COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

INFORME COMITE DE EVALUACION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, siendo las ocho horas del día 08 de febrero del año dos mil veintitrés, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación que está presidida por el **GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CÉSPEDES,** Presidente del Comité de Evaluación, con asistencia de los siguientes miembros: **TTE 1° AVL PABLO ENMANUEL VERA GALEANO, TTE 1° AVL MARIA LARISSA PERALTA ALVARENGA, TTE AVL LISSANDRY SOLEDAD ZARATE LEDESMA, STTE AVL VICTOR MARCELO SOSA ROA, STTE AVL GENIFER JOSEFINA MACHUCA CUELLAR** a los efectos de presentar una reseña cronológica de los actos y procedimientos relativos a la tarea de verificación, evaluación y comparación de las ofertas, presentadas en el proceso de la Licitación por Contratación Directa **N° 23/2023** para la ***"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"*** con **ID N° 422.550.**

Se inicia el acto con palabras de apertura del Presidente del Comité, recordando a los miembros los principios fundamentales en que debe basarse la evaluación de las ofertas; los cuales son: Objetividad, Responsabilidad, Independencia de Criterio y Confidencialidad y se procede a la verificación, evaluación y análisis de las propuestas presentadas, de la solvencia, reputación y recursos de los oferentes para el fiel cumplimiento en tiempo y forma de las provisiones y el ajuste de cada oferta a las especificaciones técnicas previstas en la Carta de Invitación.

Así mismo se expone en este documento la calificación de las ofertas y las razones que se han tenido en cuenta para aceptar o rechazar la misma.

La formulación del presente documento se hace conforme a lo establecido en el **Art. 64** del **Decreto N° 2992/19** que reglamenta la **Ley N° 2051/03** de Contrataciones Públicas. En tal sentido se anexa a este informe los siguientes documentos:

- Acta de Apertura de Ofertas,
- Cuadro Comparativo de Ofertas,
- Carta de Invitación Estándar de Contratación Directa N° 23/2023,
- Ejemplar de la Ley N° 2.051/03 de "Contrataciones Públicas", ejemplar del Decreto N° 2.992/19, que reglamenta la citada Ley.
- Copia de la oferta y documentaciones presentadas por los siguientes oferentes:

  - ✓ **COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Ramón Fernández Alfonso.**
  - ✓ **TECNOFRIO de Pascual Torres Núñez.**
  - ✓ **M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo.**
  - ✓ **INGENERIA D&A de Derlis Gustavo Ojeda García.**
  - ✓ **SERNA SERVICE de Derlis Arístides Serna Román.**

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

El Presidente del Comité de Evaluación y los Miembros proceden a la evaluación de las ofertas de conformidad al orden indicado precedentemente.

EMPRESA	Nº RUC	CORREO ELECTRONICO	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO	753733-6	compunew.pc@gmail.com	133.765.065
DERLIS GUSTAVO OJEDA GARCIA	5629440-9	Ingenieri4.dya@gmail.com	57.285.000
MIRNA CELESTE AGUAYO	3007180-1	myc_distribuidora2008@hotmail.com	92.345.000
PASCUAL TORRES NUÑEZ	1388647-9	Tecnofrio_torres@hotmail.com.py	132.954.000
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN	3487063-6	sernaservice.licitaciones@gmail.com	133.200.000

1. **ANALISIS EN SU PRIMERA FASE - (Verificación de las ofertas con respecto al suministro de las documentaciones básicas de carácter sustancial).**

En esta fase se procede a evaluar las ofertas con respecto al suministro de los documentos básicos de carácter sustancial. Cada carpeta se ha analizado bajo este criterio legal.

	Documento	COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Ramón Fernández Alfonso	TECNOFRIO de Pascual Torres Núñez	M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo	INGENERIA D&A de Derlis Gustavo Ojeda García	SERNA SERVICE de Derlis Arístides Serna Román
1.	Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.	Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)La garantía de mantenimiento de	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

	oferta debe ser extendida, bajo la forma de declaración jurada de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios"					

De conformidad a la Carta de Invitación de la presente Contratación Directa, se verifica que los oferentes **COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Ramón Fernández Alfonso, TECNOFRIO de Pascual Torres Núñez, M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo, INGENERIA D&A de Derlis Gustavo Ojeda García. y SERNA SERVICE de Derlis Arístides Serna Román** ; reúnen los requisitos en cuanto a la presentación de documentos básicos de carácter sustancial y están calificadas para ser evaluadas; por tanto, se concluye que: **"CUMPLEN".**

Seguidamente el Comité de Evaluación procede a verificar las documentaciones de carácter formal contenidas en las ofertas presentadas, requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones del presente proceso, a fin de contar con los documentos suficientes para el análisis respectivo en las fases correspondientes.

I. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas y Jurídicas.		COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Ramón Fernández Alfonso	TECNOFRIO de Pascual Torres Núñez	M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo	INGENERIA D&A de Derlis Gustavo Ojeda García	SERNA SERVICE de Derlis Arístides Serna Román
3.	Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA (SIPE)
4.	Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA

5.	Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6.	Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
	Constancia de no ser funcionario público	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
7.	Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA (SIPE)	PRESENTA	PRESENTA (SIPE)
8.	Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA (SIPE)	PRESENTA	PRESENTA (SIPE)

9.	**Documentos legales**					
9.1	**Oferentes individuales que sean Personas Físicas**	**COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Ramón Fernández Alfonso**	**TECNOFRIO de Pascual Torres Núñez**	**M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo**	**INGENERIA D&A de Derlis Gustavo Ojeda García**	**SERNA SERVICE de Derlis Arístides Serna Román**
	a) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)	PRESENTA (SIPE)	PRESENTA (SIPE)	PRESENTA (SIPE)	PRESENTA	PRESENTA (SIPE)
	b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)	PRESENTA (SIPE)	PRESENTA (SIPE)	PRESENTA (SIPE)	NO PRESENTA	PRESENTA (SIPE)

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

5.	Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6.	Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulário estándar Sección Formularios (**)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
	Constancia de no ser funcionario público	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
7.	Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA (SIPE)	PRESENTA	PRESENTA (SIPE)
8.	Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	PRESENTA	PRESENTA (vencido)	PRESENTA (SIPE)	PRESENTA	PRESENTA (SIPE)

9.	**Documentos legales**					
9.1	**Oferentes individuales que sean Personas Físicas**	**COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Ramón Fernández Alfonso**	**TECNOFRIO de Pascual Torres Núñez**	**M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo**	**INGENERIA D&A de Derlis Gustavo Ojeda García**	**SERNA SERVICE de Derlis Arístides Serna Román**
	a) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)	PRESENTA (SIPE)	PRESENTA (SIPE)	PRESENTA (SIPE)	PRESENTA	PRESENTA (SIPE)
	b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)	PRESENTA (SIPE)	PRESENTA (SIPE)	PRESENTA (SIPE)	NO PRESENTA	PRESENTA (SIPE)

	c) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

9.2	**Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas**	**NO APLICA**

9.3	**Oferentes en Consorcio**	**NO APLICA**

V. Capacidad Financiera.	**COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Ramón Fernández Alfonso**	**TECNOFRIO de Pascual Torres Núñez**	**M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo**	**INGENERIA D&A de Derlis Gustavo Ojeda García**	**SERNA SERVICE de Derlis Arístides Serna Román**
a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de la apertura.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA (SIPE)
b. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados en los últimos años [2020 y 2021] para contribuyente de IRACIS IRE GENERAL. Tener en cuenta la Resolución N° 49/14 del Ministerio de Hacienda vigente a la fecha "Por la cual se aprueban los nuevos modelos para la elaboración y presentación de los Estados Financieros de los contribuyentes del Impuesto a la Renta".	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO APLICA

c. Formulario 120 de los últimos 12 meses, cerrados al mes inmediato anterior a la Fecha de Apertura, conforme al calendario perpetuo de la SET., para contribuyentes sólo del IVA General.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
d- Formulario 106 y 501 de los últimos años [2020 y 2021] para contribuyentes del IRPC/ IRE SIMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO PRESENTA

VI. Experiencia.	**COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Ramón Fernández Alfonso**	**TECNOFRIO de Pascual Torres Núñez**	**M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo**	**INGENERIA D&A de Derlis Gustavo Ojeda García**	**SERNA SERVICE de Derlis Arístides Serna Román**
1. Copia de facturaciones que avalen la experiencia requerida.	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA

VII. Capacidad Técnica.	**NO APLICA**

VIII. Otros Criterios Requeridos por la Convocante	**NO APLICA**

Seguidamente el Comité de Evaluación verifica las documentaciones contenidas en las ofertas presentadas por los oferentes, a fin de contar con las documentaciones suficientes para el análisis respectivo en las fases correspondientes, en tal sentido, se constatan las siguientes observaciones:

COMPU NEW & ASOCIADOS:

a) No presenta Constancia de no ser funcionario público.

b) No presenta Copia de facturaciones que avalen la experiencia requerida. Demostrar la experiencia en el servicio de mantenimiento de acondicionadores de aire con facturaciones de venta por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, de los años 2021 y 2022.

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

a) Rectificación o ratificación del error aritmético presentado en el precio total del **Lote N° 1, Lote N° 2** y de los ***Ítems*** N° 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 23 y 25 ; en el precio total del **Lote N° 3** y de los ***ítems*** N° 5, 7 y 11 ; en el precio total del **Lote N° 4** y de los ***Ítems*** N° 8 y 9; en el precio total del **Lote N° 5** y de los ***Ítems*** N° 3, 9, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 y 32 ; en el precio total del **Lote N° 6** y de los ***Ítems*** N° 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 13; en el precio total del **Lote N° 7** y de los ***Ítems*** N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8: en el precio total del **Lote N° 8** y de los ***Ítems*** N° 1 y 2; en el precio total del **Lote N° 9** y de los ***Ítems*** N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

TECNOFRIO de Pascual Torres Núñez:

a) Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.

b) Desglose detallado de la composición del precio ofertado en el **Lote N° 1**, ***Ítems N° 1***, 2, 3, 4, 5 y 6 **Lote N° 2**, ***ítems*** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; **Lote N° 3**, ***ítems*** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13; **Lote N° 4**, ***ítems*** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10; **Lote N° 5**, ***ítems*** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; **Lote N° 6** ***ítems*** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 y 13; **Lote N° 7** ***ítems*** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; **Lote N° 8** ***ítems*** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 y 13; **Lote N° 9** ***ítems 1,*** 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y10, por encontrarse por debajo del 25% del precio referencial, conforme a lo requerido en la Carta de Invitación "Análisis de Precios Ofertados".

M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo:

a) No presenta Constancia de no ser funcionario público.

b) No presenta Balance General y Cuadro de Estado de Resultados en los últimos años [2020 y 2021] para contribuyente de IRACIS IRE GENERAL. Tener en cuenta la Resolución N° 49/14 del Ministerio de Hacienda vigente a la fecha "Por la cual se aprueban los nuevos modelos para la elaboración y presentación de los Estados Financieros de los contribuyentes del Impuesto a la Renta".

c) No presenta Copia de facturaciones que avalen la experiencia requerida. Demostrar la experiencia en el servicio de mantenimiento de acondicionadores de aire con facturaciones de venta por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, de los años 2021 y 2022.

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

d) Desglose detallado de la composición de los precios ofertados en los siguientes **Lotes** que se citan a continuación por encontrarse por debajo del 25% y encima del 15% del precio referencial:

LOTE NRO: 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien
1	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2019**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
1.1		Mantenimiento Preventivo
1.2		Mano de Obra
1.3		Carga de gas
1.4		Mano de Obra
1.5		Cambio de tuercas campana

2	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2020**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
2.1		Mantenimiento Preventivo
2.2		Mano de Obra
2.3		Carga de gas
2.4		Mano de Obra
2.5		Cambio de tuercas campana

3	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2021**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
3.1		Mantenimiento Preventivo
3.2		Mano de Obra
3.3		Carga de gas
3.4		Mano de Obra
3.5		Cambio de tuercas campana

4	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2067**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
4.1		Mantenimiento Preventivo
4.2		Mano de Obra

4.3		Carga de gas
4.4		Mano de Obra
4.5		Cambio de tuercas campana

5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 2168**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
5.1		Mantenimiento Preventivo
5.2		Mano de Obra
5.5		Cambio de contactor
5.6		Mano de Obra
5.7		Cambio de serpentín
5.8		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.10		Mano de Obra

6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 2169**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
6.1		Mantenimiento Preventivo
6.2		Mano de Obra
6.3		Carga de gas
6.5		Cambio de contactor
6.6		Mano de Obra
6.7		Cambio de serpentín
6.8		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.10		Mano de Obra

LOTE NRO: 2

Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**
1	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 9.000 BTU Rotulado N° 9989**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
1.1		Mantenimiento Preventivo
1.2		Mano de Obra
1.3		Carga de gas

1.4		Mano de Obra

2	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9990, ubicado en el GAT**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
2.1		Mantenimiento Preventivo
2.2		Reparación del condensador
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.3		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
2.4		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.5		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
2.6		Cambio de tuercas campana

3	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9991, ubicado en el GAT**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
3.1		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.2		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
3.3		Cambio y reparación de placa electrónica con control
3.4		Mano de Obra
3.5		Reparación del condensador
3.6		Mano de Obra

4	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9992, ubicado en el GAT**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
4.1		Carga de gas
4.3		Limpieza de serpentín
4.4		Mano de Obra
4.5		Cambio de rulemanes de forzador
4.6		Mano de Obra
4.7		Cambio de tuercas campana

5	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca Tokyo tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9993, ubicado en el GAI**

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
5.1		Carga de gas
5.3		Limpieza de serpentín
5.4		Mano de Obra
5.5		Cambio de rulemanes de forzador
5.6		Mano de Obra
5.7		Cambio de tuercas campana

6	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9994, ubicado en el GAI**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
6.2		Mano de Obra
6.5		Reparación del condensador
6.6		Mano de Obra

7	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9995, ubicado en el GAI**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
7.1		Carga de gas
7.3		Limpieza de serpentín
7.4		Mano de Obra
7.5		Cambio de rulemanes de forzador
7.6		Mano de Obra
7.7		Cambio de tuercas campana

8	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9996, ubicado en el GAI**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
8.2		Mano de Obra
8.5		Reparación del condensador
8.6		Mano de Obra

9	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9997, ubicado en el GATE**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
9.1		Carga de gas
9.3		Limpieza de serpentín
9.4		Mano de Obra
9.5		Cambio de rulemanes de forzador
9.6		Mano de Obra

9.7		Cambio de tuercas campana

10	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca TOKYO Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9998, ubicado en el GATE**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
10.1		Cambio de serpentín
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
10.2		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
10.3		Limpieza de serpentín
10.4		Mano de Obra
10.5		Cambio de rulemanes de forzador
10.6		Mano de Obra
10.7		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
10.8		Mano de Obra

11	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9999, ubicado en el GATE**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
11.2		Mano de Obra
11.5		Reparación del condensador
11.6		Mano de Obra

12	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10000, ubicado en el G-4**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
12.2		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
12.3		Cambio de aleta del ventilador
12.5		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

13	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10001, ubicado en el G-4**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
13.3		Carga de gas
13.5		Cambio de contactor
13.6		Mano de Obra
13.7		Cambio de tuercas campana
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
13.8		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

14	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10153, ubicado en el G-6**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
14.4		Mano de Obra
14.5		Limpieza de serpentín
14.6		Mano de Obra
14.7		Cambio de rulemanes de forzador

15	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10154, ubicado en el G-2**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
15.4		Mano de Obra
15.5		Limpieza de serpentín
15.6		Mano de Obra
15.7		Cambio de rulemanes de forzador

16	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10155, ubicado en el G-1**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
16.1		Carga de gas
16.3		Cambio de contactor
16.4		Mano de Obra
16.5		Cambio de serpentín
16.6		Mano de Obra

17	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10156, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
17.1		Carga de gas
17.3		Cambio de contactor
17.4		Mano de Obra
17.5		Cambio de serpentín
17.6		Mano de Obra

18	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10157, ubicado en la AYUDANTIA COMIBA**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
18.4		Mano de Obra

18.5		Limpieza de serpentín
18.6		Mano de Obra
18.7		Cambio de rulemanes de forzador

19	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10158, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
19.1		Carga de gas
19.3		Cambio de contactor
19.4		Mano de Obra
19.5		Cambio de serpentín
19.6		Mano de Obra

20	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10159, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
20.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

21	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10002, ubicado en el salón Auditorio de la Comandancia**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
21.1		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
21.2		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
21.3		Cambios de robinetes
21.4		Mano de Obra

22	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10003, ubicado en el salón Auditorio de la Comandancia**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
22.3		Carga de gas
22.6		Mano de Obra
22.7		Cambio de serpentín
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
22.8		Mano de Obra
22.9		Limpieza de serpentín
22.10		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

23	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10004, ubicado en el SALON AUDITORIO DE LA COMANDANCIA**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
23.1		Limpieza de serpentín
23.2		Mano de Obra
23.5		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
23.6		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
23.9		Reparación del condensador
23.10		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
23.11		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios

24	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10005, ubicado en el SALON VIP**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
24.2		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
24.3		Carga de gas
24.5		Cambio de contactor
24.7		Cambio de serpentín
24.9		Cambio de tuercas campana

25	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10006, ubicado en el SALON VIP**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
25.1		Limpieza de serpentín
25.2		Mano de Obra
25.5		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
25.6		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
25.9		Reparación del condensador
25.10		Mano de Obra
		POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL
25.11		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

26	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10007, ubicado en la COMANDANCIA**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
26.2		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
26.3		Carga de gas
26.5		Cambio de contactor
26.7		Cambio de serpentín
26.9		Limpieza de serpentín
26.10		Mano de Obra

LOTE NRO: 3

Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.584, ubicado en la Ayudantía del GTA.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
1.1		Carga de gas
1.2		Mano de Obra
1.3		Cambio de serpentín
1.4		Mano de Obra
1.5		Cambio de rulemanes de forzador
1.6		Mano de Obra
1.7		Cambio y provisión de placa electrónica con control

2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 11.794, ubicado en la Oficina del Jefe del Escuadrón SETAM.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
2.1		Carga de gas
2.2		Mano de Obra
2.3		Cambio de serpentín
2.4		Mano de Obra
2.5		Cambio de rulemanes de forzador
2.6		Mano de Obra
2.7		Cambio y provisión de placa electrónica con control

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 6046, ubicado en la Sala de Técnicos del GTA.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
3.1		Carga de gas
3.2		Mano de Obra
3.3		Cambio de serpentín
3.4		Mano de Obra
3.5		Cambio de rulemanes de forzador
3.6		Mano de Obra
3.7		Cambio y provisión de placa electrónica con control

4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9763, ubicado en la oficina del Cmdte Escuadrón Material del GTA.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
4.1		Carga de gas
4.2		Mano de Obra
4.3		Cambio de serpentín
4.4		Mano de Obra
4.5		Cambio de rulemanes de forzador
4.6		Mano de Obra
4.7		Cambio y provisión de placa electrónica con control

5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.305, ubicado en la Sala de Pilotos del GTA**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
5.1		Carga de gas
5.2		Mano de Obra
5.3		Cambio de serpentín
5.4		Mano de Obra
5.5		Cambio de rulemanes de forzador
5.6		Mano de Obra

6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.671, ubicado en el Departamento Administrativo SETAM, Planta Alta**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
6.1		Carga de gas

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.4		Mano de Obra
6.5		Limpieza de serpentín
6.6		Mano de Obra
6.7		Cambio de rulemanes de forzador

7	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 9986 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
7.1		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
7.4		Mano de Obra
7.5		Limpieza de serpentín
7.6		Mano de Obra
7.7		Cambio de rulemanes de forzador
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
7.9		Reparación de Condensador
7.10		Mano de Obra

8	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.672, ubicado en la Sala de Espera de la Comandancia del GTA.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
8.1		Carga de gas
8.2		Mano de Obra
8.3		Cambio de serpentín
8.4		Mano de Obra
8.5		Cambio de rulemanes de forzador
8.6		Mano de Obra
8.7		Reparación de Condensador
8.8		Mano de Obra

9	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10.308, ubicado en la Comandancia del GTA.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
9.1		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.4		Mano de Obra

9.5		Limpieza de serpentín
9.6		Mano de Obra
9.7		Cambio de rulemanes de forzador

10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9981, ubicado en la Sala de espera de la Comandancia del GTA.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
10.1		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
10.4		Mano de Obra
10.5		Limpieza de serpentín
10.6		Mano de Obra
10.7		Cambio de rulemanes de forzador

11	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9983 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
11.1		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
11.4		Mano de Obra
11.5		Limpieza de serpentín
11.6		Mano de Obra
11.7		Cambio de rulemanes de forzador
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
11.9		Reparación de Condensador
11.10		Mano de Obra

12	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9982, ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
12.1		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
12.4		Mano de Obra
12.5		Limpieza de serpentín
12.6		Mano de Obra
12.7		Cambio de rulemanes de forzador

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

13	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 11.163, ubicado en el aula del GTA.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
13.1		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
13.4		Mano de Obra
13.5		Limpieza de serpentín
13.6		Mano de Obra
13.7		Cambio de rulemanes de forzador

LOTE NRO: 4

Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1356, ubicado en la Comandancia del Batallón pcd.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
1.1		Mantenimiento Preventivo
1.2		Mano de Obra
1.3		Carga de gas
1.4		Mano de Obra
1.5		Cambio de tuercas campana

2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1352, ubicado en el G-1 de la BAT**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.1		Mantenimiento Preventivo
2.2		Mano de Obra
2.3		Carga de gas
2.4		Mano de Obra
2.5		Cambio de tuercas campana

3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1353, ubicado en la Ayudantía de la Jefatura de Estado Mayor de la BAT**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.1		Mantenimiento Preventivo
3.2		Mano de Obra

3.3		Carga de gas
3.4		Mano de Obra
3.5		Cambio de tuercas campana

4	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1355, ubicado en la Dirección Administrativa de la BAT**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.1		Mantenimiento Preventivo
4.2		Mano de Obra
4.3		Carga de gas
4.4		Mano de Obra
4.5		Cambio de tuercas campana

5	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N°1813, ubicado en la Sala de Lactancia de la BAT.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.1		Mantenimiento Preventivo
5.2		Mano de Obra
5.5		Cambio de tuercas campana
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.4		Mano de Obra

6	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1815, ubicado en la Ayudantía de la BAT.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.1		Mantenimiento Preventivo
6.2		Mano de Obra
6.5		Cambio de tuercas campana
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.3		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
6.4		Mano de Obra

7	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1816, ubicado en G-6 de la BAT.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
7.1		Mantenimiento Preventivo

7.2		Mano de Obra
7.5		Cambio de tuercas campana
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
7.3		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
7.4		Mano de Obra

8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N°1371, ubicado en la Armería del Batallón de Apoyo y Servicio**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
8.3		Carga de gas
8.5		Cambio de contactor
8.6		Mano de Obra
8.7		Cambio de serpentín
8.8		Mano de Obra
8.11		Cambio de rulemanes de forzador
8.12		Mano de Obra
8.17		Reparación del condensador
8.19		Cambio de aleta del ventilador
8.21		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
8.9		Limpieza de serpentín
8.10		Mano de Obra
8.13		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
8.14		Mano de Obra

9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU Rotulado N°1407, ubicado en el Salón Auditorio de la BAT**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.3		Carga de gas
9.5		Limpieza de serpentín
9.6		Mano de Obra
9.7		Cambio de rulemanes de forzador
9.8		Mano de Obra
9.9		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
9.10		Mano de Obra
9.11		Cambios de robinetes
9.12		Mano de Obra

9.13		Cambio de aleta del ventilador
9.14		Mano de Obra

10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU Rotulado N° 1868, ubicado en la Primera Compañía del Batallón PCD N°1 de la BAT**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
10.3		Carga de gas
10.5		Cambio de contactor
10.6		Mano de Obra
10.7		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
10.8		Mano de Obra
10.9		Cambio y reparación de placa electrónica con control
10.10		Mano de Obra
10.11		Reparación del condensador
10.12		Mano de Obra
10.13		Cambio de tuercas campana
10.15		Cambio de aleta del ventilador
10.16		Mano de Obra

LOTE NRO: 5

Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4701.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
1.1		Mantenimiento Preventivo
1.2		Mano de Obra
1.3		Carga de gas
1.4		Mano de Obra
1.5		Limpieza de serpentín
1.6		Mano de Obra

2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4702.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
2.1		Mantenimiento Preventivo
2.2		Mano de Obra
2.3		Cambio de contactor

2.4		Mano de Obra
2.5		Cambio de serpentín
2.6		Mano de Obra

3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4703.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
3.1		Mantenimiento Preventivo
3.2		Mano de Obra
3.3		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios
3.5		Cambio de tuercas campana

4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4704.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
4.1		Mantenimiento Preventivo
4.2		Mano de Obra
4.3		Carga de gas
4.4		Mano de Obra
4.5		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
4.6		Mano de Obra

5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4705.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
5.1		Mantenimiento Preventivo
5.2		Mano de Obra
5.3		Carga de gas
5.4		Mano de Obra
5.5		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
5.6		Mano de Obra

6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 5030.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
6.1		Mantenimiento Preventivo
6.2		Mano de Obra
6.3		Carga de gas
6.4		Mano de Obra
6.5		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador

6.6		Mano de Obra

7	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 5031.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
7.1		Mantenimiento Preventivo
7.2		Mano de Obra
7.3		Carga de gas
7.4		Mano de Obra
7.5		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
7.6		Mano de Obra

8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 5032.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
8.1		Mantenimiento Preventivo
8.2		Mano de Obra
8.3		Carga de gas
8.4		Mano de Obra
8.5		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
8.6		Mano de Obra

9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM 18.000 BTU Rotulado N° 2553.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
9.3		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.5		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios
9.6		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
9.7		Cambio de tuercas campana
9.9		Cambio de aleta del ventilador
9.10		Mano de Obra

10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4696.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
10.3		Carga de gas
10.5		Cambio de serpentín
10.6		Mano de Obra

11	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4697.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
11.3		Carga de gas
11.5		Cambios de robinetes
11.6		Mano de Obra

12	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4698.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
12.3		Carga de gas
12.5		Cambios de robinetes
12.6		Mano de Obra

13	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4699.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
13.3		Carga de gas
13.5		Cambio de contactor
13.6		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
13.7		Limpieza de serpentín
13.8		Mano de Obra

14	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4700.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
14.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

15	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 5033.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
15.2		Mano de Obra
15.3		Carga de gas
15.4		Mano de Obra
15.5		Cambio de rulemanes de forzador
15.6		Mano de Obra
15.7		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
15.8		Mano de Obra

16	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 5034.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
16.3		Carga de gas
16.5		Cambio de contactor
16.6		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
16.7		Limpieza de serpentín
16.8		Mano de Obra

17	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 3206.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
17.1		Mantenimiento Preventivo
17.3		Carga de gas
17.5		Limpieza de serpentín
17.6		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
17.8		Mano de Obra

18	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 3207.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
18.1		Mantenimiento Preventivo
18.3		Carga de gas
18.4		Mano de Obra
18.5		Cambio de contactor
18.6		Mano de Obra
18.7		Cambio de rulemanes de forzador
18.8		Mano de Obra

19	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 328.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
19.1		Mantenimiento Preventivo
19.3		Limpieza de serpentín
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
19.4		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

20	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5200.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
20.3		Carga de gas
20.5		Limpieza de serpentín
20.6		Mano de Obra
20.7		Cambio de rulemanes de forzador
20.8		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
20.10		Mano de Obra

21	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5201.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
21.1		Mantenimiento Preventivo
21.3		Carga de gas
21.5		Cambio y reparación de placa electrónica con control
21.6		Mano de Obra
21.7		Reparación del condensador
21.8		Mano de Obra

22	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5202.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
22.1		Mantenimiento Preventivo
22.3		Carga de gas
22.5		Cambio de serpentín
22.6		Mano de Obra
22.7		Cambio de rulemanes de forzador
22.8		Mano de Obra
22.9		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
22.10		Mano de Obra

23	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5203.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
23.3		Carga de gas
23.5		Cambio de contactor
23.6		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
23.7		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
24	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5204.
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
24.1		Mantenimiento Preventivo
24.5		Cambio de serpentín
24.6		Mano de Obra
24.7		Limpieza de serpentín
24.8		Mano de Obra
24.9		Cambio de rulemanes de forzador
24.10		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
24.12		Mano de Obra

25	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RDC 24.000 BTU Rotulado N° 2830.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
25.1		Mantenimiento Preventivo
25.3		Carga de gas
25.5		Limpieza de serpentín
25.6		Mano de Obra
25.7		Cambio de rulemanes de forzador
25.8		Mano de Obra
25.9		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
25.10		Mano de Obra

26	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RDC 24.000 BTU Rotulado N° 2834.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
26.3		Carga de gas
26.5		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

27	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split JET 24.000 BTU Rotulado N°3195.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
27.3		Carga de gas
27.5		Cambio de contactor
27.6		Mano de Obra

27.7		Cambio de serpentín
27.8		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
27.9		Limpieza de serpentín
27.10		Mano de Obra

28	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split JET 24.000 BTU Rotulado N°3205.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
28.3		Carga de gas
28.5		Cambio de serpentín
28.6		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
28.7		Limpieza de serpentín
28.8		Mano de Obra

29	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 24.000 BTU Rotulado N° 5198.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
29.3		Carga de gas
29.5		Cambio de aleta del ventilador
29.6		Mano de Obra
29.7		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

30	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 24.000 BTU Rotulado N° 5199.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
30.1		Mantenimiento Preventivo
30.3		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
30.5		Limpieza de serpentín
30.6		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
30.7		Limpieza completo del aparato, cañeríasy sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
30.8		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
30.9		Cambio de aleta del ventilador
30.10		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

31	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM 36.000 BTU Rotulado N° 5190.**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
31.1		Mantenimiento Preventivo
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
31.3		Carga de gas
31.5		Cambio de contactor
31.6		Mano de Obra
31.7		Cambio de serpentín
31.8		Mano de Obra
31.9		Limpieza de serpentin
31.10		Mano de Obra
31.11		Cambio de rulemanes de forzador
31.12		Mano de Obra
31.13		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
31.14		Mano de Obra
31.15		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios
31.16		Mano de Obra
31.17		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento
31.18		Mano de Obra

32	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM 36.000 BTU Rotulado N° 5191.**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
32.1		Mantenimiento Preventivo
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
32.3		Carga de gas
32.5		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
32.6		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
32.8		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
32.9		Cambios de robinetes
32.10		Mano de Obra
32.11		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)
32.13		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento
32.14		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

33	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado JAM 60.000 BTU Rotulado N° 4694**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
33.3		Carga de gas
33.5		Cambio de rulemanes de forzador
33.6		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
33.7		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
33.8		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
33.9		Cambios de robinetes
33.10		Mano de Obra
33.11		Cambio de cañerías de bronce (aproximadamente 8 mts)
33.13		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento
33.14		Mano de Obra

34	**72102305-001**	**'Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado JAM 60.000 BTU Rotulado N° 4695.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
34.3		Carga de gas
34.4		Mano de Obra
34.5		Cambio de contactor
34.6		Mano de Obra
34.7		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
34.8		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
34.9		Cambios de robinetes
34.10		Mano de Obra
34.11		Cambio de aleta del ventilador
34.12		Mano de Obra
34.13		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento
34.14		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

LOTE NRO: 6

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 803.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
1.1		Mantenimiento Preventivo
1.2		Mano de Obra
1.3		Carga de gas
1.4		Mano de Obra
1.5		Cambio de contactor
1.6		Mano de Obra
1.7		Cambio de serpentín
1.8		Mano de Obra
1.11		Cambio de rulemanes de forzador
1.12		Mano de Obra
1.17		Reparación del condensador
1.18		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
1.9		Limpieza de serpentín
1.10		Mano de Obra
1.14		Mano de Obra
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 804.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.1		Mantenimiento Preventivo
2.2		Mano de Obra
2.3		Carga de gas
2.4		Mano de Obra
2.5		Cambio de contactor
2.6		Mano de Obra
2.7		Cambio de serpentín
2.8		Mano de Obra
2.11		Cambio de rulemanes de forzador
2.12		Mano de Obra
2.17		Reparación del condensador
2.18		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.9		Limpieza de serpentín
2.10		Mano de Obra
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 805.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.1		Mantenimiento Preventivo
3.2		Mano de Obra
3.3		Carga de gas
3.4		Mano de Obra
3.5		Cambio de contactor
3.6		Mano de Obra
3.7		Cambio de serpentín
3.8		Mano de Obra
3.11		Cambio de rulemanes de forzador
3.12		Mano de Obra
3.17		Reparación del condensador
3.18		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.9		Limpieza de serpentín
3.10		Mano de Obra
3.14		Mano de Obra
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 806.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.1		Mantenimiento Preventivo
4.2		Mano de Obra
4.3		Carga de gas
4.4		Mano de Obra
4.5		Cambio de contactor
4.6		Mano de Obra
4.7		Cambio de serpentín
4.8		Mano de Obra
4.11		Cambio de rulemanes de forzador
4.12		Mano de Obra
4.14		Mano de Obra
4.17		Reparación del condensador

4.18		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.9		Limpieza de serpentín
4.10		Mano de Obra
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RDC 18.000 BTU Rotulado N° 2836.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.3		Carga de gas
5.5		Cambio de contactor
5.6		Mano de Obra
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split Midas 18.000 BTU Rotulado N° 1805.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.3		Carga de gas
6.5		Cambio de contacto
6.6		Mano de Obra
6.7		Cambio de rulemanes de forzador
6.8		Mano de Obra
6.11		Reparación del condensador
6.12		Mano de Obra
7	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 5158.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
7.1		Mantenimiento Preventivo
7.3		Cambio de serpentín
7.4		Mano de Obra
7.5		Cambios de robinetes
7.6		Mano de Obra
8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 2328.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
8.1		Mantenimiento Preventivo
8.3		Carga de gas
8.5		Cambio de contactor

8.6		Mano de Obra
8.7		Limpieza de serpentín
8.8		Mano de Obra
9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split Midea 18000 BTU Rotulado N°1804.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.3		Carga de gas
9.5		Cambio de contactor
9.6		Mano de Obra
9.7		Cambio de serpentín
9.8		Mano de Obra
9.11		Cambio de rulemanes de forzador
9.12		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.9		Limpieza de serpentín
9.10		Mano de Obra
10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 1806.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
10.3		Carga de gas
10.5		Cambio de contactor
10.6		Mano de Obra
10.7		Cambio de serpentín
10.8		Mano de Obra
10.11		Cambio de rulemanes de forzador
10.12		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
10.9		Limpieza de serpentín
10.10		Mano de Obra
11	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 1807.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
11.3		Garga de gas
11.5		Cambio de contactor

11.6		Mano de Obra
11.7		Cambio de serpentín
11.8		Mano de Obra
11.11		Cambio de rulemanes de forzador
11.12		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
11.9		Limpieza de serpentín
11.10		Mano de Obra
12	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 24.000 BTU Rotulado N° 5159.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
12.3		Carga de gas
12.5		Cambio de contactor
12.9		Cambio de rulemanes de forzador
12.10		Mano de Obra
12.11		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
12.12		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
12.7		Limpieza de serpentín
12.8		Mano de Obra
13	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 24.000 BTU Rotulado N° 1802.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
13.3		Carga de gas
13.5		Cambio de contactor
13.6		Mano de Obra
13.7		Cambio de serpentín
13.8		Mano de Obra
13.10		Mano de Obra
13.11		Cambio de rulemanes de forzador
13.12		Mano de Obra
13.13		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
13.14		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
13.4		Mano de Obra
13.9		Limpieza de serpentín

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550
LOTE NRO: 7

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU ROT N° 3169 UBICADO EN LA DSS MARCA TOKYO
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
1.1		Mantenimiento Preventivo
1.3		Carga de gas
1.5		Cambio de contactor
1.6		Mano de Obra
1.7		Cambio de serpentín
1.8		Mano de Obra
		POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL
1.9		Limpieza de serpentín
1.10		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
1.11		Cambio de rulemanes de forzador
1.12		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
1.14		Mano de Obra
1.16		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
1.17		Reparación del condensador
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
1.18		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
1.19		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
1.20		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
1.21		Cambio de tuercas campana
1.23		Cambios de robinetes
1.24		Mano de Obra
1.25		Cambio de cañerías de bronce (aproximadamente 8 mts)
1.27		Cambio de aleta del ventilador
1.28		Mano de Obra
1.29		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU ROT N° 2373 UBICADO EN LA AYUDANTIA MARCA MIDEA**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
2.1		Mantenimiento Preventivo
2.3		Carga de gas
2.5		Cambio de contactor
2.6		Mano de Obra
2.7		Cambio de serpentín
2.8		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.9		Limpieza de serpentín
2.10		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
2.11		Cambio de rulemanes de forzador
2.12		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.14		Mano de Obra
2.16		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
2.17		Reparación del condensador
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.18		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
2.19		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.20		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
2.21		Cambio de tuercas campana
2.23		Cambios de robinetes
2.24		Mano de Obra
2.25		Cambio de cañerías de bronce (aproximadamente 8 mts)
2.27		Cambio de aleta del ventilador
2.28		Mano de Obra
2.29		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU ROT N° 2972 MARCA TOKYO UBICADO EN EL G1**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		

3.1		Mantenimiento Preventivo
3.3		Carga de gas
3.5		Cambio de contactor
3.6		Mano de Obra
3.7		Cambio de serpentín
3.8		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.9		Limpieza de serpentín
3.10		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
3.11		Cambio de rulemanes de forzador
3.12		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.14		Mano de Obra
3.16		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
3.17		Reparación del condensador
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.18		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
3.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.20		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
3.21		Cambio de tuercas campana
3.23		Cambios de robinetes
3.24		Mano de Obra
3.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)
3.27		Cambio de aleta del ventilador
3.28		Mano de Obra
3.29		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU ROT N° 3168 MARCA TOKYO UBICADO EN LA DSS**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
4.1		Mantenimiento Preventivo
4.3		Carga de gas
4.5		Cambio de contactor

4.6		Mano de Obra
4.7		Cambio de serpentín
4.8		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.9		Limpieza de serpentín
4.10		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
4.11		Cambio de rulemanes de forzador
4.12		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.14		Mano de Obra
4.16		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
4.17		Reparación del condensador
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.18		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
4.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.20		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
4.21		Cambio de tuercas campana
4.23		Cambios de robinetes
4.24		Mano de Obra
4.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)
4.27		Cambio de aleta del ventilador
4.28		Mano de Obra
4.29		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU ROT N° 3139 MARCA TOKYO UBICADO EN EL SEMAER**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
5.1		Mantenimiento Preventivo
5.3		Carga de gas
5.5		Cambio de contactor
5.6		Mano de Obra
5.7		Cambio de serpentín
5.8		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.9		Limpieza de serpentín
5.10		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
5.11		Cambio de rulemanes de forzador
5.12		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.14		Mano de Obra
5.16		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
5.17		Reparación del condensador
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.18		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
5.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.20		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
5.21		Cambio de tuercas campana
5.23		Cambios de robinetes
5.24		Mano de Obra
5.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)
5.27		Cambio de aleta del ventilador
5.28		Mano de Obra
5.29		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU ROT N° 3284 MARCA JAM UBICADO EN EL G3**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
6.1		Mantenimiento Preventivo
6.3		Carga de gas
6.5		Cambio de contactor
6.6		Mano de Obra
6.7		Cambio de serpentín
6.8		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.9		Limpieza de serpentín
6.10		Mano de Obra

POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
6.11		Cambio de rulemanes de forzador
6.12		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.14		Mano de Obra
6.16		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
6.17		Reparación del condensador
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.18		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
6.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.20		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
6.21		Cambio de tuercas campana
6.23		Cambios de robinetes
6.24		Mano de Obra
6.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)
6.27		Cambio de aleta del ventilador
6.28		Mano de Obra
6.29		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

7	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU ROT N° 2412, MARCA MATSUI UBICADO EN LA DSI**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
7.3		Carga de gas
7.5		Cambio de contactor
7.6		Mano de Obra
7.7		Cambio de serpentín
7.8		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
7.10		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
7.11		Cambio de rulemanes de forzador
7.12		Mano de Obra
7.13		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		

7.14		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
7.15		Cambio y reparación de placa electrónica con control
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
7.16		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
7.17		Reparación del condensador
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
7.18		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
7.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
7.20		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
7.21		Cambio de tuercas campana
7.23		Cambios de robinetes
7.24		Mano de Obra
7.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)
7.27		Cambio de aleta del ventilador
7.28		Mano de Obra
7.29		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento
7.30		Mano de Obra

8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU ROT N° 2252, MARCA MIDEA UBICADO EN LA DAF**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
8.1		Mantenimiento Preventivo
8.3		Carga de gas
8.5		Cambio de contactor
8.6		Mano de Obra
8.7		Cambio de serpentín
8.8		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
8.10		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
8.11		Cambio de rulemanes de forzador
8.12		Mano de Obra
8.13		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
8.14		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
8.15		Cambio y reparación de placa electrónica con control
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
8.16		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
8.17		Reparación del condensador
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
8.18		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
8.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
8.20		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
8.21		Cambio de tuercas campana
8.23		Cambios de robinetes
8.24		Mano de Obra
8.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)
8.27		Cambio de aleta del ventilador
8.28		Mano de Obra
8.29		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento
8.30		Mano de Obra

9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU ROT N° 2947, MARCA JET UBICADO EN LA DSI**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
9.3		Carga de gas
9.5		Cambio de contactor
9.6		Mano de Obra
9.7		Cambio de serpentín
9.8		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.10		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
9.11		Cambio de rulemanes de forzador
9.12		Mano de Obra
9.13		Cambio de capacitor del moto compresor y del ventilador forzador

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.14		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
9.15		Cambio y reparación de placa electrónica con control
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.16		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
9.17		Reparación del condensador
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.18		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
9.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.20		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
9.21		Cambio de tuercas campana
9.23		Cambios de robinetes
9.24		Mano de Obra
9.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)
9.27		Cambio de aleta del ventilador
9.28		Mano de Obra
9.29		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento
9.30		Mano de Obra

LOTE NRO: 8

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA TOKIO DE 12000 BTU CON CONTROL REMOTO. Rotulado Nº 12005-04-84-2023**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
1.1		Mantenimiento Preventivo
1.3		Carga de gas
1.5		Cambio de contactor
1.6		Mano de Obra
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA TOKIO DE 12000 BTU CON CONTROL REMOTO. Rotulado N° 12005-04-84-2024**

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.1		Mantenimiento Preventivo
2.3		Carga de gas
2.5		Cambio de contactor
2.6		Mano de Obra
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, F/C CON CONTROL REMOTO, MARCA JET. Rotulado N° 12005-04-84-1426**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.1		Mantenimiento Preventivo
3.3		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.2		Mano de Obra
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA MATSUI DE 18.000 BTU F/C. Rotulado 12005-04-84-2032**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.1		Mantenimiento Preventivo
4.3		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.2		Mano de Obra
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, F/C CON CONTROL REMOTO, MARCA JET. ROTULADO N° 12005-04-84-1425**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.1		Mantenimiento Preventivo
5.3		Carga de gas
5.5		Cambio de contactor
5.6		Mano de Obra
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA JET DE 18.000 BTU ROTULADO N° 12005-04-84-2938**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.1		Mantenimiento Preventivo
6.3		Carga de gas

6.5		Cambio de contactor
6.6		Mano de Obra
7	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA RDC DE 18.000 BTU ROTULADO N° 12005-04-84-1319**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
7.1		Mantenimiento Preventivo
7.3		Carga de gas
7.5		Cambio de contactor
7.6		Mano de Obra
8	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire TIPO SPLIT DE 18000 BTU, MARCA JET. ROTULADO N° 12005-04-84-2941**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
8.1		Mantenimiento Preventivo
8.3		Carga de gas
8.5		Cambio de contactor
8.6		Mano de Obra
9	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU MARCA JET.ROTULADO N° 12005-04-84-2939**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.1		Mantenimiento Preventivo
9.3		Carga de gas
9.5		Cambio de contactor
9.6		Mano de Obra
10	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE TECHO, DE 36.000 BTU, F/C, CON CONTROL REMOTO, MARCA JAM. ROTULADO N° 12005-04-84-1718**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
10.3		Carga de gas
10.5		Cambio de contactor
10.6		Mano de Obra
10.7		Cambio de serpentin
10.8		Mano de Obra
10.11		Cambio de rulemanes de forzador

10.12		Mano de Obra
10.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control
10.17		Reparacion del condensador
10.18		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
10.10		Mano de Obra
10.14		Mano de Obra
11	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionado TIPO SPLIT DE TECHO, MARCA TOKYO DE 48.000 BTU, F/C, CON CONTROL REMOTO. .ROTULADO N° 12005-04-84-1421**
· POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
11.3		Carga de gas
11.5		Cambio de contactor
11.6		Mano de Obra
11.7		Cambio de serpentin
11.8		Mano de Obra
11.11		Cambio de rulemanes de forzador
11.12		Mano de Obra
11.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador
11.14		Mano de Obra
11.17		Reparacion del condensador
11.18		Mano de Obra
11.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios
11.20		Mano de Obra
11.21		Cambio de tuercas campana
11.22		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
11.10		Mano de Obra
12	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tTIPO SPLIT DE TECHO, MARCA TOKYO DE 48.000 BTU, F/C, CON CONTROL REMOTO. .ROTULADO N° 12005-04-84-1422**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
12.5		Cambio de contactor
12.6		Mano de Obra
12.7		Cambio de serpentin

12.8		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
12.10		Mano de Obra
12.11		Cambio de rulemanes de forzador
12.12		Mano de Obra
12.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador
12.14		Mano de Obra
12.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
12.17		Reparacion del condensador
12.18		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
12.20		Mano de Obra
13	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT - MARCA JAM DE 60000 BTU MODELO JC - 60 ZHRA.- ROTULADO Nº 12005-04-84-2479**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
13.3		Carga de gas
13.5		Cambio de contactor
13.6		Mano de Obra
13.7		Cambio de serpentin
13.8		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
13.10		Mano de Obra
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
13.11		Cambio de rulemanes de forzador
13.12		Mano de Obra
13.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador
13.14		Mano de Obra
13.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control
13.17		Reparacion del condensador
13.18		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
13.20		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550
LOTE NRO: 9

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4577, ubicado en la Jefatura del CIVA.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
1.1		Mantenimiento Preventivo
1.3		Carga de gas
1.5		Limpieza de serpentin
1.6		Mano de Obra
1.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
1.8		Mano de Obra

2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4344, ubicado en la Oficina de Operaciones del CIVA**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
2.1		Mantenimiento Preventivo
2.3		Carga de gas
2.5		Limpieza de serpentin
2.6		Mano de Obra
2.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.8		Mano de Obra

3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU, Rot. N° 4354, ubicado en la Ayudantia de la PGA.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
3.1		Mantenimiento Preventivo
3.3		Carga de gas
3.5		Limpieza de serpentin
3.6		Mano de Obra
3.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.8		Mano de Obra

4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4342, ubicado en la Oficina de Planes.**

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
4.1		Mantenimiento Preventivo
4.3		Carga de gas
4.5		Limpieza de serpentin
4.6		Mano de Obra
4.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.8		Mano de Obra

5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, Rot. N° 4351, ubicado en la Oficina de la DAF**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
5.1		Mantenimiento Preventivo
5.3		Carga de gas
5.5		Limpieza de serpentin
5.6		Mano de Obra
5.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.8		Mano de Obra

6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1002, ubicado en el Dormitorio Masculino**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
6.1		Mantenimiento Preventivo
6.3		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.6		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
6.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.8		Mano de Obra

7	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1003, ubicado en la Sala de Reuniones**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
7.1		Mantenimiento Preventivo
7.3		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		

7.6		Mano de Obra

8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1004, ubicado en la Sala de Reuniones**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
8.1		Mantenimiento Preventivo
8.3		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
8.6		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
8.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
8.8		Mano de Obra

9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1006, ubicado en la Sala de Reuniones**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
9.1		Mantenimiento Preventivo
9.3		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.6		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
9.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.8		Mano de Obra

10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU, Rot. N° 4362, Ubicado en la Sala de Informática**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
10.3		Carga de gas
10.5		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
10.6		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

INGENIERIA D&A de Derlis Gustavo Ojeda García:

a) Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.

b) Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.

c) Constancia de no ser funcionario público.

d) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC.

e) Balance General y Cuadro de Estado de Resultados en los últimos años [2020 y 2021] para contribuyente de IRACIS IRE GENERAL. Tener en cuenta la Resolución N° 49/14 del Ministerio de Hacienda vigente a la fecha "Por la cual se aprueban los nuevos modelos para la elaboración y presentación de los Estados Financieros de los contribuyentes del Impuesto a la Renta".

f) Copia de facturaciones que avalen la experiencia requerida. Demostrar la experiencia en el servicio de mantenimiento de acondicionadores de aire con facturaciones de venta por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, de los años 2021 y 2022.

g) Rectificación o ratificación del error aritmético presentado en el precio total del **Lote N° 9.**

h) Desglose detallado de la composición de los precios ofertados en los siguientes **Lotes** que se citan a continuación por encontrarse por debajo del 25% y encima del 15% del precio referencial:

LOTE NRO: 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2019**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
1.1		Mantenimiento Preventivo
1.3		Carga de gas
1.5		Cambio de tuercas campana
POR ENCIMA DEL15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
1.6		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2020**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.1		Mantenimiento Preventivo
2.3		Carga de gas
2.5		Cambio de tuercas campana
POR ENCIMA DEL15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.6		Mano de Obra

3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2021**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.1		Mantenimiento Preventivo
3.3		Carga de gas
3.5		Cambio de tuercas campana
POR ENCIMA DEL15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.6		Mano de Obra

4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2067**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.1		Mantenimiento Preventivo
4.3		Carga de gas
4.5		Cambio de tuercas campana
POR ENCIMA DEL15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.6		Mano de Obra

5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 2168**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.3		Carga de gas
5.5		Cambio de contactor
5.6		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.8		Mano de Obra

5.10		Mano de Obra

6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 2169**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.3		Carga de gas
6.5		Cambio de contactor
6.6		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.8		Mano de Obra
6.10		Mano de Obra

LOTE NRO: 2

Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**
1	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 9.000 BTU Rotulado N° 9989**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
1.1		Mantenimiento Preventivo
1.3		Carga de gas
2	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9990, ubicado en el GAT**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.3		Mano de Obra
2.7		Mano de Obra
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.6		Cambio de tuercas campana
3	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9991, ubicado en el GAT**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.6		Mano de Obra
4	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9992, ubicado en el GAT**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.1		Carga de gas

4.7		Cambio de tuercas campana
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.4		Mano de Obra
4.8		Mano de Obra
5	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca Tokyo tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9993, ubicado en el GAI**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.1		Carga de gas
5.7		Cambio de tuercas campana
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.4		Mano de Obra
5.8		Mano de Obra
6	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9994, ubicado en el GAI**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.6		Mano de Obra
7	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9995, ubicado en el GAI**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
7.4		Mano de Obra
7.8		Mano de Obra
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
7.7		Cambio de tuercas campana
8	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9996, ubicado en el GAI**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
8.6		Mano de Obra
9	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9997, ubicado en el GATE**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.1		Carga de gas

9.7		Cambio de tuercas campana
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.4		Mano de Obra
9.8		Mano de Obra
10	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9998, ubicado en el GATE**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
10.1		Cambio de serpentin
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
10.2		Mano de Obra
10.4		Mano de Obra
11	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9999, ubicado en el GATE**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
11.6		Mano de Obra
		TOTAL
12	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10000, ubicado en el G-4**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
12.2		Mano de Obra
13	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10001, ubicado en el G-4**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
13.1		Mantenimiento Preventivo
13.3		Carga de gas
13.5		Cambio de contactor
13.6		Mano de Obra
13.7		Cambio de tuercas campana
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
13.8		Mano de Obra
14	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10153, ubicado en el G-6**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
14.1		Cambio de contactor

14.2		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
14.4		Mano de Obra
14.6		Mano de Obra
15	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10154, ubicado en el G-2**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
15.1		Cambio de contactor
15.2		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
15.4		Mano de Obra
15.6		Mano de Obra
16	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10155, ubicado en el G-1**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
16.1		Carga de gas
16.3		Cambio de contactor
16.4		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
16.6		Mano de Obra
17	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10156, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
17.1		Carga de gas
17.3		Cambio de contactor
17.4		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
17.6		Mano de Obra
18	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10157, ubicado en la AYUDANTIA COMIBA**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
18.1		Cambio de contactor

18.2		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
18.4		Mano de Obra
18.6		Mano de Obra
19	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10158, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
19.1		Carga de gas
19.3		Cambio de contactor
19.4		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
19.6		Mano de Obra
20	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10159, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
20.2		Mano de Obra
20.4		Mano de Obra
22	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10003, ubicado en el salon Auditorio de la Comandancia**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
22.8		Mano de Obra
22.10		Mano de Obra
23	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10004, ubicado en el SALON AUDITORIO DE LA COMANDANCIA**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
23.2		Mano de Obra
23.10		Mano de Obra
24	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10005, ubicado en el SALON VIP**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		

24.8		Mano de Obra
24.10		Mano de Obra
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
24.9		Cambio de tuercas campana
25	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10006, ubicado en el SALON VIP**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
25.2		Mano de Obra
25.10		Mano de Obra
26	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10007, ubicado en la COMANDANCIA**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
26.8		Mano de Obra
26.10		Mano de Obra

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.584, ubicado en la Ayudantia del GTA.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
1.1		Carga de gas
1.3		Cambio de serpentin
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
1.4		Mano de Obra
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 11.794, ubicado en la Oficina del Jefe del Escuadron SETAM.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.1		Carga de gas
2.3		Cambio de serpentin
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.4		Mano de Obra
2.6		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 6046 , ubicado en la Sala de Tecnicos del GTA.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.1		Carga de gas
3.3		Cambio de serpentin
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.4		Mano de Obra
3.6		Mano de Obra
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9763 , ubicado en la oficina del Cmdte Escuadron Material del GTA.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.1		Carga de gas
4.3		Cambio de serpentin
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.4		Mano de Obra
4.6		Mano de Obra
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.305, ubicado en la Sala de Pilotos del GTA**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.1		Carga de gas
5.3		Cambio de serpentin
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.4		Mano de Obra
5.6		Mano de Obra
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.671, ubicado en el Departamento Administrativo SETAM, Planta Alta**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.1		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.4		Mano de Obra
6.6		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

7	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 9986 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
7.1		Carga de gas
7.3		Cambio de serpentin
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
7.4		Mano de Obra
7.6		Mano de Obra
7.10		Mano de Obra
8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.672 , ubicado en la Sala de Espera de la Comandancia del GTA.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
8.1		Carga de gas
8.3		Cambio de serpentin
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
8.4		Mano de Obra
8.8		Mano de Obra
9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10.308, ubicado en la Comandancia del GTA.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.1		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.4		Mano de Obra
9.6		Mano de Obra
10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9981, ubicado en la Sala de espera de la Comandancia del GTA.**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
10.4		Mano de Obra
10.6		Mano de Obra
11	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9983 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja**

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
11.4		Mano de Obra
11.6		Mano de Obra
11.10		Mano de Obra
12	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9982, ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja.**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
12.4		Mano de Obra
12.6		Mano de Obra
13	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 11.163, ubicado en el auta del GTA.**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
13.4		Mano de Obra
13.6		Mano de Obra

LOTE NRO: 6

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 803.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
1.1		Mantenimiento Preventivo
1.5		Cambio de contactor
1.6		Mano de Obra
1.7		Cambio de serpentin
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
1.8		Mano de Obra
1.10		Mano de Obra
1.18		Mano de Obra
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 804.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.1		Mantenimiento Preventivo
2.3		Carga de gas

2.5		Cambio de contactor
2.6		Mano de Obra
2.7		Cambio de serpentin
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.8		Mano de Obra
2.10		Mano de Obra
2.18		Mano de Obra
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 805.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.1		Mantenimiento Preventivo
3.3		Carga de gas
3.5		Cambio de contactor
3.6		Mano de Obra
3.7		Cambio de serpentin
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.8		Mano de Obra
3.10		Mano de Obra
3.18		Mano de Obra
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 806.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.1		Mantenimiento Preventivo
4.3		Carga de gas
4.5		Cambio de contactor
4.6		Mano de Obra
4.7		Cambio de serpentin
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.8		Mano de Obra
4.10		Mano de Obra
4.18		Mano de Obra
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RDC 18.000 BTU Rotulado N° 2836.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.3		Carga de gas
5.5		Cambio de contactor

5.6		Mano de Obra
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split Midas 18.000 BTU Rotulado N° 1805.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.3		Carga de gas
6.5		Cambio de contactor
6.6		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
6.12		Mano de Obra
7	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 5158.**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
7.4		Mano de Obra
8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 2328.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
8.3		Carga de gas
8.5		Cambio de contactor
8.6		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
8.8		Mano de Obra
9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split Midea 18000 BTU Rotulado N°1804.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.3		Carga de gas
9.5		Cambio de contactor
9.6		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.8		Mano de Obra
9.10		Mano de Obra
10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 1806.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
10.3		Carga de gas
10.5		Cambio de contactor
10.6		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
10.8		Mano de Obra
10.10		Mano de Obra
11	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 1807.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
11.3		Carga de gas
11.5		Cambio de contactor
11.6		Mano de Obra
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
11.8		Mano de Obra
11.10		Mano de Obra
12	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 24.000 BTU Rotulado N° 5159.**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
12.8		Mano de Obra
13	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 24.000 BTU Rotulado N° 1802.**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
13.8		Mano de Obra
13.10		Mano de Obra

LOTE NRO: 9

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4577, ubicado en la Jefatura del CIVA.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
1.1		Mantenimiento Preventivo
1.3		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
1.6		Mano de Obra
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4344, ubicado en la Oficina de Operaciones del CIVA**

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.1		Mantenimiento Preventivo
2.3		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
2.6		Mano de Obra
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU, Rot. N° 4354, ubicado en la Ayudantia de la PGA.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.1		Mantenimiento Preventivo
3.3		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
3.6		Mano de Obra
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4342, ubicado en la Oficina de Planes.**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.1		Mantenimiento Preventivo
4.3		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
4.6		Mano de Obra
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, Rot. N° 4351, ubicado en la Oficina de la DAF**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.3		Carga de gas
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.6		Mano de Obra
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1002, ubicado en el Dormitorio Masculino**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
5.6		Mano de Obra

7	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1003, ubicado en la Sala de Reuniones**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
7.6		Mano de Obra
8	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1004, ubicado en la Sala de Reuniones**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
8.6		Mano de Obra
9	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1006, ubicado en la Sala de Reuniones**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
9.6		Mano de Obra
10	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU, Rot. N° 4362, Ubicado en la Sala de Informática**
POR DEBAJO DEL 25% DEL PRECIO REFERENCIAL		
10.3		Carga de gas

SERNA SERVICE de Derlis Arístides Serna Román:

a) Constancia de no ser funcionario público.
b) Balance General y Cuadro de Estado de Resultados en los últimos años [2020 y 2021] para contribuyente de IRACIS IRE GENERAL. Tener en cuenta la Resolución N° 49/14 del Ministerio de Hacienda vigente a la fecha "Por la cual se aprueban los nuevos modelos para la elaboración y presentación de los Estados Financieros de los contribuyentes del Impuesto a la Renta".

c) Desglose detallado de la composición de los precios ofertados en los siguientes **Lotes** que se citan a continuación por encontrarse por debajo del 25% y encima del 15% del precio referencial:

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

LOTE NRO: 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2019
	POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL	
1.3		Carga de gas
2	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2020
2.3		Carga de gas
3	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2021
3.3		Carga de gas
4	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2067
4.3		Carga de gas
5	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 2168
5.10		Mano de Obra
6	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 2169
6.10		Mano de Obra

LOTE NRO: 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 9.000 BTU Rotulado N° 9989
	POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL	
1.3		Carga de gas
4	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9992, ubicado en el GAT
4.1		Carga de gas
4.4		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

5	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca Tokyo tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9993, ubicado en el GAI**
5.1		Carga de gas
5.4		Mano de Obra
7	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9995, ubicado en el GAI**
7.1		Carga de gas
8	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9996, ubicado en el GAI**
9	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9997, ubicado en el GATE**
9.1		Carga de gas
9.4		Mano de Obra
10	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9998, ubicado en el GATE**
10.1		Cambio de serpentin
10.3		Limpieza de serpentin
10.4		Mano de Obra
10.8		Mano de Obra
11	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9999, ubicado en el GATE**
11.2		Mano de Obra
11.6		Mano de Obra
12	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10000, ubicado en el G-4**
12.2		Mano de Obra
14	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10153, ubicado en el G-6**
14.6		Mano de Obra
15	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10154, ubicado en el G-2**
15.6		Mano de Obra
18	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10157, ubicado en la AYUDANTIA**

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

		COMIBA
18.6		Mano de Obra
21	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10002, ubicado en el salon Auditorio de la Comandancia**
21.2		Mano de Obra
22	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10003, ubicado en el salon Auditorio de la Comandancia**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
22.5		Cambio de contactor
POR ENCIMA DE LOS 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
22.10		Mano de Obra
23	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10004, ubicado en el SALON AUDITORIO DE LA COMANDANCIA**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
23.2		Mano de Obra
23.6		Mano de Obra
24	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10005, ubicado en el SALON VIP**
POR ENCIMA DE LOS 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
24.9		Cambio de tuercas campana
25	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10006, ubicado en el SALON VIP**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
25.2		Mano de Obra
25.6		Mano de Obra
26	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10007, ubicado en la COMANDANCIA**
26.10		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien
1	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.584, ubicado en la Ayudantia del GTA.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
1.1		Carga de gas
1.3		Cambio de serpentin
2	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 11.794, ubicado en la Oficina del Jefe del Escuadron SETAM.**
2.1		Carga de gas
2.3		Cambio de serpentin
3	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 6046 , ubicado en la Sala de Tecnicos del GTA.**
3.1		Carga de gas
3.3		Cambio de serpentin
4	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9763 , ubicado en la oficina del Cmdte Escuadron Material del GTA.**
4.1		Carga de gas
4.3		Cambio de serpentin
5	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.305, ubicado en la Sala de Pilotos del GTA**
5.1		Carga de gas
5.3		Cambio de serpentin
6	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.671, ubicado en el Departamento Administrativo SETAM, Planta Alta**
6.6		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

7	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 9986 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja**
7.6		Mano de Obra
9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10.308, ubicado en la Comandancia del GTA.**
9.6		Mano de Obra
10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9981, ubicado en la Sala de espera de la Comandancia del GTA.**
10.6		Mano de Obra
11	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9983 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja**
11.6		Mano de Obra
12	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9982 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja.**
12.6		Mano de Obra
13	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 11.163, ubicado en el auta del GTA.**
13.6		Mano de Obra

LOTE NRO: 4

Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1356, ubicado en la Comandancia del Batallon pcd.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
1.3		Carga de gas
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1352, ubicado en el G-1 de la BAT**
2.3		Carga de gas

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1353, ubicado en la Ayudantia de la Jefatura de Estado Mayor de la BAT**
3.3		Carga de gas
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1355, ubicado en la Direccion Administradiva de la BAT**
4.3		Carga de gas
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N°1813, ubicado en la Sala de Lactania de la BAT.**
5.4		Mano de Obra
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1815, ubicado en la Ayudantia de la BAT.**
6.4		Mano de Obra
7	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1816, ubicado en G-6 de la BAT.**
7.4		Mano de Obra
8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N°1371, ubicado en la Armeria del Batallon de Apoyo y Servicio**
8.10		Mano de Obra
8.14		Mano de Obra
9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU Rotulado N°1407, ubicado en el Salon Auditorio de la BAT**
9.6		Mano de Obra
9.10		Mano de Obra
10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU Rotulado N° 1868, unicado en la Primera Compañía del Batallon PCD N°1 de la BAT**
10.8		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

LOTE NRO: 5

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4701.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
1.3		Carga de gas
1.6		Mano de Obra
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4702.**
2.5		Cambio de serpentin
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4704.**
4.3		Carga de gas
4.6		Mano de Obra
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4705.**
5.3		Carga de gas
5.6		Mano de Obra
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 5030.**
6.3		Carga de gas
6.6		Mano de Obra
7	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 5031.**
7.3		Carga de gas
7.6		Mano de Obra
8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 5032.**
8.3		Carga de gas
8.6		Mano de Obra
10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4696.**

10.3		Carga de gas
11	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4697.**
11.5		Cambios de robinetes
12	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4698.**
12.5		Cambios de robinetes
13	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4699.**
13.3		Carga de gas
13.8		Mano de Obra
15	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 5033.**
15.8		Mano de Obra
16	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 5034.**
16.8		Mano de Obra
17	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 3206.**
17.6		Mano de Obra
17.8		Mano de Obra
19	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 328.**
19.4		Mano de Obra
20	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5200.**
20.6		Mano de Obra
22	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5202.**
22.10		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

23	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5203.**
23.8		Mano de Obra
24	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5204.**
24.8		Mano de Obra
24.12		Mano de Obra
25	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RDC 24.000 BTU Rotulado N° 2830.**
25.6		Mano de Obra
25.10		Mano de Obra
27	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split JET 24.000 BTU Rotulado N°3195.**
27.10		Mano de Obra
28	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split JET 24.000 BTU Rotulado N°3205.**
28.8		Mano de Obra
30	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 24.000 BTU Rotulado N° 5199.**
30.6		Mano de Obra
31	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM 36.000 BTU Rotulado N° 5190.**
31.10		Mano de Obra
31.14		Mano de Obra
31.16		Mano de Obra
32	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM 36.000 BTU Rotulado N° 5191.**
32.6		Mano de Obra
32.8		Mano de Obra
33	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado JAM 60.000 BTU Rotulado N° 4694**
33.8		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

34	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado JAM 60.000 BTU Rotulado N° 4695.**
POR ENCIMA DEL 15% DEL PRECIO REFERENCIAL		
34.4		Mano de Obra
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
34.8		Mano de Obra

LOTE NRO: 6

Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 803.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
1.7		Cambio de serpentin
1.10		Mano de Obra
1.14		Mano de Obra
1.18		Mano de Obra
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 804.**
2.7		Cambio de serpentin
2.10		Mano de Obra
2.14		Mano de Obra
2.18		Mano de Obra
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 805.**
3.7		Cambio de serpentin
3.10		Mano de Obra
3.14		Mano de Obra
3.18		Mano de Obra
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 806.**
4.7		Cambio de serpentin
4.10		Mano de Obra
4.14		Mano de Obra
4.18		Mano de Obra

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split Midas 18.000 BTU Rotulado N° 1805.**
6.10		Mano de Obra
8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 2328.**
8.8		Mano de Obra
8.10		Mano de Obra
9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split Midea 18000 BTU Rotulado N°1804.**
9.10		Mano de Obra
10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 1806.**
10.10		Mano de Obra
11	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 1807.**
11.10		Mano de Obra
12	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 24.000 BTU Rotulado N° 5159.**
12.8		Mano de Obra
12.12		Mano de Obra
13	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 24.000 BTU Rotulado N° 1802.**
13.10		Mano de Obra
13.14		Mano de Obra

LOTE NRO: 7

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU ROT N° 3169 UBICADO EN LA DSS MARCA TOKYO**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
1.7		Cambio de serpentín
1.10		Mano de Obra

1.14		Mano de Obra
1.18		Mano de Obra
1.20		Mano de Obra
1.23		Cambios de robinetes
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU ROT N° 2373 UBICADO EN LA AYUDANTIA MARCA MIDEA**
2.7		Cambio de serpentin
2.10		Mano de Obra
2.14		Mano de Obra
2.18		Mano de Obra
2.20		Mano de Obra
2.23		Cambios de robinetes
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU ROT N° 2972 MARCA TOKYO UBICADO EN EL G1**
3.10		Mano de Obra
3.14		Mano de Obra
3.18		Mano de Obra
3.20		Mano de Obra
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU ROT N° 3168 MARCA TOKYO UBICADO EN LA DSS**
4.10		Mano de Obra
4.14		Mano de Obra
4.18		Mano de Obra
4.20		Mano de Obra
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU ROT N° 3139 MARCA TOKYO UBICADO EN EL SEMAER**
5.10		Mano de Obra
5.14		Mano de Obra
5.18		Mano de Obra
5.20		Mano de Obra
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU ROT N° 3284 MARCA JAM UBICADO EN EL G3**

6.10		Mano de Obra
6.14		Mano de Obra
6.18		Mano de Obra
6.20		Mano de Obra
7	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU ROT N° 2412, MARCA MATSUI UBICADO EN LA DSI**
7.10		Mano de Obra
7.14		Mano de Obra
7.18		Mano de Obra
7.20		Mano de Obra
8	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU ROT N° 2252, MARCA MIDEA UBICADO EN LA DAF**
8.10		Mano de Obra
8.14		Mano de Obra
8.18		Mano de Obra
8.20		Mano de Obra
9	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU ROT N° 2947, MARCA JET UBICADO EN LA DSI**
9.10		Mano de Obra
9.14		Mano de Obra
9.18		Mano de Obra
9.20		Mano de Obra

LOTE NRO: 8

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien
1	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA TOKIO DE 12000 BTU CON CONTROL REMOTO. Rotulado N° 12005-04-84-2023**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
1.3		Carga de gas
2	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA TOKIO DE 12000 BTU CON CONTROL REMOTO. Rotulado N° 12005-04-84-2024**
2.3		Carga de gas

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE TECHO, DE 36.000 BTU, F/C, CON CONTROL REMOTO, MARCA JAM. ROTULADO N° 12005-04-84-1718**
10.10		Mano de Obra
10.14		Mano de Obra
10.18		Mano de Obra
11	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionado TIPO SPLIT DE TECHO, MARCA TOKYO DE 48.000 BTU, F/C, CON CONTROL REMOTO. .ROTULADO N° 12005-04-84-1421**
11.7		Cambio de serpentín
11.10		Mano de Obra
11.14		Mano de Obra
11.18		Mano de Obra
11.20		Mano de Obra
12	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire TIPO SPLIT DE TECHO, MARCA TOKYO DE 48.000 BTU, F/C, CON CONTROL REMOTO. .ROTULADO N° 12005-04-84-1422**
12.10		Mano de Obra
12.14		Mano de Obra
12.18		Mano de Obra
12.20		Mano de Obra
13	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT - MARCA JAM DE 60000 BTU MODELO JC - 60 ZHRA.- ROTULADO N° 12005-04-84-2479**
13.10		Mano de Obra
13.14		Mano de Obra
13.18		Mano de Obra
13.20		Mano de Obra

LOTE NRO: 9

Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4577, ubicado en la Jefatura del CIVA.**
POR DEBAJO DE LOS 25 % DE PRECIO REFERENCIAL		
1.3		Carga de gas

1.6		Mano de Obra
1.8		Mano de Obra
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4344, ubicado en la Oficina de Operaciones del CIVA**
2.3		Carga de gas
2.6		Mano de Obra
2.8		Mano de Obra
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU, Rot. N° 4354, ubicado en la Ayudantia de la PGA.**
3.3		Carga de gas
3.6		Mano de Obra
3.8		Mano de Obra
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4342, ubicado en la Oficina de Planes.**
4.3		Carga de gas
4.6		Mano de Obra
4.8		Mano de Obra
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, Rot. N° 4351, ubicado en la Oficina de la DAF**
5.6		Mano de Obra
5.8		Mano de Obra
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1002, ubicado en el Dormitorio Masculino**
5.6		Mano de Obra
5.8		Mano de Obra
7	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1003, ubicado en la Sala de Reuniones**
7.6		Mano de Obra
8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1004, ubicado en la Sala de Reuniones**

8.6		Mano de Obra
8.8		Mano de Obra
9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1006, ubicado en la Sala de Reuniones**
9.6		Mano de Obra
9.8		Mano de Obra
10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU, Rot. N° 4362, Ubicado en la Sala de Informática**
10.6		Mano de Obra

Este Comité de Evaluación resuelve solicitar por Nota de fecha 08 de febrero de 2023 a los oferentes, los documentos que se citan más arriba en un plazo no mayor a 24 horas.

Acto seguido se procede a verificar el Acta de Apertura de Ofertas en la cual se deja constancia que – en atención a lo establecido en el Art. 57 del Decreto N° 2992/19 – ninguna oferta fue declarada tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

Empresa Ingeniera D&A, representado en el acto por el Sr. Derlis Ojeda con C.I. N° 5.629.440 manifiesta que:

- Los Oferentes TECNOFRIO e INGENERIA D&A, presentan copias de las ofertas como solicita el PBC. Los demás oferentes no presentan copias.

  En este punto cabe señalar que la no presentación de copias de las ofertas no es motivó de descalificación de ofertas, y que las demás documentaciones serán calificadas en cada fase de la evaluación.

Empresa Serna Service de Derlis Serna, representado en el acto por el Sr. Derlis Juan González con C.I. N° 4.041.530 manifiesta que:

- El Oferente Ingeniera D&A no presenta Certificado de Origen Nacional, lo cual fue solicitado por el Comité de Evaluación mediante nota de fecha 08 de febrero del corriente año, teniendo en cuenta que en la Carta de Invitación el documento descripto es considerado de carácter formal.

En este estado, el Comité de Evaluación decide levantar la sesión, siendo las 12:00 hs, fijando nueva fecha para la evaluación el día 10 de febrero del corriente año, a las 09:00 hs.

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

Siendo el día y la hora arriba indicado, se reúnen nuevamente los miembros del Comité de Evaluación para verificar los documentos presentados por los oferentes, **COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Ramón Fernández Alfonso, TECNOFRIO de Pascual Torres Núñez, M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo, INGENERIA D&A de Derlis Gustavo Ojeda García y SERNA SERVICE de Derlis Arístides Serna Román** en ese contexto se destaca lo siguiente:

Que la empresa **COMPU NEW & ASOCIADOS** ha remitido las documentaciones requeridas por este Comité, en tiempo y en forma y reúne los requisitos en cuanto a la presentación de documentos básicos de carácter sustancial y documentos formales y está calificada para ser evaluada; por tanto, se concluye que: **"CUMPLE".**

Que la Empresa **TECNOFRIO de Pascual Torres Núñez** ha remitido las documentaciones requeridas por este Comité en tiempo y en forma y reúne los requisitos en cuanto a la presentación de documentos básicos de carácter sustancial y documentos formales y está calificada para ser evaluada, por tanto, se concluye que: **"CUMPLE".**

En cuanto a la empresa **M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo** ha remitido las documentaciones requeridas por este Comité, en tiempo pero no así en forma en cuanto a la presentación de la copia de facturaciones que avalen la experiencia requerida. Demostrar la experiencia en el servicio de mantenimiento de acondicionadores de aire con facturaciones de venta por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación de los años 2021 y 2022, presenta factura de los años 2020 y 2021 no así del 2022 conforme a lo solicitado en la Carta de Invitación Estándar y Nota del Comité de Evaluación, y conforme a lo establecido en el **Artículo 62 del Decreto N° 2992/2019** ***"El Comité de evaluación emplazara por escrito al Oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta (...)"***, por tanto se procede **a descalificar** al oferente **M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo**, por tanto, se concluye que: **"NO CUMPLE".**

Que la Empresa **INGENERIA D&A de Derlis Gustavo Ojeda García** no ha remitido las documentaciones requeridas por este Comité en tiempo y forma y conforme a lo establecido en el **Artículo 62** ***"El Comité de evaluación emplazara por escrito al Oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta (...)"***, por tanto, se procede **a descalificar** al oferente **INGENERIA D&A de Derlis Gustavo Ojeda García**, por tanto, se concluye que: **"NO CUMPLE".**

En cuanto a la empresa **SERNA SERVICE de Derlis Arístides Serna Román** ha remitido las documentaciones requeridas por este Comité, en tiempo y en forma y reúne los requisitos en cuanto a la presentación de documentos básicos de carácter sustancial y documentos formales y está calificada para ser evaluada; por tanto, se concluye que: **"CUMPLE".**

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

De conformidad a la Carta Invitación del presente llamado de Contratación Directa N° 23/2023 para la "Adquisición De Servicio De Mantenimiento y Reparación De Acondicionadores de Aire", los oferentes **COMPU NEW & ASOCIADOS, TECNO FRIO y SERNA SERVICE;** reúnen los requisitos en cuanto a la presentación de documentos básicos de carácter sustancial y documentos formales y están calificadas para ser evaluadas; por tanto, se concluye que: **"CUMPLEN".**

10. **ANALISIS EN SEGUNDA FASE – (Capacidad Legal, Situación Financiera y Experiencia en el ramo).**

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

Conforme se establece la Carta de Invitación, se procede a calificar las ofertas utilizando como parámetro los requisitos siguientes: Capacidad legal, Capacidad Financiera *(situación financiera)* y experiencia en el ramo.

a.) Capacidad Legal

De modo a corroborar que los oferentes **COMPU NEW & ASOCIADOS, TECNO FRIO y SERNA SERVICE**, han proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Art. 40 de la Ley 2051/03 Incs. "a" y "b", se procede a evaluar de la siguiente manera:

EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	CEDULA DE IDENTIDAD	CONSTANCIA NUMERO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	FUNCIONARIO PUBLICO SI / NO
COMPU NEW & ASOCIADOS	Antonio Ramón Fernández Alfonso	753.733	4110358	NO
TECNO FRIO	Pascual Torres Nuñes	1.388.647	4030398	NO
SERNA SERVICE	Derlis Arístides Serna Román	3487063	5110595	NO

Conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y ante las documentaciones presentadas por los oferentes **COMPU NEW & ASOCIADOS, TECNO FRIO y SERNA SERVICE**, en cuanto a la Capacidad legal **"CUMPLEN".**

b.) Análisis de los precios ofertados

Acto seguido y prosiguiendo con la verificación de la oferta y dando cumplimiento a la Resolución DNCP 1890/2020, para la evaluación de los precios ofertados en los procesos de

contrataciones regidos por la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" se analiza las respectivas ofertas conforme lo establece la normativa mencionada anteriormente.

En este estado el Comité de Evaluación, procede a verificar la nota remitida por el oferente **COMPU NEW & ASOCIADOS** en la cual remite la ,**Rectificación o ratificación del error aritmético presentado en el precio total del Lote N° 1, Lote N° 2 y en los Ítems** 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 23 y 25, **; en el precio total del Lote N° 3 y de los Ítems N°** 5, 7 y 11; **en el precio total del Lote N° 4 y de los Ítems N°** 8 y 9; **en el precio total del Lote N° 5 y de los Ítems N°** 3, 9, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 y 32 **; en el precio total del Lote N° 6 y de los Ítems N°** 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 13; **en el Lote N° 7 Ítems N°** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; **en el precio total del Lote N° 8 y de los Ítems N°** 1 y 2; **en el precio total del Lote N° 9 y de los Ítems N°** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10., **conforme a lo establecido en el ANEXO B", Numeral "30 Evaluación de la Oferta", inciso "b" de la Carta de Invitación,** por lo que a criterio del Comité de Evaluación considera aceptable el precio ofertado, por tanto se concluye que **"CUMPLE".**

LOTE NRO: 1

COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO					COMITÉ DE EVALUACION
Lote	**Ítem**	**Cantidad**	**Precio Oferta**	**Precio Total**	**Precio Corregido**
1			3.811.749	3.811.749	**3.811.750**

LOTE NRO: 2

Lote	**Ítem**	**Cantidad**	**Precio Oferta**	**Precio Total**	**Precio Corregido**
2			15.957.866	15.957.866	**15.957.875**
	2		651.749	651.749	**651.750**
	3		493.749	493.749	**493.750**
	6		493.749	493.749	**493.750**
	8		493.749	493.749	**493.750**
	10		503.499	503.499	**503.500**
	11		493.749	493.749	**493.750**
	12		691.249	691.249	**691.250**
	16		553.001	553.001	**553.000**
	17		553.001	553.001	**553.000**
	19		553.001	553.001	**553.000**

	20		562.874	562.874	**562.875**
	23		918.374	918.374	**918.375**
	25		918.374	918.374	**918.375**

LOTE NRO: 3

Lote	Ítem	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Corregido
3			8.995.499	8.995.499	**8.995.500**
	5	1	503.501	503.501	**503.500**
	7	1	859.124	859.124	**859.125**
	11	1	859.124	859.124	**859.125**

LOTE NRO: 4

Lote	Ítem	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Corregido
4			8.956.622	8.956.622	**8.956.625**
	8	1	2.132.998	2.132.998	**2.133.000**
	9	1	1.441.751	1.441.751	**1.441.750**

LOTE NRO: 5

Lote	Ítem	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Corregido
5			30.760.481	30.760.481	**30.760.500**
	3		503.624	503.624	**503.625**
	9		987.499	987.499	**987.500**
	14		592.499	592.499	**592.500**
	15		710.999	710.999	**711.000**
	17		681.374	681.374	**681.375**
	19		345.624	345.624	**345.625**
	20		908.499	908.499	**908.500**
	21		898.624	898.624	**898.625**
	22		888.749	888.749	**888.750**
	23		918.374	918.374	**918.375**
	24		888.749	888.749	**888.750**
	25		809.749	809.749	**809.750**
	26		829.499	829.499	**829.500**
	28		760.374	760.374	**760.375**

	29		1.076.374	1.076.374	**1.076.375**
	30		1.026.998	1.026.998	**1.027.000**
	31		2.123.126	2.123.126	**2.123.125**
	32		2.123.126	2.123.126	**2.123.125**

LOTE NRO: 6

Lote	Ítem	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Corregido
6			14.407.117	14.407.117	**14.407.125**
	1	1	1.481.124	1.481.124	**1.481.125**
	2	1	1.481.124	1.481.124	**1.481.125**
	3	1	1.481.124	1.481.124	**1.481.125**
	4	1	1.481.124	1.481.124	**1.481.125**
	6	1	1.066.499	1.066.499	**1.066.500**
	8	1	819.624	819.624	**819.625**
	12	1	947.999	947.999	**948.000**
	13	1	1.323.249	1.323.249	**1.323.250**

LOTE NRO: 7

Lote	Ítem	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Corregido
7			29.249.489	29.249.489	**29.249.500**
	1	1	2.804.374	2.804.374	**2.804.375**
	2	1	2.804.374	2.804.374	**2.804.375**
	3	1	2.982.248	2.982.248	**2.982.250**
	4	1	2.982.248	2.982.248	**2.982.250**
	5	1	2.982.248	2.982.248	**2.982.250**
	6	1	2.982.248	2.982.248	**2.982.250**
	7	1	3.653.751	3.653.751	**3.653.750**
	8	1	3.653.751	3.653.751	**3.653.750**

LOTE NRO: 8

Lote	Ítem	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Corregido
8			14.141.000	14.141.000	
	1	1	197.500	197.500	**582.625**
	2	1	197.500	197.500	**582.625**

LOTE NRO: 9

Lote	Ítem	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Corregido
9			7.485.242	7.485.242	**7.485.250**
	1	1	740.624	740.624	**740.625**
	2	1	740.624	740.624	**740.625**
	3	1	740.624	740.624	**740.625**
	4	1	740.624	740.624	**740.625**
	5	1	780.124	780.124	**780.125**
	6	1	780.124	780.124	**780.125**
	7	1	582.624	582.624	**582.625**
	8	1	780.124	780.124	**780.125**
	9	1	780.124	780.124	**780.125**
	10	1	819.626	819.626	**819.625**

A su vez, el Comité de Evaluación, procede a verificar la nota remitida por el oferente **TECNOFRIO** en la cual remite el desglose detallado de los lotes e ítems que se encuentran por debajo del 25% del precio referencial. En ese sentido el presente comité de evaluación considera no aceptable la respuesta del oferente, teniendo en cuenta que la cotización de la empresa **TECNOFRIO** se encuentra por debajo de los precios referenciales establecidos por la convocante y conforme a la **RESOLUCION DNCP 1890/20, que reza cuanto sigue en su** ***Artículo Nº 4 APROBACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN APLICABLE AL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA***

Análisis de los precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada. (...), por tanto, se procede **a descalificar** al oferente **TECNOFRIO.**

A su vez, el Comité de Evaluación, procede a verificar la nota remitida por el oferente **SERNA SERVICE** en la cual remite el desglose detallado de los lotes e ítems que se encuentran por debajo del 25% del precio referencial. En ese sentido el presente comité de evaluación considera no aceptable la respuesta del oferente, teniendo en cuenta que la cotización de la empresa **SERNA SERVICE** se encuentra por debajo de los precios referenciales establecidos por la convocante y conforme a la **RESOLUCION DNCP 1890/20, que reza cuanto sigue en su** ***Artículo Nº 4 APROBACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN APLICABLE AL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA***

Análisis de los precios ofertados
Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada. (...), por tanto, se procede **a descalificar** al oferente **SERNA SERVICE.**

c.) Capacidad Financiera

V. Capacidad Financiera.	COMPU NEW & ASOCIADOS
a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de la apertura.	CUMPLE
b. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados en los últimos años [2018, 2019 y 2020] para contribuyente de IRACIS IRE GENERAL. Tener en cuenta la Resolución Nº 49/14 del Ministerio de Hacienda vigente a la fecha "Por la cual se aprueban los nuevos modelos para la elaboración y presentación de los Estados Financieros de los contribuyentes del Impuesto a la Renta".	CUMPLE
c. Formulario 120 de los 12 meses del Año 2020, para contribuyentes sólo del IVA General.	NO APLICA
d- Formulario 106 y 501 de los últimos años [2018, 2019 y 2020] para contribuyentes del IRPC/ IRE SIMPLE	NO APLICA

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

En el análisis inherente a este punto se cuenta con la nota N° 36/23 del Departamento de Contabilidad del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea, por el cual se eleva los ratios financieros conforme se detalla a continuación:

COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ

RATIOS DE LIQUIDEZ (Activo Corriente/Pasivo Corriente)
(Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio en los dos últimos años)

DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS		PROMEDIO	OBS.
	2021	2020		
ACTIVO CORRIENTE	488.722.671	470.168.329	4,15	Pasa
PASIVO CORRIENTE	122.692.088	108.921.264		
RATIOS	3,98	4,32		

ENDEUDAMIENTO (Pasivo total/Activo total)
(No deberá ser mayor que a 0,80 en promedio en los dos últimos años)

DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS		PROMEDIO	OBS.
	2021	2020		
TOTAL DE ACTIVOS	772.204.298	678.462.278	0,16	Pasa
TOTAL DE PASIVOS	122.692.088	108.921.264		
RATIOS	0,16	0,16		

RENTABILIDAD (Porcentaje de utilidad después de impuestos o perdida con respecto al capital)
(El promedio en los dos últimos años no deberá ser negativo)

DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS		PROMEDIO	OBS.
	2021	2020		
CAPITAL	50.000.000	50.000.000	1,47	Pasa
UTILIDAD	79.971.196	66.957.250		
RATIOS	1,60	1,34		

OBS: La firma **COMPU NEW & ASOCIADOS**, se encuentra en condiciones favorables para ser contratada.

Del análisis efectuado en cuanto a los índices de endeudamiento, ratios de liquidez y rentabilidad, se ha observado que los guarismos que resultan de los estados financieros del oferente, **COMPU NEW & ASOCIADOS,** se encuentran dentro de los parámetros exigidos en la Carta de Invitación, por lo tanto se concluye que **"CUMPLE".**

Capacidad Técnica: No Aplica

e.) Experiencia

En tal sentido, se constata mediante las ofertas y los documentos solicitados por este Comité en la Primera Fase en cuanto a experiencia, el oferente **COMPU NEW & ASOCIADOS,** ha presentado copias de facturaciones de ventas, los que hacen referencia a este criterio de calificación de conformidad a lo requerido en la Carta de Invitación, por lo tanto se concluye que con la presentación **"CUMPLE".**

VI. Experiencia.	COMPU NEW & ASOCIADOS
1. Copia de facturaciones que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE

11. ANALISIS EN SU TERCERA FASE - (Agrupación de ofertas conforme a la cuantía)

La presente adjudicación se realizará por **"LOTE"**, conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones.

Conforme al cuadro comparativo de precios se agrupa los precios en orden del más bajo al más alto.

12. ANALISIS EN SU CUARTA FASE - (Selección de la oferta más baja y análisis de la oferta N° 2 en el caso de que la primera sea rechazada y así sucesivamente).

En esta fase se selecciona provisoriamente la oferta con el precio más bajo, de conformidad al Art. 61 del Decreto N° 2992/19.

LOTE N° 1 – COMREGAER

En el presente lote, el Oferente **M&C BUSSINES** cotiza el precio más bajo, quien fue descalificado por el presente comité en la **Primera Fase** por no remitir en forma las documentaciones solicitadas por nota. La segunda mejor oferta le corresponde a la empresa **INGENERIA D&A** quien fue descalificado por el presente comité en la **Primera Fase** por no remitir las documentaciones solicitadas por nota. La tercera mejor oferta le corresponde al oferente **TECNOFRIO** quien fue descalificado por el presente comité en la **Segunda Fase** por no ser aceptable el precio ofertado ya que se encuentra por debajo del 25% del precio referencial. La cuarta mejor oferta le corresponde al oferente **SERNA SERVIVE** quien fue descalificada en la **Segunda Fase** por no ser aceptable el precio ofertado ya que se encuentra por debajo del 25% del precio referencial. La quinta mejor oferta le corresponde al oferente **COMPU NEW & ASOCIADOS,**

quien cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en la Carta de Invitación.

LOTE N° 2 - IBA

En el presente lote, el Oferente **M&C BUSSINES** cotiza el precio más bajo, quien fue descalificado por el presente comité en la **Primera Fase** por no remitir en forma las documentaciones solicitadas por nota. La segunda mejor oferta le corresponde a la empresa **TECNOFRIO** quien fue descalificado por el presente comité en la **Segunda Fase** por no ser aceptable el precio ofertado ya que se encuentra por debajo del 25% del precio referencial. La cuarta mejor oferta le corresponde al oferente **SERNA SERVIVE** quien fue descalificada en la **Segunda Fase** por no ser aceptable el precio ofertado ya que se encuentra por debajo del 25% del precio referencial. La cuarta mejor oferta le corresponde al oferente **COMPU NEW & ASOCIADOS,** quien cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en la Carta de Invitación.

LOTE N° 3 – SETAM

En el presente lote, el Oferente **M&C BUSSINES** cotiza el precio más bajo, quien fue descalificado por el presente comité en la **Primera Fase** por no remitir en forma las documentaciones solicitadas por nota. La segunda mejor oferta le corresponde a la empresa **TECNOFRIO** quien fue descalificado por el presente comité en la **Segunda Fase** por no ser aceptable el precio ofertado ya que se encuentra por debajo del 25% del precio referencial. La cuarta mejor oferta le corresponde al oferente **SERNA SERVIVE** quien fue descalificada en la **Segunda Fase** por no ser aceptable el precio ofertado ya que se encuentra por debajo del 25% del precio referencial. La cuarta mejor oferta le corresponde al oferente **COMPU NEW & ASOCIADOS,** quien cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en la Carta de Invitación.

LOTE N° 4 – BAT

En el presente lote, el Oferente **M&C BUSSINES** cotiza el precio más bajo, quien fue descalificado por el presente comité en la **Primera Fase** por no remitir en forma las documentaciones solicitadas por nota. La segunda mejor oferta le corresponde a la empresa **TECNOFRIO** quien fue descalificado por el presente comité en la **Segunda Fase** por no ser aceptable el precio ofertado ya que se encuentra por debajo del 25% del precio referencial. La cuarta mejor oferta le corresponde al oferente **SERNA SERVIVE** quien fue descalificada en la **Segunda Fase** por no ser aceptable el precio ofertado ya que se encuentra por debajo del 25% del precio referencial. La cuarta mejor oferta le corresponde al oferente **COMPU NEW & ASOCIADOS,** quien cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en la Carta de Invitación.

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

LOTE Nº 5 – COMFAER

En el presente lote, el Oferente **M&C BUSSINES** cotiza el precio más bajo, quien fue descalificado por el presente comité en la **Primera Fase** por no remitir en forma las documentaciones solicitadas por nota. La segunda mejor oferta le corresponde a la empresa **TECNOFRIO** quien fue descalificado por el presente comité en la **Segunda Fase** por no ser aceptable el precio ofertado ya que se encuentra por debajo del 25% del precio referencial. La tercera mejor oferta le corresponde al oferente **COMPU NEW & ASOCIADOS**, quien cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en la Carta de Invitación.

LOTE Nº 6 – CUARTEL GENERAL

En el presente lote, el Oferente **M&C BUSSINES** cotiza el precio más bajo, quien fue descalificado por el presente comité en la **Primera Fase** por no remitir en forma las documentaciones solicitadas por nota. La segunda mejor oferta le corresponde a la empresa **TECNOFRIO** quien fue descalificado por el presente comité en la **Segunda Fase** por no ser aceptable el precio ofertado ya que se encuentra por debajo del 25% del precio referencial. La cuarta mejor oferta le corresponde al oferente **SERNA SERVIVE** quien fue descalificada en la **Segunda Fase** por no ser aceptable el precio ofertado ya que se encuentra por debajo del 25% del precio referencial. La cuarta mejor oferta le corresponde al oferente **COMPU NEW & ASOCIADOS**, quien cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en la Carta de Invitación.

LOTE Nº 7 – BRIGADA LOGISTICA

En el presente lote, el Oferente **M&C BUSSINES** cotiza el precio más bajo, quien fue descalificado por el presente comité en la **Primera Fase** por no remitir en forma las documentaciones solicitadas por nota. La segunda mejor oferta le corresponde a la empresa **TECNOFRIO** quien fue descalificado por el presente comité en la **Segunda Fase** por no ser aceptable el precio ofertado ya que se encuentra por debajo del 25% del precio referencial. La cuarta mejor oferta le corresponde al oferente **SERNA SERVIVE** quien fue descalificada en la **Segunda Fase** por no ser aceptable el precio ofertado ya que se encuentra por debajo del 25% del precio referencial. La cuarta mejor oferta le corresponde al oferente **COMPU NEW & ASOCIADOS**, quien cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en la Carta de Invitación.

LOTE Nº 8 – CIAERE

En el presente lote, el Oferente **M&C BUSSINES** cotiza el precio más bajo, quien fue descalificado por el presente comité en la **Primera Fase** por no remitir en forma las documentaciones solicitadas por nota. La segunda mejor oferta le corresponde al oferente **SERNA SERVIVE** quien fue descalificada en la **Segunda Fase** por no ser aceptable el precio

ofertado ya que se encuentra por debajo del 25% del precio referencial. La tercera mejor oferta le corresponde al oferente **TECNOFRIO** quien fue descalificado por el presente comité en la **Segunda Fase** por no ser aceptable el precio ofertado ya que se encuentra por debajo del 25% del precio referencial. La cuarta mejor oferta le corresponde al oferente **COMPU NEW & ASOCIADOS**, quien cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en la Carta de Invitación.

LOTE Nº 9 – PGA

En el presente lote, el Oferente **M&C BUSSINES** cotiza el precio más bajo, quien fue descalificado por el presente comité en la **Primera Fase** por no remitir en forma las documentaciones solicitadas por nota. La segunda mejor oferta le corresponde al oferente **SERNA SERVIVE** quien fue descalificada en la **Segunda Fase** por no ser aceptable el precio ofertado ya que se encuentra por debajo del 25% del precio referencial. La tercera mejor oferta le corresponde al oferente **TECNOFRIO** quien fue descalificado por el presente comité en la **Segunda Fase** por no ser aceptable el precio ofertado ya que se encuentra por debajo del 25% del precio referencial. La cuarta mejor oferta le corresponde al oferente **COMPU NEW & ASOCIADOS**, quien cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en la Carta de Invitación.

13. QUINTA FASE – (Recomendación para la Adjudicación y/o Declaración Desierta)

Por las razones y fundamentos legales expuestos precedentemente, el Comité de Evaluación recomienda al Señor Comandante de la Fuerza Aérea:

ADJUDICAR: a la empresa **COMPU NEW & ASOCIADOS** la presente **Contratación Directa Nº 23/2023**, para la Adquisición De Servicio De Mantenimiento y Reparación De Acondicionadores de Aire, conforme se detalla a continuación:

1) A la empresa **COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Ramón Fernández Alfonso los siguientes Lotes:**

LOTE	MONTO MÁXIMO	MONTO MÍNIMO
LOTE 1	5.000.000	2.500.000
LOTE 2	50.000.000	25.000.000
LOTE 3	12.000.000	6.000.000

LOTE 4	12.000.000	6.000.000
LOTE 5	15.000.000	7.500.000
LOTE 6	11.500.000	5.750.000
LOTE 7	15.000.000	7.500.000
LOTE 8	20.000.000	10.000.000
LOTE 9	10.000.000	5.000.000

- **MONTO MÍNIMO ADJUDICADO Gs. 75.250.000 (Guaraníes setenta y cinco millones docientos cicuenta mil).**

- **MONTO MÁXIMO ADJUDICADO Gs. 150.500.000 (Guaraníes Ciento cincuenta millones quinientos mil).**

La presente adjudicación se basa en lo establecido en el Artículo 27 y 28, de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas y el Capitulo III, Sección VI "Evaluación y Comparación de Ofertas" y Sección VII "Adjudicación" del Decreto N° 2992/2019 que reglamenta el supra citado cuerpo legal.

Siendo la fecha indicada a continuación, el Comité de Evaluación, resuelve remitir a la Máxima Autoridad, el presente Informe y las documentaciones que los respaldan, a fin de proceder a la adjudicación respectiva, conforme a las recomendaciones formuladas.

Avalan el estudio realizado en la Ciudad de Luque, República del Paraguay en la Sala de reuniones del Centro Financiero N° 4 del Comando de la Fuerza Aérea, los Miembros del Comité de Evaluación. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas del día catorce de febrero del año dos mil veintitrés, suscribiendo el presente Informe.

GENNEER JOSEFINA MACHUCA CUELLAR
STTE AVL - MIEMBRO DE COMITÉ EVALUACIÓN

VICTOR MARCELO SOSA ROA
STTE AVL - MIEMBRO DE COMITÉ EVALUACIÓN

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023
"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores de Aire"
Con I.D. N° 422.550

LISSANDRY SOLEDAD ZARATE LEDESMA
TTE AVL - MIEMBRO DE COMITÉ EVALUACIÓN

MARIA LARISSA PERALTA ALVARENGA
TTE 1° AVC - MIEMBRO DE COMITÉ EVALUACIÓN

PABLO ENMANUEL VERA GALEANO
TTE 1° AVL - MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACION