DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		LUNA REPRESENTACIONES														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	MANTENIMIENTO															
1	Perno, buje y eje central del rodillo del tintero	650.000	1	MULTIGRAPHIC	USA	650.000										
2	Rodillo (nuevo) del mojador con 2 rulemanes (nuevos)	1.250.000	1	MULTIGRAPHIC	USA	1.250.000										
3	Vulcanizacion de goma de la bateria de rodillos entintadores y agua (Cambio de Rulemanes de la Bateria de Rodillos)	3.100.000	1	NO APLICA	NO APLICA	3.100.000										
4	Recambio de la cinta transportadora de papel	169.000	9	MULTIGRAPHIC	USA	1.521.000										
5	Vulcanizacion de goma del rodillo pizon de goma	450.000	1	NO APLICA	NO APLICA	450.000										
6	Recambio de 2 bujes regulador del pizon de goma	145.000	2	MULTIGRAPHIC	USA	290.000										
7	Recambio de 2 rulemanes y rollete del pizon de metal	225.000	2	MULTIGRAPHIC	USA	450.000										
8	Recambio de la mordaza estiradores de caucho (soporte)	350.000	1	MULTIGRAPHIC	USA	350.000										
9	Recambio del rodillo moleteado de metal de la bandeja de agua	690.000	1	MULTIGRAPHIC	USA	690.000										
10	Rectificacion del rodillo de metal batidor de agua	220.000	1	NO APLICA	NO APLICA	220.000										
11	Recambio del buje del soporte de la espada del rodillo mojador	195.000	1	MULTIGRAPHIC	USA	195.000										
12	Recambio del brazo de nailón del regulador ductor del agua	115.000	1	MULTIGRAPHIC	USA	115.000										
13	Regulacion del tambor de chapa, caucho y tambor impresor (de presion)	600.000	1	NO APLICA	NO APLICA	600.000										
14	Recambio de rolletes de la pinza transportadora de papel	230.000	3	MULTIGRAPHIC	USA	690.000										
15	Rectificacion de la cruzeta de la manija del ascensor de la mesa de papel	350.000	1	NO APLICA	NO APLICA	350.000										
16	Rectificacion de compresor de aire	1.100.000	1	MULTIGRAPHIC	USA	1.100.000										
17	Rectificacion de rollete de entrada (goma)	100.000	4	NO APLICA	NO APLICA	400.000										
18	Reparacion de la manivela del emparejador (regulacion) (mantenimiento)	370.000	1	NO APLICA	NO APLICA	370.000										
19	Regulacion, lubricacion y limpieza general de la maquina offset doble oficio, multigraphics	3.300.000	1	MULTIGRAPHIC	USA	3.300.000										
20	Recambio de mantilla	280.000	1	NO APLICA	NO APLICA	280.000										
21	Mantenimiento general parte electrica offset multigraphics	1.250.000	1	NO APLICA	NO APLICA	1.250.000										

Firma del Responsable de la U.O.C.
Ing. Norma Fernández de Burgos
Jefa Dpto. Procesos de Contratación
COPACO S.A.