Anexo 2

VERSION 1

Concurso de Ofertas Nº 15/2015 "Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escaner_Plurianual 2015_2016_2017"_ID Nº 300.867

Cuadro Comparativo de Precios

Oferentes:							MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	IGC S.R.L.	OLAM SERVICE de Nelson Raúl Coronel Segovia	R&N SERVICE de Roberto Yamil Núñez Yampey	CENTRO DE ESTUDIO DE LA INFORMATICA C.E.I de Jorge Ramón Villalba González
Item*	**Código Catalogo***	**Descripción de los Servicios**		**Unidad de Medida***	**Cant.**	**Present.**	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Precio unitario (IVA incluido)****
1	81111812-002	EPSON / LX300 II y LX300 +II - MATRICIAL	Cambio de Cabezal	Unidad	1	Evento	350.000	220.000	360.000	200.000	200.000
			Cambio de Rodillos	Unidad	1	Evento	60.000	80.000	30.000	120.000	200.000
			Cambio de Engranajes	Unidad	1	Evento	20.000	60.000	30.000	100.000	150.000
			Cambio de Cinta oruga	Unidad	1	Evento	80.000	120.000	42.000	120.000	60.000
			Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	1	Evento	50.000	80.000	72.000	100.000	60.000
			Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	Unidad	1	Evento	80.000	80.000	100.000	100.000	80.000
2	81111812-002	HP / DESKJET D1560	Cambio Cinta Encoder	Unidad	1	Evento	30.000	120.000	30.000	120.000	40.000
			Cambio de Rodillo	Unidad	1	Evento	50.000	80.000	30.000	120.000	80.000
			Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	1	Evento	30.000	60.000	30.000	100.000	80.000
			Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	Unidad	1	Evento	60.000	60.000	30.000	100.000	40.000
3	81111812-002	HP / DESKJET 3920	Cambio Cinta Encoder	Unidad	1	Evento	30.000	120.000	30.000	120.000	60.000
			Cambio de Rodillo	Unidad	1	Evento	50.000	80.000	30.000	120.000	80.000
			Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	1	Evento	30.000	60.000	30.000	100.000	80.000
			Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	Unidad	1	Evento	60.000	60.000	30.000	100.000	60.000
4	81111812-002	HP / DESKJET D1360	Cambio Cinta Encoder	Unidad	1	Evento	30.000	120.000	30.000	120.000	60.000
			Cambio de Rodillo	Unidad	1	Evento	50.000	80.000	30.000	120.000	80.000
			Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	1	Evento	30.000	60.000	30.000	100.000	80.000
			Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	Unidad	1	Evento	60.000	60.000	30.000	100.000	60.000
5	81111812-002	HP / DESKJET D2460	Cambio Cinta Encoder	Unidad	1	Evento	30.000	120.000	30.000	120.000	60.000
			Cambio de Rodillo	Unidad	1	Evento	50.000	80.000	30.000	120.000	80.000
			Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	1	Evento	30.000	60.000	30.000	100.000	80.000
			Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	Unidad	1	Evento	60.000	60.000	30.000	100.000	60.000
6	81111812-002	HP / DESKJET D4360	Cambio Cinta Encoder	Unidad	1	Evento	30.000	120.000	30.000	120.000	60.000
			Cambio de Rodillo	Unidad	1	Evento	50.000	80.000	30.000	120.000	80.000
			Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	1	Evento	30.000	60.000	30.000	100.000	80.000
			Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	Unidad	1	Evento	60.000	60.000	30.000	100.000	60.000
7	81111812-002	HP / DESKJET F2180	Cambio de Fuente Eléctrica Externa	Unidad	1	Evento	100.000	150.000	60.000	150.000	200.000
			Cambio de Bandeja 1	Unidad	1	Evento	60.000	80.000	78.000	150.000	180.000
			Cambio de Lámpara de Escáner	Unidad	1	Evento	120.000	160.000	30.000	150.000	230.000
			Cambio Cinta Encoder	Unidad	1	Evento	30.000	80.000	30.000	120.000	40.000
			Cambio de Rodillo	Unidad	1	Evento	50.000	80.000	30.000	120.000	80.000

Arq. Antonio Boselli
Director Programa Tekoha
Secretaría de Accion Social

Abogada Mariana Galvan Del Puerto
Directora Jurídica - SAS
Mat. C.S.J. Nº 5.050

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Dpto. Adm. y Finanzas
Secretaría de Acción Social

C.P. Carlos C. Martínez S.
DUOC

			Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	1	Evento	30.000	60.000	30.000	100.000	60.000
			Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	Unidad	1	Evento	60.000	60.000	30.000	100.000	80.000
8	81111812-002	HP / DESKJET F380	Cambio de Fuente Eléctrica Externa	Unidad	1	Evento	100.000	150.000	60.000	150.000	200.000
			Cambio de Bandeja 1	Unidad	1	Evento	60.000	80.000	96.000	150.000	180.000
			Cambio de Lámpara de Escáner	Unidad	1	Evento	120.000	160.000	30.000	150.000	230.000
			Cambio Cinta Encoder	Unidad	1	Evento	30.000	80.000	30.000	120.000	40.000
			Cambio de Rodillo	Unidad	1	Evento	50.000	80.000	30.000	120.000	80.000
			Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	1	Evento	30.000	60.000	30.000	100.000	60.000
			Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	Unidad	1	Evento	60.000	60.000	30.000	100.000	80.000
9	81111812-002	HP / DESKJET F4280	Cambio de Fuente Eléctrica Externa	Unidad	1	Evento	100.000	150.000	60.000	150.000	200.000
			Cambio de Bandeja 1	Unidad	1	Evento	60.000	80.000	30.000	150.000	180.000
			Cambio de Lámpara de Escáner	Unidad	1	Evento	120.000	160.000	30.000	120.000	230.000
			Cambio Cinta Encoder	Unidad	1	Evento	30.000	80.000	30.000	120.000	40.000
			Cambio de Rodillo	Unidad	1	Evento	50.000	80.000	30.000	120.000	80.000
			Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	1	Evento	30.000	60.000	30.000	100.000	60.000
			Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	Unidad	1	Evento	60.000	60.000	30.000	100.000	80.000
10	81111812-002	HP / PHOTOSMART D110 SERIES	Cambio de Fuente Eléctrica Externa	Unidad	1	Evento	100.000	150.000	78.000	150.000	200.000
			Cambio de Bandeja 1	Unidad	1	Evento	60.000	80.000	30.000	150.000	180.000
			Cambio Cinta Encoder	Unidad	1	Evento	120.000	160.000	30.000	120.000	230.000
			Cambio de Rodillo	Unidad	1	Evento	30.000	80.000	30.000	120.000	40.000
			Cambio de Lámpara de Escáner	Unidad	1	Evento	50.000	80.000	30.000	150.000	80.000
			Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	1	Evento	30.000	60.000	30.000	100.000	60.000
			Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	Unidad	1	Evento	60.000	60.000	30.000	100.000	80.000
11	81111812-002	BROTHER / MFC-8480DN	Cambio de Fusor	Unidad	1	Evento	950.000	880.000	1.500.000	200.000	550.000
			Cambio de Rodillo	Unidad	1	Evento	350.000	120.000	480.000	200.000	250.000
			Cambio de Fuente Eléctrica	Unidad	1	Evento	450.000	220.000	180.000	80.000	400.000
			Cambio de Pelicula Fusor	Unidad	1	Evento	50.000	120.000	240.000	80.000	300.000
			Cambio de Engranaje	Unidad	1	Evento	20.000	60.000	30.000	80.000	200.000
			Cambio de Bandeja ADF	Unidad	1	Evento	1.500.000	220.000	210.000	200.000	1.200.000
			Cambio de Bandeja 1	Unidad	1	Evento	1.300.000	120.000	210.000	200.000	1.200.000
			Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	1	Evento	80.000	80.000	120.000	120.000	180.000
			Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	Unidad	1	Evento	100.000	80.000	120.000	120.000	180.000
12	81111812-002	HP / LASERJET M2727 nf	Cambio de Fusor	Unidad	1	Evento	1.000.000	880.000	1.500.000	150.000	850.000
			Cambio de Rodillo	Unidad	1	Evento	300.000	120.000	240.000	120.000	250.000
			Cambio de Fuente Eléctrica	Unidad	1	Evento	450.000	220.000	180.000	120.000	600.000
			Cambio de Pelicula Fusor	Unidad	1	Evento	65.000	120.000	240.000	150.000	300.000
			Cambio de Engranaje	Unidad	1	Evento	20.000	60.000	30.000	100.000	200.000
			Cambio de Bandeja ADF	Unidad	1	Evento	1.350.000	220.000	210.000	150.000	1.200.000
			Cambio de Bandeja ByPass	Unidad	1	Evento	250.000	120.000	210.000	150.000	1.200.000
			Cambio de Bandeja 1	Unidad	1	Evento	650.000	120.000	210.000	150.000	1.200.000
			Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	1	Evento	60.000	80.000	120.000	100.000	180.000
			Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	Unidad	1	Evento	80.000	80.000	120.000	100.000	180.000
13	81111812-002	HP / LaserJet M3035	Cambio de Fusor	Unidad	1	Evento	1.000.000	880.000	1.500.000	150.000	1.200.000
			Cambio de Rodillo	Unidad	1	Evento	300.000	120.000	240.000	120.000	300.000
			Cambio de Fuente Eléctrica	Unidad	1	Evento	400.000	220.000	180.000	150.000	800.000
			Cambio de Pelicula Fusor	Unidad	1	Evento	80.000	120.000	240.000	80.000	400.000
			Cambio de Engranaje	Unidad	1	Evento	20.000	60.000	30.000	150.000	300.000
			Cambio de Bandeja ADF	Unidad	1	Evento	550.000	220.000	210.000	150.000	1.300.000
			Cambio de Bandeja ByPass	Unidad	1	Evento	250.000	120.000	210.000	150.000	1.300.000
			Cambio de Bandeja 1	Unidad	1	Evento	650.000	120.000	210.000	150.000	1.300.000

Arq. Antonio Boselli
Director Programa Tekoha
Secretaría de Acción Social

Abog. María E. Galvan
Directora Jurídica - SAS
Mat. C.S.J. Nº 5.050

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director General de Administración y Finanzas
Secretaría de Acción Social

C.P. Carlos C. Martínez S.
DUOC

			Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	1	Evento	80.000	80.000	120.000	100.000	300.000
			Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	Unidad	1	Evento	80.000	80.000	120.000	100.000	300.000
14	81111812-002	KYOCERA / FS-1035 MFP/L	Cambio de Fusor	Unidad	1	Evento	1.100.000	880.000	1.620.000	250.000	1.200.000
			Cambio de Fuente Eléctrica	Unidad	1	Evento	500.000	220.000	180.000	200.000	900.000
			Cambio de Película Fusor	Unidad	1	Evento	30.000	240.000	120.000	200.000	300.000
			Cambio de Rodillo (Pulley Feed)	Unidad	1	Evento	120.000	120.000	210.000	180.000	300.000
			Cambio de Rodillo (Pulley Pickup)	Unidad	1	Evento	120.000	120.000	210.000	180.000	300.000
			Cambio de Rodillo (Retard Roll)	Unidad	1	Evento	120.000	120.000	210.000	180.000	300.000
			Cambio de Lámpara de Escáner	Unidad	1	Evento	200.000	600.000	60.000	200.000	350.000
			Cambio de Cable Flat del Escáner	Unidad	1	Evento	80.000	140.000	60.000	200.000	300.000
			Cambio de Correa del Escáner	Unidad	1	Evento	120.000	140.000	60.000	120.000	300.000
			Cambio de Engranaje	Unidad	1	Evento	20.000	60.000	48.000	60.000	300.000
			Cambio de Bandeja Bypass	Unidad	1	Evento	220.000	340.000	210.000	200.000	1.300.000
			Cambio de Bandeja 1	Unidad	1	Evento	2.500.000	340.000	210.000	200.000	1.300.000
			Cambio de Bandeja ADF	Unidad	1	Evento	2.250.000	1.200.000	210.000	200.000	1.300.000
			Kit de mantenimiento MK -1147	Unidad	1	Evento	2.300.000	1.800.000	2.100.000	800.000	1.400.000
			Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	1	Evento	80.000	220.000	120.000	120.000	300.000
			Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	Unidad	1	Evento	80.000	200.000	120.000	120.000	300.000
15	81111812-002	XEROX / WORKCENTRE 3220	Cambio de Fusor	Unidad	1	Evento	1.200.000	1.200.000	840.000	280.000	650.000
			Cambio de Rodillo	Unidad	1	Evento	150.000	320.000	210.000	250.000	300.000
			Cambio de Fuente Eléctrica	Unidad	1	Evento	450.000	660.000	180.000	250.000	550.000
			Cambio de Película Fusor	Unidad	1	Evento	120.000	250.000	210.000	250.000	300.000
			Cambio de Engranajes	Unidad	1	Evento	20.000	120.000	48.000	100.000	300.000
			Cambio de Bandeja ADF	Unidad	1	Evento	1.000.000	1.500.000	210.000	700.000	600.000
			Cambio de Bandeja 1	Unidad	1	Evento	1.200.000	1.200.000	210.000	600.000	600.000
			Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	1	Evento	80.000	220.000	120.000	150.000	300.000
			Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	Unidad	1	Evento	80.000	200.000	120.000	150.000	300.000
16	81111812-002	XEROX / PHASER 3300MFP	Cambio de Fusor	Unidad	1	Evento	1.200.000	1.200.000	840.000	280.000	850.000
			Cambio de Rodillo	Unidad	1	Evento	150.000	320.000	210.000	250.000	300.000
			Cambio de Fuente Eléctrica	Unidad	1	Evento	450.000	660.000	180.000	250.000	800.000
			Cambio de Película Fusor	Unidad	1	Evento	120.000	250.000	210.000	250.000	300.000
			Cambio de Engranajes	Unidad	1	Evento	20.000	120.000	48.000	100.000	300.000
			Cambio de Bandeja ADF	Unidad	1	Evento	1.000.000	1.500.000	210.000	700.000	900.000
			Cambio de Bandeja 1	Unidad	1	Evento	1.200.000	1.200.000	210.000	600.000	900.000
			Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	1	Evento	80.000	220.000	120.000	150.000	300.000
			Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	Unidad	1	Evento	80.000	200.000	120.000	150.000	300.000
17	81111812-004	CANON / IMAGEFORMULA DR-6030C	Kit de Rodillo	Unidad	1	Evento	650.000	420.000	90.000	2.000.000	600.000
			Lámpara de Escáner Superior	Unidad	1	Evento	150.000	920.000	90.000	2.000.000	400.000
			Lámpara de Escáner Inferior	Unidad	1	Evento	150.000	1.350.000	90.000	2.000.000	400.000
			Fuente de Alimentación	Unidad	1	Evento	200.000	350.000	120.000	1.000.000	600.000
			Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	1	Evento	80.000	80.000	120.000	150.000	300.000
			Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	Unidad	1	Evento	80.000	80.000	120.000	150.000	300.000
18	81111812-004	EPSON / WORKFORCE GT-S80	Kit de Rodillo	Unidad	1	Evento	250.000	450.000	90.000	800.000	600.000
			Lámpara de Escáner Superior	Unidad	1	Evento	120.000	1.250.000	90.000	1.000.000	800.000
			Lámpara de Escáner Inferior	Unidad	1	Evento	120.000	940.000	90.000	1.000.000	800.000
			Fuente de Alimentación	Unidad	1	Evento	220.000	350.000	120.000	800.000	450.000
			Mano de Obra por cambio de partes	Unidad	1	Evento	80.000	80.000	120.000	150.000	250.000
			Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	Unidad	1	Evento	80.000	80.000	120.000	150.000	200.000
****Precio total sólo a efectos de comparación de precios**							**36.345.000**	**35.290.000**	**22.840.000**	**30.410.000**	**48.710.000**

Arq. Antonio Boselli
Director Programa Tekoha
Secretaría de Accion Social

Abog. María E. Galván Del Puerto
Directora Jurídica - SAS
Mat. C.S.J. Nº 5.050

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director ... y Finanzas
C... Social

C.P. Carlos C. Martínez S.
DUOC