PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.103.20	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE ACEITE		117.000	70.200	-40
1.103.21	CAMBIAR (03)(07) ACEITE MOTOR LITRO		111.000	66.600	-40
1.103.22	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE ACEITE MOTOR		156.666	94.000	-40
1.103.23	CAMBIAR (03)(07)(13) RETEN BANCADA TRASERA		313.666	188.200	-40
1.103.24	CAMBIAR (03)(07) JUNTA TAPA BALANCIN		193.333	116.000	-40
1.103.25	CAMBIAR(03)(97) RETEN FRENTE MOTOR		510.000	306.000	-40
1.103.26	CAMBIAR (03)(07) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		156.666	94.000	-40
1.103.27	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE ADMISION		156.666	94.000	-40
1.103.28	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		193.333	116.000	-40
1.103.29	CAMBIAR (03) JUNTA DE ESCAPE		156.666	94.000	-40
1.103.30	CAMBIAR(03)(97) BOMBA DE AGUA		663.666	398.200	-40
1.103.31	CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO		217.000	130.200	-40
1.103.32	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		96.666	58.000	-40
1.103.33	CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA		430.333	258.200	-40
1.103.34	REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA		1.077.000	646.200	-40
1.103.35	LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA		516.666	310.000	-40
1.103.36	CAMBIAR (03) VENTILADOR DE RADIADOR		235.333	141.200	-40
1.103.37	CAMBIAR (03) EMBRAGUE VISCOZO		253.666	152.200	-40
1.103.38	CAMBIAR (03) CORREA VENTILADOR		156.666	94.000	-40
1.103.39	CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		193.333	116.000	-40
1.103.40	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE		77.000	46.200	-40
1.103.41	CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR		96.666	58.000	-40
1.103.42	CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR		66.666	40.000	-40
1.103.43	CAMBIAR (03) MANGUERA DE TURBO		193.333	116.000	-40
1.103.44	CAMBIAR (03) TURBO COMPRESOR		583.333	350.000	-40
1.104	GRUPO 08 MOTOR COMPLETO Mercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
1.104.1	DESMONTAR(01) MOTOR COMPLETO		1.366.666	820.000	-40
1.104.2	MONTAR (02) MOTOR COMPLETO		1.366.666	820.000	-40
1.104.3	REPARAR (04) MOTOR COMPLETO		6.001.000	3.600.600	-40
1.104.4	RECTIFICAR(05) MOTOR COMPLETO		8.645.333	5.187.200	-40
1.104.5	RECTIFICAR (06)(07) BLOCK MOTOR		3.817.333	2.290.400	-40
1.104.6	RECTIFICAR (07) CIGUENAL MOTOR		1.940.333	1.164.200	-40
1.104.7	REPARAR (07) CARTER DE ACEITE		1.393.666	836.200	-40
1.104.8	DESMONTAR (01)(07) CARTER DE ACEITE		410.000	246.000	-40
1.104.9	MONTAR (02)(07) CARTER DE ACEITE		410.000	246.000	-40
1.104.10	**CAMBIAR (03)(07) CARTER DE ACEITE**		660.666	396.400	-40
1.104.11	CAMBIAR (03)(07) BOMBA DE ACEITE		954.000	572.400	-40
1.104.12	DESMONTAR (01)(07)(10) TAPA MOTOR		1.256.666	754.000	-40
1.104.13	MONTAR (02)(06) TAPA MOTOR		1.256.666	754.000	-40
1.104.14	RECTIFICAR(07) TAPA MOTOR		1.983.666	1.190.200	-40
1.104.15	PRUEBA(09) DE TAPA MOTOR		943.666	566.200	-40
1.104.16	AJUSTAR (11) VALVULA DE ASMISI?N		90.333	54.200	-40
1.104.17	AJUSTAR (11) VALVULA DE ESCAPE		90.333	54.200	-40
1.104.18	RECTIFICAR (12)(07) VOLANTE MOTOR		534.000	320.400	-40
1.104.19	CAMBIAR (03)(07)(13) CORONA VOLANTE		1.350.666	810.400	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.104.20	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE ACEITE		117.000	70.200	-40
1.104.21	CAMBIAR (03)(07) ACEITE MOTOR LITRO		111.000	66.600	-40
1.104.22	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE ACEITE MOTOR		396.666	238.000	-40
1.104.23	CAMBIAR (03)(07)(13) RETEN BANCADA TRASERA		433.333	260.000	-40
1.104.24	CAMBIAR (03)(07) JUNTA TAPA BALANCIN		223.666	134.200	-40
1.104.25	CAMBIAR(03)(97) RETEN FRENTE MOTOR		590.333	354.200	-40
1.104.26	CAMBIAR (03)(07) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		156.666	94.000	-40
1.104.27	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE ADMISION		223.666	134.200	-40
1.104.28	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		260.333	156.200	-40
1.104.29	CAMBIAR (03) JUNTA DE ESCAPE		156.666	94.000	-40
1.104.30	CAMBIAR(03)(97) BOMBA DE AGUA		783.333	470.000	-40
1.104.31	CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO		236.666	142.000	-40
1.104.32	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		117.000	70.200	-40
1.104.33	CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA		510.000	306.000	-40
1.104.34	REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA		1.187.333	712.400	-40
1.104.35	LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA		597.000	358.200	-40
1.104.36	CAMBIAR (03) VENTILADOR DE RADIADOR		177.000	106.200	-40
1.104.37	CAMBIAR (03) EMBRAGUE VISCOZO		253.666	152.200	-40
1.104.38	CAMBIAR (03) CORREA VENTILADOR		156.666	94.000	-40
1.104.39	CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		213.666	128.200	-40
1.104.40	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE		77.000	46.200	-40
1.104.41	CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR		112.000	67.200	-40
1.104.42	CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR		77.000	46.200	-40
1.104.43	CAMBIAR (03) MANGUERA DE TURBO		213.666	128.200	-40
1.104.44	CAMBIAR (03) TURBO COMPRESOR		624.000	374.400	-40
1.105	GRUPO 09 MOTOR COMPLETO Mercedes Benz LK-2636/40 6x4			0	
1.105.1	DESMONTAR(01) MOTOR COMPLETO		1.967.000	1.180.200	-40
1.105.2	MONTAR (02) MOTOR COMPLETO		1.967.000	1.180.200	-40
1.105.3	REPARAR (04) MOTOR COMPLETO		8.568.666	5.141.200	-40
1.105.4	RECTIFICAR(05) MOTOR COMPLETO		10.591.000	6.354.600	-40
1.105.5	RECTIFICAR (06)(07) BLOCK MOTOR		5.251.333	3.150.800	-40
1.105.6	RECTIFICAR (07) CIGUENAL MOTOR		2.166.333	1.299.800	-40
1.105.7	REPARAR (07) CARTER DE ACEITE		1.565.333	939.200	-40
1.105.8	DESMONTAR (01)(07) CARTER DE ACEITE		533.666	320.200	-40
1.105.9	MONTAR (02)(07) CARTER DE ACEITE		533.666	320.200	-40
1.105.10	CAMBIAR (03)(07) CARTER DE ACEITE		827.000	496.200	-40
1.105.11	CAMBIAR (03)(07) BOMBA DE ACEITE		1.310.333	786.200	-40
1.105.12	DESMONTAR (01)(07)(10) TAPA MOTOR		970.333	582.200	-40
1.105.13	MONTAR (02)(06) TAPA MOTOR		970.333	582.200	-40
1.105.14	RECTIFICAR(07) TAPA MOTOR		1.467.000	880.200	-40
1.105.15	PRUEBA(09) DE TAPA MOTOR		1.207.333	724.400	-40
1.105.16	AJUSTAR (11) VALVULA DE ASMISI?N		95.333	57.200	-40
1.105.17	AJUSTAR (11) VALVULA DE ESCAPE		95.333	57.200	-40
1.105.18	RECTIFICAR (12)(07) VOLANTE MOTOR		743.666	446.200	-40
1.105.19	CAMBIAR (03)(07)(13) CORONA VOLANTE		1.310.333	786.200	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.105.20	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE ACEITE		117.000	70.200	-40
1.105.21	**CAMBIAR (03)(07) ACEITE MOTOR LITRO**		111.000	66.600	-40
1.105.22	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE ACEITE MOTOR		156.666	94.000	-40
1.105.23	CAMBIAR (03)(07)(13) RETEN BANCADA TRASERA		298.333	179.000	-40
1.105.24	CAMBIAR (03)(07) JUNTA TAPA BALANCIN		193.333	116.000	-40
1.105.25	CAMBIAR(03)(97) RETEN FRENTE MOTOR		880.666	528.400	-40
1.105.26	CAMBIAR (03)(07) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		217.000	130.200	-40
1.105.27	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE ADMISION		261.666	157.000	-40
1.105.28	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		298.333	179.000	-40
1.105.29	CAMBIAR (03) JUNTA DE ESCAPE		261.666	157.000	-40
1.105.30	CAMBIAR(03)(97) BOMBA DE AGUA		783.333	470.000	-40
1.105.31	CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO		196.666	118.000	-40
1.105.32	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		136.666	82.000	-40
1.105.33	CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA		560.333	336.200	-40
1.105.34	**REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA**		1.330.666	798.400	-40
1.105.35	LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA		763.666	458.200	-40
1.105.36	CAMBIAR (03) VENTILADOR DE RADIADOR		298.333	179.000	-40
1.105.37	CAMBIAR (03) EMBRAGUE VISCOZO		373.333	224.000	-40
1.105.38	CAMBIAR (03) CORREA VENTILADOR		336.666	202.000	-40
1.105.39	CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		298.333	179.000	-40
1.105.40	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE		96.666	58.000	-40
1.105.41	CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR		93.333	56.000	-40
1.105.42	CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR		96.666	58.000	-40
1.105.43	CAMBIAR (03) MANGUERA DE TURBO		253.666	152.200	-40
1.105.44	CAMBIAR (03) TURBO COMPRESOR		423.666	254.200	-40
1.106	GRUPO 01 AIRE ACONDICIONADO MERCEDES BENZ			0	
1.106.1	REPARAR (15) AIRE ACONDICIONADO COMPLETO		5.001.333	3.000.800	-40
1.106.2	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE		597.000	358.200	-40
1.106.3	DESMONTAR(01) COMPRESOR DE AIRE		348.666	209.200	-40
1.106.4	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE		348.666	209.200	-40
1.106.5	**REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE ACOND**		2.317.000	1.390.200	-40
1.106.6	CAMBIAR (03) CONDENSADOR DE AIRE ACOND		597.000	358.200	-40
1.106.7	DESMONTAR (01)(07) CONDENSADOR		348.666	209.200	-40
1.106.8	MONTAR (02)(07) CONDENSADOR		348.666	209.200	-40
1.106.9	REPARA (07) CONDENSADOR		1.120.666	672.400	-40
1.106.10	LIMPIAR (14) CONDENSADOR		316.666	190.000	-40
1.106.11	CAMBIAR (03) EVAPORADOR DE AIRE ACOND		597.000	358.200	-40
1.106.12	DESMONTAR (01)(07) EVAPORADOR		348.666	209.200	-40
1.106.13	MONTAR (02)(07) EVAPORADOR		348.666	209.200	-40
1.106.14	REPARA (07) EVAPORADOR		883.333	530.000	-40
1.106.15	LIMPIAR (14) EVAPORADOR		367.000	220.200	-40
1.106.16	CAMBIAR (03) FILTRO DE AIRE ACOND		136.666	82.000	-40
1.106.17	**CAMBIAR (03) VENTILADOR DE EVAPORADOR**		223.666	134.200	-40
1.106.18	CAMBIAR (03) LLAVE SELECCIONADOR		273.333	164.000	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.106.19	CAMBIAR (03) ELECTROVENTILANDOR A/C		210.000	126.000	-40
1.106.20	CAMBIAR (03) TERMOSTATO DE A/C		155.000	93.000	-40
1.106.21	MONTAR (02)(07) GAS ECOLOGICO		173.333	104.000	-40
1.106.22	MONTAR (02) PANEL COMPLETO DE VENTILACION		1.100.666	660.400	-40
1.106.23	CAMBIAR (03) FILTRO DE CABINA		77.000	46.200	-40
1.107	GRUPO 01 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz 709 y 710			0	
1.107.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		211.666	127.000	-40
1.107.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		211.666	127.000	-40
1.107.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		423.666	254.200	-40
1.107.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		447.333	268.400	-40
1.107.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		73.666	44.200	-40
1.107.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		55.333	33.200	-40
1.107.7	CAMBIAR (03) TAPA DE TANQUE		55.333	33.200	-40
1.108	GRUPO 02 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz L-1414/51 y L-1718			0	
1.108.1	**DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE**		211.666	127.000	-40
1.108.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		211.666	127.000	-40
1.108.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		423.666	254.200	-40
1.108.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		447.333	268.400	-40
1.108.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		64.333	38.600	-40
1.108.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		55.333	33.200	-40
1.109	GRUPO 03 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz L-1114, 1513 y 1514			0	
1.109.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		211.666	127.000	-40
1.109.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		211.666	127.000	-40
1.109.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		423.666	254.200	-40
1.109.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		447.333	268.400	-40
1.109.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		64.333	38.600	-40
1.109.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		55.333	33.200	-40
1.109.7	CAMBIAR (03) TAPA DE TANQUE		55.333	33.200	-40
1.110	GRUPO 04 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz L-1620/51			0	
1.110.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		211.666	127.000	-40
1.110.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		211.666	127.000	-40
1.110.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		423.666	254.200	-40
1.110.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		447.333	268.400	-40
1.110.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		64.333	38.600	-40
1.110.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		55.333	33.200	-40
1.111	GRUPO 05 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz 708			0	
1.111.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		211.666	127.000	-40
1.111.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		211.666	127.000	-40
1.111.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		423.666	254.200	-40
1.111.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		447.333	268.400	-40
1.111.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		64.333	38.600	-40
1.111.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		55.333	33.200	-40
1.112	GRUPO 06 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz LS 1634/45,			0	
1.112.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		211.666	127.000	-40
1.112.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		211.666	127.000	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.112.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		423.666	254.200	-40
1.112.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		573.000	343.800	-40
1.112.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		82.666	49.600	-40
1.112.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		73.666	44.200	-40
1.113	GRUPO 07 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz L-1317 4x4			0	
1.113.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		211.666	127.000	-40
1.113.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		211.666	127.000	-40
1.113.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		423.666	254.200	-40
1.113.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		480.666	288.400	-40
1.113.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		64.333	38.600	-40
1.113.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		55.333	33.200	-40
1.114	GRUPO 08 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
1.114.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		211.666	127.000	-40
1.114.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		211.666	127.000	-40
1.114.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		423.666	254.200	-40
1.114.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		480.666	288.400	-40
1.114.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		64.333	38.600	-40
1.114.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		55.333	33.200	-40
1.115	GRUPO 09 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz LK-2636/40 6x4			0	
1.115.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		211.666	127.000	-40
1.115.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		211.666	127.000	-40
1.115.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		423.666	254.200	-40
1.115.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		656.333	393.800	-40
1.115.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		92.000	55.200	-40
1.115.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		73.666	44.200	-40
1.116	GRUPO 01 TAPIZADO DE CAMIONES MERCEDES BENZ			0	
1.116.1	REPARAR (07) TAPIZADO DE ASIENTO CONDUCTOR		1.417.000	850.200	-40
1.116.2	REPARAR (07) TAPIZADO DE ASIENTO ACOMPA?ANTE		1.417.000	850.200	-40
1.116.3	CAMBIAR (03) ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO		64.333	38.600	-40
1.116.4	CAMBIAR (03) ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO		433.000	259.800	-40
1.116.5	**CAMBIAR (03) TAPIZADO DE PUERTAS**		304.000	182.400	-40
1.116.6	CAMBIAR (03) CABECERA DE ASIENTO		277.000	166.200	-40
1.116.7	CAMBIAR (03) CIELO RASO		664.000	398.400	-40
1.117	GRUPO 01 VIDRIOS ESOPEJOS Y PUERTAS Mercedes Benz 709 y 710			0	
1.117.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		135.333	81.200	-40
1.117.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		616.666	370.000	-40
1.117.3	CAMBIAR (03) VENTANA		293.666	176.200	-40
1.117.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		233.333	140.000	-40
1.117.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		177.000	106.200	-40
1.117.6	CAMBIAR (03) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		61.666	37.000	-40
1.117.7	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		153.666	92.200	-40
1.117.8	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		96.666	58.000	-40
1.118	GRUPO 02 VIDRIOS ESOPEJOS Y PUERTAS Mercedes Benz L-1414/51 y L-1718			0	
1.118.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		135.333	81.200	-40
1.118.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		700.333	420.200	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.118.3	CAMBIAR (03) VENTANA		430.333	258.200	-40
1.118.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		233.333	140.000	-40
1.118.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		177.000	106.200	-40
1.118.6	CAMBIAR (03) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		61.666	37.000	-40
1.118.7	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		153.666	92.200	-40
1.118.8	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		96.666	58.000	-40
1.119	GRUPO 03 VIDRIOS ESOPEJOS Y PUERTAS Mercedes Benz L-1114, 1513 y 1514			0	
1.119.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		135.333	81.200	-40
1.119.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		650.000	390.000	-40
1.119.3	CAMBIAR (03) VENTANA		330.333	198.200	-40
1.119.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		233.333	140.000	-40
1.119.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		177.000	106.200	-40
1.119.6	CAMBIAR (03) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		61.666	37.000	-40
1.119.7	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		153.666	92.200	-40
1.119.8	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		96.666	58.000	-40
1.119.9	CAMBIAR (03) CERRADURA DE CAPOT		275.333	165.200	-40
1.119.10	CAMBIAR (03) CABO ABRE CAPOT		135.333	81.200	-40
1.120	GRUPO 04 VIDRIOS ESPEJOS Y PUERTAS Mercedes Benz L-1620/51			0	
1.120.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		135.333	81.200	-40
1.120.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		700.333	420.200	-40
1.120.3	CAMBIAR (03) VENTANA		430.333	258.200	-40
1.120.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		233.333	140.000	-40
1.120.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		177.000	106.200	-40
1.120.6	CAMBIAR (03) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		61.666	37.000	-40
1.120.7	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		153.666	92.200	-40
1.120.8	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		96.666	58.000	-40
1.121	GRUPO 05 VIDRIOS ESOPEJOS Y PUERTAS Mercedes Benz 708			0	
1.121.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		135.333	81.200	-40
1.121.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		650.000	390.000	-40
1.121.3	CAMBIAR (03) VENTANA		330.333	198.200	-40
1.121.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		233.333	140.000	-40
1.121.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		177.000	106.200	-40
1.121.6	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR LEVANTA VIDRIOS		257.000	154.200	-40
1.121.7	CAMBIAR (03) MOTOR ELECT LEVANTA VIDRIOS		153.666	92.200	-40
1.121.8	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		153.666	92.200	-40
1.121.9	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		96.666	58.000	-40
1.122	GRUPO 06 VIDRIOS ESPEJOS Y PUERTAS Mercedes Benz LS 1634/45			0	
1.122.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		135.333	81.200	-40
1.122.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		700.333	420.200	-40
1.122.3	CAMBIAR (03) VENTANA		430.333	258.200	-40
1.122.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		233.333	140.000	-40
1.122.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		177.000	106.200	-40
1.122.6	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR LEVANTA VIDRIOS		156.666	94.000	-40
1.122.7	CAMBIAR (03) MOTOR ELECT LEVANTA VIDRIOS		293.666	176.200	-40
1.122.8	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		153.666	92.200	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.122.9	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		96.666	58.000	-40
1.123	GRUPO 07 VIDRIOS ESPEJOS Y PUERTAS Mercedes Benz L-1317 4x4,			0	
1.123.1	**CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO**		135.333	81.200	-40
1.123.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		650.000	390.000	-40
1.123.3	CAMBIAR (03) VENTANA		330.333	198.200	-40
1.123.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		167.333	100.400	-40
1.123.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		177.000	106.200	-40
1.123.6	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR LEVANTA VIDRIOS		156.666	94.000	-40
1.123.7	CAMBIAR (03) MOTOR ELECT LEVANTA VIDRIOS		293.666	176.200	-40
1.123.8	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		293.666	176.200	-40
1.123.9	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		117.000	70.200	-40
1.124	GRUPO 08 VIDRIOS ESOPEJOS Y PUERTAS Mercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
1.124.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		135.333	81.200	-40
1.124.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		700.333	420.200	-40
1.124.3	CAMBIAR (03) VENTANA		430.333	258.200	-40
1.124.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		233.333	140.000	-40
1.124.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		177.000	106.200	-40
1.124.6	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR LEVANTA VIDRIOS		156.666	94.000	-40
1.124.7	CAMBIAR (03) MOTOR ELECT LEVANTA VIDRIOS		293.666	176.200	-40
1.124.8	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		153.666	92.200	-40
1.124.9	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		96.666	58.000	-40
1.125	GRUPO 09 VIDRIOS ESPEJOS Y PUERTAS Mercedes Benz LK-2636/40 6x4			0	
1.125.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		135.333	81.200	-40
1.125.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		700.333	420.200	-40
1.125.3	CAMBIAR (03) VENTANA		430.333	258.200	-40
1.125.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		233.333	140.000	-40
1.125.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		177.000	106.200	-40
1.125.6	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR LEVANTA VIDRIOS		175.000	105.000	-40
1.125.7	CAMBIAR (03) MOTOR ELECT LEVANTA VIDRIOS		293.666	176.200	-40
1.125.8	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		153.666	92.200	-40
1.125.9	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		96.666	58.000	-40
1.126	GRUPO 01 CARROCERIA DE MADERA			0	
1.126.1	REPARAR (07) PISO DE CARRODERIA EL M2		540.666	324.400	-40
1.126.2	REPARAR (07) LATERAL DE CARRODERIA EL M2		540.666	324.400	-40
1.126.3	REPARAR (07) TAPA DE CARRODERIA EL M2		540.666	324.400	-40
1.126.4	PINTAR (07) CARROCERIA COMPLETA		2.177.000	1.306.200	-40
1.127	GRUPO 02 CARROCERIA METALICA			0	
1.127.1	REPARAR (07) PISO DE CARRODERIA EL M2		594.666	356.800	-40
1.127.2	REPARAR (07) LATERAL DE CARRODERIA EL M2		594.666	356.800	-40
1.127.3	REPARAR (07) TAPA DE CARRODERIA EL M2		594.666	356.800	-40
1.127.4	PINTAR (07) CARROCERIA COMPLETA		2.392.666	1.435.600	-40
1.128	GRUPO 01 CANO DE ESCAPE 708 709 710			0	
1.128.1	CAMBIAR (03) SILENCIADOR DE ESCAPE		390.333	234.200	-40
1.128.2	CAMBIAR (03) FLEXIBLE DE ESCAPE		390.333	234.200	-40
1.128.3	REPARAR (07) SILENCIADOR DE ESCAPE		943.666	566.200	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.128.4	CAMBIAR (03) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		353.666	212.200	-40
1.129	GRUPO 02 CANO DE ESCAPE 1114, 1513, 1317, 1634, 1418, 1514, 1620, 1718, 2636 Y 1620			0	
1.129.1	CAMBIAR (03) SILENCIADOR DE ESCAPE		390.333	234.200	-40
1.129.2	CAMBIAR (03) FLEXIBLE DE ESCAPE		390.333	234.200	-40
1.129.3	REPARAR (07) SILENCIADOR DE ESCAPE		943.666	566.200	-40
1.129.4	CAMBIAR (03) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		353.666	212.200	-40
2	Servicio de Reparaciones Menores de Camiones de la Marca Mercedes Benz 709, 710 - L-1414/51, L-1718 - L-1114, 1513, 1514, L-1620/51, LS 1634/45, L-1317 4x4, L-1			0	
2.1	GRUPO 01 CAJA DE CAMBIOS Mercedes Benz 709 y 710			0	
2.1.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		425.908	255.545	-40
2.1.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		425.908	255.545	-40
2.1.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		425.908	255.545	-40
2.1.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		425.908	255.545	-40
2.1.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		425.908	255.545	-40
2.1.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		425.908	255.545	-40
2.1.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		5.190.510	3.114.306	-40
2.1.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		3.692.715	2.215.629	-40
2.1.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		4.117.988	2.470.793	-40
2.1.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		2.159.000	1.295.400	-40
2.1.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		678.123	406.874	-40
2.1.12	**REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE**		881.123	528.674	-40
2.1.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		1.013.666	608.200	-40
2.1.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		801.359	480.815	-40
2.1.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		460.752	276.451	-40
2.1.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		280.565	168.339	-40
2.1.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		272.277	163.366	-40
2.1.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		267.959	160.775	-40
2.1.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		267.959	160.775	-40
2.1.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		2.898.352	1.739.011	-40
2.1.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		3.414.336	2.048.602	-40
2.1.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		3.219.000	1.931.400	-40
2.1.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		2.898.352	1.739.011	-40
2.1.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		2.344.333	1.406.600	-40
2.1.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		2.177.333	1.306.400	-40
2.1.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		2.647.891	1.588.735	-40
2.1.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		2.312.989	1.387.793	-40
2.1.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		2.740.152	1.644.091	-40
2.1.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		2.647.819	1.588.691	-40
2.1.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		119.132	71.479	-40
2.1.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		170.080	102.048	-40
2.1.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		2.347.216	1.408.330	-40
2.1.33	REPUESTO (23) CABO DE VELOCIMETRO		713.981	428.389	-40
2.1.34	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		226.640	135.984	-40
2.1.35	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		1.731.333	1.038.800	-40
2.2	GRUPO 02 DIFERENCIAL TRASERO Mercedes Benz 709 y 710			0	
2.2.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		12.587.568	7.552.541	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.2.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		4.591.363	2.754.818	-40
2.2.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		4.197.835	2.518.701	-40
2.2.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		1.555.843	933.506	-40
2.2.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		1.134.436	680.662	-40
2.2.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		1.063.672	638.203	-40
2.2.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		921.769	553.061	-40
2.2.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		351.876	211.126	-40
2.2.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		1.156.727	694.036	-40
2.2.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		150.843	90.506	-40
2.2.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		212.475	127.485	-40
2.2.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		400.722	240.433	-40
2.3	GRUPO 03 CARDAN TRASERO Mercedes Benz 709 y 710			0	
2.3.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		952.991	571.795	-40
2.3.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		894.666	536.800	-40
2.3.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		693.835	416.301	-40
2.4	GRUPO 04 CAJA DE CAMBIOS Mercedes Benz L-1414/51 y L-1718			0	
2.4.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		614.240	368.544	-40
2.4.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		454.541	272.725	-40
2.4.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		1.092.767	655.660	-40
2.4.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		1.092.767	655.660	-40
2.4.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		628.019	376.811	-40
2.4.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		628.019	376.811	-40
2.4.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		3.102.352	1.861.411	-40
2.4.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		2.545.111	1.527.067	-40
2.4.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		3.849.586	2.309.752	-40
2.4.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		1.304.767	782.860	-40
2.4.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		936.333	561.800	-40
2.4.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		1.216.000	729.600	-40
2.4.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		1.984.490	1.190.694	-40
2.4.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		1.170.333	702.200	-40
2.4.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		488.062	292.837	-40
2.4.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		521.000	312.600	-40
2.4.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		407.577	244.546	-40
2.4.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		243.227	145.936	-40
2.4.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		353.333	212.000	-40
2.4.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		2.729.333	1.637.600	-40
2.4.21	**REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA**		2.502.836	1.501.702	-40
2.4.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		2.410.503	1.446.302	-40
2.4.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		3.231.932	1.939.159	-40
2.4.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		2.795.388	1.677.233	-40
2.4.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		2.078.625	1.247.175	-40
2.4.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		3.636.093	2.181.656	-40
2.4.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		2.818.670	1.691.202	-40
2.4.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		2.634.003	1.580.402	-40
2.4.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		2.541.670	1.525.002	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.4.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		119.132	71.479	-40
2.4.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		123.232	73.939	-40
2.4.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		1.116.132	669.679	-40
2.4.33	REPUESTO (23) CODO DE VELOCIMETRO		999.217	599.530	-40
2.4.34	REPUESTO (23) CABO DE VELOCIMETRO		339.635	203.781	-40
2.4.35	**REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS**		338.333	203.000	-40
2.4.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		1.731.333	1.038.800	-40
2.5	GRUPO 05 DIFERENCIAL Mercedes Benz L-1414/51 y L-1718			0	
2.5.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		15.720.790	9.432.474	-40
2.5.2	**REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO**		5.911.654	3.546.992	-40
2.5.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		6.076.059	3.645.635	-40
2.5.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		1.863.441	1.118.065	-40
2.5.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		985.154	591.092	-40
2.5.6	**REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL**		1.052.380	631.428	-40
2.5.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		1.170.893	702.536	-40
2.5.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		203.065	121.839	-40
2.5.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		1.212.884	727.730	-40
2.5.10	**REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL**		109.271	65.563	-40
2.5.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		243.000	145.800	-40
2.5.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		410.199	246.119	-40
2.6	GRUPO 06 CARDAN TRASERO Mercedes Benz L-1414/51 y L-1718			0	
2.6.1	**REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN**		1.157.236	694.342	-40
2.6.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		1.418.154	850.892	-40
2.6.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		406.363	243.818	-40
2.7	GRUPO 07 CAJA DE CAMBIOS Mercedes Benz L-1114, 1513 y 1514			0	
2.7.1	REPUESTO (23) CARCAZA DE CAJA DE CAMBIOS		454.541	272.725	-40
2.7.2	**REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA**		454.541	272.725	-40
2.7.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		1.092.767	655.660	-40
2.7.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		454.541	272.725	-40
2.7.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		454.541	272.725	-40
2.7.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		454.541	272.725	-40
2.7.7	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		3.319.822	1.991.893	-40
2.7.8	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		3.480.253	2.088.152	-40
2.7.9	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		2.945.833	1.767.500	-40
2.7.10	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		1.883.333	1.130.000	-40
2.7.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		901.003	540.602	-40
2.7.12	**REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE**		1.104.003	662.402	-40
2.7.13	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		1.427.285	856.371	-40
2.7.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		980.333	588.200	-40
2.7.15	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		416.357	249.814	-40
2.7.16	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		456.295	273.777	-40
2.7.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		287.299	172.379	-40
2.7.18	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		238.183	142.910	-40
2.7.19	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		231.966	139.180	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.7.20	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		3.231.932	1.939.159	-40
2.7.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		3.164.721	1.898.833	-40
2.7.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		2.540.292	1.524.175	-40
2.7.23	**REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA**		2.876.000	1.725.600	-40
2.7.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		6.829.747	4.097.848	-40
2.7.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		6.645.081	3.987.049	-40
2.7.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		2.892.980	1.735.788	-40
2.7.27	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		2.838.195	1.702.917	-40
2.7.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		2.634.003	1.580.402	-40
2.7.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		2.541.670	1.525.002	-40
2.7.30	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		119.132	71.479	-40
2.7.31	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		123.232	73.939	-40
2.7.32	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		1.346.507	807.904	-40
2.7.33	**REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE**		999.217	599.530	-40
2.7.34	REPUESTO (24) CODO DE VELOCIMETRO		756.849	454.109	-40
2.7.35	REPUESTO (24) CABO DE VELOCIMETRO		302.666	181.600	-40
2.7.36	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		320.000	192.000	-40
2.7.37	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		1.731.333	1.038.800	-40
2.8	GRUPO 08 DIFERENCIAL TRASERO Mercedes Benz L-1114, 1513 y 1514			0	
2.8.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		15.897.159	9.538.295	-40
2.8.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		7.680.749	4.608.449	-40
2.8.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		5.845.348	3.507.209	-40
2.8.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		1.863.441	1.118.065	-40
2.8.5	**REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE**		1.136.082	681.649	-40
2.8.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		1.052.380	631.428	-40
2.8.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		1.108.082	664.849	-40
2.8.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		203.065	121.839	-40
2.8.9	**REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL**		959.085	575.451	-40
2.8.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		109.271	65.563	-40
2.8.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		201.889	121.133	-40
2.8.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		384.691	230.815	-40
2.9	GRUPO 09 CARDAN TRASERO Mercedes Benz L-1114, 1513 y 1514			0	
2.9.1	**REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN**		842.878	505.727	-40
2.9.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		1.442.989	865.793	-40
2.9.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		398.000	238.800	-40
2.10	GRUPO 10 CAJA DE CAMBIOS Mercedes Benz L-1620/51			0	
2.10.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		1.972.333	1.183.400	-40
2.10.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		1.833.614	1.100.168	-40
2.10.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		1.576.238	945.743	-40
2.10.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		1.576.238	945.743	-40
2.10.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		2.833.619	1.700.171	-40
2.10.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		1.894.666	1.136.800	-40
2.10.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		5.261.629	3.156.977	-40
2.10.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		6.527.488	3.916.493	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.10.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		5.733.735	3.440.241	-40
2.10.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		815.820	489.492	-40
2.10.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		995.333	597.200	-40
2.10.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		1.013.346	608.008	-40
2.10.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		1.727.706	1.036.624	-40
2.10.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		990.709	594.425	-40
2.10.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		542.987	325.792	-40
2.10.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		389.507	233.704	-40
2.10.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		501.000	300.600	-40
2.10.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		362.778	217.667	-40
2.10.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		576.666	346.000	-40
2.10.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		3.769.333	2.261.600	-40
2.10.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		3.721.333	2.232.800	-40
2.10.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		3.522.333	2.113.400	-40
2.10.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		4.184.907	2.510.944	-40
2.10.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		4.338.296	2.602.978	-40
2.10.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		2.877.882	1.726.729	-40
2.10.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		3.520.573	2.112.344	-40
2.10.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		3.831.263	2.298.758	-40
2.10.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		6.950.277	4.170.166	-40
2.10.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		3.627.122	2.176.273	-40
2.10.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		285.300	171.180	-40
2.10.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		454.006	272.404	-40
2.10.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		3.041.666	1.825.000	-40
2.10.33	REPUESTO (24) CODO DE VELOCIMETRO		929.333	557.600	-40
2.10.34	REPUESTO (24) CABO DE VELOCIMETRO		422.333	253.400	-40
2.10.35	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		338.333	203.000	-40
2.10.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		2.322.000	1.393.200	-40
2.11	GRUPO 11 DIFERENCIAL TRASERO Mercedes Benz L-1620/51			0	
2.12	GRUPO 12 CARDAN TRASERO Mercedes Benz L-1620/51			0	
2.12.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		15.720.790	9.432.474	-40
2.12.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		1.157.236	694.342	-40
2.12.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		5.911.654	3.546.992	-40
2.12.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		1.418.154	850.892	-40
2.12.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		406.363	243.818	-40
2.12.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		6.076.059	3.645.635	-40
2.12.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		1.863.441	1.118.065	-40
2.12.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		985.154	591.092	-40
2.12.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		1.052.380	631.428	-40
2.12.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		1.170.893	702.536	-40
2.12.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		203.065	121.839	-40
2.12.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		1.212.884	727.730	-40
2.12.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		109.271	65.563	-40
2.12.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		243.000	145.800	-40
2.12.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		378.171	226.903	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.13	GRUPO 13 CAJA DE CAMBIOS Mercedes Benz 708			0	
2.13.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		1.073.682	644.209	-40
2.13.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		1.073.682	644.209	-40
2.13.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		1.206.291	723.775	-40
2.13.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		1.206.291	723.775	-40
2.13.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		1.206.291	723.775	-40
2.13.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		1.206.291	723.775	-40
2.13.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		5.325.133	3.195.080	-40
2.13.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		5.749.578	3.449.747	-40
2.13.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		3.220.609	1.932.365	-40
2.13.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		1.280.198	768.119	-40
2.13.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		1.105.198	663.119	-40
2.13.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		1.029.333	617.600	-40
2.13.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		937.000	562.200	-40
2.13.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		729.306	437.584	-40
2.13.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		735.756	441.454	-40
2.13.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		603.089	361.853	-40
2.13.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		596.650	357.990	-40
2.13.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		483.345	290.007	-40
2.13.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		609.605	365.763	-40
2.13.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		2.656.000	1.593.600	-40
2.13.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		2.551.333	1.530.800	-40
2.13.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		2.265.666	1.359.400	-40
2.13.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		2.402.666	1.441.600	-40
2.13.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		1.988.666	1.193.200	-40
2.13.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		1.844.000	1.106.400	-40
2.13.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		2.360.000	1.416.000	-40
2.13.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		3.020.660	1.812.396	-40
2.13.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		2.835.993	1.701.596	-40
2.13.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		2.379.000	1.427.400	-40
2.13.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		151.160	90.696	-40
2.13.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		158.083	94.850	-40
2.13.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		3.079.339	1.847.603	-40
2.13.33	REPUESTO (23) CODO DE VELOCIMETRO		929.333	557.600	-40
2.13.34	REPUESTO (23) CABO DE VELOCIMETRO		373.174	223.904	-40
2.13.35	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		338.333	203.000	-40
2.13.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		1.658.000	994.800	-40
2.14	GRUPO 14 DIFERENCIAL TRASERO Mercedes Benz 708			0	
2.14.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		9.850.063	5.910.038	-40
2.14.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		4.920.521	2.952.313	-40
2.14.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		4.920.521	2.952.313	-40
2.14.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		2.519.854	1.511.912	-40
2.14.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		1.522.090	913.254	-40
2.14.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		1.040.333	624.200	-40
2.14.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		1.096.625	657.975	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.14.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		318.135	190.881	-40
2.14.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		1.780.099	1.068.059	-40
2.14.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		139.551	83.731	-40
2.14.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		320.521	192.313	-40
2.14.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		409.190	245.514	-40
2.15	GRUPO 15 CARDAN TRASERO Mercedes Benz 708			0	
2.15.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		4.543.808	2.726.285	-40
2.15.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		4.681.843	2.809.106	-40
2.15.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		468.000	280.800	-40
2.16	GRUPO 16 CAJA DE CAMBIOS Mercedes Benz LS 1634/45			0	
2.16.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		2.895.666	1.737.400	-40
2.16.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		2.932.333	1.759.400	-40
2.16.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		3.071.003	1.842.602	-40
2.16.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		3.071.003	1.842.602	-40
2.16.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		3.401.526	2.040.916	-40
2.16.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		3.401.526	2.040.916	-40
2.16.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		8.970.225	5.382.135	-40
2.16.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		4.897.546	2.938.528	-40
2.16.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		6.546.367	3.927.820	-40
2.16.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		1.603.531	962.119	-40
2.16.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		1.256.996	754.198	-40
2.16.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		1.438.297	862.978	-40
2.16.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		1.070.639	642.383	-40
2.16.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		2.404.280	1.442.568	-40
2.16.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		608.016	364.810	-40
2.16.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		735.756	441.454	-40
2.16.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		613.666	368.200	-40
2.16.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		419.516	251.710	-40
2.16.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		608.016	364.810	-40
2.16.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		4.576.000	2.745.600	-40
2.16.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		4.438.000	2.662.800	-40
2.16.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		4.492.333	2.695.400	-40
2.16.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		5.012.666	3.007.600	-40
2.16.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		5.105.895	3.063.537	-40
2.16.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		4.136.309	2.481.785	-40
2.16.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		4.810.000	2.886.000	-40
2.16.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		4.991.692	2.995.015	-40
2.16.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		4.247.573	2.548.544	-40
2.16.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		5.502.502	3.301.501	-40
2.16.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		317.160	190.296	-40
2.16.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		324.083	194.450	-40
2.16.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		2.810.160	1.686.096	-40
2.16.33	REPUESTO (23) CODO DE VELOCIMETRO		2.248.000	1.348.800	-40
2.16.34	REPUESTO (23) CABO DE VELOCIMETRO		1.048.333	629.000	-40
2.16.35	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		338.333	203.000	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.16.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		3.091.666	1.855.000	-40
2.17	GRUPO 17 DIFERENCIAL Mercedes Benz LS 1634/45			0	
2.17.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		19.333.798	11.600.279	-40
2.17.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		7.136.521	4.281.913	-40
2.17.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		7.136.333	4.281.800	-40
2.17.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		1.962.884	1.177.730	-40
2.17.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		2.279.090	1.367.454	-40
2.17.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		1.689.495	1.013.697	-40
2.17.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		1.998.331	1.198.999	-40
2.17.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		432.397	259.438	-40
2.17.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		2.956.558	1.773.935	-40
2.17.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		273.884	164.330	-40
2.17.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		339.811	203.887	-40
2.17.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		757.788	454.673	-40
2.18	GRUPO 18 CARDAN TRASERO Mercedes Benz LS 1634/45			0	
2.18.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		2.579.997	1.547.998	-40
2.18.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		3.265.606	1.959.364	-40
2.18.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		3.134.000	1.880.400	-40
2.19	GRUPO 19 CAJA DE CAMBIOS Mercedes Benz L-1317 4x4			0	
2.19.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		454.541	272.725	-40
2.19.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		454.541	272.725	-40
2.19.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		1.092.767	655.660	-40
2.19.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		454.541	272.725	-40
2.19.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		454.541	272.725	-40
2.19.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		454.541	272.725	-40
2.19.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		3.319.822	1.991.893	-40
2.19.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		3.480.253	2.088.152	-40
2.19.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		2.945.833	1.767.500	-40
2.19.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		893.333	536.000	-40
2.19.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		901.003	540.602	-40
2.19.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		1.104.003	662.402	-40
2.19.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		1.427.285	856.371	-40
2.19.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		1.160.333	696.200	-40
2.19.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		416.357	249.814	-40
2.19.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		456.295	273.777	-40
2.19.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		287.299	172.379	-40
2.19.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		238.183	142.910	-40
2.19.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		231.966	139.180	-40
2.19.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		3.231.932	1.939.159	-40
2.19.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		3.164.721	1.898.833	-40
2.19.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		2.540.292	1.524.175	-40
2.19.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		3.542.666	2.125.600	-40
2.19.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		6.829.747	4.097.848	-40
2.19.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		6.645.081	3.987.049	-40
2.19.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		2.892.980	1.735.788	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.19.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		2.838.195	1.702.917	-40
2.19.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		2.634.003	1.580.402	-40
2.19.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		2.541.670	1.525.002	-40
2.19.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		119.132	71.479	-40
2.19.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		123.232	73.939	-40
2.19.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		1.346.507	807.904	-40
2.19.33	REPUESTO (23) CODO DE VELOCIMETRO		999.217	599.530	-40
2.19.34	REPUESTO (23) CABO DE VELOCIMETRO		616.333	369.800	-40
2.19.35	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		401.666	241.000	-40
2.19.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		1.874.666	1.124.800	-40
2.20	GRUPO 20 DIFERENCIAL TRASERO Mercedes Benz L-1317 4x4			0	
2.20.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		10.541.492	6.324.895	-40
2.20.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		5.464.749	3.278.849	-40
2.20.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		5.464.666	3.278.800	-40
2.20.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		1.678.774	1.007.264	-40
2.20.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		1.136.082	681.649	-40
2.20.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		1.052.380	631.428	-40
2.20.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		957.154	574.292	-40
2.20.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		204.107	122.464	-40
2.20.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		1.505.537	903.322	-40
2.20.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		109.271	65.563	-40
2.20.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		188.009	112.805	-40
2.20.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		384.691	230.815	-40
2.21	GRUPO 21 CARDAN TRASERO Mercedes Benz L-1317 4x4			0	
2.22	GRUPO 22 CAJA DE TRANSFERENCIA Mercedes Benz L-1317 4x4			0	
2.22.1	REPUESTO(23) CADENA DE TRANSFERENCIA		1.856.666	1.114.000	-40
2.22.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		842.878	505.727	-40
2.22.2	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE PRINCIPAL		1.917.333	1.150.400	-40
2.22.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		1.396.989	838.193	-40
2.22.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		1.221.333	732.800	-40
2.22.3	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE RENVIO		1.298.000	778.800	-40
2.22.4	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE REENVIO		6.791.333	4.074.800	-40
2.22.5	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE TRANSFERENCIA		6.202.000	3.721.200	-40
2.22.6	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE DE RENVIO		2.065.333	1.239.200	-40
2.22.7	REPUESTO (23) RETEN DE SALIDA DE TRACCION TRASERA		246.000	147.600	-40
2.22.8	REPUESTO (23) RETEN DE SALIDA DE TRACCION DELANTERA		246.000	147.600	-40
2.22.9	REPUESTO (23) RETEN DELANTERO		246.000	147.600	-40
2.23	GRUPO 23 DIFERENCIAL DELANTERO Mercedes Benz L-1317 4x4			0	
2.23.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		17.743.825	10.646.295	-40
2.23.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE PLANETARIO		3.064.082	1.838.449	-40
2.23.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE		2.355.333	1.413.200	-40
2.23.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		1.678.774	1.007.264	-40
2.23.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		1.108.082	664.849	-40
2.23.6	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		383.046	229.828	-40
2.23.7	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		1.003.488	602.093	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.23.8	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		148.774	89.264	-40
2.23.9	REPUESTO (23) RETEN DE BRIDA DIFERENCIAL		877.870	526.722	-40
2.23.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		566.938	340.163	-40
2.23.11	REPUESTO (23) REPARO DE BRAZO DE TRANSMISION		4.816.000	2.889.600	-40
2.23.12	REPUESTO (23) OLLA DE DIRECCI?N		6.960.000	4.176.000	-40
2.23.13	REPUESTO (23) RULEMANES DE BOYIN		3.831.333	2.298.800	-40
2.23.14	REPUESTO (24) ACEITE PARA CAJAS DE CAMBIOS		59.333	35.600	-40
2.23.15	REPUESTO (24) ACEITE PARA TRANSFERENCIAS		59.333	35.600	-40
2.23.16	REPUESTO (24) ACEITE PARA DIFERENCIALES		59.333	35.600	-40
2.24	GRUPO 24 CARDAN DELANTERO Mercedes Benz L-1317 4x4			0	
2.24.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		796.878	478.127	-40
2.25	GRUPO 25 CAJA DE CAMBIOS Mercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
2.25.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		454.541	272.725	-40
2.25.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		454.541	272.725	-40
2.25.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		1.092.767	655.660	-40
2.25.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		454.541	272.725	-40
2.25.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		454.541	272.725	-40
2.25.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		454.541	272.725	-40
2.25.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		3.319.822	1.991.893	-40
2.25.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		3.480.253	2.088.152	-40
2.25.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		2.945.833	1.767.500	-40
2.25.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		880.000	528.000	-40
2.25.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		901.003	540.602	-40
2.25.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		1.104.003	662.402	-40
2.25.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		1.427.285	856.371	-40
2.25.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		937.000	562.200	-40
2.25.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		416.357	249.814	-40
2.25.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		456.295	273.777	-40
2.25.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		287.299	172.379	-40
2.25.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		238.183	142.910	-40
2.25.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		231.966	139.180	-40
2.25.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		3.231.932	1.939.159	-40
2.25.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		3.164.721	1.898.833	-40
2.25.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		2.540.292	1.524.175	-40
2.25.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		3.716.000	2.229.600	-40
2.25.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		6.829.747	4.097.848	-40
2.25.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		6.645.081	3.987.049	-40
2.25.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		2.892.980	1.735.788	-40
2.25.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		2.838.195	1.702.917	-40
2.25.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		2.634.003	1.580.402	-40
2.25.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		2.541.670	1.525.002	-40
2.25.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		119.132	71.479	-40
2.25.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		123.232	73.939	-40
2.25.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		1.346.507	807.904	-40
2.25.33	REPUESTO (23) CODO DE VELOCIMETRO		999.217	599.530	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.25.34	REPUESTO (23) CABO DE VELOCIMETRO		373.000	223.800	-40
2.25.35	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		338.333	203.000	-40
2.25.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		1.721.333	1.032.800	-40
2.26	GRUPO 26 DIFERENCIAL TRASERO Mercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
2.26.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		15.897.159	9.538.295	-40
2.26.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		7.680.749	4.608.449	-40
2.26.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		5.845.348	3.507.209	-40
2.26.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		1.863.441	1.118.065	-40
2.26.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		1.136.082	681.649	-40
2.26.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		1.052.380	631.428	-40
2.26.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		1.108.082	664.849	-40
2.26.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		203.065	121.839	-40
2.26.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		959.085	575.451	-40
2.26.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		109.271	65.563	-40
2.26.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		201.889	121.133	-40
2.26.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		384.691	230.815	-40
2.27	GRUPO 27 CARDAN TRASERO Mercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
2.27.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		842.878	505.727	-40
2.27.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		1.442.989	865.793	-40
2.27.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		398.000	238.800	-40
2.28	GRUPO 28 CAJA DE TRANSFERENCIA Mercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
2.28.1	REPUESTO(23) CADENA DE TRANSFERENCIA		2.473.333	1.484.000	-40
2.28.2	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE PRINCIPAL		1.804.000	1.082.400	-40
2.28.3	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE RENVIO		1.178.000	706.800	-40
2.28.4	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE REENVIO		6.991.333	4.194.800	-40
2.28.5	REPUESTO.(23) ENGRANAJE DE TRANSFERENCIA		6.805.333	4.083.200	-40
2.28.6	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE DE RENVIO		2.028.666	1.217.200	-40
2.28.7	REPUESTO (23) RETEN DE SALIDA DE TRACCION TRASERA		412.666	247.600	-40
2.28.8	REPUESTO (23) RETEN DE SALIDA DE TRACCION DELANTERA		456.000	273.600	-40
2.28.9	REPUESTO (23) RETEN DELANTERO		346.000	207.600	-40
2.29	GRUPO 29 DIFERENCIAL DELANTERO Mercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
2.29.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		17.743.825	10.646.295	-40
2.29.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE PLANETARIO		3.064.082	1.838.449	-40
2.29.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE		859.348	515.609	-40
2.29.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		1.678.774	1.007.264	-40
2.29.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		1.108.082	664.849	-40
2.29.6	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		383.046	229.828	-40
2.29.7	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		1.523.749	914.249	-40
2.29.8	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		147.732	88.639	-40
2.29.9	REPUESTO (23) RETEN DE BRIDA DIFERENCIAL		285.419	171.251	-40
2.29.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		566.938	340.163	-40
2.29.11	REPUESTO (23) REPARO DE BRAZO DE TRANSMISION		3.849.333	2.309.600	-40
2.29.12	REPUESTO (23) OLLA DE DIRECCI?N		6.660.000	3.996.000	-40
2.29.13	REPUESTO (23) RULEMANES DE BOYIN		3.314.666	1.988.800	-40
2.29.14	REPUESTO (24) ACEITE PARA CAJAS DE CAMBIOS		59.333	35.600	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.29.15	REPUESTO (24) ACEITE PARA TRANSFERENCIAS		59.333	35.600	-40
2.29.16	REPUESTO (24) ACEITE PARA DIFERENCIALES		191.333	114.800	-40
2.30	GRUPO 30 CARDAN DELANTEROMercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
2.30.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		842.878	505.727	-40
2.31	GRUPO 31 CAJA DE CAMBIOS Mercedes Benz LK-2636/40 6x4			0	
2.32	GRUPO 32 DIFERENCIAL TRASERO Mercedes Benz LK-2636/40 6x4			0	
2.32.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		3.068.015	1.840.809	-40
2.32.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		17.791.063	10.674.638	-40
2.32.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		7.136.521	4.281.913	-40
2.32.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		3.068.015	1.840.809	-40
2.32.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		3.200.624	1.920.374	-40
2.32.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		7.136.521	4.281.913	-40
2.32.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		3.200.624	1.920.374	-40
2.32.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		2.889.187	1.733.512	-40
2.32.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		2.279.090	1.367.454	-40
2.32.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		3.200.624	1.920.374	-40
2.32.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		1.589.333	953.600	-40
2.32.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		3.200.624	1.920.374	-40
2.32.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		2.112.292	1.267.375	-40
2.32.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		7.725.800	4.635.480	-40
2.32.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		428.801	257.281	-40
2.32.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		7.319.245	4.391.547	-40
2.32.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		3.211.432	1.926.859	-40
2.32.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		5.251.943	3.151.166	-40
2.32.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		273.884	164.330	-40
2.32.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		1.603.531	962.119	-40
2.32.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		431.187	258.712	-40
2.32.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		1.511.198	906.719	-40
2.32.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		778.524	467.114	-40
2.32.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		1.611.666	967.000	-40
2.32.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		1.435.000	861.000	-40
2.32.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		1.437.000	862.200	-40
2.32.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		735.756	441.454	-40
2.32.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		735.756	441.454	-40
2.32.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		734.983	440.990	-40
2.32.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		677.011	406.207	-40
2.32.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		803.272	481.963	-40
2.32.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		4.846.000	2.907.600	-40
2.32.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		4.761.333	2.856.800	-40
2.32.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		4.712.333	2.827.400	-40
2.32.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		5.862.666	3.517.600	-40
2.32.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		4.805.333	2.883.200	-40
2.32.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		4.697.333	2.818.400	-40
2.32.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		4.773.333	2.864.000	-40
2.32.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		4.867.327	2.920.396	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.32.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		4.682.660	2.809.596	-40
2.32.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		4.630.666	2.778.400	-40
2.32.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		317.160	190.296	-40
2.32.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		324.083	194.450	-40
2.32.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		4.741.339	2.844.803	-40
2.32.33	REPUESTO (23) CODO DE VELOCIMETRO		2.494.666	1.496.800	-40
2.32.34	REPUESTO (23) CABO DE VELOCIMETRO		1.022.000	613.200	-40
2.32.35	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		371.666	223.000	-40
2.32.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		3.334.720	2.000.832	-40
2.33	GRUPO 33 CARDAN TRASERO Mercedes Benz LK-2636/40 6x4			0	
2.33.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		5.707.141	3.424.285	-40
2.33.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		6.113.176	3.667.906	-40
2.33.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		3.167.333	1.900.400	-40
2.33.4	REPUESTO (24) ACEITE DE CAJA		60.666	36.400	-40
2.33.5	REPUESTO (24) ACEITE DE TRANSFERENCIA		60.666	36.400	-40
2.33.6	REPUESTO (24) ACEITE DE DIFERENCIAL		60.666	36.400	-40
2.34	GRUPO 01 DIRECCI?N Mercedes Benz 709 y 710			0	
2.34.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		5.180.538	3.108.323	-40
2.34.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		443.815	266.289	-40
2.34.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		351.481	210.889	-40
2.34.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		21.470.737	12.882.442	-40
2.34.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		2.177.967	1.306.780	-40
2.34.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		1.674.905	1.004.943	-40
2.34.7	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		525.621	315.373	-40
2.34.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		525.621	315.373	-40
2.35	GRUPO 02 DIRECCI?N Mercedes Benz L-1414/51 y L-1718			0	
2.35.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		5.490.526	3.294.316	-40
2.35.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		577.166	346.300	-40
2.35.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		414.293	248.576	-40
2.35.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		16.747.000	10.048.200	-40
2.35.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		2.965.909	1.779.545	-40
2.35.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		2.708.889	1.625.333	-40
2.35.7	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		462.878	277.727	-40
2.35.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		462.878	277.727	-40
2.36	GRUPO 03 DIRECCI?N Mercedes Benz L-1114, 1513 y 151			0	
2.36.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		4.934.907	2.960.944	-40
2.36.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		543.333	326.000	-40
2.36.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		462.333	277.400	-40
2.36.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		20.642.654	12.385.592	-40
2.36.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		2.201.293	1.320.776	-40
2.36.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		2.411.909	1.447.145	-40
2.36.7	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		760.466	456.280	-40
2.36.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		474.942	284.965	-40
2.37	GRUPO 04 DIRECCI?N Mercedes Benz L-1620/5			0	
2.37.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		5.785.859	3.471.515	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.37.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		577.000	346.200	-40
2.37.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		423.626	254.176	-40
2.37.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		20.811.333	12.486.800	-40
2.37.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		2.827.242	1.696.345	-40
2.37.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		2.708.889	1.625.333	-40
2.37.7	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		481.544	288.926	-40
2.37.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		481.544	288.926	-40
2.38	GRUPO 05 DIRECCI?N Mercedes Benz 708			0	
2.38.1	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		13.622.071	8.173.243	-40
2.38.2	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		1.854.634	1.112.780	-40
2.38.3	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		1.674.905	1.004.943	-40
2.38.4	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		507.288	304.373	-40
2.38.5	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		507.288	304.373	-40
2.39	GRUPO 06 DIRECCI?N Mercedes Benz LS 1634/45			0	
2.39.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		5.499.423	3.299.654	-40
2.39.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		443.815	266.289	-40
2.39.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		355.345	213.207	-40
2.39.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		25.241.661	15.144.997	-40
2.39.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		2.965.909	1.779.545	-40
2.39.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		2.330.911	1.398.547	-40
2.39.7	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		1.111.649	666.989	-40
2.39.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		1.111.649	666.989	-40
2.40	GRUPO 07 DIRECCI?N Mercedes Benz L-1317 4x4			0	
2.40.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		4.884.000	2.930.400	-40
2.40.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		443.815	266.289	-40
2.40.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		451.293	270.776	-40
2.40.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		20.260.333	12.156.200	-40
2.40.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		6.912.194	4.147.316	-40
2.40.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		2.226.000	1.335.600	-40
2.40.7	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		555.211	333.127	-40
2.40.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		567.276	340.366	-40
2.41	GRUPO 08 DIRECCI?N Mercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
2.41.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		4.971.907	2.983.144	-40
2.41.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		510.000	306.000	-40
2.41.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		392.375	235.425	-40
2.41.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		20.642.654	12.385.592	-40
2.41.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		6.670.293	4.002.176	-40
2.41.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		2.596.576	1.557.946	-40
2.41.7	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		852.799	511.679	-40
2.41.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		567.276	340.366	-40
2.42	GRUPO 09 DIRECCI?N Mercedes Benz LK-2636/40 6x4			0	
2.42.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		6.698.666	4.019.200	-40
2.42.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		448.341	269.005	-40
2.42.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		374.675	224.805	-40
2.42.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		20.760.333	12.456.200	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.42.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		3.324.666	1.994.800	-40
2.42.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		3.407.946	2.044.768	-40
2.42.7	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		970.666	582.400	-40
2.42.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		947.333	568.400	-40
2.42.9	REPUESTO (24) ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA		50.333	30.200	-40
2.43	GRUPO 01 SUSPENSION Mercedes Benz 709 y 710			0	
2.43.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		556.016	333.610	-40
2.43.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		122.777	73.666	-40
2.43.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		122.777	73.666	-40
2.43.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		1.944.781	1.166.869	-40
2.43.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		227.496	136.498	-40
2.43.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		121.483	72.890	-40
2.43.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		192.897	115.738	-40
2.43.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		212.255	127.353	-40
2.43.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		1.384.033	830.420	-40
2.43.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		602.931	361.759	-40
2.43.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		741.091	444.655	-40
2.43.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		112.102	67.261	-40
2.43.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		97.333	58.400	-40
2.43.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		86.000	51.600	-40
2.43.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		163.158	97.895	-40
2.43.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		57.000	34.200	-40
2.43.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		29.000	17.400	-40
2.43.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		88.666	53.200	-40
2.43.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		46.000	27.600	-40
2.43.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		468.000	280.800	-40
2.43.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		41.333	24.800	-40
2.43.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		180.666	108.400	-40
2.43.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		94.511	56.707	-40
2.43.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.017.683	610.610	-40
2.43.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		307.563	184.538	-40
2.43.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		363.922	218.353	-40
2.43.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		3.190.926	1.914.556	-40
2.43.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		65.727	39.436	-40
2.44	GRUPO 02 SUSPENSION Mercedes Benz L-1414/51 y L-1718			0	
2.44.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		577.378	346.427	-40
2.44.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		124.022	74.413	-40
2.44.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		124.022	74.413	-40
2.44.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		1.960.666	1.176.400	-40
2.44.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		348.557	209.134	-40
2.44.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		148.018	88.811	-40
2.44.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		188.192	112.915	-40
2.44.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		188.192	112.915	-40
2.44.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		1.669.705	1.001.823	-40
2.44.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		1.021.201	612.721	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.44.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		712.608	427.565	-40
2.44.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		116.774	70.064	-40
2.44.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		97.333	58.400	-40
2.44.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		133.486	80.092	-40
2.44.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		181.776	109.066	-40
2.44.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		59.333	35.600	-40
2.44.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		31.333	18.800	-40
2.44.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		86.253	51.752	-40
2.44.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		75.414	45.248	-40
2.44.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		433.837	260.302	-40
2.44.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		51.333	30.800	-40
2.44.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		107.333	64.400	-40
2.44.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		107.333	64.400	-40
2.44.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.395.625	837.375	-40
2.44.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		348.664	209.198	-40
2.44.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		348.664	209.198	-40
2.44.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		1.716.666	1.030.000	-40
2.44.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		91.529	54.917	-40
2.45	GRUPO 03 SUSPENSION Mercedes Benz L-1114, 1513 y 1514 a?o 1980			0	
2.45.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		630.892	378.535	-40
2.45.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		124.022	74.413	-40
2.45.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		124.022	74.413	-40
2.45.4	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DE CABINA		1.505.666	903.400	-40
2.45.5	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		1.960.666	1.176.400	-40
2.45.6	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		339.305	203.583	-40
2.45.7	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		159.526	95.716	-40
2.45.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		327.333	196.400	-40
2.45.9	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		360.666	216.400	-40
2.45.10	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		1.120.513	672.308	-40
2.45.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		740.000	444.000	-40
2.45.12	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		593.000	355.800	-40
2.45.13	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		156.333	93.800	-40
2.45.14	REPUESTO (24) GRASA EP 2		97.333	58.400	-40
2.45.15	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		36.968	22.181	-40
2.45.16	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		102.333	61.400	-40
2.45.17	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		59.333	35.600	-40
2.45.18	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		31.333	18.800	-40
2.45.19	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		93.666	56.200	-40
2.45.20	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		54.333	32.600	-40
2.45.21	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		377.333	226.400	-40
2.45.22	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		48.507	29.104	-40
2.45.23	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		107.333	64.400	-40
2.45.24	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		569.625	341.775	-40
2.45.25	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.351.333	810.800	-40
2.45.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		348.664	209.198	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.45.27	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		357.333	214.400	-40
2.45.28	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		2.206.666	1.324.000	-40
2.45.29	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		107.000	64.200	-40
2.46	GRUPO 04 SUSPENSION Mercedes Benz L.-1620/51			0	
2.46.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		577.378	346.427	-40
2.46.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		175.776	105.466	-40
2.46.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		124.022	74.413	-40
2.46.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		2.849.666	1.709.800	-40
2.46.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		378.992	227.395	-40
2.46.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		135.598	81.359	-40
2.46.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		254.000	152.400	-40
2.46.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		360.666	216.400	-40
2.46.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		8.686.373	5.211.824	-40
2.46.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		857.436	514.462	-40
2.46.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		612.846	367.708	-40
2.46.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		135.695	81.417	-40
2.46.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		97.333	58.400	-40
2.46.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		159.700	95.820	-40
2.46.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		123.771	74.263	-40
2.46.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		59.333	35.600	-40
2.46.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		31.333	18.800	-40
2.46.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		69.046	41.428	-40
2.46.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		75.414	45.248	-40
2.46.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		433.837	260.302	-40
2.46.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		51.333	30.800	-40
2.46.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		107.333	64.400	-40
2.46.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		116.333	69.800	-40
2.46.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.471.005	882.603	-40
2.46.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		335.666	201.400	-40
2.46.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		357.333	214.400	-40
2.46.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		2.450.000	1.470.000	-40
2.46.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		79.333	47.600	-40
2.47	GRUPO 05 SUSPENSION Mercedes Benz 708			0	
2.47.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		537.683	322.610	-40
2.47.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		164.110	98.466	-40
2.47.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		62.777	37.666	-40
2.47.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		1.852.447	1.111.468	-40
2.47.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		245.829	147.497	-40
2.47.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		121.483	72.890	-40
2.47.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		192.897	115.738	-40
2.47.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		212.255	127.353	-40
2.47.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		1.333.366	800.020	-40
2.47.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		584.598	350.759	-40
2.47.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		750.758	450.455	-40
2.47.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		112.102	67.261	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.47.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		97.333	58.400	-40
2.47.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		86.000	51.600	-40
2.47.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		163.158	97.895	-40
2.47.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		45.333	27.200	-40
2.47.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		31.333	18.800	-40
2.47.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		65.592	39.355	-40
2.47.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		41.210	24.726	-40
2.47.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		221.333	132.800	-40
2.47.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		88.000	52.800	-40
2.47.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		92.333	55.400	-40
2.47.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		89.511	53.707	-40
2.47.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		537.683	322.610	-40
2.47.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		152.333	91.400	-40
2.47.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		142.255	85.353	-40
2.47.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		1.568.000	940.800	-40
2.47.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		65.727	39.436	-40
2.48	GRUPO 06 SUSPENSION Mercedes Benz LS 1634/45			0	
2.48.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		1.101.672	661.003	-40
2.48.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		165.355	99.213	-40
2.48.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		165.355	99.213	-40
2.48.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		3.218.999	1.931.399	-40
2.48.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		741.609	444.965	-40
2.48.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		177.754	106.652	-40
2.48.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		232.333	139.400	-40
2.48.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		196.997	118.198	-40
2.48.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		1.333.783	800.270	-40
2.48.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		527.671	316.603	-40
2.48.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		675.180	405.108	-40
2.48.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		147.028	88.217	-40
2.48.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		97.333	58.400	-40
2.48.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		159.700	95.820	-40
2.48.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		123.771	74.263	-40
2.48.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		68.333	41.000	-40
2.48.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		68.333	41.000	-40
2.48.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		74.551	44.731	-40
2.48.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		84.414	50.648	-40
2.48.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		662.134	397.280	-40
2.48.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		30.000	18.000	-40
2.48.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		151.000	90.600	-40
2.48.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		227.666	136.600	-40
2.48.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.471.005	882.603	-40
2.48.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		348.664	209.198	-40
2.48.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		348.664	209.198	-40
2.48.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		1.333.783	800.270	-40
2.48.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		116.666	70.000	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.49	GRUPO 06 SUSPENSION Mercedes Benz L-1317 4x4			0	
2.49.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		612.559	367.535	-40
2.49.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		217.109	130.265	-40
2.49.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		217.109	130.265	-40
2.49.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		6.133.333	3.680.000	-40
2.49.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		534.666	320.800	-40
2.49.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		158.598	95.159	-40
2.49.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		188.192	112.915	-40
2.49.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		188.192	112.915	-40
2.49.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		1.385.336	831.202	-40
2.49.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		1.412.852	847.711	-40
2.49.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		826.333	495.800	-40
2.49.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		307.967	184.780	-40
2.49.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		97.333	58.400	-40
2.49.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		67.315	40.389	-40
2.49.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		188.263	112.958	-40
2.49.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		68.333	41.000	-40
2.49.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		31.333	18.800	-40
2.49.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		91.960	55.176	-40
2.49.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		53.160	31.896	-40
2.49.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		553.080	331.848	-40
2.49.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		122.543	73.526	-40
2.49.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		123.031	73.819	-40
2.49.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		262.969	157.781	-40
2.49.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.395.625	837.375	-40
2.49.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		339.859	203.915	-40
2.49.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		348.664	209.198	-40
2.49.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		1.803.666	1.082.200	-40
2.49.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		78.046	46.828	-40
2.50	GRUPO 08 SUSPENSION Mercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
2.50.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		630.892	378.535	-40
2.50.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		165.355	99.213	-40
2.50.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		165.355	99.213	-40
2.50.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		6.133.333	3.680.000	-40
2.50.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		504.666	302.800	-40
2.50.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		237.305	142.383	-40
2.50.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		188.192	112.915	-40
2.50.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		188.192	112.915	-40
2.50.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		1.385.336	831.202	-40
2.50.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		1.154.752	692.851	-40
2.50.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		816.180	489.708	-40
2.50.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		311.362	186.817	-40
2.50.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		97.333	58.400	-40
2.50.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		159.700	95.820	-40
2.50.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		123.771	74.263	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.50.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		64.301	38.581	-40
2.50.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		31.333	18.800	-40
2.50.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		119.333	71.600	-40
2.50.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		60.000	36.000	-40
2.50.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		637.000	382.200	-40
2.50.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		39.666	23.800	-40
2.50.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		136.507	81.904	-40
2.50.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		327.666	196.600	-40
2.50.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.395.625	837.375	-40
2.50.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		339.859	203.915	-40
2.50.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		348.664	209.198	-40
2.50.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		1.470.333	882.200	-40
2.50.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		118.333	71.000	-40
2.51	GRUPO 09 SUSPENSION Mercedes Benz LK-2636/40 6x4			0	
2.51.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		1.074.717	644.830	-40
2.51.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		132.666	79.600	-40
2.51.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		124.022	74.413	-40
2.51.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		3.670.333	2.202.200	-40
2.51.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		487.347	292.408	-40
2.51.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		324.884	194.930	-40
2.51.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		220.033	132.020	-40
2.51.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		254.666	152.800	-40
2.51.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		2.100.666	1.260.400	-40
2.51.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		1.715.756	1.029.454	-40
2.51.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		1.614.423	968.654	-40
2.51.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		330.000	198.000	-40
2.51.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		97.333	58.400	-40
2.51.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		133.486	80.092	-40
2.51.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		181.776	109.066	-40
2.51.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		100.666	60.400	-40
2.51.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		31.333	18.800	-40
2.51.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		118.420	71.052	-40
2.51.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		81.087	48.652	-40
2.51.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		1.029.477	617.686	-40
2.51.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		28.982	17.389	-40
2.51.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		167.443	100.466	-40
2.51.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		296.776	178.066	-40
2.51.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.518.000	910.800	-40
2.51.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		324.000	194.400	-40
2.51.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		342.333	205.400	-40
2.51.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		2.285.333	1.371.200	-40
2.51.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		118.958	71.375	-40
2.52	GRUPO 01 EMBRAGUE Mercedes Benz 709 y 710			0	
2.52.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		3.422.166	2.053.300	-40
2.52.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		3.301.919	1.981.151	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.52.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		1.156.000	693.600	-40
2.52.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		136.333	81.800	-40
2.52.5	REPUESTO (23) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		1.713.924	1.028.354	-40
2.52.6	REPUESTO (23) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		1.616.000	969.600	-40
2.53	GRUPO 02 EMBRAGUE Mercedes Benz L-1414/51 y L-1718			0	
2.53.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		4.406.791	2.644.075	-40
2.53.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		3.531.666	2.119.000	-40
2.53.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		1.442.485	865.491	-40
2.53.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		127.486	76.492	-40
2.54	GRUPO 03 EMBRAGUE Mercedes Benz L-1114, 1513 y 1514			0	
2.54.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		4.358.458	2.615.075	-40
2.54.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		4.392.656	2.635.594	-40
2.54.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		1.442.485	865.491	-40
2.54.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		127.486	76.492	-40
2.54.5	REPUESTO (23) VARILLAJE DE EMBRAGUER		434.000	260.400	-40
2.55	GRUPO 04 EMBRAGUE Mercedes Benz L-1620/51			0	
2.55.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		4.967.251	2.980.351	-40
2.55.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		4.451.877	2.671.126	-40
2.55.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		1.854.319	1.112.591	-40
2.55.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		127.486	76.492	-40
2.56	GRUPO 05 EMBRAGUE Mercedes Benz 708			0	
2.56.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		3.037.499	1.822.499	-40
2.56.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		2.532.252	1.519.351	-40
2.56.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		1.396.333	837.800	-40
2.56.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		129.000	77.400	-40
2.57	GRUPO 06 EMBRAGUE Mercedes Benz LS 1634/45			0	
2.57.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		12.751.868	7.651.121	-40
2.57.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		7.522.917	4.513.750	-40
2.57.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		4.216.779	2.530.067	-40
2.58	GRUPO 07 EMBRAGUE Mercedes Benz L-1317 4x4			0	
2.58.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		4.903.324	2.941.994	-40
2.58.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		3.350.252	2.010.151	-40
2.58.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		1.612.666	967.600	-40
2.58.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		127.486	76.492	-40
2.59	GRUPO 08 EMBRAGUE Mercedes Benz Mercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
2.59.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		4.358.458	2.615.075	-40
2.59.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		4.392.656	2.635.594	-40
2.59.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		1.442.485	865.491	-40
2.59.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		175.820	105.492	-40
2.60	GRUPO 09 EMBRAGUE Mercedes Benz LK-2636/40 6x4			0	
2.60.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		6.977.253	4.186.352	-40
2.60.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		11.715.333	7.029.200	-40
2.60.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		5.721.333	3.432.800	-40
2.60.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		1.966.570	1.179.942	-40
2.60.5	REPUESTO (23) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		2.483.590	1.490.154	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.60.6	REPUESTO (23) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		2.818.343	1.691.006	-40
2.61	GRUPO 01 FRENO Mercedes Benz 709 y 710			0	
2.61.1	REPUESTO (23) BOMBA CENTRAL DE FRENO		1.679.144	1.007.486	-40
2.61.2	REPUESTO (23) SERVO FRENO		7.936.666	4.762.000	-40
2.61.3	REPUESTO (23) DEPRESOR DE FRENO		4.184.666	2.510.800	-40
2.61.4	REPUESTO (23) CANO DE SERVO DE FRENO		573.666	344.200	-40
2.61.5	REPUESTO (23) DISCO DE FRENO DELANTERO		1.170.333	702.200	-40
2.61.6	REPUESTO (23) PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS		1.011.333	606.800	-40
2.61.7	REPUESTO (03) JUEGO SEGURO DE PASTILLA DE FRENO		239.666	143.800	-40
2.61.8	REPUESTO (23) MORDAZA DE FRENO DELANTERO RH		4.418.333	2.651.000	-40
2.61.9	REPUESTO (23) MORDAZA DE FRENO DELANTERO LH		4.418.333	2.651.000	-40
2.61.10	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE MORDAZA		686.000	411.600	-40
2.61.11	REPUESTO (23) FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO RH		199.333	119.600	-40
2.61.12	REPUESTO (23) FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO LH		199.333	119.600	-40
2.61.13	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO		4.017.666	2.410.600	-40
2.61.14	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO TRASERO		1.040.865	624.519	-40
2.61.15	REPUESTO (23) CILINDRO DE FRENO TRASERO		758.333	455.000	-40
2.61.16	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO		216.333	129.800	-40
2.61.17	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO		239.666	143.800	-40
2.61.18	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA RH		1.801.781	1.081.069	-40
2.61.19	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA LH		1.801.781	1.081.069	-40
2.61.20	REPUESTO (24) CABO DE FRENO DE MANO RH		924.333	554.600	-40
2.61.21	REPUESTO (24) CABO DE FRENO DE MANO LH		901.000	540.600	-40
2.61.22	REPUESTO (24) CABO DE FRENO DE MANO CENTRAL		804.333	482.600	-40
2.61.23	REPUESTO (24) FLUIDO DE FRENO		92.333	55.400	-40
2.62	GRUPO 02 FRENO Mercedes Benz L-1414/51 y L-1718			0	
2.62.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		5.557.144	3.334.286	-40
2.62.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		1.242.333	745.400	-40
2.62.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		815.333	489.200	-40
2.62.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		1.986.762	1.192.057	-40
2.62.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		2.258.212	1.354.927	-40
2.62.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		3.508.432	2.105.059	-40
2.62.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		2.140.914	1.284.548	-40
2.62.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		2.646.049	1.587.629	-40
2.62.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		2.612.000	1.567.200	-40
2.62.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		1.218.300	730.980	-40
2.62.11	REPUESTO (23) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		2.283.666	1.370.200	-40
2.62.12	REPUESTO (23) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		2.358.000	1.414.800	-40
2.62.13	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		1.820.611	1.092.367	-40
2.62.14	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		213.333	128.000	-40
2.62.15	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		308.589	185.153	-40
2.62.16	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		175.094	105.056	-40
2.62.17	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		4.290.192	2.574.115	-40
2.62.18	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		231.666	139.000	-40
2.62.19	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		283.821	170.293	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.62.20	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		443.333	266.000	-40
2.62.21	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.931.698	1.759.019	-40
2.62.22	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.286.020	771.612	-40
2.62.23	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		146.499	87.899	-40
2.62.24	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		161.841	97.105	-40
2.62.25	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		1.073.372	644.023	-40
2.62.26	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.486.353	1.491.812	-40
2.62.27	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.286.020	771.612	-40
2.62.28	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		146.499	87.899	-40
2.62.29	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		161.841	97.105	-40
2.62.30	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		1.073.372	644.023	-40
2.62.31	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		198.000	118.800	-40
2.62.32	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		151.000	90.600	-40
2.62.33	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		76.000	45.600	-40
2.63	GRUPO 03 FRENO Mercedes Benz L-1114, 1513 y 1514			0	
2.63.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		4.170.666	2.502.400	-40
2.63.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		1.153.155	691.893	-40
2.63.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		415.677	249.406	-40
2.63.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		3.861.760	2.317.056	-40
2.63.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		1.688.488	1.013.093	-40
2.63.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		2.024.175	1.214.505	-40
2.63.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		2.530.300	1.518.180	-40
2.63.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		1.987.870	1.192.722	-40
2.63.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		1.895.737	1.137.442	-40
2.63.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		1.218.300	730.980	-40
2.63.11	REPUESTO (23) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		2.292.000	1.375.200	-40
2.63.12	REPUESTO (23) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		2.929.333	1.757.600	-40
2.63.13	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		1.618.623	971.174	-40
2.63.14	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		203.333	122.000	-40
2.63.15	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		264.666	158.800	-40
2.63.16	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		175.094	105.056	-40
2.63.17	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		3.902.525	2.341.515	-40
2.63.18	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		221.666	133.000	-40
2.63.19	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		283.000	169.800	-40
2.63.20	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		433.094	259.856	-40
2.63.21	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.161.634	1.296.980	-40
2.63.22	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.252.413	751.448	-40
2.63.23	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		155.666	93.400	-40
2.63.24	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		163.324	97.994	-40
2.63.25	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		1.073.372	644.023	-40
2.63.26	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.362.000	1.417.200	-40
2.63.27	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.252.413	751.448	-40
2.63.28	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		160.000	96.000	-40
2.63.29	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		163.324	97.994	-40
2.63.30	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		1.303.578	782.147	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.63.31	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		198.000	118.800	-40
2.63.32	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		221.028	132.617	-40
2.63.33	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		76.000	45.600	-40
2.64	GRUPO 04 FRENO Mercedes Benz L-1620/51			0	
2.64.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		10.732.709	6.439.625	-40
2.64.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		1.546.666	928.000	-40
2.64.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		764.000	458.400	-40
2.64.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		1.288.000	772.800	-40
2.64.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		1.774.000	1.064.400	-40
2.64.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		2.971.000	1.782.600	-40
2.64.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		3.307.421	1.984.453	-40
2.64.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		2.132.333	1.279.400	-40
2.64.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		2.576.642	1.545.985	-40
2.64.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		1.440.666	864.400	-40
2.64.11	REPUESTO (23) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		2.321.876	1.393.126	-40
2.64.12	REPUESTO (23) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		2.932.666	1.759.600	-40
2.64.13	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		2.911.666	1.747.000	-40
2.64.14	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		215.000	129.000	-40
2.64.15	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		308.589	185.153	-40
2.64.16	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		175.094	105.056	-40
2.64.17	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		3.756.214	2.253.728	-40
2.64.18	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		247.118	148.271	-40
2.64.19	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		365.000	219.000	-40
2.64.20	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		426.000	255.600	-40
2.64.21	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.931.698	1.759.019	-40
2.64.22	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.360.020	816.012	-40
2.64.23	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		146.499	87.899	-40
2.64.24	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		163.324	97.994	-40
2.64.25	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		1.447.000	868.200	-40
2.64.26	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		3.208.698	1.925.219	-40
2.64.27	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.360.020	816.012	-40
2.64.28	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		146.499	87.899	-40
2.64.29	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		163.324	97.994	-40
2.64.30	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		1.073.372	644.023	-40
2.64.31	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		198.000	118.800	-40
2.64.32	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		453.789	272.273	-40
2.64.33	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		76.000	45.600	-40
2.65	GRUPO 04 FRENO Mercedes Benz 708			0	
2.65.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		3.710.477	2.226.286	-40
2.65.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		1.153.155	691.893	-40
2.65.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		912.822	547.693	-40
2.65.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		3.861.760	2.317.056	-40
2.65.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		1.688.488	1.013.093	-40
2.65.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		2.024.175	1.214.505	-40
2.65.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		2.530.300	1.518.180	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.65.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		1.987.870	1.192.722	-40
2.65.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		2.324.000	1.394.400	-40
2.65.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		1.218.300	730.980	-40
2.65.11	REPUESTO (23) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		2.515.333	1.509.200	-40
2.65.12	REPUESTO (23) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		2.581.333	1.548.800	-40
2.65.13	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		1.862.666	1.117.600	-40
2.65.14	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		203.333	122.000	-40
2.65.15	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		241.333	144.800	-40
2.65.16	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		163.666	98.200	-40
2.65.17	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		4.468.833	2.681.300	-40
2.65.18	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		221.666	133.000	-40
2.65.19	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		259.666	155.800	-40
2.65.20	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		421.666	253.000	-40
2.65.21	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.260.666	1.356.400	-40
2.65.22	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.040.865	624.519	-40
2.65.23	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		160.000	96.000	-40
2.65.24	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		211.281	126.769	-40
2.65.25	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		1.709.448	1.025.669	-40
2.65.26	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.445.333	1.467.200	-40
2.65.27	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		939.532	563.719	-40
2.65.28	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		160.000	96.000	-40
2.65.29	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		211.281	126.769	-40
2.65.30	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		1.709.448	1.025.669	-40
2.65.31	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		198.000	118.800	-40
2.65.32	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		161.000	96.600	-40
2.65.33	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		76.000	45.600	-40
2.66	GRUPO 06 FRENO Mercedes Benz LS 1634/45			0	
2.66.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		11.901.000	7.140.600	-40
2.66.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		2.079.666	1.247.800	-40
2.66.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		894.000	536.400	-40
2.66.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		1.812.000	1.087.200	-40
2.66.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		2.332.666	1.399.600	-40
2.66.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		3.404.950	2.042.970	-40
2.66.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		2.875.876	1.725.526	-40
2.66.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		2.188.333	1.313.000	-40
2.66.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		3.422.294	2.053.376	-40
2.66.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		1.282.000	769.200	-40
2.66.11	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		3.375.079	2.025.047	-40
2.66.12	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		262.000	157.200	-40
2.66.13	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		411.333	246.800	-40
2.66.14	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		207.333	124.400	-40
2.66.15	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		5.045.666	3.027.400	-40
2.66.16	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		291.000	174.600	-40
2.66.17	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		398.000	238.800	-40
2.66.18	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		595.666	357.400	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.66.19	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		3.609.666	2.165.800	-40
2.66.20	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.802.333	1.081.400	-40
2.66.21	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		247.666	148.600	-40
2.66.22	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		301.666	181.000	-40
2.66.23	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		1.628.020	976.812	-40
2.66.24	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		4.025.000	2.415.000	-40
2.66.25	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.802.333	1.081.400	-40
2.66.26	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		247.666	148.600	-40
2.66.27	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		301.666	181.000	-40
2.66.28	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		1.628.020	976.812	-40
2.66.29	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		271.666	163.000	-40
2.66.30	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		216.333	129.800	-40
2.66.31	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		90.000	54.000	-40
2.66.32	REPUESTO (23) ACTUADOR DE ABS		27.070.666	16.242.400	-40
2.66.33	REPUESTO (23) SENSOR DE ABS RUEDA DELANTERA		4.399.333	2.639.600	-40
2.66.34	REPUESTO (23) SENSOR DE ABS RUEDA TRASERA		4.399.333	2.639.600	-40
2.67	GRUPO 07 FRENO Mercedes Benz L-1317 4x4			0	
2.67.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		3.710.477	2.226.286	-40
2.67.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		1.153.155	691.893	-40
2.67.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		415.677	249.406	-40
2.67.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		3.861.760	2.317.056	-40
2.67.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		1.688.488	1.013.093	-40
2.67.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		2.024.175	1.214.505	-40
2.67.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		2.714.967	1.628.980	-40
2.67.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		2.089.537	1.253.722	-40
2.67.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		1.895.737	1.137.442	-40
2.67.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		1.218.300	730.980	-40
2.67.11	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		2.553.333	1.532.000	-40
2.67.12	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		306.666	184.000	-40
2.67.13	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		341.333	204.800	-40
2.67.14	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		175.094	105.056	-40
2.67.15	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		3.902.525	2.341.515	-40
2.67.16	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		288.333	173.000	-40
2.67.17	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		359.666	215.800	-40
2.67.18	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		433.094	259.856	-40
2.67.19	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.304.000	1.382.400	-40
2.67.20	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.252.413	751.448	-40
2.67.21	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		160.000	96.000	-40
2.67.22	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		163.324	97.994	-40
2.67.23	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		1.073.372	644.023	-40
2.67.24	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.412.000	1.447.200	-40
2.67.25	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.252.413	751.448	-40
2.67.26	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		160.000	96.000	-40
2.67.27	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		163.324	97.994	-40
2.67.28	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		1.303.578	782.147	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.67.29	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		198.000	118.800	-40
2.67.30	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		221.028	132.617	-40
2.67.31	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		76.000	45.600	-40
2.68	GRUPO 08 FRENO Mercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
2.68.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		6.591.811	3.955.087	-40
2.68.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		1.762.488	1.057.493	-40
2.68.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		933.010	559.806	-40
2.68.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		4.582.093	2.749.256	-40
2.68.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		2.981.155	1.788.693	-40
2.68.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		2.439.841	1.463.905	-40
2.68.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		3.084.300	1.850.580	-40
2.68.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		2.181.870	1.309.122	-40
2.68.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		2.495.737	1.497.442	-40
2.68.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		1.421.300	852.780	-40
2.68.11	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		2.891.000	1.734.600	-40
2.68.12	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		427.333	256.400	-40
2.68.13	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		394.000	236.400	-40
2.68.14	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		195.428	117.257	-40
2.68.15	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		4.751.858	2.851.115	-40
2.68.16	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		316.333	189.800	-40
2.68.17	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		430.666	258.400	-40
2.68.18	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		505.094	303.056	-40
2.68.19	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.945.000	1.767.000	-40
2.68.20	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.400.413	840.248	-40
2.68.21	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		188.000	112.800	-40
2.68.22	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		192.991	115.795	-40
2.68.23	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		1.217.372	730.423	-40
2.68.24	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		3.277.000	1.966.200	-40
2.68.25	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.400.413	840.248	-40
2.68.26	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		188.000	112.800	-40
2.68.27	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		192.991	115.795	-40
2.68.28	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		1.447.578	868.547	-40
2.68.29	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		227.666	136.600	-40
2.68.30	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		243.361	146.017	-40
2.68.31	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		81.666	49.000	-40
2.69	GRUPO 09 FRENO Mercedes Benz LK-2636/40 6x4			0	
2.69.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		19.936.448	11.961.869	-40
2.69.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		2.613.062	1.567.837	-40
2.69.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		1.537.872	922.723	-40
2.69.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		2.976.333	1.785.800	-40
2.69.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		3.924.000	2.354.400	-40
2.69.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		4.677.666	2.806.600	-40
2.69.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		4.102.914	2.461.748	-40
2.69.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		3.289.870	1.973.922	-40
2.69.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		4.644.263	2.786.558	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.69.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		2.396.859	1.438.115	-40
2.69.11	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		3.998.653	2.399.192	-40
2.69.12	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		353.333	212.000	-40
2.69.13	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		475.333	285.200	-40
2.69.14	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		272.333	163.400	-40
2.69.15	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		5.383.653	3.230.192	-40
2.69.16	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		371.666	223.000	-40
2.69.17	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		463.666	278.200	-40
2.69.18	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		595.666	357.400	-40
2.69.19	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		4.479.000	2.687.400	-40
2.69.20	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		2.343.666	1.406.200	-40
2.69.21	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		298.666	179.200	-40
2.69.22	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		374.333	224.600	-40
2.69.23	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		2.618.821	1.571.293	-40
2.69.24	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		4.479.081	2.687.449	-40
2.69.25	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		2.307.666	1.384.600	-40
2.69.26	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		298.666	179.200	-40
2.69.27	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		374.333	224.600	-40
2.69.28	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		1.728.611	1.037.167	-40
2.69.29	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		382.666	229.600	-40
2.69.30	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		299.666	179.800	-40
2.69.31	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		111.000	66.600	-40
2.70	GRUPO 01 LIMPIA PARABRISA Mercedes Benz 709 y 710			0	
2.70.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		171.086	102.652	-40
2.70.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		1.489.403	893.642	-40
2.70.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		296.872	178.123	-40
2.70.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		362.666	217.600	-40
2.70.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		473.000	283.800	-40
2.70.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		292.979	175.787	-40
2.70.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		51.048	30.629	-40
2.71	GRUPO 02 LIMPIA PARABRISAS Mercedes Benz L-1414/51 y L-1718			0	
2.71.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		194.086	116.452	-40
2.71.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		1.674.069	1.004.441	-40
2.71.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		389.205	233.523	-40
2.71.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		328.000	196.800	-40
2.71.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		392.431	235.459	-40
2.71.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		271.336	162.802	-40
2.71.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		51.048	30.629	-40
2.72	GRUPO 03 LIMPIA PARABRISAS Mercedes Benz L-1114, 1513 y 1514			0	
2.72.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		171.086	102.652	-40
2.72.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		1.489.403	893.642	-40
2.72.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		296.872	178.123	-40
2.72.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		364.666	218.800	-40
2.72.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		392.431	235.459	-40
2.72.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		292.979	175.787	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.72.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		51.048	30.629	-40
2.73	GRUPO 04 LIMPIA PARABRISAS Mercedes Benz L-1620/51			0	
2.73.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		217.852	130.711	-40
2.73.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		2.401.713	1.441.028	-40
2.73.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		494.666	296.800	-40
2.73.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		252.214	151.328	-40
2.73.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		392.465	235.479	-40
2.73.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		287.000	172.200	-40
2.73.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		51.048	30.629	-40
2.74	GRUPO 05 LIMPIA PARABRISAS Mercedes Benz 708			0	
2.74.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		157.753	94.652	-40
2.74.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		1.489.403	893.642	-40
2.74.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		296.872	178.123	-40
2.74.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		298.000	178.800	-40
2.74.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		384.666	230.800	-40
2.74.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		292.979	175.787	-40
2.74.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		51.048	30.629	-40
2.75	GRUPO 06 LIMPIA PARABRISAS Mercedes Benz LS 1634/45			0	
2.75.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		217.852	130.711	-40
2.75.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		2.422.785	1.453.671	-40
2.75.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		484.666	290.800	-40
2.75.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		364.666	218.800	-40
2.75.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		389.000	233.400	-40
2.75.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		300.333	180.200	-40
2.75.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		51.048	30.629	-40
2.76	GRUPO 07 LIMPIA PARABRISAS Mercedes Benz L-1317 4x4			0	
2.76.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		171.086	102.652	-40
2.76.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		1.674.069	1.004.441	-40
2.76.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		389.205	233.523	-40
2.76.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		329.666	197.800	-40
2.76.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		392.431	235.459	-40
2.76.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		292.979	175.787	-40
2.76.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		51.048	30.629	-40
2.77	GRUPO 08 LIMPIA PARABRISAS Mercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
2.77.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		194.086	116.452	-40
2.77.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		1.674.069	1.004.441	-40
2.77.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		389.205	233.523	-40
2.77.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		328.000	196.800	-40
2.77.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		392.431	235.459	-40
2.77.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		292.979	175.787	-40
2.77.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		51.048	30.629	-40
2.78	GRUPO 09 LIMPIA PARABRISAS Mercedes Benz LK-2636/40 6x4			0	
2.78.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		222.086	133.252	-40
2.78.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		2.616.391	1.569.835	-40
2.78.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		509.538	305.723	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.78.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		276.333	165.800	-40
2.78.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		723.391	434.035	-40
2.78.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		312.571	187.543	-40
2.78.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		51.048	30.629	-40
2.79	GRUPO 01 SISTEMA ELECTRICO Mercedes Benz 709 y 710			0	
2.79.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		10.666	6.400	-40
2.79.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		10.872	6.523	-40
2.79.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		10.839	6.503	-40
2.79.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		11.041	6.625	-40
2.79.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		10.268	6.161	-40
2.79.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		18.000	10.800	-40
2.79.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		118.333	71.000	-40
2.79.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		13.333	8.000	-40
2.79.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		14.000	8.400	-40
2.79.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		22.000	13.200	-40
2.79.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		520.666	312.400	-40
2.79.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		518.469	311.081	-40
2.79.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		36.333	21.800	-40
2.79.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		36.333	21.800	-40
2.79.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		140.269	84.161	-40
2.79.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		172.397	103.438	-40
2.79.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		869.048	521.429	-40
2.79.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		1.687.048	1.012.229	-40
2.79.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		1.688.333	1.013.000	-40
2.79.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		4.886.666	2.932.000	-40
2.79.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		12.666	7.600	-40
2.79.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		12.203	7.322	-40
2.79.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		103.000	61.800	-40
2.79.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		10.166	6.100	-40
2.79.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		1.252.666	751.600	-40
2.79.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		508.683	305.210	-40
2.79.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		3.927.000	2.356.200	-40
2.79.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		1.096.666	658.000	-40
2.79.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		909.096	545.458	-40
2.79.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		746.000	447.600	-40
2.79.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		669.270	401.562	-40
2.79.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		85.000	51.000	-40
2.79.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		512.984	307.790	-40
2.79.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		573.333	344.000	-40
2.79.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		702.919	421.751	-40
2.79.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		81.721	49.033	-40
2.79.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		340.447	204.268	-40
2.79.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		5.027.333	3.016.400	-40
2.79.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		1.611.135	966.681	-40
2.79.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.104.263	662.558	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.79.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		402.997	241.798	-40
2.79.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		383.780	230.268	-40
2.79.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		79.422	47.653	-40
2.79.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		139.462	83.677	-40
2.79.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		531.029	318.617	-40
2.79.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		173.996	104.398	-40
2.79.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		1.192.628	715.577	-40
2.79.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		256.800	154.080	-40
2.79.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		628.333	377.000	-40
2.79.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		856.000	513.600	-40
2.79.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		347.000	208.200	-40
2.80	GRUPO 02 SISTEMA ELECTRICO Mercedes Benz L-1414/51 y L-1718			0	
2.80.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		10.666	6.400	-40
2.80.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		10.872	6.523	-40
2.80.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		10.839	6.503	-40
2.80.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		11.041	6.625	-40
2.80.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		12.695	7.617	-40
2.80.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		18.000	10.800	-40
2.80.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		118.333	71.000	-40
2.80.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		13.333	8.000	-40
2.80.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		14.000	8.400	-40
2.80.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		22.000	13.200	-40
2.80.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		520.666	312.400	-40
2.80.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		520.666	312.400	-40
2.80.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		36.333	21.800	-40
2.80.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		36.333	21.800	-40
2.80.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		187.050	112.230	-40
2.80.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		264.816	158.890	-40
2.80.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		294.070	176.442	-40
2.80.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		2.083.000	1.249.800	-40
2.80.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		1.976.333	1.185.800	-40
2.80.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		6.495.000	3.897.000	-40
2.80.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		12.666	7.600	-40
2.80.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		12.666	7.600	-40
2.80.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		103.000	61.800	-40
2.80.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		10.166	6.100	-40
2.80.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		941.097	564.658	-40
2.80.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		475.748	285.449	-40
2.80.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		4.709.556	2.825.734	-40
2.80.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		1.089.175	653.505	-40
2.80.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		857.935	514.761	-40
2.80.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		1.031.235	618.741	-40
2.80.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		718.405	431.043	-40
2.80.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		203.267	121.960	-40
2.80.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		512.984	307.790	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.80.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		615.000	369.000	-40
2.80.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		925.000	555.000	-40
2.80.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		82.124	49.274	-40
2.80.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		302.505	181.503	-40
2.80.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		6.799.287	4.079.572	-40
2.80.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		1.611.135	966.681	-40
2.80.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.104.263	662.558	-40
2.80.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		402.997	241.798	-40
2.80.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		389.796	233.878	-40
2.80.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		66.113	39.668	-40
2.80.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		103.503	62.102	-40
2.80.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		331.195	198.717	-40
2.80.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		173.996	104.398	-40
2.80.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		583.640	350.184	-40
2.80.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		243.794	146.276	-40
2.80.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		761.666	457.000	-40
2.80.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		856.000	513.600	-40
2.80.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		347.000	208.200	-40
2.81	GRUPO 03 SISTEMA ELECTRICO Mercedes Benz L-1114, 1513 y 1514			0	
2.81.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		10.872	6.523	-40
2.81.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		10.839	6.503	-40
2.81.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		11.041	6.625	-40
2.81.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		10.268	6.161	-40
2.81.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		12.695	7.617	-40
2.81.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		18.000	10.800	-40
2.81.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		118.333	71.000	-40
2.81.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		13.333	8.000	-40
2.81.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		14.000	8.400	-40
2.81.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		22.000	13.200	-40
2.81.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		741.853	445.112	-40
2.81.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		520.666	312.400	-40
2.81.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		36.333	21.800	-40
2.81.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		36.333	21.800	-40
2.81.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		187.050	112.230	-40
2.81.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		366.666	220.000	-40
2.81.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		362.000	217.200	-40
2.81.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		2.083.000	1.249.800	-40
2.81.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		1.976.333	1.185.800	-40
2.81.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		6.156.666	3.694.000	-40
2.81.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		13.176	7.906	-40
2.81.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		11.846	7.108	-40
2.81.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		103.000	61.800	-40
2.81.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		10.166	6.100	-40
2.81.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		986.000	591.600	-40
2.81.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		466.002	279.601	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.81.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		4.709.556	2.825.734	-40
2.81.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		1.234.333	740.600	-40
2.81.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		752.333	451.400	-40
2.81.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		842.000	505.200	-40
2.81.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		693.065	415.839	-40
2.81.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		203.267	121.960	-40
2.81.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		512.984	307.790	-40
2.81.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		594.666	356.800	-40
2.81.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		747.333	448.400	-40
2.81.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		81.721	49.033	-40
2.81.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		302.505	181.503	-40
2.81.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		6.799.287	4.079.572	-40
2.81.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		1.357.666	814.600	-40
2.81.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.104.263	662.558	-40
2.81.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		402.997	241.798	-40
2.81.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		383.780	230.268	-40
2.81.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		34.624	20.774	-40
2.81.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		133.413	80.048	-40
2.81.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		560.034	336.020	-40
2.81.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		133.937	80.362	-40
2.81.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		1.140.468	684.281	-40
2.81.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		250.549	150.329	-40
2.81.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		929.000	557.400	-40
2.81.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		856.000	513.600	-40
2.81.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		347.000	208.200	-40
2.82	GRUPO 04 SISTEMA ELECTRICO Mercedes Benz L-1620/51			0	
2.82.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		10.666	6.400	-40
2.82.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		10.872	6.523	-40
2.82.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		10.839	6.503	-40
2.82.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		11.041	6.625	-40
2.82.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		12.695	7.617	-40
2.82.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		18.000	10.800	-40
2.82.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		118.333	71.000	-40
2.82.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		13.333	8.000	-40
2.82.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		14.000	8.400	-40
2.82.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		22.000	13.200	-40
2.82.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		520.666	312.400	-40
2.82.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		554.000	332.400	-40
2.82.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		36.333	21.800	-40
2.82.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		36.333	21.800	-40
2.82.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		187.050	112.230	-40
2.82.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		264.816	158.890	-40
2.82.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		490.852	294.511	-40
2.82.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		2.467.666	1.480.600	-40
2.82.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		2.361.000	1.416.600	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.82.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		7.156.943	4.294.166	-40
2.82.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		12.666	7.600	-40
2.82.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		12.666	7.600	-40
2.82.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		103.000	61.800	-40
2.82.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		10.166	6.100	-40
2.82.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		1.590.219	954.131	-40
2.82.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		540.583	324.350	-40
2.82.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		5.959.333	3.575.600	-40
2.82.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		1.089.175	653.505	-40
2.82.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		1.136.569	681.941	-40
2.82.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		752.602	451.561	-40
2.82.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		718.405	431.043	-40
2.82.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		203.267	121.960	-40
2.82.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		696.333	417.800	-40
2.82.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		759.666	455.800	-40
2.82.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		1.114.333	668.600	-40
2.82.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		82.124	49.274	-40
2.82.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		302.505	181.503	-40
2.82.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		6.991.620	4.194.972	-40
2.82.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		1.611.135	966.681	-40
2.82.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.104.263	662.558	-40
2.82.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		402.997	241.798	-40
2.82.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		389.796	233.878	-40
2.82.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		66.000	39.600	-40
2.82.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		103.503	62.102	-40
2.82.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		344.666	206.800	-40
2.82.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		173.996	104.398	-40
2.82.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		583.640	350.184	-40
2.82.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		243.794	146.276	-40
2.82.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		939.333	563.600	-40
2.82.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		856.000	513.600	-40
2.82.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		395.333	237.200	-40
2.83	GRUPO 05 SISTEMA ELECTRICO Mercedes Benz 708			0	
2.83.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		10.666	6.400	-40
2.83.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		10.872	6.523	-40
2.83.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		10.839	6.503	-40
2.83.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		11.041	6.625	-40
2.83.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		10.268	6.161	-40
2.83.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		18.000	10.800	-40
2.83.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		118.333	71.000	-40
2.83.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		13.333	8.000	-40
2.83.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		14.000	8.400	-40
2.83.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		22.000	13.200	-40
2.83.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		520.666	312.400	-40
2.83.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		518.469	311.081	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.83.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		36.333	21.800	-40
2.83.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		36.333	21.800	-40
2.83.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		187.050	112.230	-40
2.83.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		268.000	160.800	-40
2.83.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		869.048	521.429	-40
2.83.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		1.687.048	1.012.229	-40
2.83.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		1.688.333	1.013.000	-40
2.83.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		4.443.333	2.666.000	-40
2.83.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		12.666	7.600	-40
2.83.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		12.666	7.600	-40
2.83.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		103.000	61.800	-40
2.83.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		10.166	6.100	-40
2.83.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		911.000	546.600	-40
2.83.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		508.683	305.210	-40
2.83.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		4.118.000	2.470.800	-40
2.83.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		1.016.333	609.800	-40
2.83.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		909.096	545.458	-40
2.83.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		746.000	447.600	-40
2.83.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		669.270	401.562	-40
2.83.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		98.333	59.000	-40
2.83.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		512.984	307.790	-40
2.83.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		615.000	369.000	-40
2.83.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		702.919	421.751	-40
2.83.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		81.721	49.033	-40
2.83.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		340.447	204.268	-40
2.83.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		6.606.953	3.964.172	-40
2.83.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		1.611.135	966.681	-40
2.83.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.104.263	662.558	-40
2.83.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		402.997	241.798	-40
2.83.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		383.780	230.268	-40
2.83.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		79.422	47.653	-40
2.83.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		139.462	83.677	-40
2.83.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		531.029	318.617	-40
2.83.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		173.996	104.398	-40
2.83.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		1.192.628	715.577	-40
2.83.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		256.800	154.080	-40
2.83.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		628.333	377.000	-40
2.83.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		856.000	513.600	-40
2.83.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		347.000	208.200	-40
2.84	GRUPO 06 SISTEMA ELECTRICO Mercedes Benz LS 1634/45			0	
2.84.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		10.666	6.400	-40
2.84.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		10.873	6.524	-40
2.84.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		10.839	6.503	-40
2.84.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		11.041	6.625	-40
2.84.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		12.695	7.617	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.84.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		18.000	10.800	-40
2.84.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		118.333	71.000	-40
2.84.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		13.333	8.000	-40
2.84.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		14.000	8.400	-40
2.84.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		22.000	13.200	-40
2.84.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		520.666	312.400	-40
2.84.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		554.000	332.400	-40
2.84.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		36.333	21.800	-40
2.84.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		36.333	21.800	-40
2.84.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		187.050	112.230	-40
2.84.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		264.816	158.890	-40
2.84.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		478.000	286.800	-40
2.84.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		2.027.666	1.216.600	-40
2.84.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		2.354.333	1.412.600	-40
2.84.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		9.539.666	5.723.800	-40
2.84.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		12.666	7.600	-40
2.84.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		12.666	7.600	-40
2.84.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		103.000	61.800	-40
2.84.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		10.166	6.100	-40
2.84.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		1.439.896	863.938	-40
2.84.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		543.742	326.245	-40
2.84.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		5.513.666	3.308.200	-40
2.84.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		1.346.973	808.184	-40
2.84.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		992.665	595.599	-40
2.84.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		835.610	501.366	-40
2.84.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		1.015.556	609.334	-40
2.84.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		202.666	121.600	-40
2.84.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		603.285	361.971	-40
2.84.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		486.905	292.143	-40
2.84.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		768.956	461.374	-40
2.84.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		125.666	75.400	-40
2.84.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		302.505	181.503	-40
2.84.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		6.240.000	3.744.000	-40
2.84.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		920.719	552.431	-40
2.84.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.943.962	1.166.377	-40
2.84.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		421.917	253.150	-40
2.84.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		387.000	232.200	-40
2.84.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		66.000	39.600	-40
2.84.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		108.333	65.000	-40
2.84.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		409.610	245.766	-40
2.84.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		173.666	104.200	-40
2.84.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		1.147.763	688.658	-40
2.84.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		306.666	184.000	-40
2.84.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		445.656	267.394	-40
2.84.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		856.000	513.600	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.84.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		395.333	237.200	-40
2.85	GRUPO 07 SISTEMA ELECTRICO Mercedes Benz L-1317 4x4			0	
2.85.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		10.872	6.523	-40
2.85.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		10.839	6.503	-40
2.85.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		11.041	6.625	-40
2.85.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		10.268	6.161	-40
2.85.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		12.695	7.617	-40
2.85.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		18.000	10.800	-40
2.85.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		118.333	71.000	-40
2.85.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		13.333	8.000	-40
2.85.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		14.000	8.400	-40
2.85.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		22.000	13.200	-40
2.85.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		520.666	312.400	-40
2.85.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		554.000	332.400	-40
2.85.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		36.333	21.800	-40
2.85.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		36.333	21.800	-40
2.85.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		187.050	112.230	-40
2.85.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		295.333	177.200	-40
2.85.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		335.333	201.200	-40
2.85.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		1.795.000	1.077.000	-40
2.85.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		1.688.333	1.013.000	-40
2.85.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		4.675.000	2.805.000	-40
2.85.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		57.666	34.600	-40
2.85.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		57.666	34.600	-40
2.85.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		103.000	61.800	-40
2.85.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		10.166	6.100	-40
2.85.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		1.179.666	707.800	-40
2.85.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		466.002	279.601	-40
2.85.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		4.612.889	2.767.733	-40
2.85.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		1.005.000	603.000	-40
2.85.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		852.333	511.400	-40
2.85.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		609.317	365.590	-40
2.85.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		586.732	352.039	-40
2.85.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		203.267	121.960	-40
2.85.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		512.984	307.790	-40
2.85.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		615.000	369.000	-40
2.85.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		680.738	408.443	-40
2.85.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		81.721	49.033	-40
2.85.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		302.505	181.503	-40
2.85.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		6.606.953	3.964.172	-40
2.85.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		1.516.000	909.600	-40
2.85.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.104.263	662.558	-40
2.85.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		402.997	241.798	-40
2.85.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		383.780	230.268	-40
2.85.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		34.624	20.774	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.85.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		133.413	80.048	-40
2.85.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		560.034	336.020	-40
2.85.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		133.937	80.362	-40
2.85.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		1.140.468	684.281	-40
2.85.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		250.549	150.329	-40
2.85.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		805.000	483.000	-40
2.85.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		856.000	513.600	-40
2.85.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		347.000	208.200	-40
2.86	GRUPO 08 SISTEMA ELECTRICO Mercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
2.86.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		10.872	6.523	-40
2.86.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		10.839	6.503	-40
2.86.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		11.041	6.625	-40
2.86.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		10.268	6.161	-40
2.86.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		12.695	7.617	-40
2.86.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		93.000	55.800	-40
2.86.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		118.333	71.000	-40
2.86.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		13.333	8.000	-40
2.86.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		14.000	8.400	-40
2.86.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		22.000	13.200	-40
2.86.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		520.666	312.400	-40
2.86.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		550.666	330.400	-40
2.86.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		36.333	21.800	-40
2.86.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		36.333	21.800	-40
2.86.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		187.050	112.230	-40
2.86.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		297.333	178.400	-40
2.86.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		511.333	306.800	-40
2.86.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		2.467.666	1.480.600	-40
2.86.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		2.391.000	1.434.600	-40
2.86.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		7.959.000	4.775.400	-40
2.86.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		12.666	7.600	-40
2.86.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		12.666	7.600	-40
2.86.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		103.000	61.800	-40
2.86.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		10.166	6.100	-40
2.86.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		1.136.333	681.800	-40
2.86.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		514.336	308.602	-40
2.86.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		5.959.556	3.575.734	-40
2.86.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		1.126.000	675.600	-40
2.86.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		910.666	546.400	-40
2.86.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		705.317	423.190	-40
2.86.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		693.065	415.839	-40
2.86.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		203.267	121.960	-40
2.86.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		512.984	307.790	-40
2.86.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		615.000	369.000	-40
2.86.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		851.666	511.000	-40
2.86.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		81.721	49.033	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.86.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		302.505	181.503	-40
2.86.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		6.991.620	4.194.972	-40
2.86.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		1.611.000	966.600	-40
2.86.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.104.263	662.558	-40
2.86.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		402.997	241.798	-40
2.86.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		383.780	230.268	-40
2.86.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		34.624	20.774	-40
2.86.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		133.413	80.048	-40
2.86.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		560.034	336.020	-40
2.86.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		133.937	80.362	-40
2.86.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		1.140.468	684.281	-40
2.86.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		250.549	150.329	-40
2.86.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		857.666	514.600	-40
2.86.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		856.000	513.600	-40
2.86.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		395.333	237.200	-40
2.87	GRUPO 09 SISTEMA ELECTRICO Mercedes Benz LK-2636/40 6x4			0	
2.87.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		10.666	6.400	-40
2.87.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		10.723	6.434	-40
2.87.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		10.839	6.503	-40
2.87.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		11.041	6.625	-40
2.87.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		12.695	7.617	-40
2.87.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		18.000	10.800	-40
2.87.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		118.333	71.000	-40
2.87.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		13.333	8.000	-40
2.87.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		14.000	8.400	-40
2.87.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		22.000	13.200	-40
2.87.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		520.666	312.400	-40
2.87.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		550.666	330.400	-40
2.87.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		36.333	21.800	-40
2.87.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		36.333	21.800	-40
2.87.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		187.050	112.230	-40
2.87.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		264.666	158.800	-40
2.87.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		455.128	273.077	-40
2.87.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		2.471.333	1.482.800	-40
2.87.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		2.391.000	1.434.600	-40
2.87.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		9.869.000	5.921.400	-40
2.87.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		12.666	7.600	-40
2.87.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		12.666	7.600	-40
2.87.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		103.000	61.800	-40
2.87.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		10.166	6.100	-40
2.87.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		1.064.333	638.600	-40
2.87.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		524.666	314.800	-40
2.87.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		5.828.333	3.497.000	-40
2.87.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		1.103.666	662.200	-40
2.87.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		947.333	568.400	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.87.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		1.044.666	626.800	-40
2.87.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		693.065	415.839	-40
2.87.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		205.666	123.400	-40
2.87.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		578.000	346.800	-40
2.87.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		615.000	369.000	-40
2.87.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		1.046.666	628.000	-40
2.87.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		104.333	62.600	-40
2.87.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		302.333	181.400	-40
2.87.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		5.804.666	3.482.800	-40
2.87.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		1.521.666	913.000	-40
2.87.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.104.700	662.820	-40
2.87.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		441.000	264.600	-40
2.87.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		389.666	233.800	-40
2.87.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		66.000	39.600	-40
2.87.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		111.666	67.000	-40
2.87.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		399.666	239.800	-40
2.87.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		173.666	104.200	-40
2.87.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		600.000	360.000	-40
2.87.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		376.877	226.126	-40
2.87.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		936.382	561.829	-40
2.87.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		856.000	513.600	-40
2.87.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		395.333	237.200	-40
2.88	GRUPO 01 BOMBA INYECTORA Mercedes Benz 709 y 710			0	
2.88.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		356.000	213.600	-40
2.88.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		129.333	77.600	-40
2.88.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		2.609.330	1.565.598	-40
2.88.4	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		14.388.666	8.633.200	-40
2.88.5	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		449.258	269.555	-40
2.88.6	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		449.258	269.555	-40
2.88.7	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		449.258	269.555	-40
2.88.8	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		447.666	268.600	-40
2.88.9	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		450.666	270.400	-40
2.88.10	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		447.666	268.600	-40
2.88.11	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		32.666	19.600	-40
2.88.12	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		113.333	68.000	-40
2.89	GRUPO 02 BOMBA INYECTORA Mercedes Benz L-1414/51 y L-1718			0	
2.89.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		337.603	202.562	-40
2.89.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		81.000	48.600	-40
2.89.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		2.820.664	1.692.398	-40
2.89.4	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		22.109.666	13.265.800	-40
2.89.5	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		451.577	270.946	-40
2.89.6	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		451.577	270.946	-40
2.89.7	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		451.577	270.946	-40
2.89.8	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		451.577	270.946	-40
2.89.9	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		600.257	360.154	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.89.10	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		451.577	270.946	-40
2.89.11	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		53.100	31.860	-40
2.89.12	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		113.333	68.000	-40
2.90	GRUPO 03 BOMBA INYECTORA Mercedes Benz L-1114, 1513 y 1514			0	
2.90.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		375.310	225.186	-40
2.90.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		80.000	48.000	-40
2.90.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		2.609.000	1.565.400	-40
2.90.4	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		22.110.666	13.266.400	-40
2.90.5	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		451.577	270.946	-40
2.90.6	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		451.577	270.946	-40
2.90.7	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		451.577	270.946	-40
2.90.8	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		451.577	270.946	-40
2.90.9	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		451.577	270.946	-40
2.90.10	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		451.577	270.946	-40
2.90.11	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		69.803	41.882	-40
2.90.12	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		113.333	68.000	-40
2.91	GRUPO 04 BOMBA INYECTORA Mercedes Benz L-1620/51			0	
2.91.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		721.643	432.986	-40
2.91.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		606.310	363.786	-40
2.91.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		3.176.664	1.905.998	-40
2.91.4	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		26.265.000	15.759.000	-40
2.91.5	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		701.911	421.147	-40
2.91.6	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		701.911	421.147	-40
2.91.7	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		701.911	421.147	-40
2.91.8	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		701.911	421.147	-40
2.91.9	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		701.911	421.147	-40
2.91.10	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		701.911	421.147	-40
2.91.11	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		53.100	31.860	-40
2.91.12	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		113.333	68.000	-40
2.92	GRUPO 05 BOMBA INYECTORA Mercedes Benz 708			0	
2.92.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		317.977	190.786	-40
2.92.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		118.333	71.000	-40
2.92.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		2.435.997	1.461.598	-40
2.92.4	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		15.174.666	9.104.800	-40
2.92.5	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		430.258	258.155	-40
2.92.6	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		430.258	258.155	-40
2.92.7	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		430.258	258.155	-40
2.92.8	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		430.259	258.155	-40
2.92.9	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		430.259	258.155	-40
2.92.10	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		430.259	258.155	-40
2.92.11	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		77.000	46.200	-40
2.92.12	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		113.333	68.000	-40
2.93	GRUPO 06 BOMBA INYECTORA Mercedes Benz LS 1634/45			0	
2.93.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		920.288	552.173	-40
2.93.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		657.325	394.395	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.93.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		2.752.209	1.651.325	-40
2.93.4	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		20.420.517	12.252.310	-40
2.93.5	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		701.840	421.104	-40
2.93.6	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		701.840	421.104	-40
2.93.7	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		701.840	421.104	-40
2.93.8	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		701.840	421.104	-40
2.93.9	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		701.840	421.104	-40
2.93.10	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		701.840	421.104	-40
2.93.11	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		86.333	51.800	-40
2.93.12	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		113.333	68.000	-40
2.94	GRUPO 07 BOMBA INYECTORA Mercedes Benz L-1317 4x4			0	
2.94.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		375.310	225.186	-40
2.94.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		110.000	66.000	-40
2.94.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		2.609.000	1.565.400	-40
2.94.4	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		17.216.333	10.329.800	-40
2.94.5	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		451.577	270.946	-40
2.94.6	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		451.577	270.946	-40
2.94.7	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		451.577	270.946	-40
2.94.8	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		451.577	270.946	-40
2.94.9	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		451.577	270.946	-40
2.94.10	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		451.577	270.946	-40
2.94.11	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		69.803	41.882	-40
2.94.12	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		113.333	68.000	-40
2.95	GRUPO 04 BOMBA INYECTORA Mercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
2.95.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		567.643	340.586	-40
2.95.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		153.666	92.200	-40
2.95.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		1.408.333	845.000	-40
2.95.4	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		16.583.000	9.949.800	-40
2.95.5	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		489.911	293.947	-40
2.95.6	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		489.911	293.947	-40
2.95.7	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		489.911	293.947	-40
2.95.8	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		489.911	293.947	-40
2.95.9	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		489.911	293.947	-40
2.95.10	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		489.911	293.947	-40
2.95.11	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		69.803	41.882	-40
2.95.12	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		113.333	68.000	-40
2.96	GRUPO 09 BOMBA INYECTORA Mercedes Benz LK-2636/40 6x4			0	
2.96.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		953.270	571.962	-40
2.96.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		976.522	585.913	-40
2.96.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		4.929.000	2.957.400	-40
2.96.4	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		21.160.333	12.696.200	-40
2.96.5	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		718.143	430.886	-40
2.96.6	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		718.143	430.886	-40
2.96.7	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		718.143	430.886	-40
2.96.8	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		718.143	430.886	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.96.9	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		718.143	430.886	-40
2.96.10	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		718.143	430.886	-40
2.96.11	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		38.481	23.089	-40
2.96.12	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		113.333	68.000	-40
2.97	GRUPO 01 MOTOR COMPLETO Mercedes Benz 709 y 710			0	
2.97.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		27.854.062	16.712.437	-40
2.97.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		2.305.934	1.383.560	-40
2.97.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		3.631.821	2.179.093	-40
2.97.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		2.337.333	1.402.400	-40
2.97.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		11.350.666	6.810.400	-40
2.97.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		1.722.674	1.033.604	-40
2.97.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		956.000	573.600	-40
2.97.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		522.333	313.400	-40
2.97.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		282.000	169.200	-40
2.97.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		282.000	169.200	-40
2.97.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		697.000	418.200	-40
2.97.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		1.694.333	1.016.600	-40
2.97.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		3.078.337	1.847.002	-40
2.97.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		5.646.354	3.387.812	-40
2.97.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		1.625.504	975.302	-40
2.97.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		13.109.286	7.865.572	-40
2.97.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		104.333	62.600	-40
2.97.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		70.000	42.000	-40
2.97.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		188.323	112.994	-40
2.97.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		191.072	114.643	-40
2.97.21	REPUESTO (23) VARILLAS EMPUJADORAS		133.666	80.200	-40
2.97.22	REPUESTO (23) BOTADORES		155.950	93.570	-40
2.97.23	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		4.407.503	2.644.502	-40
2.97.24	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		187.282	112.369	-40
2.97.25	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		1.366.956	820.174	-40
2.97.26	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		4.869.991	2.921.995	-40
2.97.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		3.047.333	1.828.400	-40
2.97.28	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		3.180.792	1.908.475	-40
2.97.29	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		2.448.666	1.469.200	-40
2.97.30	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		3.017.333	1.810.400	-40
2.97.31	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		211.333	126.800	-40
2.97.32	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		60.000	36.000	-40
2.97.33	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		563.466	338.080	-40
2.97.34	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		2.059.569	1.235.741	-40
2.97.35	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		2.713.333	1.628.000	-40
2.97.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		796.944	478.166	-40
2.97.37	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		441.866	265.120	-40
2.97.38	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		190.600	114.360	-40
2.97.39	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		322.199	193.319	-40
2.97.40	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		81.666	49.000	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.97.41	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		436.061	261.637	-40
2.97.42	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		465.666	279.400	-40
2.97.43	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		334.887	200.932	-40
2.97.44	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		3.975.095	2.385.057	-40
2.97.45	REPUESTO (23) TERMOSTATO		388.782	233.269	-40
2.97.46	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		382.000	229.200	-40
2.97.47	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		5.406.128	3.243.677	-40
2.97.48	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		193.819	116.291	-40
2.97.49	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		44.000	26.400	-40
2.97.50	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		385.228	231.137	-40
2.97.51	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		410.679	246.407	-40
2.97.52	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		192.000	115.200	-40
2.97.53	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		859.367	515.620	-40
2.97.54	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		391.666	235.000	-40
2.97.55	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		1.449.701	869.821	-40
2.97.56	REPUESTO (23) CORREA DIRECCION HIDRAULICA		290.333	174.200	-40
2.97.57	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		3.017.395	1.810.437	-40
2.97.58	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		335.333	201.200	-40
2.97.59	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		935.109	561.065	-40
2.97.60	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		560.146	336.088	-40
2.97.61	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		510.000	306.000	-40
2.97.62	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		11.732.000	7.039.200	-40
2.98	GRUPO 02 MOTOR COMPLETO L-1414/51 y L-1718			0	
2.98.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		24.432.025	14.659.215	-40
2.98.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		4.817.666	2.890.600	-40
2.98.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		5.584.666	3.350.800	-40
2.98.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		3.364.333	2.018.600	-40
2.98.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		13.753.000	8.251.800	-40
2.98.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		2.143.733	1.286.240	-40
2.98.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		1.483.666	890.200	-40
2.98.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		813.300	487.980	-40
2.98.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		455.000	273.000	-40
2.98.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		344.522	206.713	-40
2.98.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		2.786.386	1.671.832	-40
2.98.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		2.909.155	1.745.493	-40
2.98.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		3.615.864	2.169.518	-40
2.98.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		5.592.650	3.355.590	-40
2.98.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		2.456.881	1.474.129	-40
2.98.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		11.938.756	7.163.254	-40
2.98.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		94.666	56.800	-40
2.98.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		81.000	48.600	-40
2.98.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		255.821	153.493	-40
2.98.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		233.323	139.994	-40
2.98.21	REPUESTO (23) VARILLAS EMPUJADORAS		148.333	89.000	-40
2.98.22	REPUESTO (23) BOTADORES		188.000	112.800	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.98.23	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		6.684.666	4.010.800	-40
2.98.24	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		222.282	133.369	-40
2.98.25	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		1.217.486	730.492	-40
2.98.26	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		4.568.000	2.740.800	-40
2.98.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		3.336.333	2.001.800	-40
2.98.28	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		3.681.126	2.208.676	-40
2.98.29	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		2.748.666	1.649.200	-40
2.98.30	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		3.460.666	2.076.400	-40
2.98.31	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		266.000	159.600	-40
2.98.32	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		60.000	36.000	-40
2.98.33	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		518.799	311.279	-40
2.98.34	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		3.632.845	2.179.707	-40
2.98.35	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		2.436.231	1.461.739	-40
2.98.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		1.000.290	600.174	-40
2.98.37	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		465.129	279.077	-40
2.98.38	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		1.177.535	706.521	-40
2.98.39	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		407.375	244.425	-40
2.98.40	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		81.666	49.000	-40
2.98.41	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		564.887	338.932	-40
2.98.42	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		529.000	317.400	-40
2.98.43	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		306.042	183.625	-40
2.98.44	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		5.542.509	3.325.505	-40
2.98.45	REPUESTO (23) TERMOSTATO		448.782	269.269	-40
2.98.46	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		440.000	264.000	-40
2.98.47	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		8.330.060	4.998.036	-40
2.98.48	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		159.943	95.966	-40
2.98.49	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		38.657	23.194	-40
2.98.50	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		457.930	274.758	-40
2.98.51	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		991.848	595.109	-40
2.98.52	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		223.528	134.117	-40
2.98.53	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		1.726.333	1.035.800	-40
2.98.54	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		486.943	292.166	-40
2.98.55	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		1.577.000	946.200	-40
2.98.56	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		2.363.961	1.418.377	-40
2.98.57	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		458.015	274.809	-40
2.98.58	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		2.092.976	1.255.786	-40
2.98.59	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		475.684	285.410	-40
2.98.60	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		592.905	355.743	-40
2.98.61	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		14.625.475	8.775.285	-40
2.99	GRUPO 03 MOTOR COMPLETO Mercedes Benz L-1114, 1513 y 1514			0	
2.99.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		37.600.545	22.560.327	-40
2.99.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		2.785.934	1.671.560	-40
2.99.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		4.231.821	2.539.093	-40
2.99.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		2.693.000	1.615.800	-40
2.99.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		11.498.325	6.898.995	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.99.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		1.813.007	1.087.804	-40
2.99.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		1.346.666	808.000	-40
2.99.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		508.703	305.222	-40
2.99.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		257.506	154.504	-40
2.99.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		222.047	133.228	-40
2.99.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		1.056.269	633.761	-40
2.99.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		3.271.521	1.962.913	-40
2.99.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		3.151.000	1.890.600	-40
2.99.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		5.158.333	3.095.000	-40
2.99.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		1.433.402	860.041	-40
2.99.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		10.938.423	6.563.054	-40
2.99.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		104.333	62.600	-40
2.99.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		65.552	39.331	-40
2.99.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		188.323	112.994	-40
2.99.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		191.072	114.643	-40
2.99.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		4.909.262	2.945.557	-40
2.99.22	REPUESTO (23) VARILLAS EMPUJADORAS		122.000	73.200	-40
2.99.23	REPUESTO (23) BOTADORES		166.948	100.169	-40
2.99.24	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		195.333	117.200	-40
2.99.25	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		1.630.792	978.475	-40
2.99.26	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		3.380.792	2.028.475	-40
2.99.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		2.380.459	1.428.275	-40
2.99.28	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		2.580.792	1.548.475	-40
2.99.29	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		2.299.000	1.379.400	-40
2.99.30	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		3.517.000	2.110.200	-40
2.99.31	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		238.333	143.000	-40
2.99.32	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		60.000	36.000	-40
2.99.33	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		513.799	308.279	-40
2.99.34	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		1.814.099	1.088.459	-40
2.99.35	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		2.148.903	1.289.342	-40
2.99.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		1.035.333	621.200	-40
2.99.37	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		400.138	240.083	-40
2.99.38	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		333.630	200.178	-40
2.99.39	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		302.199	181.319	-40
2.99.40	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		81.666	49.000	-40
2.99.41	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		465.233	279.140	-40
2.99.42	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		468.666	281.200	-40
2.99.43	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		266.061	159.637	-40
2.99.44	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		5.152.212	3.091.327	-40
2.99.45	REPUESTO (23) TERMOSTATO		388.782	233.269	-40
2.99.46	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		425.353	255.212	-40
2.99.47	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		6.800.279	4.080.167	-40
2.99.48	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		183.938	110.363	-40
2.99.49	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		50.420	30.252	-40
2.99.50	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		421.343	252.806	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.99.51	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		430.809	258.485	-40
2.99.52	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		217.000	130.200	-40
2.99.53	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		713.333	428.000	-40
2.99.54	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		361.666	217.000	-40
2.99.55	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		1.327.458	796.475	-40
2.99.56	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		2.683.666	1.610.200	-40
2.99.57	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		348.666	209.200	-40
2.99.58	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		1.114.905	668.943	-40
2.99.59	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		533.051	319.831	-40
2.99.60	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		465.666	279.400	-40
2.99.61	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		10.880.497	6.528.298	-40
2.100	GRUPO 04 MOTOR COMPLETO Mercedes Benz L-1620/51			0	
2.100.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		29.265.692	17.559.415	-40
2.100.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		4.487.666	2.692.600	-40
2.100.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		7.018.333	4.211.000	-40
2.100.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		3.293.000	1.975.800	-40
2.100.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		12.620.666	7.572.400	-40
2.100.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		2.094.066	1.256.440	-40
2.100.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		1.039.564	623.738	-40
2.100.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		828.666	497.200	-40
2.100.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		332.666	199.600	-40
2.100.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		339.522	203.713	-40
2.100.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		2.335.719	1.401.431	-40
2.100.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		2.959.488	1.775.693	-40
2.100.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		3.515.864	2.109.518	-40
2.100.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		5.592.650	3.355.590	-40
2.100.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		2.456.881	1.474.129	-40
2.100.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		12.939.089	7.763.453	-40
2.100.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		114.333	68.600	-40
2.100.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		75.552	45.331	-40
2.100.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		255.821	153.493	-40
2.100.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		233.323	139.994	-40
2.100.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		5.646.333	3.387.800	-40
2.100.22	REPUESTO (23) BOTADORES		166.948	100.169	-40
2.100.23	REPUESTO (23) VARILLAS EMPUJADORAS		187.228	112.337	-40
2.100.24	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		230.333	138.200	-40
2.100.25	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		1.942.000	1.165.200	-40
2.100.26	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		4.381.126	2.628.676	-40
2.100.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		3.131.175	1.878.705	-40
2.100.28	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		3.881.175	2.328.705	-40
2.100.29	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		2.481.414	1.488.848	-40
2.100.30	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		2.671.926	1.603.156	-40
2.100.31	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		308.666	185.200	-40
2.100.32	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		60.000	36.000	-40
2.100.33	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		488.333	293.000	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.100.34	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		1.925.623	1.155.374	-40
2.100.35	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		2.622.333	1.573.400	-40
2.100.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		1.155.000	693.000	-40
2.100.37	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		492.000	295.200	-40
2.100.38	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		257.199	154.319	-40
2.100.39	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		357.000	214.200	-40
2.100.40	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		204.554	122.732	-40
2.100.41	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		496.061	297.637	-40
2.100.42	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		496.333	297.800	-40
2.100.43	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		323.283	193.970	-40
2.100.44	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		4.817.333	2.890.400	-40
2.100.45	REPUESTO (23) TERMOSTATO		468.333	281.000	-40
2.100.46	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		488.333	293.000	-40
2.100.47	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		8.001.333	4.800.800	-40
2.100.48	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		183.666	110.200	-40
2.100.49	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		53.333	32.000	-40
2.100.50	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		518.666	311.200	-40
2.100.51	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		546.666	328.000	-40
2.100.52	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		217.000	130.200	-40
2.100.53	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		2.098.603	1.259.162	-40
2.100.54	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		506.000	303.600	-40
2.100.55	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		1.717.000	1.030.200	-40
2.100.56	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		2.732.499	1.639.499	-40
2.100.57	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		536.000	321.600	-40
2.100.58	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		1.358.433	815.060	-40
2.100.59	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		856.853	514.112	-40
2.100.60	REPUESTO (23) EMBRAGUE VISCOZO		3.517.333	2.110.400	-40
2.100.61	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		584.000	350.400	-40
2.100.62	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		12.190.666	7.314.400	-40
2.101	GRUPO 05 MOTOR COMPLETO Mercedes Benz 708			0	
2.101.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		28.754.395	17.252.637	-40
2.101.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		2.185.601	1.311.361	-40
2.101.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		3.031.488	1.818.893	-40
2.101.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		2.062.634	1.237.580	-40
2.101.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		9.752.000	5.851.200	-40
2.101.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		1.413.007	847.804	-40
2.101.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		917.666	550.600	-40
2.101.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		731.666	439.000	-40
2.101.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		275.333	165.200	-40
2.101.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		238.666	143.200	-40
2.101.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		946.333	567.800	-40
2.101.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		1.414.092	848.455	-40
2.101.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		3.018.337	1.811.002	-40
2.101.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		4.646.020	2.787.612	-40
2.101.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		1.425.504	855.302	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.101.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		11.708.953	7.025.372	-40
2.101.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		87.666	52.600	-40
2.101.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		65.552	39.331	-40
2.101.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		188.323	112.994	-40
2.101.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		191.072	114.643	-40
2.101.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		4.107.169	2.464.301	-40
2.101.22	REPUESTO (23) BOTADORES		166.948	100.169	-40
2.101.23	REPUESTO (23) VARILLAS EMPUJADORAS		146.750	88.050	-40
2.101.24	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		195.333	117.200	-40
2.101.25	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		1.126.666	676.000	-40
2.101.26	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		3.180.792	1.908.475	-40
2.101.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		2.380.333	1.428.200	-40
2.101.28	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		2.780.666	1.668.400	-40
2.101.29	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		2.300.333	1.380.200	-40
2.101.30	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		2.428.666	1.457.200	-40
2.101.31	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		172.000	103.200	-40
2.101.32	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		60.000	36.000	-40
2.101.33	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		425.666	255.400	-40
2.101.34	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		1.536.944	922.166	-40
2.101.35	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		2.075.666	1.245.400	-40
2.101.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		792.666	475.600	-40
2.101.37	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		310.267	186.160	-40
2.101.38	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		222.199	133.319	-40
2.101.39	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		262.420	157.452	-40
2.101.40	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		135.727	81.436	-40
2.101.41	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		385.296	231.178	-40
2.101.42	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		414.554	248.732	-40
2.101.43	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		258.333	155.000	-40
2.101.44	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		2.485.333	1.491.200	-40
2.101.45	REPUESTO (23) TERMOSTATO		328.333	197.000	-40
2.101.46	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		352.000	211.200	-40
2.101.47	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		5.351.333	3.210.800	-40
2.101.48	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		171.666	103.000	-40
2.101.49	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		44.750	26.850	-40
2.101.50	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		362.000	217.200	-40
2.101.51	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		393.819	236.291	-40
2.101.52	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		192.000	115.200	-40
2.101.53	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		725.228	435.137	-40
2.101.54	REPUESTO (24) EMBRAGUE VISCOZO		1.251.000	750.600	-40
2.101.55	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		302.000	181.200	-40
2.101.56	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		1.208.666	725.200	-40
2.101.57	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		2.517.395	1.510.437	-40
2.101.58	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		330.333	198.200	-40
2.101.59	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		534.776	320.866	-40
2.101.60	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		230.146	138.088	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
				0	
2.102	GRUPO 06 MOTOR COMPLETO Mercedes Benz LS 1634/45		70.196.333	42.117.800	-40
2.102.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		5.386.528	3.231.917	-40
2.102.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		8.813.264	5.287.958	-40
2.102.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		4.656.678	2.794.007	-40
2.102.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		36.038.324	21.622.994	-40
2.102.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		2.687.000	1.612.200	-40
2.102.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		2.062.000	1.237.200	-40
2.102.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		939.646	563.788	-40
2.102.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		492.200	295.320	-40
2.102.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		485.333	291.200	-40
2.102.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		3.387.092	2.032.255	-40
2.102.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		4.269.735	2.561.841	-40
2.102.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		5.125.391	3.075.235	-40
2.102.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		6.653.638	3.992.183	-40
2.102.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		2.338.753	1.403.252	-40
2.102.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		11.435.500	6.861.300	-40
2.102.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		124.666	74.800	-40
2.102.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		141.202	84.721	-40
2.102.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		338.215	202.929	-40
2.102.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		328.861	197.317	-40
2.102.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		11.144.278	6.686.567	-40
2.102.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		221.666	133.000	-40
2.102.22	REPUESTO (23) BOTADORES		171.950	103.170	-40
2.102.23	REPUESTO (23) VARILLAS EMPUJADORAS		1.273.965	764.379	-40
2.102.24	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		1.995.333	1.197.200	-40
2.102.25	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		4.349.603	2.609.762	-40
2.102.26	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		3.831.000	2.298.600	-40
2.102.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		4.535.980	2.721.588	-40
2.102.28	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		3.404.666	2.042.800	-40
2.102.29	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		4.381.227	2.628.736	-40
2.102.30	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		447.993	268.796	-40
2.102.31	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		79.666	47.800	-40
2.102.32	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		493.866	296.320	-40
2.102.33	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		3.739.395	2.243.637	-40
2.102.34	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		5.386.666	3.232.000	-40
2.102.35	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		906.637	543.982	-40
2.102.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		583.203	349.922	-40
2.102.37	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		286.333	171.800	-40
2.102.38	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		430.508	258.305	-40
2.102.39	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		132.669	79.601	-40
2.102.40	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		459.283	275.570	-40
2.102.41	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		538.666	323.200	-40
2.102.42	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		468.333	281.000	-40
2.102.43	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		5.107.666	3.064.600	-40
2.102.44	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA				

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.102.45	REPUESTO (23) TERMOSTATO		548.782	329.269	-40
2.102.46	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		503.532	302.119	-40
2.102.47	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		13.754.964	8.252.978	-40
2.102.48	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		184.166	110.500	-40
2.102.49	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		52.738	31.643	-40
2.102.50	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		725.118	435.071	-40
2.102.51	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		851.485	510.891	-40
2.102.52	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		217.000	130.200	-40
2.102.53	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		1.563.333	938.000	-40
2.102.54	REPUESTO (24) EMBRAGUE VISCOZO		5.412.666	3.247.600	-40
2.102.55	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		395.000	237.000	-40
2.102.56	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		2.618.666	1.571.200	-40
2.102.57	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		4.626.087	2.775.652	-40
2.102.58	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		763.666	458.200	-40
2.102.59	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		2.073.507	1.244.104	-40
2.102.60	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		1.078.056	646.834	-40
2.102.61	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		945.654	567.392	-40
2.102.62	REPUESTO (24) TURBO COMPRESOR		17.334.161	10.400.497	-40
2.103	GRUPO 07 MOTOR COMPLETO Mercedes Benz L-1317 4x4			0	
2.103.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		37.600.545	22.560.327	-40
2.103.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		3.026.601	1.815.961	-40
2.103.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		4.231.821	2.539.093	-40
2.103.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		2.572.666	1.543.600	-40
2.103.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		10.795.521	6.477.313	-40
2.103.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		1.722.674	1.033.604	-40
2.103.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		956.333	573.800	-40
2.103.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		508.873	305.324	-40
2.103.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		257.506	154.504	-40
2.103.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		222.047	133.228	-40
2.103.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		726.269	435.761	-40
2.103.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		2.871.521	1.722.913	-40
2.103.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		3.151.000	1.890.600	-40
2.103.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		5.108.000	3.064.800	-40
2.103.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		1.633.402	980.041	-40
2.103.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		10.938.423	6.563.054	-40
2.103.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		99.666	59.800	-40
2.103.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		65.552	39.331	-40
2.103.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		188.323	112.994	-40
2.103.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		191.072	114.643	-40
2.103.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		4.909.262	2.945.557	-40
2.103.22	REPUESTO (23) BOTADORES		161.666	97.000	-40
2.103.23	REPUESTO (23) VARILLAS EMPUJADORAS		136.954	82.172	-40
2.103.24	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		187.282	112.369	-40
2.103.25	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		1.613.182	967.909	-40
2.103.26	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		3.881.126	2.328.676	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.103.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		2.580.792	1.548.475	-40
2.103.28	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		3.180.792	1.908.475	-40
2.103.29	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		1.980.459	1.188.275	-40
2.103.30	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		3.584.425	2.150.655	-40
2.103.31	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		331.260	198.756	-40
2.103.32	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		60.000	36.000	-40
2.103.33	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		482.860	289.716	-40
2.103.34	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		1.814.099	1.088.459	-40
2.103.35	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		2.148.903	1.289.342	-40
2.103.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		3.568.798	2.141.279	-40
2.103.37	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		421.666	253.000	-40
2.103.38	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		333.630	200.178	-40
2.103.39	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		302.199	181.319	-40
2.103.40	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		125.108	75.065	-40
2.103.41	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		465.233	279.140	-40
2.103.42	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		468.666	281.200	-40
2.103.43	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		266.061	159.637	-40
2.103.44	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		5.101.878	3.061.127	-40
2.103.45	REPUESTO (23) TERMOSTATO		388.782	233.269	-40
2.103.46	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		425.353	255.212	-40
2.103.47	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		6.900.279	4.140.167	-40
2.103.48	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		183.938	110.363	-40
2.103.49	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		50.420	30.252	-40
2.103.50	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		411.676	247.006	-40
2.103.51	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		430.809	258.485	-40
2.103.52	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		217.000	130.200	-40
2.103.53	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		823.333	494.000	-40
2.103.54	REPUESTO (24) EMBRAGUE VISCOZO		3.362.333	2.017.400	-40
2.103.55	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		458.666	275.200	-40
2.103.56	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		1.327.458	796.475	-40
2.103.57	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		3.052.633	1.831.580	-40
2.103.58	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		502.000	301.200	-40
2.103.59	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		1.114.905	668.943	-40
2.103.60	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		642.718	385.631	-40
2.103.61	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		455.600	273.360	-40
2.103.62	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		11.180.830	6.708.498	-40
2.104	GRUPO 08 MOTOR COMPLETO Mercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
2.104.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		41.101.545	24.660.927	-40
2.104.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		3.185.934	1.911.560	-40
2.104.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		6.531.000	3.918.600	-40
2.104.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		3.189.000	1.913.400	-40
2.104.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		15.324.333	9.194.600	-40
2.104.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		2.089.966	1.253.980	-40
2.104.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		1.166.000	699.600	-40
2.104.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		953.333	572.000	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.104.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		377.173	226.304	-40
2.104.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		282.047	169.228	-40
2.104.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		1.516.603	909.962	-40
2.104.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		3.421.188	2.052.713	-40
2.104.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		2.763.333	1.658.000	-40
2.104.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		4.598.333	2.759.000	-40
2.104.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		2.033.402	1.220.041	-40
2.104.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		12.939.089	7.763.453	-40
2.104.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		80.226	48.136	-40
2.104.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		85.885	51.531	-40
2.104.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		223.323	133.994	-40
2.104.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		231.072	138.643	-40
2.104.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		6.309.929	3.785.957	-40
2.104.22	REPUESTO (23) BOTADORES		218.333	131.000	-40
2.104.23	REPUESTO (23) VARILLAS EMPUJADORAS		162.333	97.400	-40
2.104.24	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		222.282	133.369	-40
2.104.25	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		1.362.516	817.510	-40
2.104.26	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		4.756.792	2.854.075	-40
2.104.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		3.131.126	1.878.676	-40
2.104.28	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		3.881.126	2.328.676	-40
2.104.29	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		2.380.459	1.428.275	-40
2.104.30	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		4.484.759	2.690.855	-40
2.104.31	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		371.260	222.756	-40
2.104.32	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		60.000	36.000	-40
2.104.33	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		510.000	306.000	-40
2.104.34	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		2.264.433	1.358.660	-40
2.104.35	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		2.518.903	1.511.342	-40
2.104.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		1.282.000	769.200	-40
2.104.37	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		515.866	309.520	-40
2.104.38	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		368.630	221.178	-40
2.104.39	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		357.199	214.319	-40
2.104.40	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		125.108	75.065	-40
2.104.41	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		574.899	344.939	-40
2.104.42	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		594.333	356.600	-40
2.104.43	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		315.727	189.436	-40
2.104.44	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		5.101.878	3.061.127	-40
2.104.45	REPUESTO (23) TERMOSTATO		468.449	281.069	-40
2.104.46	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		525.353	315.212	-40
2.104.47	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		7.900.613	4.740.368	-40
2.104.48	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		183.938	110.363	-40
2.104.49	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		50.420	30.252	-40
2.104.50	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		491.343	294.806	-40
2.104.51	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		521.142	312.685	-40
2.104.52	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		225.333	135.200	-40
2.104.53	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		1.222.000	733.200	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.104.54	REPUESTO (24) EMBRAGUE VISCOZO		3.899.000	2.339.400	-40
2.104.55	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		511.666	307.000	-40
2.104.56	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		1.577.124	946.274	-40
2.104.57	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		3.400.000	2.040.000	-40
2.104.58	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		596.666	358.000	-40
2.104.59	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		1.334.572	800.743	-40
2.104.60	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		752.718	451.631	-40
2.104.61	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		561.000	336.600	-40
2.104.62	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		13.081.163	7.848.698	-40
2.105	GRUPO 09 MOTOR COMPLETO Mercedes Benz LK-2636/40 6x4			0	
2.105.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		72.342.666	43.405.600	-40
2.105.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		5.687.333	3.412.400	-40
2.105.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		9.225.333	5.535.200	-40
2.105.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		4.656.666	2.794.000	-40
2.105.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		38.038.991	22.823.395	-40
2.105.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		2.584.025	1.550.415	-40
2.105.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		2.066.062	1.239.637	-40
2.105.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		1.180.640	708.384	-40
2.105.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		1.045.307	627.184	-40
2.105.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		2.386.997	1.432.198	-40
2.105.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		1.417.000	850.200	-40
2.105.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		3.678.054	2.206.832	-40
2.105.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		5.844.778	3.506.867	-40
2.105.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		6.820.804	4.092.482	-40
2.105.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		2.426.904	1.456.142	-40
2.105.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		9.356.587	5.613.952	-40
2.105.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		129.666	77.800	-40
2.105.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		97.000	58.200	-40
2.105.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		412.486	247.492	-40
2.105.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		477.437	286.462	-40
2.105.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		6.934.440	4.160.664	-40
2.105.22	REPUESTO (23) BOTADORES		221.666	133.000	-40
2.105.23	REPUESTO (23) VARILLAS EMPUJADORAS		169.500	101.700	-40
2.105.24	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		1.246.340	747.804	-40
2.105.25	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		1.570.276	942.166	-40
2.105.26	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		5.308.774	3.185.264	-40
2.105.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		4.508.774	2.705.264	-40
2.105.28	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		4.336.658	2.601.995	-40
2.105.29	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		3.404.666	2.042.800	-40
2.105.30	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		5.585.599	3.351.359	-40
2.105.31	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		447.993	268.796	-40
2.105.32	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		79.666	47.800	-40
2.105.33	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		674.132	404.479	-40
2.105.34	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		3.739.395	2.243.637	-40
2.105.35	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		5.634.405	3.380.643	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.105.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		821.981	493.189	-40
2.105.37	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		583.203	349.922	-40
2.105.38	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		569.943	341.966	-40
2.105.39	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		430.508	258.305	-40
2.105.40	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		141.207	84.724	-40
2.105.41	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		425.878	255.527	-40
2.105.42	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		538.666	323.200	-40
2.105.43	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		476.042	285.625	-40
2.105.44	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		5.091.973	3.055.184	-40
2.105.45	REPUESTO (23) TERMOSTATO		548.782	329.269	-40
2.105.46	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		570.511	342.307	-40
2.105.47	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		11.192.365	6.715.419	-40
2.105.48	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		261.604	156.962	-40
2.105.49	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		49.815	29.889	-40
2.105.50	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		780.074	468.044	-40
2.105.51	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		1.379.592	827.755	-40
2.105.52	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		217.000	130.200	-40
2.105.53	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		5.062.225	3.037.335	-40
2.105.54	REPUESTO (24) EMBRAGUE VISCOZO		5.412.666	3.247.600	-40
2.105.55	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		476.470	285.882	-40
2.105.56	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		4.689.627	2.813.776	-40
2.105.57	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		4.885.000	2.931.000	-40
2.105.58	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		743.333	446.000	-40
2.105.59	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		2.619.000	1.571.400	-40
2.105.60	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		681.666	409.000	-40
2.105.61	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		775.333	465.200	-40
2.105.62	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		16.156.333	9.693.800	-40
2.106	GRUPO 01 AIRE ACONDICIONADO MERCEDES BENZ			0	
2.106.1	REPUESTO (24) COMPRESOR DE AIRE ACONDIC		8.528.666	5.117.200	-40
2.106.2	REPUESTO (24) CONDENSADOR DE AIRE ACOND		7.631.666	4.579.000	-40
2.106.3	REPUESTO (24) EVAPORADOR		6.285.000	3.771.000	-40
2.106.4	REPUESTO (24) FILTRO DE AIRE ACOND		605.333	363.200	-40
2.106.5	REPUESTO (24) CA?O INOX METRO		300.333	180.200	-40
2.106.6	REPUESTO (23) MANGUERA FLEX EL METRO		723.666	434.200	-40
2.106.7	REPUESTO (24) VENTILADOR DE EVADORADOR		1.317.000	790.200	-40
2.106.8	REPUESTO (23) LLAVE SELECIONADOR DE VENT		767.000	460.200	-40
2.106.9	REPUESTO (24) ELECTROVENTILADOR A/C		1.010.333	606.200	-40
2.106.10	REPUESTO (24) TERMOSTATO DE A/C		700.666	420.400	-40
2.106.11	REPUESTO (24) GAS ECOLOGICO		513.333	308.000	-40
2.106.12	REPUESTO(24) PANEL COMPLETO DE VENTILACION		8.919.000	5.351.400	-40
2.106.13	REPUESTO (24) FILTRO DE CABINA		297.000	178.200	-40
2.107	GRUPO 01 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz 709 y 710			0	
2.107.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		2.587.057	1.552.234	-40
2.107.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		660.333	396.200	-40
2.107.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		175.280	105.168	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.107.4	REPUESTO (24) TAPA DE TANQUE		305.666	183.400	-40
2.108	GRUPO 02 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz L-1414/51 y L-1718			0	
2.108.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		3.727.333	2.236.400	-40
2.108.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		660.333	396.200	-40
2.108.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		109.000	65.400	-40
2.109	GRUPO 03 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz L-1114, 1513 y 1514			0	
2.109.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		3.482.572	2.089.543	-40
2.109.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		682.666	409.600	-40
2.109.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		254.256	152.554	-40
2.109.4	REPUESTO (24) TAPA DE TANQUE		309.000	185.400	-40
2.110	GRUPO 04 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz L-1620/51			0	
2.110.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		5.632.755	3.379.653	-40
2.110.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		819.709	491.825	-40
2.110.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		96.472	57.883	-40
2.111	GRUPO 05 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz 708			0	
2.111.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		2.402.390	1.441.434	-40
2.111.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		596.000	357.600	-40
2.111.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		175.280	105.168	-40
2.112	GRUPO 06 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz LS 1634/45,			0	
2.112.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		5.968.998	3.581.399	-40
2.112.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		961.712	577.027	-40
2.112.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		95.464	57.278	-40
2.113	GRUPO 07 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz L-1317 4x4			0	
2.113.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		4.036.572	2.421.943	-40
2.113.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		764.666	458.800	-40
2.113.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		254.256	152.554	-40
2.114	GRUPO 08 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
2.114.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		4.959.905	2.975.943	-40
2.114.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		764.666	458.800	-40
2.114.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		254.256	152.554	-40
2.115	GRUPO 09 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz LK-2636/40 6x4			0	
2.115.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		6.055.333	3.633.200	-40
2.115.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		1.131.359	678.815	-40
2.115.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		151.000	90.600	-40
2.116	GRUPO 01 TAPIZADO DE CAMIONES MERCEDES BENZ			0	
2.116.1	REPUESTO (24) ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO		870.333	522.200	-40
2.116.2	REPUESTO (24) ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO		3.558.333	2.135.000	-40
2.116.3	REPUESTO (24) TAPIZADO DE PUERTAS		3.951.000	2.370.600	-40
2.116.4	REPUESTO (24) CABECERA DE ASIENTO		745.000	447.000	-40
2.116.5	REPUESTO (24) CIELO RASO		3.096.666	1.858.000	-40
2.117	GRUPO 01 VIDRIOS ESOPEJOS Y PUERTAS Mercedes Benz 709 y 710			0	
2.117.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		502.000	301.200	-40
2.117.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		3.194.654	1.916.792	-40
2.117.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		819.360	491.616	-40
2.117.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		819.360	491.616	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.117.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		467.000	280.200	-40
2.117.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		343.333	206.000	-40
2.117.7	REPUESTO (24) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		185.724	111.434	-40
2.117.8	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		325.724	195.434	-40
2.117.9	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		127.333	76.400	-40
2.118	GRUPO 02 VIDRIOS ESOPEJOS Y PUERTAS Mercedes Benz L-1414/51 y L-1718			0	
2.118.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		736.523	441.914	-40
2.118.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		3.794.654	2.276.792	-40
2.118.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		1.039.693	623.816	-40
2.118.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		1.039.693	623.816	-40
2.118.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		460.868	276.521	-40
2.118.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		383.666	230.200	-40
2.118.7	REPUESTO (24) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		185.666	111.400	-40
2.118.8	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		345.724	207.434	-40
2.118.9	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		125.810	75.486	-40
2.119	GRUPO 03 VIDRIOS ESOPEJOS Y PUERTAS Mercedes Benz L-1114, 1513 y 1514			0	
2.119.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		636.523	381.914	-40
2.119.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		3.194.654	1.916.792	-40
2.119.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		819.360	491.616	-40
2.119.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		819.360	491.616	-40
2.119.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		430.666	258.400	-40
2.119.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		343.333	206.000	-40
2.119.7	REPUESTO (24) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		185.724	111.434	-40
2.119.8	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		325.724	195.434	-40
2.119.9	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		128.000	76.800	-40
2.119.10	REPUESTO (24) CERRADURA DE CAPOT		559.333	335.600	-40
2.119.11	REPUESTO (24) CABO ABRE CAPOT		306.333	183.800	-40
2.120	GRUPO 04 VIDRIOS ESPEJOS Y PUERTAS Mercedes Benz L-1620/51			0	
2.120.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		1.276.141	765.685	-40
2.120.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		3.794.654	2.276.792	-40
2.120.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		1.039.693	623.816	-40
2.120.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		1.039.693	623.816	-40
2.120.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		748.666	449.200	-40
2.120.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		443.333	266.000	-40
2.120.7	REPUESTO (24) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		185.666	111.400	-40
2.120.8	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		695.305	417.183	-40
2.120.9	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		139.790	83.874	-40
2.121	GRUPO 05 VIDRIOS ESOPEJOS Y PUERTAS Mercedes Benz 708			0	
2.121.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		461.666	277.000	-40
2.121.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		1.193.987	716.392	-40
2.121.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		819.360	491.616	-40
2.121.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		819.360	491.616	-40
2.121.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		296.933	178.160	-40
2.121.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		233.333	140.000	-40
2.121.7	REPUESTO (24) INTERRUPTOR LEVANTA VIDRIOS		546.057	327.634	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.121.8	REPUESTO (24) MOTOR ELECT LEVANTA VIDRIOS		905.390	543.234	-40
2.121.9	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		474.333	284.600	-40
2.121.10	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		129.666	77.800	-40
2.122	GRUPO 06 VIDRIOS ESPEJOS Y PUERTAS Mercedes Benz LS 1634/45			0	
2.122.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		735.333	441.200	-40
2.122.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		4.337.874	2.602.724	-40
2.122.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		1.039.693	623.816	-40
2.122.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		1.039.693	623.816	-40
2.122.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		826.518	495.911	-40
2.122.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		333.942	200.365	-40
2.122.7	REPUESTO (24) INTERRUPTOR LEVANTA VIDRIOS		568.666	341.200	-40
2.122.8	REPUESTO (24) MOTOR ELECT LEVANTA VIDRIOS		1.454.971	872.983	-40
2.122.9	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		472.233	283.340	-40
2.122.10	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		139.000	83.400	-40
2.123	GRUPO 07 VIDRIOS ESPEJOS Y PUERTAS Mercedes Benz L-1317 4x4,			0	
2.123.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		636.523	381.914	-40
2.123.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		3.194.654	1.916.792	-40
2.123.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		819.360	491.616	-40
2.123.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		819.360	491.616	-40
2.123.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		416.333	249.800	-40
2.123.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		241.666	145.000	-40
2.123.7	REPUESTO (24) INTERRUPTOR LEVANTA VIDRIOS		546.057	327.634	-40
2.123.8	REPUESTO (24) MOTOR ELECT LEVANTA VIDRIOS		1.456.333	873.800	-40
2.123.9	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		546.057	327.634	-40
2.123.10	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		273.000	163.800	-40
2.124	GRUPO 08 VIDRIOS ESOPEJOS Y PUERTAS Mercedes Benz L-1418/51 4x4			0	
2.124.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		876.523	525.914	-40
2.124.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		3.794.654	2.276.792	-40
2.124.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		1.039.693	623.816	-40
2.124.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		1.039.693	623.816	-40
2.124.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		812.666	487.600	-40
2.124.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		361.666	217.000	-40
2.124.7	REPUESTO (24) INTERRUPTOR LEVANTA VIDRIOS		585.724	351.434	-40
2.124.8	REPUESTO (24) MOTOR ELECT LEVANTA VIDRIOS		1.456.333	873.800	-40
2.124.9	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		455.333	273.200	-40
2.124.10	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		132.666	79.600	-40
2.125	GRUPO 09 VIDRIOS ESPEJOS Y PUERTAS Mercedes Benz LK-2636/40 6x4			0	
2.125.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		876.523	525.914	-40
2.125.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		4.337.874	2.602.724	-40
2.125.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		1.039.693	623.816	-40
2.125.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		1.039.693	623.816	-40
2.125.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		840.868	504.521	-40
2.125.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		359.933	215.960	-40
2.125.7	REPUESTO (24) INTERRUPTOR LEVANTA VIDRIOS		588.666	353.200	-40
2.125.8	REPUESTO (24) MOTOR ELECT LEVANTA VIDRIOS		1.461.666	877.000	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 3		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.125.9	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		520.868	312.521	-40
2.125.10	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		141.333	84.800	-40
2.126	GRUPO 01 CARROCERIA DE MADERA			0	
2.126.1	**REPUESTO (24) MADERA DE LAPACHO O YBYRAPYTA M2**		634.000	380.400	-40
2.126.2	REPUESTO (24) BULONES CON TUERCA		718.333	431.000	-40
2.126.3	REPUESTO (24) LARGUEROS DE CARROCERIA		1.461.666	877.000	-40
2.127	GRUPO 02 CARROCERIA METALICA			0	
2.127.1	REPUESTO (24) CHAPA ANTI DESLIZANTE M2		763.000	457.800	-40
2.127.2	REPUESTO (24) CHAPA DE COSTADO CARROCERIA DE 20 M2		675.666	405.400	-40
2.127.3	REPUESTO (24) TUBOS CUADRADOS DE COSTILLA M		696.333	417.800	-40
2.128	GRUPO 01 CANO DE ESCAPE 708 709 710			0	
2.128.1	REPUESTO (24) SILENCIADOR DE ESCAPE		1.843.666	1.106.200	-40
2.128.2	REPUESTO (24) FLEXIBLE DE ESCAPE		1.248.333	749.000	-40
2.128.3	REPUESTO (24) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		330.333	198.200	-40
2.129	GRUPO 02 CANO DE ESCAPE 1114, 1513, 1317, 1634, 1418, 1514, 1620, 1718, 2636 Y 1620			0	
2.129.1	REPUESTO (24) SILENCIADOR DE ESCAPE		4.073.596	2.444.158	-40
2.129.2	REPUESTO (24) FLEXIBLE DE ESCAPE		1.592.333	955.400	-40
2.129.3	REPUESTO (24) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		330.333	198.200	-40
			5.730.542.263	**3.438.325.899**	-40