**Ref.**: Contratación Directa N° 02/2020 "Servicio de mantenimiento y reparación de muebles de oficina" ID 384.013

## CUADRO I
## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | **JD Servicios** de Jorge Daniel Arguello Aquino | | | | **Consorcio GENERAL MORINIGO** | | | | **ARCONDO Industrias y Construcciones** de Edith Kallsen de Arcondo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **Presentación** | **Unidad de medida** | **Cant.** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | 72102602-002 | Lustre en general de muebles de madera | Evento | Metros cuadrados | 1 | N/A | Paraguay | 90.000 | 90.000 | N/A | Paraguay | 113.050 | 113.050 | N/A | Paraguay | 113.050 | 113.050 |
| 2 | 72102602-002 | Cambio de cerraduras de Escritorios y/o armarios | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 60.000 | 60.000 | N/A | Paraguay | 75.050 | 75.050 | N/A | Paraguay | 75.050 | 75.050 |
| 3 | 72102602-002 | Cambio de tiradores Escritorios y/o armarios | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 35.000 | 35.000 | N/A | Paraguay | 42.750 | 42.750 | N/A | Paraguay | 42.750 | 42.750 |
| 4 | 72102602-002 | Cambio de rieles en cajones de escritorios y porta teclados | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 60.000 | 60.000 | N/A | Paraguay | 84.550 | 84.550 | N/A | Paraguay | 84.550 | 84.550 |
| 5 | 72102602-002 | Cambio de bisagra de armarios | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 60.000 | 60.000 | N/A | Paraguay | 82.175 | 82.175 | N/A | Paraguay | 82.175 | 82.175 |
| 6 | 72102602-002 | Soldadura de soporte de Base - Silla pata S | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 80.000 | 80.000 | N/A | Paraguay | 118.750 | 118.750 | N/A | Paraguay | 118.750 | 118.750 |
| 7 | 72102602-002 | Pintura de estructura metálica - Silla pata S | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 70.000 | 70.000 | N/A | Paraguay | 93.100 | 93.100 | N/A | Paraguay | 93.100 | 93.100 |
| 8 | 72102602-002 | Retapizados en cuerina - Silla pata S | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 140.000 | 140.000 | N/A | Paraguay | 166.250 | 166.250 | N/A | Paraguay | 166.250 | 166.250 |
| 9 | 72102602-002 | Cambio de espuma respaldero - Silla pata S | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 40.000 | 40.000 | N/A | Paraguay | 104.500 | 104.500 | N/A | Paraguay | 104.500 | 104.500 |
| 10 | 72102602-002 | Cambio de espuma sentadera - Silla pata S | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 40.000 | 40.000 | N/A | Paraguay | 104.500 | 104.500 | N/A | Paraguay | 104.500 | 104.500 |
| 11 | 72102602-002 | Cambio de base de madera de sentadera o respaldero - Silla pata S | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 60.000 | 60.000 | N/A | Paraguay | 103.550 | 103.550 | N/A | Paraguay | 103.550 | 103.550 |

PODER LEGISLATIVO – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN – CÁMARA DE DIPUTADOS

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 72102602-002 | Reparación de posabrazos de plástico - Silla pata S | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 100.000 | 100.000 | N/A | Paraguay | 132.050 | 132.050 | N/A | Paraguay | 132.050 | 132.050 |
| 13 | 72102602-002 | Cambio de rueditas - Silla de Secretaria | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 70.000 | 70.000 | N/A | Paraguay | 79.800 | 79.800 | N/A | Paraguay | 79.800 | 79.800 |
| 14 | 72102602-002 | Arreglo de mecanismo de rotación; sube y baja - Silla de Secretaria | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 100.000 | 100.000 | N/A | Paraguay | 117.800 | 117.800 | N/A | Paraguay | 117.800 | 117.800 |
| 15 | 72102602-002 | Cambio de mecanismo de rotación; sube y baja - Silla de Secretaria | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 170.000 | 170.000 | N/A | Paraguay | 165.300 | 165.300 | N/A | Paraguay | 165.300 | 165.300 |
| 16 | 72102602-002 | Retapizado en cuerina - Silla de Secretaria | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 160.000 | 160.000 | N/A | Paraguay | 154.375 | 154.375 | N/A | Paraguay | 154.375 | 154.375 |
| 17 | 72102602-002 | Cambio de espuma respaldero - Silla de Secretaria | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 40.000 | 40.000 | N/A | Paraguay | 95.000 | 95.000 | N/A | Paraguay | 95.000 | 95.000 |
| 18 | 72102602-002 | Cambio de espuma sentadera - Silla de Secretaria | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 40.000 | 40.000 | N/A | Paraguay | 86.450 | 86.450 | N/A | Paraguay | 86.450 | 86.450 |
| 19 | 72102602-002 | Soldadura de soporte de base/patas radio de asiento - Silla de Secretaria | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 90.000 | 90.000 | N/A | Paraguay | 118.750 | 118.750 | N/A | Paraguay | 118.750 | 118.750 |
| 20 | 72102602-002 | Cambio de base completa de asiento (c/ patas, mecanismo y ruedas)- Silla de Secretaria | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 190.000 | 190.000 | N/A | Paraguay | 190.000 | 190.000 | N/A | Paraguay | 190.000 | 190.000 |
| 21 | 72102602-002 | Reparación de posabrazos de plástico - Silla de Secretaria | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 100.000 | 100.000 | N/A | Paraguay | 95.000 | 95.000 | N/A | Paraguay | 95.000 | 95.000 |
| 22 | 72102602-002 | Cambio de rueditas - Sillón ejecutivo | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 70.000 | 70.000 | N/A | Paraguay | 80.750 | 80.750 | N/A | Paraguay | 80.750 | 80.750 |
| 23 | 72102602-002 | Arreglo de mecanismo de rotación; sube y baja - Sillón ejecutivo | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 110.000 | 110.000 | N/A | Paraguay | 132.050 | 132.050 | N/A | Paraguay | 132.050 | 132.050 |
| 24 | 72102602-002 | Cambio de mecanismo de rotación; sube y baja - Sillón ejecutivo | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 180.000 | 180.000 | N/A | Paraguay | 174.800 | 174.800 | N/A | Paraguay | 174.800 | 174.800 |

PODER LEGISLATIVO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 72102602-002 | Retapizado en cuerina respaldero alto - Sillón ejecutivo | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 125.000 | 125.000 | N/A | Paraguay | 135.375 | 135.375 | N/A | Paraguay | 135.375 | 135.375 |
| 26 | 72102602-002 | Retapizado en cuerina sentadera - Sillón ejecutivo | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 125.000 | 125.000 | N/A | Paraguay | 135.375 | 135.375 | N/A | Paraguay | 135.375 | 135.375 |
| 27 | 72102602-002 | Retapizado en cuerina de posabrazos - Sillón ejecutivo | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 65.000 | 65.000 | N/A | Paraguay | 97.375 | 97.375 | N/A | Paraguay | 97.375 | 97.375 |
| 28 | 72102602-002 | Cambio de espuma respaldero - Sillón ejecutivo | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 70.000 | 70.000 | N/A | Paraguay | 109.250 | 109.250 | N/A | Paraguay | 109.250 | 109.250 |
| 29 | 72102602-002 | Cambio de espuma sentadera - Sillón ejecutivo | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 70.000 | 70.000 | N/A | Paraguay | 109.250 | 109.250 | N/A | Paraguay | 109.250 | 109.250 |
| 30 | 72102602-002 | Retapizado en tela de respaldero con logo bordado - Sillón ejecutivo (sala de sesiones) | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 240.000 | 240.000 | N/A | Paraguay | 284.050 | 284.050 | N/A | Paraguay | 284.050 | 284.050 |
| 31 | 72102602-002 | Retapizado en tela de sentadera - Sillón ejecutivo (sala de sesiones) | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 240.000 | 240.000 | N/A | Paraguay | 287.375 | 287.375 | N/A | Paraguay | 287.375 | 287.375 |
| 32 | 72102602-002 | Retapizado en tela de posabrazos - Sillón ejecutivo (sala de sesiones) | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 75.000 | 75.000 | N/A | Paraguay | 97.375 | 97.375 | N/A | Paraguay | 97.375 | 97.375 |
| 33 | 72102602-002 | Cambio de espuma respaldero - Sillón ejecutivo (sala de sesiones) | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 80.000 | 80.000 | N/A | Paraguay | 108.300 | 108.300 | N/A | Paraguay | 108.300 | 108.300 |
| 34 | 72102602-002 | Cambio de espuma sentadera - Sillón ejecutivo (sala de sesiones) | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 80.000 | 80.000 | N/A | Paraguay | 108.300 | 108.300 | N/A | Paraguay | 108.300 | 108.300 |
| 35 | 72102602-002 | Reparación y lustre de posabrazos de madera - Sillón ejecutivo (sala de sesiones) | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 100.000 | 100.000 | N/A | Paraguay | 144.875 | 144.875 | N/A | Paraguay | 144.875 | 144.875 |
| 36 | 72102602-002 | Soldadura de soporte de base/patas radio de asiento - Sillón ejecutivo | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 85.000 | 85.000 | N/A | Paraguay | 121.125 | 121.125 | N/A | Paraguay | 121.125 | 121.125 |

PODER LEGISLATIVO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 72102602-002 | Cambio de base completa de asiento (c/ patas, mecanismo y ruedas) - Sillón ejecutivo | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 250.000 | 250.000 | N/A | Paraguay | 251.750 | 251.750 | N/A | Paraguay | 251.750 | 251.750 |
| 38 | 72102602-002 | Soldaduras de estructura metálica (patas, respalderas y/o base de asiento) - Longarina/Tandem | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 85.000 | 85.000 | N/A | Paraguay | 117.800 | 117.800 | N/A | Paraguay | 117.800 | 117.800 |
| 39 | 72102602-002 | Retapizado completo en cuerina (por asiento) - Longarina/Tandem | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 150.000 | 150.000 | N/A | Paraguay | 155.800 | 155.800 | N/A | Paraguay | 155.800 | 155.800 |
| 40 | 72102602-002 | Cambio de espuma respaldero p/ cada asiento - Longarina/Tandem | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 40.000 | 40.000 | N/A | Paraguay | 108.300 | 108.300 | N/A | Paraguay | 108.300 | 108.300 |
| 41 | 72102602-002 | Cambio de espuma sentadera p/ cada asiento - Longarina/Tandem | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 40.000 | 40.000 | N/A | Paraguay | 95.000 | 95.000 | N/A | Paraguay | 95.000 | 95.000 |
| 42 | 72102602-002 | Pintura completa de estructura metálica - Longarina/Tandem | Evento | mes | 1 | N/A | Paraguay | 100.000 | 100.000 | N/A | Paraguay | 108.300 | 108.300 | N/A | Paraguay | 108.300 | 108.300 |
| | | | | | | | | **TOTAL** | **4.175.000** | | | **TOTAL** | **5.285.325** | | | **TOTAL** | **5.285.325** |

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados