Licitación Pública Nacional N° 1649/2021
"Servicio de Chapería y Pintura de Vehículos de la flota de ANDE."
ID: 391.906

ANEXO 7

Documentos de aclaraciones requeridas a los Oferentes

ANDE

Nota: SPD N° 98/2021

Fecha: 18/11/2021

E-Mail:
tallerdioversa@gmail.com.py

Solicitud de Confirmación del Precio Total

Remitente: Administración Nacional de Electricidad - ANDE
Destinatario: AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
Referencia: Licitación Pública Nacional, del "Servicio de Chapería y Pintura de vehículos de la Flota de la ANDE, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto." ID – 391906.

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de lo siguiente:

1) La confirmación del Precio Total de su oferta presentada en los **Lotes 1, 2, 3, 4 y 5,** teniendo en cuenta que se constataron errores aritméticos en la sumatoria de los precios ofertados conforme se indica en la Planilla ANEXO- SPD N° 98/2021, cuyos monto totales se detallan:

LOTE	*DESCRIPCIÓN*	Precio Total Ofertado DIOVER S.A. ₲ (IVA Incluido)	Debiendo ser - Precio Total Ofertado DIOVER S.A. ₲ (IVA Incluido)
LOTE 1.1	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca ISUZU - Servicios*	233.222.975	233.223.162
LOTE 1.2	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca ISUZU - Repuestos*	392.967.040	392.967.138
TOTAL ₲ LOTE 1		626.190.014	626.190.300
LOTE 2.1	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca NISSAN - Servicios*	283.328.717	283.329.022
LOTE 2.2	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca NISSAN - Repuestos*	557.325.521	557.325.654
TOTAL ₲ LOTE 2		840.654.238	840.654.676
LOTE 3.1	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca FORD - Servicios*	247.933.051	247.933.217
LOTE 3.2	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca FORD - Repuestos*	477.456.154	477.456.252
TOTAL ₲ LOTE 3		725.389.205	725.389.469
LOTE 4.1	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca CHEVROLET - Servicios*	137.838.728	137.838.810
LOTE 4.2	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca CHEVROLET - Repuestos*	248.427.989	248.428.035
TOTAL ₲ LOTE 4		386.266.717	386.266.845
LOTE 5.1	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca VOLKWAGEN - Servicios*	121.838.002	121.838.030
LOTE 5.2	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca VOLKWAGEN - Repuestos*	251.909.512	251.909.526
TOTAL ₲ LOTE 5		373.747.513	373.747.556

Esta solicitud la realizamos conforme al Art. 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

ANDE

Nota: SPD N° 98/2021

Fecha: 18/11/2021

E-Mail:
tallerdioversa@gmail.com.py

Plazo para presentación: hasta 24 horas a partir de la recepción del presente documento (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019).

Lugar de presentación: Sede Boggiani de la ANDE, sito en Avda. Facundo Machain esq. Guido Boggiani, directamente en:

Departamento: Mantenimiento de Vehículos

Correo Electrónico: fabio_paredes@ande.gov.py

Les saludamos muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

AUTOREPUESTOS DIOVER.SA
MAIL: tallerdioversa@gmail.com
Cel.: 0992.934040 - 0994953956
Línea baja: 021 551.784

NOTA ADM. DIOVER N° 20/2021

Asunción, 18 de noviembre de 2021

REF: NOTA SPD N° 98/2021

Señores:

Ing. Fabio Paredes

Ing. Cesar Villalba

Departamento de Vehículos

Administración Nacional de Electricidad

PRESENTE:

De nuestra consideración;

Por este medio nos dirigimos a usted y a quienes corresponda con el fin de dar nuestra conformidad a la corrección aritmética de los lotes 1, 2, 3,4 y 5 según se detallan en la nota de referencia; las mismas han sido presentadas en nuestra oferta correspondiente a la **Licitación Pública Nacional, del "Servicio de Chapería y Pintura de vehículos de la Flota de la ANDE, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto." ID – 391906.**

Sin otro particular, nos despedimos atentamente

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC: 80028289-0
Cacique Lambaré 207 c/Fdo de la Mora
Asunción PY

Blas Vera Rotela

Vicepresidente DIOVER S.A

Escaneado con CamScanner

Ítems del llamado Lp1649-21 Servicio de Chapería y Pintura de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto con ID: 391906

LOTE NRO: 1

O DE CHAPERÍA Y PINTURA PARA VEHÍCULOS DE LA MARCA ISUZU, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 100.000.000 Máximo: 200.000.000 , Abastecimiento simultái

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Total Ofertado DIOVER S.A. ₲ (IVA Incluido)	Debiendo ser - Precio Total Ofertado DIOVER S.A. ₲ (IVA Incluido)
1	78180201-001	SERVICIO DE CHAPERÍA Y PINTURA PARA VEHÍCULOS DE LA MARCA ISUZU - SERVICIOS	Unidad	233222974,50	233223162,00
1.1.16		CAMBIAR (33)⊡ PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO 80671 LH	Unidad	69997,50	69998,0000
1.1.19		PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	787474,50	787475,0000
1.1.22		CAMBIAR (33)⊡ PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	139995,50	139996,0000
1.1.25		CAMBIAR (33)⊡ PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	139995,50	139996,0000
1.1.27		PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	787474,50	787475,0000
1.1.37		CAMBIAR (33)⊡ VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO 82300 RH	Unidad	69997,50	69998,0000
1.1.38		CAMBIAR (33)⊡ GOMA DEL VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82335N LH	Unidad	69997,50	69998,0000
1.1.41		CAMBIAR (33)⊡ MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO	Unidad	69997,50	69998,0000
1.1.42		CAMBIAR (33)⊡ MANIJA O MANIVELA ALZA VIDRIO 82760 - 80760	Unidad	69997,50	69998,0000
1.1.45		REPARAR (34) (34)- TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 80901	Unidad	342988,50	342989,0000
1.1.46		CAMBIAR (33)⊡ TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 80901	Unidad	69997,50	69998,0000
1.1.47		REPARAR (34) (34)- TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 80900	Unidad	342988,50	342989,0000
1.1.48		CAMBIAR (33)⊡ TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 80900	Unidad	69997,50	69998,0000
1.1.54		CAMBIAR (33)⊡ PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	349988,50	349989,0000
1.1.56		PINTAR (32) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 7	Unidad	157494,50	157495,0000
1.1.57		PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAD	Unidad	342988,50	342989,0000
1.1.59		PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAD	Unidad	342988,50	342989,0000
1.1.60		CAMBIAR (33)⊡ PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	419986,50	419987,0000
1.1.62		PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZ	Unidad	342988,50	342989,0000
1.1.64		CAMBIAR (33)⊡ PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZQUIERDO LH 765	Unidad	437485,50	437486,0000
1.1.66		CAMBIAR (33)⊡ PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO DERECHO RH 765	Unidad	384987,50	384988,0000
1.1.69		PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO D	Unidad	342988,50	342989,0000
1.1.71		CAMBIAR (33)⊡ PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQUIERDO LH 765	Unidad	419986,50	419987,0000
1.1.72		PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZ	Unidad	342988,50	342989,0000
1.1.73		PINTAR (32) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQUIERDO LH 76501	Unidad	157494,50	157495,0000
1.1.74		PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO I	Unidad	349988,50	349989,0000
1.1.75		PINTAR (32) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DERECHO RH 765	Unidad	157494,50	157495,0000
1.1.77		CAMBIAR (33)⊡ PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DERECHO RH 76	Unidad	419986,50	419987,0000
1.1.79		CAMBIAR (33)⊡ UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	629979,50	629980,0000
1.1.81		PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	419986,50	419987,0000

1.1.83	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	419986,50	419987,0000
1.1.84	CAMBIAR (33)⊠ UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	629979,50	629980,0000
1.1.86	CAMBIAR (33)⊠ GOMA DE PUERTA DELANTERA LH 80831 - RH 80830	Unidad	34998,50	34999,0000
1.1.87	CAMBIAR (33)⊠ TECHO DE CABINA 73111	Unidad	629979,50	629980,0000
1.1.88	ENCUADRAR (30)- TECHO DE CABINA 73111	Unidad	1469952,50	1469953,0000
1.1.91	PULIR (27)- TECHO DE CABINA 73111	Unidad	104996,50	104997,0000
1.1.92	CAMBIAR (33)⊠ BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO IZQUIERDO LH 73581 MA	Unidad	45498,50	45499,0000
1.1.93	CAMBIAR (33)⊠ BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO DERECHO LH 73580 MA	Unidad	45498,50	45499,0000
1.1.94	CAMBIAR (33)⊠ REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO LH 78	Unidad	45498,50	45499,0000
1.1.95	CAMBIAR (33)⊠ REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO RH 78	Unidad	45498,50	45499,0000
1.1.97	CAMBIAR (33)⊠ GOMA DE VENTANA TRASERA 79710Y	Unidad	45498,50	45499,0000
1.1.100	DESMONTAR (03)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 8	Unidad	97996,50	97997,0000
1.1.101	MONTAR (03)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 8521	Unidad	97996,50	97997,0000
1.1.102	ENCUADRAR (30)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 85	Unidad	192493,50	192494,0000
1.1.103	PINTAR (32) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 85212	Unidad	69997,50	69998,0000
1.1.104	CAMBIAR (33)⊠ PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 8521	Unidad	192493,50	192494,0000
1.1.105	CAMBIAR (33)⊠ PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	97996,50	97997,0000
1.1.110	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	783974,50	783975,0000
1.1.111	REPARAR (34) (28)- CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC	Unidad	1469952,50	1469953,0000
1.1.113	PINTAR (29) - CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC	Unidad	1469952,50	1469953,0000
1.1.114	CAMBIAR (33)⊠ BURLETE DE PUERTA LADO DERECHO RH 80821	Unidad	45498,50	45499,0000
1.1.115	CAMBIAR (33)⊠ GOMA DE PUERTA DELANTERA LADO DERECHO RH 80831	Unidad	45498,50	45499,0000
1.2.2	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CARROCEROA DE CARGA 93010	Unidad	1749943,50	1749944,0000
1.2.3	PINTAR (32) - CARROCEROA DE CARGA 93010	Unidad	787474,50	787475,0000
1.2.4	CAMBIAR (33)⊠ CARROCEROA DE CARGA 93010	Unidad	157494,50	157495,0000
1.2.5	DESMONTAR (03)- CARROCEROA DE CARGA 93010	Unidad	157494,50	157495,0000
1.2.6	MONTAR (03)- CARROCEROA DE CARGA 93010	Unidad	157494,50	157495,0000
1.2.7	ENCUADRAR (30)- CARROCEROA DE CARGA 93010	Unidad	787474,50	787475,0000
1.2.8	CAMBIAR (33)⊠ LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 93311	Unidad	192493,50	192494,0000
1.2.9	ENCUADRAR (30)- LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 93311	Unidad	192493,50	192494,0000
1.2.10	PINTAR (32) - LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 93311	Unidad	192493,50	192494,0000
1.2.12	CAMBIAR (33)⊠ CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH	Unidad	192493,50	192494,0000
1.2.13	ENCUADRAR (30)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH	Unidad	192493,50	192494,0000
1.2.15	PINTAR (32) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH	Unidad	157494,50	157495,0000
1.2.16	PINTAR (32) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCEROA DE CARGA LADO IZQUIERDO 93301	Unidad	157494,50	157495,0000
1.2.17	ENCUADRAR (30)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCEROA DE CARGA LADO IZQUIERDO 9	Unidad	192493,50	192494,0000
1.2.18	CAMBIAR (33)⊠ LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCEROA DE CARGA LADO IZQUIERDO 9330	Unidad	192493,50	192494,0000
1.2.19	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCEROA DE CARGA LADO	Unidad	384987,50	384988,0000

1.2.23	PINTAR (32) - PISO DE CARROCEROA DE CARGA 93500	Unidad	419986,50	419987,0000
1.2.24	CAMBIAR (33)⊡ TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	314989,50	314990,0000
1.2.25	ENCUADRAR (30)- TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	314989,50	314990,0000
1.2.26	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	1749943,50	1749944,0000
1.2.27	PINTAR (32) - TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	314989,50	314990,0000
1.2.28	CAMBIAR (33)⊡ PROTECTOR DE CABINA Y CRISTAL TRASERO 93100	Unidad	97996,50	97997,0000
1.2.29	ENCUADRAR (30)- PROTECTOR DE CABINA Y CRISTAL TRASERO 93100	Unidad	97996,50	97997,0000
1.2.30	CAMBIAR (33)⊡ PORTA ESCALERA O ANTI BUELCO DELANTERO DE CARROCERIA 98410	Unidad	314989,50	314990,0000
1.2.33	PINTAR (32) - TAPA REBATIBLE DE CARROCEROA DE CARGA 93400	Unidad	97996,50	97997,0000
1.2.34	DESMONTAR (03)- TAPA REBATIBLE DE CARROCEROA DE CARGA 93400	Unidad	69997,50	69998,0000
1.2.35	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- TAPA REBATIBLE DE CARROCEROA DE CARGA 93400	Unidad	787474,50	787475,0000
1.2.37	ENCUADRAR (30)- TAPA REBATIBLE DE CARROCEROA DE CARGA 93400	Unidad	787474,50	787475,0000
1.2.40	CAMBIAR (33)⊡ EJE BISAGRAS DE TAPA REBATIBLE DE CARGA RH 90460 M	Unidad	157494,50	157495,0000
1.2.42	CAMBIAR (33)⊡ GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO DERECHO RH 9:	Unidad	97996,50	97997,0000
1.2.43	ENCUADRAR (30)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	132995,50	132996,0000
1.2.44	PINTAR (32) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO DERECHO RH 933	Unidad	97996,50	97997,0000
1.2.45	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO D	Unidad	419986,50	419987,0000
1.2.46	CAMBIAR (33)⊡ CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	192493,50	192494,0000
1.2.47	ENCUADRAR (30)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	192493,50	192494,0000
1.2.49	CAMBIAR (33)⊡ LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCEROA DE CARGA LADO DERECHO 93300	Unidad	192493,50	192494,0000
1.2.50	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCEROA DE CARGA LADO	Unidad	384987,50	384988,0000
1.2.51	PINTAR (32) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCEROA DE CARGA LADO DERECHO 93300	Unidad	157494,50	157495,0000
1.2.52	ENCUADRAR (30)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCEROA DE CARGA LADO DERECHO 93	Unidad	192493,50	192494,0000
1.3.1	PINTAR (32) - BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	979968,50	979969,0000
1.3.5	CAMBIAR (33)⊡ ANCLAJE DE LA PARRILLA FRONTAL 62300E- 62300EB- 62303F	Unidad	314989,50	314990,0000
1.3.6	PINTAR (32) - CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARRILLA	Unidad	437485,50	437486,0000
1.3.7	CAMBIAR (33)⊡ CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARRILL	Unidad	437485,50	437486,0000
1.3.8	ENCUADRAR (30)- CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARR	Unidad	437485,50	437486,0000
1.3.9	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE F	Unidad	2155930,50	2155931,0000
1.3.10	PINTAR (32) - TRAVESAOO CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	437485,50	437486,0000
1.3.11	ENCUADRAR (30)- TRAVESAOO CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	437485,50	437486,0000
1.3.12	CAMBIAR (33)⊡ TRAVESAOO CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	2939905,50	2939906,0000
1.3.13	CAMBIAR (33)⊡ PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DELAN	Unidad	437485,50	437486,0000
1.3.14	ENCUADRAR (30)- PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DE	Unidad	437485,50	437486,0000
1.3.15	PINTAR (32) - PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DELANT	Unidad	437485,50	437486,0000
1.3.16	CAMBIAR (33)⊡ TRAVESAOO CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	437485,50	437486,0000
1.3.17	ENCUADRAR (30)- TRAVESAOO CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	437485,50	437486,0000
1.3.18	PINTAR (32) - TRAVESAOO CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	3674881,50	3674882,0000

1.3.20	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	440985,50	440986,0000
1.3.22	CAMBIAR (33)⊡ GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	437485,50	437486,0000
1.3.23	ENCUADRAR (30)- GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	437485,50	437486,0000
1.3.24	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	104996,50	104997,0000
1.3.25	CAMBIAR (33)⊡ COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO LH 63131	Unidad	787474,50	787475,0000
1.3.27	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELANTERO LH 63911	Unidad	349988,50	349989,0000
1.3.33	PINTAR (32) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO LAI	Unidad	787474,50	787475,0000
1.3.34	ENCUADRAR (30)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETC	Unidad	1224960,50	1224961,0000
1.3.35	PINTAR (32) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO 641!	Unidad	699977,50	699978,0000
1.3.36	ENCUADRAR (30)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO	Unidad	437485,50	437486,0000
1.3.37	CAMBIAR (33)⊡ REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO 64	Unidad	104996,50	104997,0000
1.3.38	CAMBIAR (33)⊡ BASE SOPORTE FILTRO DE COMBUSTIBLE 16419 W	Unidad	783974,50	783975,0000
1.3.39	CAMBIAR (33)⊡ CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO LA	Unidad	787474,50	787475,0000
1.3.40	ENCUADRAR (30)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETC	Unidad	437485,50	437486,0000
1.3.41	PINTAR (32) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO LAI	Unidad	437485,50	437486,0000
1.3.42	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOT	Unidad	97996,50	97997,0000
1.3.43	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 64882 M	Unidad	783974,50	783975,0000
1.3.44	PINTAR (32) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDO 641	Unidad	437485,50	437486,0000
1.3.46	ENCUADRAR (30)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDO	Unidad	97996,50	97997,0000
1.3.48	REPARAR (34) (34)- CERRADURA DE CAPOT COMPLETO 65601	Unidad	139995,50	139996,0000
1.3.52	PINTAR (32) - CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	3674881,50	3674882,0000
1.3.55	REPARAR (34) (34)- PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	1567949,50	1567950,0000
1.3.60	CAMBIAR (33)⊡ BARILLA SUJETADOR DEL CAPOT 65710	Unidad	97996,50	97997,0000
1.3.61	ENCUADRAR (30)- DUCTO METALICO, DEL AIRE Y ALOJAMIENTO DEL MECANISM LIMPIA PAR	Unidad	157494,50	157495,0000
1.3.64	CAMBIAR (33)⊡ PARABRISA DE CRISTAL INASTILLABLE DELANTERO 72613	Unidad	314989,50	314990,0000
1.3.66	PINTAR (32) - CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	192493,50	192494,0000
1.3.67	CAMBIAR (33)⊡ CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	636979,50	636980,0000
1.3.68	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DE PARABRISAS 72616	Unidad	783974,50	783975,0000
1.3.69	REPARAR (34) (34)- CUBRE PROTECTOR DE CARTER 50810 M	Unidad	97996,50	97997,0000
1.3.70	CAMBIAR (33)⊡ CUBRE PROTECTOR DE CARTER 50810 M	Unidad	104996,50	104997,0000
1.3.71	CAMBIAR (33)⊡ PISO DE CABINA SEC 740	Unidad	437485,50	437486,0000
1.3.72	PINTAR (32) - PISO DE CABINA SEC 740	Unidad	437485,50	437486,0000
1.3.75	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	1259959,50	1259960,0000
1.3.76	ENCUADRAR (30)- TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	636979,50	636980,0000
1.3.77	CAMBIAR (33)⊡ TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	440985,50	440986,0000
1.3.78	PINTAR (32) - TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	1371955,50	1371956,0000
1.3.79	ENCUADRAR (30)- CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	1371955,50	1371956,0000
1.3.80	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	1371955,50	1371956,0000

1.3.81	PINTAR (32) - CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	783974,50	783975,0000
1.3.82	ENCUADRAR (30)- PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO 50177 LH	Unidad	783974,50	783975,0000
1.3.83	REPARAR (34) (34)- PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO 50177 LH	Unidad	783974,50	783975,0000
1.3.84	ENCUADRAR (30)- PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO 50177 RH	Unidad	783974,50	783975,0000
1.3.86	REPARAR (34) (34)- ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	97996,50	97997,0000
1.3.87	CAMBIAR (33)⊡ ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	97996,50	97997,0000
1.3.88	MONTAR (03)- ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	97996,50	97997,0000
1.3.89	DESMONTAR (03)- ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	440985,50	440986,0000
1.3.91	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	97996,50	97997,0000
1.3.92	ENCUADRAR (30)- SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.4	CAMBIAR (33)⊡ BOMBA DE AGUA	Unidad	195993,50	195994,0000
1.4.5	CAMBIAR (33)⊡ MANGUERA DEPURADOR DE AIRE CONECCION CON EL TURBO O TUBO DE A	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.11	CAMBIAR (33)⊡ RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDROULICA CON MANGUERAS DE CON	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.19	CAMBIAR (33)⊡ TOMA DE AIRE ELEVADA SNORKEL CON SUS CONECCIONES Y PRE FILTRO (AIF	Unidad	440985,50	440986,0000
1.4.21	CAMBIAR (33)⊡ FARO DELANTERO ALTA Y BAJA COMPLETO	Unidad	73497,50	73498,0000
1.4.28	CAMBIAR (33)⊡ TASA DE RUEDA	Unidad	9799,50	9800,0000
1.4.32	REPARAR (34) (34)- PORTA MASA DELANTERA DE RUEDA LH - RH	Unidad	195993,50	195994,0000
1.4.34	CAMBIAR (33)⊡ ROTULAS DE SUSP DELANTERO	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.40	REPARAR (34) (34)- MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	342988,50	342989,0000
1.4.41	CAMBIAR (33)⊡ MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.44	CAMBIAR (33)⊡ CUBO DE ENCASTRE 4X4	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.45	REPARAR (34) (34)- MASO DE ELOSTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	440985,50	440986,0000
1.4.46	CAMBIAR (33)⊡ MASO DE ELOSTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	195993,50	195994,0000
1.4.47	CAMBIAR (33)⊡ HOJA DE ELOSTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.48	MONTAR (03)- GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.49	CAMBIAR (33)⊡ GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.51	CAMBIAR (33)⊡ VENTILADOR CON MOTOR ELOCTRICO Y SOPORTE	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.53	REPARAR (34) (34)- FUSILERA CON TAPA MONTADO EN LA CABIDAD DEL MOTOR	Unidad	440985,50	440986,0000
1.4.54	CAMBIAR (33)⊡ TAPA FUSILERA	Unidad	318489,50	318490,0000
1.4.55	CAMBIAR (33)⊡ BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.56	REPARAR (34) (34)- BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	195993,50	195994,0000
1.4.58	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DE BATEROA	Unidad	195993,50	195994,0000
1.4.59	MONTAR (03)- SOPORTE DE BATEROA	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.60	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.63	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.64	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO RH	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.67	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.69	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	Unidad	97996,50	97997,0000

1.4.70	CAMBIAR (33)□ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.71	CAMBIAR (33)□ SOPORTE DEL MOTOR LADO IZQUIERDO	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.72	CAMBIAR (33)□ SOPORTE DE CAJA	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.73	CAMBIAR (33)□CENTRALIZADOR DE CARDAN	Unidad	97996,50	97997,0000
1.4.74	REPARAR (34) (34)- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1469952,50	1469953,0000
1.4.76	REPARAR (34) (34)- COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	636979,50	636980,0000
1.5.1	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	783974,50	783975,0000
1.5.2	PINTAR (32)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	195993,50	195994,0000
1.5.7	CAMBIAR (33)□ VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DERECHO RH 80300N	Unidad	73497,50	73498,0000
1.5.10	CAMBIAR (33)□ MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZQUIERDO 80701 LH	Unidad	73497,50	73498,0000
1.5.11	CAMBIAR (33)□ MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DERECHO 80700 RH	Unidad	73497,50	73498,0000
1.5.12	CAMBIAR (33)□ MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZQUIERDO 8070	Unidad	73497,50	73498,0000
1.5.13	CAMBIAR (33)□ MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DERECHO 80700	Unidad	73497,50	73498,0000
1.5.19	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	636979,50	636980,0000
1.5.21	PINTAR (32)- PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	220492,50	220493,0000
1.5.26	PINTAR (32)- PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	220492,50	220493,0000
1.5.35	CAMBIAR (33)□ VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82301 LH	Unidad	73497,50	73498,0000
1.5.37	CAMBIAR (33)□ VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO 82300 RH	Unidad	73497,50	73498,0000
1.5.40	CAMBIAR (33)□ MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	73497,50	73498,0000
1.5.41	CAMBIAR (33)□ MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO	Unidad	73497,50	73498,0000
1.5.43	CAMBIAR (33)□ MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRAS	Unidad	73497,50	73498,0000
1.5.44	CAMBIAR (33)□ MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRAS	Unidad	73497,50	73498,0000
1.5.46	REPARAR (34) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 80901	Unidad	318489,50	318490,0000
1.5.47	REPARAR (34) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 80900	Unidad	318489,50	318490,0000
1.5.50	REPARAR (34) - LLAVE ALZA Y BAJA DEL MECANISMO ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO LH 809	Unidad	97996,50	97997,0000
1.5.51	CAMBIAR (33)□ LLAVE ALZA Y BAJA DEL MECANISMO ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO LH 809	Unidad	73497,50	73498,0000
1.5.52	REPARAR (34) - LLAVE ACCION MECANISMO LEVANTAVIDRIO TRASERO ELECTRICO RH 80960	Unidad	97996,50	97997,0000
1.5.53	CAMBIAR (33)□ LLAVE ACCION MECANISMO LEVANTAVIDRIO TRASERO ELECTRICO RH 80960	Unidad	73497,50	73498,0000
1.5.55	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAD	Unidad	342988,50	342989,0000
1.5.58	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAD	Unidad	342988,50	342989,0000
1.5.62	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZ	Unidad	342988,50	342989,0000
1.5.67	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO D	Unidad	342988,50	342989,0000
1.5.72	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZ	Unidad	342988,50	342989,0000
1.5.76	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO I	Unidad	342988,50	342989,0000
1.5.78	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	440985,50	440986,0000
1.5.80	ENCUADRAR (30)- UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	440985,50	440986,0000
1.5.81	CAMBIAR (33)□ UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	636979,50	636980,0000
1.5.82	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	440985,50	440986,0000

1.5.84	ENCUADRAR (30)- UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	440985,50	440986,0000
1.5.87	PINTAR (32)- TECHO DE CABINA 73111	Unidad	783974,50	783975,0000
1.5.88	CAMBIAR (33)CABINA COMPLETA DC/CS	Unidad	1371955,50	1371956,0000
1.5.89	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- TECHO DE CABINA 73111	Unidad	783974,50	783975,0000
1.5.94	CAMBIAR (33) REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO LH 78	Unidad	39198,50	39199,0000
1.5.95	CAMBIAR (33) REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO RH 78	Unidad	44098,50	44099,0000
1.5.96	CAMBIAR (33) VIDRIO DE VENTANA TRASERA 79713Y	Unidad	39198,50	39199,0000
1.5.97	CAMBIAR (33) GOMA DE VENTANA TRASERA 79710Y	Unidad	39198,50	39199,0000
1.5.100	MONTAR (03)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 8521	Unidad	97996,50	97997,0000
1.5.104	DESMONTAR (03)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 8	Unidad	97996,50	97997,0000
1.5.105	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	783974,50	783975,0000
1.5.106	PINTAR (32)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	220492,50	220493,0000
1.5.107	ENCUADRAR (30)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	783974,50	783975,0000
1.5.109	DESMONTAR (03)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	73497,50	73498,0000
1.5.111	REPARAR (28) - CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC-CS	Unidad	1469952,50	1469953,0000
1.5.113	PINTAR (29)- CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC-CS	Unidad	1469952,50	1469953,0000
1.5.116	CAMBIAR (33) VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO LH 80301N	Unidad	73497,50	73498,0000
1.6.9	ENCUADRAR (30)- LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 93311	Unidad	195993,50	195994,0000
1.6.11	CAMBIAR (33) LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 93311	Unidad	195993,50	195994,0000
1.6.13	CAMBIAR (33) CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH	Unidad	195993,50	195994,0000
1.6.14	ENCUADRAR (30)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH	Unidad	195993,50	195994,0000
1.6.18	ENCUADRAR (30)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 93	Unidad	195993,50	195994,0000
1.6.19	CAMBIAR (33) LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 93301	Unidad	195993,50	195994,0000
1.6.24	CAMBIAR (33) TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	318489,50	318490,0000
1.6.27	ENCUADRAR (30)- TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	318489,50	318490,0000
1.6.28	ENCUADRAR (30)- PROTECTOR DE CABINA Y CRISTAL TRASERO 93100	Unidad	97996,50	97997,0000
1.6.29	CAMBIAR (33) PROTECTOR DE CABINA Y CRISTAL TRASERO 93100	Unidad	97996,50	97997,0000
1.6.36	ENCUADRAR (30)- TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	783974,50	783975,0000
1.6.37	PINTAR (32)- TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	97996,50	97997,0000
1.6.38	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	783974,50	783975,0000
1.6.39	CAMBIAR (33) JEGO COMPLETO DE DE TACOS DE CABINA 95510 M- 95520 M- 95184+B-95	Unidad	318489,50	318490,0000
1.6.43	REPARAR (34) - CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	979968,50	979969,0000
1.6.44	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	979968,50	979969,0000
1.6.45	ENCUADRAR (30)- CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	783974,50	783975,0000
1.6.47	ENCUADRAR (30)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	137195,50	137196,0000
1.6.48	CAMBIAR (33) GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 93	Unidad	97996,50	97997,0000
1.6.49	PINTAR (32)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 9331	Unidad	97996,50	97997,0000
1.6.50	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	137195,50	137196,0000

1.6.53	ENCUADRAR (30)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH C	Unidad	195993,50	195994,0000
1.6.54	CAMBIAR (33)⊠ CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH CABI	Unidad	195993,50	195994,0000
1.6.55	ENCUADRAR (30)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 933	Unidad	195993,50	195994,0000
1.6.56	CAMBIAR (33)⊠ LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 93300	Unidad	195993,50	195994,0000
1.6.59	CAMBIAR (33)⊠ CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH CAB	Unidad	195993,50	195994,0000
1.6.60	ENCUADRAR (30)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH (	Unidad	195993,50	195994,0000
1.6.63	CAMBIAR (33)⊠ LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 93301	Unidad	195993,50	195994,0000
1.6.66	ENCUADRAR (30)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 93	Unidad	195993,50	195994,0000
1.6.70	CAMBIAR (33)⊠ PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500 CABINA SIMPLE	Unidad	979968,50	979969,0000
1.6.73	CAMBIAR (33)⊠ GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 93	Unidad	97996,50	97997,0000
1.6.75	PINTAR (32)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 9331	Unidad	97996,50	97997,0000
1.6.77	CAMBIAR (33)⊠ CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	195993,50	195994,0000
1.6.78	ENCUADRAR (30)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	195993,50	195994,0000
1.6.81	CAMBIAR (33)⊠ LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 93300	Unidad	195993,50	195994,0000
1.6.82	ENCUADRAR (30)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 933	Unidad	195993,50	195994,0000
1.7.1	DESMONTAR (03)- BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	538982,50	538983,0000
1.7.2	MONTAR (03)- BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	538982,50	538983,0000
1.7.3	ENCUADRAR (30)- BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	1126963,50	1126964,0000
1.7.4	PINTAR (32)- BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	220492,50	220493,0000
1.7.7	PINTAR (32)- CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARRILLA	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.8	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE F	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.9	CAMBIAR (33)⊠ CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARRILL	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.10	CAMBIAR (33)⊠ TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.12	PINTAR (32)- TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.13	CAMBIAR (33)⊠ PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DELAN	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.15	PINTAR (32)- PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DELANT	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.16	CAMBIAR (33)⊠ TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.17	PINTAR (32)- TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.19	CAMBIAR (33)⊠ GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.21	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.22	CAMBIAR (33)⊠ GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.23	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.25	CAMBIAR (33)⊠ COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO LH 63131	Unidad	97996,50	97997,0000
1.7.26	CAMBIAR (33)⊠ COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO RH 63130	Unidad	97996,50	97997,0000
1.7.27	CAMBIAR (33)⊠ BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELANTERO LH 63911	Unidad	97996,50	97997,0000
1.7.28	REPARAR (34) - PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	783974,50	783975,0000
1.7.29	CAMBIAR (33)⊠ PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.30	CAMBIAR (33)⊠ BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELANTERO RH 63910	Unidad	97996,50	97997,0000

1.7.31	CAMBIAR (33)⊡ CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO L/	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.32	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOT(	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.33	PINTAR (32)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO LAI	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.34	ENCUADRAR (30)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLET(	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.35	ENCUADRAR (30)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.36	PINTAR (32)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO 641!	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.37	CAMBIAR (33)⊡ REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO 64	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.38	CAMBIAR (33)⊡ BASE SOPORTE FILTRO DE COMBUSTIBLE 16419 W	Unidad	97996,50	97997,0000
1.7.39	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOT(	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.40	PINTAR (32)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO LAI	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.41	ENCUADRAR (30)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLET(	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.42	CAMBIAR (33)⊡ CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO L/	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.43	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 64882 M	Unidad	97996,50	97997,0000
1.7.44	PINTAR (32)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDO 641!	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.45	ENCUADRAR (30)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDO	Unidad	293990,50	293991,0000
1.7.46	CAMBIAR (33)⊡ REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDO 64	Unidad	293990,50	293991,0000
1.7.48	CAMBIAR (33)⊡ CERRADURA DE CAPOT COMPLETO 65601	Unidad	97996,50	97997,0000
1.7.49	CAMBIAR (33)⊡ CABO ABRE CAPOT DELANTERO 65620	Unidad	97996,50	97997,0000
1.7.54	REPARAR (34) - PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	783974,50	783975,0000
1.7.55	CAMBIAR (33)⊡ PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.56	CAMBIAR (33)⊡ AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 65820	Unidad	97996,50	97997,0000
1.7.57	CAMBIAR (33)⊡ SEGUROS PINCHES DEL AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 658	Unidad	97996,50	97997,0000
1.7.58	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRA DE CAPOT LADO IZQUIERDO LH 65401 - 65400 RH	Unidad	107796,50	107797,0000
1.7.63	CAMBIAR (33)⊡ REGILLA PLASTICO DEL DUCTO ENTRADA DE AIRE A LA CABINA 66803-66802	Unidad	97996,50	97997,0000
1.7.65	PINTAR (32)- CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	342988,50	342989,0000
1.7.66	ENCUADRAR (30)- CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	342988,50	342989,0000
1.7.69	CAMBIAR (33)⊡ CUBRE PROTECTOR DE CARTER 50810 M	Unidad	97996,50	97997,0000
1.7.71	PINTAR (32)- PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.72	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.73	REPARAR (34) - PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.74	CAMBIAR (33)⊡ PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	636979,50	636980,0000
1.7.76	PINTAR (32)- TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	440985,50	440986,0000
1.7.77	ENCUADRAR (30)- TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	783974,50	783975,0000
1.7.78	CAMBIAR (33)⊡ TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	636979,50	636980,0000
1.7.79	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	783974,50	783975,0000
1.7.80	PINTAR (32)- CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	783974,50	783975,0000
1.7.81	ENCUADRAR (30)- CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	783974,50	783975,0000
1.7.82	ENCUADRAR (30)- PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO 50177 LH	Unidad	783974,50	783975,0000

1.7.83	REPARAR (34} - PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO 50177 LH	Unidad	783974,50	783975,0000
1.7.84	ENCUADRAR (30)- PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO 50177 RH	Unidad	783974,50	783975,0000
1.7.85	REPARAR (34} - PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO 50177 RH	Unidad	783974,50	783975,0000
1.7.86	REPARAR (34} - ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	416486,50	416487,0000
1.7.92	ENCUADRAR (30)- SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	97996,50	97997,0000
1.7.93	REPARAR (34} - SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	97996,50	97997,0000
1.8.5	CAMBIAR (33)⊡ MANGUERA DEPURADOR DE AIRE CONECCION CON EL TURBO O TUBO DE A	Unidad	97996,50	97997,0000
1.8.11	CAMBIAR (33)⊡ RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDROULICA CON MANGUERAS DE CON	Unidad	97996,50	97997,0000
1.8.14	CAMBIAR (33)⊡ ALTERNADOR	Unidad	97996,50	97997,0000
1.8.19	CAMBIAR (33)⊡ TOMA DE AIRE ELEVADA SNORKEL CON SUS CONECCIONES Y PRE FILTRO (AIF	Unidad	293990,50	293991,0000
1.8.28	CAMBIAR (33)⊡ TASA DE RUEDA	Unidad	9799,50	9800,0000
1.8.30	CAMBIAR (33)⊡ PARRILLA SUPERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	139995,50	139996,0000
1.8.32	CAMBIAR (33)⊡ PORTA MASA DELANTERA DE RUEDA LH - RH	Unidad	139995,50	139996,0000
1.8.33	CAMBIAR (33)⊡ AMORTIGUADOR DE SUSP DELANTERO	Unidad	69997,50	69998,0000
1.8.34	CAMBIAR (33)⊡ AMORTIGUADOR DE SUSPTRASERO	Unidad	69997,50	69998,0000
1.8.35	CAMBIAR (33)⊡PASTILLA DE FRENO DELANTERO	Unidad	104996,50	104997,0000
1.8.36	CAMBIAR (33)⊡ ROTULAS DE SUSP DELANTERO	Unidad	157494,50	157495,0000
1.8.37	CAMBIAR (33)⊡ CA?O DE BAJA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO	Unidad	157494,50	157495,0000
1.8.38	CAMBIAR (33)⊡ BIELETA D ESTABILIZADOR	Unidad	104996,50	104997,0000
1.8.41	CAMBIAR (33)⊡ MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	139995,50	139996,0000
1.8.42	PULIR - DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	62997,50	62998,0000
1.8.44	CAMBIAR (33)⊡ CUBO DE ENCASTRE 4X4	Unidad	104996,50	104997,0000
1.8.47	CAMBIAR (33)⊡ HOJA DE ELOSTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	139995,50	139996,0000
1.8.51	CAMBIAR (33)⊡ VENTILADOR CON MOTOR ELICTRICO Y SOPORTE	Unidad	139995,50	139996,0000
1.8.54	CAMBIAR (33)⊡ TAPA FUSILERA	Unidad	139995,50	139996,0000
1.8.55	REPARAR (34} - BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	104996,50	104997,0000
1.8.56	CAMBIAR (33)⊡ BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	104996,50	104997,0000
1.8.58	MONTAR (03)- SOPORTE DE BATERIA	Unidad	69997,50	69998,0000
1.8.59	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DE BATERIA	Unidad	69997,50	69998,0000
1.8.61	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	97996,50	97997,0000
1.8.63	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	104996,50	104997,0000
1.8.65	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO RH	Unidad	97996,50	97997,0000
1.8.66	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	104996,50	104997,0000
1.8.67	REPARAR (34} - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	157494,50	157495,0000
1.8.69	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	Unidad	104996,50	104997,0000
1.8.70	CAMBIAR (33)⊡ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	104996,50	104997,0000
1.8.71	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DEL MOTOR LADO IZQUIERDO	Unidad	104996,50	104997,0000
1.8.72	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DE CAJA	Unidad	104996,50	104997,0000

1.8.73	CAMBIAR (33)⊠ CENTRALIZADOR DE CARN	Unidad	104996,50	104997,0000
1.8.74	REPARAR (34) - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1714944,50	1714945,0000
1.8.77	CAMBIAR (33)⊠ CARCAZA Y TAPA DEPURADOR DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	139995,50	139996,0000
2	78180201-001 SERVICIO DE CHAPERÍA Y PINTURA PARA VEHÍCULOS DE LA MARCA ISUZU - REPUESTOS	Unidad	3929670[illegible],50	3929671[illegible],00
2.1.11	REPUESTO(23) - PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO 80671 LH	Unidad	104996,50	104997,0000
2.1.12	REPUESTO(23) - GOIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO 80839 LH	Unidad	321989,50	321990,0000
2.1.13	REPUESTO(23) - PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO DERECHO 80670 RH	Unidad	97996,50	97997,0000
2.1.20	REPUESTO(23) - GOMA DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82831 LH	Unidad	262491,50	262492,0000
2.1.21	REPUESTO(23) - GOMA DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82830 RH	Unidad	262491,50	262492,0000
2.1.22	REPUESTO(23) - VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82301 LH	Unidad	342988,50	342989,0000
2.1.23	REPUESTO(23) - GOIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO 80217 RH	Unidad	321989,50	321990,0000
2.1.26	REPUESTO(23) - GOMA DEL VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO 82335M RI	Unidad	342988,50	342989,0000
2.1.27	REPUESTO(23) - MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO IZQUIERDO LI	Unidad	787474,50	787475,0000
2.1.28	REPUESTO(23) - MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO	Unidad	787474,50	787475,0000
2.1.29	REPUESTO(23) - MANIJA O MANIVELA ALZA VIDRIO 82760 - 80760	Unidad	139995,50	139996,0000
2.1.33	REPUESTO(23) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 80900	Unidad	1224960,50	1224961,0000
2.1.34	REPUESTO(23) - BURLETE DE PUERTA LADO IZQUIERDO LH 80821	Unidad	293990,50	293991,0000
2.1.35	REPUESTO(23) - LLAVE ALZA Y BAJA DEL MECANISMO ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO LH 80!	Unidad	636979,50	636980,0000
2.1.36	REPUESTO(23) - LLAVE ACCION MECANISMO LEVANTAVIDRIO TRASERO ELECTRICO RH 8096(	Unidad	636979,50	636980,0000
2.1.37	REPUESTO(23) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	3086900,50	3086901,0000
2.1.38	REPUESTO(23) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	3086900,50	3086901,0000
2.1.39	REPUESTO(23) - PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZQUIERDO LH 76	Unidad	3086900,50	3086901,0000
2.1.40	REPUESTO(23) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQUIERDO LH 76!	Unidad	3674881,50	3674882,0000
2.1.41	REPUESTO(23) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DERECHO RH 7	Unidad	3674881,50	3674882,0000
2.1.42	REPUESTO(23) - UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	783974,50	783975,0000
2.1.43	REPUESTO(23) - UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	783974,50	783975,0000
2.1.45	REPUESTO(23) - TECHO DE CABINA 73111	Unidad	3870875,50	3870876,0000
2.1.46	REPUESTO(23) - BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO IZQUIERDO LH 73581 MA	Unidad	342988,50	342989,0000
2.1.47	REPUESTO(23) - BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO DERECHO LH 73580 MA	Unidad	342988,50	342989,0000
2.1.48	REPUESTO(23) - REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO LH 78	Unidad	342988,50	342989,0000
2.1.51	REPUESTO(23) - GOMA DE VENTANA TRASERA 79710Y	Unidad	636979,50	636980,0000
2.1.52	REPUESTO(23) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO IZQUIERDO 85:	Unidad	440985,50	440986,0000
2.1.53	REPUESTO(23) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 852:	Unidad	783974,50	783975,0000
2.1.56	REPUESTO(23) - BURLETE DE PUERTA LADO DERECHO RH 80821	Unidad	342988,50	342989,0000
2.1.57	REPUESTO(23) - GOMA DE PUERTA DELANTERA LADO DERECHO RH 80831	Unidad	349988,50	349989,0000
2.1.60	REPUESTO(23) - LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 93311	Unidad	1371955,50	1371956,0000
2.1.63	REPUESTO(23) - LIMITADOR DE ABERT DE PUERTA TRAS DE CARROC L IZQ LH 93353M-93354	Unidad	384987,50	384988,0000
2.1.69	REPUESTO(23) - JEGO COMPLETO DE DE TACOS DE CARROCEROA 95540- 95189-95180-951!	Unidad	787474,50	787475,0000

2.1.71	REPUESTO(23) - JEGO COMPLETO DE DE TACOS DE CABINA 95510 M- 95520 M- 95184+B-95	Unidad	783974,50	783975,0000
2.1.73	REPUESTO(23) - PICAPORTE DE CERRADURA DE PUERTA TRASERA DE CARROCEROA 93803	Unidad	139995,50	139996,0000
2.1.74	REPUESTO(23) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO DERECHO RH 9	Unidad	787474,50	787475,0000
2.1.78	REPUESTO(23) - EJE BISAGRAS DE TAPA REBATIBLE DE CARGA LH 90461 M	Unidad	342988,50	342989,0000
2.1.79	REPUESTO(23) - ANCLAJE DE LA PARRILLA FRONTAL 62300E- 62300EB- 62303F	Unidad	437485,50	437486,0000
2.1.81	REPUESTO(23) - TRAVESAOO CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	437485,50	437486,0000
2.1.82	REPUESTO(23) - PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DELA	Unidad	437485,50	437486,0000
2.1.83	REPUESTO(23) - TRAVESAOO CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	440985,50	440986,0000
2.1.84	REPUESTO(23) - GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	440985,50	440986,0000
2.1.85	REPUESTO(23) - GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	437485,50	437486,0000
2.1.86	REPUESTO(23) - COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO LH 63131	Unidad	787474,50	787475,0000
2.1.89	REPUESTO(23) - PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	440985,50	440986,0000
2.1.90	REPUESTO(23) - BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELANTERO RH 6391(	Unidad	437485,50	437486,0000
2.1.91	REPUESTO(23) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO L	Unidad	437485,50	437486,0000
2.1.92	REPUESTO(23) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO 64	Unidad	629979,50	629980,0000
2.1.93	REPUESTO(23) - BASE SOPORTE FILTRO DE COMBUSTIBLE 16419 W	Unidad	437485,50	437486,0000
2.1.94	REPUESTO(23) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO L	Unidad	437485,50	437486,0000
2.1.95	REPUESTO(23) - SOPORTE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 64882 M	Unidad	437485,50	437486,0000
2.1.96	REPUESTO(23) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDO 6	Unidad	437485,50	437486,0000
2.1.100	REPUESTO(23) - PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	314989,50	314990,0000
2.1.101	REPUESTO(23) - AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 65820	Unidad	104996,50	104997,0000
2.1.102	REPUESTO(23) - SEGUROS PINCHES DEL AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 658	Unidad	104996,50	104997,0000
2.1.106	REPUESTO(23) - DUCTO METALICO, DEL AIRE Y ALOJAMIENTO DEL MECANISM LIMPIA PARAI	Unidad	227492,50	227493,0000
2.1.107	REPUESTO(23) - REGILLA PLASTICO DEL DUCTO ENTRADA DE AIRE A LA CABINA 66803-66802	Unidad	357688,50	357689,0000
2.1.111	REPUESTO(23) - CEMENTO PARA MONTAJE DE PARABRISAS 72617 K	Unidad	538982,50	538983,0000
2.1.114	REPUESTO(23) - PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO 50177 LH	Unidad	783974,50	783975,0000
2.1.115	REPUESTO(23) - PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO 50177 RH	Unidad	783974,50	783975,0000
2.1.116	REPUESTO(23) - ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	538982,50	538983,0000
2.1.119	REPUESTO(24) - RADIADOR DE AGUA	Unidad	881971,50	881972,0000
2.1.120	REPUESTO(23) - EMBRAGUE VENTILADOR Y VENTILADOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACION D	Unidad	1126963,50	1126964,0000
2.1.123	REPUESTO(23) - MANGUERA DEPURADOR DE AIRE CONECCION CON EL TURBO O TUBO DE A	Unidad	440985,50	440986,0000
2.1.124	REPUESTO(23) - RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	783974,50	783975,0000
2.1.125	REPUESTO(23) - RESERVORIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	Unidad	342988,50	342989,0000
2.1.126	REPUESTO(23) - RESERVORIO DE ACEITE DE LA DIRECCION HIDROULICA	Unidad	2057933,50	2057934,0000
2.1.127	REPUESTO(23) - SERVO FRENO	Unidad	1224960,50	1224961,0000
2.1.129	REPUESTO(23) - RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDROULICA CON MANGUERAS DE CO	Unidad	3674881,50	3674882,0000
2.1.131	REPUESTO(23) - BOCINA	Unidad	195993,50	195994,0000
2.1.132	REPUESTO(23) - ALTERNADOR	Unidad	3429889,50	3429890,0000

2.1.133	REPUESTO(23) - POLEA DAMPER DEL CIGOEOAL	Unidad	979968,50	979969,0000
2.1.147	REPUESTO(23) - PARRILLA SUPERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	783974,50	783975,0000
2.1.150	REPUESTO(23) - ROTULAS DE SUSP DELANTERO	Unidad	342988,50	342989,0000
2.1.153	REPUESTO(23) - BARRA ESTABILIZADOR	Unidad	685977,50	685978,0000
2.1.154	REPUESTO(23) - BIELETA D ESTABILIZADOR	Unidad	342988,50	342989,0000
2.1.159	REPUESTO(23) - MASO DE ELOSTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	1371955,50	1371956,0000
2.1.162	REPUESTO(23) - PALETA VENTILADOR	Unidad	342988,50	342989,0000
2.1.163	REPUESTO(23) - VENTILADOR CON MOTOR ELOCTRICO Y SOPORTE	Unidad	3429889,50	3429890,0000
2.1.164	REPUESTO(23) - FUSILERA CON TAPA MONTADO EN LA CABIDAD DEL MOTOR	Unidad	1812941,50	1812942,0000
2.1.166	REPUESTO(23) - BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	220492,50	220493,0000
2.1.167	REPUESTO(23) - SOPORTE DE BATEROA	Unidad	137195,50	137196,0000
2.1.168	REPUESTO(23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	220492,50	220493,0000
2.1.169	REPUESTO(23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	220492,50	220493,0000
2.1.170	REPUESTO(23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO RH	Unidad	220492,50	220493,0000
2.1.171	REPUESTO(23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	220492,50	220493,0000
2.1.173	REPUESTO(23) - SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	Unidad	318489,50	318490,0000
2.1.174	REPUESTO(23) - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	137195,50	137196,0000
2.1.175	REPUESTO(23) - SOPORTE DEL MOTOR LADO IZQUIERDO	Unidad	440985,50	440986,0000
2.1.177	REPUESTO(23) - CENTRALIZADOR DE CARDAN	Unidad	440985,50	440986,0000
2.1.181	REPUESTO(23) - UNION UNIVERSAL O CRUCETA O MANCHON DE DIRECCION	Unidad	342988,50	342989,0000
2.1.182	REPUESTO(23) - SIFON- SICLON DE LA ENTRADA DE AIRE AL DEPURADOR	Unidad	73497,50	73498,0000
2.1.183	REPUESTO(23) - COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	5389826,50	5389827,0000
2.1.184	REPUESTO(23) - CARCAZA Y TAPA DEPURADOR DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	1224960,50	1224961,0000
2.2.1	REPUESTO (23) - PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	2057933,50	2057934,0000
2.2.3	REPUESTO (23) - GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO LH 8	Unidad	220492,50	220493,0000
2.2.5	REPUESTO (23) - MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZQUIERDO 80701 LH	Unidad	685977,50	685978,0000
2.2.6	REPUESTO (23) - MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DERECHO 80700 RH	Unidad	783974,50	783975,0000
2.2.7	REPUESTO (23) - MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZQUIERDO 807	Unidad	636979,50	636980,0000
2.2.8	REPUESTO (23) - MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DERECHO 8070	Unidad	636979,50	636980,0000
2.2.12	REPUESTO (23) - GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO 80839 LH	Unidad	318489,50	318490,0000
2.2.16	REPUESTO (23) - MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO IZQUIERDO TRASERO 82606 LH	Unidad	195993,50	195994,0000
2.2.17	REPUESTO (23) - MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO DERECHO TRASERO 82605 RH	Unidad	195993,50	195994,0000
2.2.20	REPUESTO (23) - GOMA DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82831 LH	Unidad	293990,50	293991,0000
2.2.22	REPUESTO (23) - VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82301 LH	Unidad	440985,50	440986,0000
2.2.23	REPUESTO (23) - GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO 80217 RH	Unidad	318489,50	318490,0000
2.2.24	REPUESTO (23) - VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO 82300 RH	Unidad	440985,50	440986,0000
2.2.25	REPUESTO (23) - GOMA DEL VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82335N LH	Unidad	318489,50	318490,0000
2.2.26	REPUESTO (23) - GOMA DEL VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO 82335M R	Unidad	318489,50	318490,0000

2.2.29	REPUESTO (23) - MANIJA O MANIVELA ALZA VIDRIO 82760 - 80760	Unidad	97996,50	97997,0000
2.2.30	REPUESTO (23) - MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRA	Unidad	1126963,50	1126964,0000
2.2.31	REPUESTO (23) - MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRA	Unidad	1126963,50	1126964,0000
2.2.34	REPUESTO (23) - BURLETE DE PUERTA LADO IZQUIERDO LH 80821	Unidad	220492,50	220493,0000
2.2.36	REPUESTO (23) - LLAVE ACCION MECANISMO LEVANTAVIDRIO TRASERO ELECTRICO RH 8096	Unidad	685977,50	685978,0000
2.2.42	REPUESTO (23) - UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	636979,50	636980,0000
2.2.43	REPUESTO (23) - UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	685977,50	685978,0000
2.2.45	REPUESTO (23) - CABINA COMPLETA DC/CS	Unidad	14699527,50	14699528,0000
2.2.46	REPUESTO (23) - BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO IZQUIERDO LH 73581 MA	Unidad	195993,50	195994,0000
2.2.47	REPUESTO (23) - BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO DERECHO LH 73580 MA	Unidad	195993,50	195994,0000
2.2.49	REPUESTO (23) - REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO RH 7	Unidad	440985,50	440986,0000
2.2.50	REPUESTO (23) - VIDRIO DE VENTANA TRASERA 79713Y	Unidad	636979,50	636980,0000
2.2.51	REPUESTO (23) - GOMA DE VENTANA TRASERA 79710Y	Unidad	318489,50	318490,0000
2.2.53	REPUESTO (23) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 852	Unidad	636979,50	636980,0000
2.2.54	REPUESTO (23) - PARAGOLPE TRASERO 96100 N	Unidad	1224960,50	1224961,0000
2.2.57	REPUESTO (23) - GOMA DE PUERTA DELANTERA LADO DERECHO RH 80831	Unidad	195993,50	195994,0000
2.2.60	REPUESTO (23) - LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 93311	Unidad	783974,50	783975,0000
2.2.65	REPUESTO (23) - COSTILLA REFUERZO DE CARROCERIA DE CARGA 93660	Unidad	538982,50	538983,0000
2.2.66	REPUESTO (23) - TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	783974,50	783975,0000
2.2.67	REPUESTO (23) - PROTECTOR DE CABINA Y CRISTAL TRASERO 93100	Unidad	783974,50	783975,0000
2.2.70	REPUESTO (23) - TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	2743911,50	2743912,0000
2.2.73	REPUESTO (23) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 9	Unidad	783974,50	783975,0000
2.2.74	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH CA	Unidad	3429889,50	3429890,0000
2.2.75	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 9330	Unidad	3429889,50	3429890,0000
2.2.76	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH CA	Unidad	3429889,50	3429890,0000
2.2.77	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 933	Unidad	3429889,50	3429890,0000
2.2.79	REPUESTO (23) - EJE BISAGRAS DE TAPA REBATIBLE DE CARGA RH 90460 M	Unidad	195993,50	195994,0000
2.2.81	REPUESTO (23) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 9	Unidad	636979,50	636980,0000
2.2.82	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	3429889,50	3429890,0000
2.2.86	REPUESTO (23) - ANCLAJE DE LA PARRILLA FRONTAL 62300E- 62300EB- 62303F	Unidad	220492,50	220493,0000
2.2.87	REPUESTO (23) - CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARRIL	Unidad	1714944,50	1714945,0000
2.2.88	REPUESTO (23) - TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	2253927,50	2253928,0000
2.2.89	REPUESTO (23) - PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DEL	Unidad	2939905,50	2939906,0000
2.2.90	REPUESTO (23) - TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	3184897,50	3184898,0000
2.2.93	REPUESTO (23) - COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO LH 63131	Unidad	538982,50	538983,0000
2.2.95	REPUESTO (23) - BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELANTERO LH 6391	Unidad	195993,50	195994,0000
2.2.97	REPUESTO (23) - BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELANTERO RH 6391	Unidad	220492,50	220493,0000
2.2.100	REPUESTO (23) - BASE SOPORTE FILTRO DE COMBUSTIBLE 16419 W	Unidad	636979,50	636980,0000

2.2.101	REPUESTO (23) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO	Unidad	636979,50	636980,0000
2.2.102	REPUESTO (23) - SOPORTE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 64882 M	Unidad	636979,50	636980,0000
2.2.103	REPUESTO (23) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDO 6	Unidad	636979,50	636980,0000
2.2.105	REPUESTO (23) - CABO ABRE CAPOT DELANTERO 65620	Unidad	97996,50	97997,0000
2.2.106	REPUESTO (24) - CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	979968,50	979969,0000
2.2.108	REPUESTO (23) - AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 65820	Unidad	68597,50	68598,0000
2.2.109	REPUESTO (23) - SEGUROS PINCHES DEL AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 65	Unidad	73497,50	73498,0000
2.2.110	REPUESTO (23) - BISAGRA DE CAPOT LADO IZQUIERDO LH 65401 - 65400 RH	Unidad	73497,50	73498,0000
2.2.112	REPUESTO (23) - BARILLA SUJETADOR DEL CAPOT 65710	Unidad	137195,50	137196,0000
2.2.114	REPUESTO (23) - REGILLA PLASTICO DEL DUCTO ENTRADA DE AIRE A LA CABINA 66803-6680	Unidad	538982,50	538983,0000
2.2.115	REPUESTO (24) - PARABRISA DE CRISTAL INASTILLABLE DELANTERO 72613	Unidad	419986,50	419987,0000
2.2.117	REPUESTO (23) - CUBRE PROTECTOR DE CARTER 50810 M	Unidad	636979,50	636980,0000
2.2.118	REPUESTO (23) - CEMENTO PARA MONTAJE DE PARABRISAS 72617 K	Unidad	137195,50	137196,0000
2.2.119	REPUESTO (23) - PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	3674881,50	3674882,0000
2.2.121	REPUESTO (23) - PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO 50177 LH	Unidad	685977,50	685978,0000
2.2.122	REPUESTO (23) - PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO 50177 RH	Unidad	685977,50	685978,0000
2.2.125	REPUESTO (24) - PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	881971,50	881972,0000
2.2.126	REPUESTO (24) - RADIADOR DE AGUA	Unidad	1224960,50	1224961,0000
2.2.127	REPUESTO (23) - EMBRAGUE VENTILADOR Y VENTILADOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	Unidad	1028966,50	1028967,0000
2.2.128	REPUESTO (23) - DEFLECTOR DE AIRE DEL VENTILADOR Y RADIADOR DEL MOTOR	Unidad	5389826,50	5389827,0000
2.2.130	REPUESTO (23) - MANGUERA DEPURADOR DE AIRE CONECCION CON EL TURBO O TUBO DE A	Unidad	342988,50	342989,0000
2.2.131	REPUESTO (23) - RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	538982,50	538983,0000
2.2.132	REPUESTO (23) - RESERVORIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	Unidad	342988,50	342989,0000
2.2.133	REPUESTO (23) - RESERVORIO DE ACEITE DE LA DIRECCION HIDROULICA	Unidad	440985,50	440986,0000
2.2.136	REPUESTO (23) - RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA CON MANGUERAS DE CO	Unidad	3429889,50	3429890,0000
2.2.137	REPUESTO (24) - CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1224960,50	1224961,0000
2.2.139	REPUESTO (23) - ALTERNADOR	Unidad	3429889,50	3429890,0000
2.2.145	REPUESTO (23) - BATERIA DE 12 V 90 AH LIBRE MANTENIMIENTO	Unidad	318489,50	318490,0000
2.2.146	REPUESTO (24) - FARO DELANTERO ALTA Y BAJA COMPLETO	Unidad	685977,50	685978,0000
2.2.148	REPUESTO (23) - CA?O DE ALTA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO	Unidad	318489,50	318490,0000
2.2.150	REPUESTO (23) - CUBIERTA DE RUEDA	Unidad	783974,50	783975,0000
2.2.161	REPUESTO (23) - BIELETA D ESTABILIZADOR	Unidad	314989,50	314990,0000
2.2.163	REPUESTO (23) - MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	1910938,50	1910939,0000
2.2.164	REPUESTO (23) - DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	881971,50	881972,0000
2.2.166	REPUESTO (23) - MASO DE ELASTICO TRASERO DE SUSPENSIAN	Unidad	997467,50	997468,0000
2.2.167	REPUESTO (23) - HOJA DE ELASTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	314989,50	314990,0000
2.2.168	REPUESTO (23) - GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	157494,50	157495,0000
2.2.169	REPUESTO (23) - PALETA VENTILADOR	Unidad	342988,50	342989,0000

2.2.175		REPUESTO (23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	195993,50	195994,0000
2.2.177		REPUESTO (23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO RH	Unidad	195993,50	195994,0000
2.2.180		REPUESTO (23) - SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	Unidad	440985,50	440986,0000
2.2.182		REPUESTO (23) - SOPORTE DEL MOTOR LADO IZQUIERDO	Unidad	440985,50	440986,0000
2.2.184		REPUESTO (23) - CENTRALIZADOR DE CARDN	Unidad	440985,50	440986,0000
2.2.185		REPUESTO (23) - ESPEJO RETROVISOR LADO DERECHO RH	Unidad	1126963,50	1126964,0000
2.2.186		REPUESTO (23) - ESPEJO RETROVISOR LADO IZQUIERO LH	Unidad	1126963,50	1126964,0000
2.2.187		REPUESTO (23) - ARBOL DE DIRECCIIN	Unidad	2939905,50	2939906,0000
2.2.188		REPUESTO (23) - UNION UNIVERSAL O CRUCETA O MANCHON DE DIRECCION	Unidad	342988,50	342989,0000
2.2.189		REPUESTO (23) - SIFIN- SICLON DE LA ENTRADA DE AIRE AL DEPURADOR	Unidad	97996,50	97997,0000
2.2.191		REPUESTO (23) - CARCAZA Y TAPA DEPURADOR DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	1126963,50	1126964,0000
1	78180201-001	SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA PARA VEHICULOS DE LA MARCA NISSAN - SERVICIOS	Unidad	285328716,50	285329022,00
1.1.3		CAMBIAR (33) PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	45499,50	45500,0000
1.1.4		DESMONTAR (03) - PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	45499,50	45500,0000
1.1.5		MONTAR (03) - PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	45499,50	45500,0000
1.1.6		ENCUADRAR (30) - PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	132999,50	133000,0000
1.1.7		CAMBIAR (33) VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DERECHO RH 80300N	Unidad	66499,50	66500,0000
1.1.8		CAMBIAR (33) GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO LH 8(	Unidad	45499,50	45500,0000
1.1.9		CAMBIAR (33) GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DER RH 80335N	Unidad	45499,50	45500,0000
1.1.10		CAMBIAR (33) MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZQUIERDO 80701 LH	Unidad	69999,50	70000,0000
1.1.11		CAMBIAR (33) MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DERECHO 80700 RH	Unidad	69999,50	70000,0000
1.1.12		CAMBIAR (33) MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO IZUIERDO LH 8060(	Unidad	69999,50	70000,0000
1.1.13		CAMBIAR (33) MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO DERECHO RH 8060	Unidad	66499,50	66500,0000
1.1.14		CAMBIAR (33) PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO 80671 LH	Unidad	34999,50	35000,0000
1.1.15		CAMBIAR (33) GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO 80839 LH	Unidad	45499,50	45500,0000
1.1.16		CAMBIAR (33) PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO DERECHO 80670 RH	Unidad	24499,50	24500,0000
1.1.17		PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	416498,50	416499,0000
1.1.22		CAMBIAR (33) PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	83999,50	84000,0000
1.1.25		PULIR (27) - PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	48999,50	49000,0000
1.1.26		PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	440998,50	440999,0000
1.1.27		CAMBIAR (33) MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO IZQUIERDO TRASERO 82606 LH	Unidad	45499,50	45500,0000
1.1.28		CAMBIAR (33) MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO DERECHO TRASERO 82605 RH	Unidad	48999,50	49000,0000
1.1.29		CAMBIAR (33) BURLETE DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82821 LH	Unidad	59499,50	59500,0000
1.1.30		CAMBIAR (33) BURLETE DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82820 RH	Unidad	48999,50	49000,0000
1.1.31		CAMBIAR (33) GOMA DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82831 LH	Unidad	34999,50	35000,0000
1.1.32		CAMBIAR (33) GOMA DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82830 RH	Unidad	34999,50	35000,0000
1.1.33		CAMBIAR (33) VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82301 LH	Unidad	53899,50	53900,0000
1.1.34		CAMBIAR (33) GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO 80217 RH	Unidad	48999,50	49000,0000

1.1.35	CAMBIAR (33)⊠ VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO 82300 RH	Unidad	48999,50	49000,0000
1.1.36	CAMBIAR (33)⊠ GOMA DEL VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82335N LH	Unidad	27999,50	28000,0000
1.1.37	CAMBIAR (33)⊠ GOMA DEL VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO 82335M RH	Unidad	31499,50	31500,0000
1.1.38	CAMBIAR (33)⊠ MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	83999,50	84000,0000
1.1.39	CAMBIAR (33)⊠ MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO	Unidad	87499,50	87500,0000
1.1.41	CAMBIAR (33)⊠ TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 80901	Unidad	87499,50	87500,0000
1.1.42	REPARAR (34) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 80901	Unidad	342998,50	342999,0000
1.1.43	CAMBIAR (33)⊠ TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 80900	Unidad	87499,50	87500,0000
1.1.44	REPARAR (34) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 80900	Unidad	342998,50	342999,0000
1.1.45	CAMBIAR (33)⊠ BURLETE DE PUERTA LADO IZQUIERDO LH 80821	Unidad	34999,50	35000,0000
1.1.46	ENCUADRAR (30) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO IZQUIERDO	Unidad	454998,50	454999,0000
1.1.47	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	342998,50	342999,0000
1.1.53	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	342998,50	342999,0000
1.1.54	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZQUIERDO LH 76	Unidad	332498,50	332499,0000
1.1.58	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO DERECHO RH 765	Unidad	342998,50	342999,0000
1.1.63	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQUIERDO LH 765	Unidad	342998,50	342999,0000
1.1.66	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DERECHO RH 76	Unidad	332498,50	332499,0000
1.1.69	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO	Unidad	384998,50	384999,0000
1.1.71	ENCUADRAR (30) - UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	419998,50	419999,0000
1.1.77	ENCUADRAR (30) - UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	419998,50	419999,0000
1.1.78	CAMBIAR (33)⊠ GOMA DE PUERTA DELANTERA LH 80831 - RH 80830	Unidad	27999,50	28000,0000
1.1.79	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - TECHO DE CABINA 73111	Unidad	699997,50	699998,0000
1.1.84	CAMBIAR (33)⊠ BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO IZQUIERDO LH 73581 MA	Unidad	34999,50	35000,0000
1.1.85	CAMBIAR (33)⊠ BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO DERECHO LH 73580 MA	Unidad	27999,50	28000,0000
1.1.86	CAMBIAR (33)⊠ REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO LH 78	Unidad	34999,50	35000,0000
1.1.87	CAMBIAR (33)⊠ REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO RH 78	Unidad	34999,50	35000,0000
1.1.88	CAMBIAR (33)⊠ VIDRIO DE VENTANA TRASERA 79713Y	Unidad	34999,50	35000,0000
1.1.89	CAMBIAR (33)⊠ GOMA DE VENTANA TRASERA 79710Y	Unidad	34999,50	35000,0000
1.1.92	MONTAR (03) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 8521	Unidad	87499,50	87500,0000
1.1.96	PINTAR (32) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 85212	Unidad	52499,50	52500,0000
1.1.97	ENCUADRAR (30) - PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	69999,50	70000,0000
1.1.100	MONTAR (03) - PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	69999,50	70000,0000
1.1.102	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	682497,50	682498,0000
1.1.103	PINTAR (29) - CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC	Unidad	1399995,50	1399996,0000
1.1.104	REPARAR (28) - CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC	Unidad	1399995,50	1399996,0000
1.1.106	CAMBIAR (33)⊠ BURLETE DE PUERTA LADO DERECHO RH 80821	Unidad	24499,50	24500,0000
1.1.107	CAMBIAR (33)⊠ GOMA DE PUERTA DELANTERA LADO DERECHO RH 80831	Unidad	24499,50	24500,0000
1.1.108	CAMBIAR (33)⊠ VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO LH 80301N	Unidad	80499,50	80500,0000

1.2.6	CAMBIAR (33)⊠ CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	342998,50	342999,0000
1.2.8	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 9	Unidad	384998,50	384999,0000
1.2.13	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZ	Unidad	402498,50	402499,0000
1.2.16	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO I	Unidad	384998,50	384999,0000
1.2.21	PINTAR (32) - PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500	Unidad	384998,50	384999,0000
1.2.25	CAMBIAR (33)⊠ TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	342998,50	342999,0000
1.2.28	ENCUADRAR (30) - PROTECTOR DE CABINA Y CRISTAL TRASERO 93100	Unidad	139999,50	140000,0000
1.2.29	CAMBIAR (33)⊠ PROTECTOR DE CABINA Y CRISTAL TRASERO 93100	Unidad	122499,50	122500,0000
1.2.33	MONTAR (03) - TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	69999,50	70000,0000
1.2.34	CAMBIAR (33)⊠ TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	104999,50	105000,0000
1.2.38	DESMONTAR (03) - TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	69999,50	70000,0000
1.2.40	CAMBIAR (33)⊠ CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	332498,50	332499,0000
1.2.47	ENCUADRAR (30) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	139999,50	140000,0000
1.2.48	PINTAR (32) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 9331	Unidad	104999,50	105000,0000
1.2.49	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	139999,50	140000,0000
1.2.50	CAMBIAR (33)⊠ GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 93:	Unidad	104999,50	105000,0000
1.2.51	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO D	Unidad	384998,50	384999,0000
1.2.55	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	384998,50	384999,0000
1.2.59	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZ	Unidad	419998,50	419999,0000
1.2.63	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO I	Unidad	419998,50	419999,0000
1.2.68	PINTAR (32) - PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500 CABINA SIMPLE	Unidad	419998,50	419999,0000
1.2.72	PINTAR (32) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 9331	Unidad	143499,50	143500,0000
1.2.73	CAMBIAR (33)⊠ GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 93:	Unidad	83999,50	84000,0000
1.2.74	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	143499,50	143500,0000
1.2.75	ENCUADRAR (30) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	143499,50	143500,0000
1.2.77	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO D	Unidad	372398,50	372399,0000
1.2.80	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	372398,50	372399,0000
1.3.5	CAMBIAR (33)⊠ ANCLAJE DE LA PARRILLA FRONTAL 62300E- 62300EB- 62303F	Unidad	62999,50	63000,0000
1.3.7	ENCUADRAR (30) - CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARI	Unidad	402498,50	402499,0000
1.3.8	PINTAR (32) - CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARRILLA	Unidad	402498,50	402499,0000
1.3.10	PINTAR (32) - TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	402498,50	402499,0000
1.3.11	ENCUADRAR (30) - TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	402498,50	402499,0000
1.3.13	PINTAR (32) - PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DELANT	Unidad	384998,50	384999,0000
1.3.14	ENCUADRAR (30) - PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DE	Unidad	402498,50	402499,0000
1.3.16	PINTAR (32) - TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	402498,50	402499,0000
1.3.17	ENCUADRAR (30) - TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	402498,50	402499,0000
1.3.21	CAMBIAR (33)⊠ GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	104999,50	105000,0000
1.3.22	CAMBIAR (33)⊠ GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	104999,50	105000,0000

1.3.25	CAMBIAR (33)⊡ COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO LH 63131	Unidad	104999,50	105000,0000
1.3.26	CAMBIAR (33)⊡ COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO RH 63130	Unidad	104999,50	105000,0000
1.3.27	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELANTERO LH 63911	Unidad	69999,50	70000,0000
1.3.29	REPARAR (34) - PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	87499,50	87500,0000
1.3.30	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELANTERO RH 63910	Unidad	69999,50	70000,0000
1.3.31	CAMBIAR (33)⊡ CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO L/	Unidad	384998,50	384999,0000
1.3.32	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOT	Unidad	384998,50	384999,0000
1.3.34	ENCUADRAR (30) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLET	Unidad	402498,50	402499,0000
1.3.35	ENCUADRAR (30) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO	Unidad	402498,50	402499,0000
1.3.36	CAMBIAR (33)⊡ REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO 64	Unidad	402498,50	402499,0000
1.3.38	CAMBIAR (33)⊡ BASE SOPORTE FILTRO DE COMBUSTIBLE 16419 W	Unidad	87499,50	87500,0000
1.3.39	CAMBIAR (33)⊡ CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO L/	Unidad	384998,50	384999,0000
1.3.40	ENCUADRAR (30) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLET	Unidad	384998,50	384999,0000
1.3.41	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOT	Unidad	384998,50	384999,0000
1.3.43	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 64882 M	Unidad	87499,50	87500,0000
1.3.47	REPARAR (34) - CERRADURA DE CAPOT COMPLETO 65601	Unidad	104999,50	105000,0000
1.3.48	CAMBIAR (33)⊡ CERRADURA DE CAPOT COMPLETO 65601	Unidad	69999,50	70000,0000
1.3.49	CAMBIAR (33)⊡ CABO ABRE CAPOT DELANTERO 65620	Unidad	87499,50	87500,0000
1.3.53	CAMBIAR (33)⊡ CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	112699,50	112700,0000
1.3.54	CAMBIAR (33)⊡ PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	465498,50	465499,0000
1.3.55	REPARAR (34) - PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	85749,50	85750,0000
1.3.56	CAMBIAR (33)⊡ AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 65820	Unidad	107799,50	107800,0000
1.3.57	CAMBIAR (33)⊡ SEGUROS PINCHES DEL AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 658	Unidad	53899,50	53900,0000
1.3.58	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRA DE CAPOT LADO IZQUIERDO LH 65401 - 65400 RH	Unidad	53899,50	53900,0000
1.3.59	CAMBIAR (33)⊡ TOPES DE GOMA DEL CAPOT DELANTERO 62840	Unidad	53899,50	53900,0000
1.3.60	CAMBIAR (33)⊡ BARILLA SUJETADOR DEL CAPOT 65710	Unidad	53899,50	53900,0000
1.3.63	CAMBIAR (33)⊡ REGILLA PLASTICO DEL DUCTO ENTRADA DE AIRE A LA CABINA 66803-66802	Unidad	112699,50	112700,0000
1.3.66	PINTAR (32) - CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	347898,50	347899,0000
1.3.67	ENCUADRAR (30) - CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	372398,50	372399,0000
1.3.70	CAMBIAR (33)⊡ CUBRE PROTECTOR DE CARTER 50810 M	Unidad	112699,50	112700,0000
1.3.71	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	342998,50	342999,0000
1.3.72	PINTAR (32) - PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	440998,50	440999,0000
1.3.74	REPARAR (34) - PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	465498,50	465499,0000
1.3.76	ENCUADRAR (30) - TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	465498,50	465499,0000
1.3.82	REPARAR (34) - PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO 50177 LH	Unidad	465498,50	465499,0000
1.3.83	ENCUADRAR (30) - PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO 50177 LH	Unidad	465498,50	465499,0000
1.3.84	ENCUADRAR (30) - PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO 50177 RH	Unidad	465498,50	465499,0000
1.3.85	REPARAR (34) - PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO 50177 RH	Unidad	465498,50	465499,0000

1.3.86	DESMONTAR (03) - ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	29399,50	29400,0000
1.3.88	CAMBIAR (33)⊡ ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	53899,50	53900,0000
1.3.89	ENCUADRAR (30) - ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	465498,50	465499,0000
1.3.90	MONTAR (03) - ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	26949,50	26950,0000
1.3.91	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	53899,50	53900,0000
1.3.92	REPARAR (34) - SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	112699,50	112700,0000
1.3.93	ENCUADRAR (30) - SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	97999,50	98000,0000
1.3.94	CAMBIAR (33)⊡ PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	53899,50	53900,0000
1.4.1	CAMBIAR (33)⊡ RADIADOR DE AGUA	Unidad	112699,50	112700,0000
1.4.5	CAMBIAR (33)⊡ MANGUERA DEPURADOR DE AIRE CONECCION CON EL TURBO O TUBO DE A	Unidad	107799,50	107800,0000
1.4.6	CAMBIAR (33)⊡ RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	53899,50	53900,0000
1.4.7	CAMBIAR (33)⊡ RESERVORIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	Unidad	53899,50	53900,0000
1.4.8	CAMBIAR (33)⊡ RESERVORIO DE ACEITE DE LA DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	48999,50	49000,0000
1.4.9	CAMBIAR (33)⊡ SERVO FRENO	Unidad	112699,50	112700,0000
1.4.10	CAMBIAR (33)⊡ BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	107799,50	107800,0000
1.4.11	CAMBIAR (33)⊡ RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA CON MANGUERAS DE CON	Unidad	107799,50	107800,0000
1.4.12	CAMBIAR (33)⊡ CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	107799,50	107800,0000
1.4.13	CAMBIAR (33)⊡ BOCINA	Unidad	53899,50	53900,0000
1.4.14	CAMBIAR (33)⊡ ALTERNADOR	Unidad	112699,50	112700,0000
1.4.16	CAMBIAR (33)⊡ CORREA DEL MOTOR	Unidad	48999,50	49000,0000
1.4.17	CAMBIAR (33)⊡ TENSOR COMPLETO DE LA CORREA	Unidad	112699,50	112700,0000
1.4.18	CAMBIAR (33)⊡ ELEMENTO FILTRO DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	53899,50	53900,0000
1.4.20	CAMBIAR (33)⊡ BATERIA DE 12 V 90 AH LIBRE MANTENIMIENTO	Unidad	26949,50	26950,0000
1.4.21	CAMBIAR (33)⊡ FARO DELANTERO ALTA Y BAJA COMPLETO	Unidad	53899,50	53900,0000
1.4.22	CAMBIAR (33)⊡ LUZ COSTADO LATERAL CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	53899,50	53900,0000
1.4.23	CAMBIAR (33)⊡ CAOO DE ALTA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO	Unidad	112699,50	112700,0000
1.4.24	CAMBIAR (33)⊡ FAROS TRASEROS CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	48999,50	49000,0000
1.4.25	CAMBIAR (33)⊡ CUBIERTA DE RUEDA	Unidad	29399,50	29400,0000
1.4.26	PINTAR (32) - LLANTA DE RUEDA	Unidad	53899,50	53900,0000
1.4.27	CAMBIAR (33)⊡ LLANTA DE RUEDA	Unidad	24499,50	24500,0000
1.4.28	CAMBIAR (33)⊡ TASA DE RUEDA	Unidad	12249,50	12250,0000
1.4.29	CAMBIAR (33)⊡ PARRILLA INFERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	112699,50	112700,0000
1.4.30	CAMBIAR (33)⊡ PARRILLA SUPERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	112699,50	112700,0000
1.4.32	CAMBIAR (33)⊡ PORTA MASA DELANTERA DE RUEDA LH - RH	Unidad	112699,50	112700,0000
1.4.33	CAMBIAR (33)⊡ AMORTIGUADOR DE SUSP DELANTERO	Unidad	107799,50	107800,0000
1.4.34	CAMBIAR (33)⊡ ROTULAS DE SUSP DELANTERO	Unidad	78399,50	78400,0000
1.4.35	CAMBIAR (33)⊡ BARRA DE TORSION DE SUSP DELANTERO	Unidad	107799,50	107800,0000
1.4.36	CAMBIAR (33)⊡ CA?O DE BAJA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO	Unidad	107799,50	107800,0000

1.4.37	CAMBIAR (33)⊡ AMORTIGUADOR DE SUSPTRASERO	Unidad	48999,50	49000,0000
1.4.38	CAMBIAR (33)⊡ BIELETA D ESTABILIZADOR	Unidad	48999,50	49000,0000
1.4.39	CAMBIAR (33)⊡ BRAZO DE DIRECCION CON EXTREMOS MONTADO	Unidad	78399,50	78400,0000
1.4.40	REPARAR (34) - MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	342998,50	342999,0000
1.4.41	CAMBIAR (33)⊡ MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	78399,50	78400,0000
1.4.42	CAMBIAR (33) PASTILLA DE FRENO	Unidad	48999,50	49000,0000
1.4.43	PULIR (27) - DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	53899,50	53900,0000
1.4.44	CAMBIAR (33)⊡ DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	85749,50	85750,0000
1.4.45	CAMBIAR (33)⊡ CUBO DE ENCASTRE 4X4	Unidad	83299,50	83300,0000
1.4.47	CAMBIAR (33)⊡ MASO DE ELASTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	112699,50	112700,0000
1.4.49	MONTAR (03) - GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	107799,50	107800,0000
1.4.50	CAMBIAR (33)⊡ GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	107799,50	107800,0000
1.4.51	CAMBIAR (33)⊡ PALETA VENTILADOR	Unidad	53899,50	53900,0000
1.4.52	CAMBIAR (33)⊡ VENTILADOR CON MOTOR ELICTRICO Y SOPORTE	Unidad	112699,50	112700,0000
1.4.53	REPARAR (34) - FUSILERA CON TAPA MONTADO EN LA CABIDAD DEL MOTOR	Unidad	465498,50	465499,0000
1.4.56	REPARAR (34) - BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	107799,50	107800,0000
1.4.57	CAMBIAR (33)⊡ BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	107799,50	107800,0000
1.4.58	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DE BATERIA	Unidad	107799,50	107800,0000
1.4.59	MONTAR (03) - SOPORTE DE BATERIA	Unidad	107799,50	107800,0000
1.4.60	REPARAR (34) - SOPORTE DE BATERIA	Unidad	53899,50	53900,0000
1.4.61	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	53899,50	53900,0000
1.4.62	REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	107799,50	107800,0000
1.4.63	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	53899,50	53900,0000
1.4.64	REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	107799,50	107800,0000
1.4.65	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO RH	Unidad	53899,50	53900,0000
1.4.66	REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO RH	Unidad	107799,50	107800,0000
1.4.67	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	53899,50	53900,0000
1.4.68	REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	107799,50	107800,0000
1.4.69	CAMBIAR (33)⊡ PERNO DE BISAGRA DE PUERTA	Unidad	53899,50	53900,0000
1.4.70	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	Unidad	112699,50	112700,0000
1.4.71	CAMBIAR (33)⊡ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	112699,50	112700,0000
1.4.72	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DEL MOTOR LADO IZQUIERDO	Unidad	112699,50	112700,0000
1.4.73	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DE CAJA	Unidad	112699,50	112700,0000
1.4.74	CAMBIAR (33)⊡ CENTRALIZADOR DE CARDAN	Unidad	112699,50	112700,0000
1.4.76	REPARAR (34) - COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	685997,50	685998,0000
1.5.2	CAMBIAR (33)⊡ PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	107799,50	107800,0000
1.5.3	DESMONTAR (03) - PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	53899,50	53900,0000
1.5.4	MONTAR (03) - PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	53899,50	53900,0000

1.5.7	CAMBIAR (33)⊡ VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DERECHO RH 80300N	Unidad	53899,50	53900,0000
1.5.8	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO LH 8(	Unidad	53899,50	53900,0000
1.5.9	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DER RH 80335N	Unidad	53899,50	53900,0000
1.5.10	CAMBIAR (33)⊡ MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZQUIERDO 80701 LH	Unidad	85749,50	85750,0000
1.5.11	CAMBIAR (33)⊡ MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DERECHO 80700 RH	Unidad	83299,50	83300,0000
1.5.12	CAMBIAR (33)⊡ MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO IZUIERDO LH 8060(	Unidad	53899,50	53900,0000
1.5.13	CAMBIAR (33)⊡ MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO DERECHO RH 8060	Unidad	53899,50	53900,0000
1.5.14	CAMBIAR (33)⊡ PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO 80671 LH	Unidad	53899,50	53900,0000
1.5.15	CAMBIAR (33)⊡ GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO 80839 LH	Unidad	53899,50	53900,0000
1.5.16	CAMBIAR (33)⊡ PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO DERECHO 80670 RH	Unidad	53899,50	53900,0000
1.5.18	PULIR (27) - PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	53899,50	53900,0000
1.5.19	CAMBIAR (33)⊡ PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	112699,50	112700,0000
1.5.22	CAMBIAR (33)⊡ PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	112699,50	112700,0000
1.5.25	PULIR (27) - PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	53899,50	53900,0000
1.5.27	CAMBIAR (33)⊡ MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO IZQUIERDO TRASERO 82606 LH	Unidad	53899,50	53900,0000
1.5.28	CAMBIAR (33)⊡ MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO DERECHO TRASERO 82605 RH	Unidad	53899,50	53900,0000
1.5.29	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82821 LH	Unidad	53899,50	53900,0000
1.5.30	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82820 RH	Unidad	53899,50	53900,0000
1.5.31	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82831 LH	Unidad	34999,50	35000,0000
1.5.32	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82830 RH	Unidad	34999,50	35000,0000
1.5.33	CAMBIAR (33)⊡ VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82301 LH	Unidad	87499,50	87500,0000
1.5.34	CAMBIAR (33)⊡ GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO 80217 RH	Unidad	69999,50	70000,0000
1.5.35	CAMBIAR (33)⊡ VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO 82300 RH	Unidad	87499,50	87500,0000
1.5.36	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DEL VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82335N LH	Unidad	34999,50	35000,0000
1.5.37	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DEL VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO 82335M RH	Unidad	34999,50	35000,0000
1.5.38	CAMBIAR (33)⊡ MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	87499,50	87500,0000
1.5.39	CAMBIAR (33)⊡ MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO	Unidad	87499,50	87500,0000
1.5.40	CAMBIAR (33)⊡ MANIJA O MANIVELA ALZA VIDRIO 82760 - 80760	Unidad	59499,50	59500,0000
1.5.41	REPARAR (34) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 80901	Unidad	342998,50	342999,0000
1.5.42	CAMBIAR (33)⊡ TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 80901	Unidad	87499,50	87500,0000
1.5.43	REPARAR (34) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 80900	Unidad	342998,50	342999,0000
1.5.44	CAMBIAR (33)⊡ TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 80900	Unidad	87499,50	87500,0000
1.5.45	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE DE PUERTA LADO IZQUIERDO LH 80821	Unidad	34999,50	35000,0000
1.5.46	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAD	Unidad	367498,50	367499,0000
1.5.50	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAD	Unidad	384998,50	384999,0000
1.5.57	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO I	Unidad	384998,50	384999,0000
1.5.59	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO I	Unidad	367498,50	367499,0000
1.5.62	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZ	Unidad	384998,50	384999,0000

1.5.69	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO	Unidad	384998,50	384999,0000
1.5.70	CAMBIAR (33)⊡ UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	342998,50	342999,0000
1.5.71	ENCUADRAR (30) - UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	342998,50	342999,0000
1.5.73	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	384998,50	384999,0000
1.5.74	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	367498,50	367499,0000
1.5.76	ENCUADRAR (30) - UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	332498,50	332499,0000
1.5.77	CAMBIAR (33)⊡ UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	332498,50	332499,0000
1.5.78	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DE PUERTA DELANTERA LH 80831 - RH 80830	Unidad	34999,50	35000,0000
1.5.84	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO IZQUIERDO LH 73581 MA	Unidad	34999,50	35000,0000
1.5.85	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO DERECHO LH 73580 MA	Unidad	34999,50	35000,0000
1.5.86	CAMBIAR (33)⊡ REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO LH 78	Unidad	62999,50	63000,0000
1.5.87	CAMBIAR (33)⊡ REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO RH 78	Unidad	62999,50	63000,0000
1.5.88	CAMBIAR (33)⊡ VIDRIO DE VENTANA TRASERA 79713Y	Unidad	41999,50	42000,0000
1.5.89	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DE VENTANA TRASERA 79710Y	Unidad	45499,50	45500,0000
1.5.92	MONTAR (03) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 8521	Unidad	97999,50	98000,0000
1.5.94	PINTAR (32) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 85212	Unidad	69999,50	70000,0000
1.5.95	DESMONTAR (03) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 8	Unidad	104999,50	105000,0000
1.5.100	MONTAR (03) - PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	52499,50	52500,0000
1.5.101	DESMONTAR (03) - PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	52499,50	52500,0000
1.5.102	CAMBIAR (33)⊡ PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	104999,50	105000,0000
1.5.103	REPARAR (28) - CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC	Unidad	1399995,50	1399996,0000
1.5.105	PINTAR (29) - CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC	Unidad	1399995,50	1399996,0000
1.5.106	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE DE PUERTA LADO DERECHO RH 80821	Unidad	34999,50	35000,0000
1.5.107	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DE PUERTA DELANTERA LADO DERECHO RH 80831	Unidad	52499,50	52500,0000
1.5.108	CAMBIAR (33)⊡ VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO LH 80301N	Unidad	48999,50	49000,0000
1.6.1	DESMONTAR (03) - CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	139999,50	140000,0000
1.6.6	REPARAR (34) - CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	1679994,50	1679995,0000
1.6.7	MONTAR (03) - CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	136499,50	136500,0000
1.6.14	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZ	Unidad	402498,50	402499,0000
1.6.19	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	402498,50	402499,0000
1.6.20	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500	Unidad	734997,50	734998,0000
1.6.21	CAMBIAR (33)⊡ PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500	Unidad	454998,50	454999,0000
1.6.22	ENCUADRAR (30) - PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500	Unidad	454998,50	454999,0000
1.6.23	PINTAR (32) - PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500	Unidad	454998,50	454999,0000
1.6.24	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	402498,50	402499,0000
1.6.28	ENCUADRAR (30) - PROTECTOR DE CABINA Y CRISTAL TRASERO 93100	Unidad	104999,50	105000,0000
1.6.29	CAMBIAR (33)⊡ PROTECTOR DE CABINA Y CRISTAL TRASERO 93100	Unidad	104999,50	105000,0000
1.6.33	MONTAR (03) - TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	69999,50	70000,0000

1.6.37	DESMONTAR (03) - TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	55999,50	56000,0000
1.6.38	CAMBIAR (33)⊠ TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	104999,50	105000,0000
1.6.40	DESMONTAR (03) - CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	122499,50	122500,0000
1.6.42	MONTAR (03) - CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	122499,50	122500,0000
1.6.47	CAMBIAR (33)⊠ GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 93:	Unidad	104999,50	105000,0000
1.6.48	ENCUADRAR (30) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	122499,50	122500,0000
1.6.49	PINTAR (32) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 9331	Unidad	104999,50	105000,0000
1.6.50	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	122499,50	122500,0000
1.6.53	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO D	Unidad	402498,50	402499,0000
1.6.56	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	402498,50	402499,0000
1.6.61	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZ	Unidad	402498,50	402499,0000
1.6.63	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO I	Unidad	402498,50	402499,0000
1.6.71	CAMBIAR (33)⊠ EJE BISAGRAS DE TAPA REBATIBLE DE CARGA RH 90460 M	Unidad	104999,50	105000,0000
1.6.73	CAMBIAR (33)⊠ GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 93:	Unidad	104999,50	105000,0000
1.6.74	ENCUADRAR (30) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	139999,50	140000,0000
1.6.77	CAMBIAR (33)⊠ CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	402498,50	402499,0000
1.6.82	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	402498,50	402499,0000
1.7.1	DESMONTAR (03) - BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	419998,50	419999,0000
1.7.2	MONTAR (03) - BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	419998,50	419999,0000
1.7.5	CAMBIAR (33)⊠ ANCLAJE DE LA PARRILLA FRONTAL 62300E- 62300EB- 62303F	Unidad	34999,50	35000,0000
1.7.6	CAMBIAR (33)⊠ CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARRILL	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.7	ENCUADRAR (30) - CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARI	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.8	PINTAR (32) - CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARRILLA	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.9	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.10	PINTAR (32) - TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.11	ENCUADRAR (30) - TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.12	CAMBIAR (33)⊠ TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.13	CAMBIAR (33)⊠ PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DELAI	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.14	PINTAR (32) - PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DELANT	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.15	ENCUADRAR (30) - PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DE	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.16	ENCUADRAR (30) - TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.17	PINTAR (32) - TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.18	CAMBIAR (33)⊠ TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.19	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	342998,50	342999,0000
1.7.20	ENCUADRAR (30) - GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	342998,50	342999,0000
1.7.23	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	342998,50	342999,0000
1.7.24	ENCUADRAR (30) - GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	342998,50	342999,0000
1.7.25	CAMBIAR (33)⊠ COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO LH 63131	Unidad	104999,50	105000,0000

1.7.26	CAMBIAR (33)⊡ COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO RH 63130	Unidad	104999,50	105000,0000
1.7.27	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELANTERO LH 63911	Unidad	104999,50	105000,0000
1.7.29	CAMBIAR (33)⊡ PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.30	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELANTERO RH 63910	Unidad	104999,50	105000,0000
1.7.31	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOT	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.34	CAMBIAR (33)⊡ CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO L/	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.37	CAMBIAR (33)⊡ REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO 64	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.38	CAMBIAR (33)⊡ BASE SOPORTE FILTRO DE COMBUSTIBLE 16419 W	Unidad	104999,50	105000,0000
1.7.39	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOT	Unidad	342998,50	342999,0000
1.7.40	CAMBIAR (33)⊡ CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO L/	Unidad	342998,50	342999,0000
1.7.41	ENCUADRAR (30) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLET	Unidad	342998,50	342999,0000
1.7.42	PINTAR (32) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO LA	Unidad	342998,50	342999,0000
1.7.43	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 64882 M	Unidad	104999,50	105000,0000
1.7.44	PINTAR (32) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDO 641	Unidad	402498,50	402499,0000
1.7.45	ENCUADRAR (30) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDC	Unidad	398998,50	398999,0000
1.7.46	CAMBIAR (33)⊡ REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDO 64	Unidad	398998,50	398999,0000
1.7.47	REPARAR (34) - CERRADURA DE CAPOT COMPLETO 65601	Unidad	104999,50	105000,0000
1.7.48	CAMBIAR (33)⊡ CERRADURA DE CAPOT COMPLETO 65601	Unidad	104999,50	105000,0000
1.7.49	CAMBIAR (33)⊡ CABO ABRE CAPOT DELANTERO 65620	Unidad	104999,50	105000,0000
1.7.55	CAMBIAR (33)⊡ PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.56	CAMBIAR (33)⊡ AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 65820	Unidad	122499,50	122500,0000
1.7.57	CAMBIAR (33)⊡ SEGUROS PINCHES DEL AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 658	Unidad	34999,50	35000,0000
1.7.58	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRA DE CAPOT LADO IZQUIERDO LH 65401 - 65400 RH	Unidad	87499,50	87500,0000
1.7.59	CAMBIAR (33)⊡ TOPES DE GOMA DEL CAPOT DELANTERO 62840	Unidad	27999,50	28000,0000
1.7.60	CAMBIAR (33)⊡ BARILLA SUJETADOR DEL CAPOT 65710	Unidad	34999,50	35000,0000
1.7.63	CAMBIAR (33)⊡ REGILLA PLASTICO DEL DUCTO ENTRADA DE AIRE A LA CABINA 66803-66802	Unidad	104999,50	105000,0000
1.7.65	PINTAR (32) - CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.67	ENCUADRAR (30) - CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	384998,50	384999,0000
1.7.70	CAMBIAR (33)⊡ CUBRE PROTECTOR DE CARTER 50810 M	Unidad	104999,50	105000,0000
1.7.72	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.76	PINTAR (32) - TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.78	CAMBIAR (33)⊡ TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.79	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	1396495,50	1396496,0000
1.7.81	ENCUADRAR (30) - CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	1364995,50	1364996,0000
1.7.82	ENCUADRAR (30) - PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO 50177 LH	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.84	ENCUADRAR (30) - PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO 50177 RH	Unidad	454998,50	454999,0000
1.7.87	CAMBIAR (33)⊡ ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	104999,50	105000,0000
1.7.88	MONTAR (03) - ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	52499,50	52500,0000

1.7.89	DESMONTAR (03) - ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	52499,50	52500,0000
1.7.91	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	87499,50	87500,0000
1.7.92	ENCUADRAR (30) - SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	104999,50	105000,0000
1.7.93	REPARAR (34) - SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	104999,50	105000,0000
1.7.94	CAMBIAR (33)⊡ PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	55999,50	56000,0000
1.8.1	CAMBIAR (33)⊡ RADIADOR DE AGUA	Unidad	104999,50	105000,0000
1.8.5	CAMBIAR (33)⊡ MANGUERA DEPURADOR DE AIRE CONECCION CON EL TURBO O TUBO DE A	Unidad	122499,50	122500,0000
1.8.6	CAMBIAR (33)⊡ RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	52499,50	52500,0000
1.8.7	CAMBIAR (33)⊡ RESERVORIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	Unidad	52499,50	52500,0000
1.8.8	CAMBIAR (33)⊡ RESERVORIO DE ACEITE DE LA DIRECCION HIDRAULICAA	Unidad	69999,50	70000,0000
1.8.9	CAMBIAR (33)⊡ SERVO FRENO	Unidad	122499,50	122500,0000
1.8.10	CAMBIAR (33)⊡ BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	122499,50	122500,0000
1.8.11	CAMBIAR (33)⊡ RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICAA CON MANGUERAS DE CC	Unidad	139999,50	140000,0000
1.8.13	CAMBIAR (33)⊡ BOCINA	Unidad	62999,50	63000,0000
1.8.14	CAMBIAR (33)⊡ ALTERNADOR	Unidad	139999,50	140000,0000
1.8.16	CAMBIAR (33)⊡ CORREA DEL MOTOR	Unidad	104999,50	105000,0000
1.8.17	CAMBIAR (33)⊡ TENSOR COMPLETO DE LA CORREA	Unidad	104999,50	105000,0000
1.8.18	CAMBIAR (33)⊡ ELEMENTO FILTRO DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	52499,50	52500,0000
1.8.19	CAMBIAR (33)⊡ TOMA DE AIRE ELEVADA SNORKEL CON SUS CONECCIONES Y PRE FILTRO (AIF	Unidad	465498,50	465499,0000
1.8.20	CAMBIAR (33)⊡ BATERIA DE 12 V 90 AH LIBRE MANTENIMIENTO	Unidad	27999,50	28000,0000
1.8.21	CAMBIAR (33)⊡ FARO DELANTERO ALTA Y BAJA COMPLETO	Unidad	52499,50	52500,0000
1.8.22	CAMBIAR (33)⊡ LUZ COSTADO LATERAL CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	52499,50	52500,0000
1.8.24	CAMBIAR (33)⊡ FAROS TRASEROS CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	69999,50	70000,0000
1.8.25	CAMBIAR (33)⊡ CUBIERTA DE RUEDA	Unidad	27999,50	28000,0000
1.8.26	CAMBIAR (33)⊡ LLANTA DE RUEDA	Unidad	27999,50	28000,0000
1.8.27	PINTAR (32) - LLANTA DE RUEDA	Unidad	69999,50	70000,0000
1.8.28	CAMBIAR (33)⊡ TASA DE RUEDA	Unidad	17499,50	17500,0000
1.8.29	CAMBIAR (33)⊡ PARRILLA INFERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	139999,50	140000,0000
1.8.30	CAMBIAR (33)⊡ PARRILLA SUPERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	139999,50	140000,0000
1.8.33	CAMBIAR (33)⊡ AMORTIGUADOR DE SUSP DELANTERO	Unidad	87499,50	87500,0000
1.8.34	CAMBIAR (33)⊡ ROTULAS DE SUSP DELANTERO	Unidad	87499,50	87500,0000
1.8.35	CAMBIAR (33)⊡ BARRA DE TORSION DE SUSP DELANTERO	Unidad	139999,50	140000,0000
1.8.37	CAMBIAR (33)⊡ BARRA ESTABILIZADOR	Unidad	104999,50	105000,0000
1.8.38	CAMBIAR (33)⊡ BIELETA D ESTABILIZADOR	Unidad	69999,50	70000,0000
1.8.39	CAMBIAR (33)⊡ BRAZO DE DIRECCION CON EXTREMOS MONTADO	Unidad	104999,50	105000,0000
1.8.40	REPARAR (34) - MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	342998,50	342999,0000
1.8.41	CAMBIAR (33)⊡ MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	139999,50	140000,0000
1.8.42	CAMBIAR (33)⊡ DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	69999,50	70000,0000

1.8.43	PULIR (27) - DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	52499,50	52500,0000
1.8.46	CAMBIAR (33)⊡ HOJA DE ELASTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	122499,50	122500,0000
1.8.47	MONTAR (03) - GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	104999,50	105000,0000
1.8.48	CAMBIAR (33)⊡ GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	104999,50	105000,0000
1.8.49	CAMBIAR (33)⊡ PALETA VENTILADOR	Unidad	69999,50	70000,0000
1.8.50	CAMBIAR (33)⊡ VENTILADOR CON MOTOR ELICTRICO Y SOPORTE	Unidad	122499,50	122500,0000
1.8.52	CAMBIAR (33)⊡ FUSILERA CON TAPA MONTADO EN LA CABIDAD DEL MOTOR	Unidad	454998,50	454999,0000
1.8.55	CAMBIAR (33)⊡ BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	87499,50	87500,0000
1.8.56	MONTAR (03) - SOPORTE DE BATERIA	Unidad	87499,50	87500,0000
1.8.57	REPARAR (34) - SOPORTE DE BATERIA	Unidad	27999,50	28000,0000
1.8.58	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DE BATERIA	Unidad	52499,50	52500,0000
1.8.59	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	69999,50	70000,0000
1.8.60	REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	122499,50	122500,0000
1.8.61	REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	122499,50	122500,0000
1.8.62	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	69999,50	70000,0000
1.8.63	REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO RH	Unidad	122499,50	122500,0000
1.8.64	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO RH	Unidad	69999,50	70000,0000
1.8.65	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	69999,50	70000,0000
1.8.66	REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	104999,50	105000,0000
1.8.67	CAMBIAR (33)⊡ PERNO DE BISAGRA DE PUERTA	Unidad	52499,50	52500,0000
1.8.68	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	Unidad	122499,50	122500,0000
1.8.69	CAMBIAR (33)⊡ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	104999,50	105000,0000
1.8.70	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DEL MOTOR LADO IZQUIERDO	Unidad	104999,50	105000,0000
1.8.71	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DE CAJA	Unidad	122499,50	122500,0000
1.8.72	CAMBIAR (33)⊡ CENTRALIZADOR DE CARDAN	Unidad	122499,50	122500,0000
1.8.75	REPARAR (34) - COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	685997,50	685998,0000
1.9.2	CAMBIAR (33)⊡ PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	69999,50	70000,0000
1.9.3	DESMONTAR (03) - PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	69999,50	70000,0000
1.9.4	MONTAR (03) - PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	69999,50	70000,0000
1.9.6	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	349998,50	349999,0000
1.9.7	CAMBIAR (33)⊡ VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DERECHO RH 80300N	Unidad	69999,50	70000,0000
1.9.8	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO LH 8(	Unidad	122499,50	122500,0000
1.9.9	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DER RH 80335N	Unidad	122499,50	122500,0000
1.9.12	CAMBIAR (33)⊡ MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO IZUIERDO LH 8060(	Unidad	69999,50	70000,0000
1.9.13	CAMBIAR (33)⊡ MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO DERECHO RH 8060	Unidad	69999,50	70000,0000
1.9.14	CAMBIAR (33)⊡ PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO 80671 LH	Unidad	69999,50	70000,0000
1.9.15	CAMBIAR (33)⊡ GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO 80839 LH	Unidad	87499,50	87500,0000
1.9.16	CAMBIAR (33)⊡ PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO DERECHO 80670 RH	Unidad	69999,50	70000,0000

1.9.17	CAMBIAR (33)⊡ MANIJA O MANIVELA ALZA VIDRIO 82760 - 80760	Unidad	69999,50	70000,0000
1.9.18	REPARAR (34) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 80901	Unidad	314998,50	314999,0000
1.9.19	REPARAR (34) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 80900	Unidad	314998,50	314999,0000
1.9.20	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE DE PUERTA LADO IZQUIERDO LH 80821	Unidad	104999,50	105000,0000
1.9.21	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAC	Unidad	419998,50	419999,0000
1.9.23	ENCUADRAR (30) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO IZQUIERDO	Unidad	419998,50	419999,0000
1.9.25	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAC	Unidad	419998,50	419999,0000
1.9.26	PINTAR (32) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO DERECHO RH 7	Unidad	314998,50	314999,0000
1.9.27	ENCUADRAR (30) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO DERECHO	Unidad	349998,50	349999,0000
1.9.29	PINTAR (32) - PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZQUIERDO LH 7650	Unidad	314998,50	314999,0000
1.9.30	ENCUADRAR (30) - PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZQUIERDO LH	Unidad	349998,50	349999,0000
1.9.32	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO I	Unidad	419998,50	419999,0000
1.9.33	PINTAR (32) - PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO DERECHO RH 7650	Unidad	314998,50	314999,0000
1.9.34	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO I	Unidad	419998,50	419999,0000
1.9.36	ENCUADRAR (30) - PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO DERECHO RH	Unidad	349998,50	349999,0000
1.9.37	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZ	Unidad	419998,50	419999,0000
1.9.38	PINTAR (32) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQUIERDO LH 76501	Unidad	314998,50	314999,0000
1.9.40	CAMBIAR (33)⊡ PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQUIERDO LH 765	Unidad	55999,50	56000,0000
1.9.41	ENCUADRAR (30) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DERECHO RH	Unidad	419998,50	419999,0000
1.9.42	CAMBIAR (33)⊡ PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DERECHO RH 76	Unidad	52499,50	52500,0000
1.9.44	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO	Unidad	52499,50	52500,0000
1.9.45	CAMBIAR (33)⊡ UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	332498,50	332499,0000
1.9.46	ENCUADRAR (30) - UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	34999,50	35000,0000
1.9.47	PINTAR (32) - UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	699997,50	699998,0000
1.9.48	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	87499,50	87500,0000
1.9.49	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	87499,50	87500,0000
1.9.51	ENCUADRAR (30) - UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	104999,50	105000,0000
1.9.52	CAMBIAR (33)⊡ UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	104999,50	105000,0000
1.9.53	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DE PUERTA DELANTERA LH 80831 - RH 80830	Unidad	1329995,50	1329996,0000
1.9.54	PINTAR (32) - TECHO DE CABINA 73111	Unidad	104999,50	105000,0000
1.9.55	CAMBIAR (33)⊡CABINA COMP?LETA DC/CS	Unidad	104999,50	105000,0000
1.9.56	ENCUADRAR (30) - TECHO DE CABINA 73111	Unidad	1049996,50	1049997,0000
1.9.57	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - TECHO DE CABINA 73111	Unidad	349998,50	349999,0000
1.9.58	PULIR (27) - TECHO DE CABINA 73111	Unidad	104999,50	105000,0000
1.9.61	CAMBIAR (33)⊡ REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO LH 78	Unidad	314998,50	314999,0000
1.9.62	CAMBIAR (33)⊡ REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO RH 78	Unidad	87499,50	87500,0000
1.9.63	CAMBIAR (33)⊡ VIDRIO DE VENTANA TRASERA 79713Y	Unidad	454998,50	454999,0000
1.9.66	CAMBIAR (33)⊡ PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO IZQUIERDO 852	Unidad	2624991,50	2624992,0000

1.9.70	DESMONTAR (03) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 8	Unidad	2274992,50	2274993,0000
1.9.71	CAMBIAR (33) PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 8521	Unidad	349998,50	349999,0000
1.9.73	PINTAR (32) - PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	349998,50	349999,0000
1.9.78	REPARAR (28) - CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC	Unidad	349998,50	349999,0000
1.9.81	CAMBIAR (33) BURLETE DE PUERTA LADO DERECHO RH 80821	Unidad	2624991,50	2624992,0000
1.9.83	CAMBIAR (33) VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO LH 80301N	Unidad	384998,50	384999,0000
1.10.4	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	419998,50	419999,0000
1.10.5	REPARAR (34) - CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	1399995,50	1399996,0000
1.10.6	CAMBIAR (33) CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	419998,50	419999,0000
1.10.7	CAMBIAR (33) GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 93	Unidad	349998,50	349999,0000
1.10.8	ENCUADRAR (30) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	349998,50	349999,0000
1.10.12	ENCUADRAR (30) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH (	Unidad	419998,50	419999,0000
1.10.14	PINTAR (32) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH CABIN	Unidad	349998,50	349999,0000
1.10.17	PINTAR (32) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 93300 C	Unidad	349998,50	349999,0000
1.10.18	ENCUADRAR (30) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 93	Unidad	454998,50	454999,0000
1.10.19	ENCUADRAR (30) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH	Unidad	419998,50	419999,0000
1.10.21	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZ	Unidad	454998,50	454999,0000
1.10.22	PINTAR (32) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH CABI	Unidad	349998,50	349999,0000
1.10.23	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	454998,50	454999,0000
1.10.24	PINTAR (32) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 93301 (	Unidad	349998,50	349999,0000
1.10.25	ENCUADRAR (30) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 9	Unidad	419998,50	419999,0000
1.10.28	PINTAR (32) - PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500 CABINA SIMPLE	Unidad	419998,50	419999,0000
1.10.29	ENCUADRAR (30) - PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500 CABINA SIMPLE	Unidad	349998,50	349999,0000
1.10.31	CAMBIAR (33) EJE BISAGRAS DE TAPA REBATIBLE DE CARGA RH 90460 M	Unidad	69999,50	70000,0000
1.10.32	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	349998,50	349999,0000
1.10.33	CAMBIAR (33) GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 93	Unidad	104999,50	105000,0000
1.10.38	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO D	Unidad	349998,50	349999,0000
1.10.39	ENCUADRAR (30) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	349998,50	349999,0000
1.10.40	CAMBIAR (33) LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 93300	Unidad	104999,50	105000,0000
1.10.41	PINTAR (32) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 93300	Unidad	349998,50	349999,0000
1.10.42	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	419998,50	419999,0000
1.10.43	ENCUADRAR (30) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 93	Unidad	349998,50	349999,0000
1.11.3	ENCUADRAR (30) - BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	1329995,50	1329996,0000
1.11.5	CAMBIAR (33) ANCLAJE DE LA PARRILLA FRONTAL 62300E- 62300EB- 62303F	Unidad	69999,50	70000,0000
1.11.6	CAMBIAR (33) CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARRILL	Unidad	314998,50	314999,0000
1.11.19	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	349998,50	349999,0000
1.11.23	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	419998,50	419999,0000
1.11.24	ENCUADRAR (30) - GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	454998,50	454999,0000

1.11.27	CAMBIAR (33)⊠ BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELANTERO LH 63911	Unidad	104999,50	105000,0000
1.11.28	REPARAR (34) - PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	629997,50	629998,0000
1.11.29	CAMBIAR (33)⊠ PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	349998,50	349999,0000
1.11.30	CAMBIAR (33)⊠ BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELANTERO RH 63910	Unidad	69999,50	70000,0000
1.11.31	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOT	Unidad	349998,50	349999,0000
1.11.32	PINTAR (32) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO LAI	Unidad	349998,50	349999,0000
1.11.33	ENCUADRAR (30) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLET	Unidad	349998,50	349999,0000
1.11.35	PINTAR (32) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO 641	Unidad	349998,50	349999,0000
1.11.36	ENCUADRAR (30) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO	Unidad	349998,50	349999,0000
1.11.38	CAMBIAR (33)⊠ BASE SOPORTE FILTRO DE COMBUSTIBLE 16419 W	Unidad	104999,50	105000,0000
1.11.43	CAMBIAR (33)⊠ SOPORTE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 64882 M	Unidad	104999,50	105000,0000
1.11.46	CAMBIAR (33)⊠ REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDO 64	Unidad	349998,50	349999,0000
1.11.48	CAMBIAR (33)⊠ CERRADURA DE CAPOT COMPLETO 65601	Unidad	104999,50	105000,0000
1.11.49	CAMBIAR (33)⊠ CABO ABRE CAPOT DELANTERO 65620	Unidad	104999,50	105000,0000
1.11.50	ENCUADRAR (30) - CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	349998,50	349999,0000
1.11.51	PINTAR (32) - CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	349998,50	349999,0000
1.11.52	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	419998,50	419999,0000
1.11.53	CAMBIAR (33)⊠ CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	104999,50	105000,0000
1.11.54	REPARAR (34) - PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	629997,50	629998,0000
1.11.56	CAMBIAR (33)⊠ AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 65820	Unidad	69999,50	70000,0000
1.11.57	CAMBIAR (33)⊠ SEGUROS PINCHES DEL AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 658	Unidad	17499,50	17500,0000
1.11.58	CAMBIAR (33)⊠ BISAGRA DE CAPOT LADO IZQUIERDO LH 65401 - 65400 RH	Unidad	104999,50	105000,0000
1.11.59	CAMBIAR (33)⊠ TOPES DE GOMA DEL CAPOT DELANTERO 62840	Unidad	17499,50	17500,0000
1.11.60	CAMBIAR (33)⊠ BARILLA SUJETADOR DEL CAPOT 65710	Unidad	52499,50	52500,0000
1.11.61	ENCUADRAR (30) - DUCTO METALICO, DEL AIRE Y ALOJAMIENTO DEL MECANISM LIMPIA PA	Unidad	314998,50	314999,0000
1.11.63	CAMBIAR (33)⊠ REGILLA PLASTICO DEL DUCTO ENTRADA DE AIRE A LA CABINA 66803-66802	Unidad	104999,50	105000,0000
1.11.65	PINTAR (32) - CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	349998,50	349999,0000
1.11.69	REPARAR (34) - CUBRE PROTECTOR DE CARTER 50810 M	Unidad	349998,50	349999,0000
1.11.74	CAMBIAR (33)⊠ PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	769997,50	769998,0000
1.11.75	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	699997,50	699998,0000
1.11.76	PINTAR (32) - TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	349998,50	349999,0000
1.11.77	ENCUADRAR (30) - TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	454998,50	454999,0000
1.11.79	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31) - CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	1049996,50	1049997,0000
1.11.80	PINTAR (32) - CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	1049996,50	1049997,0000
1.11.82	ENCUADRAR (30) - PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO 50177 LH	Unidad	419998,50	419999,0000
1.11.83	REPARAR (34) - PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO 50177 LH	Unidad	454998,50	454999,0000
1.11.84	ENCUADRAR (30) - PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO 50177 RH	Unidad	419998,50	419999,0000
1.11.85	REPARAR (34) - PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO 50177 RH	Unidad	454998,50	454999,0000

1.11.86	REPARAR (34) - ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	419998,50	419999,0000
1.11.87	CAMBIAR (33)⊡ ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	104999,50	105000,0000
1.11.88	MONTAR (03) - ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	104999,50	105000,0000
1.11.89	DESMONTAR (03) - ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	104999,50	105000,0000
1.11.91	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	69999,50	70000,0000
1.11.92	ENCUADRAR (30) - SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	139999,50	140000,0000
1.11.94	CAMBIAR (33)⊡ PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	104999,50	105000,0000
1.11.95	REPARAR (34) - PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	349998,50	349999,0000
1.12.5	CAMBIAR (33)⊡ MANGUERA DEPURADOR DE AIRE CONECCION CON EL TURBO O TUBO DE A	Unidad	122499,50	122500,0000
1.12.6	CAMBIAR (33)⊡ RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	69999,50	70000,0000
1.12.7	CAMBIAR (33)⊡ RESERVORIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	Unidad	69999,50	70000,0000
1.12.8	CAMBIAR (33)⊡ RESERVORIO DE ACEITE DE LA DIRECCION HIDRAULICAA	Unidad	69999,50	70000,0000
1.12.11	CAMBIAR (33)⊡ RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICAA CON MANGUERAS DE CC	Unidad	139999,50	140000,0000
1.12.13	CAMBIAR (33)⊡ BOCINA	Unidad	69999,50	70000,0000
1.12.16	CAMBIAR (33)⊡ CORREA DEL MOTOR	Unidad	104999,50	105000,0000
1.12.17	CAMBIAR (33)⊡ TENSOR COMPLETO DE LA CORREA	Unidad	104999,50	105000,0000
1.12.19	CAMBIAR (33)⊡ TOMA DE AIRE ELEVADA SNORKEL CON SUS CONECCIONES Y PRE FILTRO (AIF	Unidad	384998,50	384999,0000
1.12.20	CAMBIAR (33)⊡ BATERIA DE 12 V 90 AH LIBRE MANTENIMIENTO	Unidad	31499,50	31500,0000
1.12.21	CAMBIAR (33)⊡ FARO DELANTERO ALTA Y BAJA COMPLETO	Unidad	87499,50	87500,0000
1.12.22	CAMBIAR (33)⊡ LUZ COSTADO LATERAL CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	69999,50	70000,0000
1.12.24	CAMBIAR (33)⊡ FAROS TRASEROS CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	69999,50	70000,0000
1.12.25	CAMBIAR (33)⊡ CUBIERTA DE RUEDA	Unidad	34999,50	35000,0000
1.12.26	CAMBIAR (33)⊡ LLANTA DE RUEDA	Unidad	52499,50	52500,0000
1.12.27	PINTAR (32) - LLANTA DE RUEDA	Unidad	52499,50	52500,0000
1.12.28	CAMBIAR (33)⊡ TASA DE RUEDA	Unidad	17499,50	17500,0000
1.12.33	CAMBIAR (33)⊡ AMORTIGUADOR DE SUSP DELANTERO	Unidad	69999,50	70000,0000
1.12.34	CAMBIAR (33)⊡ ROTULAS DE SUSP DELANTERO	Unidad	104999,50	105000,0000
1.12.37	CAMBIAR (33)⊡ BARRA ESTABILIZADOR	Unidad	104999,50	105000,0000
1.12.38	CAMBIAR (33)⊡ BIELETA D ESTABILIZADOR	Unidad	104999,50	105000,0000
1.12.39	CAMBIAR (33)⊡ BRAZO DE DIRECCION CON EXTREMOS MONTADO	Unidad	104999,50	105000,0000
1.12.40	REPARAR (34) - MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	419998,50	419999,0000
1.12.41	CAMBIAR (33)⊡ MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	122499,50	122500,0000
1.12.42	CAMBIAR (33)⊡ DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	69999,50	70000,0000
1.12.43	PULIR (27) - DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	69999,50	70000,0000
1.12.44	REPARAR (34) - MASO DE ELASTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	419998,50	419999,0000
1.12.47	MONTAR (03) - GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	122499,50	122500,0000
1.12.49	CAMBIAR (33)⊡ PALETA VENTILADOR	Unidad	122499,50	122500,0000
1.12.50	CAMBIAR (33)⊡ VENTILADOR CON MOTOR ELICTRICO Y SOPORTE	Unidad	104999,50	105000,0000

1.12.55	CAMBIAR (33)⊠ BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	104999,50	105000,0000
1.12.56	MONTAR (03) - SOPORTE DE BATERIA	Unidad	104999,50	105000,0000
1.12.58	CAMBIAR (33)⊠ SOPORTE DE BATERIA	Unidad	69999,50	70000,0000
1.12.59	CAMBIAR (33)⊠ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	69999,50	70000,0000
1.12.60	REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	104999,50	105000,0000
1.12.61	REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	104999,50	105000,0000
1.12.62	CAMBIAR (33)⊠ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	69999,50	70000,0000
1.12.63	REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO RH	Unidad	104999,50	105000,0000
1.12.64	CAMBIAR (33)⊠ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO RH	Unidad	69999,50	70000,0000
1.12.65	CAMBIAR (33)⊠ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	69999,50	70000,0000
1.12.66	REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	104999,50	105000,0000
1.12.67	CAMBIAR (33)⊠ PERNO DE BISAGRA DE PUERTA	Unidad	69999,50	70000,0000
1.12.69	CAMBIAR (33)⊠ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	104999,50	105000,0000
1.12.73	REPARAR (34) - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1049996,50	1049997,0000
1.12.75	REPARAR (34) - COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	699997,50	699998,0000
2.1.2	REPUESTO (23) - VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DERECHO RH 80300N	Unidad	416498,50	416499,0000
2.1.4	REPUESTO (23) - GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DER RH 80335N	Unidad	455698,50	455699,0000
2.1.9	REPUESTO (23) - PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO 80671 LH	Unidad	102899,50	102900,0000
2.1.11	REPUESTO (23) - PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO DERECHO 80670 RH	Unidad	103249,50	103250,0000
2.1.21	REPUESTO (23) - GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO 80217 RH	Unidad	419998,50	419999,0000
2.1.23	REPUESTO (23) - GOMA DEL VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82335N LH	Unidad	342998,50	342999,0000
2.1.24	REPUESTO (23) - GOMA DEL VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO 82335M R	Unidad	342998,50	342999,0000
2.1.25	REPUESTO (23) - MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO IZQUIERDO L	Unidad	734997,50	734998,0000
2.1.26	REPUESTO (23) - MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO	Unidad	734997,50	734998,0000
2.1.27	REPUESTO (23) - MANIJA O MANIVELA ALZA VIDRIO 82760 - 80760	Unidad	108499,50	108500,0000
2.1.31	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO IZQUIERDO L	Unidad	3184989,50	3184990,0000
2.1.32	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	2624991,50	2624992,0000
2.1.33	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZQUIERDO LH 76	Unidad	2302992,50	2302993,0000
2.1.35	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DERECHO RH 7	Unidad	2327492,50	2327493,0000
2.1.36	REPUESTO (23) - UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	979996,50	979997,0000
2.1.37	REPUESTO (23) - UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	979996,50	979997,0000
2.1.43	REPUESTO (23) - REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO RH 7	Unidad	440998,50	440999,0000
2.1.48	REPUESTO (23) - PARAGOLPE TRASERO 96100 N	Unidad	1322995,50	1322996,0000
2.1.49	REPUESTO (23) - PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	2257492,50	2257493,0000
2.1.53	REPUESTO (23) - CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	10289966,50	10289967,0000
2.1.57	REPUESTO (23) - LIMITADOR DE ABERT DE PUERTA TRAS DE CARROC L IZQ LH 93353M-9335	Unidad	419998,50	419999,0000
2.1.60	REPUESTO (23) - TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	647497,50	647498,0000
2.1.64	REPUESTO (23) - TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	2302992,50	2302993,0000

2.1.66	REPUESTO (23) - CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	8819971,50	8819972,0000
2.1.74	REPUESTO (23) - PICAPORTE DE CERRADURA DE PUERTA TRASERA DE CARROCERIA 93803	Unidad	143499,50	143500,0000
2.1.75	REPUESTO (23) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 9	Unidad	734997,50	734998,0000
2.1.76	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	3503488,50	3503489,0000
2.1.77	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 9330	Unidad	3478988,50	3478989,0000
2.1.79	REPUESTO (23) - EJE BISAGRAS DE TAPA REBATIBLE DE CARGA LH 90461 M	Unidad	342998,50	342999,0000
2.1.83	REPUESTO (23) - PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DEL	Unidad	2257492,50	2257493,0000
2.1.84	REPUESTO (23) - TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	2257492,50	2257493,0000
2.1.87	REPUESTO (23) - COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO LH 63131	Unidad	685997,50	685998,0000
2.1.88	REPUESTO (23) - COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO RH 63130	Unidad	685997,50	685998,0000
2.1.100	REPUESTO (23) - CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	2008993,50	2008994,0000
2.1.101	REPUESTO (23) - PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	1959993,50	1959994,0000
2.1.103	REPUESTO (23) - SEGUROS PINCHES DEL AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 65	Unidad	53899,50	53900,0000
2.1.105	REPUESTO (23) - TOPES DE GOMA DEL CAPOT DELANTERO 62840	Unidad	137199,50	137200,0000
2.1.109	REPUESTO (24) - PARABRISA DE CRISTAL INASTILLABLE DELANTERO 72613	Unidad	734997,50	734998,0000
2.1.110	REPUESTO (23) - GOMA DE PARABRISAS 72616	Unidad	685997,50	685998,0000
2.1.112	REPUESTO (23) - CEMENTO PARA MONTAJE DE PARABRISAS 72617 K	Unidad	137199,50	137200,0000
2.1.113	REPUESTO (23) - PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	4066986,50	4066987,0000
2.1.114	REPUESTO (23) - TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	1959993,50	1959994,0000
2.1.115	REPUESTO (23) - PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO 50177 LH	Unidad	1028996,50	1028997,0000
2.1.116	REPUESTO (23) - PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO 50177 RH	Unidad	1028996,50	1028997,0000
2.1.121	REPUESTO (23) - EMBRAGUE VENTILADOR Y VENTILADOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	Unidad	1371995,50	1371996,0000
2.1.122	REPUESTO (23) - DEFLECTOR DE AIRE DEL VENTILADOR Y RADIADOR DEL MOTOR	Unidad	2008993,50	2008994,0000
2.1.125	REPUESTO (23) - RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	734997,50	734998,0000
2.1.129	REPUESTO (23) - BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1371995,50	1371996,0000
2.1.130	REPUESTO (23) - RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA CON MANGUERAS DE CO	Unidad	3184989,50	3184990,0000
2.1.131	REPUESTO (24) - CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	734997,50	734998,0000
2.1.133	REPUESTO (23) - ALTERNADOR	Unidad	2547991,50	2547992,0000
2.1.135	REPUESTO (24) - CORREA DEL MOTOR	Unidad	342998,50	342999,0000
2.1.138	REPUESTO (23) - TOMA DE AIRE ELEVADA SNORKEL CON SUS CONECCIONES Y PRE FILTRO (A	Unidad	2841990,50	2841991,0000
2.1.139	REPUESTO (23) - BATERIA DE 12 V 90 AH LIBRE MANTENIMIENTO	Unidad	460598,50	460599,0000
2.1.140	REPUESTO (24) - FARO DELANTERO ALTA Y BAJA COMPLETO	Unidad	1077996,50	1077997,0000
2.1.142	REPUESTO (23) - CAOO DE ALTA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO	Unidad	342998,50	342999,0000
2.1.145	REPUESTO (23) - LLANTA DE RUEDA	Unidad	734997,50	734998,0000
2.1.148	REPUESTO (23) - PARRILLA SUPERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	734997,50	734998,0000
2.1.149	REPUESTO (23) - PORTA MASA DELANTERA DE RUEDA LH - RH	Unidad	1616994,50	1616995,0000
2.1.150	REPUESTO (24) - AMORTIGUADOR DE SUSP DELANTERO	Unidad	122499,50	122500,0000
2.1.151	REPUESTO (23) - ROTULAS DE SUSP DELANTERO	Unidad	465498,50	465499,0000

2.1.152	REPUESTO (23) - BARRA DE TORSION DE SUSP DELANTERO	Unidad	710497,50	710498,0000
2.1.154	REPUESTO (24) - AMORTIGUADOR DE SUSP TRASERO	Unidad	122499,50	122500,0000
2.1.155	REPUESTO (23) - BIELETA D ESTABILIZADOR	Unidad	401798,50	401799,0000
2.1.156	REPUESTO (23) - BRAZO DE DIRECCION CON EXTREMOS MONTADO	Unidad	1028996,50	1028997,0000
2.1.157	REPUESTO (23) - MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	2008993,50	2008994,0000
2.1.160	REPUESTO (23) - CUBO DE ENCASTRE 4X4	Unidad	2498991,50	2498992,0000
2.1.162	REPUESTO (23) - HOJA DE ELASTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	342998,50	342999,0000
2.1.165	REPUESTO (23) - VENTILADOR CON MOTOR ELICTRICO Y SOPORTE	Unidad	2302992,50	2302993,0000
2.1.166	REPUESTO (23) - FUSILERA CON TAPA MONTADO EN LA CABIDAD DEL MOTOR	Unidad	1371995,50	1371996,0000
2.1.168	REPUESTO (23) - BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	342998,50	342999,0000
2.1.174	REPUESTO (23) - PERNO DE BISAGRA DE PUERTA	Unidad	78399,50	78400,0000
2.1.175	REPUESTO (23) - SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	Unidad	465498,50	465499,0000
2.1.177	REPUESTO (23) - SOPORTE DEL MOTOR LADO IZQUIERDO	Unidad	465498,50	465499,0000
2.1.178	REPUESTO (23) - SOPORTE DE CAJA	Unidad	465498,50	465499,0000
2.1.179	REPUESTO (23) - CENTRALIZADOR DE CARDAN	Unidad	636997,50	636998,0000
2.1.180	REPUESTO (23) - ESPEJO RETROVISOR LADO DERECHO RH	Unidad	1371995,50	1371996,0000
2.1.181	REPUESTO (23) - ESPEJO RETROVISOR LADO IZQUIERO LH	Unidad	1371995,50	1371996,0000
2.1.182	REPUESTO (23) - ARBOL DE DIRECCION	Unidad	2596991,50	2596992,0000
2.1.184	REPUESTO (23) - SIFON- SICLON DE LA ENTRADA DE AIRE AL DEPURADOR	Unidad	112699,50	112700,0000
2.1.185	REPUESTO (23) - COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	4066986,50	4066987,0000
2.2.2	REPUESTO (23) - VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DERECHO RH 80300N	Unidad	416498,50	416499,0000
2.2.5	REPUESTO (23) - MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZQUIERDO 80701 LH	Unidad	685997,50	685998,0000
2.2.6	REPUESTO (23) - MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DERECHO 80700 RH	Unidad	685997,50	685998,0000
2.2.10	REPUESTO (23) - GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO 80839 LH	Unidad	391998,50	391999,0000
2.2.13	REPUESTO (23) - PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	1665994,50	1665995,0000
2.2.21	REPUESTO (23) - GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO 80217 RH	Unidad	406698,50	406699,0000
2.2.27	REPUESTO (23) - MANIJA O MANIVELA ALZA VIDRIO 82760 - 80760	Unidad	122499,50	122500,0000
2.2.31	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO IZQUIERDO L	Unidad	2841990,50	2841991,0000
2.2.32	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	2253992,50	2253993,0000
2.2.33	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZQUIERDO LH 76	Unidad	2253992,50	2253993,0000
2.2.34	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQUIERDO LH 76	Unidad	2841990,50	2841991,0000
2.2.35	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DERECHO RH 7	Unidad	2841990,50	2841991,0000
2.2.36	REPUESTO (23) - UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	710497,50	710498,0000
2.2.37	REPUESTO (23) - UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	725197,50	725198,0000
2.2.39	REPUESTO (23) - CABINA COMP?LETA DC/CS73111	Unidad	9799968,50	9799969,0000
2.2.42	REPUESTO (23) - REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO LH 7	Unidad	661497,50	661498,0000
2.2.43	REPUESTO (23) - REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO RH 7	Unidad	676197,50	676198,0000
2.2.45	REPUESTO (23) - GOMA DE VENTANA TRASERA 79710Y	Unidad	391998,50	391999,0000

2.2.46	REPUESTO (23) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO IZQUIERDO 85	Unidad	710497,50	710498,0000
2.2.47	REPUESTO (23) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 852	Unidad	710497,50	710498,0000
2.2.49	REPUESTO (23) - PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	1959993,50	1959994,0000
2.2.52	REPUESTO (23) - VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO LH 80301N	Unidad	416498,50	416499,0000
2.2.53	REPUESTO (23) - CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	8819971,50	8819972,0000
2.2.54	REPUESTO (23) - LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 93311	Unidad	1371995,50	1371996,0000
2.2.55	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH	Unidad	1396495,50	1396496,0000
2.2.56	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 933(	Unidad	1371995,50	1371996,0000
2.2.57	REPUESTO (23) - LIMITADOR DE ABERT DE PUERTA TRAS DE CARROC L IZQ LH 93353M-9335	Unidad	402498,50	402499,0000
2.2.64	REPUESTO (23) - TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	1886493,50	1886494,0000
2.2.66	REPUESTO (23) - CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	8819971,50	8819972,0000
2.2.68	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH CA	Unidad	1371995,50	1371996,0000
2.2.69	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 9330	Unidad	1371995,50	1371996,0000
2.2.70	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH CA	Unidad	1371995,50	1371996,0000
2.2.71	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 933(	Unidad	1371995,50	1371996,0000
2.2.72	REPUESTO (23) - PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500 CABINA SIMPLE	Unidad	2327492,50	2327493,0000
2.2.73	REPUESTO (23) - EJE BISAGRAS DE TAPA REBATIBLE DE CARGA RH 90460 M	Unidad	342998,50	342999,0000
2.2.75	REPUESTO (23) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 9	Unidad	734997,50	734998,0000
2.2.76	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	3478988,50	3478989,0000
2.2.77	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 9330	Unidad	3772987,50	3772988,0000
2.2.79	REPUESTO (23) - EJE BISAGRAS DE TAPA REBATIBLE DE CARGA LH 90461 M	Unidad	342998,50	342999,0000
2.2.80	REPUESTO (23) - ANCLAJE DE LA PARRILLA FRONTAL 62300E- 62300EB- 62303F	Unidad	342998,50	342999,0000
2.2.81	REPUESTO (23) - CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARRIL	Unidad	2008993,50	2008994,0000
2.2.83	REPUESTO (23) - PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DEL	Unidad	1994993,50	1994994,0000
2.2.84	REPUESTO (23) - TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	2008993,50	2008994,0000
2.2.87	REPUESTO (23) - COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO LH 63131	Unidad	685997,50	685998,0000
2.2.88	REPUESTO (23) - COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO RH 63130	Unidad	685997,50	685998,0000
2.2.90	REPUESTO (23) - PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	1567994,50	1567995,0000
2.2.93	REPUESTO (23) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO 6	Unidad	1077996,50	1077997,0000
2.2.95	REPUESTO (23) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO	Unidad	685997,50	685998,0000
2.2.96	REPUESTO (23) - SOPORTE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 64882 M	Unidad	685997,50	685998,0000
2.2.97	REPUESTO (23) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDO 6	Unidad	710497,50	710498,0000
2.2.101	REPUESTO (23) - PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	1616994,50	1616995,0000
2.2.103	REPUESTO (23) - SEGUROS PINCHES DEL AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 65	Unidad	45499,50	45500,0000
2.2.105	REPUESTO (23) - TOPES DE GOMA DEL CAPOT DELANTERO 62840	Unidad	104999,50	105000,0000
2.2.106	REPUESTO (23) - BARILLA SUJETADOR DEL CAPOT 65710	Unidad	136499,50	136500,0000
2.2.108	REPUESTO (23) - REGILLA PLASTICO DEL DUCTO ENTRADA DE AIRE A LA CABINA 66803-6680	Unidad	342998,50	342999,0000
2.2.109	REPUESTO (24) - PARABRISA DE CRISTAL INASTILLABLE DELANTERO 72613	Unidad	734997,50	734998,0000

2.2.110	REPUESTO (23) - GOMA DE PARABRISAS 72616	Unidad	391998,50	391999,0000
2.2.112	REPUESTO (23) - CEMENTO PARA MONTAJE DE PARABRISAS 72617 K	Unidad	104999,50	105000,0000
2.2.113	REPUESTO (23) - PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	2841990,50	2841991,0000
2.2.114	REPUESTO (23) - TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	1665994,50	1665995,0000
2.2.119	REPUESTO (23) - PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	1032496,50	1032497,0000
2.2.121	REPUESTO (23) - EMBRAGUE VENTILADOR Y VENTILADOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACION I	Unidad	1028996,50	1028997,0000
2.2.122	REPUESTO (23) - DEFLECTOR DE AIRE DEL VENTILADOR Y RADIADOR DEL MOTOR	Unidad	3429988,50	3429989,0000
2.2.124	REPUESTO (23) - MANGUERA DEPURADOR DE AIRE CONECCION CON EL TURBO O TUBO DE /	Unidad	367498,50	367499,0000
2.2.126	REPUESTO (23) - RESERVORIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	Unidad	372398,50	372399,0000
2.2.127	REPUESTO (23) - RESERVORIO DE ACEITE DE LA DIRECCION HIDRAULICAA	Unidad	401798,50	401799,0000
2.2.130	REPUESTO (23) - RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICAA CON MANGUERAS DE C	Unidad	2596991,50	2596992,0000
2.2.133	REPUESTO (23) - ALTERNADOR	Unidad	2253992,50	2253993,0000
2.2.134	REPUESTO (23) - POLEA DAMPER DEL CIGUE?AL	Unidad	104999,50	105000,0000
2.2.135	REPUESTO (24) - CORREA DEL MOTOR	Unidad	122499,50	122500,0000
2.2.139	REPUESTO (23) - BATERIA DE 12 V 90 AH LIBRE MANTENIMIENTO	Unidad	377298,50	377299,0000
2.2.140	REPUESTO (24) - FARO DELANTERO ALTA Y BAJA COMPLETO	Unidad	636997,50	636998,0000
2.2.150	REPUESTO (24) - AMORTIGUADOR DE SUSP DELANTERO	Unidad	139999,50	140000,0000
2.2.151	REPUESTO (23) - ROTULAS DE SUSP DELANTERO	Unidad	465498,50	465499,0000
2.2.154	REPUESTO (23) - BARRA ESTABILIZADOR	Unidad	685997,50	685998,0000
2.2.155	REPUESTO (23) - BIELETA D ESTABILIZADOR	Unidad	342998,50	342999,0000
2.2.156	REPUESTO (23) - BRAZO DE DIRECCION CON EXTREMOS MONTADO	Unidad	1028996,50	1028997,0000
2.2.157	REPUESTO (23) - MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	1396495,50	1396496,0000
2.2.158	REPUESTO (23) - DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	1077996,50	1077997,0000
2.2.159	REPUESTO (23) - MASO DE ELASTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	1028996,50	1028997,0000
2.2.162	REPUESTO (23) - PALETA VENTILADOR	Unidad	384998,50	384999,0000
2.2.163	REPUESTO (23) - VENTILADOR CON MOTOR ELICTRICO Y SOPORTE	Unidad	2841990,50	2841991,0000
2.2.167	REPUESTO (23) - SOPORTE DE BATERIA	Unidad	139999,50	140000,0000
2.2.172	REPUESTO (23) - PERNO DE BISAGRA DE PUERTA	Unidad	104999,50	105000,0000
2.2.173	REPUESTO (23) - SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	Unidad	347898,50	347899,0000
2.2.175	REPUESTO (23) - SOPORTE DEL MOTOR LADO IZQUIERDO	Unidad	342998,50	342999,0000
2.2.176	REPUESTO (23) - SOPORTE DE CAJA	Unidad	416498,50	416499,0000
2.2.178	REPUESTO (23) - ESPEJO RETROVISOR LADO DERECHO RH	Unidad	685997,50	685998,0000
2.2.179	REPUESTO (23) - ESPEJO RETROVISOR LADO IZQUIERO LH	Unidad	685997,50	685998,0000
2.2.180	REPUESTO (23) - ARBOL DE DIRECCION	Unidad	2596991,50	2596992,0000
2.2.181	REPUESTO (23) - UNION UNIVERSAL O CRUCETA O MANCHON DE DIRECCION	Unidad	465498,50	465499,0000
2.2.182	REPUESTO (23) - SIFON- SICLON DE LA ENTRADA DE AIRE AL DEPURADOR	Unidad	122499,50	122500,0000
2.2.183	REPUESTO (23) - COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	2621491,50	2621492,0000
2.2.184	REPUESTO (23) - CARCAZA Y TAPA DEPURADOR DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	685997,50	685998,0000

2.3.2	REPUESTO (23) - VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DERECHO RH 80300N	Unidad	454998,50	454999,0000
2.3.7	REPUESTO (23) - MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO IZUIERDO LH 806	Unidad	419998,50	419999,0000
2.3.8	REPUESTO (23) - MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO DERECHO RH 806	Unidad	419998,50	419999,0000
2.3.10	REPUESTO (23) - GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO 80839 LH	Unidad	314998,50	314999,0000
2.3.12	REPUESTO (23) - MANIJA O MANIVELA ALZA VIDRIO 82760 - 80760	Unidad	104999,50	105000,0000
2.3.14	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO IZQUIERDO L	Unidad	1049996,50	1049997,0000
2.3.15	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	1049996,50	1049997,0000
2.3.16	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZQUIERDO LH 76	Unidad	1049996,50	1049997,0000
2.3.17	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQUIERDO LH 76	Unidad	1049996,50	1049997,0000
2.3.18	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DERECHO RH 7	Unidad	34999,50	35000,0000
2.3.19	REPUESTO (23) - UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	332498,50	332499,0000
2.3.20	REPUESTO (23) - UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	699997,50	699998,0000
2.3.21	REPUESTO (23) - GOMA DE PUERTA DELANTERA LH 80831 - RH 80830	Unidad	1329995,50	1329996,0000
2.3.22	REPUESTO (23) - CABINA COMP?LETA DC/CS73111	Unidad	1049996,50	1049997,0000
2.3.23	REPUESTO (23) - BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO IZQUIERDO LH 73581 MA	Unidad	349998,50	349999,0000
2.3.24	REPUESTO (23) - BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO DERECHO LH 73580 MA	Unidad	34999,50	35000,0000
2.3.25	REPUESTO (23) - REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO LH 7	Unidad	87499,50	87500,0000
2.3.27	REPUESTO (24) - VIDRIO DE VENTANA TRASERA 79713Y	Unidad	314998,50	314999,0000
2.3.28	REPUESTO (23) - GOMA DE VENTANA TRASERA 79710Y	Unidad	349998,50	349999,0000
2.3.29	REPUESTO (23) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO IZQUIERDO 85	Unidad	3149989,50	3149990,0000
2.3.30	REPUESTO (23) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 852	Unidad	349998,50	349999,0000
2.3.33	REPUESTO (23) - BURLETE DE PUERTA LADO DERECHO RH 80821	Unidad	332498,50	332499,0000
2.3.35	REPUESTO (23) - VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO LH 80301N	Unidad	2624991,50	2624992,0000
2.3.37	REPUESTO (23) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 9	Unidad	1049996,50	1049997,0000
2.3.38	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH CA	Unidad	1399995,50	1399996,0000
2.3.39	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 9330	Unidad	1399995,50	1399996,0000
2.3.40	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH CA	Unidad	1399995,50	1399996,0000
2.3.41	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 933	Unidad	1574994,50	1574995,0000
2.3.46	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	1399995,50	1399996,0000
2.3.47	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 9330	Unidad	1399995,50	1399996,0000
2.3.48	REPUESTO (23) - LIMITADOR DE ABERTURA DE PUERTA TRAS DE CARROC LD RH 93353-9335	Unidad	314998,50	314999,0000
2.3.52	REPUESTO (23) - TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	699997,50	699998,0000
2.3.53	REPUESTO (23) - PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DEL	Unidad	699997,50	699998,0000
2.3.54	REPUESTO (23) - TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	699997,50	699998,0000
2.3.57	REPUESTO (23) - COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO LH 63131	Unidad	699997,50	699998,0000
2.3.58	REPUESTO (23) - COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO RH 63130	Unidad	699997,50	699998,0000
2.3.60	REPUESTO (23) - PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	1924993,50	1924994,0000
2.3.62	REPUESTO (23) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO	Unidad	1399995,50	1399996,0000

2.3.63	REPUESTO (23) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO 6	Unidad	1399995,50	1399996,0000
2.3.65	REPUESTO (23) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO	Unidad	419998,50	419999,0000
2.3.66	REPUESTO (23) - SOPORTE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 64882 M	Unidad	629997,50	629998,0000
2.3.68	REPUESTO (23) - CERRADURA DE CAPOT COMPLETO 65601	Unidad	349998,50	349999,0000
2.3.70	REPUESTO (24) - CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	2274992,50	2274993,0000
2.3.71	REPUESTO (23) - PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	1924993,50	1924994,0000
2.3.72	REPUESTO (23) - AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 65820	Unidad	629997,50	629998,0000
2.3.73	REPUESTO (23) - SEGUROS PINCHES DEL AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 65	Unidad	34999,50	35000,0000
2.3.75	REPUESTO (23) - TOPES DE GOMA DEL CAPOT DELANTERO 62840	Unidad	69999,50	70000,0000
2.3.78	REPUESTO (23) - REGILLA PLASTICO DEL DUCTO ENTRADA DE AIRE A LA CABINA 66803-6680	Unidad	629997,50	629998,0000
2.3.79	REPUESTO (24) - PARABRISA DE CRISTAL INASTILLABLE DELANTERO 72613	Unidad	699997,50	699998,0000
2.3.81	REPUESTO (23) - CUBRE PROTECTOR DE CARTER 50810 M	Unidad	979996,50	979997,0000
2.3.82	REPUESTO (23) - CEMENTO PARA MONTAJE DE PARABRISAS 72617 K	Unidad	139999,50	140000,0000
2.3.84	REPUESTO (23) - TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	3149989,50	3149990,0000
2.3.85	REPUESTO (23) - PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO 50177 LH	Unidad	1049996,50	1049997,0000
2.3.86	REPUESTO (23) - PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO 50177 RH	Unidad	1049996,50	1049997,0000
2.3.87	REPUESTO (24) - ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	1049996,50	1049997,0000
2.3.88	REPUESTO (23) - SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	629997,50	629998,0000
2.3.92	REPUESTO (23) - DEFLECTOR DE AIRE DEL VENTILADOR Y RADIADOR DEL MOTOR	Unidad	6859977,50	6859978,0000
2.3.93	REPUESTO (23) - BOMBA DE AGUA	Unidad	1872493,50	1872494,0000
2.3.94	REPUESTO (23) - MANGUERA DEPURADOR DE AIRE CONECCION CON EL TURBO O TUBO DE A	Unidad	367498,50	367499,0000
2.3.96	REPUESTO (23) - RESERVORIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	Unidad	384998,50	384999,0000
2.3.98	REPUESTO (23) - SERVO FRENO	Unidad	2239992,50	2239993,0000
2.3.99	REPUESTO (23) - BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1049996,50	1049997,0000
2.3.100	REPUESTO (23) - RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICAA CON MANGUERAS DE C	Unidad	3797487,50	3797488,0000
2.3.101	REPUESTO (24) - CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	3135989,50	3135990,0000
2.3.103	REPUESTO (23) - ALTERNADOR	Unidad	3149989,50	3149990,0000
2.3.104	REPUESTO (23) - POLEA DAMPER DEL CIGUE?AL	Unidad	1294995,50	1294996,0000
2.3.107	REPUESTO (23) - ELEMENTO FILTRO DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	419998,50	419999,0000
2.3.109	REPUESTO (23) - BATERIA DE 12 V 90 AH LIBRE MANTENIMIENTO	Unidad	384998,50	384999,0000
2.3.110	REPUESTO (24) - FARO DELANTERO ALTA Y BAJA COMPLETO	Unidad	979996,50	979997,0000
2.3.112	REPUESTO (23) - CAOO DE ALTA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO	Unidad	419998,50	419999,0000
2.3.115	REPUESTO (23) - LLANTA DE RUEDA	Unidad	979996,50	979997,0000
2.3.116	REPUESTO (23) - TASA DE RUEDA	Unidad	314998,50	314999,0000
2.3.117	REPUESTO (23) - PARRILLA INFERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	1049996,50	1049997,0000
2.3.118	REPUESTO (23) - PARRILLA SUPERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	1259995,50	1259996,0000
2.3.119	REPUESTO (23) - PORTA MASA DELANTERA DE RUEDA LH - RH	Unidad	1924993,50	1924994,0000
2.3.120	REPUESTO (24) - AMORTIGUADOR DE SUSP DELANTERO	Unidad	454998,50	454999,0000

2.3.123	REPUESTO (23) - CA?O DE BAJA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO	Unidad	454998,50	454999,0000
2.3.124	REPUESTO (23) - BARRA ESTABILIZADOR	Unidad	769997,50	769998,0000
2.3.125	REPUESTO (23) - BIELETA D ESTABILIZADOR	Unidad	419998,50	419999,0000
2.3.126	REPUESTO (23) - BRAZO DE DIRECCION CON EXTREMOS MONTADO	Unidad	979996,50	979997,0000
2.3.128	REPUESTO (23) - DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	979996,50	979997,0000
2.3.131	REPUESTO (23) - GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	342998,50	342999,0000
2.3.133	REPUESTO (23) - VENTILADOR CON MOTOR ELICTRICO Y SOPORTE	Unidad	454998,50	454999,0000
2.3.135	REPUESTO (23) - TAPA FUSILERA	Unidad	419998,50	419999,0000
2.3.136	REPUESTO (23) - BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	419998,50	419999,0000
2.3.141	REPUESTO (23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	314998,50	314999,0000
2.3.142	REPUESTO (23) - PERNO DE BISAGRA DE PUERTA	Unidad	139999,50	140000,0000
2.3.144	REPUESTO (23) - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	314998,50	314999,0000
2.3.150	REPUESTO (23) - ARBOL DE DIRECCION	Unidad	1366666,50	1366667,0000
2.3.151	REPUESTO (23) - UNION UNIVERSAL O CRUCETA O MANCHON DE DIRECCION	Unidad	1366666,50	1366667,0000
2.3.152	REPUESTO (23) - SIFON- SICLON DE LA ENTRADA DE AIRE AL DEPURADOR	Unidad	3167489,50	3167490,0000
1	78180201-001 SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA PARA VEHICULOS DE LA MARCA FORD - SERVICIOS	Unidad	247933050,50	247933217,00
1.1.4	MONTAR (03)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	52496,50	52497,0000
1.1.5	DESMONTAR (03)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	52496,50	52497,0000
1.1.6	CAMBIAR (33)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	52496,50	52497,0000
1.1.8	CAMBIAR (33)- GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO LH 8(	Unidad	69995,50	69996,0000
1.1.9	CAMBIAR (33)- GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DER RH 80335N	Unidad	69995,50	69996,0000
1.1.14	CAMBIAR (33)- MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO IZUIERDO LH 8060(	Unidad	69995,50	69996,0000
1.1.15	CAMBIAR (33)- MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO DERECHO RH 8060	Unidad	69995,50	69996,0000
1.1.16	CAMBIAR (33)- PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO 80671 LH	Unidad	69995,50	69996,0000
1.1.17	CAMBIAR (33)-GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO 80839 LH	Unidad	69995,50	69996,0000
1.1.19	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	734952,50	734953,0000
1.1.25	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	734952,50	734953,0000
1.1.26	PINTAR (32)- PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	281731,50	281732,0000
1.1.27	ENCUADRAR (30)- PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	313579,50	313580,0000
1.1.47	REPARAR (34) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 80900	Unidad	377275,50	377276,0000
1.1.56	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO IZQUIERDO	Unidad	313579,50	313580,0000
1.1.57	CAMBIAR (33)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	313579,50	313580,0000
1.1.58	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAD	Unidad	411573,50	411574,0000
1.1.60	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO DERECHO F	Unidad	313579,50	313580,0000
1.1.61	CAMBIAR (33)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	313579,50	313580,0000
1.1.73	CAMBIAR (33)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQUIERDO LH 765(	Unidad	313579,50	313580,0000
1.1.74	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DERECHO RH	Unidad	313579,50	313580,0000
1.1.78	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	489968,50	489969,0000

1.1.79	PINTAR (32)- UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	313579,50	313580,0000
1.1.80	ENCUADRAR (30)- UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	489968,50	489969,0000
1.1.81	CAMBIAR (33)⊡ UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	734952,50	734953,0000
1.1.82	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	489968,50	489969,0000
1.1.83	PINTAR (32)- UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	313579,50	313580,0000
1.1.84	ENCUADRAR (30)- UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	489968,50	489969,0000
1.1.85	CAMBIAR (33)⊡ UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	734952,50	734953,0000
1.1.95	CAMBIAR (33)⊡ REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO RH 78	Unidad	48996,50	48997,0000
1.1.97	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DE VENTANA TRASERA 79710Y	Unidad	48996,50	48997,0000
1.1.102	ENCUADRAR (30)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 85	Unidad	220485,50	220486,0000
1.1.103	CAMBIAR (33)⊡ PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 8521	Unidad	220485,50	220486,0000
1.2.8	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 9	Unidad	440971,50	440972,0000
1.2.12	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZ	Unidad	440971,50	440972,0000
1.2.25	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	489968,50	489969,0000
1.2.26	PINTAR (32)- TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	489968,50	489969,0000
1.2.30	CAMBIAR (33)⊡ PORTA ESCALERA O ANTI BUELCO DELANTERO DE CARROCERIA 98410	Unidad	209986,50	209987,0000
1.2.31	ENCUADRAR (30)- PORTA ESCALERA O ANTI BUELCO DELANTERO DE CARROCERIA 98410	Unidad	209986,50	209987,0000
1.2.40	PINTAR (32)- CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	906441,50	906442,0000
1.2.47	ENCUADRAR (30)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	146990,50	146991,0000
1.2.50	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	146990,50	146991,0000
1.2.57	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	440971,50	440972,0000
1.2.62	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZ	Unidad	440971,50	440972,0000
1.2.72	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	146990,50	146991,0000
1.2.74	ENCUADRAR (30)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	146990,50	146991,0000
1.2.76	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DI	Unidad	440971,50	440972,0000
1.2.79	PINTAR (32)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	171488,50	171489,0000
1.2.83	PINTAR (32)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 93300	Unidad	171488,50	171489,0000
1.3.1	DESMONTAR (03)- BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	612460,50	612461,0000
1.3.2	MONTAR (03)- BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	612460,50	612461,0000
1.3.7	PINTAR (32)- CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARRILLA	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.8	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE F	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.9	CAMBIAR (33)⊡ CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARRILL	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.10	CAMBIAR (33)⊡ TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.12	PINTAR (32)- TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.13	CAMBIAR (33)⊡ PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DELAN	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.15	PINTAR (32)- PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DELANT	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.16	CAMBIAR (33)⊡ TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.17	PINTAR (32)- TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	489968,50	489969,0000

1.3.18	ENCUADRAR (30)- TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	313579,50	313580,0000
1.3.19	CAMBIAR (33)⊡ GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.21	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.22	CAMBIAR (33)⊡ GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.23	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.28	REPARAR (34) - PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	906441,50	906442,0000
1.3.29	CAMBIAR (33)⊡ PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.31	CAMBIAR (33)⊡ CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO L/	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.32	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOT(	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.33	PINTAR (32)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO LAI	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.34	ENCUADRAR (30)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLET(	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.35	ENCUADRAR (30)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.36	PINTAR (32)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO 641!	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.37	CAMBIAR (33)⊡ REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO 64	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.39	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOT(	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.40	PINTAR (32)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO LAI	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.41	ENCUADRAR (30)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLET(	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.42	CAMBIAR (33)⊡ CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO L/	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.44	PINTAR (32)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDO 641!	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.55	CAMBIAR (33)⊡ PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.65	PINTAR (32)- CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	406673,50	406674,0000
1.3.66	ENCUADRAR (30)- CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	406673,50	406674,0000
1.3.71	PINTAR (32)- PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.72	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.73	REPARAR (34) - PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.75	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	612460,50	612461,0000
1.3.76	PINTAR (32)- TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.78	CAMBIAR (33)⊡ TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	734952,50	734953,0000
1.3.84	ENCUADRAR (30)- PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO 50177 RH	Unidad	906441,50	906442,0000
1.3.85	REPARAR (34) - PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO 50177 RH	Unidad	906441,50	906442,0000
1.3.86	REPARAR (34) - ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	612460,50	612461,0000
1.3.90	ENCUADRAR (30)- ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	489968,50	489969,0000
1.3.94	CAMBIAR (33)⊡ PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	128791,50	128792,0000
1.3.95	REPARAR (34) - PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	314979,50	314980,0000
1.4.1	CAMBIAR (33)⊡ RADIADOR DE AGUA	Unidad	176388,50	176389,0000
1.4.21	CAMBIAR (33)⊡ FARO DELANTERO ALTA Y BAJA COMPLETO	Unidad	158189,50	158190,0000
1.4.23	CAMBIAR (33)⊡ CA?O DE ALTA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO	Unidad	176388,50	176389,0000
1.4.24	CAMBIAR (33)⊡ FAROS TRASEROS CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	130891,50	130892,0000

1.4.42	PULIR - DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	63695,50	63696,0000
1.4.52	CAMBIAR (33)⊡ FUSILERA CON TAPA MONTADO EN LA CABIDAD DEL MOTOR	Unidad	313579,50	313580,0000
1.4.53	REPARAR (34) - FUSILERA CON TAPA MONTADO EN LA CABIDAD DEL MOTOR	Unidad	313579,50	313580,0000
1.4.55	REPARAR (34) - BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	249883,50	249884,0000
1.4.70	CAMBIAR (33)⊡ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	127391,50	127392,0000
1.4.75	CAMBIAR (33)⊡ COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	191087,50	191088,0000
1.4.76	REPARAR (34) - COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	734952,50	734953,0000
1.4.77	CAMBIAR (33)⊡ CARCAZA Y TAPA DEPURADOR DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	171488,50	171489,0000
1.5.1	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	629959,50	629960,0000
1.5.3	ENCUADRAR (30)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	209986,50	209987,0000
1.5.4	MONTAR (03)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	52496,50	52497,0000
1.5.5	DESMONTAR (03)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	52496,50	52497,0000
1.5.6	CAMBIAR (33)⊡ PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	52496,50	52497,0000
1.5.8	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO LH 8(	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.9	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DER RH 80335N	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.14	CAMBIAR (33)⊡ MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO IZUIERDO LH 8060(	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.15	CAMBIAR (33)⊡ MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO DERECHO RH 8060	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.16	CAMBIAR (33)⊡ PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO 80671 LH	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.18	CAMBIAR (33)⊡ PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO DERECHO 80670 RH	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.19	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	734952,50	734953,0000
1.5.20	PULIR - PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.24	PULIR - PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.25	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	734952,50	734953,0000
1.5.29	CAMBIAR (33)⊡ MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO IZQUIERDO TRASERO 82606 LH	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.30	CAMBIAR (33)⊡ MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO DERECHO TRASERO 82605 RH	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.31	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82821 LH	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.32	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82820 RH	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.33	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82831 LH	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.34	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82830 RH	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.36	CAMBIAR (33)⊡ GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO 80217 RH	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.38	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DEL VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82335N LH	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.39	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DEL VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO 82335M RH	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.42	CAMBIAR (33)⊡ MANIJA O MANIVELA ALZA VIDRIO 82760 - 80760	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.45	CAMBIAR (33)⊡ TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 80901	Unidad	174988,50	174989,0000
1.5.48	CAMBIAR (33)⊡ TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 80900	Unidad	174988,50	174989,0000
1.5.49	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE DE PUERTA LADO IZQUIERDO LH 80821	Unidad	34997,50	34998,0000
1.5.51	CAMBIAR (33)⊡ LLAVE ALZA Y BAJA DEL MECANISMO ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO LH 809	Unidad	94493,50	94494,0000
1.5.52	REPARAR (34) - LLAVE ACCION MECANISMO LEVANTAVIDRIO TRASERO ELECTRICO RH 80960	Unidad	174988,50	174989,0000

1.5.54	PINTAR (32)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 7	Unidad	209986,50	209987,0000
1.5.56	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO IZQUIERDO	Unidad	314979,50	314980,0000
1.5.57	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	297480,50	297481,0000
1.5.59	PINTAR (32)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO DERECHO RH 7	Unidad	192487,50	192488,0000
1.5.60	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO DERECHO F	Unidad	314979,50	314980,0000
1.5.61	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	314979,50	314980,0000
1.5.63	PINTAR (32)- PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZQUIERDO LH 7650	Unidad	192487,50	192488,0000
1.5.64	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZQUIERDO LH	Unidad	314979,50	314980,0000
1.5.65	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZQUIERDO LH 765	Unidad	314979,50	314980,0000
1.5.66	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO DERECHO RH 765	Unidad	314979,50	314980,0000
1.5.68	PINTAR (32)- PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO DERECHO RH 7650	Unidad	192487,50	192488,0000
1.5.69	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO DERECHO RH 7	Unidad	314979,50	314980,0000
1.5.70	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQUIERDO LH 7	Unidad	314979,50	314980,0000
1.5.71	PINTAR (32)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQUIERDO LH 7650	Unidad	192487,50	192488,0000
1.5.73	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQUIERDO LH 765	Unidad	314979,50	314980,0000
1.5.74	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DERECHO RH	Unidad	314979,50	314980,0000
1.5.75	PINTAR (32)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DERECHO RH 765	Unidad	192487,50	192488,0000
1.5.77	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DERECHO RH 76	Unidad	314979,50	314980,0000
1.5.78	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	489968,50	489969,0000
1.5.79	PINTAR (32)- UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	314979,50	314980,0000
1.5.80	ENCUADRAR (30)- UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	489968,50	489969,0000
1.5.81	CAMBIAR (33)⊠ UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	629959,50	629960,0000
1.5.82	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	489968,50	489969,0000
1.5.83	PINTAR (32)- UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	314979,50	314980,0000
1.5.84	ENCUADRAR (30)- UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	489968,50	489969,0000
1.5.85	CAMBIAR (33)⊠ UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	734952,50	734953,0000
1.5.86	CAMBIAR (33)⊠ GOMA DE PUERTA DELANTERA LH 80831 - RH 80830	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.87	PINTAR (32)- TECHO DE CABINA 73111	Unidad	909941,50	909942,0000
1.5.90	PULIR - TECHO DE CABINA 73111	Unidad	209986,50	209987,0000
1.5.92	CAMBIAR (33)⊠ BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO IZQUIERDO LH 73581 MA	Unidad	34997,50	34998,0000
1.5.93	CAMBIAR (33)⊠ BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO DERECHO LH 73580 MA	Unidad	34997,50	34998,0000
1.5.94	CAMBIAR (33)⊠ REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO LH 78	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.95	CAMBIAR (33)⊠ REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO RH 78	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.96	CAMBIAR (33)⊠ VIDRIO DE VENTANA TRASERA 79713Y	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.97	CAMBIAR (33)⊠ GOMA DE VENTANA TRASERA 79710Y	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.98	ENCUADRAR (30)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO IZQUIERDO 8	Unidad	209986,50	209987,0000
1.5.99	CAMBIAR (33)⊠ PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO IZQUIERDO 852	Unidad	769950,50	769951,0000
1.5.100	MONTAR (03)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 8521	Unidad	174988,50	174989,0000

1.5.101	PINTAR (32)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 85212	Unidad	69995,50	69996,0000
1.5.107	ENCUADRAR (30)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	909941,50	909942,0000
1.5.111	REPARAR (28) - CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC-CS	Unidad	1749887,50	1749888,0000
1.5.112	PULIR (27) - CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC-CS	Unidad	209986,50	209987,0000
1.5.113	PINTAR (29)- CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC-CS	Unidad	1749887,50	1749888,0000
1.5.114	CAMBIAR (33) BURLETE DE PUERTA LADO DERECHO RH 80821	Unidad	52496,50	52497,0000
1.5.115	CAMBIAR (33) GOMA DE PUERTA DELANTERA LADO DERECHO RH 80831	Unidad	69995,50	69996,0000
1.6.5	MONTAR (03)- CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	192487,50	192488,0000
1.6.6	CAMBIAR (33) CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	192487,50	192488,0000
1.6.7	DESMONTAR (03)- CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	192487,50	192488,0000
1.6.8	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 9	Unidad	454970,50	454971,0000
1.6.10	PINTAR (32)- LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 93311	Unidad	192487,50	192488,0000
1.6.12	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZ	Unidad	440971,50	440972,0000
1.6.15	PINTAR (32)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH	Unidad	192487,50	192488,0000
1.6.16	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO I	Unidad	454970,50	454971,0000
1.6.17	PINTAR (32)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 93301	Unidad	192487,50	192488,0000
1.6.23	PINTAR (32)- PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500	Unidad	454970,50	454971,0000
1.6.30	CAMBIAR (33) PORTA ESCALERA O ANTI BUELCO DELANTERO DE CARROCERIA 98410	Unidad	209986,50	209987,0000
1.6.31	ENCUADRAR (30)- PORTA ESCALERA O ANTI BUELCO DELANTERO DE CARROCERIA 98410	Unidad	209986,50	209987,0000
1.6.32	CAMBIAR (33) JEGO COMPLETO DE DE TACOS DE CARROCERIA 95540- 95189-95180-95184	Unidad	297480,50	297481,0000
1.6.33	CAMBIAR (33) TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	69995,50	69996,0000
1.6.34	DESMONTAR (03)- TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	69995,50	69996,0000
1.6.35	MONTAR (03)- TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	69995,50	69996,0000
1.6.37	PINTAR (32)- TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	174988,50	174989,0000
1.6.40	PINTAR (32)- CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	909941,50	909942,0000
1.6.41	CAMBIAR (33) CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	174988,50	174989,0000
1.6.42	DESMONTAR (03)- CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	174988,50	174989,0000
1.6.46	MONTAR (03)- CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	297480,50	297481,0000
1.6.47	ENCUADRAR (30)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	174988,50	174989,0000
1.6.50	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	174988,50	174989,0000
1.6.52	PINTAR (32)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH CABIN	Unidad	192487,50	192488,0000
1.6.57	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO I	Unidad	454970,50	454971,0000
1.6.58	PINTAR (32)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 93300 C	Unidad	192487,50	192488,0000
1.6.61	PINTAR (32)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH CABI	Unidad	192487,50	192488,0000
1.6.62	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZ	Unidad	454970,50	454971,0000
1.6.65	PINTAR (32)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 93301 (	Unidad	192487,50	192488,0000
1.6.68	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500 CABINA SIMPLE	Unidad	874943,50	874944,0000
1.6.69	PINTAR (32)- PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500 CABINA SIMPLE	Unidad	1749887,50	1749888,0000

1.6.70	CAMBIAR (33)⊠ PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500 CABINA SIMPLE	Unidad	874943,50	874944,0000
1.6.71	CAMBIAR (33)⊠ EJE BISAGRAS DE TAPA REBATIBLE DE CARGA RH 90460 M	Unidad	192487,50	192488,0000
1.6.72	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	209986,50	209987,0000
1.6.74	ENCUADRAR (30)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	209986,50	209987,0000
1.6.75	PINTAR (32)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 9331	Unidad	174988,50	174989,0000
1.6.76	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DI	Unidad	454970,50	454971,0000
1.6.79	PINTAR (32)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	174988,50	174989,0000
1.6.80	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	454970,50	454971,0000
1.6.83	PINTAR (32)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 93300	Unidad	174988,50	174989,0000
1.7.1	DESMONTAR (03)- BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	612460,50	612461,0000
1.7.2	MONTAR (03)- BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	612460,50	612461,0000
1.7.6	ENCUADRAR (30)- CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARR	Unidad	314979,50	314980,0000
1.7.7	PINTAR (32)- CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARRILLA	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.8	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE F	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.9	CAMBIAR (33)⊠ CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARRILL	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.10	CAMBIAR (33)⊠ TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.11	ENCUADRAR (30)- TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	314979,50	314980,0000
1.7.12	PINTAR (32)- TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.13	CAMBIAR (33)⊠ PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DELAN	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.14	ENCUADRAR (30)- PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DE	Unidad	314979,50	314980,0000
1.7.15	PINTAR (32)- PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DELANT	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.16	CAMBIAR (33)⊠ TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.17	PINTAR (32)- TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.18	ENCUADRAR (30)- TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	314979,50	314980,0000
1.7.19	CAMBIAR (33)⊠ GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.20	ENCUADRAR (30)- GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	314979,50	314980,0000
1.7.21	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.22	CAMBIAR (33)⊠ GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.23	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.24	ENCUADRAR (30)- GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	314979,50	314980,0000
1.7.28	REPARAR (34) - PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	909941,50	909942,0000
1.7.29	CAMBIAR (33)⊠ PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.31	CAMBIAR (33)⊠ CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO LA	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.32	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOT	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.33	PINTAR (32)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO LAD	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.34	ENCUADRAR (30)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.35	ENCUADRAR (30)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.36	PINTAR (32)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO 6415	Unidad	489968,50	489969,0000

1.7.37	CAMBIAR (33)⊡ REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO 64	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.39	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOT	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.40	PINTAR (32)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO LA	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.41	ENCUADRAR (30)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLET	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.42	CAMBIAR (33)⊡ CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO L	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.44	PINTAR (32)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDO 641	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.47	REPARAR (34) - CERRADURA DE CAPOT COMPLETO 65601	Unidad	209986,50	209987,0000
1.7.54	REPARAR (34) - PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	874943,50	874944,0000
1.7.55	CAMBIAR (33)⊡ PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.59	CAMBIAR (33)⊡ TOPES DE GOMA DEL CAPOT DELANTERO 62840	Unidad	69995,50	69996,0000
1.7.60	CAMBIAR (33)⊡ BARILLA SUJETADOR DEL CAPOT 65710	Unidad	69995,50	69996,0000
1.7.61	CAMBIAR (33)⊡ DUCTO METALICO, DEL AIRE Y ALOJAMIENTO DEL MECANISM LIMPIA PARAB	Unidad	192487,50	192488,0000
1.7.70	REPARAR (34) - CUBRE PROTECTOR DE CARTER 50810 M	Unidad	192487,50	192488,0000
1.7.71	PINTAR (32)- PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.72	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.73	REPARAR (34) - PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.75	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	629959,50	629960,0000
1.7.76	PINTAR (32)- TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.78	CAMBIAR (33)⊡ TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	734952,50	734953,0000
1.7.79	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	909941,50	909942,0000
1.7.80	PINTAR (32)- CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	909941,50	909942,0000
1.7.81	ENCUADRAR (30)- CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	909941,50	909942,0000
1.7.82	ENCUADRAR (30)- PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO 50177 LH	Unidad	909941,50	909942,0000
1.7.83	REPARAR (34) - PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO 50177 LH	Unidad	909941,50	909942,0000
1.7.84	ENCUADRAR (30)- PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO 50177 RH	Unidad	909941,50	909942,0000
1.7.85	REPARAR (34) - PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO 50177 RH	Unidad	909941,50	909942,0000
1.7.86	REPARAR (34) - ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	612460,50	612461,0000
1.7.87	CAMBIAR (33)⊡ ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	52496,50	52497,0000
1.7.88	MONTAR (03)- ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	52496,50	52497,0000
1.7.89	DESMONTAR (03)- ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	52496,50	52497,0000
1.7.90	ENCUADRAR (30)- ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	489968,50	489969,0000
1.7.91	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	69995,50	69996,0000
1.7.94	CAMBIAR (33)⊡ PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	69995,50	69996,0000
1.7.95	REPARAR (34) - PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	192487,50	192488,0000
1.8.1	CAMBIAR (33)⊡ RADIADOR DE AGUA	Unidad	174988,50	174989,0000
1.8.2	CAMBIAR (33)⊡ EMBRAGUE VENTILADOR Y VENTILADOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACION D	Unidad	209986,50	209987,0000
1.8.6	CAMBIAR (33)⊡ RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	69995,50	69996,0000
1.8.7	CAMBIAR (33)⊡ RESERVORIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	Unidad	69995,50	69996,0000

1.8.8	CAMBIAR (33)⊡ RESERVORIO DE ACEITE DE LA DIRECONHIDRAULICA	Unidad	69995,50	69996,0000
1.8.9	CAMBIAR (33)⊡ SERVO FRENO	Unidad	192487,50	192488,0000
1.8.10	CAMBIAR (33)⊡ BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	192487,50	192488,0000
1.8.11	CAMBIAR (33)⊡ RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDROULICA CON MANGUERAS DE CON	Unidad	174988,50	174989,0000
1.8.12	CAMBIAR (33)⊡ CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	192487,50	192488,0000
1.8.13	CAMBIAR (33)⊡ BOCINA	Unidad	69995,50	69996,0000
1.8.15	CAMBIAR (33)⊡ POLEA DAMPER DEL CIGUE?AL	Unidad	192487,50	192488,0000
1.8.16	CAMBIAR (33)⊡ CORREA DEL MOTOR	Unidad	69995,50	69996,0000
1.8.17	CAMBIAR (33)⊡ TENSOR COMPLETO DE LA CORREA	Unidad	69995,50	69996,0000
1.8.18	CAMBIAR (33)⊡ ELEMENTO FILTRO DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	69995,50	69996,0000
1.8.20	CAMBIAR (33)⊡ BATERIA DE 12 V 90 AH LIBRE MANTENIMIENTO	Unidad	34997,50	34998,0000
1.8.22	CAMBIAR (33)⊡ LUZ COSTADO LATERAL CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	62995,50	62996,0000
1.8.23	CAMBIAR (33)⊡ CA?O DE ALTA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO	Unidad	209986,50	209987,0000
1.8.24	CAMBIAR (33)⊡ FAROS TRASEROS CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	62995,50	62996,0000
1.8.25	CAMBIAR (33)⊡ CUBIERTA DE RUEDA	Unidad	34997,50	34998,0000
1.8.26	PINTAR (32)- LLANTA DE RUEDA	Unidad	62995,50	62996,0000
1.8.27	CAMBIAR (33)⊡ LLANTA DE RUEDA	Unidad	34997,50	34998,0000
1.8.28	CAMBIAR (33)⊡ TASA DE RUEDA	Unidad	17498,50	17499,0000
1.8.29	CAMBIAR (33)⊡ PARRILLA INFERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	192487,50	192488,0000
1.8.30	CAMBIAR (33)⊡ PARRILLA SUPERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	192487,50	192488,0000
1.8.32	CAMBIAR (33)⊡ PORTA MASA DELANTERA DE RUEDA LH - RH	Unidad	192487,50	192488,0000
1.8.33	CAMBIAR (33)⊡ AMORTIGUADOR DE SUSP DELANTERO	Unidad	69995,50	69996,0000
1.8.34	CAMBIAR (33)⊡ ROTULAS DE SUSP DELANTERO	Unidad	192487,50	192488,0000
1.8.35	CAMBIAR (33)⊡ BARRA DE TORSION DE SUSP DELANTERO	Unidad	192487,50	192488,0000
1.8.36	CAMBIAR (33)⊡ CA?O DE BAJA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO	Unidad	192487,50	192488,0000
1.8.37	CAMBIAR (33)⊡ BARRA ESTABILIZADOR	Unidad	69995,50	69996,0000
1.8.38	CAMBIAR (33)⊡ BIELETA D ESTABILIZADOR	Unidad	62995,50	62996,0000
1.8.39	CAMBIAR (33)⊡ BRAZO DE DIRECCION CON EXTREMOS MONTADO	Unidad	62995,50	62996,0000
1.8.42	PULIR - DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	69995,50	69996,0000
1.8.43	CAMBIAR (33)⊡ DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	69995,50	69996,0000
1.8.50	CAMBIAR (33)⊡ PALETA VENTILADOR	Unidad	69995,50	69996,0000
1.8.52	CAMBIAR (33)⊡ FUSILERA CON TAPA MONTADO EN LA CABIDAD DEL MOTOR	Unidad	297480,50	297481,0000
1.8.53	REPARAR (34) - FUSILERA CON TAPA MONTADO EN LA CABIDAD DEL MOTOR	Unidad	297480,50	297481,0000
1.8.54	CAMBIAR (33)⊡ TAPA FUSILERA	Unidad	209986,50	209987,0000
1.8.55	REPARAR (34) - BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	209986,50	209987,0000
1.8.56	CAMBIAR (33)⊡ BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	174988,50	174989,0000
1.8.60	REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	174988,50	174989,0000
1.8.62	REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	174988,50	174989,0000

1.8.64	REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO RH	Unidad	174988,50	174989,0000
1.8.67	REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	174988,50	174989,0000
1.8.68	CAMBIAR (33) PERNO DE BISAGRA DE PUERTA	Unidad	69995,50	69996,0000
1.8.69	CAMBIAR (33) SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	Unidad	174988,50	174989,0000
1.8.75	CAMBIAR (33) COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	209986,50	209987,0000
1.8.76	REPARAR (34) - COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	874943,50	874944,0000
1.8.77	CAMBIAR (33) CARCAZA Y TAPA DEPURADOR DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	174988,50	174989,0000
2.1.1	REPUESTO (23) - PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	2400845,50	2400846,0000
2.1.2	REPUESTO (23) - VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DERECHO RH 80300N	Unidad	685955,50	685956,0000
2.1.3	REPUESTO (23) - GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO LH 8	Unidad	284181,50	284182,0000
2.1.5	REPUESTO (23) - MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZQUIERDO 80701 LH	Unidad	857444,50	857445,0000
2.1.6	REPUESTO (23) - MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DERECHO 80700 RH	Unidad	857444,50	857445,0000
2.1.8	REPUESTO (23) - MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DERECHO 8070(	Unidad	734952,50	734953,0000
2.1.14	REPUESTO (23) - PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	2351848,50	2351849,0000
2.1.16	REPUESTO (23) - MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO IZQUIERDO TRASERO 82606 LH	Unidad	249883,50	249884,0000
2.1.20	REPUESTO (23) - GOMA DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82831 LH	Unidad	342977,50	342978,0000
2.1.21	REPUESTO (23) - GOMA DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82830 RH	Unidad	316029,50	316030,0000
2.1.22	REPUESTO (23) - VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82301 LH	Unidad	489968,50	489969,0000
2.1.27	REPUESTO (23) - MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO IZQUIERDO L	Unidad	734952,50	734953,0000
2.1.28	REPUESTO (23) - MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO	Unidad	734952,50	734953,0000
2.1.30	REPUESTO (23) - MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRA	Unidad	1401309,50	1401310,0000
2.1.31	REPUESTO (23) - MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRA	Unidad	1371911,50	1371912,0000
2.1.32	REPUESTO (23) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 80901	Unidad	1200422,50	1200423,0000
2.1.33	REPUESTO (23) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 80900	Unidad	1249419,50	1249420,0000
2.1.34	REPUESTO (23) - BURLETE DE PUERTA LADO IZQUIERDO LH 80821	Unidad	284181,50	284182,0000
2.1.42	REPUESTO (23) - UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	783949,50	783950,0000
2.1.43	REPUESTO (23) - UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	783949,50	783950,0000
2.1.45	REPUESTO (23) - TECHO DE CABINA 73111	Unidad	3160296,50	3160297,0000
2.1.49	REPUESTO (23) - REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO RH 7	Unidad	489968,50	489969,0000
2.1.50	REPUESTO (23) - VIDRIO DE VENTANA TRASERA 79713Y	Unidad	734952,50	734953,0000
2.1.53	REPUESTO (23) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 852	Unidad	734952,50	734953,0000
2.1.54	REPUESTO (23) - PARAGOLPE TRASERO 96100 N	Unidad	1420908,50	1420909,0000
2.1.55	REPUESTO (23) - PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	2400845,50	2400846,0000
2.1.57	REPUESTO (23) - GOMA DE PUERTA DELANTERA LADO DERECHO RH 80831	Unidad	249883,50	249884,0000
2.1.58	REPUESTO (23) - VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO LH 80301N	Unidad	440971,50	440972,0000
2.1.63	REPUESTO (23) - LIMITADOR DE ABERT DE PUERTA TRAS DE CARROC L IZQ LH 93353M-9335	Unidad	440971,50	440972,0000
2.1.69	REPUESTO (23) - JEGO COMPLETO DE DE TACOS DE CARROCERIA 95540- 95189-95180-9518	Unidad	685955,50	685956,0000
2.1.71	REPUESTO (23) - JEGO COMPLETO DE DE TACOS DE CABINA 95510 M- 95520 M- 95184+B-9	Unidad	685955,50	685956,0000

2.1.72	REPUESTO (23) - CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	9309401,50	9309402,0000
2.1.74	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH CA	Unidad	3674763,50	3674764,0000
2.1.75	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 9330	Unidad	3674763,50	3674764,0000
2.1.76	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH CA	Unidad	3723760,50	3723761,0000
2.1.77	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 933	Unidad	3723760,50	3723761,0000
2.1.80	REPUESTO (23) - PICAPORTE DE CERRADURA DE PUERTA TRASERA DE CARROCERIA 93803	Unidad	146990,50	146991,0000
2.1.81	REPUESTO (23) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 9	Unidad	734952,50	734953,0000
2.1.83	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 9330	Unidad	4409716,50	4409717,0000
2.1.87	REPUESTO (23) - CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARRIL	Unidad	1886378,50	1886379,0000
2.1.88	REPUESTO (23) - TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	2523337,50	2523338,0000
2.1.89	REPUESTO (23) - PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DEL	Unidad	3160296,50	3160297,0000
2.1.90	REPUESTO (23) - TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	3797255,50	3797256,0000
2.1.91	REPUESTO (23) - GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	1886378,50	1886379,0000
2.1.92	REPUESTO (23) - GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	1886378,50	1886379,0000
2.1.93	REPUESTO (23) - COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO LH 63131	Unidad	612460,50	612461,0000
2.1.94	REPUESTO (23) - COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO RH 63130	Unidad	612460,50	612461,0000
2.1.96	REPUESTO (23) - PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	1886378,50	1886379,0000
2.1.100	REPUESTO (23) - BASE SOPORTE FILTRO DE COMBUSTIBLE 16419 W	Unidad	734952,50	734953,0000
2.1.101	REPUESTO (23) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO	Unidad	734952,50	734953,0000
2.1.102	REPUESTO (23) - SOPORTE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 64882 M	Unidad	734952,50	734953,0000
2.1.103	REPUESTO (23) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDO E	Unidad	734952,50	734953,0000
2.1.104	REPUESTO (23) - CERRADURA DE CAPOT COMPLETO 65601	Unidad	220485,50	220486,0000
2.1.114	REPUESTO (23) - REGILLA PLASTICO DEL DUCTO ENTRADA DE AIRE A LA CABINA 66803-6680	Unidad	612460,50	612461,0000
2.1.118	REPUESTO (23) - CEMENTO PARA MONTAJE DE PARABRISAS 72617 K	Unidad	146990,50	146991,0000
2.1.119	REPUESTO (23) - PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	4017741,50	4017742,0000
2.1.120	REPUESTO (23) - TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	3160296,50	3160297,0000
2.1.121	REPUESTO (23) - PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO 50177 LH	Unidad	734952,50	734953,0000
2.1.122	REPUESTO (23) - PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO 50177 RH	Unidad	783949,50	783950,0000
2.1.125	REPUESTO (23) - PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	2449842,50	2449843,0000
2.1.126	REPUESTO (24) - RADIADOR DE AGUA	Unidad	1469905,50	1469906,0000
2.1.127	REPUESTO (23) - EMBRAGUE VENTILADOR Y VENTILADOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	Unidad	1126927,50	1126928,0000
2.1.130	REPUESTO (23) - MANGUERA DEPURADOR DE AIRE CONECCION CON EL TURBO O TUBO DE /	Unidad	377275,50	377276,0000
2.1.133	REPUESTO (23) - RESERVORIO DE ACEITE DE LA DIRECCION HIDROULICA	Unidad	489968,50	489969,0000
2.1.135	REPUESTO (23) - BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	872143,50	872144,0000
2.1.136	REPUESTO (23) - RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA CON MANGUERAS DE CO	Unidad	3723760,50	3723761,0000
2.1.137	REPUESTO (23) - CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	3160296,50	3160297,0000
2.1.140	REPUESTO (23) - POLEA DAMPER DEL CIG?E?AL	Unidad	1249419,50	1249420,0000
2.1.143	REPUESTO (23) - ELEMENTO FILTRO DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	342977,50	342978,0000

2.1.144	REPUESTO (23) - TOMA DE AIRE ELEVADA SNORKEL CON SUS CONECCIONES Y PRE FILTRO (A	Unidad	2449842,50	2449843,0000
2.1.146	REPUESTO (24) - FARO DELANTERO ALTA Y BAJA COMPLETO	Unidad	1889878,50	1889879,0000
2.1.147	REPUESTO (23) - LUZ COSTADO LATERAL CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	146990,50	146991,0000
2.1.152	REPUESTO (23) - TASA DE RUEDA	Unidad	313579,50	313580,0000
2.1.157	REPUESTO (23) - ROTULAS DE SUSP DELANTERO	Unidad	489968,50	489969,0000
2.1.159	REPUESTO (23) - CA?O DE BAJA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO	Unidad	440971,50	440972,0000
2.1.160	REPUESTO (23) - BARRA ESTABILIZADOR	Unidad	734952,50	734953,0000
2.1.163	REPUESTO (23) - MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	1886378,50	1886379,0000
2.1.164	REPUESTO (23) - DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	970137,50	970138,0000
2.1.167	REPUESTO (23) - HOJA DE ELASTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	342977,50	342978,0000
2.1.168	REPUESTO (23) - GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	171488,50	171489,0000
2.1.173	REPUESTO (23) - BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	284181,50	284182,0000
2.1.174	REPUESTO (23) - SOPORTE DE BATERIA	Unidad	146990,50	146991,0000
2.1.180	REPUESTO (23) - SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	Unidad	489968,50	489969,0000
2.1.182	REPUESTO (23) - SOPORTE DEL MOTOR LADO IZQUIERDO	Unidad	489968,50	489969,0000
2.1.183	REPUESTO (23) - SOPORTE DE CAJA	Unidad	440971,50	440972,0000
2.1.184	REPUESTO (23) - CENTRALIZADOR DE CARDAN	Unidad	489968,50	489969,0000
2.1.190	REPUESTO (23) - COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	6369590,50	6369591,0000
2.2.1	REPUESTO (23) - PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	2414844,50	2414845,0000
2.2.2	REPUESTO (23) - VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DERECHO RH 80300N	Unidad	685955,50	685956,0000
2.2.3	REPUESTO (23) - GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO LH 8	Unidad	297480,50	297481,0000
2.2.4	REPUESTO (23) - GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DER RH 80335N	Unidad	314979,50	314980,0000
2.2.5	REPUESTO (23) - MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZQUIERDO 80701 LH	Unidad	874943,50	874944,0000
2.2.6	REPUESTO (23) - MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DERECHO 80700 RH	Unidad	874943,50	874944,0000
2.2.7	REPUESTO (23) - MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZQUIERDO 807	Unidad	734952,50	734953,0000
2.2.8	REPUESTO (23) - MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DERECHO 8070	Unidad	734952,50	734953,0000
2.2.9	REPUESTO (23) - MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO IZUIERDO LH 806	Unidad	314979,50	314980,0000
2.2.10	REPUESTO (23) - MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO DERECHO RH 806	Unidad	314979,50	314980,0000
2.2.11	REPUESTO (23) - PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO 80671 LH	Unidad	209986,50	209987,0000
2.2.12	REPUESTO (23) - GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO 80839 LH	Unidad	629959,50	629960,0000
2.2.13	REPUESTO (23) - PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO DERECHO 80670 RH	Unidad	209986,50	209987,0000
2.2.14	REPUESTO (23) - PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	2449842,50	2449843,0000
2.2.15	REPUESTO (23) - PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	2449842,50	2449843,0000
2.2.18	REPUESTO (23) - BURLETE DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82821 LH	Unidad	314979,50	314980,0000
2.2.19	REPUESTO (23) - BURLETE DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82820 RH	Unidad	314979,50	314980,0000
2.2.20	REPUESTO (23) - GOMA DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82831 LH	Unidad	342977,50	342978,0000
2.2.21	REPUESTO (23) - GOMA DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82830 RH	Unidad	332478,50	332479,0000
2.2.24	REPUESTO (23) - VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO 82300 RH	Unidad	594961,50	594962,0000

2.2.29	REPUESTO (23) - MANIJA O MANIVELA ALZA VIDRIO 82760 - 80760	Unidad	174988,50	174989,0000
2.2.30	REPUESTO (23) - MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRA	Unidad	1469905,50	1469906,0000
2.2.31	REPUESTO (23) - MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRA	Unidad	1469905,50	1469906,0000
2.2.34	REPUESTO (23) - BURLETE DE PUERTA LADO IZQUIERDO LH 80821	Unidad	314979,50	314980,0000
2.2.35	REPUESTO (23) - LLAVE ALZA Y BAJA DEL MECANISMO ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO LH 80	Unidad	909941,50	909942,0000
2.2.36	REPUESTO (23) - LLAVE ACCION MECANISMO LEVANTAVIDRIO TRASERO ELECTRICO RH 8096	Unidad	909941,50	909942,0000
2.2.37	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO IZQUIERDO L	Unidad	2852316,50	2852317,0000
2.2.38	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	2869815,50	2869816,0000
2.2.39	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZQUIERDO LH 7	Unidad	2869815,50	2869816,0000
2.2.40	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQUIERDO LH 76	Unidad	2852316,50	2852317,0000
2.2.41	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DERECHO RH 7	Unidad	2852316,50	2852317,0000
2.2.44	REPUESTO (23) - GOMA DE PUERTA DELANTERA LH 80831 - RH 80830	Unidad	332478,50	332479,0000
2.2.48	REPUESTO (23) - REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO LH 7	Unidad	314979,50	314980,0000
2.2.49	REPUESTO (23) - REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO RH 7	Unidad	489968,50	489969,0000
2.2.50	REPUESTO (23) - VIDRIO DE VENTANA TRASERA 79713Y	Unidad	734952,50	734953,0000
2.2.51	REPUESTO (23) - GOMA DE VENTANA TRASERA 79710Y	Unidad	454970,50	454971,0000
2.2.52	REPUESTO (23) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO IZQUIERDO 85	Unidad	909941,50	909942,0000
2.2.53	REPUESTO (23) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 852	Unidad	909941,50	909942,0000
2.2.55	REPUESTO (23) - PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	2449842,50	2449843,0000
2.2.56	REPUESTO (23) - BURLETE DE PUERTA LADO DERECHO RH 80821	Unidad	209986,50	209987,0000
2.2.58	REPUESTO (23) - VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO LH 80301N	Unidad	454970,50	454971,0000
2.2.60	REPUESTO (23) - LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 93311	Unidad	909941,50	909942,0000
2.2.61	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH	Unidad	1329914,50	1329915,0000
2.2.62	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 933	Unidad	1329914,50	1329915,0000
2.2.63	REPUESTO (23) - LIMITADOR DE ABERT DE PUERTA TRAS DE CARROC L IZQ LH 93353M-9335	Unidad	454970,50	454971,0000
2.2.71	REPUESTO (23) - JEGO COMPLETO DE DE TACOS DE CABINA 95510 M- 95520 M- 95184+B-9	Unidad	685955,50	685956,0000
2.2.72	REPUESTO (23) - CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	9449392,50	9449393,0000
2.2.74	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH CA	Unidad	3849752,50	3849753,0000
2.2.75	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 9330	Unidad	3849752,50	3849753,0000
2.2.76	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH CA	Unidad	3849752,50	3849753,0000
2.2.77	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 933	Unidad	3849752,50	3849753,0000
2.2.80	REPUESTO (23) - PICAPORTE DE CERRADURA DE PUERTA TRASERA DE CARROCERIA 93803	Unidad	174988,50	174989,0000
2.2.81	REPUESTO (23) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 9	Unidad	769950,50	769951,0000
2.2.82	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	3849752,50	3849753,0000
2.2.83	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 9330	Unidad	4409716,50	4409717,0000
2.2.85	REPUESTO (23) - EJE BISAGRAS DE TAPA REBATIBLE DE CARGA LH 90461 M	Unidad	314979,50	314980,0000
2.2.88	REPUESTO (23) - TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	2554835,50	2554836,0000
2.2.90	REPUESTO (23) - TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	3849752,50	3849753,0000

2.2.93	REPUESTO (23) - COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO LH 63131	Unidad	612460,50	612461,0000
2.2.94	REPUESTO (23) - COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO RH 63130	Unidad	612460,50	612461,0000
2.2.100	REPUESTO (23) - BASE SOPORTE FILTRO DE COMBUSTIBLE 16419 W	Unidad	734952,50	734953,0000
2.2.101	REPUESTO (23) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO	Unidad	734952,50	734953,0000
2.2.102	REPUESTO (23) - SOPORTE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 64882 M	Unidad	734952,50	734953,0000
2.2.103	REPUESTO (23) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDO 6	Unidad	734952,50	734953,0000
2.2.104	REPUESTO (23) - CERRADURA DE CAPOT COMPLETO 65601	Unidad	220485,50	220486,0000
2.2.106	REPUESTO (23) - CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	1574898,50	1574899,0000
2.2.108	REPUESTO (23) - AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 65820	Unidad	69995,50	69996,0000
2.2.110	REPUESTO (23) - BISAGRA DE CAPOT LADO IZQUIERDO LH 65401 - 65400 RH	Unidad	174988,50	174989,0000
2.2.111	REPUESTO (23) - TOPES DE GOMA DEL CAPOT DELANTERO 62840	Unidad	69995,50	69996,0000
2.2.114	REPUESTO (23) - REGILLA PLASTICO DEL DUCTO ENTRADA DE AIRE A LA CABINA 66803-6680	Unidad	612460,50	612461,0000
2.2.115	REPUESTO (24) - PARABRISA DE CRISTAL INASTILLABLE DELANTERO 72613	Unidad	1749887,50	1749888,0000
2.2.118	REPUESTO (23) - CEMENTO PARA MONTAJE DE PARABRISAS 72617 K	Unidad	146990,50	146991,0000
2.2.121	REPUESTO (23) - PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO 50177 LH	Unidad	734952,50	734953,0000
2.2.125	REPUESTO (23) - PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	1574898,50	1574899,0000
2.2.126	REPUESTO (24) - RADIADOR DE AGUA	Unidad	1749887,50	1749888,0000
2.2.127	REPUESTO (23) - EMBRAGUE VENTILADOR Y VENTILADOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	Unidad	1574898,50	1574899,0000
2.2.130	REPUESTO (23) - MANGUERA DEPURADOR DE AIRE CONECCION CON EL TURBO O TUBO DE A	Unidad	377275,50	377276,0000
2.2.131	REPUESTO (23) - RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	594961,50	594962,0000
2.2.133	REPUESTO (23) - RESERVORIO DE ACEITE DE LA DIRECCION HIDROULICA	Unidad	489968,50	489969,0000
2.2.135	REPUESTO (23) - BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1049932,50	1049933,0000
2.2.136	REPUESTO (23) - RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA CON MANGUERAS DE CO	Unidad	3849752,50	3849753,0000
2.2.138	REPUESTO (23) - BOCINA	Unidad	209986,50	209987,0000
2.2.141	REPUESTO (23) - CORREA DEL MOTOR	Unidad	157489,50	157490,0000
2.2.143	REPUESTO (23) - ELEMENTO FILTRO DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	342977,50	342978,0000
2.2.144	REPUESTO (23) - TOMA DE AIRE ELEVADA SNORKEL CON SUS CONECCIONES Y PRE FILTRO (A	Unidad	2449842,50	2449843,0000
2.2.147	REPUESTO (23) - LUZ COSTADO LATERAL CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	146990,50	146991,0000
2.2.150	REPUESTO (23) - CUBIERTA DE RUEDA	Unidad	472469,50	472470,0000
2.2.152	REPUESTO (23) - TASA DE RUEDA	Unidad	314979,50	314980,0000
2.2.156	REPUESTO (23) - AMORTIGUADOR DE SUSP DELANTERO	Unidad	454970,50	454971,0000
2.2.157	REPUESTO (23) - ROTULAS DE SUSP DELANTERO	Unidad	489968,50	489969,0000
2.2.159	REPUESTO (23) - CA?O DE BAJA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO	Unidad	454970,50	454971,0000
2.2.160	REPUESTO (23) - BARRA ESTABILIZADOR	Unidad	734952,50	734953,0000
2.2.163	REPUESTO (23) - MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	1889878,50	1889879,0000
2.2.165	REPUESTO (23) - CUBO DE ENCASTRE 4X4	Unidad	2449842,50	2449843,0000
2.2.167	REPUESTO (23) - HOJA DE ELASTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	342977,50	342978,0000
2.2.168	REPUESTO (23) - GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	174988,50	174989,0000

2.2.173		REPUESTO (23) - BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	297480,50	297481,0000
2.2.174		REPUESTO (23) - SOPORTE DE BATERIA	Unidad	209986,50	209987,0000
2.2.175		REPUESTO (23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	332478,50	332479,0000
2.2.176		REPUESTO (23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	332478,50	332479,0000
2.2.177		REPUESTO (23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO RH	Unidad	332478,50	332479,0000
2.2.180		REPUESTO (23) - SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	Unidad	489968,50	489969,0000
2.2.182		REPUESTO (23) - SOPORTE DEL MOTOR LADO IZQUIERDO	Unidad	489968,50	489969,0000
2.2.183		REPUESTO (23) - SOPORTE DE CAJA	Unidad	454970,50	454971,0000
2.2.184		REPUESTO (23) - CENTRALIZADOR DE CARDAN	Unidad	489968,50	489969,0000
2.2.185		REPUESTO (23) - ESPEJO RETROVISOR LADO DERECHO RH	Unidad	1197916,50	1197917,0000
2.2.186		REPUESTO (23) - ESPEJO RETROVISOR LADO IZQUIERO LH	Unidad	1197916,50	1197917,0000
2.2.189		REPUESTO (23) - SIFIN- SICLON DE LA ENTRADA DE AIRE AL DEPURADOR	Unidad	209986,50	209987,0000
2.2.190		REPUESTO (23) - COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	6369590,50	6369591,0000
1	78180201-001	SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA PARA VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET - SERVICIOS	Unidad	137838727,50	137838810,00
1.1.7		CAMBIAR (33)□ VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DERECHO RH 80300N	Unidad	98122,50	98123,0000
1.1.10		CAMBIAR (33)□ MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZQUIERDO 8070:	Unidad	98122,50	98123,0000
1.1.11		CAMBIAR (33)□ MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DERECHO 80700	Unidad	98122,50	98123,0000
1.1.17		PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	817687,50	817688,0000
1.1.20		CAMBIAR (33)□ PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	207147,50	207148,0000
1.1.21		ENCUADRAR (30)- PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	337977,50	337978,0000
1.1.25		ENCUADRAR (30)- PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	337977,50	337978,0000
1.1.26		CAMBIAR (33)□ PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	207147,50	207148,0000
1.1.31		CAMBIAR (33)□ GOMA DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82831 LH	Unidad	32707,50	32708,0000
1.1.32		CAMBIAR (33)□ GOMA DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82830 RH	Unidad	32707,50	32708,0000
1.1.33		CAMBIAR (33)□ VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82301 LH	Unidad	98122,50	98123,0000
1.1.35		CAMBIAR (33)□ VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO 82300 RH	Unidad	98122,50	98123,0000
1.1.36		CAMBIAR (33)□ GOMA DEL VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82335N LH	Unidad	32707,50	32708,0000
1.1.37		CAMBIAR (33)□ GOMA DEL VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO 82335M RH	Unidad	32707,50	32708,0000
1.1.38		CAMBIAR (33)□ MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRAS	Unidad	98122,50	98123,0000
1.1.39		CAMBIAR (33)□ MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRAS	Unidad	98122,50	98123,0000
1.1.40		CAMBIAR (33)□ TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 80901	Unidad	207147,50	207148,0000
1.1.44		CAMBIAR (33)□ BURLETE DE PUERTA LADO IZQUIERDO LH 80821	Unidad	32707,50	32708,0000
1.1.46		CAMBIAR (33)□ LLAVE ALZA Y BAJA DEL MECANISMO ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO LH 809	Unidad	98122,50	98123,0000
1.1.48		CAMBIAR (33)□ LLAVE ACCION MECANISMO LEVANTAVIDRIO TRASERO ELECTRICO RH 80960	Unidad	98122,50	98123,0000
1.1.50		PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAD	Unidad	447002,50	447003,0000
1.1.51		ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO IZQUIERDO	Unidad	337977,50	337978,0000
1.1.52		CAMBIAR (33)□ PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	337977,50	337978,0000
1.1.53		PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAD	Unidad	452453,50	452454,0000

1.1.54	PINTAR (32)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO DERECHO RH 7	Unidad	207147,50	207148,0000
1.1.55	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO DERECHO F	Unidad	337977,50	337978,0000
1.1.56	CAMBIAR (33) PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	337977,50	337978,0000
1.1.57	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZ	Unidad	452453,50	452454,0000
1.1.58	PINTAR (32)- PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZQUIERDO LH 7650	Unidad	207147,50	207148,0000
1.1.59	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZQUIERDO LH	Unidad	343428,50	343429,0000
1.1.60	CAMBIAR (33) PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZQUIERDO LH 765	Unidad	343428,50	343429,0000
1.1.61	CAMBIAR (33) PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO DERECHO RH 765	Unidad	343428,50	343429,0000
1.1.62	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO D	Unidad	447002,50	447003,0000
1.1.63	PINTAR (32)- PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO DERECHO RH 7650	Unidad	207147,50	207148,0000
1.1.64	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO DERECHO RH 7	Unidad	337977,50	337978,0000
1.1.65	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQUIERDO LH 7	Unidad	343428,50	343429,0000
1.1.66	PINTAR (32)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQUIERDO LH 7650	Unidad	207147,50	207148,0000
1.1.67	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZ	Unidad	447002,50	447003,0000
1.1.68	CAMBIAR (33) PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQUIERDO LH 765	Unidad	337977,50	337978,0000
1.1.69	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DERECHO RH	Unidad	337977,50	337978,0000
1.1.70	PINTAR (32)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DERECHO RH 765	Unidad	207147,50	207148,0000
1.1.71	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO I	Unidad	447002,50	447003,0000
1.1.72	CAMBIAR (33) PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DERECHO RH 76	Unidad	343428,50	343429,0000
1.1.74	PINTAR (32)- UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	337977,50	337978,0000
1.1.76	CAMBIAR (33) UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	817687,50	817688,0000
1.1.80	CAMBIAR (33) UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	817687,50	817688,0000
1.1.81	CAMBIAR (33) GOMA DE PUERTA DELANTERA LH 80831 - RH 80830	Unidad	32707,50	32708,0000
1.1.84	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- TECHO DE CABINA 73111	Unidad	1035737,50	1035738,0000
1.1.85	PULIR - TECHO DE CABINA 73111	Unidad	207147,50	207148,0000
1.1.86	ENCUADRAR (30)- TECHO DE CABINA 73111	Unidad	1362812,50	1362813,0000
1.1.87	CAMBIAR (33) BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO IZQUIERDO LH 73581 MA	Unidad	32707,50	32708,0000
1.1.88	CAMBIAR (33) BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO DERECHO LH 73580 MA	Unidad	32707,50	32708,0000
1.1.89	CAMBIAR (33) REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO TRASERO LH 78	Unidad	54512,50	54513,0000
1.1.92	CAMBIAR (33) GOMA DE VENTANA TRASERA 79710Y	Unidad	54512,50	54513,0000
1.1.97	ENCUADRAR (30)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 85	Unidad	228952,50	228953,0000
1.1.98	CAMBIAR (33) PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 8521	Unidad	228952,50	228953,0000
1.1.104	DESMONTAR (03)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	98122,50	98123,0000
1.1.106	REPARAR (28) - CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC-CS	Unidad	1717143,50	1717144,0000
1.1.107	PULIR (27) - CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC-CS	Unidad	207147,50	207148,0000
1.1.109	CAMBIAR (33) BURLETE DE PUERTA LADO DERECHO RH 80821	Unidad	32707,50	32708,0000
1.1.110	CAMBIAR (33) GOMA DE PUERTA DELANTERA LADO DERECHO RH 80831	Unidad	38158,50	38159,0000
1.1.111	CAMBIAR (33) VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO LH 80301N	Unidad	98122,50	98123,0000

1.2.1	REPARAR (34) - CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	1362812,50	1362813,0000
1.2.2	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	1362812,50	1362813,0000
1.2.5	MONTAR (03)- CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	207147,50	207148,0000
1.2.6	CAMBIAR (33) CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	207147,50	207148,0000
1.2.7	DESMONTAR (03)- CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	207147,50	207148,0000
1.2.8	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 9	Unidad	490612,50	490613,0000
1.2.9	ENCUADRAR (30)- LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 93311	Unidad	272562,50	272563,0000
1.2.10	PINTAR (32)- LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 93311	Unidad	190793,50	190794,0000
1.2.11	CAMBIAR (33) LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 93311	Unidad	272562,50	272563,0000
1.2.13	CAMBIAR (33) CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH	Unidad	272562,50	272563,0000
1.2.14	ENCUADRAR (30)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH	Unidad	272562,50	272563,0000
1.2.17	PINTAR (32)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 93301	Unidad	185342,50	185343,0000
1.2.18	ENCUADRAR (30)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 93	Unidad	272562,50	272563,0000
1.2.19	CAMBIAR (33) LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 93301	Unidad	272562,50	272563,0000
1.2.20	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500	Unidad	1362812,50	1362813,0000
1.2.21	CAMBIAR (33) PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500	Unidad	1362812,50	1362813,0000
1.2.22	ENCUADRAR (30)- PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500	Unidad	1362812,50	1362813,0000
1.2.23	PINTAR (32)- PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500	Unidad	534222,50	534223,0000
1.2.41	CAMBIAR (33) CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	207147,50	207148,0000
1.2.42	DESMONTAR (03)- CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	207147,50	207148,0000
1.2.46	MONTAR (03)- CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	337977,50	337978,0000
1.2.47	ENCUADRAR (30)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	163537,50	163538,0000
1.2.52	PINTAR (32)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH CABIN	Unidad	190793,50	190794,0000
1.2.53	ENCUADRAR (30)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH C	Unidad	272562,50	272563,0000
1.2.54	CAMBIAR (33) CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH CABI	Unidad	272562,50	272563,0000
1.2.55	ENCUADRAR (30)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 933	Unidad	272562,50	272563,0000
1.2.56	CAMBIAR (33) LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 93300	Unidad	272562,50	272563,0000
1.2.61	PINTAR (32)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH CABI	Unidad	207147,50	207148,0000
1.2.63	CAMBIAR (33) LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 93301	Unidad	272562,50	272563,0000
1.2.65	PINTAR (32)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 93301	Unidad	207147,50	207148,0000
1.2.66	ENCUADRAR (30)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 93	Unidad	272562,50	272563,0000
1.2.67	ENCUADRAR (30)- PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500 CABINA SIMPLE	Unidad	1362812,50	1362813,0000
1.2.68	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500 CABINA SIMPLE	Unidad	1362812,50	1362813,0000
1.2.71	CAMBIAR (33) EJE BISAGRAS DE TAPA REBATIBLE DE CARGA RH 90460 M	Unidad	207147,50	207148,0000
1.2.72	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	163537,50	163538,0000
1.2.74	ENCUADRAR (30)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	163537,50	163538,0000
1.2.77	CAMBIAR (33) CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	272562,50	272563,0000
1.2.78	ENCUADRAR (30)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	272562,50	272563,0000

1.2.79	PINTAR (32)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH	Unidad	207147,50	207148,0000
1.2.80	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	490612,50	490613,0000
1.2.81	CAMBIAR (33)⊠ LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 93300	Unidad	272562,50	272563,0000
1.2.82	ENCUADRAR (30)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 933	Unidad	272562,50	272563,0000
1.2.83	PINTAR (32)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO 93300	Unidad	207147,50	207148,0000
1.3.3	ENCUADRAR (30)- BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	1362812,50	1362813,0000
1.3.4	PINTAR (32)- BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	272562,50	272563,0000
1.3.6	ENCUADRAR (30)- CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAROS Y PARR	Unidad	337977,50	337978,0000
1.3.11	ENCUADRAR (30)- TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	337977,50	337978,0000
1.3.14	ENCUADRAR (30)- PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCESORIOS DE	Unidad	337977,50	337978,0000
1.3.20	ENCUADRAR (30)- GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	337977,50	337978,0000
1.3.24	ENCUADRAR (30)- GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	337977,50	337978,0000
1.3.45	ENCUADRAR (30)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDO	Unidad	408843,50	408844,0000
1.3.46	CAMBIAR (33)⊠ REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDO 64	Unidad	408843,50	408844,0000
1.3.47	REPARAR (34) - CERRADURA DE CAPOT COMPLETO 65601	Unidad	207147,50	207148,0000
1.3.52	ENCUADRAR (30)- CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	272562,50	272563,0000
1.3.53	CAMBIAR (33)⊠ CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	272562,50	272563,0000
1.3.61	CAMBIAR (33)⊠ DUCTO METALICO, DEL AIRE Y ALOJAMIENTO DEL MECANISM LIMPIA PARAB	Unidad	207147,50	207148,0000
1.3.64	CAMBIAR (33)⊠ PARABRISA DE CRISTAL INASTILLABLE DELANTERO 72613	Unidad	316172,50	316173,0000
1.3.65	PINTAR (32)- CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	447002,50	447003,0000
1.3.66	ENCUADRAR (30)- CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	447002,50	447003,0000
1.3.70	REPARAR (34) - CUBRE PROTECTOR DE CARTER 50810 M	Unidad	207147,50	207148,0000
1.3.74	CAMBIAR (33)⊠ PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	817687,50	817688,0000
1.3.77	ENCUADRAR (30)- TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	1035737,50	1035738,0000
1.3.78	CAMBIAR (33)⊠ TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	817687,50	817688,0000
1.3.79	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	1035737,50	1035738,0000
1.3.80	PINTAR (32)- CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	1035737,50	1035738,0000
1.3.81	ENCUADRAR (30)- CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	1035737,50	1035738,0000
1.3.87	CAMBIAR (33)⊠ ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	32707,50	32708,0000
1.3.88	MONTAR (03)- ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	32707,50	32708,0000
1.3.89	DESMONTAR (03)- ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	32707,50	32708,0000
1.3.91	CAMBIAR (33)⊠ SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	68140,50	68141,0000
1.3.95	REPARAR (34) - PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.1	CAMBIAR (33)⊠ RADIADOR DE AGUA	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.2	CAMBIAR (33)⊠ EMBRAGUE VENTILADOR Y VENTILADOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACION D	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.3	CAMBIAR (33)⊠ DEFLECTOR DE AIRE DEL VENTILADOR Y RADIADOR DEL MOTOR	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.4	CAMBIAR (33)⊠ BOMBA DE AGUA	Unidad	316172,50	316173,0000
1.4.9	CAMBIAR (33)⊠ SERVO FRENO	Unidad	207147,50	207148,0000

1.4.10	CAMBIAR (33)⊠ BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.12	CAMBIAR (33)⊠ CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	190793,50	190794,0000
1.4.15	CAMBIAR (33)⊠ POLEA DAMPER DEL CIGUE?AL	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.20	CAMBIAR (33)⊠ BATERIA DE 12 V 90 AH LIBRE MANTENIMIENTO	Unidad	32707,50	32708,0000
1.4.21	CAMBIAR (33)⊠ FARO DELANTERO ALTA Y BAJA COMPLETO	Unidad	98122,50	98123,0000
1.4.23	CAMBIAR (33)⊠ CA?O DE ALTA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.25	CAMBIAR (33)⊠ CUBIERTA DE RUEDA	Unidad	32707,50	32708,0000
1.4.27	CAMBIAR (33)⊠ LLANTA DE RUEDA	Unidad	32707,50	32708,0000
1.4.29	CAMBIAR (33)⊠ PARRILLA INFERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.30	CAMBIAR (33)⊠ PARRILLA SUPERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.31	REPARAR (34} - PORTA MASA DELANTERA DE RUEDA LH - RH	Unidad	272562,50	272563,0000
1.4.32	CAMBIAR (33)⊠ PORTA MASA DELANTERA DE RUEDA LH - RH	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.34	CAMBIAR (33)⊠ ROTULAS DE SUSP DELANTERO	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.35	CAMBIAR (33)⊠ BARRA DE TORSION DE SUSP DELANTERO	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.36	CAMBIAR (33)⊠ CA?O DE BAJA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.46	CAMBIAR (33)⊠ MASO DE ELASTICO TRASERO DE SUSPENSIAN	Unidad	278013,50	278014,0000
1.4.55	REPARAR (34} - BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	278013,50	278014,0000
1.4.56	CAMBIAR (33)⊠ BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.57	REPARAR (34} - SOPORTE DE BATERIA	Unidad	337977,50	337978,0000
1.4.59	CAMBIAR (33)⊠ SOPORTE DE BATERIA	Unidad	272562,50	272563,0000
1.4.60	REPARAR (34} - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.62	REPARAR (34} - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.64	REPARAR (34} - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO RH	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.67	REPARAR (34} - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.75	CAMBIAR (33)⊠ COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	207147,50	207148,0000
1.4.76	REPARAR (34} - COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	817687,50	817688,0000
1.4.77	CAMBIAR (33)⊠ CARCAZA Y TAPA DEPURADOR DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	207147,50	207148,0000
2.1.5	REPUESTO (23) - MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZQUIERDO 807	Unidad	817687,50	817688,0000
2.1.6	REPUESTO (23) - MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DERECHO 8070	Unidad	817687,50	817688,0000
2.1.9	REPUESTO (23) - PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO 80671 LH	Unidad	207147,50	207148,0000
2.1.11	REPUESTO (23) - PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO DERECHO 80670 RH	Unidad	207147,50	207148,0000
2.1.14	REPUESTO (23) - MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO IZQUIERDO TRASERO 82606 LH	Unidad	272562,50	272563,0000
2.1.15	REPUESTO (23) - MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO DERECHO TRASERO 82605 RH	Unidad	272562,50	272563,0000
2.1.18	REPUESTO (23) - GOMA DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82831 LH	Unidad	381587,50	381588,0000
2.1.19	REPUESTO (23) - GOMA DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82830 RH	Unidad	337977,50	337978,0000
2.1.21	REPUESTO (23) - GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO 80217 RH	Unidad	408843,50	408844,0000
2.1.25	REPUESTO (23) - MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRA	Unidad	1471837,50	1471838,0000
2.1.27	REPUESTO (23) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 80901	Unidad	1390068,50	1390069,0000

2.1.28	REPUESTO (23) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 80900	Unidad	1362812,50	1362813,0000
2.1.33	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	3107212,50	3107213,0000
2.1.37	REPUESTO (23) - UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	844943,50	844944,0000
2.1.41	REPUESTO (23) - BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO IZQUIERDO LH 73581 MA	Unidad	272562,50	272563,0000
2.1.42	REPUESTO (23) - BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO DERECHO LH 73580 MA	Unidad	272562,50	272563,0000
2.1.47	REPUESTO (23) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO IZQUIERDO 85	Unidad	926712,50	926713,0000
2.1.48	REPUESTO (23) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO DERECHO 852	Unidad	817687,50	817688,0000
2.1.50	REPUESTO (23) - PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	2562087,50	2562088,0000
2.1.51	REPUESTO (23) - BURLETE DE PUERTA LADO DERECHO RH 80821	Unidad	207147,50	207148,0000
2.1.52	REPUESTO (23) - GOMA DE PUERTA DELANTERA LADO DERECHO RH 80831	Unidad	272562,50	272563,0000
2.1.54	REPUESTO (23) - CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	11175062,50	11175063,0000
2.1.56	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH	Unidad	1362812,50	1362813,0000
2.1.59	REPUESTO (23) - PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500	Unidad	1362812,50	1362813,0000
2.1.62	REPUESTO (23) - PROTECTOR DE CABINA Y CRISTAL TRASERO 93100	Unidad	1035737,50	1035738,0000
2.1.63	REPUESTO (23) - PORTA ESCALERA O ANTI BUELCO DELANTERO DE CARROCERIA 98410	Unidad	908541,50	908542,0000
2.1.64	REPUESTO (23) - JEGO COMPLETO DE DE TACOS DE CARROCERIA 95540- 95189-95180-9518	Unidad	735918,50	735919,0000
2.1.71	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH CA	Unidad	4197462,50	4197463,0000
2.1.72	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO 933	Unidad	4088437,50	4088438,0000
2.1.73	REPUESTO (23) - PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500 CABINA SIMPLE	Unidad	1362812,50	1362813,0000
2.1.74	REPUESTO (23) - EJE BISAGRAS DE TAPA REBATIBLE DE CARGA RH 90460 M	Unidad	272562,50	272563,0000
2.1.75	REPUESTO (23) - PICAPORTE DE CERRADURA DE PUERTA TRASERA DE CARROCERIA 93803	Unidad	163537,50	163538,0000
2.1.76	REPUESTO (23) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERECHO RH 9	Unidad	817687,50	817688,0000
2.1.81	REPUESTO (23) - ANCLAJE DE LA PARRILLA FRONTAL 62300E- 62300EB- 62303F	Unidad	272562,50	272563,0000
2.1.86	REPUESTO (23) - GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	2044218,50	2044219,0000
2.1.90	REPUESTO (23) - BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELANTERO LH 6391	Unidad	272562,50	272563,0000
2.1.92	REPUESTO (23) - BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELANTERO RH 6391	Unidad	272562,50	272563,0000
2.1.93	REPUESTO (23) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO	Unidad	1362812,50	1362813,0000
2.1.94	REPUESTO (23) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO DERECHO 6	Unidad	1362812,50	1362813,0000
2.1.95	REPUESTO (23) - BASE SOPORTE FILTRO DE COMBUSTIBLE 16419 W	Unidad	817687,50	817688,0000
2.1.96	REPUESTO (23) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR COMPLETO	Unidad	817687,50	817688,0000
2.1.97	REPUESTO (23) - SOPORTE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 64882 M	Unidad	817687,50	817688,0000
2.1.98	REPUESTO (23) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO IZQUIERDO 6	Unidad	817687,50	817688,0000
2.1.102	REPUESTO (23) - PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	2016962,50	2016963,0000
2.1.104	REPUESTO (23) - SEGUROS PINCHES DEL AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 65	Unidad	98122,50	98123,0000
2.1.105	REPUESTO (23) - BISAGRA DE CAPOT LADO IZQUIERDO LH 65401 - 65400 RH	Unidad	98122,50	98123,0000
2.1.108	REPUESTO (23) - DUCTO METALICO, DEL AIRE Y ALOJAMIENTO DEL MECANISM LIMPIA PARA	Unidad	1362812,50	1362813,0000
2.1.110	REPUESTO (24) - PARABRISA DE CRISTAL INASTILLABLE DELANTERO 72613	Unidad	1062993,50	1062994,0000
2.1.111	REPUESTO (23) - GOMA DE PARABRISAS 72616	Unidad	774077,50	774078,0000

2.1.112	REPUESTO (23) - CUBRE PROTECTOR DE CARTER 50810 M	Unidad	844943,50	844944,0000
2.1.113	REPUESTO (23) - CEMENTO PARA MONTAJE DE PARABRISAS 72617 K	Unidad	163537,50	163538,0000
2.1.116	REPUESTO (23) - PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO 50177 LH	Unidad	844943,50	844944,0000
2.1.118	REPUESTO (23) - ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	1062993,50	1062994,0000
2.1.122	REPUESTO (23) - EMBRAGUE VENTILADOR Y VENTILADOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	Unidad	1253787,50	1253788,0000
2.1.125	REPUESTO (23) - MANGUERA DEPURADOR DE AIRE CONECCION CON EL TURBO O TUBO DE /	Unidad	408843,50	408844,0000
2.1.129	REPUESTO (23) - SERVO FRENO	Unidad	2453062,50	2453063,0000
2.1.130	REPUESTO (23) - BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	953968,50	953969,0000
2.1.131	REPUESTO (23) - RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA CON MANGUERAS DE CO	Unidad	4224718,50	4224719,0000
2.1.133	REPUESTO (23) - BOCINA	Unidad	207147,50	207148,0000
2.1.134	REPUESTO (23) - ALTERNADOR	Unidad	2671112,50	2671113,0000
2.1.135	REPUESTO (23) - POLEA DAMPER DEL CIG?E?AL	Unidad	1390068,50	1390069,0000
2.1.137	REPUESTO (23) - TENSOR COMPLETO DE LA CORREA	Unidad	425197,50	425198,0000
2.1.138	REPUESTO (23) - ELEMENTO FILTRO DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	381587,50	381588,0000
2.1.140	REPUESTO (23) - BATERIA DE 12 V 90 AH LIBRE MANTENIMIENTO	Unidad	408843,50	408844,0000
2.1.141	REPUESTO (24) - FARO DELANTERO ALTA Y BAJA COMPLETO	Unidad	953968,50	953969,0000
2.1.142	REPUESTO (23) - LUZ COSTADO LATERAL CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	168988,50	168989,0000
2.1.147	REPUESTO (23) - TASA DE RUEDA	Unidad	343428,50	343429,0000
2.1.148	REPUESTO (23) - PARRILLA INFERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	1035737,50	1035738,0000
2.1.149	REPUESTO (23) - PARRILLA SUPERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	1390068,50	1390069,0000
2.1.151	REPUESTO (23) - AMORTIGUADOR DE SUSP DELANTERO	Unidad	490612,50	490613,0000
2.1.153	REPUESTO (23) - BARRA DE TORSION DE SUSP DELANTERO	Unidad	1362812,50	1362813,0000
2.1.154	REPUESTO (23) - CA?O DE BAJA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO	Unidad	490612,50	490613,0000
2.1.155	REPUESTO (23) - BARRA ESTABILIZADOR	Unidad	817687,50	817688,0000
2.1.157	REPUESTO (23) - BRAZO DE DIRECCION CON EXTREMOS MONTADO	Unidad	1035737,50	1035738,0000
2.1.158	REPUESTO (23) - MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	2125987,50	2125988,0000
2.1.161	REPUESTO (23) - MASO DE ELASTICO TRASERO DE SUSPENSIAN	Unidad	1035737,50	1035738,0000
2.1.162	REPUESTO (23) - HOJA DE ELASTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	381587,50	381588,0000
2.1.163	REPUESTO (23) - GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	207147,50	207148,0000
2.1.164	REPUESTO (23) - PALETA VENTILADOR	Unidad	408843,50	408844,0000
2.1.165	REPUESTO (23) - VENTILADOR CON MOTOR ELICTRICO Y SOPORTE	Unidad	2453062,50	2453063,0000
2.1.166	REPUESTO (23) - FUSILERA CON TAPA MONTADO EN LA CABIDAD DEL MOTOR	Unidad	1362812,50	1362813,0000
2.1.167	REPUESTO (23) - TAPA FUSILERA	Unidad	207147,50	207148,0000
2.1.169	REPUESTO (23) - SOPORTE DE BATERIA	Unidad	163537,50	163538,0000
2.1.170	REPUESTO (23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	272562,50	272563,0000
2.1.171	REPUESTO (23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	272562,50	272563,0000
2.1.172	REPUESTO (23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO RH	Unidad	272562,50	272563,0000
2.1.173	REPUESTO (23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	272562,50	272563,0000

2.1.178	REPUESTO (23) - SOPORTE DE CAJA	Unidad	490612,50	490613,0000
2.1.180	REPUESTO (23) - ESPEJO RETROVISOR LADO DERECHO RH	Unidad	1362812,50	1362813,0000
2.1.181	REPUESTO (23) - ESPEJO RETROVISOR LADO IZQUIERO LH	Unidad	1362812,50	1362813,0000
2.1.184	REPUESTO (23) - SIFIN- SICLON DE LA ENTRADA DE AIRE AL DEPURADOR	Unidad	98122,50	98123,0000
2.1.186	REPUESTO (23) - CARCAZA Y TAPA DEPURADOR DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	1390068,50	1390069,0000
1	76180201-001 SERVICIO DE CHAPERÍA Y PINTURA PARA VEHÍCULOS DE LA MARCA VOLKWAGEN - SERVICIO	Unidad	12183801,50	12183802,00
1.1.1	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	986416,50	986417,0000
1.1.2	PINTAR (32)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	830666,50	830667,0000
1.1.4	MONTAR (03)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	207666,50	207667,0000
1.1.5	DESMONTAR (03)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	207666,50	207667,0000
1.1.6	CAMBIAR (33) PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	207666,50	207667,0000
1.1.10	CAMBIAR (33) MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZQUIERDO 8070:	Unidad	207666,50	207667,0000
1.1.11	CAMBIAR (33) MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DERECHO 80700	Unidad	207666,50	207667,0000
1.1.12	CAMBIAR (33) MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO IZUIERDO LH 8060	Unidad	207666,50	207667,0000
1.1.14	CAMBIAR (33) PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO 80671 LH	Unidad	207666,50	207667,0000
1.1.15	CAMBIAR (33) GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO 80839 LH	Unidad	207666,50	207667,0000
1.1.16	CAMBIAR (33) PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO DERECHO 80670 RH	Unidad	207666,50	207667,0000
1.1.21	CAMBIAR (33) BURLETE DE PUERTA LADO IZQUIERDO LH 80821	Unidad	129791,50	129792,0000
1.1.22	REPARAR (34) - LLAVE ALZA Y BAJA DEL MECANISMO ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO LH 809	Unidad	674916,50	674917,0000
1.1.58	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	986416,50	986417,0000
1.1.59	PINTAR (32)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	830666,50	830667,0000
1.1.61	MONTAR (03)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	207666,50	207667,0000
1.1.62	DESMONTAR (03)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	207666,50	207667,0000
1.1.63	CAMBIAR (33) PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	207666,50	207667,0000
1.2.1	CAMBIAR (33) CARROCERIA METALICCHAPA 18 MILIMETROS DE ESPESPOPOR M2	Unidad	207666,50	207667,0000
1.2.5	ENCUADRAR (30)- CARROCERIA METALICA DE CHAPA 18 MILIMETROS DE ESPESPOR POR M2	Unidad	207666,50	207667,0000
1.2.16	CAMBIAR (33) - AISLAMIENTO TERMICO DE HABITACULO PARA RESGUARDO DEL OPERADOR	Unidad	207666,50	207667,0000
1.3.1	CAMBIAR (33) GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	986416,50	986417,0000
1.3.4	CAMBIAR (33) GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	986416,50	986417,0000
1.3.7	CAMBIAR (33) COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO LH 63131	Unidad	285541,50	285542,0000
1.3.8	CAMBIAR (33) COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO RH 63130	Unidad	285541,50	285542,0000
1.3.9	CAMBIAR (33) DUCTO METALICO, DEL AIRE Y ALOJAMIENTO DEL MECANISM LIMPIA PARAB	Unidad	441291,50	441292,0000
1.3.11	CAMBIAR (33) REGILLA PLASTICO DEL DUCTO ENTRADA DE AIRE A LA CABINA 66803-66802	Unidad	254391,50	254392,0000
1.3.13	PINTAR (32)- CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	830666,50	830667,0000
1.3.14	ENCUADRAR (30)- CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	830666,50	830667,0000
1.3.17	CAMBIAR (33) CUBRE PROTECTOR DE CARTER 50810 M	Unidad	254391,50	254392,0000
1.3.26	REPARAR (34) - ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	1453666,50	1453667,0000
1.3.30	ENCUADRAR (30)- ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	986416,50	986417,0000

1.3.31	CAMBIAR (33)⊠ SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	129791,50	129792,0000
1.3.32	ENCUADRAR (30)- SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	129791,50	129792,0000
1.3.33	REPARAR (34) - SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	129791,50	129792,0000
1.3.34	CAMBIAR (33)⊠ PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	114216,50	114217,0000
1.4.1	CAMBIAR (33)⊠ RADIADOR DE AGUA	Unidad	363416,50	363417,0000
1.4.11	CAMBIAR (33)⊠ RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDROULICA CON MANGUERAS DE CON	Unidad	830666,50	830667,0000
1.4.12	CAMBIAR (33)⊠ CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	363416,50	363417,0000
1.4.15	CAMBIAR (33)⊠ POLEA DAMPER DEL CIGUE?AL	Unidad	830666,50	830667,0000
1.4.22	CAMBIAR (33)⊠ LUZ COSTADO LATERAL CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	129791,50	129792,0000
1.4.24	CAMBIAR (33)⊠ FAROS TRASEROS CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	129791,50	129792,0000
1.4.29	CAMBIAR (33)⊠ PARRILLA INFERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	674916,50	674917,0000
1.4.30	CAMBIAR (33)⊠ PARRILLA SUPERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	674916,50	674917,0000
1.4.33	CAMBIAR (33)⊠ AMORTIGUADOR DE SUSP DELANTERO	Unidad	441291,50	441292,0000
1.4.35	CAMBIAR (33)⊠ BARRA DE TORSION DE SUSP DELANTERO	Unidad	441291,50	441292,0000
1.4.37	CAMBIAR (33)⊠ BARRA ESTABILIZADOR	Unidad	441291,50	441292,0000
1.4.40	REPARAR (34) - MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	1765166,50	1765167,0000
1.4.42	PULIR - DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	830666,50	830667,0000
1.4.46	CAMBIAR (33)⊠ MASO DE ELASTICO TRASERO DE SUSPENSIAN	Unidad	1142166,50	1142167,0000
1.4.50	CAMBIAR (33)⊠ PALETA VENTILADOR	Unidad	129791,50	129792,0000
1.4.51	CAMBIAR (33)⊠ VENTILADOR CON MOTOR ELICTRICO Y SOPORTE	Unidad	285541,50	285542,0000
1.4.53	REPARAR (34) - FUSILERA CON TAPA MONTADO EN LA CABIDAD DEL MOTOR	Unidad	752791,50	752792,0000
1.4.54	CAMBIAR (33)⊠ TAPA FUSILERA	Unidad	441291,50	441292,0000
1.4.56	CAMBIAR (33)⊠ BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	363416,50	363417,0000
1.4.58	MONTAR (03)- SOPORTE DE BATERIA	Unidad	207666,50	207667,0000
1.4.66	CAMBIAR (33)⊠ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	285541,50	285542,0000
2	78180201-001 SERVICIO DE CHAPERÍA Y PINTURA PARA VEHÍCULOS DE LA MARCA VOLKWAGEN - REPUESTO	Unidad	251909511,50	251909526,00
2.1.5	REPUESTO (23) - MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZQUIERDO 807	Unidad	986416,50	986417,0000
2.1.6	REPUESTO (23) - MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DERECHO 8070	Unidad	986416,50	986417,0000
2.1.8	REPUESTO (23) - MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO DERECHO RH 806	Unidad	207666,50	207667,0000
2.1.22	REPUESTO (23) - TECHO DE CABINA 73111	Unidad	6126166,50	6126167,0000
2.1.25	REPUESTO (24) - VIDRIO DE VENTANA TRASERA 79713Y	Unidad	1375791,50	1375792,0000
2.1.35	REPUESTO (23) - GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	4412916,50	4412917,0000
2.1.36	REPUESTO (23) - GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	4412916,50	4412917,0000
2.1.42	REPUESTO (24) - GOMA DE PARABRISAS 72616	Unidad	1297916,50	1297917,0000
2.1.47	REPUESTO (23) - SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH - 62671 P LH	Unidad	1142166,50	1142167,0000
2.1.52	REPUESTO (23) - BOMBA DE AGUA	Unidad	4412916,50	4412917,0000
2.1.54	REPUESTO (23) - RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	1453666,50	1453667,0000
2.1.55	REPUESTO (23) - RESERVORIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	Unidad	1453666,50	1453667,0000

2.1.63	REPUESTO (23) - POLEA DAMPER DEL CIG?E?AL	Unidad	2232416,50	2232417,0000
2.1.66	REPUESTO (23) - ELEMENTO FILTRO DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	441291,50	441292,0000
2.1.67	REPUESTO (23) - TOMA DE AIRE ELEVADA SNORKEL CON SUS CONECCIONES Y PRE FILTRO (A	Unidad	830666,50	830667,0000
2.1.78	REPUESTO (23) - PORTA MASA DELANTERA DE RUEDA LH - RH	Unidad	4490791,50	4490792,0000
2.1.84	REPUESTO (23) - BIELETA D ESTABILIZADOR	Unidad	534741,50	534742,0000
2.1.85	REPUESTO (23) - BRAZO DE DIRECCION CON EXTREMOS MONTADO	Unidad	1453666,50	1453667,0000
2.1.87	REPUESTO (23) - DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	5035916,50	5035917,0000
2.1.89	REPUESTO (23) - MASO DE ELASTICO TRASERO DE SUSPENSIAN	Unidad	5970416,50	5970417,0000
2.1.91	REPUESTO (23) - GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	363416,50	363417,0000
2.1.92	REPUESTO (23) - PALETA VENTILADOR	Unidad	1453666,50	1453667,0000
2.1.96	REPUESTO (23) - BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	674916,50	674917,0000
2.1.98	REPUESTO (23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECHO RH	Unidad	1453666,50	1453667,0000
2.1.99	REPUESTO (23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	1453666,50	1453667,0000
2.1.101	REPUESTO (23) - SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	Unidad	1500391,50	1500392,0000
2.1.104	REPUESTO (23) - SOPORTE DE CAJA	Unidad	1500391,50	1500392,0000
2.1.109	REPUESTO (23) - UNION UNIVERSAL O CRUCETA O MANCHON DE DIRECCION	Unidad	830666,50	830667,0000
2.1.110	REPUESTO (23) - SIFIN- SICLON DE LA ENTRADA DE AIRE AL DEPURADOR	Unidad	5970416,50	5970417,0000