COMANDO DE LA FUERZA AEREA

COMITÉ DE EVALUACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras

UNIDAD RESPONSABLE 311 - PRIMERA BRIGADA

Lote N° 1 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca Brother

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		G & B	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710 Rotulado N° 6286 ubicado en el Departamento de Administración y Finanzas**																	
1.1		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	500	500	47.836	47.836	46.000	46.000	10.000	10.000	1.000	1.000	47.816	47.816	2.000	2.000
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	500	500	43.166	43.166	42.000	42.000	10.000	10.000	60.000	60.000	45.166	45.166	2.000	2.000
1.3		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	133.000	133.000	132.000	132.000	180.000	180.000	180.000	180.000	133.000	133.000	150.000	150.000
1.4		Cambio de zócalo de transferencia	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	37.333	37.333	36.000	36.000	50.000	50.000	1.000	1.000	37.333	37.333	2.000	2.000
1.5		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	25.666	25.666	24.000	24.000	17.000	17.000	10.000	10.000	25.666	25.666	10.000	10.000
1.6		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	32.666	32.666	31.000	31.000	20.000	20.000	1.000	1.000	32.666	32.666	2.000	2.000
1.7		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	53.666	53.666	52.000	52.000	60.000	60.000	30.000	30.000	53.666	53.666	100.000	100.000
1.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	37.333	37.333	36.000	36.000	30.000	30.000	25.000	25.000	37.333	37.333	30.000	30.000
1.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	42.000	42.000	41.000	41.000	40.000	40.000	1.000	1.000	42.000	42.000	30.000	30.000
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710 Rotulado N° 6287 ubicado en el Departamento de Administración y Finanzas**																	
2.1		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	500	500	47.836	47.836	46.000	46.000	10.000	10.000	1.000	1.000	47.836	47.836	2.000	2.000
2.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	500	500	43.166	43.166	42.000	42.000	10.000	10.000	60.000	60.000	45.166	45.166	2.000	2.000
2.3		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	133.000	133.000	132.000	132.000	180.000	180.000	180.000	180.000	133.000	133.000	150.000	150.000
2.4		Cambio de zócalo de transferencia	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	37.333	37.333	36.000	36.000	50.000	50.000	1.000	1.000	37.333	37.333	2.000	2.000
2.5		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	25.666	25.666	24.000	24.000	17.000	17.000	10.000	10.000	25.666	25.666	10.000	10.000
2.6		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	32.666	32.666	31.000	31.000	20.000	20.000	1.000	1.000	32.666	32.666	2.000	2.000
2.7		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	53.666	53.666	52.000	52.000	60.000	60.000	30.000	30.000	53.666	53.666	100.000	100.000
2.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	37.333	37.333	36.000	36.000	30.000	30.000	25.000	25.000	37.333	37.333	30.000	30.000
2.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	42.000	42.000	41.000	41.000	40.000	40.000	1.000	1.000	42.000	42.000	30.000	30.000
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710 Rotulado N° 6288 ubicado en el Departamento de Administración y Finanzas**																	
3.1		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	500	500	47.836	47.836	46.000	46.000	10.000	10.000	1.000	1.000	47.836	47.836	2.000	2.000
3.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	500	500	43.166	43.166	42.000	42.000	10.000	10.000	60.000	60.000	45.166	45.166	2.000	2.000
3.3		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	133.000	133.000	132.000	132.000	180.000	180.000	180.000	180.000	133.000	133.000	150.000	150.000
3.4		Cambio de zócalo de transferencia	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	37.333	37.333	36.000	36.000	50.000	50.000	1.000	1.000	37.333	37.333	2.000	2.000
3.5		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	25.666	25.666	24.000	24.000	17.000	17.000	10.000	10.000	25.666	25.666	10.000	10.000
3.6		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	32.666	32.666	31.000	31.000	20.000	20.000	1.000	1.000	32.666	32.666	2.000	2.000
3.7		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	53.666	53.666	52.000	52.000	60.000	60.000	30.000	30.000	53.666	53.666	100.000	100.000
3.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	37.333	37.333	36.000	36.000	30.000	30.000	25.000	25.000	37.333	37.333	30.000	30.000
3.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	42.000	42.000	41.000	41.000	40.000	40.000	1.000	1.000	42.000	42.000	30.000	30.000
4	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710 Rotulado N° 6289 ubicado en el Departamento de Administración y Finanzas**																	
4.1		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	500	500	47.836	47.836	46.000	46.000	10.000	10.000	1.000	1.000	47.836	47.836	2.000	2.000
4.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	500	500	43.166	43.166	42.000	42.000	10.000	10.000	60.000	60.000	45.166	45.166	2.000	2.000

4.3		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	133.000	133.000	132.000	132.000	180.000	180.000	180.000	180.000	133.000	133.000	150.000	150.000
4.4		Cambio de zócalo de transferencia	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	37.333	37.333	36.000	36.000	50.000	50.000	1.000	1.000	37.333	37.333	2.000	2.000
4.5		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	25.666	25.666	24.000	24.000	17.000	17.000	10.000	10.000	25.666	25.666	10.000	10.000
4.6		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	32.666	32.666	31.000	31.000	20.000	20.000	1.000	1.000	32.666	32.666	2.000	2.000
4.7		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	53.666	53.666	52.000	52.000	60.000	60.000	30.000	30.000	53.666	53.666	100.000	100.000
4.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	37.333	37.333	36.000	36.000	30.000	30.000	25.000	25.000	37.333	37.333	30.000	30.000
4.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	42.000	42.000	41.000	41.000	40.000	40.000	1.000	1.000	42.000	42.000	30.000	30.000
5	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710 Rotulado N° 6290 ubicado en el Departamento de Administración y Finanzas**																	
5.1		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	500	500	47.836	47.836	46.000	46.000	10.000	10.000	1.000	1.000	47.836	47.836	2.000	2.000
5.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	500	500	43.166	43.166	42.000	42.000	10.000	10.000	60.000	60.000	45.166	45.166	2.000	2.000
5.3		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	133.000	133.000	132.000	132.000	180.000	180.000	180.000	180.000	133.000	133.000	150.000	150.000
5.4		Cambio de zócalo de transferencia	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	37.333	37.333	36.000	36.000	50.000	50.000	1.000	1.000	37.333	37.333	2.000	2.000
5.5		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	25.666	25.666	24.000	24.000	17.000	17.000	10.000	10.000	25.666	25.666	10.000	10.000
5.6		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	32.666	32.666	31.000	31.000	20.000	20.000	1.000	1.000	32.666	32.666	2.000	2.000
5.7		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	53.666	53.666	52.000	52.000	60.000	60.000	30.000	30.000	53.666	53.666	100.000	100.000
5.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	37.333	37.333	36.000	36.000	30.000	30.000	25.000	25.000	37.333	37.333	30.000	30.000
5.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	42.000	42.000	41.000	41.000	40.000	40.000	1.000	1.000	42.000	42.000	30.000	30.000
Total Lote N° 1						**1.855.000**		**2.263.330**		**2.200.000**		**2.085.000**		**1.545.000**		**2.273.310**		**1.640.000**	

Lote N° 2 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca CANON						INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		G & B	
Item	**Código**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024 Rotulado N° 6143 ubicado en la Ayudantía de la IBA**																	
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	245.000	245.000	244.000	244.000	345.000	345.000	180.000	180.000	245.000	245.000	120.000	120.000
1.2		Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	84.000	84.000	83.000	83.000	117.000	117.000	1.000	1.000	84.000	84.000	50.000	50.000
1.3		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	51.333	51.333	52.000	52.000	70.000	70.000	60.000	60.000	51.333	51.333	50.000	50.000
1.4		Cambio de módulo de copiado	1	Unidad	Evento	350.000	350.000	291.666	291.666	290.000	290.000	411.000	411.000	1.000	1.000	291.666	291.666	2.000	2.000
1.5		Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	184.333	184.333	183.000	183.000	258.000	258.000	1.000	1.000	184.333	184.333	150.000	150.000
1.6		Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	60.666	60.666	59.000	59.000	83.000	83.000	60.000	60.000	60.666	60.666	30.000	30.000
1.7		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	39.666	39.666	38.000	38.000	51.000	51.000	25.000	25.000	39.666	39.666	20.000	20.000
1.8		Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	95.666	95.666	94.000	94.000	131.000	131.000	150.000	150.000	95.666	95.666	2.000	2.000
1.9		Cambio de fil	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	189.000	189.000	188.000	188.000	274.000	274.000	250.000	250.000	189.000	189.000	150.000	150.000
Total Lote N° 2						**1.040.000**		**1.241.330**		**1.231.000**		**1.740.000**		**728.000**		**1.241.330**		**574.000**	

Lote N° 3: **Mant. Y Repar. De Impresora marca HP**						INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		G & B	
Item	**Código**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora HP LASER JET 1536. Rotulado N° 6215 ubicado en el GTA**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	84.000	84.000	83.000	83.000	117.000	117.000	80.000	80.000	84.000	84.000	20.000	20.000
1.2		Cambio del módulo de impresión	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	291.666	291.666	290.000	290.000	406.000	406.000	180.000	180.000	292.000	292.000	200.000	200.000
1.3		Kit fusor	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	315.000	315.000	314.000	314.000	440.000	440.000	150.000	150.000	315.000	315.000	300.000	300.000
2	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora HP LASER JET 1536. Rotulado N° 6216 ubicado en el GATE**																	
2.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	84.000	84.000	83.000	83.000	117.000	117.000	80.000	80.000	84.000	84.000	20.000	20.000
2.2		Cambio del módulo de impresión	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	291.666	291.666	290.000	290.000	406.000	406.000	180.000	180.000	292.000	292.000	200.000	200.000
2.3		Kit fusor	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	315.000	315.000	314.000	314.000	440.000	440.000	150.000	150.000	315.000	315.000	300.000	300.000
3	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora HP LASER JET 1536. Rotulado N° 6217 ubicado en la DAF**																	
3.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	84.000	84.000	83.000	83.000	117.000	117.000	80.000	80.000	84.000	84.000	20.000	20.000

3.2		Cambio del módulo de impresión	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	291.666	291.666	290.000	290.000	406.000	406.000	180.000	180.000	292.000	292.000	200.000	200.000
3.3		Kit fusor	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	315.000	315.000	314.000	314.000	440.000	440.000	150.000	150.000	315.000	315.000	300.000	300.000
Total Lote N° 3						**1.650.000**		**2.071.998**		**2.061.000**		**2.889.000**		**1.230.000**		**2.073.000**		**1.560.000**	

Total PRIMERA BRIGADA						**4.545.000**		**5.576.658**		**5.492.000**		**6.714.000**		**3.503.000**		**5.587.640**		**3.774.000**	

UNIDAD RESPONSABLE 312 -BRIGADA AEROTRANSPORTADA

LOTE N° 4 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca SHARP AL 1641

						INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		G & B	
Item	**Código**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AL 1641 CS ROTULADO N° 1293**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	88.667	88.667	87.000	87.000	100.000	100.000	80.000	80.000	88.667	88.667	20.000	20.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	361.667	361.667	360.000	360.000	300.000	300.000	100.000	100.000	361.667	361.667	60.000	60.000
1.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	137.667	137.667	136.000	136.000	150.000	150.000	50.000	50.000	137.667	137.667	70.000	70.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	60.667	60.667	60.000	60.000	70.000	70.000	60.000	60.000	60.667	60.667	50.000	50.000
1.5		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	81.667	81.667	80.000	80.000	100.000	100.000	1.000	1.000	81.667	81.667	70.000	70.000
1.6		Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	74.667	74.667	73.000	73.000	90.000	90.000	1.000	1.000	74.667	74.667	80.000	80.000
1.7		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	65.333	65.333	64.000	64.000	80.000	80.000	30.000	30.000	65.333	65.333	30.000	30.000
1.8		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	42.000	42.000	41.000	41.000	50.000	50.000	15.000	15.000	42.000	42.000	10.000	10.000
1.9		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	35.000	35.000	34.000	34.000	20.000	20.000	5.000	5.000	35.000	35.000	10.000	10.000
1.10		Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	77.000	77.000	76.000	76.000	90.000	90.000	1.000	1.000	77.000	77.000	50.000	50.000
1.11		Cambio de bujes de unidad de función	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	46.667	46.667	45.000	45.000	50.000	50.000	1.000	1.000	46.667	46.667	10.000	10.000
1.12		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	74.667	74.667	73.000	73.000	100.000	100.000	1.000	1.000	74.667	74.667	10.000	10.000
1.13		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	51.333	51.333	50.000	50.000	60.000	60.000	25.000	25.000	51.333	51.333	30.000	30.000
1.14		Cambio de película de función	1	Unidad	Evento	500	500	128.333	128.333	127.000	127.000	160.000	160.000	1.000	1.000	128.333	128.333	2.000	2.000
1.15		Cambio de módulo de tóner	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	224.000	224.000	223.000	223.000	300.000	300.000	150.000	150.000	224.000	224.000	100.000	100.000
1.16		Cambio de Kit fusor	1	Unidad	Evento	350.000	350.000	478.333	478.333	477.000	477.000	650.000	650.000	200.000	200.000	478.333	478.333	200.000	200.000
Total Lote N° 4						**1.440.500**		**2.027.668**		**2.006.000**		**2.370.000**		**721.000**		**2.027.668**		**802.000**	

LOTE N° 5 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca CANON IR 1024

						INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		G & B	
Item	**Código**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024 ROTULADO N° 1417**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	93.333	93.333	92.333	92.333	130.000	130.000	80.000	80.000	90.000	90.000	20.000	20.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	221.667	221.667	220.667	220.667	311.000	311.000	180.000	180.000	221.667	221.667	120.000	120.000
1.3		Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	74.667	74.667	73.667	73.667	103.000	103.000	1.000	1.000	74.667	74.667	50.000	50.000
1.4		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	51.333	51.333	50.333	50.333	70.000	70.000	60.000	60.000	51.333	51.333	50.000	50.000
1.5		Cambio de módulo de copiado	1	Unidad	Evento	350.000	350.000	268.333	268.333	267.333	267.333	378.000	378.000	1.000	1.000	268.333	268.333	2.000	2.000
1.6		Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	179.667	179.667	178.667	178.667	251.000	251.000	1.000	1.000	179.667	179.667	150.000	150.000
1.7		Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	60.667	60.667	59.667	59.667	83.000	83.000	60.000	60.000	60.667	60.667	30.000	30.000
1.8		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	39.667	39.667	38.667	38.667	53.000	53.000	25.000	25.000	39.667	39.667	20.000	20.000
1.9		Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	91.000	91.000	90.000	90.000	125.000	125.000	150.000	150.000	91.000	91.000	2.000	2.000
1.10		Cambio de fil	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	161.000	161.000	160.000	160.000	225.000	225.000	250.000	250.000	161.000	161.000	150.000	150.000
2	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024 ROTULADO N° 1418**																	
2.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	93.333	93.333	92.333	92.333	130.000	130.000	80.000	80.000	90.000	90.000	20.000	20.000
2.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	221.667	221.667	220.667	220.667	311.000	311.000	180.000	180.000	221.667	221.667	120.000	120.000
2.3		Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	74.667	74.667	73.667	73.667	103.000	103.000	1.000	1.000	74.667	74.667	50.000	50.000
2.4		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	51.333	51.333	50.333	50.333	70.000	70.000	60.000	60.000	51.333	51.333	50.000	50.000
2.5		Cambio de módulo de copiado	1	Unidad	Evento	350.000	350.000	268.333	268.333	267.333	267.333	378.000	378.000	1.000	1.000	268.333	268.333	2.000	2.000

2.6		Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	179.667	179.667	178.667	178.667	251.000	251.000	1.000	1.000	179.667	179.667	150.000	150.000
2.7		Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	60.667	60.667	59.667	59.667	83.000	83.000	60.000	60.000	60.667	60.667	30.000	30.000
2.8		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	39.667	39.667	38.667	38.667	53.000	53.000	25.000	25.000	39.667	39.667	20.000	20.000
2.9		Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	91.000	91.000	90.000	90.000	125.000	125.000	150.000	150.000	91.000	91.000	2.000	2.000
2.10		Cambio de fil	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	161.000	161.000	160.000	160.000	225.000	225.000	250.000	250.000	161.000	161.000	150.000	150.000
Total Lote N° 5						**2.180.000**		**2.482.668**		**2.462.668**		**3.458.000**		**1.616.000**		**2.476.002**		**1.188.000**	

LOTE N° 6 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca digital Oki MB 480						INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		G & B	
Item	**Código**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Uoitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
I	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital Oki MB 480 ROTULADO N° 1597**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	120.000	120.000	97.000	97.000	135.000	135.000	80.000	80.000	140.000	140.000	20.000	20.000
1.2		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	130.000	130.000	120.000	120.000	168.000	168.000	1.000	1.000	173.333	173.333	2.000	2.000
1.3		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	120.000	120.000	97.000	97.000	135.000	135.000	80.000	80.000	140.000	140.000	50.000	50.000
1.4		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	190.000	190.000	160.000	160.000	225.000	225.000	150.000	150.000	230.000	230.000	150.000	150.000
1.5		Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	180.000	180.000	148.500	148.500	210.000	210.000	160.000	160.000	213.333	213.333	150.000	150.000
1.6		Cambio de zócalo de transferencia	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	80.000	80.000	69.500	69.500	97.000	97.000	1.000	1.000	100.000	100.000	2.000	2.000
1.7		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	40.000	40.000	35.167	35.167	48.000	48.000	15.000	15.000	51.667	51.667	50.000	50.000
1.8		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	50.000	50.000	45.667	45.667	63.000	63.000	1.000	1.000	66.667	66.667	2.000	2.000
1.9		Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	420.000	420.000	150.667	150.667	211.000	211.000	80.000	80.000	216.667	216.667	100.000	100.000
1.10		Cambio de rueda de separación de bandeja	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	60.000	60.000	57.500	57.500	80.000	80.000	60.000	60.000	83.333	83.333	20.000	20.000
1.11		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	60.000	60.000	57.500	57.500	80.000	80.000	15.000	15.000	83.333	83.333	50.000	50.000
1.12		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	120.000	120.000	115.000	115.000	163.000	163.000	1.000	1.000	166.667	166.667	2.000	2.000
1.13		Cambio de película de fusión	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	80.000	80.000	69.500	69.500	97.000	97.000	1.000	1.000	100.000	100.000	2.000	2.000
1.14		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	50.000	50.000	31.500	31.500	43.000	43.000	1.000	1.000	46.667	46.667	2.000	2.000
Total Lote N° 6						**1.240.000**		**1.700.000**		**1.254.501**		**1.755.000**		**646.000**		**1.811.667**		**602.000**	

Total BRIGADA AEROTRANSPORTADA	**4.860.500**	**6.210.336**	**5.723.169**	**7.583.000**	**2.983.000**	**6.315.337**	**2.592.000**

UNIDAD RESPONSABLE 313 -CIAERE

Lote N° 7 - Mant. Y Separ. De fotocopiadoras de la marca CANON IR1022IF						INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		G & B	
Item	**Código**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
I	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR1022IF. Rotulado N° 12005-04-84-1808, ubicado en la DAF**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	84.000	84.000	83.000	83.000	117.000	117.000	80.000	80.000	102.000	102.000	20.000	20.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	180.833	180.833	179.000	179.000	253.000	253.000	180.000	180.000	219.583	219.583	120.000	120.000
1.3		Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	72.917	72.917	72.500	72.500	101.000	101.000	1.000	1.000	88.967	88.967	50.000	50.000
1.4		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	44.333	44.333	43.500	43.500	60.000	60.000	1.000	1.000	53.833	53.833	50.000	50.000
1.5		Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	105.583	105.583	104.500	104.500	145.000	145.000	1.000	1.000	128.208	128.208	150.000	150.000
1.6		Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	56.583	56.583	55.500	55.500	77.000	77.000	60.000	60.000	68.708	68.708	30.000	30.000
1.7		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	35.583	35.583	34.500	34.500	47.000	47.000	25.000	25.000	43.208	43.208	20.000	20.000
1.8		Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	72.917	72.917	72.000	72.000	101.000	101.000	150.000	150.000	88.967	88.967	2.000	2.000
1.9		Cambio de fil	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	184.333	184.333	183.500	183.500	258.000	258.000	250.000	250.000	223.833	223.833	150.000	150.000
Total Lote N° 7						**770.000**		**837.082**		**828.000**		**1.159.000**		**748.000**		**1.017.307**		**592.000**	

Lote N° 8 - Mant. Y 8epar. De fotocopiadoras de la marca SHARP AR-M280N

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSUSREV Precio Unitario	INSUSREV Precio Total	COMPU NEW Precio Unitario	COMPU NEW Precio Total	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	OLISERVICE S.R.L. Precio Unitario	OLISERVICE S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	HZ INGENIERIA Precio Unitnrio	HZ INGENIERIA Precio Total	G & B Precio Unitario	G & B Precio Total
t	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AR-M280N. Rotulado N° 12005-04-84-1156, ubicado en el DAF**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	84.000	84.000	83.000	83.000	100.000	100.000	80.000	80.000	108.000	108.000	20.000	20.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	180.833	180.833	179.000	179.000	250.000	250.000	180.000	180.000	232.500	232.500	100.000	100.000
1.3		Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	72.917	72.917	72.500	72.500	90.000	90.000	80.000	80.000	94.200	94.200	50.000	50.000
1.4		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	44.333	44.333	43.500	43.500	60.000	60.000	60.000	60.000	57.000	57.000	80.000	80.000
1.5		Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	105.583	105.583	104.500	104.500	150.000	150.000	1.000	1.000	135.750	135.750	200.000	200.000
1.6		Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	56.583	56.583	55.500	55.500	60.000	60.000	60.000	60.000	72.750	72.750	50.000	50.000
1.7		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	35.583	35.583	34.500	34.500	40.000	40.000	25.000	25.000	45.750	45.750	50.000	50.000
1.8		Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	72.917	72.917	72.000	72.000	100.000	100.000	1.000	1.000	94.200	94.200	100.000	100.000
1.9		Cambio de fil	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	184.333	184.333	183.500	183.500	250.000	250.000	180.000	180.000	237.000	237.000	2.000	2.000
Total Lote N° 8						**890.000**		**837.082**		**828.000**		**1.100.000**		**667.000**		**1.077.150**		**652.000**	

Lote N° 9 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca OKI MB 480

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSUSREV Precio Unitario	INSUSREV Precio Total	COMPU NEW Precio Unitario	COMPU NEW Precio Total	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precin Total	OLISERVICE S.R.L. Precio Unitario	OLISERVICE S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	HZ INGENIERIA Precio Unitario	HZ INGENIERIA Precio Total	G & B Precio Unitario	G & B Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora OKI. MB 480 Rotulado N° 12005-04-84-1314, ubicado en la EFSOFAER**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	100.000	100.000	81.000	81.000	113.000	113.000	80.000	80.000	116.667	116.667	20.000	20.000
1.2		Cambio de unidad cilindro	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	850.000	850.000	640.000	640.000	900.000	900.000	1.000	1.000	916.667	916.667	200.000	200.000
1.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	55.000	55.000	50.333	50.333	70.000	70.000	80.000	80.000	73.333	73.333	2.000	2.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	90.000	90.000	73.667	73.667	103.000	103.000	150.000	150.000	106.667	106.667	100.000	100.000
1.5		Cambio de zócalo de transferencia	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	40.000	40.000	36.333	36.333	50.000	50.000	160.000	160.000	53.333	53.333	2.000	2.000
1.6		Cambio de lámpara de exposición,	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	200.000	200.000	169.917	169.917	239.000	239.000	1.000	1.000	244.167	244.167	2.000	2.000
1.7		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	300.000	300.000	25.250	25.250	34.000	34.000	15.000	15.000	37.500	37.500	80.000	80.000
1.8		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	60.000	60.000	52.083	52.083	72.000	72.000	1.000	1.000	75.833	75.833	2.000	2.000
1.9		Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	90.000	90.000	80.667	80.667	113.000	113.000	80.000	80.000	116.667	116.667	150.000	150.000
1.10		Cambio de rueda de separación de bandeja	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	170.000	170.000	144.833	144.833	203.000	203.000	60.000	60.000	208.333	208.333	50.000	50.000
1.11		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	50.000	50.000	32.833	32.833	45.000	45.000	15.000	15.000	48.333	48.333	80.000	80.000
1.12		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	70.000	70.000	56.750	56.750	79.000	79.000	1.000	1.000	82.500	82.500	2.000	2.000
1.13		Cambio de película de fusión	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	50.000	50.000	34.000	34.000	47.000	47.000	1.000	1.000	50.000	50.000	2.000	2.000
1.14		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	50.000	50.000	35.750	35.750	49.000	49.000	1.000	1.000	52.500	52.500	2.000	2.000
Total Lote N° 9						**1.240.000**		**2.175.000**		**1.513.416**		**2.117.000**		**646.000**		**2.182.500**		**694.000**	

Lote N° 10 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca BROTHER. DCP-8150 dn

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSUSREV Precio Unitario	INSUSREV Precio Total	COMPU NEW Precio Unitario	COMPU NEW Precio Total	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	OLISERVICE S.R.L. Precio Unitario	OLISERVICE S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	HZ INGENIERIA Precio Unitario	HZ INGENIERIA Precio Total	G & B Precio Unitario	G & B Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora BROTHER DCP-8150 dn. Rotulado N° 12005-04-84-1915, ubicado en la EFSOFAER**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	84.000	84.000	83.000	83.000	100.000	100.000	80.000	80.000	90.000	90.000	20.000	20.000
1.2		Cambio de cilindro	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	181.833	181.833	130.000	130.000	150.000	150.000	50.000	50.000	141.250	141.250	100.000	100.000
1.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	500	500	49.000	49.000	48.500	48.500	10.000	10.000	1.000	1.000	52.500	52.500	2.000	2.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	500	500	41.417	41.417	41.000	41.000	10.000	10.000	40.000	40.000	44.375	44.375	2.000	2.000
1.5		Cambio de zócalo de transferencia	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	26.833	26.833	25.833	25.833	10.000	10.000	1.000	1.000	28.750	28.750	2.000	2.000
1.6		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	21.583	21.583	20.583	20.583	10.000	10.000	15.000	15.000	23.125	23.125	50.000	50.000
1.7		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	53.083	53.083	52.083	52.083	20.000	20.000	1.000	1.000	56.875	56.875	2.000	2.000
1.8		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	50.167	50.167	50.000	50.000	60.000	60.000	45.000	45.000	53.750	53.750	100.000	100.000
1.9		Cambio de unidad de copiado	1	Unidad	Evento	350.000	350.000	326.667	326.667	325.000	325.000	320.000	320.000	250.000	250.000	350.000	350.000	150.000	150.000
1.10		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	29.167	29.167	29.000	29.000	30.000	30.000	15.000	15.000	31.250	31.250	50.000	50.000

1.11		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	60.083	60.083	59.083	59.083	80.000	80.000	1.000	1.000	64.375	64.375	2.000	2.000
1.12		Cambio de película de fusión	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	63.583	63.583	62.583	62.583	160.000	160.000	120.000	120.000	68.125	68.125	150.000	150.000
1.13		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	36.750	36.750	35.750	35.750	40.000	40.000	20.000	20.000	39.375	39.375	2.000	2.000
Total Lote N° 10						**831.000**		**1.024.166**		**962.415**		**1.000.000**		**639.000**		**1.043.750**		**632.000**	

Lote N° 11 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca LANIER, modelo 6432AG

						INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		G & B	
Item	**Código**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora LANIER, modelo 6432AG, Rotulado N° 12005-04-84-0195, ubicado en la DAF**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	100.000	100.000	88.000	88.000	125.000	125.000	80.000	80.000	89.833	89.833	20.000	20.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	400.000	400.000	450.000	450.000	403.000	403.000	570.000	570.000	250.000	250.000	404.833	404.833	250.000	250.000
1.3		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	200.000	200.000	172.000	172.000	243.000	243.000	150.000	150.000	173.833	173.833	200.000	200.000
1.4		Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	130.000	130.000	117.500	117.500	166.000	166.000	120.000	120.000	118.417	118.417	250.000	250.000
1.5		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000	69.000	69.000	120.000	120.000	50.750	50.750	80.000	80.000
1.6		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	40.000	40.000	38.000	38.000	53.000	53.000	15.000	15.000	39.667	39.667	30.000	30.000
1.7		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	60.000	60.000	59.000	59.000	82.000	82.000	5.000	5.000	60.083	60.083	10.000	10.000
1.8		Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	95.000	95.000	80.000	80.000	113.000	113.000	45.000	45.000	81.667	81.667	50.000	50.000
1.9		Cambio de bujes de unidad de función	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	55.000	55.000	42.500	42.500	58.000	58.000	20.000	20.000	43.167	43.167	50.000	50.000
1.10		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	200.000	200.000	175.000	175.000	248.000	248.000	1.000	1.000	176.167	176.167	2.000	2.000
1.11		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	50.000	50.000	45.000	45.000	62.000	62.000	1.000	1.000	46.083	46.083	50.000	50.000
1.12		Cambio de película de función	1	Unidad	Evento	10.000	10.000	200.000	200.000	169.000	169.000	241.000	241.000	1.000	1.000	170.917	170.917	2.000	2.000
1.13		Cambio de módulo de tóner	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	320.000	320.000	278.000	278.000	392.000	392.000	450.000	450.000	278.250	278.250	250.000	250.000
Total Lote N° 11						**1.530.000**		**1.960.000**		**1.717.000**		**2.422.000**		**1.258.000**		**1.733.667**		**1.244.000**	

Lote N° 12 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca KYOCERA, modelo Taskalfa

						INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		G & B	
Item	**Código**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora KYOCERA, modelo Taskalfa 3500i., Rotulado N° 12005-04-84-1909, ubicado en la Sección de Copiado del CIAERE**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	100.000	100.000	88.000	88.000	125.000	125.000	80.000	80.000	128.333	128.333	20.000	20.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	500.000	500.000	500.000	500.000	694.000	694.000	573.000	573.000	600.000	600.000	578.333	578.333	250.000	250.000
1.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	230.000	230.000	220.000	220.000	169.750	169.750	239.000	239.000	1.000	1.000	242.500	242.500	350.000	350.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	130.000	130.000	107.333	107.333	150.000	150.000	120.000	120.000	153.333	153.333	100.000	100.000
1.5		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	240.000	240.000	200.000	200.000	173.833	173.833	245.000	245.000	250.000	250.000	248.333	248.333	200.000	200.000
1.6		Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	140.000	140.000	118.417	118.417	166.000	166.000	170.000	170.000	169.167	169.167	200.000	200.000
1.7		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	45.000	45.000	45.000	45.000	32.667	32.667	43.000	43.000	15.000	15.000	46.667	46.667	50.000	50.000
1.8		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	80.000	80.000	59.383	59.383	81.000	81.000	1.000	1.000	84.833	84.833	2.000	2.000
1.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	60.000	60.000	46.083	46.083	62.000	62.000	1.000	1.000	65.833	65.833	30.000	30.000
1.10		Cambio de película de función	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	220.000	220.000	170.917	170.917	241.000	241.000	1.000	1.000	244.167	244.167	2.000	2.000
1.11		Cambio de módulo de tóner	1	Unidad	Evento	380.000	380.000	320.000	320.000	271.250	271.250	382.500	382.500	450.000	450.000	387.500	387.500	350.000	350.000
2	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora KYOCERA, modelo Taskalfa 3500i., Rotulado N° 12005-04-84-1910, ubicado en la Seccióa de Copiado del CIAERE**																	
2.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	100.000	100.000	88.000	88.000	125.000	125.000	80.000	80.000	128.333	128.333	20.000	20.000
2.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	500.000	500.000	500.000	500.000	694.000	694.000	573.000	573.000	600.000	600.000	578.333	578.333	250.000	250.000
2.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	230.000	230.000	220.000	220.000	169.750	169.750	239.000	239.000	1.000	1.000	242.500	242.500	350.000	350.000
2.4		Cambio de cuchilla de limpieza	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	130.000	130.000	107.333	107.333	150.000	150.000	120.000	120.000	153.333	153.333	100.000	100.000
2.5		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	240.000	240.000	200.000	200.000	173.833	173.833	245.000	245.000	250.000	250.000	248.333	248.333	200.000	200.000
2.6		Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	140.000	140.000	118.417	118.417	166.000	166.000	170.000	170.000	169.167	169.167	200.000	200.000
2.7		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	45.000	45.000	45.000	45.000	32.667	32.667	43.000	43.000	15.000	15.000	46.667	46.667	50.000	50.000
2.8		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	80.000	80.000	59.383	59.383	81.000	81.000	1.000	1.000	84.833	84.833	2.000	2.000

2.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	60.000	60.000	46.083	46.083	62.000	62.000	1.000	1.000	65.833	65.833	30.000	30.000
2.10		Cambio de película de función	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	220.000	220.000	170.917	170.917	241.000	241.000	1.000	1.000	244.167	244.167	2.000	2.000
2.11		Cambio de módulo de tóner	1	Unidad	Evento	380.000	380.000	320.000	320.000	271.250	271.250	382.500	382.500	450.000	450.000	387.500	387.500	350.000	350.000
Total Lote N° 12						**4.410.000**		**4.030.000**		**3.863.266**		**4.615.000**		**3.378.000**		**4.697.998**		**3.108.000**	
Total Lote CIAERE						**9.671.000**		**10.863.330**		**9.712.097**		**12.413.000**		**7.336.000**		**11.752.372**		**6.922.000**	

UNIDAD RESPONSABLE 314 -BRIGADA LOGISTICA

Lote N° 13 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca SHARP AL-1642CS

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		G & B	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precin Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precin Total	Precin Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AL-1642CS, Rotulado N° 2133**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	100.000	100.000	87.500	87.500	100.000	100.000	80.000	80.000	88.667	88.667	20.000	20.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	430.000	430.000	360.500	360.500	300.000	300.000	100.000	100.000	361.667	361.667	60.000	60.000
1.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	150.000	150.000	136.500	136.500	150.000	150.000	50.000	50.000	137.667	137.667	70.000	70.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	60.000	60.000	59.500	59.500	70.000	70.000	60.000	60.000	60.667	60.667	50.000	50.000
1.5		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	90.000	90.000	80.500	80.500	100.000	100.000	100.000	100.000	81.667	81.667	70.000	70.000
1.6		Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	75.000	75.000	73.500	73.500	90.000	90.000	90.000	90.000	74.667	74.667	80.000	80.000
1.7		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	75.000	75.000	64.500	64.500	80.000	80.000	30.000	30.000	65.333	65.333	30.000	30.000
1.8		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	50.000	50.000	41.500	41.500	50.000	50.000	15.000	15.000	42.000	42.000	10.000	10.000
1.9		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	50.000	50.000	34.500	34.500	20.000	20.000	5.000	5.000	35.000	35.000	10.000	10.000
1.10		Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	90.000	90.000	76.500	76.500	90.000	90.000	1.000	1.000	77.000	77.000	50.000	50.000
1.11		Cambio de bujes de unidad de función	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	50.000	50.000	45.500	45.500	50.000	50.000	1.000	1.000	46.667	46.667	10.000	10.000
1.12		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	80.000	80.000	73.500	73.500	100.000	100.000	1.000	1.000	74.667	74.667	10.000	10.000
1.13		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	60.000	60.000	50.500	50.500	60.000	60.000	25.000	25.000	51.333	51.333	30.000	30.000
1.14		Cambio de película de función	1	Unidad	Evento	500	500	130.000	130.000	127.500	127.500	160.000	160.000	1.000	1.000	128.333	128.333	2.000	2.000
1.15		Cambio de módulo de tóner	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	260.000	260.000	384.000	384.000	300.000	300.000	150.000	150.000	224.000	224.000	100.000	100.000
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AL-1642CS, Rotulado N° 2134**																	
2.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	100.000	100.000	87.500	87.500	100.000	100.000	80.000	80.000	88.667	88.667	20.000	20.000
2.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	430.000	430.000	360.500	360.500	300.000	300.000	100.000	100.000	361.667	361.667	60.000	60.000
2.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	150.000	150.000	136.500	136.500	150.000	150.000	50.000	50.000	137.667	137.667	70.000	70.000
2.4		Cambio de cuchilla de limpieza	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	60.000	60.000	59.500	59.500	70.000	70.000	60.000	60.000	60.667	60.667	50.000	50.000
2.5		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	90.000	90.000	80.500	80.500	100.000	100.000	100.000	100.000	81.667	81.667	70.000	70.000
2.6		Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	75.000	75.000	73.500	73.500	90.000	90.000	90.000	90.000	74.667	74.667	80.000	80.000
2.7		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	75.000	75.000	64.500	64.500	80.000	80.000	30.000	30.000	65.333	65.333	30.000	30.000
2.8		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	50.000	50.000	41.500	41.500	50.000	50.000	15.000	15.000	42.000	42.000	10.000	10.000
2.9		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	50.000	50.000	34.500	34.500	20.000	20.000	5.000	5.000	35.000	35.000	10.000	10.000
2.10		Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	90.000	90.000	76.500	76.500	90.000	90.000	1.000	1.000	77.000	77.000	50.000	50.000
2.11		Cambio de bujes de unidad de función	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	50.000	50.000	45.500	45.500	50.000	50.000	1.000	1.000	46.667	46.667	10.000	10.000
2.12		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	80.000	80.000	73.500	73.500	100.000	100.000	1.000	1.000	74.667	74.667	10.000	10.000
2.13		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	60.000	60.000	50.500	50.500	60.000	60.000	25.000	25.000	51.333	51.333	30.000	30.000
2.14		Cambio de película de función	1	Unidad	Evento	500	500	130.000	130.000	127.500	127.500	160.000	160.000	1.000	1.000	128.333	128.333	2.000	2.000
2.15		Cambio de módulo de tóner	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	260.000	260.000	223.500	223.500	300.000	300.000	150.000	150.000	224.000	224.000	100.000	100.000
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AL-1642CS, Rotulado N° 2135**																	
3.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	100.000	100.000	87.500	87.500	100.000	100.000	80.000	80.000	88.667	88.667	20.000	20.000
3.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	430.000	430.000	360.500	360.500	300.000	300.000	100.000	100.000	361.667	361.667	60.000	60.000
3.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	150.000	150.000	136.500	136.500	150.000	150.000	50.000	50.000	137.667	137.667	70.000	70.000
3.4		Cambio de cuchilla de limpieza	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	60.000	60.000	59.500	59.500	70.000	70.000	60.000	60.000	60.667	60.667	50.000	50.000
3.5		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	90.000	90.000	80.500	80.500	100.000	100.000	100.000	100.000	81.667	81.667	70.000	70.000

3.6		Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	75.000	75.000	73.500	73.500	90.000	90.000	90.000	90.000	74.667	74.667	80.000	80.000
3.7		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	75.000	75.000	64.500	64.500	80.000	80.000	30.000	30.000	65.800	65.800	30.000	30.000
3.8		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	50.000	50.000	41.500	41.500	50.000	50.000	15.000	15.000	41.537	41.537	10.000	10.000
3.9		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	50.000	50.000	34.500	34.500	20.000	20.000	5.000	5.000	35.000	35.000	10.000	10.000
3.10		Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	90.000	90.000	76.500	76.500	90.000	90.000	1.000	1.000	77.000	77.000	50.000	50.000
3.11		Cambio de bujes de unidad de función	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	50.000	50.000	45.500	45.500	50.000	50.000	1.000	1.000	46.667	46.667	10.000	10.000
3.12		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	80.000	80.000	73.500	73.500	100.000	100.000	1.000	1.000	74.663	74.663	10.000	10.000
3.13		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	60.000	60.000	50.500	50.500	60.000	60.000	25.000	25.000	51.333	51.333	30.000	30.000
3.14		Cambio de módulo de tóner	1	Unidad	Evento	500	500	130.000	130.000	127.500	127.500	160.000	160.000	1.000	1.000	224.000	224.000	100.000	100.000
3.15		Cambio de Kit fusor	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	260.000	260.000	223.500	223.500	300.000	300.000	150.000	150.000	478.333	478.333	200.000	200.000
Total Lote N° 13						**3.331.500**		**5.250.000**		**4.767.000**		**5.160.000**		**2.127.000**		**4.998.005**		**2.004.000**	

Lote N° 14 - Mat. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca CANON IR 1024.

						INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		G & B	
Item	**Código**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024. Rotulado N° 2437 Para el Departamento de Administración y Finanzas.**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	93.333	93.333	92.500	92.500	130.000	130.000	80.000	80.000	93.333	93.333	20.000	20.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	245.000	245.000	244.500	244.500	345.000	345.000	180.000	180.000	245.000	245.000	120.000	120.000
1.3		Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	84.000	84.000	83.500	83.500	117.000	117.000	1.000	1.000	84.000	84.000	50.000	50.000
1.4		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	51.333	51.333	50.500	50.500	73.000	73.000	60.000	60.000	51.333	51.333	50.000	50.000
1.5		Cambio de módulo de copiado	1	Unidad	Evento	350.000	350.000	291.667	291.667	290.500	290.500	411.000	411.000	1.000	1.000	291.667	291.667	2.000	2.000
1.6		Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	184.333	184.333	183.500	183.500	260.000	260.000	1.000	1.000	184.333	184.333	150.000	150.000
1.7		Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	60.667	60.667	59.500	59.500	83.000	83.000	60.000	60.000	60.667	60.667	30.000	30.000
1.8		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	39.667	39.667	38.500	38.500	411.000	411.000	25.000	25.000	39.667	39.667	20.000	20.000
1.9		Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	95.667	95.667	94.500	94.500	260.000	260.000	150.000	150.000	95.667	95.667	2.000	2.000
1.10		Cambio de fil	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	189.000	189.000	188.500	188.500	267.000	267.000	250.000	250.000	189.000	189.000	150.000	150.000
2	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANOM IR 2000. Rotulado N° 1831 Para la Dirección de Servicio Transporte Terrestre**																	
2.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	105.000	105.000	104.500	104.500	147.000	147.000	80.000	80.000	105.000	105.000	20.000	20.000
2.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	220.000	220.000	291.667	291.667	290.500	290.500	410.000	410.000	280.000	280.000	291.667	291.667	250.000	250.000
2.3		Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	114.333	114.333	113.500	113.500	160.000	160.000	1.000	1.000	114.333	114.333	50.000	50.000
2.4		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	70.000	70.000	69.500	69.500	100.000	100.000	60.000	60.000	70.000	70.000	100.000	100.000
2.5		Cambio de módulo de copiado	1	Unidad	Evento	350.000	350.000	338.333	338.333	337.500	337.500	475.000	475.000	1.000	1.000	338.333	338.333	2.000	2.000
2.6		Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	207.667	207.667	206.500	206.500	293.000	293.000	1.000	1.000	207.667	207.667	150.000	150.000
2.7		Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	60.667	60.667	59.500	59.500	83.000	83.000	60.000	60.000	60.667	60.667	30.000	30.000
2.8		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	39.667	39.667	38.500	38.500	53.000	53.000	25.000	25.000	39.667	39.667	20.000	20.000
2.9		Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	130.000	130.000	119.000	119.000	118.500	118.500	167.000	167.000	150.000	150.000	119.000	119.000	2.000	2.000
2.10		Cambio de fil	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	231.000	231.000	230.500	230.500	325.000	325.000	250.000	250.000	231.000	231.000	250.000	250.000
3		**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024. Rotulado N° 2436 Para la AYUDANTIA**																	
3.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	93.333	93.333	92.500	92.500	130.000	130.000	80.000	80.000	93.333	93.333	20.000	20.000
3.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	245.000	245.000	244.500	244.500	345.000	345.000	180.000	180.000	245.000	245.000	120.000	120.000
3.3		Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	84.000	84.000	83.500	83.500	117.000	117.000	1.000	1.000	84.000	84.000	50.000	50.000
3.4		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	51.333	51.333	50.500	50.500	73.000	73.000	60.000	60.000	51.333	51.333	50.000	50.000
3.5		Cambio de módulo de copiado	1	Unidad	Evento	350.000	350.000	291.667	291.667	290.500	290.500	411.000	411.000	1.000	1.000	291.667	291.667	2.000	2.000
3.6		Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	184.333	184.333	183.500	183.500	260.000	260.000	1.000	1.000	184.333	184.333	150.000	150.000
3.7		Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	60.667	60.667	59.500	59.500	83.000	83.000	60.000	60.000	60.667	60.667	30.000	30.000
3.8		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	39.667	39.667	38.500	38.500	411.000	411.000	25.000	25.000	39.667	39.667	20.000	20.000
3.9		Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	95.667	95.667	94.500	94.500	260.000	260.000	150.000	150.000	95.667	95.667	2.000	2.000
3.10		Cambio de fil	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	189.000	189.000	188.500	188.500	267.000	267.000	250.000	250.000	189.000	189.000	150.000	150.000
Total Lote N° 14						**3.720.000**		**4.246.668**		**4.221.000**		**6.927.000**		**2.524.000**		**4.246.668**		**2.062.000**	

Lote Nº 15 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca LANIER 6713.

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSUSREV Precio Unitario	INSUSREV Precio Total	COMPU NEW Precio Unitario	COMPU NEW Precio Total	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	OLISERVICE S.R.L. Precio Unitario	OLISERVICE S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	HZ INGENIERIA Precio Unitario	HZ INGENIERIA Precio Total	G & B Precio Unitario	G & B Precio Total
Item	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024 ROTULADO Nº 1417**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	100.000	100.000	92.000	92.000	130.000	130.000	80.000	80.000	93.333	93.333	20.000	20.000
1.2		Revelador Digital	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	220.000	220.000	95.000	95.000	275.000	275.000	220.000	220.000	196.000	196.000	2.000	2.000
1.3		Cilindro	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	180.000	180.000	148.000	148.000	210.000	210.000	180.000	180.000	149.333	149.333	250.000	250.000
1.4		Cuchilla de Limpieza	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	110.000	110.000	99.500	99.500	140.000	140.000	100.000	100.000	100.333	100.333	200.000	200.000
1.5		Rodillo de Fusor	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	180.000	180.000	160.000	160.000	225.000	225.000	120.000	120.000	161.000	161.000	250.000	250.000
1.6		Rodillo de Presión	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	160.000	160.000	139.000	139.000	197.000	197.000	130.000	130.000	140.000	140.000	80.000	80.000
1.7		Zócalo Transferencia	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	80.000	80.000	69.000	69.000	40.000	40.000	45.000	45.000	70.000	70.000	30.000	30.000
1.8		Uñas de separación	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	35.000	35.000	30.000	30.000	43.000	43.000	15.000	15.000	30.333	30.333	10.000	10.000
1.9		Ruedas de separación de bandeja	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	35.000	35.000	31.000	31.000	143.000	143.000	20.000	20.000	32.667	32.667	50.000	50.000
1.10		Rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	120.000	120.000	101.000	101.000	145.000	145.000	1.000	1.000	102.667	102.667	50.000	50.000
1.11		Película de fusión	1	Unidad	Evento	500	500	125.000	125.000	104.000	104.000	145.000	145.000	1.000	1.000	105.000	105.000	2.000	2.000
1.12		Bujes de revelado	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	60.000	60.000	48.000	48.000	67.000	67.000	35.000	35.000	49.000	49.000	50.000	50.000
1.13		Rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	90.000	90.000	76.000	76.000	105.000	105.000	1.000	1.000	77.000	77.000	2.000	2.000
1.14		Hilo de Corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	35.000	35.000	34.000	34.000	47.000	47.000	5.000	5.000	35.000	35.000	20.000	20.000
1.15		Engranajes	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	45.000	45.000	41.000	41.000	57.000	57.000	15.000	15.000	42.000	42.000	50.000	50.000
Total Lote Nº 15						**1.380.500**		**1.575.000**		**1.267.500**		**1.969.000**		**968.000**		**1.383.666**		**1.066.000**	

Lote Nº 16 - Mant. Y Repar. De Impresora HP 2035.

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSUSREV Precio Unitario	INSUSREV Precio Total	COMPU NEW Precio Unitario	COMPU NEW Precio Total	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	OLISERVICE S.R.L. Precio Unitario	OLISERVICE S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Tntal	HZ INGENIERIA Precio Unitario	HZ INGENIERIA Precio Total	G & B Precio Unitario	G & B Precio Total
1	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de Impresora HP 2035. Rotulado Nº 2285 Para la Dirección de Administración y Finanzas**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	84.000	84.000	80.000	80.000	117.000	117.000	80.000	80.000	84.000	84.000	20.000	20.000
1.2		Cambio del módulo de impreso	1	Unidad	Evento	350.000	350.000	291.667	291.667	290.000	290.000	411.000	411.000	280.000	280.000	291.667	291.667	250.000	250.000
1.3		Rodillo de carga	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	135.333	135.333	134.000	134.000	190.000	190.000	120.000	120.000	135.333	135.333	100.000	100.000
1.4		Rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	128.333	128.333	127.000	127.000	197.000	197.000	60.000	60.000	128.333	128.333	30.000	30.000
1.5		Kit fusor	1	Unidad	Evento	300.000	300.000	315.000	315.000	314.000	314.000	428.000	428.000	220.000	220.000	315.000	315.000	250.000	250.000
1.6		Unidad Laser	1	Unidad	Evento	350.000	350.000	315.000	315.000	314.000	314.000	361.000	361.000	1.000	1.000	315.000	315.000	180.000	180.000
Total Lote Nº 16						**1.200.000**		**1.269.333**		**1.259.000**		**1.704.000**		**761.000**		**1.269.333**		**830.000**	

Total BRIGADA LOGISTICA	**9.632.000**	**12.341.001**	**11.514.500**	**15.760.000**	**6.380.000**	**11.897.672**	**5.962.000**

UNIDAD RESPONSABLE 310 -CUARTEL GENERAL

LOTE Nº 17 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca CANON IR 1024

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSUSREV Precio Unitario	INSUSREV Precio Total	COMPU NEW Precio Unitario	COMPU NEW Precio Total	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	OLISERVICE S.R.L. Precio Unitario	OLISERVICE S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	HZ INGENIERIA Precio Unitario	HZ INGENIERIA Precio Total	G & B Precio Unitario	G & B Precio Total
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: 2727 Ubicado en la Direccion del Centro Financiero**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	93.333	93.333	92.500	92.500	150.000	150.000	80.000	80.000	93.333	93.333	20.000	20.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	245.000	245.000	244.500	244.500	345.000	345.000	180.000	180.000	245.000	245.000	120.000	120.000
1.3		Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	184.333	184.333	183.500	183.500	73.000	73.000	1.000	1.000	184.333	184.333	150.000	150.000
1.4		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	51.333	51.333	50.500	50.500	411.000	411.000	60.000	60.000	51.333	51.333	50.000	50.000
1.5		Cambio de módulo de copiado	1	Unidad	Evento	350.000	350.000	291.667	291.667	290.500	290.500	260.000	260.000	1.000	1.000	291.667	291.667	2.000	2.000
1.6		Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	84.000	84.000	83.500	83.500	83.000	83.000	60.000	60.000	84.000	84.000	30.000	30.000
1.7		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	39.667	39.667	38.500	38.500	411.000	411.000	25.000	25.000	39.667	39.667	20.000	20.000
1.8		Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	95.667	95.667	94.500	94.500	260.000	260.000	150.000	150.000	95.667	95.667	2.000	2.000

1.9		Cambio de fil	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	189.000	189.000	188.500	188.500	267.000	267.000	250.000	250.000	189.000	189.000	150.000	150.000
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: ROT: 2725 Ubicado en el Departamento de Operaciones A - 3**																	
2.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	93.333	93.333	92.500	92.500	150.000	150.000	80.000	80.000	93.333	93.333	20.000	20.000
2.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	245.000	245.000	244.500	244.500	345.000	345.000	180.000	180.000	245.000	245.000	120.000	120.000
2.3		Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	184.333	184.333	183.500	183.500	73.000	73.000	1.000	1.000	184.333	184.333	150.000	150.000
2.4		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	51.333	51.333	50.500	50.500	411.000	411.000	60.000	60.000	51.333	51.333	50.000	50.000
2.5		Cambio de módulo de copiado	1	Unidad	Evento	350.000	350.000	291.667	291.667	290.500	290.500	260.000	260.000	1.000	1.000	291.667	291.667	2.000	2.000
2.6		Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	84.000	84.000	83.500	83.500	83.000	83.000	60.000	60.000	84.000	84.000	30.000	30.000
2.7		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	39.667	39.667	38.500	38.500	411.000	411.000	25.000	25.000	39.667	39.667	20.000	20.000
2.8		Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	95.667	95.667	94.500	94.500	260.000	260.000	150.000	150.000	95.667	95.667	2.000	2.000
2.9		Cambio de fil	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	189.000	189.000	188.500	188.500	267.000	267.000	250.000	250.000	189.000	189.000	150.000	150.000
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: 2726 Ubicado en la Unidad Operativa de Contrataciones**																	
3.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	93.333	93.333	92.500	92.500	150.000	150.000	80.000	80.000	93.333	93.333	20.000	20.000
3.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	245.000	245.000	244.500	244.500	345.000	345.000	180.000	180.000	245.000	245.000	120.000	120.000
3.3		Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	184.333	184.333	183.500	183.500	73.000	73.000	1.000	1.000	184.333	184.333	150.000	150.000
3.4		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	51.333	51.333	50.500	50.500	411.000	411.000	60.000	60.000	51.333	51.333	50.000	50.000
3.5		Cambio de módulo de copiado	1	Unidad	Evento	350.000	350.000	291.667	291.667	290.500	290.500	260.000	260.000	1.000	1.000	291.667	291.667	2.000	2.000
3.6		Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	84.000	84.000	83.500	83.500	83.000	83.000	60.000	60.000	84.000	84.000	30.000	30.000
3.7		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	39.667	39.667	38.500	38.500	411.000	411.000	25.000	25.000	39.667	39.667	20.000	20.000
3.8		Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	95.667	95.667	94.500	94.500	260.000	260.000	150.000	150.000	95.667	95.667	2.000	2.000
3.9		Cambio de fil	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	189.000	189.000	188.500	188.500	267.000	267.000	250.000	250.000	189.000	189.000	150.000	150.000
Total Lote N° 17						**3.270.000**		**3.822.000**		**3.799.500**		**6.780.000**		**2.421.000**		**3.822.000**		**1.632.000**	

LOTE N° 18- Mant. Y Repar. de Impresora de la marca HP LASSER JET						INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		G & B	
Item	**Código**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET PRO 2055 DN, ROT: 3118 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	105.000	105.000	104.000	104.000	147.000	147.000	80.000	80.000	150.000	150.000	20.000	20.000
1.2		cambio de rodillo magnético	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	72.333	72.333	72.000	72.000	167.000	167.000	25.000	25.000	170.000	170.000	100.000	100.000
1.3		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	119.000	119.000	118.000	118.000	97.000	97.000	45.000	45.000	103.000	103.000	50.000	50.000
2	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET 2055 DN, ROT: 2731 Ubicado en la Direccion del Centro Financiero N°4**																	
2.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	105.000	105.000	104.000	104.000	147.000	147.000	80.000	80.000	150.000	150.000	20.000	20.000
2.2		cambio de rodillo magnético	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	72.333	72.333	72.000	72.000	167.000	167.000	25.000	25.000	170.000	170.000	100.000	100.000
2.3		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	119.000	119.000	118.000	118.000	97.000	97.000	45.000	45.000	103.000	103.000	50.000	50.000
3	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET 2015 DN, ROT:1781 Ubicado en el Departamento de Contabilidad**																	
3.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	105.000	105.000	104.000	104.000	147.000	147.000	80.000	80.000	150.000	150.000	20.000	20.000
3.2		cambio de rodillo magnético	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	72.333	72.333	72.000	72.000	167.000	167.000	25.000	25.000	170.000	170.000	100.000	100.000
3.3		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	119.000	119.000	118.000	118.000	97.000	97.000	45.000	45.000	103.000	103.000	50.000	50.000
4	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET PRO MFP127 FN, ROT: 3119 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1**																	
4.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	105.000	105.000	104.000	104.000	147.000	147.000	80.000	80.000	150.000	150.000	20.000	20.000
4.2		cambio de rodillo magnético	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	72.333	72.333	72.000	72.000	167.000	167.000	25.000	25.000	170.000	170.000	100.000	100.000
4.3		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	119.000	119.000	118.000	118.000	97.000	97.000	45.000	45.000	103.000	103.000	50.000	50.000

5	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASSER P1606 DN, ROT: 2731 - Ubicado en el departamento Unidad Administrativa Comfaer**																	
5.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	105.000	105.000	104.000	104.000	147.000	147.000	80.000	80.000	150.000	150.000	20.000	20.000
5.2		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	72.333	72.333	72.000	72.000	167.000	167.000	25.000	25.000	170.000	170.000	100.000	100.000
5.3		cambio de rodillo magnético	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	119.000	119.000	118.000	118.000	97.000	97.000	45.000	45.000	103.000	103.000	50.000	50.000
6	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASSER JET NP 2015 DN, ROT: 2266 - Ubicado en el Departamento Ayudantia General**																	
6.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	105.000	105.000	104.000	104.000	147.000	147.000	80.000	80.000	150.000	150.000	20.000	20.000
6.2		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	72.333	72.333	72.000	72.000	167.000	167.000	25.000	25.000	170.000	170.000	100.000	100.000
6.3		cambio de rodillo magnético	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	119.000	119.000	118.000	118.000	97.000	97.000	45.000	45.000	103.000	103.000	50.000	50.000
7	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASSER JET P 2035, ROT: 2284 - Ubicado en el Departamento de RR. HH.**																	
7.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	105.000	105.000	104.000	104.000	147.000	147.000	80.000	80.000	150.000	150.000	20.000	20.000
7.2		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	72.333	72.333	72.000	72.000	167.000	167.000	25.000	25.000	170.000	170.000	100.000	100.000
7.3		cambio de rodillo magnético	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	119.000	119.000	118.000	118.000	97.000	97.000	45.000	45.000	103.000	103.000	50.000	50.000
8	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASER JET P 1606 DN, ROT: 1411 - Ubicado en el Departamento de Presupuesto**																	
8.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	105.000	105.000	104.000	104.000	147.000	147.000	80.000	80.000	150.000	150.000	20.000	20.000
8.2		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	72.333	72.333	72.000	72.000	167.000	167.000	25.000	25.000	170.000	170.000	100.000	100.000
8.3		cambio de rodillo magnético	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	119.000	119.000	118.000	118.000	97.000	97.000	45.000	45.000	103.000	103.000	50.000	50.000
9	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASER JET P 1606 DN, ROT: 3119 - Ubicado en el Departamento de Educacion Fisica**																	
9.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	105.000	105.000	104.000	104.000	147.000	147.000	80.000	80.000	150.000	150.000	20.000	20.000
9.2		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	72.333	72.333	72.000	72.000	167.000	167.000	25.000	25.000	170.000	170.000	100.000	100.000
9.3		cambio de rodillo magnético	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	119.000	119.000	118.000	118.000	97.000	97.000	45.000	45.000	103.000	103.000	50.000	50.000
10	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASER JET P 1606 DN, ROT: 2728 - Ubicado en EL Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones**																	
10.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	105.000	105.000	104.000	104.000	147.000	147.000	80.000	80.000	150.000	150.000	20.000	20.000
10.2		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	72.333	72.333	72.000	72.000	167.000	167.000	25.000	25.000	170.000	170.000	100.000	100.000
10.3		cambio de rodillo magnético	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	119.000	119.000	118.000	118.000	97.000	97.000	45.000	45.000	103.000	103.000	50.000	50.000
11	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET D 1102 WC, ROT: 3463 - Ubicado en la Direccion de Asesoria Juridica**																	
11.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	105.000	105.000	104.000	104.000	147.000	147.000	80.000	80.000	150.000	150.000	20.000	20.000
11.2		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	72.333	72.333	72.000	72.000	167.000	167.000	25.000	25.000	170.000	170.000	100.000	100.000
11.3		cambio de rodillo magnético	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	119.000	119.000	118.000	118.000	97.000	97.000	45.000	45.000	103.000	103.000	50.000	50.000
12	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET P 1606 DN, ROT: 3466 - Ubicado en la Direccion de Patrimonio - A6**																	
12.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	105.000	105.000	104.000	104.000	147.000	147.000	80.000	80.000	150.000	150.000	20.000	20.000
12.2		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	72.333	72.333	72.000	72.000	167.000	167.000	25.000	25.000	170.000	170.000	100.000	100.000
12.3		cambio de rodillo magnético	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	119.000	119.000	118.000	118.000	97.000	97.000	45.000	45.000	103.000	103.000	50.000	50.000
Total Lote N° 18						**2.280.000**		**3.555.996**		**3.528.000**		**4.932.000**		**1.800.000**		**5.076.000**		**2.040.000**	

LOTE N° 19 - Mant. Y Repar. de FOTOCOPIADORA / IMPRESORA MARCA HP LASERJET

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		G & B	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA HP LASERJET PRO MPF 1400, ROT: 4066 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1**																	
1.1		Rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	140.000	140.000	139.000	139.000	197.000	197.000	60.000	60.000	150.000	150.000	50.000	50.000
1.2		Kit fusor	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	303.333	303.333	302.000	302.000	428.000	428.000	200.000	200.000	350.000	350.000	400.000	400.000
1.3		Unidad Laser	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	256.667	256.667	254.000	254.000	361.000	361.000	1.000	1.000	300.000	300.000	150.000	150.000
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacioo de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1536, ROT: 3289 - Ubicado en la Ayudantia General**																	
2.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	105.000	105.000	104.000	104.000	145.000	145.000	80.000	80.000	100.000	100.000	20.000	20.000
2.2		cambio de Cilindro	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	268.334	268.334	267.000	267.000	378.000	378.000	150.000	150.000	300.000	300.000	100.000	100.000
2.3		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	72.333	72.333	71.000	71.000	100.000	100.000	65.000	65.000	80.000	80.000	50.000	50.000
2.4		cambio de rodillo magnético	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	119.000	119.000	118.000	118.000	167.000	167.000	45.000	45.000	150.000	150.000	100.000	100.000
2.5		Rodillo de carga	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	149.333	149.333	148.000	148.000	208.000	208.000	60.000	60.000	170.000	170.000	70.000	70.000
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA/IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1536, ROT: 3290 Ubicado en el Departamento de Obras**																	
3.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	105.000	105.000	104.000	104.000	145.000	145.000	80.000	80.000	100.000	100.000	20.000	20.000
3.2		cambio de Cilindro	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	268.334	268.334	267.000	267.000	378.000	378.000	150.000	150.000	300.000	300.000	100.000	100.000
3.3		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	72.333	72.333	71.000	71.000	100.000	100.000	65.000	65.000	80.000	80.000	50.000	50.000
3.4		cambio de rodillo magnético	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	119.000	119.000	118.000	118.000	167.000	167.000	45.000	45.000	150.000	150.000	100.000	100.000
3.5		Rodillo de carga	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	149.333	149.333	148.000	148.000	208.000	208.000	60.000	60.000	170.000	170.000	70.000	70.000
4	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA /IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1536, ROT: 3291 Ubicado en Departamento de Auditoria**																	
4.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	105.000	105.000	104.000	104.000	145.000	145.000	80.000	80.000	100.000	100.000	20.000	20.000
4.2		cambio de Cilindro	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	268.334	268.334	267.000	267.000	378.000	378.000	150.000	150.000	300.000	300.000	100.000	100.000
4.3		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	72.333	72.333	71.000	71.000	100.000	100.000	65.000	65.000	80.000	80.000	50.000	50.000
4.4		cambio de rodillo magnético	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	119.000	119.000	118.000	118.000	167.000	167.000	45.000	45.000	150.000	150.000	100.000	100.000
4.5		Rodillo de carga	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	149.333	149.333	148.000	148.000	208.000	208.000	60.000	60.000	170.000	170.000	70.000	70.000
5	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA /IMPRESORA MARCA HP LASERJET 400, ROT: 4065 - Ubicado en el Departamento UAC**																	
5.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	105.000	105.000	104.000	104.000	145.000	145.000	80.000	80.000	100.000	100.000	20.000	20.000
5.2		cambio de Cilindro	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	268.334	268.334	267.000	267.000	378.000	378.000	150.000	150.000	300.000	300.000	150.000	150.000
5.3		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	72.333	72.333	71.000	71.000	100.000	100.000	65.000	65.000	80.000	80.000	70.000	70.000
5.4		cambio de rodillo magnético	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	119.000	119.000	118.000	118.000	167.000	167.000	45.000	45.000	150.000	150.000	100.000	100.000
5.5		Rodillo de carga	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	149.333	149.333	148.000	148.000	208.000	208.000	60.000	60.000	170.000	170.000	70.000	70.000
Total Lote N° 19						**2.350.000**		**3.556.000**		**3.527.000**		**4.978.000**		**1.861.000**		**4.000.000**		**2.030.000**	

LOTE N° 20 - Mant. Y Repar. de FOTOCOPIADORA/IMPRESORA/SCANER MARCA

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		G & B	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Tntal	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER DCP8150 DN, ROT: 3460 Ubicado en el CIVA**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	109.082	109.082	108.000	108.000	152.000	152.000	80.000	80.000	155.832	155.832	20.000	20.000
1.2		Cambio de cilindro	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	172.200	172.200	171.500	171.500	243.000	243.000	50.000	50.000	246.000	246.000	100.000	100.000
1.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	500	500	57.400	57.400	56.500	56.500	79.000	79.000	1.000	1.000	82.000	82.000	2.000	2.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	500	500	51.567	51.567	50.500	50.500	70.000	70.000	40.000	40.000	73.667	73.667	2.000	2.000
1.5		Cambio de zócalo de transferencia	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	35.817	35.817	35.500	35.500	48.000	48.000	1.000	1.000	51.167	51.167	2.000	2.000

1.6		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	28.817	28.817	27.500	27.500	38.000	38.000	15.000	15.000	41.167	41.167	50.000	50.000
1.7		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	28.817	28.817	27.500	27.500	38.000	38.000	1.000	1.000	41.167	41.167	2.000	2.000
1.8		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	34.533	34.533	33.500	33.500	46.000	46.000	45.000	45.000	49.333	49.333	100.000	100.000
1.9		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	28.817	28.817	27.500	27.500	38.000	38.000	15.000	15.000	41.167	41.167	50.000	50.000
1.10		Cambio de lámpara de exposición,	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	197.400	197.400	195.000	195.000	279.000	279.000	15.000	15.000	282.000	282.000	2.000	2.000
1.11		Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	92.867	92.867	91.500	91.500	129.000	129.000	250.000	250.000	132.667	132.667	150.000	150.000
1.12		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	40.250	40.250	39.000	39.000	54.000	54.000	120.000	120.000	57.500	57.500	2.000	2.000
1.13		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	40.250	40.250	39.000	39.000	54.000	54.000	20.000	20.000	57.500	57.500	30.000	30.000
2	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER ROT: 3458 Ubicado en el JEMGFAER**																	
2.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	109.082	109.082	108.000	108.000	152.000	152.000	80.000	80.000	155.832	155.832	20.000	20.000
2.2		Cambio de cilindro	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	172.200	172.200	171.500	171.500	243.000	243.000	50.000	50.000	246.000	246.000	100.000	100.000
2.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	500	500	57.400	57.400	56.500	56.500	79.000	79.000	1.000	1.000	82.000	82.000	2.000	2.000
2.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	500	500	51.567	51.567	50.500	50.500	70.000	70.000	40.000	40.000	73.667	73.667	50.000	50.000
2.5		Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	35.817	35.817	35.500	35.500	48.000	48.000	1.000	1.000	51.167	51.167	150.000	150.000
2.6		Cambio de zócalo de transferencia	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	28.817	28.817	27.500	27.500	38.000	38.000	15.000	15.000	41.167	41.167	2.000	2.000
2.7		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	28.817	28.817	27.500	27.500	38.000	38.000	1.000	1.000	41.167	41.167	50.000	50.000
2.8		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	34.533	34.533	33.500	33.500	46.000	46.000	45.000	45.000	49.333	49.333	2.000	2.000
2.9		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	28.817	28.817	27.500	27.500	38.000	38.000	15.000	15.000	41.167	41.167	100.000	100.000
2.10		Cambio de lámpara de exposición,	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	197.400	197.400	195.000	195.000	279.000	279.000	15.000	15.000	282.000	282.000	2.000	2.000
2.11		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	92.867	92.867	91.500	91.500	129.000	129.000	250.000	250.000	132.667	132.667	50.000	50.000
2.12		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	40.250	40.250	39.000	39.000	54.000	54.000	120.000	120.000	57.500	57.500	2.000	2.000
2.13		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	40.250	40.250	39.000	39.000	54.000	54.000	20.000	20.000	57.500	57.500	30.000	30.000
3	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER DCP8150 DN, ROT: ROT: 3459 Ubicado en el Departamento de Tesoreria**																	
3.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	109.082	109.082	108.000	108.000	152.000	152.000	80.000	80.000	155.832	155.832	20.000	20.000
3.2		Cambio de cilindro	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	172.200	172.200	171.500	171.500	243.000	243.000	50.000	50.000	246.000	246.000	100.000	100.000
3.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	500	500	57.400	57.400	56.500	56.500	79.000	79.000	1.000	1.000	82.000	82.000	2.000	2.000
3.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	500	500	51.567	51.567	50.500	50.500	70.000	70.000	40.000	40.000	73.667	73.667	50.000	50.000
3.5		Cambio de zócalo de transferencia	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	35.817	35.817	35.500	35.500	48.000	48.000	1.000	1.000	51.167	51.167	150.000	150.000
3.6		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	28.817	28.817	27.500	27.500	38.000	38.000	15.000	15.000	41.167	41.167	2.000	2.000
3.7		Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	28.817	28.817	27.500	27.500	38.000	38.000	1.000	1.000	41.167	41.167	50.000	50.000
3.8		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	34.533	34.533	33.500	33.500	46.000	46.000	45.000	45.000	49.333	49.333	2.000	2.000
3.9		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	28.817	28.817	27.500	27.500	38.000	38.000	15.000	15.000	41.167	41.167	100.000	100.000
3.10		Cambio de lámpara de exposición,	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	197.400	197.400	195.000	195.000	279.000	279.000	15.000	15.000	282.000	282.000	2.000	2.000
3.11		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	92.867	92.867	91.500	91.500	129.000	129.000	250.000	250.000	132.667	132.667	50.000	50.000
3.12		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	40.250	40.250	39.000	39.000	54.000	54.000	120.000	120.000	57.500	57.500	2.000	2.000
3.13		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	40.250	40.250	39.000	39.000	54.000	54.000	20.000	20.000	57.500	57.500	30.000	30.000
Total Lote N° 20						**1.983.000**		**2.753.451**		**2.707.500**		**3.804.000**		**1.959.000**		**3.933.501**		**1.632.000**	

LOTE N° 21 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca LANIER 7313

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSUSREV Precio Unitario	INSUSREV Precio Total	COMPU NEW Precio Unitario	COMPU NEW Precio Total	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	OLISERVICE S.R.L. Precio Unitario	OLISERVICE S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	HZ INGENIERIA Precio Unitario	HZ INGENIERIA Precio Total	G & B Precio Unitario	G & B Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Lanier 7313 copier ROT: ROT: 3461 Ubicado en el Departamento de Asesoria Juridica**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	93.334	93.334	92.500	92.500	130.000	130.000	80.000	80.000	100.000	100.000	20.000	20.000
1.2		Cuchilla de Limpieza	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	100.333	100.333	100.000	100.000	140.000	140.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.3		Rodillo de Presión	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	140.000	140.000	139.500	139.500	195.000	195.000	130.000	130.000	180.000	180.000	150.000	150.000
1.4		Zócalo Transferencia	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	70.000	70.000	68.500	68.500	95.000	95.000	45.000	45.000	100.000	100.000	50.000	50.000
1.2		Revelador Digital	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	196.000	196.000	195.000	195.000	275.000	275.000	220.000	220.000	220.000	220.000	100.000	100.000
1.7		Bujes de revelado	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	49.000	49.000	48.500	48.500	67.000	67.000	35.000	35.000	50.000	50.000	30.000	30.000

1.8		Rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	77.000	77.000	76.000	76.000	107.000	107.000	1.000	1.000	110.000	110.000	2.000	2.000
Total Lote N° 21						**670.000**		**725.667**		**720.000**		**1.009.000**		**611.000**		**880.000**		**472.000**	

LOTE N° 22 - Mant. Y Repar. De IMPRESORA HL - 5450 DN NETWORK

						INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		INSUSREV	
Item	**Código**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de impresora HL -5450 DN NETWORK, ROT: 3462 Ubicadn en el Departamento Unidad Administrativa Comfaer**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	109.086	109.086	108.500	108.500	150.000	150.000	80.000	80.000	150.000	150.000	20.000	20.000
1.2		Cambio de cilindro	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	172.200	172.200	171.500	171.500	241.000	241.000	80.000	80.000	200.000	200.000	100.000	100.000
1.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	500	500	57.400	57.400	56.500	56.500	79.000	79.000	1.000	1.000	60.000	60.000	2.000	2.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	500	500	51.566	51.566	50.500	50.500	70.000	70.000	30.000	30.000	50.000	50.000	2.000	2.000
1.5		Cambio de zócalo de transferencia	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	35.816	35.816	34.500	34.500	48.000	48.000	1.000	1.000	51.000	51.000	2.000	2.000
1.6		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	28.816	28.816	28.500	28.500	38.000	38.000	15.000	15.000	40.000	40.000	50.000	50.000
1.7		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	28.816	28.816	28.500	28.500	38.000	38.000	1.000	1.000	45.000	45.000	2.000	2.000
1.8		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	34.533	34.533	33.500	33.500	46.000	46.000	25.000	25.000	40.000	40.000	100.000	100.000
1.9		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	28.816	28.816	28.500	28.500	38.000	38.000	15.000	15.000	54.000	54.000	30.000	30.000
1.10		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	40.250	40.250	39.500	39.500	54.000	54.000	1.000	1.000	55.000	55.000	2.000	2.000
1.11		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	402.500	402.500	39.500	39.500	54.000	54.000	1.000	1.000	55.000	55.000	2.000	2.000
Total Lote N° 22						**511.000**		**989.799**		**619.500**		**856.000**		**250.000**		**800.000**		**312.000**	

LOTE N° 23 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca KYOCERA KM-1500

						INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		G & B	
Item	**Código**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora KYOCERA KM-1500, Rotulado N°4071 , ubicado en la DAF**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	120.000	120.000	100.000	100.000	145.000	145.000	80.000	80.000	110.000	110.000	20.000	20.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	350.000	350.000	800.000	800.000	570.000	570.000	810.000	810.000	250.000	250.000	580.000	580.000	250.000	250.000
1.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	400.000	400.000	288.000	288.000	405.000	405.000	50.000	50.000	290.000	290.000	250.000	250.000
Total Lote N° 23						**680.000**		**1.320.000**		**958.000**		**1.360.000**		**380.000**		**980.000**		**520.000**	

Total CUARTEL GENERAL						**11.744.000**		**16.722.913**		**15.859.500**		**23.719.000**		**9.282.000**		**19.491.501**		**8.638.000**	

UNIDAD RESPONSABLE 320 -COMREGAER

LOTE N° 24 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca Brother DCP 8085DN

						INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		G & B	
Item	**Código**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Preseotación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**81141804-001**	**Maotenimieoto y reparacion de fotocopiadora Brother DCP 8085DN ROT. 1765Rot.**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	113.750	113.750	112.000	112.000	100.000	100.000	80.000	80.000	113.750	113.750	20.000	20.000
1.2		Cambio de cilindro	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	195.533	195.533	194.000	194.000	150.000	150.000	50.000	50.000	195.533	195.533	100.000	100.000
1.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	500	500	92.167	92.167	91.000	91.000	10.000	10.000	1.000	1.000	92.167	92.167	2.000	2.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	500	500	86.333	86.333	85.000	85.000	10.000	10.000	40.000	40.000	86.333	86.333	2.000	2.000
1.5		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	167.883	167.883	201.000	201.000	236.000	236.000	110.000	110.000	167.883	167.883	2.000	2.000
1.6		Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	116.200	116.200	115.000	115.000	163.000	163.000	100.000	100.000	116.200	116.200	150.000	150.000
1.7		Cambio de zócalo de transferencia	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	52.150	52.150	51.000	51.000	50.000	50.000	1.000	1.000	52.150	52.150	2.000	2.000
1.8		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	27.650	27.650	26.000	26.000	17.000	17.000	45.000	45.000	27.650	27.650	50.000	50.000
1.9		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	45.150	45.150	44.000	44.000	20.000	20.000	1.000	1.000	45.150	45.150	2.000	2.000
1.10		Cambio de unidad de copiado	1	Unidad	Evento	400.000	400.000	499.917	499.917	499.000	499.000	320.000	320.000	250.000	250.000	499.917	499.917	150.000	150.000
1.11		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	40.483	40.483	39.000	39.000	54.000	54.000	15.000	15.000	40.483	40.483	50.000	50.000
1.12		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	70.583	70.583	69.000	69.000	97.000	97.000	1.000	1.000	70.583	70.583	2.000	2.000

1.13		Cambio de película de fusión	1	Unidad	Evento	500	500	133.584	133.584	132.000	132.000	187.000	187.000	1.000	1.000	133.584	133.584	150.000	150.000
1.14		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	36.750	36.750	35.000	35.000	40.000	40.000	15.000	15.000	36.750	36.750	2.000	2.000
Total Lote N° 24						**1.151.500**		**1.678.133**		**1.693.000**		**1.454.000**		**710.000**		**1.678.133**		**684.000**	

LOTE N° 25 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca OKI MB 480

						INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		G & B	
Item	**Código**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora OKI MB 480 ROT. 1636**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	130.000	130.000	112.500	112.500	157.000	157.000	80.000	80.000	162.500	162.500	20.000	20.000
1.2		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	130.000	130.000	131.500	131.500	184.000	184.000	1.000	1.000	189.000	189.000	2.000	2.000
1.3		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	120.000	120.000	108.500	108.500	151.000	151.000	80.000	80.000	156.000	156.000	50.000	50.000
1.4		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	210.000	210.000	172.500	172.500	243.000	243.000	150.000	150.000	248.000	248.000	150.000	150.000
1.5		Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	200.000	200.000	160.000	160.000	226.000	226.000	160.000	160.000	230.000	230.000	150.000	150.000
1.6		Cambio de zócalo de transferencia	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	90.000	90.000	74.500	74.500	104.000	104.000	1.000	1.000	100.000	100.000	2.000	2.000
1.7		Cambio de lámpara de exposición,	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	420.000	420.000	322.500	322.500	456.000	456.000	15.000	15.000	460.000	460.000	2.000	2.000
1.8		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	50.000	50.000	41.000	41.000	56.000	56.000	1.000	1.000	59.000	59.000	50.000	50.000
1.9		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	60.000	60.000	51.000	51.000	71.000	71.000	80.000	80.000	74.000	74.000	2.000	2.000
1.10		Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	200.000	200.000	166.500	166.500	234.000	234.000	60.000	60.000	235.000	235.000	100.000	100.000
1.11		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	80.000	80.000	63.000	63.000	87.000	87.000	15.000	15.000	90.000	90.000	50.000	50.000
1.12		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	160.000	160.000	120.000	120.000	169.000	169.000	1.000	1.000	170.000	170.000	2.000	2.000
1.13		Cambio de película de fusión	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	100.000	100.000	74.250	74.250	104.000	104.000	1.000	1.000	105.000	105.000	2.000	2.000
1.14		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	50.000	50.000	36.000	36.000	51.000	51.000	1.000	1.000	54.000	54.000	2.000	2.000
Total Lote N° 25						**1.240.000**		**2.000.000**		**1.633.750**		**2.293.000**		**646.000**		**2.332.500**		**584.000**	

LOTE N° 26 - Mant. Y Repar. De Impresora HP Laser Jet 1160

						INSUSREV		COMPU NEW		IGC S.R.L.		OLISERVICE S.R.L.		RV SERVICE		HZ INGENIERIA		G & B	
Item	**Código**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precin Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de Impresora HP Laser Jet 1160 ROT: 1113**																	
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	109.087	109.087	108.000	108.000	150.000	150.000	80.000	80.000	155.833	155.833	20.000	20.000
1.2		Cambio de cilindro	1	Unidad	Evento	140.000	140.000	172.200	172.200	170.000	170.000	241.000	241.000	150.000	150.000	246.000	246.000	100.000	100.000
1.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	500	500	57.400	57.400	56.500	56.500	79.000	79.000	1.000	1.000	82.000	82.000	2.000	2.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	51.566	51.566	51.000	51.000	70.000	70.000	45.000	45.000	73.666	73.666	50.000	50.000
1.5		Cambio de zócalo de transferencia	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	35.816	35.816	34.000	34.000	48.000	48.000	1.000	1.000	51.166	51.166	2.000	2.000
1.6		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	28.816	28.816	27.000	27.000	38.000	38.000	15.000	15.000	41.166	41.166	30.000	30.000
1.7		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	500	500	28.816	28.816	27.000	27.000	38.000	38.000	1.000	1.000	41.166	41.166	2.000	2.000
1.8		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	34.533	34.533	33.500	33.500	46.000	46.000	25.000	25.000	49.333	49.333	80.000	80.000
1.9		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	28.816	28.816	27.000	27.000	48.000	48.000	15.000	15.000	41.166	41.166	50.000	50.000
1.10		Cambio de lámpara de exposición,	1	Unidad	Evento	500	500	197.400	197.400	196.000	196.000	277.000	277.000	1.000	1.000	282.000	282.000	2.000	2.000
1.11		Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	92.866	92.866	92.000	92.000	127.000	127.000	90.000	90.000	132.666	132.666	150.000	150.000
1.12		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	40.250	40.250	39.250	39.250	52.000	52.000	1.000	1.000	57.500	57.500	2.000	2.000
1.13		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	40.250	40.250	39.250	39.250	52.000	52.000	1.000	1.000	57.500	57.500	2.000	2.000
2	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de Impresora HP Laser Jet P2055011 ROT: 1383**																	
2.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	109.085	109.085	108.000	108.000	150.000	150.000	80.000	80.000	155.833	155.833	20.000	20.000
2.2		Cambio de cilindro	1	Unidad	Evento	140.000	140.000	172.200	172.200	170.000	170.000	241.000	241.000	150.000	150.000	246.000	246.000	100.000	100.000
2.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	500	500	57.400	57.400	56.500	56.500	79.000	79.000	1.000	1.000	82.000	82.000	2.000	2.000
2.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	51.566	51.566	51.000	51.000	70.000	70.000	45.000	45.000	73.666	73.666	50.000	50.000
2.5		Cambio de zócalo de transferencia	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	35.816	35.816	34.000	34.000	48.000	48.000	1.000	1.000	51.166	51.166	2.000	2.000
2.6		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	28.816	28.816	27.000	27.000	38.000	38.000	15.000	15.000	41.166	41.166	30.000	30.000
2.7		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	28.816	28.816	27.000	27.000	38.000	38.000	1.000	1.000	41.166	41.166	2.000	2.000
2.8		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	34.533	34.533	33.500	33.500	46.000	46.000	25.000	25.000	49.333	49.333	80.000	80.000

2.9		Cambio de lámpara de exposición,	1	Unidad	Evento	500	500	197.400	197.400	196.000	196.000	277.000	277.000	1.000	1.000	282.000	282.000	2.000	2.000
2.10		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	40.250	40.250	39.250	39.250	52.000	52.000	1.000	1.000	57.500	57.500	2.000	2.000
2.11		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	40.250	40.250	39.250	39.250	52.000	52.000	1.000	1.000	57.500	57.500	2.000	2.000
Total Lote N° 26						**972.500**		**1.713.948**		**1.682.000**		**2.357.000**		**747.000**		**2.448.492**		**784.000**	
Total COMREGAER						**3.364.000**		**5.392.081**		**5.008.750**		**6.104.000**		**2.103.000**		**6.459.125**		**2.052.000**	
Total GENERAL						**43.816.500**		**57.106.319**		**53.310.016**		**72.293.000**		**31.587.000**		**61.503.647**		**29.940.000**	

MIGUEL ANGEL MARQUEZ CHAVEZ
SA TEC – MIEMBRO DE COMITÉ

CELSO DARIO JIMENEZ PIMENTEL
SO AVC – MIEMBRO DE COMITÉ

YELLY ELENO VEGA NUÑEZ
CAP AVL – PDTE COMITÉ DE EVAL