"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO N° 1
Comité de Evaluación
ANEXO "A" CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
DESCRIPCION DEL LLAMADO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS".
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTAS N° 40/2020.-
Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS con ID: 382370

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 19.040.198 Máximo: 38.080.396 , Abastecimiento simultáneo: No

							DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.				MN SERVICE de Marcos Antonio Nuñez Yampey				M & C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Prec. Referencial**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Monto Mínimo**	**Monto Máximo**	**Prec. Unit. (IVA incl.)**	**Precio total**	**Monto Mínimo**	**Monto Máximo**	**Prec. Unit. (IVA incl.)**	**Precio total**	**Monto Mínimo**	**Monto Máximo**	**Prec. Unit. (IVA incl.)**	**Precio total**
							COMANDO EN JEFE											
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora**	**5.609.166**	**Unidad**	**EVENTO**	**2**				**10.600.000**								**4.440.000**
1.1		Unidad de cilindro	685.000	Unidad	EVENTO	2			1.100.000	2.200.000			No Cotiza				700.000	1.400.000
1.2		Rodillo de presion	253.333	Unidad	EVENTO	2			320.000	640.000			No Cotiza				400.000	800.000
1.3		Pelicula de fusor	601.667	Unidad	EVENTO	2			750.000	1.500.000			No Cotiza				700.000	1.400.000
1.4		Unidad reveladora	571.667	Unidad	EVENTO	2			1.600.000	3.200.000			No Cotiza				35.000	70.000
1.5		Cuchilla	203.333	Unidad	EVENTO	2			300.000	600.000			No Cotiza				20.000	40.000
1.6		Rodillo magnetico	301.000	Unidad	EVENTO	2			300.000	600.000			No Cotiza				15.000	30.000
1.7		Rodillo de arrastre de papel	187.500	Unidad	EVENTO	2			60.000	120.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.8		Brazo de union de puerta lateral	238.333	Unidad	EVENTO	2			25.000	50.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.9		Rodillo de separacion	168.333	Unidad	EVENTO	2			60.000	120.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.10		Obturador de sensor	650.333	Unidad	EVENTO	2			45.000	90.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.11		Guia de entrada del fusor	251.667	Unidad	EVENTO	2			25.000	50.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.12		Guia duplex	255.000	Unidad	EVENTO	2			35.000	70.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.13		Base del ADF	302.333	Unidad	EVENTO	2			320.000	640.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.14		Puerta izquierda	551.333	Unidad	EVENTO	2			150.000	300.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.15		Rodillo de alimentacion	181.667	Unidad	EVENTO	2			60.000	120.000			No Cotiza				80.000	160.000
1.16		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	206.667	Unidad	EVENTO	2			150.000	300.000			No Cotiza				230.000	460.000
2	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora**	**5.642.199**	**Unidad**	**EVENTO**	**2**				**10.600.000**								**5.590.000**
1.1		Unidad de cilindro	668.333	Unidad	EVENTO	2			1.100.000	2.200.000			No Cotiza				850.000	1.700.000
1.2		Rodillo de presion	263.333	Unidad	EVENTO	2			320.000	640.000			No Cotiza				500.000	1.000.000
1.3		Pelicula de fusor	601.667	Unidad	EVENTO	2			750.000	1.500.000			No Cotiza				650.000	1.300.000
1.4		Unidad reveladora	571.667	Unidad	EVENTO	2			1.600.000	3.200.000			No Cotiza				500.000	1.000.000
1.5		Cuchilla	203.333	Unidad	EVENTO	2			300.000	600.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.6		Rodillo magnetico	301.000	Unidad	EVENTO	2			300.000	600.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.7		Rodillo de arrastre de papel	187.500	Unidad	EVENTO	2			60.000	120.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.8		Brazo de union de puerta lateral	238.333	Unidad	EVENTO	2			25.000	50.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.9		Rodillo de separacion	168.333	Unidad	EVENTO	2			60.000	120.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.10		Obturador de sensor	666.700	Unidad	EVENTO	2			45.000	90.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.11		Guia de entrada del fusor	251.667	Unidad	EVENTO	2			25.000	50.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.12		Guia duplex	255.000	Unidad	EVENTO	2			35.000	70.000			No Cotiza				5.000	10.000

OSCAR JAVIER VILLAGRA ALCARAZ
Tte Cnel -

JORGE LOPEZ INGIS
Cap Inf

1.13		Base del ADF	302.333	Unidad	EVENTO	2			320.000	640.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.14		Puerta izquierda	551.333	Unidad	EVENTO	2			150.000	300.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.15		Rodillo de alimentacion	205.000	Unidad	EVENTO	2			60.000	120.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.16		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	206.667	Unidad	EVENTO	2			150.000	300.000			No Cotiza				240.000	480.000
3	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora**	**5.288.833**	**Unidad**	**EVENTO**	**2**				**16.130.000**								**5.660.000**
1.1		Unidad de cilindro	768.333	Unidad	EVENTO	2			1.365.000	2.730.000			No Cotiza				800.000	1.600.000
1.2		Almohadilla de separacion de bypass	62.000	Unidad	EVENTO	2			250.000	500.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.3		Rodillo de alimentacion del bypass	136.667	Unidad	EVENTO	2			60.000	120.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.4		Rodillo de limpieza	266.667	Unidad	EVENTO	2			120.000	240.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.5		Rodillo de transferencia	201.667	Unidad	EVENTO	2			120.000	240.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.6		Rodillo de arrastre del cassette	210.833	Unidad	EVENTO	2			60.000	120.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.7		Rodillo de separacion del cassette	237.667	Unidad	EVENTO	2			80.000	160.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.8		Unidad reveladora	188.333	Unidad	EVENTO	2			2.250.000	4.500.000			No Cotiza				220.000	440.000
1.9		Embrague	308.333	Unidad	EVENTO	2			120.000	240.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.10		Unidad de fusor	980.000	Unidad	EVENTO	2			1.850.000	3.700.000			No Cotiza				1.000.000	2.000.000
1.11		Engranaje de la unidad de fusor	286.667	Unidad	EVENTO	2			25.000	50.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.12		Engranaje de unidad reveladora	268.333	Unidad	EVENTO	2			25.000	50.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.13		Rodillo magnetico	305.000	Unidad	EVENTO	2			546.000	1.092.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.14		Rodillo de presion	468.333	Unidad	EVENTO	2			504.000	1.008.000			No Cotiza				450.000	900.000
1.15		Cuchilla	205.000	Unidad	EVENTO	2			420.000	840.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.16		Recipiente de toner residual	188.333	Unidad	EVENTO	2			120.000	240.000			No Cotiza				5.000	10.000
1.17		Mantenimiento y cambio de partes	206.667	Unidad	EVENTO	2			150.000	300.000			No Cotiza				300.000	600.000
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR																		
4	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora**	**5.000.000**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**5.685.000**								**4.405.000**
1.1		Repuesto de unidad de cilindro instalado	2.010.000	Unidad	EVENTO	1			2.360.000	2.360.000			No Cotiza				2.400.000	2.400.000
1.2		Almohadilla de separación del bypas instalado	40.000	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000			No Cotiza				5.000	5.000
1.3		Repuesto de unidad reveladora instalado	1.060.000	Unidad	EVENTO	1			1.575.000	1.575.000			No Cotiza				50.000	50.000
1.4		Repuesto de unidad de fusor instalado	1.250.000	Unidad	EVENTO	1			1.310.000	1.310.000			No Cotiza				1.400.000	1.400.000
1.5		Repuesto de toner residual instalado	390.000	Unidad	EVENTO	1			120.000	120.000			No Cotiza				250.000	250.000
1.6		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	250.000	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000			No Cotiza				300.000	300.000
								Precio Total		**43.015.000**		**Precio Total**				**Precio Total**		**20.095.000**

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 13.767.899 Máximo: 27.535.798 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien		Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total
COMANDO EN JEFE																		
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora**	**3.280.000**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**												**885.000**
1.1		Mantenimiento preventivo del equipo	223.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				300.000	300.000
1.2		Cambio de Fusor	688.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				150.000	150.000
1.3		Cambio de Rodillo presión	361.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				350.000	350.000
1.4		Cambio de U?a de teflón	258.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				5.000	5.000
1.5		Cambio de Cilindro	575.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				50.000	50.000
1.6		Cambio de Unidad de Fusor	966.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				25.000	25.000
1.7		Cambio de Revelador	206.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				5.000	5.000
2	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora**	**3.481.666**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**												**825.000**
1.1		Mantenimiento preventivo del equipo	275.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				300.000	300.000
1.2		Cambio de Fusor	768.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				5.000	5.000
1.3		Cambio de Rodillo presión	378.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				5.000	5.000

OSCAR JAVIER VILLAGRA ALCARAZ
Tte F Int -

JORGE LOPEZ INCIS
Cap Int

1.4		Cambio de Uña de teflón	268.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				5.000	5.000
1.5		Cambio de Cilindro	351.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				500.000	500.000
1.6		Cambio de Unidad de Fusor	975.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				5.000	5.000
1.7		Cambio de Revelador	465.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				5000	5.000
REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL																			
3	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora**	**4.193.533**	**Unidad**	**EVENTO**	**4**												**7.320.000**
1.1		Mantenimiento preventivo del equipo	295.000	Unidad	EVENTO	4			No Cotiza				No Cotiza				330.000	1.320.000
1.2		Cambio de unidad de cilindro	1.117.433	Unidad	EVENTO	4			No Cotiza				No Cotiza				800.000	3.200.000
1.3		Cambio de fusor	1.195.167	Unidad	EVENTO	4			No Cotiza				No Cotiza				650.000	2.600.000
1.4		Cambio resorte de actuador	17.667	Unidad	EVENTO	4			No Cotiza				No Cotiza				5.000	20.000
1.5		Cambio de goma de arrastre de Bandeja 1	140.500	Unidad	EVENTO	4			No Cotiza				No Cotiza				5.000	20.000
1.6		Cambio de goma de arrastre de Bandeja 2	115.267	Unidad	EVENTO	4			No Cotiza				No Cotiza				5.000	20.000
1.7		Cambio de base MPF	133.333	Unidad	EVENTO	4			No Cotiza				No Cotiza				5.000	20.000
1.8		Cambio de guia de paso de arrastre de papel	144.000	Unidad	EVENTO	4			No Cotiza				No Cotiza				5.000	20.000
1.9		Cambio de bisagra L	808.000	Unidad	EVENTO	4			No Cotiza				No Cotiza				5.000	20.000
1.10		Cambio de bisagra R	152.667	Unidad	EVENTO	4			No Cotiza				No Cotiza				5.000	20.000
1.11		Cambio de marco de la cubierta FD	24.833	Unidad	EVENTO	4			No Cotiza				No Cotiza				5.000	20.000
1.12		Cambio del engranaje Z44	24.833	Unidad	EVENTO	4			No Cotiza				No Cotiza				5.000	20.000
1.13		Cambio del engranaje Z5 8L	24.833	Unidad	EVENTO	4			No Cotiza				No Cotiza				5.000	20.000
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR																			
4	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora**	**4.000.000**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**												**2.010.000**
1.1		1 Unidad de Cilindro	2.550.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				1.000.000	1.000.000
1.2		1 Kit de Fusor	1.200.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				1.000.000	1.000.000
1.3		1 Goma de Arrastre de Bandeja	150.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				5.000	5.000
1.4		1 Goma de Arrastre de Bandeja	100.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				5.000	5.000
									Precio Total				**Precio Total**				**Precio Total**	**11.040.000**

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 4.400.000 Máximo: 8.800.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien		Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total
COMANDO EN JEFE																		
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora**	**8.800.000**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**												**2.425.000**
1.1		Mantenimiento preventivo del equipo	275.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				300.000	300.000
1.2		Cambio de Fusor	968.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				300.000	300.000
1.3		Cambio de Rodillo presión	378.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				5.000	5.000
1.4		Cambio de Uña de teflón	201.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				5.000	5.000
1.5		Cambio de Cilindro	1.116.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				800.000	800.000
1.6		Cambio de Unidad de Fusor	2.018.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				1.000.000	1.000.000
1.7		Cambio de Revelador	225.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				5.000	5.000
1.8		Provision e instalacion de placa principal	2.066.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				5.000	5.000
1.9		Provision e instalacion de unidad reveladora	1.550.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				5.000	5.000
									Precio Total				**Precio Total**				**Precio Total**	**2.425.000**

LOTE NRO: 4

LOTE 4, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.091.334 Máximo: 6.182.668 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien		Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total
COMANDO EN JEFE																		

OSCAR JAVIER VILLAGRA ALCARAZ
Tte F Int -

JORGE LOPEZ INGIS
Cap Int

1	**81111812-002**	**Mantenimiento y Reparacion de impresora**	**1.545.667**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**													**170.000**
1.1		Mantenimiento correctivo de placa	275.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				5.000	5.000
1.2		Mantenimiento correctivo de fuente de alimentacion	207.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				5.000	5.000
1.3		Mantenimiento correctivo de cabezal	516.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				150.000	150.000
1.4		Mantenimiento correctivo de rodillo	271.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				5.000	5.000
1.5		Mantenimiento correctivo de transformador	275.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				5.000	5.000
2	**81111812-002**	**Mantenimiento y Reparacion de impresora**	**1.545.667**	**Unidad**	**EVENTO**	**3**													**495.000**
1.1		Mantenimiento correctivo de placa	275.000	Unidad	EVENTO	3			No Cotiza				No Cotiza				5.000	15.000
1.2		Mantenimiento correctivo de fuente de alimentacion	207.333	Unidad	EVENTO	3			No Cotiza				No Cotiza				50.000	150.000
1.3		Mantenimiento correctivo de cabezal	516.667	Unidad	EVENTO	3			No Cotiza				No Cotiza				100.000	300.000
1.4		Mantenimiento correctivo de rodillo	271.667	Unidad	EVENTO	3			No Cotiza				No Cotiza				5.000	15.000
1.5		Mantenimiento correctivo de transformador	275.000	Unidad	EVENTO	3			No Cotiza				No Cotiza				5.000	15.000
									Precio Total				**Precio Total**				**Precio Total**	**665.000**

LOTE NRO: 5

LOTE 5, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 5.756.917 Máximo: 11.513.836 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien		Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total
									COMANDO EN JEFE									
1	**81111812-002**	**Mantenimiento y Reparacion de impresora**	**11.513.836**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**								**8.154.115**				**3.320.000**
1.1		Cambio de engranajes Fusor	171.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				128.750	128.750			5.000	5.000
1.2		Cambio de termistor	268.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				201.249	201.249			5.000	5.000
1.3		Cambio de Rodillo Fusor	468.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				351.249	351.249			5.000	5.000
1.4		Cambio de calentador ceramico Fusor	516.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				387.500	387.500			5.000	5.000
1.5		Cuchilla de limpieza	58.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				43.749	43.749			5.000	5.000
1.6		Cambio de Rodillo de Transferencia	275.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				206.250	206.250			5.000	5.000
1.7		Cambio Kit de engranaje	366.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				275.000	275.000			5.000	5.000
1.8		Cambio Ruleman de presión	203.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				152.499	152.499			5.000	5.000
1.9		Cambio Zócalo de corona	206.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				155.000	155.000			5.000	5.000
1.10		Cambio Corona de limpieza	188.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				141.249	141.249			5.000	5.000
1.11		Cambio Rodillo de limpieza	186.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				140.000	140.000			5.000	5.000
1.12		Cambio Corona de transparencia	191.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				143.750	143.750			5.000	5.000
1.13		Cambio Rodillo de teflón	187.500	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				140.625	140.625			5.000	5.000
1.14		Cambio de bujes del rodillo de presión de fusor	171.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				128.750	128.750			5.000	5.000
1.15		Cambio de engranaje del mecanismo de fusor	203.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				152.499	152.499			5.000	5.000
1.16		Cambio leva sosten izquierdo	171.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				128.750	128.750			5.000	5.000
1.17		Cambio leva sosten derecho	171.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				128.750	128.750			5.000	5.000
1.18		Reparación mecanismo del engranaje de acople motor	201.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				151.250	151.250			5.000	5.000
1.19		Cambio soporte de engranaje	305.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				228.750	228.750			5.000	5.000
1.20		Cambio de ruedas de alimentación	171.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				128.750	128.750			5.000	5.000
1.21		Cambio de cinta de arrastre	103.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				77.499	77.499			5.000	5.000
1.22		Memoria	266.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				200.000	200.000			200.000	200.000
1.23		Fuente	310.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				232.500	232.500			200.000	200.000
1.24		Placa madre	1.516.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				937.500	937.500			1.200.000	1.200.000
1.25		Rodillo de presión superior	250.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				187.500	187.500			50.000	50.000
1.26		Rodillo de salida	62.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				46.500	46.500			50.000	50.000
1.27		Rodillo de calor	301.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				225.750	225.750			50.000	50.000
1.28		Cambio Juego de collaretas	268.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				201.249	201.249			5.000	5.000
1.29		Cambio de correa dentadas	236.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				177.500	177.500			5.000	5.000

OSCAR JAVIER VILLAGRA ALCARAZ
Tte F Int -

JORGE LOPEZ INGIS
Cap Int

1.30		Display	550.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				412.500	412.500			250.000	250.000
1.31		Panel Frontal	355.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				266.250	266.250			5.000	5.000
1.32		Kit de mantenimiento	451.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				338.750	338.750			350.000	350.000
1.33		Placa de red	361.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				271.250	271.250			330.000	330.000
1.34		Cambio de Lampara de esc?ner	501.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				376.250	376.250			5.000	5.000
1.35		Cambio de Cable flat del esc?ner	275.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				206.250	206.250			5.000	5.000
1.36		Cambio de sensores de papel	268.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				131.249	131.249			5.000	5.000
1.37		Cambio de sensor de la tapa del esc?ner	268.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				131.249	131.249			5.000	5.000
1.38		Mano de Obra por cambio de partes	206.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				110.000	110.000			250.000	250.000
1.39		Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	275.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				110.000	110.000			250.000	250.000
									Precio Total				**Precio Total**	**8.154.115**			**Precio Total**	**3.320.000**

LOTE NRO: 6

LOTE 6, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.040.833 Máximo: 4.081.667 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien		Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total
									COMANDO EN JEFE									
1	**81111812-004**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora**	**4.081.667**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**												**1.250.000**
1.1		Instalación, configuración y puesta a punto de impresora con su correspondiente controlador: Windows, XP/Vista/Seven o Linux compatibles.	275.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				450.000	450.000
1.2		Kit de Rodillo Superior	370.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				50.000	50.000
1.3		Kit de Rodillo inferior	368.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				50.000	50.000
1.4		Lampara de Escaner Superior	975.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				50.000	50.000
1.5		Lampara de Escaner Inferior	975.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				50.000	50.000
1.6		Cambio de sensores en general	368.333	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				50.000	50.000
1.7		Fuente de Alimentación interna	268.334	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				50.000	50.000
1.8		Mano de Obra por cambio de partes	206.667	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				200.000	200.000
1.9		Limpieza y Mantenimiento sin cambio de partes	275.000	Unidad	EVENTO	1			No Cotiza				No Cotiza				300.000	300.000
									Precio Total				**Precio Total**				**Precio Total**	**1.250.000**
									Precio Total General	**43.015.000**			**Precio Total General**	**8.154.115**			**Precio Total General**	**38.795.000**

HECTOR FABIAN ROTELA
SO 2ª F Miembro - Comité de Evaluación

VIVIANA VILLAGRA LEZCANO
Sgto 1° JM Miembro - Comité de Evaluación

OSCAR JAVIER VILLAGRA ALCARAZ
Tte F Int Secretario - Comité de Evaluación

JORGE LOPEZ INGIS
Cap Int Presidente - Comité de Evaluación