31	Computadoras de Escritorio c/Gabinete kit marca AOPEN. Placa Madre ASUS. Procesador AMD PHE NDM II - Mantenimiento y/o reparación del procesador. - Mantenimiento y/o reparación del ventilador. - Mantenimiento y/o cambio de acceso usb. - Mantenimiento, repración y/o cambio de placa madre - Cambio de fuente. - Ampliación de memoria.	S. Pazos	Paraguay	1	600.000	600.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
32	Computadoras de Escritorio c/Gabinete kit marca AOPEN. Placa Madre ASUS. Procesador AMD PHE NDM II - Mantenimiento y/o reparación del procesador. - Mantenimiento y/o reparación del ventilador. - Mantenimiento y/o cambio de acceso usb. - Mantenimiento, repración y/o cambio de placa madre. - Cambio de fuente. - Ampliación de memoria.	S. Pazos	Paraguay	1	600.000	600.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
33	Computadoras de Escritorio c/Gabinete kit marca AOPEN. Placa Madre ASUS. Procesador AMD PHE NDM II - Mantenimiento y/o reparación del procesador. - Mantenimiento y/o reparación del ventilador. - Mantenimiento y/o cambio de acceso usb. - Mantenimiento, repración y/o cambio de placa madre. - Cambio de fuente. - Ampliación de memoria.	S. Pazos	Paraguay	1	600.000	600.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
34	UPS APC BACK 800 VA Mantenimiento, Reparación o reposición de fuente de energia o de la unidad UPS.	S. Pazos	Paraguay	1	400.000	400.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
35	UPS APC BACK 800 VA Mantenimiento, Reparación o reposición de fuente de energia o de la unidad UPS.	S. Pazos	Paraguay	1	400.000	400.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
36	UPS APC BACK 800 VA Mantenimiento, Reparación o reposición de fuente de energia o de la unidad UPS.	S. Pazos	Paraguay	1	400.000	400.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
37	UPS APC BACK 800 VA Mantenimiento, Reparación o reposición de fuente de energia o de la unidad UPS.	S. Pazos	Paraguay	1	400.000	400.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C

38	UPS APC SVA 2200 I Mantenimiento, Reparación o reposición de fuente de energia o de la unidad UPS.	S. Pazos	Paraguay	1	400.000	400.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
39	UPS APC SVA 2200 I Mantenimiento, Reparación o reposición de fuente de energia o de la unidad UPS.	S. Pazos	Paraguay	1	400.000	400.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
40	Impresora laser multifunción HP laserjet M1536 DNF Mantenimiento y reparación de impresora (cilindro, ruedas de separación, zócalo de presión, rodillo de presión, uñas de separación, engranajes varios.	S. Pazos	Paraguay	1	300.000	300.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
41	Impresora laser multifunción HP laserjet M1536 DNF Mantenimiento y reparación de impresora (cilindro, ruedas de separación, zócalo de presión, rodillo de presión, uñas de separación, engranajes varios.	S. Pazos	Paraguay	1	300.000	300.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
42	Impresora laser MONOCROMÁTICA HP Modelo P3015DN. Toner Negro Mantenimiento y reparación de impresora (cilindro, ruedas de separación, zócalo de presión, rodillo de presión, uñas de separación, engranajes varios.	S. Pazos	Paraguay	1	300.000	300.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
43	Impresora laser MONOCROMÁTICA HP Modelo P3015DN. Toner Negro Mantenimiento y reparación de impresora (cilindro, ruedas de separación, zócalo de presión, rodillo de presión, uñas de separación, engranajes varios.	S. Pazos	Paraguay	1	300.000	300.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
44	Impresora Laser HP Laserjet P2055 DN Mantenimiento y reparación de impresora (cilindro, ruedas de separación, zócalo de presión, rodillo de presión, uñas de separación, engranajes varios.	S. Pazos	Paraguay	1	300.000	300.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
45	Impresora Laser HP Laserjet P2055 DN Mantenimiento y reparación de impresora (cilindro, ruedas de separación, zócalo de presión, rodillo de presión, uñas de separación, engranajes varios.	S. Pazos	Paraguay	1	300.000	300.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
46	Impresora Laser HP Laserjet P2055 DN Mantenimiento y reparación de impresora (cilindro, ruedas de separación, zócalo de presión, rodillo de presión, uñas de separación, engranajes varios.	S. Pazos	Paraguay	1	300.000	300.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
47	Impresora Laser Samsung SXC-48833 FD Mantenimiento y reparación de impresora (cilindro, ruedas de separación, zócalo de presión, rodillo de presión, uñas de separación,	S. Pazos	Paraguay	1	350.000	350.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C

48	Impresora Laser Samsung SXC-48833 FD Mantenimiento y reparación de impresora (cilindro, ruedas de separación, zócalo de presión, rodillo de presión, uñas de separación, engranajes varios.	S. Pazos	Paraguay	1	350.000	350.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
49	Impresora Matricial carro largo FX 2190 Mantenimiento y reparación de impresora (cilindro, ruedas de separación, zócalo de presión, rodillo de presión, uñas de separación, engranajes varios.	S. Pazos	Paraguay	1	250.000	250.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
50	Impresora Multifunción laserjet monocromática, USB, Red, Escaneado Mantenimiento y reparación de impresora (cilindro, ruedas de separación, zócalo de presión, rodillo de presión, uñas de separación, engranajes varios.	S. Pazos	Paraguay	1	350.000	350.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
51	Monitor LCD 17" Mantenimiento y/o repración de monitor. Pantalla, lente de proyección interna, encendido, cambio de cables de acceso.	S. Pazos	Paraguay	1	400.000	400.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
52	Monitor LCD 17" Mantenimiento y/o repración de monitor. Pantalla, lente de proyección interna, encendido, cambio de cables de acceso.	S. Pazos	Paraguay	1	400.000	400.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
53	Monitor LCD 17" Mantenimiento y/o repración de monitor. Pantalla, lente de proyección interna, encendido, cambio de cables de acceso.	S. Pazos	Paraguay	1	400.000	400.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
54	Monitor LCD 22" Mantenimiento y/o repración de monitor. Pantalla, lente de proyección interna, encendido, cambio de cables de acceso.	S. Pazos	Paraguay	1	400.000	400.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
55	Monitor LCD 22" Mantenimiento y/o repración de monitor. Pantalla, lente de proyección interna, encendido, cambio de cables de acceso.	S. Pazos	Paraguay	1	400.000	400.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
56	Monitor Led 20" LG E2042C Mantenimiento y/o repración de monitor. Pantalla, lente de proyección interna, encendido, cambio de cables de acceso.	S. Pazos	Paraguay	1	400.000	400.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C

57	Monitor Led 20" LG E2042C Mantenimiento y/o repración de monitor. Pantalla, lente de proyección interna, encendido, cambio de cables de acceso.	S. Pazos	Paraguay	1	400.000	400.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
58	Monitor Led 20" LG E2042C Mantenimiento y/o repración de monitor. Pantalla, lente de proyección interna, encendido, cambio de cables de acceso.	S. Pazos	Paraguay	1	400.000	400.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
59	Monitor Led 20" LG E2042C Mantenimiento y/o repración de monitor. Pantalla, lente de proyección interna, encendido, cambio de cables de acceso.	S. Pazos	Paraguay	1	400.000	400.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
60	Monitor Led 20" LG E2042C Mantenimiento y/o repración de monitor. Pantalla, lente de proyección interna, encendido, cambio de cables de acceso.	S. Pazos	Paraguay	1	400.000	400.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
TOTAL :						29.600.000	TOTAL :				0					
Facultad de Ingeniera																
61	Reposición y/o Reparación de Procesador: Tecnología de 45nm, 2,66 GHz mínimo por núcleo, 8MB de cache compartidos en L3	S. Pazos	Paraguay	1	500.000	500.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
62	Reposición y/o Reparación de Procesador: Tecnología de 32nm, 8 nucleos, 3,1 GHz mínimo por núcleo, cache compartidos en L2 y L3	S. Pazos	Paraguay	1	500.000	500.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
63	Mantenimiento, Reparacion o reposicion de Unidad de UPS de 750 Va	S. Pazos	Paraguay	1	200.000	200.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
64	Mantenimiento, Reparacion o reposicion de Unidad de UPS de 750 Va	S. Pazos	Paraguay	1	200.000	200.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
65	Mantenimiento, Reparacion o reposicion de Unidad de UPS de 6 tomas. Tipo Bateria 12V/4	S. Pazos	Paraguay	1	200.000	200.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
66	Mantenimiento, Reparacion o reposicion de Unidad de UPS de 650 Va	S. Pazos	Paraguay	1	200.000	200.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
67	Mantenimiento de Impresora Matricial Epson LX-300	S. Pazos	Paraguay	1	100.000	100.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
68	Mantenimiento y/o Reparacion de Impresora Matricial Epson LX-300	S. Pazos	Paraguay	1	100.000	100.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C

69	Mantenimiento y/o reparacion de Impresora Laser HP 1005	S. Pazos	Paraguay	1	100.000	100.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
70	Mantenimiento y/o reparacion de impresora HP Deskjet 810	S. Pazos	Paraguay	1	100.000	100.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
71	Mantenimiento y/o reparacion de Impresora HP Deskjet 845	S. Pazos	Paraguay	1	100.000	100.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
72	Mantenimiento y/o reparacion impresora multifuncion HP deskjet F 4280	S. Pazos	Paraguay	1	100.000	100.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
TOTAL:						2.400.000	TOTAL:				0					
Facultad de Ciencias, Económicas y Administrativas																
73	Mantenimiento de Equipos Informáticos: Reposición y/o reparación de Procesador AM2/AM3, con 1.5MB de cache, 2.7GHz de velocidad, dos núcleos	S. Pazos	Paraguay	1	500.000	500.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
74	Mantenimiento de Equipos Informáticos: Placas para procesadores AM2/AM3, con 1.5MB de cache, 2.7GHz de velocidad, dos núcleos	S. Pazos	Paraguay	1	500.000	500.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
TOTAL:						1.000.000	TOTAL:				0					
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guarani																
75	Impresora Laser Jet P1102: Mantenimiento, limpieza y reparación en caso necesario	S. Pazos	Paraguay	1	100.000	100.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
76	Impresora Laser Jet P1102: Mantenimiento, limpieza y reparación en caso necesario	S. Pazos	Paraguay	1	100.000	100.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
77	Impresora Laser Jet P1102: Mantenimiento, limpieza y reparación en caso necesario	S. Pazos	Paraguay	1	100.000	100.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
78	Impresora Laser Jet P1102: Mantenimiento, limpieza y reparación en caso necesario	S. Pazos	Paraguay	1	100.000	100.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
79	Impresora Laser Samsung SCX-4300: Mantenimiento, limpieza y reparación en caso necesario	S. Pazos	Paraguay	1	100.000	100.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
80	Impresora HP Laser Jet 1320: Mantenimiento, limpieza y reparación en caso necesario	S. Pazos	Paraguay	1	100.000	100.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
81	Impresora Laser Samsung ML2851: Mantenimiento, limpieza y reparación en caso necesario	S. Pazos	Paraguay	1	100.000	100.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C

82	Impresora Laser Samsung ML2851: Mantenimiento, limpieza y reparación en caso necesario	S. Pazos	Paraguay	1	100.000	100.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
TOTAL:						800.000	TOTAL:				0					
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales																
83	Mantenimiento y reparación de Computadoras PC: 074-001-001, 073-001-037, 072-001-009, 007-011-355/11 071-001-010, Limpieza por dentro y por afuera de los equipos, Cambio de partes que no funcionan bien o que han dejado de funcionar: procesador ***MARCA AMD 145 SEMPRON DR 2.80 GHz , PLACA MADRE AsRock N68-US3-MCC,MEMORIA RAM Ddr3 de 3GB*** discos, cooler, cables, fuentes, puerto USB, placa de red y Reinstalación de software: sistema operativo, antivirus, procesador de texto, planilla electrónica y todo lo necesario para su Perfecto Funcionamiento.	S. Pazos	Paraguay	1	600.000	600.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
84	Mantenimiento y reparación de Notebook: 007-008-199 071-001-038, Limpieza por dentro y por afuera de los equipos, Cambio de partes que no funcionan bien o que han dejado de funcionar: procesador ***MARCA AMD 145 SEMPRON DR 2.80 GHz , PLACA MADRE AsRock N68-US3-MCC,MEMORIA RAM Ddr3 de 3GB*** discos, cooler, cables, fuentes, puerto USB, placa de red y Reinstalación de software: sistema operativo, antivirus, procesador de texto, planilla electrónica y todo lo necesario para su Perfecto Funcionamiento.	S. Pazos	Paraguay	1	600.000	600.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
85	Mantenimiento y reparación de impresora de red multifunción (copia/escáner/impresora). Cambio de cilindro/rodillo entre otros y todo lo necesario para su perfecto funcionamiento	S. Pazos	Paraguay	1	200.000	200.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
TOTAL:						1.400.000	TOTAL:				0					
Facultad de Ciencias y Tecnología																
86	Impresora Láser Jet HP 2055 Mantenimiento, limpieza de la impresora y reparación en caso necesario, cambio de cilindro.	S. Pazos	Paraguay	1	150.000	150.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
87	Impresora Láser Jet HP 2055 Mantenimiento, limpieza de la impresora y reparación en caso necesario.	S. Pazos	Paraguay	1	150.000	150.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C

88	Impresora Láser Jet HP 2056 Mantenimiento, limpieza de la impresora y reparación en caso necesario.	S. Pazos	Paraguay	1	150.000	150.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
TOTAL :						450.000	TOTAL :				0					
TOTAL Lote :						35.650.000	TOTAL Lote :				0					
Lote III Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras Rectorado																
1	Fotocopiadora Canon IR 2018N: Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras (cilindro, cuchilla, revelador, ruedas de separación, rodillo de teflón, zócalo de presión, lampara de copia, rodillo de presión, unas de separación, engranajes varios)	S. Pazos	Paraguay	1	750.000	750.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
2	Fotocopiadora Canon IR 2018N: Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras (cilindro, cuchilla, revelador, ruedas de separación, rodillo de teflón, zócalo de presión, lampara de copia, rodillo de presión, unas de separación, engranajes varios)	S. Pazos	Paraguay	1	750.000	750.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
3	Fotocopiadora Canon IR 2018N: Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras (cilindro, cuchilla, revelador, ruedas de separación, rodillo de teflón, zócalo de presión, lampara de copia, rodillo de presión, unas de separación, engranajes varios)	S. Pazos	Paraguay	1	750.000	750.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
4	Fotocopiadora Canon IR 2018N: Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras (cilindro, cuchilla, revelador, ruedas de separación, rodillo de teflón, zócalo de presión, lampara de copia, rodillo de presión, unas de separación, engranajes varios)	S. Pazos	Paraguay	1	750.000	750.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
TOTAL :						3.000.000	TOTAL :				0					
Facultad de Ciencias, Económicas y Administrativas																
5	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cilindro (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	S. Pazos	Paraguay	1	190.000	190.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
6	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cuchilla (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	S. Pazos	Paraguay	1	110.000	110.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
7	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de revelador (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	S. Pazos	Paraguay	1	260.000	260.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
8	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de ruedas de separación (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	S. Pazos	Paraguay	1	30.000	30.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
9	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de teflón (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	S. Pazos	Paraguay	1	90.000	90.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C

10	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de corona (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	S. Pazos	Paraguay	1	10.000	10.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
11	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de presión (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	S. Pazos	Paraguay	1	10.000	10.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
12	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de unas de separación (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	S. Pazos	Paraguay	1	30.000	30.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
13	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de lampara de copia (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	S. Pazos	Paraguay	1	10.000	10.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
14	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de engranajes varios (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	S. Pazos	Paraguay	1	30.000	30.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
15	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de presión (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	S. Pazos	Paraguay	1	120.000	120.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
16	Mantenimiento , reparación y/o reemplazo de cilindro (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	S. Pazos	Paraguay	1	900.000	900.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
17	Mantenimiento , reparación y/o reemplazo de cuchilla (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	S. Pazos	Paraguay	1	120.000	120.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
18	Mantenimiento , reparación y/o reemplazo de revelador (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	S. Pazos	Paraguay	1	10.000	10.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
19	Mantenimiento , reparación y/o reemplazo de ruedas de separación (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	S. Pazos	Paraguay	1	30.000	30.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
TOTAL :						**1.950.000**	**TOTAL :**				**0**					
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guarani																
20	Brother DCP 8080 DN: Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora (Kit Fotoconductor, Rodillo, Kit Fusor, laser)	S. Pazos	Paraguay	1	700.000	700.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
21	Fotocopiadora Brother DCP 8080 DN: Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora (Kit Fotoconductor, Rodillo, Kit Fusor, laser)	S. Pazos	Paraguay	1	700.000	700.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
22	Fotocopiadora Brother DCP 8150 DN: Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora (Kit Fotoconductor, Rodillo)	S. Pazos	Paraguay	1	850.000	850.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
23	Fotocopiadora Brother DCP 8150 DN: Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora (Kit Fotoconductor, Rodillo)	S. Pazos	Paraguay	1	850.000	850.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C
24	Fotocopiadora Canon IR1024: Mantenimiento y reparación de fotocopiadora (Cilindro, Cuchilla, revelador, rodillo de presión, rodillo de teflón, lámpara de copia, engranaje varios)	S. Pazos	Paraguay	1	650.000	650.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C

TOTAL :						**3.750.000**	**TOTAL :**				**0**					
Facultad de Ciencias Jurídicas																
25	Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora Konica Minolta BIZHUB (cilindro, cuchilla, revelador, ruedas de separación, rodillo de teflón, zócalo de corona, zócalo de presión, lámpara de copia, rodillo de presión, uñas de separación, engranajes varios.	**S. Pazos**	**Paraguay**	**1**	**750.000**	**750.000**	**N/C**	**N/C**	1	**N/C**	**N/C**	**N/C**	**N/C**	1	**N/C**	**N/C**
26	Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora Canon iR2018N (cilindro, cuchilla, revelador, ruedas de separación, rodillo de teflón, zócalo de corona, zócalo de presión, lámpara de copia, rodillo de presión, uñas de separación, engranajes varios.	**S. Pazos**	**Paraguay**	**1**	**750.000**	**750.000**	**N/C**	**N/C**	1	**N/C**	**N/C**	**N/C**	**N/C**	1	**N/C**	**N/C**
27	Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora Canon iR1024If (cilindro, cuchilla, revelador, ruedas de separación, rodillo de teflón, zócalo de corona, zócalo de presión, lámpara de copia, rodillo de presión, uñas de separación, engranajes varios.	**S. Pazos**	**Paraguay**	**1**	**650.000**	**650.000**	**N/C**	**N/C**	1	**N/C**	**N/C**	**N/C**	**N/C**	1	**N/C**	**N/C**
TOTAL :						**2.150.000**	**TOTAL :**				**0**					
Facultad de Ciencias y Tecnología																
28	Fotocopiadora Canon IR 1024 Serie Nº DQT10565 Cambio de cilindro, de cuchilla de carga, rueda de arrastre y limpieza general.	**S. Pazos**	**Paraguay**	**1**	**550.000**	**550.000**	**N/C**	**N/C**	1	**N/C**	**N/C**	**N/C**	**N/C**	1	**N/C**	**N/C**
29	Fotocopiadora Canon IR 1024 Serie Nº DQT05034 Cambio de cilindro, de cuchilla de carga, rueda de arrastre y limpieza general.	**S. Pazos**	**Paraguay**	**1**	**550.000**	**550.000**	**N/C**	**N/C**	1	**N/C**	**N/C**	**N/C**	**N/C**	1	**N/C**	**N/C**
TOTAL :						**1.100.000**	**TOTAL :**				**0**					
TOTAL Lote :						**11.950.000**	**TOTAL Lote :**				**0**					
Lote IV Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire Rectorado																
1	Acondicionador de Aire Tipo Split De 24.000 BTU. Mantenimiento o Reparación de Acondicionadores de Aire podrá considerarse:	**S. Pazos**	**Paraguay**	1	**150.000**	**150.000**	**N/C**	**N/C**	1	**N/C**	**N/C**					
	1. Recarga de gas	**S. Pazos**	**Paraguay**	1			**N/C**	**N/C**	1	**N/C**	**N/C**	**N/C**	**N/C**	1	**N/C**	**N/C**
	2. Limpieza	**S. Pazos**	**Paraguay**	1			**N/C**	**N/C**	1	**N/C**	**N/C**	**N/C**	**N/C**	1	**N/C**	**N/C**