RESOLUCIÓN STP Nº 466 /2016

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISHI SPORT PARA LA STP" PLURIANUAL 2016-2017 - ID Nº 314624, QUE AFECTA AL OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

Asunción, 15 de setiembre de 2016

VISTO: El informe elevado por el Comité de Evaluación, con relación a la recomendación para **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISHI SPORT PARA LA STP" PLURIANUAL 2016-2017 - ID Nº 314624,** que afecta al Objeto de Gasto 240 (Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones); y,

CONSIDERANDO: Que, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social dependiente de la Presidencia de la República, ha realizado todos los procedimientos establecidos para la Contratación Directa N° 08/2016, conforme lo establece la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", Reglamentada por el Decreto N° 21.909/2003.

SEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – GABINETE

Que, el Comité de Evaluación, a través de su Acta N° 02 de fecha 12 de setiembre de 2016, previo análisis técnico y económico de las propuestas presentadas para **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISHI SPORT PARA LA STP" PLURIANUAL 2016-2017 - ID Nº 314624**, a ser afectada al Objeto de Gasto 240, recomendó la adjudicación de la Contratación Directa N° 08/2016.

El Dictamen STP/DAJ N° 231/2016 de la Dirección de Asesoría Jurídica, a través del cual expresa: "Conforme todo lo mencionado precedentemente, esta asesoría refiere que no encuentra impedimento jurídico para la suscripción de la Resolución de Adjudicación del llamado CD N° 08/2016 **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISHI SPORT PARA LA STP"** – ID N° 314624, ya que el procedimiento se adecua a las normativas legales vigentes que rigen la materia".

COPIA

Nilda Ortiz
Secretaria General
S.T.P.

Que, es atribución del Señor Ministro – Secretario Ejecutivo, aprobar las recomendaciones elevadas por el Comité de Evaluación, conformada para el análisis técnico y económico de las ofertas presentadas para la Contratación Directa N° 08/2016, y proceder en consecuencia a la adjudicación a la empresa oferente, cuya propuesta se

Estrella 505 esq. 14 de Mayo
Tel.: (595-21) 450.422 – Fax: (595-21) 496.510
www.stp.gov.py e-mail: sg-stp@stp.gov.py

RESOLUCIÓN STP Nº 466 /2016

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISHI SPORT PARA LA STP" PLURIANUAL 2016-2017 - ID Nº 314624, QUE AFECTA AL OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

adecua a las exigencias contenidas en las bases y condiciones, a la disponibilidad presupuestaria y sea más ventajosa a los intereses de la Institución.

La Resolución STP Nº 435/2016 de fecha 31 de agosto de 2016 "Por la cual se autoriza al Director General de Gabinete a dictar actos administrativos en representación del Ministro – Secretario Ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social dependiente de la Presidencia de la República".

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales,

EL DIRECTOR GENERAL DE GABINETE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

R E S U E L V E:

Art. 1º **Adjudicar** la Contratación Directa Nº 08/2016 **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISHI SPORT PARA LA STP" PLURIANUAL 2016-2017 - ID Nº 314624,** a la empresa oferente **TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena,** por la modalidad de contrato abierto por un monto máximo de **Gs. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones) y un monto mínimo de Gs. 25.000.000 (Guaraníes veinticinco millones),** por cumplir sustancialmente con las condiciones legales y técnicas establecidas en las Bases y Condiciones, conforme al detalle de adjudicación, expresado en el Anexo I, que forma parte de la presente Resolución.

Art. 2º **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido archivar.

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – GABINETE

COPIA

ING. CARLOS JOSE FLEITAS RODRIGUEZ
Director General de Gabinete

Nilda Ortiz
Secretaria General
S.T.P.

Estrella 505 esq. 14 de Mayo
Tel.: (595-21) 450.422 – Fax: (595-21) 496.510
www.stp.gov.py e-mail: sg-stp@stp.gov.py

SECRETARIA
TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 466 /2016

CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS.

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISH SPORT PARA LA STP". ID Nº 314.624 - PLURIANUAL 2016-2017.

CAMIONETA CERRADA 4x4 - MITSUBISHI MONTERO SPORT. MODELO 2014.CANT.: 2(DOS)						TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)**
A		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR				
1	78180101-014	Cambio de Aceite de Motor	UNIDAD	1	EVENTO	220.500
2	78180101-014	Cambio de Filtro de Aire	UNIDAD	1	EVENTO	88.200
3	78180101-014	Cambio Aceite diferencial	UNIDAD	1	EVENTO	181.913
4	78180101-014	Cambio Aceite de Caja	UNIDAD	1	EVENTO	137.813
5	78180101-014	Cambio Aceite de Dirección	UNIDAD	1	EVENTO	66.150
6	78180101-014	Cambio de Filtro de Aceite	UNIDAD	1	EVENTO	169.050
7	78180101-014	Cambio de Filtro de Combustible	UNIDAD	1	EVENTO	205.800
8	78180101-014	Control de Bujías Incandescentes o cambio	UNIDAD	1	EVENTO	161.700
9	78180101-014	Cambio de Cabo Acelerador	UNIDAD	1	EVENTO	264.600
10	78180101-014	Confección caño de retorno	UNIDAD	1	EVENTO	88.200
11	78180101-014	Cambio de Cabo de Velocímetro	UNIDAD	1	EVENTO	264.600
12	78180101-014	Cambio manguera radiador superior	UNIDAD	1	EVENTO	264.600
13	78180101-014	Cambio manguera radiador inferior	UNIDAD	1	EVENTO	264.600
14	78180101-014	Cambio de Tapa radiador	UNIDAD	1	EVENTO	36.750
15	78180101-014	Cambio Tapa de Combustible	UNIDAD	1	EVENTO	36.750
16	78180101-014	Electro Ventilador	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
17	78180101-014	Cambio manguera de Calefacción	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
18	78180101-014	Cambio de Correa dentada y rulemán tensor del mismo	UNIDAD	1	EVENTO	367.500
19	78180101-014	Cambio correa del Alternador	UNIDAD	1	EVENTO	264.600
20	78180101-014	Cambio de Bomba de Agua	UNIDAD	1	EVENTO	646.800
21	78180101-014	Reservorio Aceite de Dirección	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
22	78180101-014	Cambio polea rulemán tensor de correas	UNIDAD	1	EVENTO	551.250
23	78180101-014	Cambio de masa delantero ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	2.263.800
B		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO)				
24	78180101-014	Cambio de correa de accesorios	UNIDAD	1	EVENTO	264.600
25	78180101-014	Tapa Motor	UNIDAD	1	EVENTO	3.675.000
26	78180101-014	Reservorio Aceite de Dirección Hidráulica	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
27	78180101-014	Tensor de Correa Serpiente	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
28	78180101-014	Juego de Pistón	UNIDAD	1	EVENTO	808.500
29	78180101-014	Bomba de Alta Presión	UNIDAD	1	EVENTO	2.058.000
30	78180101-014	Juego de Camisa	UNIDAD	1	EVENTO	808.500
31	78180101-014	Válvula Control de alta Presión	UNIDAD	1	EVENTO	367.500
32	78180101-014	Refrigerante anticongelante	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
33	78180101-014	Aditivo Refrigerante	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
34	78180101-014	Cambio válvula reguladora presión de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	367.500
35	78180101-014	Pedal de Acelerador	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
36	78180101-014	Cambio de polea de bomba de agua	UNIDAD	1	EVENTO	88.200
37	78180101-014	Juego Casquillo de Biela	UNIDAD	1	EVENTO	367.500
38	78180101-014	Juego casquillo Bancada	UNIDAD	1	EVENTO	382.200
39	78180101-014	Juego buje de Biela	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
40	78180101-014	Juego de Aros	UNIDAD	1	EVENTO	617.400
41	78180101-014	Juego calce Lateral	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
42	78180101-014	Juego guía de Válvulas	UNIDAD	1	EVENTO	352.800
43	78180101-014	Bomba de Aceite	UNIDAD	1	EVENTO	661.500
44	78180101-014	Juego de Juntas	UNIDAD	1	EVENTO	558.600
45	78180101-014	Juego válvulas de Escape	UNIDAD	1	EVENTO	441.000
46	78180101-014	Juego válvulas de Admisión	UNIDAD	1	EVENTO	441.000
47	78180101-014	Cambio guía de Válvulas Admisión	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
48	78180101-014	Cambio guías de Válvula de escape	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
49	78180101-014	Cambio Asiento de válvulas de admisión y escape	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
50	78180101-014	Cambio de Juego de Leva	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
51	78180101-014	Cambio juego buje eje balanceador	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
52	78180101-014	Anillo Caño Retorno	UNIDAD	1	EVENTO	88.200
53	78180101-014	Buje Motor de Arranque	UNIDAD	1	EVENTO	88.200

COPIA

N. Ortiz
Nilda Ortiz
Secretaria General
S.T.P.

SECRETARÍA
TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 466 /2016

CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS.

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISH SPORT PARA LA STP". ID Nº 314.624 - PLURIANUAL 2016-2017.

	CAMIONETA CERRADA 4x4 - MITSUBISHI MONTERO SPORT, MODELO 2014.CANT.: 2(DOS)					TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)**
54	78180101-014	Cambiar Pico inyector	UNIDAD	1	EVENTO	1.176.000
55	78180101-014	Cambio soporte de motor	UNIDAD	1	EVENTO	323.400
56	78180101-014	Cambio de reten frente motor	UNIDAD	1	EVENTO	117.600
57	78180101-014	Cambio de junta de balancín	UNIDAD	1	EVENTO	88.200
58	78180101-014	Cambio junta tapa de motor	UNIDAD	1	EVENTO	411.600
59	78180101-014	Cambio embrague ventilador de motor	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
60	78180101-014	Cambio termostato de agua	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
C		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD)				
61	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	UNIDAD	1	EVENTO	661.500
62	78180101-002	Cola de caja	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
63	78180101-002	Cambio de guardapolvo lado caja	UNIDAD	1	EVENTO	88.200
64	78180101-002	Engranaje 1ra. a 5ta	UNIDAD	1	EVENTO	970.200
65	78180101-002	Eje ranurado	UNIDAD	1	EVENTO	1.764.000
66	78180101-002	Eje cuádruple	UNIDAD	1	EVENTO	1.764.000
67	78180101-002	Rulemán eje ranurado	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
68	78180101-002	Rulemán cuádruple	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
69	78180101-002	Reten cola de caja	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
70	78180101-002	Reten eje de mando	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
71	78180101-002	Juego de junta caja	UNIDAD	1	EVENTO	323.400
72	78180101-002	Soporte caja	UNIDAD	1	EVENTO	367.500
D		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRASMICION				
73	78180101-002	Cambio de brazo zeta	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
74	78180101-002	Cambiar reten de masa Trasera	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
75	78180101-002	Encarnizar Brida Piñón	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
76	78180101-002	Homocinética Cardan Delantero	UNIDAD	1	EVENTO	1.293.600
77	78180101-002	Homocinética Cardan 4x4	UNIDAD	1	EVENTO	1.293.600
78	78180101-002	Reten Piñón Diferencial	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
79	78180101-002	Cambio de cruceta cardan	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
80	78180101-002	Cambio de rulemán palier	UNIDAD	1	EVENTO	661.500
81	78180101-002	Cambio de palier	UNIDAD	1	EVENTO	2.058.000
82	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial	UNIDAD	1	EVENTO	2.646.000
83	78180101-002	Cambiar Arandela o calce de engranaje	UNIDAD	1	EVENTO	88.200
84	78180101-002	Arandela Cárter	UNIDAD	1	EVENTO	29.400
85	78180101-002	Tapón Cárter 2,8	UNIDAD	1	EVENTO	36.750
86	78180101-002	Cambiar Arandela o calce de engranaje planetario	UNIDAD	1	EVENTO	58.800
87	78180101-002	Cambiar engranaje satélite y planetario	UNIDAD	1	EVENTO	970.200
88	78180101-002	Cambiar rulemanes diferencial	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
89	78180101-002	Cambiar rulemán piñón	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
90	78180101-002	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
E		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO				
91	78180101-011	Cambiar muñequin dirección - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	367.500
92	78180101-011	Regulación de pisada	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
93	78180101-011	Cambio rotula sup - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	661.500
94	78180101-011	Mantenimiento de Dirección	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
95	78180101-011	Cambio rotula inferior - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	661.500
96	78180101-011	Buje Estabilizador	UNIDAD	1	EVENTO	264.600
97	78180101-011	Juego de Reparo Cremallera	UNIDAD	1	EVENTO	955.500
98	78180101-011	Cambio de brazo de dirección	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
99	78180101-011	Cambio brazo pitmán de dirección	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
100	78180101-011	Cambio brazo central de dirección	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
101	78180101-011	Cambio buje parrilla superior	UNIDAD	1	EVENTO	367.500
102	78180101-011	Cambio de buje parrilla inferior	UNIDAD	1	EVENTO	367.500
103	78180101-011	Cambio de barra de torsión de suspensión	UNIDAD	1	EVENTO	970.200

COPIA

Nilda Ortiz
Secretaria General
S.T.P.

SECRETARÍA
TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 466 /2016

CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS.

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISH SPORT PARA LA STP". ID Nº 314.624 - PLURIANUAL 2016-2017.

CAMIONETA CERRADA 4x4 - MITSUBISHI MONTERO SPORT, MODELO 2014 CANT.: 2(DOS)						TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)**
104	78180101-011	Cambio amortiguador delantero universal - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
105	78180101-011	Cambio de bomba de dirección hidráulica	UNIDAD	1	EVENTO	2.058.000
106	78180101-011	Cambio caño de alta presión	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
107	78180101-011	Taqueador	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
108	78180101-011	Juego Bujes Bieleta	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
109	78180101-011	Juego Buje Estabilizador	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
110	78180101-011	Bieleta	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
111	78180101-011	Reparar eje cardánica de dirección	UNIDAD	1	EVENTO	88.200
112	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	UNIDAD	1	EVENTO	88.200
113	78180101-011	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	UNIDAD	1	EVENTO	470.400
114	78180101-011	Reten	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
115	78180101-011	Cambio buje amortiguador inferior y superior c/u	UNIDAD	1	EVENTO	14.700
116	78180101-011	Cambio de rulemán de masa delantero	UNIDAD	1	EVENTO	1.293.600
F		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO				
117	78180101-012	Cambio centro elástico	UNIDAD	1	EVENTO	117.600
118	78180101-012	Cambio grillete elástico	UNIDAD	1	EVENTO	117.600
119	78180101-012	Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
120	78180101-012	Cambio prisionero y tuerca de rueda	UNIDAD	1	EVENTO	88.200
121	78180101-012	Cambio de elástico	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
122	78180101-012	Reten Trasero de Eje Salida	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
123	78180101-012	Cambio buje elástico trasero - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
124	78180101-012	Cambio buje amortiguador inferior y superior c/u	UNIDAD	1	EVENTO	29.400
G		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO				
125	78180101-006	Fluido de Freno	UNIDAD	1	EVENTO	44.100
126	78180101-006	Rectificar discos de frenos	UNIDAD	1	EVENTO	147.000
127	78180101-006	Rectificar tambor de freno	UNIDAD	1	EVENTO	147.000
128	78180101-006	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
129	78180101-006	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados Trasero	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
130	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	UNIDAD	1	EVENTO	117.600
131	78180101-006	Cambio pastilla de freno	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
132	78180101-006	Cambio juego reparación mordaza de frenos de ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	323.400
133	78180101-006	Cambio de fibra de frenos de ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
134	78180101-006	Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	UNIDAD	1	EVENTO	367.500
135	78180101-006	Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	UNIDAD	1	EVENTO	367.500
136	78180101-006	Cambio depresor de freno	UNIDAD	1	EVENTO	1.837.500
137	78180101-006	Cambio caño flexible mordaza freno delantero c/u	UNIDAD	1	EVENTO	88.200
138	78180101-006	Cambio bomba auxiliar de freno	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
139	78180101-006	Cambio de Disco de freno c/u	UNIDAD	1	EVENTO	808.500
140	78180101-006	Cambio tambor de freno - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	808.500
141	78180101-006	Cambio de pistón de mordaza freno delantero - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
142	78180101-006	Cambio cilindro de freno trasero	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
H		REPARACIÓN (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE				
143	78180101-005	Caño Flexible de Embrague	UNIDAD	1	EVENTO	88.200
144	78180101-005	Plato de Palier	UNIDAD	1	EVENTO	367.500
145	78180101-005	Bomba Central de Embrague	UNIDAD	1	EVENTO	411.600
146	78180101-005	Fluido de Embrague	UNIDAD	1	EVENTO	44.100
147	78180101-005	Reten Caja Transferencia	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
148	78180101-005	Cadena caja Transferencia	UNIDAD	1	EVENTO	3.234.000
149	78180101-005	Cambio plato de presión	UNIDAD	1	EVENTO	1.293.600
150	78180101-005	Cambio disco de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	1.131.900
151	78180101-005	Cambio cojinete de empuje	UNIDAD	1	EVENTO	1.293.600
152	78180101-005	Cambio rulemán piloto	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
I		REPARACIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELÉCTRICO				

COPIA

N. Ortiz
Nilda Ortiz
Secretaría General
S.T.P.

DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 466 /2016

CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS.

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISH SPORT PARA LA STP". ID Nº 314.624 - PLURIANUAL 2016-2017.

CAMIONETA CERRADA 4x4 - MITSUBISHI MONTERO SPORT. MODELO 2014.CANT.: 2(DOS)						TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)**
153	78180101-009	Cambio de engranaje de Velocímetro	UNIDAD	1	EVENTO	367.500
154	78180101-009	Relay Señalero	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
155	78180101-009	Kit de Filtros de Bomba Eléctrica	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
156	78180101-009	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
157	78180101-009	Cambio de bocina	UNIDAD	1	EVENTO	382.200
158	78180101-009	Cambio llave de luz estacionamiento	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
159	78180101-009	Cambio de focos - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	147.000
160	78180101-009	Cambio de batería	UNIDAD	1	EVENTO	551.250
161	78180101-009	Confeccionar llave de contacto	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
162	78180101-009	Cambio de bulbo de temperatura	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
163	78180101-009	Cambio de bulbo de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
164	78180101-009	Cambio de flotador tanque de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	529.200
165	78180101-009	Cambio reloj marcador de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	382.200
166	78180101-009	Cambio regulador de voltaje	UNIDAD	1	EVENTO	323.400
167	78180101-009	Interruptor Marcha atrás corsa	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
168	78180101-009	Foco luz de techo	UNIDAD	1	EVENTO	147.000
169	78180101-009	Lámpara de 2 Filamentos	UNIDAD	1	EVENTO	147.000
170	78180101-009	Sensor Velocidad	UNIDAD	1	EVENTO	367.500
171	78180101-009	Sensor Presión de Aceite	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
172	78180101-009	Cambio faro delantero - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
173	78180101-009	Faro antiniebla L.I	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
174	78180101-009	Faro antiniebla L.D	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
175	78180101-009	Cambio faro señalero - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	367.500
176	78180101-009	Cambio faro trasero - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	367.500
177	78180101-009	Cambio palanca comando señalero, luces	UNIDAD	1	EVENTO	1.293.600
178	78180101-009	Cambio terminal de batería	UNIDAD	1	EVENTO	58.800
179	78180101-009	Colocar relay luz alta	UNIDAD	1	EVENTO	176.400
180	78180101-009	Cambiar solenoide o automático de arranque	UNIDAD	1	EVENTO	264.600
J		MANTENIMIETNO, REPARACIÓN O COLOCACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR				
181	78180101-023	Cambio de Parabrisas delantero o trasero	UNIDAD	1	EVENTO	1.293.600
182	78180101-023	Cambio de ventanilla laterales	UNIDAD	1	EVENTO	382.200
K		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)DE AIRE ACONDICIONADO				
183	78180101-016	Cambio de rulemán de compresor	UNIDAD	1	EVENTO	382.200
184	78180101-016	Correa de A/C	UNIDAD	1	EVENTO	264.600
185	78180101-016	Tensor de Correa A/C	UNIDAD	1	EVENTO	323.400
186	78180101-016	Cambio de condensador (Radiador de A/A)	UNIDAD	1	EVENTO	970.200
187	78180101-016	Compresor de A/C	UNIDAD	1	EVENTO	5.145.000
188	78180101-016	Cambio de Evaporador	UNIDAD	1	EVENTO	411.600
189	78180101-016	Cambio de Aceite	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
190	78180101-016	Cambio de Filtro	UNIDAD	1	EVENTO	367.500
191	78180101-016	Cambio de válvula expansora	UNIDAD	1	EVENTO	323.400
192	78180101-016	Cambio de manguera de alta presión	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
193	78180101-016	Cambio de embrague de compresor	UNIDAD	1	EVENTO	514.500
194	78180101-016	Cambio de termostato de aire acondicionado	UNIDAD	1	EVENTO	323.400
195	78180101-016	Cambio presostato de aire acondicionado	UNIDAD	1	EVENTO	352.800
L		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS				
196	78180201-001	Chapería menores y pintura completa	UNIDAD	1	EVENTO	2.058.000
197	78180101-008	Reservorio Limpia Parabrisas	UNIDAD	1	EVENTO	264.600
198	78180201-001	Confección soporte de batería	UNIDAD	1	EVENTO	88.200
199	78180201-001	Bisagra trasera L/D	UNIDAD	1	EVENTO	205.800
200	78180201-001	Bisagra trasera L/I	UNIDAD	1	EVENTO	205.800
201	78180201-001	Pintura de logotipos	UNIDAD	1	EVENTO	330.750
202	78180201-001	Sellador gris	UNIDAD	1	EVENTO	88.200

COPIA

SRIA. TEC. DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Nilda Ortiz
Secretaria General
S.T.P.

SECRETARÍA
TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 466 /2016

CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS.

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISH SPORT PARA LA STP". ID Nº 314.624 - PLURIANUAL 2016-2017.

CAMIONETA CERRADA 4x4 - MITSUBISHI MONTERO SPORT. MODELO 2014.CANT.: 2(DOS)						TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)**
203	78180101-008	Bomba Dep. Limp. Parabrisas	UNIDAD	1	EVENTO	382.200
204	78180201-001	Manija tapa trasera	UNIDAD	1	EVENTO	235.200
205	78180201-001	Moldura Tapa Trasera	UNIDAD	1	EVENTO	382.200
206	78180201-001	Niple	UNIDAD	1	EVENTO	88.200
207	78180101-017	Polarizados	UNIDAD	1	EVENTO	330.750
M		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR				
208	78180101-014	Control Agua Destilada	UNIDAD	1	EVENTO	7.000
209	78180101-014	Limpieza Filtro, Tornillo hueco entrada comb. Bomba inyectora	UNIDAD	1	EVENTO	84.000
210	78180101-014	Regulación de Válvulas	UNIDAD	1	EVENTO	112.000
211	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	UNIDAD	1	EVENTO	364.000
N		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO)				
212	78180101-014	Reparación de Cableado Sensor ABS	UNIDAD	1	EVENTO	210.000
213	78180101-014	Rectificación de Cilindros	UNIDAD	1	EVENTO	350.000
214	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	UNIDAD	1	EVENTO	350.000
215	78180101-014	Cepillado Tapa Motor	UNIDAD	1	EVENTO	350.000
216	78180101-014	Alineación Brazo de Biela	UNIDAD	1	EVENTO	224.000
217	78180101-014	Rebajar Cabeza de Pistón	UNIDAD	1	EVENTO	224.000
218	78180101-014	Cepillado Superficie de Block	UNIDAD	1	EVENTO	224.000
219	78180101-014	Control Bomba de Aceite	UNIDAD	1	EVENTO	56.000
220	78180101-014	Esmerilar Asiento de válvulas admisión y escape	UNIDAD	1	EVENTO	224.000
221	78180101-014	Rectificación de Leva	UNIDAD	1	EVENTO	224.000
222	78180101-014	Alinear túnel bancada	UNIDAD	1	EVENTO	224.000
223	78180101-014	Armar válvula de admisión, escape, reten, pastilla y regulación	UNIDAD	1	EVENTO	224.000
224	78180101-014	Reparación bomba inyectora	UNIDAD	1	EVENTO	1.960.000
225	78180101-014	Rectificación de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	UNIDAD	1	EVENTO	1.960.000
226	78180101-014	Reparación de Motor completo - Mano de Obra	UNIDAD	1	EVENTO	1.232.000
Ñ		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD)				
227	78180101-002	Reparación general de caja - Mano de Obra	UNIDAD	1	EVENTO	350.000
O		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRASMICION				
228	78180101-002	Reparación general trasmisión - Mano de Obra	UNIDAD	1	EVENTO	350.000
P		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO				
229	78180101-011	Reparación sin fin	UNIDAD	1	EVENTO	28.000
230	78180101-011	Alineación y balanceo de ruedas	UNIDAD	1	EVENTO	168.000
Q		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO				
231	78180101-012	Alineación y balanceo de ruedas	UNIDAD	1	EVENTO	168.000
R		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO				
232	78180101-006	Control de Freno	UNIDAD	1	EVENTO	28.000
233	78180101-006	Regulación de Freno	UNIDAD	1	EVENTO	28.000
234	78180101-006	Reparación de servo freno	UNIDAD	1	EVENTO	224.000
S		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE				
235	78180101-005	Requlación de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	28.000
236	78180101-005	Reparar Caja de Transferencia	UNIDAD	1	EVENTO	924.000
237	78180101-005	Rectificación corona volante	UNIDAD	1	EVENTO	364.000
T		REPARACIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO				
238	78180101-009	Diagnostico de falla y borrado de códigos	UNIDAD	1	EVENTO	112.000
239	78180101-009	Reparación alternador	UNIDAD	1	EVENTO	770.000
240	78180101-009	Reparación motor de arranque	UNIDAD	1	EVENTO	770.000
241	78180101-009	Reparación motor limpiaparabrisas	UNIDAD	1	EVENTO	224.000
242	78180101-009	Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	490.000
243	78180101-009	Reparación de tablero instrumental	UNIDAD	1	EVENTO	364.000
244	78180101-009	Reparación de asientos - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	490.000

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

COPIA

N. Ortiz
Nilda Ortiz
Secretaria General
S.T.P.

SECRETARÍA
TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 466 /2016

CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS.

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISH SPORT PARA LA STP". ID Nº 314.624 - PLURIANUAL 2016-2017.

CAMIONETA CERRADA 4x4 - MITSUBISHI MONTERO SPORT. MODELO 2014.CANT.: 2(DOS)						TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)**
245	78180101-009	Reparación auto radio	UNIDAD	1	EVENTO	168.000
246	78180101-009	Ajustar faro auxiliar - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	28.000
247	78180101-009	Alinear luces	UNIDAD	1	EVENTO	28.000
U		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)DE AIRE ACONDICIONADO				
248	78180101-016	Desmontar y montar carcaza de evaporador A/C	UNIDAD	1	EVENTO	84.000
249	78180101-016	Carga de Gas Ecológico	UNIDAD	1	EVENTO	490.000
250	78180101-016	Carga de gas R12 Ecológico	UNIDAD	1	EVENTO	490.000
251	78180101-016	Reparación de compresor	UNIDAD	1	EVENTO	224.000
V		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS				
252	78180101-018	Desmontar tanque de combustible para limpieza	UNIDAD	1	EVENTO	224.000
253	78180201-001	Ajuste completo de carrocería, tapa parrilla y paragolpes	UNIDAD	1	EVENTO	168.000
254	78180101-021	Destapizar puertas para eliminar falso contacto	UNIDAD	1	EVENTO	168.000
					Precio Total	116.797.976

MODALIDAD CONTRATO ABIERTO:

MONTO MÁXIMO: Gs. 50.000.000 (GUARANÍES CINCUENTA MILLONES)

MONTO MÍNIMO: Gs. 25.000.000 (GUARANÍES VEINTICINCO MILLONES)

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

COPIA

Nilda Ortiz
Secretaria General
S.T.P.