ANEXO 1
CUADRO COMPARATIVO
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (SBE) N° 02/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - AD REFERÉNDUM" ID N°357.437

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	RUBÉN GUERRERO	
						Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total Gs.
1	81141804-001	Unidad de Cilindro para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	1.660.000	1.660.000
2	81141804-001	Unidad Reveladora para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	850.000	850.000
3	81141804-001	Recipiente de desperdicio de tóner para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	124.000	124.000
4	81141804-001	Rodillo de transferencia para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
5	81141804-001	Unidad fusor para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	1.880.000	1.880.000
6	81141804-001	Rodillo de alimentación de cassette para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
7	81141804-001	Rodillo de separación para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
8	81141804-001	Rodillo de recolección de bypass para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
9	81141804-001	Almohadilla de separación del bypass para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
10	81141804-001	Unidad de rodillo de recolección del ADF para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	267.000	267.000
11	81141804-001	Almohadilla de separación de ADF para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	71.000	71.000
12	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	214.000	214.000
13	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo o cambio de partes para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	214.000	214.000
14	81141804-001	Engranaje de la unidad de fusor para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	29.000	29.000
15	81141804-001	Unidad de cilindro para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	2.330.000	2.330.000
16	81141804-001	Almohadilla de separación de alimentación manual para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
17	81141804-001	Rodillo de recolección para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
18	81141804-001	Unidad Reveladora para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	1.309.000	1.309.000
19	81141804-001	Rodillo de transferencia para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
20	81141804-001	Unidad de fusor para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	2.850.000	2.850.000
21	81141804-001	Rodillo de Separación para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
22	81141804-001	Rodillo magnético para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
23	81141804-001	Rodillo de presión para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000
24	81141804-001	Cuchilla para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Medes Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

25	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	333.000	333.000
26	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo o cambio de partes para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000
27	81141804-001	Rodillo de limpieza para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	178.000	178.000
28	81141804-001	Unidad de fusor para Impresora CANNON LBP - 7680 cx	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
29	81141804-001	Rodillo de presión para Impresora CANNON LBP - 7680 cx	Unidad	EVENTO	1	178.000	178.000
30	81141804-001	Correa de transporte de imagen para Impresora CANNON LBP - 7680 cx	Unidad	EVENTO	1	1.309.000	1.309.000
31	81141804-001	Rodillo de arrastre de papel para Impresora CANNON LBP - 7680 cx	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
32	81141804-001	Placa de fuente de alimentación para Impresora CANNON LBP - 7680 cx	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000
33	81141804-001	Rodillo de alimentación para Impresora CANNON LBP - 7680 cx	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
34	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo para Impresora CANNON LBP - 7680 cx	Unidad	EVENTO	1	1.830.000	1.830.000
35	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo o cambio de partes para Impresora CANNON LBP - 7680 cx	Unidad	EVENTO	1	214.000	214.000
36	81141804-001	Rodillo alimentador para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
37	81141804-001	Conjunto de separación para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
38	81141804-001	Unidad de correa de transferencia para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	1.830.000	1.830.000
39	81141804-001	Conjunto de fusor para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	2.450.000	2.450.000
40	81141804-001	Rodillo de retenencia para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
41	81141804-001	Embrague de registro para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
42	81141804-001	Rodillo de levante para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
43	81141804-001	Lector de imagen para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	1.707.000	1.707.000
44	81141804-001	Placa principal para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	2.580.000	2.580.000
45	81141804-001	Fuente de alimentación para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	1.832.000	1.832.000
46	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento general para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
47	81141804-001	Mano de obra por cambio de repuestos para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
48	81141804-001	Rodillo de levante para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
49	81141804-001	Rodillo alimentador para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
50	81141804-001	Rodillo de registro para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
51	81141804-001	Rodillo de transferencia para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	370.000	370.000
52	81141804-001	Conjunto fusor para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	1.120.000	1.120.000
53	81141804-001	Lector de Imagen para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
54	81141804-001	Placa principal para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	1.660.000	1.660.000
55	81141804-001	Fuente de alimentación para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
56	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento general para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
57	81141804-001	Mano de obra por cambio de repuestos para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
58	81141804-001	Engranaje del motor para impresora OKI ML 421	Unidad	EVENTO	1	124.000	124.000
59	81141804-001	Conjunto de rodillo para impresora OKI ML 421	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
60	81141804-001	Rodillo de empuje para impresora OKI ML 421	Unidad	EVENTO	1	540.000	540.000

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Medel Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

61	81141804-001	Placa de control para impresora OKI ML 421	Unidad	EVENTO	1	2.310.000	2.310.000
62	81141804-001	Placa principal para impresora OKI ML 421	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
63	81141804-001	Cabezal de impresión para impresora OKI ML 421	Unidad	EVENTO	1	1.240.000	1.240.000
64	81141804-001	Fuente de alimentación para impresora OKI ML 421	Unidad	EVENTO	1	2.830.000	2.830.000
65	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento general para impresora OKI ML 421	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
66	81141804-001	Mano de obra por cambio de repuestos para impresora OKI ML 421	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
67	81141804-001	Unidad de imagen 30.000 páginas, para impresoras LEXMARK MS312	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
68	81141804-001	Fusor de 200.000 páginas, para impresoras LEXMARK MS312	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
69	81141804-001	Redrive roller asm 200.000 páginas, para impresoras LEXMARK MS312	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
70	81141804-001	Pick roller 150.000 páginas, para impresoras LEXMARK MS312	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
71	81141804-001	Transfer roll 200.000 páginas, para impresoras LEXMARK MS312	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
72	81141804-001	Mano de obra por servicio, para impresoras LEXMARK MS312	Unidad	EVENTO	1	124.000	124.000
73	81141804-001	Rodillo alimentador, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
74	81141804-001	Conjunto de separación, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
75	81141804-001	Unidad de correa de transferencia, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	1.830.000	1.830.000
76	81141804-001	Conjunto de fusor, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	2.450.000	2.450.000
77	81141804-001	Rodillo de retenencia, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
78	81141804-001	Embrague de registro, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
79	81141804-001	Rodillo de levante, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
80	81141804-001	Lector de imagen, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	1.700.000	1.700.000
81	81141804-001	Placa principal, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	2.580.000	2.580.000
82	81141804-001	Fuente de alimentación, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	1.830.000	1.830.000
83	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento general, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
84	81141804-001	Mano de obra por cambio de repuestos, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
85	81141804-001	Rodillo de levante, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
86	81141804-001	Rodillo alimentador, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
87	81141804-001	Rodillo de registro, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
88	81141804-001	Rodillo de transferencia, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	370.000	370.000
89	81141804-001	Conjunto fusor, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	1.120.000	1.120.000
90	81141804-001	Lector de imagen, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
91	81141804-001	Placa principal, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	1.660.000	1.660.000
92	81141804-001	Fuente de alimentación, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
93	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento general, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
94	81141804-001	Mano de obra por cambio de repuestos, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
95	81141804-001	Unidad de Cilindro, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	1.660.000	1.660.000
96	81141804-001	Almohadilla de serparación de alimentación manual, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
97	81141804-001	Rodillo de recolección, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
98	81141804-001	Unidad reveladora, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	1.780.000	1.780.000

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Mtro. Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Rámiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

99	81141804-001	Rodillo de transferencia, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
100	81141804-001	Unidad de fusor, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	1.960.000	1.960.000
101	81141804-001	Rodillo de separación, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
102	81141804-001	Rodillo magnético, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	410.000	410.000
103	81141804-001	Rodillo de presión, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
104	81141804-001	Cuchilla, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
105	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
106	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo o cambio de partes, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
107	81141804-001	Rodillo de limpieza, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
108	81141804-001	Unidad de cilindro, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	1.660.000	1.660.000
109	81141804-001	Almohadilla de separación de alimentación manual, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
110	81141804-001	Rodillo de recolección, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
111	81141804-001	Unidad reveladora, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	1.780.000	1.780.000
112	81141804-001	Rodillo de transferencia, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
113	81141804-001	Unidad de fusor, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	1.960.000	1.960.000
114	81141804-001	Rodillo de separación, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
115	81141804-001	Rodillo magnético, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	410.000	410.000
116	81141804-001	Rodillo de presión, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
117	81141804-001	Cuchilla, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
118	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
119	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo o cambio de partes, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
120	81141804-001	Rodillo de limpieza, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
121	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento general (ajustes y limpieza) para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
122	81141804-001	Cambio de módulo de copiado, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
123	81141804-001	Cambio de módulo de tóner, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
124	81141804-001	Cambio de kit fusor, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
125	81141804-001	Cambio de engranaje, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
126	81141804-001	Cambio de cilindro, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
127	81141804-001	Mantenimiento y revisión de módulo de tóner carga incluida, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
128	81141804-001	Reparación de cuchilla de limpieza, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
129	81141804-001	Reparación de revelador, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
130	81141804-001	Rodillo de fusor, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
131	81141804-001	Rodillo de presión, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Medes Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

132	81141804-001	Rueda de arrastre, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
133	81141804-001	Unidad de cilindro, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	1.660.000	1.660.000
134	81141804-001	Almohadilla de separación de alimentación manual, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
135	81141804-001	Rodillo de recolección, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
136	81141804-001	Unidad reveladora, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	1.960.000	1.960.000
137	81141804-001	Rodillo de transferencia, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
138	81141804-001	Unidad de fusor, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	1.420.000	1.420.000
139	81141804-001	Rodillo de separación, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
140	81141804-001	Rodillo magnético, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	410.000	410.000
141	81141804-001	Rodillo de presión, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
142	81141804-001	Cuchilla, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
143	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
144	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo o cambio de partes, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
145	81141804-001	Rodillo de limpieza, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
146	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento general (ajustes y limpieza), para fotocopiadoras RICOH - AFICIO MP 1900	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
147	81141804-001	Cambio de módulo del copiado, para fotocopiadoras RICOH - AFICIO MP 1900	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
148	81141804-001	Cambio de módulo de tóner, para fotocopiadoras RICOH - AFICIO MP 1900	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
149	81141804-001	Cambio de kit fusor, para fotocopiadoras RICOH - AFICIO MP 1900	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
150	81141804-001	Cambio de engranaje, para fotocopiadoras RICOH - AFICIO MP 1900	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
151	81141804-001	Cambio de cilindro, para fotocopiadoras RICOH - AFICIO MP 1900	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
152	81141804-001	Reparación de cuchilla de limpieza, para fotocopiadoras RICOH - AFICIO MP 1900	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
153	81141804-001	Reparación de revelador, para fotocopiadoras RICOH - AFICIO MP 1900	Unidad	EVENTO	1	214.000	214.000
154	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento general (ajustes y limpieza), para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
155	81141804-001	Cambio de módulo de copiado, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
156	81141804-001	Cambio de módulo de tóner, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
157	81141804-001	Cambio de kit fusor, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
158	81141804-001	Cambio de engranaje, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
159	81141804-001	Mantenimiento y revisión de módulo de tóner carga incluida, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
160	81141804-001	Cambio de cilindro, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
161	81141804-001	Reparación de cuchilla de limpieza, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
162	81141804-001	Reparación de revelador, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
163	81141804-001	Unidad de cilindro, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
164	81141804-001	Almohadilla de separación de alimentación manual, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
165	81141804-001	Rodillo de recolección, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
166	81141804-001	Rodillo de separación, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	510.000	510.000

Lic. Enrique Vera Pecci Ledesma
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

167	81141804-001	Rodillo magnético, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
168	81141804-001	Rodillo de presión, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	410.000	410.000
169	81141804-001	Diagnóstico, configuración y mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipo s/ repuesto, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
170	81141804-001	Cambio de scanner, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	4.120.000	4.120.000
171	81141804-001	Cambio de placa principal, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	3.450.000	3.450.000
172	81141804-001	Cambio de rodillos de transferencias, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	620.000	620.000
173	81141804-001	Cambio de conjunto alimentador de papel, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.270.000	1.270.000
174	81141804-001	Cambio de motor principal, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
175	81141804-001	Cambio de láser, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.740.000	1.740.000
176	81141804-001	Cambio de puerta lateral, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.620.000	1.620.000
177	81141804-001	Cambio de alimentador bypass, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
178	81141804-001	Cambio de ensamble de salida de fusor, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
179	81141804-001	Cambio de alimentador de bandeja B1, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
180	81141804-001	Cambio de fuente de baja tensión, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.240.000	1.240.000
181	81141804-001	Cambio de bisagras, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.450.000	1.450.000
182	81141804-001	Cambio de panel de control, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	2.540.000	2.540.000
183	81141804-001	Cambio de bandeja de bypass, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
184	81141804-001	Cambio de Cristal de exposición, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	790.000	790.000
185	81141804-001	Cambio de correa de scanner, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
186	81141804-001	Cambio de kit modulo xerográfico (incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	2.040.000	2.040.000
187	81141804-001	Cambio de pila MNV, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
188	81141804-001	Rodillo alimentador del ADO por alimentador de papel, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	540.000	540.000
189	81141804-001	Kit de rodillo (uno por bandeja), para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	370.000	370.000
190	81141804-001	Conjunto de fusor, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	2.080.000	2.080.000
191	81141804-001	Rodillo de alimentador del ADF, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
192	81141804-001	Bandeja 2, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.580.000	1.580.000
193	81141804-001	Kit de rodillos de B1 B2 B3, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	410.000	410.000
194	81141804-001	Mano de obra por cambio de repuesto, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
195	81141804-001	Unidad de cilindro, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	1.660.000	1.660.000
196	81141804-001	Almohadilla de separación de alimentación manual, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
197	81141804-001	Rodillo de recolección, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
198	81141804-001	Unidad reveladora, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	1.780.000	1.780.000
199	81141804-001	Rodillo de transferencia, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
200	81141804-001	Unidad de fusor, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	1.960.000	1.960.000
201	81141804-001	Rodillo de separación, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
202	81141804-001	Rodillo magnético, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	410.000	410.000
203	81141804-001	Rodillo de presión, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000

Lic. Enrique Vera Pérez Medes
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

204	81141804-001	Cuchilla, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
205	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
206	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo o cambio de partes, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
207	81141804-001	Rodillo de limpieza, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
208	81141804-001	Rodillo de levante, para impresoras HP LÁSER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
209	81141804-001	Rodillo alimentador, para impresoras HP LÁSER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
210	81141804-001	Rodillo de registro, para impresoras HP LÁSER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
211	81141804-001	Rodillo de transferencia, para impresoras HP LÁSER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	370.000	370.000
212	81141804-001	Conjunto fusor, para impresoras HP LÁSER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	1.120.000	1.120.000
213	81141804-001	Lector de imagen, para impresoras HP LÁSER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
214	81141804-001	Placa principal, para impresoras HP LÁSER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	1.660.000	1.660.000
215	81141804-001	Fuente de alimentación, para impresoras HP LÁSER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
216	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento general, para impresoras HP LÁSER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
217	81141804-001	Mano de obra por cambio de repuestos, para impresoras HP LÁSER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
							147.988.000

MINISTERIO DEL INTERIOR
Unidad Operativa de Contratación
Dirección de

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Medes Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asesoría Jurídica

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior