Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 31/2022 - "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras Ricoh 6054 SP y Ricoh MP 2352 SP con provisión de insumos" Contrato Abierto - Plurianual

			PRINTEC S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Ofertado (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	81141804-001	Mantenimiento y Reparación de Fotocopias Ricoh MP 6054 SP con provisión de insumos				
1.1		Limpieza (Interior/Exterior) Aspirado, Diagnostico, Configuracion.	Unidad	1	650.000	650.000
1.2		Cambio de Scanner	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
1.3		Mano de obra por cambio de Scanner	Unidad	1	220.000	220.000
1.4		Cambio de Placa Principal	Unidad	1	4.560.000	4.560.000
1.5		Mano de obra por cambio de placa principal	Unidad	1	350.000	350.000
1.6		Cambio de Rodillos de Transferencias	Unidad	1	1.900.000	1.900.000
1.7		Mano de Obra por cambio de Rodillos de Tranferencias	Unidad	1	120.000	120.000
1.8		Cambio de Conjunto de Alimentador de papel	Unidad	1	960.000	960.000
1.9		Mano de obra por cambio de conjunto de alimentador de papel	Unidad	1	120.000	120.000
1.10		Cambio de motor principal	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
1.11		Mano de Obra por Cambio de motor principal	Unidad	1	350.000	350.000
1.12		Cambio de laser	Unidad	1	3.100.000	3.100.000
1.13		Mano de obra por Cambio de laser	Unidad	1	240.000	240.000
1.14		Cambio de Puerta Frontal	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
1.15		Mano de obra por Cambio de Puerta Frontal	Unidad	1	80.000	80.000
1.16		Cambio de Alimentador Bypass	Unidad	1	950.000	950.000
1.17		Mano de obra por Cambio de Alimentador Bypass	Unidad	1	80.000	80.000
1.18		Cambio de ensamble de salida de fusor	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
1.19		Mano de obra por Cambio de ensamble de salida de fusor	Unidad	1	80.000	80.000
1.20		Cambio de alimentador de Bandeja B1	Unidad	1	540.000	540.000
1.21		Mano de obra por Cambio de alimentador de Bandeja B1	Unidad	1	50.000	50.000
1.22		Cambio de fuente de baja tension	Unidad	1	3.200.000	3.200.000
1.23		Mano de Obra por Cambio de fuente de baja tension	Unidad	1	350.000	350.000
1.24		Cambio de Bisagras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.25		Mano de Obra por cambio de Bisagras	Unidad	1	50.000	50.000
1.26		Cambio de Panel de Control	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
1.27		Mano de Obras de cambio de panel de control	Unidad	1	220.000	220.000
1.28		Cambio de Bandeja de Bypass	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
1.29		Mano de obra por Cambio de Bandeja de Bypass	Unidad	1	50.000	50.000
1.30		Cambio de Cristal de Exposicion	Unidad	1	2.900.000	2.900.000
1.31		Mano de obra por Cambio de Cristal de Exposicion	Unidad	1	250.000	250.000
1.32		Cambio de Correa del scanner	Unidad	1	700.000	700.000
1.33		Mano de obra por Cambio de Correa del scanner	Unidad	1	50.000	50.000
1.34		Cambio de Conjunto fusor	Unidad	1	3.900.000	3.900.000
1.35		Mano de obra por Cambio de Conjunto fusor	Unidad	1	220.000	220.000
1.36		Cambio de duplex	Unidad	1	3.300.000	3.300.000
1.37		Mano de obra por Cambio de duplex	Unidad	1	220.000	220.000
1.38		Cambio de rodillo de alimentador del casette	Unidad	1	580.000	580.000
1.39		Mano de obra por Cambio de rodillo de alimentador del casette	Unidad	1	50.000	50.000
1.40		Ensamble del chasis	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
1.41		Mano de obra por Ensamble del chasis	Unidad	1	350.000	350.000
1.42		Cambio de Bandeja 1	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
1.43		Mano de obra por Cambio de Bandeja 1	Unidad	1	90.000	90.000
1.44		Cambio de pila MNV	Unidad	1	350.000	350.000
1.45		Mano de Obra Cambio de pila MNV	Unidad	1	40.000	40.000
1.46		Rodillo alimentador del ADO	Unidad	1	450.000	450.000
1.47		Mano de Obra por cambio de Rodillo alimentador del ADO	Unidad	1	40.000	40.000
1.48		Cambio de ADO (alimentador de originales)	Unidad	1	4.300.000	4.300.000
1.49		Mano de obra por Cambio de ADO (alimentador de originales)	Unidad	1	220.000	220.000
1.50		Cambio de soporte de puerta frontal	Unidad	1	450.000	450.000
1.51		Mano de obra por Cambio de soporte de puerta frontal	Unidad	1	40.000	40.000
1.52		Cambio de pad de retardo del ADO	Unidad	1	480.000	480.000
1.53		Mano de obra por Cambio de pad de retardo del ADO	Unidad	1	40.000	40.000
1.54		Cambio de botón OK	Unidad	1	240.000	240.000
1.55		Mano de Obra por Cambio de botón OK	Unidad	1	50.000	50.000
1.56		Cambio de actuador del sensor de registro	Unidad	1	200.000	200.000
1.57		Mano de obra por Cambio de actuador del sensor de registro	Unidad	1	30.000	30.000
1.58		Cambio de sensor duplex	Unidad	1	180.000	180.000
1.59		Mano de obra por Cambio de sensor duplex	Unidad	1	30.000	30.000
1.60		Cambio de revelador	Unidad	1	600.000	600.000

1	81141804-001	Mantenimiento y Reparación de Fotocopias Ricoh MP 6054 SP con provisión de insumos				
1.61		Mano de obra por Cambio de revelador	Unidad	1	150.000	150.000
1.62		Cambio de kit cilindro	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
1.63		Mano de obra por Cambio de kit cilindro	Unidad	1	220.000	220.000
1.64		Cambio Kit Toner	Unidad	1	790.000	790.000
1.65		Mano de Obra por Cambio Kit Toner	Unidad	1	50.000	50.000
						69.500.000

2	81141804-001	Mantenimiento y Reparación de Fotocopias Ricoh MP 2352 con provisión de insumos				
2.1		Limpieza (Interior/Exterior) Aspirado, Diagnostico, Configuracion.	Unidad	1	650.000	650.000
2.2		Cambio de Scanner	Unidad	1	2.900.000	2.900.000
2.3		Mano de obra por cambio de Scanner	Unidad	1	220.000	220.000
2.4		Cambio de Placa Principal	Unidad	1	4.600.000	4.600.000
2.5		Mano de obra por cambio de placa principal	Unidad	1	350.000	350.000
2.6		Cambio de Rodillos de Transferencias	Unidad	1	1.900.000	1.900.000
2.7		Mano de Obra por cambio de Rodillos de Tranferencias	Unidad	1	120.000	120.000
2.8		Cambio de Conjunto de Alimentador de papel	Unidad	1	960.000	960.000
29		Mano de obra por cambio de conjunto de alimentador de papel	Unidad	1	120.000	120.000
2.10		Cambio de motor principal	Unidad	1	4.600.000	4.600.000
2.11		Mano de Obra por Cambio de motor principal	Unidad	1	350.000	350.000
2.12		Cambio de laser	Unidad	1	3.400.000	3.400.000
2.13		Mano de obra por Cambio de laser	Unidad	1	240.000	240.000
2.14		Cambio de Puerta Frontal	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
2.15		Mano de obra por Cambio de Puerta Frontal	Unidad	1	80.000	80.000
2.16		Cambio de Alimentador Bypass	Unidad	1	950.000	950.000
2.17		Mano de obra por Cambio de Alimentador Bypass	Unidad	1	70.000	70.000
2.18		Cambio de ensamble de salida de fusor	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
2.19		Mano de obra por Cambio de ensamble de salida de fusor	Unidad	1	80.000	80.000
2.20		Cambio de alimentador de Bandeja B1	Unidad	1	590.000	590.000
2.21		Mano de obra por Cambio de alimentador de Bandeja B1	Unidad	1	50.000	50.000
2.22		Cambio de fuente de baja tension	Unidad	1	3.200.000	3.200.000
2.23		Mano de Obra por Cambio de fuente de baja tension	Unidad	1	350.000	350.000
2.24		Cambio de Bisagras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
2.25		Mano de Obra por cambio de Bisagras	Unidad	1	50.000	50.000
2.26		Cambio de Panel de Control	Unidad	1	3.400.000	3.400.000
2.27		Mano de Obras de cambio de panel de control	Unidad	1	220.000	220.000
2.28		Cambio de Bandeja de Bypass	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
2.29		Mano de obra por Cambio de Bandeja de Bypass	Unidad	1	50.000	50.000
2.30		Cambio de Cristal de Exposicion	Unidad	1	3.200.000	3.200.000
2.31		Mano de obra por Cambio de Cristal de Exposicion	Unidad	1	250.000	250.000
2.32		Cambio de Correa del scanner	Unidad	1	700.000	700.000
2.33		Mano de obra por Cambio de Correa del scanner	Unidad	1	50.000	50.000
2.34		Cambio de Conjunto fusor	Unidad	1	3.900.000	3.900.000
2.35		Mano de obra por Cambio de Conjunto fusor	Unidad	1	220.000	220.000
2.36		Cambio de duplex	Unidad	1	3.300.000	3.300.000
2.37		Mano de obra por Cambio de duplex	Unidad	1	220.000	220.000
2.38		Cambio de rodillo de alimentador del casette	Unidad	1	580.000	580.000
2.39		Mano de obra por Cambio de rodillo de alimentador del casette	Unidad	1	50.000	50.000
2.40		Ensamble del chasis	Unidad	1	6.600.000	6.600.000
2.41		Mano de obra por Ensamble del chasis	Unidad	1	350.000	350.000
2.42		Cambio de Bandeja 1	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
2.43		Mano de obra por Cambio de Bandeja 1	Unidad	1	90.000	90.000
2.44		Cambio de pila MNV	Unidad	1	350.000	350.000
2.45		Mano de Obra Cambio de pila MNV	Unidad	1	40.000	40.000
2.46		Rodillo alimentador del ADO	Unidad	1	500.000	500.000
2.47		Mano de Obra por cambio de Rodillo alimentador del ADO	Unidad	1	40.000	40.000
2.48		Cambio de ADO (alimentador de originales)	Unidad	1	4.200.000	4.200.000
2.49		Mano de obra por Cambio de ADO (alimentador de originales)	Unidad	1	220.000	220.000
2.50		Cambio de soporte de puerta frontal	Unidad	1	446.000	446.000
2.51		Mano de obra por Cambio de soporte de puerta frontal	Unidad	1	40.000	40.000
2.52		Cambio de pad de retardo del ADO	Unidad	1	500.000	500.000
2.53		Mano de obra por Cambio de pad de retardo del ADO	Unidad	1	40.000	40.000
2.54		Cambio de botón OK	Unidad	1	200.000	200.000
2.55		Mano de Obra por Cambio de botón OK	Unidad	1	50.000	50.000
2.56		Cambio de actuador del sensor de registro	Unidad	1	220.000	220.000
2.57		Mano de obra por Cambio de actuador del sensor de registro	Unidad	1	30.000	30.000
2.58		Cambio de sensor duplex	Unidad	1	200.000	200.000

2	81141804-001	Mantenimiento y Reparación de Fotocopias Ricoh MP 2352 con provisión de insumos				
2.59		Mano de obra por Cambio de sensor duplex	Unidad	1	30.000	30.000
2.60		Cambio de revelador	Unidad	1	600.000	600.000
2.61		Mano de obra por Cambio de revelador	Unidad	1	150.000	150.000
2.62		Cambio de kit cilindro	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
2.63		Mano de obra por Cambio de kit cilindro	Unidad	1	220.000	220.000
2.64		Cambio Kit Toner	Unidad	1	750.000	750.000
2.65		Mano de Obra por Cambio Kit Toner	Unidad	1	50.000	50.000
						70.386.000

C.P. ANNA CAROLINA BRIZUELA
Jefa Dpto. Gestion de Adquisiciones