MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Centro de EMERGENCIAS MÉDICAS
Prof. Dr. Manuel Giagni

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO

CD N° 05/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	SERVICIOS R.E.	TALLER BALBUENA	REPUESTOS & AUTOMECANICA J.P.M.	PRECIO REFERENCIAL UNITARIO IVA INCLUIDO	%
VEHICULO MARCA: ISUZU D-MAX; MODELO: 2011; CHAPA N°: BJJ 073; CHASIS N°: MPATFS85HBH504296; CODIGO PATRIMONIAL: 011.03.24.0866										
		MOTOR								
1	78180101-014	Mant. Motor (incluyendo mano de obra - cambio de aceite y juegos de filtros)	Unidad	Evento	1	980.000	850.000	1.020.000	980.000	
2	78180101-019	Cambio de correas frente motor y alternador	Unidad	Evento	1	320.000	250.000	330.000	320.000	
3	78180101-002	Mantenimiento de Caja - Cambio de aceite	Unidad	Evento	1	780.000	250.000	820.000	780.000	
4	78180101-013	Cambio de juego de bujias incandecentes (4 unidades)	Unidad	Evento	1	550.000	250.000	630.000	550.000	
5	78180101-9996	Reparacion de radiador	Unidad	Evento	1	480.000	120.000	450.000	480.000	
6	78180101-9996	Limpieza de radiador	Unidad	Evento	1	220.000	90.000	250.000	220.000	
		EMBRAGUE								
7	78180101-005	Reparación de embrague	Unidad	Evento	1	1.000.000	400.000	1.500.000	1.000.000	
8	78180101-005	Reparación de bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	420.000	300.000	450.000	420.000	
9	78180101-005	Reparación de bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	180.000	330.000	220.000	180.000	
		SUSPENSIÓN								
10	78180101-004	(brazo zeta)	Unidad	Evento	1	1.500.000	250.000	1.680.000	1.500.000	
11	78180101-004	(muñequín)	Unidad	Evento	1	1.480.000	250.000	1.350.000	1.480.000	
12	78180101-004	Revisión, reparación y/o cambio de piezas de tren delantero (rulemanes de masa)	Unidad	Evento	1	820.000	350.000	850.000	820.000	
13	78180101-004	(rótula)	Unidad	Evento	1	740.000	300.000	840.000	740.000	
14	78180101-004	Mantenimiento de sinfín de dirección	Unidad	Evento	1	320.000	100.000	350.000	320.000	
15	78180101-004	Cambio de buje de parrilla superior (2 unidades por lado)	Unidad	Evento	1	620.000	200.000	650.000	620.000	
16	78180101-004	Cambio de buje de parrilla inferior (2 unidades por lado)	Unidad	Evento	1	520.000	140.000	550.000	520.000	
17	78180101-004	Cambio de buje elásticos superior (4 unidades por lado)	Unidad	Evento	1	280.000	300.000	320.000	280.000	

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Abog. Hugo Hermo
Mat. Nº 6619
Asesoría Jurídica - C

Lic. Rufo A. Del Valle O.
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médicas

ALBERTO CADONA
Jefe de Transporte
Centro de Emergencias Médicas

18	78180101-004	Cambio de buje elásticos inferior (4 unidades por lado)	Unidad	Evento	1	280.000	300.000	320.000	280.000	
19	78180101-004	Cambio de buje de carrocería (4 unidades por lado)	Unidad	Evento	1	320.000	250.000	280.000	320.000	
		FRENOS								
20	78180101-006	Rectificación de disco de freno	Unidad	Evento	1	220.000	80.000	280.000	220.000	
21	78180101-006	Cambio de pastilla de freno delantero (ambos lados)	Unidad	Evento	1	580.000	550.000	550.000	580.000	
22	78180101-006	lados)	Unidad	Evento	1	420.000	300.000	400.000	420.000	
		ACCESORIOS / PARTE ELÉCTRICA								
23	78180101-016	Reparación de aire acondicionado	Unidad	Evento	1	1.900.000	200.000	1.900.000	1.200.000	
24	78180101-016	Mantenimiento de aire acondicionado con carga de gas	Unidad	Evento	1	900.000	350.000	900.000	900.000	
25	78180101-009	Reparación de alternador	Unidad	Evento	1	900.000	450.000	900.000	900.000	
26	78180101-009	Reparación de parte eléctrica	Unidad	Evento	1	180.000	300.000	180.000	180.000	
27	78180101-009	Focos reflector (busca huellas)	Unidad	Evento	1	220.000	60.000	220.000	160.000	
28	78180101-009	Focos del faro alta/baja	Unidad	Evento	1	120.000	50.000	120.000	120.000	
29	78180101-009	Focos de luz de freno	Unidad	Evento	1	30.000	15.000	30.000	30.000	
30	78180101-009	Focos del faro luz reversa	Unidad	Evento	1	30.000	20.000	30.000	30.000	
31	78180101-009	Reparación de mecanismo levanta vidrios eléctrico	Unidad	Evento	1	450.000	50.000	450.000	450.000	
		VEHICULO MARCA: RENAULT MASTER; MODELO: 2010; CHAPA N°: EAF 607; CHASIS N°: 93YADCUH6AJ448379; CODIGO PATRIMONIAL: 011.03.24.0758								
		MOTOR								
32	78180101-014	Mant. Motor (incluyendo mano de obra - cambio de aceite y juegos de filtros)	Unidad	Evento	1	980.000	750.000	980.000	870.000	
33	78180101-019	Cambio de correas frente motor y alternador	Unidad	Evento	1	420.000	200.000	420.000	320.000	
34	78180101-002	Mantenimiento de Caja - Cambio de aceite	Unidad	Evento	1	1.100.000	250.000	1.100.000	980.000	
35	78180101-013	Cambio de juego de bujias incandecentes (4 unidades)	Unidad	Evento	1	480.000	250.000	480.000	550.000	
36	78180101-9996	Reparacion de radiador	Unidad	Evento	1	580.000	110.000	580.000	480.000	
37	78180101-9996	Limpieza de radiador	Unidad	Evento	1	380.000	90.000	380.000	280.000	
		EMBRAGUE								
38	78180101-005	Reparación de embrague	Unidad	Evento	1	2.400.000	400.000	2.400.000	1.200.000	
39	78180101-005	Reparación de bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	480.000	350.000	480.000	380.000	
40	78180101-005	Reparación de bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	320.000	350.000	320.000	240.000	
		SUSPENSIÓN								
41	78180101-004	(brazo zeta)	Unidad	Evento	1	840.000	350.000	840.000	980.000	
42	78180101-004	(muñequín)	Unidad	Evento	1	980.000	200.000	980.000	1.200.000	
43	78180101-004	Revisión, reparación y/o cambio de piezas de tren delantero (rótula superior e inferior)	Unidad	Evento	1	1.600.000	350.000	1.600.000	1.600.000	

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Abog. Hugo Alemos
Mat. 19.5619
Asesoría Jurídica - CE

Lic. Rufo A. Del Valle O.
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médicas

ALBERTO GAONA A.
Jefe de Transporte

44	78180101-004	Revisión, reparación y/o cambio de piezas de tren delantero (rulemanes de masa)	Unidad	Evento	1	1.420.000	300.000	1.420.000	1.280.000	
45	78180101-004	Cambio de buje de parrilla superior (2 unidades por lado)	Unidad	Evento	1	780.000	200.000	780.000	620.000	
46	78180101-004	Cambio de buje de parrilla inferior (2 unidades por lado)	Unidad	Evento	1	480.000	200.000	480.000	520.000	
47	78180101-004	Cambio de buje elásticos superior (4 unidades por lado)	Unidad	Evento	1	380.000	400.000	380.000	400.000	
48	78180101-004	Cambio de buje elásticos inferior (4 unidades por lado)	Unidad	Evento	1	380.000	400.000	380.000	400.000	
49	78180101-004	Cambio de buje de carrocería (4 unidades por lado)	Unidad	Evento	1	340.000	200.000	340.000	300.000	
		FRENOS								
50	78180101-006	Rectificación de disco de freno	Unidad	Evento	1	240.000	60.000	240.000	220.000	
51	78180101-006	Cambio de pastilla de freno delantero (ambos lados)	Unidad	Evento	1	640.000	400.000	640.000	580.000	
52	78180101-006	lados)	Unidad	Evento	1	620.000	500.000	620.000	550.000	
		ACCESORIOS / PARTE ELÉCTRICA								
53	78180101-016	Reparación de aire acondicionado	Unidad	Evento	1	1.870.000	250.000	1.870.000	1.200.000	
54	78180101-016	Mantenimiento de aire acondicionado con carga de gas	Unidad	Evento	1	980.000	350.000	980.000	850.000	
55	78180101-009	Reparación de alternador	Unidad	Evento	1	980.000	450.000	980.000	900.000	
56	78180101-009	Reparación de parte eléctrica	Unidad	Evento	1	380.000	400.000	380.000	280.000	
57	78180101-009	Focos del faro alta/baja	Unidad	Evento	1	160.000	35.000	160.000	140.000	
58	78180101-009	Focos de luz de freno	Unidad	Evento	1	40.000	20.000	40.000	30.000	
59	78180101-009	Focos del faro luz reversa	Unidad	Evento	1	30.000	25.000	30.000	30.000	
60	78180101-009	Reparación de mecanismo levanta vidrios eléctrico	Unidad	Evento	1	550.000	100.000	550.000	420.000	
		VEHICULO MARCA: MITSUBISHI L200; MODELO: 1996; CHAPA N°: 10179; CHASIS N°: DJNK340TP03668; CODIGO PATRIMONIAL: 011.22.79.0002								
		MOTOR								
61	78180101-014	Mant. Motor (incluyendo mano de obra - cambio de aceite y juegos de filtros)	Unidad	Evento	1	940.000	600.000	1.100.000	780.000	
62	78180101-019	Cambio de correas frente motor y alternador	Unidad	Evento	1	870.000	300.000	820.000	340.000	
63	78180101-002	Mantenimiento de Caja - Cambio de aceite	Unidad	Evento	1	750.000	200.000	820.000	580.000	
64	78180101-013	Cambio de juego de bujias incandecentes (4 unidades)	Unidad	Evento	1	550.000	250.000	600.000	480.000	
65	78180101-9996	Reparacion de radiador	Unidad	Evento	1	780.000	120.000	750.000	580.000	
66	78180101-9996	Limpieza de radiador	Unidad	Evento	1	390.000	80.000	420.000	250.000	
		EMBRAGUE								
67	78180101-005	Reparación de embrague	Unidad	Evento	1	2.800.000	200.000	2.800.000	1.200.000	
68	78180101-005	Reparación de bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	380.000	200.000	380.000	320.000	
69	78180101-005	Reparación de bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	280.000	200.000	280.000	240.000	

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Abog. Hugo Hermos
Mat. Nº 6619
Asesoría Jurídica

Lic. Rafo A. Del Valle O.
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médicas

ALBERTO GAONA A.
Jefe de Transporte
Centro de Emergencias Médicas

		SUSPENSIÓN								
70	78180101-004	(brazo zeta)	Unidad	Evento	1	2.100.000	320.000	2.100.000	1.600.000	
71	78180101-004	(muñequín)	Unidad	Evento	1	580.000	180.000	580.000	580.000	
72	78180101-004	Revisión, reparación y/o cambio de piezas de tren delantero (rótula superior e inferior)	Unidad	Evento	1	740.000	250.000	740.000	740.000	
73	78180101-004	Mantenimiento sinfín de dirección	Unidad	Evento	1	350.000	200.000	350.000	350.000	
74	78180101-004	Cambio de buje de parrilla superior (2 unidades por lado)	Unidad	Evento	1	420.000	150.000	420.000	420.000	
75	78180101-004	Cambio de buje de parrilla inferior (2 unidades por lado)	Unidad	Evento	1	780.000	150.000	780.000	400.000	
76	78180101-004	Cambio de buje elásticos superior (4 unidades por lado)	Unidad	Evento	1	340.000	180.000	340.000	200.000	
77	78180101-004	Cambio de buje elásticos inferior (4 unidades por lado)	Unidad	Evento	1	320.000	180.000	320.000	200.000	
78	78180101-004	Cambio de buje de carrocería (3 unidades por lado)	Unidad	Evento	1	380.000	120.000	380.000	280.000	
		FRENOS								
79	78180101-006	Rectificación de disco de freno	Unidad	Evento	1	220.000	60.000	220.000	220.000	
80	78180101-006	Cambio de pastilla de freno delantero (ambos lados)	Unidad	Evento	1	660.000	250.000	660.000	400.000	
81	78180101-006	lados)	Unidad	Evento	1	980.000	200.000	980.000	560.000	
		ACCESORIOS / PARTE ELÉCTRICA								
82	78180101-016	Reparación de aire acondicionado	Unidad	Evento	1	2.300.000	150.000	2.300.000	1.200.000	
83	78180101-016	Mantenimiento de aire acondicionado con carga de gas	Unidad	Evento	1	980.000	300.000	980.000	980.000	
84	78180101-009	Reparación de alternador	Unidad	Evento	1	870.000	350.000	870.000	980.000	
85	78180101-009	Reparación de parte eléctrica	Unidad	Evento	1	390.000	150.000	390.000	350.000	
86	78180101-009	Focos del faro alta/baja	Unidad	Evento	1	180.000	30.000	180.000	140.000	
87	78180101-009	Focos de luz de freno	Unidad	Evento	1	50.000	5.000	50.000	30.000	
88	78180101-009	Focos del faro luz reversa	Unidad	Evento	1	50.000	5.000	50.000	30.000	
VEHICULO MARCA: RENAULT KANGOO; MODELO: 2012; CHAPA N°: EAH 129; CHASIS N°: 8A1FCG715CL994588; CODIGO PATRIMONIAL: 011.03.27.0051										
		MOTOR								
89	78180101-014	Mant. Motor (incluyendo mano de obra - cambio de aceite y juegos de filtros)	Unidad	Evento	1	870.000	750.000	870.000	980.000	
90	78180101-019	Cambio de correas alternador	Unidad	Evento	1	240.000	60.000	240.000	220.000	
91	78180101-019	Cambio de correas de distribución	Unidad	Evento	1	380.000	60.000	380.000	450.000	
92	78180101-002	Mantenimiento de Caja - Cambio de aceite	Unidad	Evento	1	870.000	150.000	870.000	940.000	
93	78180101-013	Cambio de juego de bujias incandecentes (4 unidades)	Unidad	Evento	1	540.000	150.000	540.000	550.000	
94	78180101-9996	Reparacion de radiador	Unidad	Evento	1	680.000	100.000	680.000	500.000	
95	78180101-9996	Limpieza de radiador	Unidad	Evento	1	380.000	80.000	380.000	280.000	
		EMBRAGUE								
96	78180101-005	Reparación de embrague	Unidad	Evento	1	2.400.000	500.000	2.400.000	1.200.000	

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Abog. Hugo Hermo
Mat. Nº 6619
Asesoría Jurídica - CE

Lic. Ruben A. Fernández
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médicas

MARIO GAONA A.
Jefe de Transporte

97	78180101-005	Reparación de bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	420.000	150.000	420.000	380.000	
98	78180101-005	Reparación de bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	280.000	150.000	280.000	270.000	
		SUSPENSIÓN								
99	78180101-004	(brazo zeta)	Unidad	Evento	1	1.900.000	250.000	1.900.000	1.200.000	
100	78180101-004	(muñequín)	Unidad	Evento	1	740.000	90.000	740.000	620.000	
101	78180101-004	Revisión, reparación y/o cambio de piezas de tren delantero (rótula inferior)	Unidad	Evento	1	720.000	120.000	720.000	740.000	
102	78180101-004	Cambio de buje de parrilla superior (2 unidades por lado)	Unidad	Evento	1	480.000	110.000	480.000	320.000	
103	78180101-004	Cambio de buje de parrilla inferior (2 unidades por lado)	Unidad	Evento	1	380.000	130.000	380.000	300.000	
104	78180101-004	Cambio de buje elásticos (4 unidades por lado)	Unidad	Evento	1	280.000	100.000	280.000	300.000	
105	78180101-004	Cambio de buje de carrocería (3 unidades cada lado)	Unidad	Evento	1	120.000	110.000	120.000	280.000	
		FRENOS								
106	78180101-006	Rectificación de disco de freno	Unidad	Evento	1	230.000	60.000	230.000	220.000	
107	78180101-006	Cambio de pastilla de freno delantero (ambos lados)	Unidad	Evento	1	460.000	180.000	460.000	480.000	
108	78180101-006	lados)	Unidad	Evento	1	580.000	190.000	580.000	550.000	
		ACCESORIOS / PARTE ELÉCTRICA								
109	78180101-016	Reparación de aire acondicionado	Unidad	Evento	1	1.800.000	120.000	1.800.000	1.200.000	
110	78180101-016	Mantenimiento de aire acondicionado con carga de gas	Unidad	Evento	1	920.000	150.000	920.000	950.000	
111	78180101-009	Reparación de alternador	Unidad	Evento	1	840.000	300.000	840.000	850.000	
112	78180101-009	Reparación de parte eléctrica	Unidad	Evento	1	300.000	250.000	300.000	250.000	
113	78180101-009	Focos del faro alta/baja	Unidad	Evento	1	60.000	35.000	60.000	140.000	
114	78180101-009	Focos de luz de freno	Unidad	Evento	1	35.000	15.000	35.000	30.000	
115	78180101-009	Focos del faro luz reversa	Unidad	Evento	1	35.000	15.000	35.000	30.000	
116	78180101-009	Provisión de una batería 12V 90A	Unidad	Evento	1	580.000	450.000	580.000	320.000	
		VEHICULO MARCA: HYUNDAI HI; MODELO: 2012; CHAPA N°: EAG 730; CHASIS N°: KMJWA37HACU451097; CODIGO PATRIMONIAL: 011.03.27.0042								
		MOTOR								
117	78180101-014	Mant. Motor (incluyendo mano de obra - cambio de aceite y juegos de filtros)	Unidad	Evento	1	1.100.000	700.000	1.100.000	980.000	
118	78180101-019	Cambio de correas frente motor y alternador	Unidad	Evento	1	520.000	150.000	520.000	480.000	
119	78180101-002	Mantenimiento de Caja - Cambio de aceite	Unidad	Evento	1	780.000	200.000	780.000	550.000	
120	78180101-013	Cambio de juego de bujias incandecentes (4 unidades)	Unidad	Evento	1	540.000	200.000	540.000	550.000	
121	78180101-9996	Reparacion de radiador	Unidad	Evento	1	680.000	110.000	680.000	500.000	
122	78180101-9996	Limpieza de radiador	Unidad	Evento	1	390.000	80.000	390.000	220.000	
		EMBRAGUE								

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Abog. Hugo Hermosa
Mat. Nº 6619
Asesoría Jurídica - CE

Lic. Rufo A. Díaz Valle
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médicas

123	78180101-005	Reparación de embrague	Unidad	Evento	1	2.800.000	500.000	2.800.000	1.200.000	
124	78180101-005	Reparación de bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	870.000	150.000	870.000	380.000	
125	78180101-005	Reparación de bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	290.000	150.000	290.000	180.000	
		SUSPENSIÓN								
126	78180101-004	(brazo zeta)	Unidad	Evento	1	1.580.000	300.000	1.580.000	1.280.000	
127	78180101-004	Revisión, reparación y/o cambio de piezas de tren delantero (muñequín ambos lados)	Unidad	Evento	1	870.000	200.000	870.000	980.000	
128	78180101-004	Revisión, reparación y/o cambio de piezas de tren delantero (rulemanes de masa ambos lados)	Unidad	Evento	1	1.690.000	400.000	1.690.000	1.240.000	
129	78180101-004	Revisión, reparación y/o cambio de piezas de tren delantero (rótula para ambos lados)	Unidad	Evento	1	820.000	320.000	820.000	800.000	
130	78180101-004	Cambio de buje de parrilla (4 unidades para ambos lados)	Unidad	Evento	1	470.000	320.000	470.000	450.000	
		FRENOS								
131	78180101-006	Rectificación de disco de freno	Unidad	Evento	1	260.000	60.000	260.000	220.000	
132	78180101-006	Cambio de pastilla de freno delantero (ambos lados)	Unidad	Evento	1	560.000	190.000	560.000	550.000	
133	78180101-006	lados)	Unidad	Evento	1	680.000	250.000	680.000	780.000	
		ACCESORIOS / PARTE ELÉCTRICA								
134	78180101-016	Reparación de aire acondicionado	Unidad	Evento	1	1.980.000	300.000	1.980.000	1.200.000	
135	78180101-016	Mantenimiento de aire acondicionado con carga de gas	Unidad	Evento	1	890.000	300.000	890.000	850.000	
136	78180101-009	Reparación de alternador	Unidad	Evento	1	840.000	300.000	840.000	800.000	
137	78180101-009	Reparación de parte eléctrica	Unidad	Evento	1	320.000	300.000	330.000	250.000	
138	78180101-009	Focos reflector (busca huellas)	Unidad	Evento	1	220.000	10.000	220.000	140.000	
139	78180101-009	Focos del faro alta/baja	Unidad	Evento	1	80.000	30.000	80.000	120.000	
140	78180101-009	Focos de luz de freno	Unidad	Evento	1	35.000	10.000	35.000	30.000	
141	78180101-009	Focos del faro luz reversa	Unidad	Evento	1	35.000	10.000	35.000	30.000	
142	78180101-009	Reparación de mecanismo levanta vidrios eléctrico	Unidad	Evento	1	480.000	50.000	480.000	350.000	
143	78180101-009	Provisión de una batería 12V 90A	Unidad	Evento	1	680.000	450.000	680.000	320.000	
		Total Ofertado por oferente				97.000.000	31.890.000	98.300.000	79.210.000	-60%

ALBERTO GAONA A.
Jefe de Transporte
Comisión de Entrega de Vehículos

SRA. VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones- con certificado de la DNCP

SR. ALBERTO GAONA
Jefe de Transporte

LIC. RUFO DEL VALLE ORTIZ
Director Administrativo

ABOG. HUGO HERMOSA