DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN 55-15

LOTE 1 AUTOMOVIL FORD FIESTA - RENAULT LOGAN

EMPRESAS						DIOVER S.A			AUTOMOTIVE S.A			TALLER DEFRANCESCO			GILCOPAR S.R.L.	
Item	Codigo Catalogo	Descripcion	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario con Iva	Precio Referencial	% Variacion	Precio Unitario con Iva	Precio Referencial	% Variacion	Precio Unitario con Iva	Precio Referencial	% Variacion	Precio Unitario con Iva	Precio Referencial
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	78.000	65.000	20%	97.500	65.000	50%	65.000	65.000	0%	NO COTIZA	65.000
2.1	78180101-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	78.000	78.000	0%	100.000	78.000	28%	70.000	78.000	-10%	NO COTIZA	78.000
2.2	78180101-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	65.000	19.500	233%	46.250	19.500	137%	32.500	19.500	67%	NO COTIZA	19.500
3.1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	234.000	1.521.000	-85%	1.550.000	1.521.000	2%	1.700.000	1.521.000	12%	NO COTIZA	1.521.000
3.2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Unidad	Evento	1	234.000	1.014.000	-77%	1.550.000	1.014.000	53%	900.000	1.014.000	-11%	NO COTIZA	1.014.000
3.3	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta.	Unidad	Evento	1	156.000	1.014.000	-85%	1.550.000	1.014.000	53%	900.000	1.014.000	-11%	NO COTIZA	1.014.000
3.4	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	117.000	2.275.000	-95%	3.000.000	2.275.000	32%	2.324.000	2.275.000	2%	NO COTIZA	2.275.000
3.5	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruple	Unidad	Evento	1	78.000	877.500	-91%	1.257.000	877.500	43%	874.000	877.500	0%	NO COTIZA	877.500
3.6	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	195.000	377.000	-48%	650.000	377.000	72%	368.000	377.000	-2%	NO COTIZA	377.000
3.7	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	39.000	838.500	-95%	450.000	838.500	-46%	841.000	838.500	0%	NO COTIZA	838.500
3.8	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	403.000	650.000	-38%	1.880.000	650.000	189%	660.000	650.000	2%	NO COTIZA	650.000
3.9	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	118.300	611.000	-81%	1.880.000	611.000	208%	611.000	611.000	0%	NO COTIZA	611.000
4.1	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	45.500	474.500	-90%	450.000	474.500	-5%	476.000	474.500	0%	NO COTIZA	474.500
4.2	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	78.000	234.000	-67%	250.000	234.000	7%	230.000	234.000	-2%	NO COTIZA	234.000
4.3	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	45.500	201.500	-77%	250.000	201.500	24%	203.000	201.500	1%	NO COTIZA	201.500

4.4	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	39.000	474.500	-92%	450.000	474.500	-5%	470.000	474.500	-1%	NO COTIZA	474.500
4.5	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	123.500	3.802.500	-97%	2.850.000	3.802.500	-25%	3.800.000	3.802.500	0%	NO COTIZA	3.802.500
4.6	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	26.000	338.000	-92%	3.765.750	338.000	1014%	335.000	338.000	-1%	NO COTIZA	338.000
4.7	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	32.500	58.500	-44%	260.000	58.500	344%	55.000	58.500	-6%	NO COTIZA	58.500
4.8	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	45.500	78.000	-42%	250.000	78.000	221%	75.000	78.000	-4%	NO COTIZA	78.000
4.9	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	26.000	78.000	-67%	120.000	78.000	54%	75.000	78.000	-4%	NO COTIZA	78.000
4.10	78180101-003	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	780.000	611.000	28%	880.000	611.000	44%	631.500	611.000	3%	NO COTIZA	611.000
5.1	78180101-004	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	234.000	84.500	177%	126.750	84.500	50%	84.500	84.500	0%	NO COTIZA	84.500
6.1	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	130.000	162.500	-20%	250.000	162.500	54%	160.000	162.500	-2%	NO COTIZA	162.500
6.2	78180101-005	Cambio Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	2.015.000	4.615.000	-56%	6.916.250	4.615.000	50%	4.617.500	4.615.000	0%	NO COTIZA	4.615.000
7.1	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	49.400	84.500	-42%	160.000	84.500	89%	80.000	84.500	-5%	NO COTIZA	84.500
7.2	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	117.000	201.500	-42%	250.000	201.500	24%	205.000	201.500	2%	NO COTIZA	201.500
7.3	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	370.500	611.000	-39%	850.000	611.000	39%	610.000	611.000	0%	NO COTIZA	611.000
7.4	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	84.500	39.000	117%	100.000	39.000	156%	49.000	39.000	26%	NO COTIZA	39.000
7.5	78180101-006	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	130.000	104.000	25%	350.000	104.000	237%	105.000	104.000	1%	NO COTIZA	104.000
7.6	78180101-006	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	78.000	39.000	100%	100.000	39.000	156%	35.000	39.000	-10%	NO COTIZA	39.000
7.7	78180101-006	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	117.000	195.000	-40%	180.000	195.000	-8%	190.000	195.000	-3%	NO COTIZA	195.000
7.8	78180101-006	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	15.600	78.000	-80%	38.000	78.000	-51%	78.000	78.000	0%	NO COTIZA	78.000

8.1	78180101-007	Reparación - Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	39.000	45.500	-14%	76.200	45.500	67%	43.000	45.500	-5%	NO COTIZA	45.500
8.2	78180101-007	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	13.000	6.500	100%	50.000	6.500	669%	14.500	6.500	123%	NO COTIZA	6.500
8.3	78180101-007	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	78.000	97.500	-20%	50.000	97.500	-49%	92.000	97.500	-6%	NO COTIZA	97.500
8.4	78180101-007	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	1.300	1.300	0%	50.000	1.300	3746%	1.300	1.300	0%	NO COTIZA	1.300
9.1	78180101-008	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	58.500	474.500	-88%	1.194.175	474.500	152%	470.000	474.500	-1%	NO COTIZA	474.500
9.2	78180101-008	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	156.000	1.118.000	-86%	1.194.175	1.118.000	7%	1.122.500	1.118.000	0%	NO COTIZA	1.118.000
10.1	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	156.000	240.500	-35%	1.200.000	240.500	399%	220.000	240.500	-9%	NO COTIZA	240.500
10.2	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	143.000	240.500	-41%	350.000	240.500	46%	2.000	240.500	-99%	NO COTIZA	240.500
10.3	78180101-009	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	78.000	182.000	-57%	380.000	182.000	109%	200.000	182.000	10%	NO COTIZA	182.000
10.4	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	65.000	104.000	-38%	160.000	104.000	54%	120.000	104.000	15%	NO COTIZA	104.000
10.5	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	208.000	377.000	-45%	380.000	377.000	1%	350.000	377.000	-7%	NO COTIZA	377.000
10.6	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	208.000	195.000	7%	1.200.000	195.000	515%	180.000	195.000	-8%	NO COTIZA	195.000
10.7	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	188.500	234.000	-19%	350.000	234.000	50%	260.000	234.000	11%	NO COTIZA	234.000
10.8	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	52.000	110.500	-53%	160.000	110.500	45%	120.000	110.500	9%	NO COTIZA	110.500
10.9	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	221.000	292.500	-24%	120.000	292.500	-59%	280.000	292.500	-4%	NO COTIZA	292.500
10.10	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	117.000	240.500	-51%	250.000	240.500	4%	235.000	240.500	-2%	NO COTIZA	240.500
10.11	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	15.600	97.500	-84%	160.000	97.500	64%	150.950	97.500	55%	NO COTIZA	97.500
10.12	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	13.000	78.000	-83%	80.000	78.000	3%	2.000	78.000	-97%	NO COTIZA	78.000
10.13	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	19.500	39.000	-50%	80.000	39.000	105%	35.000	39.000	-10%	NO COTIZA	39.000
10.14	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	117.000	195.000	-40%	650.000	195.000	233%	195.000	195.000	0%	NO COTIZA	195.000
10.15	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	143.000	97.500	47%	63.000	97.500	-35%	89.000	97.500	-9%	NO COTIZA	97.500
10.16	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	2.600	6.500	-60%	68.500	6.500	954%	15.000	6.500	131%	NO COTIZA	6.500

10.17	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	52.000	78.000	-33%	180.000	78.000	131%	80.000	78.000	3%	NO COTIZA	78.000
10.18	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	10.400	13.000	-20%	160.000	13.000	1131%	15.000	13.000	15%	NO COTIZA	13.000
10.19	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	10.400	6.500	60%	140.000	6.500	2054%	4.000	6.500	-38%	NO COTIZA	6.500
10.20	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	10.400	6.500	60%	140.000	6.500	2054%	4.000	6.500	-38%	NO COTIZA	6.500
10.21	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	10.400	6.500	60%	140.000	6.500	2054%	4.000	6.500	-38%	NO COTIZA	6.500
10.22	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	10.400	6.500	60%	140.000	6.500	2054%	4.000	6.500	-38%	NO COTIZA	6.500
10.23	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	7.800	6.500	20%	140.000	6.500	2054%	4.000	6.500	-38%	NO COTIZA	6.500
10.24	78180101-009	Reparación Sistema levanta vidrios eléctricos por puerta	Unidad	Evento	1	325.000	240.500	35%	350.000	240.500	46%	242.000	240.500	1%	NO COTIZA	240.500
10.25	78180101-009	Cambio Motorcito Levanta vidrios	Unidad	Evento	1	390.000	1.150.500	-66%	880.000	1.150.500	-24%	1.112.000	1.150.500	-3%	NO COTIZA	1.150.500
10.26	78180101-009	Cambio de Bocina	Unidad	Evento	1	52.000	227.500	-77%	450.000	227.500	98%	210.000	227.500	-8%	NO COTIZA	227.500
10.27	78180101-009	Reparación Motorcito Levanta vidrios	Unidad	Evento	1	240.500	1.150.500	-79%	310.000	1.150.500	-73%	1.100.000	1.150.500	-4%	NO COTIZA	1.150.500
10.28	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	117.000	240.500	-51%	310.000	240.500	29%	250.000	240.500	4%	NO COTIZA	240.500
10.29	78180101-009	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	143.000	338.000	-58%	310.000	338.000	-8%	330.000	338.000	-2%	NO COTIZA	338.000
11.1	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	1.755.000	1.625.000	8%	1.250.000	1.625.000	-23%	1.550.000	1.625.000	-5%	NO COTIZA	1.625.000
11.2	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	715.000	741.000	-4%	850.000	741.000	15%	750.000	741.000	1%	NO COTIZA	741.000
11.3	78180101-014	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	Evento	1	364.000	240.500	51%	250.000	240.500	4%	190.000	240.500	-21%	NO COTIZA	240.500
11.4	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	234.000	110.500	112%	250.000	110.500	126%	120.000	110.500	9%	NO COTIZA	110.500
11.5	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	156.000	429.000	-64%	650.000	429.000	52%	400.000	429.000	-7%	NO COTIZA	429.000
11.6	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	162.500	429.000	-62%	650.000	429.000	52%	430.000	429.000	0%	NO COTIZA	429.000
11.7	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	377.000	247.000	53%	750.000	247.000	204%	220.000	247.000	-11%	NO COTIZA	247.000

11.8	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	416.000	247.000	68%	850.000	247.000	244%	220.000	247.000	-11%	NO COTIZA	247.000
11.9	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	78.000	234.000	-67%	350.000	234.000	50%	270.000	234.000	15%	NO COTIZA	234.000
11.10	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	91.000	84.500	8%	220.000	84.500	160%	75.000	84.500	-11%	NO COTIZA	84.500
11.11	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	455.000	123.500	268%	220.000	123.500	78%	125.000	123.500	1%	NO COTIZA	123.500
11.12	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	91.000	65.000	40%	220.000	65.000	238%	80.000	65.000	23%	NO COTIZA	65.000
11.13	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	715.000	474.500	51%	1.200.000	474.500	153%	4.740.000	474.500	899%	NO COTIZA	474.500
11.14	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	75.400	58.500	29%	550.000	58.500	840%	45.000	58.500	-23%	NO COTIZA	58.500
11.15	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	201.500	84.500	138%	550.000	84.500	551%	85.000	84.500	1%	NO COTIZA	84.500
11.16	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	243.100	84.500	188%	550.000	84.500	551%	85.000	84.500	1%	NO COTIZA	84.500
11.17	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	247.000	1.287.000	-81%	1.450.000	1.287.000	13%	1.245.000	1.287.000	-3%	NO COTIZA	1.287.000
11.18	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	455.000	195.000	133%	450.000	195.000	131%	190.000	195.000	-3%	NO COTIZA	195.000
11.19	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	52.000	474.500	-89%	550.000	474.500	16%	470.000	474.500	-1%	NO COTIZA	474.500
11.20	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	104.000	201.500	-48%	360.000	201.500	79%	210.000	201.500	4%	NO COTIZA	201.500
11.21	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	78.000	741.000	-89%	360.000	741.000	-51%	740.000	741.000	0%	NO COTIZA	741.000
11.22	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	117.000	234.000	-50%	360.000	234.000	54%	236.000	234.000	1%	NO COTIZA	234.000
11.23	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	234.000	949.000	-75%	360.000	949.000	-62%	450.000	949.000	-53%	NO COTIZA	949.000
11.24	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	325.000	195.000	67%	420.000	195.000	115%	200.000	195.000	3%	NO COTIZA	195.000
11.25	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	260.000	195.000	33%	420.000	195.000	115%	200.000	195.000	3%	NO COTIZA	195.000
11.26	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	156.000	110.500	41%	360.000	110.500	226%	90.000	110.500	-19%	NO COTIZA	110.500
11.27	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	39.000	130.000	-70%	360.000	130.000	177%	130.000	130.000	0%	NO COTIZA	130.000
11.28	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	78.000	474.500	-84%	550.000	474.500	16%	470.000	474.500	-1%	NO COTIZA	474.500
11.29	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	65.000	175.500	-63%	360.000	175.500	105%	179.000	175.500	2%	NO COTIZA	175.500

11.30	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	39.000	175.500	-78%	281.500	175.500	60%	170.000	175.500	-3%	NO COTIZA	175.500
11.31	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	78.000	162.500	-52%	260.000	162.500	60%	165.000	162.500	2%	NO COTIZA	162.500
11.32	78180101-014	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	325.000	162.500	100%	450.000	162.500	177%	160.000	162.500	-2%	NO COTIZA	162.500
12.1	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	253.500	201.500	26%	380.000	201.500	89%	200.000	201.500	-1%	NO COTIZA	201.500
12.2	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	390.000	201.500	94%	480.000	201.500	138%	200.000	201.500	-1%	NO COTIZA	201.500
12.3	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	156.000	84.500	85%	290.000	84.500	243%	80.000	84.500	-5%	NO COTIZA	84.500
12.4	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	208.000	84.500	146%	260.000	84.500	208%	80.000	84.500	-5%	NO COTIZA	84.500
12.5	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	123.500	84.500	46%	180.000	84.500	113%	80.000	84.500	-5%	NO COTIZA	84.500
12.6	78180101-015	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	702.000	474.500	48%	106.500	474.500	-78%	450.000	474.500	-5%	NO COTIZA	474.500
13.1	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	195.000	611.000	-68%	980.000	611.000	60%	610.000	611.000	0%	NO COTIZA	611.000
13.2	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	286.000	676.000	-58%	880.000	676.000	30%	675.000	676.000	0%	NO COTIZA	676.000
13.3	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	1.495.000	2.983.500	-50%	4.500.000	2.983.500	51%	2.950.000	2.983.500	-1%	NO COTIZA	2.983.500
13.4	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	325.000	474.500	-32%	450.000	474.500	-5%	450.000	474.500	-5%	NO COTIZA	474.500
13.5	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	845.000	2.444.000	-65%	880.000	2.444.000	-64%	2.450.000	2.444.000	0%	NO COTIZA	2.444.000
13.6	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	494.000	292.500	69%	1.200.000	292.500	310%	290.000	292.500	-1%	NO COTIZA	292.500
13.7	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	58.500	97.500	-40%	480.000	97.500	392%	95.000	97.500	-3%	NO COTIZA	97.500
13.8	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	3.250	26.000	-88%	480.000	26.000	1746%	26.000	26.000	0%	NO COTIZA	26.000
13.9	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	234.000	338.000	-31%	1.200.000	338.000	255%	335.000	338.000	-1%	NO COTIZA	338.000
13.10	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco	Unidad	Evento	1	117.000	312.000	-63%	880.000	312.000	182%	310.000	312.000	-1%	NO COTIZA	312.000

13.11	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	286.000	292.500	-2%	931.750	292.500	219%	295.000	292.500	1%	NO COTIZA	292.500
14.1	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	494.000	520.000	-5%	880.000	520.000	69%	520.000	520.000	0%	NO COTIZA	520.000
14.2	78180101-018	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	156.000	78.000	100%	350.000	78.000	349%	750.100	78.000	862%	NO COTIZA	78.000
14.3	78180101-018	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	390.000	403.000	-3%	271.500	403.000	-33%	400.000	403.000	-1%	NO COTIZA	403.000
15.1	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	260.000	169.000	54%	207.000	169.000	22%	165.000	169.000	-2%	NO COTIZA	169.000
15.2	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Trasero enterizo	Unidad	Evento	1	455.000	169.000	169%	300.000	169.000	78%	165.000	169.000	-2%	NO COTIZA	169.000
16.1	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Eléctrica	Unidad	Evento	1	195.000	1.150.500	-83%	1.725.750	1.150.500	50%	1.150.000	1.150.500	0%	NO COTIZA	1.150.500
						26.753.350	**53.158.300**	**-50%**	**79.777.550**	**53.158.300**	**50%**	**56.877.400**	**53.158.300**	**7%**		**53.158.300**

LOTE 2 HYUNDAI SANTA FE 2200CC. AÑO 2010

EMPRESAS						DIOVER S.A.			AUTOMOTIVE S.A.			TALLER DEFRANCESCO			GILCOPAR S.R.L.	
Item	**Codigo Catalogo**	**Descripcion**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Cantidad**	**Precio Unitario con Iva**	**Precio Referencial**	**% Variacion**	**Precio Unitario con Iva**	**Precio Referencial**	**% Variacion**	**Precio Unitario con Iva**	**Precio Referencial**	**% Variacion**	**Precio Unitario con Iva**	**Precio Referencial**
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	92.647	65.000	43%	975.000	65.000	1400%	58.500	65.000	-10%	NO COTIZA	65.000
2.1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	74.117	78.000	-5%	100.000	78.000	28%	67.500	78.000	-13%	NO COTIZA	78.000
2.2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	24.706	19.500	27%	46.250	19.500	137%	67.500	19.500	246%	NO COTIZA	19.500
3.1	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	802.939	442.000	82%	1.610.000	442.000	264%	396.000	442.000	-10%	NO COTIZA	442.000
3.2	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	642.351	442.000	45%	1.610.000	442.000	264%	396.000	442.000	-10%	NO COTIZA	442.000
3.3	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	111.176	58.500	90%	249.250	58.500	326%	50.000	58.500	-15%	NO COTIZA	58.500
3.4	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	185.294	58.500	217%	250.000	58.500	327%	49.500	58.500	-15%	NO COTIZA	58.500
3.5	78180101-002	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	222.352	162.500	37%	350.000	162.500	115%	144.000	162.500	-11%	NO COTIZA	162.500
3.6	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	1.420.584	2.028.000	-30%	1.880.000	2.028.000	-7%	1.350.000	2.028.000	-33%	NO COTIZA	2.028.000

3.7	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	802.939	2.028.000	-60%	1.880.000	2.028.000	-7%	1.300.000	2.028.000	-36%	NO COTIZA	2.028.000
4.1	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	111.176	481.000	-77%	880.000	481.000	83%	432.000	481.000	-10%	NO COTIZA	481.000
4.2	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	111.176	78.000	43%	450.000	78.000	477%	63.000	78.000	-19%	NO COTIZA	78.000
4.3	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	55.588	78.000	-29%	160.000	78.000	105%	63.000	78.000	-19%	NO COTIZA	78.000
4.4	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	92.647	247.000	-62%	180.000	247.000	-27%	220.500	247.000	-11%	NO COTIZA	247.000
4.5	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	74.117	208.000	-64%	180.000	208.000	-13%	180.000	208.000	-13%	NO COTIZA	208.000
4.6	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	92.647	624.000	-85%	450.000	624.000	-28%	558.000	624.000	-11%	NO COTIZA	624.000
4.7	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	1.358.819	4.478.500	-70%	4.800.000	4.478.500	7%	2.227.500	4.478.500	-50%	NO COTIZA	4.478.500
4.8	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	86.470	58.500	48%	350.000	58.500	498%	49.500	58.500	-15%	NO COTIZA	58.500
4.9	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	37.059	344.500	-89%	142.000	344.500	-59%	315.000	344.500	-9%	NO COTIZA	344.500
4.10	78180101-003	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	802.939	630.500	27%	3.250.000	630.500	415%	527.130	630.500	-16%	NO COTIZA	630.500
5.1	78180101-004	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	222.352	162.500	37%	243.750	162.500	50%	144.000	162.500	-11%	NO COTIZA	162.500
6.1	78180101-005	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	92.647	91.000	2%	160.000	91.000	76%	81.900	91.000	-10%	NO COTIZA	91.000
6.2	78180101-005	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	185.294	209.300	-11%	360.000	209.300	72%	180.000	209.300	-14%	NO COTIZA	209.300
6.3	78180101-005	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	432.352	630.500	-31%	650.000	630.500	3%	567.000	630.500	-10%	NO COTIZA	630.500
6.4	78180101-005	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	123.529	58.500	111%	100.000	58.500	71%	49.500	58.500	-15%	NO COTIZA	58.500
6.5	78180101-005	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	123.529	162.500	-24%	450.000	162.500	177%	144.000	162.500	-11%	NO COTIZA	162.500
6.6	78180101-005	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	74.117	58.500	27%	100.000	58.500	71%	49.500	58.500	-15%	NO COTIZA	58.500

6.7	78180101-005	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	37.059	110.500	-66%	161.200	110.500	46%	99.000	110.500	-10%	NO COTIZA	110.500
7.1	78180101-006	Reparación - Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	74.117	45.500	63%	80.000	45.500	76%	40.500	45.500	-11%	NO COTIZA	45.500
7.2	78180101-006	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	12.353	6.500	90%	55.950	6.500	761%	5.400	6.500	-17%	NO COTIZA	6.500
7.3	78180101-006	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	111.176	104.000	7%	50.000	104.000	-52%	90.000	104.000	-13%	NO COTIZA	104.000
7.4	78180101-006	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	1.235	1.300	-5%	50.000	1.300	3746%	1.170	1.300	-10%	NO COTIZA	1.300
8.1	78180101-007	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	123.529	247.000	-50%	880.000	247.000	256%	220.500	247.000	-11%	NO COTIZA	247.000
8.2	78180101-007	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	234.705	247.000	-5%	350.000	247.000	42%	220.500	247.000	-11%	NO COTIZA	247.000
8.3	78180101-007	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	92.647	188.500	-51%	250.000	188.500	33%	166.500	188.500	-12%	NO COTIZA	188.500
8.4	78180101-007	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	61.765	110.500	-44%	250.000	110.500	126%	99.000	110.500	-10%	NO COTIZA	110.500
8.5	78180101-007	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	271.764	442.000	-39%	450.000	442.000	2%	396.000	442.000	-10%	NO COTIZA	442.000
8.6	78180101-007	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	222.352	208.000	7%	880.000	208.000	323%	184.500	208.000	-11%	NO COTIZA	208.000
8.7	78180101-007	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	148.235	247.000	-40%	350.000	247.000	42%	216.000	247.000	-13%	NO COTIZA	247.000
8.8	78180101-007	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	148.235	117.000	27%	220.750	117.000	89%	99.000	117.000	-15%	NO COTIZA	117.000
8.9	78180101-007	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	395.293	520.000	-24%	250.000	520.000	-52%	468.000	520.000	-10%	NO COTIZA	520.000
8.10	78180101-007	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	197.646	247.000	-20%	250.000	247.000	1%	220.500	247.000	-11%	NO COTIZA	247.000
8.11	78180101-007	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	37.059	104.000	-64%	200.000	104.000	92%	100.450	104.000	-3%	NO COTIZA	104.000
8.12	78180101-007	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	74.117	78.000	-5%	160.000	78.000	105%	3.000	78.000	-96%	NO COTIZA	78.000
8.13	78180101-007	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	30.882	39.000	-21%	80.000	39.000	105%	222.300	39.000	470%	NO COTIZA	39.000
8.14	78180101-007	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	135.882	201.500	-33%	160.000	201.500	-21%	90.000	201.500	-55%	NO COTIZA	201.500
8.15	78180101-007	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	148.235	104.000	43%	160.000	104.000	54%	67.500	104.000	-35%	NO COTIZA	104.000
8.16	78180101-007	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	3.088	6.500	-52%	20.000	6.500	208%	35.100	6.500	440%	NO COTIZA	6.500
8.17	78180101-007	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	80.294	78.000	3%	100.000	78.000	28%	180.000	78.000	131%	NO COTIZA	78.000

8.18	78180101-007	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	12.353	13.000	-5%	100.000	13.000	669%	4.500	13.000	-65%	NO COTIZA	13.000
8.19	78180101-007	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	12.353	6.500	90%	100.000	6.500	1438%	4.500	6.500	-31%	NO COTIZA	6.500
8.20	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	12.353	6.500	90%	100.000	6.500	1438%	4.500	6.500	-31%	NO COTIZA	6.500
8.21	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	12.353	6.500	90%	100.000	6.500	1438%	4.500	6.500	-31%	NO COTIZA	6.500
8.22	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	12.353	6.500	90%	100.000	6.500	1438%	4.500	6.500	-31%	NO COTIZA	6.500
8.23	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	9.882	6.500	52%	100.000	6.500	1438%	4.500	6.500	-31%	NO COTIZA	6.500
8.24	78180101-007	Cambio de Bocina	Unidad	Evento	1	27.176	318.500	-91%	360.000	318.500	13%	225.000	318.500	-29%	NO COTIZA	318.500
8.25	78180101-007	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	148.235	247.000	-40%	120.000	247.000	-51%	315.000	247.000	28%	NO COTIZA	247.000
8.26	78180101-007	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	222.352	344.500	-35%	120.000	344.500	-65%	225.000	344.500	-35%	NO COTIZA	344.500
9.1	78180101-008	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	271.764	208.000	31%	160.500	208.000	-23%	225.000	208.000	8%	NO COTIZA	208.000
9.2	78180101-008	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	419.999	208.000	102%	450.000	208.000	116%	315.000	208.000	51%	NO COTIZA	208.000
9.3	78180101-008	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	105.000	91.000	15%	150.000	91.000	65%	108.000	91.000	19%	NO COTIZA	91.000
10.1	78180101-009	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	222.352	630.500	-65%	1.200.000	630.500	90%	225.000	630.500	-64%	NO COTIZA	630.500
10.2	78180101-009	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	308.823	695.500	-56%	650.000	695.500	-7%	405.000	695.500	-42%	NO COTIZA	695.500
10.3	78180101-009	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	222.352	240.500	-8%	499.200	240.500	108%	108.000	240.500	-55%	NO COTIZA	240.500
10.4	78180101-009	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	1.087.055	1.261.000	-14%	1.200.000	1.261.000	-5%	900.000	1.261.000	-29%	NO COTIZA	1.261.000
10.5	78180101-009	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	481.763	305.500	58%	980.000	305.500	221%	315.000	305.500	3%	NO COTIZA	305.500
10.6	78180101-009	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	86.470	104.000	-17%	360.000	104.000	246%	18.000	104.000	-83%	NO COTIZA	104.000
10.7	78180101-009	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	3.088	27.300	-89%	450.000	27.300	1548%	4.500	27.300	-84%	NO COTIZA	27.300
10.8	78180101-009	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	148.235	344.500	-57%	450.000	344.500	31%	108.000	344.500	-69%	NO COTIZA	344.500

8.18	78180101-007	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	12.353	13.000	-5%	100.000	13.000	669%	4.500	13.000	-65%	NO COTIZA	13.000
8.19	78180101-007	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	12.353	6.500	90%	100.000	6.500	1438%	4.500	6.500	-31%	NO COTIZA	6.500
8.20	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	12.353	6.500	90%	100.000	6.500	1438%	4.500	6.500	-31%	NO COTIZA	6.500
8.21	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	12.353	6.500	90%	100.000	6.500	1438%	4.500	6.500	-31%	NO COTIZA	6.500
8.22	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	12.353	6.500	90%	100.000	6.500	1438%	4.500	6.500	-31%	NO COTIZA	6.500
8.23	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	9.882	6.500	52%	100.000	6.500	1438%	4.500	6.500	-31%	NO COTIZA	6.500
8.24	78180101-007	Cambio de Bocina	Unidad	Evento	1	27.176	318.500	-91%	360.000	318.500	13%	225.000	318.500	-29%	NO COTIZA	318.500
8.25	78180101-007	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	148.235	247.000	-40%	120.000	247.000	-51%	315.000	247.000	28%	NO COTIZA	247.000
8.26	78180101-007	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	222.352	344.500	-35%	120.000	344.500	-65%	225.000	344.500	-35%	NO COTIZA	344.500
9.1	78180101-008	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	271.764	208.000	31%	160.500	208.000	-23%	225.000	208.000	8%	NO COTIZA	208.000
9.2	78180101-008	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	419.999	208.000	102%	450.000	208.000	116%	315.000	208.000	51%	NO COTIZA	208.000
9.3	78180101-008	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	105.000	91.000	15%	150.000	91.000	65%	108.000	91.000	19%	NO COTIZA	91.000
10.1	78180101-009	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	222.352	630.500	-65%	1.200.000	630.500	90%	225.000	630.500	-64%	NO COTIZA	630.500
10.2	78180101-009	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	308.823	695.500	-56%	650.000	695.500	-7%	405.000	695.500	-42%	NO COTIZA	695.500
10.3	78180101-009	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	222.352	240.500	-8%	499.200	240.500	108%	108.000	240.500	-55%	NO COTIZA	240.500
10.4	78180101-009	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	1.087.055	1.261.000	-14%	1.200.000	1.261.000	-5%	900.000	1.261.000	-29%	NO COTIZA	1.261.000
10.5	78180101-009	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	481.763	305.500	58%	980.000	305.500	221%	315.000	305.500	3%	NO COTIZA	305.500
10.6	78180101-009	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	86.470	104.000	-17%	360.000	104.000	246%	18.000	104.000	-83%	NO COTIZA	104.000
10.7	78180101-009	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	3.088	27.300	-89%	450.000	27.300	1548%	4.500	27.300	-84%	NO COTIZA	27.300
10.8	78180101-009	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	148.235	344.500	-57%	450.000	344.500	31%	108.000	344.500	-69%	NO COTIZA	344.500

10.9	78180101-009	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	111.176	318.500	-65%	280.000	318.500	-12%	108.000	318.500	-66%	NO COTIZA	318.500
10.10	78180101-009	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	148.235	305.500	-51%	280.000	305.500	-8%	108.000	305.500	-65%	NO COTIZA	305.500
11.1	78180101-014	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	432.352	260.000	66%	650.000	260.000	150%	225.000	260.000	-13%	NO COTIZA	260.000
11.2	78180101-014	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	111.176	78.000	43%	350.000	78.000	349%	27.000	78.000	-65%	NO COTIZA	78.000
11.3	78180101-014	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	370.587	416.000	-11%	131.000	416.000	-69%	108.000	416.000	-74%	NO COTIZA	416.000
12.1	78180101-015	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	Evento	1	2.408.816	1.189.500	103%	2.200.000	1.189.500	85%	1.800.000	1.189.500	51%	NO COTIZA	1.189.500
12.2	78180101-015	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	370.587	630.500	-41%	475.750	630.500	-25%	225.000	630.500	-64%	NO COTIZA	630.500
12.3	78180101-015	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	123.529	630.500	-80%	1.000.000	630.500	59%	370.000	630.500	-41%	NO COTIZA	630.500
						19.000.000	**26.335.400**	**-28%**	**40.380.600**	**26.335.400**	**53%**	**19.450.000**	**26.335.400**	**-26%**		**26.335.400**

LOTE 3 RENAULT KANGOO 1600CC. AÑO: 2010																
EMPRESAS						DIOVER S.A.			AUTOMOTIVE S.A.			TALLER DEFRANCESCO			GILCOPAR S.R.L.	
item	**codigo catalogo**	**descripcion**	**unidad de medida**	**presentacion**	**cantidad**	**precio unitario con iva**	**precio referencial**	**% variacion**	**precio unitario con iva**	**precio referencial**	**% variacion**	**precio unitario con iva**	**precio referencial**	**% variacion**	**precio unitario con iva**	**precio referencial**
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	61.855	45.500	36%	50.000	45.500	10%	50.000	45.500	10%	NO COTIZA	45.500
2.1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	53.019	6.500	716%	10.000	6.500	54%	70.000	6.500	977%	NO COTIZA	6.500
2.2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	8.836	6.500	36%	9.500	6.500	46%	50.000	6.500	669%	NO COTIZA	6.500
3.1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	309.277	455.000	-32%	120.000	455.000	-74%	1.200.000	455.000	164%	NO COTIZA	455.000
3.2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Unidad	Evento	1	309.277	455.000	-32%	120.000	455.000	-74%	1.200.000	455.000	164%	NO COTIZA	455.000

3.3	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta	Unidad	Evento	1	265.095	455.000	-42%	120.000	455.000	-74%	650.000	455.000	43%	NO COTIZA	455.000
3.4	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	309.277	130.000	138%	250.000	130.000	92%	850.000	130.000	554%	NO COTIZA	130.000
3.5	78180101-002	Cambio de Un Piñón	Unidad	Evento	1	220.912	130.000	70%	250.000	130.000	92%	950.000	130.000	631%	NO COTIZA	130.000
3.6	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	Evento	1	106.038	325.000	-67%	280.000	325.000	-14%	650.000	325.000	100%	NO COTIZA	325.000
3.7	78180101-002	Cambio de Una Horquilla de Embrague	Unidad	Evento	1	97.201	13.000	648%	120.000	13.000	823%	250.000	13.000	1823%	NO COTIZA	13.000
3.8	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	335.787	195.000	72%	220.000	195.000	13%	320.000	195.000	64%	NO COTIZA	195.000
3.9	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	79.528	130.000	-39%	120.000	130.000	-8%	250.000	130.000	92%	NO COTIZA	130.000
3.10	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	574.372	650.000	-12%	350.000	650.000	-46%	1.350.000	650.000	108%	NO COTIZA	650.000
3.11	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	265.095	650.000	-59%	350.000	650.000	-46%	1.350.000	650.000	108%	NO COTIZA	650.000
4.1	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	106.038	13.000	716%	150.000	13.000	1054%	520.000	13.000	3900%	NO COTIZA	13.000
4.2	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	79.528	130.000	-39%	60.000	130.000	-54%	150.000	130.000	15%	NO COTIZA	130.000
4.3	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	61.855	13.000	376%	60.000	13.000	362%	150.000	13.000	1054%	NO COTIZA	13.000
4.4	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	53.019	13.000	308%	40.000	13.000	208%	50.000	13.000	285%	NO COTIZA	13.000
4.5	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	751.102	455.000	65%	250.000	455.000	-45%	1.250.000	455.000	175%	NO COTIZA	455.000
4.6	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	17.673	13.000	36%	20.000	13.000	54%	250.000	13.000	1823%	NO COTIZA	13.000
4.7	78180101-003	Cambio de Muñequin de Dirección	Unidad	Evento	1	61.855	325.000	-81%	250.000	325.000	-23%	230.000	325.000	-29%	NO COTIZA	325.000
4.8	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	53.019	13.000	308%	80.000	13.000	515%	50.000	13.000	285%	NO COTIZA	13.000
4.9	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	17.673	13.000	36%	60.000	13.000	362%	50.000	13.000	285%	NO COTIZA	13.000
4.10	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	30.928	130.000	-76%	160.000	130.000	23%	40.000	130.000	-69%	NO COTIZA	130.000
4.11	78180101-003	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	185.566	13.000	1327%	120.000	13.000	823%	450.000	13.000	3362%	NO COTIZA	13.000

5.1	78180101-004	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	220.912	130.000	70%	80.000	130.000	-38%	250.000	130.000	92%	NO COTIZA	130.000
5.2	78180101-004	Cambio Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	1.458.022	2.600.000	-44%	785.500	2.600.000	-70%	2.800.000	2.600.000	8%	NO COTIZA	2.600.000
6.1	78180101-005	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	61.855	13.000	376%	60.000	13.000	362%	120.000	13.000	823%	NO COTIZA	13.000
6.2	78180101-005	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	123.711	195.000	-37%	120.000	195.000	-38%	30.000	195.000	-85%	NO COTIZA	195.000
6.3	78180101-005	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	194.403	520.000	-63%	280.000	520.000	-46%	650.000	520.000	25%	NO COTIZA	520.000
6.4	78180101-005	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	88.365	78.000	13%	50.000	78.000	-36%	120.000	78.000	54%	NO COTIZA	78.000
6.5	78180101-005	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	88.365	585.000	-85%	250.000	585.000	-57%	450.000	585.000	-23%	NO COTIZA	585.000
6.7	78180101-005	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	53.019	78.000	-32%	50.000	78.000	-36%	120.000	78.000	54%	NO COTIZA	78.000
6.8	78180101-005	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	106.038	325.000	-67%	160.000	325.000	-51%	350.000	325.000	8%	NO COTIZA	325.000
6.9	78180101-005	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	8.836	13.000	-32%	10.000	13.000	-23%	50.000	13.000	285%	NO COTIZA	13.000
7.1	78180101-006	Reparación - Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	53.019	13.000	308%	15.000	13.000	15%	20.000	13.000	54%	NO COTIZA	13.000
7.2	78180101-006	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	8.836	1.300	580%	5.000	1.300	285%	50.000	1.300	3746%	NO COTIZA	1.300
7.3	78180101-006	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	53.019	6.500	716%	5.000	6.500	-23%	50.000	6.500	669%	NO COTIZA	6.500
7.4	78180101-006	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	884	1.300	-32%	5.000	1.300	285%	10.000	1.300	669%	NO COTIZA	1.300
8.1	78180101-007	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	61.855	65.000	-5%	30.000	65.000	-54%	250.000	65.000	285%	NO COTIZA	65.000
8.2	78180101-007	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	106.038	13.000	716%	30.000	13.000	131%	650.000	13.000	4900%	NO COTIZA	13.000
9.1	78180101-008	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	97.201	130.000	-25%	350.000	130.000	169%	250.000	130.000	92%	NO COTIZA	130.000
9.2	78180101-008	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	79.528	195.000	-59%	160.000	195.000	-18%	230.000	195.000	18%	NO COTIZA	195.000
9.3	78180101-008	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	44.182	195.000	-77%	160.000	195.000	-18%	150.000	195.000	-23%	NO COTIZA	195.000

9.4	78180101-008	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	10.604	65.000	-84%	160.000	65.000	146%	50.000	65.000	-23%	NO COTIZA	65.000
9.5	78180101-008	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	159.057	455.000	-65%	250.000	455.000	-45%	450.000	455.000	-1%	NO COTIZA	455.000
9.6	78180101-008	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	159.057	13.000	1124%	380.000	13.000	2823%	250.000	13.000	1823%	NO COTIZA	13.000
9.7	78180101-008	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	141.384	195.000	-27%	160.000	195.000	-18%	230.000	195.000	18%	NO COTIZA	195.000
9.8	78180101-008	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	61.855	195.000	-68%	120.000	195.000	-38%	20.000	195.000	-90%	NO COTIZA	195.000
9.9	78180101-008	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	194.403	585.000	-67%	160.000	585.000	-73%	750.000	585.000	28%	NO COTIZA	585.000
9.10	78180101-008	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	106.038	6.500	1531%	150.000	6.500	2208%	250.000	6.500	3746%	NO COTIZA	6.500
9.11	78180101-008	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	8.836	6.500	36%	140.000	6.500	2054%	150.000	6.500	2208%	NO COTIZA	6.500
9.12	78180101-008	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	26.509	6.500	308%	80.000	6.500	1131%	2.000	6.500	-69%	NO COTIZA	6.500
9.13	78180101-008	Cambio de Juego de Terminales para bateria	Unidad	Evento	1	17.673	26.000	-32%	50.000	26.000	92%	7.950	26.000	-69%	NO COTIZA	26.000
9.14	78180101-008	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	79.528	26.000	206%	60.000	26.000	131%	120.000	26.000	362%	NO COTIZA	26.000
9.15	78180101-008	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	83.947	130.000	-35%	80.000	130.000	-38%	120.000	130.000	-8%	NO COTIZA	130.000
9.16	78180101-008	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	2.209	6.500	-66%	10.000	6.500	54%	5.000	6.500	-23%	NO COTIZA	6.500
9.17	78180101-008	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	53.019	78.000	-32%	80.000	78.000	3%	120.000	78.000	54%	NO COTIZA	78.000
9.18	78180101-008	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	8.836	6.500	36%	80.000	6.500	1131%	5.000	6.500	-23%	NO COTIZA	6.500
9.19	78180101-008	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	8.836	6.500	36%	80.000	6.500	1131%	5.000	6.500	-23%	NO COTIZA	6.500
9.20	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	7.069	6.500	9%	80.000	6.500	1131%	5.000	6.500	-23%	NO COTIZA	6.500
9.21	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	7.069	6.500	9%	80.000	6.500	1131%	5.000	6.500	-23%	NO COTIZA	6.500
9.22	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	7.069	6.500	9%	80.000	6.500	1131%	5.000	6.500	-23%	NO COTIZA	6.500
9.23	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	5.302	6.500	-18%	80.000	6.500	1131%	5.000	6.500	-23%	NO COTIZA	6.500

9.24	78180101-008	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	97.201	6.500	1395%	60.000	6.500	823%	450.000	6.500	6823%	NO COTIZA	6.500
9.25	78180101-008	Cambio Kit de Balizas con Luces led	Unidad	Evento	1	247.422	6.500	3706%	220.000	6.500	3285%	2.500.000	6.500	38362%	NO COTIZA	6.500
9.26	78180101-008	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	194.403	130.000	50%	60.000	130.000	-54%	850.000	130.000	554%	NO COTIZA	130.000
9.27	78180101-008	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	344.623	1.560.000	-78%	60.000	1.560.000	-96%	1.650.000	1.560.000	6%	NO COTIZA	1.560.000
9.28	78180101-008	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	282.768	13.000	2075%	20.000	13.000	54%	50.000	13.000	285%	NO COTIZA	13.000
10.1	78180101-009	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	972.014	390.000	149%	880.000	390.000	126%	650.000	390.000	67%	NO COTIZA	390.000
10.2	78180101-009	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	344.623	715.000	-52%	450.000	715.000	-37%	850.000	715.000	19%	NO COTIZA	715.000
10.3	78180101-009	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	Evento	1	176.730	390.000	-55%	160.000	390.000	-59%	450.000	390.000	15%	NO COTIZA	390.000
10.4	78180101-009	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	106.038	390.000	-73%	120.000	390.000	-69%	50.000	390.000	-87%	NO COTIZA	390.000
10.5	78180101-009	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	79.528	65.000	22%	250.000	65.000	285%	450.000	65.000	592%	NO COTIZA	65.000
10.6	78180101-009	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	83.947	65.000	29%	250.000	65.000	285%	450.000	65.000	592%	NO COTIZA	65.000
10.7	78180101-009	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	251.840	455.000	-45%	180.000	455.000	-60%	350.000	455.000	-23%	NO COTIZA	455.000
10.8	78180101-009	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	282.768	455.000	-38%	180.000	455.000	-60%	420.000	455.000	-8%	NO COTIZA	455.000
10.9	78180101-009	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	79.528	65.000	22%	160.000	65.000	146%	320.000	65.000	392%	NO COTIZA	65.000
10.10	78180101-009	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	61.855	195.000	-68%	80.000	195.000	-59%	120.000	195.000	-38%	NO COTIZA	195.000
10.11	78180101-009	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	486.007	390.000	25%	80.000	390.000	-79%	350.000	390.000	-10%	NO COTIZA	390.000
10.12	78180101-009	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	79.528	195.000	-59%	80.000	195.000	-59%	150.000	195.000	-23%	NO COTIZA	195.000
10.13	78180101-009	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	459.498	715.000	-36%	350.000	715.000	-51%	1.500.000	715.000	110%	NO COTIZA	715.000
10.14	78180101-009	Cambio de Correa Dentada	Unidad	Evento	1	574.372	1.352.000	-58%	280.000	1.352.000	-79%	850.000	1.352.000	-37%	NO COTIZA	1.352.000

10.15	78180101-009	Cambio de Rulemán Tensor de Correa Dentada	Unidad	Evento	1	618.555	1.560.000	-60%	280.000	1.560.000	-82%	920.000	1.560.000	-41%	NO COTIZA	1.560.000
10.16	78180101-009	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	37.113	117.000	-68%	295.000	117.000	152%	70.000	117.000	-40%	NO COTIZA	117.000
10.17	78180101-009	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	159.057	195.000	-18%	250.000	195.000	28%	80.000	195.000	-59%	NO COTIZA	195.000
10.18	78180101-009	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	185.566	195.000	-5%	250.000	195.000	28%	120.000	195.000	-38%	NO COTIZA	195.000
10.19	78180101-009	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	106.038	65.000	63%	180.000	65.000	177%	250.000	65.000	285%	NO COTIZA	65.000
10.20	78180101-009	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	265.095	13.000	1939%	180.000	13.000	1285%	150.000	13.000	1054%	NO COTIZA	13.000
10.21	78180101-009	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	132.547	13.000	920%	180.000	13.000	1285%	250.000	13.000	1823%	NO COTIZA	13.000
10.22	78180101-009	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	79.528	13.000	512%	140.000	13.000	977%	50.000	13.000	285%	NO COTIZA	13.000
10.23	78180101-009	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	44.182	13.000	240%	120.000	13.000	823%	50.000	13.000	285%	NO COTIZA	13.000
10.24	78180101-009	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	220.912	13.000	1599%	60.000	13.000	362%	50.000	13.000	285%	NO COTIZA	13.000
10.25	78180101-009	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	88.365	13.000	580%	120.000	13.000	823%	50.000	13.000	285%	NO COTIZA	13.000
10.26	78180101-009	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	220.912	13.000	1599%	160.000	13.000	1131%	50.000	13.000	285%	NO COTIZA	13.000
10.27	78180101-009	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	220.912	13.000	1599%	160.000	13.000	1131%	50.000	13.000	285%	NO COTIZA	13.000
10.28	78180101-009	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	26.509	13.000	104%	60.000	13.000	362%	50.000	13.000	285%	NO COTIZA	13.000
10.29	78180101-009	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	26.509	13.000	104%	160.000	13.000	1131%	50.000	13.000	285%	NO COTIZA	13.000
10.30	78180101-009	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	44.182	13.000	240%	220.000	13.000	1592%	50.000	13.000	285%	NO COTIZA	13.000
10.31	78180101-009	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	106.038	13.000	716%	160.000	13.000	1131%	50.000	13.000	285%	NO COTIZA	13.000
10.32	78180101-009	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	79.528	13.000	512%	160.000	13.000	1131%	50.000	13.000	285%	NO COTIZA	13.000
10.33	78180101-009	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	88.365	13.000	580%	160.000	13.000	1131%	50.000	13.000	285%	NO COTIZA	13.000
10.34	78180101-009	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	265.095	13.000	1939%	220.000	13.000	1592%	450.000	13.000	3362%	NO COTIZA	13.000
11.1	78180101-014	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	167.893	65.000	158%	80.000	65.000	23%	120.000	65.000	85%	NO COTIZA	65.000
11.2	78180101-014	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	247.422	325.000	-24%	260.000	325.000	-20%	350.000	325.000	8%	NO COTIZA	325.000
11.3	78180101-014	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	141.384	130.000	9%	80.000	130.000	-38%	120.000	130.000	-8%	NO COTIZA	130.000

11.4	78180101-014	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	159.057	130.000	22%	80.000	130.000	-38%	130.000	130.000	0%	NO COTIZA	130.000
11.5	78180101-014	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	79.528	13.000	512%	60.000	13.000	362%	250.000	13.000	1823%	NO COTIZA	13.000
11.6	78180101-014	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	486.007	130.000	274%	80.000	130.000	-38%	350.000	130.000	169%	NO COTIZA	130.000
12.1	78180101-015	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	106.038	13.000	716%	180.000	13.000	1285%	350.000	13.000	2592%	NO COTIZA	13.000
12.2	78180101-015	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	194.403	13.000	1395%	60.000	13.000	362%	250.000	13.000	1823%	NO COTIZA	13.000
12.3	78180101-015	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	574.372	520.000	10%	450.000	520.000	-13%	1.600.000	520.000	208%	NO COTIZA	520.000
12.4	78180101-015	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	107.805	13.000	729%	60.000	13.000	362%	350.000	13.000	2592%	NO COTIZA	13.000
12.5	78180101-015	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	574.372	130.000	342%	160.000	130.000	23%	450.000	130.000	246%	NO COTIZA	130.000
12.6	78180101-015	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	335.787	455.000	-26%	350.000	455.000	-23%	350.000	455.000	-23%	NO COTIZA	455.000
12.7	78180101-015	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	35.346	6.500	444%	60.000	6.500	823%	30.000	6.500	362%	NO COTIZA	6.500
12.8	78180101-015	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	2.209	2.600	-15%	20.000	2.600	669%	5.000	2.600	92%	NO COTIZA	2.600
12.9	78180101-015	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	97.201	156.000	-38%	160.000	156.000	3%	120.000	156.000	-23%	NO COTIZA	156.000
12.10	78180101-015	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco	Unidad	Evento	1	92.783	13.000	614%	160.000	13.000	1131%	120.000	13.000	823%	NO COTIZA	13.000
12.11	78180101-015	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	106.038	13.000	716%	160.000	13.000	1131%	80.000	13.000	515%	NO COTIZA	13.000
13.1	78180101-016	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	309.277	13.000	2279%	60.000	13.000	362%	250.000	13.000	1823%	NO COTIZA	13.000
13.2	78180101-016	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	79.528	13.000	512%	30.000	13.000	131%	30.000	13.000	131%	NO COTIZA	13.000
13.3	78180101-016	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	265.095	13.000	1939%	10.000	13.000	-23%	250.000	13.000	1823%	NO COTIZA	13.000
14.1	78180101-018	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	176.730	195.000	-9%	220.000	195.000	13%	120.000	195.000	-38%	NO COTIZA	195.000
14.2	78180101-018	Reparación de Tapizado de Colchoneta de Camilla	Unidad	Evento	1	159.057	390.000	-59%	220.000	390.000	-44%	150.000	390.000	-62%	NO COTIZA	390.000

15.1	78180101-018	Mantenimiento de Bomba Eléctrica	Unidad	Evento	1	106.038	13.000	716%	10.000	13.000	-23%	450.000	13.000	3362%	NO COTIZA	13.000
15.2	78180101-018	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	220.912	123.500	79%	120.000	123.500	-3%	650.000	123.500	426%	NO COTIZA	123.500
15.3	78180101-018	Cambio de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	335.787	143.000	135%	350.000	143.000	145%	650.000	143.000	355%	NO COTIZA	143.000
						21.850.000	**24.679.200**	**-11%**	**19.500.000**	**24.679.200**	**-21%**	**44.460.000**	**24.679.200**	**80%**		**24.679.200**

344.500
760.500
279.500
279.500
78.000
78.000
429.000
4.075.500
1.482.000
71.500
78.000
84.500
305.500
305.500
923.000
182.000
221.000
91.000
117.000
143.000

LOTE 4 FORD RANGER

EMPRESAS						DIOVER S.A.			AUTOMOTIVE S.A.			TALLER DEFRANCESCO			GILCOPAR S.R.L.	
Item	**Codigo Catalogo**	**Descripcion**	**Unidad De Medida**	**Presentacion**	**Cantidad**	**Precio Unitario Con Iva**	**Precio Referencial**	**% Variacion**	**Precio Unitario Con Iva**	**Precio Referencial**	**% Variacion**	**Precio Unitario Con Iva**	**Precio Referencial**	**% Variacion**	**Precio Unitario Con Iva**	**Precio Referencial**
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	29.667	91.000	-67%	50.000	91.000	-45%	50.000	91.000	-45%	50.000	91.000
2.1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	23.734	71.500	-67%	50.000	71.500	-30%	120.000	71.500	68%	20.000	71.500
2.2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	3.956	32.500	-88%	10.000	32.500	-69%	50.000	32.500	54%	20.000	32.500
3.1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	138.447	1.384.500	-90%	60.000	1.384.500	-96%	1.250.000	1.384.500	-10%	200.000	1.384.500
3.2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Unidad	Evento	1	138.447	923.000	-85%	60.000	923.000	-93%	900.000	923.000	-2%	200.000	923.000
3.3	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta.	Unidad	Evento	1	118.669	923.000	-87%	60.000	923.000	-93%	650.000	923.000	-30%	200.000	923.000
3.4	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	336.228	2.073.500	-84%	220.000	2.073.500	-89%	2.000.000	2.073.500	-4%	600.000	2.073.500
3.5	78180101-002	Cambio de Un Piñón	Unidad	Evento	1	494.453	1.898.000	-74%	180.000	1.898.000	-91%	2.350.000	1.898.000	24%	600.000	1.898.000
3.6	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	Evento	1	51.423	799.500	-94%	350.000	799.500	-56%	650.000	799.500	-19%	150.000	799.500

3.7	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	98.891	344.500	-71%	220.000	344.500	-36%	450.000	344.500	31%	180.000	344.500
3.8	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	35.601	760.500	-95%	60.000	760.500	-92%	720.000	760.500	-5%	50.000	760.500
3.9	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	217.559	279.500	-22%	650.000	279.500	133%	350.000	279.500	25%	150.000	279.500
3.10	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	245.249	279.500	-12%	320.000	279.500	14%	350.000	279.500	25%	100.000	279.500
3.11	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	47.467	78.000	-39%	20.000	78.000	-74%	80.000	78.000	3%	80.000	78.000
3.12	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	39.556	78.000	-49%	20.000	78.000	-74%	80.000	78.000	3%	50.000	78.000
4.1	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	47.467	429.000	-89%	150.000	429.000	-65%	450.000	429.000	5%	20.000	429.000
4.2	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	652.678	4.075.500	-84%	450.000	4.075.500	-89%	2.500.000	4.075.500	-39%	400.000	4.075.500
4.3	78180101-003	Reparación de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	375.784	1.482.000	-75%	350.000	1.482.000	-76%	650.000	1.482.000	-56%	150.000	1.482.000
4.4	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	35.601	71.500	-50%	150.000	71.500	110%	250.000	71.500	250%	50.000	71.500
4.5	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	7.911	78.000	-90%	60.000	78.000	-23%	80.000	78.000	3%	80.000	78.000
4.6	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	19.778	84.500	-77%	160.000	84.500	89%	250.000	84.500	196%	100.000	84.500
4.7	78180101-003	Cambio de kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	257.116	305.500	-16%	150.000	305.500	-51%	450.000	305.500	47%	120.000	305.500
5.1	78180101-004	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Traseros	Unidad	Evento	1	71.201	305.500	-77%	450.000	305.500	47%	350.000	305.500	15%	100.000	305.500
5.2	78180101-004	Cambio de Soporte Elástico Trasero	Unidad	Evento	1	35.601	923.000	-96%	250.000	923.000	-73%	900.000	923.000	-2%	30.000	923.000
5.3	78180101-004	Control de Hoja Elástico y Cambio de Averiados	Unidad	Evento	1	336.228	182.000	85%	220.000	182.000	21%	450.000	182.000	147%	200.000	182.000
5.4	78180101-004	Encurvar Juego de Hoja Elástico	Unidad	Evento	1	23.734	221.000	-89%	220.000	221.000	0%	250.000	221.000	13%	50.000	221.000
5.5	78180101-004	Cambio de Centralizador de Elásticos	Unidad	Evento	1	19.778	91.000	-78%	160.000	91.000	76%	450.000	91.000	395%	30.000	91.000
5.6	78180101-004	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	71.201	117.000	-39%	440.000	117.000	276%	230.000	117.000	97%	150.000	117.000
6.1	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	98.891	143.000	-31%	120.000	143.000	-16%	120.000	143.000	-16%	10.000	143.000

6.2	78180101-005	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	771.347	4.199.000	-82%	1.800.000	4.199.000	-57%	2.850.000	4.199.000	-32%	800.000	4.199.000
7.1	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	35.601	78.000	-54%	60.000	78.000	-23%	120.000	78.000	54%	30.000	78.000
7.2	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	63.290	182.000	-65%	160.000	182.000	-12%	80.000	182.000	-56%	120.000	182.000
7.3	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	126.580	592.800	-79%	380.000	592.800	-36%	650.000	592.800	10%	300.000	592.800
7.4	78180101-006	Cambio de Juego Pastilla de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	134.491	390.000	-66%	250.000	390.000	-36%	350.000	390.000	-10%	200.000	390.000
7.5	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	39.556	52.000	-24%	50.000	52.000	-4%	120.000	52.000	131%	20.000	52.000
7.6	78180101-006	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	39.556	143.000	-72%	250.000	143.000	75%	450.000	143.000	215%	200.000	143.000
7.8	78180101-006	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	23.734	52.000	-54%	50.000	52.000	-4%	120.000	52.000	131%	20.000	52.000
7.9	78180101-006	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	71.201	221.000	-68%	160.000	221.000	-28%	120.000	221.000	-46%	100.000	221.000
7.10	78180101-006	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	3.956	97.500	-96%	10.000	97.500	-90%	50.000	97.500	-49%	10.000	97.500
8.1	78180101-007	Reparación - Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	35.601	39.000	-9%	40.000	39.000	3%	10.000	39.000	-74%	20.000	39.000
8.2	78180101-007	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	3.956	5.200	-24%	5.000	5.200	-4%	30.000	5.200	477%	10.000	5.200
8.3	78180101-007	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	37.578	91.000	-59%	5.000	91.000	-95%	50.000	91.000	-45%	20.000	91.000
8.4	78180101-007	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	396	1.300	-70%	5.000	1.300	285%	5.000	1.300	285%	5.000	1.300
9.1	78180101-008	Reparacion del motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	23.743	429.000	-94%	20.000	429.000	-95%	420.000	429.000	-2%	50.000	429.000
9.2	78180101-008	Cambio motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	47.467	1.020.500	-95%	10.000	1.020.500	-99%	950.000	1.020.500	-7%	150.000	1.020.500
10.1	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	47.467	221.000	-79%	350.000	221.000	58%	220.000	221.000	0%	150.000	221.000
10.2	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	43.512	221.000	-80%	120.000	221.000	-46%	220.000	221.000	0%	150.000	221.000
10.3	78180101-009	Cambio de Porta Carbon	Unidad	Evento	1	35.601	162.500	-78%	80.000	162.500	-51%	160.000	162.500	-2%	100.000	162.500

10.4	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	4.747	97.500	-95%	120.000	97.500	23%	95.000	97.500	-3%	80.000	97.500
10.5	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	87.024	344.500	-75%	160.000	344.500	-54%	340.000	344.500	-1%	160.000	344.500
10.6	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	63.290	182.000	-65%	350.000	182.000	92%	180.000	182.000	-1%	150.000	182.000
10.7	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	57.357	221.000	-74%	120.000	221.000	-46%	220.000	221.000	0%	100.000	221.000
10.8	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	23.734	104.000	-77%	80.000	104.000	-23%	100.000	104.000	-4%	80.000	104.000
10.9	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	102.846	429.000	-76%	150.000	429.000	-65%	130.000	429.000	-70%	150.000	429.000
10.10	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	63.290	221.000	-71%	120.000	221.000	-46%	220.000	221.000	0%	120.000	221.000
10.11	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	19.778	91.000	-78%	120.000	91.000	32%	90.000	91.000	-1%	100.000	91.000
10.12	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	23.734	71.500	-67%	80.000	71.500	12%	2.000	71.500	-97%	50.000	71.500
10.13	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	8.702	32.500	-73%	60.000	32.500	85%	27.950	32.500	-14%	20.000	32.500
10.14	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	35.601	175.500	-80%	60.000	175.500	-66%	175.000	175.500	0%	80.000	175.500
10.15	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	47.467	91.000	-48%	50.000	91.000	-45%	90.000	91.000	-1%	70.000	91.000
10.16	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	989	6.500	-85%	10.000	6.500	54%	60.000	6.500	823%	5.000	6.500
10.17	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	21.756	71.500	-70%	80.000	71.500	12%	110.000	71.500	54%	50.000	71.500
10.18	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	3.956	11.700	-66%	80.000	11.700	584%	10.000	11.700	-15%	5.000	11.700
10.19	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	3.164	5.200	-39%	80.000	5.200	1438%	5.000	5.200	-4%	5.000	5.200
10.20	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	3.164	5.200	-39%	80.000	5.200	1438%	5.000	5.200	-4%	5.000	5.200
10.21	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	3.164	5.200	-39%	80.000	5.200	1438%	5.000	5.200	-4%	5.000	5.200
10.22	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	2.373	5.200	-54%	80.000	5.200	1438%	5.000	5.200	-4%	5.000	5.200
10.23	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	1.978	5.200	-62%	80.000	5.200	1438%	5.000	5.200	-4%	5.000	5.200

10.24	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	87.024	221.000	-61%	60.000	221.000	-73%	220.000	221.000	0%	100.000	221.000
10.25	78180101-009	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	217.559	338.000	-36%	60.000	338.000	-82%	330.000	338.000	-2%	150.000	338.000
10.26	78180101-009	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	387.651	1.079.000	-64%	60.000	1.079.000	-94%	1.075.000	1.079.000	0%	800.000	1.079.000
10.27	78180101-009	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	138.447	305.500	-55%	60.000	305.500	-80%	300.000	305.500	-2%	50.000	305.500
11.1	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	830.681	2.964.000	-72%	550.000	2.964.000	-81%	3.950.000	2.964.000	33%	800.000	2.964.000
11.2	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	233.382	838.500	-72%	350.000	838.500	-58%	1.383.000	838.500	65%	320.000	838.500
11.3	78180101-014	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	Evento	1	73.179	344.500	-79%	80.000	344.500	-77%	350.000	344.500	2%	200.000	344.500
11.4	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	39.556	104.000	-62%	120.000	104.000	15%	100.000	104.000	-4%	50.000	104.000
11.5	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	39.556	552.500	-93%	160.000	552.500	-71%	800.000	552.500	45%	200.000	552.500
11.6	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	47.467	552.500	-91%	160.000	552.500	-71%	800.000	552.500	45%	200.000	552.500
11.7	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	116.691	474.500	-75%	180.000	474.500	-62%	725.000	474.500	53%	300.000	474.500
11.8	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	154.269	474.500	-67%	180.000	474.500	-62%	725.000	474.500	53%	380.000	474.500
11.9	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	35.601	227.500	-84%	120.000	227.500	-47%	225.000	227.500	-1%	250.000	227.500
11.10	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	47.467	78.000	-39%	80.000	78.000	3%	75.000	78.000	-4%	100.000	78.000
11.11	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	336.228	175.500	92%	80.000	175.500	-54%	175.000	175.500	0%	120.000	175.500
11.12	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	35.601	58.500	-39%	80.000	58.500	37%	55.000	58.500	-6%	80.000	58.500
11.13	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	154.269	799.500	-81%	280.000	799.500	-65%	1.800.000	799.500	125%	250.000	799.500
11.14	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	16.811	149.500	-89%	250.000	149.500	67%	150.000	149.500	0%	80.000	149.500
11.15	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	70.410	227.500	-69%	250.000	227.500	10%	220.000	227.500	-3%	100.000	227.500
11.16	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	61.312	175.500	-65%	250.000	175.500	42%	175.000	175.500	0%	120.000	175.500

11.17	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	114.713	3.510.000	-97%	160.000	3.510.000	-95%	3.500.000	3.510.000	0%	30.000	3.510.000
11.18	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	154.269	182.000	-15%	220.000	182.000	21%	2.820.000	182.000	1449%	20.000	182.000
11.19	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	35.601	481.000	-93%	220.000	481.000	-54%	480.000	481.000	0%	20.000	481.000
11.20	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	98.891	182.000	-46%	120.000	182.000	-34%	180.000	182.000	-1%	50.000	182.000
11.21	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	23.734	715.000	-97%	60.000	715.000	-92%	150.000	715.000	-79%	20.000	715.000
11.22	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	35.601	221.000	-84%	60.000	221.000	-73%	220.000	221.000	0%	20.000	221.000
11.23	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	23.734	988.000	-98%	80.000	988.000	-92%	1.000.000	988.000	1%	20.000	988.000
11.24	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	98.891	182.000	-46%	220.000	182.000	21%	1.180.000	182.000	548%	20.000	182.000
11.25	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	98.891	182.000	-46%	220.000	182.000	21%	680.000	182.000	274%	20.000	182.000
11.26	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	31.645	104.000	-70%	60.000	104.000	-42%	600.000	104.000	477%	20.000	104.000
11.27	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	11.867	123.500	-90%	60.000	123.500	-51%	120.000	123.500	-3%	20.000	123.500
11.28	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	23.734	429.000	-94%	120.000	429.000	-72%	430.000	429.000	0%	20.000	429.000
11.29	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	79.112	156.000	-49%	160.000	156.000	3%	155.000	156.000	-1%	20.000	156.000
11.30	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	47.467	156.000	-70%	140.000	156.000	-10%	155.000	156.000	-1%	30.000	156.000
11.31	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	63.290	143.000	-56%	60.000	143.000	-58%	143.000	143.000	0%	30.000	143.000
11.32	78180101-014	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	138.447	143.000	-3%	150.000	143.000	5%	140.000	143.000	-2%	50.000	143.000
12.1	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	75.157	182.000	-59%	80.000	182.000	-56%	180.000	182.000	-1%	100.000	182.000
12.2	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	110.757	182.000	-39%	260.000	182.000	43%	180.000	182.000	-1%	200.000	182.000
12.3	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	55.379	78.000	-29%	80.000	78.000	3%	75.000	78.000	-4%	80.000	78.000
12.4	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	63.290	78.000	-19%	80.000	78.000	3%	75.000	78.000	-4%	60.000	78.000
12.5	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	35.601	78.000	-54%	60.000	78.000	-23%	75.000	78.000	-4%	50.000	78.000
12.6	78180101-015	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	257.116	429.000	-40%	60.000	429.000	-86%	430.000	429.000	0%	500.000	429.000

13.1	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	47.467	552.500	-91%	180.000	552.500	-67%	550.000	552.500	0%	200.000	552.500
13.2	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	138.447	617.500	-78%	20.000	617.500	-97%	615.000	617.500	0%	100.000	617.500
13.3	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	375.784	3.952.000	-90%	450.000	3.952.000	-89%	3.950.000	3.952.000	0%	800.000	3.952.000
13.4	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	63.290	429.000	-85%	120.000	429.000	-72%	430.000	429.000	0%	100.000	429.000
13.5	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	217.559	2.223.000	-90%	160.000	2.223.000	-93%	2.200.000	2.223.000	-1%	500.000	2.223.000
13.6	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	150.314	273.000	-45%	325.000	273.000	19%	270.000	273.000	-1%	200.000	273.000
13.7	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	15.822	91.000	-83%	60.000	91.000	-34%	90.000	91.000	-1%	100.000	91.000
13.8	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	989	26.000	-96%	20.000	26.000	-23%	25.000	26.000	-4%	20.000	26.000
13.9	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	75.157	305.500	-75%	140.000	305.500	-54%	300.000	305.500	-2%	100.000	305.500
13.10	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco	Unidad	Evento	1	35.601	279.500	-87%	120.000	279.500	-57%	275.000	279.500	-2%	50.000	279.500
13.11	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	47.467	260.000	-82%	120.000	260.000	-54%	260.000	260.000	0%	50.000	260.000
14.1	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	138.447	474.500	-71%	80.000	474.500	-83%	470.000	474.500	-1%	150.000	474.500
14.2	78180101-018	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	118.669	429.000	-72%	20.000	429.000	-95%	430.000	429.000	0%	50.000	429.000
14.3	78180101-018	Cambio de Filtro Respiradero de Tanque	Unidad	Evento	1	87.024	71.500	22%	60.000	71.500	-16%	70.000	71.500	-2%	80.000	71.500
15.1	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	79.112	149.500	-47%	220.000	149.500	47%	1.000.000	149.500	569%	250.000	149.500
15.2	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Enterizo	Unidad	Evento	1	79.112	149.500	-47%	220.000	149.500	47%	550.000	149.500	268%	250.000	149.500
16.1	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	Evento	1	534.009	1.040.000	-49%	150.000	1.040.000	-86%	1.000.000	1.040.000	-4%	800.000	1.040.000
16.2	78180101-9999	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	138.447	552.500	-75%	60.000	552.500	-89%	550.000	552.500	0%	100.000	552.500