DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTA UOC/ DINAC Nº 1739/2013

Asunción, 2 de diciembre de 2013

Señores
CANTERO S.A.
22 de Junio esq. Gral. Delgado
teléf.: (021) 281/90
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con relación a la Adjudicación de la **Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 27/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"**, a fin de comunicarles que fueron adjudicados por un monto total de **Gs. 232.092.000 (Doscientos treinta y dos millones noventa y dos mil) IVA incluido**, conforme al Anexo B 02-09 que forma parte de la presente Nota.

De conformidad con lo establecido en el Art. 36 de la Ley Nº 2.051/03 y Art. 77 del Decreto 21.909/03, deberán presentarse en la Sede de la DINAC, dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la recepción de esta comunicación, para la suscripción del Contrato correspondiente, conforme al Cuadro de Precio Adjudicado.

Asimismo, deberán presentar a la Unidad Operativa de Contrataciones de la DINAC, las documentaciones exigidas en la Sección VII, Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones, previo a la firma de Contrato respectivo.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlas atentamente.-

Abg. Julián Patiño
Coordinador U.O.C
DINAC

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
02-12-2013

ANEXO B-02-09
ID:255468

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

Adjudicado: CANTERO S.A.

LOTE 1- AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI						
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA EAA 280 - DMH (COD. PATRIMONIAL N° 103.03.01.0041 RASP N° 00579)						
1	78180101-014	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	Unidad	3.000.000
2	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	600.000
3	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	600.000
4	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	600.000
5	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	250.000
6	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	500.000
7	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	500.000
8	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	150.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

9	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	600.000
10	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	350.000
11	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	800.000
12	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	800.000
13	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	1.500.000
14	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	150.000
15	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	10.000
16	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	600.000
17	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	300.000
18	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	500.000
19	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	500.000
20	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	250.000
21	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	290.000
22	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	360.000
23	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	200.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

24	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	450.000
25	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	450.000
26	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	450.000
27	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	250.000
28	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	250.000
29	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	190.000
30	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	90.000
31	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	3.500.000
32	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	150.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X2- INAC (COD. PAT. 103-01-01-0128 CHAPA EAA 297 Y RASP 0000249)						
33	78180101-014	Chaperia y pintura: incluye reoaracion de areas dañadas, principalmente zocalo y piso, pinura completa.	Unidad	1	Unidad	4.000.000
34	78180101-014	Retapizado de asientos	Unidad	1	Unidad	1.500.000
35	78180101-014	Cubiertas con camara	Unidad	1	Unidad	1.200.000
36	78180101-014	BATERIA 12V-90AMP	Unidad	1	Unidad	900.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X4 - SEGURIDAD (CHAPA EAA 311)						

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

37	78180101-014	Reparacion de motor	Unidad	1	Unidad	9.000.000
38	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	1.200.000
39	78180101-014	Reparacion del sistema 4x4	Unidad	1	Unidad	2.000.000
40	78180101-014	Reparacion de caja	Unidad	1	Unidad	2.500.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X4 - DIRECCION DE AERONAUTICA						
41	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	2.000.000
42	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1.400.000
43	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	750.000
44	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	3.900.000
45	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	150.000
46	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	Unidad	3.500.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X2 - DIRECCION DE AERONAUTICA						
47	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1.400.000
48	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	750.000
49	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	3.900.000
50	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	150.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 - PRESIDENCIA. GCIA DE TRANSPORTE Y TALLERES (CHAPA EAA 283)						
51	78180101-014	Reparacion completa de motor	Unidad	1	Unidad	9.000.000
MINI VAN HYUNDAI H1 - INAC (CHAPA BJN 618 RASP E-0002441)						
52	78180101-014	Cubierta radial	Unidad	1	Unidad	1.200.000
53	78180101-014	Bateria 12V-90AMP	Unidad	1	Unidad	900.000
MINI VAN HYUNDAI H1 - DIRECCION DE AERONAUTICA						

Adriana Jara R.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

54	78180101-014	Cambio de filtros a los 5.000km, aceite, aire combustible, buje parrilla interior y superior.	Unidad	1	Unidad	2.500.000
55	78180101-014	Cambio de bateria	Unidad	1	Unidad	900.000
56	78180101-014	Cambio de amortiguador, juego de correa dentada a los 50.000km.	Unidad	1	Unidad	2.900.000
57	78180101-014	Mantenimiento a los 10.000km.	Unidad	1	Unidad	1.200.000
CAMIONETA SAVEIRO - SEGURIDAD (CHAPA EAD 541)						
58	78180101-014	Reparacion de caja	Unidad	1	Unidad	3.000.000
59	78180101-014	Reparacion de motor	Unidad	1	Unidad	9.000.000
60	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1.200.000
61	78180101-014	Reparacion de aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	3.000.000
62	78180101-014	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	Unidad	600.000
CAMIONETA SAVEIRO - SEGURIDAD (CHAPA EAD 542)						
63	78180101-014	Reparacion de caja	Unidad	1	Unidad	3.000.000
64	78180101-014	Reparacion de motor	Unidad	1	Unidad	9.000.000
65	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1.200.000
66	78180101-014	Reparacion de aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	3.000.000
67	78180101-014	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	Unidad	600.000
CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 DIRECCION DE AERONAUTICA						
68	78180101-014	Reparacion de masa y freno delantero	Unidad	1	Unidad	2.000.000
69	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1.400.000
70	78180101-014	Balaneo y alineacion	Unidad	1	Unidad	150.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

115.140.000

Monto máximo del lote : Gs. 105.532.000 (Guaraníes ciento cinco millones quinientos treinta y dos mil)IVA incluido.
Monto mínimo del lote : Gs. 52.766.000 (Guaraníes cincuenta y dos millones setecientos sesenta y seis mil) IVA incluido.

LOTE 2- "AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI"						
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 - GCIA. OPERACIONES (CP N° 103.01.32.0047)						
1	78180101-014	Chaperia y pintura	Unidad	1	Unidad	4.000.000
2	78180101-014	Correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	500.000
3	78180101-014	Correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	450.000
4	78180101-014	Tensor de correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	500.000
5	78180101-014	Tensor de correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	500.000
6	78180101-014	Cubierta 205 R14	Unidad	1	Unidad	900.000
7	78180101-014	Bateria 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	1.100.000
8	78180101-014	Brazo Z	Unidad	1	Unidad	680.000
9	78180101-014	Brazo pitman	Unidad	1	Unidad	700.000
10	78180101-014	Munequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	380.000
11	78180101-014	Munequin curvo largo	Unidad	1	Unidad	380.000
12	78180101-014	Muñequin extremo	Unidad	1	Unidad	350.000
13	78180101-014	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	780.000
14	78180101-014	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	200.000
15	78180101-014	Correa de direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	250.000
16	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	300.000
17	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	300.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

18	78180101-014	Filtro de combustible	Unidad	1	Unidad	300.000
19	78180101-014	Amortiguador trasero	Unidad	1	Unidad	780.000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 - GCIA. DE MANTENIMIENTO (CP N° 103.03.03.0137)						
20	78180101-014	Chaperia y pintura	Unidad	1	Unidad	4.000.000
21	78180101-014	Retapizado de interior	Unidad	1	Unidad	1.200.000
22	78180101-014	Cubierta 205 R14	Unidad	1	Unidad	900.000
23	78180101-014	Bateria 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	900.000
24	78180101-014	Bomba central de embrague	Unidad	1	Unidad	800.000
CAMIONETA MITSUBISHI 4X4 MOTOR 4D 56 Diesel - Gerencia de Seguridad (C.P. N° 103-05-01-0255)						
25	78180101-014	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1	Unidad	380.000
26	78180101-014	Encamisado de cilindro	Unidad	1	Unidad	800.000
27	78180101-014	Piston	Unidad	1	Unidad	550.000
28	78180101-014	Aro	Unidad	1	Unidad	450.000
29	78180101-014	Casquillo de viela	Unidad	1	Unidad	350.000
30	78180101-014	Casquillo de bancada	Unidad	1	Unidad	300.000
31	78180101-014	Bomba de aceite	Unidad	1	Unidad	900.000
32	78180101-014	Junta	Unidad	1	Unidad	400.000
33	78180101-014	Valvula de escape	Unidad	1	Unidad	500.000
34	78180101-014	Valvula de admision	Unidad	1	Unidad	500.000
35	78180101-014	Guia de valvula	Unidad	1	Unidad	400.000
36	78180101-014	Martillete de admision	Unidad	1	Unidad	600.000
37	78180101-014	Martillete de escape	Unidad	1	Unidad	600.000
38	78180101-014	Cubierta 235/70 R16	Unidad	1	Unidad	980.000
39	78180101-014	Bateria 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	900.000
40	78180101-014	Correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	620.000
41	78180101-014	Correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	540.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

42	78180101-014	Tensor de correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	450.000
43	78180101-014	Tensor de correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	560.000
MOTOCICLETA KENTON 150cc MOTOR NAFTERO 4 TIEMPO- GCIA. DE SEGURIDAD (C.P. N° 103.05.01.1537)						
44	78180101-020	Cubierta delantera 2.75 R21	Unidad	1	Unidad	400.000
45	78180101-020	Cubierta trasera 110.80 R18	Unidad	1	Unidad	400.000
46	78180101-020	Carburador	Unidad	1	Unidad	350.000
47	78180101-020	Cabo de embrague	Unidad	1	Unidad	100.000
48	78180101-020	Cabo acelerador	Unidad	1	Unidad	100.000
49	78180101-020	Cabo de velocimetro	Unidad	1	Unidad	100.000
50	78180101-020	Bujia	Unidad	1	Unidad	50.000
51	78180101-020	Bateria 12 VOL	Unidad	1	Unidad	300.000
52	78180101-020	Camara delantera 2.75 R21	Unidad	1	Unidad	80.000
53	78180101-020	Camara trasera 110.80 R18	Unidad	1	Unidad	70.000
54	78180101-020	Espejo retrovisor	Unidad	1	Unidad	200.000
MOTOCICLETA KENTON 150cc MOTOR NAFTERO 4 TIEMPO- GCIA. DE SEGURIDAD (C.P. N° 103.05.01.1538)						
55	78180101-020	Cubierta delantera 2.75 R21	Unidad	1	Unidad	450.000
56	78180101-020	Cubierta trasera 110.80 R18	Unidad	1	Unidad	450.000
57	78180101-020	Carburador	Unidad	1	Unidad	400.000
58	78180101-020	Cabo de embrague	Unidad	1	Unidad	100.000
59	78180101-020	Cabo acelerador	Unidad	1	Unidad	100.000
60	78180101-020	Cabo de velocimetro	Unidad	1	Unidad	100.000
61	78180101-020	Bujia	Unidad	1	Unidad	50.000
62	78180101-020	Bateria 12 VOL	Unidad	1	Unidad	300.000
63	78180101-020	Camara delantera 2.75 R21	Unidad	1	Unidad	80.000
64	78180101-020	Camara trasera 110.80 R18	Unidad	1	Unidad	70.000
65	78180101-020	Espejo retrovisor	Unidad	1	Unidad	200.000
MOTOCICLETA KENTON 150cc MOTOR NAFTERO 4 TIEMPO- GCIA. DE SEGURIDAD (C.P. N° 103.05.01.1539)						
66	78180101-020	Cubierta delantera 2.75 R21	Unidad	1	Unidad	450.000
67	78180101-020	Cubierta trasera 110.80 R18	Unidad	1	Unidad	450.000
68	78180101-020	Carburador	Unidad	1	Unidad	400.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

69	78180101-020	Cabo de embrague	Unidad	1	Unidad	100.000
70	78180101-020	Cabo acelerador	Unidad	1	Unidad	100.000
71	78180101-020	Cabo de velocimetro	Unidad	1	Unidad	100.000
72	78180101-020	Bujia	Unidad	1	Unidad	50.000
73	78180101-020	Bateria 12 VOL	Unidad	1	Unidad	300.000
74	78180101-020	Camara delantera 2.75 R21	Unidad	1	Unidad	80.000
75	78180101-020	Camara trasera 110.80 R18	Unidad	1	Unidad	70.000
76	78180101-020	Espejo retrovisor	Unidad	1	Unidad	200.000
AUTOBUS MERCEDES BENZ- MOTOR 366 TURBO DIESEL - GCIA. DE OPERACIONES (C.P.N° 103.05.010448)						
77	78180101-014	Reaparacion del sistema de aire neumatico	Unidad	1	Unidad	3.000.000
78	78180101-014	Mantenimiento completo de caja automatica	Unidad	1	Unidad	3.500.000
79	78180101-014	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1.400.000
80	78180101-014	Mantenimiento parte electrica (focos, relay y cablerio)	Unidad	1	Unidad	800.000
81	78180101-014	Mantenimiento de alternador	Unidad	1	Unidad	1.300.000
82	78180101-014	Cubierta 1000x20	Unidad	1	Unidad	2.400.000
83	78180101-014	Bateria 12 VOL 180Amper	Unidad	1	Unidad	1.400.000
84	78180101-014	Filtro de combustible primario	Unidad	1	Unidad	400.000
85	78180101-014	Filtro de combustible secundario	Unidad	1	Unidad	350.000
86	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	600.000
87	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	450.000
88	78180101-014	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	300.000

Adriana [illegible]
Dpto. Licitaciones
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

89	78180101-014	Correa cpmpresor de aire	Unidad	1	Unidad	300.000
90	78180101-014	Correa direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	300.000
CAMION VOLQUETE MERCEDES BENZ - GCIA. DE MANTENIMIENTO (C.P.N° 103.05.79.0137)						
91	78180101-014	Reparacion de volquete (carroseria)	Unidad	1	Unidad	4.000.000
92	78180101-014	Mantenimiento de alternador	Unidad	1	Unidad	1.400.000
93	78180101-014	Mantenimeinto completo del sistema electrico (focos relay, cablerio completo)	Unidad	1	Unidad	800.000
94	78180101-014	Retapizado de asiento	Unidad	1	Unidad	1.200.000
95	78180101-014	Reparacion completo de sistema de freno de aire	Unidad	1	Unidad	2.500.000
96	78180101-014	Reparacion completo de caja de cambio	Unidad	1	Unidad	4.500.000
97	78180101-014	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1.400.000
98	78180101-014	Cubierta 1000x20	Unidad	1	Unidad	2.800.000
99	78180101-014	Bateria 12 VOL 180Amper	Unidad	1	Unidad	1.650.000
100	78180101-014	Filtro de combustible primario	Unidad	1	Unidad	300.000
101	78180101-014	Filtro de combustible secundario	Unidad	1	Unidad	300.000
102	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	450.000
103	78180101-014	Fibra de freno	Unidad	1	Unidad	750.000
104	78180101-014	Faro delantero	Unidad	1	Unidad	400.000
105	78180101-014	Faro trasero	Unidad	1	Unidad	300.000
106	78180101-014	Llave neumatica de encastre de bomba hidraulica	Unidad	1	Unidad	700.000
TOYOTA HILUX 4X4 - Gcia Aeronautica (C.P.N° 103.01.02.0124)						
107	78180101-014	Chaperia y pintura completo	Unidad	1	Unidad	4.500.000
108	78180101-014	Retapizado interior completo	Unidad	1	Unidad	1.450.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

109	78180101-014	Elastico delantero	Unidad	1	Unidad	800.000
110	78180101-014	Cubierta 235/70 R16	Unidad	1	Unidad	980.000
AMBULANCIA RENAULT TRAFIC - Gcia Operaciones (C.P.N° 103.05.01.0701)						
111	78180101-014	Chaperia y pintura completo	Unidad	1	Unidad	4.000.000
112	78180101-014	Mantenimiento de alternado	Unidad	1	Unidad	1.200.000
113	78180101-014	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1.200.000
114	78180101-014	Mantenimiento completo parte electrica (focos, relay y cablerio)	Unidad	1	Unidad	1.200.000
115	78180101-014	Mantenimiento completo aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	3.200.000
116	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	1.800.000
117	78180101-014	Retapizado de asientos	Unidad	1	Unidad	1.450.000
118	78180101-014	Filtro de combustible	Unidad	1	Unidad	300.000
119	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	600.000
120	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	300.000
121	78180101-014	Bateria 12 vol 90amp	Unidad	1	Unidad	900.000
122	78180101-014	Cubierta 205/70 R15	Unidad	1	Unidad	900.000
123	78180101-014	Homosinetica	Unidad	1	Unidad	900.000
124	78180101-014	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	980.000
125	78180101-014	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Unidad	890.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

126	78180101-014	Rotula	Unidad	1	Unidad	600.000
127	78180101-014	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	780.000
128	78180101-014	Amortiguador trasero	Unidad	1	Unidad	890.000
129	78180101-014	Buje parrilla	Unidad	1	Unidad	230.000
130	78180101-014	Prekap de direccion	Unidad	1	Unidad	480.000
131	78180101-014	Centralizador de cardan	Unidad	1	Unidad	600.000
132	78180101-014	Cruceta de cardan	Unidad	1	Unidad	340.000
133	78180101-014	Correa dentada	Unidad	1	Unidad	890.000
134	78180101-014	Tensor de Correa dentada	Unidad	1	Unidad	780.000
CAMIONETA CHEVROLET S10 4X4 - Gcia Operaciones (C.P.N° 103.01.16.0096)						
135	78180101-014	Mantenimiento de alternador	Unidad	1	Unidad	1.000.000
136	78180101-014	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1.000.000
137	78180101-014	Retapizado completo interior	Unidad	1	Unidad	1.200.000
138	78180101-014	Bateria 12 vol 70amp	Unidad	1	Unidad	900.000
139	78180101-014	Cubierta 205/70 R15	Unidad	1	Unidad	900.000
140	78180101-014	Juego de buje parrilla	Unidad	1	Unidad	450.000
141	78180101-014	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	560.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter R. Mendez
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

142	78180101-014	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Unidad	500.000
143	78180101-014	Brazo pikman	Unidad	1	Unidad	500.000
144	78180101-014	Brazo Z	Unidad	1	Unidad	500.000
145	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	500.000
146	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	300.000
147	78180101-014	Filtro de Combustible	Unidad	1	Unidad	300.000
148	78180101-014	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	900.000
149	78180101-014	Amortiguador trasero	Unidad	1	Unidad	980.000
150	78180101-014	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	300.000
						122.560.000

Monto máximo del lote : Gs. 126.560.000 (Guaraníes ciento veinte y seis millones quinientos sesenta mil) IVA Incluido.
Monto mínimo del lote : Gs. 63.280.000 (Guaraníes sesenta y tres millones doscientos ochenta mil) IVA Incluido.

Total adjudicado Lote 1 – AISP y Lote 2 - AIG, por un monto máximo de Gs. 232.092.000 (GUARANIES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL) IVA Incluido; y un monto mínimo de Gs. 116.046.000 (GUARANIES CIENTO DIEZ Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL)IVA Incluido; correspondiendo al ejercicio 2013 la suma de Gs. 180.092.000 (GUARANIES CIENTO OCHENTA MILLONES NOVENTA Y DOS MIL) IVA Incluido, y para el ejercicio 2014 la suma de GS. 52.000.000 (GUARANIES CINCUENTA Y DOS MILLONES) IVA Incluido, sujeto a disponibilidad del ejercicio

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC