Petropar
ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PR / RC N° 732 /15

Asunción, 05 de agosto de 2015

QUE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 31/15 PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS EN LA PLANTA DE M. J. TROCHE", ID N° 294.501.

VISTOS:

El Informe de Evaluación del 29 de junio de 2015 de la Unidad Operativa de Contratación y, la Nota Interna DJU/743/2015 del 03 de agosto de 2015 de la Dirección Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que según el Informe de Evaluación se invitó a participar del llamado a Contratación Directa N° 31/15 para el "Servicio de Mantenimiento de Motores Eléctricos en la Planta de Mauricio José Troche", a las firmas RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A., ELECTRO MEC de Roberto Rodríguez, GOTZE INGENIERÍA S.A., ELECTROMEC INDUSTRIAL S.A. y TECNO ELECTRIC S.A.;

Que según el Acta de Apertura de Ofertas del 17 de Julio de 2015 presentaron oferta las siguientes empresas: ELECTRO MEC de Roberto Carlos Rodríguez, ELECTROTECNIA PARAGUAYA de Nery Felipe González Peña, RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. y HIERROS Y ACEROS S.R.L.;

Que en el mismo informe se recomienda adjudicar la Contratación Directa N° 31/15 para el "Servicio de Mantenimiento de Motores Eléctricos en la Planta de Mauricio José Troche", Contrato Abierto, por un monto mínimo de G. 40.000.000 (Guaraníes cuarenta millones) y un monto máximo de G. 80.000.000 (Guaraníes ochenta millones), a la firma HIERROS Y ACEROS S.R.L. I.V.A. incluido, por ser la oferta más conveniente para PETROPAR;

Que la citada Contratación Directa se encuentra incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2015 de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), con el número de ID 294.501 y cuenta con disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio fiscal en el Objeto de Gasto 240 "Gastos por servicios de aseo mantenimiento y reparaciones";

Que la Dirección Jurídica informa que las etapas de procedimiento establecido por las normas que regulan las "Contrataciones Públicas" han sido cumplidas, por lo que corresponde a la Presidencia se expida dictando la *Resolución de adjudicación;*

Que conforme a la Ley N° 1182/85 "Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica", modificada por la Ley N° 2199/03, Art. 22° inc. d), compete al Presidente la adjudicación del presente llamado; por tanto, en uso de sus atribuciones legales;

EL PRESIDENTE DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)

R E S U E L V E:

Art. 1°.- Adjudicar la Contratación Directa N° 31/15 para el Servicio de Mantenimiento de Motores Eléctricos en la Planta de Mauricio José Troche, Contrato Abierto, por un monto mínimo de G. 40.000.000 (Guaraníes cuarenta millones) y un monto máximo de G. 80.000.000 (Guaraníes ochenta millones), a la firma HIERROS Y ACEROS S.R.L., por ser la oferta más conveniente para PETROPAR, conforme al siguiente detalle de precios unitarios:

N° Item	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	**Motor trifásico 0,25 Hp 2P 3000 rpm jaula ardilla**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	369.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000

COPIA PARA U.O.C
COPIA PARA U.O.C

RESOLUCIÓN PR / RC N° 782 /15

Asunción, 05 de agosto de 2015

	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	21.900
2	**Motor trifásico 0,25 Hp 8P 750 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	400.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	43.300
3	**Motor trifásico 2HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	400.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	43.800
4	**Motor trifásico 3 HP 4P 1440 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	450.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	12.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	96.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	96.000
	5. Balanceo	Unidad	1	96.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	62.200
5	**Motor trifásico 4HP 6P 950 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	650.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	34.800
	3. Reparación de eje	Unidad	1	96.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	96.000
	5. Balanceo	Unidad	1	96.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	144.200
6	**Motor trifásico 5HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	650.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	26.400
	3. Reparación de eje	Unidad	1	96.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	96.000
	5. Balanceo	Unidad	1	96.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	125.500
7	**Motor trifásico 5,5 HP 2P 3000 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	650.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	19.200
	3. Reparación de eje	Unidad	1	96.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	96.000
	5. Balanceo	Unidad	1	96.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	125.500
8	**Motor trifásico 5,5 HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	650.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	26.400
	3. Reparación de eje	Unidad	1	96.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	96.000
	5. Balanceo	Unidad	1	96.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	125.500
9	**Motor trifásico 5,5 HP 6P 1000 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	830.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	39.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	96.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	96.000
	5. Balanceo	Unidad	1	96.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	144.300
10	**Motor trifásico 7,5HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	830.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	39.600

COPIA PARA U.O.C
COPIA PARA U.O.C

RESOLUCIÓN PR / RC N° 782 /15

Asunción, 05 de agosto de 2015

	3. Reparación de eje	Unidad	1	120.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	120.000
	5. Balanceo	Unidad	1	120.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	144.300
11	**Motor trifásico 7,5hHP 6P 965 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	1.080.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	39.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	120.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	120.000
	5. Balanceo	Unidad	1	120.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	144.300
12	**Motor trifásico 10HP 2P 3000 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	1.080.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	34.800
	3. Reparación de eje	Unidad	1	144.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	144.000
	5. Balanceo	Unidad	1	144.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	144.300
13	**Motor trifásico 10 HP 6P 750 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	1.095.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	39.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	144.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	144.000
	5. Balanceo	Unidad	1	144.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	144.250
14	**Motor trifásico 10HP 6P 986 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	1.350.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	60.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	144.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	144.000
	5. Balanceo	Unidad	1	144.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	223.900
15	**Motor trifásico 10 HP 8P 750 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	1.500.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	60.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	144.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	144.000
	5. Balanceo	Unidad	1	144.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	223.900
16	**Motor trifásico 15HP 6P 960 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	1.600.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	60.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	168.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	168.000
	5. Balanceo	Unidad	1	168.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	224.000
17	**Motor trifásico 15 HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	1.500.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	60.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	168.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	168.000
	5. Balanceo	Unidad	1	168.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	223.900
18	**Motor trifásico 20 HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	1.870.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	60.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	180.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	180.000
	5. Balanceo	Unidad	1	180.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	223.900
19	**Motor trifásico 25 HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	2.210.000

COPIA PARA U.O.C
COPIA PARA U.O.C

RESOLUCIÓN PR / RC N° 782 /15

Asunción, 05 de agosto de 2015

	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	54.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	180.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	180.000
	5. Balanceo	Unidad	1	180.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	403.400
20	**Motor trifásico 30 HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	2.400.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	54.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	180.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	180.000
	5. Balanceo	Unidad	1	180.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	403.500
21	**Motor trifásico 40HP 2P 3000 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	3.030.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	78.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	192.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	192.000
	5. Balanceo	Unidad	1	192.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	475.900
22	**Motor trifásico 40 HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	3.150.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	78.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	192.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	192.000
	5. Balanceo	Unidad	1	192.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	475.950
23	**Motor trifásico 40 HP 6P 1000 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	3.490.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	108.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	192.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	192.000
	5. Balanceo	Unidad	1	192.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	1.028.800
24	**Motor trifásico 60 HP 4P 1500**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	4.130.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	240.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	228.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	228.000
	5. Balanceo	Unidad	1	252.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	1.029.000
25	**Motor trifásico 75 HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	5.350.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	300.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	240.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	240.000
	5. Balanceo	Unidad	1	360.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	1.029.000
26	**Motor trifásico 150 HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	9.759.700
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	348.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	420.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	420.000
	5. Balanceo	Unidad	1	480.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	1.651.100
27	**Motor trifásico 350HP 2P 3000 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	17.000.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	480.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	600.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	600.000
	5. Balanceo	Unidad	1	1.080.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	4.365.500
28	**Motor trifásico 250HP 4P 1500 rpm**			

COPIA PARA U.O.C
COPIA PARA U.O.C

RESOLUCIÓN PR / RC N° 782 /15

Asunción, 05 de agosto de 2015

	1. Rebobinado	Unidad	1	12.000.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	480.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	600.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	600.000
	5. Balanceo	Unidad	1	1.080.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	4.365.120
29	**Motor monofásico 2HP 2P 3000 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	450.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	43.800
30	**Motor monofásico 2HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	450.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	43.800
31	**Motor monofásico 5HP 2P 3000 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	950.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	39.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	120.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	120.000
	5. Balanceo	Unidad	1	120.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	144.250
32	**Motor monofásico 7,5HP 4P 1500**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	950.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	39.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	120.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	120.000
	5. Balanceo	Unidad	1	120.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	144.250
33	Rebobinado de estator de motor trif.con rotor bobinado 50 Hp 4P 1780 rpm	Unidad	1	4.850.000
34	Rebobinado de rotor de motor trif.con rotor bobinado 50 Hp 4P 1780 rpm	Unidad	1	4.850.000
35	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50 Hz de 15 HP	Unidad	1	1.550.000
36	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50 Hz de 20 HP	Unidad	1	2.350.000
37	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380 V 50Hz de 25 HP	Unidad	1	2.450.000
38	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 30HP	Unidad	1	2.650.000
39	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 40HP	Unidad	1	3.050.000
40	Rebobinado de autotransformador tritásico de 380V 50Hz de 50HP	Unidad	1	3.200.000
41	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 60 HP	Unidad	1	4.120.000
42	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 75 HP	Unidad	1	4.130.000
43	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 100HP	Unidad	1	4.650.000
44	Rebobinado de estator trifásico bomba sumergible 7,5 Kw 1450 rpm	Unidad	1	1.150.000

COPIA PARA LA U.O.C
COPIA PARA LA U.O.C

Petropar
ñanemba'e

PRESIDENCIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

RESOLUCIÓN PR / RC N° 732 /15

Asunción, 05 de agosto de 2015

Art. 2°.- Encomendar a la Unidad Operativa de Contratación la elaboración del Contrato respectivo.

Art. 3°.- Designar a la Gerencia de Planta de Mauricio José Troche como administrador del Contrato.

Art. 4°.- Autorizar a la Dirección Financiera a efectuar los pagos correspondientes, contra presentación de facturas, conforme a las condiciones de pago establecidas, previa conformidad del Administrador del Contrato.

Art. 5°.- Imputar los gastos resultantes de esta Contratación en el Objeto de Gasto N° 240 "Gastos por servicios de aseo mantenimiento y reparaciones" del presupuesto de PETROPAR.

Art. 6°.- Remitir copia de esta Resolución y los antecedentes necesarios a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de conformidad con lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus Decretos Reglamentarios N° 21909/03 y N° 5174/05.

Art. 7°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

COPIA PARA LA U.O.C

FIRMADO:

Ing. RÓMULO ALFREDO CAMPOS KRAUER
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

COPIA PARA LA U.O.C