COMANDO DEL EJERCITO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 2
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Cuadro de Precios de Ofertas - ANEXO A

CONTRATACION DIRECTA N° 02/2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TRANSFORMADOR PARA LA ACADEMIL" I.D. N° 324.993

ANALISIS DE PRECIO DE LA FIRMA CCT INGENIERIA

Mantenimiento y reparación de Transformador de 500 KVA, Trifasico de la marca TRAFOSUR.

Items	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Servicios	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72102201-001	Mantenimiento y Reparación preventivo, correctivo de Transformador					
1,1		Bobinado de alta tension correspondiente a la fase 1	UNIDAD	EVENTO	1	5.480.000	5.480.000
1,2		Bobinado de alta tension correspondiente a la fase 2	UNIDAD	EVENTO	1	5.400.000	5.400.000
1,3		Sustitucion total del aceite aislante	UNIDAD	EVENTO	1	3.350.000	3.350.000
1,4		Cambio de junta de la tapa de inspeccion	UNIDAD	EVENTO	1	3.300.000	3.300.000
1,5		Sustitucion de todas las juntas de hermeticidad	UNIDAD	EVENTO	1	4.200.000	4.200.000
1,6		Secado de las partes activas en hornos	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
1,7		Pintura general con pintura sintetica de las partes externas	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
1,8		Calibracion de fusibles en general.	UNIDAD	EVENTO	1	3.650.000	3.650.000
						PRECIO TOTAL	29.880.000

ANALISIS DE PRECIO DE LA FIRMA CCT INGENIERIA					
Mantenimiento y reparación de Transformador de 500 KVA, Trifasico de la marca TRAFOSUR.					
Items	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Servicios	Precio Referencial	Precio Ofertado	Porcentaje (%) de la oferta en relacion al Precio Referencial
1	72102201-001	Mantenimiento y Reparación preventivo, correctivo de Transformador			
1,1		Bobinado de alta tension correspondiente a la fase 1	5.500.000	5.480.000	0,36
1,2		Bobinado de alta tension correspondiente a la fase 2	5.500.000	5.400.000	1,82
1,3		Sustitucion total del aceite aislante	3.500.000	3.350.000	4,29
1,4		Cambio de junta de la tapa de inspeccion	3.500.000	3.300.000	5,71
1,5		Sustitucion de todas las juntas de hermeticidad	4.500.000	4.200.000	6,67
1,6		Secado de las partes activas en hornos	3.500.000	2.500.000	28,57
1,7		Pintura general con pintura sintetica de las partes externas	2.000.000	2.000.000	0,00
1,8		Calibracion de fusibles en general.	5.000.000	3.650.000	27,00

CRISTHIAN RENE ALVARENGA MERLOS
Tte JM – Asesor Jurídico del CE

ALEJANDRO ZARATE ARRUA
STte Int – Secretario del CE

GABINO DEJESUS GARCETE
Cap AVL – Miembro del CE

GRAL DIV FABIAN DE LA ESPERANZA AYALA VERA
Presidente del Comité de Evaluación