| Lote | Item | Sub Item | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COPIADOS Y FOTOCOPIADOS | | DATA SYSTEMS SAECA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Descripción del Servicio | Precio referencial (IVA incluido) | Precio (IVA incluido) | % Variación |
| 2 | | | **Comisión Nacional Demarcadora de Límites - CANON** | | | |
| | 1 | | **FOTOCOPIADORA CANON-IR 1024** | | | |
| | | 1.1 | Mantenimiento Correctivo | 260.000 | 150.000 | -42 |
| | | 1.2 | Mantenimiento preventivo | 260.000 | 150.000 | -42 |
| | | 1.3 | Fotoconductor | 620.000 | 1.105.000 | 78 |
| | | 1.4 | Rodillo magnético | 467.000 | 370.000 | -21 |
| | | 1.5 | Lámpara alógena | 395.000 | 30.000 | -92 |
| | | 1.6 | Cuchilla de unidad reveladora | 190.000 | 330.000 | 74 |
| | | 1.7 | Película de fusor | 400.000 | 750.000 | 88 |
| | | 1.8 | Rodillo de separación | 235.000 | 60.000 | -74 |
| | | 1.9 | Zócalo de transferencia | 190.000 | 15.000 | -92 |
| | | 1.10 | Goma de arrastre | 190.000 | 60.000 | -68 |
| | | 1.11 | Rodillo de presión | 358.000 | 320.000 | -11 |
| | | 1.12 | Rodillo de bypass | 228.000 | 60.000 | -74 |
| | | 1.13 | Sin Fin Recolector de Torner | 155.000 | 25.000 | -84 |
| | | 1.14 | Rueda inferior de alimentacion de cassette | 236.000 | 60.000 | -75 |
| | | 1.15 | Thermistor | 98.000 | 25.000 | -74 |
| | | 1.16 | Thermostato | 86.000 | 25.000 | -71 |
| | | 1.17 | Sello de cilindro | 155.000 | 25.000 | -84 |
| TOTAL | | | | 4.523.000 | 3.560.000 | |

Carolina Giménez Rotela
Jefa Int. del Depto. de Licitaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores