UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Institucion: FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE U.N.A.

Lugar: SAN LORENZO CAMPUS UNIVERSITARIO

| Item | Cód. Catálogo | Unidad | Unidad | Present. | Descripcion | AUREO S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Proced. | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Chipeadora con provisión de cuchilla - ajuste y afilado | | | 550.000 | 550.000 |
| 2 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Chipeadora con provisión de grasas - engrasado en el sistema de lubricación | | | 660.000 | 660.000 |
| 3 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Chipeadora con provisión de interruptor brazo de rodillo izquierdo | | | 1.437.000 | 1.437.000 |
| 4 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de interruptor brazo de rodillo derecho | | | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 5 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de interruptor mantenga para funcionar | | | 1.648.000 | 1.648.000 |
| 6 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de contador de horas - carburador contiene litio botón primario ce | | | 865.000 | 865.000 |
| 7 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de interruptor de encendido | | | 1.076.000 | 1.076.000 |
| 8 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de conjunto de arranque | | | 4.518.000 | 4.518.000 |
| 9 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de solenoide de arranque | | | 3.388.000 | 3.388.000 |
| 10 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de elemento pre limpiador | | | 108.000 | 108.000 |
| 11 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de sensor posición de acelerador | | | 2.553.000 | 2.553.000 |
| 12 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de filtro de aceite | | | 264.000 | 264.000 |
| 13 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de bobina de encendido | | | 3.730.000 | 3.730.000 |
| 14 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento de Chipeadora con provisión de filtro de combustible | | | 193.000 | 193.000 |
| 15 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento de Chipeadora con provisión de sensor de oxigeno | | | 3.416.000 | 3.416.000 |
| 16 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento de Chipeadora con provisión de correa 2 rib 5v 75,64 e.l. aramid | | | 2.807.000 | 2.807.000 |
| 17 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de correa de accionamiento en v simple | | | 177.000 | 177.000 |
| 18 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de protector de cojinete | | | 1.353.000 | 1.353.000 |
| 19 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de cojinete brida 1,5" | | | 2.153.000 | 2.153.000 |
| 20 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de tornillo sfhcs - 63-11x4,00-gr8-pln | | | 110.000 | 110.000 |
| 21 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de cuchillo cortador bc700 | | | 2.141.000 | 2.141.000 |
| 22 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de tuerca hexagonal -63-11-gr8-pln | | | 11.000 | 11.000 |
| 23 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de arandela -5/8 | | | 8.000 | 8.000 |
| 24 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de filtro hidráulico | | | 1.067.000 | 1.067.000 |
| 25 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de sensor interruptor presión sae6 spst no 2800 | | | 3.098.000 | 3.098.000 |
| 26 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de válvula direccional 3000psi | | | 16.967.000 | 16.967.000 |
| 27 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de válvula de seguridad | | | 2.256.000 | 2.256.000 |
| 28 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de juego de sellos | | | 148.000 | 148.000 |
| 29 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de enganche-bulldog 2in 3b6m | | | 3.510.000 | 3.510.000 |
| 30 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de placa - guardabarros | | | 2.459.000 | 2.459.000 |
| 31 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de luz led de parada/trasera al lado de la carretera | | | 870.000 | 870.000 |
| 32 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de luz led de parada/trasera en la acerilla | | | 1.026.000 | 1.026.000 |
| 33 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de marcador lateral ámbar de 2 1/2" con ojal claro, 2 pasadores | | | 226.000 | 226.000 |
| 34 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de tuerca-hexflgl-,25-20-gr2-yz | | | 2.000 | 2.000 |
| 35 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de reflector ámbar adhesivo sae-a | | | 54.000 | 54.000 |
| 36 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de barra direccional de soldadura | | | 11.610.000 | 11.610.000 |
| 37 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de placa-enlace | | | 289.000 | 289.000 |
| 38 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de filtro, conjunto de aire con orificio de respiradero | | | 4.405.000 | 4.405.000 |
| 39 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de filtro de aire primario | | | 248.000 | 248.000 |
| 40 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de filtro de aire secundario | | | 228.000 | 228.000 |
| 41 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de juego, protector de ventilador | | | 877.000 | 877.000 |
| 42 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de kit de tanque de combustible de carburador de 6 galones | | | 3.726.000 | 3.726.000 |
| 43 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de tapón-tanque de combustible | | | 518.000 | 518.000 |
| 44 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de polea - 3v 4,5" de sh | | | 791.000 | 791.000 |
| 45 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de cubo-buje - sh; id 5/8 | | | 384.000 | 384.000 |
| 46 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de tapa - manómetro hidráulico | | | 1.150.000 | 1.150.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de cartucho | | | 8.296.000 | 8.296.000 |
| 48 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de juego de reparación | | | 306.000 | 306.000 |
| 49 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de aceite de motor - litro 10w30 | | | 76.000 | 76.000 |
| 50 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión de aceite hidráulico - litro iso 68 | | | 88.000 | 88.000 |
| 51 | 73152101-9969 | 1 | Unidad | Evento | Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora con provisión del diagnóstico del trabajo a realizar | | | 310.000 | 310.000 |
| 52 | 80111613-9999 | 1 | Unidad | Evento | Mano de obra Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Chipeadora | | | 285.000 | 285.000 |
| | | | | | **TOTALES** | | | | **99.986.000** |

Ing. Edison Melgarejo
Jefe Dpto. UOC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE ARQUITECTURA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES