Petropar ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 251

Asunción, 11 de Agosto de 2015

Señores
HIERROS Y ACEROS S.R.L.
Tel.: 0228-638 073
Email: rv@rvelectromecanica.com.py
P r e s e n t e

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 31/15 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS EN LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE" - ID 294.501,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/RC N° 782/15 de fecha 5 de Agosto de 2015, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1° Adjudicar la Contratación Directa N° 31/15 para el "Servicio de Mantenimiento de Motores Eléctricos en la Planta de Mauricio José Troche", Contrato Abierto, por un monto mínimo de G. 40.000.000 (Guaraníes cuarenta millones) y un monto máximo de G. 80.000.000 (Guaraníes ochenta millones), a la firma HIERROS Y ACEROS S.R.L., por ser la oferta más conveniente para PETROPAR, conforme al siguiente detalle de precios unitarios:

N° Ítem	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	**Motor trifásico 0,25 Hp 2P 3000 rpm jaula ardilla**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	369.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	21.900
2	**Motor trifásico 0,25 Hp 8P 750 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	400.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	43.300
3	**Motor trifásico 2HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	400.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	43.800
4	**Motor trifásico 3 HP 4P 1440 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	450.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	12.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	96.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	96.000
	5. Balanceo	Unidad	1	96.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	62.200

Luis Mieres
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación
PETROPAR

Message delivered: Cédula de Notificación N° 251 HIERROS Y ACEROS S.R.L. - REF. CD 31/15

Mail Delivery Subsystem <postmaster@correo.puntopy.com>

mar 11/08/2015 16:18

Para:contrataciones <contrataciones@petropar.gov.py>;

2 documentos adjuntos

ATT00001; Cédula de Notificación N° 251 HIERROS Y ACEROS S.R.L. - REF. CD 31/15;

This is an informative message sent by correo.puntopy.com.

The server has successfully delivered your mail message

Subject: Cédula de Notificación N° 251 HIERROS Y ACEROS S.R.L. - REF. CD ...
Date: Tue, 11 Aug 2015 20:17:18 +0000

to the following addresses:

<rv@rvelectromecanica.com.py> (delivered)

Petropar ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 250

Asunción, 11 de Agosto de 2015

Señores
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
Tel.: 612 153
Email: licitacion@recordelectric.com
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 31/15 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS EN LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE" - ID 294.501,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/RC N° 782/15 de fecha 5 de Agosto de 2015, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa N° 31/15 para el "Servicio de Mantenimiento de Motores Eléctricos en la Planta de Mauricio José Troche", Contrato Abierto, por un monto mínimo de G. 40.000.000 (Guaraníes cuarenta millones) y un monto máximo de G. 80.000.000 (Guaraníes ochenta millones), a la firma HIERROS Y ACEROS S.R.L., por ser la oferta más conveniente para PETROPAR, conforme al siguiente detalle de precios unitarios:

N° Ítem	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	**Motor trifásico 0,25 Hp 2P 3000 rpm jaula ardilla**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	369.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	21.900
2	**Motor trifásico 0,25 Hp 8P 750 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	400.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	43.300
3	**Motor trifásico 2HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	400.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	43.800
4	**Motor trifásico 3 HP 4P 1440 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	450.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	12.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	96.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	96.000

Luis Mieres
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación
PETROPAR

Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 250 RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - REF. CD 31/15

Microsoft Outlook

mar 11/08/2015 16:19

Para licitacion@recordelectric.com <licitacion@recordelectric.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

licitacion@recordelectric.com (licitacion@recordelectric.com)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 250 RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - REF. CD 31/15

Petropar
ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 248

Asunción, 11 de Agosto de 2015

Señores
ELECTROTECNIA PARAGUAYA de Nery Felipe González
Tel.: 753 472
Email: @
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 31/15 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS EN LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE" - ID 294.501,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/RC N° 782/15 de fecha 5 de Agosto de 2015, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1° Adjudicar la Contratación Directa N° 31/15 para el "Servicio de Mantenimiento de Motores Eléctricos en la Planta de Mauricio José Troche", Contrato Abierto, por un monto mínimo de G. 40.000.000 (Guaraníes cuarenta millones) y un monto máximo de G. 80.000.000 (Guaraníes ochenta millones), a la firma HIERROS Y ACEROS S.R.L., por ser la oferta más conveniente para PETROPAR, conforme al siguiente detalle de precios unitarios:

N° Ítem	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	**Motor trifásico 0,25 Hp 2P 3000 rpm jaula ardilla**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	369.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	21.900
2	**Motor trifásico 0,25 Hp 8P 750 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	400.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	43.300
3	**Motor trifásico 2HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	400.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	43.800
4	**Motor trifásico 3 HP 4P 1440 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	450.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	12.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	96.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	96.000

Luis Mieres
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación
PETROPAR

Retransmitido: Cédula de Notificación N° 248 ELECTROTECNIA PARAGUAYA - REF. CD 31/15

Microsoft Outlook

mar 11/08/2015 16:21

Para:electrotecniaparaguaya@hotmail.com <electrotecniaparaguaya@hotmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

electrotecniaparaguaya@hotmail.com (electrotecniaparaguaya@hotmail.com)

Asunto: Cédula de Notificación N° 248 ELECTROTECNIA PARAGUAYA - REF. CD 31/15

Petropar
ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 249

Asunción, 11 de Agosto de 2015

Señores
ELECTRO MEC de Roberto C. Rodríguez
Tel.: 529 126
Email: electro-mec@hotmail.com
P r e s e n t e

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 31/15 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS EN LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE" - ID 294.501,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/RC N° 782/15 de fecha 5 de Agosto de 2015, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1° Adjudicar la Contratación Directa N° 31/15 para el "Servicio de Mantenimiento de Motores Eléctricos en la Planta de Mauricio José Troche", Contrato Abierto, por un monto mínimo de G. 40.000.000 (Guaraníes cuarenta millones) y un monto máximo de G. 80.000.000 (Guaraníes ochenta millones), a la firma HIERROS Y ACEROS S.R.L., por ser la oferta más conveniente para PETROPAR, conforme al siguiente detalle de precios unitarios:

N° Ítem	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	**Motor trifásico 0,25 Hp 2P 3000 rpm jaula ardilla**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	369.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	21.900
2	**Motor trifásico 0,25 Hp 8P 750 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	400.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	43.300
3	**Motor trifásico 2HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	400.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	43.800
4	**Motor trifásico 3 HP 4P 1440 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	450.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	12.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	96.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	96.000

Luis Mieres
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación
PETROPAR

Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 249 ELECTRO MEC - REF. CD31/15

Microsoft Outlook

mar 11/08/2015 16:19

Para: electro-mec@hotmail.com <electro-mec@hotmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

electro-mec@hotmail.com (electro-mec@hotmail.com)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 249 ELECTRO MEC - REF. CD31/15

5	**Motor trifásico 4HP 6P 950 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	650.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	34.800
	3. Reparación de eje	Unidad	1	96.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	96.000
	5. Balanceo	Unidad	1	96.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	144.200
6	**Motor trifásico 5HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	650.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	26.400
	3. Reparación de eje	Unidad	1	96.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	96.000
	5. Balanceo	Unidad	1	96.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	125.500
7	**Motor trifásico 5,5 HP 2P 3000 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	650.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	19.200
	3. Reparación de eje	Unidad	1	96.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	96.000
	5. Balanceo	Unidad	1	96.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	125.500
8	**Motor trifásico 5,5 HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	650.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	26.400
	3. Reparación de eje	Unidad	1	96.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	96.000
	5. Balanceo	Unidad	1	96.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	125.500
9	**Motor trifásico 5,5 HP 6P 1000 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	830.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	39.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	96.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	96.000
	5. Balanceo	Unidad	1	96.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	144.300
10	**Motor trifásico 7,5HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	830.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	39.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	120.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	120.000
	5. Balanceo	Unidad	1	120.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	144.300
11	**Motor trifásico 7,5hHP 6P 965 rpm**			

Luis Mieres
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación
PETROPAR

	1. Rebobinado	Unidad	1	1.080.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	39.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	120.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	120.000
	5. Balanceo	Unidad	1	120.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	144.300
12	**Motor trifásico 10HP 2P 3000 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	1.080.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	34.800
	3. Reparación de eje	Unidad	1	144.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	144.000
	5. Balanceo	Unidad	1	144.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	144.300
13	**Motor trifásico 10 HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	1.095.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	39.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	144.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	144.000
	5. Balanceo	Unidad	1	144.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	144.250
14	**Motor trifásico 10HP 6P 986 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	1.350.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	60.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	144.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	144.000
	5. Balanceo	Unidad	1	144.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	223.900
15	**Motor trifásico 10 HP 8P 750 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	1.500.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	60.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	144.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	144.000
	5. Balanceo	Unidad	1	144.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	223.900
16	**Motor trifásico 15HP 6P 960 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	1.600.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	60.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	168.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	168.000
	5. Balanceo	Unidad	1	168.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	224.000
17	**Motor trifásico 15 HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	1.500.000

Luis Mieres
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación
PETROPAR

	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	60.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	168.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	168.000
	5. Balanceo	Unidad	1	168.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	223.900
18	**Motor trifásico 20 HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	1.870.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	60.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	180.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	180.000
	5. Balanceo	Unidad	1	180.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	223.900
19	**Motor trifásico 25 HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	2.210.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	54.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	180.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	180.000
	5. Balanceo	Unidad	1	180.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	403.400
20	**Motor trifásico 30 HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	2.400.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	54.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	180.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	180.000
	5. Balanceo	Unidad	1	180.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	403.500
21	**Motor trifásico 40HP 2P 3000 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	3.030.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	78.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	192.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	192.000
	5. Balanceo	Unidad	1	192.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	475.900
22	**Motor trifásico 40 HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	3.150.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	78.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	192.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	192.000
	5. Balanceo	Unidad	1	192.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	475.950
23	**Motor trifásico 40 HP 6P 1000 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	3.490.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	108.000

Luis Mieres
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación
PETROPAR

	3. Reparación de eje	Unidad	1	192.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	192.000
	5. Balanceo	Unidad	1	192.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	1.028.800
24	**Motor trifásico 60 HP 4P 1500**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	4.130.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	240.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	228.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	228.000
	5. Balanceo	Unidad	1	252.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	1.029.000
25	**Motor trifásico 75 HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	5.350.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	300.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	240.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	240.000
	5. Balanceo	Unidad	1	360.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	1.029.000
26	**Motor trifásico 150 HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	9.759.700
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	348.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	420.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	420.000
	5. Balanceo	Unidad	1	480.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	1.651.100
27	**Motor trifásico 350HP 2P 3000 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	17.000.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	480.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	600.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	600.000
	5. Balanceo	Unidad	1	1.080.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	4.365.500
28	**Motor trifásico 250HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	12.000.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	480.000
	3. Reparación de eje	Unidad	1	600.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	600.000
	5. Balanceo	Unidad	1	1.080.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	4.365.120
29	**Motor monofásico 2HP 2P 3000 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	450.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000

Luis Mieres
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación
PETROPAR

	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	43.800
30	**Motor monofásico 2HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	450.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	9.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	72.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	72.000
	5. Balanceo	Unidad	1	72.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	43.800
31	**Motor monofásico 7,5HP 2P 3000 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	950.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	39.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	120.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	120.000
	5. Balanceo	Unidad	1	120.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	144.250
32	**Motor monofásico 7,5HP 4P 1500**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	950.000
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	39.600
	3. Reparación de eje	Unidad	1	120.000
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	120.000
	5. Balanceo	Unidad	1	120.000
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	144.250
33	Rebobinado de estator de motor trif.con rotor bobinado 50 Hp 4P 1780 rpm	Unidad	1	4.850.000
34	Rebobinado de rotor de motor trif.con rotor bobinado 50 Hp 4P 1780 rpm	Unidad	1	4.850.000
35	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50 Hz de 10HP	Unidad	1	1.550.000
36	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50 Hz de 20HP	Unidad	1	2.350.000
37	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380 V 50Hz de 25 HP	Unidad	1	2.450.000
38	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 30HP	Unidad	1	2.650.000
39	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 40HP	Unidad	1	3.050.000
40	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 50HP	Unidad	1	3.200.000
41	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 60 HP	Unidad	1	4.120.000
42	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 75 HP	Unidad	1	4.130.000
43	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 100HP	Unidad	1	4.650.000
44	Rebobinado de estator trifásico bomba sumergible 7,5 Kw 1450 rpm	Unidad	1	1.150.000

Observación: Para la firma del contrato deberán presentar los siguientes documentos:

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos.

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

LUIS E. MIERES
JEFE INTERINO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN