ANEXO IX

SOLICITUD DEL COMITÉ Y SU CORRESPONDIENTE RESPUESTA

Gmail

DCP DIBEN <dcp.diben@gmail.com>

Pedido de documentos.CD N° 07/2021 "Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Institucionales - Plurianual 2021/2022". ID 395.024

3 mensajes

DCP DIBEN <dcp.diben@gmail.com> 8 de noviembre de 2021, 09:39
Para: gmoreno77@yahoo.com.ar

Buenos días
Por el presente se remite la solicitud de documentos realizada por el comité de evaluación de la DIBEN.

Favor dar acuse de recibo.

Atentamente.

DCP - DIBEN

Nota_177_S.I.A..pdf
92K

Gladys Moreno <gmoreno77@yahoo.com.ar> 8 de noviembre de 2021, 10:40
Para: DCP DIBEN <dcp.diben@gmail.com>

Buenos días

Por ésta Acuso Recibido de la presente solicitud de documentación

Atte
Gladys Moreno
Servicio Integral del Automotor

[Texto citado oculto]

DCP DIBEN <dcp.diben@gmail.com> 8 de noviembre de 2021, 11:21
Para: Gladys Moreno <gmoreno77@yahoo.com.ar>

RECIBIDO.
[Texto citado oculto]

Asunción, 08 de noviembre de 2021

NOTA CE N° 177/2021

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR S.I.A.
Tte. Alcorta N° 125 c/ Avda. Fndo. De la Mora - Asunción
Teléfono: (0981) 544-254; (021) 557-826
gmoreno@yahoo.com.ar
Presente:

Ref.: CD N° 07/2021 "Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Institucionales – Plurianual 2021-2022" ID: N° 395.024

De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en el marco del Llamado de referencia. a los efectos de solicitar, tenga a bien remitir las documentaciones conforme al siguiente detalle:

1- Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social

2- Copias simples de contratos y/o facturas, correspondientes a **los 3 (tres) últimos años (2018, 2019 y 2020), de provisión de servicios relacionados al llamado de referencia que hayan sido prestados a Instituciones Públicas. Empresas Privadas y/o personas jurídicas.** Como mínimo 2 (dos) copias de contratos y/o facturas que hayan sido emitidos en los años solicitados. **Cada año deberá ser acreditado**

3- Nota en forma de Declaración Jurada, por la cual manifieste que cuenta con el personal calificado y con el equipamiento necesario para la prestación del servicio requerido en el presente llamado.

4- Copias de certificados de cursos realizados conforme al requerimiento de personal técnico, al menos un (1) certificado por personal.

5- Nota en forma de DDJJ en la que declare conocer, aceptar y aplicar las disposiciones establecidas en la Ley N° 5211/2014 "De Calidad el Aire"; el Decreto N° 12685/2008 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnologías Alternativas"; y, la Resolución N° 1242/2014 de fecha 3 de octubre de 2014 dictada por la Secretaría del Ambiente (SEAM).

6- Información sobre la composición del precio ofertado de cada ítem componente de los lores 1,2,3,4 y 5, conforme al siguiente cuadro:

N° del Lote/ Ítem/ Descripción	Precio Ofertado IVA Incl. en Gs.	Cargas Impositivas en Gs.	Cargas Sociales y Laborales en Gs.	Costos Directos en Gs.	Costos Indirectos en Gs.	Otros Conceptos en Gs. (Logística, Comercialización, Ganancia, etc.)

7- Analizados los precios consignados en la Lista de Precios del Formulario de Oferta, de conformidad a lo establecido en el Artículo 62, Decreto Reglamentario, el Comité de Evaluación constató que, en la "Planilla de Precios Ofertados", correspondiente a su oferta presentada, existe una diferencia aritmética en cuanto a los montos consignados, conforme ser puede verificar en el cuadro siguiente:

Lote	DESCRIPCIÓN	Monto Total en Planilla de Oferta de Gladys Joiada Moreno Caballero Taller Integral del Automotor	Monto Total Suma DCP Lote 1	Diferencia
1	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta 4x4; Marca Mitsubishi, Modelo L-200 D/C 4X4, color Rojo, Chapa AKL 748, Año 2000	17.144.037	17.144.038	01

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

Monto total de la oferta – SUMA Comité de Evaluación	Monto total de la oferta
88.574.036	88.574.035
Diferencia	**1**

Al respecto, solicitamos nos manifieste su aceptación o rechazo de las correcciones realizadas a la suma total de cada lote y en el monto total de su oferta, referida en el cuadro que antecede.

Le recordamos que de acuerdo a los artículos arriba indicados, la corrección aritmética en NINGÚN CASO, podrá implicar la modificación de los precios unitarios y que la falta de aceptación de las correcciones aritméticas es causal de rechazo de la oferta y de la ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta.

El plazo fijado para la remisión de lo anteriormente señalado es el día martes 09 de noviembre de 2021, hasta las 10:00 hs.

Atentamente,

Miembro del Comité de Evaluación

Servicio Integral Del Automotor (S.I.A.)
S.I.A. de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1.051.482-1
Tte. Alcorta Nº 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora
Teléf.: 021 557 826 Fax 557826 Correo Electrónico: gmoreno77@yahoo.com.ar
Cel: 0981 544 254

SEÑORES:
COMITÉ DE EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL - DIBEN

PRESENTE:

Ref.: Nota: CD Nº 07/2021 "Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Institucionales – Plurianual 2021 – 2022" ID: Nº 395.024.-

Recepcionada por esta representación vía mail en fecha 8 de noviembre de 2021.- En el marco del proceso de evaluación de ofertas de la Convocatoria en la que solicitan la presentación de documentos.

De mi mayor consideración

Gladys Joiada Moreno Caballero, en nombre y Representación Legal de la Empresa Servicio Integral del Automotor, me dirijo por medio de la presente; respetuosamente y por su intermedio a quién correspondiese, en el marco del proceso licitatorio de referencia y con relación específica a vuestra nota que fuera recepcionada por esta representación.

En tal sentido, en la supra citada nota la Entidad Convocante del llamado en cuestión solicita presentación de documentaciones.

A efectos de dar cumplimiento a vuestro requerimiento en aras a la adjudicación, Servicio Integral del Automotor se sirve en presentar documentos solicitados. -

Sin otro en particular, hago propicia la ocasión para saludarlos cordialmente.

Juan Adrián Samaniego
Dirección de Contrataciones Públicas
09/11/21
08:16 hs.-

Servicio Integral del Automotor
Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 10514821
Gladys J. Moreno Caballero
RUC. Nº 10514821
Servicio Integral del Automotor (S.I.A.)

Servicio Integral Del Automotor (S.I.A.)
S.I.A. de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1.051.482-1
Tte. Alcorta Nº 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora
Teléf.: 021 557 826 Fax 557826 Correo Electrónico: gmoreno77@yahoo.com.ar
Cel: 0981 544 254

DECLARACIÓN JURADA

ID: Nº 395.024.-

Yo, Gladys Joiada Moreno Caballero, con RUC. 10514821, declaro bajo fe de juramento que:

Declaro conocer, aceptar y aplicar las disposiciones establecidas en la Ley Nº 5211/2014 "De Calidad el Aire"; el Decreto Nº 12685/2008 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnologías Alternativas"; y, la Resolución Nº 1242/2014 de fecha 3 de octubre de 2014 dictada por la Secretaría del Ambiente (SEAM).-

COPIA TEXTUAL:
5- Nota en forma de DDJJ en la que declare conocer, aceptar y aplicar las disposiciones establecidas en la Ley N° 5211/2014 "De Calidad el Aire"; el Decreto N° 12685/2008 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnologías Alternativas"; y, la Resolución N° 1242/2014 de fecha 3 de octubre de 2014 dictada por la Secretaría del Ambiente (SEAM).

Servicio Integral del Automotor
Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 10514821
Teléfono: 021 557 826 / 0981 544 254
Gladys J. Moreno Caballero
RUC. Nº 10514821
Servicio Integral del Automotor (S.I.A.)

RESOLUCION DGCCARN A.A. N° 160/2021

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL, DEL PROYECTO "TALLER MECÁNICO SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTOR", ELABORADO POR EL CONSULTOR AMBIENTAL INGENIERO HIGINIO MOLINAS, CON REG. CTCA N° I-264, CUYO PROPONENTE ES LA SEÑORA GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO, QUE SE DESARROLLA EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA CON CTA. CTE. CTRAL. N° 13-1218-15, 13-1218-14, UBICADA EN EL BARRIO VILLA AURELIA, DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN."

Art. 2° **La Presente Resolución está condicionada al** estricto cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental que incluye Medidas de Mitigación y Plan de Monitoreo: y cualquier otra medida tendiente a minimizar el impacto sobre el medio ambiente (agua. aire. suelo y el medio biótico). ----------

Art. 3° **El Responsable, deberá dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal N° 3966/10, Ordenanzas que regulan dicha actividad, Ley 836/80 Código Sanitario, Decreto N° 14390/92 Que aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, La Ley N° 3956/09 De Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay, Ley N° 3239/07 de Recursos Hídricos del Paraguay, Ley N° 5211/14 Del Aire, Ley N° 6390/2020 Que regula la emisión de ruidos, Ley N° 716/96 Que Sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente y demás disposiciones legales de protección ambiental que rige la materia.**----------

Art. 4° **El Responsable deberá** realizar buenas prácticas en el **manejo y disposición final de los residuos sólidos comunes, especiales** (aceites en desuso. residuos impregnados con hidrocarburos) y efluentes generados durante el desarrollo de las actividades. por lo que **deberá extremar cuidados para su disposición final. Se recomienda que los responsables del emprendimiento, que para la disposición final de los residuos especiales se aseguren** la contratación de empresas que operan según las leyes ambientales que rigen nuestro país. y el estricto cumplimiento del plan de gestión ambiental propuesto. Deberá contemplar los controles de las medidas estipuladas en las acciones de minimización de los impactos estipulados en el PGA.----------

Art. 5° **El Responsable deberá** Caracterizar todos los equipos y presentar para cada (Transformador o Capacitor) el **formulario del anexo N° 2 de la Resolución N° 1.190/08,** indicando su potencia, marca. año de fabricación. coordenadas de ubicación. fotografía de la placa, presentar resultados de análisis del aceite dieléctrico de no contener PCB; atendiendo el Convenio de Estocolmo. En caso de que este contaminado con PCB, presentar un plan de gestión de retiro del transformador, almacenamiento transitorio, tratamiento y disposición final, considerando los plazos establecidos por el Convenio de Estocolmo. **Certificado expedido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios** de su evaluación de su Sistema de Prevención de Incendio implementado.----------

Art. 6° **El Responsable deberá** designar una persona encargada de la correcta implementación del Plan de Gestión Ambiental. quien deberá ser un Consultor Ambiental o Empresa Consultora Ambiental **debidamente registrado en** el CTCA del MADES. debiendo presentar los Informes de Auditoría de cumplimiento de la misma. en carácter de Declaración Jurada **cada 2 (dos) años, a partir de la firma de la presente Resolución y sujeto al estricto cumplimiento del Plan de Mejora Propuesto.**----------

Art. 7° **La presente Resolución, no autoriza** la realización de obras o actividades que no se adecuen a las normas de ordenamiento urbano y territorial municipales así como tampoco exime de responsabilidad civil a los responsables de obras o actividades en caso de que las mismas causen daños a terceros. ----------

Art. 8° **La presente Resolución, es un requisito** previo ineludible para obtención de autorizaciones de otros organismos públicos. en virtud a lo estipulado en el Art. 12 de la Ley N° 294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental.--------

Art. 9° **En caso que** como consecuencia de una fiscalización se detecte: 1) la falta de DIA en los casos en que fuera obligatoria; 2) incumplimientos al Plan de Gestión Ambiental; 3) modificaciones significativas respecto del proyecto evaluado: 4) la ocurrencia de efectos no previstos; 5) la ampliación de la obra o la actividad respecto del proyecto evaluado; o, 6) haya potenciación de los efectos negativos por cualquier causa subsecuente. el MADES podrá disponer una nueva evaluación de impacto ambiental, y/o la suspensión de la obra o la actividad: ello sin perjuicio del inicio de los procedimientos sancionatorios, administrativos o penales. que pudieran corresponder.—

Art. 10° **El Informe de Auditoría del Proyecto, la Declaración del Impacto Ambiental y la presente Resolución** deberán estar en el lugar de ejecución del proyecto, a fin de que los mismos sean presentados a cualquier representante de Instituciones oficiales con competencia en el área ambiental en el momento que así lo requieran.

Art. 11° **La presente Resolución,** se encuentra redactada en la **Hoja de Seguridad N° 14218 (catorce mil doscientos dieciocho) y Hoja de Seguridad N° 14219 (catorce mil doscientos diecinueve),** debiendo permanecer en la propiedad donde se desarrolla el proyecto una copia autenticada de la misma.----------

Art. 12° **Comunicar,** a quien corresponda. cumplida archivar.----------

Abog. Diego Lezcano Galeano. Director General
Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales

MADES 08224

Servicio Integral del Automotor de Gladys Moreno Caballero
RUC 80014221
Teléfono 0981 [illegible] 595 971

14219

Ministerio del AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

RESOLUCION DGCCARN A.A. N° 160/2021

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL, DEL PROYECTO "TALLER MECÁNICO SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTOR", ELABORADO POR EL CONSULTOR AMBIENTAL INGENIERO HIGINIO MOLINAS, CON REG. CTCA N° I-264, CUYO PROPONENTE ES LA SEÑORA GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO, QUE SE DESARROLLA EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA CON CTA. CTE. CTRAL. N° 13-1218-15, 13-1218-14, UBICADA EN EL BARRIO VILLA AURELIA, DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN."

Asunción, 28 de enero de 2021.-

VISTO: El Informe de Auditoría de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Expediente SIAM DGCCARN N° 4249/2020 de fecha 21/07/2020, presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Elaborado por el Consultor Ambiental Ingeniero Higinio Molinas, con Reg. CTCA N° I-264, correspondiente al Proyecto "TALLER MECÁNICO SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTOR", cuyo proponente es la Señora Gladys Joiada Moreno Caballero, que se desarrolla en la propiedad identificada con Cta. Cte. Ctral. N° 13-1218-15, 13-1218-14. ubicada en el Barrio Villa Aurelia de la Ciudad de Asunción.----------

CONSIDERANDO: Que, el Proyecto fue evaluado por la Técnica Evaluadora Ing. Agr. María Auxiliadora Espinoza Roth, quien Dictamina a favor de la aprobación del Proyecto. según Dictamen Técnico N° 99193/2020, de fecha 20/11/2020; que el mismo fue revisado y verificado. por la Directora de Evaluación de Impacto Ambiental Lic. Amb. Carolina Pedrozo de Arrúa, quien recomienda su aprobación.----------

Que, el presente Proyecto se ha ajustado la Resolución SEAM N° 201/15 "Por el cual se establece el procedimiento de evaluación del Informe de Auditoría del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental para las obras o actividades que cuentan con Declaración de Impacto Ambiental en el marco de la Ley N° 294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental", y sus Decretos Reglamentarios N° 453/13 y 954/13". ----------

Que, el responsable del Proyecto ha presentado el Informe de Cumplimiento de las Medidas Ambientales, conforme a la actividad que desarrolla y que fueran establecidas en el Estudio aprobado por Declaración DGCCARN N° 855/2018 de fecha 03/05/2018.----------

Que, el proyecto consiste en la operación de un taller mecánico con el servicio de mecánica general del automotor. Para lo cual cuentan con una superficie total de 498 m².----------

Que, la recolección de efluentes líquidos se realiza al sistema de alcantarillado sanitario proveído por la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay ESSAP S.A.----------

Que, el proyecto cuenta con planos aprobados por la Municipalidad de Asunción e Informe de inspección de sistemas de protección contra incendios emitido por el Cuerpo de bomberos voluntarios del Paraguay.----------

Que, el proyecto ha sido objeto de análisis por parte de la Dirección General del Aire cuyas Recomendaciones se encuentras contenidas en el Dictamen N° 63741/2020.----------

Que, el proyecto ha sido objeto de análisis por parte del Departamento de Residuos sólidos cuyas Recomendaciones se encuentras contenidas en el Dictamen N° 82370/2020.----------

Que. el proyecto ha sido objeto de análisis por parte de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos cuyas Recomendaciones se encuentras contenidas en el Dictamen N° 87125/2020.----------

Que, el proyecto ha sido objeto de análisis por parte del Departamento de Sustancias químicas cuyas Recomendaciones se encuentras contenidas en el Dictamen N° 94255/2020.----------

Que. el responsable del proyecto ha manifestado bajo Declaración Jurada la veracidad de las informaciones presentadas en el Informe de auditoría. así como toda la documentación que se adjunta al mismo.----------

Que. la Ley 6123/18 "Eleva al rango de Ministerio a la Secretaría del Ambiente y pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible".----------

Que, la Ley N° 1.561/00 "Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente", le confiere el carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 294/93 de "Evaluación de Impacto Ambiental", y su Decreto Reglamentario N° 453/13, faculta a la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN), a entender en la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental. y consecuentes autorizaciones. control y gestión de la calidad ambiental, por consiguiente:

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RRNN
RESUELVE

Art. 1° **Aprobar el informe de Auditoría del cumplimiento de plan de gestión ambiental** del mencionado Proyecto. sin perjuicio de exigirle al proponente una nueva evaluación en caso de modificaciones significativas del proyecto, de Ocurrencia de efectos no previstos, de ampliaciones posteriores o de potenciaciones de los efectos negativos por cualquier causa subsecuente.----------

Servicio Integral del Automotor de Gladys Moreno Caballero
RUC 80014221

14218

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 1051482 NRO. CERTIFICADO: 316922

FECHA EMISION: 27-10-2021 VENCIMIENTO: 20-11-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 1051482 Nro. Certificado: 316922

Razon Social: MORENO CABALLERO GLADYS JOIADA

Actividad(es): MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS

Fecha de Inscripcion: 11-03-2009 Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0003-36-0071 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Constitución y Leyes A de [illegible] - Tel 223 [illegible] - [illegible] www.ips.gov.py

"LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL: Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los activos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

Lote 4094722675 , Cons.: 1

SET TRIBUTACIÓN — FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270123656473

FECHA 09/11/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	1051482	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	1	MORENO CABALLERO GLADYS JOIADA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 09/12/2021 NÚMERO DE CONTROL : 8D4308A7

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271105148268D4308A7

FONDO GANADERO

CONTRATO N° [illegible]

CONTRATO ABIERTO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION ENTRE LA FIRMA UNIPERSONAL "SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR" DE GLADYS MORENO Y EL FONDO GANADERO

[illegible] República del Paraguay [illegible] del mes de [illegible] FONDO GANADERO [illegible] Sr. MARTIN MACHET [illegible]

[illegible] Sra. GLADYS MORENO [illegible] SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR [illegible] Mariscal N° 1.75 [illegible] Mora de Lugo [illegible] Asunción - Paraguay [illegible]

PRIMERA: OBJETO DE LA CONTRATACION Y DATOS DE LA ADJUDICACION

[illegible] Fondo Ganadero [illegible] *SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno* [illegible] EL PROVEEDOR [illegible] 2-324 bajo la modalidad de Licitación por Concurso de Ofertas [illegible] Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas [illegible]

SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

[illegible]

[illegible] Contrataciones Públicas

[illegible] del Proveedor

[illegible] de adjudicación [illegible] del Contrato emitida por [illegible]

[illegible]

TERCERA: IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

[illegible]

FONDO GANADERO

[illegible]

Nota 1: [illegible]
Nota 2: [illegible]

SEPTIMA: PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS [illegible]

[illegible] **monto mínimo** [illegible] Gs. 80.000.000,- (Guaraníes ochenta millones), **monto máximo** [illegible] Gs. 160.000.000,- (Guaraníes ciento sesenta millones) ambos **IVA incluido** [illegible]

A [illegible] se detallan los precios unitarios

Código catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA incluido
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FONDO GANADERO

TETA REKUAI GOBIERNO NACIONAL

FONDO GANADERO

		[illegible]				
		CAMBIAR [illegible]	Unidad	EVENTO		
		[illegible]	Unidad	EVENTO		
		[illegible]	Unidad	EVENTO		
	"Servicio Repuesto Mant. de sistema de suspensión [illegible] ISUZU Modelo [illegible] Año 2015 color negro"		Unidad	EVENTO	1	
		CAMBIAR PARTE DE SUSPENSIÓN SUPERIOR [illegible]	Unidad	EVENTO		
		CAMBIAR PARTE DE SUSPENSIÓN SUPERIOR [illegible]	Unidad	EVENTO		
		CAMBIAR BUJE [illegible] SUPERIOR	Unidad	EVENTO		
		CAMBIAR BUJE [illegible] SUPERIOR	Unidad	EVENTO		
		CAMBIAR BUJE DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO		
		CAMBIAR BUJE DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	
		CAMBIAR BUJE DE PARRILLA INFERIOR [illegible]	Unidad	EVENTO		
		CAMBIAR BUJE DE PARRILLA INFERIOR [illegible]	Unidad	EVENTO		
		CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO		
		CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	
		CAMBIAR SOPORTE DE [illegible] DE SUSPENSIÓN	Unidad	EVENTO		
		CAMBIAR SOPORTE DE [illegible]	Unidad	EVENTO	1	
		CAMBIAR SOPORTE DE [illegible]	Unidad	EVENTO	1	
		CAMBIAR SOPORTE DE [illegible]	Unidad	EVENTO	1	
		CAMBIAR [illegible] ESTABILIZADOR [illegible]	Unidad	EVENTO	1	
		CAMBIAR MOLDURAS	Unidad	EVENTO	1	
		CAMBIAR [illegible] MESA DE TRANSITO	Unidad	EVENTO	1	
		CAMBIAR BRAZO TIRA SUJETADOR TRASERO	Unidad	EVENTO		
		CAMBIAR BRAZO [illegible] PARA TRANSITO	Unidad	EVENTO		
		CAMBIAR PARTE DE BRIDA DE SUSPENSIÓN TRASERO	Unidad	EVENTO		
		CAMBIAR BOTE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO		
		REPARACIÓN [illegible] TRANSITO	Unidad	EVENTO		
		CAMBIAR [illegible] TRASERO	Unidad	EVENTO		
		REPARACIÓN DE [illegible]	Unidad	EVENTO		
		[illegible]	Unidad	EVENTO	1	
		CAMBIAR [illegible] DE HOMOCINÉTICA [illegible]	Unidad	EVENTO	1	
		CAMBIAR [illegible] DE HOMOCINÉTICA [illegible]	Unidad	EVENTO	1	
		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	
	"Servicio Repuesto Mant. de sistema de suspensión [illegible] ISUZU Modelo [illegible] Año 2015 color negro"		Unidad	EVENTO	1	

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero

SENADIS NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATO N° 25/2018

Entre la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), domiciliada en las calles Jacaranda y Yeruti, Zona Norte de la Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por Ministro-Secretario Ejecutivo, Mgtr. Cesar Augusto Martínez Fariña, con Cédula de Identidad N° 1.194.695, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Servicio Integral del Automotor de Gladys Joiada. Moreno Caballero, domiciliada en las calles Tte. Alcorta N°125 c/ Avda. Fdo. De la Mora de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Gladys Joiada. Moreno Caballero, con Cédula de Identidad N° 1.051.482, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" – Plurianual – Contrato Abierto, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos – Plurianual – Contrato Abierto

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El pliego de bases y Condiciones y sus Adendas y modificaciones;
c) Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del proveedor;
f) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;
g) Declaración Jurada fiel cumplimiento contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 343.192.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 11/2018, convocado por el *Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones*

Jacaranda y Yeruti
Fernando de la Mora
Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Tel.: 021 557 926 / 0981 544 254

Ministro Secretario Ejecutivo
SENADIS
Tel. 670 590 / 670 569
www.senadis.gov.py

Contrataciones de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad - SENADIS. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°166/2018

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE Nº 1						
Ítems	Código de Catalogo	Descripción del Servicio Solicitado	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)
		MAHINDRA RURAL 4X4 CHAPA Nº BEX 828. Tipo: Camioneta. Modelo: Pikup. Color: Blanco. Año: 2010.				
1	78180101-011	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO				3.114.925
1.1		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1	EVENTO	327.250
1.2		Cambio de reten masa delantera	Unidad	1	EVENTO	69.300
1.3		Cambio de rotula superior	Unidad	1	EVENTO	154.000
1.4		Cambio de rotula inferior	Unidad	1	EVENTO	261.800
1.5		Cambio de juego de muñequines	Unidad	1	EVENTO	365.750
1.6		Cambio de bujes parrillas	Unidad	1	EVENTO	250.250
1.7		Cambio de buje estabilizador	Unidad	1	EVENTO	65.450
1.8		Cambio de amortiguador delantero	Unidad	1	EVENTO	173.250
1.9		Cambio de prisionero con tuerca	Unidad	1	EVENTO	45.375
1.10		Cambio de barra estabilizador	Unidad	1	EVENTO	374.000
1.11		Cambio de juego buje tensor	Unidad	1	EVENTO	110.000
1.12		Mantenimiento de masa	Unidad	1	EVENTO	99.000
1.13		Cambio de brazo zeta	Unidad	1	EVENTO	220.000
1.14		Cambio de brazo pigman	Unidad	1	EVENTO	220.000
1.15		Cambio de precat	Unidad	1	EVENTO	220.000
1.16		Cambio de bieleta estabilizadora	Unidad	1	EVENTO	159.500
2	78180101-012	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO				1.325.500
2.1		Cambio de ruleman masa trasera	Unidad	1	EVENTO	327.250
2.2		Cambio de reten masa trasera	Unidad	1	EVENTO	84.700
2.3		Cambio de elástico	Unidad	1	EVENTO	423.500
2.4		Cambio de amortiguador trasero	Unidad	1	EVENTO	250.250
2.5		Cambio de bujes trasero	Unidad	1	EVENTO	107.800
2.6		Cambio de buje elástico	Unidad	1	EVENTO	132.000
3	78180101-006	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO				2.686.750
3.1		Cambio de disco de freno	Unidad	1	EVENTO	288.750
3.2		Cambio de pastilla de freno	Unidad	1	EVENTO	260.700

3.3		Reparación de mordaza	Unidad	1	EVENTO	128.700
3.4		Cambio de zapata de freno	Unidad	1	EVENTO	209.000
3.5		Cambio de cubeta de freno	Unidad	1	EVENTO	23.100
3.6		Cambio de cañito flexible	Unidad	1	EVENTO	107.800
3.7		Cambio de cilindro de freno	Unidad	1	EVENTO	161.700
3.8		Cambio de tambor de freno	Unidad	1	EVENTO	473.000
3.9		Cambio de bomba central de freno	Unidad	1	EVENTO	682.000
3.10		Cambio de fluido de freno	Unidad	1	EVENTO	27.500
3.11		Cambio de fibra de zapata	Unidad	1	EVENTO	137.500
3.12		Cambio de reparo de freno	Unidad	1	EVENTO	187.000
4	78180101-005	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE				2.841.300
4.1		Frantesado corona	Unidad	1	EVENTO	96.250
4.2		Cambio ruleman piloto	Unidad	1	EVENTO	65.450
4.3		Cambio de horquilla	Unidad	1	EVENTO	173.250
4.4		Cambio de bomba central	Unidad	1	EVENTO	442.750
4.5		Cambio reparo bomba central	Unidad	1	EVENTO	184.800
4.6		Cambio reparo bomba auxiliar	Unidad	1	EVENTO	142.450
4.7		Cambio de cañito flexible	Unidad	1	EVENTO	130.900
4.8		Cambio de disco de embrague	Unidad	1	EVENTO	327.250
4.9		Cambio de cojinete de empuje	Unidad	1	EVENTO	161.700
4.10		Cambio bomba auxiliar	Unidad	1	EVENTO	352.000
4.11		Cambio de plato de embrague	Unidad	1	EVENTO	764.500
5	78180101-002	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA				5.809.750
5.1		Cambio de anillo sincronizador de 1º a 5º	Unidad	1	EVENTO	404.250
5.2		Cambio de ruleman eje de mando	Unidad	1	EVENTO	173.250
5.3		Cambio de engranaje caja	Unidad	1	EVENTO	327.250
5.4		Cambio de eje de mando	Unidad	1	EVENTO	215.600
5.5		Cambio de eje cuadruple	Unidad	1	EVENTO	1.375.000
5.6		Cambio de reten	Unidad	1	EVENTO	130.900
5.7		Reparación de tapa de caja	Unidad	1	EVENTO	440.000
5.8		Reparación de caja reductora	Unidad	1	EVENTO	1.925.000
5.9		Cambio de soporte de caja	Unidad	1	EVENTO	374.000
5.10		Cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	1	EVENTO	115.500
5.11		Reparación de odómetro	Unidad	1	EVENTO	429.000
6	78180101-003	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN				1.282.050
6.1		Reparación de cremallera o sinfín de dirección	Unidad	1	EVENTO	462.000
6.2		Reparación de bomba hidraulica	Unidad	1	EVENTO	365.750
6.3		Cambio de reten	Unidad	1	EVENTO	69.300
6.4		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	161.700
6.5		Cambio de cremallera o sinfín de dirección	Unidad	1	EVENTO	223.300

7	78180101-002	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION				3.681.700
7.1		Cambio de palier	Unidad	1	EVENTO	363.000
7.2		Cambio corona y piñon	Unidad	1	EVENTO	1.655.500
7.3		Cambio satelital	Unidad	1	EVENTO	327.250
7.4		Cambio planetario	Unidad	1	EVENTO	365.750
7.5		Cambio de brida	Unidad	1	EVENTO	323.400
7.6		Cambio de calce y perno	Unidad	1	EVENTO	123.200
7.7		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	169.400
7.8		Cambio de centralizador	Unidad	1	EVENTO	261.800
7.9		Balanceo cardan	Unidad	1	EVENTO	92.400
8	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR				2.776.950
8.1		Cambio de soporte motor	Unidad	1	EVENTO	242.550
8.2		Cambio de filtro de aire	Unidad	1	EVENTO	125.400
8.3		Cambio de filtro de combustible	Unidad	1	EVENTO	155.100
8.4		Cambio de filtro de aceite	Unidad	1	EVENTO	138.600
8.5		Cambio de bomba de agua	Unidad	1	EVENTO	261.800
8.6		Cambio de aceite de motor	Unidad	1	EVENTO	231.000
8.7		Reparación de turbo	Unidad	1	EVENTO	1.622.500
9	78180101-009	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO				1.259.775
9.1		Reparación del alternador	Unidad	1	EVENTO	300.300
9.2		Reparación de motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	300.300
9.3		Cambio de relay	Unidad	1	EVENTO	89.375
9.4		Cambio regulador de voltaje	Unidad	1	EVENTO	123.200
9.5		Reparación de luces	Unidad	1	EVENTO	69.300
9.6		Cambio de bujia	Unidad	1	EVENTO	107.800
9.7		Cambio de bateria	Unidad	1	EVENTO	269.500
10	78180101-019	CAMBIO DE CORREA				755.700
10.1		Cambio de correa de alternador	Unidad	1	EVENTO	96.250
10.2		Cambio de correa de aire	Unidad	1	EVENTO	92.400
10.3		Cambio de correa dentada	Unidad	1	EVENTO	211.750
10.4		Cambio de rulemán tensor de correa	Unidad	1	EVENTO	107.800
10.5		Cambio de poles	Unidad	1	EVENTO	247.500
11	78180101-015	SERV. DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				234.850
11.1		Limpieza de radiador	Unidad	1	EVENTO	107.800
11.2		Reparación de radiador	Unidad	1	EVENTO	69.300
11.3		Cambio de manguera	Unidad	1	EVENTO	57.750
12	78180101-013	SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR				1.071.400
12.1		Reparación de bomba	Unidad	1	EVENTO	462.000
12.2		Cambio de picos	Unidad	1	EVENTO	517.000
12.3		Calibración de picos	Unidad	1	EVENTO	92.400

13	78180101-016	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				1.732.500
13.1		Reparación de sistema de aire acondicionado	Unidad	1	EVENTO	269.500
13.2		Cambio de compresor	Unidad	1	EVENTO	1.078.000
13.3		Carga de gas	Unidad	1	EVENTO	223.300
13.4		Cambio de filtro	Unidad	1	EVENTO	161.700
14	78180101-027	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA				192.500
14.1		Chaperia y pintura por pieza	Unidad	1	EVENTO	192.500
		MITSUBISHI CHAPA Nº EAD 433 - Tipo: Camioneta. Modelo: L200 4 x 4. Color: Rojo. Año: 2005.				
15	78180101-011	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO				2.688.950
15.1		Cambio de rulemán masa delantera	Unidad	1	EVENTO	221.650
15.2		Cambio de retén masa delantera	Unidad	1	EVENTO	61.600
15.3		Cambio de rotula superior	Unidad	1	EVENTO	146.300
15.4		Cambio de juego de muñequines	Unidad	1	EVENTO	250.250
15.5		Cambio de bujes parrillas	Unidad	1	EVENTO	82.500
15.6		Cambio de buje estabilizador	Unidad	1	EVENTO	44.000
15.7		Cambio de amortiguador delantero	Unidad	1	EVENTO	130.900
15.8		Cambio de buje superior	Unidad	1	EVENTO	22.000
15.9		Cambio de buje parrilla inferior	Unidad	1	EVENTO	110.000
15.10		Cambio de rotula inferior	Unidad	1	EVENTO	211.750
15.11		Cambio de prisionero con tuerca	Unidad	1	EVENTO	22.000
15.12		Cambio de barra estabilizador	Unidad	1	EVENTO	264.000
15.13		Cambio de juego buje tensor	Unidad	1	EVENTO	159.500
15.14		Mantenimiento de masa	Unidad	1	EVENTO	137.500
15.15		Cambio de brazo zeta	Unidad	1	EVENTO	324.500
15.16		Cambio de brazo pigman	Unidad	1	EVENTO	264.000
15.17		Cambio de precat	Unidad	1	EVENTO	82.500
15.18		Cambio de bieleta estabilizadora	Unidad	1	EVENTO	154.000
16	78180101-012	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO				891.650
16.1		Cambio de rulemán masa trasera	Unidad	1	EVENTO	284.900
16.2		Cambio de retén masa trasera	Unidad	1	EVENTO	84.700
16.3		Cambio de elástico	Unidad	1	EVENTO	146.300
16.4		Cambio de amortiguador trasero	Unidad	1	EVENTO	134.750
16.5		Cambio de buje trasero	Unidad	1	EVENTO	119.350
16.6		Cambio de buje elástico	Unidad	1	EVENTO	111.650
17	78180101-006	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO				1.925.000
17.1		Cambio de disco de freno	Unidad	1	EVENTO	161.700
17.2		Cambio de pastilla de freno	Unidad	1	EVENTO	169.400
17.3		Reparación de mordaza	Unidad	1	EVENTO	96.250
17.4		Cambio de cubeta de freno	Unidad	1	EVENTO	53.900

17.5		Cambio de cilindro de freno	Unidad	1	EVENTO	146.300
17.6		Cambio de fibra de zapata	Unidad	1	EVENTO	96.250
17.7		Cambio de reparo de freno	Unidad	1	EVENTO	84.700
17.8		Cambio de tambor de freno	Unidad	1	EVENTO	484.000
17.9		Cambio reparo bomba central	Unidad	1	EVENTO	165.000
17.10		Cambio de bomba central de freno	Unidad	1	EVENTO	440.000
17.11		Cambio de fluido de freno	Unidad	1	EVENTO	27.500
18	78180101-005	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE				1.841.400
18.1		Frenteado corona	Unidad	1	EVENTO	123.200
18.2		Cambio rulemán piloto	Unidad	1	EVENTO	61.600
18.3		Cambio de horquilla	Unidad	1	EVENTO	150.150
18.4		Cambio de bomba central	Unidad	1	EVENTO	343.750
18.5		Cambio reparo bomba central	Unidad	1	EVENTO	123.200
18.6		Cambio reparo bomba auxiliar	Unidad	1	EVENTO	77.000
18.7		Cambio de cañito flexible	Unidad	1	EVENTO	61.600
18.8		Cambio de plato de embrague	Unidad	1	EVENTO	396.550
18.9		Cambio de collineta	Unidad	1	EVENTO	215.600
18.10		Cambio de disco de embrague	Unidad	1	EVENTO	288.750
19	78180101-002	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA				3.999.050
19.1		Cambio de anillo sincronizador de 1° a 5°	Unidad	1	EVENTO	346.500
19.2		Cambio de ruleman eje de mando	Unidad	1	EVENTO	108.900
19.3		Cambio de engranaje caja	Unidad	1	EVENTO	115.500
19.4		Cambio de eje cuadruple	Unidad	1	EVENTO	215.600
19.5		Cambio eje de mando	Unidad	1	EVENTO	539.000
19.6		Cambio de reten	Unidad	1	EVENTO	184.800
19.7		Reparación de tapa de caja	Unidad	1	EVENTO	247.500
19.8		Reparación de caja reductora	Unidad	1	EVENTO	1.540.000
19.9		Cambio de soporte de caja	Unidad	1	EVENTO	231.000
19.10		Cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	1	EVENTO	96.250
19.11		Reparación de odómetro	Unidad	1	EVENTO	374.000
20	78180101-003	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN				1.378.575
20.1		Reparación de cremallera o sinfín de dirección	Unidad	1	EVENTO	288.750
20.2		Cambio de cremallera o sinfín de dirección	Unidad	1	EVENTO	519.750
20.3		Reparación de bomba hidráulica	Unidad	1	EVENTO	281.875
20.4		Cambio de mangueras	Unidad	1	EVENTO	61.600
20.5		Cambio de retán	Unidad	1	EVENTO	69.300
20.6		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	157.300
21	78180101-002	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION				5.419.700
21.1		Cambio de paller	Unidad	1	EVENTO	377.300
21.2		Cambio de corona piñón	Unidad	1	EVENTO	2.070.750

NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

21.3		Cambio de satelital	Unidad	1	EVENTO	500.500
21.4		Cambio de planetarios	Unidad	1	EVENTO	539.000
21.5		Cambio de brida	Unidad	1	EVENTO	377.300
21.6		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	171.600
21.7		Cambio de centralizador	Unidad	1	EVENTO	304.150
21.8		Balanceo Cardán	Unidad	1	EVENTO	55.000
21.9		Cambio brida cardan	Unidad	1	EVENTO	377.300
21.10		Cambiar macho y hembra de cardan	Unidad	1	EVENTO	846.800
22	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR				933.350
22.1		Cambio de soporte motor	Unidad	1	EVENTO	204.050
22.2		Correas accesorios	Unidad	1	EVENTO	444.125
22.3		Cemento gris	Unidad	1	EVENTO	30.800
22.4		Cambio de filtro de aire	Unidad	1	EVENTO	100.375
22.5		Cambio de filtro de combustible	Unidad	1	EVENTO	60.500
22.6		Cambio de filtro de aceite	Unidad	1	EVENTO	93.500
23	78180101-009	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO				1.410.750
23.1		Reparación del alternador	Unidad	1	EVENTO	288.750
23.2		Reparación de motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	365.750
23.3		Cambio de relay	Unidad	1	EVENTO	53.900
23.4		Cambio de vulvos	Unidad	1	EVENTO	65.450
23.5		Cambio regulador de voltaje	Unidad	1	EVENTO	223.300
23.6		Reparación de luces	Unidad	1	EVENTO	61.600
23.7		Cambio de bujía	Unidad	1	EVENTO	82.500
23.8		Cambio de bateria	Unidad	1	EVENTO	269.500
24	78180101-019	CAMBIO DE CORREA				609.950
24.1		Cambio de correa de alternador	Unidad	1	EVENTO	53.900
24.2		Cambio de correa de aire	Unidad	1	EVENTO	52.250
24.3		Cambio de correa dentada	Unidad	1	EVENTO	219.450
24.4		Cambio de rulemán tensor de correa	Unidad	1	EVENTO	161.150
24.5		Cambio de poleas	Unidad	1	EVENTO	123.200
25	78180101-015	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				345.400
25.1		Limpieza de radiador	Unidad	1	EVENTO	82.500
25.2		Reparación de radiador	Unidad	1	EVENTO	154.000
25.3		Cambio liquido refrigerante	Unidad	1	EVENTO	39.600
25.4		Cambio de manguera	Unidad	1	EVENTO	69.300
26	78180101-013	SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR				651.750
26.1		Reparación de bomba	Unidad	1	EVENTO	327.250
26.2		Calibración de picos	Unidad	1	EVENTO	77.000
26.3		Cambio de picos	Unidad	1	EVENTO	247.500
27	78180101-027	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA				192.500

27.1		Chaperia y pintura por pieza	Unidad	1	EVENTO	192.500
		MITSUBISHI - CHAPA Nº EAD 090. Tipo: Camioneta. Modelo: L200. Color: Azul. Año: 1998.				
28	78180101-011	**SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO**				2.549.800
28.1		Cambio de rulemán masa delantera	Unidad	1	EVENTO	181.500
28.2		Cambio de retén masa delantera	Unidad	1	EVENTO	61.600
28.3		Cambio de rotula superior	Unidad	1	EVENTO	146.300
28.4		Cambio de juego de muñequines	Unidad	1	EVENTO	300.300
28.5		Cambio de bujes parillas	Unidad	1	EVENTO	123.200
28.6		Cambio de buje estabilizador	Unidad	1	EVENTO	107.800
28.7		Cambio de amortiguador delantero	Unidad	1	EVENTO	173.250
28.8		Cambio rotula inferior	Unidad	1	EVENTO	165.550
28.9		Cambio de prisionero con tuerca	Unidad	1	EVENTO	22.000
28.10		Cambio de barra estabilizador	Unidad	1	EVENTO	264.000
28.11		Cambio de juego buje tensor	Unidad	1	EVENTO	159.500
28.12		Mantenimiento de masa	Unidad	1	EVENTO	137.500
28.13		Cambio de brazo zeta	Unidad	1	EVENTO	302.500
28.14		Cambio de brazo pigman	Unidad	1	EVENTO	253.000
28.15		Cambio de precat	Unidad	1	EVENTO	82.500
28.16		Cambio de bieleta estabilizadora	Unidad	1	EVENTO	69.300
29	78180101-012	**SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO**				791.450
29.1		Cambio de rulemán masa trasera	Unidad	1	EVENTO	284.900
29.2		Cambio de retén masa trasera	Unidad	1	EVENTO	66.000
29.3		Cambio de elástico	Unidad	1	EVENTO	250.250
29.5		Cambio de buje trasero	Unidad	1	EVENTO	146.300
29.6		Cambio de buje elástico	Unidad	1	EVENTO	44.000
30	78180101-006	**SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO**				2.081.750
30.1		Cambio de disco de freno	Unidad	1	EVENTO	261.800
30.2		Cambio de pastilla de freno	Unidad	1	EVENTO	184.800
30.3		Reparación de mordeza	Unidad	1	EVENTO	150.150
30.4		Cambio de cubeta de freno	Unidad	1	EVENTO	53.900
30.5		Cambio de cilindro de freno	Unidad	1	EVENTO	146.300
30.6		Cambio de fibra de zapata	Unidad	1	EVENTO	184.800
30.7		Cambio de reparo de freno	Unidad	1	EVENTO	110.000
30.8		Cambio de tambor de freno	Unidad	1	EVENTO	385.000
30.9		Cambio reparo bomba central	Unidad	1	EVENTO	192.500
30.10		Cambio de bomba central de freno	Unidad	1	EVENTO	385.000
30.11		Cambio de fluido de freno	Unidad	1	EVENTO	27.500
31	78180101-005	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE**				2.167.275
31.1		Frenteado corona	Unidad	1	EVENTO	82.500

Jacarandá y Yeruti Fernando de la Mora - Paraguay
Servicio Integral del Automotor de Gladys I. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 527 928 / 0981 544 254

Servicio Integral del Automotor de Gladys I. Moreno Caballero

Mgtr. César Martínez Fariña
Ministro Secretario Ejecutivo
SENADIS

31.2		Cambio rulemán piloto	Unidad	1	EVENTO	61.600
31.3		Cambio de horquilla	Unidad	1	EVENTO	223.300
31.4		Cambio de bomba central	Unidad	1	EVENTO	330.000
31.5		Cambio de reparo bomba central	Unidad	1	EVENTO	202.125
31.6		Cambio reparo bomba auxiliar	Unidad	1	EVENTO	115.500
31.7		Cambio de cañito flexible	Unidad	1	EVENTO	88.550
31.8		Cambio de plato de embrague	Unidad	1	EVENTO	377.300
31.9		Cambio de cojinete	Unidad	1	EVENTO	221.650
31.10		Cambio de disco de embrague	Unidad	1	EVENTO	288.750
31.11		Cambio de bomba auxiliar	Unidad	1	EVENTO	176.000
32	78180101-002	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA**				812.350
32.1		Cambio de anillo sincronizador de 1º a 5º	Unidad	1	EVENTO	423.500
32.2		Cambio de eje de mando	Unidad	1	EVENTO	165.550
32.3		Cambio de engranaje caja	Unidad	1	EVENTO	223.300
33	78180101-003	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN**				1.647.800
33.1		Reparación de sinfín de dirección	Unidad	1	EVENTO	365.750
33.2		Cambio de sinfín de dirección	Unidad	1	EVENTO	693.000
33.3		Reparación de bomba hidráulica	Unidad	1	EVENTO	338.250
33.4		Cambio de mangueras	Unidad	1	EVENTO	66.000
33.6		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	184.800
34	78180101-002	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION**				481.250
34.1		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	184.800
34.2		Cambio de centralizador	Unidad	1	EVENTO	196.350
34.3		Balanceo cardán	Unidad	1	EVENTO	100.100
35	78180101-014	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR**				673.750
35.1		Cambio de Filtros (Aire, Combustible, Aceite)	Unidad	1	EVENTO	134.750
35.2		Cambio de aceite de motor	Unidad	1	EVENTO	181.500
35.3		Cambio de bomba de agua	Unidad	1	EVENTO	357.500
36	78180101-009	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO**				1.426.150
36.1		Reparación del alternador	Unidad	1	EVENTO	308.000
36.2		Reparación de motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	365.750
36.3		Cambio de realy	Unidad	1	EVENTO	53.900
36.4		Cambio de fusibles	Unidad	1	EVENTO	46.200
36.5		Cambio regulador de voltaje	Unidad	1	EVENTO	223.300
36.6		Reparación de luces	Unidad	1	EVENTO	61.600
36.7		Cambio de bujía	Unidad	1	EVENTO	117.150
36.8		Cambio de batería	Unidad	1	EVENTO	250.250
37	78180101-019	**CAMBIO DE CORREA**				639.100
37.1		Cambio de correa de alternador	Unidad	1	EVENTO	53.900
37.2		Cambio de correa de aire	Unidad	1	EVENTO	57.750

Jacarandá y Yeruti Fernando de la Mora - Paraguay
Servicio Integral del Automotor de Gladys I. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 527 928 / 0981 544 254

Servicio Integral del Automotor de Gladys I. Moreno Caballero

Mgtr. César Martínez Fariña
Ministro Secretario Ejecutivo
SENADIS

37.3		Cambio de correa dentada	Unidad	1	EVENTO	219.450
37.4		Cambio de rulemán tensor de correa	Unidad	1	EVENTO	184.800
37.5		Cambio de polea	Unidad	1	EVENTO	123.200
38	78180101-015	SERV. DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR				389.950
38.1		Limpieza de radiador	Unidad	1	EVENTO	96.250
38.2		Reparación de radiador	Unidad	1	EVENTO	184.800
38.3		Cambio de líquido refrigerante	Unidad	1	EVENTO	39.600
38.4		Cambio de manguera	Unidad	1	EVENTO	69.300
39	78180101-013	SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR				558.250
39.1		Reparación de bomba	Unidad	1	EVENTO	481.250
39.2		Calibración de picos	Unidad	1	EVENTO	77.000
		MERCEDES BENZ - CHAPA Nº OAZ 032. Tipo: Mini Bus. Modelo SPR 413. Color: Blanco. Año: 2010.				
40	78180101-011	MANTENIMIENTO Y REPARACION TREN DELANTERO				3.763.650
40.1		Cambio de rulemán masa delantera	Unidad	1	EVENTO	223.300
40.2		Cambio de retén masa delantera	Unidad	1	EVENTO	61.600
40.3		Cambio de rotula superior	Unidad	1	EVENTO	123.200
40.4		Cambio de rotula inferior	Unidad	1	EVENTO	184.800
40.5		Cambio de juego de muñequines	Unidad	1	EVENTO	180.950
40.6		Cambio de bujes parrillas	Unidad	1	EVENTO	184.800
40.7		Cambio de buje estabilizador	Unidad	1	EVENTO	65.450
40.8		Cambio de amortiguador delantero	Unidad	1	EVENTO	261.800
40.9		Cambio de prisionero con tuerca	Unidad	1	EVENTO	24.750
40.10		Cambio de barra estabilizador	Unidad	1	EVENTO	357.500
40.11		Cambio de juego buje tensor	Unidad	1	EVENTO	302.500
40.12		Mantenimiento de masa	Unidad	1	EVENTO	165.000
40.13		Cambio de brazo zeta	Unidad	11	EVENTO	220.000
40.14		Cambio de brazo pigman	Unidad	1	EVENTO	302.500
40.15		Cambio de precat	Unidad	1	EVENTO	209.000
40.16		Cambio de bieleta estabilizadora	Unidad	1	EVENTO	192.500
40.17		Cambio de elastico	Unidad	1	EVENTO	440.000
40.18		Cambio de amortiguador dirección	Unidad	1	EVENTO	264.000
41	78180101-012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TREN TRASERO				585.200
41.1		Cambio de rulemán masa trasera	Unidad	1	EVENTO	238.700
41.2		Cambio de retén masa trasera.	Unidad	1	EVENTO	77.000
41.3		Cambio de buje trasero	Unidad	1	EVENTO	161.700
41.4		Cambio de buje elástico	Unidad	1	EVENTO	107.800
42	78180101-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO				2.958.450
42.1		Cambio de disco de freno	Unidad	1	EVENTO	338.800
42.2		Cambio de pastilla de freno	Unidad	1	EVENTO	192.500

42.3		Reparación de mordaza	Unidad	1	EVENTO	110.000
42.4		Cambio de zapata de freno	Unidad	1	EVENTO	137.500
42.5		Cambio de cubeta de freno	Unidad	1	EVENTO	33.000
42.6		Cambio de cañito flexible	Unidad	1	EVENTO	103.950
42.7		Cambio de cilindro de freno	Unidad	1	EVENTO	161.700
42.8		Cambio de reparo de freno	Unidad	1	EVENTO	88.000
42.9		Cambio de tambor de freno	Unidad	1	EVENTO	825.000
42.10		Cambio de bomba central de freno	Unidad	1	EVENTO	935.000
42.11		Cambio de fluido de freno	Unidad	1	EVENTO	33.000
43	78180101-005	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE				2.113.650
43.1		Frenteado corona	Unidad	1	EVENTO	107.800
43.2		Cambio rulemán piloto	Unidad	1	EVENTO	44.000
43.3		Cambio de horquilla	Unidad	1	EVENTO	99.000
43.4		Cambio de bomba central	Unidad	1	EVENTO	207.900
43.5		Cambio reparo bomba central	Unidad	1	EVENTO	223.300
43.6		Cambio reparo bomba auxiliar	Unidad	1	EVENTO	121.550
43.7		Cambio de plato de embrague	Unidad	1	EVENTO	377.300
43.8		Cambio de cojinete	Unidad	1	EVENTO	358.050
43.9		Cambio disco de embrague	Unidad	1	EVENTO	288.750
43.10		Cambio de bomba auxiliar	Unidad	1	EVENTO	286.000
44	78180101-002	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA				3.975.400
44.1		Cambio de anillo sincronizador de 1º a 5º	Unidad	1	EVENTO	392.700
44.2		Cambio de eje de mando	Unidad	1	EVENTO	215.600
44.3		Cambio de engranaje caja	Unidad	1	EVENTO	254.100
44.4		Cambio de rulemán eje de mando	Unidad	1	EVENTO	192.500
44.5		Cambio de eje cuadrupla	Unidad	1	EVENTO	1.622.500
44.6		Cambio de retén cola de caja	Unidad	1	EVENTO	165.000
44.7		Cambio de retén eje de mando	Unidad	1	EVENTO	137.500
44.8		Reparación de tapa de caja	Unidad	1	EVENTO	302.500
44.9		Realización de encastres	Unidad	1	EVENTO	209.000
44.10		Cambio soporte de caja	Unidad	1	EVENTO	253.000
44.11		Cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	1	EVENTO	231.000
45	78180101-003	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN				2.166.450
45.1		Reparación de sinfín de dirección o cremallera	Unidad	1	EVENTO	666.875
45.2		Cambio de sinfín de dirección o cremallera	Unidad	1	EVENTO	673.750
45.3		Reparación de bomba hidráulica	Unidad	1	EVENTO	394.625
45.4		Cambio de mangueras	Unidad	1	EVENTO	123.200
45.5		Cambio de retén	Unidad	1	EVENTO	77.000
45.6		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	148.300
45.7		Cambio de correa de dirección hidráulica	Unidad	1	EVENTO	84.700

46	78180101-002	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA TRANSMISION				709.500
46.1		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	242.550
46.2		Cambio de centralizador	Unidad	1	EVENTO	319.000
46.3		Balanceo cardán	Unidad	1	EVENTO	82.500
46.4		Relleno Ojal de cruceta	Unidad	1	EVENTO	65.450
47	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR				2.476.375
47.1		Cambio de Filtros (Aire, Combustible, Aceite)	Unidad	1	EVENTO	165.550
47.2		Cambio de bomba de agua	Unidad	1	EVENTO	256.025
47.3		Cambio de aceite de motor	Unidad	1	EVENTO	74.800
47.4		Reparación de turbo	Unidad	1	EVENTO	1.980.000
48	78180101-009	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO				1.432.475
48.1		Reparación del alternador	Unidad	1	EVENTO	308.000
48.2		Reparación de motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	288.750
48.3		Cambio de relay	Unidad	1	EVENTO	127.050
48.4		Cambio regulador de voltaje	Unidad	1	EVENTO	188.650
48.5		Cambio de fusibles	Unidad	1	EVENTO	15.400
48.6		Cambio de bujía	Unidad	1	EVENTO	254.375
		Cambio de batería	Unidad	1	EVENTO	250.250
49	78180101-019	CAMBIO DE CORREA				912.725
49.1		Cambio de correa larga polivel	Unidad	1	EVENTO	177.100
49.2		Cambio de tensor automático	Unidad	1	EVENTO	300.300
49.3		Cambio de rulemán tensor de correa	Unidad	1	EVENTO	246.675
49.4		Cambio de poleas	Unidad	1	EVENTO	188.650
50	78180101-015	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				554.400
50.1		Limpieza de radiador	Unidad	1	EVENTO	123.200
50.2		Reparación de radiador	Unidad	1	EVENTO	238.700
50.3		Cambio de liquido refrigerante	Unidad	1	EVENTO	46.200
50.4		Cambio de manguera	Unidad	1	EVENTO	146.300
51	78180101-013	SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR				1.267.200
51.1		Reparación de bomba	Unidad	1	EVENTO	508.200
51.2		Reparación de sistema Common Rail	Unidad	1	EVENTO	528.000
51.3		Calibración de picos	Unidad	1	EVENTO	231.000
		MERCEDES BENZ - CHAPA Nº EAA 916. Tipo: Mini Bus. Modelo: Sprinter. Color: Blanco. Año: 1998.				
52	78180101-011	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO				3.726.800
52.1		Cambio de rulemán masa delantera	Unidad	1	EVENTO	238.700
52.2		Cambio de retén masa delantera	Unidad	1	EVENTO	77.000
52.3		Cambio de rotula superior	Unidad	1	EVENTO	184.800
52.4		Cambio de juego de muñequines	Unidad	1	EVENTO	300.300
52.5		Cambio de bujes palillas	Unidad	1	EVENTO	211.750

52.6		Cambio de buje estabilizador	Unidad	1	EVENTO	173.250
52.7		Cambio de barra estabilizador	Unidad	1	EVENTO	357.500
52.8		Cambio de rotula inferior	Unidad	1	EVENTO	269.500
52.9		Cambio de juego buje tensor	Unidad	1	EVENTO	302.500
52.10		Mantenimiento de masa	Unidad	1	EVENTO	165.000
52.11		Cambio de brazo zeta	Unidad	1	EVENTO	302.500
52.12		Cambio de brazo pigman	Unidad	1	EVENTO	302.500
52.13		Cambio de precat	Unidad	1	EVENTO	209.000
52.14		Cambio de bieleta estabilizadora	Unidad	1	EVENTO	192.500
52.15		Cambio de elastico	Unidad	1	EVENTO	440.000
53	78180101-012	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO				954.800
53.1		Cambio de rulemán masa trasera	Unidad	1	EVENTO	223.300
53.2		Cambio de retén masa trasera	Unidad	1	EVENTO	61.600
53.3		Cambio de barra estabilizador	Unidad	1	EVENTO	242.550
53.4		Cambio de amortiguador trasero	Unidad	1	EVENTO	157.850
53.5		Cambio de buje trasero	Unidad	1	EVENTO	161.700
53.6		Cambio de buje elástico	Unidad	1	EVENTO	107.800
54	78180101-006	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO				2.969.560
54.1		Cambio de disco de freno	Unidad	1	EVENTO	379.610
54.2		Cambio de pastilla de freno	Unidad	1	EVENTO	238.700
54.3		Cambio de anillo de mordaza	Unidad	1	EVENTO	57.750
54.4		Cambio de cubeta de freno	Unidad	1	EVENTO	105.600
54.5		Cambio de cilindro de freno	Unidad	1	EVENTO	161.700
54.6		Cambio de fibra de zapata	Unidad	1	EVENTO	181.500
54.7		Cambio de reparo de freno	Unidad	1	EVENTO	161.700
54.8		Cambio de tambor de freno	Unidad	1	EVENTO	825.000
54.9		Cambio de fluido de freno	Unidad	1	EVENTO	33.000
54.10		Cambio de bomba central	Unidad	1		825.000
55	78180101-005	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE				2.544.300
55.1		Frenteado corona	Unidad	1	EVENTO	107.800
55.2		Cambio rulemán piloto	Unidad	1	EVENTO	88.550
55.3		Cambio de horquilla	Unidad	1	EVENTO	242.550
55.4		Cambio de bomba central	Unidad	1	EVENTO	446.600
55.5		Cambio reparo bomba central	Unidad	1	EVENTO	223.300
55.6		Cambio reparo bomba auxiliar	Unidad	1	EVENTO	53.900
55.7		Cambio de plato de embrague	Unidad	1	EVENTO	404.250
55.8		Cambio de cojinete	Unidad	1	EVENTO	358.050
55.9		Cambio disco de embague	Unidad	1	EVENTO	325.050
55.10		Cambio de bomba auxiliar	Unidad	1	EVENTO	294.250
56	78180101-002	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA				3.807.650

56.1		Cambio de anillo sincronizador de 1° a 5°	Unidad	1	EVENTO	377.300
56.2		Cambio de rulemán eje de mando	Unidad	1	EVENTO	264.000
56.3		Cambio de engranaje caja	Unidad	1	EVENTO	350.350
56.4		Cambio de eje cuadruple	Unidad	1	EVENTO	1.595.000
56.5		Cambio de reten cola de caja	Unidad	1	EVENTO	176.000
56.6		Cambio de reten eje de mando	Unidad	1	EVENTO	154.000
56.7		Reparación de tapa de caja	Unidad	1	EVENTO	302.500
56.8		Realización de encastres	Unidad	1	EVENTO	209.000
56.9		Cambio soporte de caja	Unidad	1	EVENTO	264.000
56.10		Cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	1	EVENTO	115.500
57	78180101-003	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN				2.123.275
57.1		Reparación de sinfín de dirección o cremallera	Unidad	1	EVENTO	481.250
57.2		Cambio de sinfín de dirección o cremallera	Unidad	1	EVENTO	847.000
57.3		Reparación de bomba hidráulica	Unidad	1	EVENTO	363.825
57.4		Cambio de mangueras	Unidad	1	EVENTO	123.200
57.5		Cambio de retén	Unidad	1	EVENTO	77.000
57.6		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	146.300
57.7		Cambio de correa de dirección hidráulica	Unidad	1	EVENTO	84.700
58	78180101-002	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION				586.300
58.1		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	227.150
58.2		Cambio de centrafizador	Unidad	1	EVENTO	261.800
58.3		Balanceo cardán	Unidad	1	EVENTO	55.000
58.4		Relleno ojal cruceta	Unidad	1	EVENTO	42.350
59	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR				1.052.700
59.1		Cambio de filtro de aire	Unidad	1	EVENTO	69.300
59.2		Cambio de filtro de combustible	Unidad	1	EVENTO	107.800
59.3		Cambio de filtro aceite	Unidad	1	EVENTO	23.100
59.4		Cambio de aceite de motor	Unidad	1	EVENTO	247.500
59.5		Cambio de bomba de agua	Unidad	1	EVENTO	605.000
60	78180101-009	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO				2.237.180
60.1		Reparación del alternador	Unidad	1	EVENTO	308.000
60.2		Cambio llave contacto	Unidad	1	EVENTO	33.880
60.3		Cambio llave luz señalero	Unidad	1	EVENTO	281.050
60.4		Reparación de motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	288.750
60.5		Cambio de relay	Unidad	1	EVENTO	127.050
60.6		Cambio regulador de voltaje	Unidad	1	EVENTO	261.800
60.7		Reparación de luces	Unidad	1	EVENTO	57.750
60.8		Cambio de fusibles	Unidad	1	EVENTO	15.400
60.9		Cambio de bujía	Unidad	1	EVENTO	363.000
60.10		Reparación de motor de limpia parabrisas	Unidad	1	EVENTO	231.000

60.11		Cambio de batería	Unidad	1	EVENTO	269.500
61	78180101-019	CAMBIO DE CORREA				885.500
61.1		Cambio de correa de alternador	Unidad	1	EVENTO	61.600
61.2		Cambio de correa de aire	Unidad	1	EVENTO	84.700
61.3		Cambio tensor automático	Unidad	1	EVENTO	377.300
61.4		Cambio de rulemán tensor de correa	Unidad	1	EVENTO	173.250
61.5		Cambio de poleas	Unidad	1	EVENTO	188.650
62	78180101-015	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				508.200
62.1		Limpieza de radiador	Unidad	1	EVENTO	123.200
62.2		Reparación de radiador	Unidad	1	EVENTO	238.700
62.4		Cambio de manguera	Unidad	1	EVENTO	146.300
63	78180101-013	SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR				773.850
63.1		Reparación de bomba	Unidad	1	EVENTO	619.850
63.2		Calibración de picos	Unidad	1	EVENTO	154.000
		MERCEDES BENZ - CHAPA N° EAA 952. Tipo: Bus. Modelo: Marco Polo. Color: Blanco. Año: 1999.				
64	78180101-011	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO				3.766.400
64.1		Cambio de rulemán masa delantera	Unidad	1	EVENTO	346.500
64.2		Cambio de retén masa delantera	Unidad	1	EVENTO	107.800
64.3		Cambio de juego de muñequines	Unidad	1	EVENTO	377.300
64.4		Reparación de perno punta eje	Unidad	1	EVENTO	392.700
64.5		Cambio de buje estabilizador	Unidad	1	EVENTO	136.400
64.6		Cambio de amortiguador delantero	Unidad	1	EVENTO	184.800
64.7		Cambio de juego buje tensor	Unidad	1	EVENTO	200.200
64.8		Cambio de barra estabilizadora	Unidad	1	EVENTO	192.500
64.9		Cambio de bujes parrillas	Unidad	1	EVENTO	137.500
64.10		Cambio brazo zeta	Unidad	1	EVENTO	134.750
64.11		Cambio de brazo pigman	Unidad	1	EVENTO	142.450
64.12		Mantenimiento de masa	Unidad	1	EVENTO	96.250
64.13		Cambio de bieleta estabilizadora	Unidad	1	EVENTO	173.250
64.14		Cambio de elástico	Unidad	1	EVENTO	250.250
64.15		Cambio de prisionero con tuerca	Unidad	1	EVENTO	24.750
64.16		Cambio de barra estabilizador	Unidad	1	EVENTO	814.000
64.17		Cambio de precat	Unidad	1	EVENTO	55.000
65	78180101-012	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO				1.674.750
65.1		Cambio de rulemán masa trasera	Unidad	1	EVENTO	342.650
65.2		Cambio de retén masa trasera	Unidad	1	EVENTO	107.800
65.3		Cambio de barra estabilizador	Unidad	1	EVENTO	288.750
65.4		Cambio de elástico	Unidad	1	EVENTO	327.250
65.5		Cambio de buje elástico	Unidad	1	EVENTO	184.800