ANEXO 1

Ítems del llamado Servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado. con ID: 390520

Servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado., Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.000.000 Máximo: 20.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Medio Referencial	REFRIGERACIÓN RC DE WILIAN RAUL CABALLERO	VARIACIÓN DE PRECIOS	COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ	VARIACIÓN DE PRECIOS	RV SERVICE DE RODOLFO VILLALBA	VARIACIÓN DE PRECIOS	TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES	VARIACIÓN DE PRECIOS
1	72101511-001	Mantenimiento y Reparación de aire acondicionado 12000BTU	Unidad	EVENTO	TOTALES	80.467.559	29.909.000	-63	46.387.000	-42	52.939.000	-34	60.133.000	-25
1.1		Limpieza interna y externa de condensador	Unidad	EVENTO	1	4.278.100	1.900.000	-56	2.180.000	-49	2.820.000	-34	3.201.000	-25
1.2		Limpieza interna y externa de evaporador (filtro, careta, entre otras partes del mismo)	Unidad	EVENTO	1	155.000	180.000	16	85.000	-45	150.000	-3	116.000	-25
1.3		Limpieza de drenaje	Unidad	EVENTO	1	83.333	140.000	68	10.000	-88	60.000	-28	62.000	-26
1.4		Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	188.333	10.000	-95	65.000	-65	120.000	-36	141.000	-25
1.5		Servicio de rebobinado de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	226.667	80.000	-65	200.000	-12	150.000	-34	170.000	-25
1.6		Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	145.000	20.000	-86	45.000	-69	100.000	-31	108.000	-26
1.7		Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	145.000	15.000	-90	45.000	-69	100.000	-31	108.000	-26
1.8		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	EVENTO	1	141.000	50.000	-65	15.000	-89	100.000	-29	105.000	-26
1.9		Adaptación y montaje de masa para eje de turbina	Unidad	EVENTO	1	209.833	10.000	-95	10.000	-95	120.000	-43	157.000	-25
1.10		Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	EVENTO	1	240.000	100.000	-58	120.000	-50	180.000	-25	180.000	-25
1.11		Provisión de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	835.000	550.000	-34	650.000	-22	500.000	-40	626.000	-25
1.12		Instalación de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	188.333	80.000	-58	110.000	-42	120.000	-36	141.000	-25
1.13		Provisión de capacitor de marcha de compresor	Unidad	EVENTO	1	100.000	180.000	80	100.000	0	50.000	-50	75.000	-25
1.14		Instalación de capacitor de marcha de compresor	Unidad	EVENTO	1	61.667	20.000	-68	50.000	-19	25.000	-59	46.000	-25
1.15		Provisión de ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	322.667	50.000	-85	180.000	-44	200.000	-38	242.000	-25
1.16		Instalacion de ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	182.667	20.000	-89	85.000	-53	120.000	-34	137.000	-25
1.17		Provisión de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	76.000	50.000	-34	50.000	-34	50.000	-34	57.000	-25
1.18		Instalación de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	48.333	20.000	-59	50.000	3	30.000	-38	36.000	-26
1.19		Provisión de filtro de aire UE	Unidad	EVENTO	1	76.000	15.000	-80	10.000	-87	50.000	-34	57.000	-25
1.20		Instalacion de filtro de aire UE	Unidad	EVENTO	1	51.667	15.000	-71	25.000	-52	35.000	-32	38.000	-26
1.21		Provisión de llave TM	Unidad	EVENTO	1	100.667	10.000	-90	25.000	-75	70.000	-30	75.000	-25
1.22		Instalación de llave TM	Unidad	EVENTO	1	48.333	20.000	-59	10.000	-79	30.000	-38	36.000	-26
1.23		Provisión de sensor de congelamiento	Unidad	EVENTO	1	72.667	15.000	-79	25.000	-66	50.000	-31	54.000	-26
1.24		Instalación de sensor de congelamiento	Unidad	EVENTO	1	46.667	20.000	-57	15.000	-68	30.000	-36	35.000	-25
1.25		Provisión de aceite anticongelante	Unidad	EVENTO	1	81.600	10.000	-88	10.000	-88	50.000	-39	61.000	-25
1.26		Instalación de aceite anticongelante	Unidad	EVENTO	1	48.333	20.000	-59	5.000	-90	30.000	-38	36.000	-26
1.27		Reparación de chapería en general (estructura del condensador y	Unidad	EVENTO	1	248.333	20.000	-92	100.000	-60	150.000	-40	186.000	-25
2	72101511-001	Mantenimiento y Reparación de aire acondicionado 18000BTU	Unidad	EVENTO	1	4.471.433	1.900.000	-58	3.080.000	-31	3.630.000	-19	3.343.000	-25
2.1		Limpieza interna y externa de condensador	Unidad	EVENTO	1	165.000	180.000	9	150.000	-9	165.000	0	123.000	-25
2.2		Limpieza interna y externa de evaporador (filtro, careta, entre otras partes del mismo)	Unidad	EVENTO	1	165.000	180.000	9	150.000	-9	165.000	0	123.000	-25
2.3		Limpieza de drenaje	Unidad	EVENTO	1	90.000	140.000	56	50.000	-44	60.000	-33	67.000	-26
2.4		Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	10.000	-95	35.000	-83	180.000	-12	153.000	-25
2.5		Servicio de rebobinado de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	233.333	80.000	-66	250.000	7	200.000	-14	174.000	-25
2.6		Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	155.000	20.000	-87	75.000	-52	155.000	0	116.000	-25
2.7		Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	145.000	15.000	-90	75.000	-48	120.000	-17	108.000	-26
2.8		Soldadura de cierre hermeticidad con nitrógeno.	Unidad Medic	EVENTO	1	141.000	50.000	-65	80.000	-43	100.000	-29	105.000	-26
2.9		Montaje de masa para eje de turbina	Unidad	EVENTO	1	209.833	10.000	-95	100.000	-52	180.000	-14	157.000	-25
2.10		Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	EVENTO	1	240.000	100.000	-58	180.000	-25	200.000	-17	180.000	-25
2.11		Provisión de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	948.333	550.000	-42	950.000	0	650.000	-31	711.000	-25
2.12		Instalación de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	198.333	80.000	-60	110.000	-45	150.000	-24	148.000	-25
2.13		Provisión de capacitor de marcha de compresor	Unidad	EVENTO	1	110.000	180.000	64	125.000	14	100.000	-9	82.000	-25
2.14		Instalación de capacitor de marcha de compresor	Unidad	EVENTO	1	61.667	20.000	-68	50.000	-19	50.000	-19	46.000	-25
2.15		Provisión de ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	322.667	50.000	-85	200.000	-38	300.000	-7	242.000	-25
2.16		Instalación de ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	182.667	20.000	-89	130.000	-29	150.000	-18	137.000	-25
2.17		Provisión de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	76.000	50.000	-34	70.000	-8	65.000	-14	57.000	-25
2.18		Instalación de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	48.333	20.000	-59	50.000	3	40.000	-17	36.000	-26
2.19		Provisión de filtro de aire UE	Unidad	EVENTO	1	76.000	15.000	-80	10.000	-87	60.000	-21	57.000	-25
2.20		Instalación de filtro de aire UE	Unidad	EVENTO	1	51.667	15.000	-71	20.000	-61	40.000	-23	38.000	-26
2.21		Provisión de llave TM	Unidad	EVENTO	1	100.667	10.000	-90	50.000	-50	80.000	-21	75.000	-25
2.22		Instalación de llave TM	Unidad	EVENTO	1	48.333	20.000	-59	10.000	-79	40.000	-17	36.000	-26

2.23		Provisión de sensor de congelamiento	Unidad	EVENTO	1	72.667	15.000	-79	25.000	-66	60.000	-17	54.000	-26
2.24		Instalación de sensor de congelamiento	Unidad	EVENTO	1	46.667	20.000	-57	15.000	-68	35.000	-25	35.000	-25
2.25		Provisión de aceite anticongelante	Unidad	EVENTO	1	81.600	10.000	-88	15.000	-82	50.000	-39	61.000	-25
2.26		Cambio de aceite anticongelante	Unidad	EVENTO	1	48.333	20.000	-59	5.000	-90	35.000	-28	36.000	-26
2.27		Reparación de chapería en general (estructura del condensador y evaporador)	Unidad	EVENTO	1	248.333	20.000	-92	100.000	-60	200.000	-19	186.000	-25
3	72101511-001	Mantenimiento y Reparación de aire acondicionado 24000BTU	Unidad	EVENTO	1	24.100.199	7.596.000	-68	13.960.000	-42	15.740.000	-35	18.005.000	-25
3.1		Limpieza interna y externa de condensador	Unidad	EVENTO	1	165.000	180.000	9	160.000	-3	150.000	-9	123.000	-25
3.2		Limpieza interna y externa de evaporador (filtro, careta, entre otras partes del mismo)	Unidad	EVENTO	1	165.000	180.000	9	160.000	-3	150.000	-9	123.000	-25
3.3		Limpieza de drenaje	Unidad	EVENTO	1	83.333	140.000	68	50.000	-40	50.000	-40	62.000	-26
3.4		Montaje de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	177.333	10.000	-94	35.000	-80	120.000	-32	132.000	-26
3.5		Servicio de rebobinado de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	212.667	80.000	-62	300.000	41	140.000	-34	159.000	-25
3.6		Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	155.000	20.000	-87	50.000	-68	100.000	-35	116.000	-25
3.7		Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	155.000	15.000	-90	50.000	-68	100.000	-35	116.000	-25
3.8		Soldadura de cierre hermetica con nitrógeno	Unidad	EVENTO	1	141.000	50.000	-65	50.000	-65	100.000	-29	105.000	-26
3.9		Montaje de masa para eje de turbina	Unidad	EVENTO	1	188.333	10.000	-95	15.000	-92	120.000	-36	141.000	-25
3.10		Montaje de masa para afeta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	100.000	-51	10.000	-95	120.000	-41	153.000	-25
3.11		Reparación de motor ventilador-turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	336.000	75.000	-78	250.000	-26	230.000	-32	252.000	-25
3.12		Reparación de motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	312.667	75.000	-76	150.000	-52	220.000	-30	234.000	-25
3.13		Traslado de equipo split	Unidad	EVENTO	1	365.000	250.000	-32	350.000	-4	250.000	-32	273.000	-25
3.14		Montaje de ménsula para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	134.000	30.000	-78	85.000	-37	100.000	-25	100.000	-25
3.15		Montaje de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	167.333	30.000	-82	85.000	-49	100.000	-40	125.000	-25
3.16		Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	EVENTO	1	196.667	5.000	-97	35.000	-82	120.000	-39	147.000	-25
3.17		Servicio de Pintura anti óxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	EVENTO	1	178.333	5.000	-97	25.000	-86	120.000	-33	133.000	-25
3.18		Provisión de válvula a sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	239.333	30.000	-87	35.000	-85	150.000	-37	179.000	-25
3.19		Provisión de llave T.M.	Unidad	EVENTO	1	90.000	20.000	-78	40.000	-56	50.000	-44	67.000	-26
3.20		Fijación de cañería externa	Unidad	EVENTO	1	121.667	20.000	-84	90.000	-26	65.000	-47	91.000	-25
3.21		Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	EVENTO	1	291.667	100.000	-66	150.000	-49	200.000	-31	218.000	-25
3.22		Provisión de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	1.061.667	750.000	-29	950.000	-11	650.000	-39	796.000	-25
3.23		Instalación de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	188.333	180.000	-4	100.000	-47	120.000	-36	141.000	-25
3.24		Provisión de gas refrigerante R22 por kilo	Unidad	EVENTO	1	198.333	120.000	-39	180.000	-9	120.000	-39	148.000	-25
3.25		Carga de gas refrigerante R22 por kilo	Unidad	EVENTO	1	55.000	70.000	27	45.000	-18	35.000	-36	41.000	-25
3.26		Provisión de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	312.667	75.000	-76	200.000	-36	200.000	-36	234.000	-25
3.27		Instalación de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	106.000	20.000	-81	50.000	-53	60.000	-43	79.000	-25
3.28		Provisión de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	193.333	100.000	-48	225.000	16	120.000	-38	144.000	-26
3.29		Instalación de placa electrónica	Unidad Medic	EVENTO	1	75.000	50.000	-33	35.000	-53	50.000	-33	56.000	-25
3.30		Provisión de termostato alámbrico	Unidad	EVENTO	1	135.000	5.000	-96	35.000	-74	80.000	-41	101.000	-25
3.31		Instalación de termostato alámbrico	Unidad	EVENTO	1	51.667	5.000	-90	10.000	-81	30.000	-42	38.000	-26
3.32		Provisión de capacitor de marcha de compresor	Unidad	EVENTO	1	100.000	180.000	80	130.000	30	75.000	-25	75.000	-25
3.33		Cambio de capacitor de marcha de compresor	Unidad	EVENTO	1	48.333	20.000	-59	50.000	3	30.000	-38	36.000	-26
3.34		Provisión de ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	312.667	75.000	-76	250.000	-20	200.000	-36	234.000	-25
3.35		Instalación ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	96.000	20.000	-79	50.000	-48	60.000	-38	72.000	-25
3.36		Provisión de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	86.000	50.000	-42	75.000	-13	60.000	-30	64.000	-26
3.37		Instalación de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	51.667	20.000	-61	25.000	-52	30.000	-42	38.000	-26
3.38		Provisión de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	86.000	50.000	-42	75.000	-13	50.000	-42	64.000	-26
3.39		Instalación de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	55.000	20.000	-64	25.000	-55	35.000	-36	41.000	-25
3.40		Provisión de motor ventilador turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	312.667	75.000	-76	220.000	-30	200.000	-36	234.000	-25
3.41		Instalación de motor ventilador turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	96.000	20.000	-79	40.000	-58	60.000	-38	72.000	-25
3.42		Provisión de motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	312.667	75.000	-76	280.000	-10	210.000	-33	234.000	-25
3.43		Instalación de motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	96.000	20.000	-79	65.000	-32	50.000	-48	72.000	-25
3.44		Provisión de contactor electromagnético	Unidad	EVENTO	1	198.333	50.000	-75	150.000	-24	120.000	-39	148.000	-25
3.45		Instalación de contactor electromagnético	Unidad	EVENTO	1	61.667	20.000	-68	25.000	-59	40.000	-35	46.000	-25
3.46		Provisión de ménsula para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	167.833	30.000	-82	120.000	-29	100.000	-40	125.000	-26
3.47		Instalación de ménsula para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	85.500	20.000	-77	50.000	-42	50.000	-42	64.000	-25
3.48		Provisión de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	161.167	10.000	-94	50.000	-69	120.000	-26	120.000	-26
3.49		Instalación de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	78.833	5.000	-94	50.000	-37	50.000	-37	59.000	-25
3.50		Provisión de válvula a sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	258.333	5.000	-98	45.000	-83	160.000	-38	193.000	-25
3.51		Instalación de válvula a sistema de expansión	Unidad Medida Global	ENVASE ESTERIL	1	75.000	5.000	-93	25.000	-67	50.000	-33	56.000	-25
3.52		Provisión de control remoto universal para AA	Unidad	EVENTO	1	331.667	30.000	-77	50.000	-62	75.000	-43	98.000	-26
3.53		Provisión de válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	221.667	5.000	-98	35.000	-84	140.000	-37	166.000	-25
3.54		Instalación de válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	75.000	5.000	-93	15.000	-80	50.000	-33	56.000	-25

3.55		Provisión de válvula de solenoide	Unidad	EVENTO	1	188.333	5.000	-97	35.000	-81	130.000	-31	141.000	-25
3.56		Instalación de válvula de solenoide	Unidad	EVENTO	1	68.333	5.000	-93	15.000	-78	45.000	-34	51.000	-25
3.57		Provisión de filtro de aire UE	Unidad	EVENTO	1	90.000	10.000	-89	15.000	-83	60.000	-33	67.000	-26
3.58		Instalación de filtro de aire UE	Unidad	EVENTO	1	51.667	5.000	-90	15.000	-71	35.000	-32	38.000	-26
3.59		Provisión de robinete de servicio	Unidad	EVENTO	1	121.000	5.000	-96	25.000	-79	80.000	-34	90.000	-26
3.60		Instalación de robinete de servicio	Unidad	EVENTO	1	51.667	50.000	-3	10.000	-81	30.000	-42	38.000	-26
3.61		Provisión de tapa de robinete	Unidad	ENVASE ESTERIL	1	114.500	5.000	-96	20.000	-83	85.000	-26	85.000	-26
3.62		Instalación de tapa de robinete	Unidad	ENVASE ESTERIL	1	51.667	5.000	-90	5.000	-90	30.000	-42	38.000	-26
3.63		Provisión de filtro secador	Unidad	EVENTO	1	156.167	5.000	-97	45.000	-71	100.000	-36	117.000	-25
3.64		Instalación de filtro secador	Unidad	EVENTO	1	45.000	5.000	-89	5.000	-89	30.000	-33	33.000	-27
3.65		Provisión de llave TM	Unidad	EVENTO	1	121.667	20.000	-84	55.000	-55	85.000	-30	91.000	-25
3.66		Instalación de llave TM	Unidad	EVENTO	1	48.333	15.000	-69	15.000	-69	30.000	-38	36.000	-26
3.67		Provisión de sensor de congelamiento	Unidad	EVENTO	1	131.667	15.000	-89	35.000	-73	60.000	-54	98.000	-26
3.68		Instalación de sensor de congelamiento	Unidad	EVENTO	1	51.667	5.000	-90	15.000	-71	30.000	-42	38.000	-26
3.69		Provisión de sensor de ambiente	Unidad	EVENTO	1	125.000	15.000	-88	35.000	-72	65.000	-48	93.000	-26
3.70		Instalación de sensor de ambiente	Unidad	EVENTO	1	51.667	5.000	-90	15.000	-71	25.000	-52	38.000	-26
3.71		Provisión de aceite anticongelante	Unidad	EVENTO	1	88.267	5.000	-94	15.000	-83	60.000	-32	66.000	-25
3.72		Cambio de aceite anticongelante	Unidad	EVENTO	1	48.333	5.000	-90	5.000	-90	25.000	-48	36.000	-26
3.73		Reparación de chapería en general (estructura del condensador y evaporador)	Unidad	EVENTO	1	258.333	5.000	-98	100.000	-61	180.000	-30	193.000	-25
3.74		Cambio de aislación térmica de la cañería de cobre.	Unidad	EVENTO	1	125.833	8.000	-94	100.000	-21	60.000	-52	94.000	-25
3.75		Provisión de cañerías de cobre	Unidad	EVENTO	1	187.833	150.000	-20	185.000	-2	140.000	-25	140.000	-25
3.76		Cambio de cañerías de cobre	Unidad	EVENTO	1	64.500	50.000	-22	65.000	1	40.000	-38	48.000	-26
3.77		Limpieza interna y externa de condensador	Unidad	EVENTO	1	165.000	50.000	-70	160.000	-3	150.000	-9	123.000	-25
3.78		Limpieza interna y externa de evaporador (filtro, careta, entre otras partes del mismo)	Costo por Mil	EVENTO	1	165.000	50.000	-70	160.000	-3	150.000	-9	123.000	-25
3.79		Limpieza de drenaje	Unidad	EVENTO	1	83.333	50.000	-40	50.000	-40	50.000	-40	62.000	-26
3.80		Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	177.333	20.000	-89	35.000	-80	120.000	-32	132.000	-26
3.81		Servicio de rebobinado de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	212.667	75.000	-65	250.000	18	120.000	-44	159.000	-25
3.82		Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	155.000	40.000	-74	50.000	-68	100.000	-35	116.000	-25
3.83		Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	155.000	50.000	-68	50.000	-68	100.000	-35	116.000	-25
3.84		Soldadura de cierre hermetico con nitrógeno	Unidad	EVENTO	1	141.000	50.000	-65	50.000	-65	100.000	-29	105.000	-26
3.85		Montaje de masa para eje de turbina	Unidad	EVENTO	1	188.333	5.000	-97	15.000	-92	120.000	-36	141.000	-25
3.86		Montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	5.000	-98	15.000	-93	130.000	-37	153.000	-25
3.87		Reparación de motor ventilador-turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	336.000	75.000	-78	220.000	-35	230.000	-32	252.000	-25
3.88		Mantenimiento de motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	312.667	5.000	-98	100.000	-68	200.000	-36	234.000	-25
3.89		Reparación de motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	365.000	75.000	-79	300.000	-18	230.000	-37	273.000	-25
3.90		Traslado de equipo split	Unidad	EVENTO	1	134.000	250.000	87	350.000	161	100.000	-25	100.000	-25
3.91		Montaje de ménsula para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	167.333	30.000	-82	85.000	-49	100.000	-40	125.000	-25
3.92		Montaje de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	196.667	20.000	-90	85.000	-57	120.000	-39	147.000	-25
3.93		Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	EVENTO	1	178.333	5.000	-97	35.000	-80	120.000	-33	133.000	-25
3.94		Servicio de Pintura de bandeja de drenaje de UE	Unidad	EVENTO	1	239.333	5.000	-98	35.000	-85	150.000	-37	179.000	-25
3.95		Provisión de válvula a sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	90.000	5.000	-94	35.000	-61	50.000	-44	67.000	-26
3.96		Provisión de llave T.M.	Unidad	EVENTO	1	121.667	20.000	-84	65.000	-47	80.000	-34	91.000	-25
3.97		Instalación de llave T.M.	Unidad	EVENTO	1	291.667	20.000	-93	35.000	-88	200.000	-31	218.000	-25
3.98		Fijación de cañería externa	Unidad	EVENTO	1	1.061.667	100.000	-91	950.000	-11	450.000	-58	796.000	-25
3.99		Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	EVENTO	1	188.333	100.000	-47	100.000	-47	120.000	-36	141.000	-25
3.100		Provisión de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	198.333	750.000	278	800.000	303	450.000	127	148.000	-25
3.101		Instalación de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	55.000	150.000	173	150.000	173	40.000	-27	41.000	-25
3.102		Provisión de gas refrigerante R22 por kilo	Unidad	EVENTO	1	312.667	100.000	-68	120.000	-62	200.000	-36	234.000	-25
3.103		Carga de gas refrigerante R22 por kilo	Unidad	EVENTO	1	106.000	75.000	-29	25.000	-76	80.000	-25	79.000	-25
3.104		Provisión de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	193.333	75.000	-61	200.000	3	120.000	-38	144.000	-26
3.105		Instalación de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	75.000	20.000	-73	35.000	-53	50.000	-33	56.000	-25
3.106		Provisión de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	135.000	100.000	-26	150.000	11	100.000	-26	101.000	-25
3.107		Instalación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	51.667	75.000	45	20.000	-61	30.000	-42	38.000	-26
3.108		Provisión de termostato alámbrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	5.000	-95	45.000	-55	75.000	-25	75.000	-25
3.109		Instalación de termostato alámbrico	Unidad	EVENTO	1	48.333	5.000	-90	45.000	-7	30.000	-38	36.000	-26
3.110		Provisión de capacitor de marcha de compresor	Unidad	EVENTO	1	312.667	180.000	-42	120.000	-62	200.000	-36	234.000	-25
3.111		Cambio de capacitor de marcha de compresor	Unidad	EVENTO	1	96.000	20.000	-79	50.000	-48	70.000	-27	72.000	-25
3.112		Provisión de ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	172.667	75.000	-57	75.000	-57	120.000	-31	129.000	-25
3.113		Instalación de ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	85.000	20.000	-76	25.000	-71	50.000	-41	63.000	-26
3.114		Provisión de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	96.000	50.000	-48	75.000	-22	60.000	-38	72.000	-25
3.115		Instalación de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	55.000	20.000	-64	25.000	-55	25.000	-55	41.000	-25
3.116		Provisión de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	312.667	50.000	-84	120.000	-62	220.000	-30	234.000	-25

3.117		Instalación de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	96.000	20.000	-79	30.000	-69	65.000	-32	72.000	-25
3.118		Provisión de motor ventilador turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	312.667	75.000	-76	280.000	-10	200.000	-36	234.000	-25
3.119		Instalación de motor ventilador turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	96.000	20.000	-79	65.000	-32	50.000	-48	72.000	-25
3.120		Provisión de motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	198.333	75.000	-62	140.000	-29	120.000	-39	148.000	-25
3.121		Instalación de motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	61.667	20.000	-68	25.000	-59	30.000	-51	46.000	-25
3.122		Provisión de ménsula para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	167.833	30.000	-82	100.000	-40	100.000	-40	125.000	-26
3.123		Instalación de ménsula para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	85.500	20.000	-77	25.000	-71	50.000	-42	64.000	-25
3.124		Provisión de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	161.167	10.000	-94	65.000	-60	120.000	-26	120.000	-26
3.125		Instalación de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	78.833	5.000	-94	35.000	-56	50.000	-37	59.000	-25
3.126		Provisión de válvula a sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	258.333	5.000	-98	45.000	-83	160.000	-38	193.000	-25
3.127		Instalación de válvula a sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	75.000	5.000	-93	25.000	-67	50.000	-33	56.000	-25
3.128		Provisión de control remoto universal para AA	Unidad	EVENTO	1	131.667	30.000	-77	60.000	-54	80.000	-39	98.000	-26
3.129		Provisión de válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	221.667	5.000	-98	35.000	-84	150.000	-32	166.000	-25
3.130		Instalación de válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	75.000	5.000	-93	15.000	-80	50.000	-33	56.000	-25
3.131		Provisión de válvula de solenoide	Unidad	EVENTO	1	188.333	5.000	-97	35.000	-81	120.000	-36	141.000	-25
3.132		Instalación de válvula de solenoide	Unidad	EVENTO	1	68.333	5.000	-93	15.000	-78	35.000	-49	51.000	-25
3.133		Provisión de filtro de aire UE	Unidad	EVENTO	1	110.000	5.000	-95	15.000	-86	65.000	-41	82.000	-25
3.134		Instalación de filtro de aire UE	Unidad	EVENTO	1	68.333	5.000	-93	20.000	-71	35.000	-49	51.000	-25
3.135		Provisión de flobinete de servicio	Unidad	EVENTO	1	141.000	5.000	-96	35.000	-75	100.000	-29	105.000	-26
3.136		Instalación de flobinete de servicio	Unidad	EVENTO	1	68.333	5.000	-93	20.000	-71	45.000	-34	51.000	-25
3.137		Provisión de instalación de tapa de robinete	Unidad	EVENTO	1	144.500	5.000	-97	15.000	-90	80.000	-45	108.000	-25
3.138		instalación de tapa de robinete	Unidad	EVENTO	1	75.000	5.000	-93	15.000	-80	50.000	-33	56.000	-25
3.139		Provisión e instalación de filtro secador	Unidad	EVENTO	1	169.500	5.000	-97	65.000	-62	110.000	-35	127.000	-25
3.140		Instalación de filtro secador	Unidad	EVENTO	1	68.333	5.000	-93	15.000	-78	35.000	-49	51.000	-25
3.141		Provisión de llave TM	Unidad	EVENTO	1	131.667	20.000	-85	45.000	-66	80.000	-39	98.000	-26
3.142		Instalación de llave TM	Unidad	EVENTO	1	48.333	5.000	-90	15.000	-69	30.000	-38	36.000	-26
3.143		Provisión de sensor de congelamiento	Unidad	EVENTO	1	155.000	15.000	-90	45.000	-71	100.000	-35	116.000	-25
3.144		Instalación de sensor de congelamiento	Unidad	EVENTO	1	68.333	5.000	-93	15.000	-78	50.000	-27	51.000	-25
3.145		Provisión de sensor de ambiente	Unidad	EVENTO	1	135.000	15.000	-89	45.000	-67	80.000	-41	101.000	-25
3.146		Instalación de sensor de ambiente	Unidad	EVENTO	1	51.667	5.000	-90	15.000	-71	35.000	-32	38.000	-26
3.147		Provisión de aceite anticongelante	Unidad	EVENTO	1	101.600	5.000	-95	45.000	-56	70.000	-31	76.000	-25
3.148		Cambio de aceite anticongelante	Unidad	EVENTO	1	48.333	5.000	-90	25.000	-48	35.000	-28	36.000	-26
3.149		Reparación de chapería en general (estructura del condensador y evaporador)	Unidad	EVENTO	1	258.333	5.000	-98	120.000	-54	180.000	-30	193.000	-25
3.150		Cambio de aislación térmica de la cañería de cobre	Unidad	EVENTO	1	125.833	8.000	-94	85.000	-32	80.000	-36	94.000	-25
3.151		Provisión de cañerías de cobre	Unidad	EVENTO	1	187.833	150.000	-20	200.000	6	140.000	-25	140.000	-25
3.152		Cambio de cañerías de cobre	Unidad	EVENTO	1	64.500	100.000	55	65.000	1	40.000	-38	48.000	-26
4	72101511-001	Mantenimiento y Reparación de aire acondicionado 48000BTU	Unidad	EVENTO	1	15.920.331	6.173.000	-61	9.990.000	-37	10.055.000	-37	11.697.000	-25
4.1		Limpieza interna y externa de condensador	Unidad	EVENTO	1	165.000	200.000	21	185.000	12	150.000	-9	123.000	-25
4.2		Limpieza interna y externa de evaporador (filtro, careta, etc. utilizando productos no abrasivos)	Unidad	EVENTO	1	165.000	200.000	21	185.000	12	150.000	-9	123.000	-25
4.3		Limpieza de drenaje	Unidad	EVENTO	1	83.333	150.000	80	90.000	8	60.000	-28	62.000	-26
4.4		Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.000	50.000	-70	80.000	-51	120.000	-27	123.000	-25
4.5		Servicio de rebobinado de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	212.667	180.000	-15	280.000	32	130.000	-39	159.000	-25
4.6		Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	165.000	70.000	-58	70.000	-58	120.000	-27	123.000	-25
4.7		Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	165.000	70.000	-58	70.000	-58	120.000	-27	123.000	-25
4.8		Provisión e instalación de relay de 24V	Unidad	EVENTO	1	176.000	20.000	-89	60.000	-66	120.000	-32	132.000	-25
4.9		Instalación de relay de 24V	Unidad	EVENTO	1	139.333	5.000	-96	15.000	-89	80.000	-43	104.000	-25
4.10		Soldadura de cierre hermetico con nitrógeno)	Unidad	EVENTO	1	191.000	80.000	-58	65.000	-66	120.000	-37	143.000	-25
4.11		Montaje de masa para eje de turbina	Unidad	EVENTO	1	245.000	5.000	-98	25.000	-90	160.000	-35	183.000	-25
4.12		Montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	221.667	5.000	-98	15.000	-93	150.000	-32	166.000	-25
4.13		Reparación de motor ventilador-turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	259.333	150.000	-42	260.000	0	180.000	-31	194.000	-25
4.14		Reparación de motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	226.000	150.000	-34	80.000	-65	150.000	-34	169.000	-25
4.15		Traslado de equipo split	Unidad	EVENTO	1	531.667	250.000	-53	450.000	-15	340.000	-36	398.000	-25
4.16		Montaje de ménsula para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	221.167	50.000	-77	120.000	-46	150.000	-32	165.000	-25
4.17		Montaje de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	167.833	50.000	-70	120.000	-29	100.000	-40	125.000	-26
4.18		Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	EVENTO	1	218.333	20.000	-91	40.000	-82	140.000	-36	163.000	-25
4.19		Servicio de Pintura de bandeja de drenaje de UE	Unidad	EVENTO	1	125.000	20.000	-84	35.000	-72	80.000	-36	93.000	-26
4.20		Provisión de válvula a sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	146.167	5.000	-97	40.000	-73	100.000	-32	109.000	-25
4.21		Provisión de llave T.M.	Unidad	EVENTO	1	127.167	35.000	-72	65.000	-49	80.000	-37	95.000	-25
4.22		Instalación de llave T.M.	Unidad	EVENTO	1	361.667	15.000	-96	25.000	-93	250.000	-31	271.000	-25
4.23		Fijación de cañería externa	Unidad	EVENTO	1	163.833	20.000	-88	150.000	-8	100.000	-39	122.000	-26
4.24		Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	EVENTO	1	268.333	150.000	-44	120.000	-55	180.000	-33	201.000	-25
4.25		Provisión de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	2.221.667	1.500.000	-32	2.200.000	-1	980.000	-56	1.666.000	-25
4.26		Instalación de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	325.000	250.000	-23	95.000	-71	200.000	-38	243.000	-25
4.27		Provisión de gas refrigerante R22 por kilo	Unidad	EVENTO	1	178.333	120.000	-33	175.000	-2	120.000	-33	133.000	-25
4.28		Provisión de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	185.000	220.000	19	100.000	-46	120.000	-35	138.000	-25

4.29		Provisión de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	188.333	100.000	-47	250.000	33	120.000	-36	141.000	-25
4.30		Provisión e instalación ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	65.000	220.000	238	380.000	485	40.000	-38	48.000	-26
4.31		Provisión de termostato alámbrico	Unidad	EVENTO	1	121.667	5.000	-96	35.000	-71	80.000	-34	91.000	-25
4.32		Instalación de termostato alámbrico	Unidad	EVENTO	1	65.000	5.000	-92	20.000	-69	40.000	-38	48.000	-26
4.33		Provisión de relay de 24 V	Unidad	EVENTO	1	171.667	5.000	-97	35.000	-80	110.000	-36	128.000	-25
4.34		Instalación de relay de 24 V	Unidad	EVENTO	1	95.000	5.000	-95	25.000	-74	60.000	-37	71.000	-25
4.35		Provisión de transformador de 220/24V	Unidad	EVENTO	1	206.667	50.000	-76	50.000	-76	140.000	-32	155.000	-25
4.36		Provisión e instalación de ménsula painstalación de transformador de 220/24V	Unidad	EVENTO	1	75.000	5.000	-93	15.000	-80	50.000	-33	56.000	-25
4.37		Provisión ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	346.000	220.000	-36	300.000	-13	240.000	-31	259.000	-25
4.38		Instalación ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	96.000	50.000	-48	45.000	-53	65.000	-32	72.000	-25
4.39		Provisión de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	145.000	30.000	-79	110.000	-24	80.000	-45	108.000	-26
4.40		Instalación de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	55.000	20.000	-64	30.000	-45	35.000	-36	41.000	-25
4.41		Provisión de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	124.000	30.000	-76	100.000	-19	80.000	-35	93.000	-25
4.42		Instalación de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	75.000	20.000	-73	30.000	-60	50.000	-33	56.000	-25
4.43		Provisión de motor ventilador turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	312.667	220.000	-30	300.000	-4	210.000	-33	234.000	-25
4.44		Instalación de motor ventilador turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	149.333	50.000	-67	50.000	-67	100.000	-33	111.000	-26
4.45		Provisión de motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	346.000	220.000	-36	300.000	-13	230.000	-34	259.000	-25
4.46		Instalación de motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	129.333	50.000	-61	45.000	-65	80.000	-38	96.000	-26
4.47		Provisión de contactor electromagnético	Unidad	EVENTO	1	246.167	50.000	-80	150.000	-39	160.000	-35	184.000	-25
4.48		Instalación de contactor electromagnéticc	Unidad	EVENTO	1	75.000	20.000	-73	25.000	-67	50.000	-33	56.000	-25
4.49		Provisión de ménsula para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	177.833	50.000	-72	120.000	-33	120.000	-33	133.000	-25
4.50		Instalación de ménsula para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	57.833	50.000	-14	30.000	-48	35.000	-39	43.000	-26
4.51		Provisión de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	154.500	50.000	-68	120.000	-22	100.000	-35	115.000	-26
4.52		Instalación de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	57.833	50.000	-14	30.000	-48	35.000	-39	43.000	-26
4.53		Provisión de válvula a sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	221.667	5.000	-98	45.000	-80	150.000	-32	166.000	-25
4.54		Instalación de válvula a sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	75.000	5.000	-93	15.000	-80	50.000	-33	56.000	-25
4.55		Instalación de relé térmico	Unidad	EVENTO	1	188.333	5.000	-97	80.000	-58	120.000	-36	141.000	-25
4.56		Instalación de relé térmico	Unidad	EVENTO	1	68.333	5.000	-93	35.000	-49	45.000	-34	51.000	-25
4.57		Provisión de control remoto universal para AA	Unidad	EVENTO	1	145.000	30.000	-79	65.000	-55	85.000	-41	108.000	-26
4.58		Provisión de presostato de baja presión	Unidad	EVENTO	1	155.000	5.000	-97	90.000	-42	100.000	-35	116.000	-25
4.59		Instalación de presostato de baja presión	Unidad	EVENTO	1	75.000	5.000	-93	25.000	-67	50.000	-33	56.000	-25
4.60		Provisión de presostato de alta presión	Unidad	EVENTO	1	165.000	5.000	-97	90.000	-45	110.000	-33	123.000	-25
4.61		Instalación de presostato de alta presión	Unidad	EVENTO	1	75.000	5.000	-93	25.000	-67	50.000	-33	56.000	-25
4.62		Instalación de bobina de 24volts	Unidad	EVENTO	1	169.500	5.000	-97	80.000	-53	110.000	-35	127.000	-25
4.63		Provisión de válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	138.333	5.000	-96	80.000	-42	85.000	-39	103.000	-26
4.64		Instalación de válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	85.000	5.000	-94	35.000	-59	50.000	-41	63.000	-26
4.65		Provisión de válvula de solenoide	Unidad	EVENTO	1	134.500	5.000	-96	65.000	-52	100.000	-26	100.000	-26
4.66		Instalación de válvula de solenoide	Unidad	EVENTO	1	65.000	5.000	-92	25.000	-62	40.000	-38	48.000	-26
4.67		Provisión de filtro de aire UE	Unidad	EVENTO	1	138.333	5.000	-96	65.000	-53	100.000	-28	103.000	-26
4.68		Instalación de filtro de aire UE	Unidad	EVENTO	1	85.000	5.000	-94	35.000	-59	50.000	-41	63.000	-26
4.69		Provisión de Robinete de servicio	Unidad	EVENTO	1	134.500	5.000	-96	65.000	-52	100.000	-26	100.000	-26
4.70		Instalación de Robinete de servicio	Unidad	EVENTO	1	68.333	5.000	-93	65.000	-5	50.000	-27	51.000	-25
4.71		Provisión de tapa de robinete	Unidad	EVENTO	1	99.500	5.000	-95	25.000	-75	65.000	-35	74.000	-26
4.72		Instalación de tapa de robinete	Unidad	EVENTO	1	55.000	5.000	-91	25.000	-55	35.000	-36	41.000	-25
4.73		Provisión de filtro secador	Unidad	EVENTO	1	131.667	5.000	-96	90.000	-32	85.000	-35	98.000	-26
4.74		Instalación de filtro secador	Unidad	EVENTO	1	108.333	5.000	-95	30.000	-72	65.000	-40	81.000	-25
4.75		Provisión de llave TM	Unidad	EVENTO	1	222.833	35.000	-84	90.000	-60	150.000	-33	167.000	-25
4.76		Instalación de llave TM	Unidad	EVENTO	1	75.000	15.000	-80	25.000	-67	50.000	-33	56.000	-25
4.77		Provisión de relé de protección para mínima tensión	Unidad	EVENTO	1	155.000	15.000	-90	90.000	-42	100.000	-35	116.000	-25
4.78		Instalación de relé de protección para mínima tensión	Unidad	EVENTO	1	68.333	15.000	-78	35.000	-49	45.000	-34	51.000	-25
4.79		Provisión de relé de protección para máxima tensión	Unidad	EVENTO	1	155.000	15.000	-90	90.000	-42	100.000	-35	116.000	-25
4.80		Instalación de relé de protección para máxima tensión	Unidad	EVENTO	1	68.333	15.000	-78	35.000	-49	45.000	-34	51.000	-25
4.81		Provisión de sensor de congelamiento	Unidad	EVENTO	1	145.000	15.000	-90	65.000	-55	100.000	-31	108.000	-26
4.82		Instalación de sensor de congelamiento	Unidad	EVENTO	1	61.667	5.000	-92	65.000	5	45.000	-27	46.000	-25
4.83		Provisión de sensor de ambiente	Unidad	EVENTO	1	145.000	15.000	-90	65.000	-55	100.000	-31	108.000	-26
4.84		Instalación de sensor de ambiente	Unidad	EVENTO	1	68.333	5.000	-93	65.000	-5	50.000	-27	51.000	-25
4.85		Provisión de aceite anticongelante	Unidad	EVENTO	1	103.667	5.000	-95	25.000	-76	65.000	-37	77.000	-26
4.86		Cambio de aceite anticongelante	Unidad	EVENTO	1	55.000	5.000	-91	10.000	-82	35.000	-36	41.000	-25
4.87		Reparación de chapería en general (estructura del condensador y evaporador)	Unidad	EVENTO	1	275.000	5.000	-98	90.000	-67	180.000	-35	206.000	-25
4.88		Cambio de aislación térmica de la cañería de cobre	Unidad	EVENTO	1	119.167	8.000	-93	50.000	-58	65.000	-45	89.000	-25
4.89		Provisión de cañerías de cobre	Unidad	EVENTO	1	184.833	150.000	-19	150.000	-19	120.000	-35	138.000	-25
4.90		Cambio de cañerías de cobre	Unidad	EVENTO	1	81.500	100.000	23	75.000	-8	50.000	-39	61.000	-25
5	72101511-001	Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado 48000BTU	Unidad	EVENTO	1	31.697.496	11.826.000	-63	17.177.000	-46	20.690.000	-35	23.687.000	-25
5.1		Limpieza interna y externa de condensador	Unidad	EVENTO	1	165.000	200.000	21	155.000	-6	150.000	-9	123.000	-25
5.2		Limpieza interna y externa de evaporador (filtro, careta, etc. entre otras partes del mismo)	Unidad	EVENTO	1	165.000	200.000	21	155.000	-6	150.000	-9	123.000	-25

5.3		Limpieza de drenaje	Unidad	EVENTO	1	83.333	150.000	80	50.000	-40	45.000	-46	62.000	-26
5.4		Montaje de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.000	50.000	-70	110.000	-33	100.000	-39	123.000	-25
5.5		Rebobinado de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	212.667	180.000	-15	180.000	-15	120.000	-44	159.000	-25
5.6		Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	165.000	70.000	-58	45.000	-73	110.000	-33	123.000	-25
5.7		Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	165.000	70.000	-58	45.000	-73	110.000	-33	123.000	-25
5.8		Provisión de relay de 24V	Unidad	EVENTO	1	176.000	20.000	-89	85.000	-52	110.000	-38	132.000	-25
5.9		Instalación de relay de 24V	Unidad	EVENTO	1	139.333	5.000	-96	85.000	-39	100.000	-28	104.000	-25
5.10		Soldadura de cierre hermética con nitrógeno	Unidad	EVENTO	1	191.000	80.000	-58	95.000	-50	120.000	-37	143.000	-25
5.11		Montaje de masa para eje de turbina	Unidad	EVENTO	1	245.000	5.000	-98	45.000	-82	140.000	-43	183.000	-25
5.12		Montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	221.667	5.000	-98	95.000	-57	140.000	-37	166.000	-25
5.13		Reparación de motor ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	259.333	150.000	-42	190.000	-27	180.000	-31	194.000	-25
5.14		Reparación de motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	226.000	150.000	-34	90.000	-60	150.000	-34	169.000	-25
5.15		Traslado de equipo split	Unidad	EVENTO	1	531.667	250.000	-53	350.000	-34	320.000	-40	398.000	-25
5.16		Montaje de ménsula para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	221.167	50.000	-77	110.000	-50	150.000	-32	165.000	-25
5.17		Montaje de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	167.833	50.000	-70	90.000	-46	100.000	-40	125.000	-26
5.18		Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	EVENTO	1	218.333	20.000	-91	90.000	-59	145.000	-34	163.000	-25
5.19		Pintura anti óxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	EVENTO	1	221.667	20.000	-91	45.000	-80	160.000	-28	166.000	-25
5.20		Provisión de válvula a sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	212.833	5.000	-98	40.000	-81	150.000	-30	159.000	-25
5.21		Provisión de llave T.M.	Unidad	EVENTO	1	50.500	35.000	-31	45.000	-11	35.000	-31	37.000	-27
5.22		Instalación de llave T.M.	Unidad	EVENTO	1	61.667	15.000	-76	100.000	62	40.000	-35	46.000	-25
5.23		Fijación de cañería externa	Unidad	EVENTO	1	163.833	20.000	-88	100.000	-39	100.000	-39	122.000	-26
5.24		Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero	Unidad	EVENTO	1	268.333	150.000	-44	110.000	-59	180.000	-33	201.000	-25
5.25		Provisión de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	2.671.667	1.500.000	-44	2.500.000	-6	1.550.000	-42	2.003.000	-25
5.26		Instalación de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	360.000	250.000	-31	95.000	-74	220.000	-39	270.000	-25
5.27		Carga de gas refrigerante R22 por kilo	Unidad	EVENTO	1	178.333	120.000	-33	175.000	-2	120.000	-33	133.000	-25
5.28		Provisión de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	185.000	220.000	19	100.000	-46	120.000	-35	138.000	-25
5.29		Instalación de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	188.333	220.000	17	150.000	-20	120.000	-36	141.000	-25
5.30		Provisión de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	151.667	100.000	-34	175.000	15	100.000	-34	113.000	-25
5.31		Instalación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	155.000	75.000	-52	55.000	-65	100.000	-35	116.000	-25
5.32		Provisión de termostato alámbrico	Unidad	EVENTO	1	65.000	5.000	-92	20.000	-69	40.000	-38	48.000	-26
5.33		Instalación de termostato alámbrico	Unidad	EVENTO	1	171.667	5.000	-97	45.000	-74	100.000	-42	128.000	-25
5.34		Provisión de relay de 24 V	Unidad	EVENTO	1	118.333	5.000	-96	25.000	-79	80.000	-32	88.000	-26
5.35		Instalación de relay de 24 V	Unidad	EVENTO	1	190.000	5.000	-97	45.000	-76	120.000	-37	142.000	-25
5.36		Provisión de transformador de 220/24V	Unidad	EVENTO	1	95.000	30.000	-68	100.000	S	65.000	-32	71.000	-25
5.37		Instalación de transformador de 220/24V	Unidad	EVENTO	1	236.000	20.000	-92	35.000	-85	150.000	-36	177.000	-25
5.38		Provisión ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	206.000	220.000	7	45.000	-78	140.000	-32	154.000	-25
5.39		Instalación ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	135.000	30.000	-78	45.000	-67	80.000	-41	101.000	-25
5.40		Provisión de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	75.000	30.000	-60	100.000	33	45.000	-40	56.000	-25
5.41		Instalación de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	114.000	20.000	-82	20.000	-82	80.000	-30	85.000	-25
5.42		Provisión de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	65.000	30.000	-54	100.000	54	40.000	-38	48.000	-26
5.43		Instalación de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	312.667	20.000	-94	20.000	-94	220.000	-30	234.000	-25
5.44		Provisión de motor ventilador turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	206.000	220.000	7	230.000	12	130.000	-37	154.000	-25
5.45		Instalación de motor ventilador turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	289.333	50.000	-83	70.000	-76	200.000	-31	216.000	-25
5.46		Provisión de motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	182.667	220.000	20	300.000	64	120.000	-34	137.000	-25
5.47		Instalación de motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	196.167	50.000	-75	80.000	-59	120.000	-39	147.000	-25
5.48		Provisión de contactor electromagnético	Unidad	EVENTO	1	151.667	35.000	-77	150.000	-1	100.000	-34	113.000	-25
5.49		Instalación de contactor electromagnético	Unidad	EVENTO	1	177.833	15.000	-92	30.000	-83	100.000	-44	133.000	-25
5.50		Provisión de ménsula para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	57.833	50.000	-14	150.000	159	40.000	-31	43.000	-26
5.51		Instalación de ménsula para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	167.833	50.000	-70	30.000	-82	110.000	-34	125.000	-26
5.52		Provisión de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	74.500	50.000	-33	130.000	74	50.000	-33	55.000	-26
5.53		Instalación de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	221.667	50.000	-77	30.000	-86	150.000	-32	166.000	-25
5.54		Provisión de válvula a sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	75.000	5.000	-93	15.000	-80	50.000	-33	56.000	-25
5.55		Instalación de válvula a sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	188.333	5.000	-97	40.000	-79	130.000	-31	141.000	-25
5.56		Provisión de relé térmico	Unidad	EVENTO	1	68.333	5.000	-93	35.000	-49	45.000	-34	51.000	-25
5.57		Instalación de relé térmico	Unidad	EVENTO	1	145.000	5.000	-97	65.000	-55	100.000	-31	108.000	-26
5.58		Provisión de control remoto universal para AA	Unidad	EVENTO	1	165.000	30.000	-82	70.000	-58	100.000	-39	123.000	-25
5.59		Provisión de presostato de baja presión	Unidad	EVENTO	1	75.000	5.000	-93	25.000	-67	50.000	-33	56.000	-25
5.60		Instalación de presostato de baja presión	Unidad	EVENTO	1	138.333	5.000	-96	60.000	-57	85.000	-39	103.000	-26
5.61		Provisión de presostato de alta presión	Unidad	EVENTO	1	95.000	5.000	-95	25.000	-74	60.000	-37	71.000	-25
5.62		Instalación de presostato de alta presión	Unidad	EVENTO	1	179.500	5.000	-97	15.000	-92	110.000	-39	134.000	-25
5.63		Provisión de bobina de 24volts	Unidad	EVENTO	1	145.000	5.000	-97	50.000	-66	100.000	-31	108.000	-26
5.64		Instalación de bobina de 24volts	Unidad	EVENTO	1	68.333	5.000	-93	35.000	-49	45.000	-34	51.000	-25
5.65		Provisión de válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	181.167	5.000	-97	50.000	-72	120.000	-34	135.000	-25
5.66		Instalación de válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	75.000	5.000	-93	25.000	-67	50.000	-33	56.000	-25
5.67		Provisión de válvula de solenoide	Unidad	EVENTO	1	155.000	5.000	-97	50.000	-68	100.000	-35	116.000	-25

5.68		Instalación de válvula de solenoide	Unidad	EVENTO	1	68.333	5.000	-93	35.000	-49	50.000	-27	51.000	-25
5.69		Provisión de filtro de aire UE	Unidad	EVENTO	1	134.500	5.000	-96	50.000	-63	100.000	-26	100.000	-26
5.70		Instalación de filtro de aire UE	Unidad	EVENTO	1	68.333	5.000	-93	50.000	-27	45.000	-34	51.000	-25
5.71		Provisión de Robinete de servicio	Unidad	EVENTO	1	99.500	5.000	-95	25.000	-75	65.000	-35	74.000	-26
5.72		Instalación de Robinete de servicio	Unidad	EVENTO	1	61.667	5.000	-92	25.000	-59	40.000	-35	46.000	-25
5.73		Provisión de tapa de robinete	Unidad	EVENTO	1	188.333	5.000	-97	15.000	-92	120.000	-36	141.000	-25
5.74		Instalación de tapa de robinete	Unidad	EVENTO	1	108.333	5.000	-95	30.000	-72	65.000	-40	81.000	-25
5.75		Provisión de filtro secador	Unidad	EVENTO	1	222.833	5.000	-98	90.000	-60	150.000	-33	167.000	-25
5.76		Instalación de filtro secador	Unidad	EVENTO	1	75.000	5.000	-93	25.000	-67	50.000	-33	56.000	-25
5.77		Provisión de llave TM	Unidad	EVENTO	1	155.000	35.000	-77	80.000	-48	100.000	-35	116.000	-25
5.78		Instalación de llave TM	Unidad	EVENTO	1	68.333	15.000	-78	35.000	-49	45.000	-34	51.000	-25
5.79		Provisión de relé de protección para mínima tensión	Unidad	EVENTO	1	155.000	5.000	-97	90.000	-42	100.000	-35	116.000	-25
5.80		Instalación de relé de protección para mínima tensión	Unidad	EVENTO	1	68.333	5.000	-93	35.000	-49	45.000	-34	51.000	-25
5.81		Provisión de relé de protección para máxima tensión	Unidad	EVENTO	1	145.000	5.000	-97	65.000	-55	100.000	-31	108.000	-26
5.82		Instalación de relé de protección para máxima tensión	Unidad	EVENTO	1	61.667	5.000	-92	65.000	5	40.000	-35	46.000	-25
5.83		Provisión de sensor de congelamiento	Unidad	EVENTO	1	145.000	15.000	-90	65.000	-55	100.000	-31	108.000	-26
5.84		Instalación de sensor de congelamiento	Unidad	EVENTO	1	61.667	5.000	-92	65.000	5	40.000	-35	46.000	-25
5.85		Provisión e instalación de sensor de ambiente	Unidad	EVENTO	1	103.667	15.000	-86	25.000	-76	65.000	-37	77.000	-26
5.86		Instalación de sensor de ambiente	Unidad	EVENTO	1	55.000	5.000	-91	10.000	-82	35.000	-36	41.000	-25
5.87		Provisión de aceite anticongelante	Unidad	EVENTO	1	225.000	5.000	-98	20.000	-91	150.000	-33	168.000	-25
5.88		Cambio de aceite anticongelante	Unidad	EVENTO	1	85.833	5.000	-94	25.000	-71	60.000	-30	64.000	-25
5.89		Reparación de chapería en general (estructura del condensador y evaporador)	Unidad	EVENTO	1	184.833	15.000	-92	120.000	-35	120.000	-35	138.000	-25
5.90		Cambio de aislación térmica de la cañería de cobre	Unidad	EVENTO	1	81.500	8.000	-90	120.000	47	50.000	-39	61.000	-25
5.91		Provisión de cañerías de cobre	Unidad	EVENTO	1	191.667	15.000	-92	200.000	4	125.000	-35	143.000	-25
5.92		Cambio de cañerías de cobre	Unidad	EVENTO	1	145.000	100.000	-31	165.000	14	100.000	-31	108.000	-26
5.93		Limpieza de drenaje	Unidad	EVENTO	1	96.667	150.000	55	35.000	-64	65.000	-33	72.000	-26
5.94		Montaje de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	200.667	20.000	-90	35.000	-83	150.000	-25	150.000	-25
5.95		Servicio de rebobinado de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	192.667	180.000	-7	300.000	56	120.000	-38	144.000	-25
5.96		Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	155.000	75.000	-52	45.000	-71	100.000	-35	116.000	-25
5.97		Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	155.000	75.000	-52	45.000	-71	100.000	-35	116.000	-25
5.98		Provisión de relay de 24V	Unidad	EVENTO	1	176.000	5.000	-97	55.000	-69	120.000	-32	132.000	-25
5.99		Instalación de relay de 24V	Unidad	EVENTO	1	96.000	5.000	-95	15.000	-84	65.000	-32	72.000	-25
5.100		Soldadura de cierre hermetica con nitrógeno	Unidad	EVENTO	1	141.000	80.000	-43	35.000	-75	85.000	-40	105.000	-26
5.101		Montaje de masa para eje de turbina	Unidad	EVENTO	1	165.000	5.000	-97	15.000	-91	100.000	-39	123.000	-25
5.102		Montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	145.000	5.000	-97	15.000	-90	100.000	-31	108.000	-26
5.103		Reparación de motor ventilador-turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	242.667	220.000	-9	100.000	-59	165.000	-32	182.000	-25
5.104		Reparación de motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	242.667	220.000	-9	230.000	-5	165.000	-32	182.000	-25
5.105		Traslado de equipo split	Unidad	EVENTO	1	531.667	250.000	-53	400.000	-25	340.000	-36	398.000	-25
5.106		Montaje de ménsula para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	177.833	50.000	-72	65.000	-63	120.000	-33	133.000	-25
5.107		Montaje de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	134.500	50.000	-63	45.000	-67	100.000	-26	100.000	-26
5.108		Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	EVENTO	1	135.000	5.000	-96	45.000	-67	85.000	-37	101.000	-25
5.109		Pintura anti óxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	EVENTO	1	125.000	15.000	-88	35.000	-72	85.000	-32	93.000	-26
5.110		Provisión de válvula a sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	179.500	5.000	-97	15.000	-92	120.000	-33	134.000	-25
5.111		Provisión de llave T.M.	Unidad	EVENTO	1	30.500	35.000	15	45.000	48	20.000	-34	22.000	-28
5.112		Instalación de llave T.M.	Unidad	EVENTO	1	50.000	15.000	-70	15.000	-70	30.000	-40	37.000	-26
5.113		Fijación de cañería externa	Unidad	EVENTO	1	130.500	100.000	-23	120.000	-8	85.000	-35	97.000	-26
5.114		Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	EVENTO	1	291.667	150.000	-49	200.000	-31	200.000	-31	218.000	-25
5.115		Provisión de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	2.571.667	1.500.000	-42	2.000.000	-22	1.650.000	-36	1.928.000	-25
5.116		Instalación de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	360.000	250.000	-31	100.000	-72	220.000	-39	270.000	-25
5.117		Carga de gas refrigerante R22 por kilo	Unidad	EVENTO	1	198.333	120.000	-39	175.000	-12	120.000	-39	148.000	-25
5.118		Provisión de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	118.333	220.000	86	90.000	-24	80.000	-32	88.000	-26
5.119		Instalación de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	155.000	30.000	-81	30.000	-81	100.000	-35	116.000	-25
5.120		Provisión de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	161.667	100.000	-38	180.000	11	110.000	-32	121.000	-25
5.121		Instalación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	165.000	75.000	-55	120.000	-27	110.000	-33	123.000	-25
5.122		Provisión termostato alámbrico	Unidad	EVENTO	1	108.333	5.000	-95	65.000	-40	65.000	-40	81.000	-25
5.123		Instalación de termostato alámbrico	Unidad	EVENTO	1	155.000	5.000	-97	25.000	-84	100.000	-35	116.000	-25
5.124		Provisión de relay de 24 V	Unidad	EVENTO	1	85.000	5.000	-94	65.000	-24	50.000	-41	63.000	-26
5.125		Instalación de relay de 24 V	Unidad	EVENTO	1	160.000	5.000	-97	25.000	-84	120.000	-25	120.000	-25
5.126		Provisión de transformador de 220/24V	Unidad	EVENTO	1	68.333	5.000	-93	20.000	-71	50.000	-27	51.000	-25
5.127		Instalación de transformador de 220/24V	Unidad	EVENTO	1	312.667	5.000	-98	40.000	-87	220.000	-30	234.000	-25
5.128		Provisión de ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	82.667	220.000	166	45.000	-46	50.000	-40	62.000	-25
5.129		Instalación ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	121.667	220.000	81	75.000	-38	85.000	-30	91.000	-25
5.130		Cambio de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	61.667	30.000	-51	25.000	-59	45.000	-27	46.000	-25
5.131		Provisión de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	100.667	30.000	-70	75.000	-25	75.000	-25	75.000	-25
5.132		Instalación de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	65.000	20.000	-69	25.000	-62	45.000	-31	48.000	-26

5.133		Provisión de motor ventilador turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	212.667	220.000	3	120.000	-44	140.000	-34	159.000	-25
5.134		Instalación de motor ventilador turbina de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	139.333	30.000	-78	60.000	-57	100.000	-28	104.000	-25
5.135		Provisión de motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	296.000	220.000	-26	180.000	-39	200.000	-32	222.000	-25
5.136		Instalación de motor ventilador de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	129.333	30.000	-77	35.000	-73	85.000	-34	96.000	-26
5.137		Provisión de contactor electromagnético	Unidad	EVENTO	1	169.500	35.000	-79	150.000	-12	120.000	-29	127.000	-25
5.138		Instalación de contactor electromagnético	Unidad	EVENTO	1	85.000	15.000	-82	35.000	-59	60.000	-29	63.000	-26
5.139		Provisión de ménsula para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	127.833	50.000	-61	140.000	10	95.000	-26	95.000	-26
5.140		Instalación de ménsula para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	74.500	50.000	-33	35.000	-53	55.000	-26	55.000	-26
5.141		Provisión de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	127.833	50.000	-61	120.000	-6	95.000	-26	95.000	-26
5.142		Instalación de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	84.500	50.000	-41	30.000	-64	60.000	-29	63.000	-25
5.143		Provisión de válvula a sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	145.000	5.000	-97	55.000	-62	100.000	-31	108.000	-26
5.144		Instalación de válvula a sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	75.000	5.000	-93	25.000	-67	50.000	-33	56.000	-25
5.145		Provisión de rele térmico	Unidad	EVENTO	1	131.667	5.000	-96	45.000	-66	85.000	-35	98.000	-26
5.146		Instalación de rele térmico	Unidad	EVENTO	1	85.000	5.000	-94	35.000	-59	60.000	-29	63.000	-26
5.147		Provisión de control remoto universal para AA	Unidad	EVENTO	1	145.000	30.000	-79	45.000	-69	100.000	-31	108.000	-26
5.148		Provisión de presostato de baja presión	Unidad	EVENTO	1	155.000	5.000	-97	50.000	-68	100.000	-35	116.000	-25
5.149		Instalación de presostato de baja presión	Unidad	EVENTO	1	68.333	5.000	-93	25.000	-63	50.000	-27	51.000	-25
5.150		Provisión de presostato de alta presión	Unidad	EVENTO	1	188.333	5.000	-97	50.000	-73	120.000	-36	141.000	-25
5.151		Instalación de presostato de alta presión	Unidad	EVENTO	1	85.000	5.000	-94	35.000	-59	60.000	-29	63.000	-26
5.152		Provisión de bobina de 24volts	Unidad	EVENTO	1	179.500	5.000	-97	50.000	-72	120.000	-33	134.000	-25
5.153		Instalación de bobina de 24volts	Unidad	EVENTO	1	131.667	50.000	-62	45.000	-66	95.000	-28	98.000	-26
5.154		Provisión de válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	88.333	5.000	-94	25.000	-72	60.000	-32	66.000	-25
5.155		Instalación de válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	144.500	5.000	-97	25.000	-83	100.000	-31	108.000	-25
5.156		Provisión de válvula de solenoide	Unidad	EVENTO	1	68.333	5.000	-93	25.000	-63	45.000	-34	51.000	-25
5.157		Instalación de válvula de solenoide	Unidad	EVENTO	1	131.667	5.000	-96	25.000	-81	85.000	-35	98.000	-26
5.158		Provisión de filtro de aire UE	Unidad	EVENTO	1	75.000	5.000	-93	30.000	-60	50.000	-33	56.000	-25
5.159		Instalación de filtro de aire UE	Unidad	EVENTO	1	177.833	5.000	-97	25.000	-86	120.000	-33	133.000	-25
5.160		Provisión de Robinete de servicio	Unidad	EVENTO	1	108.333	5.000	-95	25.000	-77	60.000	-45	81.000	-25
5.161		Instalación de Robinete de servicio	Unidad	EVENTO	1	152.833	5.000	-97	25.000	-84	100.000	-35	114.000	-25
5.162		Provisión de tapa de robinete	Unidad	EVENTO	1	75.000	5.000	-93	25.000	-67	50.000	-33	56.000	-25
5.163		Instalación de tapa de robinete	Unidad	EVENTO	1	155.000	5.000	-97	15.000	-90	100.000	-35	116.000	-25
5.164		Provisión de filtro secador	Unidad	EVENTO	1	68.333	5.000	-93	15.000	-78	50.000	-27	51.000	-25
5.165		Instalación de filtro secador	Unidad	EVENTO	1	179.500	5.000	-97	25.000	-86	120.000	-33	134.000	-25
5.166		Provisión e instalación de llave TM	Unidad	EVENTO	1	68.333	35.000	-49	65.000	-5	50.000	-27	51.000	-25
5.167		Instalación de llave TM	Unidad	EVENTO	1	145.000	15.000	-90	35.000	-76	100.000	-31	108.000	-26
5.168		Provisión de relé de protección para mínima tensión	Unidad	EVENTO	1	118.333	5.000	-96	90.000	-24	80.000	-32	88.000	-26
5.169		Instalación de relé de protección para mínima tensión	Unidad	EVENTO	1	145.000	5.000	-97	25.000	-83	100.000	-31	108.000	-26
5.170		Provisión de relé de protección para máxima tensión	Unidad	EVENTO	1	75.000	5.000	-93	90.000	20	50.000	-33	56.000	-25
5.171		Instalación de relé de protección para máxima tensión	Unidad	EVENTO	1	145.000	5.000	-97	25.000	-83	100.000	-31	108.000	-26
5.172		Provisión de sensor de congelamiento	Unidad	EVENTO	1	68.333	15.000	-78	35.000	-49	45.000	-34	51.000	-25
5.173		Instalación de sensor de congelamiento	Unidad	EVENTO	1	155.000	5.000	-97	35.000	-77	100.000	-35	116.000	-25
5.174		Provisión de sensor de ambiente	Unidad	EVENTO	1	68.333	15.000	-78	35.000	-49	45.000	-34	51.000	-25
5.175		Instalación de sensor de ambiente	Unidad	EVENTO	1	160.333	5.000	-97	35.000	-78	100.000	-38	120.000	-25
5.176		Cambio de aceite anticongelante	Unidad	EVENTO	1	65.000	5.000	-92	12.000	-82	45.000	-31	48.000	-26
5.177		Reparación de chapería en general (estructura del condensador y evaporador)	Unidad	EVENTO	1	291.667	15.000	-95	100.000	-66	180.000	-38	218.000	-25
5.178		Cambio de aislación térmica de la cañería de cobre	Unidad	EVENTO	1	135.833	8.000	-94	80.000	-41	85.000	-37	101.000	-26
5.179		Cambio de cañerías de cobre	Unidad	EVENTO	1	141.500	150.000	6	130.000	-8	85.000	-40	106.000	-25
					TOTALES	60.467.559	29.395.000	-63	46.387.000	-42	52.935.000	-34	60.133.000	-25