SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS CONNACIONALES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANEXO B-02-08

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MINISTERIO DE HACIENDA
ANEXO AL DECRETO N° 6715/2017

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10/2017 MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS POR LOTE

Item	DESCRIPCION	INSUSERV					IGC SRL					SISTECO PARAGUAY S.R.L.				
		MARCA	PROC.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (Precio Unitario por Cantidad)	MARCA	PROCED.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (Precio Unitario por Cantidad)	MARCA	PROCED.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (Precio Unitario por Cantidad)
	LOTE I - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 1022															
1	Rodillo de Separación (Repuesto_nuevo_original)	INSUSERV	NAC	1	60,000	60,000	IGC SRL	NAC	1	49,500	49,500	SISTECO PARAGUAY S.R.L.	NAC	1	52,000	52,000
2	Rodillo o película de Fusor (Repuesto_nuevo_original)	INSUSERV	NAC	1	350,000	350,000	IGC SRL	NAC	1	402,500	402,500	SISTECO PARAGUAY S.R.L.	NAC	1	405,000	405,000
3	Cuchilla de la Unidad Reveladora (Repuesto_nuevo_original)	INSUSERV	NAC	1	180,000	180,000	IGC SRL	NAC	1	150,000	150,000	SISTECO PARAGUAY S.R.L.	NAC	1	152,000	152,000
	TOTAL LOTE I				**590,000**	**590,000**				**602,000**	**602,000**				**609,000**	**609,000**
	LOTE II - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 2530															
1	Bandeja N°2 (Repuesto_nuevo_original)	INSUSERV	NAC	1	190,000	190,000	IGC SRL	NAC	1	131,500	131,500	SISTECO PARAGUAY S.R.L.	NAC	1	135,000	135,000
2	Rodillo del AFD (Repuesto_nuevo_original)	INSUSERV	NAC	1	80,000	80,000	IGC SRL	NAC	1	62,500	62,500	SISTECO PARAGUAY S.R.L.	NAC	1	65,000	65,000
3	Rodillo de limpieza (Repuesto_nuevo_original)	INSUSERV	NAC	1	190,000	190,000	IGC SRL	NAC	1	144,000	144,000	SISTECO PARAGUAY S.R.L.	NAC	1	145,000	145,000
4	Rodillo de Separación (Repuesto_nuevo_original)	INSUSERV	NAC	1	125,000	125,000	IGC SRL	NAC	1	92,500	92,500	SISTECO PARAGUAY S.R.L.	NAC	1	94,000	94,000
	TOTAL LOTE II					**585,000**				**430,500**	**430,500**				**439,000**	**439,000**
	LOTE III - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS FS-3040MFP															
1	Rodillo de Retardo (Repuesto_nuevo_original)	INSUSERV	NAC	1	180,000	180,000	IGC SRL	NAC	1	110,000	110,000	SISTECO PARAGUAY S.R.L.	NAC	1	111,000	111,000
2	Alimentación porta rollos (Repuesto_nuevo_original)	INSUSERV	NAC	1	150,000	150,000	IGC SRL	NAC	1	111,000	111,000	SISTECO PARAGUAY S.R.L.	NAC	1	113,000	113,000
3	Escobilla DC (Repuesto_nuevo_original)	INSUSERV	NAC	1	150,000	150,000	IGC SRL	NAC	1	110,000	110,000	SISTECO PARAGUAY S.R.L.	NAC	1	111,000	111,000
4	Rodillo de Transferencia (Repuesto_nuevo_original)	INSUSERV	NAC	1	135,000	135,000	IGC SRL	NAC	1	100,000	100,000	SISTECO PARAGUAY S.R.L.	NAC	1	101,000	101,000
5	Fusor FK-350 for 220-240V machines only (Repuesto_nuevo_	INSUSERV	NAC	1	1,000,000	1,000,000	IGC SRL	NAC	1	1,380,000	1,380,000	SISTECO PARAGUAY S.R.L.	NAC	1	830,000	830,000
6	Unidad de Cilindro DK-320 (Repuesto_nuevo_original)	INSUSERV	NAC	1	1,000,000	1,000,000	IGC SRL	NAC	1	1,500,000	1,500,000	SISTECO PARAGUAY S.R.L.	NAC	1	900,000	900,000
	TOTAL LOTE III				2,615,000	2,615,000				3,311,000	3,311,000				2,166,000	2,166,000

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS
Y REFUGIADOS CONNACIONALES
LEY N° 227/93

Lic. Nancy Godoy
Coordinadora
Coord. de la U.O.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS CONNACIONALES

ANEXO B-02-08

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE HACIENDA

ANEXO AL DECRETO N° 6715/2017

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10/2017 MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS POR LOTE

Item	DESCRIPCION	INSUSERV					IGC SRL				
		MARCA	PROC.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (Precio Unitario por Cantidad)	MARCA	PROCED.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (Precio Unitario por Cantidad)
	LOTE I - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 1022										
1	Rodillo de Separación (Repuesto_nuevo_original)	DATASYSTEI	NAC	1	280,000	280,000	S PAZOS	NAC	1	55,000	55,000
2	Rodillo o película de Fusor (Repuesto_nuevo_original)	DATASYSTEI	NAC	1	1,250,000	1,250,000	S PAZOS	NAC	1	430,000	430,000
3	Cuchilla de la Unidad Reveladora (Repuesto_nuevo_original)	DATASYSTEI	NAC	1	470,000	470,000	S PAZOS	NAC	1	160,000	160,000
	TOTAL LOTE I				**2,000,000**	**2,000,000**				**645,000**	**645,000**
	LOTE II - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 2530										
1	Bandeja N°2 (Repuesto_nuevo_original)	DATASYSTEI	NAC	1	340,000	340,000	S PAZOS	NAC	1	220,000	220,000
2	Rodillo del AFD (Repuesto_nuevo_original)	DATASYSTEI	NAC	1	300,000	300,000	S PAZOS	NAC	1	70,000	70,000
3	Rodillo de limpieza (Repuesto_nuevo_original)	DATASYSTEI	NAC	1	340,000	340,000	S PAZOS	NAC	1	150,000	150,000
4	Rodillo de Separación (Repuesto_nuevo_original)	DATASYSTEI	NAC	1	280,000	280,000	S PAZOS	NAC	1	95,000	95,000
	TOTAL LOTE II				**1,260,000**	**1,260,000**				**535,000**	**535,000**
	LOTE III - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS FS-3040MFP										
1	Rodillo de Retardo (Repuesto_nuevo_original)	NO COTIZA					S PAZOS	NAC	1	120,000	120,000
2	Alimentación porta rollos (Repuesto_nuevo_original)						S PAZOS	NAC	1	120,000	120,000
3	Escobilla DC (Repuesto_nuevo_original)						S PAZOS	NAC	1	120,000	120,000
4	Rodillo de Transferencia (Repuesto_nuevo_original)						S PAZOS	NAC	1	110,000	110,000
5	Fusor FK-350 for 220-240V machines only (Repuesto_nuevo_origina						S PAZOS	NAC	1	920,000	920,000
6	Unidad de Cilindro DK-320 (Repuesto_nuevo_original)						S PAZOS	NAC	1	1,100,000	1,100,000
	TOTAL LOTE III					0				2,490,000	2,490,000

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS
Y REFUGIADOS CONNACIONALES
LEY N° 227/93

Lic. Nancy Godoy
Coordinadora
Coord. de la U.O.C.