Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO B 02 - 08

LLAMADO CONTRATACION DIRECTA Nº 48/12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES

Ítem	Código Catálogo	Detalle / Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presentación	HOLLER INGENIERÍA S.R.L. Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	72101506-001	**Mantenimiento y Reparación de Ascensor EDIFICIO SEDE Ascensor Nº 53.670 (de la Señora Ministra)**					
	1.1	Mantenimiento Mensual del Ascensor	Unidad	Evento	1	750.000	750.000
	1.2	Cambio de cabo de acero - **por metro**	Metro	Evento	1	69.575	69.575
	1.3	Cambio de cabo de acero de los reguladores (paracaídas) - **por metro**	Metro	Evento	1	69.575	69.575
	1.4	Reparación de hoja de puerta	Unidades	Evento	1	1.624.260	1.624.260
	1.5	Cambio de carretilla de puerta	Unidades	Evento	1	653.315	653.315
	1.6	Cambio de buje para brazo de puerta	Unidades	Evento	1	55.200	55.200
	1.7	Rectificación de polea de regulador (paracaídas)	Unidades	Evento	1	777.800	777.800
	1.8	Reparación de barra de protección mecánica de puerta	Unidades	Evento	1	602.500	602.500
	1.9	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	Unidades	Evento	1	449.400	449.400
	1.10	Cambio de buje especial para operador de puertas	Unidades	Evento	1	480.950	480.950
	1.11	Cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	Unidades	Evento	1	317.400	317.400
	1.12	Cambio de rulemanes de motor excitatriz	Unidades	Evento	1	828.000	828.000
	1.13	Cambio de rulemanes de motor de máquina	Unidades	Evento	1	2.530.000	2.530.000
	1.14	Rectificación de poleas de máquinas	Unidades	Evento	1	3.200.000	3.200.000
	1.15	Rectificación de poleas de desvío	Unidades	Evento	1	2.630.000	2.630.000
	1.16	Cambio de carbones de regulador y excitatriz	Unidades	Evento	1	185.000	185.000
	1.17	Cambio de carbones de motor de máquinas	Unidades	Evento	1	185.000	185.000
	1.18	Contactos de cobre de los contactores	Unidades	Evento	1	172.500	172.500
	1.19	Cambio de bobinas (DC3303G003) de tablero de comando y selector	Unidades	Evento	1	1.186.750	1.186.750
	1.20	Cambio de relay de tablero de comando y selector	Unidades	Evento	1	1.810.000	1.810.000
	1.21	Cambio de guiadores plásticos de cabina y contrapeso	Unidades	Evento	1	227.700	227.700
	1.22	Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posición	Unidades	Evento	1	234.025	234.025
	1.23	Reparación correctiva de la rampa móvil y cambio de rulemanes	Unidades	Evento	1	970.400	970.400
	1.24	Rectificación de frenos electromecánicos	Unidades	Evento	1	2.126.000	2.126.000
	1.25	Cambio de las fibras de los frenos	Unidades	Evento	1	742.000	742.000
	1.26	Cambio de corona y eje al reductor motor de puerta	Unidades	Evento	1	950.000	950.000
	1.27	Amortiguador de goma para cadena motor de puerta	Unidades	Evento	1	32.400	32.400
	1.28	Correa para MG	Unidades	Evento	1	128.000	128.000
	1.29	Porta carbón para MG	Unidades	Evento	1	1.048.600	1.048.600
	1.30	Cambio de cinta selectora - **por metro**	Metro	Evento	1	210.000	210.000
	1.31	Guía de plástico para cinta selectora	Unidades	Evento	1	41.300	41.300
	1.32	Resorte para pick-up	Unidades	Evento	1	26.500	26.500
	1.33	Buje de nylon para pick up	Unidades	Evento	1	46.800	46.800
	1.34	Cabito de acero de 3mm para cinta selectora - **por metro**	Metro	Evento	1	35.000	35.000
	1.35	Rebobinado de motor de puerta	Unidades	Evento	1	986.000	986.000
	1.36	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	Unidades	Evento	1	2.870.000	2.870.000
	1.37	Cambio de la resistencia de partida	Unidades	Evento	1	3.424.000	3.424.000
	1.38	Cambio de resistencia tubular	Unidades	Evento	1	894.000	894.000
	1.39	Cambio de fusible a cartucho de 10A a TM	Unidades	Evento	1	127.800	127.800
	1.40	Cambio de barra de protección mecánica a barra de de protección electrónica	Unidades	Evento	1	8.450.000	8.450.000
	1.41	Cambio de tubo fluorescente, zócalo y acrílico cielorraso	Unidades	Evento	1	1.644.000	1.644.000
	1.42	Ventilador para cabina	Unidades	Evento	1	889.000	889.000
	1.43	Guía inferior para hoja de puerta	Unidades	Evento	1	32.400	32.400
	1.44	Micro ruptor para LPA y LPF	Unidades	Evento	1	265.000	265.000
	1.45	Bomba hidráulica para puerta de cabina	Unidades	Evento	1	3.884.500	3.884.500
	1.46	Instalación de teléfono dentro de la cabina	Unidades	Evento	1	1.230.000	1.230.000
	1.47	Lámpara tipo bayoneta 12V - 12W	Unidades	Evento	1	9.800	9.800
	1.48	Chicharra para alarma de 230V	Unidades	Evento	1	410.000	410.000
	1.49	Cable comando flexible de 8 y 9 hilos según medidad- **por metro**	Metro	Evento	1	148.900	148.900
	1.50	Cambio de garfio para puerta de piso	Unidades	Evento	1	145.000	145.000
	1.51	Cambio de escoba de carbón para máquina	Unidades	Evento	1	160.250	160.250
	1.52	Rectificación del colector del generador	Unidades	Evento	1	1.280.000	1.280.000
	1.53	Limpieza de delgas de colector y espacios de mica de generador	Unidades	Evento	1	1.230.000	1.230.000
	1.54	Rebobinado del rotor del generador, balanceo	Unidades	Evento	1	17.200.000	17.200.000
	1.55	Rulemán para motogenerador	Unidades	Evento	1	750.000	750.000
	1.56	Rebobinado de los campos del motogenerador	Unidades	Evento	1	10.300.000	10.300.000
	1.57	Cambio de tubo fluorescente 40Watt para iluminación de cabina	Unidades	Evento	1	78.500	78.500
	1.58	Cambio lámparas incandescentes bayoneta 12V-2Watts para I.L.H.	Unidades	Evento	1	9.800	9.800
	1.59	Cambio de reactancia para tubo fluorescente	Unidades	Evento	1	35.600	35.600
	1.60	Cambio de guiador inferior de puertas	Unidades	Evento	1	32.400	32.400
	1.61	Pintura exterior de puerta de piso	Unidades	Evento	1	350.000	350.000
	1.62	Cambio de circuito electrónico RP-1"A" Código JV0007G001	Unidades	Evento	1	987.740	987.740
	1.63	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002	Unidades	Evento	1	38.425	38.425
	1.64	Contacto Móvil de bronce	Unidades	Evento	1	329.585	329.585
	1.65	Cerrador Dorma Nº 4	Unidades	Evento	1	696.000	696.000
2	72101506-001	**Mantenimiento y Reparación de Ascensor EDIFICIO SEDE Ascensor (De Servicio) Nº 53.671**					
	2.1	Mantenimiento Mensual del Ascensor	Unidad	Evento	1	750.000	750.000
	2.2	Cambio de cabo de acero - **por metro**	Metro	Evento	1	69.575	69.575
	2.3	Cambio de cabo de acero de los reguladores (paracaídas) - **por metro**	Metro	Evento	1	69.575	69.575
	2.4	Reparación de hoja de puerta	Unidades	Evento	1	1.624.260	1.624.260
	2.5	Cambio de carretilla de puerta	Unidades	Evento	1	653.315	653.315

	2.6	Cambio de buje para brazo de puerta	Unidades	Evento	1	55.200	55.200
	2.7	Rectificación de polea de regulador (paracaídas)	Unidades	Evento	1	777.800	777.800
	2.8	Reparación de barra de protección mecánica de puerta	Unidades	Evento	1	602.500	602.500
	2.9	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	Unidades	Evento	1	449.400	449.400
	2.10	Cambio de buje especial para operador de puertas	Unidades	Evento	1	480.950	480.950
	2.11	Cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	Unidades	Evento	1	317.400	317.400
	2.12	Cambio de rulemanes de motor excitatriz	Unidades	Evento	1	828.000	828.000
	2.13	Cambio de rulemanes de motor de máquina	Unidades	Evento	1	2.530.000	2.530.000
	2.14	Rectificación de poleas de máquinas	Unidades	Evento	1	3.200.000	3.200.000
	2.15	Rectificación de poleas de desvío	Unidades	Evento	1	2.630.000	2.630.000
	2.16	Cambio de carbones de regulador y excitatriz	Unidades	Evento	1	185.000	185.000
	2.17	Cambio de carbones de motor de máquinas	Unidades	Evento	1	185.000	185.000
	2.18	Contactos de cobre de los contactores	Unidades	Evento	1	172.500	172.500
	2.19	Cambio de bobinas (DC3303G003) de tablero de comando y selector	Unidades	Evento	1	1.186.750	1.186.750
	2.20	Cambio de relay de tablero de comando y selector	Unidades	Evento	1	1.810.000	1.810.000
	2.21	Cambio de guiadores plásticos de cabina y contrapeso	Unidades	Evento	1	227.700	227.700
	2.22	Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posición	Unidades	Evento	1	234.025	234.025
	2.23	Reparación correctiva de la rampa móvil y cambio de rulemanes	Unidades	Evento	1	970.400	970.400
	2.24	Rectificación de frenos electromecánicos	Unidades	Evento	1	2.126.000	2.126.000
	2.25	Cambio de las fibras de los frenos	Unidades	Evento	1	742.000	742.000
	2.26	Cambio de corona y eje al reductor motor de puerta	Unidades	Evento	1	950.000	950.000
	2.27	Amortiguador de goma para cadena motor de puerta	Unidades	Evento	1	32.400	32.400
	2.28	Correa para MG	Unidades	Evento	1	128.000	128.000
	2.29	Porta carbón para MG	Unidades	Evento	1	1.048.600	1.048.600
	2.30	Cambio de cinta selectora - **por metro**	Metro	Evento	1	210.000	210.000
	2.31	Guía de plástico para cinta selectora	Unidades	Evento	1	41.300	41.300
	2.32	Resorte para pick-up	Unidades	Evento	1	26.500	26.500
	2.33	Buje de nylon para pick up	Unidades	Evento	1	46.800	46.800
	2.34	Cabito de acero de 3mm para cinta selectora - **por metro**	Metro	Evento	1	35.000	35.000
	2.35	Rebobinado de motor de puerta	Unidades	Evento	1	986.000	986.000
	2.36	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	Unidades	Evento	1	2.870.000	2.870.000
	2.37	Cambio de la resistencia de partida	Unidades	Evento	1	3.424.000	3.424.000
	2.38	Cambio de resistencia tubular	Unidades	Evento	1	894.000	894.000
	2.39	Cambio de fusible a cartucho de 10A a TM	Unidades	Evento	1	127.800	127.800
	2.40	Cambio de barra de protección mecánica a barra de de protección electrónica	Unidades	Evento	1	8.450.000	8.450.000
	2.41	Cambio de tubo fluorescente, zócalo y acrílico cielorraso	Unidades	Evento	1	1.644.000	1.644.000
	2.42	Ventilador para cabina	Unidades	Evento	1	889.000	889.000
	2.43	Guía inferior para hoja de puerta	Unidades	Evento	1	32.400	32.400
	2.44	Micro ruptor para LPA y LPF	Unidades	Evento	1	265.000	265.000
	2.45	Bomba hidráulica para puerta de cabina	Unidades	Evento	1	3.884.500	3.884.500
	2.46	Instalación de teléfono dentro de la cabina	Unidades	Evento	1	1.230.000	1.230.000
	2.47	Lámpara tipo bayoneta 12V - 12W	Unidades	Evento	1	9.800	9.800
	2.48	Chicharra para alarma de 230V	Unidades	Evento	1	410.000	410.000
	2.49	Cable comando flexible de 8 y 9 hilos según medidad- **por metro**	Metro	Evento	1	148.900	148.900
	2.50	Cambio de garfio para puerta de piso	Unidades	Evento	1	145.000	145.000
	2.51	Cambio de escoba de carbón para máquina	Unidades	Evento	1	160.250	160.250
	2.52	Rectificación del colector del generador	Unidades	Evento	1	1.280.000	1.280.000
	2.53	Limpieza de delgas de colector y espacios de mica de generador	Unidades	Evento	1	1.230.000	1.230.000
	2.54	Rebobinado del rotor del generador, balanceo	Unidades	Evento	1	17.200.000	17.200.000
	2.55	Rulemán para motogenerador	Unidades	Evento	1	750.000	750.000
	2.56	Rebobinado de los campos del motogenerador	Unidades	Evento	1	10.300.000	10.300.000
	2.57	Cambio de tubo fluorescente 40Watt para iluminación de cabina	Unidades	Evento	1	78.500	78.500
	2.58	Cambio lámparas incandescentes bayoneta 12V-2Watts para I.L.H.	Unidades	Evento	1	9.800	9.800
	2.59	Cambio de reactancia para tubo fluorescente	Unidades	Evento	1	35.600	35.600
	2.60	Cambio de guiador inferior de puertas	Unidades	Evento	1	32.400	32.400
	2.61	Pintura exterior de puerta de piso	Unidades	Evento	1	350.000	350.000
	2.62	Cambio de circuito electrónico RP-1"A" Código JV0007G001	Unidades	Evento	1	987.740	987.740
	2.63	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002	Unidades	Evento	1	38.425	38.425
	2.64	Contacto Móvil de bronce	Unidades	Evento	1	329.585	329.585
	2.65	Cerrador Dorma Nº 4	Unidades	Evento	1	696.000	696.000
		TOTAL IVA INCLUUIDO					**168.569.300**

El monto mínimo a contratar es de Gs. 20.000.000(Guaraníes veinte millones), y el monto máximo a contratar es de Gs. 40.000.000 (Guaraníes cuarenta millones).

CAYO RAFAEL ARRELLAGA IBARRA
Cnel DEM - Pdte. Comité Evaluación

BERNARDINO A. GONZÁLEZ M.
Cnel DEM - Miembro Comité Evaluación

ADALBERTO PÉREZ MARECO
TCnel DEM - Miembro Comité

ISIDRO JAVIER MORA E.
Sgto 1º Tec - Secretario Comité Evaluación

ROCIO CAROLINA DUARTE G.
Tte Avc - Miembro Comité Evaluación

LUZ MARINA OCAMPOS
Tte C Int - Miembro Comité Evaluación

JOSÉ DANIEL ROMERO SOSA
Funcionario - Miembro Comité Evaluación

LORENZO GÓMEZ D.
Funcionario - Miembro Comité Evaluación