JEM Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV SERVICE				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE Nº 1					
	Impresoras HP modelos: 1546, 1660, Deskjet 2645, Deskjet 710, Deskjet 840, Laser Jet 3050, Laser Jet P2015, Multifunción Deskjet 2645 y Multifunción Laser Jet 3056					
1	Cambio de película de fusor	RV SERVICE	NACIONAL	1	350.000	350.000
2	Cambio de rodillo de presión	RV SERVICE	NACIONAL	1	150.000	150.000
3	Cambio de bujes	RV SERVICE	NACIONAL	1	12.000	12.000
4	Cambio de Rodillo de recolección	RV SERVICE	NACIONAL	1	12.000	12.000
5	Cambio de Almohadilla de recolección	RV SERVICE	NACIONAL	1	12.000	12.000
6	Cambio de placa madre	RV SERVICE	NACIONAL	1	180.000	180.000
7	Cambio de rodillo de limpieza	RV SERVICE	NACIONAL	1	25.000	25.000
8	Cambio de Ruedas de arrastre	RV SERVICE	NACIONAL	1	45.000	45.000
9	Cambio de tarjeta red	RV SERVICE	NACIONAL	1	120.000	120.000
10	Cambio de fuente de alimentación 220 volts	RV SERVICE	NACIONAL	1	150.000	150.000
11	Cambio de soporte by pass	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.000	10.000
12	Mantenimiento Preventivo: incluye limpieza, lubricación y ajuste de conjunto óptico, éscaner, óptico, coronas, rodillos, ruedas de arrastre, bandas de transporte de papel, termistores y ajuste general	RV SERVICE	NACIONAL	1	80.000	80.000
13	Reparación de Pieza	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.000	10.000
14	Mantenimiento Correctivo	RV SERVICE	NACIONAL	1	30.000	30.000
	PRECIO TOTAL LOTE Nº 1					1.186.000
	LOTE Nº 2					
	FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA BIZHUB 423 Y BIZHUB 283					
1	Cambio de Cilindro	RV SERVICE	NACIONAL	1	250.000	250.000
2	Cambio de Cuchilla	RV SERVICE	NACIONAL	1	120.000	120.000
3	Cambio de Revelador	RV SERVICE	NACIONAL	1	280.000	280.000
4	Cambio de Ruedas de Separación	RV SERVICE	NACIONAL	1	15.000	15.000
5	Cambio de Rodillo de teflón	RV SERVICE	NACIONAL	1	80.000	80.000
6	Cambio de Rodillo de presión	RV SERVICE	NACIONAL	1	150.000	150.000
7	Cambio de Unidad de revelado	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
8	Cambio de Unidad completa de fusor	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
9	Cambio de Engranajes Varios	RV SERVICE	NACIONAL	1	25.000	25.000
10	Cambio de Bujes Varios	RV SERVICE	NACIONAL	1	15.000	15.000
11	Cambio de termisor	RV SERVICE	NACIONAL	1	15.000	15.000
12	Cambio de Unidad de Transferencia	RV SERVICE	NACIONAL	1	25.000	25.000
13	Cambio de Unidad de Fotoconductor Negro	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
14	Cambio de Bujes de teflón	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
15	Cambio de Juegos de Uñas de Separación	RV SERVICE	NACIONAL	1	80.000	80.000
16	Cambio de rodillo de Limpieza	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000

Abog. Noelia M. Espinola
Directora
UOC - JEM

17	Cambio de Engranaje Revelador	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
18	Cambio de Juego de Collares	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
19	Cambio de Engranaje Acople Fusor	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
20	Cambio de Juego de arrastre de alimentación	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
21	Cambio de ruedas de By Pass	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
22	Reparación de Tapa de Fotocopiadora	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
23	Reposición de vidrio para Fotocopiar	RV SERVICE	NACIONAL	1	15.000	15.000
24	Mantenimiento Preventivo: incluye limpieza, lubricación y ajuste de conjunto óptico, éscaner, óptico, coronas, rodillos, ruedas de arrastre, bandas de transporte de papel, termistores y ajuste general	RV SERVICE	NACIONAL	1	80.000	80.000
25	Reparación de Pieza	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.000	10.000
26	Mantenimiento Correctivo	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.000	10.000
	Impresoras Lexmark x364 dn y Multifuncion Lexmark x264dn					
27	Cambio de Cilindro	RV SERVICE	NACIONAL	1	250.000	250.000
28	Cambio de Cuchilla	RV SERVICE	NACIONAL	1	50.000	50.000
29	Cambio de Revelador	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
30	Cambio de Bote de tóner residual	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
31	Cambio de Rodillo de carga dual	RV SERVICE	NACIONAL	1	120.000	120.000
32	Cambio de Rodillo toma de papel	RV SERVICE	NACIONAL	1	5.000	5.000
33	Cambio de Unidad de Transferencia	RV SERVICE	NACIONAL	1	5.000	5.000
34	Cambio de Unidad completa de fusor	RV SERVICE	NACIONAL	1	750.000	750.000
35	Cambio de Unidad fotoconductora Negra	RV SERVICE	NACIONAL	1	150.000	150.000
36	Cambio de reveladores	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
37	Cambio de placa principal	RV SERVICE	NACIONAL	1	250.000	250.000
38	Cambio de placa procesadora de imagen	RV SERVICE	NACIONAL	1	5.000	5.000
39	Cambio de Uñas de separación	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
40	Cambio de Rodillo de teflón	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
41	Cambio de Rodillo de presión	RV SERVICE	NACIONAL	1	150.000	150.000
42	Cambio de rodillo de Transferencia	RV SERVICE	NACIONAL	1	25.000	25.000
43	Cambio de rodillo de calor	RV SERVICE	NACIONAL	1	150.000	150.000
44	Cambio de rodillo de limpieza	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
45	Cambio de kit revelador	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
46	Cambio de engranaje revelador	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
47	Cambio de ruedas de By Pass	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
48	Cambio de cuchilla de limpieza	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
49	Cambio de Ruedas de Arrastre	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
50	Reparación de Tapa de Fotocopiadora	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
51	Reposición de vidrio para Fotocopiar	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
52	Mantenimiento Preventivo: incluye limpieza, lubricación y ajuste de conjunto óptico, éscaner, óptico, coronas, rodillos, ruedas de arrastre, bandas de transporte de papel, termistores y ajuste general	RV SERVICE	NACIONAL	1	80.000	80.000
53	Reparación de Pieza	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
54	Mantenimiento Correctivo	RV SERVICE	NACIONAL	1	50.000	50.000
55	Cambio de película de fusor	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
56	Cambio de conjunto de bujes	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
57	Cambio de rodillo de recolección	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
58	Cambio de almohadilla de recolección	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
59	Cambio de ruedas de arrastre	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
60	Cambio de tarjeta de red	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
61	Cambio de fuente de alimentación by pass	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
	PRECIO TOTAL LOTE Nº 2					3.242.000
	LOTE Nº 3					

Abog. Noelia M. Espinola
Directora
UOC - JEM

	Fotocopiadora XEROX WorkCentre 5230					
1	Cambio de Scaner	RV SERVICE	NACIONAL	1	250.000	250.000
2	Cambio de Placa Principal	RV SERVICE	NACIONAL	1	150.000	150.000
3	Cambio de Rodillos de Transferencias	RV SERVICE	NACIONAL	1	120.000	120.000
4	Cambio de Conjunto Alimentador de Papel	RV SERVICE	NACIONAL	1	45.000	45.000
5	Cambio de Motor Principal	RV SERVICE	NACIONAL	1	60.000	60.000
6	Cambio de Láser	RV SERVICE	NACIONAL	1	450.000	450.000
7	Cambio de Puerta Lateral	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
8	Cambio de Alimentador By Pass	RV SERVICE	NACIONAL	1	60.000	60.000
9	Ensamble de Salida de Fusor	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
10	Cambio de Alimentador de Bandeja	RV SERVICE	NACIONAL	1	40.000	40.000
11	Cambio de Fuente de Baja Tensión	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
12	Cambio de Bisagras	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
13	Cambio de Panel de Control	RV SERVICE	NACIONAL	1	200.000	200.000
14	Cambio de Bandeja de By Pass	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
15	Cambio de Cristal de Exposición	RV SERVICE	NACIONAL	1	65.000	65.000
16	Cambio de Correa de Scanner	RV SERVICE	NACIONAL	1	40.000	40.000
17	Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga)	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.600.000	1.600.000
18	Cambio de Pila MNV	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.000	10.000
19	Mantenimiento Preventivo: incluye limpieza, lubricación y ajuste de conjunto óptico, éscaner, óptico, coronas, rodillos, ruedas de arrastre, bandas de transporte de papel, termistores y ajuste general	RV SERVICE	NACIONAL	1	50.000	50.000
20	Reparación de Pieza	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
21	Mantenimiento Correctivo	RV SERVICE	NACIONAL	1	80.000	80.000
	Impresoras Xerox modelos: Multifunción Workcentre 3045, Phaser 3040.					
22	Cambio de película de fusor	RV SERVICE	NACIONAL	1	350.000	350.000
23	Cambio de rodillo de presión	RV SERVICE	NACIONAL	1	220.000	220.000
24	Cambio de bujes	RV SERVICE	NACIONAL	1	15.000	15.000
25	Cambio de Rodillo de recolección	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
26	Cambio de Almohadilla de recolección	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
27	Cambio de placa madre	RV SERVICE	NACIONAL	1	150.000	150.000
28	Cambio de rodillo de limpieza	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
29	Cambio de Ruedas de arrastre	RV SERVICE	NACIONAL	1	60.000	60.000
30	Cambio de tarjeta red	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
31	Cambio de fuente de alimentación 220 volts	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
32	Cambio de soporte by pass	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
33	Mantenimiento Preventivo: incluye limpieza, lubricación y ajuste de conjunto óptico, éscaner, óptico, coronas, rodillos, ruedas de arrastre, bandas de transporte de papel, termistores y ajuste general	RV SERVICE	NACIONAL	1	50.000	50.000
34	Reparación de Pieza	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
35	Mantenimiento Correctivo	RV SERVICE	NACIONAL	1	80.000	80.000
	PRECIO TOTAL LOTE Nº 3					4.158.000
	LOTE Nº 4					
	Impresoras Samsung modelos: ML 1665 y xpress M2880FW					
1	Cambio de Cilindro	RV SERVICE	NACIONAL	1	350.000	350.000
2	Cambio de Cuchilla	RV SERVICE	NACIONAL	1	150.000	150.000
3	Cambio de Revelador	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
4	Cambio de Bote de tóner residual	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.000	10.000
5	Cambio de Rodillo de carga dual	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.000	10.000
6	Cambio de Rodillo toma de papel	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.000	10.000
7	Cambio de Unidad de Transferencia	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.000	10.000
8	Cambio de Unidad completa de fusor	RV SERVICE	NACIONAL	1	450.000	450.000
9	Cambio de Unidad fotoconductora Negra	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000

Abog. Noelia M. Espínola
Directora
UOC - JEM

10	Cambio de reveladores	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
11	Cambio de placa principal	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
12	Cambio de placa procesadora de imagen	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
13	Cambio de Uñas de separación	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
14	Cambio de Rodillo de teflón	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
15	Cambio de Rodillo de presión	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
16	Cambio de rodillo de Transferencia	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
17	Cambio de rodillo de calor	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
18	Cambio de rodillo de limpieza	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
19	Cambio de kit revelador	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
20	Cambio de engranaje revelador	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
21	Cambio de ruedas de By Pass	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
22	Cambio de cuchilla de limpieza	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
23	Cambio de Ruedas de Arrastre	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
24	Reparación de Tapa de Fotocopiadora	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
25	Reposición de vidrio para Fotocopiar	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
26	Mantenimiento Preventivo: incluye limpieza, lubricación y ajuste de conjunto óptico, éscaner, óptico, coronas, rodillos, ruedas de arrastre, bandas de transporte de papel, termistores y ajuste general	RV SERVICE	NACIONAL	1	50.000	50.000
27	Reparación de Pieza	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
28	Mantenimiento Correctivo	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
29	Cambio de pelicula de fusor	RV SERVICE	NACIONAL	1	80.000	80.000
30	Cambio de conjunto de bujes	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
31	Cambio de rodillo de recolección	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
32	Cambio de almohadilla de recolección	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
33	Cambio de ruedas de arrastre	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
34	Cambio de tarjeta de red	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
35	Cambio de fuente de alimentación by pass	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.000	1.000
	PRECIO TOTAL LOTE Nº 4					1.146.000

Abog. Noelia M. Espínola
Directora
UOC - JEM