DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	MOLINAS IMPORT DE MIGUEL ALBERTO MOLINAS					AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.					WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS				
		Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitarrio($) IVA INCLUIDO	Precio Total ($)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitarrio($) IVA INCLUIDO	Precio Total ($)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitarrio($) IVA INCLUIDO	Precio Total ($)
	Reparación de Móvil de la Marca Toyota de la Flota de ANDE															
1	Encuadrar y alinear punta chasis delantero derecho	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	Unidad	Evento	1	595.000	595.000	Unidad	Evento	1	640.000	640.000
2	Reparar habitaculo guardabarro derecho	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	Unidad	Evento	1	490.000	490.000	Unidad	Evento	1	490.000	490.000
3	Cambiar panel frontal derecho	Unidad	Evento	1	490.000	490.000	Unidad	Evento	1	490.000	490.000	Unidad	Evento	1	490.000	490.000
4	Cambiar capot delantero	Unidad	Evento	1	227.500	227.500	Unidad	Evento	1	227.500	227.500	Unidad	Evento	1	230.000	230.000
5	Desabollar y planchar alojamiento de faro delantero	Unidad	Evento	1	240.000	240.000	Unidad	Evento	1	262.500	262.500	Unidad	Evento	1	265.000	265.000
6	Cambiar guardabarro delantero derecho	Unidad	Evento	1	210.000	210.000	Unidad	Evento	1	210.000	210.000	Unidad	Evento	1	210.000	210.000
7	Cambiar plastico cobertor de guardabarro delantero derecho	Unidad	Evento	1	297.500	297.500	Unidad	Evento	1	297.500	297.500	Unidad	Evento	1	300.000	300.000
8	Cambiar envolvente delantero	Unidad	Evento	1	280.000	280.000	Unidad	Evento	1	280.000	280.000	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
9	Cambiar faro delantero derecho	Unidad	Evento	1	157.500	157.500	Unidad	Evento	1	157.500	157.500	Unidad	Evento	1	160.000	160.000
10	Cambiar busca huella delantero derecho	Unidad	Evento	1	157.500	157.500	Unidad	Evento	1	157.500	157.500	Unidad	Evento	1	160.000	160.000
11	Cambiar soporte de envolvente delantero	Unidad	Evento	1	175.000	175.000	Unidad	Evento	1	175.000	175.000	Unidad	Evento	1	175.000	175.000
12	Desabollar y planchar puerta delantera derecho	Unidad	Evento	1	500.000	500.000	Unidad	Evento	1	700.000	700.000	Unidad	Evento	1	600.000	600.000
13	Desabollar y planchar puerta trasera derecho	Unidad	Evento	1	500.000	500.000	Unidad	Evento	1	700.000	700.000	Unidad	Evento	1	600.000	600.000
14	Reparar paragolpe trasero	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	Unidad	Evento	1	455.000	455.000	Unidad	Evento	1	460.000	460.000
15	Pintar partes afectadas	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000	Unidad	Evento	1	1.575.000	1.575.000	Unidad	Evento	1	1.480.000	1.480.000
16	Servicio de mantenimiento y reparación de Tren delantero- Reparar tren delantero completo.	Unidad	Evento	1	1.575.000	1.575.000	Unidad	Evento	1	1.575.000	1.575.000	Unidad	Evento	1	1.480.000	1.480.000
17	Servicio de mantenimiento y reparación de Tren delantero - Alinear ruedas delanteras	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	Unidad	Evento	1	140.000	140.000	Unidad	Evento	1	140.000	140.000
18	Servicio de chaperia y pintura - guardabarro delantero derecho (01)	Unidad	Evento	1	1.950.200	1.950.200	Unidad	Evento	1	1.950.200	1.950.200	Unidad	Evento	1	2.400.000	2.400.000
19	Servicio de chaperia y pintura - plastico cobertor de guardabarro (01)	Unidad	Evento	1	441.000	441.000	Unidad	Evento	1	441.000	441.000	Unidad	Evento	1	570.000	570.000
20	Servicio de chaperia y pintura - capot delantero (02)	Unidad	Evento	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	Evento	1	1.260.000	1.260.000	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000

Ing. Carolina Martínez V.
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	MOLINAS IMPORT DE MIGUEL ALBERTO MOLINAS					AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.					WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS				
		Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitarrio($) IVA INCLUIDO	Precio Total ($)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitarrio($) IVA INCLUIDO	Precio Total ($)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitarrio($) IVA INCLUIDO	Precio Total ($)
21	Cambiar busca huella delantero derecho	Unidad	Evento	1	910.000	910.000	Unidad	Evento	1	910.000	910.000	Unidad	Evento	1	1.170.000	1.170.000
22	Servicio de chaperia y pintura - Envolvente delantero (02)	Unidad	Evento	1	2.243.500	2.243.500	Unidad	Evento	1	2.243.500	2.243.500	Unidad	Evento	1	2.750.000	2.750.000
23	Servicio de chaperia y pintura - buscahuella derecho (02)	Unidad	Evento	1	1.062.250	1.062.250	Unidad	Evento	1	1.062.250	1.062.250	Unidad	Evento	1	1.070.000	1.070.000
24	Servicio de chaperia y pintura - Panel frontal derecho (02)	Unidad	Evento	1	1.747.900	1.747.900	Unidad	Evento	1	1.747.900	1.747.900	Unidad	Evento	1	2.490.000	2.490.000
25	Servicio de chaperia y pintura - Amortiguador delantero (02)	Unidad	Evento	2	490.000	980.000	Unidad	Evento	2	490.000	980.000	Unidad	Evento	2	490.000	980.000
26	Servicio de chaperia y pintura - Espiral de suspensión (02)	Unidad	Evento	2	350.000	700.000	Unidad	Evento	2	350.000	700.000	Unidad	Evento	2	350.000	700.000
27	Servicio de chaperia y pintura - Parrilla de suspensión superior (01)	Unidad	Evento	1	1.828.400	1.828.400	Unidad	Evento	1	1.828.400	1.828.400	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000
28	Servicio de chaperia y pintura - Parrilla de suspensión inferior (01)	Unidad	Evento	1	2.574.250	2.574.250	Unidad	Evento	1	2.574.250	2.574.250	Unidad	Evento	1	2.580.000	2.580.000
29	Cambiar busca huella delantero derecho	Unidad	Evento	2	192.500	385.000	Unidad	Evento	2	192.500	385.000	Unidad	Evento	2	240.000	480.000
30	Servicio de chaperia y pintura - Precap de dirección (01)	Unidad	Evento	2	675.850	1.351.700	Unidad	Evento	2	675.850	1.351.700	Unidad	Evento	2	770.000	1.540.000
31	Servicio de chaperia y pintura - Buje central de barra estabilizadora (01)	Unidad	Evento	2	76.650	153.300	Unidad	Evento	2	76.650	153.300	Unidad	Evento	2	95.000	190.000
32	Servicio de chaperia y pintura - Bieleta estabilizadora (01)	Unidad	Evento	1	595.000	595.000	Unidad	Evento	1	595.000	595.000	Unidad	Evento	1	700.000	700.000
						25.392.500					26.670.000					29.480.000

Ing. Caverlario Mayu...
DCP - UOC - ANDE