

GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | TESÄITHA TEKO PORÄVE

INCAN Instituto Nacional del Cáncer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 08/2023 - AD REFERENDUM AL PGN 2024 - PLURIANUAL - ID N° 434.979

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO PRVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA EL INCAN - AD REFERENDUM AL PGN 2024- PLURIANUAL

TOYOTA HILUX D/C 4x4 - CODIGO PATRIMONIAL N° 12008-27-50-0536	DEL ITEM 1 AL173
RENAULT TRAFIC MASTER/2009 - CODIGO PATRIMONIAL N° 011-310-06-0692	DEL ITEM 174 AL 346
MERCEDES BENZ OF - 1318/51 - CODIGO PATRIMONIAL N° 011-453-02-006B	DEL ITEM 347 AL 519
NISSAN FRONTIER - CODIGO PATRIMONIAL N° 12008-03-27-1178	DEL ITEM 520 AL 692
ISUZU DMAX - CODIGO PATRIMONIAL N° 12008-453-05-0746	DEL ITEM 693 AL 865
MERCEDES BENZ SPRINTER CDI 2023 - CODIGO PATRIMONIAL N° 12008-27-50-105-0001	DEL ITEM 866 AL 103B

							GILCOPAR S.A.			TALLER INTEGRAL S.A.		
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Monto Total	% de Variacion	Precio Unitario (IVA Incluido)	Monto Total	% de Variacion
1	78180101-014	Cambio de Aceite de Motor	UNI	EVENTO	1	821.666	213.633	213.633	-74	65.000	65.000	-92
2	78180101-014	Cambio de Filtro de Aire	UNI	EVENTO	1	428.333	111.367	111.367	-74	320.000	320.000	-25
3	78180101-014	Cambio Agua Destilada	UNI	EVENTO	1	28.333	7.367	7.367	-74	8.000	8.000	-72
4	78180101-014	Cambio Aceite de Caja	UNI	EVENTO	1	650.000	169.000	169.000	-74	65.000	65.000	-90
5	78180101-014	Cambio Aceite de Dirección	UNI	EVENTO	1	86.666	22.533	22.533	-74	65.000	65.000	-25
6	78180101-014	Cambio de Filtro de Aceite	UNI	EVENTO	1	328.333	85.367	85.367	-74	230.000	230.000	-30
7	78180101-014	Cambio de Filtro de Combustible	UNI	EVENTO	1	335.000	87.100	87.100	-74	240.000	240.000	-28
8	78180101-014	Cambio de Bujias c/u	UNI	EVENTO	1	623.333	162.067	162.067	-74	156.000	156.000	-75
9	78180101-014	Cambio de Aditivo radiador	UNI	EVENTO	1	78.333	20.367	20.367	-74	20.000	20.000	-74
10	78180101-014	Cambio de aceite diferencial	UNI	EVENTO	1	480.000	124.800	124.800	-74	65.000	65.000	-86
11	78180101-014	Porta filtro de combustible	UNI	EVENTO	1	685.000	178.100	178.100	-74	460.000	460.000	-33
12	78180101-014	Cambio de Bomba de Aceite	UNI	EVENTO	1	4.786.666	1.244.533	1.244.533	-74	1.197.000	1.197.000	-75
13	78180101-014	Bomba de agua - reparación	UNI	EVENTO	1	1.085.000	282.100	282.100	-74	272.000	272.000	-75
14	78180101-014	Bombin de combustible	UNI	EVENTO	1	623.333	162.067	162.067	-74	156.000	156.000	-75
15	78180101-014	Botadores hidraulicos c/u	UNI	EVENTO	1	285.000	74.100	74.100	-74	72.000	72.000	-75
16	78180101-014	Cambiar Pico inyector c/u	UNI	EVENTO	1	3.528.333	917.367	917.367	-74	883.000	883.000	-75
17	78180101-014	Cambio correa alternador	UNI	EVENTO	1	373.333	97.067	97.067	-74	94.000	94.000	-75
18	78180101-014	Cambio de bomba de agua	UNI	EVENTO	1	2.150.000	559.000	559.000	-74	1.200.000	1.200.000	-44
19	78180101-014	Cambio de junta de balancin	UNI	EVENTO	1	335.000	87.100	87.100	-74	84.000	84.000	-75
20	78180101-014	Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	UNI	EVENTO	1	471.666	122.633	122.633	-74	118.000	118.000	-75
21	78180101-014	Cambio de reten frente motor	UNI	EVENTO	1	636.666	165.533	165.533	-74	160.000	160.000	-75
22	78180101-014	Cambio de tensor de correa pk	UNI	EVENTO	1	1.623.333	422.067	422.067	-74	406.000	406.000	-75
23	78180101-014	Cambio ventilador de motor	UNI	EVENTO	1	2.543.333	661.267	661.267	-74	636.000	636.000	-75
24	78180101-014	Ventilador de Motor - reparación	UNI	EVENTO	1	1.085.000	282.100	282.100	-74	272.000	272.000	-75
25	78180101-014	Cambio Guia de Válvulas c/u	UNI	EVENTO	1	236.666	61.533	61.533	-74	60.000	60.000	-75
26	78180101-014	Cambio soporte de motor	UNI	EVENTO	1	623.333	162.067	162.067	-74	156.000	156.000	-75
27	78180101-014	Cambio termostato de agua	UNI	EVENTO	1	630.000	163.800	163.800	-74	158.000	158.000	-75
28	78180101-014	Casquillos de bancada	UNI	EVENTO	1	443.333	115.267	115.267	-74	111.000	111.000	-75
29	78180101-014	Casquillos de biela	UNI	EVENTO	1	486.666	126.533	126.533	-74	122.000	122.000	-75
30	78180101-014	Cambio Correa Dentada	UNI	EVENTO	1	748.333	194.567	194.567	-74	188.000	188.000	-75
31	78180101-014	Guia de valvula	UNI	EVENTO	1	685.000	178.100	178.100	-74	172.000	172.000	-75
32	78180101-014	Juego de aros	UNI	EVENTO	1	2.550.000	663.000	663.000	-74	638.000	638.000	-75
33	78180101-014	Juego de camisa	UNI	EVENTO	1	2.021.666	525.633	525.633	-74	506.000	506.000	-75
34	78180101-014	Juego de junta motor	UNI	EVENTO	1	1.486.666	386.533	386.533	-74	372.000	372.000	-75
35	78180101-014	Juego de pistones	UNI	EVENTO	1	2.380.000	618.800	618.800	-74	595.000	595.000	-75

Raul Torres
Jefe de Transporte

Gustavo Gómez
Jefe del Area de Mantenimiento
INCAN

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

36	78180101-D14	Junta tapa motor	UNI	EVENTO	1	1.380.000	358.800	358.80D	-74	345.000	345.000	-75
37	78180101-014	Limpieza de tanque de combustible	UNI	EVENTO	1	285.000	74.100	74.100	-74	72.000	72.000	-75
38	7818D101-014	Limpieza y reparación radiador	UNI	EVENTO	1	650.D00	169.000	169.000	-74	163.000	163.000	-75
39	78180101-014	Martillete de balancin c/u	UNI	EVENTO	1	236.666	61.533	61.533	-74	60.000	60.000	-75
40	78180101-014	Paleta de ventilador	UNI	EVENTO	1	930.000	241.800	241.800	-74	233.000	233.000	-75
41	78180101-014	Polea de cigueñal	UNI	EVENTO	1	1.773.333	461.067	461.067	-74	444.000	444.000	-75
42	78180101-014	Polea Guia de correa pk	UNI	EVENTO	1	678.333	176.367	176.367	-74	170.000	170.D00	-75
43	78180101-014	Rectificación de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	UNI	EVENTO	1	2.978.333	774.367	774.367	-74	745.000	745.000	-75
44	78180101-014	reparación de bomba inyectora	UNI	EVENTO	1	4.148.333	1.078.567	1.078.567	-74	2.000.000	2.000.000	-52
45	78180101-014	reparación de picos inyectores	UNI	EVENTO	1	1.100.000	286.000	286.000	-74	275.000	275.000	-75
46	78180101-014	Tensor de correa Dentada	UNI	EVENTO	1	1.773.333	461.067	461.067	-74	444.000	444.000	-75
47	781801D1-014	Válvulas de admision y escape c/u	UNI	EVENTO	1	328.333	85.367	85.367	-74	83.000	83.000	-75
48	78180101-002	Anillos sincronizadores c/u	UNI	EVENTO	1	1.185.000	308.100	308.100	-74	297.000	297.000	-75
49	7818D101-002	Cambio de eje cuadruple	UNI	EVENTO	1	5.180.000	1.346.800	1.346.800	-74	1.295.000	1.295.000	-75
50	78180101-002	Cambio de eje mando	UNI	EVENTO	1	4.786.666	1.244.533	1.244.533	-74	1.197.000	1.197.000	-75
51	78180101-002	Engranaje de 1ra a 5ta c/u	UNI	EVENTO	1	1.380.000	358.800	358.800	-74	345.000	345.000	-75
52	78180101-002	reparación general de caja	UNI	EVENTO	1	20.428.333	5.311.367	5.311.367	-74	3.000.000	3.000.000	-85
53	78180101-002	Reten Bancada Trasera	UNI	EVENTO	1	480.000	124.800	124.8D0	-74	120.000	120.000	-75
54	78180101-002	Ruleman de caja c/u	UNI	EVENTO	1	541.666	140.833	140.833	-74	136.000	136.000	-75
55	781801D1-002	Selectores de cambio c/u	UNI	EVENTO	1	530.000	137.800	137.800	-74	133.000	133.000	-75
56	78180101-002	Soporte de caja	UNI	EVENTO	1	771.666	200.633	200.633	-74	193.000	193.000	-75
57	78180101-002	Cambio de corona y piñon	UNI	EVENTO	1	2.886.666	750.533	750.533	-74	722.000	722.000	-75
58	78180101-002	Calce engranaje satelite y planetario c/u	UNI	EVENTO	1	241.666	62.833	62.833	-74	61.000	61.000	-75
59	78180101-002	Cambio de satelite y planetario c/u	UNI	EVENTO	1	1.280.D0D	332.800	332.800	-74	32D.000	320.000	-75
60	78180101-002	Cruceta cardan c/u	UNI	EVENTO	1	678.333	176.367	176.367	-74	170.D00	170.000	-75
61	78180101-002	Palier trasero c/u	UNI	EVENTO	1	1.773.333	461.067	461.067	-74	444.000	444.D0D	-75
62	78180101-002	reparación de Brida cardan	UNI	EVENTO	1	480.000	124.800	124.800	-74	120.000	120.000	-75
63	78180101-002	Reten de palier c/u	UNI	EVENTO	1	336.666	87.533	87.533	-74	85.000	85.000	-75
64	78180101-002	Ruleman de palier c/u	UNI	EVENTO	1	541.666	140.833	140.833	-74	136.000	136.000	-75
65	78180101-002	Rulemanes de diferencial c/u	UNI	EVENTO	1	543.333	141.267	141.267	-74	136.000	136.000	-75
66	78180101-003	Alineación y balanceo de ruedas	UNI	EVENTO	1	135.000	35.100	35.100	-74	34.000	34.000	-75
67	78180101-003	Bieleta	UNI	EVENTO	1	580.000	150.800	150.800	-74	145.000	145.000	-75
68	78180101-D03	Brazo Z de Dirección	UNI	EVENTO	1	1.578.333	410.367	410.367	-74	395.D00	395.000	-75
69	78180101-003	Buje elastico c/u	UNI	EVENTO	1	378.333	98.367	98.367	-74	95.000	95.00D	-75
70	78180101-003	Buje Estabilizador c/u	UNI	EVENTO	1	193.333	50.267	50.267	-74	49.000	49.000	-75
71	78180101-003	Buje tensor c/u	UNI	EVENTO	1	193.333	50.267	50.267	-74	49.000	49.000	-75
72	781801D1-003	Cambio amortiguador delantero c/u	UNI	EVENTO	1	1.578.333	410.367	410.367	-74	1.100.000	1.1D0.000	-30
73	78180101-003	Cambio buje parrilla superior c/u	UNI	EVENTO	1	335.000	87.100	87.100	-74	84.000	84.000	-75
74	781801D1-003	Cambio caño de alta presión de Dirección	UNI	EVENTO	1	385.000	1D0.100	1DD.10D	-74	97.000	97.000	-75
75	781801D1-003	Cambio de bomba de Dirección hidráulica	UNI	EVENTO	1	3.230.000	839.800	839.800	-74	1.700.000	1.700.000	-47
76	78180101-003	Cambio de brazo pitman de Dirección	UNI	EVENTO	1	1.578.333	410.367	410.367	-74	395.000	395.000	-75
77	78180101-003	Cambio de buje parrilla inferior c/u	UNI	EVENTO	1	385.000	100.100	100.100	-74	97.000	97.000	-75
78	78180101-0D3	Cambio de grillete elastico delantero	UNI	EVENTO	1	678.333	176.367	176.367	-74	170.000	170.000	-75
79	78180101-003	Cambio de rotula superior c/u	UNI	EVENTO	1	685.000	178.100	178.100	-74	172.000	172.000	-75
80	78180101-D03	Cambio de ruleman de masa delantero c/u	UNI	EVENTO	1	630.000	163.800	163.800	-74	158.000	158.000	-75
81	78180101-003	Cambiar muñequin Dirección - c/u	UNI	EVENTO	1	530.000	137.800	137.800	-74	133.000	133.000	-75
82	78180101-003	Cambio rotula inferior y superior c/u	UNI	EVENTO	1	685.000	178.100	178.100	-74	172.000	172.000	-75
83	78180101-003	Correa de Dirección	UNI	EVENTO	1	335.000	87.100	87.100	-74	84.000	84.000	-75
84	78180101-003	Cambio Elastico delantero c/u	UNI	EVENTO	1	771.666	200.633	200.633	-74	193.000	193.000	-75
85	78180101-003	reparación Elastico delantero c/u	UNI	EVENTO	1	480.000	124.800	124.80D	-74	120.000	120.00D	-75
86	78180101-003	reparación de brazo pitman	UNI	EVENTO	1	421.666	109.633	109.633	-74	106.000	1D6.000	-75
87	78180101-003	reparación de sinfin de Dirección	UNI	EVENTO	1	2.380.000	618.800	618.800	-74	595.000	595.000	-75
88	78180101-003	reparación punta eje	UNI	EVENTO	1	1.380.000	358.800	358.800	-74	345.000	345.000	-75
89	78180101-003	Reten de masa delantero c/u	UNI	EVENTO	1	385.000	100.100	100.100	-74	97.000	97.000	-75
90	78180101-003	Taqueador de parrilla	UNI	EVENTO	1	385.000	100.100	100.100	-74	97.000	97.000	-75
91	78180101-012	Cambio amortiguador trasero - c/u	UNI	EVENTO	1	1.578.333	410.367	410.367	-74	1.100.000	1.100.000	-30
92	78180101-012	Bujes de elastico trasero c/u	UNI	EVENTO	1	378.333	98.367	98.367	-74	95.000	95.000	-75
93	78180101-012	Cambio de grillete elastico trasero	UNI	EVENTO	1	678.333	176.367	176.367	-74	170.000	170.000	-75
94	78180101-012	Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	UNI	EVENTO	1	323.333	84.067	84.067	-74	81.000	81.000	-75

Raúl Torres
Jefe de Transporte

Gustavo Gómez
Jefe del Área de Mantenimi
INCAN

Lic. Bernardo Fig
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DE CANCER

95	78180101-012	Cambio centro elastico	UNI	EVENTO	1	480.000	124.800	124.800	-74	120.000	120.000	-75
96	78180101-012	reparación de Elasticos	UNI	EVENTO	1	480.000	124.800	124.800	-74	120.000	120.000	-75
97	78180101-012	Cambio Elasticos traseros c/u	UNI	EVENTO	1	771.666	200.633	200.633	-74	193.000	193.000	-75
98	78180101-006	Fluido de Freno	UNI	EVENTO	1	50.000	13.000	13.000	-74	13.000	13.000	-74
99	78180101-006	Cambio Bomba central de frenos	UNI	EVENTO	1	2.836.666	737.533	737.533	-74	1.700.000	1.700.000	-40
100	78180101-006	Cambio cilindro de freno	UNI	EVENTO	1	685.000	178.100	178.100	-74	172.000	172.000	-75
101	78180101-006	Cambio de Disco de freno c/u	UNI	EVENTO	1	3.035.000	789.100	789.100	-74	759.000	759.000	-75
102	78180101-006	Cambio de fibra de frenos c/u	UNI	EVENTO	1	678.333	176.367	176.367	-74	320.000	320.000	-53
103	78180101-006	Cambio pastilla de freno	UNI	EVENTO	1	1.578.333	410.367	410.367	-74	1.100.000	1.100.000	-30
104	78180101-006	Cambio tambor de freno - c/u	UNI	EVENTO	1	2.741.666	712.833	712.833	-74	686.000	686.000	-75
105	78180101-006	Juego de reparo mordaza de freno	UNI	EVENTO	1	391.666	101.833	101.833	-74	98.000	98.000	-75
106	78180101-006	Rectificar discos de frenos c/u	UNI	EVENTO	1	150.000	39.000	39.000	-74	38.000	38.000	-75
107	78180101-006	Rectificar tambor de freno c/u	UNI	EVENTO	1	150.000	39.000	39.000	-74	38.000	38.000	-75
108	78180101-006	reparación de Bomba central de freno	UNI	EVENTO	1	1.028.333	267.367	267.367	-74	258.000	258.000	-75
109	78180101-006	ReGuiación de Freno	UNI	EVENTO	1	285.000	74.100	74.100	-74	72.000	72.000	-75
110	78180101-006	ReGuiador zapata	UNI	EVENTO	1	273.333	71.067	71.067	-74	69.000	69.000	-75
111	78180101-005	Caño Flexible de Embrague	UNI	EVENTO	1	1.773.333	461.067	461.067	-74	444.000	444.000	-75
112	78180101-005	Bomba auxiliar de embrague	UNI	EVENTO	1	973.333	253.067	253.067	-74	244.000	244.000	-75
113	78180101-005	Bomba Central de Embrague	UNI	EVENTO	1	1.871.666	486.633	486.633	-74	1.100.000	1.100.000	-41
114	78180101-005	Cambio cojinete de empuje	UNI	EVENTO	1	848.333	220.567	220.567	-74	213.000	213.000	-75
115	78180101-005	Cambio disco de embrague	UNI	EVENTO	1	1.871.666	486.633	486.633	-74	468.000	468.000	-75
116	78180101-005	Cambio plato de presión	UNI	EVENTO	1	2.543.333	661.267	661.267	-74	636.000	636.000	-75
117	78180101-005	Cambio de corona volante	UNI	EVENTO	1	7.228.333	1.879.367	1.879.367	-74	1.808.000	1.808.000	-75
118	78180101-005	Rectificación de volante motor	UNI	EVENTO	1	943.333	245.267	245.267	-74	236.000	236.000	-75
119	78180101-005	Ruleman piloto	UNI	EVENTO	1	378.333	98.367	98.367	-74	95.000	95.000	-75
120	78180101-005	Carga de Fluido	UNI	EVENTO	1	86.666	22.533	22.533	-74	22.000	22.000	-75
121	78180101-005	Regulación de Embrague	UNI	EVENTO	1	323.333	84.067	84.067	-74	81.000	81.000	-75
122	78180101-009	Cambio bomba electrica combustible	UNI	EVENTO	1	5.586.666	1.452.533	1.452.533	-74	1.397.000	1.397.000	-75
123	78180101-009	Bobina de encendido	UNI	EVENTO	1	880.000	228.800	228.800	-74	220.000	220.000	-75
124	78180101-009	Bujias incandesentes	UNI	EVENTO	1	623.333	162.067	162.067	-74	156.000	156.000	-75
125	78180101-009	Bulbo marcador de temperatura	UNI	EVENTO	1	335.000	87.100	87.100	-74	84.000	84.000	-75
126	78180101-009	Cambio de bocina	UNI	EVENTO	1	335.000	87.100	87.100	-74	84.000	84.000	-75
127	78180101-009	Cambio de bulbo de aceite	UNI	EVENTO	1	335.000	87.100	87.100	-74	65.000	65.000	-81
128	78180101-009	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	UNI	EVENTO	1	371.666	96.633	96.633	-74	460.000	460.000	24
129	78180101-009	Cambio de focos - c/u	UNI	EVENTO	1	53.333	13.867	13.867	-74	14.000	14.000	-74
130	78180101-009	Cambio de motor de limpia parabrisas	UNI	EVENTO	1	1.191.666	309.833	309.833	-74	298.000	298.000	-75
131	78180101-009	Cambio de reGuiador de voltaje	UNI	EVENTO	1	873.333	227.067	227.067	-74	219.000	219.000	-75
132	78180101-009	Cambio de sistema de cableado	UNI	EVENTO	1	771.666	200.633	200.633	-74	193.000	193.000	-75
133	78180101-009	Cambio de terminal de bateria	UNI	EVENTO	1	123.333	32.067	32.067	-74	31.000	31.000	-75
134	78180101-009	Fusibles c/u	UNI	EVENTO	1	35.000	9.100	9.100	-74	9.000	9.000	-74
135	78180101-009	Juego de cables de Bujias	UNI	EVENTO	1	650.000	169.000	169.000	-74	163.000	163.000	-75
136	78180101-009	Provision de bateria	UNI	EVENTO	1	1.191.666	309.833	309.833	-74	1.100.000	1.100.000	-8
137	78180101-009	Relay señalero	UNI	EVENTO	1	385.000	100.100	100.100	-74	97.000	97.000	-75
138	78180101-009	reparación alternador	UNI	EVENTO	1	1.473.333	383.067	383.067	-74	369.000	369.000	-75
139	78180101-009	reparación motor de arranque	UNI	EVENTO	1	1.535.000	399.100	399.100	-74	384.000	384.000	-75
140	78180101-009	Selenoide de presion de turbo	UNI	EVENTO	1	771.666	200.633	200.633	-74	193.000	193.000	-75
141	78180101-009	Sensor de rotacion de motor	UNI	EVENTO	1	1.578.333	410.367	410.367	-74	395.000	395.000	-75
142	78180101-009	Sensor de temperatura de agua	UNI	EVENTO	1	880.000	228.800	228.800	-74	220.000	220.000	-75
143	78180101-016	Cambio de ruleman de compresor	UNI	EVENTO	1	300.000	78.000	78.000	-74	75.000	75.000	-75
144	78180101-016	Cambio de aceite de A.A.	UNI	EVENTO	1	273.333	71.067	71.067	-74	65.000	65.000	-76
145	78180101-016	Cambio de compresor de A.A.	UNI	EVENTO	1	5.180.000	1.346.800	1.346.800	-74	1.295.000	1.295.000	-75
146	78180101-016	Cambio de Evaporizador	UNI	EVENTO	1	3.893.333	1.012.267	1.012.267	-74	974.000	974.000	-75
147	78180101-016	Cambio de embrague de compresor	UNI	EVENTO	1	973.333	253.067	253.067	-74	244.000	244.000	-75
148	78180101-016	Cambio de Filtro	UNI	EVENTO	1	500.000	130.000	130.000	-74	320.000	320.000	-36
149	78180101-016	Cambio de manguera de alta presión	UNI	EVENTO	1	385.000	100.100	100.100	-74	97.000	97.000	-75
150	78180101-016	Cambio de termostato de aire acondicionado	UNI	EVENTO	1	428.333	111.367	111.367	-74	108.000	108.000	-75
151	78180101-016	Cambio de válvula expansora	UNI	EVENTO	1	1.185.000	308.100	308.100	-74	297.000	297.000	-75
152	78180101-016	Carga de Gas	UNI	EVENTO	1	678.333	176.367	176.367	-74	480.000	480.000	-29
153	78180101-016	Correa de A.A.	UNI	EVENTO	1	335.000	87.100	87.100	-74	84.000	84.000	-75

Raúl Torres
Jefe de Transporte

Gustavo Gómez
Jefe del Área de Mantenimiento
INCAN

Lic. Bernardo Fig[illegible]
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

154	78180101-016	reparación de compresor de A.A.	UNI	EVENTO	1	1.873.333	487.067	487.067	-74	469.000	469.000	-75
155	78180101-016	Instalación Completo de Sistema de AA	UNI	EVENTO	1	980.000	254.800	254.800	-74	245.000	245.000	-75
156	78180101-016	Mantenimiento del sistema de AA	UNI	EVENTO	1	578.333	150.367	150.367	-74	145.000	145.000	-75
157	78180201-001	reparación de chaperia partes dañadas c/u	UNI	EVENTO	1	946.000	245.960	245.960	-74	237.000	237.000	-75
158	78180201-001	Reparacion de capot y tapa trasera c/u	UNI	EVENTO	1	1.700.000	442.000	442.000	-74	425.000	425.000	-75
159	78180201-001	Pintura compeleta	UNI	EVENTO	1	7.100.000	1.846.000	1.846.000	-74	2.200.000	2.200.000	-69
160	78180201-001	Pintura de partes afectadas	UNI	EVENTO	1	780.000	202.800	202.800	-74	320.000	320.000	-59
161	78180201-002	Cambio de Faros c/u	UNI	EVENTO	1	973.333	253.067	253.067	-74	244.000	244.000	-75
162	78180201-001	Confección soporte de bateria	UNI	EVENTO	1	291.666	75.833	75.833	-74	73.000	73.000	-75
163	78180201-001	Desmontar tanque de combustible para limpieza	UNI	EVENTO	1	285.000	74.100	74.100	-74	72.000	72.000	-75
164	78180101-023	Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u	UNI	EVENTO	1	798.333	207.567	207.567	-74	200.000	200.000	-75
165	78180201-002	reparación de faros c/u	UNI	EVENTO	1	471.666	122.633	122.633	-74	118.000	118.000	-75
166	78180101-008	Reservorio Limpia Parabrisas	UNI	EVENTO	1	428.333	111.367	111.367	-74	108.000	108.000	-75
167	78180101-9996	Cambio de Tapa de Radiador	UNI	EVENTO	1	335.000	87.100	87.100	-74	84.000	84.000	-75
168	78180201-001	Pintura o Ploteado de Logo en el Vehiculo	UNI	EVENTO	1	873.333	227.067	227.067	-74	219.000	219.000	-75
169	78180101-9992	Polarizado	UNI	EVENTO	1	636.666	165.533	165.533	-74	160.000	160.000	-75
170	78180101-008	Cambio de Parabrisa	UNI	EVENTO	1	2.280.000	592.800	592.800	-74	570.000	570.000	-75
171	78180101-007	Servicio de Gomeria (reparación de Cubierta) c/u	UNI	EVENTO	1	78.333	20.367	20.367	-74	20.000	20.000	-74
172	78180101-007	Servicio de Gomeria (Provisión de cubiertas) c/u	UNI	EVENTO	1	1.466.666	381.333	381.333	-74	1.300.000	1.300.000	-11
173	80111613-9999	Mano de obra por hora aplicado por cada evento y por cada item del 1 al 172	UNI	EVENTO	1	190.000	49.400	49.400	-74	48.000	48.000	-75
174	78180101-014	Cambio de Aceite de Motor	UNI	EVENTO	1	805.666	209.473	209.473	-74	65.000	65.000	-92
175	78180101-014	Cambio de Filtro de Aire	UNI	EVENTO	1	415.666	108.073	108.073	-74	230.000	230.000	-45
176	78180101-014	Cambio Agua Destilada	UNI	EVENTO	1	16.000	4.160	4.160	-74	4.000	4.000	-75
177	78180101-014	Cambio Aceite de Caja	UNI	EVENTO	1	649.000	168.740	168.740	-74	65.000	65.000	-90
178	78180101-014	Cambio Aceite de Dirección	UNI	EVENTO	1	80.000	20.800	20.800	-74	65.000	65.000	-19
179	78180101-014	Cambio de Filtro de Aceite	UNI	EVENTO	1	316.333	82.247	82.247	-74	240.000	240.000	-24
180	78180101-014	Cambio de Filtro de Combustible	UNI	EVENTO	1	326.333	84.847	84.847	-74	240.000	240.000	-26
181	78180101-014	Cambio de Bujias c/u	UNI	EVENTO	1	609.000	158.340	158.340	-74	153.000	153.000	-75
182	78180101-014	Cambio de Aditivo radiador	UNI	EVENTO	1	65.666	17.073	17.073	-74	17.000	17.000	-74
183	78180101-014	Cambio de aceite diferencial	UNI	EVENTO	1	470.000	122.200	122.200	-74	65.000	65.000	-86
184	78180101-014	Porta filtro de combustible	UNI	EVENTO	1	676.333	175.847	175.847	-74	480.000	480.000	-29
185	78180101-014	Cambio de Bomba de Aceite	UNI	EVENTO	1	4.780.000	1.242.800	1.242.800	-74	1.900.000	1.900.000	-60
186	78180101-014	Bomba de agua - reparación	UNI	EVENTO	1	1.076.333	279.847	279.847	-74	270.000	270.000	-75
187	78180101-014	Bombin de combustible	UNI	EVENTO	1	609.000	158.340	158.340	-74	600.000	600.000	-1
188	78180101-014	Botadores hidraulicos c/u	UNI	EVENTO	1	276.666	71.933	71.933	-74	70.000	70.000	-75
189	78180101-014	Cambiar Pico inyector c/u	UNI	EVENTO	1	3.515.666	914.073	914.073	-74	879.000	879.000	-75
190	78180101-014	Cambio correa alternador	UNI	EVENTO	1	359.000	93.340	93.340	-74	90.000	90.000	-75
191	78180101-014	Cambio de bomba de agua	UNI	EVENTO	1	2.148.666	558.653	558.653	-74	1.200.000	1.200.000	-44
192	78180101-014	Cambio de junta de balancin	UNI	EVENTO	1	326.333	84.847	84.847	-74	82.000	82.000	-75
193	78180101-014	Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	UNI	EVENTO	1	455.666	118.473	118.473	-74	114.000	114.000	-75
194	78180101-014	Cambio de reten frente motor	UNI	EVENTO	1	628.666	163.453	163.453	-74	158.000	158.000	-75
195	78180101-014	Cambio de tensor de correa pk	UNI	EVENTO	1	1.608.666	418.253	418.253	-74	403.000	403.000	-75
196	78180101-014	Cambio ventilador de motor	UNI	EVENTO	1	2.538.666	660.053	660.053	-74	635.000	635.000	-75
197	78180101-014	Ventilador de Motor - reparación	UNI	EVENTO	1	1.076.333	279.847	279.847	-74	270.000	270.000	-75
198	78180101-014	Cambio Guia de Válvulas c/u	UNI	EVENTO	1	229.000	59.540	59.540	-74	58.000	58.000	-75
199	78180101-014	Cambio soporte de motor	UNI	EVENTO	1	609.000	158.340	158.340	-74	153.000	153.000	-75
200	78180101-014	Cambio termostato de agua	UNI	EVENTO	1	618.666	160.853	160.853	-74	155.000	155.000	-75
201	78180101-014	Casquillos de bancada	UNI	EVENTO	1	439.666	114.313	114.313	-74	110.000	110.000	-75
202	78180101-014	Casquillos de biela	UNI	EVENTO	1	479.666	124.713	124.713	-74	120.000	120.000	-75
203	78180101-014	Cambio Correa Dentada	UNI	EVENTO	1	746.666	194.133	194.133	-74	187.000	187.000	-75
204	78180101-014	Guia de valvula	UNI	EVENTO	1	676.333	175.847	175.847	-74	170.000	170.000	-75
205	78180101-014	Juego de aros	UNI	EVENTO	1	2.550.000	663.000	663.000	-74	638.000	638.000	-75
206	78180101-014	Juego de camisa	UNI	EVENTO	1	2.006.333	521.647	521.647	-74	502.000	502.000	-75
207	78180101-014	Juego de junta motor	UNI	EVENTO	1	1.479.000	384.540	384.540	-74	370.000	370.000	-75
208	78180101-014	Juego de pistones	UNI	EVENTO	1	2.369.000	615.940	615.940	-74	593.000	593.000	-75
209	78180101-014	Junta tapa motor	UNI	EVENTO	1	1.368.666	355.853	355.853	-74	343.000	343.000	-75
210	78180101-014	Limpieza de tanque de combustible	UNI	EVENTO	1	276.333	71.847	71.847	-74	70.000	70.000	-75
211	78180101-014	Limpieza y reparación radiador	UNI	EVENTO	1	649.000	168.740	168.740	-74	163.000	163.000	-75

Raúl Torres
Jefe de Transporte

Gustavo Gómez
Jefe del Área de Mantenimiento
INCAN

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

212	78180101-014	Martillete de balancin c/u	UNI	EVENTO	1	229.000	59.540	59.540	-74	58.000	58.000	-75
213	78180101-014	Paleta de ventilador	UNI	EVENTO	1	919.333	239.027	239.027	-74	230.000	230.000	-75
214	78180101-014	Polea de cigueñal	UNI	EVENTO	1	1.758.666	457.253	457.253	-74	440.000	440.000	-75
215	78180101-014	Polea Guia de correa pk	UNI	EVENTO	1	666.666	173.333	173.333	-74	167.000	167.000	-75
216	78180101-014	Rectificación de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	UNI	EVENTO	1	2.966.666	771.333	771.333	-74	742.000	742.000	-75
217	78180101-014	reparación de bomba inyectora	UNI	EVENTO	1	4.145.666	1.077.873	1.077.873	-74	2.500.000	2.500.000	-40
218	78180101-014	reparación de picos inyectores	UNI	EVENTO	1	1.099.666	285.913	285.913	-74	275.000	275.000	-75
219	78180101-014	Tensor de correa Dentada	UNI	EVENTO	1	1.758.666	457.253	457.253	-74	440.000	440.000	-75
220	78180101-014	Válvulas de admision y escape c/u	UNI	EVENTO	1	316.333	82.247	82.247	-74	80.000	80.000	-75
221	78180101-0D2	Anillos sincronizadores c/u	UNI	EVENTO	1	1.175.333	305.587	305.587	-74	294.000	294.000	-75
222	78180101-002	Cambio de eje cuadruple	UNI	EVENTO	1	5.170.000	1.344.200	1.344.200	-74	1.293.000	1.293.000	-75
223	78180101-002	Cambio de eje mando	UNI	EVENTO	1	4.780.000	1.242.800	1.242.800	-74	1.195.000	1.195.000	-75
224	78180101-002	Engranaje de 1ra a 5ta c/u	UNI	EVENTO	1	1.368.666	355.853	355.853	-74	343.000	343.000	-75
225	78180101-002	reparación general de caja	UNI	EVENTO	1	20.415.666	5.308.073	5.308.073	-74	3.000.000	3.000.000	-85
226	78180101-002	Reten Bancada Trasera	UNI	EVENTO	1	470.000	122.200	122.200	-74	118.000	118.000	-75
227	78180101-002	Ruleman de caja c/u	UNI	EVENTO	1	535.666	139.273	139.273	-74	134.000	134.000	-75
228	78180101-002	Selectores de cambio c/u	UNI	EVENTO	1	519.333	135.027	135.027	-74	130.000	130.000	-75
229	78180101-002	Soporte de caja	UNI	EVENTO	1	756.333	196.647	196.647	-74	190.000	190.000	-75
230	78180101-002	Cambio de corona y piñon	UNI	EVENTO	1	2.879.000	748.540	748.540	-74	720.000	720.000	-75
231	78180101-002	Calce engranaje satelite y planetario c/u	UNI	EVENTO	1	235.666	61.273	61.273	-74	59.000	59.000	-75
232	78180101-002	Cambio de satelite y planetario c/u	UNI	EVENTO	1	1.269.333	330.027	330.027	-74	318.000	318.000	-75
233	78180101-002	Cruceta cardan c/u	UNI	EVENTO	1	666.666	173.333	173.333	-74	167.000	167.000	-75
234	78180101-002	Palier trasero c/u	UNI	EVENTO	1	1.758.666	457.253	457.253	-74	440.000	440.000	-75
235	78180101-002	reparación de Brida cardan	UNI	EVENTO	1	470.000	122.200	122.200	-74	118.000	118.000	-75
236	781801D1-002	Reten de palier c/u	UNI	EVENTO	1	330.000	85.800	85.800	-74	83.000	83.000	-75
237	78180101-0D2	Ruleman de palier c/u	UNI	EVENTO	1	535.666	139.273	139.273	-74	134.000	134.000	-75
238	7818D101-002	Rulemanes de diferencial c/u	UNI	EVENTO	1	539.666	140.313	140.313	-74	135.000	135.000	-75
239	78180101-003	Alineación y balanceo de ruedas	UNI	EVENTO	1	125.666	32.673	32.673	-74	32.000	32.000	-75
240	78180101-003	Bieleta	UNI	EVENTO	1	569.333	148.027	148.027	-74	143.000	143.000	-75
241	78180101-003	Brazo Z de Dirección	UNI	EVENTO	1	1.565.333	406.987	406.987	-74	392.000	392.000	-75
242	78180101-003	Buje elastico c/u	UNI	EVENTO	1	366.333	95.247	95.247	-74	92.000	92.000	-75
243	78180101-0D3	Buje Estabilizador c/u	UNI	EVENTO	1	188.666	49.053	49.053	-74	48.000	48.000	-75
244	78180101-003	Buje tensor c/u	UNI	EVENTO	1	188.666	49.053	49.053	-74	48.000	48.000	-75
245	78180101-003	Cambio amortiguador delantero c/u	UNI	EVENTO	1	1.565.333	406.987	406.987	-74	1.100.000	1.100.000	-30
246	78180101-003	Cambio buje parrilla superior c/u	UNI	EVENTO	1	326.333	84.847	84.847	-74	82.000	82.000	-75
247	78180101-003	Cambio caño de alta presión de Dirección	UNI	EVENTO	1	375.666	97.673	97.673	-74	94.000	94.000	-75
248	78180101-003	Cambio de bomba de Dirección hidráulica	UNI	EVENTO	1	3.219.666	837.113	837.113	-74	2.400.000	2.400.000	-25
249	781801D1-003	Cambio de brazo pitman de Dirección	UNI	EVENTO	1	1.565.333	406.987	406.987	-74	392.000	392.000	-75
250	78180101-0D3	Cambio de buje parrilla inferior c/u	UNI	EVENTO	1	375.666	97.673	97.673	-74	94.000	94.000	-75
251	78180101-003	Cambio de grillete elastico delantero	UNI	EVENTO	1	666.666	173.333	173.333	-74	167.000	167.000	-75
252	78180101-003	Cambio de rotula superior c/u	UNI	EVENTO	1	676.333	175.847	175.847	-74	170.000	170.000	-75
253	78180101-003	Cambio de ruleman de masa delantero c/u	UNI	EVENTO	1	619.333	161.027	161.027	-74	155.000	155.000	-75
254	78180101-003	Cambiar muñequin Dirección - c/u	UNI	EVENTO	1	519.333	135.027	135.027	-74	130.000	130.000	-75
255	78180101-003	Cambio rotula inferior y superior c/u	UNI	EVENTO	1	676.333	175.847	175.847	-74	170.000	170.000	-75
256	78180101-003	Correa de Dirección	UNI	EVENTO	1	326.000	84.760	84.760	-74	82.000	82.000	-75
257	78180101-003	Cambio Elastico delantero c/u	UNI	EVENTO	1	756.333	196.647	196.647	-74	190.000	190.000	-75
258	78180101-003	reparación Elastico delantero c/u	UNI	EVENTO	1	470.000	122.200	122.200	-74	118.000	118.000	-75
259	78180101-003	reparación de brazo pitman	UNI	EVENTO	1	406.000	105.560	105.560	-74	102.000	102.000	-75
260	78180101-003	reparación de sinfin de Dirección	UNI	EVENTO	1	2.369.000	615.940	615.940	-74	593.000	593.000	-75
261	781801D1-003	reparación punta eje	UNI	EVENTO	1	1.368.666	355.853	355.853	-74	343.000	343.000	-75
262	78180101-003	Reten de masa delantero c/u	UNI	EVENTO	1	375.666	97.673	97.673	-74	94.000	94.000	-75
263	78180101-003	Taqueador de parrilla	UNI	EVENTO	1	375.666	97.673	97.673	-74	94.000	94.000	-75
264	78180101-012	Cambio amortiguador trasero - c/u	UNI	EVENTO	1	1.565.333	406.987	406.987	-74	1.100.000	1.100.000	-30
265	78180101-012	Bujes de elastico trasero c/u	UNI	EVENTO	1	366.333	95.247	95.247	-74	92.000	92.000	-75
266	78180101-012	Cambio de grillete elastico trasero	UNI	EVENTO	1	666.666	173.333	173.333	-74	167.000	167.000	-75
267	78180101-012	Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	UNI	EVENTO	1	308.666	80.253	80.253	-74	78.000	78.000	-75
268	78180101-012	Cambio centro elastico	UNI	EVENTO	1	470.000	122.200	122.200	-74	118.000	118.000	-75
269	78180101-012	reparación de Elasticos	UNI	EVENTO	1	470.000	122.200	122.200	-74	118.000	118.000	-75
270	78180101-012	Cambio Elasticos traseros c/u	UNI	EVENTO	1	756.333	196.647	196.647	-74	190.000	190.000	-75

Raúl Torres
Jefe de Transporte

Gustavo Gómez
Jefe del Área de Mantenimiento
INCAN

Lic. Bernardo Figueiredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

271	78180101-006	Fluido de Freno	UNI	EVENTO	1	49.666	12.913	12.913	-74	13.000	13.000	-74
272	78180101-006	Cambio Bomba central de frenos	UNI	EVENTO	1	2.829.666	735.713	735.713	-74	1.300.000	1.300.000	-54
273	78180101-006	Cambio cilindro de freno	UNI	EVENTO	1	676.333	175.847	175.847	-74	170.000	170.000	-75
274	78180101-006	Cambio de Disco de freno c/u	UNI	EVENTO	1	3.026.333	786.847	786.847	-74	757.000	757.000	-75
275	78180101-006	Cambio de fibra de frenos c/u	UNI	EVENTO	1	666.666	173.333	173.333	-74	320.000	320.000	-52
276	78180101-006	Cambio pastilla de freno	UNI	EVENTO	1	1.565.333	406.987	406.987	-74	1.100.000	1.100.000	-30
277	78180101-006	Cambio tambor de freno - c/u	UNI	EVENTO	1	2.735.666	711.273	711.273	-74	684.000	684.000	-75
278	78180101-006	Juego de reparo mordaza de freno	UNI	EVENTO	1	385.666	100.273	100.273	-74	97.000	97.000	-75
279	78180101-006	Rectificar discos de frenos c/u	UNI	EVENTO	1	148.666	38.653	38.653	-74	38.000	38.000	-74
280	78180101-006	Rectificar tambor de freno c/u	UNI	EVENTO	1	148.666	38.653	38.653	-74	38.000	38.000	-74
281	78180101-006	reparación de Bomba central de freno	UNI	EVENTO	1	1.016.666	264.333	264.333	-74	255.000	255.000	-75
282	78180101-006	ReGuiación de Freno	UNI	EVENTO	1	276.000	71.760	71.760	-74	69.000	69.000	-75
283	78180101-006	ReGuiador zapata	UNI	EVENTO	1	258.666	67.253	67.253	-74	65.000	65.000	-75
284	78180101-005	Caño Flexible de Embrague	UNI	EVENTO	1	1.758.666	457.253	457.253	-74	440.000	440.000	-75
285	78180101-005	Bomba auxiliar de embrague	UNI	EVENTO	1	959.333	249.427	249.427	-74	240.000	240.000	-75
286	78180101-005	Bomba Central de Embrague	UNI	EVENTO	1	1.856.333	482.647	482.647	-74	1.600.000	1.600.000	-14
287	78180101-005	Cambio cojinete de empuje	UNI	EVENTO	1	845.666	219.873	219.873	-74	212.000	212.000	-75
288	78180101-005	Cambio disco de embrague	UNI	EVENTO	1	1.856.333	482.647	482.647	-74	465.000	465.000	-75
289	78180101-005	Cambio plato de presión	UNI	EVENTO	1	2.538.666	660.053	660.053	-74	635.000	635.000	-75
290	78180101-005	Cambio de corona volante	UNI	EVENTO	1	7.216.333	1.876.247	1.876.247	-74	1.805.000	1.805.000	-75
291	78180101-005	Rectificación de volante motor	UNI	EVENTO	1	940.000	244.400	244.400	-74	235.000	235.000	-75
292	78180101-005	Ruleman piloto	UNI	EVENTO	1	365.666	95.073	95.073	-74	92.000	92.000	-75
293	78180101-005	Carga de Fluido	UNI	EVENTO	1	80.000	20.800	20.800	-74	20.000	20.000	-75
294	781801D1-005	Regulación de Embrague	UNI	EVENTO	1	309.000	80.340	80.340	-74	78.000	78.000	-75
295	78180101-009	Cambio bomba electrica combustible	UNI	EVENTO	1	5.580.000	1.450.800	1.450.800	-74	2.500.000	2.500.000	-55
296	78180101-009	Bobina de encendido	UNI	EVENTO	1	869.666	226.113	226.113	-74	218.000	218.000	-75
297	78180101-009	Bujias incandesentes	UNI	EVENTO	1	609.000	158.340	158.340	-74	153.000	153.000	-75
298	78180101-009	Bulbo marcador de temperatura	UNI	EVENTO	1	326.000	84.760	84.760	-74	82.000	82.000	-75
299	78180101-009	Cambio de bocina	UNI	EVENTO	1	326.333	84.847	84.847	-74	82.000	82.000	-75
300	78180101-009	Cambio de bulbo de aceite	UNI	EVENTO	1	326.000	84.760	84.760	-74	65.000	65.000	-80
301	78180101-009	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	UNI	EVENTO	1	356.333	92.647	92.647	-74	320.000	320.000	-10
302	781801D1-009	Cambio de focos - c/u	UNI	EVENTO	1	48.333	12.567	12.567	-74	13.000	13.000	-73
303	78180101-009	Cambio de motor de limpia parabrisas	UNI	EVENTO	1	1.186.333	308.447	308.447	-74	297.000	297.000	-75
304	78180101-009	Cambio de reGuiador de voltaje	UNI	EVENTO	1	860.000	223.600	223.600	-74	215.000	215.000	-75
305	78180101-009	Cambio de sistema de cableado	UNI	EVENTO	1	756.333	196.647	196.647	-74	190.000	190.000	-75
306	78180101-009	Cambio de terminal de bateria	UNI	EVENTO	1	110.000	28.600	28.600	-74	28.000	28.000	-75
307	78180101-009	Fusibles c/u	UNI	EVENTO	1	25.666	6.673	6.673	-74	7.000	7.000	-73
308	78180101-009	Juego de cables de Bujias	UNI	EVENTO	1	649.000	168.740	168.740	-74	163.000	163.000	-75
309	78180101-009	Provision de bateria	UNI	EVENTO	1	1.186.666	308.533	308.533	-74	1.100.000	1.100.000	-7
310	78180101-009	Relay señalero	UNI	EVENTO	1	375.666	97.673	97.673	-74	94.000	94.000	-75
311	78180101-009	reparación alternador	UNI	EVENTO	1	1.459.333	379.427	379.427	-74	365.000	365.000	-75
312	78180101-009	reparación motor de arranque	UNI	EVENTO	1	1.525.666	396.673	396.673	-74	382.000	382.000	-75
313	78180101-009	Selenoide de presion de turbo	UNI	EVENTO	1	756.333	196.647	196.647	-74	190.000	190.000	-75
314	78180101-009	Sensor de rotacion de motor	UNI	EVENTO	1	1.565.333	406.987	406.987	-74	392.000	392.000	-75
315	78180101-009	Sensor de temperatura de agua	UNI	EVENTO	1	869.666	226.113	226.113	-74	218.000	218.000	-75
316	78180101-016	Cambio de ruleman de compresor	UNI	EVENTO	1	299.333	77.827	77.827	-74	75.000	75.000	-75
317	78180101-016	Cambio de aceite de A.A.	UNI	EVENTO	1	258.666	67.253	67.253	-74	65.000	65.000	-75
318	78180101-016	Cambio de compresor de A.A.	UNI	EVENTO	1	5.170.000	1.344.200	1.344.200	-74	1.293.000	1.293.000	-75
319	78180101-016	Cambio de Evaporizador	UNI	EVENTO	1	3.889.666	1.011.313	1.011.313	-74	973.000	973.000	-75
320	78180101-016	Cambio de embrague de compresor	UNI	EVENTO	1	959.333	249.427	249.427	-74	240.000	240.000	-75
321	78180101-016	Cambio de Filtro	UNI	EVENTO	1	500.000	130.000	130.000	-74	320.000	320.000	-36
322	78180101-016	Cambio de manguera de alta presión	UNI	EVENTO	1	375.666	97.673	97.673	-74	94.000	94.000	-75
323	78180101-016	Cambio de termostato de aire acondicionado	UNI	EVENTO	1	415.666	108.073	108.073	-74	104.000	104.000	-75
324	78180101-016	Cambio de válvula expansora	UNI	EVENTO	1	1.175.333	305.587	305.587	-74	294.000	294.000	-75
325	78180101-016	Carga de Gas	UNI	EVENTO	1	666.666	173.333	173.333	-74	480.000	480.000	-28
326	78180101-016	Correa de A.A.	UNI	EVENTO	1	326.000	84.760	84.760	-74	82.000	82.000	-75
327	78180101-016	reparación de compresor de A.A.	UNI	EVENTO	1	1.860.000	483.600	483.600	-74	465.000	465.000	-75
328	78180101-016	Instalación Completo de Sistema de AA	UNI	EVENTO	1	969.000	251.940	251.940	-74	243.000	243.000	-75
329	78180101-016	Mantenimiento del sistema de AA	UNI	EVENTO	1	565.333	146.987	146.987	-74	142.000	142.000	-75

Jefe de Transporte

Gustavo Gómez
del Área de Mantenim...
INCAN

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

330	78180201-001	reparación de chaperia partes dañadas c/u	UNI	EVENTO	1	930.000	241.800	241.800	-74	233.000	233.000	-75
331	78180201-001	Reparacion de capot y tapa trasera c/u	UNI	EVENTO	1	1.700.000	442.000	442.000	-74	425.000	425.000	-75
332	78180201-001	Pintura compeleta	UNI	EVENTO	1	8.800.000	2.288.000	2.288.000	-74	2.200.000	2.200.000	-75
333	78180201-001	Pintura de partes afectadas	UNI	EVENTO	1	890.000	231.400	231.400	-74	320.000	320.000	-64
334	78180201-002	Cambio de Faros c/u	UNI	EVENTO	1	959.333	249.427	249.427	-74	240.000	240.000	-75
335	78180201-001	Confección soporte de bateria	UNI	EVENTO	1	285.333	74.187	74.187	-74	72.000	72.000	-75
336	78180201-001	Desmontar tanque de combustible para limpieza	UNI	EVENTO	1	276.333	71.847	71.847	-74	70.000	70.000	-75
337	78180101-023	Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u	UNI	EVENTO	1	796.000	206.960	206.960	-74	199.000	199.000	-75
338	78180201-002	reparación de faros c/u	UNI	EVENTO	1	455.666	118.473	118.473	-74	114.000	114.000	-75
339	78180101-008	Reservorio Limpia Parabrisas	UNI	EVENTO	1	415.666	108.073	108.073	-74	104.000	104.000	-75
340	78180101-9996	Cambio de Tapa de Radiador	UNI	EVENTO	1	326.333	84.847	84.847	-74	82.000	82.000	-75
341	78180201-001	Pintura o Ploteado de Logo en el Vehiculo	UNI	EVENTO	1	860.000	223.600	223.600	-74	215.000	215.000	-75
342	78180101-9992	Polarizado	UNI	EVENTO	1	628.666	163.453	163.453	-74	158.000	158.000	-75
343	78180101-008	Cambio de Parabrisa	UNI	EVENTO	1	2.269.000	589.940	589.940	-74	568.000	568.000	-75
344	78180101-007	Servicio de Gomeria (reparación de Cubierta) c/u	UNI	EVENTO	1	65.666	17.073	17.073	-74	17.000	17.000	-74
345	78180101-007	Servicio de Gomeria (Provisión de cubiertas) c/u	UNI	EVENTO	1	1.040.000	270.400	270.400	-74	1.000.000	1.000.000	-4
346	80111613-9999	Mano de obra por hora aplicado por cada evento y por cada item del 174 al 345	UNI	EVENTO	1	190.000	49.400	49.400	-74	48.000	48.000	-75
347	78180101-D14	Cambio de Aceite de Motor	UNI	EVENTO	1	1.163.000	302.380	302.380	-74	65.000	65.000	-94
348	78180101-014	Cambio de Filtro de Aire	UNI	EVENTO	1	598.000	155.480	155.480	-74	260.000	260.000	-57
349	781801D1-014	Cambio Agua Oestilada	UNI	EVENTO	1	19.000	4.940	4.940	-74	5.000	5.000	-74
350	78180101-014	Cambio Aceite de Caja	UNI	EVENTO	1	938.000	243.880	243.880	-74	65.000	65.000	-93
351	78180101-014	Cambio Aceite de Dirección	UNI	EVENTO	1	115.000	29.900	29.900	-74	65.000	65.000	-43
352	78180101-014	Cambio de Filtro de Aceite	UNI	EVENTO	1	456.000	118.560	118.560	-74	330.000	330.000	-28
353	78180101-014	Cambio de Filtro de Combustible	UNI	EVENTO	1	469.000	121.940	121.940	-74	320.000	320.000	-32
354	78180101-014	Cambio de Bujias c/u	UNI	EVENTO	1	880.000	228.800	228.800	-74	220.000	220.000	-75
355	78180101-014	Cambio de Aditivo radiador	UNI	EVENTO	1	89.000	23.140	23.140	-74	23.000	23.000	-74
356	78180101-014	Cambio de aceite diferencial	UNI	EVENTO	1	681.000	177.060	177.060	-74	65.000	65.000	-90
357	78180101-014	Porta filtro de combustible	UNI	EVENTO	1	978.000	254.280	254.280	-74	440.000	440.000	-55
358	78180101-D14	Cambio de Bomba de Aceite	UNI	EVENTO	1	6.931.000	1.802.060	1.802.060	-74	2.400.000	2.400.000	-65
359	78180101-014	Bomba de agua - reparación	UNI	EVENTO	1	1.557.000	404.820	404.820	-74	390.000	390.000	-75
360	78180101-014	Bombin de combustible	UNI	EVENTO	1	880.000	228.800	228.800	-74	220.000	220.000	-75
361	78180101-014	Botadores hidraulicos c/u	UNI	EVENTO	1	399.000	103.740	103.740	-74	100.000	100.000	-75
362	78180101-D14	Cambiar Pico inyector c/u	UNI	EVENTO	1	5.092.000	1.323.920	1.323.920	-74	1.273.000	1.273.000	-75
363	78180101-014	Cambio correa alternador	UNI	EVENTO	1	518.000	134.680	134.680	-74	130.000	130.000	-75
364	78180101-014	Cambio de bomba de agua	UNI	EVENTO	1	3.112.000	809.120	809.120	-74	1.900.000	1.900.000	-39
365	78180101-014	Cambio de junta de balancin	UNI	EVENTO	1	469.000	121.940	121.940	-74	118.000	118.000	-75
366	78180101-014	Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	UNI	EVENTO	1	655.000	170.300	170.300	-74	164.000	164.000	-75
367	78180101-014	Cambio de reten frente motor	UNI	EVENTO	1	907.000	235.820	235.820	-74	227.000	227.000	-75
368	78180101-014	Cambio de tensor de correa pk	UNI	EVENTO	1	2.329.000	605.540	605.540	-74	583.000	583.000	-75
369	78180101-014	Cambio ventilador de motor	UNI	EVENTO	1	3.677.000	956.020	956.020	-74	920.000	920.000	-75
370	78180101-014	Ventilador de Motor - reparación	UNI	EVENTO	1	1.557.000	404.820	404.820	-74	390.000	390.000	-75
371	78180101-014	Cambio Guia de Válvulas c/u	UNI	EVENTO	1	328.000	85.280	85.280	-74	82.000	82.000	-75
372	78180101-014	Cambio soporte de motor	UNI	EVENTO	1	880.000	228.800	228.800	-74	220.000	220.000	-75
373	78180101-014	Cambio termostato de agua	UNI	EVENTO	1	894.000	232.440	232.440	-74	224.000	224.000	-75
374	78180101-014	Casquillos de bancada	UNI	EVENTO	1	636.000	165.360	165.360	-74	159.000	159.000	-75
375	78180101-014	Casquillos de biela	UNI	EVENTO	1	695.000	180.700	180.700	-74	174.000	174.000	-75
376	78180101-014	Cambio Correa Dentada	UNI	EVENTO	1	1.081.000	281.060	281.060	-74	271.000	271.000	-75
377	78180101-014	Guia de valvula	UNI	EVENTO	1	978.000	254.280	254.280	-74	245.000	245.000	-75
378	78180101-014	Juego de aros	UNI	EVENTO	1	3.697.000	961.220	961.220	-74	925.000	925.000	-75
379	78180101-014	Juego de camisa	UNI	EVENTO	1	2.905.000	755.300	755.300	-74	727.000	727.000	-75
380	78180101-014	Juego de junta motor	UNI	EVENTO	1	2.141.000	556.660	556.660	-74	536.000	536.000	-75
381	78180101-014	Juego de pistones	UNI	EVENTO	1	3.432.000	892.320	892.320	-74	858.000	858.000	-75
382	78180101-014	Junta tapa motor	UNI	EVENTO	1	1.981.000	515.060	515.060	-74	496.000	496.000	-75
383	78180101-014	Limpieza de tanque de combustible	UNI	EVENTO	1	397.000	103.220	103.220	-74	100.000	100.000	-75
384	78180101-014	Limpieza y reparación radiador	UNI	EVENTO	1	938.000	243.880	243.880	-74	235.000	235.000	-75
385	78180101-014	Martillete de balancin c/u	UNI	EVENTO	1	328.000	85.280	85.280	-74	82.000	82.000	-75
386	78180101-014	Paleta de ventilador	UNI	EVENTO	1	1.332.000	346.320	346.320	-74	333.000	333.000	-75
387	78180101-014	Polea de cigueñal	UNI	EVENTO	1	2.546.000	661.960	661.960	-74	637.000	637.000	-75

Jefe de Transporte

Gustavo Gómez
Jefe del Área de Mantenimient
INCAN

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

388	78180101-014	Polea Guia de correa pk	UNI	EVENTO	1	964.000	250.640	250.640	-74	241.000	241.000	-75
389	78180101-014	Rectificación de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	UNI	EVENTO	1	4.299.000	1.117.740	1.117.740	-74	1.075.000	1.075.000	-75
390	78180101-014	reparación de bomba inyectora	UNI	EVENTO	1	6.006.000	1.561.560	1.561.560	-74	2.800.000	2.800.000	-53
391	78180101-014	reparación de picos inyectores	UNI	EVENTO	1	1.594.000	414.440	414.440	-74	399.000	399.000	-75
392	78180101-014	Tensor de correa Dentada	UNI	EVENTO	1	2.546.000	661.960	661.960	-74	637.000	637.000	-75
393	78180101-014	Válvulas de admision y escape c/u	UNI	EVENTO	1	456.000	118.560	118.560	-74	114.000	114.000	-75
394	78180101-002	Anillos sincronizadores c/u	UNI	EVENTO	1	1.698.000	441.480	441.480	-74	425.000	425.000	-75
395	78180101-002	Cambio de eje cuadruple	UNI	EVENTO	1	7.496.000	1.948.960	1.948.960	-74	1.874.000	1.874.000	-75
396	78180101-002	Cambio de eje mando	UNI	EVENTO	1	6.931.000	1.802.060	1.802.060	-74	1.733.000	1.733.000	-75
397	78180101-002	Engranaje de 1ra a 5ta c/u	UNI	EVENTO	1	1.981.000	515.060	515.060	-74	496.000	496.000	-75
398	78180101-002	reparación general de caja	UNI	EVENTO	1	29.597.000	7.695.220	7.695.220	-74	3.000.000	3.000.000	-90
399	78180101-002	Reten Bancada Trasera	UNI	EVENTO	1	681.000	177.060	177.060	-74	171.000	171.000	-75
400	78180101-002	Ruleman de caja c/u	UNI	EVENTO	1	771.000	200.460	200.460	-74	193.000	193.000	-75
401	78180101-002	Selectores de cambio c/u	UNI	EVENTO	1	751.000	195.260	195.260	-74	188.000	188.000	-75
402	78180101-002	Soporte de caja	UNI	EVENTO	1	1.093.000	284.180	284.180	-74	274.000	274.000	-75
403	78180101-002	Cambio de corona y piñon	UNI	EVENTO	1	4.172.000	1.084.720	1.084.720	-74	1.043.000	1.043.000	-75
404	78180101-002	Calce engranaje satelite y planetario c/u	UNI	EVENTO	1	336.000	87.360	87.360	-74	84.000	84.000	-75
405	78180101-002	Cambio de satelite y planetario c/u	UNI	EVENTO	1	1.839.000	478.140	478.140	-74	460.000	460.000	-75
406	78180101-002	Cruceta cardan c/u	UNI	EVENTO	1	964.000	250.640	250.640	-74	241.000	241.000	-75
407	78180101-002	Palier trasero c/u	UNI	EVENTO	1	2.546.000	661.960	661.960	-74	637.000	637.000	-75
408	78180101-002	reparación de Brida cardan	UNI	EVENTO	1	681.000	177.060	177.060	-74	171.000	171.000	-75
409	78180101-002	Reten de palier c/u	UNI	EVENTO	1	478.000	124.280	124.280	-74	120.000	120.000	-75
410	78180101-002	Ruleman de palier c/u	UNI	EVENTO	1	771.000	200.460	200.460	-74	193.000	193.000	-75
411	78180101-002	Rulemanes de diferencial c/u	UNI	EVENTO	1	782.000	203.320	203.320	-74	196.000	196.000	-75
412	78180101-003	Alineación y balanceo de ruedas	UNI	EVENTO	1	177.000	46.020	46.020	-74	45.000	45.000	-75
413	78180101-003	Bieleta	UNI	EVENTO	1	823.000	213.980	213.980	-74	206.000	206.000	-75
414	78180101-003	Brazo Z de Dirección	UNI	EVENTO	1	2.263.000	588.380	588.380	-74	566.000	566.000	-75
415	78180101-003	Buje elastico c/u	UNI	EVENTO	1	527.000	137.020	137.020	-74	132.000	132.000	-75
416	78180101-003	Buje Estabilizador c/u	UNI	EVENTO	1	270.000	70.200	70.200	-74	68.000	68.000	-75
417	78180101-003	Buje tensor c/u	UNI	EVENTO	1	270.000	70.200	70.200	-74	68.000	68.000	-75
418	78180101-003	Cambio amortiguador delantero c/u	UNI	EVENTO	1	2.263.000	588.380	588.380	-74	1.100.000	1.100.000	-51
419	78180101-003	Cambio buje parrilla superior c/u	UNI	EVENTO	1	469.000	121.940	121.940	-74	118.000	118.000	-75
420	78180101-003	Cambio caño de alta presión de Dirección	UNI	EVENTO	1	540.000	140.400	140.400	-74	135.000	135.000	-75
421	78180101-003	Cambio de bomba de Dirección hidráulica	UNI	EVENTO	1	4.668.000	1.213.680	1.213.680	-74	1.900.000	1.900.000	-59
422	78180101-003	Cambio de brazo pitman de Dirección	UNI	EVENTO	1	2.263.000	588.380	588.380	-74	566.000	566.000	-75
423	78180101-003	Cambio de buje parrilla inferior c/u	UNI	EVENTO	1	540.000	140.400	140.400	-74	135.000	135.000	-75
424	78180101-003	Cambio de grillete elastico delantero	UNI	EVENTO	1	964.000	250.640	250.640	-74	241.000	241.000	-75
425	78180101-003	Cambio de rotula superior c/u	UNI	EVENTO	1	978.000	254.280	254.280	-74	245.000	245.000	-75
426	78180101-003	Cambio de ruleman de masa delantero c/u	UNI	EVENTO	1	895.000	232.700	232.700	-74	224.000	224.000	-75
427	78180101-003	Cambiar muñequin Dirección - c/u	UNI	EVENTO	1	751.000	195.260	195.260	-74	188.000	188.000	-75
428	78180101-003	Cambio rotula inferior y superior c/u	UNI	EVENTO	1	978.000	254.280	254.280	-74	245.000	245.000	-75
429	78180101-003	Correa de Dirección	UNI	EVENTO	1	468.000	121.680	121.680	-74	117.000	117.000	-75
430	78180101-003	Cambio Elastico delantero c/u	UNI	EVENTO	1	1.093.000	284.180	284.180	-74	274.000	274.000	-75
431	78180101-003	reparación Elastico delantero c/u	UNI	EVENTO	1	681.000	177.060	177.060	-74	171.000	171.000	-75
432	78180101-003	reparación de brazo pitman	UNI	EVENTO	1	584.000	151.840	151.840	-74	146.000	146.000	-75
433	78180101-003	reparación de sinfin de Dirección	UNI	EVENTO	1	3.432.000	892.320	892.320	-74	858.000	858.000	-75
434	78180101-003	reparación punta eje	UNI	EVENTO	1	1.981.000	515.060	515.060	-74	496.000	496.000	-75
435	78180101-003	Reten de masa delantero c/u	UNI	EVENTO	1	540.000	140.400	140.400	-74	135.000	135.000	-75
436	78180101-003	Taqueador de parrilla	UNI	EVENTO	1	540.000	140.400	140.400	-74	135.000	135.000	-75
437	78180101-012	Cambio amortiguador trasero - c/u	UNI	EVENTO	1	2.263.000	588.380	588.380	-74	1.100.000	1.100.000	-51
438	78180101-012	Bujes de elastico trasero c/u	UNI	EVENTO	1	527.000	137.020	137.020	-74	132.000	132.000	-75
439	78180101-012	Cambio de grillete elastico trasero	UNI	EVENTO	1	964.000	250.640	250.640	-74	241.000	241.000	-75
440	78180101-012	Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	UNI	EVENTO	1	443.000	115.180	115.180	-74	111.000	111.000	-75
441	78180101-012	Cambio centro elastico	UNI	EVENTO	1	681.000	177.060	177.060	-74	171.000	171.000	-75
442	78180101-012	reparación de Elasticos	UNI	EVENTO	1	681.000	177.060	177.060	-74	171.000	171.000	-75
443	78180101-012	Cambio Elasticos traseros c/u	UNI	EVENTO	1	1.093.000	284.180	284.180	-74	274.000	274.000	-75
444	78180101-006	Fluido de Freno	UNI	EVENTO	1	71.000	18.460	18.460	-74	18.000	18.000	-75
445	78180101-006	Cambio Bomba central de frenos	UNI	EVENTO	1	4.101.000	1.066.260	1.066.260	-74	2.200.000	2.200.000	-46
446	78180101-006	Cambio cilindro de freno	UNI	EVENTO	1	978.000	254.280	254.280	-74	245.000	245.000	-75

Raúl Torres
Jefe de Transporte

Gustavo Gomez
Jefe del Área de Mantenimiento
INCAN

Lic. Bernardo Ei[illegible]redo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

447	78180101-006	Cambio de Disco de freno c/u	UNI	EVENTO	1	4.385.000	1.140.100	1.140.100	-74	1.097.000	1.097.000	-75
448	78180101-006	Cambio de fibra de frenos c/u	UNI	EVENTO	1	964.000	250.640	250.640	-74	320.000	320.000	-67
449	78180101-006	Cambio pastilla de freno	UNI	EVENTO	1	2.263.000	588.380	588.380	-74	1.100.000	1.100.000	-51
450	78180101-006	Cambio tambor de freno - c/u	UNI	EVENTO	1	3.960.000	1.029.600	1.029.600	-74	990.000	990.000	-75
451	78180101-006	Juego de reparo mordaza de freno	UNI	EVENTO	1	553.000	143.780	143.780	-74	139.000	139.000	-75
452	78180101-006	Rectificar discos de frenos c/u	UNI	EVENTO	1	212.000	55.120	55.120	-74	53.000	53.000	-75
453	78180101-006	Rectificar tambor de freno c/u	UNI	EVENTO	1	212.000	55.120	55.120	-74	53.000	53.000	-75
454	78180101-006	reparación de Bomba central de freno	UNI	EVENTO	1	1.471.000	382.460	382.460	-74	368.000	368.000	-75
455	78180101-006	ReGuiación de Freno	UNI	EVENTO	1	396.000	102.960	102.960	-74	99.000	99.000	-75
456	78180101-006	ReGuiador zapata	UNI	EVENTO	1	371.000	96.460	96.460	-74	93.000	93.000	-75
457	78180101-005	Caño Flexible de Embrague	UNI	EVENTO	1	2.546.000	661.960	661.960	-74	637.000	637.000	-75
458	78180101-005	Bomba auxiliar de embrague	UNI	EVENTO	1	1.388.000	360.880	360.880	-74	347.000	347.000	-75
459	78180101-005	Bomba Central de Embrague	UNI	EVENTO	1	2.688.000	698.880	698.880	-74	1.900.000	1.900.000	-29
460	78180101-005	Cambio cojinete de empuje	UNI	EVENTO	1	1.220.000	317.200	317.200	-74	305.000	305.000	-75
461	78180101-005	Cambio disco de embrague	UNI	EVENTO	1	2.688.000	698.880	698.880	-74	672.000	672.000	-75
462	78180101-005	Cambio plato de presión	UNI	EVENTO	1	3.677.000	956.020	956.020	-74	920.000	920.000	-75
463	78180101-005	Cambio de corona volante	UNI	EVENTO	1	10.461.000	2.719.860	2.719.860	-74	2.616.000	2.616.000	-75
464	78180101-005	Rectificación de volante motor	UNI	EVENTO	1	1.362.000	354.120	354.120	-74	341.000	341.000	-75
465	78180101-005	Ruleman piloto	UNI	EVENTO	1	524.000	136.240	136.240	-74	131.000	131.000	-75
466	78180101-005	Carga de Fluido	UNI	EVENTO	1	115.000	29.900	29.900	-74	29.000	29.000	-75
467	78180101-005	Regulación de Embrague	UNI	EVENTO	1	445.000	115.700	115.700	-74	112.000	112.000	-75
468	78180101-009	Cambio bomba electrica combustible	UNI	EVENTO	1	8.090.000	2.103.400	2.103.400	-74	2.400.000	2.400.000	-70
469	78180101-009	Bobina de encendido	UNI	EVENTO	1	1.260.000	327.600	327.600	-74	315.000	315.000	-75
470	78180101-009	Bujias incandesentes	UNI	EVENTO	1	880.000	228.800	228.800	-74	220.000	220.000	-75
471	78180101-009	Bulbo marcador de temperatura	UNI	EVENTO	1	468.000	121.680	121.680	-74	117.000	117.000	-75
472	78180101-009	Cambio de bocina	UNI	EVENTO	1	469.000	121.940	121.940	-74	118.000	118.000	-75
473	78180101-009	Cambio de bulbo de aceite	UNI	EVENTO	1	468.000	121.680	121.680	-74	65.000	65.000	-86
474	78180101-009	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	UNI	EVENTO	1	514.000	133.640	133.640	-74	129.000	129.000	-75
475	78180101-009	Cambio de focos - c/u	UNI	EVENTO	1	51.000	13.260	13.260	-74	13.000	13.000	-75
476	78180101-009	Cambio de motor de limpia parabrisas	UNI	EVENTO	1	1.716.000	446.160	446.160	-74	429.000	429.000	-75
477	78180101-009	Cambio de reGuiador de voltaje	UNI	EVENTO	1	1.247.000	324.220	324.220	-74	312.000	312.000	-75
478	78180101-009	Cambio de sistema de cableado	UNI	EVENTO	1	1.093.000	284.180	284.180	-74	274.000	274.000	-75
479	78180101-009	Cambio de terminal de bateria	UNI	EVENTO	1	160.000	41.600	41.600	-74	40.000	40.000	-75
480	78180101-009	Fusibles c/u	UNI	EVENTO	1	31.000	8.060	8.060	-74	8.000	8.000	-74
481	78180101-009	Juego de cables de Bujias	UNI	EVENTO	1	938.000	243.880	243.880	-74	235.000	235.000	-75
482	78180101-009	Provision de bateria	UNI	EVENTO	1	1.718.000	446.680	446.680	-74	1.700.000	1.700.000	-1
483	78180101-009	Relay señalero	UNI	EVENTO	1	540.000	140.400	140.400	-74	135.000	135.000	-75
484	78180101-009	reparación alternador	UNI	EVENTO	1	2.115.000	549.900	549.900	-74	529.000	529.000	-75
485	78180101-009	reparación motor de arranque	UNI	EVENTO	1	2.207.000	573.820	573.820	-74	552.000	552.000	-75
486	78180101-009	Selenoide de presion de turbo	UNI	EVENTO	1	1.093.000	284.180	284.180	-74	274.000	274.000	-75
487	78180101-009	Sensor de rotacion de motor	UNI	EVENTO	1	2.263.000	588.380	588.380	-74	566.000	566.000	-75
488	78180101-009	Sensor de temperatura de agua	UNI	EVENTO	1	1.260.000	327.600	327.600	-74	315.000	315.000	-75
489	78180101-016	Cambio de ruleman de compresor	UNI	EVENTO	1	432.000	112.320	112.320	-74	108.000	108.000	-75
490	78180101-016	Cambio de aceite de A.A.	UNI	EVENTO	1	371.000	96.460	96.460	-74	65.000	65.000	-82
491	78180101-016	Cambio de compresor de A.A.	UNI	EVENTO	1	7.496.000	1.948.960	1.948.960	-74	1.874.000	1.874.000	-75
492	78180101-016	Cambio de Evaporizador	UNI	EVENTO	1	5.638.000	1.465.880	1.465.880	-74	1.410.000	1.410.000	-75
493	78180101-016	Cambio de embrague de compresor	UNI	EVENTO	1	1.388.000	360.880	360.880	-74	347.000	347.000	-75
494	78180101-016	Cambio de Filtro	UNI	EVENTO	1	725.000	188.500	188.500	-74	460.000	460.000	-37
495	78180101-016	Cambio de manguera de alta presión	UNI	EVENTO	1	540.000	140.400	140.400	-74	135.000	135.000	-75
496	78180101-016	Cambio de termostato de aire acondicionado	UNI	EVENTO	1	598.000	155.480	155.480	-74	150.000	150.000	-75
497	78180101-016	Cambio de válvula expansora	UNI	EVENTO	1	1.698.000	441.480	441.480	-74	425.000	425.000	-75
498	78180101-016	Carga de Gas	UNI	EVENTO	1	964.000	250.640	250.640	-74	480.000	480.000	-50
499	78180101-016	Correa de A.A.	UNI	EVENTO	1	468.000	121.680	121.680	-74	117.000	117.000	-75
500	78180101-016	reparación de compresor de A.A.	UNI	EVENTO	1	2.697.000	701.220	701.220	-74	675.000	675.000	-75
501	78180101-016	Instalación Completo de Sistema de AA	UNI	EVENTO	1	1.402.000	364.520	364.520	-74	351.000	351.000	-75
502	78180101-016	Mantenimiento del sistema de AA	UNI	EVENTO	1	813.000	211.380	211.380	-74	204.000	204.000	-75
503	78180201-001	reparación de chaperia partes dañadas c/u	UNI	EVENTO	1	930.000	241.800	241.800	-74	233.000	233.000	-75
504	78180201-001	Reparacion de capot y tapa trasera c/u	UNI	EVENTO	1	2.200.000	572.000	572.000	-74	550.000	550.000	-75
505	78180201-001	Pintura compeleta	UNI	EVENTO	1	14.000.000	3.640.000	3.640.000	-74	2.200.000	2.200.000	-84

Raúl Torres
Jefe de Transporte

Gustavo Gómez
Jefe del Área de Mantenimiento
INCAN

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

506	78180201-001	Pintura de partes afectadas	UNI	EVENTO	1	890.000	231.400	231.400	-74	320.000	320.000	-64
507	78180201-002	Cambio de Faros c/u	UNI	EVENTO	1	1.388.000	360.880	360.880	-74	347.000	347.000	-75
508	78180201-001	Confección soporte de bateria	UNI	EVENTO	1	407.000	105.820	105.820	-74	102.000	102.000	-75
509	78180201-001	Desmontar tanque de combustible para limpieza	UNI	EVENTO	1	397.000	103.220	103.220	-74	100.000	100.000	-75
510	781801D1-023	Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u	UNI	EVENTO	1	1.149.000	298.740	298.740	-74	288.000	288.000	-75
511	78180201-002	reparación de faros c/u	UNI	EVENTO	1	655.000	170.300	170.300	-74	164.000	164.000	-75
512	78180101-008	Reservorio Limpia Parabrisas	UNI	EVENTO	1	598.000	155.480	155.480	-74	150.000	150.000	-75
513	78180101-9996	Cambio de Tapa de Radiador	UNI	EVENTO	1	469.000	121.940	121.940	-74	118.000	118.000	-75
514	78180201-001	Pintura o Ploteado de Logo en el Vehiculo	UNI	EVENTO	1	1.247.000	324.220	324.220	-74	312.000	312.000	-75
515	78180101-9992	Polarizado	UNI	EVENTO	1	907.000	235.820	235.820	-74	227.000	227.000	-75
516	78180101-008	Cambio de Parabrisa	UNI	EVENTO	1	3.287.000	854.620	854.620	-74	822.000	822.000	-75
517	78180101-007	Servicio de Gomeria (reparación de Cubierta) c/u	UNI	EVENTO	1	89.000	23.140	23.140	-74	23.000	23.000	-74
518	78180101-007	Servicio de Gomeria (Provisión de cubiertas) c/u	UNI	EVENTO	1	1.885.000	490.100	490.100	-74	1.400.000	1.400.000	-26
519	80111613-9999	Mano de obra por hora aplicado por cada evento y por cada item del 347 al 518	UNI	EVENTO	1	190.000	49.400	49.400	-74	48.000	48.000	-75
520	78180101-014	Cambio de Aceite de Motor	UNI	EVENTO	1	858.333	223.167	223.167	-74	65.000	65.000	-92
521	78180101-014	Cambio de Filtro de Aire	UNI	EVENTO	1	441.000	114.660	114.660	-74	320.000	320.000	-27
522	78180101-014	Cambio Agua Destilada	UNI	EVENTO	1	14.000	3.640	3.640	-74	4.000	4.000	-71
523	78180101-014	Cambio Aceite de Caja	UNI	EVENTO	1	692.333	180.007	180.007	-74	65.000	65.000	-91
524	78180101-014	Cambio Aceite de Dirección	UNI	EVENTO	1	85.333	22.187	22.187	-74	65.000	65.000	-24
525	78180101-014	Cambio de Filtro de Aceite	UNI	EVENTO	1	336.000	87.360	87.360	-74	230.000	230.000	-32
526	78180101-014	Cambio de Filtro de Combustible	UNI	EVENTO	1	346.333	90.047	90.047	-74	210.000	210.000	-39
527	78180101-014	Cambio de Bujias c/u	UNI	EVENTO	1	649.333	168.827	168.827	-74	163.000	163.000	-75
528	78180101-014	Cambio de Aditivo radiador	UNI	EVENTO	1	66.000	17.160	17.160	-74	17.000	17.000	-74
529	78180101-014	Cambio de aceite diferencial	UNI	EVENTO	1	502.666	130.693	130.693	-74	65.000	65.000	-87
530	781801D1-014	Porta filtro de combustible	UNI	EVENTO	1	721.666	187.633	187.633	-74	460.000	460.000	-36
531	78180101-014	Cambio de Bomba de Aceite	UNI	EVENTO	1	5.114.666	1.329.813	1.329.813	-74	2.300.000	2.300.000	-55
532	78180101-014	Bomba de agua - reparación	UNI	EVENTO	1	1.149.000	298.740	298.740	-74	288.000	288.000	-75
533	78180101-014	Bombin de combustible	UNI	EVENTO	1	649.333	168.827	168.827	-74	163.000	163.000	-75
534	78180101-014	Botadores hidraulicos c/u	UNI	EVENTO	1	294.333	76.527	76.527	-74	74.000	74.000	-75
535	78180101-014	Cambiar Pico inyector c/u	UNI	EVENTO	1	3.758.000	977.080	977.080	-74	940.000	940.000	-75
536	78180101-014	Cambio correa alternador	UNI	EVENTO	1	382.333	99.407	99.407	-74	96.000	96.000	-75
537	78180101-014	Cambio de bomba de agua	UNI	EVENTO	1	2.296.333	597.047	597.047	-74	1.200.000	1.200.000	-48
538	78180101-014	Cambio de junta de balancin	UNI	EVENTO	1	346.333	90.047	90.047	-74	87.000	87.000	-75
539	78180101-014	Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	UNI	EVENTO	1	483.333	125.667	125.667	-74	121.000	121.000	-75
540	78180101-014	Cambio de reten frente motor	UNI	EVENTO	1	669.666	174.113	174.113	-74	168.000	168.000	-75
541	78180101-014	Cambio de tensor de correa pk	UNI	EVENTO	1	1.719.000	446.940	446.940	-74	430.000	430.000	-75
542	78180101-014	Cambio ventilador de motor	UNI	EVENTO	1	2.713.666	705.553	705.553	-74	679.000	679.000	-75
543	78180101-014	Ventilador de Motor - reparación	UNI	EVENTO	1	1.149.000	298.740	298.740	-74	288.000	288.000	-75
544	78180101-014	Cambio Guia de Válvulas c/u	UNI	EVENTO	1	242.333	63.007	63.007	-74	61.000	61.000	-75
545	78180101-014	Cambio soporte de motor	UNI	EVENTO	1	649.333	168.827	168.827	-74	163.000	163.000	-75
546	78180101-014	Cambio termostato de agua	UNI	EVENTO	1	659.333	171.427	171.427	-74	165.000	165.000	-75
547	78180101-014	Casquillos de bancada	UNI	EVENTO	1	469.666	122.113	122.113	-74	118.000	118.000	-75
548	78180101-014	Casquillos de biela	UNI	EVENTO	1	512.666	133.293	133.293	-74	129.000	129.000	-75
549	78180101-014	Cambio Correa Dentada	UNI	EVENTO	1	797.666	207.393	207.393	-74	200.000	200.000	-75
550	78180101-014	Guia de valvula	UNI	EVENTO	1	721.666	187.633	187.633	-74	181.000	181.000	-75
551	78180101-014	Juego de aros	UNI	EVENTO	1	2.728.333	709.367	709.367	-74	683.000	683.000	-75
552	78180101-014	Juego de camisa	UNI	EVENTO	1	2.144.000	557.440	557.440	-74	536.000	536.000	-75
553	78180101-014	Juego de junta motor	UNI	EVENTO	1	1.580.000	410.800	410.800	-74	395.000	395.000	-75
554	78180101-014	Juego de pistones	UNI	EVENTO	1	2.532.666	658.493	658.493	-74	634.000	634.000	-75
555	78180101-014	Junta tapa motor	UNI	EVENTO	1	1.462.000	380.120	380.120	-74	366.000	366.000	-75
556	78180101-014	Limpieza de tanque de combustible	UNI	EVENTO	1	293.000	76.180	76.180	-74	74.000	74.000	-75
557	78180101-014	Limpieza y reparación radiador	UNI	EVENTO	1	692.333	180.007	180.007	-74	174.000	174.000	-75
558	78180101-014	Martillete de balancin c/u	UNI	EVENTO	1	242.333	63.007	63.007	-74	61.000	61.000	-75
559	78180101-014	Paleta de ventilador	UNI	EVENTO	1	983.000	255.580	255.580	-74	246.000	246.000	-75
560	78180101-014	Polea de cigueñal	UNI	EVENTO	1	1.879.333	488.627	488.627	-74	470.000	470.000	-75
561	78180101-014	Polea Guia de correa pk	UNI	EVENTO	1	711.666	185.033	185.033	-74	178.000	178.000	-75
562	78180101-014	Rectificación de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	UNI	EVENTO	1	3.172.666	824.893	824.893	-74	794.000	794.000	-75
563	78180101-014	reparación de bomba inyectora	UNI	EVENTO	1	4.432.000	1.152.320	1.152.320	-74	2.900.000	2.900.000	-35

Raúl Torres
Jefe de Transporte

Gustavo Gómez
Jefe del Área de Mantenimiento
INCAN

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

564	781801D1-014	reparación de picos inyectores	UNI	EVENTO	1	1.176.000	305.760	305.760	-74	294.000	294.000	-75
565	78180101-014	Tensor de correa Dentada	UNI	EVENTO	1	1.879.333	488.627	488.627	-74	470.000	470.000	-75
566	78180101-014	Válvulas de admision y escape c/u	UNI	EVENTO	1	336.000	87.360	87.360	-74	84.000	84.000	-75
567	78180101-002	Anillos sincronizadores c/u	UNI	EVENTO	1	1.253.000	325.780	325.780	-74	314.000	314.000	-75
568	7818D101-002	Cambio de eje cuadruple	UNI	EVENTO	1	5.531.666	1.438.233	1.438.233	-74	1.383.000	1.383.000	-75
569	78180101-002	Cambio de eje mando	UNI	EVENTO	1	5.114.666	1.329.813	1.329.813	-74	1.279.000	1.279.000	-75
570	78180101-002	Engranaje de 1ra a 5ta c/u	UNI	EVENTO	1	1.462.000	380.120	380.120	-74	366.000	366.000	-75
571	78180101-002	reparación general de caja	UNI	EVENTO	1	21.841.000	5.678.660	5.678.660	-74	3.000.000	3.000.000	-86
572	78180101-002	Reten Bancada Trasera	UNI	EVENTO	1	502.666	130.693	130.693	-74	126.000	126.000	-75
573	78180101-002	Ruleman de caja c/u	UNI	EVENTO	1	569.333	148.027	148.027	-74	143.000	143.000	-75
574	78180101-002	Selectores de cambio c/u	UNI	EVENTO	1	554.666	144.213	144.213	-74	139.000	139.000	-75
575	78180101-002	Soporte de caja	UNI	EVENTO	1	806.333	209.647	209.647	-74	202.000	202.000	-75
576	78180101-002	Cambio de corona y piñon	UNI	EVENTO	1	3.079.000	800.540	800.540	-74	770.000	770.000	-75
577	78180101-002	Calce engranaje satelite y planetario c/u	UNI	EVENTO	1	248.000	64.480	64.480	-74	62.000	62.000	-75
578	78180101-002	Cambio de satelite y planetario c/u	UNI	EVENTO	1	1.357.000	352.820	352.820	-74	340.000	340.000	-75
579	78180101-002	Cruceta cardan c/u	UNI	EVENTO	1	711.666	185.033	185.033	-74	178.000	178.000	-75
580	78180101-002	Palier trasero c/u	UNI	EVENTO	1	1.879.333	488.627	488.627	-74	470.000	470.000	-75
581	78180101-002	reparación de Brida cardan	UNI	EVENTO	1	502.666	130.693	130.693	-74	126.000	126.000	-75
582	78180101-002	Reten de palier c/u	UNI	EVENTO	1	353.000	91.780	91.780	-74	89.000	89.000	-75
583	78180101-002	Ruleman de palier c/u	UNI	EVENTO	1	569.333	148.027	148.027	-74	143.000	143.000	-75
584	781801D1-002	Rulemanes de diferencial c/u	UNI	EVENTO	1	577.000	150.020	150.020	-74	145.000	145.000	-75
585	78180101-003	Alineación y balanceo de ruedas	UNI	EVENTO	1	130.666	33.973	33.973	-74	33.000	33.000	-75
586	78180101-003	Bieleta	UNI	EVENTO	1	607.333	157.907	157.907	-74	152.000	152.000	-75
587	78180101-003	Brazo Z de Dirección	UNI	EVENTO	1	1.670.333	434.287	434.287	-74	418.000	418.000	-75
588	78180101-003	Buje elastico c/u	UNI	EVENTO	1	389.333	101.227	101.227	-74	98.000	98.000	-75
589	78180101-003	Buje Estabilizador c/u	UNI	EVENTO	1	199.666	51.913	51.913	-74	50.000	50.000	-75
590	78180101-003	Buje tensor c/u	UNI	EVENTO	1	199.666	51.913	51.913	-74	50.000	50.000	-75
591	781801D1-003	Cambio amortiguador delantero c/u	UNI	EVENTO	1	1.670.333	434.287	434.287	-74	1.100.000	1.100.000	-34
592	78180101-003	Cambio buje parrilla superior c/u	UNI	EVENTO	1	346.333	90.047	90.047	-74	87.000	87.000	-75
593	7818D1D1-003	Cambio caño de alta presión de Dirección	UNI	EVENTO	1	398.333	103.567	103.567	-74	100.000	100.000	-75
594	78180101-003	Cambio de bomba de Dirección hidráulica	UNI	EVENTO	1	3.445.000	895.700	895.700	-74	2.000.000	2.000.000	-42
595	78180101-003	Cambio de brazo pitman de Dirección	UNI	EVENTO	1	1.670.333	434.287	434.287	-74	418.000	418.000	-75
596	78180101-003	Cambio de buje parrilla inferior c/u	UNI	EVENTO	1	398.333	103.567	103.567	-74	100.000	100.000	-75
597	78180101-003	Cambio de grillete elastico delantero	UNI	EVENTO	1	711.666	185.033	185.033	-74	178.000	178.000	-75
598	78180101-003	Cambio de rotula superior c/u	UNI	EVENTO	1	721.666	187.633	187.633	-74	181.000	181.000	-75
599	78180101-003	Cambio de ruleman de masa delantero c/u	UNI	EVENTO	1	661.000	171.860	171.860	-74	166.000	166.000	-75
600	78180101-003	Cambiar muñequin Dirección - c/u	UNI	EVENTO	1	554.666	144.213	144.213	-74	139.000	139.000	-75
601	7818D101-003	Cambio rotula inferior y superior c/u	UNI	EVENTO	1	721.666	187.633	187.633	-74	181.000	181.000	-75
602	78180101-003	Correa de Dirección	UNI	EVENTO	1	345.333	89.787	89.787	-74	87.000	87.000	-75
603	78180101-003	Cambio Elastico delantero c/u	UNI	EVENTO	1	806.333	209.647	209.647	-74	202.000	202.000	-75
604	78180101-003	reparación Elastico delantero c/u	UNI	EVENTO	1	502.666	130.693	130.693	-74	126.000	126.000	-75
605	781801D1-003	reparación de brazo pitman	UNI	EVENTO	1	431.000	112.060	112.060	-74	108.000	108.000	-75
606	78180101-003	reparación de sinfin de Dirección	UNI	EVENTO	1	2.532.666	658.493	658.493	-74	634.000	634.000	-75
607	78180101-003	reparación punta eje	UNI	EVENTO	1	1.462.000	380.120	380.120	-74	366.000	366.000	-75
608	781801D1-003	Reten de masa delantero c/u	UNI	EVENTO	1	398.333	103.567	103.567	-74	100.000	100.000	-75
609	78180101-003	Taqueador de parrilla	UNI	EVENTO	1	398.333	103.567	103.567	-74	100.000	100.000	-75
610	78180101-012	Cambio amortiguador trasero - c/u	UNI	EVENTO	1	1.670.333	434.287	434.287	-74	1.100.000	1.100.000	-34
611	78180101-012	Bujes de elastico trasero c/u	UNI	EVENTO	1	389.333	101.227	101.227	-74	98.000	98.000	-75
612	781801D1-012	Cambio de grillete elastico trasero	UNI	EVENTO	1	711.666	185.033	185.033	-74	178.000	178.000	-75
613	78180101-012	Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	UNI	EVENTO	1	327.000	85.020	85.020	-74	82.000	82.000	-75
614	78180101-012	Cambio centro elastico	UNI	EVENTO	1	502.666	130.693	130.693	-74	126.000	126.000	-75
615	78180101-012	reparación de Elasticos	UNI	EVENTO	1	502.666	130.693	130.693	-74	126.000	126.000	-75
616	78180101-012	Cambio Elasticos traseros c/u	UNI	EVENTO	1	806.333	209.647	209.647	-74	202.000	202.000	-75
617	78180101-006	Fluido de Freno	UNI	EVENTO	1	52.666	13.693	13.693	-74	14.000	14.000	-73
618	78180101-006	Cambio Bomba central de frenos	UNI	EVENTO	1	3.026.666	786.933	786.933	-74	2.000.000	2.000.000	-34
619	78180101-006	Cambio cilindro de freno	UNI	EVENTO	1	721.666	187.633	187.633	-74	181.000	181.000	-75
620	78180101-006	Cambio de Disco de freno c/u	UNI	EVENTO	1	3.236.000	841.360	841.360	-74	809.000	809.000	-75
621	78180101-006	Cambio de fibra de frenos c/u	UNI	EVENTO	1	711.666	185.033	185.033	-74	320.000	320.000	-55
622	78180101-006	Cambio pastilla de freno	UNI	EVENTO	1	1.670.333	434.287	434.287	-74	1.100.000	1.100.000	-34

Raúl Torres
Jefe de Transporte

Gustavo Gómez
Jefe del Área de Mantenimiento
INCAN

Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

623	78180101-006	Cambio tambor de freno - c/u	UNI	EVENTO	1	2.922.666	759.893	759.893	-74	731.000	731.000	-75
624	78180101-006	Juego de reparo mordaza de freno	UNI	EVENTO	1	408.666	106.253	106.253	-74	103.000	103.000	-75
625	78180101-006	Rectificar discos de frenos c/u	UNI	EVENTO	1	156.333	40.647	40.647	-74	40.000	40.000	-74
626	78180101-006	Rectificar tambor de freno c/u	UNI	EVENTO	1	156.333	40.647	40.647	-74	40.000	40.000	-74
627	78180101-006	reparación de Bomba central de freno	UNI	EVENTO	1	1.086.000	282.360	282.360	-74	272.000	272.000	-75
628	78180101-006	ReGulación de Freno	UNI	EVENTO	1	292.000	75.920	75.920	-74	73.000	73.000	-75
629	78180101-006	ReGulador zapata	UNI	EVENTO	1	274.333	71.327	71.327	-74	69.000	69.000	-75
630	78180101-005	Caño Flexible de Embrague	UNI	EVENTO	1	1.879.333	488.627	488.627	-74	470.000	470.000	-75
631	78180101-005	Bomba auxiliar de embrague	UNI	EVENTO	1	1.024.666	266.413	266.413	-74	257.000	257.000	-75
632	78180101-005	Bomba Central de Embrague	UNI	EVENTO	1	1.983.333	515.667	515.667	-74	1.500.000	1.500.000	-24
633	78180101-005	Cambio cojinete de empuje	UNI	EVENTO	1	900.333	234.087	234.087	-74	226.000	226.000	-75
634	78180101-005	Cambio disco de embrague	UNI	EVENTO	1	1.983.333	515.667	515.667	-74	496.000	496.000	-75
635	78180101-005	Cambio plato de presión	UNI	EVENTO	1	2.713.666	705.553	705.553	-74	679.000	679.000	-75
636	78180101-005	Cambio de corona volante	UNI	EVENTO	1	7.719.000	2.006.940	2.006.940	-74	1.930.000	1.930.000	-75
637	78180101-005	Rectificación de volante motor	UNI	EVENTO	1	1.005.333	261.387	261.387	-74	252.000	252.000	-75
638	78180101-005	Ruleman piloto	UNI	EVENTO	1	387.000	100.620	100.620	-74	97.000	97.000	-75
639	78180101-005	Carga de Fluido	UNI	EVENTO	1	85.333	22.187	22.187	-74	22.000	22.000	-74
640	78180101-005	Regulación de Embrague	UNI	EVENTO	1	328.000	85.280	85.280	-74	82.000	82.000	-75
641	78180101-009	Cambio bomba electrica combustible	UNI	EVENTO	1	5.970.000	1.552.200	1.552.200	-74	1.600.000	1.600.000	-73
642	78180101-009	Bobina de encendido	UNI	EVENTO	1	930.000	241.800	241.800	-74	233.000	233.000	-75
643	78180101-009	Bujias incandesentes	UNI	EVENTO	1	649.333	168.827	168.827	-74	163.000	163.000	-75
644	78180101-009	Bulbo marcador de temperatura	UNI	EVENTO	1	345.333	89.787	89.787	-74	87.000	87.000	-75
645	78180101-009	Cambio de bocina	UNI	EVENTO	1	346.333	90.047	90.047	-74	87.000	87.000	-75
646	78180101-009	Cambio de bulbo de aceite	UNI	EVENTO	1	345.333	89.787	89.787	-74	65.000	65.000	-81
647	78180101-009	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	UNI	EVENTO	1	379.333	98.627	98.627	-74	320.000	320.000	-16
648	78180101-009	Cambio de focos - c/u	UNI	EVENTO	1	48.666	12.653	12.653	-74	13.000	13.000	-73
649	78180101-009	Cambio de motor de limpia parabrisas	UNI	EVENTO	1	1.267.000	329.420	329.420	-74	317.000	317.000	-75
650	78180101-009	Cambio de reGulador de voltaje	UNI	EVENTO	1	920.666	239.373	239.373	-74	231.000	231.000	-75
651	78180101-009	Cambio de sistema de cableado	UNI	EVENTO	1	806.333	209.647	209.647	-74	202.000	202.000	-75
652	78180101-009	Cambio de terminal de batería	UNI	EVENTO	1	118.000	30.680	30.680	-74	30.000	30.000	-75
653	78180101-009	Fusibles c/u	UNI	EVENTO	1	23.000	5.980	5.980	-74	6.000	6.000	-74
654	78180101-009	Juego de cables de Bujias	UNI	EVENTO	1	692.333	180.007	180.007	-74	174.000	174.000	-75
655	78180101-009	Provision de batería	UNI	EVENTO	1	1.268.000	329.680	329.680	-74	1.200.000	1.200.000	-5
656	78180101-009	Relay señalero	UNI	EVENTO	1	398.333	103.567	103.567	-74	100.000	100.000	-75
657	78180101-009	reparación alternador	UNI	EVENTO	1	1.560.666	405.773	405.773	-74	391.000	391.000	-75
658	78180101-009	reparación motor de arranque	UNI	EVENTO	1	1.628.333	423.367	423.367	-74	408.000	408.000	-75
659	78180101-009	Selenoide de presion de turbo	UNI	EVENTO	1	806.333	209.647	209.647	-74	202.000	202.000	-75
660	78180101-009	Sensor de rotacion de motor	UNI	EVENTO	1	1.670.333	434.287	434.287	-74	418.000	418.000	-75
661	78180101-009	Sensor de temperatura de agua	UNI	EVENTO	1	930.000	241.800	241.800	-74	233.000	233.000	-75
662	78180101-016	Cambio de ruleman de compresor	UNI	EVENTO	1	319.000	82.940	82.940	-74	80.000	80.000	-75
663	78180101-016	Cambio de aceite de A.A.	UNI	EVENTO	1	274.333	71.327	71.327	-74	65.000	65.000	-76
664	78180101-016	Cambio de compresor de A.A.	UNI	EVENTO	1	5.531.666	1.438.233	1.438.233	-74	1.383.000	1.383.000	-75
665	78180101-016	Cambio de Evaporizador	UNI	EVENTO	1	4.161.000	1.081.860	1.081.860	-74	1.041.000	1.041.000	-75
666	78180101-016	Cambio de embrague de compresor	UNI	EVENTO	1	1.024.666	266.413	266.413	-74	257.000	257.000	-75
667	78180101-016	Cambio de Filtro	UNI	EVENTO	1	535.000	139.100	139.100	-74	320.000	320.000	-40
668	78180101-016	Cambio de manguera de alta presión	UNI	EVENTO	1	398.333	103.567	103.567	-74	100.000	100.000	-75
669	78180101-016	Cambio de termostato de aire acondicionado	UNI	EVENTO	1	441.000	114.660	114.660	-74	111.000	111.000	-75
670	78180101-016	Cambio de válvula expansora	UNI	EVENTO	1	1.253.000	325.780	325.780	-74	314.000	314.000	-75
671	78180101-016	Carga de Gas	UNI	EVENTO	1	711.666	185.033	185.033	-74	480.000	480.000	-33
672	78180101-016	Correa de A.A.	UNI	EVENTO	1	345.333	89.787	89.787	-74	87.000	87.000	-75
673	78180101-016	reparación de compresor de A.A.	UNI	EVENTO	1	1.990.333	517.487	517.487	-74	498.000	498.000	-75
674	78180101-016	Instalación Completo de Sistema de AA	UNI	EVENTO	1	1.034.666	269.013	269.013	-74	259.000	259.000	-75
675	78180101-016	Mantenimiento del sistema de AA	UNI	EVENTO	1	599.666	155.913	155.913	-74	150.000	150.000	-75
676	78180201-001	reparación de chaperia partes dañadas c/u	UNI	EVENTO	1	948.666	246.653	246.653	-74	238.000	238.000	-75
677	78180201-001	Reparacion de capot y tapa trasera c/u	UNI	EVENTO	1	1.700.000	442.000	442.000	-74	425.000	425.000	-75
678	78180201-001	Pintura compeleta	UNI	EVENTO	1	8.300.000	2.158.000	2.158.000	-74	2.000.000	2.000.000	-76
679	78180201-001	Pintura de partes afectadas	UNI	EVENTO	1	853.333	221.867	221.867	-74	320.000	320.000	-62
680	78180201-002	Cambio de Faros c/u	UNI	EVENTO	1	1.024.666	266.413	266.413	-74	257.000	257.000	-75
681	78180201-001	Confección soporte de bateria	UNI	EVENTO	1	300.000	78.000	78.000	-74	75.000	75.000	-75

Jefe de Transporte

Gustavo Gómez
Jefe del Área de Mantenimiento
INCAN

Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

682	78180201-001	Desmontar tanque de combustible para limpieza	UNI	EVENTO	1	293.000	76.180	76.180	-74	74.000	74.000	-75
683	78180101-023	Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u	UNI	EVENTO	1	848.000	220.480	220.480	-74	212.000	212.000	-75
684	78180201-002	reparación de faros c/u	UNI	EVENTO	1	483.333	125.667	125.667	-74	121.000	121.000	-75
685	78180101-008	Reservorio Limpia Parabrisas	UNI	EVENTO	1	441.000	114.660	114.660	-74	111.000	111.000	-75
686	78180101-9996	Cambio de Tapa de Radiador	UNI	EVENTO	1	346.333	90.047	90.047	-74	87.000	87.000	-75
687	78180201-001	Pintura o Ploteado de Logo en el Vehiculo	UNI	EVENTO	1	920.666	239.373	239.373	-74	231.000	231.000	-75
688	78180101-9992	Polarizado	UNI	EVENTO	1	669.666	174.113	174.113	-74	168.000	168.000	-75
689	78180101-008	Cambio de Parabrisa	UNI	EVENTO	1	2.425.333	630.587	630.587	-74	607.000	607.000	-75
690	78180101-007	Servicio de Gomeria (reparación de Cubierta) c/u	UNI	EVENTO	1	66.000	17.160	17.160	-74	17.000	17.000	-74
691	78180101-007	Servicio de Gomeria (Provisión de cubiertas) c/u	UNI	EVENTO	1	1.456.333	378.647	378.647	-74	1.300.000	1.300.000	-11
692	80111613-9999	Mano de obra por hora aplicado por cada evento y por cada item del 347 al 691	UNI	EVENTO	1	190.000	49.400	49.400	-74	48.000	48.000	-75
693	78180101-014	Cambio de Aceite de Motor	UNI	EVENTO	1	1.083.333	281.667	281.667	-74	65.000	65.000	-94
694	78180101-014	Cambio de Filtro de Aire	UNI	EVENTO	1	756.666	196.733	196.733	-74	330.000	330.000	-56
695	78180101-014	Cambio Agua Destilada	UNI	EVENTO	1	85.000	22.100	22.100	-74	22.000	22.000	-74
696	78180101-014	Cambio Aceite de Caja	UNI	EVENTO	1	1.092.666	284.093	284.093	-74	65.000	65.000	-94
697	78180101-014	Cambio Aceite de Dirección	UNI	EVENTO	1	169.333	44.027	44.027	-74	65.000	65.000	-62
698	78180101-014	Cambio de Filtro de Aceite	UNI	EVENTO	1	588.666	153.053	153.053	-74	310.000	310.000	-47
699	78180101-014	Cambio de Filtro de Combustible	UNI	EVENTO	1	588.666	153.053	153.053	-74	260.000	260.000	-56
700	78180101-014	Cambio de Bujias c/u	UNI	EVENTO	1	1.092.666	284.093	284.093	-74	274.000	274.000	-75
701	78180101-014	Cambio de Aditivo radiador	UNI	EVENTO	1	169.333	44.027	44.027	-74	43.000	43.000	-75
702	78180101-014	Cambio de aceite diferencial	UNI	EVENTO	1	841.000	218.660	218.660	-74	65.000	65.000	-92
703	78180101-014	Porta filtro de combustible	UNI	EVENTO	1	1.176.666	305.933	305.933	-74	460.000	460.000	-61
704	78180101-014	Cambio de Bomba de Aceite	UNI	EVENTO	1	8.061.000	2.095.860	2.095.860	-74	1.400.000	1.400.000	-83
705	78180101-014	Bomba de agua - reparación	UNI	EVENTO	1	1.848.666	480.653	480.653	-74	463.000	463.000	-75
706	78180101-014	Bombin de combustible	UNI	EVENTO	1	1.092.666	284.093	284.093	-74	274.000	274.000	-75
707	78180101-014	Botadores hidraulicos c/u	UNI	EVENTO	1	505.333	131.387	131.387	-74	127.000	127.000	-75
708	78180101-014	Cambiar Pico inyector c/u	UNI	EVENTO	1	6.984.666	1.816.013	1.816.013	-74	1.747.000	1.747.000	-75
709	78180101-014	Cambio correa alternador	UNI	EVENTO	1	673.000	174.980	174.980	-74	169.000	169.000	-75
710	78180101-014	Cambio de bomba de agua	UNI	EVENTO	1	7.238.000	1.881.880	1.881.880	-74	1.400.000	1.400.000	-81
711	78180101-014	Cambio de junta de balancin	UNI	EVENTO	1	588.666	153.053	153.053	-74	148.000	148.000	-75
712	78180101-014	Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	UNI	EVENTO	1	841.000	218.660	218.660	-74	211.000	211.000	-75
713	78180101-014	Cambio de reten frente motor	UNI	EVENTO	1	1.092.666	284.093	284.093	-74	274.000	274.000	-75
714	78180101-014	Cambio de tensor de correa pk	UNI	EVENTO	1	4.063.666	1.056.553	1.056.553	-74	1.016.000	1.016.000	-75
715	78180101-014	Cambio ventilador de motor	UNI	EVENTO	1	4.953.333	1.287.867	1.287.867	-74	1.239.000	1.239.000	-75
716	78180101-014	Ventilador de Motor - reparación	UNI	EVENTO	1	2.032.000	528.320	528.320	-74	508.000	508.000	-75
717	78180101-014	Cambio Guia de Válvulas c/u	UNI	EVENTO	1	421.000	109.460	109.460	-74	106.000	106.000	-75
718	78180101-014	Cambio soporte de motor	UNI	EVENTO	1	2.032.000	528.320	528.320	-74	508.000	508.000	-75
719	78180101-014	Cambio termostato de agua	UNI	EVENTO	1	1.246.000	323.960	323.960	-74	312.000	312.000	-75
720	78180101-014	Casquillos de bancada	UNI	EVENTO	1	1.651.666	429.433	429.433	-74	413.000	413.000	-75
721	78180101-014	Casquillos de biela	UNI	EVENTO	1	1.334.333	346.927	346.927	-74	334.000	334.000	-75
722	78180101-014	Cambio Correa Dentada	UNI	EVENTO	1	1.524.666	396.413	396.413	-74	382.000	382.000	-75
723	78180101-014	Guia de valvula	UNI	EVENTO	1	1.176.666	305.933	305.933	-74	295.000	295.000	-75
724	78180101-014	Juego de aros	UNI	EVENTO	1	4.318.333	1.122.767	1.122.767	-74	1.080.000	1.080.000	-75
725	78180101-014	Juego de camisa	UNI	EVENTO	1	3.556.333	924.647	924.647	-74	890.000	890.000	-75
726	78180101-014	Juego de junta motor	UNI	EVENTO	1	2.794.333	726.527	726.527	-74	699.000	699.000	-75
727	78180101-014	Juego de pistones	UNI	EVENTO	1	4.063.666	1.056.553	1.056.553	-74	1.016.000	1.016.000	-75
728	78180101-014	Junta tapa motor	UNI	EVENTO	1	1.246.000	323.960	323.960	-74	312.000	312.000	-75
729	78180101-014	Limpieza de tanque de combustible	UNI	EVENTO	1	991.666	257.833	257.833	-74	248.000	248.000	-75
730	78180101-014	Limpieza y reparación radiador	UNI	EVENTO	1	1.131.666	294.233	294.233	-74	283.000	283.000	-75
731	78180101-014	Martillete de balancin c/u	UNI	EVENTO	1	560.000	145.600	145.600	-74	140.000	140.000	-75
732	78180101-014	Paleta de ventilador	UNI	EVENTO	1	2.032.000	528.320	528.320	-74	508.000	508.000	-75
733	78180101-014	Polea de cigueñal	UNI	EVENTO	1	3.024.000	786.240	786.240	-74	756.000	756.000	-75
734	78180101-014	Polea Guia de correa pk	UNI	EVENTO	1	1.176.666	305.933	305.933	-74	295.000	295.000	-75
735	78180101-014	Rectificación de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	UNI	EVENTO	1	4.953.333	1.287.867	1.287.867	-74	1.239.000	1.239.000	-75
736	78180101-014	reparación de bomba inyectora	UNI	EVENTO	1	11.173.333	2.905.067	2.905.067	-74	3.200.000	3.200.000	-71
737	78180101-014	reparación de picos inyectores c/u	UNI	EVENTO	1	2.515.000	653.900	653.900	-74	629.000	629.000	-75
738	78180101-014	Tensor de correa Dentada	UNI	EVENTO	1	4.063.666	1.056.553	1.056.553	-74	1.016.000	1.016.000	-75
739	78180101-014	Válvulas de admision y escape c/u	UNI	EVENTO	1	623.333	162.067	162.067	-74	156.000	156.000	-75

Raúl Torres
Jefe de Transporte

Gustavo Gómez
Jefe del Área de Mantenimiento
INCAN

Dr. Bernardo Figueroa
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

740	78180101-002	Anillos sincronizadores c/u	UNI	EVENTO	1	2.032.000	528.320	528.320	-74	508.000	508.000	-75
741	78180101-002	Cambio de eje cuadruple	UNI	EVENTO	1	11.301.000	2.938.260	2.938.260	-74	2.826.000	2.826.000	-75
742	78180101-002	Cambio de eje mando	UNI	EVENTO	1	9.650.666	2.509.173	2.509.173	-74	2.413.000	2.413.000	-75
743	78180101-002	Engranaje de 1ra a 5ta c/u	UNI	EVENTO	1	2.515.000	653.900	653.900	-74	629.000	629.000	-75
744	78180101-002	reparación general de caja	UNI	EVENTO	1	40.628.333	10.563.367	10.563.367	-74	3.000.000	3.000.000	-93
745	7818D101-002	Reten Bancada Trasera	UNI	EVENTO	1	547.666	142.393	142.393	-74	137.000	137.000	-75
746	78180101-002	Ruleman de caja c/u	UNI	EVENTO	1	585.333	152.187	152.187	-74	147.000	147.000	-75
747	78180101-002	Selectores de cambio c/u	UNI	EVENTO	1	925.333	240.587	240.587	-74	232.000	232.000	-75
748	78180101-002	Soporte de caja	UNI	EVENTO	1	2.261.666	588.033	588.033	-74	566.000	566.000	-75
749	78180101-002	Cambio de corona y piñon	UNI	EVENTO	1	11.301.000	2.938.260	2.938.260	-74	2.826.000	2.826.000	-75
750	78180101-002	Calce engranaje satelite y planetario c/u	UNI	EVENTO	1	421.000	109.460	109.460	-74	106.000	106.000	-75
751	78180101-002	Cambio de satelite y planetario c/u	UNI	EVENTO	1	8.381.333	2.179.147	2.179.147	-74	2.096.000	2.096.000	-75
752	78180101-002	Cruceta cardan c/u	UNI	EVENTO	1	1.106.000	287.560	287.560	-74	277.000	277.000	-75
753	78180101-002	Palier trasero c/u	UNI	EVENTO	1	4.572.000	1.188.720	1.188.720	-74	1.143.000	1.143.000	-75
754	78180101-002	reparación de Brida cardan	UNI	EVENTO	1	839.000	218.140	218.140	-74	210.000	210.000	-75
755	78180101-002	Reten de palier c/u	UNI	EVENTO	1	547.666	142.393	142.393	-74	137.000	137.000	-75
756	78180101-002	Ruleman de palier c/u	UNI	EVENTO	1	585.333	152.187	152.187	-74	147.000	147.000	-75
757	78180101-002	Rulemanes de diferencial c/u	UNI	EVENTO	1	585.333	152.187	152.187	-74	147.000	147.000	-75
758	78180101-003	Alineación y balanceo de ruedas	UNI	EVENTO	1	280.666	72.973	72.973	-74	71.000	71.000	-75
759	78180101-003	Bieleta	UNI	EVENTO	1	865.000	224.900	224.900	-74	217.000	217.000	-75
760	78180101-003	Brazo Z de Dirección	UNI	EVENTO	1	2.667.333	693.507	693.507	-74	667.000	667.000	-75
761	781801D1-003	Buje elastico c/u	UNI	EVENTO	1	585.333	152.187	152.187	-74	147.000	147.000	-75
762	78180101-003	Buje Estabilizador c/u	UNI	EVENTO	1	357.000	92.820	92.820	-74	90.000	90.000	-75
763	78180101-003	Buje tensor c/u	UNI	EVENTO	1	344.666	89.613	89.613	-74	87.000	87.000	-75
764	78180101-003	Cambio amortiguador delantero c/u	UNI	EVENTO	1	2.794.333	726.527	726.527	-74	1.100.000	1.100.000	-61
765	78180101-003	Cambio buje parrilla superior c/u	UNI	EVENTO	1	610.666	158.773	158.773	-74	153.000	153.000	-75
766	78180101-003	Cambio caño de alta presión de Dirección	UNI	EVENTO	1	673.000	174.980	174.980	-74	169.000	169.000	-75
767	78180101-003	Cambio de bomba de Dirección hidráulica	UNI	EVENTO	1	8.634.666	2.245.013	2.245.013	-74	1.400.000	1.400.000	-84
768	78180101-003	Cambio de brazo pitman de Dirección	UNI	EVENTO	1	2.667.333	693.507	693.507	-74	667.000	667.000	-75
769	78180101-003	Cambio de buje parrilla inferior c/u	UNI	EVENTO	1	610.666	158.773	158.773	-74	153.000	153.000	-75
770	78180101-003	Cambio de grillete elastico delantero	UNI	EVENTO	1	991.666	257.833	257.833	-74	248.000	248.000	-75
771	7818D1D1-003	Cambio de rotula superior c/u	UNI	EVENTO	1	878.333	228.367	228.367	-74	220.000	220.000	-75
772	78180101-003	Cambio de ruleman de masa delantero c/u	UNI	EVENTO	1	1.779.000	462.540	462.540	-74	445.000	445.000	-75
773	78180101-003	Cambiar muñequin Dirección - c/u	UNI	EVENTO	1	865.000	224.900	224.900	-74	217.000	217.000	-75
774	78180101-003	Cambio rotula inferior y superior c/u	UNI	EVENTO	1	1.881.000	489.060	489.060	-74	471.000	471.000	-75
775	78180101-003	Correa de Dirección	UNI	EVENTO	1	839.000	218.140	218.140	-74	210.000	210.000	-75
776	78180101-003	Cambio Elastico delantero c/u	UNI	EVENTO	1	1.345.000	349.700	349.700	-74	337.000	337.000	-75
777	78180101-003	reparación Elastico delantero c/u	UNI	EVENTO	1	841.000	218.660	218.660	-74	211.000	211.000	-75
778	78180101-003	reparación de brazo pitman	UNI	EVENTO	1	756.666	196.733	196.733	-74	190.000	190.000	-75
779	78180101-003	reparación de sinfin de Dirección	UNI	EVENTO	1	8.126.666	2.112.933	2.112.933	-74	2.032.000	2.032.000	-75
780	78180101-003	reparación punta eje	UNI	EVENTO	1	2.352.333	611.607	611.607	-74	589.000	589.000	-75
781	78180101-003	Reten de masa delantero c/u	UNI	EVENTO	1	585.333	152.187	152.187	-74	147.000	147.000	-75
782	78180101-003	Taqueador de parrilla	UNI	EVENTO	1	839.000	218.140	218.140	-74	210.000	210.000	-75
783	78180101-012	Cambio amortiguador trasero - c/u	UNI	EVENTO	1	2.667.333	693.507	693.507	-74	1.100.000	1.100.000	-59
784	78180101-012	Bujes de elastico trasero c/u	UNI	EVENTO	1	610.666	158.773	158.773	-74	153.000	153.000	-75
785	78180101-012	Cambio de grillete elastico trasero	UNI	EVENTO	1	991.666	257.833	257.833	-74	248.000	248.000	-75
786	78180101-012	Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	UNI	EVENTO	1	408.000	106.080	106.080	-74	102.000	102.000	-75
787	78180101-012	Cambio centro elastico	UNI	EVENTO	1	991.666	257.833	257.833	-74	248.000	248.000	-75
788	78180101-012	reparación de Elasticos	UNI	EVENTO	1	839.000	218.140	218.140	-74	210.000	210.000	-75
789	78180101-012	Cambio Elasticos traseros c/u	UNI	EVENTO	1	1.345.000	349.700	349.700	-74	337.000	337.000	-75
790	78180101-006	Fluido de Freno	UNI	EVENTO	1	110.000	28.600	28.600	-74	28.000	28.000	-75
791	78180101-006	Cambio Bomba central de frenos	UNI	EVENTO	1	6.729.666	1.749.713	1.749.713	-74	1.800.000	1.800.000	-73
792	78180101-006	Cambio cilindro de freno	UNI	EVENTO	1	1.176.666	305.933	305.933	-74	295.000	295.000	-75
793	78180101-006	Cambio de Disco de freno c/u	UNI	EVENTO	1	5.587.333	1.452.707	1.452.707	-74	1.397.000	1.397.000	-75
794	78180101-006	Cambio de fibra de frenos c/u	UNI	EVENTO	1	865.000	224.900	224.900	-74	320.000	320.000	-63
795	78180101-006	Cambio pastilla de freno	UNI	EVENTO	1	2.922.000	759.720	759.720	-74	1.100.000	1.100.000	-62
796	78180101-006	Cambio tambor de freno - c/u	UNI	EVENTO	1	5.460.666	1.419.773	1.419.773	-74	1.366.000	1.366.000	-75
797	78180101-006	Juego de reparo mordaza de freno	UNI	EVENTO	1	673.000	174.980	174.980	-74	169.000	169.000	-75
798	78180101-006	Rectificar discos de frenos c/u	UNI	EVENTO	1	306.000	79.560	79.560	-74	77.000	77.000	-75

Raúl Torres
Jefe de Transporte

Gustavo Gómez
Jefe del Área de Mantenimiento
INCAN

Lic. Bernardo Fajardo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

799	78180101-006	Rectificar tambor de freno c/u	UNI	EVENTO	1	306.000	79.560	79.560	-74	77.000	77.000	-75
800	78180101-006	reparación de Bomba central de freno	UNI	EVENTO	1	1.764.000	458.640	458.640	-74	441.000	441.000	-75
801	78180101-006	ReGuiación de Freno	UNI	EVENTO	1	280.666	72.973	72.973	-74	71.000	71.000	-75
802	78180101-006	ReGuiador zapata	UNI	EVENTO	1	280.666	72.973	72.973	-74	71.000	71.000	-75
803	78180101-005	Caño Flexible de Embrague	UNI	EVENTO	1	1.398.000	363.480	363.480	-74	350.000	350.000	-75
804	78180101-005	Bomba auxiliar de embrague	UNI	EVENTO	1	1.680.000	436.800	436.800	-74	420.000	420.000	-75
805	78180101-005	Bomba Central de Embrague	UNI	EVENTO	1	7.111.333	1.848.947	1.848.947	-74	1.900.000	1.900.000	-73
806	78180101-005	Cambio cojinete de empuje	UNI	EVENTO	1	1.428.333	371.367	371.367	-74	358.000	358.000	-75
807	78180101-005	Cambio disco de embrague	UNI	EVENTO	1	3.556.333	924.647	924.647	-74	890.000	890.000	-75
808	78180101-005	Cambio plato de presión	UNI	EVENTO	1	4.318.333	1.122.767	1.122.767	-74	1.080.000	1.080.000	-75
809	78180101-005	Cambio de corona volante	UNI	EVENTO	1	22.854.000	5.942.040	5.942.040	-74	5.714.000	5.714.000	-75
810	78180101-005	Rectificación de volante motor	UNI	EVENTO	1	4.826.333	1.254.847	1.254.847	-74	1.207.000	1.207.000	-75
811	78180101-005	Ruleman piloto	UNI	EVENTO	1	788.666	205.053	205.053	-74	198.000	198.000	-75
812	78180101-005	Carga de Fluido	UNI	EVENTO	1	110.000	28.600	28.600	-74	28.000	28.000	-75
813	78180101-005	Regulación de Embrague	UNI	EVENTO	1	588.666	153.053	153.053	-74	148.000	148.000	-75
814	78180101-009	Cambio bomba electrica combustible	UNI	EVENTO	1	40.628.333	10.563.367	10.563.367	-74	3.600.000	3.600.000	-91
815	78180101-009	Bobina de encendido	UNI	EVENTO	1	1.651.666	429.433	429.433	-74	413.000	413.000	-75
816	78180101-009	Bujias incandesentes	UNI	EVENTO	1	1.334.333	346.927	346.927	-74	334.000	334.000	-75
817	78180101-009	Bulbo marcador de temperatura	UNI	EVENTO	1	610.666	158.773	158.773	-74	153.000	153.000	-75
818	78180101-009	Cambio de bocina	UNI	EVENTO	1	588.666	153.053	153.053	-74	148.000	148.000	-75
819	78180101-009	Cambio de bulbo de aceite	UNI	EVENTO	1	610.666	158.773	158.773	-74	65.000	65.000	-89
820	78180101-009	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	UNI	EVENTO	1	674.000	175.240	175.240	-74	169.000	169.000	-75
821	78180101-009	Cambio de focos - c/u	UNI	EVENTO	1	85.000	22.100	22.100	-74	22.000	22.000	-74
822	78180101-009	Cambio de motor de limpia parabrisas	UNI	EVENTO	1	2.414.000	627.640	627.640	-74	604.000	604.000	-75
823	78180101-009	Cambio de reGuiador de voltaje	UNI	EVENTO	1	1.524.666	396.413	396.413	-74	382.000	382.000	-75
824	78180101-009	Cambio de sistema de cableado	UNI	EVENTO	1	1.398.000	363.480	363.480	-74	350.000	350.000	-75
825	78180101-009	Cambio de terminal de bateria	UNI	EVENTO	1	242.666	63.093	63.093	-74	61.000	61.000	-75
826	78180101-009	Fusibles c/u	UNI	EVENTO	1	59.000	15.340	15.340	-74	15.000	15.000	-75
827	78180101-009	Juego de cables de Bujias	UNI	EVENTO	1	1.651.666	429.433	429.433	-74	413.000	413.000	-75
828	78180101-009	Provision de bateria	UNI	EVENTO	1	1.546.666	402.133	402.133	-74	1.200.000	1.200.000	-22
829	78180101-009	Relay señalero	UNI	EVENTO	1	610.666	158.773	158.773	-74	153.000	153.000	-75
830	78180101-009	reparación alternador	UNI	EVENTO	1	1.906.333	495.647	495.647	-74	477.000	477.000	-75
831	78180101-009	reparación motor de arranque	UNI	EVENTO	1	1.906.333	495.647	495.647	-74	477.000	477.000	-75
832	78180101-009	Selenoide de presion de turbo	UNI	EVENTO	1	1.345.000	349.700	349.700	-74	337.000	337.000	-75
833	78180101-009	Sensor de rotacion de motor	UNI	EVENTO	1	2.414.000	627.640	627.640	-74	604.000	604.000	-75
834	78180101-009	Sensor de temperatura de agua	UNI	EVENTO	1	2.515.000	653.900	653.900	-74	629.000	629.000	-75
835	78180101-016	Cambio de ruleman de compresor	UNI	EVENTO	1	585.333	152.187	152.187	-74	147.000	147.000	-75
836	78180101-016	Cambio de aceite de A.A.	UNI	EVENTO	1	357.000	92.820	92.820	-74	65.000	65.000	-82
837	78180101-016	Cambio de compresor de A.A.	UNI	EVENTO	1	17.775.666	4.621.673	4.621.673	-74	4.444.000	4.444.000	-75
838	78180101-016	Cambio de Evaporizador	UNI	EVENTO	1	13.967.333	3.631.507	3.631.507	-74	3.492.000	3.492.000	-75
839	78180101-016	Cambio de embrague de compresor	UNI	EVENTO	1	1.651.666	429.433	429.433	-74	413.000	413.000	-75
840	78180101-016	Cambio de Filtro	UNI	EVENTO	1	865.000	224.900	224.900	-74	320.000	320.000	-63
841	78180101-016	Cambio de manguera de alta presión	UNI	EVENTO	1	674.000	175.240	175.240	-74	169.000	169.000	-75
842	78180101-016	Cambio de termostato de aire acondicionado	UNI	EVENTO	1	1.131.666	294.233	294.233	-74	283.000	283.000	-75
843	78180101-016	Cambio de válvula expansora	UNI	EVENTO	1	1.131.666	294.233	294.233	-74	283.000	283.000	-75
844	78180101-016	Carga de Gas	UNI	EVENTO	1	1.246.000	323.960	323.960	-74	480.000	480.000	-61
845	78180101-016	Correa de A.A.	UNI	EVENTO	1	839.000	218.140	218.140	-74	210.000	210.000	-75
846	78180101-016	reparación de compresor de A.A.	UNI	EVENTO	1	3.556.333	924.647	924.647	-74	890.000	890.000	-75
847	78180101-016	Instalación Completo de Sistema de AA	UNI	EVENTO	1	2.922.000	759.720	759.720	-74	731.000	731.000	-75
848	78180101-016	Mantenimiento del sistema de AA	UNI	EVENTO	1	1.398.000	363.480	363.480	-74	350.000	350.000	-75
849	78180201-001	reparación de chaperia partes dañadas c/u	UNI	EVENTO	1	1.398.000	363.480	363.480	-74	350.000	350.000	-75
850	78180201-001	Reparacion de capot y tapa trasera c/u	UNI	EVENTO	1	2.287.000	594.620	594.620	-74	572.000	572.000	-75
851	78180201-001	Pintura compeleta	UNI	EVENTO	1	12.443.666	3.235.353	3.235.353	-74	2.200.000	2.200.000	-82
852	78180201-001	Pintura de partes afectadas	UNI	EVENTO	1	13.967.333	3.631.507	3.631.507	-74	320.000	320.000	-98
853	78180201-002	Cambio de Faros c/u	UNI	EVENTO	1	5.587.333	1.452.707	1.452.707	-74	1.397.000	1.397.000	-75
854	78180201-001	Confección soporte de bateria	UNI	EVENTO	1	505.333	131.387	131.387	-74	127.000	127.000	-75
855	78180201-001	Desmontar tanque de combustible para limpieza	UNI	EVENTO	1	585.333	152.187	152.187	-74	147.000	147.000	-75
856	78180101-023	Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u	UNI	EVENTO	1	4.063.666	1.056.553	1.056.553	-74	1.016.000	1.016.000	-75
857	78180201-001	reparación de faros c/u	UNI	EVENTO	1	1.398.000	363.480	363.480	-74	350.000	350.000	-74

Raúl Torres
Jefe de Transporte

Jefe del Área de Mantenimiento
INCA

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

858	78180101-008	Reservorio Limpia Parabrisas	UNI	EVENTO	1	839.000	218.140	218.140	-74	210.000	210.000	-75
859	78180101-9996	Cambio de Tapa de Radiador	UNI	EVENTO	1	1.398.000	363.480	363.480	-74	350.000	350.000	-75
860	78180201-001	Pintura o Ploteado de Logo en el Vehiculo	UNI	EVENTO	1	2.133.666	554.753	554.753	-74	534.000	534.000	-75
861	78180101-9992	Polarizado	UNI	EVENTO	1	1.398.000	363.480	363.480	-74	350.000	350.000	-75
862	78180101-008	Cambio de Parabrisa	UNI	EVENTO	1	6.095.000	1.584.700	1.584.700	-74	750.000	750.000	-88
863	78180101-007	Servicio de Gomeria (reparación de Cubierta) c/u	UNI	EVENTO	1	1.779.000	462.540	462.540	-74	445.000	445.000	-75
864	78180101-007	Servicio de Gomeria (Provisión de cubiertas) c/u	UNI	EVENTO	1	3.112.333	809.207	809.207	-74	1.800.000	1.800.000	-42
865	80111613-9999	Mano de obra por hora aplicado por cada evento y por cada item del 693 al 864	UNI	EVENTO	1	244.000	63.440	63.440	-74	61.000	61.000	-75
866	78180101-014	Cambio de Aceite de Motor	UNI	EVENTO	1	1.030.000	267.800	267.800	-74	65.000	65.000	-94
867	78180101-014	Cambio de Filtro de Aire	UNI	EVENTO	1	719.464	187.061	187.061	-74	330.000	330.000	-54
868	78180101-014	Cambio Agua Destilada	UNI	EVENTO	1	80.014	20.804	20.804	-74	21.000	21.000	-74
869	78180101-014	Cambio Aceite de Caja	UNI	EVENTO	1	1.038.856	270.103	270.103	-74	65.000	65.000	-94
870	78180101-014	Cambio Aceite de Dirección	UNI	EVENTO	1	160.029	41.608	41.608	-74	65.000	65.000	-59
871	78180101-014	Cambio de Filtro de Aceite	UNI	EVENTO	1	559.435	145.453	145.453	-74	250.000	250.000	-55
872	78180101-014	Cambio de Filtro de Combustible	UNI	EVENTO	1	559.435	145.453	145.453	-74	260.000	260.000	-54
873	78180101-014	Cambio de Bujias c/u	UNI	EVENTO	1	1.038.856	270.103	270.103	-74	260.000	260.000	-75
874	78180101-014	Cambio de Aditivo radiador	UNI	EVENTO	1	160.029	41.608	41.608	-74	41.000	41.000	-74
875	78180101-014	Cambio de aceite diferencial	UNI	EVENTO	1	799.479	207.865	207.865	-74	65.000	65.000	-92
876	78180101-014	Porta filtro de combustible	UNI	EVENTO	1	1.118.870	290.906	290.906	-74	460.000	460.000	-59
877	78180101-014	Cambio de Bomba de Aceite	UNI	EVENTO	1	7.672.066	1.994.737	1.994.737	-74	2.100.000	2.100.000	-73
878	78180101-014	Bomba de agua - reparación	UNI	EVENTO	1	1.758.320	457.163	457.163	-74	440.000	440.000	-75
879	78180101-014	Bombin de combustible	UNI	EVENTO	1	1.038.856	270.103	270.103	-74	260.000	260.000	-75
880	78180101-014	Botadores hidraulicos c/u	UNI	EVENTO	1	480.087	124.823	124.823	-74	121.000	121.000	-75
881	78180101-014	Cambiar Pico inyector c/u	UNI	EVENTO	1	6.647.333	1.728.307	1.728.307	-74	1.662.000	1.662.000	-75
882	78180101-014	Cambio correa alternador	UNI	EVENTO	1	639.450	166.257	166.257	-74	160.000	160.000	-75
883	78180101-014	Cambio de bomba de agua	UNI	EVENTO	1	6.888.666	1.791.053	1.791.053	-74	1.723.000	1.723.000	-75
884	78180101-014	Cambio de junta de balancin	UNI	EVENTO	1	559.435	145.453	145.453	-74	140.000	140.000	-75
885	78180101-014	Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	UNI	EVENTO	1	799.479	207.865	207.865	-74	200.000	200.000	-75
886	78180101-014	Cambio de reten frente motor	UNI	EVENTO	1	1.038.856	270.103	270.103	-74	260.000	260.000	-75
887	78180101-014	Cambio de tensor de correa pk	UNI	EVENTO	1	3.867.333	1.005.507	1.005.507	-74	967.000	967.000	-75
888	78180101-014	Cambio ventilador de motor	UNI	EVENTO	1	4.713.666	1.225.553	1.225.553	-74	1.179.000	1.179.000	-75
889	78180101-014	Ventilador de Motor - reparación	UNI	EVENTO	1	1.933.666	502.753	502.753	-74	484.000	484.000	-75
890	78180101-014	Cambio Guia de Válvulas c/u	UNI	EVENTO	1	400.072	104.019	104.019	-74	101.000	101.000	-75
891	78180101-014	Cambio soporte de motor	UNI	EVENTO	1	1.933.666	502.753	502.753	-74	484.000	484.000	-75
892	78180101-014	Cambio termostato de agua	UNI	EVENTO	1	1.185.000	308.100	308.100	-74	297.000	297.000	-75
893	78180101-014	Casquillos de bancada	UNI	EVENTO	1	1.571.333	408.547	408.547	-74	393.000	393.000	-75
894	78180101-014	Casquillos de biela	UNI	EVENTO	1	1.269.166	329.983	329.983	-74	318.000	318.000	-75
895	78180101-014	Cambio Correa Dentada	UNI	EVENTO	1	1.450.333	377.087	377.087	-74	363.000	363.000	-75
896	78180101-014	Guia de valvula	UNI	EVENTO	1	1.118.870	290.906	290.906	-74	280.000	280.000	-75
897	78180101-014	Juego de aros	UNI	EVENTO	1	4.109.333	1.068.427	1.068.427	-74	1.028.000	1.028.000	-75
898	78180101-014	Juego de camisa	UNI	EVENTO	1	3.384.000	879.840	879.840	-74	846.000	846.000	-75
899	78180101-014	Juego de junta motor	UNI	EVENTO	1	2.659.000	691.340	691.340	-74	665.000	665.000	-75
900	78180101-014	Juego de pistones	UNI	EVENTO	1	3.867.333	1.005.507	1.005.507	-74	967.000	967.000	-75
901	78180101-014	Junta tapa motor	UNI	EVENTO	1	1.185.000	308.100	308.100	-74	297.000	297.000	-75
902	78180101-014	Limpieza de tanque de combustible	UNI	EVENTO	1	943.000	245.180	245.180	-74	236.000	236.000	-75
903	78180101-014	Limpieza y reparación radiador	UNI	EVENTO	1	1.075.833	279.717	279.717	-74	269.000	269.000	-75
904	78180101-014	Martillete de balancin c/u	UNI	EVENTO	1	532.333	138.407	138.407	-74	134.000	134.000	-75
905	78180101-014	Paleta de ventilador	UNI	EVENTO	1	1.933.666	502.753	502.753	-74	484.000	484.000	-75
906	78180101-014	Polea de cigueñal	UNI	EVENTO	1	2.877.191	748.070	748.070	-74	720.000	720.000	-75
907	78180101-014	Polea Guia de correa pk	UNI	EVENTO	1	1.118.870	290.906	290.906	-74	280.000	280.000	-75
908	78180101-014	Rectificación de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	UNI	EVENTO	1	4.713.666	1.225.553	1.225.553	-74	1.179.000	1.179.000	-75
909	78180101-014	reparación de bomba inyectora	UNI	EVENTO	1	10.634.666	2.765.013	2.765.013	-74	7.800.000	7.800.000	-27
910	78180101-014	reparación de picos inyectores c/u	UNI	EVENTO	1	2.393.000	622.180	622.180	-74	599.000	599.000	-75
911	78180101-014	Tensor de correa Dentada	UNI	EVENTO	1	3.867.333	1.005.507	1.005.507	-74	967.000	967.000	-75
912	78180101-014	Válvulas de admision y escape c/u	UNI	EVENTO	1	592.500	154.050	154.050	-74	149.000	149.000	-75
913	78180101-002	Anillos sincronizadores c/u	UNI	EVENTO	1	1.933.666	502.753	502.753	-74	484.000	484.000	-75
914	78180101-002	Cambio de eje cuadruple	UNI	EVENTO	1	10.755.666	2.796.473	2.796.473	-74	2.689.000	2.689.000	-75
915	78180101-002	Cambio de eje mando	UNI	EVENTO	1	9.184.333	2.387.927	2.387.927	-74	2.297.000	2.297.000	-75

Raúl Torres
Jefe de Transporte

Gustavo Gómez
Jefe del Área de Mantenimiento
INCAN

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

916	78180101-002	Engranaje de 1ra a 5ta c/u	UNI	EVENTO	1	2.393.000	622.180	622.180	-74	599.000	599.000	-75
917	78180101-002	reparación general de caja	UNI	EVENTO	1	38.670.666	10.054.373	10.054.373	-74	3.000.000	3.000.000	-92
918	78180101-002	Reten Bancada Trasera	UNI	EVENTO	1	520.166	135.243	135.243	-74	131.000	131.000	-75
919	78180101-002	Ruleman de caja c/u	UNI	EVENTO	1	556.333	144.647	144.647	-74	140.000	140.000	-75
920	78180101-002	Selectores de cambio c/u	UNI	EVENTO	1	879.493	228.668	228.668	-74	220.000	220.000	-75
921	78180101-002	Soporte de caja	UNI	EVENTO	1	2.151.666	559.433	559.433	-74	538.000	538.000	-75
922	78180101-002	Cambio de corona y piñon	UNI	EVENTO	1	10.755.666	2.796.473	2.796.473	-74	2.689.000	2.689.000	-75
923	78180101-002	Calce engranaje satelite y planetario c/u	UNI	EVENTO	1	400.072	104.019	104.019	-74	101.000	101.000	-75
924	78180101-002	Cambio de satelite y planetario c/u	UNI	EVENTO	1	7.976.333	2.073.847	2.073.847	-74	1.995.000	1.995.000	-75
925	78180101-002	Cruceta cardan c/u	UNI	EVENTO	1	1.051.833	273.477	273.477	-74	263.000	263.000	-75
926	78180101-002	Palier trasero c/u	UNI	EVENTO	1	4.350.666	1.131.173	1.131.173	-74	1.088.000	1.088.000	-75
927	78180101-002	reparación de Brida cardan	UNI	EVENTO	1	797.666	207.393	207.393	-74	200.000	200.000	-75
928	78180101-002	Reten de palier c/u	UNI	EVENTO	1	520.166	135.243	135.243	-74	131.000	131.000	-75
929	78180101-002	Ruleman de palier c/u	UNI	EVENTO	1	556.333	144.647	144.647	-74	140.000	140.000	-75
930	78180101-002	Rulemanes de diferencial c/u	UNI	EVENTO	1	556.333	144.647	144.647	-74	140.000	140.000	-75
931	78180101-003	Alineación y balanceo de ruedas	UNI	EVENTO	1	266.333	69.247	69.247	-74	67.000	67.000	-75
932	78180101-003	Bieleta	UNI	EVENTO	1	822.666	213.893	213.893	-74	206.000	206.000	-75
933	78180101-003	Brazo 2 de Dirección	UNI	EVENTO	1	2.538.000	659.880	659.880	-74	635.000	635.000	-75
934	78180101-003	Buje elastico c/u	UNI	EVENTO	1	556.333	144.647	144.647	-74	140.000	140.000	-75
935	78180101-003	Buje Estabilizador c/u	UNI	EVENTO	1	339.000	88.140	88.140	-74	85.000	85.000	-75
936	78180101-003	Buje tensor c/u	UNI	EVENTO	1	327.166	85.063	85.063	-74	82.000	82.000	-75
937	78180101-003	Cambio amortiguador delantero c/u	UNI	EVENTO	1	2.659.000	691.340	691.340	-74	1.100.000	1.100.000	-59
938	78180101-003	Cambio buje parrilla superior c/u	UNI	EVENTO	1	580.333	150.887	150.887	-74	146.000	146.000	-75
939	78180101-003	Cambio caño de alta presión de Oirección	UNI	EVENTO	1	639.450	166.257	166.257	-74	160.000	160.000	-75
940	78180101-003	Cambio de bomba de Oirección hidráulica	UNI	EVENTO	1	8.217.666	2.000.000	2.000.000	-76	2.100.000	2.100.000	-74
941	78180101-003	Cambio de brazo pitman de Oirección	UNI	EVENTO	1	2.538.000	659.880	659.880	-74	635.000	635.000	-75
942	78180101-003	Cambio de buje parrilla inferior c/u	UNI	EVENTO	1	580.333	150.887	150.887	-74	146.000	146.000	-75
943	78180101-003	Cambio de grillete elastico delantero	UNI	EVENTO	1	943.000	245.180	245.180	-74	236.000	236.000	-75
944	78180101-003	Cambio de rotula superior c/u	UNI	EVENTO	1	834.500	216.970	216.970	-74	209.000	209.000	-75
945	78180101-003	Cambio de ruleman de masa delantero c/u	UNI	EVENTO	1	1.692.333	440.007	440.007	-74	724.000	724.000	-57
946	78180101-003	Cambiar muñequin Oirección - c/u	UNI	EVENTO	1	822.666	213.893	213.893	-74	206.000	206.000	-75
947	78180101-003	Cambio rotula inferior y superior c/u	UNI	EVENTO	1	1.789.333	465.227	465.227	-74	448.000	448.000	-75
948	78180101-003	Correa de Dirección	UNI	EVENTO	1	797.666	207.393	207.393	-74	200.000	200.000	-75
949	78180101-003	Cambio Elastico delantero c/u	UNI	EVENTO	1	1.278.900	332.514	332.514	-74	320.000	320.000	-75
950	78180101-003	reparación Elastico delantero c/u	UNI	EVENTO	1	799.479	207.865	207.865	-74	200.000	200.000	-75
951	78180101-003	reparación de brazo pitman	UNI	EVENTO	1	719.464	187.061	187.061	-74	180.000	180.000	-75
952	78180101-003	reparación de sinfin de Oirección	UNI	EVENTO	1	7.734.333	2.000.000	2.000.000	-74	1.934.000	1.934.000	-75
953	78180101-003	reparación punta eje	UNI	EVENTO	1	2.237.741	581.813	581.813	-74	560.000	560.000	-75
954	78180101-003	Reten de masa delantero c/u	UNI	EVENTO	1	556.333	144.647	144.647	-74	140.000	140.000	-75
955	78180101-003	Taqueador de parrilla	UNI	EVENTO	1	797.666	207.393	207.393	-74	200.000	200.000	-75
956	78180101-012	Cambio amortiguador trasero - c/u	UNI	EVENTO	1	2.538.000	659.880	659.880	-74	1.100.000	1.100.000	-57
957	78180101-012	Bujes de elastico trasero c/u	UNI	EVENTO	1	580.333	150.887	150.887	-74	146.000	146.000	-75
958	78180101-012	Cambio de grillete elastico trasero	UNI	EVENTO	1	943.000	245.180	245.180	-74	236.000	236.000	-75
959	78180101-012	Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	UNI	EVENTO	1	387.333	100.707	100.707	-74	97.000	97.000	-75
960	78180101-012	Cambio centro elastico	UNI	EVENTO	1	943.000	245.180	245.180	-74	236.000	236.000	-75
961	78180101-012	reparación de Elasticos	UNI	EVENTO	1	797.666	207.393	207.393	-74	200.000	200.000	-75
962	78180101-012	Cambio Elasticos traseros c/u	UNI	EVENTO	1	1.278.900	332.514	332.514	-74	320.000	320.000	-75
963	78180101-006	Fluido de Freno	UNI	EVENTO	1	103.250	26.845	26.845	-74	26.000	26.000	-75
964	78180101-006	Cambio Bomba central de frenos	UNI	EVENTO	1	6.405.000	1.665.300	1.665.300	-74	2.200.000	2.200.000	-66
965	78180101-006	Cambio cilindro de freno	UNI	EVENTO	1	1.118.870	290.906	290.906	-74	280.000	280.000	-75
966	78180101-006	Cambio de Disco de freno c/u	UNI	EVENTO	1	5.317.333	1.382.507	1.382.507	-74	1.330.000	1.330.000	-75
967	78180101-006	Cambio de fibra de frenos c/u	UNI	EVENTO	1	822.666	213.893	213.893	-74	320.000	320.000	-61
968	78180101-006	Cambio pastilla de freno	UNI	EVENTO	1	2.780.000	722.800	722.800	-74	1.100.000	1.100.000	-60
969	78180101-006	Cambio tambor de freno - c/u	UNI	EVENTO	1	5.197.000	1.351.220	1.351.220	-74	1.300.000	1.300.000	-75
970	78180101-006	Juego de reparo mordaza de freno	UNI	EVENTO	1	639.450	166.257	166.257	-74	160.000	160.000	-75
971	78180101-006	Rectificar discos de frenos c/u	UNI	EVENTO	1	290.333	75.487	75.487	-74	73.000	73.000	-75
972	78180101-006	Rectificar tambor de freno c/u	UNI	EVENTO	1	290.333	75.487	75.487	-74	73.000	73.000	-75
973	78180101-006	reparación de Bomba central de freno	UNI	EVENTO	1	1.678.306	436.360	436.360	-74	420.000	420.000	-75
974	78180101-006	ReGuiación de Freno	UNI	EVENTO	1	266.333	69.247	69.247	-74	67.000	67.000	-75

Raúl Torres
Jefe de Transporte

Gustavo Gómez
Jefe del Área de Mantenimiento
INCAN

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

975	78180101-006	ReGuiador zapata	UNI	EVENTO	1	266.333	69.247	69.247	-74	67.000	67.000	-75
976	78180101-005	Caño Flexible de Embrague	UNI	EVENTO	1	1.330.000	345.800	345.800	-74	333.000	333.000	-75
977	78180101-005	Bomba auxiliar de embrague	UNI	EVENTO	1	1.598.291	415.556	415.556	-74	400.000	400.000	-75
978	78180101-005	Bomba Central de Embrague	UNI	EVENTO	1	6.767.666	1.759.593	1.759.593	-74	3.200.000	3.200.000	-53
979	78180101-005	Cambio cojinete de empuje	UNI	EVENTO	1	1.358.914	353.318	353.318	-74	340.000	340.000	-75
980	78180101-005	Cambio disco de embrague	UNI	EVENTO	1	3.384.000	879.840	879.840	-74	846.000	846.000	-75
981	78180101-005	Cambio plato de presión	UNI	EVENTO	1	4.109.333	1.068.427	1.068.427	-74	1.028.000	1.028.000	-75
982	78180101-005	Cambio de corona volante	UNI	EVENTO	1	21.752.333	5.655.607	5.655.607	-74	5.439.000	5.439.000	-75
983	78180101-005	Rectificación de volante motor	UNI	EVENTO	1	4.592.666	1.194.093	1.194.093	-74	1.149.000	1.149.000	-75
984	78180101-005	Ruleman piloto	UNI	EVENTO	1	749.666	194.913	194.913	-74	188.000	188.000	-75
985	78180101-005	Carga de Fluido	UNI	EVENTO	1	103.250	26.845	26.845	-74	26.000	26.000	-75
986	78180101-005	Regulación de Embrague	UNI	EVENTO	1	559.435	145.453	145.453	-74	140.000	140.000	-75
987	78180101-009	Cambio bomba electrica combustible	UNI	EVENTO	1	38.670.666	7.009.644	7.009.644	-82	7.900.000	7.900.000	-80
988	78180101-009	Bobina de encendido	UNI	EVENTO	1	1.571.333	408.547	408.547	-74	393.000	393.000	-75
989	78180101-009	Bujias incandesentes	UNI	EVENTO	1	1.269.166	329.983	329.983	-74	318.000	318.000	-75
990	78180101-009	Bulbo marcador de temperatura	UNI	EVENTO	1	580.333	150.887	150.887	-74	146.000	146.000	-75
991	78180101-009	Cambio de bocina	UNI	EVENTO	1	559.435	145.453	145.453	-74	140.000	140.000	-75
992	78180101-009	Cambio de bulbo de aceite	UNI	EVENTO	1	580.333	150.887	150.887	-74	65.000	65.000	-89
993	78180101-009	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	UNI	EVENTO	1	640.500	166.530	166.530	-74	161.000	161.000	-75
994	78180101-009	Cambio de focos - c/u	UNI	EVENTO	1	80.014	20.804	20.804	-74	21.000	21.000	-74
995	78180101-009	Cambio de motor de limpia parabrisas	UNI	EVENTO	1	2.296.666	597.133	597.133	-74	575.000	575.000	-75
996	78180101-009	Cambio de reGuiador de voltaje	UNI	EVENTO	1	1.450.333	377.087	377.087	-74	363.000	363.000	-75
997	78180101-009	Cambio de sistema de cableado	UNI	EVENTO	1	1.330.000	345.800	345.800	-74	333.000	333.000	-75
998	78180101-009	Cambio de terminal de bateria	UNI	EVENTO	1	230.166	59.843	59.843	-74	58.000	58.000	-75
999	78180101-009	Fusibles c/u	UNI	EVENTO	1	54.916	14.278	14.278	-74	14.000	14.000	-75
1000	78180101-009	Juego de cables de Bujias	UNI	EVENTO	1	1.571.333	408.547	408.547	-74	100.000	100.000	-94
1001	78180101-009	Provision de bateria	UNI	EVENTO	1	1.471.333	382.547	382.547	-74	1.400.000	1.400.000	-5
1002	78180101-009	Relay señalero	UNI	EVENTO	1	580.333	150.887	150.887	-74	146.000	146.000	-75
1003	78180101-009	reparación alternador	UNI	EVENTO	1	1.813.333	471.000	471.000	-74	454.000	454.000	-75
1004	78180101-009	reparación motor de arranque	UNI	EVENTO	1	1.813.333	471.000	471.000	-74	454.000	454.000	-75
1005	78180101-009	Selenoide de presion de turbo	UNI	EVENTO	1	1.278.900	332.000	332.000	-74	320.000	320.000	-75
1006	78180101-009	Sensor de rotacion de motor	UNI	EVENTO	1	2.296.666	597.000	597.000	-74	575.000	575.000	-75
1007	78180101-009	Sensor de temperatura de agua	UNI	EVENTO	1	2.393.000	622.000	622.000	-74	599.000	599.000	-75
1008	78180101-016	Cambio de ruleman de compresor	UNI	EVENTO	1	556.333	144.600	144.600	-74	140.000	140.000	-75
1009	78180101-016	Cambio de aceite de A.A.	UNI	EVENTO	1	339.000	88.000	88.000	-74	65.000	65.000	-81
1010	78180101-016	Cambio de compresor de A.A.	UNI	EVENTO	1	16.918.666	4.300.000	4.300.000	-75	3.700.000	3.700.000	-78
1011	78180101-016	Cambio de Evaporizador	UNI	EVENTO	1	13.293.666	3.450.000	3.450.000	-74	3.324.000	3.324.000	-75
1012	78180101-016	Cambio de embrague de compresor	UNI	EVENTO	1	1.571.333	408.000	408.000	-74	393.000	393.000	-75
1013	78180101-016	Cambio de Filtro	UNI	EVENTO	1	822.666	213.800	213.800	-74	320.000	320.000	-61
1014	78180101-016	Cambio de manguera de alta presión	UNI	EVENTO	1	640.500	166.530	166.530	-74	161.000	161.000	-75
1015	78180101-016	Cambio de termostato de aire acondicionado	UNI	EVENTO	1	1.075.833	279.700	279.700	-74	269.000	269.000	-75
1016	78180101-016	Cambio de válvula expansora	UNI	EVENTO	1	1.075.833	279.700	279.700	-74	269.000	269.000	-75
1017	78180101-016	Carga de Gas	UNI	EVENTO	1	1.185.000	308.100	308.100	-74	480.000	480.000	-59
1018	78180101-016	Correa de A.A.	UNI	EVENTO	1	797.666	207.000	207.000	-74	200.000	200.000	-75
1019	78180101-016	reparación de compresor de A.A.	UNI	EVENTO	1	3.384.000	879.800	879.800	-74	846.000	846.000	-75
1020	78180101-016	Instalación Completo de Sistema de AA	UNI	EVENTO	1	2.780.000	722.800	722.800	-74	695.000	695.000	-75
1021	78180101-016	Mantenimiento del sistema de AA	UNI	EVENTO	1	1.330.000	345.800	345.800	-74	333.000	333.000	-75
1022	78180201-001	reparación de chaperia partes dañadas c/u	UNI	EVENTO	1	1.330.000	345.800	345.800	-74	333.000	333.000	-75
1023	78180201-001	Reparacion de capot y tapa trasera c/u	UNI	EVENTO	1	2.175.666	565.600	565.600	-74	544.000	544.000	-75
1024	78180201-001	Pintura completeta	UNI	EVENTO	1	11.843.333	3.079.000	3.079.000	-74	2.000.000	2.000.000	-83
1025	78180201-001	Pintura de partes afectadas	UNI	EVENTO	1	13.293.666	3.456.000	3.456.000	-74	320.000	320.000	-98
1026	78180201-002	Cambio de Faros c/u	UNI	EVENTO	1	5.317.333	1.382.500	1.382.500	-74	1.330.000	1.330.000	-75
1027	78180201-001	Confección soporte de bateria	UNI	EVENTO	1	480.087	124.800	124.800	-74	121.000	121.000	-75
1028	78180201-001	Desmontar tanque de combustible para limpieza	UNI	EVENTO	1	556.333	144.500	144.500	-74	140.000	140.000	-75
1029	78180101-023	Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u	UNI	EVENTO	1	3.867.333	1.005.000	1.005.000	-74	967.000	967.000	-75
1030	78180201-002	reparación de faros c/u	UNI	EVENTO	1	1.330.000	345.800	345.800	-74	333.000	333.000	-75
1031	78180101-008	Reservorio Limpia Parabrisas	UNI	EVENTO	1	797.666	207.300	207.300	-74	200.000	200.000	-75
1032	78180101-9996	Cambio de Tapa de Radiador	UNI	EVENTO	1	1.330.000	345.800	345.800	-74	333.000	333.000	-75
1033	78180201-001	Pintura o Ploteado de Logo en el Vehiculo	UNI	EVENTO	1	2.030.666	527.900	527.900	-74	508.000	508.000	-75

Raul Torres
de Transporte

Gustavo Gómez
Jefe del Área de Mantenimiento
INCAN

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

1034	78180101-9992	Polarizado	UNI	EVENTO	1	1.330.000	345.800	345.800	-74	333.000	333.000	-75
1035	78180101-008	Cambio de Parabrisa	UNI	EVENTO	1	5.800.666	1.508.000	1.508.000	-74	750.000	750.000	-87
1036	78180101-007	Servicio de Gomeria (reparación de Cubierta) c/u	UNI	EVENTO	1	1.692.333	440.000	440.000	-74	424.000	424.000	-75
1037	78180101-007	Servicio de Gomeria (Provisión de cubiertas) c/u	UNI	EVENTO	1	2.961.166	769.000	769.000	-74	2.180.000	2.180.000	-26
1038	80111613-9999	Mano de obra por hora aplicado por cada evento y por cada item del 866 al 1037	UNI	EVENTO	1	231.333	60.000	60.000	-74	58.000	58.000	-75

Raúl Torres
Jefe de Transporte

Gustavo Gómez
Jefe del Área de Mantenimiento
INCAN

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER