Municipalidad
de Bella Vista
Ruta VI - Km 18 - Bella Vista - Itapua
Tel. (0262) 240210 - (0985) 729527
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**NOMBRE:** REPARACION DE MOTONIVELADORA **MODALIDAD:** Contratación Directa

**ID:** 348.715 **Nº:** 16-2018

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73152101-014 | REPARACION DE MOTONIVELADORA | dad Internaci | UNIDAD | 1 | | - |
| 1.1 | | REVISAR Y REPARAR MAQUINA | | | | | |
| 1.1.1 | | ANALISIS DE ACEITE | Unidad | UNIDAD | 4 | 104.700 | 418.800 |
| 1.2 | | REPARAR FRENO DE SERVICIO | | | | | |
| 1.2.1 | | SEAL | Unidad | UNIDAD | 2 | 66.824 | 133.648 |
| 1.2.2 | | SEAL | Unidad | UNIDAD | 1 | 181.421 | 181.421 |
| 1.2.3 | | SEAL-O-RING | Unidad | UNIDAD | 2 | 39.882 | 79.764 |
| 1.2.4 | | SEAL-O-RING | Unidad | UNIDAD | 2 | 37.142 | 74.284 |
| 1.2.5 | | SEAL-O-RING | Unidad | UNIDAD | 2 | 35.619 | 71.238 |
| 1.2.6 | | SEAL-O-RING | Unidad | UNIDAD | 2 | 39.882 | 79.764 |
| 1.2.7 | | GASKET | Unidad | UNIDAD | 4 | 53.888 | 215.552 |
| 1.2.8 | | BREATHER | Unidad | UNIDAD | 1 | 116.720 | 116.720 |
| 1.2.9 | | GASKET | Unidad | UNIDAD | 2 | 121.933 | 243.866 |
| 1.2.10 | | SEAL-O-RING | Unidad | UNIDAD | 2 | 11.112 | 22.224 |
| 1.2.11 | | CAT TDTO 50 PAIL 20 L | Unidad | UNIDAD | 3 | 727.350 | 2.182.050 |
| 1.2.12 | | HOSE AS | Unidad | UNIDAD | 1 | 151.132 | 151.132 |
| 1.2.13 | | CAT TDTO 50 PAIL 20L | Unidad | UNIDAD | 2 | 727.350 | 1.454.700 |
| 1.2.14 | | GASKET | Unidad | UNIDAD | 8 | 27.858 | 222.864 |
| 1.2.15 | | SEAL | Unidad | UNIDAD | 2 | 10.046 | 20.092 |
| 1.2.16 | | BREATHER | Unidad | UNIDAD | 1 | 116.720 | 116.720 |
| 1.2.17 | | SHIM | Unidad | UNIDAD | 4 | 13.098 | 52.392 |
| 1.2.18 | | COTTER PIN | Unidad | UNIDAD | 4 | 1.218 | 4.872 |
| 1.3 | | ELIMINAR PERDIDAS POR SISTEMA DE LUBRICACIÓN | | | | | |
| 1.3.1 | | SEAL | Unidad | UNIDAD | 2 | 33.640 | 67.280 |
| 1.3.2 | | BELT | Unidad | UNIDAD | 1 | 596.941 | 596.941 |
| 1.4 | | REPARAR FRENO DE SERVICIO | | | | | |
| 1.4.1 | | CUP | Unidad | UNIDAD | 2 | 278.006 | 556.012 |
| 1.4.2 | | CONE | Unidad | UNIDAD | 2 | 468.422 | 936.844 |
| 1.4.3 | | SEAL G | Unidad | UNIDAD | 2 | 837.422 | 1.674.844 |
| 1.4.4 | | DISC FRICTIO | Unidad | UNIDAD | 17 | 399.264 | 6.787.488 |
| 1.4.5 | | SHIM | Unidad | UNIDAD | 4 | 12.640 | 50.560 |
| 1.4.6 | | SHIM | Unidad | UNIDAD | 4 | 13.250 | 53.000 |
| 1.4.7 | | SPROCKET | Unidad | UNIDAD | 1 | 10.586.034 | 10.586.034 |
| 1.4.8 | | SHIM | Unidad | UNIDAD | 4 | 17.819 | 71.276 |
| 1.4.9 | | SEAL | Unidad | UNIDAD | 4 | 66.824 | 267.296 |
| 1.4.10 | | SEAL RING | Unidad | UNIDAD | 4 | 81.589 | 326.356 |
| 1.4.11 | | SEAL RING | Unidad | UNIDAD | 4 | 57.995 | 231.980 |
| 1.5 | | MANO DE OBRA | | | | | |
| 1.5.1 | | MANO DE OBRA | Unidad | UNIDAD | 1 | 10.934.880 | 10.934.880 |
| | | | | | | Precio Total | 38.982.894 |

*Ing Marizol Gallas*
**Responsable de UOC**
Municipalidad