COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Radios

LOTE Nº 1-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOS				SERVITEK				ERCOM S.A.			
ITEMS	CODIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102203-003	RADIO YAESU FT-840, N° DE SERIE 5F170558: Problema de cristal para ajuste de frecuencia. Testeo y calibración de antenas, con cambio de cable coaxial RG-8 de 25mm. Garantia de trabajo de 6 meses.	1	Servitek	Nacional	730.000	730.000	Ercom	Paraguay	680.000	680.000
2	72102203-003	RADIO YAESU FT-840, N° DE SERIE 5F170558: Testeo y reparación de equipo. Problema de transmisión. Cambio de micrófono. Cambio de antena banda ancha y cable coaxial RG-8 de 25 mm. Garantia de trabajo de 6 meses.	1	Servitek	Nacional	1.150.000	1.150.000	Ercom	Paraguay	680.000	680.000
3	72102203-003	RADIO WALKIE TALKIE MOTOROLA EP-450 442TFJ2204: Cambio de bateria y auricular (nuevos y originales)	1	Servitek	Nacional	600.000	600.000	Ercom	Paraguay	285.000	285.000
4	72102203-003	RADIO WALKIE TALKIE MOTOROLA EP-450 442THGR731: Cambio de bateria y auricular (nuevos y originales)	1	Servitek	Nacional	600.000	600.000	Ercom	Paraguay	285.000	285.000
5	72102203-003	RADIO WALKIE TALKIE MOTOROLA VHF-FM 442TFN4706: Cambio de bateria y auricular (nuevos y originales)	1	Servitek	Nacional	600.000	600.000	Ercom	Paraguay	285.000	285.000
6	72102203-003	RADIO WALKIE TALKIE MOTOROLA VHF-FM 442THG1594: Cambio de bateria y auricular (nuevos y originales)	1	Servitek	Nacional	600.000	600.000	Ercom	Paraguay	285.000	285.000
7	72102203-003	RADIO WALKIE TALKIE MOTOROLA VHF-FM 442THEW910: Cambio de bateria y auricular (nuevos y originales)	1	Servitek	Nacional	600.000	600.000	Ercom	Paraguay	285.000	285.000
TOTAL LOTE N° 1							4.880.000				2.785.000

LOTE Nº 2- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ANTENAS				SERVITEK				ERCOM S.A.			
ITEMS	CODIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	81141804-057	ANTENA LOGARÍTMICA PERIÓDICA DE 16 ELEMENTOS: Testeo y reparación de antena. Problema de rotor direccional de antena. Cambio de cable coaxial. Testeo y reparación de control de antena direccional	1	Servitek	Nacional	2.250.000	2.250.000	Ercom	Paraguay	1.490.000	1.490.000
2	81141804-057	ANTENA BANDA ANCHA: Mantenimiento y reparación.	2	Servitek	Nacional	985.000	1.970.000	Ercom	Paraguay	285.000	570.000
TOTAL LOTE N° 2							4.220.000				2.060.000

LOTE Nº 3- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIOS				SERVITEK				ERCOM S.A.			
ITEMS	CODIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102203-994	AMPLIFICADOR PEAVEY PV8.5C DE 550WATTS X 2: Mantenimiento y reparación completo	1	Servitek	Nacional	685.000	685.000	Ercom	Paraguay	970.000	970.000
2	72102203-994	PARLANTES PEAVEY: Reparación del separador de sonido, bobina y estabilizador de cono	4	Servitek	Nacional	345.000	1.380.000	Ercom	Paraguay	487.000	1.948.000
3	81111812-001	MONITOR PEAVEY: Reparación de la placa de divisor de sonido y forro	2	Servitek	Nacional	845.000	1.690.000	Ercom	Paraguay	487.000	974.000
TOTAL LOTE Nº 3							3.755.000				3.892.000

LOTE Nº 4- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA				SERVITEK				ERCOM S.A.			
ITEMS	CODIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102203-998	CENTRAL TELEFÓNICA MERIDIAN OPCIÓN 11: Mantenimiento y reparación, revisión y testeo de funcionamiento de la misma	1	Servitek	Nacional	950.000	950.000	Ercom	Paraguay	977.000	977.000
TOTAL LOTE Nº 4							950.000				977.000

MILCIADES RECALDE MACHUCA
SA AVC- MIEMBRO COMITÉ

ROQUE ROMERO MARIN
SOP AVC- MIEMBRO COMITÉ

MARÍA LILIA GÓMEZ RODRÍGUEZ
STTE AVC- PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACIÓN