DINAC

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES PASILLOS RODANTES Y OTROS con ID: 344821

LOTE NRO: 1 (DECLARADO DESIERTO)

LOTE NRO: 2

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL AISP, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 54.562.500 Máximo: 109.125.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						EMPRESA	
						HOLLER INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72154010-001	INSPECCION DE LLAVES Y FUSIBLES EN LA CASA DE MAQUINA	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
2	72154010-001	INSPECCION Y LIMPIEZA DE MAQUINA DE TRACCION	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
3	72154010-001	INSPECCION Y LUBRICACION DE POLEA DE TRACCION Y DESVIO	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
4	72154010-001	INSPECCION, LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTE (EMBOLO, LONAS, ARTICULACIONES	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000
5	72154010-001	INSPECCION LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MOTOR DE TRACCION, CONTROL DE DESGASTE DEL LA ESCOBA DE CARBON	Unidad	EVENTO	1	41.000	41.000
6	72154010-001	INSPECCION LIMPIEZA Y LUBRICACION DE REGULADOR DE VELOCIDAD	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
7	72154010-001	INSPECCION Y LIMPIEZA DE CUADRO DE COMANDO	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
8	72154010-001	INSPECCION DE FUSIBLES Y CONEXIONES	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
9	72154010-001	INSPECCION Y AJUSTES DE RELES Y LLAVES	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
10	72154010-001	INSPECCION Y LIMPIEZA DE CASA DE MAQUINA	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
11	72154010-001	INSPECCION DE ILUMINACION DE LA CBINA	Unidad	EVENTO	1	23.000	23.000
12	72154010-001	INSPECCION DE BOTONERA Y SEÑALIZACION DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000
13	72154010-001	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE OPERADOR DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
14	72154010-001	INSPECCION LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PUERTAS DE CABINA Y BARRERAS ELECTRICAS DE SEGURIDAD	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000
15	72154010-001	LIMPIEZA DE TECHO DE LA CABINA	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
16	72154010-001	INSPECCION DE SEGURIDAD	Unidad	EVENTO	1	64.000	64.000
17	72154010-001	INSPECCION Y LUBRICACION DE CORREDIZAS DE LA CABINA Y CONTRAPESO	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
18	72154010-001	INSPECCION DE APARATOS DE SEGURIDAD	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000

J. Francisco Peña
Gerente Técnico Int. D.A.
DINAC

Abg. Julian Ocampos A.
Asesora Jurídica
DINAC

19	72154010-001	INSPECCION, LIMPIEZA Y DE MOTOR GENERADOR, CONTROL DE DESGASTE DE ESCOBA DE CARBON	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
20	72154010-001	INSPECCION Y LIMPIEZA DE CABINA (PLACAS, ACRILICOS, PISO)	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
21	72154010-001	INSPECCION LIMPIEZA DE EXITADOR Y REGULADOR DE CONTROL DE DESGASTE DE ESCOBA DE CARBON	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
22	72154010-001	LIMPIEZA DE CONTRAPESO	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
23	72154010-001	INSPECCION DE LIMITES DE CURSO	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
24	72154010-001	INSPECCION DE CADENAS/CABOS DE COMPENSACION	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
25	72154010-001	INSPECCION DE CABOS DE TRACCION Y REGULADOR	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
26	72154010-001	INSPECCION DE CAJA DE CORRIDA	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
27	72154010-001	INSPECCION DE CIERRE HIDRAULICO	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
28	72154010-001	INSPECCION Y AJUSTE DE CIERRE ELECTROMECANICO	Unidad	EVENTO	1	38.000	38.000
29	72154010-001	INSPECCION DE PUERTAS CORREDIZAS DISPOSITIVO DE ARRASTRE	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
30	72154010-001	INSPECCION DE BOTONERA DE PISO Y SEÑALIZACION	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
31	72154010-001	INSPECCION DE NIVELAMIENTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
32	72154010-001	INSPECCION DE PISOS	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
33	72154010-001	INSPECCION DE PARACHOQUES	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
34	72154010-001	INSPECCION DE POLEA REG. DE VELOCIDAD Y/O COMPENSACION	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
35	72154010-001	INSPECCION DE LARGOS DE LOS CABOS DE TRACCION	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
36	72154010-001	INSPECCION DE POZO	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
37	72154010-001	Ventilador para máquina, reparación	Unidad	EVENTO	1	790.000	790.000
38	72154010-001	Ventilador para cabina, reparación	Unidad	EVENTO	1	790.000	790.000
39	72154010-001	Fusibles de 3 Amp.	Unidad	EVENTO	1	7.500	7.500
40	72154010-001	Fusibles de 5 Amp.	Unidad	EVENTO	1	7.500	7.500
41	72154010-001	Piolines para puerta de piso	Unidad	EVENTO	1	29.900	29.900
42	72154010-001	Piolines para puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1	28.750	28.750
43	72154010-001	Guiador inferior para hoja de puerta	Unidad	EVENTO	1	57.720	57.720
44	72154010-001	Forro de freno para operador de puertas	Unidad	EVENTO	1	98.500	98.500
45	72154010-001	Forro guiador de cabina	Tonelada	EVENTO	1	262.700	262.700
46	72154010-001	Forro guiador de contrapeso	Unidad	EVENTO	1	268.800	268.800
47	72154010-001	Reparación de cerradura de puerta de piso	Unidad	EVENTO	1	631.200	631.200
48	72154010-001	Burletes de goma para puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000
49	72154010-001	Zócalos p/tubo fluorescente	Unidad	EVENTO	1	19.630	19.630
50	72154010-001	Indicador de posición digital	Unidad	EVENTO	1	1.911.300	1.911.300
51	72154010-001	Circuito impreso madre MIC E circuito impreso	Unidad	EVENTO	1	4.815.000	4.815.000
52	72154010-001	Circuito impreso KFEB	Unidad	EVENTO	1	7.689.600	7.689.600
53	72154010-001	Circuito impreso GEC	Unidad	EVENTO	1	862.500	862.500
54	72154010-001	Reparación de paralelogramo de apertura de puertas	Unidad	EVENTO	1	1.020.000	1.020.000
55	72154010-001	Tope de goma para operador de puerta	Unidad	EVENTO	1	228.155	228.155
56	72154010-001	Suspensiones rectas para puerta QKS-8	Unidad	EVENTO	1	697.084	697.084
57	72154010-001	Suspensiones rectas con ejes para puerta QKS-8	Unidad	EVENTO	1	752.905	752.905
58	72154010-001	Suspensiones curvas para puerta de piso QKS-8	Unidad	EVENTO	1	735.425	735.425
59	72154010-001	Suspensiones curvas para puerta de cabina QKS-8	Unidad	EVENTO	1	688.390	688.390
60	72154010-001	LED para botón de llamada	Unidad	EVENTO	1	12.700	12.700
61	72154010-001	Resortes de acero inoxidable para elemento de botón	Unidad	EVENTO	1	28.520	28.520
62	72154010-001	Rebobinado de motor principal	Unidad	EVENTO	1	9.560.000	9.560.000

J. Francisco Peña
Gerente Técnico Int. D.A.
DINAC

Abog. Vivian Ocampos A.
Asesora Jurídica
DINAC

63	72154010-001	Rebobinado de motor del operador de puertas	Unidad	EVENTO	1	1.920.000	1.920.000
64	72154010-001	Correa poly J4	Unidad	EVENTO	1	271.150	271.150
65	72154010-001	Cambio de correa poly V J10	Unidad	EVENTO	1	370.480	370.480
66	72154010-001	Microswitch	Unidad	EVENTO	1	468.700	468.700
67	72154010-001	Interruptor magnético BL	Unidad	EVENTO	1	784.875	784.875
68	72154010-001	Puente de contactos de puerta	Unidad	EVENTO	1	226.788	226.788
69	72154010-001	Contactores principales	Unidad	EVENTO	1	1.095.030	1.095.030
70	72154010-001	Contactores auxiliares	Unidad	EVENTO	1	500.250	500.250
71	72154010-001	Rebobinado de transformador	Unidad	EVENTO	1	991.875	991.875
						Precio Total	**40.230.927**

LOTE NRO: 3 (DECLARADO DESIERTO)

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) GERENCIA TECNICA

J. Francisco Peña
Gerente Técnico Int. D.A.
DINAC

Abog. Vivian Ocampos A.
Asesora Jurídica
DINAC