JEM Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV SERVICE					TALLER BALBUENA					FYA					SERVICIO TECNICO JC					EN OBRAS				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Mantenimiento General y Limpieza del equipo - Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	175.000	175.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	200.000	200.000	FYA	NACIONAL	1	175.000	175.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	175.000	175.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	300.000	300.000
2	Carga de Gas refrigerante- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIONAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	35.000	35.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	60.000	60.000
3	Reparación o cambio de placa electrónica- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	196.000	196.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	224.000	224.000	FYA	NACIONAL	1	196.000	196.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	160.000	160.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	200.000	200.000
4	Cambio de capacitor- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIONAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	120.000	120.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	120.000	120.000
5	Cambio de motor de compresor- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIONAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	35.000	35.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	35.000	35.000
6	Provisión y Cambio de compresor - Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	560.000	560.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	640.000	640.000	FYA	NACIONAL	1	560.000	560.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	630.000	630.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	560.000	560.000
7	Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	42.000	42.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	42.000	42.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

8	Provisión y carga de gas refrigerante- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	140.000	140.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	160.000	160.000	FYA	NACIONAL	1	140.000	140.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	200.000	200.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	200.000	200.000
9	Cambio de contactores trifásicos- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	196.000	196.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	224.000	224.000	FYA	NACIONAL	1	196.000	196.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	140.000	140.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	196.000	196.000
10	Adaptación de ruleman del motor del condensador- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIONAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	56.000	56.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	56.000	56.000
11	Cambio de transformador de 220 V a 24 V- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	42.000	42.000
12	Cambio de cableado completo- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIONAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	60.000	60.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	70.000	70.000
13	Reparación de control remoto - Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	60.000	60.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	42.000	42.000
14	Provisión y cambio de válvula inversora- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIONAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	55.000	55.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	70.000	70.000
15	Cambio de motor ventilador- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIONAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	70.000	70.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	70.000	70.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

16	Adaptación de ruleman del motor ventilador- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	42.000	42.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	72.000	72.000
17	Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	84.000	84.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	96.000	96.000	FYA	NACIONAL	1	84.000	84.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	72.000	72.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	120.000	120.000
18	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIONAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	60.000	60.000
19	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	12.000	12.000
20	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	21.000	21.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	24.000	24.000	FYA	NACIONAL	1	21.000	21.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	36.000	36.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	36.000	36.000
21	Provisión y cambio de turbina UE para Split- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIONAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	44.000	44.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	80.000	80.000
22	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora - Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	33.000	33.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	72.000	72.000
23	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIONAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	70.000	70.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	100.000	100.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

24	Provisión y cambio de contactor- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	42.000	42.000
25	Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC - Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	350.000	350.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	400.000	400.000	FYA	NACIONAL	1	350.000	350.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	280.000	280.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	350.000	350.000
26	Montaje y desmontaje para mantenimiento	RV SERVICE	NACIONAL	1	140.000	140.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	160.000	160.000	FYA	NACIONAL	1	140.000	140.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	200.000	200.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	240.000	240.000
27	Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIONAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	40.000	40.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	35.000	35.000
28	Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
29	Provisión de guarda motor- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
30	Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión - Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
31	Provisión de relé falto de fase- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

32	Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor - Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
33	Provisión y cambio de termostato de baja presión- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
34	Provisión y cambio de presostato de alta presión - Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
35	Provisión y cambio de presostato de baja presión- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
36	Provisión y cambio de bobina de 24V- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	31.500	31.500	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	36.000	36.000	FYA	NACIONAL	1	31.500	31.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	22.500	22.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	31.500	31.500
37	Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
38	Provisión y colocación de válvulas solenoide- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
39	Provisión y colocación de filtro de aire UE- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

40	Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	42.000	42.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	72.000	72.000
41	Provisión y cambio de filtro de gas- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
42	Provisión y cambio de llave TM- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	35.000	35.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	24.000	24.000
43	Mantenimiento de protectores térmicos- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
44	Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
45	Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
46	Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.500	10.500	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	12.000	12.000	FYA	NACIONAL	1	10.500	10.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	10.500	10.500
47	Cañería de drenaje por metro lineal- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.500	10.500	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	12.000	12.000	FYA	NACIONAL	1	10.500	10.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	10.500	10.500

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

48	Provisión de filtro secador - Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
49	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador - Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIO NAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	80.000	80.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	96.000	96.000
50	Provisión y colocación de correa del evaporador - Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
51	Cambio de aceite anticongelante- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
52	Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico - Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	10.000	10.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
53	Arreglo de chapería - Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
54	Cambio de capilar- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
55	Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	126.000	126.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	144.000	144.000	FYA	NACIO NAL	1	126.000	126.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	135.000	135.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	216.000	216.000

Lic. Raúl D. Vera O.
Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

56	Placa Electrónica de Condensador- Split de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
57	Provisión y cambio de cañería de cobre por metro - Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	14.000	14.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	24.000	24.000
58	Mantenimiento General y Limpieza del equipo- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	140.000	140.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	160.000	160.000	FYA	NACIONAL	1	140.000	140.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	175.000	175.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	240.000	240.000
59	Carga de Gas refrigerante- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIONAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	35.000	35.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	60.000	60.000
60	Reparación o cambio de placa electrónica- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	196.000	196.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	224.000	224.000	FYA	NACIONAL	1	196.000	196.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	160.000	160.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	330.000	330.000
61	Cambio de capacitor- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIONAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	120.000	120.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	120.000	120.000
62	Cambio de motor de compresor- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIONAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	35.000	35.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	35.000	35.000
63	Provisión y Cambio de compresor- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	630.000	630.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	720.000	720.000	FYA	NACIONAL	1	630.000	630.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	765.000	765.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	800.000	800.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

64	Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	42.000	42.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	42.000	42.000
65	Provisión y carga de gas refrigerante- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	140.000	140.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	160.000	160.000	FYA	NACIO NAL	1	140.000	140.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	200.000	200.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	240.000	240.000
66	Cambio de contactores trifásicos- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	196.000	196.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	224.000	224.000	FYA	NACIO NAL	1	196.000	196.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	140.000	140.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	196.000	196.000
67	Adaptación de ruleman del motor del condensador- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIO NAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	56.000	56.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	96.000	96.000
68	Cambio de transformador de 220 V a 24 V- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	60.000	60.000
69	Cambio de cableado completo- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIO NAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	60.000	60.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	70.000	70.000
70	Reparación de control remoto - Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	60.000	60.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	42.000	42.000
71	Provisión y cambio de válvula inversora- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIO NAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	55.000	55.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	70.000	70.000

Ing. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

72	Cambio de motor ventilador- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIONAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	70.000	70.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	120.000	120.000
73	Adaptación de ruleman del motor ventilador- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	42.000	42.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	72.000	72.000
74	Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	98.000	98.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	112.000	112.000	FYA	NACIONAL	1	98.000	98.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	72.000	72.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	140.000	140.000
75	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIONAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	50.000	50.000
76	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
77	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	21.000	21.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	24.000	24.000	FYA	NACIONAL	1	21.000	21.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	36.000	36.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	36.000	36.000
78	Provisión y cambio de turbina UE para Split- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIONAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	44.000	44.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	56.000	56.000
79	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora - Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	33.000	33.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	42.000	42.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

80	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIONAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	70.000	70.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	100.000	100.000
81	Provisión y cambio de contactor- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	42.000	42.000
82	Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	280.000	280.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	320.000	320.000	FYA	NACIONAL	1	280.000	280.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	280.000	280.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	400.000	400.000
83	Montaje y desmontaje para mantenimiento	RV SERVICE	NACIONAL	1	140.000	140.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	160.000	160.000	FYA	NACIONAL	1	140.000	140.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	200.000	200.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	240.000	240.000
84	Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIONAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	40.000	40.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	35.000	35.000
85	Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
86	Provisión de guarda motor- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
87	Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión - Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000

Lic. Angel R. Vera
Director Ir...
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

88	Provisión de relé falto de fase- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
89	Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor - Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
90	Provisión y cambio de termostato de baja presión- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
91	Provisión y cambio de presostato de alta presión - Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
92	Provisión y cambio de presostato de baja presión- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
93	Provisión y cambio de bobina de 24V- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	31.500	31.500	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	36.000	36.000	FYA	NACIO NAL	1	31.500	31.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	22.500	22.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	31.500	31.500
94	Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
95	Provisión y colocación de válvulas solenoide- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

96	Provisión y colocación de filtro de aire UE- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
97	Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	42.000	42.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	72.000	72.000
98	Provisión y cambio de filtro de gas- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
99	Provisión y cambio de llave TM- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	35.000	35.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	24.000	24.000
100	Mantenimiento de protectores térmicos- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
101	Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
102	Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
103	Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.500	10.500	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	12.000	12.000	FYA	NACIONAL	1	10.500	10.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	18.000	18.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

104	Cañería de drenaje por metro lineal- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.500	10.500	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	12.000	12.000	FYA	NACIONAL	1	10.500	10.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	18.000	18.000
105	Provisión de filtro secador - Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
106	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador - Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIONAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	80.000	80.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	96.000	96.000
107	Provisión y colocación de correa del evaporador - Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
108	Cambio de aceite anticongelante- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
109	Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico - Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	10.000	10.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
110	Arreglo de chapería - Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
111	Cambio de capilar- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000

Lic. Angel D. Vera
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

112	Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	126.000	126.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	144.000	144.000	FYA	NACIO NAL	1	126.000	126.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	135.000	135.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	180.000	180.000
113	Placa Electrónica del Condensador- Split de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
114	Provisión y cambio de cañería de cobre por metro -Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	14.000	14.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	24.000	24.000
115	Mantenimiento General y Limpieza del equipo-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	161.000	161.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	184.000	184.000	FYA	NACIO NAL	1	161.000	161.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	260.000	260.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	240.000	240.000
116	Carga de Gas refrigerante-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIO NAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	35.000	35.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	60.000	60.000
117	Reparación o cambio de placa electrónica-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	196.000	196.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	224.000	224.000	FYA	NACIO NAL	1	196.000	196.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	160.000	160.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	330.000	330.000
118	Cambio de capacitor-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIO NAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	150.000	150.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	120.000	120.000
119	Cambio de motor de compresor-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIO NAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	35.000	35.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	35.000	35.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

120	Provisión y Cambio de compresor-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	595.000	595.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	680.000	680.000	FYA	NACIO NAL	1	595.000	595.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	980.000	980.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	800.000	800.000
121	Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	42.000	42.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	42.000	42.000
122	Provisión y carga de gas refrigerante-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	140.000	140.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	160.000	160.000	FYA	NACIO NAL	1	140.000	140.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	230.000	230.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	240.000	240.000
123	Cambio de contactores trifásicos-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	196.000	196.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	224.000	224.000	FYA	NACIO NAL	1	196.000	196.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	140.000	140.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	196.000	196.000
124	Adaptación de ruleman del motor del condensador-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIO NAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	56.000	56.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	96.000	96.000
125	Cambio de transformador de 220 V a 24 V-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	60.000	60.000
126	Cambio de cableado completo-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIO NAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	60.000	60.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	70.000	70.000
127	Reparación de control remoto -Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	60.000	60.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	42.000	42.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

128	Provisión y cambio de válvula inversora-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIO NAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	55.000	55.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	70.000	70.000
129	Cambio de motor ventilador-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIO NAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	70.000	70.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	120.000	120.000
130	Adaptación de ruleman del motor ventilador-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	42.000	42.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	72.000	72.000
131	Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	84.000	84.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	96.000	96.000	FYA	NACIO NAL	1	84.000	84.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	72.000	72.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	140.000	140.000
132	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIO NAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	50.000	50.000
133	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
134	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	21.000	21.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	24.000	24.000	FYA	NACIO NAL	1	21.000	21.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	36.000	36.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	36.000	36.000
135	Provisión y cambio de turbina UE para Split-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIO NAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	44.000	44.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	56.000	56.000

Lic. Angel D. Vera O
Director Inte...
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

136	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	42.000	42.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	42.000	42.000
137	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIONAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	70.000	70.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	100.000	100.000
138	Provisión y cambio de contactor-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	42.000	42.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	42.000	42.000
139	Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	280.000	280.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	320.000	320.000	FYA	NACIONAL	1	280.000	280.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	350.000	350.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	400.000	400.000
140	Montaje y desmontaje para mantenimiento	RV SERVICE	NACIONAL	1	140.000	140.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	160.000	160.000	FYA	NACIONAL	1	140.000	140.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	200.000	200.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	240.000	240.000
141	Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIONAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	40.000	40.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	35.000	35.000
142	Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
143	Provisión de guarda motor-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

144	Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión -Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
145	Provisión de relé falto de fase-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
146	Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor -Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
147	Provisión y cambio de termostato de baja presión-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
148	Provisión y cambio de presostato de alta presión -Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
149	Provisión y cambio de presostato de baja presión-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
150	Provisión y cambio de bobina de 24V-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	31.500	31.500	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	36.000	36.000	FYA	NACIO NAL	1	31.500	31.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	22.500	22.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	31.500	31.500
151	Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operauva de Contrataciones
J.E.M.

152	Provisión y colocación de válvulas solenoide-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
153	Provisión y colocación de filtro de aire UE-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
154	Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	60.000	60.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	72.000	72.000
155	Provisión y cambio de filtro de gas-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
156	Provisión y cambio de llave TM-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	35.000	35.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	24.000	24.000
157	Mantenimiento de protectores térmicos-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
158	Provision y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
159	Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000

Lic. Angel D. Vera C.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

160	Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.500	10.500	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	12.000	12.000	FYA	NACIONAL	1	10.500	10.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	18.000	18.000
161	Cañería de drenaje por metro lineal-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.500	10.500	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	12.000	12.000	FYA	NACIONAL	1	10.500	10.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	18.000	18.000
162	Provisión de filtro secador -Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
163	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador -Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIONAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	80.000	80.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	96.000	96.000
164	Provisión y colocación de correa del evaporador -Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
165	Cambio de aceite anticongelante-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
166	Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico -Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	10.000	10.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
167	Arreglo de chapería -Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

168	Cambio de capilar-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	5.500	5.500	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
169	Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC-Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	126.000	126.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	144.000	144.000	FYA	NACIO NAL	1	126.000	126.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	160.000	160.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	180.000	180.000
170	Placa Electrónica del Condensador -Split de 24.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
171	Provisión y cambio de cañeria de cobre por metro - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	14.000	14.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	24.000	24.000
172	Mantenimiento General y Limpieza del equipo - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	210.000	210.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	240.000	240.000	FYA	NACIO NAL	1	210.000	210.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	280.000	280.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	240.000	240.000
173	Carga de Gas refrigerante - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIO NAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	50.000	50.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	60.000	60.000
174	Reparación o cambio de placa electrónica - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	196.000	196.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	224.000	224.000	FYA	NACIO NAL	1	196.000	196.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	250.000	250.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	330.000	330.000
175	Cambio de capacitor - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIO NAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	50.000	50.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	120.000	120.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

176	Cambio de motor de compresor - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIO NAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	50.000	50.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	35.000	35.000
177	Provisión y Cambio de compresor - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	1.050.000	1.050.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	1.200.000	1.200.000	FYA	NACIO NAL	1	1.050.000	1.050.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	1.270.000	1.270.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	1.050.000	1.050.000
178	Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	42.000	42.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	42.000	42.000
179	Provisión y carga de gas refrigerante - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	175.000	175.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	200.000	200.000	FYA	NACIO NAL	1	175.000	175.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	280.000	280.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	240.000	240.000
180	Cambio de contactores trifásicos - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	196.000	196.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	224.000	224.000	FYA	NACIO NAL	1	196.000	196.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	140.000	140.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	196.000	196.000
181	Adaptación de ruleman del motor del condensador - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIO NAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	56.000	56.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	96.000	96.000
182	Cambio de transformador de 220 V a 24 V - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	42.000	42.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	60.000	60.000
183	Cambio de cableado completo - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIO NAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	70.000	70.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	70.000	70.000

Lic. Angel D. Vera O.
Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

184	Reparación de control remoto - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	60.000	60.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	42.000	42.000
185	Provisión y cambio de válvula inversora - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIONAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	55.000	55.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	70.000	70.000
186	Cambio de motor ventilador - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIONAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	70.000	70.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	120.000	120.000
187	Adaptación de ruleman del motor ventilador - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	42.000	42.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	72.000	72.000
188	Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	84.000	84.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	96.000	96.000	FYA	NACIONAL	1	84.000	84.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	84.000	84.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	140.000	140.000
189	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIONAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	50.000	50.000
190	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
191	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	21.000	21.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	24.000	24.000	FYA	NACIONAL	1	21.000	21.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	36.000	36.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

192	Provisión y cambio de turbina UE para Split - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIO NAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	56.000	56.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	56.000	56.000
193	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	42.000	42.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	42.000	42.000
194	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIO NAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	70.000	70.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	100.000	100.000
195	Provisión y cambio de contactor - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	60.000	60.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	42.000	42.000
196	Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañeria de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	420.000	420.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	480.000	480.000	FYA	NACIO NAL	1	420.000	420.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	420.000	420.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	420.000	420.000
197	Montaje y desmontaje para mantenimiento	RV SERVICE	NACIO NAL	1	420.000	420.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	480.000	480.000	FYA	NACIO NAL	1	420.000	420.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	420.000	420.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	420.000	420.000
198	Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIO NAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	100.000	100.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	35.000	35.000
199	Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	45.000	45.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

200	Provisión de guarda motor - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
201	Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
202	Provisión de relé falto de fase - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
203	Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
204	Provisión y cambio de termostato de baja presión - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
205	Provisión y cambio de presostato de alta presión - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
206	Provisión y cambio de presostato de baja presión - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
207	Provisión y cambio de bobina de 24V - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	31.500	31.500	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	36.000	36.000	FYA	NACIONAL	1	31.500	31.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	22.500	22.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	31.500	31.500

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

208	Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
209	Provisión y colocación de válvulas solenoide - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
210	Provisión y colocación de filtro de aire UE - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
211	Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	42.000	42.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	72.000	72.000
212	Provisión y cambio de filtro de gas - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
213	Provisión y cambio de llave TM - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	45.000	45.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	24.000	24.000
214	Mantenimiento de protectores térmicos - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
215	Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

216	Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
217	Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.500	10.500	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	12.000	12.000	FYA	NACIONAL	1	10.500	10.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	105.000	105.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	18.000	18.000
218	Cañería de drenaje por metro lineal - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.500	10.500	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	12.000	12.000	FYA	NACIONAL	1	10.500	10.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	18.000	18.000
219	Provisión de filtro secador - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
220	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIONAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	56.000	56.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	96.000	96.000
221	Provisión y colocación de correa del evaporador - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
222	Cambio de aceite anticongelante - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
223	Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

224	Arreglo de chaperia - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
225	Cambio de capilar - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
226	Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	126.000	126.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	144.000	144.000	FYA	NACIONAL	1	126.000	126.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	180.000	180.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	180.000	180.000
227	Placa Electrónica del condensador - Split de 36.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
228	Provisión y cambio de cañería de cobre por metro - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	24.000	24.000
229	Mantenimiento General y Limpieza del equipo - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	231.000	231.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	264.000	264.000	FYA	NACIONAL	1	231.000	231.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	198.000	198.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	240.000	240.000
230	Carga de Gas refrigerante - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIONAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	60.000	60.000
231	Reparación o cambio de placa electrónica - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	196.000	196.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	224.000	224.000	FYA	NACIONAL	1	196.000	196.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	168.000	168.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	330.000	330.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

232	Cambio de capacitor - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIONAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	50.000	50.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	120.000	120.000
233	Cambio de motor de compresor - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIONAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	35.000	35.000
234	Provisión y Cambio de compresor - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.260.000	1.260.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	1.440.000	1.440.000	FYA	NACIONAL	1	1.260.000	1.260.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	1.080.000	1.080.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	1.260.000	1.260.000
235	Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	36.000	36.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	42.000	42.000
236	Provisión y carga de gas refrigerante - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	210.000	210.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	240.000	240.000	FYA	NACIONAL	1	210.000	210.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	180.000	180.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	240.000	240.000
237	Cambio de contactores trifásicos - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	196.000	196.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	224.000	224.000	FYA	NACIONAL	1	196.000	196.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	140.000	140.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	196.000	196.000
238	Adaptación de ruleman del motor del condensador - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIONAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	48.000	48.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	96.000	96.000
239	Cambio de transformador de 220 V a 24 V - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	36.000	36.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	60.000	60.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

240	Cambio de cableado completo - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIO NAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	60.000	60.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	70.000	70.000
241	Reparación de control remoto - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	36.000	36.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	42.000	42.000
242	Provisión y cambio de válvula inversora - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIO NAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	55.000	55.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	70.000	70.000
243	Cambio de motor ventilador - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIO NAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	60.000	60.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	120.000	120.000
244	Adaptación de ruleman del motor ventilador - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	36.000	36.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	72.000	72.000
245	Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	84.000	84.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	96.000	96.000	FYA	NACIO NAL	1	84.000	84.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	72.000	72.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	140.000	140.000
246	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIO NAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	50.000	50.000
247	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

248	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	21.000	21.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	24.000	24.000	FYA	NACIO NAL	1	21.000	21.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	18.000	18.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	36.000	36.000
249	Provisión y cambio de turbina UE para Split - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIO NAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	48.000	48.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	56.000	56.000
250	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	36.000	36.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	42.000	42.000
251	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIO NAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	60.000	60.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	100.000	100.000
252	Provisión y cambio de contactor - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	36.000	36.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	42.000	42.000
253	Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	420.000	420.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	480.000	480.000	FYA	NACIO NAL	1	420.000	420.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	360.000	360.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	420.000	420.000
254	Montaje y desmontaje para mantenimiento	RV SERVICE	NACIO NAL	1	420.000	420.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	480.000	480.000	FYA	NACIO NAL	1	420.000	420.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	360.000	360.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	420.000	420.000
255	Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIO NAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	35.000	35.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

256	Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
257	Provisión de guarda motor - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
258	Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
259	Provisión de relé falto de fase - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
260	Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
261	Provisión y cambio de termostato de baja presión - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
262	Provisión y cambio de presostato de alta presión - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
263	Provisión y cambio de presostato de baja presión - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	31.500	31.500	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	36.000	36.000	FYA	NACIONAL	1	31.500	31.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	22.500	22.500	EN OBRAS	NACIONAL	1	31.500	31.500

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

264	Provisión y cambio de bobina de 24V - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
265	Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
266	Provisión y colocación de válvulas solenoide - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
267	Provisión y colocación de filtro de aire UE - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
268	Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	36.000	36.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	72.000	72.000
269	Provisión y cambio de filtro de gas - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
270	Provisión y cambio de llave TM - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	24.000	24.000
271	Mantenimiento de protectores térmicos - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

272	Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
273	Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
274	Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.500	10.500	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	12.000	12.000	FYA	NACIONAL	1	10.500	10.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	9.000	9.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	18.000	18.000
275	Cañería de drenaje por metro lineal - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.500	10.500	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	12.000	12.000	FYA	NACIONAL	1	10.500	10.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	9.000	9.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	18.000	18.000
276	Provisión de filtro secador - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
277	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIONAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	48.000	48.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	96.000	96.000
278	Provisión y colocación de correa del evaporador - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
279	Cambio de aceite anticongelante - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

280	Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
281	Arreglo de chapería - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
282	Cambio de capilar - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
283	Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	126.000	126.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	144.000	144.000	FYA	NACIONAL	1	126.000	126.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	108.000	108.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	180.000	180.000
284	Placa Electrónica del Condensador - Split de 48.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIONAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	6.000	6.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	7.000	7.000
285	Provisión y cambio de cañería de cobre por metro - Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	24.000	24.000
286	Mantenimiento General y Limpieza del equipo- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	210.000	210.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	240.000	240.000	FYA	NACIONAL	1	210.000	210.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	300.000	300.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	240.000	240.000
287	Carga de Gas refrigerante- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIONAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	50.000	50.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	60.000	60.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.P.M.

288	Reparación o cambio de placa electrónica- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	196.000	196.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	224.000	224.000	FYA	NACIONAL	1	196.000	196.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	250.000	250.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	330.000	330.000
289	Cambio de capacitor- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIONAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	50.000	50.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	120.000	120.000
290	Cambio de motor de compresor- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIONAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	50.000	50.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	35.000	35.000
291	Provisión y Cambio de compresor- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	1.680.000	1.680.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	1.920.000	1.920.000	FYA	NACIONAL	1	1.680.000	1.680.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	1.930.000	1.930.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	1.680.000	1.680.000
292	Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	42.000	42.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	42.000	42.000
293	Provisión y carga de gas refrigerante- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	210.000	210.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	240.000	240.000	FYA	NACIONAL	1	210.000	210.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	280.000	280.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	240.000	240.000
294	Cambio de contactores trifásicos- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	196.000	196.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	224.000	224.000	FYA	NACIONAL	1	196.000	196.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	140.000	140.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	196.000	196.000
295	Adaptación de ruleman del motor del condensador- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIONAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	80.000	80.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	96.000	96.000

Angel D. Vera O.
Gestor Interino
Unidad de Contrataciones
J.E.M.

296	Cambio de transformador de 220 V a 24 V- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	42.000	42.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	60.000	60.000
297	Cambio de cableado completo- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIO NAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	70.000	70.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	70.000	70.000
298	Reparación de control remoto - Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	60.000	60.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	42.000	42.000
299	Provisión y cambio de válvula inversora- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIO NAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	55.000	55.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	70.000	70.000
300	Cambio de motor ventilador- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIO NAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	70.000	70.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	120.000	120.000
301	Adaptación de ruleman del motor ventilador- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	60.000	60.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	72.000	72.000
302	Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	84.000	84.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	96.000	96.000	FYA	NACIO NAL	1	84.000	84.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	84.000	84.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	140.000	140.000
303	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	33.000	33.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	50.000	50.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

304	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	7.000	7.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	8.000	8.000	FYA	NACIO NAL	1	7.000	7.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	7.000	7.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	7.000	7.000
305	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	21.000	21.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	24.000	24.000	FYA	NACIO NAL	1	21.000	21.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	36.000	36.000
306	Provisión y cambio de turbina UE para Split- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIO NAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	56.000	56.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	56.000	56.000
307	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora - Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	42.000	42.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	42.000	42.000
308	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIO NAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	70.000	70.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	100.000	100.000
309	Provisión y cambio de contactor- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIO NAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	60.000	60.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	42.000	42.000
310	Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	560.000	560.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	640.000	640.000	FYA	NACIO NAL	1	560.000	560.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	560.000	560.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	560.000	560.000
311	Montaje y desmontaje para mantenimiento	RV SERVICE	NACIO NAL	1	560.000	560.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	640.000	640.000	FYA	NACIO NAL	1	560.000	560.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	480.000	480.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	560.000	560.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

312	Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIO NAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	100.000	100.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	35.000	35.000
313	Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	45.000	45.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000
314	Provisión de guarda motor- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000
315	Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión - Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000
316	Provisión de relé falto de fase- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000
317	Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor - Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000
318	Provisión y cambio de termostato de baja presión- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000
319	Provisión y cambio de presostato de alta presión - Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000
320	Provisión y cambio de presostato de baja presión- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

321	Provisión y cambio de bobina de 24V- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	31.500	31.500	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	36.000	36.000	FYA	NACIONAL	1	31.500	31.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	25.000	25.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	31.500	31.500
322	Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
323	Provisión y colocación de válvulas solenoide- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
324	Provisión y colocación de filtro de aire UE- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	14.000	14.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
325	Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	60.000	60.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	72.000	72.000
326	Provisión y cambio de filtro de gas- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
327	Provisión y cambio de llave TM- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	65.000	65.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	24.000	24.000
328	Mantenimiento de protectores térmicos- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
329	Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000

Lic. Arigel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

330	Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
331	Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.500	10.500	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	12.000	12.000	FYA	NACIONAL	1	10.500	10.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	125.000	125.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	18.000	18.000
332	Cañería de drenaje por metro lineal- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.500	10.500	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	12.000	12.000	FYA	NACIONAL	1	10.500	10.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	18.000	18.000
333	Provisión de filtro secador - Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	14.000	14.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
334	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador - Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIONAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	56.000	56.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	96.000	96.000
335	Provisión y colocación de correa del evaporador - Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
336	Cambio de aceite anticongelante- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
337	Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico - Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	20.000	20.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
338	Arreglo de chapería - Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

339	Cambio de capilar- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000
340	Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC- Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	126.000	126.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	144.000	144.000	FYA	NACIO NAL	1	126.000	126.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	180.000	180.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	180.000	180.000
341	Placa Electrónica del Condensador - Split de 60.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000
342	Provisión y cambio de cañería de cobre por metro - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	20.000	20.000
343	Mantenimiento General y Limpieza del equipo - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	266.000	266.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	304.000	304.000	FYA	NACIO NAL	1	266.000	266.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	210.000	210.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	380.000	380.000
344	Carga de Gas refrigerante - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIO NAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	60.000	60.000
345	Reparación o cambio de placa electrónica - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	24.000	24.000
346	Cambio de capacitor - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIO NAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	60.000	60.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	120.000	120.000
347	Cambio de motor de compresor - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIO NAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	35.000	35.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

348	Provisión y Cambio de compresor - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	490.000	490.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	560.000	560.000	FYA	NACIONAL	1	490.000	490.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	560.000	560.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	650.000	650.000
349	Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
350	Provisión y carga de gas refrigerante - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	140.000	140.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	160.000	160.000	FYA	NACIONAL	1	140.000	140.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	120.000	120.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	240.000	240.000
351	Cambio de contactores trifásicos - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
352	Adaptación de ruleman del motor del condensador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	36.000	36.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	72.000	72.000
353	Cambio de transformador de 220 V a 24 V - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	42.000	42.000
354	Cambio de cableado completo - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
355	Provisión y cambio de válvula inversora - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIONAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	48.000	48.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	56.000	56.000
356	Cambio de motor ventilador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	84.000	84.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	96.000	96.000	FYA	NACIONAL	1	84.000	84.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	72.000	72.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	144.000	144.000

Lic. Angel D. Vera O
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

357	Adaptación de ruleman del motor ventilador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	36.000	36.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	72.000	72.000
358	Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	33.000	33.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	60.000	60.000
359	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
360	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
361	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	21.000	21.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	24.000	24.000	FYA	NACIONAL	1	21.000	21.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	18.000	18.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	36.000	36.000
362	Provisión y cambio de ventilador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	36.000	36.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	60.000	60.000
363	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIONAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	48.000	48.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	80.000	80.000
364	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
365	Provisión y cambio de contactor - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

366	Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	105.000	105.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	120.000	120.000	FYA	NACIONAL	1	105.000	105.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	110.000	110.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	150.000	150.000
367	Montaje y desmontaje para mantenimiento	RV SERVICE	NACIONAL	1	105.000	105.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	120.000	120.000	FYA	NACIONAL	1	105.000	105.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	90.000	90.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	180.000	180.000
368	Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
369	Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
370	Provisión de guarda motor - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
371	Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
372	Provisión de relé falto de fase - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
373	Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
374	Provisión y cambio de termostato de baja presión - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	33.000	33.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	42.000	42.000

Lic. Angel D. Verón
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
I.E.N.I.

375	Provisión y cambio de presostato de alta presión - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
376	Provisión y cambio de presostato de baja presión - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
377	Provisión y cambio de bobina de 24V - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	28.000	28.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	32.000	32.000	FYA	NACIONAL	1	28.000	28.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	22.000	22.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	28.000	28.000
378	Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
379	Provisión y colocación de válvulas solenoide - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
380	Provisión y colocación de filtro de aire UE - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	21.000	21.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	24.000	24.000	FYA	NACIONAL	1	21.000	21.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	18.000	18.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	21.000	21.000
381	Adaptación de rileman al motor ventilador / turbina - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	21.000	21.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	24.000	24.000	FYA	NACIONAL	1	21.000	21.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	18.000	18.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	36.000	36.000
382	Provisión y cambio de filtro de gas - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
383	Provisión y cambio de llave TM - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

384	Mantenimiento de protectores térmicos - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
385	Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
386	Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
387	Cañería de drenaje - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	10.500	10.500	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	12.000	12.000	FYA	NACIONAL	1	10.500	10.500	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	9.000	9.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	18.000	18.000
388	Provisión de filtro secador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
389	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIONAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	48.000	48.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	80.000	80.000
390	Provisión y colocación de correa del evaporador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
391	Cambio de aceite anticongelante - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
392	Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000

Lic. Angel D. Vera C.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
U.E.M.

393	Arreglo de chaperia - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
394	Cambio de capilar - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
395	Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC - Aire de Ventana de 12.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
396	Placa Electrónica del Condensador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
397	Mantenimiento General y Limpieza del equipo - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	140.000	140.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	160.000	160.000	FYA	NACIONAL	1	140.000	140.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	120.000	120.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	200.000	200.000
398	Carga de Gas refrigerante - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIONAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	50.000	50.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	50.000	50.000
399	Reparación o cambio de placa electrónica - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
400	Cambio de capacitor - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	70.000	70.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	80.000	80.000	FYA	NACIONAL	1	70.000	70.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	60.000	60.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	120.000	120.000
401	Cambio de motor de compresor - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	35.000	35.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	40.000	40.000	FYA	NACIONAL	1	35.000	35.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	35.000	35.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

402	Provisión y Cambio de compresor - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	560.000	560.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	640.000	640.000	FYA	NACIONAL	1	560.000	560.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	680.000	680.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	550.000	550.000
403	Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
404	Provisión y carga de gas refrigerante - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	140.000	140.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	160.000	160.000	FYA	NACIONAL	1	140.000	140.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	120.000	120.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	240.000	240.000
405	Cambio de contactores trifásicos - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
406	Adaptación de ruleman del motor del condensador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	36.000	36.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	72.000	72.000
407	Cambio de transformador de 220 V a 24 V - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	30.000	30.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	42.000	42.000
408	Cambio de cableado completo - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
409	Provisión y cambio de válvula inversora - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIONAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	48.000	48.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	56.000	56.000
410	Cambio de motor ventilador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	105.000	105.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	120.000	120.000	FYA	NACIONAL	1	105.000	105.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	90.000	90.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	150.000	150.000

Lic. Angel E. Vera
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
S.E.N.N.

411	Adaptación de ruleman del motor ventilador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	36.000	36.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	72.000	72.000
412	Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	33.000	33.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	60.000	60.000
413	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	24.000	24.000
414	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	24.000	24.000
415	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	21.000	21.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	24.000	24.000	FYA	NACIONAL	1	21.000	21.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	18.000	18.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	36.000	36.000
416	Provisión y cambio de ventilador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	36.000	36.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	60.000	60.000
417	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIONAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	48.000	48.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	80.000	80.000
418	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
419	Provisión y cambio de contactor - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

420	Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañeria de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerias en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	105.000	105.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	120.000	120.000	FYA	NACIONAL	1	105.000	105.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	110.000	110.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	150.000	150.000
421	Montaje y desmontaje para mantenimiento	RV SERVICE	NACIONAL	1	105.000	105.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	120.000	120.000	FYA	NACIONAL	1	105.000	105.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	90.000	90.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	150.000	150.000
422	Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
423	Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
424	Provisión de guarda motor - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
425	Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
426	Provisión de relé falto de fase - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
427	Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
428	Provisión y cambio de termostato de baja presión - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	42.000	42.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	48.000	48.000	FYA	NACIONAL	1	42.000	42.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	33.000	33.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	42.000	42.000

Lic. Angel D. Vera C.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

429	Provisión y cambio de presostato de alta presión - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000
430	Provisión y cambio de presostato de baja presión - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000
431	Provisión y cambio de bobina de 24V - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	28.000	28.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	32.000	32.000	FYA	NACIO NAL	1	28.000	28.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	22.000	22.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	28.000	28.000
432	Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000
433	Provisión y colocación de válvulas solenoide - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000
434	Provisión y colocación de filtro de aire UE - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	21.000	21.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	24.000	24.000	FYA	NACIO NAL	1	21.000	21.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	18.000	18.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	21.000	21.000
435	Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	21.000	21.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	24.000	24.000	FYA	NACIO NAL	1	21.000	21.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	18.000	18.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	21.000	21.000
436	Provisión y cambio de filtro de gas - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000
437	Provisión y cambio de llave TM - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	12.000	12.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

438	Mantenimiento de protectores térmicos - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
439	Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
440	Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
441	Cañería de drenaje - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
442	Provisión de filtro secador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
443	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	56.000	56.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	64.000	64.000	FYA	NACIONAL	1	56.000	56.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	48.000	48.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	96.000	96.000
444	Provisión y colocación de correa del evaporador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
445	Cambio de aceite anticongelante - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000
446	Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIONAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIONAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIONAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIONAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIONAL	1	14.000	14.000

Lic. Angel D. Vera C
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

447	Arreglo de chapería - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000
448	Cambio de capilar - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000
449	Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000
450	Placa Electrónica del Condensador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	RV SERVICE	NACIO NAL	1	14.000	14.000	TALLER BALBUENA	NACIO NAL	1	16.000	16.000	FYA	NACIO NAL	1	14.000	14.000	SERVICIO TECNICO JC	NACIO NAL	1	11.000	11.000	EN OBRAS	NACIO NAL	1	14.000	14.000
	PRECIO TOTAL					27.660.500	PRECIO TOTAL				31.612.000	PRECIO TOTAL				27.660.500	PRECIO TOTAL				29.043.000	PRECIO TOTAL				34.238.000

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.