TETÁREKUÁI
MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR
LPN N° 10/2015
TRABAJOS DE REPARACIÓN Y REFUERZO - EDIFICIO DEL MDI SEDE MONTEVIDEO - PLURIANUAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

			E2 S.R.L.				D & D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.			
N°	codigo	RUBROS	UND	CANT.	P. UNIT	P. TOTAL	UND	CANT.	P. UNIT	P. TOTAL
1		REPARACIÓN ESTRUCTURAL								
		PLANTA BAJA								
		CALCE DE LOSA 10, 11, 16 Y 17 CON PERFILES METÁLICOS								
		Refuerzo de losas con perfiles metálicos.								
1.1	72131601006	Retiro de revoque	m2	2,04	17.000	34.680	m2	2,04	29.350	59.874
1.2	72101704001	Escarificación mecánica	m2	1,36	468.500	637.160	m2	1,36	551.000	749.360
1.3	72101704001	Puente de adherencia base epoxi	m2	1,36	422.000	573.920	m2	1,36	461.100	627.096
1.4	72101704001	Carga con graut entre la losa y el perfil de refuerzo	m3	0,05	20.645.000	1.032.250	m3	0,05	21.590.600	1.079.530
1.5	26111534002	Anclaje de armaduras	un	16,00	33.000	528.000	un	16,00	55.550	888.800
1.6	26111534002	Acero para anclaje	kg	3,02	13.500	40.770	kg	3,02	19.350	58.437
1.7	26111534002	Colocación de perfiles metálicos	ml	13,60	211.000	2.869.600	ml	13,60	1.373.900	18.685.040
1.8	26111534002	Provisión de perfiles metálicos IPN180	ml	13,60	314.000	4.270.400	ml	13,60	2.355.250	32.031.400
1.9	72131601012	Pintura de perfiles metálicos al sintético previa anticorrosiva	ml	13,60	52.000	707.200	ml	13,60	48.750	663.000
		Refuerzo de vigas 5a y 6b en zonas de apoyo de perfiles.		0,0		-		0,0		-
1.10	72131601008	Retiro de revoque	m2	1,68	17.000	28.560	m2	1,68	29.350	49.308
1.11	72131601002	Preparación de superficie para aplicación de Fibra de Carbono	m2	1,44	502.000	722.880	m2	1,44	853.750	1.229.400
1.12	72101704001	Puente de Adherencia Base Epoxi	m2	1,44	422.000	607.680	m2	1,44	461.100	663.984
1.13	72102802001	Fibra de carbono y compuesto epoxídico	m2	0,96	1.710.000	1.641.600	m2	0,96	2.355.250	2.261.040
1.14	72102802001	Mano de Obra - Colocación de Refuerzo de Fibra Carbono	m2	0,96	485.000	465.600	m2	0,96	942.500	904.800
1.15	72102802001	Mortero de Protección en zonas de aplicacion de fibras	m2	1,44	615.000	885.600	m2	1,44	863.500	1.243.440
1.16	72102802001	Aplicacion membrana de curado	m2	1,44	42.000	60.480	m2	1,44	56.400	81.216
		Dados de hormigón para apoyo de perfiles metálicos.		0,0		-		0,0		-
1.17	72101704001	Preparación y construcción de dados de hormigón para apoyo de perfil metálico.	gl	1,00	980.000	980.000	gl	1,00	343.500	343.500
		SANEAMIENTO ESTRUCTURALSEGÚN PLANO DE DAÑOS		0		-		0		-
		Reparación de corrosión.		0,00		-		0,00		-
1.18	76111702001	Limpieza de armaduras	ml	162,33	53.500	8.684.655	ml	162,33	68.750	11.160.188
1.19	72101704001	Escarificación mecánica	m^2	64,93	450.000	29.218.500	m^2	64,93	550.250	35.727.733
1.20	72101704001	Puente de adherencia base epoxi	m^2	64,93	350.000	22.725.500	m^2	64,93	461.100	29.939.223
1.21	72102802001	Reparación con mortero. Elementos a la vista	m^3	2,27	19.290.000	43.788.300	m^3	2,27	21.590.600	49.010.662
		Inyección de fisuras con Epoxi.		0		-		0		-
1.22	72102802001	Inyección de fisuras (Incluye preparación, inyección con epoxi y terminación)	ml	50	470.000	23.500.000	ml	50	883.050	44.152.500
		REFUERZO DE VIGA Y PILAR CON HORMIGON.		0		-		0		-
		Refuerzo de Pilar 11 con Hormigón.		0		-		0		-
1.23	72131601008	Retiro de revoque	m2	6,30	17.000	107.100	m2	6,30	29.350	184.905
1.24	72101704001	Escarificación mecánica	m^2	6,30	450.000	2.835.000	m^2	6,30	550.250	3.466.575
1.25	26111534002	Anclajes de adherencia	un	25,20	19.000	478.800	un	25,20	27.400	690.480
1.26	72101704001	Hormigón de refuerzo	m3	0,77	3.800.000	2.926.000	m3	0,77	6.280.550	4.836.024
1.27	72101704001	Acero de refuerzo	kg	84,7	12.500	1.058.750	kg	84,7	19.450	1.647.415
		Refuerzo de Viga 6a con Hormigón.		0		-		0		-
1.28	72131601008	Retiro de revoque	m2	4,74	16.950	80.343	m2	4,74	29.350	139.119
1.29	72101704001	Escarificación mecánica	m^2	4,74	450.000	2.133.000	m^2	4,74	550.250	2.608.185
1.30	26111534002	Anclajes de estribos	un	39,50	20.400	805.800	un	39,50	55.450	2.190.275
1.31	26111534002	Anclajes de armaduras principales	un	8,00	34.000	272.000	un	8,00	55.450	443.600
1.32	72101704001	Hormigón de refuerzo	m3	0,47	3.840.000	1.804.800	m3	0,47	6.280.550	2.951.859
1.33	72101704001	Acero de refuerzo	kg	52,14	13.500	703.890	kg	52,14	19.450	1.014.123
		NIVEL 1		0		-		0		-
		SANEAMIENTO ESTRUCTURALSEGÚN PLANO DE DAÑOS		0		-		0		-
		Reparación de corrosión.		0		-		0		-
1.34	76111702001	Limpieza de armaduras	ml	4,95	53.500	264.825	ml	4,95	68.750	340.313
1.35	72101704001	Escarificación mecánica	m^2	1,98	450.000	891.000	m^2	1,98	550.250	1.089.495
1.36	72101704001	Puente de adherencia base epoxi	m^2	1,98	350.000	693.000	m^2	1,98	461.100	912.978
1.37	72102802001	Reparación con mortero. Elementos a la vista	m^3	0,06	19.290.000	1.157.400	m^3	0,06	21.590.600	1.295.436
		Inyección de fisuras con Epoxi.		0		-		0		-
1.38	72102802001	Inyección de fisuras (Incluye preparación, inyección con epoxi y terminación)	ml	0,60	470.000	282.000	ml	0,60	883.050	529.830
		NIVEL 2		0		-		0		-
		SANEAMIENTO ESTRUCTURALSEGÚN PLANO DE DAÑOS		0		-		0		-
		Reparación de corrosión.		0		-		0		-
1.39	76111702001	Limpieza de armaduras	ml	16,83	53.500	900.405	ml	16,83	68.750	1.157.063
1.40	72101704001	Escarificación mecánica	m^2	6,73	450.000	3.028.500	m^2	6,73	550.250	3.703.183
1.41	72101704001	Puente de adherencia base epoxi	m^2	6,73	350.000	2.355.500	m^2	6,73	461.100	3.103.203
1.42	72102802001	Reparación con mortero. Elementos a la vista	m^3	0,22	19.290.000	4.243.800	m^3	0,22	21.590.600	4.749.932
		Inyección de fisuras con Epoxi.		0		-		0		-
1.43	72102802001	Inyección de fisuras (Incluye preparación, inyección con epoxi y terminación)	ml	18,00	470.000	8.460.000	ml	18,00	883.050	15.894.900
		NIVEL 3		0		-		0		-
		SANEAMIENTO ESTRUCTURALSEGÚN PLANO DE DAÑOS		0		-		0		-
		Reparación de corrosión.		0		-		0		-
1.44	76111702001	Limpieza de armaduras	ml	6,45	53.500	345.075	ml	6,45	68.750	443.438
1.45	72101704001	Escarificación mecánica	m^2	2,58	450.000	1.161.000	m^2	2,58	550.250	1.419.645
1.46	72101704001	Puente de adherencia base epoxi	m^2	2,58	350.000	903.000	m^2	2,58	461.100	1.189.638
1.47	72102802001	Reparación con mortero. Elementos a la vista	m^3	0,09	19.290.000	1.736.100	m^3	0,09	21.590.600	1.943.154
		Inyección de fisuras con Epoxi.		0		-		0		-
1.48	72102802001	Inyección de fisuras (Incluye preparación, inyección con epoxi y terminación)	ml	18,30	465.800	8.524.140	ml	18,30	883.050	16.159.815
		NIVEL 4		0		-		0		-
		SANEAMIENTO ESTRUCTURALSEGÚN PLANO DE DAÑOS		0		-		0		-
		Reparación de corrosión.		0		-		0		-
1.49	76111702001	Limpieza de armaduras	ml	25,28	51.900	1.312.032	ml	25,28	68.750	1.738.000
1.50	72101704001	Escarificación mecánica	m^2	10,11	456.500	4.615.215	m^2	10,11	550.250	5.563.028
1.51	72101704001	Puente de adherencia base epoxi	m^2	10,11	354.900	3.588.039	m^2	10,11	461.100	4.661.721
1.52	72102802001	Reparación con mortero. Elementos a la vista	m^3	0,33	19.269.600	6.358.968	m^3	0,33	21.590.600	7.124.898
		Inyección de fisuras con Epoxi.		0		-		0		-
1.53	72102802001	Inyección de fisuras (Incluye preparación, inyección con epoxi y terminación)	ml	60,00	470.000	28.200.000	ml	60,00	883.050	52.983.000
		READECUACIÓN DE OFICINAS		0		-		0		-
2		PLANTA BAJA		0		-		0		-
2.1	72101607003	Reacondicionamiento y modificación de paredes	m2	165,95	27.113	4.499.402	m2	165,95	94.250	15.640.788
2.2	72131601005	Mamposteria de 0,15 de ladrillo hueco de 6 agujeros	m2	116,28	75.000	8.721.000	m2	116,28	65.250	7.587.270
2.3	72131601008	Revoque de mamposteria.	m2	232,55	56.000	13.022.800	m2	232,55	37.700	8.767.135
2.4	72102508001	Modificación de piso existente por porcelanato.	m2	178,41	166.000	29.616.060	m2	178,41	181.250	32.336.813
2.5	72101607005	Provision y colocacion de zocalos.	ml	124,53	46.800	5.828.004	ml	124,53	60.400	7.521.612
2.6	72131601010	Reacondicionamiento de aberturas.	Gl.	1,00	7.560.000	7.560.000	Gl.	1,00	2.537.500	2.537.500
2.7	72102802005	Modificación y ampliación de Baños sexados	Gl.	1,00	41.904.600	41.904.600	Gl.	1,00	10.150.050	10.150.050
2.8	72102802005	Modificación y ampliación de Baños jefaturas.	Gl.	2,00	11.690.000	23.380.000	Gl.	2,00	7.975.050	15.950.100
2.9	721316019982	Kitchenette.	Gl.	2,00	7.847.280	15.694.560	Gl.	2,00	3.625.000	7.250.000
2.10	72102304001	Instalaciones de agua corriente y desague cloacal para Kitchenette y baño.	Gl.	1,00	14.000.000	14.000.000	Gl.	1,00	6.525.050	6.525.050
2.11	72131601001	Readecuación de instalacion eléctrica	Gl.	1,00	14.500.000	14.500.000	Gl.	1,00	10.150.050	10.150.050
2.12	721022014998	Provisión y colocación de artefactos de iluminación	Gl.	1,00	5.000.000	5.000.000	Gl.	1,00	5.437.550	5.437.550
2.13	72102401002	Pintura de paredes	m2	397,83	59.400	23.631.102	m2	397,83	31.900	12.690.777
2.14	72102602005	Provisión y colocación de 2 puertas de 90 x 210 cm.	un	2,00	1.200.000	2.400.000	un	2,00	427.750	855.500
2.15	72102602005	Provisión y colocación de 2 puertas de 60 x 210 cm.	un	2,00	1.150.000	2.300.000	un	2,00	427.750	855.500
2.16	72102602005	Provisión y colocación de 2 puertas de 70 x 210 cm.	un	2,00	1.100.000	2.200.000	un	2,00	427.750	855.500
2.17	72102602005	Provisión y colocación de 1 puerta CORTAFUEGO de 90 x 210 cm con barral antipánico y brazo hidráulico.	un	1,00	3.000.000	3.000.000	un	1,00	3.915.000	3.915.000
2.18	72102401003	Pintura de aberturas.	m2	63,63	35.000	2.227.050	m2	63,63	36.250	2.306.588
2.19	72102402002	Pintura de cielo raso	m2	191,63	59.400	11.382.822	m2	191,63	31.900	6.112.997
2.20	72101601001	Cielo raso de yeso acartonado (DURLOCK) de 12,5 mm de espesor con estructura metálica de chapa galvanizada	m2	188,00	120.000	22.560.000	m2	188,00	137.750	25.897.000
2.21	72101703007	Provisión y colocación de buña perimetral	ml	152,58	20.000	3.051.600	ml	152,58	130.500	19.911.690
3		NIVEL 2		0		-		0		-
3.1	72101607003	Reacondicionamiento y modificación de paredes	m2	234,62	27.113	6.361.252	m2	234,62	94.250	22.112.935
3.2	72131601009	Demolición y retiro de contrapiso sobre elevado zona baños	m2	27,60	25.000	690.000	m2	27,60	17.400	480.240
3.3	72131601005	Mamposteria de 0,15 de ladrillo hueco de 6 agujeros.	m2	116,28	75.000	8.721.000	m2	116,28	65.250	7.587.270

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

TETÃREKUÁI
MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR
LPN N° 10/2015
TRABAJOS DE REPARACIÓN Y REFUERZO - EDIFICIO DEL MDI SEDE MONTEVIDEO - PLURIANUAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

			E2 S.R.L.				D & D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.			
N°	codigo	RUBROS	UND	CANT.	P. UNIT	P. TOTAL	UND	CANT.	P. UNIT	P. TOTAL
3.4	72131601-008	Revoque de mampostería.	m2	232,55	56.000	13.022.800	m2	232,55	37.700	8.767.135
3.5	72102508-001	Modificación de piso existente por porcelanato.	m2	178,41	166.000	29.616.060	m2	178,41	181.250	32.336.813
3.6	72101607-005	Provisión y colocación de zocalos.	ml	124,53	46.800	5.828.004	ml	124,53	60.400	7.521.612
3.7	72131601-010	Reacondicionamiento de aberturas.	Gl.	1,00	7.560.000	7.560.000	Gl.	1,00	2.537.500	2.537.500
3.8	72102802-005	Modificación y ampliación de Baños sexados.	GL.	1,00	41.904.600	41.904.600	GL.	1,00	10.150.050	10.150.050
3.9	72102802-005	Modificación y ampliación de Baños jefaturas.	Gl.	2,00	11.690.000	23.380.000	Gl.	2,00	7.975.050	15.950.100
3.10	721316010-982	Kitchenette.	Gl.	2,00	7.847.280	15.694.560	Gl.	2,00	3.625.000	7.250.000
3.11	72102304-001	Instalaciones de agua corriente y desague cloacal para Kitchenette y baños.	Gl.	1,00	14.000.000	14.000.000	Gl.	1,00	6.525.050	6.525.050
3.12	72131601-001	Readecuación de instalacion eléctrica	Gl.	1,00	14.500.000	14.500.000	Gl.	1,00	10.150.050	10.150.050
3.13	721022010-998	Provisión y colocación de artefactos de iluminación	Gl.	1,00	5.000.000	5.000.000	Gl.	1,00	5.437.550	5.437.550
3.14	72102401-002	Pintura de paredes	m2	374,83	59.400	22.264.902	m2	374,83	31.900	11.957.077
3.15	72102602-005	Provisión y colocación de 2 puertas de 100 x 210 cm.	un	2,00	1.200.000	2.400.000	un	2,00	427.750	855.500
3.16	72102602-005	Provisión y colocación de 2 puertas de 80 x 210 cm.	un	2,00	1.150.000	2.300.000	un	2,00	427.750	855.500
3.17	72102602-005	Provisión y colocación de 2 puertas de 70 x 210 cm.	un	2,00	1.100.000	2.200.000	un	2,00	427.750	855.500
3.18	72102602-005	Provisión y colocación de 1 puerta CORTAFUEGO de 90 x 210 cm con barral antipánico y brazo hidraulico.	un	1,00	3.000.000	3.000.000	un	1,00	3.915.000	3.915.000
3.19	72102401-003	Pintura de aberturas	m2	63,63	35.000	2.227.050	m2	63,63	36.250	2.306.588
3.20	72102402-002	Pintura de cielo raso y techos de losa.	m2	191,63	59.400	11.382.822	m2	191,63	31.900	6.112.997
3.21	72101601-001	Cielo raso de yeso acartonado (DURLOCK) de 12,5 mm de espesor con estructura metálica de chapa galvanizada	m2	178,67	120.000	21.440.400	m2	178,67	137.750	24.611.793
3.22	72101703-007	Provisión y colocación de buña perimetral	ml	152,58	20.000	3.051.600	ml	152,58	130.500	19.911.690
4.		**NIVEL 3**		0		-		0		-
4.1	72101607-003	Reacondicionamiento y modificación de paredes	m2	124,58	27.113	3.377.738	m2	124,58	94.250	11.741.665
4.2	72131601-009	Demolición y retiro de contrapiso sobre elevado zona baños.	m2	2,20	25.000	55.000	m2	2,20	17.400	38.280
4.3	72131601-005	Mampostería de 0,15 de ladrillo hueco de 6 agujeros	m2	116,28	75.000	8.721.000	m2	116,28	65.250	7.587.270
4.4	72131601-008	Revoque de mampostería.	m2	232,55	56.000	13.022.800	m2	232,55	37.700	8.767.135
4.5	72102508-001	Modificacion de piso existente por porcelanato.	m2	178,41	166.000	29.616.060	m2	178,41	181.250	32.336.813
4.6	72101607-005	Provisión y colocacion de zocalos.	ml	124,53	46.800	5.828.004	ml	124,53	60.400	7.521.612
4.7	72131601-010	Reacondicionamiento de aberturas.	m2	1,00	7.560.000	7.560.000	m2	1,00	2.537.500	2.537.500
4.8	72102802-005	Modificación y ampliación de Baños jefaturas.	Gl.	2,00	11.690.000	23.380.000	Gl.	2,00	7.975.050	15.950.100
4.9	721316010-982	Kitchenette.	Gl.	2,00	7.847.280	15.694.560	Gl.	2,00	3.625.000	7.250.000
4.10	72102304-001	Instalaciones de agua corriente y desague cloacal para Kitchenette y baño.	Gl.	1,00	14.000.000	14.000.000	Gl.	1,00	6.525.050	6.525.050
4.11	72131601-001	Readecuación de instalacion eléctrica	Gl.	1,00	14.500.000	14.500.000	Gl.	1,00	10.150.050	10.150.050
4.12	721022010-998	Provisión y colocación de artefactos de iluminacion	Gl.	1,00	5.000.000	5.000.000	Gl.	1,00	5.437.550	5.437.550
4.13	72102401-002	Pintura de paredes	m2	374,83	59.400	22.264.902	m2	374,83	31.900	11.957.077
4.14	72102602-005	Provisión y colocacion de 2 puertas de 100 x 210 cm.	un	2,00	1.200.000	2.400.000	un	2,00	427.750	855.500
4.15	72102602-005	Provisión y colocación de 2 puertas de 80 x 210 cm.	un	2,00	1.150.000	2.300.000	un	2,00	427.750	855.500
4.16	72102602-005	Provisión y colocacion de 2 puertas de 70 x 210 cm.	un	2,00	1.100.000	2.200.000	un	2,00	427.750	855.500
4.17	72102602-005	Provisión y colocación de 1 puerta CORTAFUEGO de 90 x 210 cm con barral antipánico y brazo hidraulico.	un	1,00	3.000.000	3.000.000	un	1,00	3.915.000	3.915.000
4.18	72102401-003	Pintura de aberturas.	m2	63,63	35.000	2.227.050	m2	63,63	36.250	2.306.588
4.19	72102402-002	Pintura de cielo raso y techo de losa.	m2	191,63	59.400	11.382.822	m2	191,63	31.900	6.112.997
4.20	72101601-001	Cielo raso de yeso acartonado (DURLOCK) de 12,5 mm de espesor con estructura metálica de chapa galvanizada	m2	178,67	120.000	21.440.400	m2	178,67	137.750	24.611.793
4.21	72101703-007	Provisión y colocación de buña perimetral	ml	152,58	20.000	3.051.600	ml	152,58	130.500	19.911.690
5		**NIVEL 4**		0		-		0		-
5.1	72101607-003	Reacondicionamiento y modificación de paredes	m2	92,93	27.113	2.519.611	m2	92,93	94.250	8.758.653
5.2	72131601-009	Mampostería de 0,15 de ladrillo hueco de 6 agujeros.	m2	46,51	75.000	3.488.250	m2	46,51	65.250	3.034.778
5.3	72131601-005	Revoque de mampostería.	m2	93,02	56.000	5.209.120	m2	93,02	37.700	3.506.854
5.4	72102508-001	Modificación de piso existente por porcelanato.	m2	71,36	166.000	11.845.760	m2	71,36	181.250	12.934.000
5.5	30131704-007	Provisión y colocación de zocalos.	ml	49,81	46.800	2.331.108	ml	49,81	60.400	3.008.524
5.6	72131601-010	Reacondicionamiento de aberturas.	Gl.	1,00	7.560.000	7.560.000	Gl.	1,00	2.537.500	2.537.500
5.7	72102802-005	Modificación y ampliación de Baños jefaturas.	Gl.	1,00	11.690.000	11.690.000	Gl.	1,00	7.975.050	7.975.050
5.8	721316010-982	Kitchenette.	Gl.	1,00	7.847.280	7.847.280	Gl.	1,00	3.625.000	3.625.000
5.9	72102304-001	Instalaciones de agua corriente y desague cloacal para Kitchenette y baño.	Gl.	1,00	14.000.000	14.000.000	Gl.	1,00	6.525.050	6.525.050
5.10	72131601-001	Readecuación de instalacion eléctrica	Gl.	1,00	14.500.000	14.500.000	Gl.	1,00	10.150.050	10.150.050
5.11	721022010-998	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion	Gl.	1,00	5.000.000	5.000.000	Gl.	1,00	5.437.550	5.437.550
5.12	72102401-002	Pintura de paredes	m2	149,93	59.400	8.905.842	m2	149,93	31.900	4.782.767
5.13	72102602-005	Provisión y colocación de 2 puertas de 100 x 210 cm.	un	1,00	1.200.000	1.200.000	un	1,00	427.750	427.750
5.14	72102602-005	Provisión y colocación de 2 puertas de 80 x 210 cm.	un	1,00	1.150.000	1.150.000	un	1,00	427.750	427.750
5.15	72102602-005	Provisión y colocación de 2 puertas de 70 x 210 cm.	un	1,00	1.100.000	1.100.000	un	1,00	427.750	427.750
5.16	72102602-005	Provisión y colocación de 1 puerta CORTAFUEGO de 90 x 210 cm con barral antipánico y brazo hidraulico.	un	1,00	3.000.000	3.000.000	un	1,00	3.915.000	3.915.000
5.17	72102401-003	Pintura de aberturas.	m2	25,45	35.000	890.750	m2	25,45	36.250	922.563
5.18	72102402-002	Pintura de cielo raso y techo de losa.	m2	191,63	59.400	11.382.822	m2	191,63	36.250	6.946.588
5.19	72101601-001	Cielo raso de yeso acartonado (DURLOCK) de 12,5 mm de espesor con estructura metálica de chapa galvanizada	m2	71,47	120.000	8.576.400	m2	71,47	137.750	9.844.993
5.20	72101703-007	Provisión y colocación de buña perimetral.	ml	61,03	20.000	1.220.600	ml	61,03	130.500	7.964.415
6.		**AZOTEA**		-		-		-		-
6.1	72101607-003	Reacondicionamiento y modificación de paredes	m2	85,30	27.113	2.312.739	m2	85,30	94.250	8.039.525
6.2	72131601-009	Mampostería de 0,15 de ladrillo hueco de 6 agujeros.	m2	105,00	75.000	7.875.000	m2	105,00	65.250	6.851.250
6.3	72131601-005	Revoque de mampostería	m2	210,00	56.000	11.760.000	m2	210,00	37.700	7.917.000
6.4	72102508-001	Modificacion de piso existente por porcelanato	m2	203,00	166.000	33.698.000	m2	203,00	181.250	36.793.750
6.5	72101607-005	Provision y colocacion de zocalos.	ml	186,00	46.800	8.704.800	ml	186,00	60.400	11.234.400
6.6	72131601-010	Reacondicionamiento de aberturas	Gl.	1,00	7.560.000	7.560.000	Gl.	1,00	2.537.500	2.537.500
6.7	72102802-005	Modificación de Baños sexados	Gl.	2,00	41.904.600	83.809.200	Gl.	2,00	10.150.050	20.300.100
6.8	721316010-982	Kitchenette.	Gl.	1,00	7.847.280	7.847.280	Gl.	1,00	3.625.000	3.625.000
6.9	72102304-001	Instalaciones de agua corriente y desague cloacal para Kitchenette y baño.	Gl.	1,00	7.000.000	7.000.000	Gl.	1,00	6.525.000	6.525.000
6.10	72131601-001	Readecuación de instalacion eléctrica	Gl.	1,00	14.500.000	14.500.000	Gl.	1,00	10.150.050	10.150.050
6.11	721022010-998	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion	Gl.	1,00	5.000.000	5.000.000	Gl.	1,00	5.437.500	5.437.500
6.12	72102401-002	Pintura de paredes	m2	375,00	59.400	22.275.000	m2	375,00	31.900	11.962.500
6.13	72102602-005	Provisión de 2 puertas de 90 x 210 cm.	un	3,00	1.200.000	3.600.000	un	3,00	427.750	1.283.250
6.14	72102602-005	Provisión de 2 puertas de 80 x 210 cm.	un	3,00	1.150.000	3.450.000	un	3,00	427.750	1.283.250
6.15	72102602-005	Provisión de 2 puertas de 70 x 210 cm.	un	2,00	1.100.000	2.200.000	un	2,00	427.750	855.500
6.16	72102602-005	Provision de 1 puerta CORTAFUEGO de 90 x 210 cm con barral antipánico y brazo hidraulico.	un	1,00	3.000.000	3.000.000	un	1,00	3.915.000	3.915.000
6.17	72102401-003	Pintura de aberturas.	m2	57,00	35.000	1.995.000	m2	57,00	36.250	2.066.250
6.18	72102802-001	Mantenimiento de estructuras existentes	Gl.	1,00	31.000.000	31.000.000	Gl.	1,00	6.250.150	6.250.150
6.19	72102402-002	Pintura de cielo raso y techo de losa.	m2	185,00	59.400	10.989.000	m2	185,00	36.250	6.706.250
6.20	72101601-001	Cielo raso de yeso acartonado (DURLOCK) de 12,5 mm de espesor con estructura metálica de chapa galvanizada	m2	185,00	120.000	22.200.000	m2	185,00	137.750	25.483.750
6.21	72101703-007	Provisión y colocación de buña perimetral	ml	173,00	20.000	3.460.000	ml	173,00	130.500	22.576.500
6.22	72102304-001	Instalaciones de agua corriente y desague cloacal para Kitchenette y baño.	Gl.	1,00	7.000.000	7.000.000	Gl.	1,00	6.525.050	6.525.050
6.23	72101601-001	Remoción techo de azotea	Gl.	1,00	7.000.000	7.000.000	Gl.	1,00	3.625.000	3.625.000
6.24	72101601-001	Techo azotea chapa N° 22 c/estructura	m2	123,00	350.000	43.050.000	m2	123,00	217.500	26.752.500
6.25	72102602-004	Vidrios térmicos azotea	m2	48,00	1.100.000	52.800.000	m2	48,00	1.421.000	68.208.000
7.		**GENERALES**		0		-		0		-
7.1	72102401-001	Pintura exterior.	m2	1.395,99	60.000	83.759.400	m2	1.395,99	18.150	25.337.219
7.2	72102701-999	Piso de escaleras.	Gl.	1,00	13.000.000	13.000.000	Gl.	1,00	30.450.150	30.450.150
7.3	72101607-002	Desmontar y montar revestimiento de madera en paredes de escalera	Gl.	1,00	6.000.000	6.000.000	Gl.	1,00	41.198.232	41.198.232
7.4	72102402-001	Pintura interna en zona de escaleras.	m2	174,60	54.000	9.428.400	m2	174,60	36.250	6.329.250
7.5	72131601-012	Pintura de revestimiento de madera con barniz.	m2	142,80	54.000	7.711.200	m2	142,80	36.250	5.176.500
7.6	92121702-002	Sistema contra incendios.	un	1,00	60.000.000	60.000.000	un	1,00	21.750.100	21.750.100
7.7	72102204-001	Sistema de video vigilancia	Gl.	1,00	150.000.000	150.000.000	Gl.	1,00	23.200.100	23.200.100
7.8	72102801-001	Adecuación de Balcones internos	Un	4,00	5.000.000	20.000.000	Un	4,00	2.175.000	8.700.000
7.9	72101601-001	Remoción de piso/techo 1er nivel	Gl.	1,00	8.000.000	8.000.000	Gl.	1,00	4.350.000	4.350.000
		PRECIO TOTAL C/IVA				**1.845.677.365**				**1.553.000.000**

MINISTERIO DEL INTERIOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Luis Fernando Basualdo
Director
Unidad Operativa de Contrataciones