Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Resolución N° 330 /2.018 I.

28 FEB 2018

VISTO:

El proceso de Contratación por Vía de la Excepción N° 11/17 convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, denominado: *"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE USINA MARCA AMMANN AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE VIALIDAD" ID 331.821.*; y,

CONSIDERANDO:

QUE, por Resolución N° 98 de fecha 13 de enero de 2016, la Intendencia Municipal en su artículo 1° dispone: "*Conformar, un Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, que se encargará de verificar, analizar, evaluar y calificar las ofertas presentadas en los procesos de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, Licitación por Concurso de Ofertas, Contrataciones Excluidas, Casos de Excepción y Licitación Pública Internacional, que realice la citada Unidad Operativa De Contrataciones y elaborar un dictamen que sirva de base para la adjudicación, ajustado a la Ley N° 2051/03, al Decreto Reglamentario N° 21909/03 y los criterios establecidos en la modalidad que corresponda, el cual estará integrado por, Jefe de Gabinete, Director General de Administración y Finanzas, Director de Asuntos Jurídicos, Director y/o encargado de la dependencia solicitante, de acuerdo a la naturaleza del pedido".*

QUE, en el Informe de Evaluación de fecha 31 de enero de 2018, elaborado en base a lo establecido elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y el Art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Decretos N° 5.174/05 y N° 3719/15 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, los Miembros del Comité de Evaluación, en el Punto 8. Recomendación, expresan:

8. RECOMENDACIÓN.

Por tanto, de conformidad a lo establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y artículo 63 del Decreto Reglamentario, este Comité Evaluador, realiza la siguiente recomendación:

ADJUDICAR A LA FIRMA PROYEC S.A.E. ya que dicho oferente cumple con todos los requisitos legales, técnicos y financieros solicitados en el PBC, según el siguiente cuadro:

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	73152101-035	Modulo Interbus - COMPONENTES ELECTRICOS	Unidad	EVENTO	1	7.623.072	7.623.072
2	73152101-035	Terminal IBSIL 24BK-T/U-PAC	Unidad	EVENTO	1	8.075.544	8.075.544
3	73152101-035	Entrada digital IBIL 24 32/HD-PAC	Unidad	EVENTO	1	7.540.860	7.540.860
4	73152101-035	Salida Digital IBIL 24 32/HD	Unidad	EVENTO	1	8.253.840	8.253.840
5	73152101-035	Entrada analógica IBIL 2/SF	Unidad	EVENTO	1	7.636.944	7.636.944
6	73152101-035	Entrada analógica IBIL	Unidad	EVENTO	1	18.235.152	18.235.152
7	73152101-035	Entrada analógica IBIL SGI2	Unidad	EVENTO	1	14.574.372	14.574.372
8	73152101-035	Interruptor de limite	Unidad	EVENTO	1	1.713.804	1.713.804
9	73152101-035	Celda de carga	Unidad	EVENTO	1	5.127.744	5.127.744
10	73152101-035	Sensor de temperatura	Unidad	EVENTO	1	1.892.100	1.892.100
11	73152101-035	Sensor de presión 0-1bar	Unidad	EVENTO	1	5.347.248	5.347.248
12	73152101-035	Interruptor de velocidad	Unidad	EVENTO	1	8.363.592	8.363.592

13	73152101-035	Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	6.526.368	6.526.368
14	73152101-035	Relé de tiempo 0.05s-60h	Unidad	EVENTO	1	1.837.224	1.837.224
15	73152101-035	Relé 230V AC	Unidad	EVENTO	1	493.680	493.680
16	73152101-035	Sensor de temperatura	Unidad	EVENTO	1	2.934.132	2.934.132
17	73152101-035	Termostato 20-230ºC	Unidad	EVENTO	1	15.739.824	15.739.824
18	73152101-035	Sensor de temperatura 1	Unidad	EVENTO	1	1.480.836	1.480.836
19	73152101-035	Sensor de temperatura 2	Unidad	EVENTO	1	13.696.968	13.696.968
20	73152101-035	Interruptor de proximidad	Unidad	EVENTO	1	1.617.924	1.617.924
21	73152101-035	Instrumento de medición	Unidad	EVENTO	1	15.890.784	15.890.784
22	73152101-035	Interruptor de protección del motor	Unidad	EVENTO	1	740.316	740.316
23	73152101-035	Relé de control FI MFR	Unidad	EVENTO	1	8.884.608	8.884.608
24	73152101-035	Transductor in 5A out 0-20mA	Unidad	EVENTO	1	10.516.200	10.516.200
25	73152101-035	Transformador de corriente 25/5A	Unidad	EVENTO	1	2.344.572	2.344.572
26	73152101-035	Sensor de protección del motor	Unidad	EVENTO	1	3.002.676	3.002.676
27	73152101-035	Transductor MCR-T-UI-E Fe-CuNI	Unidad	EVENTO	1	7.458.852	7.458.852
28	73152101-035	Termostato 0-200ºC	Unidad	EVENTO	1	3.263.184	3.263.184
29	73152101-035	Controlador de limite TB/TW 4-20mA	Unidad	EVENTO	1	10.996.008	10.996.008
30	73152101-035	Modulo de extensión EMMOD202	Unidad	EVENTO	1	9.857.892	9.857.892
31	73152101-035	Termostato 0-200ºC	Unidad	EVENTO	1	19.057.884	19.057.884
32	73152101-035	Termómetro 0-160ºC	Unidad	EVENTO	1	4.250.340	4.250.340
33	73152101-035	Cable de ignición	Unidad	EVENTO	1	671.772	671.772
34	73152101-035	Protección del motor	Unidad	EVENTO	1	41.208	41.208
35	73152101-035	Monitor de presión	Unidad	EVENTO	1	11.174.304	11.174.304
36	73152101-035	Regulador de presión de gas	Unidad	EVENTO	1	2.152.608	2.152.608
37	73152101-035	Transformador de ignicion	Unidad	EVENTO	1	4.058.376	4.058.376
38	73152101-035	Ignitor de gas	Unidad	EVENTO	1	21.457.332	21.457.332
39	73152101-035	Sensor de llama FFS06	Unidad	EVENTO	1	13.606.800	13.606.800
40	73152101-035	Boquilla de aire comprimido	Unidad	EVENTO	1	11.338.728	11.338.728
41	73152101-035	Placa Antidesgaste -Lateral Esquina D - MEZCLADOR	Unidad	EVENTO	1	2.854.980	2.854.980
42	73152101-035	Placa Antidesgaste- Placa Central superior	Unidad	EVENTO	1	822.732	822.732
43	73152101-035	Placa Antidesgaste-Fila Derecha inferior	Unidad	EVENTO	1	483.888	483.888
44	73152101-035	Placa Antidesgaste- Fila Izquierda inferior	Unidad	EVENTO	1	500.004	500.004
45	73152101-035	Placa Antidesgaste- Lateral Central	Unidad	EVENTO	1	4.242.180	4.242.180
46	73152101-035	Placa Antidesgaste- Lateral central inferior	Unidad	EVENTO	1	2.080.800	2.080.800
47	73152101-035	Placa Anti desgate -Lateral Esquina Izq.	Unidad	EVENTO	1	2.871.096	2.871.096

48	73152101-035	Placa Antidesgaste-Cuerpo Central 1	Unidad	EVENTO	1	741.948	741.948
49	73152101-035	Placa Antidesgaste-Cuerpo Central 2	Unidad	EVENTO	1	838.848	838.848
50	73152101-035	Placa Antidesgaste -Cuerpo Central 3	Unidad	EVENTO	1	935.544	935.544
51	73152101-035	Placa Antidesgaste -Lateral Primera Fila	Unidad	EVENTO	1	1.032.240	1.032.240
52	73152101-035	Placa Antidesgaste -Lateral Segunda Fila	Unidad	EVENTO	1	1.032.240	1.032.240
53	73152101-035	Placa Antidesgaste -Lateral tercera fila	Unidad	EVENTO	1	1.596.912	1.596.912
54	73152101-035	Placa Antidesgaste - Lateral Cuarta Fila	Unidad	EVENTO	1	1.596.912	1.596.912
55	73152101-035	Buje de brazo SW	Unidad	EVENTO	1	1.661.376	1.661.376
56	73152101-035	Protección brazo agitador 1	Unidad	EVENTO	1	290.292	290.292
57	73152101-035	Protección brazo agitador 2	Unidad	EVENTO	1	290.292	290.292
58	73152101-035	Paleta del mezclador	Unidad	EVENTO	1	596.904	596.904
59	73152101-035	Tornillo avellanado	Unidad	EVENTO	1	96.696	96.696
60	73152101-035	Tuerca prisionera	Unidad	EVENTO	1	4.080	4.080
61	73152101-035	Arandela	Unidad	EVENTO	1	1.224	1.224
62	73152101-035	Tornillo avellanado	Unidad	EVENTO	1	3.468	3.468
63	73152101-035	Tornillo avellanado	Unidad	EVENTO	1	80.580	80.580
64	73152101-035	Arandela	Unidad	EVENTO	1	4.080	4.080
65	73152101-035	Tornillo avellanado	Unidad	EVENTO	1	12.648	12.648
66	73152101-035	Placa rectangular superior 1	Unidad	EVENTO	1	20.400	20.400
67	73152101-035	Placa rectangular superior 2	Unidad	EVENTO	1	22.236	22.236
68	73152101-035	Bolsa de filtro - FILTRO	Unidad	EVENTO	1	293.556	293.556
69	73152101-035	Jaula	Unidad	EVENTO	1	661.368	661.368
70	73152101-035	Placa Antidesgaste - lateral central	Unidad	EVENTO	1	3.629.364	3.629.364
71	73152101-035	Placa Antidesgaste -lateral superior	Unidad	EVENTO	1	3.665.646	3.665.646
72	73152101-035	Placa Antidesgaste -lateral inferior	Unidad	EVENTO	1	2.693.820	2.693.820
73	73152101-035	Placa Antidesgaste - cuerpo lateral	Unidad	EVENTO	1	2.596.920	2.596.920
74	73152101-035	Placa Antidesgaste - fila central superior -ELEVADOR	Unidad	EVENTO	1	2.455.752	2.455.752
75	73152101-035	Placa Antidesgaste -lateral central inferior	Unidad	EVENTO	1	580.788	580.788
76	73152101-035	Placa Antidesgaste - cuerpo central 1	Unidad	EVENTO	1	2.939.640	2.939.640
77	73152101-035	Placa Antidesgaste - fila central inferior	Unidad	EVENTO	1	2.770.320	2.770.320
78	73152101-035	Engranaje	Unidad	EVENTO	1	13.101.696	13.101.696
79	73152101-035	Cadena	Unidad	EVENTO	1	86.452.548	86.452.548
80	73152101-035	Rodillo portante 1 - CINTA COLECTORA	Unidad	EVENTO	1	822.732	822.732
81	73152101-035	Rodillo guía lateral	Unidad	EVENTO	1	532.236	532.236
82	73152101-035	Rodillo portante 2	Unidad	EVENTO	1	495.924	495.924

83	73152101-035	Rodillo guía 1	Unidad	EVENTO	1	592.824	592.824
84	73152101-035	Rodillo guía 2	Unidad	EVENTO	1	3.859.068	3.859.068
85	73152101-035	Correa de transporte	Unidad	EVENTO	1	14.347.932	14.347.932
86	73152101-035	Rodillo portante - CINTA DOSIFICADORA	Unidad	EVENTO	1	713.796	713.796
87	73152101-035	Correa de transporte	Unidad	EVENTO	1	12.763.056	12.763.056
88	73152101-035	Bomba de Bitumen - 170L/min 4kW - BOMBAS PRIME 140	Unidad	EVENTO	1	71.810.000	71.810.000
89		Bomba de combustible	Unidad	EVENTO	1	39.100.000	39.100.000
90		MANTENIMIENTO DE AS 5.000 TONELADAS - VER ANEXO C - ITEMS 92, 93,94,95,96	Unidad	EVENTO	1	22.000.000	22.000.000
91		MANTENIMIENTO DE LAS 10.000 TONELADAS - VER ANEXO C - ITEMS 97,98,99,100,101,102,103,104 105,106,107,108,109,110,111	Unidad	EVENTO	1	22.000.000	22.000.000
						TOTAL ADJUDICADO	635.069.258.-

QUE, el Departamento de Presupuesto, dependiente de la Dirección de Hacienda, informa por Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 069/2018, de fecha 9 de enero de 2018, que se tiene prevista la presente erogación en la siguiente Línea Presupuestaria: TIP. 3; PRG. 200; SUB. PR. 1; PROY. 2; S.G.O.G. 240; FF 30, OF 1, cuyo monto asciende a la suma de Gs. 635.069.288. (Guaraníes seiscientos treinta y cinco millones sesenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho).

QUE, la Dirección de Asuntos Jurídicos, por Dictamen N° 1.839, de fecha 23 de febrero de 2018, en la parte conclusiva expresa: "*En consecuencia, en virtud a las consideraciones expuestas, esta Asesoría Jurídica no opone reparos legales para que la presente recomendación de adjudicación a favor de la empresa PROYEC S.A.E., en la presente Contratación por Vía de la Excepción N° 11/17 "Mantenimiento y reparación de usina marca ammann al servicio de la Dirección de Vialidad - ID 331.821, realizada por la Comisión de Evaluación, sea elevada a consideración del Señor Intendente, de conformidad a los artículos 27°, 28° y 33° inc. a) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", debiendo la Unidad Operativa de Contrataciones respectiva realizar las comunicaciones de rigor, teniendo en cuenta el plazo de adjudicación, notificando oportunamente el resultado, previa suscripción del contrato solicitar la presentación de los documentos exigidos en el PBC Anexo N° II y asegurando a la Institución las mejores condiciones de contratación*".

QUE, atendiendo las consideraciones expuestas, corresponde proceder a la adjudicación, por tanto,

En uso de sus atribuciones,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
R E S U E L V E:

Art. 1°. **ADJUDICAR,** el proceso de Contratación por Vía de la Excepción N° 11/17 convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, denominado: *"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE USINA MARCA AMMANN AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE VIALIDAD" ID 331.821.*, a la empresa PROYEC S.A.E., con RUC N° 80018379-7, conforme al cuadro obrante en el Considerando de la presente Resolución, siendo el monto total de la adjudicación la suma de Gs. 635.069.288. (Guaraníes seiscientos treinta y cinco millones sesenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho) IVA incluido, por las consideraciones expuestas.

Art. 2°. **LA** Dirección de Hacienda imputará la presente erogación a los rubros correspondientes.

///...

000207

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Cont. Resolución N° 330 /2.018 I. 28 FEB 2018

Art. 3°. Comuníquese a quienes corresponda, tómese nota y cumplido, archivar.

JAVIER CANDIA FERNÁNDEZ
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION * INTENDENCIA *

MARIO ANÍBAL FERREIRO SANABRIA
Intendente Municipal