4. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Habiéndose verificado la cuestión mencionada, el Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar la única oferta posible de evaluar, según el cuadro que se detalla a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	KUARAHI INGENIERIA S.A.C.I.A.		Variación Porcentual %	PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA		Variación Porcentual %	FYA SERVICIO DE INGENIERIA DE MIGUEL AMARILLA		Variación Porcentual %	VIOLETA GAONA SERVICIO DE LIMPIEZA	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)
1	Mantenimiento y reparación de baños públicos de la Terminal de Ómnibus de Asunción-PLANTA BAJA-MODULO2-CABALLEROS		1												
1.1	INST. AGUA CTE. COMPLETA DESDE LA LLAVE DE PASO	3.500.000	1	-15	2.975.000	2.975.000	57	5.500.000	5.500.000	0	3.500.000	3.500.000	189	10.125.000	10.125.000
1.2	INST. DESAGUE (REPARACIONES)	1.500.000	1	-15	1.275.000	1.275.000	133	3.500.000	3.500.000	0	1.500.000	1.500.000	108	3.125.000	3.125.000
1.3	REVESTIDO AZULEJOS	135.000	47	-15	114.750	5.393.250	-27	98.000	4.606.000	0	135.000	6.345.000	1.381	2.000.000	94.000.000
1.4	PISO DE PORCELANATO PULIDO COLOR CLARO	120.000	26	-15	102.000	2.652.000	17	140.000	3.640.000	0	120.000	3.120.000	1.150	1.500.000	39.000.000
1.5	CAMBIO DE INODOROS CON CISTERNA ALTA	650.000	4	-15	552.500	2.210.000	-31	450.000	1.800.000	-30	455.000	1.820.000	285	2.500.000	10.000.000
1.6	TAPAS PLASTICAS DE INODOROS	120.000	4	-15	102.000	408.000	-67	40.000	160.000	-30	84.000	336.000	733	1.000.000	4.000.000
1.7	MINGITORIOS MEDIANOS	500.000	4	-15	425.000	1.700.000	-64	180.000	720.000	-30	350.000	1.400.000	300	2.000.000	8.000.000
1.8	CANILLAS PRESSMATIC PARA LAVATORIOS	300.000	4	-15	255.000	1.020.000	-81	58.000	232.000	20	360.000	1.440.000	400	1.500.000	6.000.000
1.9	VALVULAS PRESSMATIC PARA MINGITORIOS	300.000	4	-15	255.000	1.020.000	-75	75.000	300.000	20	360.000	1.440.000	567	2.000.000	8.000.000
1.10	ESPEJOS DE 4 MM CON MARCO DE ALUMINIO	190.000	3,5	-15	161.500	565.250	-5	180.000	630.000	5	200.000	700.000	532	1.200.000	4.200.000
1.11	PUERTAS PLACA DE 0,80 EN ACCESO	500.000	1	-15	425.000	425.000	-30	350.000	350.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000

00000395

1.12	PUERTAS PLACA DE 0,60 EN BOXES	500.000	4	-15	425.000	1.700.000	-44	280.000	1.120.000	-20	400.000	1.600.000	300	2.000.000	8.000.000
1.13	PINTURA PAREDES	50.000	20	-15	42.500	850.000	-72	14.000	280.000	-30	35.000	700.000	900	500.000	10.000.000
1.14	PINTURA CIELORRASO METALICO	58.000	26	-15	49.300	1.281.800	-76	14.000	364.000	-30	40.600	1.055.600	1.279	800.000	20.800.000
1.15	PINTURAS PUERTAS PLACAS	300.000	5	-15	255.000	1.275.000	-88	35.000	175.000	-30	210.000	1.050.000	50	450.000	2.250.000
1.16	PINTURA VENTANA BALANCIN	150.000	4	-15	127.500	510.000	-80	30.000	120.000	-30	105.000	420.000	167	400.000	1.600.000
1.17	REPOSISCON DE CONTRAMARCOS	10.000	25	-15	8.500	212.500	120	22.000	550.000	0	10.000	250.000	9.900	1.000.000	25.000.000
1.18	REPOSICION DE VIDRIO INGLES EN BALANCINES	180.000	1	-15	153.000	153.000	-25	135.000	135.000	0	180.000	180.000	11	200.000	200.000
1.19	CAMBIO DE ART. ELEC. DE EMBUTIR C/ REJ. DIS. 1 X 40	200.000	3	-15	170.000	510.000	128	455.000	1.365.000	0	200.000	600.000	300	800.000	2.400.000
1.20	CAMBIO DE ART. ELEC. DE EMBUTIR C/ REJ. DIS. 2 X 40	300.000	3	-15	255.000	765.000	50	450.000	1.350.000	0	300.000	900.000	200	900.000	2.700.000
2	Mantenimiento y reparacion de baños publicos de la Terminal de Omnibus de Asuncion-PLANTA BAJA-MODULO 2-DAMAS		1												
2.1	INST. AGUA CTE. COMPLETA DESDE LA LLAVE DE PASO	3.500.000	1	-15	2.975.000	2.975.000	57	5.500.000	5.500.000	0	3.500.000	3.500.000	189	10.125.000	10.125.000
2.2	INST. DESAGUE (REPARACIONES)	1.500.000	1	-15	1.275.000	1.275.000	133	3.500.000	3.500.000	0	1.500.000	1.500.000	108	3.125.000	3.125.000
2.3	REVESTIDO AZULEJOS	135.000	47	-15	114.750	5.393.250	-27	98.000	4.606.000	0	135.000	6.345.000	1.381	2.000.000	94.000.000
2.4	PISO DE PORCELANATO PULIDO COLOR CLARO	120.000	26	-15	102.000	2.652.000	17	140.000	3.640.000	0	120.000	3.120.000	1.150	1.500.000	39.000.000
2.5	CAMBIO DE INODOROS CON CISTERNA ALTA	650.000	4	-15	552.500	2.210.000	-31	450.000	1.800.000	-30	455.000	1.820.000	285	2.500.000	10.000.000
2.6	TAPAS PLASTICAS DE INODOROS	120.000	4	-15	102.000	408.000	-67	40.000	160.000	-30	84.000	336.000	733	1.000.000	4.000.000
2.7	CANILLAS PRESSMATIC PARA LAVATORIOS	500.000	4	-15	425.000	1.700.000	-88	58.000	232.000	20	600.000	2.400.000	200	1.500.000	6.000.000
2.8	ESPEJOS DE 4 MM CON MARCO DE ALUMINIO	190.000	3,5	-15	161.500	565.250	-5	180.000	630.000	5	200.000	700.000	532	1.200.000	4.200.000
2.9	PUERTAS PLACA DE 0,80 EN ACCESO	500.000	1	-15	425.000	425.000	-30	350.000	350.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000
2.10	PUERTAS PLACA DE 0,60 EN BOXES	500.000	4	-15	425.000	1.700.000	-44	280.000	1.120.000	-20	400.000	1.600.000	300	2.000.000	8.000.000
2.11	PINTURA PAREDES	50.000	20	-15	42.500	850.000	-72	14.000	280.000	-30	35.000	700.000	900	500.000	10.000.000

0000039

2.12	PINTURA CIELORRASO METALICO	58.000	26	-15	49.300	1.281.800	-76	14.000	364.000	-30	40.600	1.055.600	1.279	800.000	20.800.000
2.13	PINTURAS PUERTAS PLACAS	300.000	5	-15	255.000	1.275.000	-88	35.000	175.000	-30	210.000	1.050.000	50	450.000	2.250.000
2.14	PINTURA VENTANA BALANCIN	150.000	4	-15	127.500	510.000	-80	30.000	120.000	-30	105.000	420.000	167	400.000	1.600.000
2.15	REPOSISCON DE CONTRAMARCOS	10.000	25	-15	8.500	212.500	120	22.000	550.000	0	10.000	250.000	9.900	1.000.000	25.000.000
2.16	REPOSICION DE VIDRIO INGLES EN BALANCINES	180.000	1	-15	153.000	153.000	-25	135.000	135.000	0	180.000	180.000	11	200.000	200.000
2.17	CAMBIO DE ART. ELEC. DE EMBUTIR C/ REJ. DIS. 1 X 40	200.000	3	-15	170.000	510.000	128	455.000	1.365.000	0	200.000	600.000	300	800.000	2.400.000
2.18	CAMBIO DE ART. ELEC. DE EMBUTIR C/ REJ. DIS. 2 X 40	300.000	3	-15	255.000	765.000	50	450.000	1.350.000	0	300.000	900.000	200	900.000	2.700.000
3	Mantenimiento y reparacion de baños publicos de la Terminal de Omnibus de Asuncion-PLANTA BAJA-MODULO4-CABALLEROS		1												
3.1	INST. AGUA CTE. COMPLETA DESDE LA LLAVE DE PASO	3.500.000	1	-15	2.975.000	2.975.000	57	5.500.000	5.500.000	0	3.500.000	3.500.000	189	10.125.000	10.125.000
3.2	INST. DESAGUE (REPARACIONES)	1.500.000	1	-15	1.275.000	1.275.000	133	3.500.000	3.500.000	0	1.500.000	1.500.000	108	3.125.000	3.125.000
3.3	REVESTIDO AZULEJOS	135.000	47	-15	114.750	5.393.250	-27	98.000	4.606.000	0	135.000	6.345.000	1.381	2.000.000	94.000.000
3.4	PISO DE PORCELANATO PULIDO COLOR CLARO	120.000	26	-15	102.000	2.652.000	17	140.000	3.640.000	0	120.000	3.120.000	1.150	1.500.000	39.000.000
3.5	CAMBIO DE INODOROS CON CISTERNA ALTA	650.000	4	-15	552.500	2.210.000	-31	450.000	1.800.000	-30	455.000	1.820.000	285	2.500.000	10.000.000
3.6	TAPAS PLASTICAS DE INODOROS	120.000	4	-15	102.000	408.000	-67	40.000	160.000	-30	84.000	336.000	733	1.000.000	4.000.000
3.7	MINGITORIOS MEDIANOS	500.000	4	-15	425.000	1.700.000	-64	180.000	720.000	-30	350.000	1.400.000	300	2.000.000	8.000.000
3.8	CANILLAS PRESSMATIC PARA LAVATORIOS	300.000	4	-15	255.000	1.020.000	-81	58.000	232.000	20	360.000	1.440.000	400	1.500.000	6.000.000
3.9	VALVULAS PRESSMATIC PARA MINGITORIOS	300.000	4	-15	255.000	1.020.000	-75	75.000	300.000	20	360.000	1.440.000	567	2.000.000	8.000.000
3.10	ESPEJOS DE 4 MM CON MARCO DE ALUMINIO	190.000	3,5	-15	161.500	565.250	-5	180.000	630.000	5	200.000	700.000	532	1.200.000	4.200.000
3.11	PUERTAS PLACA DE 0,80 EN ACCESO	500.000	1	-15	425.000	425.000	-30	350.000	350.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000
3.12	PUERTAS PLACA DE 0,60 EN BOXES	500.000	4	-15	425.000	1.700.000	-44	280.000	1.120.000	-20	400.000	1.600.000	300	2.000.000	8.000.000
3.13	PINTURA PAREDES	50.000	20	-15	42.500	850.000	-72	14.000	280.000	-30	35.000	700.000	900	500.000	10.000.000

00000393

3.14	PINTURA CIELORRASO METALICO	58.000	26	-15	49.300	1.281.800	-76	14.000	364.000	-30	40.600	1.055.600	1.279	800.000	20.800.000
3.15	PINTURAS PUERTAS PLACAS	300.000	5	-15	255.000	1.275.000	-88	35.000	175.000	-30	210.000	1.050.000	50	450.000	2.250.000
3.16	PINTURA VENTANA BALANCIN	150.000	4	-15	127.500	510.000	-80	30.000	120.000	-30	105.000	420.000	167	400.000	1.600.000
3.17	REPOSISCON DE CONTRAMARCOS	10.000	25	-15	8.500	212.500	120	22.000	550.000	0	10.000	250.000	9.900	1.000.000	25.000.000
3.18	REPOSICION DE VIDRIO INGLES EN BALANCINES	180.000	1	-15	153.000	153.000	-25	135.000	135.000	0	180.000	180.000	11	200.000	200.000
3.19	CAMBIO DE ART. ELEC. DE EMBUTIR C/ REJ. DIS. 1 X 40	200.000	3	-15	170.000	510.000	128	455.000	1.365.000	0	200.000	600.000	300	800.000	2.400.000
3.20	CAMBIO DE ART. ELEC. DE EMBUTIR C/ REJ. DIS. 2 X 40	300.000	3	-15	255.000	765.000	50	450.000	1.350.000	0	300.000	900.000	200	900.000	2.700.000
4	Mantenimiento y reparacion de baños publicos de la Terminal de Omnibus de Asuncion-PLANTA BAJA-MODULO4-DAMAS		1												
4.1	INST. AGUA CTE. COMPLETA DESDE LA LLAVE DE PASO	3.500.000	1	-15	2.975.000	2.975.000	57	5.500.000	5.500.000	0	3.500.000	3.500.000	189	10.125.000	10.125.000
4.2	INST. DESAGUE (REPARACIONES)	1.500.000	1	-15	1.275.000	1.275.000	133	3.500.000	3.500.000	0	1.500.000	1.500.000	108	3.125.000	3.125.000
4.3	REVESTIDO AZULEJOS	135.000	47	-15	114.750	5.393.250	-27	98.000	4.606.000	0	135.000	6.345.000	1.381	2.000.000	94.000.000
4.4	PISO DE PORCELANATO PULIDO COLOR CLARO	120.000	26	-15	102.000	2.652.000	17	140.000	3.640.000	0	120.000	3.120.000	1.150	1.500.000	39.000.000
4.5	CAMBIO DE INODOROS CON CISTERNA ALTA	650.000	4	-15	552.500	2.210.000	-31	450.000	1.800.000	-30	455.000	1.820.000	285	2.500.000	10.000.000
4.6	TAPAS PLASTICAS DE INODOROS	120.000	4	-15	102.000	408.000	-67	40.000	160.000	-30	84.000	336.000	733	1.000.000	4.000.000
4.7	CANILLAS PRESSMATIC PARA LAVATORIOS	500.000	4	-15	425.000	1.700.000	-88	58.000	232.000	20	600.000	2.400.000	200	1.500.000	6.000.000
4.8	ESPEJOS DE 4 MM CON MARCO DE ALUMINIO	190.000	3,5	-15	161.500	565.250	-5	180.000	630.000	5	200.000	700.000	532	1.200.000	4.200.000
4.9	PUERTAS PLACA DE 0,80 EN ACCESO	500.000	1	-15	425.000	425.000	-30	350.000	350.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000
4.10	PUERTAS PLACA DE 0,60 EN BOXES	500.000	4	-15	425.000	1.700.000	-44	280.000	1.120.000	-20	400.000	1.600.000	300	2.000.000	8.000.000
4.11	PINTURA PAREDES	50.000	20	-15	42.500	850.000	-72	14.000	280.000	-30	35.000	700.000	900	500.000	10.000.000
4.12	PINTURA CIELORRASO METALICO	58.000	26	-15	49.300	1.281.800	-76	14.000	364.000	-30	40.600	1.055.600	1.279	800.000	20.800.000
4.13	PINTURAS PUERTAS PLACAS	300.000	5	-15	255.000	1.275.000	-88	35.000	175.000	-30	210.000	1.050.000	50	450.000	2.250.000

00000392

4.14	PINTURA VENTANA BALANCIN	150.000	4	-15	127.500	510.000	-80	30.000	120.000	-30	105.000	420.000	167	400.000	1.600.000
4.15	REPOSISCON DE CONTRAMARCOS	10.000	25	-15	8.500	212.500	120	22.000	550.000	0	10.000	250.000	9.900	1.000.000	25.000.000
4.16	REPOSICION DE VIDRIO INGLES EN BALANCINES	180.000	1	-15	153.000	153.000	-25	135.000	135.000	0	180.000	180.000	11	200.000	200.000
4.17	CAMBIO DE ART. ELEC. DE EMBUTIR C/ REJ. DIS. 1 X 40	200.000	3	-15	170.000	510.000	128	455.000	1.365.000	0	200.000	600.000	300	800.000	2.400.000
4.18	CAMBIO DE ART. ELEC. DE EMBUTIR C/ REJ. DIS. 2 X 40	300.000	3	-15	255.000	765.000	50	450.000	1.350.000	0	300.000	900.000	200	900.000	2.700.000
					Total	**103.523.200**		**Total**	**105.548.000**		**Total**	**111.666.400**		**Total**	**1.007.600.000**

5. SOLICITUD DE ACLARACION

Al Oferente:

Por Nota 236/17 de fecha 10 de abril de 2017, se solicitó a la firma **KUARAHI INGENIERIA S.A.C.I.A.,** la siguiente información:

- Balance Ultimo Ejercicio Fiscal
- Fotocopia simple de su certificado de cumplimiento tributario vigente.
- Copia simple Patente Comercial

00000391