Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

ANEXO B

ANALISIS DE PRECIO OFERTADO

LCO N° 51 /2021 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE- ID N° 397.155

			HARD & SOFT S.A.		
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COBRO DE PEAJE POR MAQUINA REGISTRADORA SHARP XE-A307 - UPS 1000VA					
1	LIMPIEZA GENERAL DE LA CAJA REGISTRADORA	1	914.760	₲ 994.261	-8%
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS	1	121.000	₲ 131.516	-8%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINA REGISTRADORA SHARP XE-A307 - UPS 1000VA					
3	PROGRAMACION	1	435.600	₲ 473.458	-8%
4	LIMPIEZA DE IMPRESORA	1	731.808	₲ 795.409	-8%
5	CAMBIO LCD FRONTAL	1	2.764.608	₲ 3.004.878	-8%
6	CAMBIO CABLE LCD FRONTAL	1	259.182	₲ 281.707	-8%
7	CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220V. A 24V.	1	2.764.608	₲ 3.004.877	-8%
8	CAMBIO DE CARRETE	1	327.800	₲ 356.289	-8%
9	CAMBIO DE SOPORTE PORTA CARRETE	1	280.781	₲ 305.183	-8%
10	REPARACION DE PLACA MADRE	1	3.110.184	₲ 3.380.487	-8%
11	VERIFICACION Y CAMBIO DE PLACA MADRE	1	5.808.000	₲ 7.324.389	-21%
12	CAMBIO DE CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL CABEZAL DE IMPRESORA	1	259.182	₲ 281.707	-8%
13	CAMBIO DE CABLE DE CONEXIÓN ELECTRICA DE LA IMPRESORA CON LA PLACA MADRE	1	259.182	₲ 281.707	-8%
14	VERIFICACION Y CAMBIO DE ENGRANAJE DE IMPRESORA	1	172.788	₲ 187.805	-8%
15	CAMBIO DE MOTOR DE IMPRESORA	1	626.357	₲ 680.792	-8%
16	CAMBIO DE PLACA DEL TECLADO CON PLACA MADRE	1	2.570.222	₲ 2.793.597	-8%
17	CAMBIO DE SENSORES DETECTOR DE PAPEL DE LA IMPRESORA	1	2.764.608	₲ 3.004.878	-8%
18	CAMBIO DE RODILLO TRACCION DE PAPEL DE LA IMPRESORA	1	2.764.608	₲ 3.004.878	-8%
19	CAMBIO DE CABEZAL DE IMPRESORA	1	2.764.608	₲ 3.004.878	-8%
20	CAMBIO CABLE LCD CLIENTE	1	280.781	₲ 305.250	-8%
21	CAMBIO LCD CLIENTE	1	1.382.304	₲ 1.502.438	-8%
22	VERIFICACION / REPARACION DE TECLADO	1	548.856	₲ 596.557	-8%
23	CAMBIO DE TECLADO	1	1.749.479	₲ 1.901.524	-8%
24	CAMBIO DE MEMBRANA PARA TECLADO	1	1.280.664	₲ 1.391.965	-8%
25	CAMBIO DE MEMBRANA ELECTRONICA PARA TECLADO	1	799.145	₲ 867.517	-8%
26	CAMBIO DE RODILLO (ROLLER) DE LA GAVETA	1	259.182	₲ 281.707	-8%
27	CAMBIO DE FUSIBLES	1	172.788	₲ 187.805	-8%
28	CAMBIO DE BATERÍAS Y CALIBRACIÓN UPS	1	605.000	₲ 657.580	-8%
29	REPARACIÓN DE PLACA INTERACTIVA UPS	1	363.000	₲ 394.548	-8%
30	CAMBIO DE PLACA INTERACTIVA UPS	1	726.000	₲ 789.096	-8%
31	REPARACIÓN DE INTERCONEXIONES INTERNAS UPS	1	181.500	₲ 197.274	-8%
32	CAMBIO DE CONEXIÓN MACHO UPS	1	242.000	₲ 263.032	-8%
33	CAMBIO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (3 METROS TIPO TALLER) UPS	1	363.000	₲ 394.548	-8%
34	CAMBIO DE LLAVE DE ENCENDIDO/APAGADO UPS	1	242.000	₲ 263.032	-8%
			38.895.585		

SONIA AGÜERO
Sub UOC - DBS
MOPC

MOyCP Jorge M. Cubello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

1 (uno)

N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ		
			Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COBRO DE PEAJE POR MAQUINA REGISTRADORA SHARP XE-A307 - UPS 1000VA					
1	LIMPIEZA GENERAL DE LA CAJA REGISTRADORA	1	1.143.400	₲ 994.261	15%
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS	1	151.000	₲ 131.516	15%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINA REGISTRADORA SHARP XE-A307 - UPS 1000VA					
3	PROGRAMACION	1	544.000	₲ 473.458	15%
4	LIMPIEZA DE IMPRESORA	1	914.700	₲ 795.409	15%
5	CAMBIO LCD FRONTAL	1	3.455.600	₲ 3.004.878	15%
6	CAMBIO CABLE LCD FRONTAL	1	323.950	₲ 281.707	15%
7	CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220V. A 24V.	1	3.455.600	₲ 3.004.877	15%
8	CAMBIO DE CARRETE	1	409.700	₲ 356.289	15%
9	CAMBIO DE SOPORTE PORTA CARRETE	1	350.950	₲ 305.183	15%
10	REPARACION DE PLACA MADRE	1	3.887.500	₲ 3.380.487	15%
11	VERIFICACION Y CAMBIO DE PLACA MADRE	1	8.420.000	₲ 7.324.389	15%
12	CAMBIO DE CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL CABEZAL DE IMPRESORA	1	323.900	₲ 281.707	15%
13	CAMBIO DE CABLE DE CONEXIÓN ELECTRICA DE LA IMPRESORA CON LA PLACA MADRE	1	323.950	₲ 281.707	15%
14	VERIFICACION Y CAMBIO DE ENGRANAJE DE IMPRESORA	1	215.950	₲ 187.805	15%
15	CAMBIO DE MOTOR DE IMPRESORA	1	782.900	₲ 680.792	15%
16	CAMBIO DE PLACA DEL TECLADO CON PLACA MADRE	1	3.212.600	₲ 2.793.597	15%
17	CAMBIO DE SENSORES DETECTOR DE PAPEL DE LA IMPRESORA	1	3.455.600	₲ 3.004.878	15%
18	CAMBIO DE RODILLO TRACCION DE PAPEL DE LA IMPRESORA	1	3.455.600	₲ 3.004.878	15%
19	CAMBIO DE CABEZAL DE IMPRESORA	1	3.455.600	₲ 3.004.878	15%
20	CAMBIO CABLE LCD CLIENTE	1	351.000	₲ 305.250	15%
21	CAMBIO LCD CLIENTE	1	1.727.800	₲ 1.502.438	15%
22	VERIFICACION / REPARACION DE TECLADO	1	686.000	₲ 596.557	15%
23	CAMBIO DE TECLADO	1	2.186.700	₲ 1.901.524	15%
24	CAMBIO DE MEMBRANA PARA TECLADO	1	1.600.750	₲ 1.391.965	15%
25	CAMBIO DE MEMBRANA ELECTRONICA PARA TECLADO	1	997.600	₲ 867.517	15%
26	CAMBIO DE RODILLO (ROLLER) DE LA GAVETA	1	323.950	₲ 281.707	15%
27	CAMBIO DE FUSIBLES	1	215.970	₲ 187.805	15%
28	CAMBIO DE BATERÍAS Y CALIBRACIÓN UPS	1	756.200	₲ 657.580	15%
29	REPARACIÓN DE PLACA INTERACTIVA UPS	1	453.730	₲ 394.548	15%
30	CAMBIO DE PLACA INTERACTIVA UPS	1	907.460	₲ 789.096	15%
31	REPARACIÓN DE INTERCONEXIONES INTERNAS UPS	1	226.860	₲ 197.274	15%
32	CAMBIO DE CONEXIÓN MACHO UPS	1	302.400	₲ 263.032	15%
33	CAMBIO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (3 METROS TIPO TALLER) UPS	1	453.700	₲ 394.548	15%
34	CAMBIO DE LLAVE DE ENCENDIDO/APAGADO UPS	1	302.480	₲ 263.032	15%
			49.775.100		

SONIA AGÜERO
Sub UOC - DBS
MOPC

MCyGP Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC