CUADRO COMPARATIVO DEL LLAMADO REFACCIÓN BLOQUE DE AULAS EXISTENTES ESC. BAS. 3 DE FEBRERO, 4TO ENCUADRE con ID: 428424

					LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-007	Remocion de techo existente c/ reucperacion (vigas, tirantes, tejas y tejuelones(AULA 1/ DIRECCION)	Metros cuadrados	83,9	31.500	2.642.850
2	72131601-008	Remocion de revoque y mamposterias para dados de estructuras metalicas	Metro lineal	3,5	16.875	59.063
3	72131601-004	Construcción dados de H?A de 0,11x0,40x0,60 (aula1-direccion)	Metros cúbicos	8	186.750	1.494.000
4	72131601-005	Mampostería de cierre perimetral entre techo de chapas y mampostería existente.(aula 1)	Metros cuadrados	7	177.750	1.244.250
5	72101607-001	Reparación de fisuras (aula 1)	Metro lineal	14,3	67.500	965.250
6	72131601-008	Revoque de terminacion entre chapas y mamposterias aula 1	Metros cuadrados	10,16	37.125	377.190
7	72131601-007	Provisión y montaje de chapas temo acústicas de 40mm (aula 1)	Metros cuadrados	83,9	315.000	26.428.500
8	72131601-007	Provisión y montaje de estructuras metálicas tipo A s/plano(aula 1)	Metro lineal	7,45	441.000	3.285.450
9	72131601-007	Provisión y montaje de estructuras metálicas tipo B s/plano(Galeria frente a aula 1))	Metro lineal	7,45	355.500	2.648.475
10	72131601-007	Provisión y montaje de estructuras metálicas tipo C s/plano(aula 1 y galeria frente a aula 1)	Metro lineal	32,37	235.125	7.610.996
11	72131601-010	Reacondicionamiento de ventanas metalicas tipo balancin de 1,50x1,20 en aula1 (limpieza, solda,y antioxido.)	Metros cuadrados	3	222.750	668.250
12	72131601-010	Ajuste y cambio de cerradura puerta tablero del acceso aula 1	Unidad	1	275.625	275.625
13	72102602-004	Provision y colocacion de vidrios dobles 3mm para ventanas tipo balancin (rotos y faltantes) en aula 1	Metros cuadrados	1,18	163.125	192.488
14	72102602-004	Remocion y reposicion de masillas y o siliconado en union de vidrios con metal, donde se necesite.	Unidad	3	106.875	320.625
15	72102201-003	Remocion de instalaciones electricas provisorias existentes	Unidad Medida Global	1	135.000	135.000
16	72102201-003	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.(provision, colocacion, montaje) con barra fase neutro	Unidad Medida Global	1	787.500	787.500
17	72102201-003	Instalación de tableros de comando de tomas con tierra (TC)(provision, colocacion y montaje)	Unidad Medida Global	1	472.500	472.500
18	72102201-003	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV (provision, colocacion y montaje) para 4 caja llaves metalicas	Unidad Medida Global	1	675.000	675.000
19	72102201-003	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	8	138.538	1.108.304
20	72102201-003	Alimentación de los circuitos de tomas con tierra	Unidad	6	150.851	905.106
21	72102201-003	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	138.538	554.152
22	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W tipo led.	Unidad	2	191.250	382.500
23	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W tipo led	Unidad	4	154.125	616.500
24	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W tipo led, c/ fotocélula en galería	Unidad	2	104.625	209.250
25	72102201-003	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	796.500	3.186.000

26	72102201-003	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	2	270.000	540.000
27	72102401-002	Pintura de paredes interiores al agua (lijado, sellado y pintura)	Metros cuadrados	87,21	24.750	2.158.448
28	72131601-012	Pintura de puerta tablero al barniz de 0,90 con marco y contramarco	Metros cuadrados	4,08	33.750	137.700
29	72131601-012	Pintura de pizarron con pintura según indica especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	4,93	25.875	127.564
30	72131601-012	Pintura de ventanas tipo balancin de 1,50x1,20	Metros cuadrados	10,8	28.125	303.750
31	72131601-012	De rejas de balancines en direccion	Metros cuadrados	7,2	28.125	202.500
32	72131601-007	Remocion de techo existente c/ reucperacion (vigas, tirantes, tejas y tejuelones(AULA 2- 5T0/ 1ER GRADO)	Metros cuadrados	83,9	31.500	2.642.850
33	72131601-008	Remocion de revoque y mamposterias para dados de estructuras metalicas	Metro lineal	2,24	16.875	37.800
34	72102508-001	Remocion de piso calcareo20x20 area con hundimiento (aula 2- 5to/1er grado)	Metros cuadrados	4	12.937	51.748
35	72131601-004	Construcción dados de H?A de 0,11x0,30x0,50 (aula 2-5to/1er grado)	Metros cúbicos	8	186.750	1.494.000
36	72131601-005	Mampostería de cierre perimetral entre techo de chapas y mampostería existente.(aula 2)	Metros cuadrados	6,8	177.750	1.208.700
37	72101607-001	Reparación de fisuras (aula 2)	Metro lineal	14,3	67.500	965.250
38	72131601-008	Revoque de terminacion entre chapas y mamposterias aula 2	Metros cuadrados	10,56	37.125	392.040
39	72131601-009	Regularización de contrapiso interior aula 2 (solo partes afectadas por la remoción del piso)	Metros cuadrados	4	43.573	174.292
40	72131601-009	Reposicion de piso calcareo 20x20 en aula 2- 5to /1er grado	Metros cuadrados	4	95.625	382.500
41	72131601-007	Provisión y montaje de chapas temo acústicas de 40mm (aula 2)	Metros cuadrados	83,9	315.000	26.428.500
42	72131601-007	Provisión y montaje de estructuras metálicas tipo A s/plano(aula 2)	Metro lineal	7,66	441.000	3.378.060
43	72131601-007	Provisión y montaje de estructuras metálicas tipo B s/plano(Galeria)	Metro lineal	7,66	355.500	2.723.130
44	72131601-007	Provisión y montaje de estructuras metálicas tipo B s/plano(aula2)	Metro lineal	32,37	235.125	7.610.996
45	72131601-010	Reacondicionamiento de ventanas metalicas tipo balancin de 1,50x1,20 en aula 2(limpieza, solda,y antioxido.)	Metros cuadrados	3	222.750	668.250
46	72131601-010	Ajuste y cambio de cerradura puerta tablero del acceso aula 2	Unidad	1	275.625	275.625
47	72102602-004	Provision y colocacion de vidrios dobles 3mm para ventanas tipo balancin (rotos y faltantes) en aula 2	Metros cuadrados	1	163.125	163.125
48	72102602-004	Remocion y reposicion de masillas y o siliconado en union de vidrios con metal, donde se necesite.	Unidad	3	106.875	320.625
49	72102201-003	Remocion de instalaciones electricas provisorias existentes	Unidad Medida Global	1	135.000	135.000
50	72102201-9998	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.(provision, colocacion, montaje) con barra fase neutro	Unidad Medida Global	1	787.500	787.500

51	72102201-003	Instalación de tableros de comando de tomas con tierra (TC)(provision, colocacion y montaje)	Unidad Medida Global	1	472.500	472.500
52	72102201-003	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV (provision, colocacion y montaje) para 4 caja llaves metalicas	Unidad Medida Global	1	675.000	675.000
53	72102201-003	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	8	138.538	1.108.304
54	72102201-003	Alimentación de los circuitos de tomas con tierra	Unidad	6	150.851	905.106
55	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	4	138.538	554.152
56	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W tipo led.	Unidad	2	191.250	382.500
57	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W tipo led	Unidad	4	154.125	616.500
58	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W tipo led, c/ fotocélula en galería	Unidad	3	104.625	313.875
59	72102201-003	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	796.500	3.186.000
60	72102201-003	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	1	270.000	270.000
61	72102401-002	Pintura de paredes interiores al agua (lijado, sellado y pintura)	Metros cuadrados	87,98	24.750	2.177.505
62	72131601-012	Pintura de puerta tablero de 0,90 con marco y contramarco	Metros cuadrados	4,08	33.750	137.700
63	72131601-012	Pintura de ventanas tipo balancin de 1,50x1,20	Metros cuadrados	10,8	28.125	303.750
64	72131601-012	Pintura de pizarron con pintura según indica especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	4,93	25.875	127.564
65	72101601-001	Cambio de tirantes alabeados, tejuelones y tejas rotas, cambio de tirantes defectuosos	Metros cuadrados	84,16	45.000	3.787.200
66	72131601-010	Reacondicionamiento de ventanas metalicas tipo balancin de 1,50x1,20 en aula 3 Y 4(limpieza, solda,y antioxido.)	Metros cuadrados	6	222.750	1.336.500
67	72131601-010	Ajuste y cambio de cerradura puerta tablero del acceso aula 4	Unidad	2	284.625	569.250
68	72102602-004	Provision y colocacion de vidrios dobles 3mm para ventanas tipo balancin (rotos y faltantes) en aula 3 y 4 pre escolar y jardin	Metros cuadrados	1,8	156.543	281.777
69	72102602-004	Remocion y reposicion de masillas y o siliconado en union de vidrios con metal, donde se necesite. Pre escolar y jardin	Unidad	6	113.850	683.100
70	72102201-003	Remocion de instalaciones electricas provisorias existentes	Unidad Medida Global	2	135.000	270.000
71	72102201-003	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.(provision, colocacion, montaje) con barra fase neutro	Unidad Medida Global	2	787.500	1.575.000
72	72102201-003	Instalación de tableros de comando de tomas con tierra (TC)(provision, colocacion y montaje)	Unidad Medida Global	2	472.500	945.000
73	72102201-9998	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV (provision, colocacion y montaje) para 4 caja llaves metalicas	Unidad Medida Global	2	675.000	1.350.000
74	72102201-003	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	16	138.538	2.216.608
75	72102201-003	Alimentación de los circuitos de tomas con tierra	Unidad	12	150.851	1.810.212
76	72102201-003	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	138.538	1.108.304
77	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W tipo led.	Unidad	4	191.250	765.000

78	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W tipo led	Unidad	8	154.125	1.233.000
79	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W tipo led, c/ fotocélula en galería	Unidad	6	104.625	627.750
80	72102201-003	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	8	796.500	6.372.000
81	72102201-003	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	2	270.000	540.000
82	72102401-002	Pintura de paredes interiores al agua (lijado, sellado y pintura)	Metros cuadrados	175,96	24.750	4.355.010
83	72131601-012	Pintura de puerta tablero de 0,90 con marco y contramarco	Metros cuadrados	8,16	33.750	275.400
84	72131601-012	Pintura de ventanas tipo balancin de 1,50x1,20	Metros cuadrados	21,6	28.125	607.500
85	72131601-012	Pintura de pizarron con pintura según indica especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	9,86	25.875	255.128
86	72102508-001	Remocion de piso ceramico y calcareo para acometida de inst elect.	Metros cuadrados	12	13.377	160.524
87	72101607-001	Reparacion de fisuras en galeria y fachada posterior a aula 1/2/3/4	Metro lineal	20	67.500	1.350.000
88	72131601-008	Revoque exterior reparaciones varias c/hidrófugo y tela metálica	Metros cuadrados	10	37.125	371.250
89	72131601-009	Reposicion de piso ceramico frente a aula 1 direccion	Metros cuadrados	4	95.625	382.500
90	72131601-009	Reposicion de piso calcarea 20x20 frente a aula 2	Metros cuadrados	8	95.625	765.000
91	72102201-003	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero ts10 de aula 1 y 2 desde pilastra ANDE	Metro lineal	55	39.937	2.196.535
92	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al agua (lijado, sellado y pintura) fachada frente galeria y posterior al aula+ fachada lateral	Metros cuadrados	235	24.750	5.816.250
93	72131601-012	Pintura de pilares 38x38x2,50	Metros cuadrados	33	24.750	816.750
94	82101502-003	Provision y colocacion de cartel de obra	Unidad Medida Global	1	1.631.250	1.631.250
95	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.743.750	1.743.750
					Precio Total	167.982.779

MUNICIPALIDAD DE MARACANA
INTENDENCIA MUNICIPAL

Carlos Rodi Insfran Aveiros
C.I.: 3848139