## PLANILLA DE COMPARCION DE OFERTAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

**CENTRO FINANCIERO Nº 2**

**Lugar deCoordinacion:** Giraduría Centro Financiero Nº 2 Comando del Ejército

**Dirección:** Avda Madame Lynch y Via Férrea **Teléfono:** 294-118.-

| | LOTE Nº 01 | Mantenimiento y reparacion edificios y locales del Centro Financiero Nº 2 | | | MARRAING | | ING JORGE ECHAURI CONSTRUCCIONES | | GSM SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Cod. Catálogo | Descripción del Bien y/o Servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total |
| Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales. | | | | | | | | | | |
| 1 | 72102802-001 | **Remodelación de Edificios:** Mantenimineto del estacionamiento de vehiculos del local, y sus alrededores, que conciste en revestimiento de muros, cordones, empedrados y otros estructura que forma parte del estacionamiento. | m2 | 1 | 1.420.000 | 1.420.000 | 200.000 | 200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | TOTAL | | 1.420.000 | | 200.000 | | 1.500.000 |

**COMANDO DEL EJERCITO**

**Lugar de Coordinación:** Giraduría del Comando del Ejército

**Dirección:** Avda Madame Lynch y Via Férrea **Teléfono:** 290-850

| | LOTE Nº 02 | Mantenimiento y reparacion edificios y locales del Comando del Ejercito | | | MARRAING | | ING JORGE ECHAURI CONSTRUCCIONES | | GSM SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Cod. Catálogo | Descripción del Bien y/o Servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total |
| Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales. | | | | | | | | | | |
| 1 | 72101601-001 | Reparación de techo | m2 | 1111 | 108.500 | 120.543.500 | 70.000 | 77.770.000 | 7.777.000 | 8.640.247.000 |
| 2 | 72101607-001 | Reparación de revoque y fisura | m2 | 573 | 6.000 | 3.438.000 | 15.000 | 8.595.000 | 4.011.000 | 2.298.303.000 |
| 3 | 72102508-001 | Reparación de piso estar | m2 | 150 | 32.800 | 4.920.000 | 60.000 | 9.000.000 | 900.000 | 135.000.000 |
| 4 | 72102802-005 | Mantenimiento y reparacion de baño (Desague cloacal) | Unidad | 52 | 78.000 | 4.056.000 | 700.000 | 36.400.000 | 364.000 | 18.928.000 |
| 5 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interio res | m2 | 52 | 3.550.000 | 184.600.000 | 20.000 | 1.040.000 | 208.000 | 10.816.000 |
| 6 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalacione s eléctricas | Gloval | 55 | 180.000 | 9.900.000 | 100.000 | 5.500.000 | 1.375.000 | 75.625.000 |
| 7 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalacione s sanitarias, de las partes de pared y piso. | m2 | 57 | 585.000 | 33.345.000 | 100.000 | 5.700.000 | 855.000 | 48.735.000 |
| 8 | 72102508-002 | Restauracion o reparacion de azulejos | m2 | 14 | 53.000 | 742.000 | 70.000 | 980.000 | 210.000 | 2.940.000 |
| 9 | 72102508-001 | Restauracion o reparacion de pisos (Piso de Parquet) | m2 | 200 | 18.850 | 3.770.000 | 300.000 | 60.000.000 | 1.400.000 | 280.000.000 |
| | | | | TOTAL | | 365.314.500 | | 204.985.000 | | 11.510.594.000 |

**COMANDO DEL COMUNICACIONES DEL EJERCITO**

**Lugar de Coordinación:** Giraduría del Comunicaciones Comando del Ejército

**Dirección:** Tacumbu **Teléfono:** 421-010

| | LOTE Nº 03 | Mantenimiento y reparacion edificios y locales del Comando Comunicaciones del Ejercito | | | MARRAING | | ING JORGE ECHAURI CONSTRUCCIONES | | GSM SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Cod. Catálogo | Descripción del Bien y/o Servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total |
| Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales. | | | | | | | | | | |
| 1 | 72102402-001 | **Arreglo General:** Que incluye retirar pintura anterior al agua, colocación de cerecita, enduido con sellador y pegamento y finalmente pintar al agua acrilico para anterior y exterior cubierta una superficie en m2 | m2 | 296 | 51.900 | 15.362.400 | 30.000 | 8.880.000 | 1.480.000 | 438.080.000 |
| 2 | 72101601-001 | **Reparación menores de techo**: Que incluye cambio de tejuelones. Tejas y tirantes, cubriendo una superficie en m2 | m2 | 36 | 301.000 | 10.836.000 | 200.000 | 7.200.000 | 252.000 | 9.072.000 |
| Reparaciones de muralla | | | | | | | | | | |
| 3 | 72102402-001 | **Que incluye:** Pintura Interior y Exterior, lijar, puliar y retirar la pintura vieja al agua, incluye tmabien colocaión de enduido externo con cerecita y sellado y finalmente pintado exterior cubriendo una superficie en m2 | m2 | 40 | 97.000 | 3.880.000 | 30.000 | 1.200.000 | 160.000 | 6.400.000 |
| 4 | 72102402-003 | **Reparación de :** Pintura en las partes de marcos y puertas, tambien reparaciones de las mismas. | m2 | 5 | 275.000 | 1.375.000 | 200.000 | 1.000.000 | 20.000 | 100.000 |
| | | | | TOTAL | | 31.453.400 | | 18.280.000 | | 453.652.000 |

**III CUERPO EJÉRCITO**

**Lugar de Entrega:** Giraduría del Tercer Cuerpo de Ejercito

**Dirección:** Dr. Semidei e/ Itá **Teléfono:** 283-530

| | LOTE Nº 04 | Mantenimiento y reparacion edificios y locales del Tercer Cuerpo del Ejercito | | | MARRAING | | ING JORGE ECHAURI CONSTRUCCIONES | | GSM SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | Cod. Catálogo | Descripción del Bien y/o Servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total |
| REPARACION EDIFICION DEL ESTADO MAYOR (AYUDANTIA Y COMANDANCIA) | | | | | | | | | | |
| 1 | 72102402-001 | PINTURA INTERIOR SALA DE ESPERA Y AYUDANTIA: RETIRAR PINTURA VIEJA AL AGUA LUEGO COLOCACIÓN DE ENDUIDO ACRILICO PARA INTERIOR, LUEGO COLOCACION DE SELLADOR PIGMENTADO Y FINALMENTE CON PINTURA AL AGUA ACRILICO PÀRA INTERIORES CUBRIENDO UNA SUPERFICIE DE 195 M2. | M2 | 195 | 43.500 | 8.482.500 | 30.000 | 5.850.000 | 780.000 | 152.100.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REPARACION BAÑO DEL ESTADO MAYOR PLANTA BAJA** | | | | | | | | | | |
| 2 | 72102508-999 | MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0,15m: CON LADRILLO COMUN (1:2:8); CEMENTO PUZOLANICO, CAL HIDRATADA Y ARENA LAVADA | M2 | 15 | 123.500 | 1.852.500 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 3 | 72101607-001 | REVOQUE COMUN FINO FILTRADO: A UNA CAPA, ESPESOR 1,5 CM (1:4:16) CON HIDROFUGO | M2 | 20 | 53.900 | 1.078.000 | 25.000 | 500.000 | 300.000 | 6.000.000 |
| 4 | 72101601-001 | VENTILACION E ILUMINACION: VENTILUZ EN TECHO CONSTRUCCION DE DUCTOS CON MAMPOSTERIA 0,15 COMUN, REVOCADO AMBOS LADOS CON COLOCACION DE VIDRIO INCOLORO. | M2 | 2 | 400.000 | 800.000 | 500.000 | 1.000.000 | 70.000 | 140.000 |
| 5 | 72102304-001 | REPARACION DE SERVICIO SANITARIAS: CAMBIO DE LAVATORIO ROTO POR NUEVO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (CONEXIÓN, CANILLAS, SOPAPA) | UNIDAD | 1 | 580.000 | 580.000 | 300.000 | 300.000 | 750.000 | 750.000 |
| 6 | 72102402-001 | PINTURA INTERIOR AL AGUA: PREVIA COLOCACION DE SELLADOR CUBRIENDO UNA SUPERFICIE EN M2 | M2 | 45 | 44.000 | 1.980.000 | 20.000 | 900.000 | 180.000 | 8.100.000 |
| **REFACCION BAÑO DEL CASINO DE SUB OFICIALES** | | | | | | | | | | |
| 7 | 72102508-003 | COLOCACION DE AZULEJOS Y PIZOS (HOMBRES/MUJERES): DESMANTELAMIENTOS DE AZULEJOS Y PISOS VIEJOS, COLOCACION DE NUEVOS AZULEJOS CON GUARDAS Y PISOS (20 x 30 CM) ESMALTADO. | M2 | 15 | 78.000 | 1.170.000 | 100.000 | 1.500.000 | 337.500 | 5.062.500 |
| 8 | 72102802-005 | MANTENIMIENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS COMO INODOROS Y MIGITORIOS, CON SISTERNA ALTA, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. | UNIDAD | 6 | 79.000 | 474.000 | 200.000 | 1.200.000 | 4.500.000 | 27.000.000 |
| 9 | 72102508-001 | COLOCACION DE MESADAS DE GRANITO NATURAL 0,50 x 2,20) A COLOR CON TRES BACHA DE EMBUTIR CADA UNO, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (CONEXIÓN, CANILLA, SOPAPA) | UNIDAD | 10 | 198.550 | 1.985.500 | 300.000 | 3.000.000 | 15.000.000 | 150.000.000 |
| 10 | 72102402-001 | PINTURA INTERIOR: REMOCION DE PINTURA VIEJA, COLOCACION DE SELLADOR PIGMENTADO Y POR ULTIMO PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR EN M2 | M2 | 45 | 44.000 | 1.980.000 | 20.000 | 900.000 | 180.000 | 8.100.000 |
| **REFACCION DE AGRUPACION LOGISTICA DE LA GG UU** | | | | | | | | | | |
| 11 | 72102508-002 | REMOCION DE AZULEJOS Y PISOS ROTOS ROTOS Y COLOCACION DE NUEVOS EN SU MISMO LUGAR CON UN DESARROLLO DE 20 M2 | M2 | 20 | 58.000 | 1.160.000 | 70.000 | 1.400.000 | 450.000 | 9.000.000 |
| 12 | 72101607-001 | REMOCION DE REVOQUE VIEJO HUMEDECIDO, CONSTRUCCION DE NUEVO REVOQUE A UNA CAPA ESPESOR 1,5 CM (1: 4: 16) CON HIDROFUGO CON UN DESARROLLO DE 30 M2. | M2 | 30 | 29.500 | 885.000 | 20.000 | 600.000 | 300.000 | 9.000.000 |
| **Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones Sanitarias** | | | | | | | | | | |
| 13 | 72102304-001 | **QUE CONCISTE EN:** REEMPLAZO DE CISTERNA ALTAREEMPLAZO DE 4 UNIDADES, LLAVE DE PASO DE 1/2 FV CON CAMPANA.CONEXIONES DE AGUA Y DE CON CAÑO DE 0,40 MM Y CAMBIO DE ESPEJO ROTO POR NUEVO | Unidad | 16 | 49.000 | 784.000 | 200.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 64.000.000 |
| 14 | 1472102402-00 | SERVICIOS DE PINTURA EN LOS MARCOS Y PUERTAS DE MADERA TAMBIEN REPARACIÓN DE LAS MISMAS | M2 | 5 | 223.000 | 1.115.000 | 100.000 | 500.000 | 20.000 | 100.000 |
| | | | | TOTAL | | 24.326.500 | | 22.350.000 | | 441.602.500 |

**ESCUELA DE EDUCACION FISICA**

**Lugar de Coordinación:** Giraduría de la **ESCUELA DE EDUCACION FISICA**

**Dirección:** Avda Mcal López c/ Gral Santos **Teléfono:** 205-647

| | LOTE Nº 05 | Mantenimiento y reparacion edificios y locales de la Escuela de Educación Fiscica | | | MARRAING | | ING JORGE ECHAURI CONSTRUCCIONES | | GSM SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | Cod. Catálogo | Descripción del Bien y/o Servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total |
| | | **Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.** | | | | | | | | |
| 1 | 72102402-001 | Incluye:Retirar pintura anterior al agua de las partes de Paredes, Graderia, Escaleras, Muros, Palco, Cordones, para luego realizar los trabajos de las pinturas nuevas de los edificios de la Escuela de eucación Fisica, | m2 | 1940 | 24.500 | 47.530.000 | 15.000 | 29.100.000 | 7.760.000 | 15.054.400.000 |
| | | **Mantenimientos y Reparaciones de la Pscina de la Unidad** | | | | | | | | |
| 2 | 72102402-001 | Incluye: Retirar pintura anterior al agua de las partes de la piscina, para luego realizar los trabajos de las pinturas nuevas de la Escuela de Educación Fisica. | m2 | 10 | 106.050 | 1.060.500 | 25.000 | 250.000 | 40.000 | 400.000 |
| | | **Mantenimientos de las Pinuras de las Maderas y Marcos de la Unidad** | | | | | | | | |
| 3 | 72102402-003 | Servicio de pintura de muebles (Incluye trabajo de pintura de los marcos de madera y puertas de la Unidad) | m2 | 35 | 11.900 | 416.500 | 20.000 | 700.000 | 140.000 | 4.900.000 |
| | | | | TOTAL | | 49.007.000 | | 30.050.000 | | 15.059.700.000 |

**CIMEE**

**Lugar de Entrega:** Giraduría del CIMEE

**Dirección: Ruta Transchaco Mariano R. Alonso Teléfono:** 752-384/754-891

| | LOTE Nº 06 | Mantenimiento y reparacion edificios y locales del CIMEE | | | MARRAING | | ING JORGE ECHAURI CONSTRUCCIONES | | GSM SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | Cod. Catálogo | Descripción del Bien y/o Servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total |
| | | **REPARACION DEL EDIFICIO DEL CUERPO DE GUARDIA** | | | | | | | | |
| 1 | 72102402-001 | Pintura exterior Cuerpo de Guardia: Preparacion de pared, colocacion de sellador y pintura al agua cubriendo toda la superficie. | m2 | 100 | 40.000 | 4.000.000 | 15.000 | 1.500.000 | 400.000 | 40.000.000 |
| 2 | **REPARACION DEL EDIFICIO COMANDANCIA Y ESTADO MAYOR** | | | | | | | | | |
| | 72102402-001 | Pintura exterior e interior (area comun) y visera : Preparacion de pared, colocacion de sellador y pintura al agua cubriendo una superficie en m2 | m2 | 200 | 42.000 | 8.400.000 | 12.000 | 2.400.000 | 800.000 | 160.000.000 |
| 3 | **MURALLA PERIMETRAL** | | | | | | | | | |
| | 72102402-001 | Pintura exterior : Preparacion de pared, colocacion de sellador y pintura al agua cubriendo una superficie en m2 | m2 | 350 | 43.000 | 15.050.000 | 12.000 | 4.200.000 | 1.400.000 | 490.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTOR FRENTE DE EDIFICIO DE LAS TROPAS DEL CUARTEL GENERAL | | | | | | | | | | |
| 4 | 72102402-001 | Pintura exterior del frente de los edificios Comunicaciones, Sanidad, Comandancia TCG y Dormitorios: Preparacion de pared, colocacion de sellador y pintura al agua cubriendo una superficie en m2 | m2 | 180 | 40.000 | 7.200.000 | 12.000 | 2.160.000 | 720.000 | 129.600.000 |
| 5 | SECTOR PALCO DE HONOR | | | | | | | | | |
| | 72102402-001 | Pintura acrilica exterior del palco de honor de la unidad | m2 | 90 | 41.000 | 3.690.000 | 20.000 | 1.800.000 | 360.000 | 32.400.000 |
| REPARACION CANALETA PLUVIAL METALICA | | | | | | | | | | |
| 6 | 72101603-002 | Cambio total de canaleta de edificio Sanidad y TRP CG de la Unidad | m2 | 166 | 42.500 | 7.055.000 | 70.000 | 11.620.000 | 1.328.000 | 220.448.000 |
| | | | | TOTAL | | 45.395.000 | | 23.680.000 | | 1.072.448.000 |

**ESCUELA DE INFANTERIA**

**Lugar de Entrega:** Giraduría de la **ESCUELA DE INFANTERIA**

**Dirección: Vista Alegre – Chaco-í** **Teléfono:** 294-118

| | LOTE Nº 07 | Mantenimiento y reparacion edificios y locales de la Escuela de Infanteria | | | MARRAING | | ING JORGE ECHAURI CONSTRUCCIONES | | GSM SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | Cod. Catálogo | Descripción del Bien y/o Servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total |
| Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales. | | | | | | | | | | |
| 1 | 72101601-001 | Reparación de techo en cambio de ( Tejas, tejuelones, y maderamen) | m2 | 5 | 430.250 | 2.151.250 | 220.000 | 1.100.000 | 40.000 | 200.000 |
| 2 | 72101607-001 | Reparación de revoque alrededor del Edificio de la Unidad | m2 | 5 | 430.250 | 2.151.250 | 100.000 | 500.000 | 30.000 | 150.000 |
| 3 | 72102508-001 | Reparación de pisos tipo baldosa 15 x 15 en la parte interior del edificio de la unidad | m2 | 5 | 480.000 | 2.400.000 | 100.000 | 500.000 | 30.000 | 150.000 |
| 4 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias. | Unidad | 5 | 430.250 | 2.151.250 | 1.000.000 | 5.000.000 | 75.000 | 375.000 |
| 5 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores | m2 | 5 | 400.000 | 2.000.000 | 50.000 | 250.000 | 25.000 | 125.000 |
| 6 | 72102201-013 | Mantenimiento y Reparación de sistema eléctrica en las instalaciones de la Unidad | Gl | 5 | 428.250 | 2.141.250 | 800.000 | 4.000.000 | 125.000 | 625.000 |
| | | | | TOTAL | | 12.995.000 | | 11.350.000 | | 1.625.000 |