ANEXO II ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS - LPN SBE N° 14/18 - ID 341390

		PRECIO REFERENCIAL	GILCO PAR S.R.L.			AUTOMOTIVE SA		
LOTE N° 1 CAMIONETA CHEVROLET - S-10								
Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario	Precio unitario (IVA incluído)	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisi	**12.190.000**	**4.876.000**	0		**4.876.000**	0	
1.1	Anillos sincronizadores	650.000	260.000	-390.000	-60	260.000	-390.000	-60
1.2	Engranaje 1ª. A 5ª.	650.000	260.000	-390.000	-60	260.000	-390.000	-60
1.3	Eje ranurado	1.650.000	660.000	-990.000	-60	660.000	-990.000	-60
1.4	Eje cuádruple	1.650.000	660.000	-990.000	-60	660.000	-990.000	-60
1.5	Rulemán	450.000	180.000	-270.000	-60	180.000	-270.000	-60
1.6	Reten	180.000	72.000	-108.000	-60	72.000	-108.000	-60
1.7	Juntas	150.000	60.000	-90.000	-60	60.000	-90.000	-60
1.8	Selectores de cambio	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60
1.9	Cambiar soporte de caja	380.000	152.000	-228.000	-60	152.000	-228.000	-60
1.10	Eje directa y rodillo interior	650.000	260.000	-390.000	-60	260.000	-390.000	-60
1.11	Cambio de engranaje	450.000	180.000	-270.000	-60	180.000	-270.000	-60
1.12	Cambio de juego de junta	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
1.13	Cambio de retén	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60
1.14	Cambiar centralizador cardan	50.000	20.000	-30.000	-60	20.000	-30.000	-60
1.15	Cambiar cruceta cardan	420.000	168.000	-252.000	-60	168.000	-252.000	-60
1.16	Cambiar reten de piñón	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
1.17	Cambiar rulemán y reten del palier	260.000	104.000	-156.000	-60	104.000	-156.000	-60
1.18	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	480.000	192.000	-288.000	-60	192.000	-288.000	-60
1.19	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	2.200.000	880.000	-1.320.000	-60	880.000	-1.320.000	-60
1.20	Cambiar calce del engranaje del planetario	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
1.21	Cambio de aceite de caja p/Litro	50.000	20.000	-30.000	-60	20.000	-30.000	-60
1.22	Cambio de aceite diferencial p/Litro	250.000	100.000	-150.000	-60	100.000	-150.000	-60
1.23	Cambiar rulemanes de diferencial	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
1.24	Cambiar engranaje del satélite y planetario	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
2	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	**7.480.000**	**2.992.000**	-4.488.000	-60	**2.992.000**	-4.488.000	-60
2.1	Cambiar muñequines	280.000	112.000	-168.000	-60	112.000	-168.000	-60
2.2	Cambiar brazo zeta	330.000	132.000	-198.000	-60	132.000	-198.000	-60
2.3	Cambiar brazo pitman	250.000	100.000	-150.000	-60	100.000	-150.000	-60
2.4	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1.800.000	720.000	-1.080.000	-60	720.000	-1.080.000	-60
2.5	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	260.000	104.000	-156.000	-60	104.000	-156.000	-60
2.6	Reparar eje cardánica de dirección	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
2.7	Cambiar barra larga de dirección	880.000	352.000	-528.000	-60	352.000	-528.000	-60
2.8	Alineación y balanceo de ruedas	80.000	32.000	-48.000	-60	32.000	-48.000	-60
2.9	Cambiar rulemán carcaza	650.000	260.000	-390.000	-60	260.000	-390.000	-60
2.10	Cambiar reten carcaza	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
2.11	Cambio de rulemán punta eje	420.000	168.000	-252.000	-60	168.000	-252.000	-60
2.12	Cambio de retén punta eje	180.000	72.000	-108.000	-60	72.000	-108.000	-60
2.13	Reparación de sinfín	1.850.000	740.000	-1.110.000	-60	740.000	-1.110.000	-60
2.14	Cambiar correa de dirección hidráulica	180.000	72.000	-108.000	-60	72.000	-108.000	-60
3	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	**5.385.000**	**2.154.000**	-3.231.000	-60	**2.154.000**	-3.231.000	-60
3.1	Cambiar amortiguador trasero	650.000	260.000	-390.000	-60	260.000	-390.000	-60
3.2	Cambiar amortiguador delantero	650.000	260.000	-390.000	-60	260.000	-390.000	-60
3.3	Cambiar buje parrilla superior	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
3.4	Cambiar buje parrilla inferior	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
3.5	Cambiar buje barra estabilizadora	180.000	72.000	-108.000	-60	72.000	-108.000	-60
3.6	Cambiar buje amortiguador	45.000	18.000	-27.000	-60	18.000	-27.000	-60
3.7	Cambiar rótulas	450.000	180.000	-270.000	-60	180.000	-270.000	-60
3.8	Cambiar juego de elásticos . trasero	980.000	392.000	-588.000	-60	392.000	-588.000	-60
3.9	Cambiar buje elásticos-completo	650.000	260.000	-390.000	-60	260.000	-390.000	-60
3.10	Cambiar grillete de elástico	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
3.11	Cambiar centro elástico	260.000	104.000	-156.000	-60	104.000	-156.000	-60
3.12	Cambiar barra torsión de suspensión	850.000	340.000	-510.000	-60	340.000	-510.000	-60
4	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	**6.470.000**	**2.588.000**	-3.882.000	-60	**2.588.000**	-3.882.000	-60
4.1	Cambiar disco de embrague	1.680.000	672.000	-1.008.000	-60	672.000	-1.008.000	-60
4.2	Cambiar cojinete de empuje	1.200.000	480.000	-720.000	-60	480.000	-720.000	-60
4.3	Cambiar plato de presión	1.850.000	740.000	-1.110.000	-60	740.000	-1.110.000	-60
4.4	Cambiar rulemán piloto	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
4.5	Cambiar juego reparación bomba central embrague	80.000	32.000	-48.000	-60	32.000	-48.000	-60
4.6	Cambiar reten de bancada	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60
4.7	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	80.000	32.000	-48.000	-60	32.000	-48.000	-60
4.8	Cambiar bomba central de embrague	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
4.9	Cambiar bomba auxiliar de embrague	320.000	128.000	-192.000	-60	128.000	-192.000	-60
4.10	Cambiar horquilla de embrague	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
4.11	Rectificación volante motor	180.000	72.000	-108.000	-60	72.000	-108.000	-60
5	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	**6.300.000**	**2.520.000**	-3.780.000	-60	**2.520.000**	-3.780.000	-60
5.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	420.000	168.000	-252.000	-60	168.000	-252.000	-60
5.2	Rectificar discos de freno .ambos	60.000	24.000	-36.000	-60	24.000	-36.000	-60
5.3	Cambiar fibras freno .ambos	440.000	176.000	-264.000	-60	176.000	-264.000	-60
5.4	Cambiar juego reparo bomba central freno	120.000	48.000	-72.000	-60	48.000	-72.000	-60
5.5	Cambiar bomba central de freno	680.000	272.000	-408.000	-60	272.000	-408.000	-60
5.6	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
5.7	Rectificar tambor freno trasero- ambos	60.000	24.000	-36.000	-60	24.000	-36.000	-60
5.8	Reparacion de sistema vacio alivianador de freno	650.000	260.000	-390.000	-60	260.000	-390.000	-60
5.9	Cambiar servofreno	1.650.000	660.000	-990.000	-60	660.000	-990.000	-60
5.10	Cambiar cilindro de freno trasero	420.000	168.000	-252.000	-60	168.000	-252.000	-60
5.11	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero	60.000	24.000	-36.000	-60	24.000	-36.000	-60
5.12	Cambiar depresor de freno	980.000	392.000	-588.000	-60	392.000	-588.000	-60
5.13	Cambiar caño flexible	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
5.14	Cambiar cabo de freno de mano	250.000	100.000	-150.000	-60	100.000	-150.000	-60
6	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	**11.260.000**	**4.504.000**	-6.756.000	-60	**4.504.000**	-6.756.000	-60
6.1	Cambiar faro delantero un lado	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
6.2	Cambiar faro señalero un lado	180.000	72.000	-108.000	-60	72.000	-108.000	-60
6.3	Cambiar faro trasero un lado	320.000	128.000	-192.000	-60	128.000	-192.000	-60
6.4	Cambiar focos por unidad	60.000	24.000	-36.000	-60	24.000	-36.000	-60
6.5	Cambiar palanca comando señaleros, luces	1.250.000	500.000	-750.000	-60	500.000	-750.000	-60
6.6	Cambiar regulador de voltaje	380.000	152.000	-228.000	-60	152.000	-228.000	-60
6.7	Cambiar llave contacto	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
6.8	Cambiar terminal de bateria	40.000	16.000	-24.000	-60	16.000	-24.000	-60
6.9	Colocar relay luz alta	180.000	72.000	-108.000	-60	72.000	-108.000	-60
6.10	Reparación de motor de arranque	550.000	220.000	-330.000	-60	220.000	-330.000	-60
6.11	Motor de arranque completo	1.850.000	740.000	-1.110.000	-60	740.000	-1.110.000	-60
6.12	Reparar sistema .limpia parabrisas completo	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
6.13	Cambiar solenoide o automáiico del arranque	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
6.14	Ajustar faro auxiliar	40.000	16.000	-24.000	-60	16.000	-24.000	-60
6.15	Alinear luces	60.000	24.000	-36.000	-60	24.000	-36.000	-60
6.16	Cambio de bujias	80.000	32.000	-48.000	-60	32.000	-48.000	-60
6.17	Bomba eléctrica de combustible	1.350.000	540.000	-810.000	-60	540.000	-810.000	-60
6.18	Electroventilador	480.000	192.000	-288.000	-60	192.000	-288.000	-60
6.19	Cambiar bulbo de aceite	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
6.20	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
6.21	Reparar alternador	550.000	220.000	-330.000	-60	220.000	-330.000	-60
6.22	Alternador completo	1.980.000	792.000	-1.188.000	-60	792.000	-1.188.000	-60
6.23	Cambiar correa de alternador	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60
6.24	Cambiar faros de luces laterales delanteros	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

7	Serv. de mant. y reparacion de Motor	**23.960.000**	**9.584.000**	-14.376.000	-60	**9.584.000**	-14.376.000	-60
7.1	Juego de Pistón	880.000	352.000	-528.000	-60	352.000	-528.000	-60
7.2	Juego de Camisa	680.000	272.000	-408.000	-60	272.000	-408.000	-60
7.3	Juego de aros	550.000	220.000	-330.000	-60	220.000	-330.000	-60
7.4	Casquillo de biela	480.000	192.000	-288.000	-60	192.000	-288.000	-60
7.5	Casquillo de bancada	580.000	232.000	-348.000	-60	232.000	-348.000	-60
7.6	Casquillo de leva	260.000	104.000	-156.000	-60	104.000	-156.000	-60
7.7	Buje de biela	180.000	72.000	-108.000	-60	72.000	-108.000	-60
7.8	Juego de juntas	250.000	100.000	-150.000	-60	100.000	-150.000	-60
7.9	Juego de válvulas	650.000	260.000	-390.000	-60	260.000	-390.000	-60
7.10	Guías de válvulas	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
7.11	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
7.12	Rectificación de cilindro	380.000	152.000	-228.000	-60	152.000	-228.000	-60
7.13	Rectificación de cigüeñal	380.000	152.000	-228.000	-60	152.000	-228.000	-60
7.14	Juego de aros	550.000	220.000	-330.000	-60	220.000	-330.000	-60
7.15	Junta tapa motor	650.000	260.000	-390.000	-60	260.000	-390.000	-60
7.16	Junta carter	120.000	48.000	-72.000	-60	48.000	-72.000	-60
7.17	Rectificar tapa motor	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
7.18	Cambiar bomba de agua	850.000	340.000	-510.000	-60	340.000	-510.000	-60
7.19	Cable bujía	260.000	104.000	-156.000	-60	104.000	-156.000	-60
7.20	Bobina de alta	480.000	192.000	-288.000	-60	192.000	-288.000	-60
7.21	Picos inyectores c/u	1.800.000	720.000	-1.080.000	-60	720.000	-1.080.000	-60
7.22	Reparacion de inyector reservorio para sistema flex	420.000	168.000	-252.000	-60	168.000	-252.000	-60
7.23	Cambio de bomba de combustible	1.250.000	500.000	-750.000	-60	500.000	-750.000	-60
7.24	Computadora	8.500.000	3.400.000	-5.100.000	-60	3.400.000	-5.100.000	-60
7.25	Correa dentada	450.000	180.000	-270.000	-60	180.000	-270.000	-60
7.26	Tensor de correa dentada	480.000	192.000	-288.000	-60	192.000	-288.000	-60
7.27	Tensor de correa prinicpal frente motor	260.000	104.000	-156.000	-60	104.000	-156.000	-60
7.28	Cambiar reten culata motor	180.000	72.000	-108.000	-60	72.000	-108.000	-60
7.29	Cambiar reten frente motor	180.000	72.000	-108.000	-60	72.000	-108.000	-60
7.30	Cambiar soporte motor	420.000	168.000	-252.000	-60	168.000	-252.000	-60
7.31	Cambiar junta tapa balancín	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
7.32	Cambiar ventilador de motor	360.000	144.000	-216.000	-60	144.000	-216.000	-60
7.33	Regular válvulas	120.000	48.000	-72.000	-60	48.000	-72.000	-60
7.34	Limpieza de tanque de combustible	150.000	60.000	-90.000	-60	60.000	-90.000	-60
8	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado	**6.690.000**	**2.676.000**	-4.014.000	-60	**2.676.000**	-4.014.000	-60
8.1	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	850.000	340.000	-510.000	-60	340.000	-510.000	-60
8.2	Reparacion de radiador de agua	360.000	144.000	-216.000	-60	144.000	-216.000	-60
8.3	Cambio de radiador	1.980.000	792.000	-1.188.000	-60	792.000	-1.188.000	-60
8.4	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	3.500.000	1.400.000	-2.100.000	-60	1.400.000	-2.100.000	-60
9	Serv. de mant. y reparacion de Motor	**1.083.000**	**433.200**	-649.800	-60	**1.026.800**	-56.200	-5
9.1	Cambio fluido de dirección hidráulica p/Litro	30.000	12.000	-18.000	-60	25.000	-5.000	-17
9.2	Lavado completo, pulverizado y engrase	80.000	32.000	-48.000	-60	60.000	-20.000	-25
9.3	Cambio de aceite motor p/Litro	50.000	20.000	-30.000	-60	60.000	10.000	20
9.4	Cambio de filtro de combustible	190.000	76.000	-114.000	-60	230.000	40.000	21
9.5	Cambio de filtro de aceite	168.000	67.200	-100.800	-60	230.000	62.000	37
9.6	Cambio de filtro de aire	185.000	74.000	-111.000	-60	240.000	55.000	30
9.7	Limpieza radiador	160.000	64.000	-96.000	-60	93.800	-66.200	-41
9.8	Reparacion de radiador	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60
10	Servicio de chapería y pintura	**23.948.000**	**8.672.800**	-15.275.200	-64	**9.579.200**	-14.368.800	-60
10.1	Envolvente de Paragolpe delantero	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
10.2	Panel de Frente	420.000	100.000	-320.000	-76	168.000	-252.000	-60
10.3	Capot	850.000	200.000	-650.000	-76	340.000	-510.000	-60
10.4	Guardabarro Delantero Derecho	520.000	150.000	-370.000	-71	208.000	-312.000	-60
10.5	Guardabarro Delantero Izquierdo	520.000	150.000	-370.000	-71	208.000	-312.000	-60
10.6	Puerta Delantera Derecha	550.000	200.000	-350.000	-64	220.000	-330.000	-60
10.7	Puerta Delantera Izquierda	550.000	200.000	-350.000	-64	220.000	-330.000	-60
10.8	Puerta Trasera Derecha	550.000	200.000	-350.000	-64	220.000	-330.000	-60
10.9	Puerta Trasera Izquierda	550.000	200.000	-350.000	-64	220.000	-330.000	-60
10.10	Parabrisas Delantero	1.680.000	500.000	-1.180.000	-70	672.000	-1.008.000	-60
10.11	Moldura de Parabrisas	480.000	192.000	-288.000	-60	192.000	-288.000	-60
10.12	Soporte cabina	380.000	152.000	-228.000	-60	152.000	-228.000	-60
10.13	Extension paragolpe del	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60
10.14	Soporte carril paragolpe	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60
10.15	Soporte paragolpe del	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60
10.16	Soporte paragolpe lateral	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60
10.17	Soporte paragolpe corto	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60
10.18	Reten paragolpe	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
10.19	Seguro paragolpe	180.000	72.000	-108.000	-60	72.000	-108.000	-60
10.20	Tapa paragolpe del	280.000	112.000	-168.000	-60	112.000	-168.000	-60
10.21	Parrilla frontal	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60
10.22	Jgo molduras parrilla	260.000	104.000	-156.000	-60	104.000	-156.000	-60
10.23	Rejilla interior parrilla	180.000	72.000	-108.000	-60	72.000	-108.000	-60
10.24	Guardafango del izq	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
10.25	Guardafango del der	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
10.26	Pinches de guardafango	50.000	20.000	-30.000	-60	20.000	-30.000	-60
10.27	Cabo abre capot	180.000	72.000	-108.000	-60	72.000	-108.000	-60
10.28	Varilla capot	250.000	100.000	-150.000	-60	100.000	-150.000	-60
10.29	Guardafango tra der	440.000	176.000	-264.000	-60	176.000	-264.000	-60
10.30	Guardafango tra izq	440.000	176.000	-264.000	-60	176.000	-264.000	-60
10.31	Bisagra puerta del	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
10.32	Limitador puerta	250.000	100.000	-150.000	-60	100.000	-150.000	-60
10.33	Vidrio pta del der	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
10.34	Vidrio pta del izq	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
10.35	Guia de vidrio pta del	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60
10.36	Goma pta del	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
10.37	Reten mediaguia del ext	180.000	72.000	-108.000	-60	72.000	-108.000	-60
10.38	Goma sup pta	180.000	72.000	-108.000	-60	72.000	-108.000	-60
10.39	Mediaguia del int	168.000	67.200	-100.800	-60	67.200	-100.800	-60
10.40	Extension guardafango del	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60
10.41	Extension guardafango tra	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60
10.42	Seguro de guardafango	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60
10.43	Seguro extension guardafango	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60

FREDO ARRÚA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

10.44	Cola de pato delantero	180.000	72.000	-108.000	-60	72.000	-108.000	-60
10.45	Cola de pato trasero	180.000	72.000	-108.000	-60	72.000	-108.000	-60
10.46	Bisagra puerta trasera	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
10.47	Limitador puerta trasera	250.000	100.000	-150.000	-60	100.000	-150.000	-60
10.48	Vidrio de pta trasera izquierda	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
10.49	Vidrio de pta trasera derecha	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
10.50	Mediaguia tra int	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
10.51	Goma contorno tras int	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60
10.52	Goma contorno tras ext	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60
10.53	Panel de techo	210.000	84.000	-126.000	-60	84.000	-126.000	-60
10.54	Vidrio trasero	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
10.55	Moldura parabrisa trasera	250.000	100.000	-150.000	-60	100.000	-150.000	-60
10.56	Cable tapa combustible	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
10.57	Refuerzo paragolpe tras	220.000	88.000	-132.000	-60	88.000	-132.000	-60
10.58	Centro paragolpe tras	160.000	64.000	-96.000	-60	64.000	-96.000	-60
10.59	Paragolpe trasero niquelado izq	660.000	200.000	-460.000	-70	264.000	-396.000	-60
10.60	Paragolpe trasero niquelado der	660.000	200.000	-460.000	-70	264.000	-396.000	-60
10.61	Tapa paragolpe trasero izq	320.000	100.000	-220.000	-69	128.000	-192.000	-60
10.62	Tapa paragolpe trasero der	320.000	100.000	-220.000	-69	128.000	-192.000	-60
10.63	Moldura paragolpe tras	350.000	100.000	-250.000	-71	140.000	-210.000	-60
10.64	Soporte paragolpe tras der	220.000	86.000	-134.000	-61	88.000	-132.000	-60
10.65	Soporte paragolpe tras izq	220.000	86.000	-134.000	-61	88.000	-132.000	-60
10.66	Tapa tras carroceria	450.000	180.000	-270.000	-60	180.000	-270.000	-60
10.67	Panel lateral carroceria der	360.000	144.000	-216.000	-60	144.000	-216.000	-60
10.68	Panel lateral carroceria izq	360.000	144.000	-216.000	-60	144.000	-216.000	-60
10.69	Manija tapa carroceria	260.000	104.000	-156.000	-60	104.000	-156.000	-60
10.70	Espejo retrovisor izq	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
10.71	Espejo retrovisor der	350.000	140.000	-210.000	-60	140.000	-210.000	-60
10.72	Espejo retrovisor interior	250.000	100.000	-150.000	-60	100.000	-150.000	-60
10.73	cepillos limpiaparabrisas	160.000	63.600	-96.400	-60	64.000	-96.000	-60
10.74	Tapiceria	880.000	250.000	-630.000	-72	352.000	-528.000	-60
		104.766.000	**41.000.000**			**42.500.000**		

LOTE N° 2 CAMIONETA FORD F-4000

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario	Precio unitario (IV	DIFERENCIA (PO-PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO-PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmis	29.160.000	6.998.400	0		10.789.200	0	
1.1	Cuadruple	4.250.000	1.020.000	-3.230.000	-76	1.572.500	-2.677.500	-63
1.2	Eje de mando	3.980.000	955.200	-3.024.800	-76	1.472.600	-2.507.400	-63
1.3	Anillos sincronizadores	1.250.000	300.000	-950.000	-76	462.500	-787.500	-63
1.4	Eje ranurado	3.650.000	876.000	-2.774.000	-76	1.350.500	-2.299.500	-63
1.5	Engranaje de 1 a 5ta.	850.000	204.000	-646.000	-76	314.500	-535.500	-63
1.6	Engranaje marcha atrás	680.000	163.200	-516.800	-76	251.600	-428.400	-63
1.7	Rulemanes	690.000	165.600	-524.400	-76	255.300	-434.700	-63
1.8	Mano de obra por reparacion general de caja	650.000	156.000	-494.000	-76	240.500	-409.500	-63
1.9	Cambio de aceite de caja p/Litro	50.000	12.000	-38.000	-76	18.500	-31.500	-63
1.10	Corona piñon	4.850.000	1.164.000	-3.686.000	-76	1.794.500	-3.055.500	-63
1.11	Rulemanes	680.000	163.200	-516.800	-76	251.600	-428.400	-63
1.12	Cruceta cardan	360.000	86.400	-273.600	-76	133.200	-226.800	-63
1.13	Centralizador completo	480.000	115.200	-364.800	-76	177.600	-302.400	-63
1.14	Macho y hembra cardan	980.000	235.200	-744.800	-76	362.600	-617.400	-63
1.15	Cilindro tristo	850.000	204.000	-646.000	-76	314.500	-535.500	-63
1.16	Engranaje satelite y planetario	1.350.000	324.000	-1.026.000	-76	499.500	-850.500	-63
1.17	Perno Diferencial con seguro	680.000	163.200	-516.800	-76	251.600	-428.400	-63
1.18	Eje palier	2.250.000	540.000	-1.710.000	-76	832.500	-1.417.500	-63
1.19	Ruleman palier	320.000	76.800	-243.200	-76	118.400	-201.600	-63
1.20	Reten palier	260.000	62.400	-197.600	-76	96.200	-163.800	-63
1.21	cambio de aceite diferencial p/Litro	50.000	12.000	-38.000	-76	18.500	-31.500	-63
2	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	11.650.000	2.796.000	-8.854.000	-76	4.368.980	-7.281.020	-62
2.1	Brazo pitman	650.000	156.000	-494.000	-76	240.500	-409.500	-63
2.2	Bomba de dirección hidráulica	4.680.000	1.123.200	-3.556.800	-76	1.790.080	-2.889.920	-62
2.3	Cambio de fluido de dirección hidráulica p/Litro	50.000	12.000	-38.000	-76	18.500	-31.500	-63
2.4	Caño de alta presión de dirección hidráulica	220.000	52.800	-167.200	-76	81.400	-138.600	-63
2.5	Reparar eje cardanica de dirección	180.000	43.200	-136.800	-76	66.600	-113.400	-63
2.6	Barra Larga de Direccion	1.350.000	324.000	-1.026.000	-76	499.500	-850.500	-63
2.7	Barra Corta de direccion	880.000	211.200	-668.800	-76	325.600	-554.400	-63
2.8	Alineacion y balanceo de ruedas	180.000	43.200	-136.800	-76	66.600	-113.400	-63
2.9	Ruleman carcaza	650.000	156.000	-494.000	-76	240.500	-409.500	-63
2.10	Reten carcaza	220.000	52.800	-167.200	-76	81.400	-138.600	-63
2.11	Ruleman punta eje	480.000	115.200	-364.800	-76	177.600	-302.400	-63
2.12	Reten punta eje	250.000	60.000	-190.000	-76	92.500	-157.500	-63
2.13	Reparación de sinfin de Dirección	1.860.000	446.400	-1.413.600	-76	688.200	-1.171.800	-63
3	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de s	6.993.000	1.678.320	-5.314.680	-76	2.587.410	-4.405.590	-63
3.1	Amortiguador trasero c/u	785.000	188.400	-596.600	-76	290.450	-494.550	-63
3.2	Amortiguador delantero c/u	768.000	184.320	-583.680	-76	284.160	-483.840	-63
3.3	Buje barra estabilizadora	250.000	62.400	-197.600	-76	96.200	-163.800	-63
3.4	Buje amortiguador	40.000	9.600	-30.400	-76	14.800	-25.200	-63
3.5	Juego de perno punta eje	980.000	235.200	-744.800	-76	362.600	-617.400	-63
3.6	Juego de elasticos - trasero	2.850.000	684.000	-2.166.000	-76	1.054.500	-1.795.500	-63
3.7	Bujes elasticos - completo	850.000	204.000	-646.000	-76	314.500	-535.500	-63
3.8	Grillete de elastico	250.000	60.000	-190.000	-76	92.500	-157.500	-63
3.9	Centro elastico c/u	210.000	50.400	-159.600	-76	77.700	-132.300	-63
4	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	9.060.000	2.174.400	-6.885.600	-76	3.352.200	-5.707.800	-63
4.1	Cambiar disco de embrague	1.980.000	475.200	-1.504.800	-76	732.600	-1.247.400	-63
4.2	Cojinete de empuje	1.850.000	444.000	-1.406.000	-76	684.500	-1.165.500	-63
4.3	Plato de presión	2.980.000	715.200	-2.264.800	-76	1.102.600	-1.877.400	-63
4.4	Ruleman piloto	420.000	100.800	-319.200	-76	155.400	-264.600	-63
4.5	Bomba Central de Embrague	480.000	115.200	-364.800	-76	177.600	-302.400	-63

ALFREDO CARRIZA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

ANEXO II ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS - LPN SBE N° 14/18 - ID 341390

4.6	Juego reparación bomba central de embrague	260.000	62.400	-197.600	-76	96.200	-163.800	-63
4.7	Reten de bancada	250.000	60.000	-190.000	-76	92.500	-157.500	-63
4.8	Cambio de cañeria conector de bomba de embrague a bomba auxiliar	260.000	62.400	-197.600	-76	96.200	-163.800	-63
4.9	Bomba Auxiliar de Embrague	420.000	100.800	-319.200	-76	155.400	-264.600	-63
4.10	Juego Reparación bomba auxiliar de Embrague	160.000	38.400	-121.600	-76	59.200	-100.800	-63
5	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	9.140.000	2.193.600	-6.946.400	-76	3.381.800	-5.758.200	-63
5.1	Fibras de freno - ambos	750.000	180.000	-570.000	-76	277.500	-472.500	-63
5.2	Juego reparo bomba central freno	260.000	62.400	-197.600	-76	96.200	-163.800	-63
5.3	Bomba central de freno	1.250.000	300.000	-950.000	-76	462.500	-787.500	-63
5.4	Tambor freno trasero - ambos	1.980.000	475.200	-1.504.800	-76	732.600	-1.247.400	-63
5.5	Servofreno	2.250.000	540.000	-1.710.000	-76	832.500	-1.417.500	-63
5.6	Cilindro de freno trasero	650.000	156.000	-494.000	-76	240.500	-409.500	-63
5.7	Cambio de fluido de freno p/Litro	30.000	7.200	-22.800	-76	11.100	-18.900	-63
5.8	Juego reparación cilindro freno trasero c/u	80.000	19.200	-60.800	-76	29.600	-50.400	-63
5.9	Depresor de freno	1.250.000	300.000	-950.000	-76	462.500	-787.500	-63
5.10	Caño flexible	260.000	62.400	-197.600	-76	96.200	-163.800	-63
5.11	Cabo de freno de mano	350.000	84.000	-266.000	-76	129.500	-220.500	-63
5.12	cambio de Fluido de freno p/Litro	30.000	7.200	-22.800	-76	11.100	-18.900	-63
6	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparaci	15.610.000	3.746.400	-11.863.600	-76	5.775.700	-9.834.300	-63
6.1	Foco de Faro delantero c/u	60.000	14.400	-45.600	-76	22.200	-37.800	-63
6.2	Foco de Faro señalero c/u	60.000	14.400	-45.600	-76	22.200	-37.800	-63
6.3	Foco de Faro trasero c/u	60.000	14.400	-45.600	-76	22.200	-37.800	-63
6.4	Palanca, comando, señaleros, luces	2.650.000	636.000	-2.014.000	-76	980.500	-1.669.500	-63
6.5	Llave contacto	680.000	163.200	-516.800	-76	251.600	-428.400	-63
6.6	Terminal de batería	40.000	9.600	-30.400	-76	14.800	-25.200	-63
6.7	Control de batería	10.000	2.400	-7.600	-76	3.700	-6.300	-63
6.8	Colocar relay luz alta	180.000	43.200	-136.800	-76	66.600	-113.400	-63
6.9	Recargar batería	10.000	2.400	-7.600	-76	3.700	-6.300	-63
6.10	Reparación de motor de arranque	780.000	187.200	-592.800	-76	288.600	-491.400	-63
6.11	Cambio de motor de arranque	3.250.000	780.000	-2.470.000	-76	1.202.500	-2.047.500	-63
6.12	Reparar sistema limpia parabrisas - completo	450.000	108.000	-342.000	-76	166.500	-283.500	-63
6.13	Solenoide o automatico del arranque	480.000	115.200	-364.800	-76	177.600	-302.400	-63
6.14	Ajustar faro auxiliar	20.000	4.800	-15.200	-76	7.400	-12.600	-63
6.15	Alinear luces	40.000	9.600	-30.400	-76	14.800	-25.200	-63
6.17	Bulbo de aceite	180.000	43.200	-136.800	-76	66.600	-113.400	-63
6.18	Bulbo de temperatura o relay	1.980.000	475.200	-1.504.800	-76	732.600	-1.247.400	-63
6.19	Reparar alternador	750.000	180.000	-570.000	-76	277.500	-472.500	-63
6.20	Cambio de alternador	2.250.000	540.000	-1.710.000	-76	832.500	-1.417.500	-63
6.21	Faro delantero	750.000	180.000	-570.000	-76	277.500	-472.500	-63
6.22	Faro trasero	680.000	163.200	-516.800	-76	251.600	-428.400	-63
6.23	Correa de alternador	250.000	60.000	-190.000	-76	92.500	-157.500	-63
7	Serv. de mant. y reparacion de Motor	53.183.000	12.763.920	-40.419.080	-76	19.677.710	-33.505.290	-63
7.1	Lavado completo, pulverizado y engrase	440.000	105.600	-334.400	-76	162.800	-277.200	-63
7.2	Filtro de combustible	350.000	84.000	-266.000	-76	129.500	-220.500	-63
7.3	Filtro de aceite	285.000	68.400	-216.600	-76	105.450	-179.550	-63
7.4	Filtro de aire	298.000	71.520	-226.480	-76	110.260	-187.740	-63
7.5	Cambio de aceite motor p/Litro	50.000	12.000	-38.000	-76	18.500	-31.500	-63
7.6	Limpieza de Radiador	360.000	86.400	-273.600	-76	133.200	-226.800	-63
7.7	Limpieza de tanque de combustible	350.000	84.000	-266.000	-76	129.500	-220.500	-63
7.8	Limpieza de bomba inyectora	1.980.000	475.200	-1.504.800	-76	732.600	-1.247.400	-63
7.9	Limpieza y calibración de picos inyectores	680.000	163.200	-516.800	-76	251.600	-428.400	-63
7.10	Cigüeñal	8.800.000	2.112.000	-6.688.000	-76	3.256.000	-5.544.000	-63
7.11	Tapa motor	12.500.000	3.000.000	-9.500.000	-76	4.625.000	-7.875.000	-63
7.12	Juego de piston	1.980.000	475.200	-1.504.800	-76	732.600	-1.247.400	-63
7.13	Juego de Camisa	1.680.000	403.200	-1.276.800	-76	621.600	-1.058.400	-63
7.14	Juego de Viela	680.000	163.200	-516.800	-76	251.600	-428.400	-63
7.15	Casquillo de Bancada	650.000	156.000	-494.000	-76	240.500	-409.500	-63
7.16	Casquillo de leva	450.000	108.000	-342.000	-76	166.500	-283.500	-63
7.17	Buje de Biela	350.000	84.000	-266.000	-76	129.500	-220.500	-63
7.18	Juego de Aros	880.000	211.200	-668.800	-76	325.600	-554.400	-63
7.19	Juego de Juntas	1.350.000	324.000	-1.026.000	-76	499.500	-850.500	-63
7.20	Juego de Valvulas	1.450.000	348.000	-1.102.000	-76	536.500	-913.500	-63
7.21	Juego de Reten de Valvula	250.000	60.000	-190.000	-76	92.500	-157.500	-63
7.22	Guia de valvulas	350.000	84.000	-266.000	-76	129.500	-220.500	-63
7.23	Cepillada de tapa motor	280.000	67.200	-212.800	-76	103.600	-176.400	-63
7.24	Rectificacion de asiento de valvula	250.000	60.000	-190.000	-76	92.500	-157.500	-63
7.25	Reparacion y calibracion de bomba inyectora	3.500.000	840.000	-2.660.000	-76	1.295.000	-2.205.000	-63
7.26	Rectificacion de ciiindros	480.000	115.200	-364.800	-76	177.600	-302.400	-63
7.27	Rectificacion de Cigüeñal	480.000	115.200	-364.800	-76	177.600	-302.400	-63
7.28	Rectificacion de brazo de biela	250.000	60.000	-190.000	-76	92.500	-157.500	-63
7.29	Junta tapa motor	550.000	132.000	-418.000	-76	203.500	-346.500	-63
7.30	Junta carter	150.000	36.000	-114.000	-76	55.500	-94.500	-63
7.31	Esmerilar valvula y rectificar motor	5.800.000	1.392.000	-4.408.000	-76	2.146.000	-3.654.000	-63
7.32	Bomba de Agua	1.250.000	300.000	-950.000	-76	462.500	-787.500	-63
7.33	Correa / cadena de distribucion	1.680.000	403.200	-1.276.800	-76	621.600	-1.058.400	-63
7.34	Polea ruleman tensor de correas	680.000	163.200	-516.800	-76	251.600	-428.400	-63
7.35	Reten frente motor	180.000	43.200	-136.800	-76	66.600	-113.400	-63
7.36	Soporte motor	480.000	115.200	-364.800	-76	177.600	-302.400	-63
7.37	Junta tapa balancin	220.000	52.800	-167.200	-76	81.400	-138.600	-63
7.38	Reparaciond de Radiador	360.000	86.400	-273.600	-76	133.200	-226.800	-63
7.39	Regular valvulas	150.000	36.000	-114.000	-76	55.500	-94.500	-63
7.40	Rectificar asiento valvulas y esmerilar	280.000	67.200	-212.800	-76	103.600	-176.400	-63
8	Servicio de chaperia y pintura	39.100.000	8.648.960	-30.451.040	-78	14.467.000	-24.633.000	-63
8.1	Capot	2.500.000	600.000	-1.900.000	-76	925.000	-1.575.000	-63
8.2	Guardabarro Delantero Derecho	880.000	211.200	-668.800	-76	325.600	-554.400	-63
8.3	Guardabarro Delantero Izquierdo	880.000	211.200	-668.800	-76	325.600	-554.400	-63
8.4	Puerta Delantera Derecha	980.000	235.200	-744.800	-76	362.600	-617.400	-63
8.5	Puerta Delantera Izquierda	980.000	235.200	-744.800	-76	362.600	-617.400	-63
8.6	Parabrisas Delantero	1.980.000	475.200	-1.504.800	-76	732.600	-1.247.400	-63
8.7	Moldura de Parabrisas	650.000	156.000	-494.000	-76	240.500	-409.500	-63
8.8	Soporte carril paragolpe	450.000	108.000	-342.000	-76	166.500	-283.500	-63
8.9	Soporte paragolpe del	450.000	108.000	-342.000	-76	166.500	-283.500	-63
8.10	Parrilla frontal	480.000	115.200	-364.800	-76	177.600	-302.400	-63
8.11	Jgo molduras parrilla	380.000	91.200	-288.800	-76	140.600	-239.400	-63
8.12	Cabo abre capot	260.000	62.400	-197.600	-76	96.200	-163.800	-63
8.13	Varilla capot	250.000	60.000	-190.000	-76	92.500	-157.500	-63
8.14	Bisagra puerta del	360.000	86.400	-273.600	-76	133.200	-226.800	-63
8.15	limitador puerta	420.000	100.800	-319.200	-76	155.400	-264.600	-63
8.16	Vidrio pta del der	440.000	105.600	-334.400	-76	162.800	-277.200	-63
8.17	Vidrio pta del izq	440.000	105.600	-334.400	-76	162.800	-277.200	-63
8.18	Guia de vidrio pta del	260.000	62.400	-197.600	-76	96.200	-163.800	-63
8.19	Goma pta del	280.000	67.200	-212.800	-76	103.600	-176.400	-63
8.20	Goma sup pta	280.000	67.200	-212.800	-76	103.600	-176.400	-63
8.21	Panel de techo	680.000	163.200	-516.800	-76	251.600	-428.400	-63
8.22	Cable tapa combustible	160.000	38.400	-121.600	-76	59.200	-100.800	-63
8.23	Refuerzo paragolpe tras	550.000	132.000	-418.000	-76	203.500	-346.500	-63
8.24	Tapa tras carroceria	1.650.000	396.000	-1.254.000	-76	610.500	-1.039.500	-63
8.25	Espejo retrovisor izq	650.000	156.000	-494.000	-76	240.500	-409.500	-63
8.26	Espejo retrovisor der	650.000	156.000	-494.000	-76	240.500	-409.500	-63
8.27	Espejo retrovisor interior	250.000	60.000	-190.000	-76	92.500	-157.500	-63
8.28	Cepillos limpiaparabrisas	260.000	62.400	-197.600	-76	96.200	-163.800	-63
8.29	Reparación de piso de carroceria	2.250.000	540.000	-1.710.000	-76	832.500	-1.417.500	-63
8.30	Reparación de costado de carroceria	3.250.000	780.000	-2.470.000	-76	1.202.500	-2.047.500	-63
8.31	Cambio de carroceria	13.500.000	2.504.960	-10.995.040	-81	4.995.000	-8.505.000	-63
8.32	Tapiceria	1.650.000	396.000	-1.254.000	-76	610.500	-1.039.500	-63
		173.896.000	**41.000.000**			**64.400.000**		

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

ANEXO II ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS - LPN SBE N° 14/18 - ID 341390

LOTE N° 3 CAMIONETA FORD - BLINDADO VT

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario		DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN SISTEMA DE FR	**17.432.156**	**5.055.325**	0		**7.495.827**	-9.936.329	-57
1.1	JGO. PASTILLA DE FRENO	649.688	188.410	-461.278	-71	279.366	-370.322	-57
1.2	MORDAZA LH	1.934.510	561.008	-1.373.502	-71	831.839	-1.102.671	-57
1.3	MORDAZA RH	1.934.510	561.008	-1.373.502	-71	831.839	-1.102.671	-57
1.4	CAÑO FLEXIBLE RH	610.707	177.105	-433.602	-71	262.604	-348.103	-57
1.5	CAÑO FLEXIBLE LH	610.707	177.105	-433.602	-71	262.604	-348.103	-57
1.6	SENSOR ABS LH	604.470	175.296	-429.174	-71	259.922	-344.548	-57
1.7	SENSOR ABS RH	604.470	175.296	-429.174	-71	259.922	-344.548	-57
1.8	CAMBIO JGO. PASTILLA DE FRENO	292.600	84.854	-207.746	-71	125.818	-166.782	-57
1.9	CAMBIO MORDAZA LH	219.450	63.641	-155.810	-71	94.364	-125.086	-57
1.10	CAMBIO MORDAZA RH	219.450	63.641	-155.810	-71	94.364	-125.086	-57
1.11	CAMBIO CAÑO FLEXIBLE RH	146.300	42.427	-103.873	-71	62.909	-83.391	-57
1.12	CAMBIO CAÑO FLEXIBLE LH	146.300	42.427	-103.873	-71	62.909	-83.391	-57
1.13	CAMBIO SENSOR ABS LH	146.300	42.427	-103.873	-71	62.909	-83.391	-57
1.14	CAMBIO SENSOR ABS RH	146.300	42.427	-103.873	-71	62.909	-83.391	-57
1.16	DISCO DE FRENO	2.806.443	813.868	-1.992.575	-71	1.206.770	-1.599.673	-57
1.17	JGO. PASTILLA DE FRENO	779.106	225.941	-553.165	-71	335.016	-444.090	-57
1.18	BOMBA CENTRAL DE FRENO	2.069.645	600.197	-1.469.448	-71	889.947	-1.179.698	-57
1.19	CAMBIO DISCO DE FRENO	292.600	84.854	-207.746	-71	125.818	-166.782	-57
1.20	CAMBIO JGO. PASTILLA DE FRENO	292.600	84.854	-207.746	-71	125.818	-166.782	-57
1.21	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO	2.926.000	848.540	-2.077.460	-71	1.258.180	-1.667.820	-57
2	SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓ	**40.334.354**	**11.696.963**	-28.637.391	-71	**17.343.774**	-22.990.580	-57
2.1	AMORTIGUADOR DELANTERO	2.704.779	784.386	-1.920.393	-71	1.163.055	-1.541.724	-57
2.2	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	133.056	38.586	-94.470	-71	57.214	-75.842	-57
2.3	BIELETA ESTABILIZADOR	488.046	141.533	-346.513	-71	209.860	-278.186	-57
2.4	CRUZETA 4X4	344.075	99.782	-244.293	-71	147.952	-196.123	-57
2.5	ROTULA INFERIOR	438.150	127.064	-311.087	-71	188.405	-249.745	-57
2.6	ROTULA SUPERIOR	524.948	152.235	-372.713	-71	225.728	-299.220	-57
2.7	BRAZO TENSOR RH	1.714.656	497.250	-1.217.406	-71	737.302	-977.354	-57
2.8	BRAZO TENSOR LH	1.639.292	475.395	-1.163.897	-71	704.896	-934.396	-57
2.9	BUJE BRAZO TENSOR	401.767	116.512	-285.255	-71	172.760	-229.007	-57
2.10	BUJE AMORTIGUADOR	122.142	35.421	-86.721	-71	52.521	-69.621	-57
2.11	CARDANCITO 4X4	3.858.663	1.119.012	-2.739.651	-71	1.659.225	-2.199.438	-57
2.12	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	292.600	84.854	-207.746	-71	125.818	-166.782	-57
2.13	CAMBIO BUJE BARRA ESTABILIZADORA	58.520	16.971	-41.549	-71	25.164	-33.356	-57
2.14	CAMBIO BIELETA ESTABILIZADOR	117.040	33.942	-83.098	-71	50.327	-66.713	-57
2.15	CAMBIO CRUZETA 4X4	2.194.500	636.405	-1.558.095	-71	943.635	-1.250.865	-57
2.16	CAMBIO ROTULA INFERIOR	234.080	67.883	-166.197	-71	100.654	-133.426	-57
2.17	CAMBIO ROTULA SUPERIOR	234.080	67.883	-166.197	-71	100.654	-133.426	-57
2.18	CAMBIO BRAZO TENSOR RH	219.450	63.641	-155.810	-71	94.364	-125.086	-57
2.19	CAMBIO BRAZO TENSOR LH	219.450	63.641	-155.810	-71	94.364	-125.086	-57
2.20	CAMBIO BUJE BRAZO TENSOR	219.450	63.641	-155.810	-71	94.364	-125.086	-57
2.21	CAMBIO BUJE AMORTIGUADOR	87.780	25.456	-62.324	-71	37.745	-50.035	-57
2.22	CAMBIO CARDANCITO 4X4	234.080	67.883	-166.197	-71	100.654	-133.426	-57
2.23	AMORTIGUADOR TRASERO	5.463.612	1.584.447	-3.879.165	-71	2.349.353	-3.114.259	-57
2.24	BIELETA ESTABILIZADOR	306.653	88.929	-217.724	-71	131.861	-174.792	-57
2.25	BUJE ESTABILIZADOR	225.572	65.416	-160.156	-71	96.996	-128.576	-57
2.26	RETEN MAZA TRASERA	1.060.290	307.484	-752.806	-71	455.925	-604.365	-57
2.27	PALIER LH	5.285.858	1.532.899	-3.752.959	-71	2.272.919	-3.012.939	-57
2.28	PALIER RH	6.013.508	1.743.917	-4.269.591	-71	2.585.608	-3.427.700	-57
2.29	CRUZETA CARDAN	597.193	173.186	-424.007	-71	256.793	-340.400	-57
2.30	ACEITE DIFERENCIAL COTIZAR POR LITRO	31.500	9.135	-22.365	-71	13.545	-17.955	-57
2.31	ANILLO RETEN PALIER	2.029.104	588.440	-1.440.664	-71	872.515	-1.156.589	-57
2.32	CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO	292.600	84.854	-207.746	-71	125.818	-166.782	-57
2.33	CAMBIO BIELETA ESTABILIZADOR	117.040	33.942	-83.098	-71	50.327	-66.713	-57
2.34	CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR	58.520	16.971	-41.549	-71	25.164	-33.356	-57
2.35	CAMBIO RETEN MAZA TRASERA	438.900	127.281	-311.619	-71	188.727	-250.173	-57
2.36	CAMBIO PALIER LH	438.900	127.281	-311.619	-71	188.727	-250.173	-57
2.37	CAMBIO PALIER RH	438.900	127.281	-311.619	-71	188.727	-250.173	-57
2.38	CAMBIO CRUZETA CARDAN	146.300	42.427	-103.873	-71	62.909	-83.391	-57
2.39	CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL	31.500	9.135	-22.365	-71	13.545	-17.955	-57
2.40	CAMBIO ANILLO RETEN PALIER	877.800	254.562	-623.238	-71	377.454	-500.346	-57
3	SERV. DE MANT. Y REPARACIONES EN GENERAL	**14.440.863**	**4.187.850**	-10.253.013	-71	**6.209.572**	-8.231.291	-57
3.1	RADIADOR DE AGUA	6.817.873	1.977.183	-4.840.690	-71	2.931.685	-3.886.188	-57
3.2	EVAPORADOR	2.077.441	602.458	-1.474.983	-71	893.300	-1.184.141	-57
3.3	BOMBA DE AGUA	1.890.331	548.196	-1.342.135	-71	812.842	-1.077.489	-57
3.4	CORREA SERPIENTE	397.609	115.307	-282.302	-71	170.972	-226.637	-57
3.5	CAMBIO RADIADOR DE AGUA	365.750	106.068	-259.683	-71	157.273	-208.477	-57
3.6	CAMBIO EVAPORADOR	365.750	106.068	-259.683	-71	157.273	-208.477	-57
3.7	CAMBIO BOMBA DE AGUA	585.200	169.708	-415.492	-71	251.636	-333.564	-57
3.8	CAMBIO CORREA SERPIENTE	160.930	46.670	-114.260	-71	69.200	-91.730	-57
3.9	FILTRO DE ACEITE	229.730	66.622	-163.108	-71	98.784	-130.946	-57
3.10	FILTRO DE COMBUSTIBLE	597.713	173.337	-424.376	-71	257.017	-340.696	-57
3.11	FILTRO DE AIRE	617.463	179.064	-438.399	-71	265.509	-351.954	-57
3.12	ACEITE MOTOR COTIZAR POR LITRO	31.500	9.135	-22.365	-71	13.545	-17.955	-57
3.13	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO	303.573	88.036	-215.537	-71	130.536	-173.037	-57
4	SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DE DIRECCIÓN	**23.584.582**	**5.689.624**	-17.894.958	-76	**10.141.370**	-13.443.212	-57
4.1	CORREA DE DIRECCION	397.609	115.307	-282.302	-71	170.972	-226.637	-57
4.2	EXTREMO DCION.CORTO RH	1.428.273	414.199	-1.014.074	-71	614.157	-814.116	-57
4.3	EXTREMO DE DCION CORTO LH	1.988.044	576.533	-1.411.511	-71	854.859	-1.133.185	-57
4.4	BARRA LARGA DE DCION.	1.603.429	464.994	-1.138.435	-71	689.474	-913.955	-57
4.5	BOMBA DE DIRECCION	2.285.861	662.900	-1.622.961	-71	982.920	-1.302.941	-57
4.6	ACEITE DE DIRECCION COTIZAR POR LITRO	31.500	9.135	-22.365	-71	13.545	-17.955	-57
4.7	CAMBIO CORREA DE DIRECCION	79.660	23.101	-56.559	-71	34.254	-45.406	-57
4.8	CAMBIO EXTREMO DCION.CORTO RH	146.300	42.427	-103.873	-71	62.909	-83.391	-57
4.9	CAMBIO EXTREMO DE DCION CORTO LH	146.300	42.427	-103.873	-71	62.909	-83.391	-57
4.10	CAMBIO BARRA LARGA DE DCION.	219.450	63.641	-155.810	-71	94.364	-125.086	-57
4.11	CAMBIO BOMBA DE DIRECCION	292.600	84.854	-207.746	-71	125.818	-166.782	-57
4.12	MAZA COMPLETO	11.227.640	2.106.111	-9.121.529	-81	4.827.885	-6.399.755	-57
4.13	DISCO DE FRENO	2.095.632	607.733	-1.487.899	-71	901.122	-1.194.510	-57
4.14	RETEN MAZA DELANTERA	471.884	136.846	-335.038	-71	202.910	-268.974	-57
4.15	CAMBIO MAZA COMPLETO	585.200	169.708	-415.492	-71	251.636	-333.564	-57
4.16	CAMBIO DISCO DE FRENO	292.600	84.854	-207.746	-71	125.818	-166.782	-57
4.17	CAMBIO RETEN MAZA DELANTERA	292.600	84.854	-207.746	-71	125.818	-166.782	-57
5	SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DE TRASMISIÓN	**39.207.715**	**11.370.237**	-27.837.478	-71	**16.759.459**	-22.448.256	-57
5.1	FILTRO DE CAJA	454.262	131.736	-322.526	-71	195.333	-258.929	-57
5.2	ACEITE DE CAJA COTIZAR POR LITRO	31.500	9.135	-22.365	-71	13.545	-17.955	-57
5.3	CAJA COMPLETA	34.654.813	10.049.896	-24.604.917	-71	14.801.711	-19.853.102	-57
5.4	CAMBIO FILTRO Y ACEITE DE CAJA	409.640	118.796	-290.844	-71	176.145	-233.495	-57
5.5	CAMBIO CAJA COMPLETA	3.657.500	1.060.675	-2.596.825	-71	1.572.725	-2.084.775	-57
		134.999.670	**38.000.000**			**57.950.002**		

LOTE 4 CAMIONETAS ISUZU D-MAX

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario	Precio unitario (IV	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	**16.440.000**	**16.440.000**	0	0	**0**		
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	450.000	450.000	0	0			
1.2	Discos de Frenos delantero	1.200.000	1.200.000	0	0			
1.3	Juego de reparacion de mordaza de freno	450.000	450.000	0	0			
1.4	Cilindros de frenos tras.	480.000	480.000	0	0			
1.5	Zapatas de frenos tras.	550.000	550.000	0	0			

LFREDO ARRÚA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

1.6	Tambores de Freno trasero	1.200.000	1.200.000	0	0		
1.7	Cabos de frenos de mano	260.000	260.000	0	0		
1.8	Bomba central de freno	980.000	980.000	0	0		
1.9	Valvulas de freno	120.000	120.000	0	0		
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	30.000	30.000	0	0		
1.11	Caños flexibles de frenos	160.000	160.000	0	0		
1.12	Seguros de zapata	20.000	20.000	0	0		
1.13	Rectificacion de discos de freno	60.000	60.000	0	0		
1.14	Cementado de zapatas	660.000	660.000	0	0		
1.15	Rectificacion de tambores de fr tras	160.000	160.000	0	0		
1.16	Resortes de zapata	150.000	150.000	0	0		
1.17	Juego de reparo de cilindro de frenos	120.000	120.000	0	0		
1.18	Regulador de freno RH	150.000	150.000	0	0		
1.19	Regulador de freno LH	150.000	150.000	0	0		
1.20	Leva de freno	160.000	160.000	0	0		
1.21	Perno de zapata	150.000	150.000	0	0		
1.22	Piston de mordaza	220.000	220.000	0	0		
1.23	Mordaza de freno delantero RH	650.000	650.000	0	0		
1.24	Mordaza de freno delantero LH	650.000	650.000	0	0		
1.25	Perno de mordaza	260.000	260.000	0	0		
1.26	Tapa de polvo	160.000	160.000	0	0		
1.27	Goma pedal TM	150.000	150.000	0	0		
1.28	Bulbo de freno	180.000	180.000	0	0		
1.29	Mecanismo de freno de mano	480.000	480.000	0	0		
1.30	Jgo reparo bomba central de freno	120.000	120.000	0	0		
1.31	Sensor de desaceleracion	650.000	650.000	0	0		
1.32	Materiales auxiliares	150.000	150.000	0	0		
1.33	Bomba de vacio	180.000	180.000	0	0		
1.34	Servo Freno	1.650.000	1.650.000	0	0		
1.35	Valvula de freno	450.000	450.000	0	0		
1.36	Sensor ABS de rueda del izq	660.000	660.000	0	0		
1.37	Sensor ABS de rueda del der	660.000	660.000	0	0		
1.38	Sensor ABS de rueda trase	660.000	660.000	0	0		
1.39	Modulo hidraulico de ABS	850.000	850.000	0	0		
2	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero/Reparación	**15.430.000**	**15.430.000**	0	0		0
2.1	Amortiguadores	750.000	750.000	0	0		
2.2	Rotulas inferiores	650.000	650.000	0	0		
2.3	Rotulas superiores	650.000	650.000	0	0		
2.4	Bujes de parrilla superior	180.000	180.000	0	0		
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	180.000	180.000	0	0		
2.6	Parrilla de suspensión inferior	850.000	850.000	0	0		
2.7	Parrilla de suspensión superior	850.000	850.000	0	0		
2.8	Buje estabilizador central	220.000	220.000	0	0		
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	180.000	180.000	0	0		
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	180.000	180.000	0	0		
2.11	Barra estabilizadora del.	480.000	480.000	0	0		
2.12	Barra de torsion RH	1.200.000	1.200.000	0	0		
2.13	Barra de torsion LH	1.200.000	1.200.000	0	0		
2.14	Brazo barra de torsion LH	260.000	260.000	0	0		
2.15	Brazo barra de torsion RH	260.000	260.000	0	0		
2.16	Asientos barra torsion superior	160.000	160.000	0	0		
2.17	Asientos barra torsion inferior	160.000	160.000	0	0		
2.18	Bulon de torsion	120.000	120.000	0	0		
2.19	Punta eje RH	450.000	450.000	0	0		
2.20	Punta eje LH	450.000	450.000	0	0		
2.21	Rodillo de punta eje	360.000	360.000	0	0		
2.22	Reten de aceite punta eje	260.000	260.000	0	0		
2.23	Maza rueda delantera	1.600.000	1.600.000	0	0		
2.24	Rotor sensor	660.000	660.000	0	0		
2.25	Ruleman de maza delantera int	890.000	890.000	0	0		
2.26	Ruleman de maza delantera ext	890.000	890.000	0	0		
2.27	Reten de maza delantera	260.000	260.000	0	0		
2.28	Tuerca de maza	60.000	60.000	0	0		
2.29	Arandela de maza	20.000	20.000	0	0		
2.30	Tapa de maza	150.000	150.000	0	0		
2.31	Buje amortiguador	40.000	40.000	0	0		
2.32	Perno Parrilla	160.000	160.000	0	0		
2.33	Taqueador de suspensión LH	220.000	220.000	0	0		
2.34	Taqueador de suspensión RH	220.000	220.000	0	0		
2.35	Tazas de ruedas	210.000	210.000	0	0		
3	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Sistema d	**8.210.000**	**8.210.000**	0	0		0
3.1	Bendix de arranque	550.000	550.000	0	0		
3.2	Rotor de arranque	650.000	650.000	0	0		
3.3	Inducido de arranque	680.000	680.000	0	0		
3.4	Jgo. De carbones	280.000	280.000	0	0		
3.5	Motor de arranque completo	3.800.000	3.800.000	0	0		
3.6	Trabajos de terceros	250.000	250.000	0	0		
3.7	Automatico de arranque	480.000	480.000	0	0		
3.8	Ruleman	220.000	220.000	0	0		
3.9	Ruleman de arranque	220.000	220.000	0	0		
3.10	Ruleman	220.000	220.000	0	0		
3.11	Ruleman	220.000	220.000	0	0		
3.12	Porta carbon	260.000	260.000	0	0		
3.13	Bobina motor de arranque	380.000	380.000	0	0		
4	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparación	**4.580.000**	**4.580.000**	0	0		0
4.1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	350.000	350.000	0	0		
4.2	Rotor de Alternador	450.000	450.000	0	0		
4.3	Estator de Alternador	480.000	480.000	0	0		
4.4	Correa de Alternador	240.000	240.000	0	0		
4.5	Rulemanes de Alternador	140.000	140.000	0	0		
4.6	Polea de alternador	220.000	220.000	0	0		
4.7	Carcasa Trasera de Alternador	220.000	220.000	0	0		
4.8	Carcasa delantera de alternador	220.000	220.000	0	0		
4.9	Rebobinado de campo	280.000	280.000	0	0		
4.10	Alternador Completo	1.980.000	1.980.000	0	0		
5	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico en genera	**24.790.000**	**24.790.000**	0	0		0
5.1	Foco de Alta y Baja	60.000	60.000	0	0		
5.2	Focos de filamentos	60.000	60.000	0	0		
5.3	Focos de 1 filamento	40.000	40.000	0	0		
5.4	Focos de busca huellas	80.000	80.000	0	0		
5.5	Foco de luz de techo	40.000	40.000	0	0		
5.6	Faro delantero	850.000	850.000	0	0		
5.7	Faro trasero	680.000	680.000	0	0		
5.8	Faritos de luz de chapa	350.000	350.000	0	0		
5.9	Faros busca huellas	550.000	550.000	0	0		
5.10	Focos LED Baliza techo	120.000	120.000	0	0		
5.11	Conmutador de luces	2.680.000	2.680.000	0	0		
5.12	Bulbo de marcha atrás	260.000	260.000	0	0		
5.13	Bulbo de neutro	260.000	260.000	0	0		
5.14	Faro auxiliar de freno	450.000	450.000	0	0		
5.15	Tablero instrumental	150.000	150.000	0	0		
5.16	Comando central de lev vid LH	980.000	980.000	0	0		
5.17	Comando central de lev vid RH	980.000	980.000	0	0		
5.18	Interruptor de lev vid tra LH	280.000	280.000	0	0		
5.19	Interruptor de lev vid tra RH	280.000	280.000	0	0		
5.20	Interruptores de puerta	280.000	280.000	0	0		
5.21	Interruptor de estacionamiento	280.000	280.000	0	0		
5.22	Interruptor de 4x4	320.000	320.000	0	0		

ALFREDO ARRÚA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

5.23	Interruptor de busca huella	250.000	250.000	0	0	
5.24	Relay	180.000	180.000	0	0	
5.25	Encendedor	250.000	250.000	0	0	
5.26	Alarma cinturon	160.000	160.000	0	0	
5.27	Unidad de control	8.900.000	8.900.000	0	0	
5.28	Bocina	350.000	350.000	0	0	
5.29	Relay limpiaparabrisas	260.000	260.000	0	0	
5.30	Control apertura	180.000	180.000	0	0	
5.31	Unidad de control de apertura	1.680.000	1.680.000	0	0	
5.32	Unidad de control 4JJ1	250.000	250.000	0	0	
5.33	Sensor de baja incandesente	350.000	350.000	0	0	
5.34	Sensor de posicion de leva 4JJ1	480.000	480.000	0	0	
5.35	Sensor MAP	680.000	680.000	0	0	
5.36	Bujias incandecentes	160.000	160.000	0	0	
5.37	Motor limpiaparabrisas	280.000	280.000	0	0	
5.38	Motor lanza agua	350.000	350.000	0	0	
6	Serv. de mant. y reparacion de Motor	**75.936.000**	**75.936.000**	0	0	**0**
6.1	Juego de Pistones	1.650.000	1.650.000	0	0	
6.2	Juego. De Aros	890.000	890.000	0	0	
6.3	Juego de Camisa	1.250.000	1.250.000	0	0	
6.4	Juego de Juntas	990.000	990.000	0	0	
6.5	Casquillos de biela	770.000	770.000	0	0	
6.6	Caquillos de Bancada	880.000	880.000	0	0	
6.7	Valvulas de Admision	850.000	850.000	0	0	
6.8	Valvulas de Escape	850.000	850.000	0	0	
6.9	Junta de Tapa de Cilindros	480.000	480.000	0	0	
6.10	Arbol de Levas Adm.	680.000	680.000	0	0	
6.11	Cigüeñal	8.500.000	8.500.000	0	0	
6.12	Bielas	360.000	360.000	0	0	
6.13	Turbo	9.800.000	9.800.000	0	0	
6.14	Reparacion de turbo	3.200.000	3.200.000	0	0	
6.15	Tapa de Cilindros	8.980.000	8.980.000	0	0	
6.16	Arbol de levas de Esc.	680.000	680.000	0	0	
6.17	Junta de multiple de adm.	220.000	220.000	0	0	
6.18	Junta de multiple de esc.	220.000	220.000	0	0	
6.19	Junta de frente de motor	210.000	210.000	0	0	
6.20	Correa principal frente motor	240.000	240.000	0	0	
6.21	Tensor de correa principal frente motor	650.000	650.000	0	0	
6.22	Reten frente motor	210.000	210.000	0	0	
6.23	Reten de bancada tras.	280.000	280.000	0	0	
6.24	Embrague ventilador	850.000	850.000	0	0	
6.25	Resortes de valvulas	210.000	210.000	0	0	
6.26	Martilletes de Valvulas	650.000	650.000	0	0	
6.27	Reten guia de valvulas	250.000	250.000	0	0	
6.28	Jgo de Engranajes del frente motor	680.000	680.000	0	0	
6.29	Cadena de Distribución	2.850.000	2.850.000	0	0	
6.30	Filtro de aceite	285.000	285.000	0	0	
6.31	Filtro de Aire	268.000	268.000	0	0	
6.32	Filtro de Combustible	288.000	288.000	0	0	
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	50.000	50.000	0	0	
6.34	Tensor de Cadena de Distrib.	850.000	850.000	0	0	
6.35	Soporte de caja	450.000	450.000	0	0	
6.36	Soportes de Motor	435.000	435.000	0	0	
6.37	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	2.200.000	2.200.000	0	0	
6.38	Junta tapa balancin	120.000	120.000	0	0	
6.39	Guia de valvulas	350.000	350.000	0	0	
6.40	Bulbo de aceite 4JJ1	160.000	160.000	0	0	
6.41	Block motor 4JJ1	9.900.000	9.900.000	0	0	
6.42	Carter motor	650.000	650.000	0	0	
6.43	Guia cadena	480.000	480.000	0	0	
6.44	Leva cadena	650.000	650.000	0	0	
6.45	Calce lateral	180.000	180.000	0	0	
6.46	Perno piston	250.000	250.000	0	0	
6.47	Buje de biela	210.000	210.000	0	0	
6.48	Seguro perno piston	320.000	320.000	0	0	
6.49	Rotor cigüeñal	680.000	680.000	0	0	
6.50	Polea cigüeñal	2.680.000	2.680.000	0	0	
6.51	Multiple de escape	450.000	450.000	0	0	
6.52	Caño flexible de escape	420.000	420.000	0	0	
6.53	Multiple de admision	380.000	380.000	0	0	
6.54	Bomba de aceite	2.680.000	2.680.000	0	0	
6.55	Depurador de aire 4JJ1	750.000	750.000	0	0	
6.56	Tapa depurador	450.000	450.000	0	0	
6.57	Valvula de aire	350.000	350.000	0	0	
6.58	Manguera depurador	420.000	420.000	0	0	
6.59	Ducto de aire	250.000	250.000	0	0	
7	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisi	**28.130.000**	**25.490.000**	-2.640.000	-9	**0**
7.1	Diferencial completo	8.800.000	6.160.000	-2.640.000	-30	
7.2	Corona y Piñon de Dif. 4x4	4.200.000	4.200.000	0	0	
7.3	Rulemanes de Corona	480.000	480.000	0	0	
7.4	Rulemanes de Piñon	480.000	480.000	0	0	
7.5	Rulemanes del tunel	460.000	460.000	0	0	
7.6	Reten de piñon	220.000	220.000	0	0	
7.7	Tuerca de Piñon	60.000	60.000	0	0	
7.8	arandela diferencial	40.000	40.000	0	0	
7.9	Retenes del Tunel del dif.	180.000	180.000	0	0	
7.10	Guardapolvos de homocineticas	160.000	160.000	0	0	
7.11	Tulipas de Homoc. lado caja	890.000	890.000	0	0	
7.12	Tulipas de Homoc. lado rueda	890.000	890.000	0	0	
7.13	Bujes del soporte del tunel de Dif.	250.000	250.000	0	0	
7.14	Homocinetica del	1.890.000	1.890.000	0	0	
7.15	Reten de homocinetica	260.000	260.000	0	0	
7.16	Ruleman eje homocinetica	650.000	650.000	0	0	
7.17	rodillo eje tunel	320.000	320.000	0	0	
7.18	Encastre de 4x4	440.000	440.000	0	0	
7.19	deslizante de 4x4	650.000	650.000	0	0	
7.20	Eje	850.000	850.000	0	0	
7.21	Actuador de diferencial	1.650.000	1.650.000	0	0	
7.22	Acople	450.000	450.000	0	0	
7.23	Espaciador	350.000	350.000	0	0	
7.24	Perno diferencial	250.000	250.000	0	0	
7.25	Planetario	850.000	850.000	0	0	
7.26	engranaje satelite	680.000	680.000	0	0	
7.27	Caja diferencial	1.680.000	1.680.000	0	0	
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	50.000	50.000	0	0	
8	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	**15.540.000**	**15.540.000**	0	0	**0**
8.1	Cremallera de direccion	5.850.000	5.850.000	0	0	
8.2	Precap	360.000	360.000	0	0	
8.3	Guardapolvo	120.000	120.000	0	0	
8.4	Muñequin	320.000	320.000	0	0	
8.5	Esparragos de rueda	120.000	120.000	0	0	
8.6	Tuercas de rueda	80.000	80.000	0	0	
8.7	Bomba Dirección hidráulica	2.680.000	2.680.000	0	0	
8.8	Reparacion de bomba de direccion hidráulica	1.600.000	1.600.000	0	0	
8.9	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ Litro	50.000	50.000	0	0	
8.10	Columna de direccion	350.000	350.000	0	0	
8.11	Conjunto cilindro contacto	420.000	420.000	0	0	
8.12	Eje de direccion	650.000	650.000	0	0	

ALFREDO ARRÚA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

8.13	Tanque de fluido D/H	350.000	350.000	0	0		
8.14	Manguera D/H	160.000	160.000	0	0		
8.15	Manguera de retorno D/H	180.000	180.000	0	0		
8.16	Manguera de D/H	160.000	160.000	0	0		
8.17	Jgo de rep retenes bomba D/H	880.000	880.000	0	0		
8.18	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	650.000	650.000	0	0		
8.19	Cuerpo trasero bomba D/H	480.000	480.000	0	0		
8.20	Alineacion y balanceo	80.000	80.000	0	0		
9	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondi	**33.650.000**	**31.010.000**	-2.640.000	-8		0
9.1	Radiador de agua	8.800.000	6.160.000	-2.640.000	-30		
9.2	Radiador de intercooler	4.580.000	4.580.000	0	0		
9.3	Bomba de agua	1.680.000	1.680.000	0	0		
9.4	Ventilador de radiador	660.000	660.000	0	0		
9.5	Aleta de ventilador	450.000	450.000	0	0		
9.6	Termostado	250.000	250.000	0	0		
9.7	Junta de termostato	80.000	80.000	0	0		
9.8	Manguera de radiador inferior	210.000	210.000	0	0		
9.9	Manguera de radiador superior	210.000	210.000	0	0		
9.10	Juego de mangueras de calefacion	280.000	280.000	0	0		
9.11	Condensador de A.Ac	680.000	680.000	0	0		
9.12	Evaporador de A.Ac.	1.200.000	1.200.000	0	0		
9.13	Valvula expansora	650.000	650.000	0	0		
9.14	Filtro recibidor de A.Ac.	480.000	480.000	0	0		
9.15	Gas refrigerante 134 A	500.000	500.000	0	0		
9.16	Agua refrigerante c/aditivo	260.000	260.000	0	0		
9.17	Compresor de A. Ac	6.800.000	6.800.000	0	0		
9.18	Polea de compresor	350.000	350.000	0	0		
9.19	Embrague de compresor	450.000	450.000	0	0		
9.20	Caño de compresor	260.000	260.000	0	0		
9.21	Guia ventilador	160.000	160.000	0	0		
9.22	Tapa radiador	60.000	60.000	0	0		
9.23	Goma soporte radiador	160.000	160.000	0	0		
9.24	Protector 4JJ1	420.000	420.000	0	0		
9.25	Tanque aux radiador	150.000	150.000	0	0		
9.26	Enfriador de aire	250.000	250.000	0	0		
9.27	Enfriador de aceite	850.000	850.000	0	0		
9.28	Correa A/A	210.000	210.000	0	0		
9.29	Conjunto polea tensor A/A	350.000	350.000	0	0		
9.30	Manguera A/A	160.000	160.000	0	0		
9.31	Comando A/A	160.000	160.000	0	0		
9.32	Motor ventilador A/A	850.000	850.000	0	0		
9.33	Nucleo evaporador A/A	680.000	680.000	0	0		
9.34	Motor ventilador	360.000	360.000	0	0		
10	Reparacion, mantenimiento de bolsas de aire	**16.170.000**	**11.610.000**	-4.560.000	-28		0
10.1	Bolsa de Air Bag de Conductor	4.200.000	2.940.000	-1.260.000	-30		
10.2	Bolsa de Air Bag de Acompañante	4.200.000	2.940.000	-1.260.000	-30		
10.3	Disco de Air Bag bobina	3.200.000	2.240.000	-960.000	-30		
10.4	Modulo de Airbag	3.600.000	2.520.000	-1.080.000	-30		
10.5	Cinturon seguridad conductor	360.000	360.000	0	0		
10.6	Cinturon seguridad acompañante	360.000	360.000	0	0		
10.7	Hebilla cinturon	250.000	250.000	0	0		
11	Mantenimiento y reparacion de carroceria/Reparación	**7.650.000**	**7.650.000**	0	0		0
11.1	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	650.000	650.000	0	0		
11.2	Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero	650.000	650.000	0	0		
11.3	Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	650.000	650.000	0	0		
11.4	Mecanismos de levanta vidrio trasero delantero	650.000	650.000	0	0		
11.5	Tapiz de pta. Del izq.	550.000	550.000	0	0		
11.6	Tapiz de pta. Del der.	550.000	550.000	0	0		
11.7	Tapiz de pta tras izq.	550.000	550.000	0	0		
11.8	Tapiz de pta tras der.	550.000	550.000	0	0		
11.9	Ceradura de pta del izq.	260.000	260.000	0	0		
11.10	Ceradura de pta del der.	260.000	260.000	0	0		
11.11	Cerradura de pta tras izq	260.000	260.000	0	0		
11.12	Cerradura de pta tras der.	260.000	260.000	0	0		
11.13	Jdo de guia de asiento de cond	280.000	280.000	0	0		
11.14	Guia de asiento de acompañante	280.000	280.000	0	0		
11.15	Limpieza integral de Tapizado	1.250.000	1.250.000	0	0		
12	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisi	**23.340.000**	**23.340.000**	0	0		0
12.1	Jgo de Anillos Sincronizadores	480.000	480.000	0	0		
12.2	Jgo de Rulemanes	850.000	850.000	0	0		
12.3	Jgo. De Rodillos	650.000	650.000	0	0		
12.4	Desplazable de 1y2da.	660.000	660.000	0	0		
12.5	Desplazable de 3ra y 4ta.	660.000	660.000	0	0		
12.6	Deplazable de 5ta y M.atras	660.000	660.000	0	0		
12.7	Eje de Mando	1.850.000	1.850.000	0	0		
12.8	Eje Principal	1.850.000	1.850.000	0	0		
12.9	Engranaje de 1ra.	650.000	650.000	0	0		
12.10	Engranaje de 2da.	650.000	650.000	0	0		
12.11	Engranaje de 3ra.	650.000	650.000	0	0		
12.12	Engranaje de 5ta.	650.000	650.000	0	0		
12.13	Cuadruple	2.200.000	2.200.000	0	0		
12.14	Reten cola	220.000	220.000	0	0		
12.15	Reten de frente caja	220.000	220.000	0	0		
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	50.000	50.000	0	0		
12.17	Placa intermedia	350.000	350.000	0	0		
12.18	Jgo de juntas de caja	260.000	260.000	0	0		
12.19	Engranaje marcha atrás	650.000	650.000	0	0		
12.20	Sincronizador	480.000	480.000	0	0		
12.21	Engranaje	650.000	650.000	0	0		
12.22	Caja selectora de cambios	6.500.000	6.500.000	0	0		
12.23	Palanca de cambios	1.500.000	1.500.000	0	0		
13	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	**20.560.000**	**16.660.000**	-3.900.000	-19		0
13.1	Plato de Presion	1.650.000	1.650.000	0	0		
13.2	Disco	1.200.000	1.200.000	0	0		
13.3	Cojinete de empuje	1.680.000	1.680.000	0	0		
13.4	Horquilla	420.000	420.000	0	0		
13.5	Guardapolvo de Horquilla	160.000	160.000	0	0		
13.6	Ruleman Piloto	350.000	350.000	0	0		
13.7	Volante de motor	6.500.000	4.550.000	-1.950.000	-30		
13.8	Tornillos de volante	150.000	150.000	0	0		
13.9	Corona volante	6.500.000	4.550.000	-1.950.000	-30		
13.10	Rectificacion de corona volante	260.000	260.000	0	0		
13.11	Bulbo de embrague	180.000	180.000	0	0		
13.12	Goma pedal de embrague	160.000	160.000	0	0		
13.13	Flexible de embrague	180.000	180.000	0	0		
13.14	Bomba auxiliar de embrague	350.000	350.000	0	0		
13.15	Jgo rep bomba aux de embrague	120.000	120.000	0	0		
13.16	Bombin auxiliar de embrague	280.000	280.000	0	0		
13.17	Bomba central de embrague	420.000	420.000	0	0		
14	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisi	**19.835.000**	**15.731.000**	-4.104.000	-21		0
14.1	Diferencial completo	8.500.000	5.950.000	-2.550.000	-30		
14.2	Jgo. De piñon y corona	3.500.000	2.450.000	-1.050.000	-30		
14.3	Rulemanes de corona	450.000	450.000	0	0		
14.4	Ruleman de piñon grande	480.000	480.000	0	0		
14.5	Ruleman de piñon chico	440.000	440.000	0	0		
14.6	Reten piñón	220.000	220.000	0	0		
14.7	Espaciador	250.000	250.000	0	0		
14.8	Tuerca de piñón	160.000	160.000	0	0		

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

14.9	eje palier trasero	1.680.000	1.176.000	-504.000	-30	
14.10	reten palier	220.000	220.000	0	0	
14.11	Ruleman palier	480.000	480.000	0	0	
14.12	Seguro ruleman palier	120.000	120.000	0	0	
14.13	Retentor	180.000	180.000	0	0	
14.14	Reten tunel trasero	220.000	220.000	0	0	
14.15	ollita diferencial	850.000	850.000	0	0	
14.16	Satélites	650.000	650.000	0	0	
14.17	Disco friccion	220.000	220.000	0	0	
14.18	Plato friccion	215.000	215.000	0	0	
14.19	Planetarios	250.000	250.000	0	0	
14.20	Aro de presion	160.000	160.000	0	0	
14.21	cruceta	440.000	440.000	0	0	
14.22	Acople	150.000	150.000	0	0	
15	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero/Reparación Su	**5.548.000**	**5.548.000**	0	0	0
15.1	Amortiguadores traseros	650.000	650.000	0	0	
15.2	Bujes de elásticos	480.000	480.000	0	0	
15.3	Grilletes de elásticos	280.000	280.000	0	0	
15.4	Curva elástico	280.000	280.000	0	0	
15.5	Centro elástico	210.000	210.000	0	0	
15.6	Hoja elastico	350.000	350.000	0	0	
15.7	Reparacion de elasticos traseros	450.000	450.000	0	0	
15.8	Mazos elasticos ambos lados	1.680.000	1.680.000	0	0	
15.9	Taqueador trasero	168.000	168.000	0	0	
15.10	Perno elastico	180.000	180.000	0	0	
15.11	Buje amortiguador	40.000	40.000	0	0	
15.12	Buje elastico	80.000	80.000	0	0	
15.13	Goma cabina	150.000	150.000	0	0	
15.14	Mecanismo porta auxilio	550.000	550.000	0	0	
16	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmis	**28.490.000**	**25.790.000**	-2.700.000	-9	0
16.1	Caja de transferencia completa	13.500.000	10.800.000	-2.700.000	-20	
16.2	Actuador 4x4	1.650.000	1.650.000	0	0	
16.3	Modulo 4x4	1.850.000	1.850.000	0	0	
16.4	Comando 4x4	1.980.000	1.980.000	0	0	
16.5	Reparacion de Sistema electronico de 4 x 4	650.000	650.000	0	0	
16.6	Cardan Completo	1.900.000	1.900.000	0	0	
16.7	Crucetas de Cardan	160.000	160.000	0	0	
16.8	Centralizador de Cardan	550.000	550.000	0	0	
16.9	Cardan delantero	1.650.000	1.650.000	0	0	
16.10	Crucetas de Cardan 4x4	120.000	120.000	0	0	
16.11	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	650.000	650.000	0	0	
16.12	Brida de Cardan Del. Lado Caja	450.000	450.000	0	0	
16.13	Interruptor inhibidor	650.000	650.000	0	0	
16.14	Cadena de transferencia	1.980.000	1.980.000	0	0	
16.15	Brida	750.000	750.000	0	0	
17	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible	**39.275.000**	**39.275.000**	0	0	0
17.1	Sensor de masa de aire	480.000	480.000	0	0	
17.2	Conjunto aceleracion	880.000	880.000	0	0	
17.3	Bomba de combustible de tanque	3.500.000	3.500.000	0	0	
17.4	Bomba alimentadora de combustible	4.250.000	4.250.000	0	0	
17.5	Reparacion de bomba alimentadora de combustible	650.000	650.000	0	0	
17.6	Pico inyector electronico	2.800.000	2.800.000	0	0	
17.7	Tovera electrónica	350.000	350.000	0	0	
17.8	Solenoide alimentadora	660.000	660.000	0	0	
17.9	Sensor posicion de Cigüeñal 4JJ1	650.000	650.000	0	0	
17.10	Sensor posicion de Árbol de Levas 4JJ1	650.000	650.000	0	0	
17.11	Sensor de Flujo de Aire 4JJ1	650.000	650.000	0	0	
17.12	Sensor de Acelerador 4JJ1	650.000	650.000	0	0	
17.13	Caudalimetro	85.000	85.000	0	0	
17.14	Rail de combustible	1.680.000	1.680.000	0	0	
17.15	Bomba de combustible	3.520.000	3.520.000	0	0	
17.16	Bomba de presión de combustible	4.250.000	4.250.000	0	0	
17.17	Reparacion de bomba de presion de combustible	260.000	260.000	0	0	
17.18	Jgo de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter	350.000	350.000	0	0	
17.19	Base de Filtro de Combustible	350.000	350.000	0	0	
17.20	Sensor de presion Common Rail	660.000	660.000	0	0	
17.21	Limitador de presion del Common Rail	650.000	650.000	0	0	
17.22	Juego de Caños de Combustible	220.000	220.000	0	0	
17.23	Flotador de Tanque	650.000	650.000	0	0	
17.24	Pre filtro	250.000	250.000	0	0	
17.25	Pedal de acelerador	160.000	160.000	0	0	
17.26	Sensor de Velocimetro	480.000	480.000	0	0	
17.27	Sensor de temperatura combustible	480.000	480.000	0	0	
17.28	Sensor presion combustible	480.000	480.000	0	0	
17.29	Tubo common rail	1.680.000	1.680.000	0	0	
17.30	Arandela de pico inyector	160.000	160.000	0	0	
17.31	Anillo inyector 4JJ1	120.000	120.000	0	0	
17.32	Sensor filtro de combustible	350.000	350.000	0	0	
17.33	Interrutor presion combustible	480.000	480.000	0	0	
17.34	Conjunto soporte filtro de comb	350.000	350.000	0	0	
17.35	Tanque de combustible	1.680.000	1.680.000	0	0	
17.36	Reten de pico inyector	160.000	160.000	0	0	
17.37	Tapa tanque de comb	180.000	180.000	0	0	
17.38	Protector del tanque	160.000	160.000	0	0	
17.39	Tubo de combustible	250.000	250.000	0	0	
17.40	Válvula de retencion de comb	250.000	250.000	0	0	
17.41	Conjunto aceleracion	1.350.000	1.350.000	0	0	
17.42	Valvula EGR	580.000	580.000	0	0	
17.43	Valvula EVRV	680.000	680.000	0	0	
17.44	Limpieza de tanque de combustible	150.000	150.000	0	0	
18	Servicio de chaperia y pintura	**19.448.000**	**17.970.000**	-1.478.000	-8	0
18.1	Envolvente de Paragolpe delantero	420.000	420.000	0	0	
18.2	Panel de Frente	350.000	350.000	0	0	
18.3	Capot	680.000	680.000	0	0	
18.4	Guardabarro Delantero Derecho	440.000	440.000	0	0	
18.5	Guardabarro Delantero Izquierdo	440.000	440.000	0	0	
18.6	Puerta Delantera Derecha	480.000	480.000	0	0	
18.7	Puerta Delantera Izquierda	480.000	480.000	0	0	
18.8	Puerta Trasera Derecha	480.000	480.000	0	0	
18.9	Puerta Trasera Izquierda	480.000	480.000	0	0	
18.10	Parabrisas Delantero	880.000	880.000	0	0	
18.11	Moldura de Parabrisas	250.000	250.000	0	0	
18.12	Soporte cabina	210.000	147.000	-63.000	-30	
18.13	Extension paragolpe delantero	350.000	245.000	-105.000	-30	
18.14	Soporte carril paragolpe	160.000	160.000	0	0	
18.15	Soporte paragolpe del	160.000	160.000	0	0	
18.16	Soporte paragolpe lateral	160.000	160.000	0	0	
18.17	Soporte paragolpe corto	160.000	160.000	0	0	
18.18	Reten paragolpe	120.000	120.000	0	0	
18.19	Seguro paragolpe	110.000	110.000	0	0	
18.20	Tapa paragolpe del	80.000	80.000	0	0	
18.21	Parrilla frontal	380.000	380.000	0	0	
18.22	Jgo molduras parrilla	440.000	308.000	-132.000	-30	
18.23	Rejilla interior parrilla	250.000	175.000	-75.000	-30	
18.24	Guardafango del izq	260.000	182.000	-78.000	-30	
18.25	Guardafango del der	260.000	182.000	-78.000	-30	
18.26	Pinches de guardafango	40.000	40.000	0	0	
18.27	Cabo abre capot	180.000	180.000	0	0	

ALFREDO ARRÚA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

18.28	Varilla capot	198.000	198.000	0	0		
18.29	Guardafango tra der	210.000	210.000	0	0		
18.30	Guardafango tra izq	210.000	210.000	0	0		
18.31	Bisagra puerta del	160.000	160.000	0	0		
18.32	Limitador puerta	180.000	180.000	0	0		
18.33	Vidrio pta del der	250.000	250.000	0	0		
18.34	Vidrio pta del izq	250.000	250.000	0	0		
18.35	Guia de vidrio pta del	250.000	250.000	0	0		
18.36	Goma puerta	60.000	60.000	0	0		
18.37	Relen mediaguia del ext	180.000	126.000	-54.000	-30		
18.38	Goma superior puerta	180.000	126.000	-54.000	-30		
18.39	Mediaguia del int	160.000	160.000	0	0		
18.40	Extension guardafango del	220.000	220.000	0	0		
18.41	Extension guardafango tra	220.000	220.000	0	0		
18.42	Seguro de guardafango	160.000	160.000	0	0		
18.43	Seguro extension guardafango	160.000	160.000	0	0		
18.44	Cola de pato delantero	220.000	220.000	0	0		
18.45	Cola de pato trasero	220.000	220.000	0	0		
18.46	Bisagra puerta trasera	160.000	160.000	0	0		
18.47	Limitador puerta trasera	180.000	180.000	0	0		
18.48	Vidrio de pta trasera izquierda	250.000	250.000	0	0		
18.49	Vidrio de pta trasera derecha	250.000	250.000	0	0		
18.50	Mediaguia trasero interno	160.000	160.000	0	0		
18.51	Goma contorno trasero interno	160.000	160.000	0	0		
18.52	Goma contorno trasero externo	160.000	160.000	0	0		
18.53	Panel de techo	250.000	250.000	0	0		
18.54	Vidrio trasero	250.000	250.000	0	0		
18.55	Moldura parabrisa trasera	160.000	160.000	0	0		
18.56	Cable tapa combustible	120.000	120.000	0	0		
18.57	Refuerzo paragolpe tras	220.000	220.000	0	0		
18.58	Centro paragolpe tras	220.000	220.000	0	0		
18.59	Paragolpe trasero niquelado izq	220.000	154.000	-66.000	-30		
18.60	Paragolpe trasero niquelado der	220.000	154.000	-66.000	-30		
18.61	Tapa paragolpe trasero izq	80.000	64.000	-16.000	-20		
18.62	Tapa paragolpe trasero der	80.000	64.000	-16.000	-20		
18.63	Moldura paragolpe tras	160.000	160.000	0	0		
18.64	Soporte paragolpe tras der	220.000	220.000	0	0		
18.65	Soporte paragolpe tras izq	220.000	220.000	0	0		
18.66	Tapa tras carroceria	260.000	260.000	0	0		
18.67	Panel lateral carroceria der	220.000	220.000	0	0		
18.68	Panel lateral carroceria izq	220.000	220.000	0	0		
18.69	Manija tapa carroceria	160.000	160.000	0	0		
18.70	Espejo retrovisor izq	680.000	476.000	-204.000	-30		
18.71	Espejo retrovisor der	680.000	476.000	-204.000	-30		
18.72	Espejo retrovisor interior	260.000	257.000	-3.000	-1		
18.73	cepillos limpiaparabrisas	160.000	160.000	0	0		
18.74	Tapiceria	880.000	616.000	-264.000	-30		
		403.022.000	**381.000.000**				**0**

LOTE N° 5 CAMION VW GRUA

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario	Precio unitario (IV	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmis	**25.015.000**	**25.015.000**			**22.513.500**	-2.501.500	-10
1.1	Cuadruple	3.300.000	3.300.000	0	0	2.970.000	-330.000	-10
1.2	Eje de mando	2.980.000	2.980.000	0	0	2.682.000	-298.000	-10
1.3	Anillos sincronizadores	1.980.000	1.980.000	0	0	1.782.000	-198.000	-10
1.4	Eje ranurado	3.650.000	3.650.000	0	0	3.285.000	-365.000	-10
1.5	Engranaje de 1 a 5ta.	850.000	850.000	0	0	765.000	-85.000	-10
1.6	Engranaje marcha atrás	650.000	650.000	0	0	585.000	-65.000	-10
1.7	Rulemanes	635.000	635.000	0	0	571.500	-63.500	-10
1.8	Cambio de aceite de caja p/Litro	50.000	50.000	0	0	45.000	-5.000	-10
1.9	Corona piñon	4.800.000	4.800.000	0	0	4.320.000	-480.000	-10
1.10	Rulemanes	650.000	650.000	0	0	585.000	-65.000	-10
1.11	Cruceta cardan	380.000	380.000	0	0	342.000	-38.000	-10
1.12	Centralizador completo	850.000	850.000	0	0	765.000	-85.000	-10
1.13	Engranaje satelite y planetario	850.000	850.000	0	0	765.000	-85.000	-10
1.14	Perno Diferencial con seguro	350.000	350.000	0	0	315.000	-35.000	-10
1.15	Eje palier	2.200.000	2.200.000	0	0	1.980.000	-220.000	-10
1.16	Ruleman palier	580.000	580.000	0	0	522.000	-58.000	-10
1.17	Cambio de aceite diferencial p/Litro	50.000	50.000	0	0	45.000	-5.000	-10
1.18	Reten palier	210.000	210.000	0	0	189.000	-21.000	-10
2	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	**11.200.000**	**11.200.000**	0	0	**10.080.000**	-1.120.000	-10
2.1	Brazo pitman	420.000	420.000	0	0	378.000	-42.000	-10
2.2	Bomba de dirección hidráulica	3.850.000	3.850.000	0	0	3.465.000	-385.000	-10
2.3	Cambio de aceite de direccion hidraulica p/Litro	50.000	50.000	0	0	45.000	-5.000	-10
2.4	Caño de alta presión de dirección hidráulica	220.000	220.000	0	0	198.000	-22.000	-10
2.5	Reparar eje cardanica de dirección	280.000	280.000	0	0	252.000	-28.000	-10
2.6	Barra Larga de Direccion	1.680.000	1.680.000	0	0	1.512.000	-168.000	-10
2.7	Barra Corta de direccion	1.420.000	1.420.000	0	0	1.278.000	-142.000	-10
2.8	Alineacion y balanceo de ruedas	160.000	160.000	0	0	144.000	-16.000	-10
2.9	Ruleman carcaza	480.000	480.000	0	0	432.000	-48.000	-10
2.10	Reten carcaza	210.000	210.000	0	0	189.000	-21.000	-10
2.11	Ruleman punta eje	490.000	490.000	0	0	441.000	-49.000	-10
2.12	Reten punta eje	210.000	210.000	0	0	189.000	-21.000	-10
2.13	Reparación de sinfin de Dirección	1.680.000	1.680.000	0	0	1.512.000	-168.000	-10
2.14	Cambio de aceite de direccion hidraulica	50.000	50.000	0	0	45.000	-5.000	-10
3	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de su	**8.735.000**	**8.735.000**	0	0	**7.861.500**	-873.500	-10
3.1	Amortiguador trasero c/u	690.000	690.000	0	0	621.000	-69.000	-10
3.2	Amortiguador delantero c/u	690.000	690.000	0	0	621.000	-69.000	-10
3.3	Buje barra estabilizadora	240.000	240.000	0	0	216.000	-24.000	-10
3.4	Ruleman de masa delantera	780.000	780.000	0	0	702.000	-78.000	-10
3.5	Buje amortiguador	15.000	15.000	0	0	13.500	-1.500	-10
3.6	Juego de perno punta eje	850.000	850.000	0	0	765.000	-85.000	-10
3.7	Juego de elasticos - delantero	1.980.000	1.980.000	0	0	1.782.000	-198.000	-10
3.8	Juego de elasticos - trasero	2.350.000	2.350.000	0	0	2.115.000	-235.000	-10
3.9	Bujes elasticos - completo	680.000	680.000	0	0	612.000	-68.000	-10
3.10	Grillete de elastico	250.000	250.000	0	0	225.000	-25.000	-10
3.11	Centro elastico c/u	210.000	210.000	0	0	189.000	-21.000	-10
4	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	**10.130.000**	**10.130.000**	0	0	**9.117.000**	-1.013.000	-10
4.1	Cambiar disco de embrague	1.980.000	1.980.000	0	0	1.782.000	-198.000	-10
4.2	Cojinete de empuje	1.680.000	1.680.000	0	0	1.512.000	-168.000	-10
4.3	Plato de presión	2.650.000	2.650.000	0	0	2.385.000	-265.000	-10
4.4	Ruleman piloto	320.000	320.000	0	0	288.000	-32.000	-10
4.5	Bomba Central de Embrague	480.000	480.000	0	0	432.000	-48.000	-10
4.6	Juego reparación bomba central de embrague	160.000	160.000	0	0	144.000	-16.000	-10
4.7	Conjunto de placa de embrague monodisco	1.650.000	1.650.000	0	0	1.485.000	-165.000	-10
4.8	Relen de bancada	250.000	250.000	0	0	225.000	-25.000	-10
4.9	Bomba Auxiliar de Embrague	350.000	350.000	0	0	315.000	-35.000	-10
4.10	Juego Reparación bomba auxiliar de Embrague	160.000	160.000	0	0	144.000	-16.000	-10
4.11	Mano de Obra por Reparación General de Embrague	450.000	450.000	0	0	405.000	-45.000	-10
5	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	**6.990.000**	**6.990.000**	0	0	**6.291.000**	-699.000	-10
5.1	Fibras de freno - ambos	680.000	680.000	0	0	612.000	-68.000	-10
5.2	Juego reparo bomba central freno	160.000	160.000	0	0	144.000	-16.000	-10
5.3	Bomba central de freno	680.000	680.000	0	0	612.000	-68.000	-10
5.4	Cambio de fluido de freno p/Litro	30.000	30.000	0	0	27.000	-3.000	-10
5.5	Tambor freno trasero - ambos	1.980.000	1.980.000	0	0	1.782.000	-198.000	-10
5.6	Cilindro de freno trasero	480.000	480.000	0	0	432.000	-48.000	-10

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

5.7	Juego reparación cilindro freno trasero c/u	120.000	120.000	0	0	108.000	-12.000	-10
5.8	Caño flexible	180.000	180.000	0	0	162.000	-18.000	-10
5.9	Filtro secador de freno de aire	320.000	320.000	0	0	288.000	-32.000	-10
5.10	Reparacion completa de freno de aire	680.000	680.000	0	0	612.000	-68.000	-10
5.11	Valvula comando de freno de mano	1.680.000	1.680.000	0	0	1.512.000	-168.000	-10
6	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	**17.300.000**	**17.300.000**	0	0	**15.570.000**	-1.730.000	-10
6.1	Foco de Faro delantero c/u	60.000	60.000	0	0	54.000	-6.000	-10
6.2	Foco de Faro señalero c/u	60.000	60.000	0	0	54.000	-6.000	-10
6.3	Foco de Faro trasero c/u	60.000	60.000	0	0	54.000	-6.000	-10
6.4	Palanca, comando, señaleros, luces	1.980.000	1.980.000	0	0	1.782.000	-198.000	-10
6.5	Llave contacto	680.000	680.000	0	0	612.000	-68.000	-10
6.6	Bocina	350.000	350.000	0	0	315.000	-35.000	-10
6.7	Terminal de batería	40.000	40.000	0	0	36.000	-4.000	-10
6.8	Control de batería	10.000	10.000	0	0	9.000	-1.000	-10
6.9	Colocar relay luz alta	180.000	180.000	0	0	162.000	-18.000	-10
6.10	Recargar batería	10.000	10.000	0	0	9.000	-1.000	-10
6.11	Reparación de motor de arranque	650.000	650.000	0	0	585.000	-65.000	-10
6.12	Cambio de motor de arranque	4.350.000	4.350.000	0	0	3.915.000	-435.000	-10
6.13	Reparar sistema limpia parabrisas - completo	420.000	420.000	0	0	378.000	-42.000	-10
6.14	Solenoide o automático del arranque	350.000	350.000	0	0	315.000	-35.000	-10
6.15	Ajustar faro auxiliar	40.000	40.000	0	0	36.000	-4.000	-10
6.16	Alinear luces	80.000	80.000	0	0	72.000	-8.000	-10
6.18	Bulbo de aceite	220.000	220.000	0	0	198.000	-22.000	-10
6.19	Bulbo de temperatura o relay	250.000	250.000	0	0	225.000	-25.000	-10
6.20	Reparar alternador	650.000	650.000	0	0	585.000	-65.000	-10
6.21	Cambio de alternador	2.680.000	2.680.000	0	0	2.412.000	-268.000	-10
6.22	Llave de stop	260.000	260.000	0	0	234.000	-26.000	-10
6.23	Llave de luz	1.250.000	1.250.000	0	0	1.125.000	-125.000	-10
6.24	Comando señalero y limpiaparabrisas	890.000	890.000	0	0	801.000	-89.000	-10
6.25	Faro delantero	680.000	680.000	0	0	612.000	-68.000	-10
6.26	Faro trasero completo	750.000	750.000	0	0	675.000	-75.000	-10
6.27	Correa de alternador	350.000	350.000	0	0	315.000	-35.000	-10
7	Serv. de mant. y reparacion de Motor	**5.575.000**	**5.575.000**	0	0	**5.017.500**	-557.500	-10
7.1	Lavado completo, pulverizado y engrase	360.000	360.000	0	0	324.000	-36.000	-10
7.2	Filtro de combustible	290.000	290.000	0	0	261.000	-29.000	-10
7.3	Filtro de trampa de agua	310.000	310.000	0	0	279.000	-31.000	-10
7.4	Filtro de aceite	285.000	285.000	0	0	256.500	-28.500	-10
7.5	Filtro de aire	380.000	380.000	0	0	342.000	-38.000	-10
7.6	Cambio de aceite de motor p/Litro	50.000	50.000	0	0	45.000	-5.000	-10
7.7	Limpieza de Radiador	360.000	360.000	0	0	324.000	-36.000	-10
7.8	Limpieza de tanque de combustible	280.000	280.000	0	0	252.000	-28.000	-10
7.9	Limpieza de bomba inyectora	2.600.000	2.600.000	0	0	2.340.000	-260.000	-10
7.10	Limpieza y calibración de picos inyectores	660.000	660.000	0	0	594.000	-66.000	-10
8	Servicio de chapería y pintura	**39.108.000**	**37.555.000**	-1.553.000	-4	**31.649.500**	-7.458.500	-19
8.1	Capot	2.350.000	2.350.000	0	0	2.115.000	-235.000	-10
8.2	Guardabarro Delantero Derecho	680.000	680.000	0	0	612.000	-68.000	-10
8.3	Guardabarro Delantero Izquierdo	680.000	680.000	0	0	612.000	-68.000	-10
8.4	Puerta Delantera Derecha	980.000	980.000	0	0	882.000	-98.000	-10
8.5	Puerta Delantera Izquierda	980.000	980.000	0	0	882.000	-98.000	-10
8.6	Parabrisas Delantero	2.250.000	2.250.000	0	0	2.025.000	-225.000	-10
8.7	Moldura de Parabrisas	260.000	260.000	0	0	234.000	-26.000	-10
8.8	Soporte carril paragolpe	420.000	420.000	0	0	378.000	-42.000	-10
8.9	Soporte paragolpe del	380.000	380.000	0	0	342.000	-38.000	-10
8.10	Parrilla frontal	680.000	680.000	0	0	612.000	-68.000	-10
8.11	Jgo molduras parrilla	568.000	568.000	0	0	511.200	-56.800	-10
8.12	Cabo abre capot	220.000	220.000	0	0	198.000	-22.000	-10
8.13	Varilla capot	28.000	28.000	0	0	25.200	-2.800	-10
8.14	Bisagra puerta del	190.000	190.000	0	0	171.000	-19.000	-10
8.15	limitador puerta	260.000	260.000	0	0	234.000	-26.000	-10
8.16	Vidrio pta del der	480.000	480.000	0	0	432.000	-48.000	-10
8.17	Vidrio pta del izq	480.000	480.000	0	0	432.000	-48.000	-10
8.18	Guia de vidrio pta del	220.000	220.000	0	0	198.000	-22.000	-10
8.19	Goma pta del	180.000	180.000	0	0	162.000	-18.000	-10
8.20	Goma sup pta	180.000	180.000	0	0	162.000	-18.000	-10
8.21	Manija de puerta	320.000	320.000	0	0	288.000	-32.000	-10
8.22	Panel de techo	860.000	860.000	0	0	774.000	-86.000	-10
8.23	Cable tapa combustible	160.000	160.000	0	0	144.000	-16.000	-10
8.24	Refuerzo paragolpe tras	420.000	420.000	0	0	378.000	-42.000	-10
8.25	Tapa tras carrocería	1.260.000	882.000	-378.000	-30	1.134.000	-126.000	-10
8.26	Cerradura de puerta	360.000	360.000	0	0	324.000	-36.000	-10
8.27	Espejo retrovisor izq	650.000	650.000	0	0	585.000	-65.000	-10
8.28	Espejo retrovisor der	650.000	650.000	0	0	585.000	-65.000	-10
8.29	Espejo retrovisor interior	252.000	252.000	0	0	226.800	-25.200	-10
8.30	Cepillos limpiaparabrisas	220.000	220.000	0	0	198.000	-22.000	-10
8.31	Paragolpe delantero	1.860.000	1.302.000	-558.000	-30	1.000.000	-860.000	-46
8.32	Reparación de piso de carrocería	3.680.000	3.063.000	-617.000	-17	3.000.000	-680.000	-18
8.33	Reparación de costado de carrocería	1.650.000	1.650.000	0	0	1.350.000	-300.000	-18
8.34	Cambio de carrocería	12.650.000	12.650.000	0	0	9.000.000	-3.650.000	-29
8.35	tapicería	1.650.000	1.650.000	0	0	1.443.300	-206.700	-13
		124.053.000	**122.500.000**			**108.100.000**		

LOTE N° 6 OMNIBUS HYUNDAI UNIVERSE

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario	Precio unitario (IV	DIFERENCIA (PO-PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO-PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	**6.172.000**	**2.715.680**	-3.456.320	-56	**1.851.600**	-4.320.400	-70
1.1	Cilindros de frenos trasero	686.000	301.840	-384.160	-56	205.800	-480.200	-70
1.2	Zapatas de frenos tras.	725.000	319.000	-406.000	-56	217.500	-507.500	-70
1.3	Tambores de Freno	1.986.000	873.840	-1.112.160	-56	595.800	-1.390.200	-70
1.4	Bomba central de freno	1.216.000	535.040	-680.960	-56	364.800	-851.200	-70
1.5	Caños flexibles de frenos	160.000	70.400	-89.600	-56	48.000	-112.000	-70
1.6	Resortes de zapatas	186.000	81.840	-104.160	-56	55.800	-130.200	-70
1.7	segureos de zapatas	135.000	59.400	-75.600	-56	40.500	-94.500	-70
1.8	Cambio de fluido de freno p/Litro	30.000	13.200	-16.800	-56	9.000	-21.000	-70
1.9	Cementado de zapatas	688.000	302.720	-385.280	-56	206.400	-481.600	-70
1.10	Rectificacion de 2 tambores de Freno Trasero	360.000	158.400	-201.600	-56	108.000	-252.000	-70
2	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero/Reparación	**8.217.000**	**3.615.480**	-4.601.520	-56	**2.465.100**	-5.751.900	-70
2.1	Amortiguadores delanteros	869.000	382.360	-486.640	-56	260.700	-608.300	-70
2.2	Punta eje izq.	1.986.000	873.840	-1.112.160	-56	595.800	-1.390.200	-70
2.3	Punta eje der.	1.986.000	873.840	-1.112.160	-56	595.800	-1.390.200	-70
2.4	Masa de rueda izq.	1.688.000	742.720	-945.280	-56	506.400	-1.181.600	-70
2.5	Masa de rueda der.	1.688.000	742.720	-945.280	-56	506.400	-1.181.600	-70
3	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Sistema c	**6.247.000**	**2.748.680**	-3.498.320	-56	**1.874.100**	-4.372.900	-70
3.1	Bendix de arranque	568.000	249.920	-318.080	-56	170.400	-397.600	-70
3.2	Rotor de arranque	588.000	258.720	-329.280	-56	176.400	-411.600	-70
3.3	Inducido de arranque	648.000	285.120	-362.880	-56	194.400	-453.600	-70
3.4	Juego De carbones	225.000	99.000	-126.000	-56	67.500	-157.500	-70
3.5	Motor de arranque completo	3.868.000	1.701.920	-2.166.080	-56	1.160.400	-2.707.600	-70
3.6	Trabajos de terceros	350.000	154.000	-196.000	-56	105.000	-245.000	-70
4	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparación	**6.433.000**	**2.830.520**	-3.602.480	-56	**1.929.900**	-4.503.100	-70
4.1	Juego De regulador de voltage y jgo de diodos	325.000	143.000	-182.000	-56	97.500	-227.500	-70
4.2	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)	585.000	257.400	-327.600	-56	175.500	-409.500	-70
4.3	Rotor de Alternador	485.000	213.400	-271.600	-56	145.500	-339.500	-70
4.4	Estator de Alternador	498.000	219.120	-278.880	-56	149.400	-348.600	-70
4.5	Correa de Alternador	320.000	140.800	-179.200	-56	96.000	-224.000	-70
4.6	Rulemanes de Alternador	220.000	96.800	-123.200	-56	66.000	-154.000	-70
4.7	Polea de alternador	580.000	255.200	-324.800	-56	174.000	-406.000	-70
4.8	Carcasa Trasera de alternador	220.000	96.800	-123.200	-56	66.000	-154.000	-70

ALFREDO CARRÚA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

4.9	Carcasa delantera de alternador	220.000	96.800	-123.200	-56	66.000	-154.000	-70
4.10	Alternador Completo	2.980.000	1.311.200	-1.668.800	-56	894.000	-2.086.000	-70
5	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico en genera	**6.751.000**	**2.970.440**	-3.780.560	-56	**2.025.300**	-4.725.700	-70
5.1	Foco de Alta y Baja	85.000	37.400	-47.600	-56	25.500	-59.500	-70
5.2	Focos de filamentos	35.000	15.400	-19.600	-56	10.500	-24.500	-70
5.3	focos de 1 filamento	28.000	12.320	-15.680	-56	8.400	-19.600	-70
5.4	focos de busca huellas	98.000	43.120	-54.880	-56	29.400	-68.600	-70
5.5	foco de luz de techo	22.000	9.680	-12.320	-56	6.600	-15.400	-70
5.6	faro delantero	785.000	345.400	-439.600	-56	235.500	-549.500	-70
5.7	faro trasero	798.000	351.120	-446.880	-56	239.400	-558.600	-70
5.8	faritos de luz de chapa	220.000	96.800	-123.200	-56	66.000	-154.000	-70
5.9	faros busca huellas	755.000	332.200	-422.800	-56	226.500	-528.500	-70
5.10	conmutador de luces	1.980.000	871.200	-1.108.800	-56	594.000	-1.386.000	-70
5.11	bulbo de marcha atrás	320.000	140.800	-179.200	-56	96.000	-224.000	-70
5.12	bulbo de frenos	250.000	110.000	-140.000	-56	75.000	-175.000	-70
5.13	bulbo de punto muerto	325.000	143.000	-182.000	-56	97.500	-227.500	-70
5.14	espejo refr. Ext. izq.	525.000	231.000	-294.000	-56	157.500	-367.500	-70
5.15	espejo refr. Ext. Der.	525.000	231.000	-294.000	-56	157.500	-367.500	-70
6	Serv. de mant. y reparacion de Motor	**59.819.000**	**26.320.360**	-33.498.640	-56	**17.945.700**	-41.873.300	-70
6.1	Juego de camisa	858.000	377.520	-480.480	-56	257.400	-600.600	-70
6.2	Pistones	1.980.000	871.200	-1.108.800	-56	594.000	-1.386.000	-70
6.3	Juego De Aros	880.000	387.200	-492.800	-56	264.000	-616.000	-70
6.4	Juego de Juntas	780.000	343.200	-436.800	-56	234.000	-546.000	-70
6.5	Juego De casquillos de biela	680.000	299.200	-380.800	-56	204.000	-476.000	-70
6.6	Juego De caquillos de Bancada	750.000	330.000	-420.000	-56	225.000	-525.000	-70
6.7	Valvulas de Admision	690.000	303.600	-386.400	-56	207.000	-483.000	-70
6.8	Valvulas de Escape	690.000	303.600	-386.400	-56	207.000	-483.000	-70
6.9	Junta de Tapa de Cilindros	580.000	255.200	-324.800	-56	174.000	-406.000	-70
6.10	Arbol de Levas Adm.	1.680.000	739.200	-940.800	-56	504.000	-1.176.000	-70
6.11	Cigüeñal	12.500.000	5.500.000	-7.000.000	-56	3.750.000	-8.750.000	-70
6.12	Bielas	1.580.000	695.200	-884.800	-56	474.000	-1.106.000	-70
6.13	Tapa de Cilindros	13.500.000	5.940.000	-7.560.000	-56	4.050.000	-9.450.000	-70
6.14	Arbol de levas de Esc.	1.680.000	739.200	-940.800	-56	504.000	-1.176.000	-70
6.15	Junta de multiple de adm.	180.000	79.200	-100.800	-56	54.000	-126.000	-70
6.16	Junta de multiple de esc.	180.000	79.200	-100.800	-56	54.000	-126.000	-70
6.17	Junta de frente de motor	168.000	73.920	-94.080	-56	50.400	-117.600	-70
6.18	Reten frente motor	220.000	96.800	-123.200	-56	66.000	-154.000	-70
6.19	Reten de bancada tras.	280.000	123.200	-156.800	-56	84.000	-196.000	-70
6.20	resortes de valvulas	220.000	96.800	-123.200	-56	66.000	-154.000	-70
6.21	Martilletes de Val.	485.000	213.400	-271.600	-56	145.500	-339.500	-70
6.22	Juego Reten guia de val.	250.000	110.000	-140.000	-56	75.000	-175.000	-70
6.23	Juego de Engranejes del frente motor	1.585.000	697.400	-887.600	-56	475.500	-1.109.500	-70
6.24	Cadena de Distribucion	1.980.000	871.200	-1.108.800	-56	594.000	-1.386.000	-70
6.25	Cambio de aceite motor p/Litro	50.000	22.000	-28.000	-56	15.000	-35.000	-70
6.26	Filtro de aceite	265.000	116.600	-148.400	-56	79.500	-185.500	-70
6.27	Filtro de Aire	285.000	125.400	-159.600	-56	85.500	-199.500	-70
6.28	Filtro de Combustible	198.000	87.120	-110.880	-56	59.400	-138.600	-70
6.29	Regulador de Cadena de Distrib.	725.000	319.000	-406.000	-56	217.500	-507.500	-70
6.30	Soporte de caja	685.000	301.400	-383.600	-56	205.500	-479.500	-70
6.31	Soportes de Motor	585.000	257.400	-327.600	-56	175.500	-409.500	-70
6.32	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	5.800.000	2.552.000	-3.248.000	-56	1.740.000	-4.060.000	-70
6.33	Reparacion de bomba inyectora y picos	6.850.000	3.014.000	-3.836.000	-56	2.055.000	-4.795.000	-70
7	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	**1.070.000**	**470.800**	-599.200	-56	**321.000**	-749.000	-70
7.1	Guardapolvo	80.000	35.200	-44.800	-56	24.000	-56.000	-70
7.2	Muñequin	620.000	272.800	-347.200	-56	186.000	-434.000	-70
7.3	Esparragos de rueda	120.000	52.800	-67.200	-56	36.000	-84.000	-70
7.4	Tuercas de rueda	90.000	39.600	-50.400	-56	27.000	-63.000	-70
7.6	Alineacion	160.000	70.400	-89.600	-56	48.000	-112.000	-70
8	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondi	**21.245.000**	**9.347.800**	-11.897.200	-56	**5.323.500**	-15.921.500	-75
8.1	Radiador de agua	3.680.000	1.619.200	-2.060.800	-56	1.104.000	-2.576.000	-70
8.2	Bomba de agua	990.000	435.600	-554.400	-56	297.000	-693.000	-70
8.3	Correa de bomba de agua	180.000	79.200	-100.800	-56	54.000	-126.000	-70
8.4	Ventilador de radiador	260.000	114.400	-145.600	-56	78.000	-182.000	-70
8.5	Correa de ventilador	160.000	70.400	-89.600	-56	48.000	-112.000	-70
8.6	Termostado	220.000	96.800	-123.200	-56	66.000	-154.000	-70
8.7	Junta de termostato	35.000	15.400	-19.600	-56	10.500	-24.500	-70
8.8	mangueras de radiador	280.000	123.200	-156.800	-56	84.000	-196.000	-70
8.9	Juego de mangueras de calefacion	260.000	114.400	-145.600	-56	78.000	-182.000	-70
8.10	Condensador de A.Ac	1.680.000	739.200	-940.800	-56	504.000	-1.176.000	-70
8.11	Evaporador de A.Ac.	750.000	330.000	-420.000	-56	225.000	-525.000	-70
8.12	Valvula expansora	850.000	374.000	-476.000	-56	255.000	-595.000	-70
8.13	Filtro recibidor de A.Ac.	650.000	286.000	-364.000	-56	195.000	-455.000	-70
8.14	Gas refrigerante 134 A	980.000	431.200	-548.800	-56	294.000	-686.000	-70
8.15	Agua refrigerante c/aditivo	350.000	154.000	-196.000	-56	105.000	-245.000	-70
8.16	Compresor de A. Ac	8.500.000	3.740.000	-4.760.000	-56	1.500.000	-7.000.000	-82
8.17	Correa compresor de aire	160.000	70.400	-89.600	-56	48.000	-112.000	-70
8.18	Polea de compresor	350.000	154.000	-196.000	-56	105.000	-245.000	-70
8.19	Embrague de compresor	650.000	286.000	-364.000	-56	195.000	-455.000	-70
8.20	Caño de compresor	260.000	114.400	-145.600	-56	78.000	-182.000	-70
9	Mantenimiento y reparacion de carroceria/Reparación	**1.760.000**	**774.400**	-985.600	-56	**528.000**	-1.232.000	-70
9.1	Tapiz de pta. Del der.	650.000	286.000	-364.000	-56	195.000	-455.000	-70
9.2	Cerradura de pta del der.	250.000	110.000	-140.000	-56	75.000	-175.000	-70
9.3	Cinturon de conductor	580.000	255.200	-324.800	-56	174.000	-406.000	-70
9.4	Juego de guia de asiento de cond	280.000	123.200	-156.800	-56	84.000	-196.000	-70
10	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisi	**15.490.000**	**6.815.600**	-8.674.400	-56	**4.647.000**	-10.843.000	-70
10.1	Juego de Anillos Sincronizadores	2.680.000	1.179.200	-1.500.800	-56	804.000	-1.876.000	-70
10.3	Juego de Rulemanes	1.650.000	726.000	-924.000	-56	495.000	-1.155.000	-70
10.4	Juego De Rodillos	650.000	286.000	-364.000	-56	195.000	-455.000	-70
10.5	Desplazable de 1y2da.	650.000	286.000	-364.000	-56	195.000	-455.000	-70
10.6	Desplazable de 3ra y 4ta.	650.000	286.000	-364.000	-56	195.000	-455.000	-70
10.7	Deplazable de 5ta y M.atras	650.000	286.000	-364.000	-56	195.000	-455.000	-70
10.8	Eje de Mando	2.850.000	1.254.000	-1.596.000	-56	855.000	-1.995.000	-70
10.9	Eje Principal	2.680.000	1.179.200	-1.500.800	-56	804.000	-1.876.000	-70
10.10	Engranaje de 1ra.	650.000	286.000	-364.000	-56	195.000	-455.000	-70
10.11	Engranaje de 2da.	650.000	286.000	-364.000	-56	195.000	-455.000	-70
10.12	Engranaje de 3ra.	650.000	286.000	-364.000	-56	195.000	-455.000	-70
10.13	Engranaje de 5ta.	650.000	286.000	-364.000	-56	195.000	-455.000	-70
10.14	Reten cola	220.000	96.800	-123.200	-56	66.000	-154.000	-70
10.15	Reten de frente	210.000	92.400	-117.600	-56	63.000	-147.000	-70
11	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	**14.030.000**	**6.173.200**	-7.856.800	-56	**3.491.800**	-10.538.200	-75
11.1	Plato de Presion	1.990.000	875.600	-1.114.400	-56	597.000	-1.393.000	-70
11.2	Disco de embrague	1.780.000	783.200	-996.800	-56	534.000	-1.246.000	-70
11.3	Cojinete de empuje	1.680.000	739.200	-940.800	-56	504.000	-1.176.000	-70
11.4	Horquilla	350.000	154.000	-196.000	-56	105.000	-245.000	-70
11.5	Guardapolvo de Horquilla	120.000	52.800	-67.200	-56	36.000	-84.000	-70
11.6	Ruleman Piloto	180.000	79.200	-100.800	-56	54.000	-126.000	-70
11.7	Volante de motor	7.850.000	3.454.000	-4.396.000	-56	1.637.800	-6.212.200	-79
11.8	Tornillos de volante	80.000	35.200	-44.800	-56	24.000	-56.000	-70
12	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero/Reparación Su	**2.140.000**	**941.600**	-1.198.400	-56	**642.000**	-1.498.000	-70
12.1	Amortiguadores traseros	680.000	299.200	-380.800	-56	204.000	-476.000	-70
12.2	Bujes de elásticos	220.000	96.800	-123.200	-56	66.000	-154.000	-70
12.3	Grilletes de elásticos	350.000	154.000	-196.000	-56	105.000	-245.000	-70
12.4	Valvula de suspension de trasero	890.000	391.600	-498.400	-56	267.000	-623.000	-70
13	Servicio de chaperia y pintura	**32.850.000**	**14.275.440**	-18.574.560	-57	**9.855.000**	-22.995.000	-70
13.1	Envolvente de Paragolpe delantero	1.350.000	594.000	-756.000	-56	405.000	-945.000	-70
13.2	Panel de Frente	850.000	374.000	-476.000	-56	255.000	-595.000	-70
13.3	Capot	660.000	290.400	-369.600	-56	198.000	-462.000	-70
13.4	Guardabarro Delantero Derecho	660.000	290.400	-369.600	-56	198.000	-462.000	-70

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

13.5	Guardabarro Delantero Izquierdo	660.000	290.400	-369.600	-56	198.000	-462.000	-70
13.6	Puerta Delantera	750.000	330.000	-420.000	-56	225.000	-525.000	-70
13.7	Puerta Trasera	750.000	330.000	-420.000	-56	225.000	-525.000	-70
13.8	Parabrisas Delantero	1.850.000	814.000	-1.036.000	-56	555.000	-1.295.000	-70
13.9	Moldura de Parabrisas	420 000	184.800	-235.200	-56	126.000	-294.000	-70
13.10	Soporte cabina	360.000	158.400	-201.600	-56	108.000	-252.000	-70
13.11	Extension paragolpe del	660.000	290.400	-369.600	-56	198.000	-462.000	-70
13.12	Soporte carril paragolpe	220.000	96.800	-123.200	-56	66.000	-154.000	-70
13.13	Soporte paragolpe del	220.000	96.800	-123.200	-56	66.000	-154.000	-70
13.14	Soporte paragolpe lateral	220.000	96.800	-123.200	-56	66.000	-154.000	-70
13.15	Soporte paragolpe corto	220.000	96.800	-123.200	-56	66.000	-154.000	-70
13.16	Reten paragolpe	160.000	70.400	-89.600	-56	48.000	-112.000	-70
13.17	Seguro paragolpe	180 000	79.200	-100.800	-56	54.000	-126.000	-70
13.18	Tapa paragolpe del	80.000	35.200	-44.800	-56	24.000	-56.000	-70
13.19	Parrilla frontal	350.000	154.000	-196.000	-56	105.000	-245.000	-70
13.20	Jgo molduras parrilla	485.000	213.400	-271.600	-56	145.500	-339.500	-70
13.21	Rejilla interior parrilla	350.000	154.000	-196.000	-56	105.000	-245.000	-70
13.22	Guardafango del izq	480.000	211.200	-268.800	-56	144.000	-336.000	-70
13.23	Guardafango del der	480.000	211.200	-268.800	-56	144.000	-336.000	-70
13.24	Pinches de guardafango	15.000	6.600	-8.400	-56	4.500	-10.500	-70
13.25	Cabo abre capot	320 000	140.800	-179.200	-56	96.000	-224.000	-70
13.26	Varilla capot	160.000	70.400	-89.600	-56	48.000	-112.000	-70
13.27	Guardafango tra der	480.000	211.200	-268.800	-56	144.000	-336.000	-70
13.28	Guardafango tra izq	480.000	211.200	-268.800	-56	144.000	-336.000	-70
13.29	Bisagra puerta del	160.000	70.400	-89.600	-56	48.000	-112.000	-70
13.30	Limitador puerta	150.000	66.000	-84.000	-56	45.000	-105.000	-70
13.31	Vidrio pta delantero	350.000	154.000	-196.000	-56	105.000	-245.000	-70
13.32	Vidrio pta trasero	350.000	154.000	-196.000	-56	105.000	-245.000	-70
13.33	Guia de vidrio pta delantero	350 000	154.000	-196.000	-56	105.000	-245.000	-70
13.34	Goma puerta delantero	120.000	52.800	-67.200	-56	36.000	-84.000	-70
13.35	Reten mediaguia del ext	180.000	79.200	-100.800	-56	54.000	-126.000	-70
13.36	Goma superior de puerta	130.000	57.200	-72.800	-56	39.000	-91.000	-70
13.37	Mediaguia delantero interior	220.000	96.800	-123.200	-56	66.000	-154.000	-70
13.38	Extension guardafango delantero	350.000	154.000	-196.000	-56	105.000	-245.000	-70
13.39	Extension guardafango trasero	350.000	154.000	-196.000	-56	105.000	-245.000	-70
13.40	Seguro de guardafango	180.000	79.200	-100.800	-56	54.000	-126.000	-70
13.41	Seguro extension guardafango	180 000	79.200	-100.800	-56	54.000	-126.000	-70
13.42	Cola de pato delantero	480.000	211.200	-268.800	-56	144.000	-336.000	-70
13.43	Cola de pato trasero	480.000	211.200	-268.800	-56	144.000	-336.000	-70
13.44	Bisagra puerta trasera	180.000	79.200	-100.800	-56	54.000	-126.000	-70
13.45	Limitador puerta trasera	160.000	70.400	-89.600	-56	48.000	-112.000	-70
13.46	Vidrio de pta trasera izquierda	350.000	154.000	-196.000	-56	105.000	-245.000	-70
13.47	Vidrio de pta trasera derecha	350.000	154.000	-196.000	-56	105.000	-245.000	-70
13.48	Mediaguia tra int	220.000	96.800	-123.200	-56	66.000	-154.000	-70
13.49	Goma contorno traseri interno	380 000	167.200	-212.800	-56	114.000	-266.000	-70
13.50	Goma contorno tras ext	380.000	167.200	-212.800	-56	114.000	-266.000	-70
13.51	Panel de techo	360.000	158.400	-201.600	-56	108.000	-252.000	-70
13.52	Parabrisa trasero	980.000	431.200	-548.800	-56	294.000	-686.000	-70
13.53	Moldura parabrisa trasera	250.000	110.000	-140.000	-56	75.000	-175.000	-70
13.54	Cable tapa combustible	480.000	211.200	-268.800	-56	144.000	-336.000	-70
13.55	Refuerzo paragolpe tras	680.000	299.200	-380.800	-56	204.000	-476.000	-70
13.56	Centro paragolpe tras	420.000	184.800	-235.200	-56	126.000	-294.000	-70
13.57	Paragolpe trasero niquelado izq	1.350.000	594.000	-756.000	-56	405.000	-945.000	-70
13.58	Paragolpe trasero niquelado der	1.350.000	594.000	-756.000	-56	405.000	-945.000	-70
13.59	Tapa paragolpe trasero izq	350.000	154.000	-196.000	-56	105.000	-245.000	-70
13.60	Tapa paragolpe trasero der	350.000	154.000	-196.000	-56	105.000	-245.000	-70
13.61	Moldura paragolpe tras	250.000	110.000	-140.000	-56	75.000	-175.000	-70
13.62	Soporte paragolpe tras der	220.000	96.800	-123.200	-56	66.000	-154.000	-70
13.63	Soporte paragolpe tras izq	220.000	96.800	-123.200	-56	66.000	-154.000	-70
13.64	Tapa tras carrocería	680.000	299.200	-380.800	-56	204.000	-476.000	-70
13.65	Panel lateral carrocería der	550 000	242.000	-308.000	-56	165.000	-385.000	-70
13.66	Panel lateral carrocería izq	550.000	242.000	-308.000	-56	165.000	-385.000	-70
13.67	Manija tapa carrocería	320.000	140.800	-179.200	-56	96.000	-224.000	-70
13.68	Espejo retrovisor izq	525.000	231.000	-294.000	-56	157.500	-367.500	-70
13.69	Espejo retrovisor der	525.000	231.000	-294.000	-56	157.500	-367.500	-70
13.70	Espejo retrovisor interior	320.000	140.800	-179.200	-56	96.000	-224.000	-70
13.71	Cepillos limpia parabrisas	220.000	89.440	-130.560	-59	66.000	-154.000	-70
13.72	Tapiceria	1.980.000	700.000	-1.280.000	-65	594.000	-1.386.000	-70
		182.224.000	**80.000.000**			**52.900.000**		

LOTE N° 7 CAMIONETAS NISSAN FRONTIER - 4x4 - 4 X 2

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario	Precio unitario (I	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Caja y Trans	**12.190.000**	**8.594.900**	-3.595.100	-29	**6.704.500**	-5.485.500	-45
1.1	Anillos sincronizadores	650.000	461.500	-188.500	-29	357.500	-292.500	-45
1.2	Engranaje 1ª. A 5ª	650 000	461.500	-188.500	-29	357.500	-292.500	-45
1.3	Eje ranurado	1.650.000	1.155.000	-495.000	-30	907.500	-742.500	-45
1.4	Eje cuadruple	1.650.000	1.150.000	-500.000	-30	907.500	-742.500	-45
1.5	Rulemán	450.000	319.500	-130.500	-29	247.500	-202.500	-45
1.6	Reten	180.000	127.800	-52.200	-29	99.000	-81.000	-45
1.7	Juntas	150.000	106.500	-43.500	-29	82.500	-67.500	-45
1.8	Selectores de cambio	220.000	156.200	-63.800	-29	121.000	-99.000	-45
1.9	Mano de obra - Reparación general de Caja	380.000	269.800	-110.200	-29	209.000	-171.000	-45
1.10	Cambiar soporte de caja	650 000	461.500	-188.500	-29	357.500	-292.500	-45
1.11	Eje directa y rodillo interior	450.000	319.500	-130.500	-29	247.500	-202.500	-45
1.12	Cambio de engranaje	160.000	113.600	-46.400	-29	88.000	-72.000	-45
1.13	Cambio de rulemán	220.000	156.200	-63.800	-29	121.000	-99.000	-45
1.14	Cambio de juego de junta	50.000	35.500	-14.500	-29	27.500	-22.500	-45
1.15	Cambio de retén	420.000	298.200	-121.800	-29	231.000	-189.000	-45
1.16	Cambiar centralizador cardan	160.000	113.600	-46.400	-29	88.000	-72.000	-45
1.17	Cambiar cruceta cardan	260.000	184.600	-75.400	-29	143.000	-117.000	-45
1.18	Cambiar retén de piñón	480 000	340.800	-139.200	-29	264.000	-216.000	-45
1.19	Cambiar rulemán y reten del palier	2.200.000	1.540.000	-660.000	-30	1.210.000	-990.000	-45
1.20	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	160.000	113.600	-46.400	-29	88.000	-72.000	-45
1.21	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	50.000	35.500	-14.500	-29	27.500	-22.500	-45
1.22	Cambiar calce del engranaje del planetario	250.000	177.500	-72.500	-29	137.500	-112.500	-45
1.23	Cambiar rulemanes de diferencial	350.000	248.500	-101.500	-29	192.500	-157.500	-45
1.24	Cambiar engranaje del satélite y planetario	350.000	248.500	-101.500	-29	192.500	-157.500	-45
2	Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Dirección 4x	**6.630.000**	**4.707.300**	-1.922.700	-29	**3.646.500**	-2.983.500	-45
2.1	Cambiar muñequines	280.000	198.800	-81.200	-29	154.000	-126.000	-45
2.2	Cambiar brazo zeta	360.000	255.600	-104.400	-29	198.000	-162.000	-45
2.3	Cambiar brazo pitman	350.000	248.500	-101.500	-29	192.500	-157.500	-45
2.4	Cambiar amortiguador de dirección	250.000	177.500	-72.500	-29	137.500	-112.500	-45
2.5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1.250.000	887.500	-362.500	-29	687.500	-562.500	-45
2.6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	180.000	127.800	-52.200	-29	99.000	-81.000	-45
2.7	Reparar eje cardánica de dirección	160.000	113.600	-46.400	-29	88.000	-72.000	-45
2.8	Cambiar guardapolvo de homocinética	80.000	56.800	-23.200	-29	44.000	-36.000	-45
2.9	Cambiar homocinética	850.000	603.500	-246.500	-29	467.500	-382.500	-45
2.10	Cambiar barra larga de dirección	860 000	610.600	-249.400	-29	473.000	-387.000	-45
2.11	Alineación y balanceo de ruedas	80.000	56.800	-23.200	-29	44.000	-36.000	-45
2.12	Cambiar rulemán carcaza	350.000	248.500	-101.500	-29	192.500	-157.500	-45
2.13	Cambiar reten carcaza	160.000	113.600	-46.400	-29	88.000	-72.000	-45
2.14	Cambio de rulemán masa extra+cta de 4x2 ambos lad	480.000	340.800	-139.200	-29	264.000	-216.000	-45
2.15	Cambio de rulemán punta eje	380.000	269.800	-110.200	-29	209.000	-171.000	-45
2.16	Cambio de retén punta eje	160.000	113.600	-46.400	-29	88.000	-72.000	-45
2.17	Cambio de rulemán del boyin de dirección	220.000	156.200	-63.800	-29	121.000	-99.000	-45
2.18	Cambiar correa de dirección hidráulica	180 000	127.800	-52.200	-29	99.000	-81.000	-45

ALFREDO ARRIA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

ANEXO II ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS - LPN SBE N° 14/18 - ID 341390

3	Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Suspensión	**5.390.000**	**3.826.900**	-1.563.100	-29	**2.964.500**	-2.425.500	-45
3.1	Cambiar amortiguador trasero	550.000	390.500	-159.500	-29	302.500	-247.500	-45
3.2	Cambiar amortiguador delantero	580.000	411.800	-168.200	-29	319.000	-261.000	-45
3.3	Cambiar buje parrilla superior	180.000	127.800	-52.200	-29	99.000	-81.000	-45
3.4	Cambiar buje parrilla inferior	180.000	127.800	-52.200	-29	99.000	-81.000	-45
3.5	Cambiar buje barra estabilizadora	160.000	113.600	-46.400	-29	88.000	-72.000	-45
3.6	Cambiar buje tensor de rueda	180.000	127.800	-52.200	-29	99.000	-81.000	-45
3.7	Cambiar buje amortiguador	60.000	42.600	-17.400	-29	33.000	-27.000	-45
3.8	Cambiar rótulas	450.000	319.500	-130.500	-29	247.500	-202.500	-45
3.9	Cambiar juego de elásticos -delantero	650.000	461.500	-188.500	-29	357.500	-292.500	-45
3.10	Cambiar juego de elásticos , trasero	850.000	603.500	-246.500	-29	467.500	-382.500	-45
3.11	Cambiar buje elásticos-completo	350.000	248.500	-101.500	-29	192.500	-157.500	-45
3.12	Cambiar grillete de elástico	160.000	113.600	-46.400	-29	88.000	-72.000	-45
3.13	Cambiar centro elástico	180.000	127.800	-52.200	-29	99.000	-81.000	-45
3.14	Cambiar espiral de suspensión	180.000	127.800	-52.200	-29	99.000	-81.000	-45
3.15	Cambiar barra torsión de suspensión	680.000	482.800	-197.200	-29	374.000	-306.000	-45
4	Serv. Mant. y Reparación de Sistema de Embrague 4	**4.230.000**	**3.003.300**	-1.226.700	-29	**2.326.500**	-1.903.500	-45
4.1	Cambiar disco de embrague	850.000	603.500	-246.500	-29	467.500	-382.500	-45
4.2	Cambiar cojinete de empuje	680.000	482.800	-197.200	-29	374.000	-306.000	-45
4.3	Cambiar plato de presión	1.200.000	852.000	-348.000	-29	660.000	-540.000	-45
4.4	Cambiar rulemán piloto	120.000	85.200	-34.800	-29	66.000	-54.000	-45
4.5	Cambiar juego reparación bomba central embrague	80.000	56.800	-23.200	-29	44.000	-36.000	-45
4.6	Cambiar reten de bancada	220.000	156.200	-63.800	-29	121.000	-99.000	-45
4.7	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	80.000	56.800	-23.200	-29	44.000	-36.000	-45
4.8	Cambiar bomba central de embrague	350.000	248.500	-101.500	-29	192.500	-157.500	-45
4.9	Cambiar bomba auxiliar de embrague	280.000	198.800	-81.200	-29	154.000	-126.000	-45
4.10	Cambiar horquilla de embrague	190.000	134.900	-55.100	-29	104.500	-85.500	-45
4.11	Rectificación volante motor	180.000	127.800	-52.200	-29	99.000	-81.000	-45
5	Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Frenos 4x2	**4.930.000**	**3.500.300**	-1.429.700	-29	**2.711.500**	-2.218.500	-45
5.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	420.000	298.200	-121.800	-29	231.000	-189.000	-45
5.2	Rectificar discos de freno .ambos	120.000	85.200	-34.800	-29	66.000	-54.000	-45
5.3	Cambiar fibras freno .ambos	440.000	312.400	-127.600	-29	242.000	-198.000	-45
5.4	Cambiar juego reparo bomba central freno	80.000	56.800	-23.200	-29	44.000	-36.000	-45
5.5	Cambiar bomba central de freno	850.000	603.500	-246.500	-29	467.500	-382.500	-45
5.6	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	350.000	248.500	-101.500	-29	192.500	-157.500	-45
5.7	Rectificar tambor freno trasero- ambos	120.000	85.200	-34.800	-29	66.000	-54.000	-45
5.8	Cambiar servofreno	1.250.000	887.500	-362.500	-29	687.500	-562.500	-45
5.9	Reparación Compresor de aire de freno	60.000	42.600	-17.400	-29	33.000	-27.000	-45
5.10	Reparación Sistema de freno de aire	60.000	42.600	-17.400	-29	33.000	-27.000	-45
5.11	Cambiar cilindro de freno trasero	80.000	56.800	-23.200	-29	44.000	-36.000	-45
5.12	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero	80.000	56.800	-23.200	-29	44.000	-36.000	-45
5.13	Cambiar depresor de freno	480.000	340.800	-139.200	-29	264.000	-216.000	-45
5.14	Cambiar caño flexible	190.000	134.900	-55.100	-29	104.500	-85.500	-45
5.15	Cambiar cabo de freno de mano	350.000	248.500	-101.500	-29	192.500	-157.500	-45
6	Serv. Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico 4x2	**5.670.000**	**4.025.700**	-1.644.300	-29	**3.118.500**	-2.551.500	-45
6.1	Cambiar faro delantero un lado	650.000	461.500	-188.500	-29	357.500	-292.500	-45
6.2	Cambiar faro señalero un lado	260.000	184.600	-75.400	-29	143.000	-117.000	-45
6.3	Cambiar faro trasero un lado	480.000	340.800	-139.200	-29	264.000	-216.000	-45
6.4	Cambiar focos por unidad	60.000	42.600	-17.400	-29	33.000	-27.000	-45
6.5	Cambiar palanca comando señaleros, luces	850.000	603.500	-246.500	-29	467.500	-382.500	-45
6.6	Cambiar regulador de voltaje	360.000	255.600	-104.400	-29	198.000	-162.000	-45
6.7	Cambiar llave contacto	220.000	156.200	-63.800	-29	121.000	-99.000	-45
6.8	Cambiar terminal de bateria	40.000	28.400	-11.600	-29	22.000	-18.000	-45
6.9	Colocar relay luz alta	180.000	127.800	-52.200	-29	99.000	-81.000	-45
6.10	Reparación de motor de arranque	550.000	390.500	-159.500	-29	302.500	-247.500	-45
6.11	Reparar sistema .limpia parabrisas completo	260.000	184.600	-75.400	-29	143.000	-117.000	-45
6.12	Cambiar solenoide o automático delarranque	350.000	248.500	-101.500	-29	192.500	-157.500	-45
6.13	Ajustar faro auxiliar	40.000	28.400	-11.600	-29	22.000	-18.000	-45
6.14	Alinear luces	60.000	42.600	-17.400	-29	33.000	-27.000	-45
6.15	Cambiar bujías incandescentes	80.000	56.800	-23.200	-29	44.000	-36.000	-45
6.16	Cambiar bulbo de aceite	180.000	127.800	-52.200	-29	99.000	-81.000	-45
6.17	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	180.000	127.800	-52.200	-29	99.000	-81.000	-45
6.18	Reparar alternador	550.000	390.500	-159.500	-29	302.500	-247.500	-45
6.19	Cambiar correa de alternador	160.000	113.600	-46.400	-29	88.000	-72.000	-45
6.20	Cambiar faros de luces lateraies delanteros	160.000	113.600	-46.400	-29	88.000	-72.000	-45
7	Serv. Mant. y Reparación de Motor completo 4x2	**45.080.000**	**31.560.800**	-13.519.200	-30	**24.794.000**	-20.286.000	-45
7.1	Juego de Pistón	980.000	686.000	-294.000	-30	539.000	-441.000	-45
7.2	Juego de Camisa	780.000	546.000	-234.000	-30	429.000	-351.000	-45
7.3	Juego de aros	680.000	476.000	-204.000	-30	374.000	-306.000	-45
7.4	Casquillo de biela	550.000	385.000	-165.000	-30	302.500	-247.500	-45
7.5	Casquillo de bancada	650.000	455.000	-195.000	-30	357.500	-292.500	-45
7.6	Casquillo de leva	480.000	336.000	-144.000	-30	264.000	-216.000	-45
7.7	Buje de biela	360.000	252.000	-108.000	-30	198.000	-162.000	-45
7.8	Juego de juntas	650.000	455.000	-195.000	-30	357.500	-292.500	-45
7.9	Juego de válvulas	480.000	336.000	-144.000	-30	264.000	-216.000	-45
7.10	Guías de válvulas	480.000	336.000	-144.000	-30	264.000	-216.000	-45
7.11	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	260.000	182.000	-78.000	-30	143.000	-117.000	-45
7.12	Rectificación de cilindro	420.000	294.000	-126.000	-30	231.000	-189.000	-45
7.13	Rectificación de cigüeñal	420.000	294.000	-126.000	-30	231.000	-189.000	-45
7.14	Mano de obra Reparación Gral.motor	1.350.000	945.000	-405.000	-30	742.500	-607.500	-45
7.15	Juego de aros	680.000	476.000	-204.000	-30	374.000	-306.000	-45
7.16	Junta tapa motor	350.000	245.000	-105.000	-30	192.500	-157.500	-45
7.17	Junta carter	130.000	91.000	-39.000	-30	71.500	-58.500	-45
7.18	Rectificar tapa motor	420.000	294.000	-126.000	-30	231.000	-189.000	-45
7.19	Mano de obra : Cambio de aro	680.000	476.000	-204.000	-30	374.000	-306.000	-45
7.20	Cambiar bomba de agua	480.000	340.800	-139.200	-29	264.000	-216.000	-45
7.21	Cambiar cabo de velocimetro	350.000	245.000	-105.000	-30	192.500	-157.500	-45
7.22	Cambiar correa dentada/cadena de distribución	680.000	476.000	-204.000	-30	374.000	-306.000	-45
7.23	Cambiar Tensor de correa dentada	480.000	336.000	-144.000	-30	264.000	-216.000	-45
7.24	Cambiar guía de correa dentada	380.000	266.000	-114.000	-30	209.000	-171.000	-45
7.25	Mantenimiento bomba inyectora	1.980.000	1.386.000	-594.000	-30	1.089.000	-891.000	-45
7.26	Bomba inyectora	6.800.000	4.760.000	-2.040.000	-30	3.740.000	-3.060.000	-45
7.27	Picos inyectores c/u	2.500.000	1.750.000	-750.000	-30	1.375.000	-1.125.000	-45
7.28	Turbo	8.500.000	5.950.000	-2.550.000	-30	4.675.000	-3.825.000	-45
7.29	Computadora	8.680.000	6.076.000	-2.604.000	-30	4.774.000	-3.906.000	-45
7.30	Common Rail	1.650.000	1.155.000	-495.000	-30	907.500	-742.500	-45
7.31	Cambiar reten culata motor	220.000	154.000	-66.000	-30	121.000	-99.000	-45
7.32	Cambiar reten frente motor	160.000	112.000	-48.000	-30	88.000	-72.000	-45
7.33	Cambiar soporte motor	350.000	245.000	-105.000	-30	192.500	-157.500	-45
7.34	Cambiar junta tapa balancín	50.000	35.000	-15.000	-30	27.500	-22.500	-45
7.35	Cambiar ventilador de motor	360.000	252.000	-108.000	-30	198.000	-162.000	-45
7.36	Reparar radiador	360.000	252.000	-108.000	-30	198.000	-162.000	-45
7.37	Regular válvulas	150.000	105.000	-45.000	-30	82.500	-67.500	-45
7.38	Limpieza de tanque de combustible	150.000	105.000	-45.000	-30	82.500	-67.500	-45
8	Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Aire Acondic	**4.380.000**	**3.066.000**	-1.314.000	-30	**1.708.950**	-2.671.050	-61
8.1	Mantenimiento del Sistema del AireAcondicionado	880.000	616.000	-264.000	-30	484.000	-396.000	-45
8.2	Reparación del Sistema del AireAcondicionado	3.500.000	2.450.000	-1.050.000	-30	1.224.950	-2.275.050	-65
9	Serv. Cambio de aceite y filtros 4x2	**210.000**	**150.300**	-59.700	-28	**115.500**	-94.500	-45
9.1	Cambio fluido de dirección hidráulica p/Litro	50.000	35.500	-14.500	-29	27.500	-22.500	-45
9.2	Cambio de aceite de caja y diferencialp/Litro	50.000	37.000	-13.000	-26	27.500	-22.500	-45
9.3	Cambiar fluido de freno	30.000	21.000	-9.000	-30	16.500	-13.500	-45
9.4	Lavado completo, pulverizado y engrase	80.000	56.800	-23.200	-29	44.000	-36.000	-45
10	Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Caja y Trans	**16.220.000**	**11.355.500**	-4.864.500	-30	**7.831.000**	-8.389.000	-52
10.1	Anillos sincronizadores	680.000	476.000	-204.000	-30	374.000	-306.000	-45
10.2	Engranaje 1ª. A 5ª.	650.000	455.000	-195.000	-30	357.500	-292.500	-45
10.3	Eje ranurado	1.650.000	1.155.000	-495.000	-30	907.500	-742.500	-45
10.4	Eje cuádruple	1.650.000	1.155.000	-495.000	-30	907.500	-742.500	-45
10.5	Rulemán	650.000	455.000	-195.000	-30	357.500	-292.500	-45

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

10.6	Reten	160.000	112.000	-48.000	-30	88.000	-72.000	-45
10.7	Juntas	150.000	106.500	-43.500	-29	82.500	-67.500	-45
10.8	Selectores de cambio	350.000	245.000	-105.000	-30	192.500	-157.500	-45
10.9	Mano de obra - Reparación general de Caja	450.000	315.000	-135.000	-30	247.500	-202.500	-45
10.10	Cambiar soporte de caja	480.000	336.000	-144.000	-30	264.000	-216.000	-45
10.11	Eje directa y rodillo interior	1.650 000	1.155.000	-495.000	-30	907.500	-742.500	-45
10.12	Cambio de engranaje	650.000	455.000	-195.000	-30	357.500	-292.500	-45
10.13	Cambio de rulemán	480.000	336.000	-144.000	-30	264.000	-216.000	-45
10.14	Cambio de juego de junta	160.000	112.000	-48.000	-30	88.000	-72.000	-45
10.15	Cambio de retén	180.000	126.000	-54.000	-30	99.000	-81.000	-45
10.16	Cambiar centralizador cardan	550.000	385.000	-165.000	-30	302.500	-247.500	-45
10.17	Cambiar cruceta cardan	160.000	112.000	-48.000	-30	88.000	-72.000	-45
10.18	Cambiar reten de piñón	180.000	126.000	-54.000	-30	99.000	-81.000	-45
10.19	Cambiar rulemán y reten del palier	220 000	154.000	-66.000	-30	121.000	-99.000	-45
10.20	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	3.800.000	2.660.000	-1.140.000	-30	1.000.000	-2.800.000	-74
10.21	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	160.000	112.000	-48.000	-30	88.000	-72.000	-45
10.22	Cambiar calce del engranaje del planetario	160.000	112.000	-48.000	-30	88.000	-72.000	-45
10.23	Cambiar rulemanes de diferencial	350.000	245.000	-105.000	-30	192.500	-157.500	-45
10.24	Cambiar engranaje del satélite y planetario	650.000	455.000	-195.000	-30	357.500	-292.500	-45
11	Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Dirección 4x	**7.890.000**	**5.523.000**	-2.367.000	-30	**4.339.500**	-3.550.500	-45
11.1	Cambiar muñequines	350.000	245.000	-105.000	-30	192.500	-157.500	-45
11.2	Cambiar brazo zeta	450 000	315.000	-135.000	-30	247.500	-202.500	-45
11.3	Cambiar brazo pitman	350.000	245.000	-105.000	-30	192.500	-157.500	-45
11.4	Cambiar amortiguador de dirección	380.000	266.000	-114.000	-30	209.000	-171.000	-45
11.5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1.680.000	1.176.000	-504.000	-30	924.000	-756.000	-45
11.6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	160.000	112.000	-48.000	-30	88.000	-72.000	-45
11.7	Reparar eje cardánica de dirección	160.000	112.000	-48.000	-30	88.000	-72.000	-45
11.8	Cambiar guardapolvo de homocinética	150.000	105.000	-45.000	-30	82.500	-67.500	-45
11.9	Cambiar homocinética	850.000	595.000	-255.000	-30	467.500	-382.500	-45
11.10	Cambiar barra larga de dirección	880 000	616.000	-264.000	-30	484.000	-396.000	-45
11.11	Alineación y balanceo de ruedas	80.000	56.000	-24.000	-30	44.000	-36.000	-45
11.12	Cambiar rulemán carcaza	680.000	476.000	-204.000	-30	374.000	-306.000	-45
11.13	Cambiar reten carcaza	160.000	112.000	-48.000	-30	88.000	-72.000	-45
11.14	Cambio de rulemán masa extra+cta de 4x2 ambos las	450.000	315.000	-135.000	-30	247.500	-202.500	-45
11.15	Cambio de rulemán punta eje	380.000	266.000	-114.000	-30	209.000	-171.000	-45
11.16	Cambio de retén punta eje	160.000	112.000	-48.000	-30	88.000	-72.000	-45
11.17	Cambio de rulemán del boyin de dirección	350.000	245.000	-105.000	-30	192.500	-157.500	-45
11.18	Cambiar correa de dirección hidráulica	220 000	154.000	-66.000	-30	121.000	-99.000	-45
12	Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Suspensión	**5.998.000**	**4.198.600**	-1.799.400	-30	**3.298.900**	-2.699.100	-45
12.1	Cambiar amortiguador trasero	490.000	343.000	-147.000	-30	269.500	-220.500	-45
12.2	Cambiar amortiguador delantero	498.000	348.600	-149.400	-30	273.900	-224.100	-45
12.3	Cambiar buje parrilla superior	160.000	112.000	-48.000	-30	88.000	-72.000	-45
12.4	Cambiar buje parrilla inferior	150.000	105.000	-45.000	-30	82.500	-67.500	-45
12.5	Cambiar buje barra estabilizadora	160.000	112.000	-48.000	-30	88.000	-72.000	-45
12.6	Cambiar buje tensor de rueda	180.000	126.000	-54.000	-30	99.000	-81.000	-45
12.7	Cambiar buje amortiguador	40 000	28.000	-12.000	-30	22.000	-18.000	-45
12.8	Cambiar rótulas	380.000	266.000	-114.000	-30	209.000	-171.000	-45
12.9	Cambiar juego de elásticos -delantero	880.000	616.000	-264.000	-30	484.000	-396.000	-45
12.10	Cambiar juego de elásticos . trasero	990.000	693.000	-297.000	-30	544.500	-445.500	-45
12.11	Cambiar buje elásticos-completo	350.000	245.000	-105.000	-30	192.500	-157.500	-45
12.12	Cambiar grillete de elástico	180.000	126.000	-54.000	-30	99.000	-81.000	-45
12.13	Cambiar centro elástico	160.000	112.000	-48.000	-30	88.000	-72.000	-45
12.14	Cambiar espiral de suspensión	180.000	126.000	-54.000	-30	99.000	-81.000	-45
12.15	Cambiar barra torsión de suspensión	1.200 000	840.000	-360.000	-30	660.000	-540.000	-45
13	Serv. Mant. y Reparación de Sistema de Embrague 4	**4.570.000**	**3.206.000**	-1.364.000	-30	**2.513.500**	-2.056.500	-45
13.1	Cambiar disco de embrague	980.000	686.000	-294.000	-30	539.000	-441.000	-45
13.2	Cambiar cojinete de empuje	850.000	595.000	-255.000	-30	467.500	-382.500	-45
13.3	Cambiar plato de presión	1.200.000	840.000	-360.000	-30	660.000	-540.000	-45
13.4	Cambiar rulemán piloto	350.000	248.500	-101.500	-29	192.500	-157.500	-45
13.5	Cambiar juego reparación bomba central embrague	60.000	42.000	-18.000	-30	33.000	-27.000	-45
13.6	Cambiar reten de bancada	180.000	126.000	-54.000	-30	99.000	-81.000	-45
13.7	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	60 000	42.000	-18.000	-30	33.000	-27.000	-45
13.8	Cambiar bomba central de embrague	350.000	248.500	-101.500	-29	192.500	-157.500	-45
13.9	Cambiar bomba auxiliar de embrague	320.000	224.000	-96.000	-30	176.000	-144.000	-45
13.10	Cambiar horquilla de embrague	60.000	42.000	-18.000	-30	33.000	-27.000	-45
13.11	Rectificación volante motor	160.000	112.000	-48.000	-30	88.000	-72.000	-45
14	Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Frenos 4x4	**6.610.000**	**4.660.600**	-1.949.400	-29	**3.635.500**	-2.974.500	-45
14.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	420.000	298.000	-122.000	-29	231.000	-189.000	-45
14.2	Rectificar discos de freno .ambos	120.000	85.000	-35.000	-29	66.000	-54.000	-45
14.3	Cambiar fibras freno .ambos	440.000	312.000	-128.000	-29	242.000	-198.000	-45
14.4	Cambiar juego reparo bomba central freno	80.000	56.000	-24.000	-30	44.000	-36.000	-45
14.5	Cambiar bomba central de freno	350.000	248.000	-102.000	-29	192.500	-157.500	-45
14.6	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	120.000	85.000	-35.000	-29	66.000	-54.000	-45
14.7	Rectificar tambor freno trasero- ambos	980.000	695.000	-285.000	-29	539.000	-441.000	-45
14.8	Cambiar servofreno	1.600.000	1.120.000	-480.000	-30	880.000	-720.000	-45
14.9	Reparación Compresor de aire de freno	160.000	113.000	-47.000	-29	88.000	-72.000	-45
14.10	Reparación Sistema de freno de aire	380.000	269.000	-111.000	-29	209.000	-171.000	-45
14.11	Cambiar cilindro de freno trasero	80 000	56.800	-23.200	-29	44.000	-36.000	-45
14.12	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero	1.200.000	840.000	-360.000	-30	660.000	-540.000	-45
14.13	Cambiar depresor de freno	160.000	113.600	-46.400	-29	88.000	-72.000	-45
14.14	Cambiar caño flexible	160.000	113.600	-46.400	-29	88.000	-72.000	-45
14.15	Cambiar cabo de freno de mano	360.000	255.600	-104.400	-29	198.000	-162.000	-45
15	Serv. Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico 4x4	**5.860.000**	**4.137.000**	-1.723.000	-29	**3.223.000**	-2.637.000	-45
15.1	Cambiar faro delantero un lado	650.000	455.000	-195.000	-30	357.500	-292.500	-45
15.2	Cambiar faro señalero un lado	350.000	245.000	-105.000	-30	192.500	-157.500	-45
15.3	Cambiar faro trasero un lado	480.000	336.000	-144.000	-30	264.000	-216.000	-45
15.4	Cambiar focos por unidad	60.000	42.600	-17.400	-29	33.000	-27.000	-45
15.5	Cambiar palanca comando señaleros, luces	880.000	616.000	-264.000	-30	484.000	-396.000	-45
15.6	Cambiar regulador de voltaje	260.000	184.600	-75.400	-29	143.000	-117.000	-45
15.7	Cambiar llave contacto	350.000	248.500	-101.500	-29	192.500	-157.500	-45
15.8	Cambiar terminal de batería	40.000	28.400	-11.600	-29	22.000	-18.000	-45
15.9	Colocar relay luz alta	180.000	127.800	-52.200	-29	99.000	-81.000	-45
15.10	Reparación de motor de arranque	550.000	390.500	-159.500	-29	302.500	-247.500	-45
15.11	Reparar sistema .limpia parabrisas completo	260 000	184.600	-75.400	-29	143.000	-117.000	-45
15.12	Cambiar solenoide o automático delarranque	350.000	248.500	-101.500	-29	192.500	-157.500	-45
15.13	Ajustar faro auxiliar	60.000	42.600	-17.400	-29	33.000	-27.000	-45
15.14	Alinear luces	60.000	42.600	-17.400	-29	33.000	-27.000	-45
15.15	Cambiar bujías incandescentes	80.000	56.800	-23.200	-29	44.000	-36.000	-45
15.16	Cambiar bulbo de aceite	180.000	127.800	-52.200	-29	99.000	-81.000	-45
15.17	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	180.000	127.800	-52.200	-29	99.000	-81.000	-45
15.18	Reparar alternador	550.000	390.500	-159.500	-29	302.500	-247.500	-45
15.19	Cambiar correa de alternador	160 000	113.600	-46.400	-29	88.000	-72.000	-45
15.20	Cambiar faros de luces laterales delanteros	180.000	127.800	-52.200	-29	99.000	-81.000	-45
16	Serv. Mant. y Reparación de Motor completo 4x4	**45.080.000**	**31.660.900**	-13.419.100	-30	**22.605.000**	-22.475.000	-50
16.1	Juego de Pistón	980.000	686.000	-294.000	-30	539.000	-441.000	-45
16.2	Juego de Camisa	780.000	546.000	-234.000	-30	429.000	-351.000	-45
16.3	Juego de aros	680.000	476.000	-204.000	-30	374.000	-306.000	-45
16.4	Casquillo de biela	550.000	385.000	-165.000	-30	302.500	-247.500	-45
16.5	Casquillo de bancada	650.000	455.000	-195.000	-30	357.500	-292.500	-45
16.6	Casquillo de leva	480 000	336.000	-144.000	-30	264.000	-216.000	-45
16.7	Buje de biela	360.000	252.000	-108.000	-30	198.000	-162.000	-45
16.8	Juego de juntas	650.000	455.000	-195.000	-30	357.500	-292.500	-45
16.9	Juego de válvulas	480.000	336.000	-144.000	-30	264.000	-216.000	-45
16.10	Guías de válvulas	480.000	336.000	-144.000	-30	264.000	-216.000	-45
16.11	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	260.000	184.600	-75.400	-29	143.000	-117.000	-45
16.12	Rectificación de cilindro	420.000	294.000	-126.000	-30	231.000	-189.000	-45
16.13	Rectificación de cigüeñal	420.000	294.000	-126.000	-30	231.000	-189.000	-45
16.14	Mano de obra Reparación general motor	1.350 000	945.000	-405.000	-30	742.500	-607.500	-45

ALFREDO A[illegible]A RIVAROLA
Abogado | Mat. 3497

16.15	Juego de aros	680.000	476.000	-204.000	-30	374.000	-306.000	-45
16.16	Junta tapa motor	350.000	248.500	-101.500	-29	192.500	-157.500	-45
16.17	Junta carter	130.000	92.300	-37.700	-29	71.500	-58.500	-45
16.18	Rectificar tapa motor	420.000	298.200	-121.800	-29	231.000	-189.000	-45
16.19	Mano de obra Cambio de aro	680.000	482.800	-197.200	-29	374.000	-306.000	-45
16.20	Cambiar bomba de agua	480.000	340.800	-139.200	-29	264.000	-216.000	-45
16.21	Cambiar cabo de velocímetro	350.000	248.500	-101.500	-29	192.500	-157.500	-45
16.22	Cambiar correa dentada/cadena de distribución	680.000	482.800	-197.200	-29	374.000	-306.000	-45
16.23	Cambiar Tensor de correa dentada	480.000	340.800	-139.200	-29	264.000	-216.000	-45
16.24	Cambiar guia de correa dentada	380.000	269.800	-110.200	-29	209.000	-171.000	-45
16.25	Mantenimiento bomba inyectora	1.980.000	1.405.800	-574.200	-29	1.089.000	-891.000	-45
16.26	Bomba inyectora	6.800.000	4.760.000	-2.040.000	-30	3.000.000	-3.800.000	-56
16.27	Picos inyectores c/u	2.500.000	1.775.000	-725.000	-29	1.375.000	-1.125.000	-45
16.28	Turbo	8.500.000	5.950.000	-2.550.000	-30	4.000.000	-4.500.000	-53
16.29	Computadora	8.680.000	6.076.000	-2.604.000	-30	4.000.000	-4.680.000	-54
16.30	Common Rail	1.650.000	1.155.000	-495.000	-30	907.500	-742.500	-45
16.31	Cambiar reten culata motor	220.000	156.200	-63.800	-29	121.000	-99.000	-45
16.32	Cambiar reten frente motor	160.000	113.600	-46.400	-29	88.000	-72.000	-45
16.33	Cambiar soporte motor	350.000	248.500	-101.500	-29	192.500	-157.500	-45
16.34	Cambiar junta tapa balancín	50.000	35.500	-14.500	-29	27.500	-22.500	-45
16.35	Cambiar ventilador de motor	360.000	255.600	-104.400	-29	198.000	-162.000	-45
16.36	Reparar radiador	360.000	255.600	-104.400	-29	198.000	-162.000	-45
16.37	Regular válvulas	150.000	106.500	-43.500	-29	82.500	-67.500	-45
16.38	Limpieza de tanque de combustible	150.000	106.500	-43.500	-29	82.500	-67.500	-45
17	Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Aire Acondic	**4.380.000**	**3.074.900**	-1.305.100	-30	**1.884.000**	-2.496.000	-57
17.1	Mantenimiento del Sistema del AireAcondicionado	880.000	624.900	-255.100	-29	484.000	-396.000	-45
17.2	Reparación del Sistema del AireAcondicionado	3.500.000	2.450.000	-1.050.000	-30	1.400.000	-2.100.000	-60
18	Serv. Cambio de aceite y filtros 4x4	**1.053.000**	**748.000**	-305.000	-29	**579.150**	-473.850	-45
18.1	Cambio de aceite motor p/Litro	50.000	37.000	-13.000	-26	27.500	-22.500	-45
18.2	Cambio de filtro de combustible	285.000	200.000	-85.000	-30	156.750	-128.250	-45
18.3	Cambio de filtro de aceite	260.000	185.000	-75.000	-29	143.000	-117.000	-45
18.4	Cambio de filtro de aire	298.000	212.000	-86.000	-29	163.900	-134.100	-45
18.5	Limpieza radiador	160.000	114.000	-46.000	-29	88.000	-72.000	-45
		186.371.000	**131.000.000**			**98.000.000**		

LOTE N° 8 CAMIONES/ONMIBUS MERCEDES BENZ

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario	Precio unitario (IV	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisi	**21.640.000**	**13.633.200**	-8.006.800	-37	**14.066.000**	-7.574.000	-35
1.1	Cuadruple	1.980.000	1.247.400	-732.600	-37	1.287.000	-693.000	-35
1.2	Eje de mando	1.880.000	1.184.400	-695.600	-37	1.222.000	-658.000	-35
1.3	Anillos sincronizadores	1.450.000	913.500	-536.500	-37	942.500	-507.500	-35
1.4	Eje ranurado	2.500.000	1.575.000	-925.000	-37	1.625.000	-875.000	-35
1.5	Engranaje de 1 a 5ta.	850.000	535.500	-314.500	-37	552.500	-297.500	-35
1.6	Engranaje marcha atrás	850.000	535.500	-314.500	-37	552.500	-297.500	-35
1.7	Rulemanes	680.000	428.400	-251.600	-37	442.000	-238.000	-35
1.8	Cambio de aceite de caja p/Litro	50.000	31.500	-18.500	-37	32.500	-17.500	-35
1.9	Mano de obra por reparacion general de caja	4.200.000	2.646.000	-1.554.000	-37	2.730.000	-1.470.000	-35
1.10	Corona piñon	650.000	409.500	-240.500	-37	422.500	-227.500	-35
1.11	Rulemanes	260.000	163.800	-96.200	-37	169.000	-91.000	-35
1.12	Cruceta cardan	850.000	535.500	-314.500	-37	552.500	-297.500	-35
1.13	Centralizador completo	680.000	428.400	-251.600	-37	442.000	-238.000	-35
1.14	Engranaje satelite y planetario	350.000	220.500	-129.500	-37	227.500	-122.500	-35
1.15	Perno Diferencial con seguro	2.600.000	1.638.000	-962.000	-37	1.690.000	-910.000	-35
1.16	Eje palier	750.000	472.500	-277.500	-37	487.500	-262.500	-35
1.17	Ruleman palier	750.000	472.500	-277.500	-37	487.500	-262.500	-35
1.18	Reten palier	260.000	163.800	-96.200	-37	169.000	-91.000	-35
1.19	Cambio de aceite diferencial p/Litro	50.000	31.500	-18.500	-37	32.500	-17.500	-35
2	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	**13.260.000**	**8.353.800**	-4.906.200	-37	**8.619.000**	-4.641.000	-35
2.1	Brazo pitman	480.000	302.400	-177.600	-37	312.000	-168.000	-35
2.2	Bomba de dirección hidráulica	4.890.000	3.080.700	-1.809.300	-37	3.178.500	-1.711.500	-35
2.3	Cambio de fluido de dirección hidráulica p/Litro	50.000	31.500	-18.500	-37	32.500	-17.500	-35
2.4	Caño de alta presión de dirección hidráulica	260.000	163.800	-96.200	-37	169.000	-91.000	-35
2.5	Reparar eje cardanica de dirección	480.000	302.400	-177.600	-37	312.000	-168.000	-35
2.6	Barra Larga de Direccion	1.680.000	1.058.400	-621.600	-37	1.092.000	-588.000	-35
2.7	Barra Corta de direccion	1.480.000	932.400	-547.600	-37	962.000	-518.000	-35
2.8	Alineacion y balanceo de ruedas	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
2.9	Ruleman carcaza	680.000	428.400	-251.600	-37	442.000	-238.000	-35
2.10	Reten carcaza	260.000	163.800	-96.200	-37	169.000	-91.000	-35
2.11	Ruleman punta eje	380.000	239.400	-140.600	-37	247.000	-133.000	-35
2.12	Reten punta eje	260.000	163.800	-96.200	-37	169.000	-91.000	-35
2.13	Reparación de sinfin de Dirección	2.200.000	1.386.000	-814.000	-37	1.430.000	-770.000	-35
3	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de su	**9.720.000**	**6.123.600**	-3.596.400	-37	**6.318.000**	-3.402.000	-35
3.1	Amortiguador trasero c/u	780.000	491.400	-288.600	-37	507.000	-273.000	-35
3.2	Amortiguador delantero c/u	750.000	472.500	-277.500	-37	487.500	-262.500	-35
3.3	Buje barra estabilizadora	80.000	50.400	-29.600	-37	52.000	-28.000	-35
3.4	Ruleman de masa delantera	190.000	119.700	-70.300	-37	123.500	-66.500	-35
3.5	Buje amortiguador	60.000	37.800	-22.200	-37	39.000	-21.000	-35
3.6	Juego de perno punta eje	980.000	617.400	-362.600	-37	637.000	-343.000	-35
3.7	Juego de elasticos - delantero	2.600.000	1.638.000	-962.000	-37	1.690.000	-910.000	-35
3.8	Juego de elasticos - trasero	2.900.000	1.827.000	-1.073.000	-37	1.885.000	-1.015.000	-35
3.9	Bujes elasticos - completo	750.000	472.500	-277.500	-37	487.500	-262.500	-35
3.10	Grillete de elastico	350.000	220.500	-129.500	-37	227.500	-122.500	-35
3.11	Centro elastico c/u	280.000	176.400	-103.600	-37	182.000	-98.000	-35
4	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	**7.550.000**	**4.756.500**	-2.793.500	-37	**4.907.500**	-2.642.500	-35
4.1	Cambiar disco de embrague	1.980.000	1.247.400	-732.600	-37	1.287.000	-693.000	-35
4.2	Cojinete de empuje	1.650.000	1.039.500	-610.500	-37	1.072.500	-577.500	-35
4.3	Plato de presión	2.200.000	1.386.000	-814.000	-37	1.430.000	-770.000	-35
4.4	Ruleman piloto	450.000	283.500	-166.500	-37	292.500	-157.500	-35
4.5	Bomba Central de Embrague	420.000	264.600	-155.400	-37	273.000	-147.000	-35
4.6	Juego reparación bomba central de embrague	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
4.7	Reten de bancada	220.000	138.600	-81.400	-37	143.000	-77.000	-35
4.8	Bomba Auxiliar de Embrague	350.000	220.500	-129.500	-37	227.500	-122.500	-35
4.9	Juego Reparación bomba auxiliar de Embrague	120.000	75.600	-44.400	-37	78.000	-42.000	-35
5	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	**10.200.000**	**6.426.000**	-3.774.000	-37	**6.630.000**	-3.570.000	-35
5.1	Fibras de freno - ambos	680.000	428.400	-251.600	-37	442.000	-238.000	-35
5.2	Juego reparo bomba central freno	120.000	75.600	-44.400	-37	78.000	-42.000	-35
5.3	Bomba central de freno	650.000	409.500	-240.500	-37	422.500	-227.500	-35
5.4	Cambio de fluido de freno p/Litro	30.000	18.900	-11.100	-37	19.500	-10.500	-35
5.5	Tambor freno trasero - ambos	2.250.000	1.417.500	-832.500	-37	1.462.500	-787.500	-35
5.6	Servofreno	1.680.000	1.058.400	-621.600	-37	1.092.000	-588.000	-35
5.7	Reparacion de mordaza de freno delantero	450.000	283.500	-166.500	-37	292.500	-157.500	-35
5.8	Cilindro de freno trasero	680.000	428.400	-251.600	-37	442.000	-238.000	-35
5.9	Juego reparación cilindro freno trasero c/u	120.000	75.600	-44.400	-37	78.000	-42.000	-35
5.10	Depresor de freno	680.000	428.400	-251.600	-37	442.000	-238.000	-35
5.11	Caño flexible	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
5.12	Cabo de freno de mano	320.000	201.600	-118.400	-37	208.000	-112.000	-35
5.13	Filtro secador de freno de aire	350.000	220.500	-129.500	-37	227.500	-122.500	-35
5.14	Reparacion completa de freno de aire	780.000	491.400	-288.600	-37	507.000	-273.000	-35
5.15	Valvula comando de freno de mano	1.250.000	787.500	-462.500	-37	812.500	-437.500	-35
6	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	**16.840.000**	**10.609.200**	-6.230.800	-37	**10.946.000**	-5.894.000	-35
6.1	Foco de Faro delantero c/u	450.000	283.500	-166.500	-37	292.500	-157.500	-35
6.2	Foco de Faro señalero c/u	260.000	163.800	-96.200	-37	169.000	-91.000	-35
6.3	Foco de Faro trasero c/u	480.000	302.400	-177.600	-37	312.000	-168.000	-35
6.4	Palanca, comando, señaleros, luces	1.680.000	1.058.400	-621.600	-37	1.092.000	-588.000	-35
6.5	Llave contacto	350.000	220.500	-129.500	-37	227.500	-122.500	-35
6.6	Bocina	350.000	220.500	-129.500	-37	227.500	-122.500	-35

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

6.7	Terminal de bateria	40.000	25.200	-14.800	-37	26.000	-14.000	-35
6.8	Control de bateria	20.000	12.600	-7.400	-37	13.000	-7.000	-35
6.9	Colocar relay luz alta	180.000	113.400	-66.600	-37	117.000	-63.000	-35
6.10	Recargar bateria	40.000	25.200	-14.800	-37	26.000	-14.000	-35
6.11	Reparación de motor de arranque	770.000	485.100	-284.900	-37	500.500	-269.500	-35
6.12	Cambio de motor de arranque	3.500.000	2.205.000	-1.295.000	-37	2.275.000	-1.225.000	-35
6.13	Reparar sistema limpia parabrisas - completo	650.000	409.500	-240.500	-37	422.500	-227.500	-35
6.14	Solenoide o automático del arranque	450.000	283.500	-166.500	-37	292.500	-157.500	-35
6.15	Ajustar faro auxiliar	40.000	25.200	-14.800	-37	26.000	-14.000	-35
6.16	Alinear luces	60.000	37.800	-22.200	-37	39.000	-21.000	-35
6.17	Bujías incandescentes c/u	120.000	75.600	-44.400	-37	78.000	-42.000	-35
6.18	Bulbo de aceite	180.000	113.400	-66.600	-37	117.000	-63.000	-35
6.19	Bulbo de temperatura o relay	180.000	113.400	-66.600	-37	117.000	-63.000	-35
6.20	Reparar alternador	770.000	485.100	-284.900	-37	500.500	-269.500	-35
6.21	Cambio de alternador	2.200.000	1.386.000	-814.000	-37	1.430.000	-770.000	-35
6.22	Llave de stop	350.000	220.500	-129.500	-37	227.500	-122.500	-35
6.23	Llave de luz	1.850.000	1.165.500	-684.500	-37	1.202.500	-647.500	-35
6.24	Comando señalero y limpiaparabrisas	780.000	491.400	-288.600	-37	507.000	-273.000	-35
6.25	Faro delantero	450.000	283.500	-166.500	-37	292.500	-157.500	-35
6.26	Faro trasero completo	480.000	302.400	-177.600	-37	312.000	-168.000	-35
6.27	Correa de alternador	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
7	Serv. de mant. y reparacion de Motor	**60.418.000**	**38.063.340**	-22.354.660	-37	**39.271.700**	-21.146.300	-35
7.1	Lavado completo, pulverizado y engrase	360.000	226.800	-133.200	-37	234.000	-126.000	-35
7.2	Filtro de combustible	180.000	113.400	-66.600	-37	117.000	-63.000	-35
7.3	Filtro de trampa de agua	265.000	166.950	-98.050	-37	172.250	-92.750	-35
7.4	Filtro de aceite	198.000	124.740	-73.260	-37	128.700	-69.300	-35
7.5	Filtro de aire	255.000	160.650	-94.350	-37	165.750	-89.250	-35
7.6	Limpieza de Radiador	660.000	415.800	-244.200	-37	429.000	-231.000	-35
7.7	Limpieza de tanque de combustible	350.000	220.500	-129.500	-37	227.500	-122.500	-35
7.8	Limpieza de bomba inyectora	2.600.000	1.638.000	-962.000	-37	1.690.000	-910.000	-35
7.9	Limpieza y calibración de picos inyectores	250.000	157.500	-92.500	-37	162.500	-87.500	-35
7.10	Cambio de aceite de motor p/Litro	50.000	31.500	-18.500	-37	32.500	-17.500	-35
7.11	Cigüeñal	8.900.000	5.607.000	-3.293.000	-37	5.785.000	-3.115.000	-35
7.12	Tapa motor	12.500.000	7.875.000	-4.625.000	-37	8.125.000	-4.375.000	-35
7.13	Turbo	11.580.000	7.295.400	-4.284.600	-37	7.527.000	-4.053.000	-35
7.14	Juego de piston	2.680.000	1.688.400	-991.600	-37	1.742.000	-938.000	-35
7.15	Juego de Camisa	1.680.000	1.058.400	-621.600	-37	1.092.000	-588.000	-35
7.16	Juego de Viela	850.000	535.500	-314.500	-37	552.500	-297.500	-35
7.17	Casquillo de Bancada	880.000	554.400	-325.600	-37	572.000	-308.000	-35
7.18	Casquillo de leva	680.000	428.400	-251.600	-37	442.000	-238.000	-35
7.19	Buje de Biela	450.000	283.500	-166.500	-37	292.500	-157.500	-35
7.20	Juego de Aros	880.000	554.400	-325.600	-37	572.000	-308.000	-35
7.21	Juego de Juntas	850.000	535.500	-314.500	-37	552.500	-297.500	-35
7.22	Juego de Valvulas	880.000	554.400	-325.600	-37	572.000	-308.000	-35
7.23	Juego de Reten de Valvula	350.000	220.500	-129.500	-37	227.500	-122.500	-35
7.24	Bomba de alta	350.000	220.500	-129.500	-37	227.500	-122.500	-35
7.25	Valvula de presión de alta	680.000	428.400	-251.600	-37	442.000	-238.000	-35
7.26	Pico inyector electrónico	2.200.000	1.386.000	-814.000	-37	1.430.000	-770.000	-35
7.27	Sensor de presión de riel	660.000	415.800	-244.200	-37	429.000	-231.000	-35
7.28	Guia de valvulas	350.000	220.500	-129.500	-37	227.500	-122.500	-35
7.29	Cepillada de tapa motor	480.000	302.400	-177.600	-37	312.000	-168.000	-35
7.30	Rectificacion de cilindros	480.000	302.400	-177.600	-37	312.000	-168.000	-35
7.31	Rectificacion de Cigüeñal	480.000	302.400	-177.600	-37	312.000	-168.000	-35
7.32	Rectificacion de brazo de biela	480.000	302.400	-177.600	-37	312.000	-168.000	-35
7.33	Junta tapa motor	650.000	409.500	-240.500	-37	422.500	-227.500	-35
7.34	Tapon de block	250.000	157.500	-92.500	-37	162.500	-87.500	-35
7.35	Desmontar y montar accesorios de base de tapa moto	250.000	157.500	-92.500	-37	162.500	-87.500	-35
7.36	Cambio de caño de alta presion de intercooler	260.000	163.800	-96.200	-37	169.000	-91.000	-35
7.37	Junta carter	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
7.38	Esmerilar valvula y rectificar motor	480.000	302.400	-177.600	-37	312.000	-168.000	-35
7.39	Bomba de Agua	850.000	535.500	-314.500	-37	552.500	-297.500	-35
7.40	Correa / cadena de distribucion	650.000	409.500	-240.500	-37	422.500	-227.500	-35
7.41	Polea ruleman tensor de correas	350.000	220.500	-129.500	-37	227.500	-122.500	-35
7.42	Reten frente motor	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
7.43	Soporte motor	420.000	264.600	-155.400	-37	273.000	-147.000	-35
7.44	Junta tapa balancin	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
7.45	Reparacion de Radiador	660.000	415.800	-244.200	-37	429.000	-231.000	-35
7.46	Regular valvulas	150.000	94.500	-55.500	-37	97.500	-52.500	-35
7.47	Rectificar asiento valvulas y esmerilar	480.000	302.400	-177.600	-37	312.000	-168.000	-35
8	Servicio de chaperia y pintura	**39.108.000**	**24.638.040**	-14.469.960	-37	**28.422.700**	-10.685.300	-27
8.1	Capot	2.350.000	1.480.500	-869.500	-37	1.527.500	-822.500	-35
8.2	Guardabarro Delantero Derecho	680.000	428.400	-251.600	-37	442.000	-238.000	-35
8.3	Guardabarro Delantero Izquierdo	680.000	428.400	-251.600	-37	442.000	-238.000	-35
8.4	Puerta Delantera Derecha	980.000	617.400	-362.600	-37	637.000	-343.000	-35
8.5	Puerta Delantera Izquierda	980.000	617.400	-362.600	-37	637.000	-343.000	-35
8.6	Parabrisas Delantero	2.250.000	1.417.500	-832.500	-37	1.462.500	-787.500	-35
8.7	Moldura de Parabrisas	260.000	163.800	-96.200	-37	169.000	-91.000	-35
8.8	Soporte carril paragolpe	420.000	264.600	-155.400	-37	273.000	-147.000	-35
8.9	Soporte paragolpe del	380.000	239.400	-140.600	-37	247.000	-133.000	-35
8.10	Parrilla frontal	680.000	428.400	-251.600	-37	442.000	-238.000	-35
8.11	Jgo molduras parrilla	568.000	357.840	-210.160	-37	369.200	-198.800	-35
8.12	Cabo abre capot	220.000	138.600	-81.400	-37	143.000	-77.000	-35
8.13	Varilla capot	28.000	17.640	-10.360	-37	18.200	-9.800	-35
8.14	Bisagra puerta del	190.000	119.700	-70.300	-37	123.500	-66.500	-35
8.15	limitador puerta	260.000	163.800	-96.200	-37	169.000	-91.000	-35
8.16	Vidrio pta del der	480.000	302.400	-177.600	-37	312.000	-168.000	-35
8.17	Vidrio pta del izq	480.000	302.400	-177.600	-37	312.000	-168.000	-35
8.18	Guia de vidrio pta del	220.000	138.600	-81.400	-37	143.000	-77.000	-35
8.19	Goma pta del	180.000	113.400	-66.600	-37	117.000	-63.000	-35
8.20	Goma sup pta	180.000	113.400	-66.600	-37	117.000	-63.000	-35
8.21	Manija de puerta	320.000	201.600	-118.400	-37	208.000	-112.000	-35
8.22	Panel de techo	860.000	541.800	-318.200	-37	559.000	-301.000	-35
8.23	Cable tapa combustible	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
8.24	Refuerzo paragolpe tras	420.000	264.600	-155.400	-37	273.000	-147.000	-35
8.25	Tapa tras carroceria	1.260.000	793.800	-466.200	-37	819.000	-441.000	-35
8.26	Cerradura de puerta	360.000	226.800	-133.200	-37	234.000	-126.000	-35
8.27	Espejo retrovisor izq	650.000	409.500	-240.500	-37	422.500	-227.500	-35
8.28	Espejo retrovisor der	650.000	409.500	-240.500	-37	422.500	-227.500	-35
8.29	Espejo retrovisor interior	252.000	158.760	-93.240	-37	163.800	-88.200	-35
8.30	Cepillos limpiaparabrisas	220.000	138.600	-81.400	-37	143.000	-77.000	-35
8.31	Paragolpe delantero	1.860.000	1.171.800	-688.200	-37	1.209.000	-651.000	-35
8.32	Reparación de piso de carroceria	3.680.000	2.318.400	-1.361.600	-37	3.392.000	-288.000	-8
8.33	Reparación de costado de carrocena	1.650.000	1.039.500	-610.500	-37	3.075.000	1.425.000	86
8.34	Cambio de carroceria	12.650.000	7.969.500	-4.680.500	-37	8.222.500	-4.427.500	-35
8.35	Tapiceria	1.650.000	1.039.500	-610.500	-37	1.072.500	-577.500	-35
9	Mantenimiento y reparacion de carroceria/Reparación	7.586.000	4.779.180	-2.806.820	-37	4.930.900	-2.655.100	-35
9.1	Tapiz de pta. Del der.	36.000	22.680	-13.320	-37	23.400	-12.600	-35
9.2	Cerradura de pta del der.	260.000	163.800	-96.200	-37	169.000	-91.000	-35
9.3	Cinturon de conductor	450.000	283.500	-166.500	-37	292.500	-157.500	-35
9.4	Juego de guia de asiento de cond	320.000	201.600	-118.400	-37	208.000	-112.000	-35
9.5	Moldura de Parabrisas	660.000	415.800	-244.200	-37	429.000	-231.000	-35
9.6	Visera superior templado	480.000	302.400	-177.600	-37	312.000	-168.000	-35
9.7	Parrilla frontal	680.000	428.400	-251.600	-37	442.000	-238.000	-35
9.8	Jgo molduras parrilla	480.000	302.400	-177.600	-37	312.000	-168.000	-35
9.9	Amortiguador valijera	250.000	157.500	-92.500	-37	162.500	-87.500	-35
9.10	Ventanilla templado original	350.000	220.500	-129.500	-37	227.500	-122.500	-35
9.11	Espejo retrovisor izq	680.000	428.400	-251.600	-37	442.000	-238.000	-35
9.12	Espejo retrovisor der	680.000	428.400	-251.600	-37	442.000	-238.000	-35

ALFREDO ARROA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

9.13	Espejo retrovisor interior	350.000	220.500	-129.500	-37	227.500	-122.500	-35
9.14	2 cepillos limpiaparabrisas	260.000	163.800	-96.200	-37	169.000	-91.000	-35
9.15	Reparación de piso de carrocería	1.650.000	1.039.500	-610.500	-37	1.072.500	-577.500	-35
10	Servicio de chapería y pintura	20.270.000	12.617.140	-7.652.860	-38	13.388.200	-6.881.800	-34
10.1	Envolvente de Paragolpe delantero	650.000	409.500	-240.500	-37	422.500	-227.500	-35
10.2	Panel de Frente	450.000	283.500	-166.500	-37	292.500	-157.500	-35
10.3	Capot	850.000	535.500	-314.500	-37	552.500	-297.500	-35
10.4	Guardabarro Delantero Derecho	660.000	415.800	-244.200	-37	429.000	-231.000	-35
10.5	Guardabarro Delantero Izquierdo	660.000	415.800	-244.200	-37	429.000	-231.000	-35
10.6	Puerta Delantera	750.000	472.500	-277.500	-37	487.500	-262.500	-35
10.6	Puerta Trasera	750.000	472.500	-277.500	-37	487.500	-262.500	-35
10.7	Parabrisas Delantero	1.860.000	1.171.800	-688.200	-37	1.421.700	-438.300	-24
10.8	Moldura de Parabrisas	450.000	283.500	-166.500	-37	292.500	-157.500	-35
10.9	Soporte cabina	220.000	138.600	-81.400	-37	143.000	-77.000	-35
10.10	Extension paragolpe del	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
10.11	Soporte carril paragolpe	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
10.12	Soporte paragolpe del	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
10.13	Soporte paragolpe lateral	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
10.14	Soporte paragolpe corto	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
10.15	Reten paragolpe	120.000	75.600	-44.400	-37	78.000	-42.000	-35
10.16	Seguro paragolpe	150.000	94.500	-55.500	-37	97.500	-52.500	-35
10.17	Tapa paragolpe del	80.000	50.400	-29.600	-37	52.000	-28.000	-35
10.18	Parrilla frontal	480.000	302.400	-177.600	-37	312.000	-168.000	-35
10.19	Jgo molduras parrilla	250.000	157.500	-92.500	-37	162.500	-87.500	-35
10.20	Rejilla inferior parrilla	120.000	75.600	-44.400	-37	78.000	-42.000	-35
10.21	Guardafango del izq	220.000	138.600	-81.400	-37	143.000	-77.000	-35
10.22	Guardafango del der	220.000	138.600	-81.400	-37	143.000	-77.000	-35
10.23	Pinches de guardafango	60.000	37.800	-22.200	-37	39.000	-21.000	-35
10.24	Cabo abre capot	210.000	132.300	-77.700	-37	136.500	-73.500	-35
10.25	Varilla capot	180.000	113.400	-66.600	-37	117.000	-63.000	-35
10.26	Guardafango tra der	180.000	113.400	-66.600	-37	117.000	-63.000	-35
10.27	Guardafango tra izq	180.000	113.400	-66.600	-37	117.000	-63.000	-35
10.28	Bisagra puerta del	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
10.29	Limitador puerta	120.000	75.600	-44.400	-37	78.000	-42.000	-35
10.30	Vidrio pta delantero	250.000	157.500	-92.500	-37	162.500	-87.500	-35
10.31	Vidrio pta trasero	250.000	157.500	-92.500	-37	162.500	-87.500	-35
10.32	Guia de vidrio pta delantero	120.000	75.600	-44.400	-37	78.000	-42.000	-35
10.33	Goma pta delantero	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
10.34	Reten mediaguia del ext	120.000	75.600	-44.400	-37	78.000	-42.000	-35
10.35	Goma sup pta	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
10.36	Mediaguia del int	120.000	75.600	-44.400	-37	78.000	-42.000	-35
10.37	Extension guardafango del	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
10.38	Extension guardafango tra	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
10.39	Seguro de guardafango	80.000	50.400	-29.600	-37	52.000	-28.000	-35
10.40	Seguro extension guardafango	80.000	50.400	-29.600	-37	52.000	-28.000	-35
10.41	Cola de pato delantero	210.000	132.300	-77.700	-37	136.500	-73.500	-35
10.42	Cola de pato trasero	210.000	132.300	-77.700	-37	136.500	-73.500	-35
10.43	Bisagra puerta trasera	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
10.44	Limitador puerta trasera	120.000	75.600	-44.400	-37	78.000	-42.000	-35
10.45	Vidrio de pta trasera izquierda	250.000	157.500	-92.500	-37	162.500	-87.500	-35
10.46	Vidrio de pta trasera derecha	250.000	157.500	-92.500	-37	162.500	-87.500	-35
10.47	Mediaguia tra int	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
10.48	Goma contorno tras int	150.000	94.500	-55.500	-37	97.500	-52.500	-35
10.49	Goma contorno tras ext	150.000	94.500	-55.500	-37	97.500	-52.500	-35
10.50	Panel de techo	120.000	75.600	-44.400	-37	78.000	-42.000	-35
10.51	parabrisa trasero	850.000	535.500	-314.500	-37	552.500	-297.500	-35
10.52	Moldura parabrisa trasera	180.000	113.400	-66.600	-37	117.000	-63.000	-35
10.53	Cable tapa combustible	120.000	75.600	-44.400	-37	78.000	-42.000	-35
10.54	Refuerzo paragolpe tras	160.000	100.800	-59.200	-37	104.000	-56.000	-35
10.55	Centro paragolpe tras	180.000	113.400	-66.600	-37	117.000	-63.000	-35
10.56	Paragolpe trasero niquelado izq	350.000	220.500	-129.500	-37	227.500	-122.500	-35
10.57	Paragolpe trasero niquelado der	350.000	220.500	-129.500	-37	227.500	-122.500	-35
10.58	Tapa paragolpe trasero izq	120.000	75.600	-44.400	-37	78.000	-42.000	-35
10.59	Tapa paragolpe trasero der	120.000	100.800	-19.200	-16	104.000	-16.000	-13
10.59	Moldura paragolpe tras	160.000	75.540	-84.460	-53	78.000	-82.000	-51
10.60	Soporte paragolpe tras der	220.000	138.400	-81.600	-37	143.000	-77.000	-35
10.61	Soporte paragolpe tras izq	220.000	138.000	-82.000	-37	143.000	-77.000	-35
10.62	Tapa tras carrocería	650.000	409.000	-241.000	-37	422.500	-227.500	-35
10.63	Panel lateral carrocería der	180.000	110.000	-70.000	-39	117.000	-63.000	-35
10.64	Panel lateral carrocería izq	180.000	110.000	-70.000	-39	117.000	-63.000	-35
10.65	Manija tapa carrocería	160.000	100.000	-60.000	-38	104.000	-56.000	-35
10.66	Espejo retrovisor izq	220.000	130.000	-90.000	-41	143.000	-77.000	-35
10.67	Espejo retrovisor der	220.000	130.000	-90.000	-41	143.000	-77.000	-35
10.68	Espejo retrovisor interior	220.000	130.000	-90.000	-41	143.000	-77.000	-35
10.69	cepillos limpiaparabrisas	260.000	100.000	-160.000	-62	169.000	-91.000	-35
10.70	Tapicería	880.000	500.000	-380.000	-43	572.000	-308.000	-35
		206.592.000	**130.000.000**			**137.500.000**		

LOTE N° 9 AUTOMOVIL RENAULT LOGAN

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario	Precio unitario (IV	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	5.550.000	3.385.500	-2.164.500	-39	2.220.000	-3.330.000	-60
1.1	Juego de pastillas delant.	420.000	256.200	-163.800	-39	168.000	-252.000	-60
1.2	Discos de Frenos delant.	990.000	603.900	-386.100	-39	396.000	-594.000	-60
1.3	Juego de rep. De mordasa	350.000	213.500	-136.500	-39	140.000	-210.000	-60
1.4	Cilindros de frenos tras.	420.000	256.200	-163.800	-39	168.000	-252.000	-60
1.5	Zapatas de frenos tras.	440.000	268.400	-171.600	-39	176.000	-264.000	-60
1.6	Tambores de Freno	990.000	603.900	-386.100	-39	396.000	-594.000	-60
1.7	Cabos de frenos de mano	260.000	158.600	-101.400	-39	104.000	-156.000	-60
1.8	Bomba central de freno	750.000	457.500	-292.500	-39	300.000	-450.000	-60
1.9	Cambio de fluido de freno p/Litro	30.000	18.300	-11.700	-39	12.000	-18.000	-60
1.10	Caños flexibles de frenos	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
1.11	Resortes de zapatas	80.000	48.800	-31.200	-39	32.000	-48.000	-60
1.12	Seguros de zapatas	80.000	48.800	-31.200	-39	32.000	-48.000	-60
1.15	Rectificacion de Discos de Fr.	60.000	36.600	-23.400	-39	24.000	-36.000	-60
1.16	Cementado de zapatas	440.000	268.400	-171.600	-39	176.000	-264.000	-60
1.17	Rectificacion de tambores de Fr.Tras.	60.000	36.600	-23.400	-39	24.000	-36.000	-60
2	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de su	7.430.000	4.532.300	-2.897.700	-39	2.972.000	-4.458.000	-60
2.1	Amortiguadores	650.000	396.500	-253.500	-39	260.000	-390.000	-60
2.2	Rotulas inferiores	480.000	292.800	-187.200	-39	192.000	-288.000	-60
2.3	Punta eje izq.	440.000	268.400	-171.600	-39	176.000	-264.000	-60
2.4	Punta eje der.	440.000	268.400	-171.600	-39	176.000	-264.000	-60
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	260.000	158.600	-101.400	-39	104.000	-156.000	-60
2.6	Parrilla de suspensión inferior	260.000	158.600	-101.400	-39	104.000	-156.000	-60
2.8	Masa de rueda izq.	850.000	518.500	-331.500	-39	340.000	-510.000	-60
2.9	Masa de rueda der.	850.000	518.500	-331.500	-39	340.000	-510.000	-60
2.10	Homcinetica Izquierda	1.600.000	976.000	-624.000	-39	640.000	-960.000	-60
2.11	Homocinetica Derecha	1.600.000	976.000	-624.000	-39	640.000	-960.000	-60
3	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparacio	2.610.000	1.592.100	-1.017.900	-39	1.044.000	-1.566.000	-60
3.1	Bendix de arranque	480.000	292.800	-187.200	-39	192.000	-288.000	-60
3.2	Rotor de arranque	450.000	274.500	-175.500	-39	180.000	-270.000	-60
3.3	Inducido de arranque	440.000	268.400	-171.600	-39	176.000	-264.000	-60
3.4	Jgo. De carbones	260.000	158.600	-101.400	-39	104.000	-156.000	-60
3.5	Motor de arranque completo	360.000	219.600	-140.400	-39	144.000	-216.000	-60
3.6	Bujias	120.000	73.200	-46.800	-39	48.000	-72.000	-60
3.7	Bobina de encendido	350.000	213.500	-136.500	-39	140.000	-210.000	-60
3.8	Trabajos de terceros	150.000	91.500	-58.500	-39	60.000	-90.000	-60

ALFREDO ARRÚA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

ANEXO II ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS - LPN SBE N° 14/18 - ID 341390

4	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparaci	4.340.000	2.647.400	-1.692.600	-39	1.736.000	-2.604.000	-60
4.1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	260.000	158.600	-101.400	-39	104.000	-156.000	-60
4.2	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)	350.000	213.500	-136.500	-39	140.000	-210.000	-60
4.3	Rotor de Alternador	420.000	256.200	-163.800	-39	168.000	-252.000	-60
4.4	Estator de Alternador	380.000	231.800	-148.200	-39	152.000	-228.000	-60
4.5	Correa de Alternador	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
4.6	Rulemanes de Alternador	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
4.7	Polea de alternador	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
4.8	Carcasa Trasera de Alternado	280.000	170.800	-109.200	-39	112.000	-168.000	-60
4.9	Carcasa delantera de alternador	280.000	170.800	-109.200	-39	112.000	-168.000	-60
4.10	Alternador Completo	1.850.000	1.128.500	-721.500	-39	740.000	-1.110.000	-60
5	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	5.650.000	3.446.500	-2.203.500	-39	2.260.000	-3.390.000	-60
5.1	Focos de Alta y Baja	80.000	48.800	-31.200	-39	32.000	-48.000	-60
5.2	Focos de filamentos	60.000	36.600	-23.400	-39	24.000	-36.000	-60
5.3	focos de 1 filamento	40.000	24.400	-15.600	-39	16.000	-24.000	-60
5.4	focos de busca huellas	80.000	48.800	-31.200	-39	32.000	-48.000	-60
5.5	foco de luz de techo	30.000	18.300	-11.700	-39	12.000	-18.000	-60
5.6	faro delantero	680.000	414.800	-265.200	-39	272.000	-408.000	-60
5.7	faro trasero	550.000	335.500	-214.500	-39	220.000	-330.000	-60
5.8	faritos de luz de chapa	260.000	158.600	-101.400	-39	104.000	-156.000	-60
5.9	faros busca huellas	350.000	213.500	-136.500	-39	140.000	-210.000	-60
5.10	conmutador de luces	1.680.000	1.024.800	-655.200	-39	672.000	-1.008.000	-60
5.11	bulbo de marcha atrás	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
5.12	bulbo de frenos	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
5.13	bulbo de punto muerto	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
5.14	espejo retr. Ext. izq.	650.000	396.500	-253.500	-39	260.000	-390.000	-60
5.15	espejo retr. Ext. Der.	650.000	396.500	-253.500	-39	260.000	-390.000	-60
6	Serv. de mant. y reparacion de Motor	18.096.000	11.038.560	-7.057.440	-39	7.238.400	-10.857.600	-60
6.1	Materiales Auxiliares	150.000	91.500	-58.500	-39	60.000	-90.000	-60
6.2	Pistones	550.000	335.500	-214.500	-39	220.000	-330.000	-60
6.3	Jgo. De Aros	480.000	292.800	-187.200	-39	192.000	-288.000	-60
6.4	Juego de Juntas	590.000	359.900	-230.100	-39	236.000	-354.000	-60
6.5	Jgo. De casquillos de biela	480.000	292.800	-187.200	-39	192.000	-288.000	-60
6.6	Jgo. De casquillos de Bancada	520.000	317.200	-202.800	-39	208.000	-312.000	-60
6.7	Valvulas de Admision	650.000	396.500	-253.500	-39	260.000	-390.000	-60
6.8	Valvulas de Escape	650.000	396.500	-253.500	-39	260.000	-390.000	-60
6.9	Junta de Tapa de Cilindros	490.000	298.900	-191.100	-39	196.000	-294.000	-60
6.10	Arbol de Levas Adm.	420.000	256.200	-163.800	-39	168.000	-252.000	-60
6.11	Cigüeñal	3.500.000	2.135.000	-1.365.000	-39	1.400.000	-2.100.000	-60
6.12	Bielas	420.000	256.200	-163.800	-39	168.000	-252.000	-60
6.13	Tapa de Cilindros	4.800.000	2.928.000	-1.872.000	-39	1.920.000	-2.880.000	-60
6.14	Arbol de levas de Esc.	350.000	213.500	-136.500	-39	140.000	-210.000	-60
6.15	Junta de multiple de adm.	150.000	91.500	-58.500	-39	60.000	-90.000	-60
6.16	Junta de multiple de esc.	150.000	91.500	-58.500	-39	60.000	-90.000	-60
6.17	Junta de frente de motor	150.000	91.500	-58.500	-39	60.000	-90.000	-60
6.18	Reten frente motor	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
6.19	Reten de bancada tras.	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
6.20	resortes de valvulas	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
6.21	Martilletes de Val.	250.000	152.500	-97.500	-39	100.000	-150.000	-60
6.22	Jgo. Reten guia de val.	280.000	170.800	-109.200	-39	112.000	-168.000	-60
6.25	Cambio de aceite motor p/Litro	50.000	30.500	-19.500	-39	20.000	-30.000	-60
6.26	Filtro de aceite	198.000	120.780	-77.220	-39	79.200	-118.800	-60
6.27	Filtro de Aire	210.000	128.100	-81.900	-39	84.000	-126.000	-60
6.28	Filtro de Combustible	188.000	114.680	-73.320	-39	75.200	-112.800	-60
6.30	Soporte de caja	350.000	213.500	-136.500	-39	140.000	-210.000	-60
6.31	Soportes de Motor	350.000	213.500	-136.500	-39	140.000	-210.000	-60
6.32	Trabjos de Terceros (Rectificaciones)	1.200.000	732.000	-468.000	-39	480.000	-720.000	-60
7	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	5.350.000	3.006.300	-2.343.700	-44	2.140.000	-3.210.000	-60
7.1	Cremallera de dirección	4.520.000	2.500.000	-2.020.000	-45	1.808.000	-2.712.000	-60
7.2	Precap	260.000	158.600	-101.400	-39	104.000	-156.000	-60
7.3	Guaradapolvo	60.000	36.600	-23.400	-39	24.000	-36.000	-60
7.4	Muñequin	250.000	152.500	-97.500	-39	100.000	-150.000	-60
7.5	Esparragos de rueda	120.000	73.200	-46.800	-39	48.000	-72.000	-60
7.6	Tuercas de rueda	60.000	36.600	-23.400	-39	24.000	-36.000	-60
7.8	Alineacion	80.000	48.800	-31.200	-39	32.000	-48.000	-60
8	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicio	11.110.000	6.721.160	-4.388.840	-40	4.424.000	-6.686.000	-60
8.1	Radiador de agua	1.650.000	1.006.500	-643.500	-39	660.000	-990.000	-60
8.2	Bomba de agua	480.000	292.800	-187.200	-39	192.000	-288.000	-60
8.3	Ventilador de radiador	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
8.4	Termostado	200.000	122.000	-78.000	-39	80.000	-120.000	-60
8.5	Junta de termostato	40.000	24.400	-15.600	-39	16.000	-24.000	-60
8.6	mangueras de radiador	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
8.7	Juego de mangueras de calefacion	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
8.8	Condensador de A.Ac	450.000	274.500	-175.500	-39	180.000	-270.000	-60
8.9	Evaporador de A.Ac.	650.000	396.500	-253.500	-39	260.000	-390.000	-60
8.10	Valvula expansora	440.000	268.400	-171.600	-39	176.000	-264.000	-60
8.11	Filtro recibidor de A Ac.	450.000	274.500	-175.500	-39	180.000	-270.000	-60
8.12	Gas refrigerante 134 A	450.000	274.500	-175.500	-39	180.000	-270.000	-60
8.13	Agua refrigerante c/aditivo	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
8.14	Compresor de A. Ac	4.800.000	2.872.060	-1.927.940	-40	1.900.000	-2.900.000	-60
8.15	Polea de compresor	250.000	152.500	-97.500	-39	100.000	-150.000	-60
8.16	Embrague de compresor	350.000	213.500	-136.500	-39	140.000	-210.000	-60
8.17	Caño de compresor	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
9	Mantenimiento y reparacion de carroceria/Reparación	4.040.000	2.464.400	-1.575.600	-39	1.616.000	-2.424.000	-60
9.1	Mecanismos de lev vid deint izq. Manual	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
9.2	Mecanismos de lev vid deint der. Manual	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
9.3	Mecanismos de lev vid tras izq manual	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
9.5	Mecanismos de lev vid tras der. manual	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
9.6	Tapiz de pta. Del izq.	250.000	152.500	-97.500	-39	100.000	-150.000	-60
9.7	Tapiz de pta. Del der.	250.000	152.500	-97.500	-39	100.000	-150.000	-60
9.8	Tapiz de pta tras izq.	250.000	152.500	-97.500	-39	100.000	-150.000	-60
9.9	Tapiz de pta tras der.	250.000	152.500	-97.500	-39	100.000	-150.000	-60
9.10	Ceradura de pta del izq.	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
9.11	Ceradura de pta del der.	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
9.12	Cerradura de pta tras izq	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
9.13	Cerradura de pta tras der.	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
9.14	Cinturon de conductor	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
9.15	Cinturon de acompañante	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
9.16	Jdo de guia de asiento de cond	250.000	152.500	-97.500	-39	100.000	-150.000	-60
9.17	Guia de asiento de acompañante	190.000	115.900	-74.100	-39	76.000	-114.000	-60
9.18	Limpieza integral de Tapizado	680.000	414.800	-265.200	-39	272.000	-408.000	-60
10	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisi	8.950.000	5.459.500	-3.490.500	-39	3.580.000	-5.370.000	-60
10.1	Anillos Sincronizadores	650.000	396.500	-253.500	-39	260.000	-390.000	-60
10.2	Rulemanes	440.000	268.400	-171.600	-39	176.000	-264.000	-60
10.3	Jgo. De Rodillos	350.000	213.500	-136.500	-39	140.000	-210.000	-60
10.4	Desplazable de 1y2da.	650.000	396.500	-253.500	-39	260.000	-390.000	-60
10.5	Desplazable de 3ra y 4ta.	650.000	396.500	-253.500	-39	260.000	-390.000	-60
10.6	Deplazable de 5ta y M.atras	650.000	396.500	-253.500	-39	260.000	-390.000	-60
10.7	Eje de Mando	1.220.000	744.200	-475.800	-39	488.000	-732.000	-60
10.8	Eje Principal	1.210.000	738.100	-471.900	-39	484.000	-726.000	-60
10.9	Engranaje de 1ra.	660.000	402.600	-257.400	-39	264.000	-396.000	-60
10.10	Engranaje de 2da.	660.000	402.600	-257.400	-39	264.000	-396.000	-60
10.11	Engranaje de 3ra.	660.000	402.600	-257.400	-39	264.000	-396.000	-60
10.12	Engranaje de 5ta.	660.000	402.600	-257.400	-39	264.000	-396.000	-60
10.13	Reten cola	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
10.14	Reten de frente	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
10.15	Cambio de aceite de caja p/Litro	50.000	30.500	-19.500	-39	20.000	-30.000	-60
11	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	5.650.000	3.446.500	-2.203.500	-39	2.358.000	-3.292.000	-58

ALFREDO ARAUJO RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

11.1	Plato de Presion	850.000	518.500	-331.500	-39	380.000	-470.000	-55
11.2	Disco	780.000	475.800	-304.200	-39	350.000	-430.000	-55
11.3	Cojinete de empuje	890.000	542.900	-347.100	-39	360.000	-530.000	-60
11.4	Horquilla	260.000	158.600	-101.400	-39	120.000	-140.000	-54
11.5	Guardapolvo de Horquilla	60.000	36.600	-23.400	-39	24.000	-36.000	-60
11.6	Ruleman Piloto	210.000	128.100	-81.900	-39	84.000	-126.000	-60
11.7	Volante de motor	1.650.000	1.006.500	-643.500	-39	660.000	-990.000	-60
11.8	Bomba central de embrague	480.000	292.800	-187.200	-39	192.000	-288.000	-60
11.9	Bomba auxiliar de embrague	350.000	213.500	-136.500	-39	140.000	-210.000	-60
11.10	Tornillos de volante	120.000	73.200	-46.800	-39	48.000	-72.000	-60
12	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension trasera	650.000	396.500	-253.500	-39	260.000	-390.000	-60
12.1	Amortiguadores traseros	650.000	396.500	-253.500	-39	260.000	-390.000	-60
13	Servicio de chaperia y pintura	19.448.000	11.863.280	-7.584.720	-39	8.151.600	-11.296.400	-58
13.1	Envolvente de Paragolpe delantero	420.000	256.200	-163.800	-39	168.000	-252.000	-60
13.2	Panel de Frente	350.000	213.500	-136.500	-39	140.000	-210.000	-60
13.3	Capot	680.000	414.800	-265.200	-39	272.000	-408.000	-60
13.4	Guardabarro Delantero Derecho	440.000	268.400	-171.600	-39	176.000	-264.000	-60
13.5	Guardabarro Delantero Izquierdo	440.000	268.400	-171.600	-39	176.000	-264.000	-60
13.6	Puerta Delantera Derecha	480.000	292.800	-187.200	-39	200.000	-280.000	-58
13.7	Puerta Delantera Izquierda	480.000	292.800	-187.200	-39	200.000	-280.000	-58
13.8	Puerta Trasera Derecha	480.000	292.800	-187.200	-39	200.000	-280.000	-58
13.9	Puerta Trasera Izquierda	480.000	292.800	-187.200	-39	200.000	-280.000	-58
13.10	Parabrisas Delantero	880.000	536.800	-343.200	-39	360.000	-520.000	-59
13.11	Moldura de Parabrisas	250.000	152.500	-97.500	-39	100.000	-150.000	-60
13.12	Soporte cabina	210.000	128.100	-81.900	-39	84.000	-126.000	-60
13.13	Extension paragolpe del	350.000	213.500	-136.500	-39	140.000	-210.000	-60
13.14	Soporte carril paragolpe	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
13.15	Soporte paragolpe del	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
13.16	Soporte paragolpe lateral	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
13.17	Soporte paragolpe corto	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
13.18	Reten paragolpe	120.000	73.200	-46.800	-39	48.000	-72.000	-60
13.19	Seguro paragolpe	110.000	67.100	-42.900	-39	44.000	-66.000	-60
13.20	Tapa paragolpe del	80.000	48.800	-31.200	-39	32.000	-48.000	-60
13.21	Parrilla frontal	380.000	231.800	-148.200	-39	152.000	-228.000	-60
13.22	Jgo molduras parrilla	440.000	268.400	-171.600	-39	176.000	-264.000	-60
13.23	Rejilla intenor parrilla	250.000	152.500	-97.500	-39	100.000	-150.000	-60
13.24	Guardafango del izq	260.000	158.600	-101.400	-39	104.000	-156.000	-60
13.25	Guardafango del der	260.000	158.600	-101.400	-39	104.000	-156.000	-60
13.26	Pinches de guardafango	40.000	24.400	-15.600	-39	16.000	-24.000	-60
13.27	Cabo abre capot	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
13.28	Varilla capot	198.000	120.780	-77.220	-39	79.200	-118.800	-60
13.29	Guardafango tra der	210.000	128.100	-81.900	-39	84.000	-126.000	-60
13.30	Guardafango tra izq	210.000	128.100	-81.900	-39	84.000	-126.000	-60
13.31	Bisagra puerta del	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
13.32	Limitador puerta	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
13.33	Vidrio pta del der	250.000	152.500	-97.500	-39	100.000	-150.000	-60
13.34	Vidrio pta del izq	250.000	152.500	-97.500	-39	100.000	-150.000	-60
13.35	Guia de vidrio pta del	250.000	152.500	-97.500	-39	100.000	-150.000	-60
13.36	Goma pta del	60.000	36.600	-23.400	-39	24.000	-36.000	-60
13.37	Reten mediaguia del ext	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
13.38	Goma sup pta	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
13.39	Mediaguia del int	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
13.40	Extension guardafango del	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
13.41	Extension guardafango tra	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
13.42	Seguro de guardafango	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
13.43	Seguro extension guardafango	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
13.44	Cola de pato delantero	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
13.45	Cola de pato trasero	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
13.46	Bisagra puerta trasera	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
13.47	Limitador puerta trasera	180.000	109.800	-70.200	-39	72.000	-108.000	-60
13.48	Vidrio de pta trasera izquierda	250.000	152.500	-97.500	-39	100.000	-150.000	-60
13.49	Vidrio de pta trasera derecha	250.000	152.500	-97.500	-39	100.000	-150.000	-60
13.50	Mediaguia tra int	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
13.51	Goma contorno tras int	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
13.52	Goma contorno tras ext	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
13.53	Panel de techo	250.000	152.500	-97.500	-39	80.000	-170.000	-68
13.54	Vidrio trasero	250.000	152.500	-97.500	-39	80.000	-170.000	-68
13.55	Moldura parabrisa trasera	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
13.56	Cable tapa combustible	120.000	73.200	-46.800	-39	48.000	-72.000	-60
13.57	Refuerzo paragolpe tras	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
13.58	Centro paragolpe tras	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
13.59	Paragolpe trasero niquelado izq	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
13.60	Paragolpe trasero niquelado der	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
13.61	Tapa paragolpe trasero izq	80.000	48.800	-31.200	-39	32.000	-48.000	-60
13.62	Tapa paragolpe trasero der	80.000	48.800	-31.200	-39	32.000	-48.000	-60
13.63	Moldura paragolpe tras	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

ANEXO II ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS - LPN SBE N° 14/18 - ID 341390

13.64	Soporte paragolpe tras der	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
13.65	Soporte paragolpe tras izq	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
13.66	Tapa tras carroceria	260.000	158.600	-101.400	-39	104.000	-156.000	-60
13.67	Panel lateral carroceria der	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
13.68	Panel lateral carroceria izq	220.000	134.200	-85.800	-39	88.000	-132.000	-60
13.69	Manija tapa carroceria	160.000	97.600	-62.400	-39	64.000	-96.000	-60
13.70	Espejo retrovisor izq	680.000	414.800	-265.200	-39	300.000	-380.000	-56
13.71	Espejo retrovisor der	680.000	414.800	-265.200	-39	300.000	-380.000	-56
13.72	Espejo retrovisor interior	260.000	158.600	-101.400	-39	150.000	-110.000	-42
13.73	cepillos limpiaparabrisas	160.000	97.600	-62.400	-39	70.000	-90.000	-56
13.74	Tapiceria	880.000	536.800	-343.200	-39	616.400	-263.600	-30
	Tc	**98.874.000**	**60.000.000**			**40.000.000**		

LOTE N° 10 CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE -

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio unitario (I	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	**Serv. De repar. Y mant. De sistema de direccion**	**777.000**	**777.000**	0	0	**750.000**	-27.000	-3
1.1	Cambio de muñequin de direccion exterior	105.000	105.000	0	0	110.000	5.000	5
1.2	Cambio de precap de direccion	140.000	140.000	0	0	130.000	-10.000	-7
1.3	Reparacion de cremallera	280.000	280.000	0	0	260.000	-20.000	-7
1.4	Caño de direccion hidraulica	70.000	70.000	0	0	70.000	0	0
1.5	Reparacion de bomba de direccion hidraulica	112.000	112.000	0	0	110.000	-2.000	-2
1.6	Cambio de correa de direccion	70.000	70.000	0	0	70.000	0	0
2	**Serv. De mant. Y repar. De tren delantero**	**791.000**	**791.000**	0	0	**760.000**	-31.000	-4
2.1	Cambio de rotulas inferior	175.000	175.000	0	0	160.000	-15.000	-9
2.2	Cambio de bujes parrilla superior	126.000	126.000	0	0	120.000	-6.000	-5
2.3	Cambio de amortiguadores delanteros	196.000	196.000	0	0	180.000	-16.000	-8
2.4	Cambio de bujes estabilizador	70.000	70.000	0	0	70.000	0	0
2.5	Cambio buje tensor	35.000	35.000	0	0	40.000	5.000	14
2.6	Cambio de amortiguadores traseros	189.000	189.000	0	0	190.000	1.000	1
3	**Serv. De repar. Y mant. De sistema de embrague**	**945.000**	**945.000**	0	0	**850.500**	-94.500	-10
3.1	Cambio de disco de embrague	175.000	175.000	0	0	157.500	-17.500	-10
3.2	Cambio de cojinete de empuje	161.000	161.000	0	0	144.900	-16.100	-10
3.3	Cambio de plato de presion	294.000	294.000	0	0	264.600	-29.400	-10
3.4	Cambio bomba central de embrague	210.000	210.000	0	0	189.000	-21.000	-10
3.5	Cambio de bomba auxiliar de embrague	70.000	70.000	0	0	63.000	-7.000	-10
3.6	Cambio de cabo de embrague	35.000	35.000	0	0	31.500	-3.500	-10
4	**Serv. De mant. Y repar. De sistema de freno**	**1.414.000**	**1.414.000**	0	0	**1.272.600**	-141.400	-10
4.1	Cambio cubeta de freno ambos lados	70.000	70.000	0	0	63.000	-7.000	-10
4.2	Reparacion bomba central de freno	140.000	140.000	0	0	126.000	-14.000	-10
4.3	Cambio pastilla de freno	140.000	140.000	0	0	126.000	-14.000	-10
4.4	Reparacion de mordaza freno delantero	112.000	112.000	0	0	100.800	-11.200	-10
4.5	Reparacion pedalera	35.000	35.000	0	0	31.500	-3.500	-10
4.6	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	224.000	224.000	0	0	201.600	-22.400	-10
4.7	Rectificacion de tambor de freno trasero	35.000	35.000	0	0	31.500	-3.500	-10
4.8	Cambio cabo de freno de mano	126.000	126.000	0	0	113.400	-12.600	-10
4.9	Reparacion depresor de freno	98.000	98.000	0	0	88.200	-9.800	-10
4.10	Reparacion de servo freno	245.000	245.000	0	0	220.500	-24.500	-10
4.11	Cambio de cilindro de freno trasero	119.000	119.000	0	0	107.100	-11.900	-10
4.12	Cambio de juego de reparacion de cilindro de freno tr	35.000	35.000	0	0	31.500	-3.500	-10
4.13	Rectificcion de disco de freno - ambos lados	35.000	35.000	0	0	31.500	-3.500	-10
5	**Serv. De repar. Y mant. De sistema electrico**	**560.000**	**560.000**	0	0	**518.900**	-41.100	-7
5.1	Regulador de voltaje	175.000	175.000	0	0	160.000	-15.000	-9
5.2	Cambio de automatico de arranque	126.000	126.000	0	0	120.000	-6.000	-5
5.3	bendix motor de arranque	161.000	161.000	0	0	150.000	-11.000	-7
5.4	Cambio de focos	7.000	7.000	0	0	7.000	0	0
5.5	Cambio bulbo de temperatura	56.000	56.000	0	0	50.400	-5.600	-10
5.6	Bulbo elect Ventilador	35.000	35.000	0	0	31.500	-3.500	-10
6	**Cambio de aceite y filtros**	**380.100**	**380.100**	0	0	**348.000**	-32.100	-8
6.1	Cambio filtro de combustible	110.600	110.600	0	0	80.000	-30.600	-28
6.2	Cambio filtro de aceite	112.000	112.000	0	0	108.000	-4.000	-4
6.3	Cambio de Aceite motor	31.500	31.500	0	0	30.000	-1.500	-5
6.4	Cambio filtro de aire	98.000	98.000	0	0	100.000	2.000	2
6.5	Cambio fluido	28.000	28.000	0	0	30.000	2.000	7
		4.867.100	**4.867.100**			**4.500.000**		

LOTE N° 11 AUTOMOVIL VOLKWAGEN GOL

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio unitario (I	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	877.200	877.200	0	0	438.600	-438.600	-50
1.1	Juego de pastillas delantero	122.500	122.500	0	0	61.250	-61.250	-50
1.2	Discos de Frenos delantero	133.000	133.000	0	0	66.500	-66.500	-50
1.3	Juego de rep. De mordasa	49.000	49.000	0	0	24.500	-24.500	-50
1.4	Cilindros de frenos trasero	84.000	84.000	0	0	42.000	-42.000	-50
1.5	Zapatas de frenos trasero	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
1.6	Tambores de Freno	119.000	119.000	0	0	59.500	-59.500	-50
1.7	Cabos de frenos de mano	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
1.8	Bomba central de freno	122.500	122.500	0	0	61.250	-61.250	-50
1.9	Cambio de fluido de freno p/Litro	14.000	14.000	0	0	7.000	-7.000	-50
1.10	Caños flexibles de frenos	26.600	26.600	0	0	13.300	-13.300	-50
1.11	Resortes de zapatas	3.500	3.500	0	0	1.750	-1.750	-50
1.12	Seguros de zapatas	3.500	3.500	0	0	1.750	-1.750	-50
1.15	Rectificacion de Discos de Freno	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
1.16	Cementado de zapatas	11.600	11.600	0	0	5.800	-5.800	-50
1.17	Rectificacion de tambores de Fr.Tras.	20.000	20.000	0	0	10.000	-10.000	-50
2	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1.123.500	1.123.500	0	0	561.750	-561.750	-50
2.1	Amortiguadores	147.000	147.000	0	0	73.500	-73.500	-50
2.2	Rotulas inferiores	101.500	101.500	0	0	50.750	-50.750	-50
2.3	Punta eje izq.	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
2.4	Punta eje der.	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	38.500	38.500	0	0	19.250	-19.250	-50
2.6	Parrilla de suspensión inferior	129.500	129.500	0	0	64.750	-64.750	-50
2.7	Materiales Auxiliares	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
2.8	Masa de rueda izq.	49.000	49.000	0	0	24.500	-24.500	-50
2.9	Masa de rueda der.	49.000	49.000	0	0	24.500	-24.500	-50
2.10	Homcinetica Izquierda	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
2.11	Homocinetica Derecha	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
3	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1.153.600	1.153.600	0	0	576.800	-576.800	-50
3.1	Bendix de arranque	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
3.2	Rotor de arranque	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
3.3	Inducido de arranque	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
3.4	Jgo. De carbones	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50

ALFREDO ARRA RVAROLA
Abogado - Mat. 3497

3.5	Motor de arranque completo	455.000	455.000	0	0	227.500	-227.500	-50
3.6	Bujias	12.600	12.600	0	0	6.300	-6.300	-50
3.7	Bobina de encendido	476.000	476.000	0	0	238.000	-238.000	-50
3.8	Trabajos de terceros	84.000	84.000	0	0	42.000	-42.000	-50
4	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1.438.500	1.438.500	0	0	719.250	-719.250	-50
4.1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	161.000	161.000	0	0	80.500	-80.500	-50
4.2	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)	84.000	84.000	0	0	42.000	-42.000	-50
4.3	Rotor de Alternador	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
4.4	Estator de Alternador	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
4.5	Correa de Alternador	112.000	112.000	0	0	56.000	-56.000	-50
4.6	Rulemanes de Alternador	24.500	24.500	0	0	12.250	-12.250	-50
4.7	Polea de alternador	112.000	112.000	0	0	56.000	-56.000	-50
4.8	Carcasa Trasera de Alternado	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
4.9	Carcasa delantera de alternador	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
4.10	Alternador Completo	763.000	763.000	0	0	381.500	-381.500	-50
5	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	963.900	963.900	0	0	481.950	-481.950	-50
5.1	Focod de Alta y Baja	24.500	24.500	0	0	12.250	-12.250	-50
5.2	Focos de filamentos	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
5.3	focos de 1 filamento	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
5.4	focos de busca huellas	17.500	17.500	0	0	8.750	-8.750	-50
5.5	foco de luz de techo	3.500	3.500	0	0	1.750	-1.750	-50
5.6	faro delantero	196.000	196.000	0	0	98.000	-98.000	-50
5.7	faro traser	154.000	154.000	0	0	77.000	-77.000	-50
5.8	faritos de luz de chapa	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
5.9	faros busca huellas	70.000	70.000	0	0	35.000	-35.000	-50
5.10	conmutador de luces	84.000	84.000	0	0	42.000	-42.000	-50
5.11	bulbo de marcha atrás	8.400	8.400	0	0	4.200	-4.200	-50
5.12	bulbo de frenos	14.000	14.000	0	0	7.000	-7.000	-50
5.13	bulbo de punto muerto	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
5.14	espejo retr. Ext. izq.	175.000	175.000	0	0	87.500	-87.500	-50
5.15	espejo retr. Ext. Der.	175.000	175.000	0	0	87.500	-87.500	-50
6	Serv. de mant. y reparacion de Motor	5.065.500	5.065.500	0	0	2.532.750	-2.532.750	-50
6.1	Pistones	980.000	980.000	0	0	490.000	-490.000	-50
6.2	Jgo. De Aros	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
6.3	Juego de Juntas	175.000	175.000	0	0	87.500	-87.500	-50
6.4	Jgo. De casquilloos de biela	147.000	147.000	0	0	73.500	-73.500	-50
6.5	Jgo. De caquillos de Bancada	175.000	175.000	0	0	87.500	-87.500	-50
6.6	Valvulas de Admision	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
6.7	Valvulas de Escape	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
6.8	Junta de Tapa de Cilindros	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
6.9	Arbol de Levas Adm.	70.000	70.000	0	0	35.000	-35.000	-50
6.10	Cigüeñal	560.000	560.000	0	0	280.000	-280.000	-50
6.11	Bielas	84.000	84.000	0	0	42.000	-42.000	-50
6.12	Tapa de Cilindros	1.155.000	1.155.000	0	0	577.500	-577.500	-50
6.13	Arbol de levas de Esc.	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
6.14	Junta de multiple de adm.	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
6.15	Junta de multiple de esc.	3.500	3.500	0	0	1.750	-1.750	-50
6.16	Junta de frente de motor	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
6.17	Reten frente motor	17.500	17.500	0	0	8.750	-8.750	-50
6.18	Reten de bancada tras.	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
6.19	resortes de valvulas	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
6.20	Martilletes de Val.	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
6.21	Jgo. Reten guia de val.	84.000	84.000	0	0	42.000	-42.000	-50
6.22	Cambio de aceite motor p/Litro	31.500	31.500	0	0	15.750	-15.750	-50
6.23	Filtro de aceite	38.500	38.500	0	0	19.250	-19.250	-50
6.24	Filtro de Aire	73.500	73.500	0	0	36.750	-36.750	-50
6.25	Filtro de Combustible	52.500	52.500	0	0	26.250	-26.250	-50
6.26	Soporte de caja	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
6.27	Soportes de Motor	66.500	66.500	0	0	33.250	-33.250	-50
6.28	Trabjos de Terceros (Rectificaciones)	820.000	820.000	0	0	410.000	-410.000	-50
7	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	1.479.500	1.479.500	0	0	667.250	-812.250	-55
7.1	Cremallera de dirección	1.295.000	1.295.000	0	0	575.000	-720.000	-56
7.2	Precap	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
7.3	Guaradapolvo	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
7.4	Muñequin	73.500	73.500	0	0	36.750	-36.750	-50
7.5	Esparragos de rueda	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
7.6	Tuercas de rueda	14.000	14.000	0	0	7.000	-7.000	-50
7.8	Alineacion	20.000	20.000	0	0	10.000	-10.000	-50
8	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado	2.690.700	2.690.700	0	0	1.345.350	-1.345.350	-50
8.1	Radiador de agua	665.000	665.000	0	0	332.500	-332.500	-50
8.2	Bomba de agua	105.000	105.000	0	0	52.500	-52.500	-50
8.3	Ventilador de radiador	266.000	266.000	0	0	133.000	-133.000	-50
8.4	Termostado	70.000	70.000	0	0	35.000	-35.000	-50
8.5	Junta de termostato	700	700	0	0	350	-350	-50
8.6	mangueras de radiador	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
8.7	Juego de mangueras de calefacion	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
8.8	Condensador de A.Ac	210.000	210.000	0	0	105.000	-105.000	-50
8.9	Evaporador de A.Ac.	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
8.10	Valvula expansora	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
8.11	Materiales Auxiliares	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
8.12	Filtro recibidor de A.Ac.	112.000	112.000	0	0	56.000	-56.000	-50
8.13	Gas refrigerante 134 A	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
8.14	Agua refrigerante c/aditivo	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
8.15	Mano de obra	100.000	100.000	0	0	50.000	-50.000	-50
8.16	Compresor de A. Ac	595.000	595.000	0	0	297.500	-297.500	-50
8.17	Polea de compresor	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
8.18	Embrague de compresor	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
8.19	Caño de compresor	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
9	Mantenimiento y reparacion de carroceria/Reparación interior de la Cabina	672.000	672.000	0	0	336.000	-336.000	-50
9.1	Mecanismos de lev vid delnt izq. Manual	49.000	49.000	0	0	24.500	-24.500	-50
9.2	Mecanismos de lev vid delnt der. Manual	49.000	49.000	0	0	24.500	-24.500	-50
9.3	Mecanismos de lev vid tras izq manual	49.000	49.000	0	0	24.500	-24.500	-50
9.5	Mecanismos de lev vid tras der. manual	49.000	49.000	0	0	24.500	-24.500	-50
9.6	Tapizado de puerta del izquierdo	31.500	31.500	0	0	15.750	-15.750	-50
9.7	Tapiz de pta. Del der.	31.500	31.500	0	0	15.750	-15.750	-50
9.8	Tapiz de pta tras izq.	28.000	28.000	0	0	14.000	-14.000	-50
9.9	Tapiz de pta tras der.	28.000	28.000	0	0	14.000	-14.000	-50
9.10	Cerradura de pta del izq.	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
9.11	Cerradura de pta del der.	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
9.12	Cerradura de pta tras izq	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
9.13	Cerradura de pta tras der.	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
9.14	Cinturon de conductor	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
9.15	Cinturon de acompañante	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
9.16	Jdo de guia de asiento de cond	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
9.17	Guia de asiento de acompañante	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
9.18	Limpieza integral de Tapizado	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
10	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	787.500	787.500	0	0	393.750	-393.750	-50
10.1	Anillos Sincronizadores	112.000	112.000	0	0	56.000	-56.000	-50
10.3	Rulemanes	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.4	Jgo. De Rodillos	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

10.5	Desplazable de 1y2da.	84.000	84.000	0	0	42.000	-42.000	-50
10.6	Desplazable de 3ra y 4ta.	84.000	84.000	0	0	42.000	-42.000	-50
10.7	Deplazable de 5ta y M.atras	84.000	84.000	0	0	42.000	-42.000	-50
10.8	Eje de Mando	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
10.9	Eje Principal	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
10.10	Engranaje de 1ra.	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.11	Engranaje de 2da.	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.12	Engranaje de 3ra.	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.13	Engranaje de 5ta.	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.14	Reten cola	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
10.15	Reten de frente	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	31.500	31.500	0	0	15.750	-15.750	-50
11	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1.621.200	1.621.200	0	0	810.600	-810.600	-50
11.1	Plato de Presion	455.000	455.000	0	0	227.500	-227.500	-50
11.2	Disco	301.000	301.000	0	0	150.500	-150.500	-50
11.3	Cojinete de empuje	112.000	112.000	0	0	56.000	-56.000	-50
11.4	Horquilla	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
11.5	Guardapolvo de Horquilla	700	700	0	0	350	-350	-50
11.6	Ruleman Piloto	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
11.7	Volante de motor	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
11.8	Bomba central de embrague	385.000	385.000	0	0	192.500	-192.500	-50
11.9	Bomba auxiliar de embrague	301.000	301.000	0	0	150.500	-150.500	-50
11.10	Tornillos de volante	3.500	3.500	0	0	1.750	-1.750	-50
12	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension trasera	140.000	140.000	0	0	70.000	-70.000	-50
12.1	Amortiguadores traseros	140.000	140.000	0	0	70.000	-70.000	-50
13	Servicio de chaperia y pintura	9.986.900	9.986.900	0	0	4.993.450	-4.993.450	-50
13.1	Envolvente de Paragolpe delantero	280.000	280.000	0	0	140.000	-140.000	-50
13.2	Panel de Frente	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
13.3	Capot	595.000	595.000	0	0	297.500	-297.500	-50
13.4	Guardabarro Delantero Derecho	420.000	420.000	0	0	210.000	-210.000	-50
13.5	Guardabarro Delantero Izquierdo	420.000	420.000	0	0	210.000	-210.000	-50
13.6	Puerta Delantera Derecha	560.000	560.000	0	0	280.000	-280.000	-50
13.7	Puerta Delantera Izquierda	560.000	560.000	0	0	280.000	-280.000	-50
13.8	Puerta Trasera Derecha	350.000	350.000	0	0	175.000	-175.000	-50
13.9	Puerta Trasera Izquierda	350.000	350.000	0	0	175.000	-175.000	-50
13.10	Parabrisas Delantero	525.000	525.000	0	0	262.500	-262.500	-50
13.11	Moldura de Parabrisas	49.000	49.000	0	0	24.500	-24.500	-50
13.12	Soporte cabina	175.000	175.000	0	0	87.500	-87.500	-50
13.13	Extension paragolpe del	91.000	91.000	0	0	45.500	-45.500	-50
13.14	Soporte carril paragolpe	56.000	56.000	0	0	28.000	-28.000	-50
13.15	Soporte paragolpe del	56.000	56.000	0	0	28.000	-28.000	-50
13.16	Soporte paragolpe lateral	56.000	56.000	0	0	28.000	-28.000	-50
13.17	Soporte paragolpe corto	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
13.18	Reten paragolpe	14.000	14.000	0	0	7.000	-7.000	-50
13.19	Seguro paragolpe	8.400	8.400	0	0	4.200	-4.200	-50
13.20	Tapa paragolpe del	91.000	91.000	0	0	45.500	-45.500	-50
13.21	Parrilla frontal	238.000	238.000	0	0	119.000	-119.000	-50
13.22	Jgo molduras parrilla	161.000	161.000	0	0	80.500	-80.500	-50
13.23	Rejilla interior parrilla	112.000	112.000	0	0	56.000	-56.000	-50
13.24	Guardafango del izq	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
13.25	Guardafango del der	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
13.26	Pinches de guardafango	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
13.27	Cabo abre capot	59.500	59.500	0	0	29.750	-29.750	-50
13.28	Varilla capot	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
13.29	Guardafango tra der	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
13.30	Guardafango tra izq	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
13.31	Bisagra puerta del	31.500	31.500	0	0	15.750	-15.750	-50
13.32	Limitador puerta	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
13.33	Vidrio pta del der	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
13.34	Vidrio pta del izq	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
13.35	Guia de vidrio pta del	56.000	56.000	0	0	28.000	-28.000	-50
13.36	Goma pta del	56.000	56.000	0	0	28.000	-28.000	-50
13.37	Reten mediaguia del ext	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
13.38	Goma sup pta	56.000	56.000	0	0	28.000	-28.000	-50
13.39	Mediaguia del int	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
13.40	Extension guardafango del	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
13.41	Extension guardafango tra	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
13.42	Seguro de guardafango	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
13.43	Seguro extension guardafango	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
13.44	Cola de pato delantero	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
13.45	Cola de pato trasero	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
13.46	Bisagra puerta trasera	31.500	31.500	0	0	15.750	-15.750	-50
13.47	Limitador puerta trasera	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
13.48	Vidrio de pta trasera izquierda	210.000	210.000	0	0	105.000	-105.000	-50
13.49	Vidrio de pta trasera derecha	210.000	210.000	0	0	105.000	-105.000	-50
13.50	Mediaguia tra int	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
13.51	Goma contorno tras int	28.000	28.000	0	0	14.000	-14.000	-50
13.52	Goma contorno tras ext	28.000	28.000	0	0	14.000	-14.000	-50
13.53	Panel de techo	154.000	154.000	0	0	77.000	-77.000	-50
13.54	Vidrio trasero	210.000	210.000	0	0	105.000	-105.000	-50
13.55	Moldura parabrisa trasera	49.000	49.000	0	0	24.500	-24.500	-50
13.56	Cable tapa combustible	14.000	14.000	0	0	7.000	-7.000	-50

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

13.57	Refuerzo paragolpe tras	77.000	77.000	0	0	38.500	-38.500	-50
13.58	Centro paragolpe tras	77.000	77.000	0	0	38.500	-38.500	-50
13.59	Paragolpe trasero niquelado izq	140.000	140.000	0	0	70.000	-70.000	-50
13.60	Paragolpe trasero niquelado der	140.000	140.000	0	0	70.000	-70.000	-50
13.61	Tapa paragolpe trasero izq	91.000	91.000	0	0	45.500	-45.500	-50
13.62	Tapa paragolpe trasero der	91.000	91.000	0	0	45.500	-45.500	-50
13.63	Moldura paragolpe tras	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
13.64	Soporte paragolpe tras der	56.000	56.000	0	0	28.000	-28.000	-50
13.65	Soporte paragolpe tras izq	56 000	56.000	0	0	28.000	-28.000	-50
13.66	Tapa tras carroceria	315.000	315.000	0	0	157.500	-157.500	-50
13.67	Panel lateral carroceria der	70.000	70.000	0	0	35.000	-35.000	-50
13.68	Panel lateral carroceria izq	70.000	70.000	0	0	35.000	-35.000	-50
13.69	Manija tapa carroceria	161 000	161.000	0	0	80.500	-80.500	-50
13.70	Espejo retrovisor izq	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
13.71	Espejo retrovisor der	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
13.72	Espejo retrovisor interior	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
13.73	cepillos limpiaparabrisas	49.000	49.000	0	0	24.500	-24.500	-50
13.74	Tapiceria	315.000	315.000	0	0	157.500	-157.500	-50
	To	**28.000.000**	**28.000.000**			**13.927.500**		

LOTE N° 12 CAMIONETA FORD RANGER

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio unitario (I	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	5.817.000	5.817.000	0	0	6.980.400	1.163.400	20
1.1	Rulemanes	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
1.2	Jgo. De Rodillos	28 000	28.000	0	0	33.600	5.600	20
1.3	Desplazable de 1y2da.	84.000	84.000	0	0	100.800	16.800	20
1.4	Desplazable de 3ra y 4ta.	84.000	84.000	0	0	100.800	16.800	20
1.5	Deplazable de 5ta y M.atras	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
1.6	Eje de Mando	84.000	84.000	0	0	100.800	16.800	20
1.7	Eje Principal	112.000	112.000	0	0	134.400	22.400	20
1.8	Engranaje de 1ra.	73.500	73.500	0	0	88.200	14.700	20
1.9	Engranaje de 2da.	73.500	73.500	0	0	88.200	14.700	20
1.10	Engranaje de 3ra.	63 000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
1.11	Engranaje de 5ta.	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
1.12	Cuadruple	595.000	595.000	0	0	714.000	119.000	20
1.13	Reten cola	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
1.14	Reten de frente caja	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
1.15	Placa intermedia	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
1.16	Jgo de juntas de caja	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
1.17	Engranaje marcha atrás	66.500	66.500	0	0	79.800	13.300	20
1.18	Sincronizador	126 000	126.000	0	0	151.200	25.200	20
1.19	Engranaje	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
1.20	Caja selectora de cambios	245.000	245.000	0	0	294.000	49.000	20
1.21	Cambio de aceite de caja	31.500	31.500	0	0	37.800	6.300	20
1.22	Palanca de cambios	35.000	35.000	0	0	42.000	7.000	20
1.23	Actuador 4x4	385.000	385.000	0	0	462.000	77.000	20
1.24	Modulo 4x4	210.000	210.000	0	0	252.000	42.000	20
1.25	Comando 4x4	245.000	245.000	0	0	294.000	49.000	20
1.26	Cardan Completo	210.000	210.000	0	0	252.000	42.000	20
1.27	Crucetas de Cardan	112.000	112.000	0	0	134.400	22.400	20
1.28	Cardan delantero	175.000	175.000	0	0	210.000	35.000	20
1.29	Crucetas de Cardan 4x4	84.000	84.000	0	0	100.800	16.800	20
1.30	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
1.31	Brida de Cardan Del. Lado Caja	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
1.32	Interruptor inhibidor	84.000	84.000	0	0	100.800	16.800	20
1.33	Bomba de transferencia	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
1.34	Cadena de transferencia	175 000	175.000	0	0	210.000	35.000	20
1.35	Brida	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
1.36	Corona y Piñon de Dif. 4x4	455.000	455.000	0	0	546.000	91.000	20
1.37	Rulemanes de Corona	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
1.38	Rulemanes de Piñon	35.000	35.000	0	0	42.000	7.000	20
1.39	Rulemanes del tunel	133.000	133.000	0	0	159.600	26.600	20
1.40	Reten de piñon	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
1.41	Tuerca de Piñon	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
1.42	arandela diferencial	3.500	3.500	0	0	4.200	700	20
1.43	Retenes del Tunel del dif.	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
1.44	Guardapolvos de homocineticas	35.000	35.000	0	0	42.000	7.000	20
1.45	Tulipas de Homoc. lado caja	245.000	245.000	0	0	294.000	49.000	20
1.46	Tulipas de Homoc. lado rueda	245.000	245.000	0	0	294.000	49.000	20
1.47	Bujes del soporte del tunel de Dif	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
1.48	Homocinetica del	350.000	350.000	0	0	420.000	70.000	20
1.49	rodillo eje tunel	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
1.50	Encastre de 4x4	42 000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
1.51	deslizante de 4x4	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
1.52	Eje	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
1.53	Acople	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
1.54	Espaciador	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
1.55	Perno diferencial	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
1.56	Planetario	24.500	24.500	0	0	29.400	4.900	20
1.57	engranaje satelite	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
2	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	5.174 400	5.174.400	0	0	6.209.280	1.034.880	20
2.1	Cremallera de direccion	1.155.000	1.155.000	0	0	1.386.000	231.000	20
2.2	Bomba de dirección hidráulica	1.750.000	1.750.000	0	0	2.100.000	350.000	20
2.3	Cambio de fluido de dirección hidráulica p/Litro	31.500	31.500	0	0	37.800	6.300	20
2.4	Precap	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
2.5	Guardapolvo	17.500	17.500	0	0	21.000	3.500	20
2.6	Muñequin	73.500	73.500	0	0	88.200	14.700	20
2.7	Esparragos de rueda	14.000	14.000	0	0	16.800	2.800	20
2.8	Tuercas de rueda	14.000	14.000	0	0	16.800	2.800	20
2.9	Bomba D/H	945.000	945.000	0	0	1.134.000	189.000	20
2.10	Columna de direccion	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
2.11	Conjunto cilindro contacto	147.000	147.000	0	0	176.400	29.400	20
2.12	Eje de direccion	175.000	175.000	0	0	210.000	35.000	20
2.13	Tanque de fluido D/H	17.500	17.500	0	0	21.000	3.500	20
2.14	Manguera D/H	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
2.15	Manguera de retorno D/H	63 000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
2.16	Manguera de D/H	70.000	70.000	0	0	84.000	14.000	20
2.17	Jgo de rep retenes bomba D/H	455.000	455.000	0	0	546.000	91.000	20
2.18	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
2.19	Cuerpo trasero bomba D/H	8.400	8.400	0	0	10.080	1.680	20

ALFREDO ARRÚA RIVAROLA
Abogado Mat. 3497

2.20	Alineacion y balanceo	84.000	84.000	0	0	100.800	16.800	20
3	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	2.766.400	2.766.400	0	0	3.319.680	553.280	20
3.1	Amortiguadores traseros	126.000	126.000	0	0	151.200	25.200	20
3.2	Bujes de elásticos	14.000	14.000	0	0	16.800	2.800	20
3.3	Grilletes de elásticos	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
3.4	Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	175.000	175.000	0	0	210.000	35.000	20
3.5	Taqueador trasero	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
3.6	Perno elastico	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
3.7	Buje amortiguador	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
3.8	Goma cabina	126.000	126.000	0	0	151.200	25.200	20
3.9	Mecanismo porta auxilio	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
3.10	Amortiguadores	147.000	147.000	0	0	176.400	29.400	20
3.11	Rotulas inferiores	126.000	126.000	0	0	151.200	25.200	20
3.12	Rotulas superiores	154.000	154.000	0	0	184.800	30.800	20
3.13	Bujes de parrilla superior	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
3.14	Bujes de parrilla inferior del.	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
3.15	Parrilla de suspensión inferior	245.000	245.000	0	0	294.000	49.000	20
3.16	Parrilla de suspensión superior	245.000	245.000	0	0	294.000	49.000	20
3.17	Buje estabilizador central	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
3.18	Bieleta Estabilizadora LH	14.000	14.000	0	0	16.800	2.800	20
3.19	Bieleta Estabilizadora RH	14.000	14.000	0	0	16.800	2.800	20
3.20	Barra estabilizadora del.	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
3.21	Barra de torsion RH	252.000	252.000	0	0	302.400	50.400	20
3.22	Barra de torsion LH	252.000	252.000	0	0	302.400	50.400	20
3.23	Brazo barra de torsion LH	84.000	84.000	0	0	100.800	16.800	20
3.24	Brazo barra de torsion RH	84.000	84.000	0	0	100.800	16.800	20
3.25	Asientos barra torsion superior	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
3.26	Asientos barra torsion inferior	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
3.27	Bulon de torsion	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
3.28	Punta eje RH	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
3.29	Punta eje LH	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
3.30	Ruleman de maza delantera	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
3.31	Reten de maza delantera	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
3.32	Tuerca de maza	14.000	14.000	0	0	16.800	2.800	20
3.33	Arandela de maza	3.500	3.500	0	0	4.200	700	20
3.34	Tapa de maza	3.500	3.500	0	0	4.200	700	20
3.35	Buje amortiguador	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
3.36	Perno Parrilla	8.400	8.400	0	0	10.080	1.680	20
3.37	Taqueador de suspensión LH	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
3.38	Taqueador de suspensión RH	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
3.39	Tazas de ruedas	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
4	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	2.009.000	2.009.000	0	0	2.410.800	401.800	20
4.1	Plato de Presion	665.000	665.000	0	0	798.000	133.000	20
4.2	Disco	385.000	385.000	0	0	462.000	77.000	20
4.3	Cojinete de empuje	133.000	133.000	0	0	159.600	26.600	20
4.4	Horquilla	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
4.5	Guardapolvo de Horquilla	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
4.6	Ruleman Piloto	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
4.7	Volante de motor	245.000	245.000	0	0	294.000	49.000	20
4.8	Tornillos de volante	3.500	3.500	0	0	4.200	700	20
4.9	Corona volante	70.000	70.000	0	0	84.000	14.000	20
4.10	Bulbo de embrague	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
4.11	Goma pedal de embrague	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
4.12	Flexible de embrague	24.500	24.500	0	0	29.400	4.900	20
4.13	Bomba aux de embrage	140.000	140.000	0	0	168.000	28.000	20
4.14	Jgo rep bomba aux de embrague	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
4.15	Bomba central de embrague	175.000	175.000	0	0	210.000	35.000	20
5	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	3.083.500	3.083.500	0	0	3.700.200	616.700	20
5.1	Juego de pastillas delant.	154.000	154.000	0	0	184.800	30.800	20
5.2	Discos de Frenos delant.	203.000	203.000	0	0	243.600	40.600	20
5.3	Juego de rep. De mordasa	70.000	70.000	0	0	84.000	14.000	20
5.4	Cilindros de frenos tras.	133.000	133.000	0	0	159.600	26.600	20
5.5	Zapatas de frenos tras.	70.000	70.000	0	0	84.000	14.000	20
5.6	Tambores de F.	154.000	154.000	0	0	184.800	30.800	20
5.7	Cabos de frenos de mano	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
5.8	Bomba central de freno	266.000	266.000	0	0	319.200	53.200	20
5.9	Cambio de fluido de freno p/Litro	14.000	14.000	0	0	16.800	2.800	20
5.10	Caños flexibles de frenos	24.500	24.500	0	0	29.400	4.900	20
5.11	seguros de zapata	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
5.12	Rectificacion de discos de fr	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
5.13	Cementado de zapatas	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
5.14	Rectificacion de tambores de fr tras	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
5.15	Resortes de zapata	3.500	3.500	0	0	4.200	700	20
5.16	juego de reparo de cilindro de frenos	14.000	14.000	0	0	16.800	2.800	20
5.17	Regulador de freno RH	3.500	3.500	0	0	4.200	700	20
5.18	Regulador de freno LH	3.500	3.500	0	0	4.200	700	20
5.19	Leva de freno	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
5.20	Perno de zapata	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
5.21	Piston de mordaza	70.000	70.000	0	0	84.000	14.000	20
5.22	Mordaza de freno delantero RH	175.000	175.000	0	0	210.000	35.000	20
5.23	Mordaza de freno delantero LH	175.000	175.000	0	0	210.000	35.000	20
5.24	Perno de mordaza	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
5.25	tapa de polvo	3.500	3.500	0	0	4.200	700	20
5.26	Goma pedal TM	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
5.27	bulbo de freno	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
5.28	Mecanismo de freno de mano	84.000	84.000	0	0	100.800	16.800	20
5.29	Jgo reparo bomba central de freno	154.000	154.000	0	0	184.800	30.800	20
5.30	Bomba de vacio	70.000	70.000	0	0	84.000	14.000	20
5.31	Servo Freno	245.000	245.000	0	0	294.000	49.000	20
5.32	Valvula de freno	35.000	35.000	0	0	42.000	7.000	20
5.33	Sensor ABS de rueda del izq	70.000	70.000	0	0	84.000	14.000	20
5.34	Sensor ABS de rueda del der	70.000	70.000	0	0	84.000	14.000	20
5.35	Sensor ABS de rueda trase	70.000	70.000	0	0	84.000	14.000	20
5.36	Modulo hidraulico de ABS	455.000	455.000	0	0	546.000	91.000	20
5.37	Rotor sensor de ABS	84.000	84.000	0	0	100.800	16.800	20
6	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	2.601.900	2.601.900	0	0	3.122.280	520.380	20
6.1	Bendix de arranque	70.000	70.000	0	0	84.000	14.000	20
6.2	Rotor de arranque	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
6.3	Inducido de arranque	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
6.4	Jgo. De carbones	14.000	14.000	0	0	16.800	2.800	20
6.5	Motor de arranque completo	385.000	385.000	0	0	462.000	77.000	20
6.6	Trabajos de terceros	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
6.7	Automatico de arranque	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
6.8	Ruleman	14.000	14.000	0	0	16.800	2.800	20
6.9	Ruleman de arranque	14.000	14.000	0	0	16.800	2.800	20
6.10	Ruleman	14.000	14.000	0	0	16.800	2.800	20
6.11	Ruleman	17.500	17.500	0	0	21.000	3.500	20
6.12	Porta carbon	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
6.13	Bobina motor de arranque	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
6.14	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	112.000	112.000	0	0	134.400	22.400	20
6.15	Rotor de Alternador	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
6.16	Estator de Alternador	35.000	35.000	0	0	42.000	7.000	20
6.17	Correa de Alternador	84.000	84.000	0	0	100.800	16.800	20
6.18	Rulemanes de Alternador	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
6.19	Polea de alternador	112.000	112.000	0	0	134.400	22.400	20
6.20	Carcasa Trasera de Alternador	28.000	28.000	0	0	33.600	5.600	20

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

6.21	Carcasa delantera de alternador	28.000	28.000	0	0	33.600	5.600	20
6.22	Alternador Completo	525.000	525.000	0	0	630.000	105.000	20
6.23	Foco de Alta y Baja	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
6.24	Focos de filamentos	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
6.25	focos de 1 filamento	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
6.26	focos de busca huellas	17.500	17.500	0	0	21.000	3.500	20
6.27	foco de luz de techo	3.500	3.500	0	0	4.200	700	20
6.28	faro delantero	175.000	175.000	0	0	210.000	35.000	20
6.29	faro trasero	140.000	140.000	0	0	168.000	28.000	20
6.30	faritos de luz de chapa	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
6.31	bulbo de marcha atrás	8.400	8.400	0	0	10.080	1.680	20
6.32	interruptor de estacionamiento	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
6.33	interruptor de 4x4	175.000	175.000	0	0	210.000	35.000	20
6.34	bocina	84.000	84.000	0	0	100.800	16.800	20
6.35	Motor limpiaparabrisas	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
6.36	Motor lanza agua	35.000	35.000	0	0	42.000	7.000	20
6.37	Antena centro techo	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
7	Serv. de mantenimiento y reparacion de Motor	9.580.050	9.580.050	0	0	11.496.060	1.916.010	20
7.1	Juego de Pistón	1.070.000	1.070.000	0	0	1.284.000	214.000	20
7.2	Juego de Camisa	315.000	315.000	0	0	378.000	63.000	20
7.3	Juego de aros	385.000	385.000	0	0	462.000	77.000	20
7.4	Casquillo de biela	182.000	182.000	0	0	218.400	36.400	20
7.5	Casquillo de bancada	154.000	154.000	0	0	184.800	30.800	20
7.6	Casquillo de leva	70.000	70.000	0	0	84.000	14.000	20
7.7	Buje de biela	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
7.8	Filtro de aceite	50.050	50.050	0	0	60.060	10.010	20
7.9	Filtro de Aire	81.900	81.900	0	0	98.280	16.380	20
7.10	Filtro de Combustible	54.600	54.600	0	0	65.520	10.920	20
7.11	Cambio de aceite motor p/Litro	31.500	31.500	0	0	37.800	6.300	20
7.12	Juego de juntas	245.000	245.000	0	0	294.000	49.000	20
7.13	Juego de válvulas	35.000	35.000	0	0	42.000	7.000	20
7.14	Guias de válvulas	35.000	35.000	0	0	42.000	7.000	20
7.15	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
7.16	Rectificación de cilindro	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
7.17	Rectificación de cigüeñal	175.000	175.000	0	0	210.000	35.000	20
7.18	Mano de obra Reparación Gral.motor	840.000	840.000	0	0	1.008.000	168.000	20
7.19	Juego de aros	385.000	385.000	0	0	462.000	77.000	20
7.20	Junta tapa motor	133.000	133.000	0	0	159.600	26.600	20
7.21	Junta carter	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
7.22	Rectificar tapa motor	105.000	105.000	0	0	126.000	21.000	20
7.23	Mano de obra cambio de aro	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
7.24	Cambiar bomba de agua	175.000	175.000	0	0	210.000	35.000	20
7.25	Cambio de correa dentada	70.000	70.000	0	0	84.000	14.000	20
7.26	Tensor de correa dentada	154.000	154.000	0	0	184.800	30.800	20
7.27	Mantenimiento bomba inyectora	595.000	595.000	0	0	714.000	119.000	20
7.28	Cambio de bomba inyectora	900.000	900.000	0	0	1.080.000	180.000	20
7.29	Picos inyectores c/u	595.000	595.000	0	0	714.000	119.000	20
7.30	Turbo	1.680.000	1.680.000	0	0	2.016.000	336.000	20
7.31	Cambio de polea cigüeñal	154.000	154.000	0	0	184.800	30.800	20
7.32	Cambiar reten culata motor	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
7.33	Cambiar reten frente motor	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
7.34	Cambiar soporte motor	112.000	112.000	0	0	134.400	22.400	20
7.35	Cambiar junta tapa balancin	70.000	70.000	0	0	84.000	14.000	20
7.36	Cambiar ventilador de motor	105.000	105.000	0	0	126.000	21.000	20
7.37	Reparar radiador	133.000	133.000	0	0	159.600	26.600	20
7.38	Regular válvulas	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
7.39	Limpieza de tanque de combustible	175.000	175.000	0	0	210.000	35.000	20
8	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado	3.458.000	3.458.000	0	0	4.149.600	691.600	20
8.1	Radiador de agua	635.000	635.000	0	0	762.000	127.000	20
8.2	Bomba de agua	175.000	175.000	0	0	210.000	35.000	20
8.3	Ventilador de radiador	91.000	91.000	0	0	109.200	18.200	20
8.4	Termostado	84.000	84.000	0	0	100.800	16.800	20
8.5	Junta de termostato	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
8.6	manguera de radiador inferior	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
8.7	manguera de radiador superior	63.000	63.000	0	0	75.600	12.600	20
8.8	Juego de mangueras de calefacion	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
8.9	Condensador de A.Ac	315.000	315.000	0	0	378.000	63.000	20
8.10	Evaporador de A.Ac.	175.000	175.000	0	0	210.000	35.000	20
8.11	Valvula expansora	35.000	35.000	0	0	42.000	7.000	20
8.12	Filtro recibidor de A.Ac.	112.000	112.000	0	0	134.400	22.400	20
8.13	Gas refrigerante 134 A	245.000	245.000	0	0	294.000	49.000	20
8.14	Agua refrigerante c/aditivo	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
8.15	Compresor de A. Ac	555.000	555.000	0	0	666.000	111.000	20
8.16	Polea de compresor	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
8.17	Embrague de compresor	140.000	140.000	0	0	168.000	28.000	20
8.18	Caño de compresor	35.000	35.000	0	0	42.000	7.000	20
8.19	Guia ventilador	35.000	35.000	0	0	42.000	7.000	20
8.20	Goma soporte radiador	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
8.21	Tanque aux radiador	14.000	14.000	0	0	16.800	2.800	20
8.22	Enfriador de aire	35.000	35.000	0	0	42.000	7.000	20
8.23	Enfriador de aceite	84.000	84.000	0	0	100.800	16.800	20
8.24	Correa A/A	98.000	98.000	0	0	117.600	19.600	20
8.25	Conjunto polea tensor A/A	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
8.26	Manguera A/A	84.000	84.000	0	0	100.800	16.800	20
8.27	Comando A/A	175.000	175.000	0	0	210.000	35.000	20
8.28	Motor ventilador A/A	35.000	35.000	0	0	42.000	7.000	20
8.29	Nucleo evaporador A/A	84.000	84.000	0	0	100.800	16.800	20
9	Servicio de chaperia y pintura	9.809.650	9.809.650	0	0	11.771.580	1.961.930	20
9.1	Envolvente de Paragolpe delantero	270.000	270.000	0	0	324.000	54.000	20
9.2	Panel de Frente	245.000	245.000	0	0	294.000	49.000	20
9.3	Capot	555.000	555.000	0	0	666.000	111.000	20
9.4	Guardabarro Delantero Derecho	420.000	420.000	0	0	504.000	84.000	20
9.5	Guardabarro Delantero Izquierdo	420.000	420.000	0	0	504.000	84.000	20
9.6	Puerta Delantera Derecha	560.000	560.000	0	0	672.000	112.000	20
9.7	Puerta Delantera Izquierda	560.000	560.000	0	0	672.000	112.000	20
9.8	Puerta Trasera Derecha	350.000	350.000	0	0	420.000	70.000	20
9.9	Puerta Trasera Izquierda	350.000	350.000	0	0	420.000	70.000	20
9.10	Parabrisas Delantero	475.000	475.000	0	0	570.000	95.000	20
9.11	Moldura de Parabrisas	49.000	49.000	0	0	58.800	9.800	20
9.12	Soporte cabina	175.000	175.000	0	0	210.000	35.000	20
9.13	Extension paragolpe del	91.000	91.000	0	0	109.200	18.200	20
9.14	Soporte carril paragolpe	56.000	56.000	0	0	67.200	11.200	20
9.15	Soporte paragolpe del	56.000	56.000	0	0	67.200	11.200	20
9.16	Soporte paragolpe lateral	56.000	56.000	0	0	67.200	11.200	20
9.17	Soporte paragolpe corto	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
9.18	Reten paragolpe	14.000	14.000	0	0	16.800	2.800	20
9.19	Seguro paragolpe	8.400	8.400	0	0	10.080	1.680	20
9.20	Tapa paragolpe del	91.000	91.000	0	0	109.200	18.200	20
9.21	Parrilla frontal	238.000	238.000	0	0	285.600	47.600	20
9.22	Jgo molduras parrilla	161.000	161.000	0	0	193.200	32.200	20
9.23	Rejilla interior parrilla	112.000	112.000	0	0	134.400	22.400	20
9.24	Guardafango del izq	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
9.25	Guardafango del der	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
9.26	Pinches de guardafango	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
9.27	Cabo abre capot	59.000	59.000	0	0	70.800	11.800	20
9.28	Varilla capot	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20

ALFREDO ABRUA ALVAROLA
Abogado - Mat. 3497

9.29	Guardafango tra der	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
9.30	Guardafango tra izq	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
9.31	Bisagra puerta del	31.250	31.250	0	0	37.500	6.250	20
9.32	Limitador puerta	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
9.33	Vidrio pta del der	230.000	230.000	0	0	276.000	46.000	20
9.34	Vidrio pta del izq	230.000	230.000	0	0	276.000	46.000	20
9.35	Guia de vidrio pta del	56.000	56.000	0	0	67.200	11.200	20
9.36	Goma pta del	56.000	56.000	0	0	67.200	11.200	20
9.37	Reten mediaguia del ext	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
9.38	Goma sup pta	56.000	56.000	0	0	67.200	11.200	20
9.39	Mediaguia del int	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
9.40	Extension guardafango del	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
9.41	Extension guardafango tra	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
9.42	Seguro de guardafango	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
9.43	Seguro extension guardafango	7.000	7.000	0	0	8.400	1.400	20
9.44	Cola de pato delantero	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
9.45	Cola de pato trasero	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
9.46	Bisagra puerta trasera	31.000	31.000	0	0	37.200	6.200	20
9.47	Limitador puerta trasera	21.000	21.000	0	0	25.200	4.200	20
9.48	Vidrio de pta trasera izquierda	210.000	210.000	0	0	252.000	42.000	20
9.49	Vidrio de pta trasera derecha	210.000	210.000	0	0	252.000	42.000	20
9.50	Mediaguia tra int	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
9.51	Goma contorno tras int	28.000	28.000	0	0	33.600	5.600	20
9.52	Goma contorno tras ext	28.000	28.000	0	0	33.600	5.600	20
9.53	Panel de techo	154.000	154.000	0	0	184.800	30.800	20
9.54	Vidrio trasero	210.000	210.000	0	0	252.000	42.000	20
9.55	Moldura parabrisa trasera	49.000	49.000	0	0	58.800	9.800	20
9.56	Cable tapa combustible	14.000	14.000	0	0	16.800	2.800	20
9.57	Refuerzo paragolpe tras	77.000	77.000	0	0	92.400	15.400	20
9.58	Centro paragolpe tras	77.000	77.000	0	0	92.400	15.400	20
9.59	Paragolpe trasero niquelado izq	140.000	140.000	0	0	168.000	28.000	20
9.60	Paragolpe trasero niquelado der	140.000	140.000	0	0	168.000	28.000	20
9.61	Tapa paragolpe trasero izq	91.000	91.000	0	0	109.200	18.200	20
9.62	Tapa paragolpe trasero der	91.000	91.000	0	0	109.200	18.200	20
9.63	Moldura paragolpe tras	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
9.64	Soporte paragolpe tras der	56.000	56.000	0	0	67.200	11.200	20
9.65	Soporte paragolpe tras izq	56.000	56.000	0	0	67.200	11.200	20
9.66	Tapa tras carroceria	315.000	315.000	0	0	378.000	63.000	20
9.67	Panel lateral carroceria der	70.000	70.000	0	0	84.000	14.000	20
9.68	Panel lateral carroceria izq	70.000	70.000	0	0	84.000	14.000	20
9.69	Manija tapa carroceria	160.000	160.000	0	0	192.000	32.000	20
9.70	Espejo retrovisor izq	230.000	230.000	0	0	276.000	46.000	20
9.71	Espejo retrovisor der	230.000	230.000	0	0	276.000	46.000	20
9.72	Espejo retrovisor interior	42.000	42.000	0	0	50.400	8.400	20
9.73	cepillos limpiaparabrisas	49.000	49.000	0	0	58.800	9.800	20
9.74	Tapiceria	300.000	300.000	0	0	360.000	60.000	20
	To	**44.299.900**	**44.299.900**			**53.159.880**		

LOTE N° 13 CAMIONETAS L200 MITSUBISHI 4x4

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio unitario (IV	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision 4x4	3.325.000	3.325.000	0	0	1.662.500	-1.662.500	-50
1.1	Anillos sincronizadores	126.000	126.000	0	0	63.000	-63.000	-50
1.2	Engranaje 1ª. A 5ª.	175.000	175.000	0	0	87.500	-87.500	-50
1.3	Eje ranurado	210.000	210.000	0	0	105.000	-105.000	-50
1.4	Eje cuádruple	665.000	665.000	0	0	332.500	-332.500	-50
1.5	Rulemán	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
1.6	Reten	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
1.7	Juntas	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
1.8	Selectores de cambio	385.000	385.000	0	0	192.500	-192.500	-50
1.9	Cambiar soporte de caja	112.000	112.000	0	0	56.000	-56.000	-50
1.10	Eje directa y rodillo interior	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
1.11	Cambio de engranaje	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
1.12	Cambio de juego de junta	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
1.13	Cambio de retén	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
1.14	Cambio de aceite de caja p/Litro	31.500	31.500	0	0	15.750	-15.750	-50
1.15	Cambiar centralizador cardan	175.000	175.000	0	0	87.500	-87.500	-50
1.16	Cambiar cruceta cardan	112.000	112.000	0	0	56.000	-56.000	-50
1.17	Cambiar reten de piñón	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
1.18	Cambiar rulemán y reten del palier	140.000	140.000	0	0	70.000	-70.000	-50
1.19	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	595.000	595.000	0	0	297.500	-297.500	-50
1.20	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	70.000	70.000	0	0	35.000	-35.000	-50
1.21	Cambio de aceite diferencial p/Litro	31.500	31.500	0	0	15.750	-15.750	-50
1.22	Cambiar calce del engranaje del planetario	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
1.23	Cambiar rulemanes de diferencial	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
1.24	Cambiar engranaje del satélite y planetario	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
2	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección 4x4	2.957.500	2.957.500	0	0	1.478.750	-1.478.750	-50
2.1	Cambiar muñeguines	133.000	133.000	0	0	66.500	-66.500	-50
2.2	Cambiar brazo zeta	154.000	154.000	0	0	77.000	-77.000	-50
2.3	Cambiar brazo pitman	182.000	182.000	0	0	91.000	-91.000	-50
2.4	Cambiar bomba de dirección hidráulica	770.000	770.000	0	0	385.000	-385.000	-50
2.5	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	77.000	77.000	0	0	38.500	-38.500	-50
2.6	Reparar eje cardánica de dirección	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
2.7	Cambiar guardapolvo de homocinética	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
2.8	Cambiar homocinética	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
2.9	Cambiar barra larga de dirección	175.000	175.000	0	0	87.500	-87.500	-50
2.10	Alineación y balanceo de ruedas	84.000	84.000	0	0	42.000	-42.000	-50
2.11	Cambiar rulemán carcaza	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
2.12	Reparación de sinfín	665.000	665.000	0	0	332.500	-332.500	-50
2.13	Cambiar reten carcaza	140.000	140.000	0	0	70.000	-70.000	-50
2.14	Cambio de rulemán punta eje	140.000	140.000	0	0	70.000	-70.000	-50
2.15	Cambio de retén punta eje	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
2.16	Cambiar correa de dirección hidráulica	31.500	31.500	0	0	15.750	-15.750	-50
3	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension 4x4	1.537.200	1.537.200	0	0	768.600	-768.600	-50
3.1	Cambiar amortiguador trasero	126.000	126.000	0	0	63.000	-63.000	-50
3.2	Cambiar amortiguador delantero	133.000	133.000	0	0	66.500	-66.500	-50
3.3	Cambiar masa rueda delantera	175.000	175.000	0	0	87.500	-87.500	-50
3.4	Cambiar buje parrilla superior	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
3.5	Cambiar buje parrilla inferior	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
3.6	Cambiar buje barra estabilizadora	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
3.7	Cambiar buje amortiguador	4.200	4.200	0	0	2.100	-2.100	-50
3.8	Cambiar rótulas	175.000	175.000	0	0	87.500	-87.500	-50
3.9	Cambiar juego de elásticos . trasero	455.000	455.000	0	0	227.500	-227.500	-50
3.10	Cambiar buje elásticos-completo	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
3.11	Cambiar grillete de elástico	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
3.12	Cambiar centro elástico	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
3.13	Cambiar barra torsión de suspensión	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
4	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague 4x4	1.610.000	1.610.000	0	0	805.000	-805.000	-50
4.1	Cambiar disco de embrague	280.000	280.000	0	0	140.000	-140.000	-50
4.2	Cambiar cojinete de empuje	112.000	112.000	0	0	56.000	-56.000	-50
4.3	Cambiar plato de presión	315.000	315.000	0	0	157.500	-157.500	-50
4.4	Cambiar rulemán piloto	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
4.5	Cambiar juego reparación bomba central embrag	84.000	84.000	0	0	42.000	-42.000	-50

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

4.6	Cambiar reten de bancada	175.000	175.000	0	0	87.500	-87.500	-50
4.7	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	70.000	70.000	0	0	35.000	-35.000	-50
4.8	Cambiar bomba central de embrague	196.000	196.000	0	0	98.000	-98.000	-50
4.9	Cambiar bomba auxiliar de embrague	133.000	133.000	0	0	66.500	-66.500	-50
4.10	Cambiar horquilla de embrague	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
4.11	Rectificación volante motor	140.000	140.000	0	0	70.000	-70.000	-50
5	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1.610.000	1.610.000	0	0	805.000	-805.000	-50
5.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	210.000	210.000	0	0	105.000	-105.000	-50
5.2	Rectificar discos de freno .ambos	84.000	84.000	0	0	42.000	-42.000	-50
5.3	Cambiar fibras freno .ambos	140.000	140.000	0	0	70.000	-70.000	-50
5.4	Cambiar juego reparo bomba central freno	112.000	112.000	0	0	56.000	-56.000	-50
5.5	Cambiar bomba central de freno	175.000	175.000	0	0	87.500	-87.500	-50
5.6	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	112.000	112.000	0	0	56.000	-56.000	-50
5.7	Rectificar tambor freno trasero- ambos	84.000	84.000	0	0	42.000	-42.000	-50
5.8	Cambiar servofreno	175.000	175.000	0	0	87.500	-87.500	-50
5.9	Cambiar cilindro de freno trasero	126.000	126.000	0	0	63.000	-63.000	-50
5.10	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
5.11	Cambiar depresor de freno	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
5.12	Cambiar caño flexible	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
5.13	Cambiar cabo de freno de mano	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
6	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	3.193.400	3.193.400	0	0	1.596.700	-1.596.700	-50
6.1	Cambiar faro delantero un lado	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
6.2	Cambiar faro señalero un lado	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
6.3	Cambiar faro trasero un lado	105.000	105.000	0	0	52.500	-52.500	-50
6.4	Cambiar focos por unidad	3.500	3.500	0	0	1.750	-1.750	-50
6.5	Cambiar palanca comando señaleros, luces	84.000	84.000	0	0	42.000	-42.000	-50
6.6	Cambiar regulador de voltaje	112.000	112.000	0	0	56.000	-56.000	-50
6.7	Cambiar llave contacto	196.000	196.000	0	0	98.000	-98.000	-50
6.8	Cambiar terminal de batería	8.400	8.400	0	0	4.200	-4.200	-50
6.9	Colocar relay luz alta	105.000	105.000	0	0	52.500	-52.500	-50
6.10	Reparación de motor de arranque	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
6.11	Cambio de motor de arranque	665.000	665.000	0	0	332.500	-332.500	-50
6.12	Reparar sistema .limpia parabrisas completo	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
6.13	Cambiar solenoide o automático del arranque	126.000	126.000	0	0	63.000	-63.000	-50
6.14	Ajustar faro auxiliar	3.500	3.500	0	0	1.750	-1.750	-50
6.15	Alinear luces	70.000	70.000	0	0	35.000	-35.000	-50
6.16	Cambiar bujías incandescentes	70.000	70.000	0	0	35.000	-35.000	-50
6.17	Cambiar bulbo de aceite	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
6.18	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
6.19	Reparar alternador	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
6.20	Cambio de alternador	686.000	686.000	0	0	343.000	-343.000	-50
6.21	Cambiar correa de alternador	84.000	84.000	0	0	42.000	-42.000	-50
7	Serv. de mant. y reparacion de Motor	9.024.600	9 024.600	0	0	4.512.300	-4.512.300	-50
7.1	Juego de Pistón	1.120.000	1.120.000	0	0	560.000	-560.000	-50
7.2	Juego de Camisa	385.000	385.000	0	0	192.500	-192.500	-50
7.3	Juego de aros	315.000	315.000	0	0	157.500	-157.500	-50
7.4	Casquillo de biela	119.000	119.000	0	0	59.500	-59.500	-50
7.5	Casquillo de bancada	84.000	84.000	0	0	42.000	-42.000	-50
7.6	Casquillo de leva	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
7.7	Buje de biela	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
7.8	Juego de juntas	175.000	175.000	0	0	87.500	-87.500	-50
7.9	Juego de válvulas	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
7.10	Guias de válvulas	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
7.11	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
7.12	Rectificación de cilindro	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
7.13	Rectificación de cigüeñal	112.000	112.000	0	0	56.000	-56.000	-50
7.14	Mano de obra Reparación Gral.motor	442.600	442.600	0	0	221.300	-221.300	-50
7.15	Juego de aros	315.000	315.000	0	0	157.500	-157.500	-50
7.16	Junta tapa motor	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
7.17	Junta carter	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
7.18	Rectificar tapa motor	105.000	105.000	0	0	52.500	-52.500	-50
7.19	Mano de obra cambio de aro	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
7.20	Cambiar bomba de agua	175.000	175.000	0	0	87.500	-87.500	-50
7.21	Cambio de correa dentada	175.000	175.000	0	0	87.500	-87.500	-50
7.22	Tensor de correa dentada	126.000	126.000	0	0	63.000	-63.000	-50
7.23	Cambiar cabo de velocimetro	84.000	84.000	0	0	42.000	-42.000	-50
7.24	Mantenimiento bomba inyectora	595.000	595.000	0	0	297.500	-297.500	-50
7.25	Cambio de bomba inyectora	1.120.000	1.120.000	0	0	560.000	-560.000	-50
7.26	Picos inyectores c/u	630.000	630.000	0	0	315.000	-315.000	-50
7.27	Turbo	1.750.000	1.750.000	0	0	875.000	-875.000	-50
7.28	Cambio de polea cigüeñal	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
7.29	Cambiar reten culata motor	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
7.30	Cambiar reten frente motor	63.000	63.000	0	0	31.500	-31.500	-50
7.31	Cambiar soporte motor	133.000	133.000	0	0	66.500	-66.500	-50
7.32	Cambiar junta tapa balancin	49.000	49.000	0	0	24.500	-24.500	-50
7.33	Cambiar ventilador de motor	84.000	84.000	0	0	42.000	-42.000	-50
7.34	Reparar radiador	133.000	133.000	0	0	66.500	-66.500	-50
7.35	Regular válvulas	126.000	126.000	0	0	63.000	-63.000	-50
7.36	Limpieza de tanque de combustible	175.000	175.000	0	0	87.500	-87.500	-50
8	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado	630.000	630.000	0	0	315.000	-315.000	-50
8.1	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
8.2	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	385.000	385.000	0	0	192.500	-192.500	-50
9	Serv. de mant. y reparacion de Motor	190.400	190.400	0	0	95.200	-95.200	-50
9.1	Cambio de aceite motor p/Litro	31.500	31.500	0	0	15.750	-15.750	-50
9.2	Cambio de filtro de combustible	46.900	46.900	0	0	23.450	-23.450	-50
9.3	Cambio de filtro de aceite	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
9.4	Cambio de filtro de aire	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
9.5	Limpieza radiador	35.000	35.000	0	0	17.500	-17.500	-50
10	Servicio de chaperia y pintura	9.986.900	9.986.900	0	0	5.060.950	-4.925.950	-49
10.1	Envolvente de Paragolpe delantero	280.000	280.000	0	0	140.000	-140.000	-50
10.2	Panel de Frente	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
10.3	Capot	595.000	595.000	0	0	297.500	-297.500	-50
10.4	Guardabarro Delantero Derecho	420.000	420.000	0	0	210.000	-210.000	-50
10.5	Guardabarro Delantero Izquierdo	420 000	420.000	0	0	210.000	-210.000	-50
10.6	Puerta Delantera Derecha	560.000	560.000	0	0	280.000	-280.000	-50
10.7	Puerta Delantera Izquierda	560.000	560.000	0	0	280.000	-280.000	-50
10.8	Puerta Trasera Derecha	350.000	350.000	0	0	175.000	-175.000	-50
10.9	Puerta Trasera Izquierda	350.000	350.000	0	0	175.000	-175.000	-50
10.10	Parabrisas Delantero	525.000	525.000	0	0	262.500	-262.500	-50
10.11	Moldura de Parabrisas	49.000	49.000	0	0	24.500	-24.500	-50
10.12	Soporte cabina	175.000	175.000	0	0	87.500	-87.500	-50
10.13	Extension paragolpe del	91.000	91.000	0	0	45.500	-45.500	-50
10.14	Soporte carril paragolpe	56.000	56.000	0	0	28.000	-28.000	-50
10.15	Soporte paragolpe del	56.000	56.000	0	0	28.000	-28.000	-50
10.16	Soporte paragolpe lateral	56.000	56.000	0	0	28.000	-28.000	-50
10.17	Soporte paragolpe corto	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.18	Relen paragolpe	14.000	14.000	0	0	7.000	-7.000	-50
10.19	Seguro paragolpe	8.400	8.400	0	0	4.200	-4.200	-50
10.20	Tapa paragolpe del	91.000	91.000	0	0	45.500	-45.500	-50
10.21	Parrilla frontal	238.000	238.000	0	0	119.000	-119.000	-50

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

10.22	Jgo molduras parrilla	161.000	161.000	0	0	80.500	-80.500	-50
10.23	Rejilla interior parrilla	112.000	112.000	0	0	56.000	-56.000	-50
10.24	Guardafango del izq	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.25	Guardafango del der	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.26	Pinches de guardafango	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
10.27	Cabo abre capot	59.500	59.500	0	0	29.750	-29.750	-50
10.28	Varilla capot	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.29	Guardafango tra der	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.30	Guardafango tra izq	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.31	Bisagra puerta del	31.500	31.500	0	0	15.750	-15.750	-50
10.32	Limitador puerta	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
10.33	Vidrio pta del der	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
10.34	Vidrio pta del izq	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
10.35	Guia de vidrio pta del	56.000	56.000	0	0	28.000	-28.000	-50
10.36	Goma pta del	56.000	56.000	0	0	28.000	-28.000	-50
10.37	Reten mediaguia del ext	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.38	Goma sup pta	56.000	56.000	0	0	28.000	-28.000	-50
10.39	Mediaguia del int	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.40	Extension guardafango del	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.41	Extension guardafango tra	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.42	Seguro de guardafango	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
10.43	Seguro extension guardafango	7.000	7.000	0	0	3.500	-3.500	-50
10.44	Cola de pato delantero	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.45	Cola de pato trasero	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.46	Bisagra puerta trasera	31.500	31.500	0	0	15.750	-15.750	-50
10.47	Limitador puerta trasera	21.000	21.000	0	0	10.500	-10.500	-50
10.48	Vidrio de pta trasera izquierda	210.000	210.000	0	0	105.000	-105.000	-50
10.49	Vidrio de pta trasera derecha	210.000	210.000	0	0	105.000	-105.000	-50
10.50	Mediaguia tra int	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.51	Goma contorno tras int	28.000	28.000	0	0	14.000	-14.000	-50
10.52	Goma contorno tras ext	28.000	28.000	0	0	14.000	-14.000	-50
10.53	Panel de techo	154.000	154.000	0	0	77.000	-77.000	-50
10.54	Vidrio trasero	210.000	210.000	0	0	105.000	-105.000	-50
10.55	Moldura parabrisa trasera	49.000	49.000	0	0	24.500	-24.500	-50
10.56	Cable tapa combustible	14.000	14.000	0	0	7.000	-7.000	-50
10.57	Refuerzo paragolpe tras	77.000	77.000	0	0	38.500	-38.500	-50
10.58	Centro paragolpe tras	77.000	77.000	0	0	38.500	-38.500	-50
10.59	Paragolpe trasero niquelado izq	140.000	140.000	0	0	70.000	-70.000	-50
10.60	Paragolpe trasero niquelado der	140.000	140.000	0	0	70.000	-70.000	-50
10.61	Tapa paragolpe trasero izq	91.000	91.000	0	0	45.500	-45.500	-50
10.62	Tapa paragolpe trasero der	91.000	91.000	0	0	45.500	-45.500	-50
10.63	Moldura paragolpe tras	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.64	Soporte paragolpe tras der	56.000	56.000	0	0	28.000	-28.000	-50
10.65	Soporte paragolpe tras izq	56.000	56.000	0	0	28.000	-28.000	-50
10.66	Tapa tras carroceria	315.000	315.000	0	0	157.500	-157.500	-50
10.67	Panel lateral carroceria der	70.000	70.000	0	0	35.000	-35.000	-50
10.68	Panel lateral carroceria izq	70.000	70.000	0	0	35.000	-35.000	-50
10.69	Manija tapa carroceria	161.000	161.000	0	0	80.500	-80.500	-50
10.70	Espejo retrovisor izq	245.000	245.000	0	0	190.000	-55.000	-22
10.71	Espejo retrovisor der	245.000	245.000	0	0	122.500	-122.500	-50
10.72	Espejo retrovisor interior	42.000	42.000	0	0	21.000	-21.000	-50
10.73	cepillos limpiaparabrisas	49.000	49.000	0	0	24.500	-24.500	-50
10.74	Tapiceria	315.000	315.000	0	0	157.500	-157.500	-50
		34.065.000	**34.065.000**			**17.100.000**		

LOTE N° 14 CAMIONETA CHEVROLET BLAZER - S-10

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio unitario (I	DIFERENCIA (PO-PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO-PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision 4x2	3.398.500	3.398.500	0	0	1.745.675	-1.652.825	-49
1.1	Anillos sincronizadores	84.000	84.000	0	0	46.200	-37.800	-45
1.2	Engranaje 1ª. A 5ª.	175.000	175.000	0	0	96.250	-78.750	-45
1.3	Eje ranurado	210.000	210.000	0	0	115.500	-94.500	-45
1.4	Eje cuádruple	210.000	210.000	0	0	115.500	-94.500	-45
1.5	Rulemán	91.000	91.000	0	0	50.050	-40.950	-45
1.6	Reten	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
1.7	Juntas	45.500	45.500	0	0	25.025	-20.475	-45
1.8	Selectores de cambio	84.000	84.000	0	0	46.200	-37.800	-45
1.9	Cambiar soporte de caja	168.000	168.000	0	0	92.400	-75.600	-45

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado Mat. 3497

1.10	Eje directa y rodillo interior	175.000	175.000	0	0	96.250	-78.750	-45
1.11	Cambio de engranaje	175.000	175.000	0	0	96.250	-78.750	-45
1.12	Cambio de juego de junta	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
1.13	Cambio de retén	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
1.14	Cambiar centralizador cardan	238.000	238.000	0	0	130.900	-107.100	-45
1.15	Cambiar cruceta cardan	224.000	224.000	0	0	123.200	-100.800	-45
1.16	Cambiar reten de piñón	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
1.17	Cambiar rulemán y reten del palier	168.000	168.000	0	0	92.400	-75.600	-45
1.18	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	770.000	770.000	0	0	300.000	-470.000	-61
1.19	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	14.000	14.000	0	0	7.700	-6.300	-45
1.20	Cambiar calce del engranaje del planetario	14.000	14.000	0	0	7.700	-6.300	-45
1.21	Cambio de aceite de caja p/Litro	31.500	31.500	0	0	17.325	-14.175	-45
1.22	Cambio de aceite diferencial p/Litro	31.500	31.500	0	0	17.325	-14.175	-45
1.23	Cambiar rulemanes de diferencial	154.000	154.000	0	0	84.700	-69.300	-45
1.24	Cambiar engranaje del satélite y planetario	168.000	168.000	0	0	92.400	-75.600	-45
2	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	3.094.300	3.094.300	0	0	1.582.065	-1.512.235	-49
2.1	Cambiar muñequines	220.500	220.500	0	0	121.275	-99.225	-45
2.2	Cambiar brazo zeta	275.800	275.800	0	0	151.690	-124.110	-45
2.3	Cambiar brazo pitman	217.000	217.000	0	0	119.350	-97.650	-45
2.4	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1.036.000	1.036.000	0	0	450.000	-586.000	-57
2.5	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	84.000	84.000	0	0	46.200	-37.800	-45
2.6	Reparar eje cardánica de dirección	98.000	98.000	0	0	53.900	-44.100	-45
2.7	Cambiar barra larga de dirección	98.000	98.000	0	0	53.900	-44.100	-45
2.8	Alineación y balanceo de ruedas	50.000	50.000	0	0	27.500	-22.500	-45
2.9	Cambiar rulemán carcaza	112.000	112.000	0	0	61.600	-50.400	-45
2.10	Cambiar reten carcaza	21.000	21.000	0	0	11.550	-9.450	-45
2.11	Cambio de rulemán punta eje	161.000	161.000	0	0	88.550	-72.450	-45
2.12	Cambio de retén punta eje	28.000	28.000	0	0	15.400	-12.600	-45
2.13	Reparación de sinfín	595.000	595.000	0	0	327.250	-267.750	-45
2.14	Cambiar correa de dirección hidráulica	98.000	98.000	0	0	53.900	-44.100	-45
3	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1.732.500	1.732.500	0	0	952.875	-779.625	-45
3.1	Cambiar amortiguador trasero	231.000	231.000	0	0	127.050	-103.950	-45
3.2	Cambiar amortiguador delantero	231.000	231.000	0	0	127.050	-103.950	-45
3.3	Cambiar buje parrilla superior	91.000	91.000	0	0	50.050	-40.950	-45
3.4	Cambiar buje parrilla inferior	91.000	91.000	0	0	50.050	-40.950	-45
3.5	Cambiar buje barra estabilizadora	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
3.6	Cambiar buje amortiguador	84.000	84.000	0	0	46.200	-37.800	-45
3.7	Cambiar rótulas	220.500	220.500	0	0	121.275	-99.225	-45
3.8	Cambiar juego de elásticos . trasero	315.000	315.000	0	0	173.250	-141.750	-45
3.9	Cambiar buje elásticos-completo	175.000	175.000	0	0	96.250	-78.750	-45
3.10	Cambiar grillete de elástico	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
3.11	Cambiar centro elástico	35.000	35.000	0	0	19.250	-15.750	-45
3.12	Cambiar barra torsión de suspensión	175.000	175.000	0	0	96.250	-78.750	-45
4	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	2.788.500	2.788.500	0	0	1.424.325	-1.364.175	-49
4.1	Cambiar disco de embrague	504.000	504.000	0	0	277.200	-226.800	-45
4.2	Cambiar cojinete de empuje	294.000	294.000	0	0	161.700	-132.300	-45
4.3	Cambiar plato de presión	581.000	581.000	0	0	280.000	-301.000	-52
4.4	Cambiar rulemán piloto	77.000	77.000	0	0	42.350	-34.650	-45
4.5	Cambiar juego reparación bomba central embrague	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
4.6	Cambiar reten de bancada	98.000	98.000	0	0	53.900	-44.100	-45
4.7	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	31.500	31.500	0	0	17.325	-14.175	-45
4.8	Cambiar bomba central de embrague	525.000	525.000	0	0	250.000	-275.000	-52
4.9	Cambiar bomba auxiliar de embrague	511.000	511.000	0	0	250.000	-261.000	-51
4.10	Cambiar horquilla de embrague	105.000	105.000	0	0	57.750	-47.250	-45
4.11	Rectificación volante motor	20.000	20.000	0	0	11.000	-9.000	-45
5	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	2.190.300	2.190.300	0	0	1.204.665	-985.635	-45
5.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	184.800	184.800	0	0	101.640	-83.160	-45
5.2	Rectificar discos de freno .ambos	70.000	70.000	0	0	38.500	-31.500	-45
5.3	Cambiar fibras freno .ambos	154.000	154.000	0	0	84.700	-69.300	-45
5.4	Cambiar juego reparo bomba central freno	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
5.5	Cambiar bomba central de freno	504.000	504.000	0	0	277.200	-226.800	-45
5.6	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	91.000	91.000	0	0	50.050	-40.950	-45
5.7	Rectificar tambor freno trasero- ambos	70.000	70.000	0	0	38.500	-31.500	-45
5.8	Reparacion de sistema vacio alivianador de freno	84.000	84.000	0	0	46.200	-37.800	-45
5.9	Cambiar servofreno	455.000	455.000	0	0	250.250	-204.750	-45
5.10	Cambiar cilindro de freno trasero	154.000	154.000	0	0	84.700	-69.300	-45
5.11	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero	17.500	17.500	0	0	9.625	-7.875	-45
5.12	Cambiar depresor de freno	175.000	175.000	0	0	96.250	-78.750	-45
5.13	Cambiar caño flexible	91.000	91.000	0	0	50.050	-40.950	-45
5.14	Cambiar cabo de freno de mano	98.000	98.000	0	0	53.900	-44.100	-45
6	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	5.950.000	5.950.000	0	0	2.908.500	-3.041.500	-51
6.1	Cambiar faro delantero un lado	490.000	490.000	0	0	269.500	-220.500	-45
6.2	Cambiar faro señalero un lado	84.000	84.000	0	0	46.200	-37.800	-45
6.3	Cambiar faro trasero un lado	280.000	280.000	0	0	154.000	-126.000	-45
6.4	Cambiar focos por unidad	35.000	35.000	0	0	19.250	-15.750	-45
6.5	Cambiar palanca comando señaleros, luces	91.000	91.000	0	0	50.050	-40.950	-45
6.6	Cambiar regulador de voltaje	112.000	112.000	0	0	61.600	-50.400	-45
6.7	Cambiar llave contacto	84.000	84.000	0	0	46.200	-37.800	-45
6.8	Cambiar terminal de batería	17.500	17.500	0	0	9.625	-7.875	-45
6.9	Colocar relay luz alta	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
6.10	Reparación de motor de arranque	175.000	175.000	0	0	96.250	-78.750	-45
6.11	Motor de arranque completo	1.120.000	1.120.000	0	0	500.000	-620.000	-55
6.12	Reparar sistema .limpia parabrisas completo	84.000	84.000	0	0	46.200	-37.800	-45
6.13	Cambiar solenoide o automático del arranque	224.000	224.000	0	0	123.200	-100.800	-45
6.14	Ajustar faro auxiliar	7.000	7.000	0	0	3.850	-3.150	-45
6.15	Alinear luces	7.000	7.000	0	0	3.850	-3.150	-45
6.16	Cambio de bujías	21.000	21.000	0	0	11.550	-9.450	-45
6.17	Bomba eléctrica de combustible	770.000	770.000	0	0	380.000	-390.000	-51
6.18	Electroventilador	595.000	595.000	0	0	327.250	-267.750	-45
6.19	Cambiar bulbo de aceite	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
6.20	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	52.500	52.500	0	0	28.875	-23.625	-45
6.21	Reparar alternador	175.000	175.000	0	0	96.250	-78.750	-45
6.22	Alternador completo	1.190.000	1.190.000	0	0	450.000	-740.000	-62
6.23	Cambiar correa de alternador	161.000	161.000	0	0	88.550	-72.450	-45
6.24	Cambiar faros de luces laterales delanteros	91.000	91.000	0	0	50.050	-40.950	-45
7	Serv. de mant. y reparacion de Motor	8.313.000	8.313.000	0	0	4.572.150	-3.740.850	-45
7.1	Juego de Pistón	490.000	490.000	0	0	269.500	-220.500	-45
7.2	Juego de Camisa	420.000	420.000	0	0	231.000	-189.000	-45
7.3	Juego de aros	315.000	315.000	0	0	173.250	-141.750	-45
7.4	Casquillo de biela	182.000	182.000	0	0	100.100	-81.900	-45
7.5	Casquillo de bancada	224.000	224.000	0	0	123.200	-100.800	-45
7.6	Casquillo de leva	84.000	84.000	0	0	46.200	-37.800	-45
7.7	Buje de biela	59.500	59.500	0	0	32.725	-26.775	-45
7.8	Juego de juntas	231.000	231.000	0	0	127.050	-103.950	-45
7.9	Juego de válvulas	224.000	224.000	0	0	123.200	-100.800	-45
7.10	Guías de válvulas	17.500	17.500	0	0	9.625	-7.875	-45
7.11	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	70.000	70.000	0	0	38.500	-31.500	-45
7.12	Rectificación de ciiindro	70.000	70.000	0	0	38.500	-31.500	-45
7.13	Rectificación de cigüeñal	70.000	70.000	0	0	38.500	-31.500	-45
7.14	Juego de aros	315.000	315.000	0	0	173.250	-141.750	-45

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

7.15	Junta tapa motor	182.000	182.000	0	0	100.100	-81.900	-45
7.16	Junta carter	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
7.17	Rectificar tapa motor	105.000	105.000	0	0	57.750	-47.250	-45
7.18	Cambiar bomba de agua	490.000	490.000	0	0	269.500	-220.500	-45
7.19	Cable bujia	315.000	315.000	0	0	173.250	-141.750	-45
7.20	Bobina de alta	840.000	840.000	0	0	462.000	-378.000	-45
7.21	Picos inyectores c/u	420.000	420.000	0	0	231.000	-189.000	-45
7.22	Reparacion de inyector reservorio para sistema flex	50.000	50.000	0	0	27.500	-22.500	-45
7.23	Cambio de bomba de combustible	770.000	770.000	0	0	423.500	-346.500	-45
7.24	Computadora	700.000	700.000	0	0	385.000	-315.000	-45
7.25	Correa dentada	224.000	224.000	0	0	123.200	-100.800	-45
7.26	Tensor de correa dentada	210.000	210.000	0	0	115.500	-94.500	-45
7.27	Tensor de correa prinicpal frente motor	595.000	595.000	0	0	327.250	-267.750	-45
7.28	Cambiar reten culata motor	84.000	84.000	0	0	46.200	-37.800	-45
7.29	Cambiar reten frente motor	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
7.30	Cambiar soporte motor	175.000	175.000	0	0	96.250	-78.750	-45
7.31	Cambiar junta tapa balancin	35.000	35.000	0	0	19.250	-15.750	-45
7.32	Cambiar ventilador de motor	112.000	112.000	0	0	61.600	-50.400	-45
7.33	Regular válvulas	50.000	50.000	0	0	27.500	-22.500	-45
7.34	Limpieza de tanque de combustible	100.000	100.000	0	0	55.000	-45.000	-45
8	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado	1.750.000	1 750.000	0	0	796.500	-953.500	-54
8.1	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	175.000	175.000	0	0	96.250	-78.750	-45
8.2	Reparacion de radiador de agua	175.000	175.000	0	0	96.250	-78.750	-45
8.3	Cambio de radiador	1.120.000	1.120.000	0	0	450.000	-670.000	-60
8.4	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	280.000	280.000	0	0	154.000	-126.000	-45
9	Serv. de mant. y reparacion de Motor	746.000	746.000	0	0	410.300	-335.700	-45
9.1	Cambio fluido de dirección hidráulica p/Litro	31.500	31.500	0	0	17.325	-14.175	-45
9.2	Lavado completo, pulverizado y engrase	49.000	49.000	0	0	26.950	-22.050	-45
9.3	Cambio de aceite motor p/Litro	31.500	31.500	0	0	17.325	-14.175	-45
9.4	Cambio de filtro de combustible	112.000	112.000	0	0	61.600	-50.400	-45
9.5	Cambio de filtro de aceite	95.000	95.000	0	0	52.250	-42.750	-45
9.6	Cambio de filtro de aire	126.000	126.000	0	0	69.300	-56.700	-45
9.7	Limpieza radiador	126.000	126.000	0	0	69.300	-56.700	-45
9.8	Reparacion de radiador	175.000	175.000	0	0	96.250	-78.750	-45
10	Servicio de chaperia y pintura	9.986.900	9.986.900	0	0	5.502.945	-4.483.955	-45
10.1	Envolvente de Paragolpe delantero	280.000	280.000	0	0	154.000	-126.000	-45
10.2	Panel de Frente	245.000	245.000	0	0	134.750	-110.250	-45
10.3	Capot	595.000	595.000	0	0	327.250	-267.750	-45
10.4	Guardabarro Delantero Derecho	420.000	420.000	0	0	231.000	-189.000	-45
10.5	Guardabarro Delantero Izquierdo	420.000	420.000	0	0	231.000	-189.000	-45
10.6	Puerta Delantera Derecha	560.000	560.000	0	0	308.000	-252.000	-45
10.7	Puerta Delantera Izquierda	560.000	560.000	0	0	308.000	-252.000	-45
10.8	Puerta Trasera Derecha	350.000	350.000	0	0	192.500	-157.500	-45
10.9	Puerta Trasera Izquierda	350.000	350.000	0	0	192.500	-157.500	-45
10.10	Parabrisas Delantero	525.000	525.000	0	0	288.750	-236.250	-45
10.11	Moldura de Parabrisas	49.000	49.000	0	0	26.950	-22.050	-45
10.12	Soporte cabina	175.000	175.000	0	0	96.250	-78.750	-45
10.13	Extension paragolpe del	91.000	91.000	0	0	50.050	-40.950	-45
10.14	Soporte carril paragolpe	56.000	56.000	0	0	30.800	-25.200	-45
10.15	Soporte paragolpe del	56.000	56.000	0	0	30.800	-25.200	-45
10.16	Soporte paragolpe lateral	56.000	56.000	0	0	30.800	-25.200	-45
10.17	Soporte paragolpe corto	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
10.18	Reten paragolpe	14.000	14.000	0	0	7.700	-6.300	-45
10.19	Seguro paragolpe	8.400	8.400	0	0	4.620	-3.780	-45
10.20	Tapa paragolpe del	91.000	91.000	0	0	50.050	-40.950	-45
10.21	Parrilla frontal	238.000	238.000	0	0	130.900	-107.100	-45
10.22	Jgo molduras parrilla	161.000	161.000	0	0	88.550	-72.450	-45
10.23	Rejilla interior parrilla	112.000	112.000	0	0	61.600	-50.400	-45
10.24	Guardafango del izq	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
10.25	Guardafango del der	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
10.26	Pinches de guardafango	7.000	7.000	0	0	3.850	-3.150	-45
10.27	Cabo abre capot	59.500	59.500	0	0	32.725	-26.775	-45
10.28	Varilla capot	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
10.29	Guardafango tra der	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
10.30	Guardafango tra izq	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
10.31	Bisagra puerta del	31.500	31.500	0	0	17.325	-14.175	-45
10.32	Limitador puerta	21.000	21.000	0	0	11.550	-9.450	-45
10.33	Vidrio pta del der	245.000	245.000	0	0	134.750	-110.250	-45
10.34	Vidrio pta del izq	245.000	245.000	0	0	134.750	-110.250	-45
10.35	Guia de vidrio pta del	56.000	56.000	0	0	30.800	-25.200	-45
10.36	Goma pta del	56.000	56.000	0	0	30.800	-25.200	-45
10.37	Reten mediaguia del ext	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
10.38	Goma sup pta	56.000	56.000	0	0	30.800	-25.200	-45
10.39	Mediaguia del int	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
10.40	Extension guardafango del	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
10.41	Extension guardafango tra	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
10.42	Seguro de guardafango	7.000	7.000	0	0	3.850	-3.150	-45
10.43	Seguro extension guardafango	7.000	7.000	0	0	3.850	-3.150	-45
10.44	Cola de pato delantero	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
10.45	Cola de pato trasero	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
10.46	Bisagra puerta trasera	31.500	31.500	0	0	17.325	-14.175	-45
10.47	Limitador puerta trasera	21.000	21.000	0	0	11.550	-9.450	-45
10.48	Vidrio de pta trasera izquierda	210.000	210.000	0	0	115.500	-94.500	-45
10.49	Vidrio de pta trasera derecha	210.000	210.000	0	0	115.500	-94.500	-45
10.50	Mediaguia tra int	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
10.51	Goma contorno tras ext	28.000	28.000	0	0	15.400	-12.600	-45

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

10.52	Goma contorno tras ext	28.000	28.000	0	0	15.400	-12.600	-45
10.53	Panel de techo	154.000	154.000	0	0	84.700	-69.300	-45
10.54	Vidrio trasero	210.000	210.000	0	0	115.500	-94.500	-45
10.55	Moldura parabrisa trasera	49.000	49.000	0	0	26.950	-22.050	-45
10.56	Cable tapa combustible	14.000	14.000	0	0	7.700	-6.300	-45
10.57	Refuerzo paragolpe tras	77.000	77.000	0	0	42.350	-34.650	-45
10.58	Centro paragolpe tras	77.000	77.000	0	0	42.350	-34.650	-45
10.59	Paragolpe trasero niquelado izq	140.000	140.000	0	0	77.000	-63.000	-45
10.60	Paragolpe trasero niquelado der	140.000	140.000	0	0	77.000	-63.000	-45
10.61	Tapa paragolpe trasero izq	91.000	91.000	0	0	50.050	-40.950	-45
10.62	Tapa paragolpe trasero der	91.000	91.000	0	0	50.050	-40.950	-45
10.63	Moldura paragolpe tras	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
10.64	Soporte paragolpe tras der	56.000	56.000	0	0	30.800	-25.200	-45
10.65	Soporte paragolpe tras izq	56.000	56.000	0	0	30.800	-25.200	-45
10.66	Tapa tras carroceria	315.000	315.000	0	0	173.250	-141.750	-45
10.67	Panel lateral carroceria der	70.000	70.000	0	0	38.500	-31.500	-45
10.68	Panel lateral carroceria izq	70.000	70.000	0	0	38.500	-31.500	-45
10.69	Manija tapa carroceria	161.000	161.000	0	0	88.550	-72.450	-45
10.70	Espejo retrovisor izq	245.000	245.000	0	0	134.750	-110.250	-45
10.71	Espejo retrovisor der	245.000	245.000	0	0	134.750	-110.250	-45
10.72	Espejo retrovisor interior	42.000	42.000	0	0	23.100	-18.900	-45
10.73	cepillos limpiaparabrisas	49.000	49.000	0	0	26.950	-22.050	-45
10.74	Tapiceria	315.000	315.000	0	0	183.400	-131.600	-42
		39.950.000	**39.950.000**			**21.100.000**		

LOTE N° 15 CAMIONETAS TOYOTA HILUX

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio unitario (IV	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	**20.844.000**	**12.898.392**		0	**0**		
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1.482.000	750.000	-732.000	-49			
1.2	Discos de Frenos delantero	1.800.000	1.116.000	-684.000	-38			
1.3	Juego de reparacion de mordaza de freno	156.000	110.000	-46.000	-29			
1.4	Cilindros de frenos tras.	276.000	193.200	-82.800	-30			
1.5	Zapatas de frenos tras.	1.250.400	875.200	-375.200	-30			
1.6	Tambores de Freno trasero	1.536.000	952.320	-583.680	-38			
1.7	Cabos de frenos de mano	336.000	208.320	-127.680	-38			
1.8	Bomba central de freno	1.860.000	1.153.200	-706.800	-38			
1.9	Valvulas de freno	144.000	89.280	-54.720	-38			
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	42.000	26.040	-15.960	-38			
1.11	Caños flexibles de frenos	156.000	96.720	-59.280	-38			
1.12	Seguros de zapata	24.000	14.880	-9.120	-38			
1.13	Rectificacion de discos de freno	120.000	74.400	-45.600	-38			
1.14	Cementado de zapatas	108.000	75.600	-32.400	-30			
1.15	Rectificacion de tambores de fr tras	120.000	74.400	-45.600	-38			
1.16	Resortes de zapata	27.600	17.112	-10.488	-38			
1.17	Juego de reparo de cilindro de frenos	30.000	18.600	-11.400	-38			
1.18	Regulador de freno RH	192.000	119.040	-72.960	-38			
1.19	Regulador de freno LH	192.000	119.040	-72.960	-38			
1.20	Leva de freno	144.000	89.280	-54.720	-38			
1.21	Perno de zapata	30.000	18.600	-11.400	-38			
1.22	Piston de mordaza	408.000	252.960	-155.040	-38			
1.23	Mordaza de freno delantero RH	1.440.000	892.800	-547.200	-38			
1.24	Mordaza de freno delantero LH	1.440.000	892.800	-547.200	-38			
1.25	Perno de mordaza	168.000	104.160	-63.840	-38			
1.26	Tapa de polvo	18.000	11.160	-6.840	-38			
1.27	Goma pedal TM	24.000	14.880	-9.120	-38			
1.28	Bulbo de freno	144.000	89.280	-54.720	-38			
1.29	Mecanismo de freno de mano	192.000	119.040	-72.960	-38			
1.30	Jgo reparo bomba central de freno	168.000	104.160	-63.840	-38			
1.31	Sensor de desaceleracion	456.000	282.720	-173.280	-38			
1.32	Sensor ABS de rueda del izq	1.500.000	930.000	-570.000	-38			
1.33	Sensor ABS de rueda del der	1.500.000	930.000	-570.000	-38			
1.34	Sensor ABS de rueda trase	1.500.000	930.000	-570.000	-38			
1.35	Modulo hidraulico de ABS	1.500.000	930.000	-570.000	-38			
1.36	Rotor sensor de ABS	360.000	223.200	-136.800	-38			
2	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero/Reparación	**10.196.800**	**6.322.016**	-3.874.784	-38	**0**		
2.1	Amortiguadores	1.100.000	682.000	-418.000	-38			
2.2	Rotulas inferiores	700.000	434.000	-266.000	-38			
2.3	Rotulas superiores	700.000	434.000	-266.000	-38			
2.4	Bujes de parrilla superior	168.000	104.160	-63.840	-38			
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	168.000	104.160	-63.840	-38			
2.6	Parrilla de suspensión inferior	780.000	483.600	-296.400	-38			
2.7	Parrilla de suspensión superior	780.000	483.600	-296.400	-38			
2.8	Buje estabilizador central	78.000	48.360	-29.640	-38			
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	216.000	133.920	-82.080	-38			
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	216.000	133.920	-82.080	-38			
2.11	Barra estabilizadora del.	408.000	252.960	-155.040	-38			
2.12	Punta eje RH	960.000	595.200	-364.800	-38			
2.13	Punta eje LH	960.000	595.200	-364.800	-38			
2.14	Rodillo de punta eje	144.000	89.280	-54.720	-38			
2.15	Reten de aceite punta eje	76.800	47.616	-29.184	-38			
2.16	Maza rueda delantera	756.000	468.720	-287.280	-38			
2.17	Rotor sensor	276.000	171.120	-104.880	-38			
2.18	Ruleman de maza delantera int	370.800	229.896	-140.904	-38			
2.19	Ruleman de maza delantera ext	370.800	229.896	-140.904	-38			
2.20	Reten de maza delantera	132.000	81.840	-50.160	-38			
2.21	Tuerca de maza	72.000	44.640	-27.360	-38			
2.22	Arandela de maza	30.000	18.600	-11.400	-38			
2.23	Tapa de maza	264.000	163.680	-100.320	-38			
2.24	Buje amortiguador	14.400	8.928	-5.472	-38			
2.25	Perno Parrilla	144.000	89.280	-54.720	-38			
2.26	Taqueador de suspensión LH	72.000	44.640	-27.360	-38			
2.27	Taqueador de suspensión RH	72.000	44.640	-27.360	-38			
2.28	Tazas de ruedas	168.000	104.160	-63.840	-38			

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

3	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Sistema c	**4.842.000**	**3.002.040**	-1.839.960	-38	0
3.1	Bendix de arranque	1.008.000	624.960	-383.040	-38	
3.2	Rotor de arranque	420.000	260.400	-159.600	-38	
3.3	Inducido de arranque	312.000	193.440	-118.560	-38	
3.4	Jgo. De carbones	162.000	100.440	-61.560	-38	
3.5	Motor de arranque completo	1.920.000	1.190.400	-729.600	-38	
3.6	Automatico de arranque	408.000	252.960	-155.040	-38	
3.7	Porta carbon	192.000	119.040	-72.960	-38	
3.8	Bobina motor de arranque	420.000	260.400	-159.600	-38	
4	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparacio	**5.556.000**	**3.444.720**	-2.111.280	-38	0
4.1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	912.000	565.440	-346.560	-38	
4.2	Rotor de Alternador	408.000	252.960	-155.040	-38	
4.3	Estator de Alternador	384.000	238.080	-145.920	-38	
4.4	Correa de Alternador	264.000	163.680	-100.320	-38	
4.5	Rulemanes de Alternador	96.000	59.520	-36.480	-38	
4.6	Polea de alternador	168.000	104.160	-63.840	-38	
4.7	Carcasa Trasera de Alternador	840.000	520.800	-319.200	-38	
4.8	Carcasa delantera de alternador	264.000	163.680	-100.320	-38	
4.9	Rebobinado de campo	300.000	186.000	-114.000	-38	
4.10	Alternador Completo	1.920.000	1.190.400	-729.600	-38	
5	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico en genera	**6.262.800**	**3.882.936**	-2.379.864	-38	0
5.1	Foco de Alta y Baja	72.000	44.640	-27.360	-38	
5.2	Focos de filamentos	12.000	7.440	-4.560	-38	
5.3	Focos de 1 filamento	12.000	7.440	-4.560	-38	
5.4	Focos de busca huellas	64.800	40.176	-24.624	-38	
5.5	Foco de luz de techo	12.000	7.440	-4.560	-38	
5.6	Faro delantero	432.000	267.840	-164.160	-38	
5.7	Faro trasero	360.000	223.200	-136.800	-38	
5.8	Faritos de luz de chapa	84.000	52.080	-31.920	-38	
5.9	Faros busca huellas	192.000	119.040	-72.960	-38	
5.10	Focos LED Baliza techo	48.000	29.760	-18.240	-38	
5.11	Conmutador de luces	432.000	267.840	-164.160	-38	
5.12	Bulbo de marcha atrás	144.000	89.280	-54.720	-38	
5.13	Bulbo de neutro	72.000	44.640	-27.360	-38	
5.14	Faro auxiliar de freno	156.000	96.720	-59.280	-38	
5.15	Tablero instrumental	432.000	267.840	-164.160	-38	
5.16	Comando central de lev vid LH	360.000	223.200	-136.800	-38	
5.17	Comando central de lev vid RH	264.000	163.680	-100.320	-38	
5.18	Interruptor de lev vid tra LH	156.000	96.720	-59.280	-38	
5.19	Interruptor de lev vid tra RH	156.000	96.720	-59.280	-38	
5.20	Interruptores de puerta	144.000	89.280	-54.720	-38	
5.21	Interruptor de estacionamiento	168.000	104.160	-63.840	-38	
5.22	Interruptor de 4x4	192.000	119.040	-72.960	-38	
5.23	Interruptor de busca huella	120.000	74.400	-45.600	-38	
5.24	Relay	72.000	44.640	-27.360	-38	
5.25	Encendedor	90.000	55.800	-34.200	-38	
5.26	Alarma cinturon	120.000	74.400	-45.600	-38	
5.27	Unidad de control	120.000	74.400	-45.600	-38	
5.28	Bocina	72.000	44.640	-27.360	-38	
5.29	Relay limpiaparabrisas	72.000	44.640	-27.360	-38	
5.30	Control apertura	168.000	104.160	-63.840	-38	
5.31	Bujias incandecentes	192.000	119.040	-72.960	-38	
5.32	Motor limpiaparabrisas	576.000	357.120	-218.880	-38	
5.33	Motor lanza agua	540.000	334.800	-205.200	-38	
5.34	Antena centro techo	156.000	96.720	-59.280	-38	
6	Serv. de mant. y reparacion de Motor	**48.648.000**	**29.307.480**	-19.340.520	-40	0
6.1	Juego de Pistones	744.000	461.280	-282.720	-38	
6.2	Juego. De Aros	1.020.000	632.400	-387.600	-38	
6.3	Juego de Camisa	720.000	446.400	-273.600	-38	
6.4	Juego de Juntas	516.000	319.920	-196.080	-38	
6.5	Casquillos de biela	276.000	171.120	-104.880	-38	
6.6	Caquillos de Bancada	408.000	252.960	-155.040	-38	
6.7	Valvulas de Admision	72.000	44.640	-27.360	-38	
6.8	Valvulas de Escape	72.000	44.640	-27.360	-38	
6.9	Junta de Tapa de Cilindros	504.000	312.480	-191.520	-38	
6.10	Arbol de Levas Adm.	744.000	461.280	-282.720	-38	
6.11	Cigüeñal	2.760.000	1.711.200	-1.048.800	-38	
6.12	Bielas	900.000	558.000	-342.000	-38	
6.13	Turbo	11.574.000	7.000.000	-4.574.000	-40	
6.14	Reparacion de turbo	4.320.000	2.000.000	-2.320.000	-54	
6.15	Tapa de Cilindros	5.400.000	3.348.000	-2.052.000	-38	
6.16	Arbol de levas de Esc.	744.000	461.280	-282.720	-38	
6.17	Junta de multiple de adm.	78.000	48.360	-29.640	-38	
6.18	Junta de multiple de esc.	78.000	48.360	-29.640	-38	
6.19	Junta de frente de motor	72.000	44.640	-27.360	-38	
6.20	Correa principal frente motor	264.000	163.680	-100.320	-38	
6.21	Tensor de correa principal frente motor	384.000	238.080	-145.920	-38	
6.22	Reten frente motor	144.000	89.280	-54.720	-38	
6.23	Reten de bancada tras.	168.000	104.160	-63.840	-38	
6.24	Embrague ventilador	1.020.000	632.400	-387.600	-38	
6.25	Resortes de valvulas	42.000	26.040	-15.960	-38	
6.26	Martilletes de Valvulas	132.000	81.840	-50.160	-38	
6.27	Reten guia de valvulas	30.000	18.600	-11.400	-38	
6.28	Jgo de Engranajes del frente motor	672.000	416.640	-255.360	-38	
6.29	Filtro de aceite	696.000	431.520	-264.480	-38	
6.30	Filtro de Aire	276.000	171.120	-104.880	-38	
6.31	Filtro de Combustible	270.000	167.400	-102.600	-38	
6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	54.000	33.480	-20.520	-38	
6.33	Soporte de caja	504.000	312.480	-191.520	-38	
6.34	Soportes de Motor	312.000	193.440	-118.560	-38	
6.35	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	1.440.000	892.800	-547.200	-38	
6.36	Junta tapa balancin	54.000	33.480	-20.520	-38	
6.37	Guia de valvulas	30.000	18.600	-11.400	-38	
6.38	Bulbo de aceite	78.000	48.360	-29.640	-38	
6.39	Block motor	3.120.000	1.934.400	-1.185.600	-38	
6.40	Carter motor	540.000	334.800	-205.200	-38	
6.41	Calce lateral	156.000	96.720	-59.280	-38	
6.42	Perno piston	48.000	29.760	-18.240	-38	
6.43	Buje de biela	132.000	81.840	-50.160	-38	
6.44	Seguro perno piston	18.000	11.160	-6.840	-38	
6.45	Rotor cigüeñal	144.000	89.280	-54.720	-38	
6.46	Polea cigüeñal	744.000	461.280	-282.720	-38	
6.47	Multiple de escape	420.000	260.400	-159.600	-38	
6.48	Caño flexible de escape	432.000	267.840	-164.160	-38	
6.49	Multiple de admision	360.000	223.200	-136.800	-38	
6.50	Bomba de aceite	780.000	483.600	-296.400	-38	
6.51	Depurador de aire	504.000	312.480	-191.520	-38	
6.52	Tapa depurador	384.000	238.080	-145.920	-38	
6.53	Valvula de aire	156.000	96.720	-59.280	-38	
6.54	Manguera depurador	384.000	238.080	-145.920	-38	
6.55	Tensor correa	750.000	465.000	-285.000	-38	
6.56	Tensor correa	1.317.600	816.912	-500.688	-38	
6.57	Correa dentada	686.400	425.568	-260.832	-38	

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

7	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision/Reparación de Diferencial	**18.270.000**	**11.327.400**	-6.942.600	-38	0
7.1	Diferencial completo	5.760.000	3.571.200	-2.188.800	-38	
7.2	Corona y Piñon de Dif. 4x4	1.560.000	967.200	-592.800	-38	
7.3	Rulemanes de Corona	192.000	119.040	-72.960	-38	
7.4	Rulemanes de Piñon	210.000	130.200	-79.800	-38	
7.5	Rulemanes del tunel	216.000	133.920	-82.080	-38	
7.6	Reten de piñon	78.000	48.360	-29.640	-38	
7.7	Tuerca de Piñon	28.800	17.856	-10.944	-38	
7.8	arandela diferencial	18.000	11.160	-6.840	-38	
7.9	Retenes del Tunel del dif.	150.000	93.000	-57.000	-38	
7.10	Guardapolvos de homocineticas	90.000	55.800	-34.200	-38	
7.11	Tulipas de Homoc. lado caja	1.320.000	818.400	-501.600	-38	
7.12	Tulipas de Homoc. lado rueda	1.320.000	818.400	-501.600	-38	
7.13	Bujes del soporte del tunel de Dif.	72.000	44.640	-27.360	-38	
7.14	Homocinetica del	1.500.000	930.000	-570.000	-38	
7.15	Reten de homocinetica	67.200	41.664	-25.536	-38	
7.16	Ruleman eje homocinetica	204.000	126.480	-77.520	-38	
7.17	rodillo eje tunel	264.000	163.680	-100.320	-38	
7.18	Encastre de 4x4	276.000	171.120	-104.880	-38	
7.19	deslizante de 4x4	216.000	133.920	-82.080	-38	
7.20	Eje	384.000	238.080	-145.920	-38	
7.21	Actuador de diferencial	1.080.000	669.600	-410.400	-38	
7.22	Acople	288.000	178.560	-109.440	-38	
7.23	Espaciador	156.000	96.720	-59.280	-38	
7.24	Perno diferencial	66.000	40.920	-25.080	-38	
7.25	Planetario	384.000	238.080	-145.920	-38	
7.26	engranaje satelite	396.000	245.520	-150.480	-38	
7.27	Caja diferencial	1.920.000	1.190.400	-729.600	-38	
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	54.000	33.480	-20.520	-38	
8	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	**18.996.000**	**10.857.120**	-8.138.880	-43	0
8.1	Cremailera de direccion	7.200.000	4.464.000	-2.736.000	-38	
8.2	Precap	408.000	252.960	-155.040	-38	
8.3	Guardapolvo	156.000	96.720	-59.280	-38	
8.4	Muñequin	312.000	193.440	-118.560	-38	
8.5	Esparragos de rueda	36.000	22.320	-13.680	-38	
8.6	Tuercas de rueda	18.000	11.160	-6.840	-38	
8.7	Bomba Dirección hidráulica	5.040.000	3.124.800	-1.915.200	-38	
8.8	Reparacion de bomba de direccion hidráulica	3.420.000	1.200.000	-2.220.000	-65	
8.9	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ Litro	72.000	44.640	-27.360	-38	
8.10	Columna de direccion	480.000	297.600	-182.400	-38	
8.11	Conjunto cilindro contacto	264.000	163.680	-100.320	-38	
8.12	Eje de direccion	378.000	234.360	-143.640	-38	
8.13	Tanque de fluido D/H	168.000	104.160	-63.840	-38	
8.14	Manguera D/H	72.000	44.640	-27.360	-38	
8.15	Manguera de retorno D/H	72.000	44.640	-27.360	-38	
8.16	Manguera de D/H	72.000	44.640	-27.360	-38	
8.17	Jgo de rep retenes bomba D/H	144.000	89.280	-54.720	-38	
8.18	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	264.000	163.680	-100.320	-38	
8.19	Cuerpo trasero bomba D/H	240.000	148.800	-91.200	-38	
8.20	Alineacion y balanceo	180.000	111.600	-68.400	-38	
9	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondi	**27.424.800**	**16.572.176**	-10.852.624	-40	0
9.1	Radiador de agua	4.320.000	2.678.400	-1.641.600	-38	
9.2	Radiador de intercooler	8.760.000	5.000.000	-3.760.000	-43	
9.3	Bomba de agua	1.080.000	669.600	-410.400	-38	
9.4	Ventilador de radiador	204.000	126.480	-77.520	-38	
9.5	Aleta de ventilador	204.000	126.480	-77.520	-38	
9.6	Termostado	264.000	163.680	-100.320	-38	
9.7	Junta de termostato	25.200	15.624	-9.576	-38	
9.8	Manguera de radiador inferior	174.000	107.880	-66.120	-38	
9.9	Manguera de radiador superior	156.000	96.720	-59.280	-38	
9.10	Juego de mangueras de calefacion	138.000	85.560	-52.440	-38	
9.11	Condensador de A.Ac	900.000	558.000	-342.000	-38	
9.12	Evaporador de A.Ac.	960.000	595.200	-364.800	-38	
9.13	Valvula expansora	180.000	111.600	-68.400	-38	
9.14	Filtro recibidor de A.Ac.	210.000	130.200	-79.800	-38	
9.15	Gas refrigerante 134 A	144.000	89.280	-54.720	-38	
9.16	Agua refrigerante c/aditivo	36.000	22.320	-13.680	-38	
9.17	Compresor de A. Ac	2.760.000	1.711.200	-1.048.800	-38	
9.18	Polea de compresor	420.000	260.400	-159.600	-38	
9.19	Embrague de compresor	312.000	193.440	-118.560	-38	
9.20	Caño de compresor	174.000	107.880	-66.120	-38	
9.21	Guia ventilador	312.000	193.440	-118.560	-38	
9.22	Tapa radiador	66.000	40.920	-25.080	-38	
9.23	Goma soporte radiador	24.000	14.880	-9.120	-38	
9.24	Proiector	204.000	126.480	-77.520	-38	
9.25	Tanque aux radiador	258.000	159.960	-98.040	-38	
9.26	Enfriador de aire	960.000	595.200	-364.800	-38	
9.27	Enfriador de aceite	504.000	312.480	-191.520	-38	
9.28	Correa A/A	267.600	165.912	-101.688	-38	
9.29	Conjunto polea tensor A/A	192.000	119.040	-72.960	-38	
9.30	Manguera A/A	174.000	107.880	-66.120	-38	
9.31	Comando A/A	258.000	159.960	-98.040	-38	
9.32	Motor ventilador A/A	384.000	238.080	-145.920	-38	
9.33	Nucleo evaporador A/A	960.000	595.200	-364.800	-38	
9.34	Motor ventilador	1.440.000	892.800	-547.200	-38	
10	Reparacion, mantenimiento de bolsas de aire	**4.524.000**	**2.804.880**	-1.719.120	-38	0
10.1	Bolsa de Air Bag de Conductor	1.320.000	818.400	-501.600	-38	
10.2	Bolsa de Air Bag de Acompañante	1.320.000	818.400	-501.600	-38	
10.3	Disco de Air Bag bobina	516.000	319.920	-196.080	-38	
10.4	Modulo de Airbag	480.000	297.600	-182.400	-38	
10.5	Cinturon seguridad conductor	444.000	275.280	-168.720	-38	
10.6	Cinturon seguridad acompañante	444.000	275.280	-168.720	-38	
11	Mantenimiento y reparacion de carroceria/Reparación	**5.364.000**	**3.325.680**	-2.038.320	-38	0
11.1	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	780.000	483.600	-296.400	-38	
11.2	Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero	780.000	483.600	-296.400	-38	
11.3	Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	408.000	252.960	-155.040	-38	
11.4	Mecanismos de levanta vidrio trasero delantero	408.000	252.960	-155.040	-38	
11.5	Tapiz de pta. Del izq.	300.000	186.000	-114.000	-38	
11.6	Tapiz de pta. Del der.	300.000	186.000	-114.000	-38	
11.7	Tapiz de pta tras izq.	300.000	186.000	-114.000	-38	
11.8	Tapiz de pta tras der	300.000	186.000	-114.000	-38	
11.9	Ceradura de pta del izq.	336.000	208.320	-127.680	-38	
11.10	Ceradura de pta del der.	336.000	208.320	-127.680	-38	
11.11	Cerradura de pta tras izq	336.000	208.320	-127.680	-38	
11.12	Cerradura de pta tras der.	336.000	208.320	-127.680	-38	
11.13	Jdo de guia de asiento de cond	72.000	44.640	-27.360	-38	
11.14	Guia de asiento de acompañante	72.000	44.640	-27.360	-38	
11.15	Limpieza integral de Tapizado	300.000	186.000	-114.000	-38	
12	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmis	**9.174.000**	**5.687.880**	-3.486.120	-38	0
12.1	Jgo de Anillos Sincronizadores	600.000	372.000	-228.000	-38	
12.2	Jgo de Rulemanes	540.000	334.800	-205.200	-38	
12.3	Jgo. De Rodillos	408.000	252.960	-155.040	-38	

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

12.4	Desplazable de 1y2da.	480.000	297.600	-182.400	-38	
12.5	Desplazable de 3ra y 4ta.	480.000	297.600	-182.400	-38	
12.6	Deplazable de 5ta y M.atras	480.000	297.600	-182.400	-38	
12.7	Eje de Mando	780.000	483.600	-296.400	-38	
12.8	Eje Principal	840.000	520.800	-319.200	-38	
12.9	Engranaje de 1ra.	420.000	260.400	-159.600	-38	
12.10	Engranaje de 2da.	420.000	260.400	-159.600	-38	
12.11	Engranaje de 3ra.	420.000	260.400	-159.600	-38	
12.12	Engranaje de 5ta.	960.000	595.200	-364.800	-38	
12.13	Cuadruple	840.000	520.800	-319.200	-38	
12.14	Reten cola	72.000	44.640	-27.360	-38	
12.15	Reten de frente caja	72.000	44.640	-27.360	-38	
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	54.000	33.480	-20.520	-38	
12.17	Placa intermedia	276.000	171.120	-104.880	-38	
12.18	Jgo de juntas de caja	72.000	44.640	-27.360	-38	
12.19	Engranaje marcha atrás	420.000	260.400	-159.600	-38	
12.20	Sincronizador	120.000	74.400	-45.600	-38	
12.21	Caja selectora de cambios	420.000	260.400	-159.600	-38	
13	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	**8.584.800**	**5.322.576**	-3.262.224	-38	**0**
13.1	Plato de Presion	2.808.000	1.740.960	-1.067.040	-38	
13.2	Disco	1.584.000	982.080	-601.920	-38	
13.3	Cojinete de empuje	1.357.200	841.464	-515.736	-38	
13.4	Horquilla	288.000	178.560	-109.440	-38	
13.5	Guardapolvo de Horquilla	54.000	33.480	-20.520	-38	
13.6	Ruleman Piloto	138.000	85.560	-52.440	-38	
13.7	Volante de motor	720.000	446.400	-273.600	-38	
13.8	Tornillos de volante	27.600	17.112	-10.488	-38	
13.9	Corona volante	720.000	446.400	-273.600	-38	
13.10	Rectificacion de corona volante	180.000	111.600	-68.400	-38	
13.11	Bulbo de embrague	72.000	44.640	-27.360	-38	
13.12	Goma pedal de embrague	18.000	11.160	-6.840	-38	
13.13	Flexible de embrague	150.000	93.000	-57.000	-38	
13.14	Bomba auxiliar de embrague	432.000	267.840	-164.160	-38	
13.15	Jgo rep bomba aux de embrague	36.000	22.320	-13.680	-38	
14	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisi	**18.522.000**	**11.483.640**	-7.038.360	-38	**0**
14.1	Diferencial completo	5.520.000	3.422.400	-2.097.600	-38	
14.2	Jgo. De piñon y corona	1.800.000	1.116.000	-684.000	-38	
14.3	Rulemanes de corona	192.000	119.040	-72.960	-38	
14.4	Ruleman de piñon grande	210.000	130.200	-79.800	-38	
14.5	Ruleman de piñon chico	216.000	133.920	-82.080	-38	
14.6	Reten piñón	78.000	48.360	-29.640	-38	
14.7	Espaciador	132.000	81.840	-50.160	-38	
14.8	Tuerca de piñón	30.000	18.600	-11.400	-38	
14.9	eje palier trasero	1.380.000	855.600	-524.400	-38	
14.10	reten palier	78.000	48.360	-29.640	-38	
14.11	Ruleman palier	294.000	182.280	-111.720	-38	
14.12	Seguro ruleman palier	72.000	44.640	-27.360	-38	
14.13	Retentor	78.000	48.360	-29.640	-38	
14.14	Reten tunel trasero	78.000	48.360	-29.640	-38	
14.15	ollita diferencial	3.840.000	2.380.800	-1.459.200	-38	
14.16	Satélites	396.000	245.520	-150.480	-38	
14.17	Disco friccion	1.560.000	967.200	-592.800	-38	
14.18	Plato friccion	1.620.000	1.004.400	-615.600	-38	
14.19	Planetarios	384.000	238.080	-145.920	-38	
14.20	Aro de presion	36.000	22.320	-13.680	-38	
14.21	cruceta	432.000	267.840	-164.160	-38	
14.22	Acople	96.000	59.520	-36.480	-38	
15	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero/Reparación Su	**2.766.000**	**1.714.920**	-1.051.080	-38	**0**
15.1	Amortiguadores traseros	360.000	223.200	-136.800	-38	
15.2	Bujes de elásticos	24.000	14.880	-9.120	-38	
15.3	Grilletes de elásticos	72.000	44.640	-27.360	-38	
15.4	Curva elástico	660.000	409.200	-250.800	-38	
15.5	Centro elástico	144.000	89.280	-54.720	-38	
15.6	Hoja elastico	300.000	186.000	-114.000	-38	
15.7	Reparacion de elasticos traseros	300.000	186.000	-114.000	-38	
15.8	Mazos elasticos ambos lados	720.000	446.400	-273.600	-38	
15.9	Taqueador trasero	90.000	55.800	-34.200	-38	
15.10	Perno elastico	54.000	33.480	-20.520	-38	
15.11	Buje amortiguador	18.000	11.160	-6.840	-38	
15.12	Buje elastico	24.000	14.880	-9.120	-38	
16	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisi	**16.140.000**	**10.006.800**	-6.133.200	-38	**0**
16.1	Caja de transferencia completa	4.320.000	2.678.400	-1.641.600	-38	
16.2	Actuador 4x4	1.020.000	632.400	-387.600	-38	
16.3	Modulo 4x4	1.020.000	632.400	-387.600	-38	
16.4	Comando 4x4	720.000	446.400	-273.600	-38	
16.5	Reparacion de Sistema electronico de 4 x 4	960.000	595.200	-364.800	-38	
16.6	Cardan Completo	432.000	267.840	-164.160	-38	
16.7	Crucetas de Cardan	540.000	334.800	-205.200	-38	
16.8	Centralizador de Cardan	720.000	446.400	-273.600	-38	
16.9	Cardan delantero	432.000	267.840	-164.160	-38	
16.10	Crucetas de Cardan 4x4	264.000	163.680	-100.320	-38	
16.11	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	264.000	163.680	-100.320	-38	
16.12	Brida de Cardan Del. Lado Caja	144.000	89.280	-54.720	-38	
16.13	Interruptor inhibidor	4.320.000	2.678.400	-1.641.600	-38	
16.14	Cadena de transferencia	720.000	446.400	-273.600	-38	
16.15	Brida	264.000	163.680	-100.320	-38	
17	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible	**96.784.800**	**59.039.344**	-37.745.456	-39	**0**
17.1	Sensor de masa de aire	4.320.000	2.678.400	-1.641.600	-38	
17.2	Conjunto aceleracion	1.440.000	892.800	-547.200	-38	
17.3	Bomba de combustible de tanque	3.600.000	2.232.000	-1.368.000	-38	
17.4	Bomba alimentadora de combustible	18.000.000	11.160.000	-6.840.000	-38	
17.5	Reparacion de bomba alimentadora de combustible	1.440.000	892.800	-547.200	-38	
17.6	Pico inyector electronico	7.200.000	4.464.000	-2.736.000	-38	
17.7	Tovera electrónica	300.000	186.000	-114.000	-38	
17.8	Solenoide alimentadora	420.000	260.400	-159.600	-38	
17.9	Sensor posicion de Cigüeñal	744.000	461.280	-282.720	-38	
17.10	Sensor posicion de Árbol de Levas	720.000	446.400	-273.600	-38	
17.11	Sensor de Flujo de Aire	1.680.000	1.041.600	-638.400	-38	
17.12	Sensor de Acelerador	420.000	260.400	-159.600	-38	
17.13	Caudalimetro	4.320.000	2.678.400	-1.641.600	-38	
17.14	Rail de combustible	300.000	186.000	-114.000	-38	
17.15	Bomba de combustible	3.600.000	2.232.000	-1.368.000	-38	
17.16	Bomba de presión de combustible	3.600.000	2.232.000	-1.368.000	-38	
17.17	Reparacion de bomba de presion de combustible	1.440.000	892.800	-547.200	-38	
17.18	Jgo de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter	480.000	297.600	-182.400	-38	
17.19	Base de Filtro de Combustible	384.000	238.080	-145.920	-38	
17.20	Sensor de presion Common Rail	432.000	267.840	-164.160	-38	
17.21	Limitador de presion del Common Rail	432.000	267.840	-164.160	-38	

ALFREDO ARROA BIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

17.22	Juego de Caños de Combustible	240.000	148.800	-91.200	-38	
17.23	Flotador de Tanque	636.000	394.320	-241.680	-38	
17.24	Pre filtro	96.000	59.520	-36.480	-38	
17.25	Pedal de acelerador	420.000	260.400	-159.600	-38	
17.26	Sensor de Velocimetro	780.000	483.600	-296.400	-38	
17.27	Sensor de temperatura combustible	216.000	133.920	-82.080	-38	
17.28	Sensor presion combustible	432.000	267.840	-164.160	-38	
17.29	Tubo common rail	264.000	163.680	-100.320	-38	
17.30	Arandela de pico inyector	18.000	11.160	-6.840	-38	
17.31	Anillo inyector	18.000	11.160	-6.840	-38	
17.32	Sensor filtro de combustible	174.000	107.880	-66.120	-38	
17.33	Interrutor presion combustible	174.000	107.880	-66.120	-38	
17.34	Conjunto soporte filtro de comb	384.000	238.080	-145.920	-38	
17.35	Tanque de combustible	1.920.000	1.190.400	-729.600	-38	
17.36	Reten de pico inyector	204.000	126.480	-77.520	-38	
17.37	Tapa tanque de comb	168.000	104.160	-63.840	-38	
17.38	Protector del tanque	144.000	89.280	-54.720	-38	
17.39	Tubo de combustible	72.000	44.640	-27.360	-38	
17.40	Válvula de retencion de comb	132.000	81.840	-50.160	-38	
17.41	Conjunto aceleracion	1.440.000	892.800	-547.200	-38	
17.42	Valvula EGR	1.020.000	632.400	-387.600	-38	
17.43	Valvula EVRV	840.000	520.800	-319.200	-38	
17.44	Limpieza de tanque de combustible	300.000	186.000	-114.000	-38	
17.45	Servicio de chaperia y pintura	15.710.400	8.778.768	-6.931.632	-44	
17.46	Envolvente de Paragolpe delantero	480.000	297.600	-182.400	-38	
17.47	Panel de Frente	420.000	260.400	-159.600	-38	
17.48	Capot	1.020.000	632.400	-387.600	-38	
17.49	Guardabarro Delantero Derecho	720.000	446.400	-273.600	-38	
17.50	Guardabarro Delantero Izquierdo	720.000	446.400	-273.600	-38	
17.51	Puerta Delantera Derecha	960.000	595.200	-364.800	-38	
17.52	Puerta Delantera Izquierda	960.000	595.200	-364.800	-38	
17.53	Puerta Trasera Derecha	600.000	372.000	-228.000	-38	
17.54	Puerta Trasera Izquierda	600.000	372.000	-228.000	-38	
17.55	Parabrisas Delantero	900.000	558.000	-342.000	-38	
17.56	Moldura de Parabrisas	84.000	52.080	-31.920	-38	
17.57	Parrilla frontal	408.000	252.960	-155.040	-38	
17.58	Jgo molduras parrilla	276.000	171.120	-104.880	-38	
17.59	Rejilla interior parrilla	192.000	119.040	-72.960	-38	
17.60	Guardafango del izq	72.000	44.640	-27.360	-38	
17.61	Guardafango del der	72.000	44.640	-27.360	-38	
17.62	Pinches de guardafango	12.000	7.440	-4.560	-38	
17.63	Cabo abre capot	102.000	63.240	-38.760	-38	
17.64	Varilla capot	72.000	44.640	-27.360	-38	
17.65	Guardafango tra der	72.000	44.640	-27.360	-38	
17.66	Guardafango tra izq	72.000	44.640	-27.360	-38	
17.67	Bisagra puerta del	54.000	33.480	-20.520	-38	
17.68	Limitador puerta	36.000	22.320	-13.680	-38	
17.69	Vidrio pta del der	420.000	260.400	-159.600	-38	
17.70	Vidrio pta del izq	420.000	260.400	-159.600	-38	
17.71	Guia de vidrio pta del	96.000	59.520	-36.480	-38	
17.72	Vidrio de pta trasera izquierda	360.000	223.200	-136.800	-38	
17.73	Vidrio de pta trasera derecha	360.000	223.200	-136.800	-38	
17.74	Mediaguia tra int	72.000	44.640	-27.360	-38	
17.75	Manija tapa carroceria	276.000	171.120	-104.880	-38	
17.76	Espejo retrovisor izq	420.000	260.400	-159.600	-38	
17.77	Espejo retrovisor der	420.000	260.400	-159.600	-38	
17.78	Espejo retrovisor interior	72.000	44.640	-27.360	-38	
17.79	cepillos limpiaparabrisas	84.000	52.080	-31.920	-38	
17.80	Faro trasero	1.216.800	754.416	-462.384	-38	
17.81	cristal de faro delantero	1.589.600	1.600.000	-989.600	-38	
		32.900.000	**197.000.000**			0

LOTE N° 16 AUTOMOVIL TOYOTA ETIOS

ALFREDO ARRÚA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

ANEXO II ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS - LPN SBE N° 14/18 - ID 341390

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario	Precio unitario (I	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	5.550.000	3.219.000		0	0		
1.1	Juego de pastillas delant.	420.000	243.600	-176.400	-42			
1.2	Discos de Frenos delant.	990.000	574.200	-415.800	-42			
1.3	Juego de rep. De mordasa	350.000	203.000	-147.000	-42			
1.4	Cilindros de frenos tras.	420.000	243.600	-176.400	-42			
1.5	Zapatas de frenos tras.	440.000	255.200	-184.800	-42			
1.6	Tambores de Freno	990.000	574.200	-415.800	-42			
1.7	Cabos de frenos de mano	260.000	150.800	-109.200	-42			
1.8	Bomba central de freno	750.000	435.000	-315.000	-42			
1.9	Cambio de fluido de freno p/Litro	30.000	17.400	-12.600	-42			
1.10	Caños flexibles de frenos	180.000	104.400	-75.600	-42			
1.11	Resortes de zapatas	80.000	46.400	-33.600	-42			
1.12	Seguros de zapatas	80.000	46.400	-33.600	-42			
1.15	Rectificacion de Discos de Fr.	60.000	34.800	-25.200	-42			
1.16	Cementado de zapatas	440.000	255.200	-184.800	-42			
1.17	Rectificacion de tambores de Fr.Tras.	60.000	34.800	-25.200	-42			
2	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	7.430.000	4.309.400	-3.120.600	-42	0		
2.1	Amortiguadores	650.000	377.000	-273.000	-42			
2.2	Rotulas inferiores	480.000	278.400	-201.600	-42			
2.3	Punta eje izq	440.000	255.200	-184.800	-42			
2.4	Punta eje der.	440.000	255.200	-184.800	-42			
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	260.000	150.800	-109.200	-42			
2.6	Parrilla de suspensión inferior	260.000	150.800	-109.200	-42			
2.8	Masa de rueda izq.	850.000	493.000	-357.000	-42			
2.9	Masa de rueda der.	850.000	493.000	-357.000	-42			
2.10	Homcinetica Izquierda	1.600.000	928.000	-672.000	-42			
2.11	Homocinetica Derecha	1.600.000	928.000	-672.000	-42			
3	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparacion Sistema Arranque	2.610.000	1.481.000	-1.129.000	-43	0		
3.1	Bendix de arranque	480.000	275.000	-205.000	-43			
3.2	Rotor de arranque	450.000	250.000	-200.000	-44			
3.3	Inducido de arranque	440.000	250.000	-190.000	-43			
3.4	Jgo. De carbones	260.000	150.000	-110.000	-42			
3.5	Motor de arranque completo	360.000	200.000	-160.000	-44			
3.6	Bujias	120.000	69.000	-51.000	-43			
3.7	Bobina de encendido	350.000	200.000	-150.000	-43			
3.8	Trabajos de terceros	150.000	87.000	-63.000	-42			
4	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparacion de Alternador	4.340.000	2.512.800	-1.827.200	-42	0		
4.1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	260.000	150.000	-110.000	-42			
4.2	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)	350.000	203.000	-147.000	-42			
4.3	Rotor de Alternador	420.000	243.000	-177.000	-42			
4.4	Estator de Alternador	380.000	220.000	-160.000	-42			
4.5	Correa de Alternador	180.000	140.000	-40.000	-22			
4.6	Rulemanes de Alternador	160.000	92.800	-67.200	-42			
4.7	Polea de alternador	180.000	140.000	-40.000	-22			
4.8	Carcasa Trasera de Alternado	280.000	162.000	-118.000	-42			
4.9	Carcasa delantera de alternador	280.000	162.000	-118.000	-42			
4.10	Alternador Completo	1.850.000	1.000.000	-850.000	-46			
5	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	5.650.000	3.272.600	-2.377.400	-42	0		
5.1	Focos de Alta y Baja	80.000	46.000	-34.000	-43			
5.2	Focos de filamentos	60.000	35.000	-25.000	-42			
5.3	focos de 1 filamento	40.000	25.000	-15.000	-38			
5.4	focos de busca huellas	80.000	46.000	-34.000	-43			
5.5	foco de luz de techo	30.000	17.000	-13.000	-43			
5.6	faro delantero	680.000	390.000	-290.000	-43			
5.7	faro trasero	550.000	319.000	-231.000	-42			
5.8	faritos de luz de chapa	260.000	150.000	-110.000	-42			
5.9	faros busca huellas	350.000	203.000	-147.000	-42			
5.10	conmutador de luces	1.680.000	974.400	-705.600	-42			
5.11	bulbo de marcha atrás	180.000	104.400	-75.600	-42			
5.12	bulbo de frenos	180.000	104.400	-75.600	-42			
5.13	bulbo de punto muerto	180.000	104.400	-75.600	-42			
5.14	espejo retr. Ext. Izq.	650.000	377.000	-273.000	-42			
5.15	espejo retr. Ext. Der.	650.000	377.000	-273.000	-42			
6	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	5.350.000	2.481.400	-2.868.600	-54	0		
6.1	Cremallera de dirección	4.520.000	2.000.000	-2.520.000	-56			
6.2	Precap	260.000	150.800	-109.200	-42			
6.3	Guaradapolvo	60.000	34.800	-25.200	-42			
6.4	Muñequin	250.000	145.000	-105.000	-42			
6.5	Esparragos de rueda	120.000	69.600	-50.400	-42			
6.6	Tuercas de rueda	60.000	34.800	-25.200	-42			
6.7	Alineacion	80.000	46.400	-33.600	-42			
7	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado	11.110.000	5.470.660	-5.639.340	-51	0		
7.1	Radiador de agua	1.650.000	957.000	-693.000	-42			
7.2	Bomba de agua	480.000	278.400	-201.600	-42			
7.3	Ventilador de radiador	180.000	104.400	-75.600	-42			
7.4	Termostado	200.000	116.000	-84.000	-42			
7.5	Junta de termostato	40.000	23.200	-16.800	-42			
7.6	mangueras de radiador	220.000	127.600	-92.400	-42			
7.7	Juego de mangueras de calefacion	160.000	92.800	-67.200	-42			
7.8	Condensador de A.Ac	450.000	261.000	-189.000	-42			
7.9	Evaporador de A.Ac.	650.000	377.000	-273.000	-42			
7.10	Valvula expansora	440.000	255.200	-184.800	-42			
7.11	Filtro recibidor de A.Ac.	450.000	261.000	-189.000	-42			
7.12	Gas refrigerante 134 A	450.000	261.000	-189.000	-42			
7.13	Agua refrigerante c/aditivo	180.000	104.400	-75.600	-42			
7.14	Compresor de A. Ac	4.800.000	1.810.860	-2.989.140	-62			
7.15	Polea de compresor	250.000	145.000	-105.000	-42			
7.16	Embrague de compresor	350.000	203.000	-147.000	-42			
7.17	Caño de compresor	160.000	92.800	-67.200	-42			
8	Mantenimiento y reparacion de carrocería/Reparación interior de la Cabina	4.040.000	2.343.200	-1.696.800	-42	0		
8.1	Mecanismos de lev vid deint izq. Manual	220.000	127.600	-92.400	-42			
8.2	Mecanismos de lev vid deint der. Manual	220.000	127.600	-92.400	-42			
8.3	Mecanismos de lev vid tras izq manual	220.000	127.600	-92.400	-42			
8.4	Mecanismos de lev vid tras der. manual	220.000	127.600	-92.400	-42			
8.5	Tapiz de pta. Del izq.	250.000	145.000	-105.000	-42			
8.6	Tapiz de pta. Del der.	250.000	145.000	-105.000	-42			
8.7	Tapiz de pta tras izq.	250.000	145.000	-105.000	-42			
8.8	Tapiz de pta tras der.	250.000	145.000	-105.000	-42			
8.9	Ceradura de pta del izq.	180.000	104.400	-75.600	-42			
8.10	Ceradura de pta del der.	180.000	104.400	-75.600	-42			
8.11	Cerradura de pta tras izq	180.000	104.400	-75.600	-42			
8.12	Cerradura de pta tras der.	180.000	104.400	-75.600	-42			
8.13	Cinturon de conductor	160.000	92.800	-67.200	-42			
8.14	Cinturon de acompañante	160.000	92.800	-67.200	-42			
8.15	Jdo de guia de asiento de cond	250.000	145.000	-105.000	-42			
8.16	Guia de asiento de acompañante	190.000	110.200	-79.800	-42			
8.17	Limpieza integral de Tapizado	680.000	394.400	-285.600	-42			

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

9	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	8.950.000	5.191.000	-3.759.000	-42	0
9.1	Anillos Sincronizadores	650.000	377.000	-273.000	-42	
9.2	Rulemanes	440.000	255.200	-184.800	-42	
9.3	Jgo. De Rodillos	350.000	203.000	-147.000	-42	
9.4	Desplazable de 1y2da.	650.000	377.000	-273.000	-42	
9.5	Desplazable de 3ra y 4ta.	650.000	377.000	-273.000	-42	
9.6	Deplazable de 5ta y M.atras	650.000	377.000	-273.000	-42	
9.7	Eje de Mando	1.220.000	707.600	-512.400	-42	
9.8	Eje Principal	1.210.000	701.800	-508.200	-42	
9.9	Engranaje de 1ra.	660.000	382.800	-277.200	-42	
9.10	Engranaje de 2da.	660.000	382.800	-277.200	-42	
9.11	Engranaje de 3ra.	660.000	382.800	-277.200	-42	
9.12	Engranaje de 5ta.	660.000	382.800	-277.200	-42	
9.13	Reten cola	220.000	127.600	-92.400	-42	
9.14	Reten de frente	220.000	127.600	-92.400	-42	
9.15	Cambio de aceite de caja p/Litro	50.000	29.000	-21.000	-42	
10	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	5.650.000	3.020.000	-2.630.000	-47	0
10.1	Plato de Presion	850.000	493.000	-357.000	-42	
10.2	Disco	780.000	452.400	-327.600	-42	
10.3	Cojinete de empuje	890.000	516.200	-373.800	-42	
10.4	Horquilla	260.000	150.800	-109.200	-42	
10.5	Guardapolvo de Horquilla	60.000	34.800	-25.200	-42	
10.6	Ruleman Piloto	210.000	121.800	-88.200	-42	
10.7	Volante de motor	1.650.000	700.000	-950.000	-58	
10.8	Bomba central de embrague	480.000	278.400	-201.600	-42	
10.9	Bomba auxiliar de embrague	350.000	203.000	-147.000	-42	
10.10	Tornillos de volante	120.000	69.600	-50.400	-42	
11	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension trasera	650.000	377.000	-273.000	-42	0
11.1	Amortiguadores traseros	650.000	377.000	-273.000	-42	
12	Servicio de chaperia y pintura	19.448.000	11.321.940	-8.126.060	-42	0
12.1	Envolvente de Paragolpe delantero	420.000	243.600	-176.400	-42	
12.2	Panel de Frente	350.000	203.000	-147.000	-42	
12.3	Capot	680.000	394.400	-285.600	-42	
12.4	Guardabarro Delantero Derecho	440.000	255.200	-184.800	-42	
12.5	Guardabarro Delantero Izquierdo	440.000	255.200	-184.800	-42	
12.6	Puerta Delantera Derecha	480.000	278.400	-201.600	-42	
12.7	Puerta Delantera Izquierda	480.000	278.400	-201.600	-42	
12.8	Puerta Trasera Derecha	480.000	278.400	-201.600	-42	
12.9	Puerta Trasera Izquierda	480.000	278.400	-201.600	-42	
12.10	Parabrisas Delantero	880.000	510.400	-369.600	-42	
12.11	Moldura de Parabrisas	250.000	145.000	-105.000	-42	
12.12	Soporte cabina	210.000	121.800	-88.200	-42	
12.13	Extension paragolpe del	350.000	203.000	-147.000	-42	
12.14	Soporte carril paragolpe	160.000	92.800	-67.200	-42	
12.15	Soporte paragolpe del	160.000	92.800	-67.200	-42	
12.16	Soporte paragolpe lateral	160.000	92.800	-67.200	-42	
12.17	Soporte paragolpe corto	160.000	92.800	-67.200	-42	
12.18	Reten paragolpe	120.000	69.600	-50.400	-42	
12.19	Seguro paragolpe	110.000	63.800	-46.200	-42	
12.20	Tapa paragolpe del	80.000	46.400	-33.600	-42	
12.21	Parrilla frontal	380.000	220.400	-159.600	-42	
12.22	Jgo molduras parrilla	440.000	255.200	-184.800	-42	
12.23	Rejilla interior parrilla	250.000	145.000	-105.000	-42	
12.24	Guardafango del izq	260.000	150.800	-109.200	-42	
12.25	Guardafango del der	260.000	150.800	-109.200	-42	
12.26	Pinches de guardafango	40.000	23.200	-16.800	-42	
12.27	Cabo abre capot	180.000	104.400	-75.600	-42	
12.28	Varilla capot	198.000	114.840	-83.160	-42	
12.29	Guardafango tra der	210.000	121.800	-88.200	-42	
12.30	Guardafango tra izq	210.000	121.800	-88.200	-42	
12.31	Bisagra puerta del	160.000	92.800	-67.200	-42	
12.32	Limitador puerta	180.000	104.400	-75.600	-42	
12.33	Vidrio pta del der	250.000	145.000	-105.000	-42	
12.34	Vidrio pta del izq	250.000	145.000	-105.000	-42	
12.35	Guia de vidrio pta del	250.000	145.000	-105.000	-42	
12.36	Goma pta del	60.000	34.800	-25.200	-42	
12.37	Reten mediaguia del ext	180.000	104.400	-75.600	-42	
12.38	Goma sup pta	180.000	104.400	-75.600	-42	
12.39	Mediaguia del int	160.000	92.800	-67.200	-42	
12.40	Extension guardafango del	220.000	127.600	-92.400	-42	
12.41	Extension guardafango tra	220.000	127.600	-92.400	-42	
12.42	Seguro de guardafango	160.000	92.800	-67.200	-42	
12.43	Seguro extension guardafango	160.000	92.800	-67.200	-42	
12.44	Cola de pato delantero	220.000	127.600	-92.400	-42	
12.45	Cola de pato trasero	220.000	127.600	-92.400	-42	
12.46	Bisagra puerta trasera	160.000	92.800	-67.200	-42	
12.47	Limitador puerta trasera	180.000	104.400	-75.600	-42	
12.48	Vidrio de pta trasera izquierda	250.000	145.000	-105.000	-42	
12.49	Vidrio de pta trasera derecha	250.000	145.000	-105.000	-42	
12.50	Mediaguia tra int	160.000	90.000	-70.000	-44	
12.51	Goma contorno tras int	160.000	90.000	-70.000	-44	
12.52	Goma contorno tras ext	160.000	90.000	-70.000	-44	
12.53	Panel de techo	250.000	145.000	-105.000	-42	

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

12.54	Vidrio trasero	250.000	145.000	-105.000	-42	
12.55	Moldura parabrisa trasera	160.000	92.800	-67.200	-42	
12.56	Cable tapa combustible	120.000	69.600	-50.400	-42	
12.57	Refuerzo paragolpe tras	220.000	120.000	-100.000	-45	
12.58	Centro paragolpe tras	220.000	120.000	-100.000	-45	
12.59	Paragolpe trasero niquelado izq	220.000	11.500	-208.500	-95	
12.60	Paragolpe trasero niquelado der	220.000	120.000	-100.000	-45	
12.61	Tapa paragolpe trasero izq	80.000	45.000	-35.000	-44	
12.62	Tapa paragolpe trasero der	80.000	450.000	370.000	463	
12.63	Moldura paragolpe tras	160.000	92.800	-67.200	-42	
12.64	Soporte paragolpe tras der	220.000	127.600	-92.400	-42	
12.65	Soporte paragolpe tras izq	220.000	127.600	-92.400	-42	
12.66	Tapa tras carroceria	260.000	150.800	-109.200	-42	
12.67	Panel lateral carroceria der	220.000	127.600	-92.400	-42	
12.68	Panel lateral carroceria izq	220.000	127.600	-92.400	-42	
12.69	Manija tapa carroceria	160.000	92.800	-67.200	-42	
12.70	Espejo retrovisor izq	680.000	300.000	-380.000	-56	
12.71	Espejo retrovisor der	680.000	300.000	-380.000	-56	
12.72	Espejo retrovisor interior	260.000	180.000	-80.000	-31	
12.73	cepillos limpiaparabrisas	160.000	50.000	-110.000	-69	
12.74	Tapiceria	880.000	500.000	-380.000	-43	
	Tc	**80.778.000**	**45.000.000**			**0**

LOTE N° 17 CAMIONETA REXTON ORDEN Y SEGURIDAD

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio unitario (IV	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	6.070.000	4.249.000		0	0		
1.1	Jgo. Pastilla Freno delantero	620.000	434.000	-186.000	-30			
1.2	Jgo. Pastilla Freno Trasero	560.000	392.000	-168.000	-30			
1.3	Piston Mordaza	120.000	84.000	-36.000	-30			
1.4	Reten Mordaza	60.000	42.000	-18.000	-30			
1.5	Guardapolvo Mordaza	60.000	42.000	-18.000	-30			
1.6	Reten Mordaza	60.000	42.000	-18.000	-30			
1.7	Guardapolvo Mordaza	60.000	42.000	-18.000	-30			
1.8	Perno Mordaza	145.000	101.500	-43.500	-30			
1.9	Perno Mordaza	145.000	101.500	-43.500	-30			
1.10	Guardapolvo Mordaza	60.000	42.000	-18.000	-30			
1.11	Disco Freno Del.	900.000	630.000	-270.000	-30			
1.12	Disco Freno Tras.	900.000	630.000	-270.000	-30			
1.13	Bomba Central Freno	1.200.000	840.000	-360.000	-30			
1.14	Cabo Freno Mano	140.000	98.000	-42.000	-30			
1.15	Cabo Freno Mano	140.000	98.000	-42.000	-30			
1.16	Servo Freno	650.000	455.000	-195.000	-30			
1.18	Materiales auxiliares	100.000	70.000	-30.000	-30			
1.19	Mano de obra	150.000	105.000	-45.000	-30			
2	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno ABS	6.370.000	4.459.000	-1.911.000	-30	0		
2.1	Sensor ABS Del. LH	980.000	686.000	-294.000	-30			
2.2	Sensor ABS Del. RH	980.000	686.000	-294.000	-30			
2.3	Sensor ABS Tras. LH	980.000	686.000	-294.000	-30			
2.4	Sensor ABS Tras. RH	980.000	686.000	-294.000	-30			
2.5	Modulo Hidraulico ABS	2.200.000	1.540.000	-660.000	-30			
2.6	Materiales auxiliares	100.000	70.000	-30.000	-30			
2.7	Mano de obra	150.000	105.000	-45.000	-30			
3	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmis	14.725.000	10.307.500	-4.417.500	-30	0		
3.1	Amortiguador Del.	850.000	595.000	-255.000	-30			
3.2	Amortiguador Del.	850.000	595.000	-255.000	-30			
3.3	Amortiguador Tras.	560.000	392.000	-168.000	-30			
3.4	Parrilla Suspension	1.300.000	910.000	-390.000	-30			
3.5	Parrilla Suspension	1.300.000	910.000	-390.000	-30			
3.6	Maza Rueda Del.	1.100.000	770.000	-330.000	-30			
3.7	Punta Eje LH	800.000	560.000	-240.000	-30			
3.8	Punta Eje RH	800.000	560.000	-240.000	-30			
3.9	Buje Estabilizador Del.	80.000	56.000	-24.000	-30			
3.10	Barra Estabilizadora Del.	350.000	245.000	-105.000	-30			
3.11	Bieleta Estabilizador Del.	320.000	224.000	-96.000	-30			
3.12	Bieleta Estabilizador Del.	320.000	224.000	-96.000	-30			
3.13	Taqueador Amortiguador Del	80.000	56.000	-24.000	-30			
3.14	Guardapolvo Amortiguador Del.	70.000	49.000	-21.000	-30			
3.15	Torreta Amortiguador Del.	420.000	294.000	-126.000	-30			
3.16	Rotula Suspension	360.000	252.000	-108.000	-30			
3.17	Taqueador Amortiguador Tras.	80.000	56.000	-24.000	-30			
3.18	Espiral Tras.	600.000	420.000	-180.000	-30			
3.19	Espiral Del.	1.100.000	770.000	-330.000	-30			
3.20	Buje Tras.	160.000	112.000	-48.000	-30			
3.21	Buje Tras.	160.000	112.000	-48.000	-30			
3.22	Brazo Tras.	420.000	294.000	-126.000	-30			
3.23	Brazo Tensor	420.000	294.000	-126.000	-30			
3.24	Barra Trasera	420.000	294.000	-126.000	-30			
3.25	Buje Estabilizador Tras.	80.000	56.000	-24.000	-30			
3.26	Bieleta Estabilizador Tras.	320.000	224.000	-96.000	-30			
3.27	Bieleta Estabilizador Tras.	320.000	224.000	-96.000	-30			
3.28	Buje de Parrilla	160.000	112.000	-48.000	-30			
3.29	Buje de Parrilla	160.000	112.000	-48.000	-30			
3.30	Tuerca Rueda	25.000	17.500	-7.500	-30			
3.31	Prisionero Rueda	30.000	21.000	-9.000	-30			
3.32	Barra Estabilizadora Tras.	340.000	238.000	-102.000	-30			
3.33	Porta Auxilio	120.000	84.000	-36.000	-30			
3.34	Materiales auxiliares	100.000	70.000	-30.000	-30			
3.35	Mano de obra	150.000	105.000	-45.000	-30			
4	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico en genera	17.585.000	12.309.500	-5.275.500	-30	0		
4.1	Motor Arranque	1.900.000	1.330.000	-570.000	-30			
4.2	Alternador	1.850.000	1.295.000	-555.000	-30			
4.3	Bendix Arranque	320.000	224.000	-96.000	-30			
4.4	Automatico Arranque	360.000	252.000	-108.000	-30			
4.5	Inducido Arranque	350.000	245.000	-105.000	-30			
4.6	Porta Carbon	140.000	98.000	-42.000	-30			
4.7	Campo Arranque	350.000	245.000	-105.000	-30			
4.8	Reductora Arranque	160.000	112.000	-48.000	-30			

.FREDO ARAYA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

4.9	Bujia Incandescente	160.000	112.000	-48.000	-30	
4.10	Rotor Alternador	350.000	245.000	-105.000	-30	
4.11	Estator Alternador	350.000	245.000	-105.000	-30	
4.12	Regulador Voltaje	420.000	294.000	-126.000	-30	
4.13	Rectificador	420 000	294.000	-126.000	-30	
4.14	Ruleman Alternador	140.000	98.000	-42.000	-30	
4.15	Ruleman Alternador	140.000	98.000	-42.000	-30	
4.16	Valvula Solenoide	175.000	122.500	-52.500	-30	
4.17	Faros Delanteros	850.000	595.000	-255.000	-30	
4.18	Faros Traseros	700.000	490.000	-210.000	-30	
4.19	Faros de Busca Huella	340.000	238.000	-102.000	-30	
4.20	Focos Alta	50.000	35.000	-15.000	-30	
4.21	Focos Baja	50 000	35.000	-15.000	-30	
4.22	Focos de 1 Filamento	10.000	7.000	-3.000	-30	
4.23	Focos de 2 Filamentos	10.000	7.000	-3.000	-30	
4.24	Focos Luz Chica	10.000	7.000	-3.000	-30	
4.25	Focos de Busca Huella	50.000	35.000	-15.000	-30	
4.26	Faro Patente LH	60.000	42.000	-18.000	-30	
4.27	Faro Patente RH	60.000	42.000	-18.000	-30	
4.28	Fusibles 10A	5.000	3.500	-1.500	-30	
4.29	Fusibles 15A	5 000	3.500	-1.500	-30	
4.30	Fusibles 20A	5.000	3.500	-1.500	-30	
4.31	Lampara Interior	50.000	35.000	-15.000	-30	
4.32	Interruptor Limpiaparabrisas	130.000	91.000	-39.000	-30	
4.33	Bobina de Contacto	160.000	112.000	-48.000	-30	
4.34	Interruptor de Luces	160.000	112.000	-48.000	-30	
4.35	Bocina	120.000	84.000	-36.000	-30	
4.36	Antena	150.000	105.000	-45.000	-30	
4.37	Sensor Ciguenal	1.600.000	1.120.000	-480.000	-30	
4.38	Motor Limpiaparabrisas Del.	1.200.000	840.000	-360.000	-30	
4.39	Motor Limpiaparabrisas Tras.	600.000	420.000	-180.000	-30	
4.40	Valvula EGR	135.000	94.500	-40.500	-30	
4.41	Bomba Vacio Motor	1 600.000	1.120.000	-480.000	-30	
4.42	Valvula	350.000	245.000	-105.000	-30	
4.43	Bulbo Marcha Atras	130.000	91.000	-39.000	-30	
4.44	Bulbo Neutro	140.000	98.000	-42.000	-30	
4.45	Base Antena	120 000	84.000	-36.000	-30	
4.46	Motor Lanza Agua	450.000	315.000	-135.000	-30	
4.47	Bulbo Presion Aceite	160.000	112.000	-48.000	-30	
4.48	Sensor Temperatura Agua	140.000	98.000	-42.000	-30	
4.49	Bulbo Marcha Atras	140.000	98.000	-42.000	-30	
4.50	Unidad de Control	160.000	112.000	-48.000	-30	
4.51	Materiales Auxiliares	100.000	70.000	-30.000	-30	
5	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	8.380.000	5.866.000	-2.514.000	-30	0
5.1	Extremo Direccion	340.000	238.000	-102.000	-30	
5.2	Extremo Direccion	340.000	238.000	-102.000	-30	
5.3	Guardapolvo Cremallera	120.000	84.000	-36.000	-30	
5.4	Precap	330.000	231.000	-99.000	-30	
5.5	Precap	330.000	231.000	-99.000	-30	
5.6	Buje Cremallera	120.000	84.000	-36.000	-30	
5.7	Buje	120.000	84.000	-36.000	-30	
5.8	Buje	120 000	84.000	-36.000	-30	
5.9	Bomba D/H	1.850.000	1.295.000	-555.000	-30	
5.10	Columna Direccion	130.000	91.000	-39.000	-30	
5.11	Deposito Fluido D/H	145.000	101.500	-43.500	-30	
5.12	Manguera D/H	130.000	91.000	-39.000	-30	
5.13	Manguera D/H	130.000	91.000	-39.000	-30	
5.14	Manguera D/H	130.000	91.000	-39.000	-30	
5.15	Cremallera D/H	3.600.000	2.520.000	-1.080.000	-30	
5.16	Super ATF	45 000	31.500	-13.500	-30	
5.17	Alineacion y balanceo	150.000	105.000	-45.000	-30	
5.18	Materiales Auxiliares	100.000	70.000	-30.000	-30	
5.19	Mano de Obra	150.000	105.000	-45.000	-30	
6	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado	21 430.000	15.001.000	-6.429.000	-30	0
6.1	Bomba Agua	850.000	595.000	-255.000	-30	
6.2	Junta Bomba Agua	60.000	42.000	-18.000	-30	
6.3	Ventilador	350 000	245.000	-105.000	-30	
6.4	Embrague Ventilador	1.450.000	1.015.000	-435.000	-30	
6.5	Radiador Agua	2.300.000	1.610.000	-690.000	-30	
6.6	Manguera Superior	160.000	112.000	-48.000	-30	
6.7	Manguera Inferior	150.000	105.000	-45.000	-30	
6.8	Radiador Aceite	1.350.000	945.000	-405.000	-30	
6.9	Polea Tensora	1.400.000	980.000	-420.000	-30	
6.10	Polea	350.000	245.000	-105.000	-30	
6.11	Polea	350 000	245.000	-105.000	-30	
6.12	Deposito de Agua Radiador	700.000	490.000	-210.000	-30	
6.13	Termostato	250.000	175.000	-75.000	-30	
6.14	Condensador A/C	1.250.000	875.000	-375.000	-30	
6.15	Protector Ventilador	600.000	420.000	-180.000	-30	
6.16	Conjunto Ventilador A/C	1.100.000	770.000	-330.000	-30	
6.17	Compresor A/C	2.600.000	1.820.000	-780.000	-30	
6.18	Disco de Compresor A/C	350.000	245.000	-105.000	-30	
6.19	Bobina Compresor A/C	350 000	245.000	-105.000	-30	
6.20	Polea Compresor A/C	350.000	245.000	-105.000	-30	
6.21	Reten Compresos	160.000	112.000	-48.000	-30	
6.22	Manguera A/C	150.000	105.000	-45.000	-30	
6.23	Manguera A/C	150.000	105.000	-45.000	-30	
6.24	Evaporador A/C	1.600.000	1.120.000	-480.000	-30	
6.25	Filtro A/C Habitaculo	250.000	175.000	-75.000	-30	
6.26	Nucleo Evaporador A/C	1.600.000	1.120.000	-480.000	-30	
6.27	Comando Interruptor A/C	600 000	420.000	-180.000	-30	
6.28	Actuador	350.000	245.000	-105.000	-30	
6.29	Materiales Auxiliares	100.000	70.000	-30.000	-30	
6.30	Mano de obra	150.000	105.000	-45.000	-30	
7	Reparacion, mantenimiento de bolsas de aire	10 630.000	6.401.000	-4.229.000	-40	0
7.1	Air Bag Conductor	3.600.000	2.000.000	-1.600.000	-44	
7.2	Air Bag Pasajero	3.600.000	2.000.000	-1.600.000	-44	
7.3	Disco Air Bag	1.250 000	875.000	-375.000	-30	
7.4	Modulo Control Air Bag	130.000	91.000	-39.000	-30	
7.5	Cinturon Seguridad LH	650.000	455.000	-195.000	-30	
7.6	Cinturon Seguridad RH	650.000	455.000	-195.000	-30	
7.7	Hebilla Cinturon LH	250.000	175.000	-75.000	-30	
7.8	Hebilla Cinturon RH	250.000	175.000	-75.000	-30	
7.9	Materiales Auxiliares	100.000	70.000	-30.000	-30	
7.10	Mano de obra	150.000	105.000	-45.000	-30	
8	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisi	14.970 000	10.479.000	-4.491.000	-30	0
8.1	Eje Cuadruple	1.300.000	910.000	-390.000	-30	
8.2	Eje Principal	1.350.000	945.000	-405.000	-30	
8.3	Eje de Mando	1 400.000	980.000	-420.000	-30	
8.4	Rulemanes	200.000	140.000	-60.000	-30	
8.5	Rulemanes	200.000	140.000	-60.000	-30	
8.6	Rulemanes	200.000	140.000	-60.000	-30	
8.7	Rulemanes	200 000	140.000	-60.000	-30	
8.8	Anillo Sincronizador	350.000	245.000	-105.000	-30	

ALFREDO ARRIA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

8.9	Anillo Sincronizador	350.000	245.000	-105.000	-30	
8.10	Rodillos	240.000	168.000	-72.000	-30	
8.11	Rodillos	240.000	168.000	-72.000	-30	
8.12	Rodillos	240.000	168.000	-72.000	-30	
8.13	Rodillos	240.000	168.000	-72.000	-30	
8.14	Desplazable 1ra. y 2da.	600.000	420.000	-180.000	-30	
8.15	Desplazable 3ra. y 4ta.	600.000	420.000	-180.000	-30	
8.16	Desplazable 5ta. y Reversa	600.000	420.000	-180.000	-30	
8.17	Engranaje 1ra.	700.000	490.000	-210.000	-30	
8.18	Engranaje 2da.	700.000	490.000	-210.000	-30	
8.19	Engranaje 3ra.	700.000	490.000	-210.000	-30	
8.20	Engranaje 5Ta.	700.000	490.000	-210.000	-30	
8.21	Engranaje Reversa	700.000	490.000	-210.000	-30	
8.22	Engranaje 4ta.	700.000	490.000	-210.000	-30	
8.23	Retenes de Caja	130.000	91.000	-39.000	-30	
8.24	Retenes de Caja	130.000	91.000	-39.000	-30	
8.25	Cabo de Cambio	1.300.000	910.000	-390.000	-30	
8.26	Conjunto Selector	650.000	455.000	-195.000	-30	
8.27	Materiales Auxiliares	100.000	70.000	-30.000	-30	
8.28	Mano de obra	150.000	105.000	-45.000	-30	
9	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	4.270.000	2.989.000	-1.281.000	-30	0
9.1	Disco Embrague	600.000	420.000	-180.000	-30	
9.2	Plato Embrague	750.000	525.000	-225.000	-30	
9.3	Cojinete Empuje	360.000	252.000	-108.000	-30	
9.4	Horquilla Embrague	250.000	175.000	-75.000	-30	
9.5	Guardapolvo	45.000	31.500	-13.500	-30	
9.6	Bomba Auxiliar Embrague	220.000	154.000	-66.000	-30	
9.7	Bomba Central Embrague	450.000	315.000	-135.000	-30	
9.8	Volante Motor	600.000	420.000	-180.000	-30	
9.9	Corona Volante	600.000	420.000	-180.000	-30	
9.10	Manguera	145.000	101.500	-43.500	-30	
9.11	Materiales Auxiliares	100.000	70.000	-30.000	-30	
9.12	Mano de obra	150.000	105.000	-45.000	-30	
10	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero	16.815.000	10.820.500	-5.994.500	-36	0
10.1	Reten Pinon Diferencial	145.000	101.500	-43.500	-30	
10.2	Reten Tunel	130.000	91.000	-39.000	-30	
10.3	Reten Tunel	130.000	91.000	-39.000	-30	
10.4	Seguro	20.000	14.000	-6.000	-30	
10.5	Palier LH	650.000	455.000	-195.000	-30	
10.6	Palier RH	650.000	455.000	-195.000	-30	
10.7	Jgo. Engranajes Diferencial	3.500.000	1.500.000	-2.000.000	-57	
10.8	Diferencial Tras.	6.500.000	4.550.000	-1.950.000	-30	
10.9	Ruleman	350.000	245.000	-105.000	-30	
10.10	Eje Cardan	2.400.000	1.680.000	-720.000	-30	
10.11	Cruceta Cardan	320.000	224.000	-96.000	-30	
10.12	Ruleman	350.000	245.000	-105.000	-30	
10.13	Tuerca	60.000	42.000	-18.000	-30	
10.14	Ruleman	350.000	245.000	-105.000	-30	
10.15	Ruleman	350.000	245.000	-105.000	-30	
10.16	Brida	400.000	280.000	-120.000	-30	
10.17	Reten	75.000	52.500	-22.500	-30	
10.18	Tuerca Pinon	60.000	42.000	-18.000	-30	
10.19	Carcaza Ruleman	125.000	87.500	-37.500	-30	
10.20	Materiales Auxiliares	100.000	70.000	-30.000	-30	
10.21	Mano de Obra	150.000	105.000	-45.000	-30	
11	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible	17.080.000	12.118.500	-4.961.500	-29	0
11.1	Tanque Combustible	2.650.000	1.500.000	-1.150.000	-43	
11.2	Bomba Combustible	2.300.000	1.610.000	-690.000	-30	
11.3	Flotador Combustible	1.150.000	805.000	-345.000	-30	
11.4	Pedal Acelerador	1.200.000	840.000	-360.000	-30	
11.5	Filtro Combustible c/ Soporte	380.000	266.000	-114.000	-30	
11.6	Bomba Inyectora	6.500.000	4.550.000	-1.950.000	-30	
11.7	Inyector de Combustible	2.650.000	2.372.500	-277.500	-10	
11.8	Materiales Auxiliares	100.000	70.000	-30.000	-30	
11.9	Mano de Obra	150.000	105.000	-45.000	-30	
		138.325.000	**95.000.000**			0

LOTE N° 18 CAMION/OMNIBUS VOLKSWAGEN

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio unitario (IV	DIFERENCIA (PO-PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO-PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	16.387.500	10.651.875		0	8.193.750	-8.193.750	-50
1.1	Cuadruple	1.375.000	893.750	-481.250	-35	687.500	-687.500	-50
1.2	Eje de mando	1.125.000	731.250	-393.750	-35	562.500	-562.500	-50
1.3	Anillos sincronizadores	437.500	284.375	-153.125	-35	218.750	-218.750	-50
1.4	Eje ranurado	1.062.500	690.625	-371.875	-35	531.250	-531.250	-50
1.5	Engranaje de 1 a 5ta.	937.500	609.375	-328.125	-35	468.750	-468.750	-50
1.6	Engranaje marcha atrás	937.500	609.375	-328.125	-35	468.750	-468.750	-50
1.7	Rulemanes	400.000	260.000	-140.000	-35	200.000	-200.000	-50
1.8	Cambio de aceite de caja p/Litro	56.250	36.563	-19.688	-35	28.125	-28.125	-50
1.9	Corona piñon	4.562.500	2.965.625	-1.596.875	-35	2.281.250	-2.281.250	-50
1.10	Rulemanes	400.000	260.000	-140.000	-35	200.000	-200.000	-50
1.11	Cruceta cardan	550.000	357.500	-192.500	-35	275.000	-275.000	-50
1.12	Centralizador completo	525.000	341.250	-183.750	-35	262.500	-262.500	-50
1.13	Engranaje satelite y planetario	1.375.000	893.750	-481.250	-35	687.500	-687.500	-50
1.14	Perno Diferencial con seguro	312.500	203.125	-109.375	-35	156.250	-156.250	-50
1.15	Eje palier	1.625.000	1.056.250	-568.750	-35	812.500	-812.500	-50
1.16	Ruleman palier	425.000	276.250	-148.750	-35	212.500	-212.500	-50
1.17	Cambio de aceite diferencial p/Litro	56.250	36.563	-19.688	-35	28.125	-28.125	-50
1.18	Reten palier	225.000	146.250	-78.750	-35	112.500	-112.500	-50
2	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	8.800.000	5.720.000	-3.080.000	-35	4.400.000	-4.400.000	-50
2.1	Brazo pitman	937.500	609.375	-328.125	-35	468.750	-468.750	-50
2.2	Bomba de dirección hidráulica	3.562.500	2.315.625	-1.246.875	-35	1.781.250	-1.781.250	-50
2.3	Cambio de aceite de direccion hidraulica p/Litro	56.250	36.563	-19.688	-35	28.125	-28.125	-50
2.4	Caño de alta presión de dirección hidráulica	187.500	121.875	-65.625	-35	93.750	-93.750	-50
2.5	Reparar eje cardanica de dirección	175.000	113.750	-61.250	-35	87.500	-87.500	-50
2.6	Barra Larga de Direccion	775.000	503.750	-271.250	-35	387.500	-387.500	-50
2.7	Barra Corta de direccion	600.000	390.000	-210.000	-35	300.000	-300.000	-50
2.8	Alineacion y balanceo de ruedas	187.500	121.875	-65.625	-35	93.750	-93.750	-50
2.9	Ruleman carcaza	418.750	272.188	-146.563	-35	209.375	-209.375	-50
2.10	Reten carcaza	275.000	178.750	-96.250	-35	137.500	-137.500	-50
2.11	Ruleman punta eje	418.750	272.188	-146.563	-35	209.375	-209.375	-50
2.12	Reten punta eje	275.000	178.750	-96.250	-35	137.500	-137.500	-50
2.13	Reparación de sinfín de Dirección	875.000	568.750	-306.250	-35	437.500	-437.500	-50
2.14	Cambio de aceite de direccion hidraulica	56.250	36.563	-19.688	-35	28.125	-28.125	-50
3	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	7.993.750	5.195.938	-2.797.813	-35	3.996.875	-3.996.875	-50
3.1	Amortiguador trasero c/u	937.500	609.375	-328.125	-35	468.750	-468.750	-50
3.2	Amortiguador delantero c/u	937.500	609.375	-328.125	-35	468.750	-468.750	-50
3.3	Buje barra estabilizadora	175.000	113.750	-61.250	-35	87.500	-87.500	-50
3.4	Ruleman de masa delantera	418.750	272.188	-146.563	-35	209.375	-209.375	-50
3.5	Buje amortiguador	62.500	40.625	-21.875	-35	31.250	-31.250	-50
3.6	Juego de perno punta eje	1.500.000	975.000	-525.000	-35	750.000	-750.000	-50
3.7	Juego de elasticos - delantero	1.562.500	1.015.625	-546.875	-35	781.250	-781.250	-50
3.8	Juego de elasticos - trasero	1.562.500	1.015.625	-546.875	-35	781.250	-781.250	-50
3.9	Bujes elasticos - completo	562.500	365.625	-196.875	-35	281.250	-281.250	-50

ALFREDO BARUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

3.10	Grillete de elastico	150.000	97.500	-52.500	-35	75.000	-75.000	-50
3.11	Centro elastico c/u	125.000	81.250	-43.750	-35	62.500	-62.500	-50
4	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	12.950.000	8.417.500	-4.532.500	-35	6.475.000	-6.475.000	-50
4.1	Cambiar disco de embrague	2.250.000	1.462.500	-787.500	-35	1.125.000	-1.125.000	-50
4.2	Cojinete de empuje	1.687.500	1.096.875	-590.625	-35	843.750	-843.750	-50
4.3	Plato de presión	3.437.500	2.234.375	-1.203.125	-35	1.718.750	-1.718.750	-50
4.4	Ruleman piloto	162.500	105.625	-56.875	-35	81.250	-81.250	-50
4.5	Bomba Central de Embrague	812.500	528.125	-284.375	-35	406.250	-406.250	-50
4.6	Juego reparación bomba central de embrague	62.500	40.625	-21.875	-35	31.250	-31.250	-50
4.7	Conjunto de placa de embrague monodisco	3.437.500	2.234.375	-1.203.125	-35	1.718.750	-1.718.750	-50
4.8	Reten de bancada	200.000	130.000	-70.000	-35	100.000	-100.000	-50
4.9	Bomba Auxiliar de Embrague	400.000	260.000	-140.000	-35	200.000	-200.000	-50
4.10	Juego Reparación bomba auxiliar de Embrague	62.500	40.625	-21.875	-35	31.250	-31.250	-50
4.11	Mano de Obra por Reparación General de Embrague	437.500	284.375	-153.125	-35	218.750	-218.750	-50
5	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	8.381.250	5.447.813	-2.933.438	-35	4.190.625	-4.190.625	-50
5.1	Fibras de freno - ambos	312.500	203.125	-109.375	-35	156.250	-156.250	-50
5.2	Juego repare bomba central freno	150.000	97.500	-52.500	-35	75.000	-75.000	-50
5.3	Bomba central de freno	700.000	455.000	-245.000	-35	350.000	-350.000	-50
5.4	Cambio de fluido de freno p/Litro	56.250	36.563	-19.688	-35	28.125	-28.125	-50
5.5	Tambor freno trasero - ambos	2.062.500	1.340.625	-721.875	-35	1.031.250	-1.031.250	-50
5.6	Cilindro de freno trasero	2.000.000	1.300.000	-700.000	-35	1.000.000	-1.000.000	-50
5.7	Juego reparación cilindro freno trasero c/u	62.500	40.625	-21.875	-35	31.250	-31.250	-50
5.8	Caño flexible	187.500	121.875	-65.625	-35	93.750	-93.750	-50
5.9	Filtro secador de freno de aire	850.000	552.500	-297.500	-35	425.000	-425.000	-50
5.10	Reparacion completa de freno de aire	1.062.500	690.625	-371.875	-35	531.250	-531.250	-50
5.11	Valvula comando de freno de mano	937.500	609.375	-328.125	-35	468.750	-468.750	-50
6	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	12.525.000	7.974.912	-4.550.088	-36	6.262.500	-6.262.500	-50
6.1	Foco de Faro delantero c/u	62.500	40.700	-21.800	-35	31.250	-31.250	-50
6.2	Foco de Faro señalero c/u	18.750	13.000	-5.750	-31	9.375	-9.375	-50
6.3	Foco de Faro trasero c/u	18.750	13.000	-5.750	-31	9.375	-9.375	-50
6.4	Palanca, comando, señaleros, luces	875.000	568.750	-306.250	-35	437.500	-437.500	-50
6.5	Llave contacto	187.500	121.875	-65.625	-35	93.750	-93.750	-50
6.6	Bocina	175.000	113.750	-61.250	-35	87.500	-87.500	-50
6.7	Terminal de batería	31.250	21.000	-10.250	-33	15.625	-15.625	-50
6.8	Control de batería	12.500	8.200	-4.300	-34	6.250	-6.250	-50
6.9	Colocar relay luz alta	75.000	48.750	-26.250	-35	37.500	-37.500	-50
6.10	Recargar batería	12.500	82.000	69.500	556	6.250	-6.250	-50
6.11	Reparación de motor de arranque	250.000	162.500	-87.500	-35	125.000	-125.000	-50
6.12	Cambio de motor de arranque	4.500.000	2.771.857	-1.728.143	-38	2.250.000	-2.250.000	-50
6.13	Reparar sistema limpia parabrisas - completo	187.500	121.880	-65.620	-35	93.750	-93.750	-50
6.14	Solenoide o automático del arranque	437.500	284.400	-153.100	-35	218.750	-218.750	-50
6.15	Ajustar faro auxiliar	12.500	8.200	-4.300	-34	6.250	-6.250	-50
6.16	Alinear luces	12.500	8.200	-4.300	-34	6.250	-6.250	-50
6.18	Bulbo de aceite	93.750	61.000	-32.750	-35	46.875	-46.875	-50
6.19	Bulbo de temperatura o relay	100.000	65.000	-35.000	-35	50.000	-50.000	-50
6.20	Reparar alternador	175.000	113.750	-61.250	-35	87.500	-87.500	-50
6.21	Cambio de alternador	3.375.000	2.193.750	-1.181.250	-35	1.687.500	-1.687.500	-50
6.22	Llave de stop	162.500	105.700	-56.800	-35	81.250	-81.250	-50
6.23	Llave de luz	162.500	15.700	-146.800	-90	81.250	-81.250	-50
6.24	Comando señalero y limpiaparabrisas	937.500	609.400	-328.100	-35	468.750	-468.750	-50
6.25	Faro delantero	287.500	186.900	-100.600	-35	143.750	-143.750	-50
6.26	Faro trasero completo	187.500	121.900	-65.600	-35	93.750	-93.750	-50
6.27	Correa de alternador	175.000	113.750	-61.250	-35	87.500	-87.500	-50
7	Serv. de mant. y reparacion de Motor	2.431.250	1.591.963	-839.288	-35	1.381.250	-1.050.000	-43
7.1	Lavado completo, pulverizado y engrase	250.000	162.500	-87.500	-35	140.000	-110.000	-44
7.2	Filtro de combustible	325.000	211.250	-113.750	-35	190.000	-135.000	-42
7.3	Filtro de trampa de agua	306.250	199.063	-107.188	-35	180.000	-126.250	-41
7.4	Filtro de aceite	225.000	146.250	-78.750	-35	170.000	-55.000	-24
7.5	Filtro de aire	431.250	280.400	-150.850	-35	250.000	-181.250	-42
7.6	Cambio de aceite de motor p/Litro	56.250	37.000	-19.250	-34	30.000	-26.250	-47
7.7	Limpieza de Radiador	312.500	204.000	-108.500	-35	160.000	-152.500	-49
7.8	Limpieza de tanque de combustible	312.500	204.000	-108.500	-35	156.250	-156.250	-50
7.9	Limpieza de bomba inyectora	150.000	97.500	-52.500	-35	75.000	-75.000	-50
7.10	Limpieza y calibración de picos inyectores	62.500	50.000	-12.500	-20	30.000	-32.500	-52
		69.468.750	**45.000.000**			**34.900.000**		

LOTE N° 19 CAMIONES FORD

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio unitario (I	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisi	13.100.000	9.170.000		0	5.895.000	-7.205.000	-55
1.1	Cuadruple	1.700.000	1.190.000	-510.000	-30	765.000	-935.000	-55
1.2	Eje de mando	450.000	315.000	-135.000	-30	202.500	-247.500	-55
1.3	Anillos sincronizadores	380.000	266.000	-114.000	-30	171.000	-209.000	-55
1.4	Eje ranurado	250.000	175.000	-75.000	-30	112.500	-137.500	-55
1.5	Engranaje de 1 a 5ta.	250.000	175.000	-75.000	-30	112.500	-137.500	-55
1.6	Engranaje marcha atrás	350.000	245.000	-105.000	-30	157.500	-192.500	-55
1.7	Rulemanes	120.000	84.000	-36.000	-30	54.000	-66.000	-55
1.8	Mano de obra por reparacion general de caja	650.000	455.000	-195.000	-30	292.500	-357.500	-55
1.9	Cambio de aceite de caja p/Litro	45.000	31.500	-13.500	-30	20.250	-24.750	-55
1.10	Corona piñon	6.000.000	4.200.000	-1.800.000	-30	2.700.000	-3.300.000	-55
1.11	Rulemanes	90.000	63.000	-27.000	-30	40.500	-49.500	-55
1.12	Cruceta cardan	250.000	175.000	-75.000	-30	112.500	-137.500	-55
1.13	Centralizador completo	350.000	245.000	-105.000	-30	157.500	-192.500	-55
1.14	Macho y hembra cardan	550.000	385.000	-165.000	-30	247.500	-302.500	-55
1.15	Cilindro tristo	100.000	70.000	-30.000	-30	45.000	-55.000	-55
1.16	Engranaje satelite y planetario	300.000	210.000	-90.000	-30	135.000	-165.000	-55
1.17	Perno Diferencial con seguro	90.000	63.000	-27.000	-30	40.500	-49.500	-55
1.18	Eje palier	850.000	595.000	-255.000	-30	382.500	-467.500	-55
1.19	Ruleman palier	190.000	133.000	-57.000	-30	85.500	-104.500	-55
1.20	Reten palier	90.000	63.000	-27.000	-30	40.500	-49.500	-55
1.21	cambio de aceite diferencial p/Litro	45.000	31.500	-13.500	-30	20.250	-24.750	-55
2	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	5.725.000	4.007.500	-1.717.500	-30	2.576.250	-3.148.750	-55
2.1	Brazo pitman	350.000	245.000	-105.000	-30	157.500	-192.500	-55
2.2	Bomba de dirección hidráulica	1.950.000	1.365.000	-585.000	-30	877.500	-1.072.500	-55
2.3	Cambio de fluido de dirección hidráulica p/Litro	45.000	31.500	-13.500	-30	20.250	-24.750	-55
2.4	Caño de alta presión de dirección hidráulica	200.000	140.000	-60.000	-30	90.000	-110.000	-55
2.5	Reparar eje cardanica de dirección	150.000	105.000	-45.000	-30	67.500	-82.500	-55
2.6	Barra Larga de Direccion	450.000	315.000	-135.000	-30	202.500	-247.500	-55
2.7	Barra Corta de direccion	250.000	175.000	-75.000	-30	112.500	-137.500	-55
2.8	Alineacion y balanceo de ruedas	120.000	84.000	-36.000	-30	54.000	-66.000	-55
2.9	Ruleman carcaza	90.000	63.000	-27.000	-30	40.500	-49.500	-55
2.10	Reten carcaza	30.000	21.000	-9.000	-30	13.500	-16.500	-55
2.11	Ruleman punta eje	200.000	140.000	-60.000	-30	90.000	-110.000	-55
2.12	Reten punta eje	50.000	35.000	-15.000	-30	22.500	-27.500	-55
2.13	Reparación de sinfin de Dirección	1.840.000	1.288.000	-552.000	-30	828.000	-1.012.000	-55
3	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	10.602.000	7.421.400	-3.180.600	-30	4.770.900	-5.831.100	-55
3.1	Amortiguador trasero c/u	350.000	245.000	-105.000	-30	157.500	-192.500	-55
3.2	Amortiguador delantero c/u	350.000	245.000	-105.000	-30	157.500	-192.500	-55
3.3	Bujе barra estabilizadora	90.000	63.000	-27.000	-30	40.500	-49.500	-55

ALFREDO ARAUJO RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

3.4	Buje amortiguador	12.000	8.400	-3.600	-30	5.400	-6.600	-55
3.5	Juego de perno punta eje	3.600.000	2.520.000	-1.080.000	-30	1.620.000	-1.980.000	-55
3.6	Juego de elasticos - trasero	4.800.000	3.360.000	-1.440.000	-30	2.160.000	-2.640.000	-55
3.7	Bujes elasticos - completo	1.050.000	735.000	-315.000	-30	472.500	-577.500	-55
3.8	Grillete de elastico	300.000	210.000	-90.000	-30	135.000	-165.000	-55
3.9	Centro elastico c/u	50.000	35.000	-15.000	-30	22.500	-27.500	-55
4	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	4.590.000	3.213.000	-1.377.000	-30	2.065.500	-2.524.500	-55
4.1	Cambiar disco de embrague	1.350.000	945.000	-405.000	-30	607.500	-742.500	-55
4.2	Cojinete de empuje	350.000	245.000	-105.000	-30	157.500	-192.500	-55
4.3	Plato de presión	1.480.000	1.036.000	-444.000	-30	666.000	-814.000	-55
4.4	Ruleman piloto	90.000	63.000	-27.000	-30	40.500	-49.500	-55
4.5	Bomba Central de Embrague	350.000	245.000	-105.000	-30	157.500	-192.500	-55
4.6	Juego reparación bomba central de embrague	180.000	126.000	-54.000	-30	81.000	-99.000	-55
4.7	Reten de bancada	140.000	98.000	-42.000	-30	63.000	-77.000	-55
4.8	Cambio de cañeria conector de bomba de embrague a bomba auxiliar	250.000	175.000	-75.000	-30	112.500	-137.500	-55
4.9	Bomba Auxiliar de Embrague	280.000	196.000	-84.000	-30	126.000	-154.000	-55
4.10	Juego Reparación bomba auxiliar de Embrague	120.000	84.000	-36.000	-30	54.000	-66.000	-55
5	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	4.830.000	3.381.000	-1.449.000	-30	2.173.500	-2.656.500	-55
5.1	Fibras de freno - ambos	400.000	280.000	-120.000	-30	180.000	-220.000	-55
5.2	Juego reparo bomba central freno	185.000	129.500	-55.500	-30	83.250	-101.750	-55
5.3	Bomba central de freno	580.000	406.000	-174.000	-30	261.000	-319.000	-55
5.4	Tambor freno trasero - ambos	1.600.000	1.120.000	-480.000	-30	720.000	-880.000	-55
5.5	Servofreno	950.000	665.000	-285.000	-30	427.500	-522.500	-55
5.6	Cilindro de freno trasero	250.000	175.000	-75.000	-30	112.500	-137.500	-55
5.7	Cambio de fluido de freno p/Litro	45.000	31.500	-13.500	-30	20.250	-24.750	-55
5.8	Juego reparación cilindro freno trasero c/u	30.000	21.000	-9.000	-30	13.500	-16.500	-55
5.9	Depresor de freno	640.000	448.000	-192.000	-30	288.000	-352.000	-55
5.10	Caño flexible	40.000	28.000	-12.000	-30	18.000	-22.000	-55
5.11	Cabo de freno de mano	90.000	63.000	-27.000	-30	40.500	-49.500	-55
5.12	cambio de Fluido de freno p/Litro	20.000	14.000	-6.000	-30	9.000	-11.000	-55
6	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparación de alternador	3.800.000	2.660.000	-1.140.000	-30	1.710.000	-2.090.000	-55
6.1	Foco de Faro delantero c/u	25.000	17.500	-7.500	-30	11.250	-13.750	-55
6.2	Foco de Faro señalero c/u	5.000	3.500	-1.500	-30	2.250	-2.750	-55
6.3	Foco de Faro trasero c/u	5.000	3.500	-1.500	-30	2.250	-2.750	-55
6.4	Palanca, comando, señaleros, luces	200.000	140.000	-60.000	-30	90.000	-110.000	-55
6.5	Llave contacto	550.000	385.000	-165.000	-30	247.500	-302.500	-55
6.6	Terminal de batería	15.000	10.500	-4.500	-30	6.750	-8.250	-55
6.7	Control de batería	5.000	3.500	-1.500	-30	2.250	-2.750	-55
6.8	Colocar relay luz alta	20.000	14.000	-6.000	-30	9.000	-11.000	-55
6.9	Recargar batería	10.000	7.000	-3.000	-30	4.500	-5.500	-55
6.10	Reparación de motor de arranque	350.000	245.000	-105.000	-30	157.500	-192.500	-55
6.11	Cambio de motor de arranque	550.000	385.000	-165.000	-30	247.500	-302.500	-55
6.12	Reparar sistema limpia parabrisas - completo	120.000	84.000	-36.000	-30	54.000	-66.000	-55
6.13	Solenoide o automático del arranque	90.000	63.000	-27.000	-30	40.500	-49.500	-55
6.14	Ajustar faro auxiliar	5.000	3.500	-1.500	-30	2.250	-2.750	-55
6.15	Alinear luces	10.000	7.000	-3.000	-30	4.500	-5.500	-55
6.17	Bulbo de aceite	45.000	31.500	-13.500	-30	20.250	-24.750	-55
6.18	Bulbo de temperatura o relay	45.000	31.500	-13.500	-30	20.250	-24.750	-55
6.19	Reparar alternador	380.000	266.000	-114.000	-30	171.000	-209.000	-55
6.20	Cambio de alternador	950.000	665.000	-285.000	-30	427.500	-522.500	-55
6.21	Faro delantero	220.000	154.000	-66.000	-30	99.000	-121.000	-55
6.22	Faro trasero	140.000	98.000	-42.000	-30	63.000	-77.000	-55
6.23	Correa de alternador	60.000	42.000	-18.000	-30	27.000	-33.000	-55
7	Serv. de mant. y reparacion de Motor	34.666.000	24.266.200	-10.399.800	-30	15.004.850	-19.661.150	-57
7.1	Lavado completo, pulverizado y engrase	120.000	84.000	-36.000	-30	54.000	-66.000	-55
7.2	Filtro de combustible	80.000	56.000	-24.000	-30	36.000	-44.000	-55
7.3	Filtro de aceite	56.000	39.200	-16.800	-30	25.200	-30.800	-55
7.4	Filtro de aire	175.000	122.500	-52.500	-30	78.750	-96.250	-55
7.5	Cambio de aceite motor p/Litro	45.000	31.500	-13.500	-30	20.250	-24.750	-55
7.6	Limpieza de Radiador	240.000	168.000	-72.000	-30	108.000	-132.000	-55
7.7	Limpieza de tanque de combustible	250.000	175.000	-75.000	-30	112.500	-137.500	-55
7.8	Limpieza de bomba inyectora	850.000	595.000	-255.000	-30	382.500	-467.500	-55
7.9	Limpieza y calibración de picos inyectores	50.000	35.000	-15.000	-30	22.500	-27.500	-55
7.10	Cigüeñal	4.900.000	3.430.000	-1.470.000	-30	2.205.000	-2.695.000	-55
7.11	Tapa motor	4.500.000	3.150.000	-1.350.000	-30	2.025.000	-2.475.000	-55
7.12	Juego de piston	4.700.000	3.290.000	-1.410.000	-30	2.115.000	-2.585.000	-55
7.13	Juego de Camisa	950.000	665.000	-285.000	-30	427.500	-522.500	-55
7.14	Juego de Viela	1.250.000	875.000	-375.000	-30	562.500	-687.500	-55
7.15	Casquillo de Bancada	350.000	245.000	-105.000	-30	157.500	-192.500	-55
7.16	Casquillo de leva	250.000	175.000	-75.000	-30	112.500	-137.500	-55
7.17	Buje de Biela	150.000	105.000	-45.000	-30	67.500	-82.500	-55
7.18	Juego de Aros	1.350.000	945.000	-405.000	-30	607.500	-742.500	-55
7.19	Juego de Juntas	640.000	448.000	-192.000	-30	288.000	-352.000	-55
7.20	Juego de Valvulas	850.000	595.000	-255.000	-30	382.500	-467.500	-55
7.21	Juego de Reten de Valvula	200.000	140.000	-60.000	-30	90.000	-110.000	-55
7.22	Guia de valvulas	350.000	245.000	-105.000	-30	157.500	-192.500	-55
7.23	Cepillada de tapa motor	350.000	245.000	-105.000	-30	157.500	-192.500	-55
7.24	Rectificacion de asiento de valvula	5.500.000	3.850.000	-1.650.000	-30	1.880.150	-3.619.850	-66
7.25	Reparacion y calibracion de bomba inyectora	1.650.000	1.155.000	-495.000	-30	742.500	-907.500	-55
7.26	Rectificacion de cilindros	550.000	385.000	-165.000	-30	247.500	-302.500	-55
7.27	Rectificacion de Cigüeñal	400.000	280.000	-120.000	-30	180.000	-220.000	-55
7.28	Rectificacion de brazo de biela	100.000	70.000	-30.000	-30	45.000	-55.000	-55
7.29	Junta tapa motor	340.000	238.000	-102.000	-30	153.000	-187.000	-55
7.30	Junta carter	90.000	63.000	-27.000	-30	40.500	-49.500	-55
7.31	Esmerilar valvula y rectificar motor	550.000	385.000	-165.000	-30	247.500	-302.500	-55
7.32	Bomba de Agua	480.000	336.000	-144.000	-30	216.000	-264.000	-55
7.33	Correa / cadena de distribucion	640.000	448.000	-192.000	-30	288.000	-352.000	-55
7.34	Polea ruleman tensor de correas	250.000	175.000	-75.000	-30	112.500	-137.500	-55
7.35	Reten frente motor	60.000	42.000	-18.000	-30	27.000	-33.000	-55
7.36	Soporte motor	280.000	196.000	-84.000	-30	126.000	-154.000	-55
7.37	Junta tapa balancin	90.000	63.000	-27.000	-30	40.500	-49.500	-55
7.38	Reparaciond de Radiador	250.000	175.000	-75.000	-30	112.500	-137.500	-55
7.39	Regular valvulas	180.000	126.000	-54.000	-30	81.000	-99.000	-55
7.40	Rectificar asiento valvulas y esmerilar	600.000	420.000	-180.000	-30	270.000	-330.000	-55
8	Servicio de chaperia y pintura	8.850.000	6.195.000	-2.655.000	-30	3.982.500	-4.867.500	-55
8.1	Capot	500.000	350.000	-150.000	-30	225.000	-275.000	-55
8.2	Guardabarro Delantero Derecho	250.000	175.000	-75.000	-30	112.500	-137.500	-55
8.3	Guardabarro Delantero Izquierdo	250.000	175.000	-75.000	-30	112.500	-137.500	-55
8.4	Puerta Delantera Derecha	350.000	245.000	-105.000	-30	157.500	-192.500	-55
8.5	Puerta Delantera Izquierda	350.000	245.000	-105.000	-30	157.500	-192.500	-55
8.6	Parabrisas Delantero	450.000	315.000	-135.000	-30	202.500	-247.500	-55
8.7	Moldura de Parabrisas	50.000	35.000	-15.000	-30	22.500	-27.500	-55
8.8	Soporte carril paragolpe	30.000	21.000	-9.000	-30	13.500	-16.500	-55
8.9	Soporte paragolpe del	30.000	21.000	-9.000	-30	13.500	-16.500	-55
8.10	Parrilla frontal	250.000	175.000	-75.000	-30	112.500	-137.500	-55
8.11	Jgo molduras parrilla	30.000	21.000	-9.000	-30	13.500	-16.500	-55
8.12	Cabo abre capot	90.000	63.000	-27.000	-30	40.500	-49.500	-55
8.13	Varilla capot	30.000	21.000	-9.000	-30	13.500	-16.500	-55
8.14	Bisagra puerta del	120.000	84.000	-36.000	-30	54.000	-66.000	-55
8.15	limitador puerta	30.000	21.000	-9.000	-30	13.500	-16.500	-55
8.16	Vidrio pta del der	220.000	154.000	-66.000	-30	99.000	-121.000	-55

ALFREDO ARRIA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

8.17	Vidrio pta del izq	220.000	154.000	-66.000	-30	99.000	-121.000	-55
8.18	Guia de vidrio pta del	30.000	21.000	-9.000	-30	13.500	-16.500	-55
8.19	Goma pta del	50.000	35.000	-15.000	-30	22.500	-27.500	-55
8.20	Goma sup pta	30.000	21.000	-9.000	-30	13.500	-16.500	-55
8.21	Panel de techo	90.000	63.000	-27.000	-30	40.500	-49.500	-55
8.22	Cable tapa combustible	10.000	7.000	-3.000	-30	4.500	-5.500	-55
8.23	Refuerzo paragolpe tras	30.000	21.000	-9.000	-30	13.500	-16.500	-55
8.24	Tapa tras carroceria	200.000	140.000	-60.000	-30	90.000	-110.000	-55
8.25	Espejo retrovisor izq	200.000	140.000	-60.000	-30	90.000	-110.000	-55
8.26	Espejo retrovisor der	200.000	140.000	-60.000	-30	90.000	-110.000	-55
8.27	Espejo retrovisor interior	30.000	21.000	-9.000	-30	13.500	-16.500	-55
8.28	Cepillos limpiaparabrisas	30.000	21.000	-9.000	-30	13.500	-16.500	-55
8.29	Reparación de piso de carroceria	600.000	420.000	-180.000	-30	270.000	-330.000	-55
8.30	Reparación de costado de carroceria	500.000	350.000	-150.000	-30	225.000	-275.000	-55
8.31	Cambio de carroceria	3.500.000	2.450.000	-1.050.000	-30	1.575.000	-1.925.000	-55
8.32	Tapiceria	100.000	70.000	-30.000	-30	45.000	-55.000	-55
9	Mantenimiento y Reparación de Hidrobomba del Camión Ford CARGO 1772	14.370.000	10.059.000	-4.311.000	-30	5.771.500	-8.598.500	-60
9.1	Cambio de Turbina	2.350.000	1.645.000	-705.000	-30	800.000	-1.550.000	-66
9.2	Cambio de sello vedación	750.000	525.000	-225.000	-30	337.500	-412.500	-55
9.3	Cambio de Retén de Aceite	240.000	168.000	-72.000	-30	108.000	-132.000	-55
9.4	Cambio de Pisto de Vedación	1.850.000	1.295.000	-555.000	-30	832.500	-1.017.500	-55
9.5	Cambio de Eje de Vedación	2.100.000	1.470.000	-630.000	-30	945.000	-1.155.000	-55
9.6	Cambio de Engranaje macho hembra	2.750.000	1.925.000	-825.000	-30	800.000	-1.950.000	-71
9.7	Cambio de Rulemanes	320.000	224.000	-96.000	-30	144.000	-176.000	-55
9.8	Cambio de junta	560.000	392.000	-168.000	-30	252.000	-308.000	-55
9.9	Cambio de Difusor	1.850.000	1.295.000	-555.000	-30	832.500	-1.017.500	-55
9.10	Trabajo de Tornería	1.600.000	1.120.000	-480.000	-30	720.000	-880.000	-55
		100.533.000	**70.373.100**			**43.950.000**		

LOTE N° 20 TECIN/IVECO

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio unitario (I	DIFERENCIA (PO-PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO-PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisi	13.100.000	9 825.000		0	0		
1.1	Cuadruple	1.700.000	1.275.000	-425.000	-25			
1.2	Eje de mando	450.000	337.500	-112.500	-25			
1.3	Anillos sincronizadores	380.000	285.000	-95.000	-25			
1.4	Eje ranurado	250.000	187.500	-62.500	-25			
1.5	Engranaje de 1 a 5ta.	250.000	187.500	-62.500	-25			
1.6	Engranaje marcha atrás	350.000	262.500	-87.500	-25			
1.7	Rulemanes	120.000	90.000	-30.000	-25			
1.8	Mano de obra por reparacion general de caja	650.000	487.500	-162.500	-25			
1.9	Cambio de aceite de caja p/Litro	45.000	33.750	-11.250	-25			
1.10	Corona piñon	6.000.000	4.500.000	-1.500.000	-25			
1.11	Rulemanes	90.000	67.500	-22.500	-25			
1.12	Cruceta cardan	250.000	187.500	-62.500	-25			
1.13	Centralizador completo	350.000	262.500	-87.500	-25			
1.14	Macho y hembra cardan	550.000	412.500	-137.500	-25			
1.15	Cilindro tristo	100.000	75.000	-25.000	-25			
1.16	Engranaje satelite y planetario	300.000	225.000	-75.000	-25			
1.17	Perno Diferencial con seguro	90.000	67.500	-22.500	-25			
1.18	Eje palier	850.000	637.500	-212.500	-25			
1.19	Ruleman palier	190.000	142.500	-47.500	-25			
1.20	Reten palier	90.000	67.500	-22.500	-25			
1.21	cambio de aceite diferencial p/Litro	45.000	33.750	-11.250	-25			
2	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	5.725.000	4.293.750	-1.431.250	-25	0		
2.1	Brazo pitman	350.000	262.500	-87.500	-25			
2.2	Bomba de dirección hidráulica	1.950.000	1.462.500	-487.500	-25			
2.3	Cambio de fluido de dirección hidráulica p/Litro	45.000	33.750	-11.250	-25			
2.4	Caño de alta presión de dirección hidráulica	200.000	150.000	-50.000	-25			
2.5	Reparar eje cardanica de dirección	150.000	112.500	-37.500	-25			
2.6	Barra Larga de Direccion	450.000	337.500	-112.500	-25			
2.7	Barra Corta de direccion	250.000	187.500	-62.500	-25			
2.8	Alineacion y balanceo de ruedas	120.000	90.000	-30.000	-25			
2.9	Ruleman carcaza	90.000	67.500	-22.500	-25			
2.10	Reten carcaza	30.000	22.500	-7.500	-25			
2.11	Ruleman punta eje	200.000	150.000	-50.000	-25			
2.12	Reten punta eje	50.000	37.500	-12.500	-25			
2.13	Reparación de sinfín de Dirección	1.840.000	1.380.000	-460.000	-25			
3	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	10.602.000	7.951.500	-2.650.500	-25	0		
3.1	Amortiguador trasero c/u	350.000	262.500	-87.500	-25			
3.2	Amortiguador delantero c/u	350.000	262.500	-87.500	-25			
3.3	Buje barra estabilizadora	90.000	67.500	-22.500	-25			
3.4	Buje amortiguador	12.000	9.000	-3.000	-25			
3.5	Juego de perno punta eje	3.600.000	2.700.000	-900.000	-25			
3.6	Juego de elasticos - trasero	4.800.000	3.600.000	-1.200.000	-25			
3.7	Bujes elasticos - completo	1.050.000	787.500	-262.500	-25			
3.8	Grillete de elastico	300.000	225.000	-75.000	-25			
3.9	Centro elastico c/u	50.000	37.500	-12.500	-25			
4	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	4.590.000	3.442.500	-1.147.500	-25	0		
4.1	Cambiar disco de embrague	1.350.000	1.012.500	-337.500	-25			
4.2	Cojinete de empuje	350.000	262.500	-87.500	-25			
4.3	Plato de presión	1.480.000	1.110.000	-370.000	-25			
4.4	Ruleman piloto	90.000	67.500	-22.500	-25			
4.5	Bomba Central de Embrague	350.000	262.500	-87.500	-25			
4.6	Juego reparación bomba central de embrague	180.000	135.000	-45.000	-25			
4.7	Reten de bancada	140.000	105.000	-35.000	-25			
4.8	Cambio de cañeria conector de bomba de embrague a bomba auxiliar	250.000	187.500	-62.500	-25			
4.9	Bomba Auxiliar de Embrague	280.000	210.000	-70.000	-25			
4.10	Juego Reparación bomba auxiliar de Embrague	120.000	90.000	-30.000	-25			
5	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	4.830.000	3.622.500	-1.207.500	-25	0		
5.1	Fibras de freno - ambos	400.000	300.000	-100.000	-25			
5.2	Juego reparo bomba central freno	185.000	138.750	-46.250	-25			
5.3	Bomba central de freno	580.000	435.000	-145.000	-25			
5.4	Tambor freno trasero - ambos	1.600.000	1.200.000	-400.000	-25			
5.5	Servofreno	950.000	712.500	-237.500	-25			
5.6	Cilindro de freno trasero	250.000	187.500	-62.500	-25			
5.7	Cambio de fluido de freno p/Litro	45.000	33.750	-11.250	-25			
5.8	Juego reparación cilindro freno trasero c/u	30.000	22.500	-7.500	-25			
5.9	Depresor de freno	640.000	480.000	-160.000	-25			
5.10	Caño flexible	40.000	30.000	-10.000	-25			
5.11	Cabo de freno de mano	90.000	67.500	-22.500	-25			
5.12	cambio de Fluido de freno p/Litro	20.000	15.000	-5.000	-25			
6	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparación de alternador	3.800.000	2.850.000	-950.000	-25	0		
6.1	Foco de Faro delantero c/u	25.000	18.750	-6.250	-25			
6.2	Foco de Faro señalero c/u	5.000	3.750	-1.250	-25			
6.3	Foco de Faro trasero c/u	5.000	3.750	-1.250	-25			
6.4	Palanca, comando, señaleros, luces	200.000	150.000	-50.000	-25			
6.5	Llave contacto	550.000	412.500	-137.500	-25			
6.6	Terminal de batería	15.000	11.250	-3.750	-25			

6.7	Control de bateria	5.000	3.750	-1.250	-25	
6.8	Colocar relay luz alta	20.000	15.000	-5.000	-25	
6.9	Recargar batería	10.000	7.500	-2.500	-25	
6.10	Reparación de motor de arranque	350.000	262.500	-87.500	-25	
6.11	Cambio de motor de arranque	550.000	412.500	-137.500	-25	
6.12	Reparar sistema limpia parabrisas - completo	120.000	90.000	-30.000	-25	
6.13	Solenoide o automático del arranque	90.000	67.500	-22.500	-25	
6.14	Ajustar faro auxiliar	5.000	3.750	-1.250	-25	
6.15	Alinear luces	10.000	7.500	-2.500	-25	
6.17	Bulbo de aceite	45.000	33.750	-11.250	-25	
6.18	Bulbo de temperatura o relay	45.000	33.750	-11.250	-25	
6.19	Reparar alternador	380.000	285.000	-95.000	-25	
6.20	Cambio de alternador	950.000	712.500	-237.500	-25	
6.21	Faro delantero	220.000	165.000	-55.000	-25	
6.22	Faro trasero	140.000	105.000	-35.000	-25	
6.23	Correa de alternador	60.000	45.000	-15.000	-25	
7	Servicio de chaperia y pintura	8.850.000	6.514.750	-2.335.250	-26	0
7.1	Capot	500.000	375.000	-125.000	-25	
7.2	Guardabarro Delantero Derecho	250.000	187.500	-62.500	-25	
7.3	Guardabarro Delantero Izquierdo	250.000	187.500	-62.500	-25	
7.4	Puerta Delantera Derecha	350.000	262.500	-87.500	-25	
7.5	Puerta Delantera Izquierda	350.000	262.500	-87.500	-25	
7.6	Parabrisas Delantero	450.000	337.500	-112.500	-25	
7.7	Moldura de Parabrisas	50.000	37.500	-12.500	-25	
7.8	Soporte carril paragolpe	30.000	22.500	-7.500	-25	
7.9	Soporte paragolpe del	30.000	22.500	-7.500	-25	
7.10	Parrilla frontal	250.000	187.500	-62.500	-25	
7.11	Jgo molduras parrilla	30.000	22.500	-7.500	-25	
7.12	Cabo abre capot	90.000	67.500	-22.500	-25	
7.13	Varilla capot	30.000	22.500	-7.500	-25	
7.14	Bisagra puerta del	120.000	90.000	-30.000	-25	
7.15	limitador puerta	30.000	22.500	-7.500	-25	
7.16	Vidrio pta del der	220.000	165.000	-55.000	-25	
7.17	Vidrio pta del izq	220.000	165.000	-55.000	-25	
7.18	Guia de vidrio pta del	30.000	22.500	-7.500	-25	
7.19	Goma pta del	50.000	37.500	-12.500	-25	
7.20	Goma sup pta	30.000	22.500	-7.500	-25	
7.21	Panel de techo	90.000	67.500	-22.500	-25	
7.22	Cable tapa combustible	10.000	7.500	-2.500	-25	
7.23	Refuerzo paragolpe tras	30.000	22.500	-7.500	-25	
7.24	Tapa tras carroceria	200.000	150.000	-50.000	-25	
7.25	Espejo retrovisor izq	200.000	150.000	-50.000	-25	
7.26	Espejo retrovisor der	200.000	150.000	-50.000	-25	
7.27	Espejo retrovisor interior	30.000	22.500	-7.500	-25	
7.28	Cepillos limpiaparabrisas	30.000	22.500	-7.500	-25	
7.29	Reparación de piso de carroceria	600.000	450.000	-150.000	-25	
7.30	Reparación de costado de carrocena	500.000	375.000	-125.000	-25	
7.31	Cambio de carroceria	3.500.000	2.502.250	-997.750	-29	
7.32	Tapiceria	100.000	75.000	-25.000	-25	
		51.497.000	38.500.000			0

LOTE Nº 21 MOTOCICLETA LEOPARD 200cc

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio unitario (I	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	Mantenimiento o reparacion de motocicleta	515.059	512.000			0		
1.1	Cambio de bujias	63.156	63.000					
1.2	Filtro de aceite	57.781	57.000					
1.3	Cadenas de distribución con tensor	149.156	148.000					
1.4	Cambio de cabo de acelerador	54.153	54.000					
1.5	Filtro de nafta	40.313	40.000					
1.6	Cambio de corona - cadena y piñon	150.500	150.000					
		515.059	512.000			0		

LOTE N° 22 MOTOCICLETA KTM 200 DUKE ORANGE

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio unitario (I	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	3.355.000	2.516.250		0	0		
1.1	Soldadura de chassis	385.000	288.750	-96.250	-25			
1.2	Cambio de engranaje de caja	440.000	330.000	-110.000	-25			
1.3	Cambio de rodillo de caja	440.000	330.000	-110.000	-25			
1.4	Cambio de ruleman de caja	440 000	330.000	-110.000	-25			
1.5	Cambio de juego disco y separador de embrague	385.000	288.750	-96.250	-25			
1.6	Juego de placa y disco de embrague	385.000	288.750	-96.250	-25			
1.7	Torpedo de embrague	242.000	181.500	-60.500	-25			
1.8	Cubo central de embrague	55.000	41.250	-13.750	-25			
1.9	Cambio de perno embrague	99.000	74.250	-24.750	-25			
1.10	Cambio de manivela de embrague	55.000	41.250	-13.750	-25			
1.11	Cambio de eje de cambio	165 000	123.750	-41.250	-25			
1.12	Cambio de pedal de cambio	49.500	37.125	-12.375	-25			
1.13	Cambio de cabo de embrague	22.000	16.500	-5.500	-25			
1.14	Tapa piñon	104.500	78.375	-26.125	-25			
1.15	Eje piñon	88.000	66.000	-22.000	-25			
2	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	4.070.000	2.898.500	-1.171.500	-29	0		
2.1	Cambio de amortiguadores delanteros	1.320.000	924.000	-396.000	-30			
2.2	Cambio de amortiguador trasero	880 000	616.000	-264.000	-30			
2.3	Cambio de amortiguador monoshop	880.000	616.000	-264.000	-30			
2.4	Guardabarro trasero	385.000	288.750	-96.250	-25			
2.5	Gardabarro delantero	330.000	247.500	-82.500	-25			
2.6	Reparacion de asiento	165.000	123.750	-41.250	-25			
2.7	Buje amortiguador trasero	110.000	82.500	-27.500	-25			
3	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1.963.500	1.472.100	-491.400	-25	0		
3.1	Cambio de zapata trasera de freno	220.000	165.000	-55.000	-25			
3.2	Bomba central de freno delantero	220.000	165.000	-55.000	-25			
3.3	Cambio de pedal de freno	275.000	206.250	-68.750	-25			
3.4	Cambio de pastilla delantera de freno	715.000	535.725	-179.275	-25			
3.5	Cambio de varillaie freno trasero	209.000	156.750	-52.250	-25			
3.6	Cambio de ruleman masa trasera	27.500	20.625	-6.875	-25			
3.7	Cambio de ruleman masa delantera	27.500	20.625	-6.875	-25			
3.8	Cambio de buje corona	27.500	20.625	-6.875	-25			
3.9	Discos de frenos	242 000	181.500	-60.500	-25			
4	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	4.686.000	3.432.000	-1.254.000	-27	0		
4.1	Cambio de faro delantero	1.650.000	1.155.000	-495.000	-30			
4.2	Cambio de faro trasero	220.000	165.000	-55.000	-25			
4.3	Cambio de focos alta y baja	44.000	33.000	-11.000	-25			
4.4	Cambio de velocímetro (tablero completo)	418.000	313.500	-104.500	-25			
4.5	Cambio de bateria para motos	275.000	206.250	-68.750	-25			
4.6	Cambio de encendido eléctrico (Caja Negra)	352 000	264.000	-88.000	-25			
4.7	Cambio de regulador de voltaje	264.000	198.000	-66.000	-25			
4.8	Cambio llave de luces	242.000	181.500	-60.500	-25			
4.9	Cambio de cadena de alternador y arranque	27.500	20.625	-6.875	-25			
4.10	Cambio de relay	55.000	41.250	-13.750	-25			
4.11	Cambio de bulbo de freno	27.500	20.625	-6.875	-25			

ALFREDO ARRIA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

4.12	Cambio de llave de contacto	418.000	313.500	-104.500	-25			
4.13	Cambio de bobina para alta	165.000	123.750	-41.250	-25			
4.14	Bobinado de parte baja de motor	528.000	396.000	-132.000	-25			
5	Serv. de mant. y reparacion de Motor	13.574.000	9.681.150	-3.892.850	-29	0		
5.1	Cambio de cadena	880.000	616.000	-264.000	-30			
5.2	Cambio de corona	385.000	269.500	-115.500	-30			
5.3	Cambio de piñón	242.000	170.000	-72.000	-30			
5.4	Cambio de eje piñón	308.000	220.000	-88.000	-29			
5.5	Cambio de manguera de freno delantero	110.000	82.500	-27.500	-25			
5.6	Cambio de reparo mordaza freno delantero	308.000	220.000	-88.000	-29			
5.7	Cambio de bujia	16.500	12.375	-4.125	-25			
5.8	Cambio de filtro de aire	176.000	132.000	-44.000	-25			
5.9	Cambio de filtro de aceite	165.000	123.750	-41.250	-25			
5.10	Cambio de filtro de combustible	38.500	28.875	-9.625	-25			
5.11	Cambio manguera de combustible	11.000	8.250	-2.750	-25			
5.12	Cambio de grifo de tanque (paso de nafta)	352.000	264.000	-88.000	-25			
5.13	Cambio de cabo velocimetro	27.500	20.625	-6.875	-25			
5.14	Cambio de cabo acelerador	27.500	20.625	-6.875	-25			
5.15	Cambio de manillar de freno con bomba de freno	308.000	231.000	-77.000	-25			
5.16	Cambio de guía de cadenas	99.000	74.250	-24.750	-25			
5.17	Cambio de tensor cadena	55.000	41.250	-13.750	-25			
5.18	Cambio de eje horquilla trasero	132.000	99.000	-33.000	-25			
5.19	Cambio de pedal de cambios	88.000	66.000	-22.000	-25			
5.20	Cambio de pedal de arranque	88.000	66.000	-22.000	-25			
5.21	Alineación de llantas (centrado)	88.000	66.000	-22.000	-25			
5.22	Cambio de rayos	88.000	66.000	-22.000	-25			
5.23	Cambio de Aceite	121.000	90.750	-30.250	-25			
5.24	Cambio cubetas de dirección (ruleman cuello)	143.000	107.250	-35.750	-25			
5.25	Cambio de Cilindro	825.000	577.500	-247.500	-30			
5.26	Cambio de tapa de cilindro	1.320.000	924.000	-396.000	-30			
5.27	Rectificación de cilindro motor	385.000	269.500	-115.500	-30			
5.28	Cambio de pistón	198.000	148.500	-49.500	-25			
5.29	Cambio Juego de aro de pistón	308.000	231.000	-77.000	-25			
5.30	Cambio Juego de junta de motor	99.000	74.250	-24.750	-25			
5.31	Cambio Juego de válvulas y reten	264.000	198.000	-66.000	-25			
5.32	Cambio de juego de balancines	1.232.000	862.400	-369.600	-30			
5.33	Cambio de guía de válvula	99.000	74.250	-24.750	-25			
5.34	Cambio de biela	990.000	693.000	-297.000	-30			
5.35	Cambio de corona, piñon de motor	1.100.000	770.000	-330.000	-30			
5.36	Cambio de cadena de distribucion de motor	880.000	616.000	-264.000	-30			
5.37	Desmontar y montar motor para cambiar cadenita y puesta a punto	275.000	192.500	-82.500	-30			
5.38	Cambio de soporte carburador	99.000	74.250	-24.750	-25			
5.39	Reparación de carburador	198.000	148.500	-49.500	-25			
5.40	Cambio de carburador	1.045.000	731.500	-313.500	-30			
		27.648.500	**20.000.000**			0		

LOTE N° 23 MOTOCICLETA YAMASUKI - 150cc

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio unitario (I	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	Mantenimiento o reparación de motocicleta	4.438.500	4.438.500		0	0		
1.1	Limpieza de filtro de aciete	55.000	55.000	0	0			
1.2	limpieza de tanque de combustible	110.000	110.000	0	0			
1.3	reparación de caño de escape	165.000	165.000	0	0			
1.4	Cambio de aceite	55.000	55.000	0	0			
1.5	Cambio de filtro de combustible	88.000	88.000	0	0			
1.6	Cambio de bujias	66.000	66.000	0	0			
1.7	Cambio de corona y piñon	275.000	275.000	0	0			
1.8	Cambio de cadena	198.000	198.000	0	0			
1.9	Cambio de cabo de freno	110.000	110.000	0	0			
1.10	Cambio de cabo de embrague	132.000	132.000	0	0			
1.11	Cambio de cabo de acelerador	148.500	148.500	0	0			
1.12	Cambio de encendido electrico	242.000	242.000	0	0			
1.13	Cambio de focos y faros	308.000	308.000	0	0			
1.14	Cambio de señalero	143.000	143.000	0	0			
1.15	Cambio de pastilla de freno delantero	220.000	220.000	0	0			
1.16	Cambio de pastilla de freno trasera	242.000	242.000	0	0			
1.17	Cambio de cámara de cubierta	275.000	275.000	0	0			
1.18	Cambio de jugo de amortiguadores delantero	418.000	418.000	0	0			
1.19	Cambio de juego de amortiguadores trasero	165.000	165.000	0	0			
1.20	Cambio de rayos de llanta	198.000	198.000	0	0			
1.21	Cambio de caño de escape	825.000	825.000	0	0			
		4.438.500	4.438.500			0		

LOTE N° 24 TOYOTA HIASSE FURGON

Item	Descripcion del Servicio	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio unitario (I	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %	Precio unitario (IVA i	DIFERENCIA (PO PR)	Variación del Referencial %
1	Servicio de gomeria	1.620.000	1.620.000		0	0		
1.1	Provisión de Cámara	250.000	250.000		0			
1.2	Provisión de cubierta	1.200.000	1.200.000		0			
1.3	Provisión pico para rueda	20.000	20.000		0			
1.4	Reparación de cubiertas	150.000	150.000		0			
2	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas	100.000	100.000		0	0		
2.1	Cepillos limpia parabrisas	100.000	100.000		0			
3	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado	3.150.000	3.150.000		0	0		
3.1	Alfombra delantero y trasero	450.000	450.000		0			
3.2	Cielo raso	1.200.000	1.200.000		0			
3.3	Reparación de asiento delantero por unidad	650.000	650.000		0			
3.4	Reparación de asiento trasero	850.000	850.000		0			
4	Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos	4.770.000	4.770.000		0	0		
4.1	Espejo exterior	550.000	550.000		0			
4.2	Espejo interior	150.000	150.000		0			
4.3	Guía de vidrios	1.800.000	1.800.000		0			
4.4	Manija abre puerta	150.000	150.000		0			
4.5	Manija de tapa trasera	350.000	350.000		0			
4.6	Manija levanta vidrio	170.000	170.000		0			
4.7	Mecanismo levanta vidrio	450.000	450.000		0			
4.8	Reparación de cerraduras	250.000	250.000		0			
4.9	Vidrio de puerta delantero	450.000	450.000		0			
4.10	Vidrio de puerta trasero	450.000	450.000		0			
5	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	10.340.000	10.340.000		0	0		
5.1	Control de bateria	20.000	20.000		0			
5.2	Control de carga del alternador	20.000	20.000		0			
5.3	Colocar relay luz alta	120.000	120.000		0			
5.4	Recargar batena	20.000	20.000		0			
5.5	Reparacion de motor de arranque	1.500.000	1.500.000		0			
5.6	Reparación de sistema de Limpiaparabrisas	250.000	250.000		0			
5.7	Cambiar solenoide o automatico del arranque	350.000	350.000		0			
5.8	Ajustar faro auxiliar	10.000	10.000		0			

LFREDO ARRÚA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

5.9	Alinear luces	10.000	10.000		0	
5.10	Cambiar bujias incandescentes c/u	250.000	250.000		0	
5.11	Cambiar bulbo de aceite	120.000	120.000		0	
5.12	Cambiar bulbo de temperatura o relay	150.000	150.000		0	
5.13	Reparar alternador	1.600.000	1.600.000		0	
5.14	Cambiar correa de alternador	220.000	220.000		0	
5.15	Cambiar faros de luces laterales delanteros	1.500.000	1.500.000		0	
5.16	Faro delantero	1.500.000	1.500.000		0	
5.17	Faro luz de chapa	120.000	120.000		0	
5.18	Faro trasero	550.000	550.000		0	
5.19	Fusibles - cada uno	50.000	50.000		0	
5.20	Motor levanta vidrio	350.000	350.000		0	
5.21	Provisión y cambio de valvula de solenoide	200.000	200.000		0	
5.22	Reparacion y limpia de condensador	150.000	150.000		0	
5.23	Provision y cambio de solenoide de acelerador de autam	380.000	380.000		0	
5.24	Desmonte de tabiero para reparacion de instalacion electrica	250.000	250.000		0	
5.25	Provisión de batería	650.000	650.000		0	
6	Serv. de mant. y reparacion de Motor	42.590.000	42.590.000		0	0
6.1	Reparación caño de escape	350.000	350.000		0	
6.2	Reparación silenciador	400.000	400.000		0	
6.3	Silenciador	480.000	480.000		0	
6.4	Caño flexible para soporte silenciador	100.000	100.000		0	
6.5	Cambio de Aceite motor	45.000	45.000		0	
6.6	Lavado Completo, pulverizado y engrase	100.000	100.000		0	
6.7	Cambio filtro de combustible	180.000	180.000		0	
6.8	Cambio filtro de aceite	250.000	250.000		0	
6.9	Cambio filtro de aire	280.000	280.000		0	
6.10	Limpieza radiador	350.000	350.000		0	
6.11	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	250.000	250.000		0	
6.12	Aceite de Transferencia	45.000	45.000		0	
6.13	Cambio fluido de direccion hidraulica	70.000	70.000		0	
6.14	Limpieza tanque de combustible	250.000	250.000		0	
6.15	Limpieza de bomba inyectora	300.000	300.000		0	
6.16	Limpieza y calibracion de picos inyectores	450.000	450.000		0	
6.17	Reparacion general de motor	2.500.000	2.500.000		0	
6.18	Trabajos de tapa motor	200.000	200.000		0	
6.19	Juego de valvulas	680.000	680.000		0	
6.20	Guias de valvulas	600.000	600.000		0	
6.21	Rectificacion de cilindro	200.000	200.000		0	
6.22	Rectificacion de cigueñal	150.000	150.000		0	
6.23	Buje de biela	450.000	450.000		0	
6.24	Casquillo de biela	480.000	480.000		0	
6.25	Casquillo de bancada	550.000	550.000		0	
6.26	Casquillo de leva	370.000	370.000		0	
6.27	Juego de aros	850.000	850.000		0	
6.28	Juego de juntas	900.000	900.000		0	
6.29	Juego de piston	3.200.000	3.200.000		0	
6.30	Juego de camisa	3.000.000	3.000.000		0	
6.31	Cigüeñal	3.800.000	3.800.000		0	
6.32	Brazo de Pistón - cada uno	1.200.000	1.200.000		0	
6.33	Perno pistón - cada uno	200.000	200.000		0	
6.34	Cambiar correa dentada	420.000	420.000		0	
6.35	Tensor de correa dentada	480.000	480.000		0	
6.36	Reparar bomba inyectora	3.500.000	3.500.000		0	
6.37	Pico inyector - cada uno	1.200.000	1.200.000		0	
6.38	Calibrar pico inyector	550.000	550.000		0	
6.39	Arbol de levas	350.000	350.000		0	
6.40	Tapa motor	2.800.000	2.800.000		0	
6.41	Cepillado de tapa motor	150.000	150.000		0	
6.42	Junta tapa motor	350.000	350.000		0	
6.43	Polea Cigüeñal	750.000	750.000		0	
6.44	Volante motor	800.000	800.000		0	
6.45	Tornillos de tapa motor	50.000	50.000		0	
6.46	Juego de aros	850.000	850.000		0	
6.47	Junta carter	70.000	70.000		0	
6.48	Cambio de aro	850.000	850.000		0	
6.49	Reparación de carter	150.000	150.000		0	
6.50	Cambiar bomba de agua	750.000	750.000		0	
6.51	Cambiar cabo de velocimetro	250.000	250.000		0	
6.52	Mantenimiento bomba inyectora	300.000	300.000		0	
6.53	Embrague ventilador	680.000	680.000		0	
6.54	Tensor y correa dentada	900.000	900.000		0	
6.55	Cambiar reten culata motor	150.000	150.000		0	
6.56	Cambiar reten frente motor cigüeñal	180.000	180.000		0	
6.57	Cambiar soporte motor	320.000	320.000		0	
6.58	Cambiar junta tapa balancin	110.000	110.000		0	
6.59	Cambiar ventilador de motor	420.000	420.000		0	
6.60	Reparar radiador - cambio de tapa	550.000	550.000		0	
6.61	Regular valvulas	50.000	50.000		0	
6.62	Rectificar asiento valvulas y esmerilar	250.000	250.000		0	
6.63	Limpieza de tanque	250.000	250.000		0	
6.64	Cambiar filtro combustible con trampa agua	380.000	380.000		0	
6.65	Cambiar caño de combustible	100.000	100.000		0	
6.66	Cambiar eje leva de bomba	150.000	150.000		0	
6.67	Cambiar buje y retén de acelerador de bomba	250.000	250.000		0	
7	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado	8.765.000	8.765.000		0	0
7.1	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	850.000	850.000		0	
7.2	Carga de Gas 134	450.000	450.000		0	
7.3	Filtro AA	250.000	250.000		0	
7.4	Termostato	230.000	230.000		0	
7.5	Evaporador	650.000	650.000		0	
7.6	Caños AA	120.000	120.000		0	
7.7	Instalación Eléctrica AA	420.000	420.000		0	
7.8	Reparación de Compresor	550.000	550.000		0	
7.9	Reparación Cabezal de Compresor	350.000	350.000		0	
7.10	Aceite de Compresor	45.000	45.000		0	
7.11	Ruleman de Compresor	120.000	120.000		0	
7.12	Correa de Aire	150.000	150.000		0	
7.13	Ruleman tensor de correa	140.000	140.000		0	
7.14	Cambio de válvula de expansión de AA	450.000	450.000		0	
7.15	Cambio de bobina de AA	480.000	480.000		0	
7.16	Cambio de juego de junta y retén de AA	160.000	160.000		0	
7.17	Reparación de comando de aire acondicianado	850.000	850.000		0	
7.18	Cambio de compresor de AA	2.500.000	2.500.000		0	
8	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible	150.000	150.000		0	0
8.1	Provision y cambio de pre filtro de combustible	150.000	150.000		0	
9	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	20.060.000	20.060.000		0	0
9.1	Soldadura de campana	150.000	150.000		0	
9.2	Tapón de caja	100.000	100.000		0	
9.3	Aceite de Caja	45.000	45.000		0	
9.4	Reparar asiento de sincronizadores	160.000	160.000		0	
9.5	Rodillo cada uno	210.000	210.000		0	

ALFREDO ARRUA RIVAROLA
Abogado - Mat. 3497

9.6	Ruleman de carcaza	250.000	250.000		0	
9.7	Ruleman eje cuádruple	230.000	230.000		0	
9.8	Anillos sincronizadores cada uno	550.000	550.000		0	
9.9	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	1.500.000	1.500.000		0	
9.10	Eje mando	2.100.000	2.100.000		0	
9.11	Eje cuadruple	2.800.000	2.800.000		0	
9.12	Ruleman eje mando	320.000	320.000		0	
9.13	Juego de retén	100.000	100.000		0	
9.14	Juego de Juntas	80.000	80.000		0	
9.15	Selectores de cambio	650.000	650.000		0	
9.16	Reparacion general de caja	1.000.000	1.000.000		0	
9.17	Cambiar soporte de caja	350.000	350.000		0	
9.18	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	450.000	450.000		0	
9.19	Cambiar centralizador cardan	580.000	580.000		0	
9.20	Cambiar cruceta cardan - cada uno	420.000	420.000		0	
9.21	Cambiar reten de piñon	210.000	210.000		0	
9.22	Reparación diferencial	1.000.000	1.000.000		0	
9.23	Macho y Hembra cardan trasero	850.000	850.000		0	
9.24	Cardan 4x4 delantero	100.000	100.000		0	
9.25	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	80.000	80.000		0	
9.26	Junta para diferencial	50.000	50.000		0	
9.27	Aceite para diferencial	45.000	45.000		0	
9.28	Reten palier cada uno	150.000	150.000		0	
9.29	Cambiar retén de piñon	180.000	180.000		0	
9.30	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	2.500.000	2.500.000		0	
9.31	Cambiar calce del engranaje satelite	150.000	150.000		0	
9.32	Cambiar calce del engranaje del planetario	150.000	150.000		0	
9.33	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	350.000	350.000		0	
9.34	Cambiar satelite y planetario	2.200.000	2.200.000		0	
10	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	6.620.000	6.620 000		0	0
10.1	Reparación de bomba dirección hidráulica	300.000	300.000		0	
10.2	Reparación de sinfin direc.	450.000	450.000		0	
10.3	Cambio sinfin	1.800.000	1.800.000		0	
10.4	Cambiar muñequines - c/u	250.000	250.000		0	
10.5	Cambiar brazo zeta	350.000	350.000		0	
10.6	Cambiar brazo pitman	420.000	420.000		0	
10.7	Cambiar bomba de direccion hidraulica	1.500.000	1.500.000		0	
10.8	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	120.000	120.000		0	
10.9	Cambiar barra larga de direccion	250.000	250.000		0	
10.10	Alineacion y balanceo de ruedas	100.000	100.000		0	
10.11	Cambio de ruleman masa delantera	380.000	380.000		0	
10.12	Cambio de reten masa delantera	320.000	320.000		0	
10.13	Fluido para dirección	50.000	50.000		0	
10.14	Correa dirección	190.000	190.000		0	
10.15	Ruleman tensor	140.000	140.000		0	
11	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	4.930.000	4.930.000		0	0
11.1	Cambiar amortiguador trasero c/u	380.000	380.000		0	
11.2	Cambiar amortiguador delantero c/u	350.000	350.000		0	
11.3	Cambiar buje parrilla superior cada uno	280.000	280.000		0	
11.4	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	250.000	250.000		0	
11.5	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	230.000	230.000		0	
11.6	Cambiar buje amortiguador cada uno	50.000	50.000		0	
11.7	Cambiar barra torsion de suspension cada uno	400.000	400.000		0	
11.8	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	50.000	50.000		0	
11.9	Soporte barra torsión	150.000	150.000		0	
11.10	Tornillo barra torsión	50.000	50.000		0	
11.11	Reparación palanca cambio	250.000	250.000		0	
11.12	Reparación pedalera	200.000	200.000		0	
11.13	Cambiar juego de elasticos - trasero	1.500.000	1.500.000		0	
11.14	Cambiar buje elasticos - trasero	480.000	480.000		0	
11.15	Cambiar grillete de elastico	150.000	150.000		0	
11.16	Cambiar centro elastico	160.000	160.000		0	
12	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	3.720.000	3.720 000		0	0
12.1	bomba central de embrague cambiar	550.000	550.000		0	
12.2	bomba central de embrague reparar	150.000	150.000		0	
12.3	bomba auxiliar de embrague cambiar	300.000	300.000		0	
12.4	fluido de embrague	500.000	500.000		0	
12.5	plato de presion	850.000	850.000		0	
12.6	disco de ambrague	800.000	800.000		0	
12.7	cojinete de empuje	420.000	420.000		0	
12.8	ruleman piloto	150.000	150.000		0	
13	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	8.460.000	8.460.000		0	0
13.1	bomba central de freno cambiar	750.000	750.000		0	
13.2	bomba central de freno reparar	200.000	200.000		0	
13.3	disco de freno rectificar	100.000	100.000		0	
13.4	disco de freno cambiar	850.000	850.000		0	
13.5	Juego de pastilla de freno	380.000	380.000		0	
13.6	Caño flexible de freno	150.000	150.000		0	
13.7	reparacion de servo freno	850.000	850.000		0	
13.8	rectificar tambor de freno	100.000	100.000		0	
13.9	cambiar tambor de freno	1.200.000	1.200.000		0	
13.10	fibra de freno	320.000	320.000		0	
13.11	Provisión y Cambio de seguro pastilla de freno	120.000	120.000		0	
13.12	Provisión y cambio de zapata de freno	280.000	280.000		0	
13.13	Provisión y cambio de juego reparacion mordaza de f	360.000	360.000		0	
13.14	Provision y cambio de 2 piston mordaza de freno	780.000	780.000		0	
13.15	Reparación depresor de freno	550.000	550.000		0	
13.16	cabo freno de mano	420.000	420.000		0	
13.17	cilindro de freno	350.000	350.000		0	
13.18	cubeta de freno	100.000	100.000		0	
13.19	fluido de freno	500.000	500.000		0	
13.20	Cambio de válvula compensadora de freno trasero	100.000	100.000		0	
14	Servicio de chaperia y pintura	4.450.000	4.450.000		0	0
14.1	Reparación de paragolpe delantero	650.000	650.000		0	
14.2	Reparación de paragolpe trasero	600.000	600.000		0	
14.3	Chaperia y Pintura General	3.200.000	3.200.000		0	
	Tc	119.725.000	119.725.000			0

FREDO ARRÚA RIV
Abogado - Mat. 3