Cuadro Comparativo - Contracion Directa N° 05/17 ID N° 324.771

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON ELECTRICO						Roal Group S.A	SERVICIO TECNICO J.C	S. PAZOS SERCIO TECNICO	HL METALURGICA	METALURGICA PEREIRA
ITEMS	CODIGO/ CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNT. (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNT. (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNT. (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNT. (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNT. (IVA INCLUIDO)
1 SERVICIOS DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE PUERTA CON BASE DE ANTI OXIDO CAMBIO DE GUIA INFERIOR										3.350.000
1.1	73121602-008	Cambio de tuerca adicionada	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	1.000	1.500	1.274	
1.2		Ajuste de base de motor	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	19.500	33.000	29.400	
1.3		Alineación de curvaturas, guías y soportes	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	117.000	150.000	176.400	
1.4		Cambio de corona interna de bronce del motor	UNIDAD	EVENTO	1	120.000	149.500	220.000	225.400	
1.5		Cambio de corona interna del motor tipo planetaria	UNIDAD	EVENTO	1	120.000	182.000	250.000	274.400	
1.6		Cambio de grampas de pivot con rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	97.500	110.000	147.000	
1.7		Cambio de pivot con rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	180.000	162.500	220.000	245.000	
1.8		Cambio de rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	140.000	169.000	300.000	254.800	
1.9		Cambio de remaches	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	13.000	15.000	19.600	
1.10		Cambio de sistema de brazo	UNIDAD	EVENTO	1	250.000	344.500	550.000	519.400	
1.11		Cambio de tensor de la hoja	UNIDAD	EVENTO	1	260.000	120.250	150.000	181.300	
1.12		Rebobinado del motor	UNIDAD	EVENTO	1	400.000	227.500	400.000	343.000	
1.13		Reparación de curvatura por unidad	UNIDAD	EVENTO	1	180.000	94.250	110.000	142.100	
1.14		Reparación de placas	UNIDAD	EVENTO	1	160.000	247.000	330.000	372.400	
1.15		Sustitución de cremallera por metro lineal 6,00 m	UNIDAD	EVENTO	1	300.000	585.000	850.000	882.000	
1.16		Sustitución de fines de carrera	UNIDAD	EVENTO	1	140.000	29.250	50.000	44.100	
1.17		Cambio de rodamiento	UNIDAD	EVENTO	1	380.000	113.750	150.000	171.500	
1.18		Cambio de soportes	UNIDAD	EVENTO	1	360.000	48.750	55.000	73.500	
1.19		Ruedas teflonadas para 500k	UNIDAD	EVENTO	1	220.000	94.250	180.000	142.100	
1.20		Cremalleras de 1,50	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	113.750	220.000	171.500	
1.21		Correa de 120 para basculante	UNIDAD	EVENTO	1	210.000	87.750	150.000	132.300	
1.22		Caño de 40 x 40 6m	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	44.200	70.000	66.640	
1.23		Chapa zin acanalada 3m	UNIDAD	EVENTO	1	95.000	81.250	150.000	122.500	
1.24		Angulo 1" ½ x 3/16	UNIDAD	EVENTO	1	130.000	60.450	110.000	91.140	

Natividad Morinigo S.
Coordinadora de la U.O.C.
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)

2 Mant. y Reparac de puerta corrediza, con base de antioxido, cambio de guía inferior repar de base motor, pintura sintética, mampostería, instalación eléctrica independiente del portón corredizo, reparación de portón basculante y motor										5.800.000
2.1	73121602-008	Cambio de tuerca adicionada	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	1.000	1.500	1.274	
2.2		Ajuste de base de motor	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	18.000	33.000	29.400	
2.3		Alineación de curvaturas, guías y soportes	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	126.000	150.000	176.400	
2.4		Cambio de corona interna de bronce del motor	UNIDAD	EVENTO	1	120.000	150.000	220.000	225.400	
2.5		Cambio de corona interna del motor tipo planetaria	UNIDAD	EVENTO	1	120.000	182.000	250.000	274.400	
2.6		Cambio de corona interna del motor tipo planetaria	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	90.000	110.000	147.000	
2.7		Cambio de pivot con rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	180.000	175.000	220.000	245.000	
2.8		Cambio de rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	140.000	169.000	300.000	254.800	
2.9		Cambio de remaches	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	12.000	15.000	19.600	
2.10		Cambio de sistema de brazo	UNIDAD	EVENTO	1	250.000	500.000	550.000	519.400	
2.11		Cambio de tensor de la hoja	UNIDAD	EVENTO	1	260.000	110.000	150.000	181.300	
2.12		Rebobinado del motor	UNIDAD	EVENTO	1	400.000	245.000	400.000	343.000	
2.13		Rebobinado del motor	UNIDAD	EVENTO	1	180.000	102.000	110.000	142.100	
2.14		Reparación de placas	UNIDAD	EVENTO	1	160.000	250.000	330.000	372.400	
2.15		Sustitución de cremallera por metro lineal 6,00 m	UNIDAD	EVENTO	1	300.000	550.000	850.000	882.000	
2.16		Sustitución de fines de carrera	UNIDAD	EVENTO	1	140.000	32.000	50.000	44.100	
2.17		Cambio de rodamiento	UNIDAD	EVENTO	1	380.000	105.000	150.000	171.500	
2.18		Cambio de soportes	UNIDAD	EVENTO	1	360.000	49.000	55.000	73.500	
2.19		Ruedas teflonadas para 500k	UNIDAD	EVENTO	1	220.000	130.000	180.000	142.100	
2.20		Cremalleras de 1,50	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	123.000	220.000	171.500	
2.21		Correa de 120 para basculante	UNIDAD	EVENTO	1	210.000	81.000	150.000	132.300	
2.22		Caño de 40 x 40 6m	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	50.000	70.000	66.640	
2.23		Chapa zin acanalada 3m	UNIDAD	EVENTO	1	95.000	125.000	150.000	122.500	
2.24		Angulo 1" ½ x 3/16	UNIDAD	EVENTO	1	130.000	75.000	110.000	91.140	

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · Unidad Operativa de Contrataciones · SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL ·

Natividad Morínigo S.
Coordinadora de la U.O.C.
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)

3 Mant. y Repar de puerta corrediza colgante, con base de antioxido, cambio de guía inferior, pintura sintética, desmontaje - montaje										3.350.000
3.1	73121602-008	Cambio de tuerca adicionada	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	1.000	1.500	1.274	
3.2		Ajuste de base de motor	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	18.000	33.000	29.400	
3.3		Alineación de curvaturas, guías y soportes	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	117.000	150.000	176.400	
3.4		Cambio de corona interna de bronce del motor	UNIDAD	EVENTO	1	120.000	149.500	220.000	225.400	
3.5		Cambio de corona interna del motor tipo planetaria	UNIDAD	EVENTO	1	120.000	182.000	250.000	274.400	
3.6		Cambio de corona interna del motor tipo planetaria	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	97.500	110.000	147.000	
3.7		Cambio de pivot con rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	180.000	162.500	220.000	245.000	
3.8		Cambio de rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	140.000	169.000	300.000	254.800	
3.9		Cambio de remaches	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	13.000	15.000	19.600	
3.10		Cambio de sistema de brazo	UNIDAD	EVENTO	1	250.000	344.500	550.000	519.400	
3.11		Cambio de tensor de la hoja	UNIDAD	EVENTO	1	260.000	120.250	150.000	181.300	
3.12		Rebobinado del motor	UNIDAD	EVENTO	1	400.000	227.500	400.000	343.000	
3.13		Rebobinado del motor	UNIDAD	EVENTO	1	180.000	94.250	110.000	142.100	
3.14		Reparación de placas	UNIDAD	EVENTO	1	160.000	247.000	330.000	372.400	
3.15		Sustitución de cremallera por metro lineal 6,00 m	UNIDAD	EVENTO	1	300.000	585.000	850.000	882.000	
3.16		Sustitución de fines de carrera	UNIDAD	EVENTO	1	140.000	29.250	50.000	44.100	
3.17		Cambio de rodamiento	UNIDAD	EVENTO	1	380.000	113.750	150.000	171.500	
3.18		Cambio de soportes	UNIDAD	EVENTO	1	360.000	48.750	55.000	73.500	
3.19		Ruedas teflonadas para 500k	UNIDAD	EVENTO	1	220.000	94.250	180.000	142.100	
3.20		Cremalleras de 1,50	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	113.750	220.000	171.500	
3.21		Correa de 120 para basculante	UNIDAD	EVENTO	1	210.000	87.750	150.000	132.300	
3.22		Caño de 40 x 40 6m	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	44.200	70.000	66.640	
3.23		Chapa zin acanalada 3m	UNIDAD	EVENTO	1	95.000	81.250	150.000	122.500	
3.24		Angulo 1" ½ x 3/16	UNIDAD	EVENTO	1	130.000	60.450	110.000	91.140	
TOTAL						13.200.000	9.854.300	14.473.500	14.486.262	12.500.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – Unidad Operativa de Contrataciones – SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

Natividad Morínigo S.
Coordinadora de la U.O.C.
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)