Rectorado de la Universidad Nacional del Este.
Cuadro Comaprativo de ofertas

Llamado:	Mantenimiento y Reparacion Gral de Edificios ID 253314				OFERENTES					
					M&M ING Y ARQUITECTURA		CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.		CONSTRUCTORA ALPE	
LOTE 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA UNE										
Nº	Codigo de Catalogo	RUBROS	UNID	CANT	P.UNIT.	P.TOTAL	P.UNIT.	P.TOTAL	P.UNIT.	P.TOTAL
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AULAS - ESCUELA SUPERIOR DE ITAKYRY								
		Trabajos Preliminares								
1	72131601-002	Demolición de pared de mamp. De 0,15 cm	M2	6,00	6.444	38.664	28.000	168.000	NO COTIZA	
2	72131601-002	Demolición de piso existente	M2	12,00	8.761	105.132	20.000	240.000		
3	72131601-002	Excavación para encadenado inferior	M3	15,00	31.863	477.945	52.000	780.000		0
4	72131601-002	Cerramiento de abertura con mampostería de 0,15 común	M2	2,00	96.964	193.928	68.000	136.000		0
5	72131601-002	Demolición de abertura con reaprovechamiento	UNI	1,00	86.895	86.895	250.000	250.000		0
		Estructura de HºAº:								
6	72131601-004	Pilares	ml	9,00	209.202	1.882.818	144.000	1.296.000		0
7	72131601-004	Encadenado inferior y superior de 0,15 x 0,30 cm	ml	38,00	136.580	5.190.040	144.000	5.472.000		0
		Mamposteria								
8	72131601-005	Mampostería de 0,15 cm de ladrillo común	M2	59,00	67.111	3.959.549	64.800	3.823.200		0
9	72131601-008	Revoque filtrado de muros a dos capas	M2	114,00	28.785	3.281.490	27.200	3.100.800		0
		Pisos								
10	72131601-009	Reposición de piso granítico base gris	M2	12,00	122.883	1.474.596	112.000	1.344.000		0
11	72101607-005	Zócalo granítico	ml	30,00	36.894	1.106.820	45.000	1.350.000		0
		Carpinteria de Madera								
12	72102602-007	Mamparas divisorias con perfilería de aluminio y placas acartonadas con separadores ciegas con puerta	M2	14,00	217.237	3.041.318	185.000	2.590.000		0
13	72102602-005	Puertas de acartonadas con separadores semividriadas	UNI	1,00	427.233	427.233	460.000	460.000		0
14	72102602-005	Puerta placa de madera de cedro con marco de lapacho de 1,60 x 2,45 m con vidrios de 6 mm color fumé con herrajes y cerraduras	UNI	1,00	1.460.339	1.460.339	1.480.000	1.480.000		0
15	72102602-005	Puerta placa de madera de cedro con marco de lapacho de 0,90 x 2,10 m con herrajes y cerradura	UNI	1,00	847.731	847.731	1.060.000	1.060.000		0
		Revestimiento								
16	72102508-002	Reposición de azulejos en baño	M2	2,00	88.814	177.628	88.000	176.000		0
		Pintura								
17	72102401-002	al latex acrílico de paredes	M2	126,00	18.676	2.353.176	20.000	2.520.000		0
18	72102401-003	al barniz de aberturas	M2	15,00	17.922	268.830	22.400	336.000		0
		Limpieza final								
20	76111702-001	Limpieza final de obra	GL	1,00	782.191	782.191	1.960.000	1.960.000		0
		TOTAL				27.156.323		28.562.000		0
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AULAS EN LA FACULTAD DE ECONOMIA								
		Trabajos Varios								
21	72101607-003	Reparacion de junta de dilatación y paredes	ml	26,00	26.677	693.602	52.000	1.352.000		0
22	72101601-002	Desmonte de cielorraso de PVC	M2	260,00	8.761	2.277.860	25.000	6.500.000		0
23	72101601-002	Refuerzo de estructura para cielorraso de PVC	M2	260,00	21.713	5.645.380	28.000	7.280.000		0
24	72101601-002	Recolocación de cielorraso de PVC	M2	260,00	59.379	15.438.540	39.000	10.140.000		0
25	72102602-004	Colocación de vidrio de 3 mm color fumé	M2	2,00	97.033	194.066	112.000	224.000		0
26	72101607-002	Colocación de ladrillejo cerámicos	M2	7,00	62.710	438.970	88.000	616.000		
		Pintura								
27	72102402-001	Al latex acrílico de de paredes interiores	M2	1.850,00	18.676	34.550.600	15.000	27.750.000		
		TOTAL				59.239.018		53.862.000		
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS Y AULAS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA								
		Trabajos Varios								
28	72131701-023	Construcción de Caminero de Baldosón	M2	145,00	93.412	13.544.740	88.000	12.760.000		0
29	72131601-012	Pintura al latex con Arreglo de Mocheta en baño	GL	1,00	186.765	186.765	176.000	176.000		0
30	72131601-012	Reposicion de pintura al latex acrílico luego de Demolición de ladrillejos	M2	19,00	18.676	354.844	40.000	760.000		0
		Revestimientos:						0		
31	72131601-008	revoque exterior	M2	19,00	40.692	773.148	31.200	592.800		0
32	72131601-009	Colocación de piso cerámico pi 5	M2	14,00	118.467	1.658.538	78.400	1.097.600		0
		Instalación Sanitaria								
33	72131601-011	Colocación de sistema y conexión	UNI	2,00	81.608	163.216	96.000	192.000		0

34	72131601-011	Conexión de agua corriente, caño de 3/4"	ml	10,00	18.673	186.730	31.200	312.000		0
35	72131601-011	Tapa de inodoro	UNI	8,00	35.571	284.568	56.000	448.000		0
36	72131601-011	Canillas para lavatorio	UNI	4,00	82.325	329.300	96.000	384.000		0
37	72131601-011	Colocación de caja sifonada de 0.10 cm	UNI	2,00	37.021	74.042	120.000	240.000		0
38	72131601-011	Caños de 0.50 para desagues	ml	12,00	24.722	296.664	36.000	432.000		0
		Total				**17.854.555**		**17.394.400**		**0**
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL RECTORADO								
		Trabajos Preliminares								
39	72131601-002	Remoción de pintura igam	M3	381,00	11.495	4.378.165	14.400	5.486.400		0
40	72131601-002	Colocación de ladrillejos faltantes	M2	12,00	62.710	752.520	78.400	940.800		0
41	72131601-002	Limpieza de ladrillejos con acido muriatico y colocación de pastina en rendijas	M2	668,00	21.139	14.120.852	17.600	11.758.800		0
42	72131601-002	Colocación de pastina en ladrillejos	M2	481,00	15.309	7.363.629	9.600	4.617.600		0
43	72131601-002	Limpieza de ladrillos vistos	M2	76,00	5.800	440.800	14.400	1.094.400		0
44	72131601-002	Reparación de juntas de dilatación	ml	14,00	26.677	373.478	44.000	616.000		0
45	72131601-002	Demolición de azulejos y pisos en baños	M2	15,00	8.761	131.415	48.000	720.000		0
46	72131601-002	Demolición de artefactos sanitarios	UNI	2,00	31.861	63.722	96.000	192.000		0
47	72131601-002	Demolición de mamparas con puertas	M2	107,00	20.999	2.246.893	48.000	5.136.000		0
48	72131601-002	Demolición de cielorraso de PVC	M2	10,00	8.761	87.610	25.000	250.000		0
49	72131601-002	Demolición de piso de parquet con reaprovechamiento en auditorio	M2	78,00	28.965	2.201.340	56.000	4.256.000		0
50	72131601-002	Demolición de ventanas existentes en baños de 3.60 x 0.62 m	UNI	3,00	43.447	130.341	150.000	450.000		0
51	72131601-002	Demolición de vidrio templado existente	UNI	2,00	43.447	86.894	120.000	240.000		0
52	72131601-002	Demolición de puertas de 0,50 cm	UNI	3,00	36.213	108.639	80.000	240.000		0
53	72131601-002	Demolición de piso de granito	M2	28,00	8.761	245.308	25.000	700.000		0
54	72131601-002	Demolición de kichinet, (mesada, conexión de agua, desagues)	M2	4,00	72.412	289.648	95.000	380.000		0
55	72131601-002	Demolición de mamposteria para abertura	M2	2,00	6.444	12.888	25.000	50.000		0
56	72131601-002	Demolición de puerta con reaprovechamiento	UNI	1,00	43.447	43.447	120.000	120.000		0
		Albañineria								
57	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes de 0.15m	M2	3,00	67.111	201.333	68.000	204.000		0
58	72131601-008	Revoque de muros a dos capas filtrado	M2	6,00	28.785	172.710	31.200	187.200		0
59	72131601-008	Revoque de paredes en escalera	M2	12,00	28.785	345.420	31.200	374.400		0
60	72131601-008	Revoque de cielorraso de escalera	M2	13,00	40.458	525.850	31.200	405.600		0
61	72131601-009	Contrapiso seco de cascotes de ladrillos, piezas no mayores a φ 8cm apisonados	M2	109,00	28.282	3.080.558	18.000	1.962.000		0
62	72131601-009	Piso de granito base gris 0,30 x 0,30 cm	M2	24,00	122.883	2.949.192	130.000	3.120.000		0
		Trabajos varios								
63	72102602-004	Paredes divisorias de vidrio templado de 10 mm color fume con puertas de abrir de 0,80 cm	M2	117,00	757.722	88.653.474	760.000	88.920.000		0
64	72102602-005	Puerta Divisorias de granito para mingitorios	UNI	3,00	564.816	1.694.448	650.000	1.950.000		0
65	72101601-002	Colocación de cielorraso de PVC	M2	10,00	75.309	753.090	85.000	850.000		0
66	72131601-009	Piso en baño y salas	M2	18,00	118.467	2.132.406	79.000	1.422.000		0
67	72102508-003	Azulejos con guardas en baños	M2	72,00	81.458	5.864.976	98.000	7.056.000		0
68	72102602-007	Mamparas divisorias con perfileria de alumnio y placas de acartonadas con separadores plegas	M2	48,00	217.237	10.427.376	180.000	8.640.000		0
69	72102602-007	Mamparas divisorias vidriadas con perfileria de alumnio	M2	12,00	238.961	2.867.532	210.000	2.520.000		0
70	72102602-005	Reubicación de puerta acartonadas con separadores semividriada.	UNI	1,00	72.441	72.441	120.000	120.000		0
		Instalacion Clocal, Hidraulica y Sanitaria.								
71	72102304-003	Reparación de cañerias cloacales y ventilación de baños en oficina	GL	1,00	320.752	320.752	2.360.000	2.360.000		0
72	72102304-003	Reparación de caño de 4" Gª de bajada de tanque	GL	1,00	1.904.478	1.904.478	360.000	360.000		0
73	72102304-002	Llave de paso tipo exclusa con campana de 3/4"	UNI	3,00	102.839	308.517	89.280	267.840		0
74	72102304-002	Llave de paso tipo exclusa con campana de 1/2"	UNI	5,00	79.842	399.210	98.880	494.400		0
75	72131601-011	Canilla monocomando con accionamiento de palanca	UNI	2,00	265.739	531.478	960.000	1.920.000		0
76	72102304-002	Caño PVC rígido ϕ100mm	ml	15,00	41.268	619.020	25.920	388.800		0
77	72102304-002	Caño PVC rígido ϕ75mm	ml	15,00	35.738	536.070	20.160	302.400		0
78	72102304-002	Caño PVC rígido ϕ50mm	ml	5,00	25.360	126.800	17.088	85.440		0
79	72102304-002	Caño PVC rígido ϕ40mm	ml	3,00	19.125	57.375	13.920	41.760		0
80	72102304-002	Bocas de alimentación	UNI	7,00	82.673	578.711	85.440	598.080		0
81	72102304-002	RPS PVC 15x15 rejilla metálica	UNI	2,00	69.677	139.354	73.920	147.840		0
82	72102304-002	Rato metálico de 1/2" con sopapa salida ϕ50mm	UNI	2,00	79.660	159.320	43.200	86.400		0
83	72131601-011	Mingitorio	UNI	3,00	473.078	1.419.234	208.000	624.000		0
84	72131601-011	Lavatorio lavamanos de adosar (sin pedestal) con mesada de granito	UNI	2,00	915.856	1.831.712	680.000	1.360.000		0
85	72131601-011	Portarrollo metálico	UNI	2,00	80.201	160.402	52.800	105.600		0

86	72131601-011	Jabonera líquida	UNI	2,00	87.619	175.238	200.000	400.000		0
87	72131601-011	Secamanos eléctrico	UNI	2,00	309.201	618.402	520.000	1.040.000		0
88	72131601-011	Agarraderas y apoyo según PNA 45014010	UNI	2,00	270.823	541.646	520.000	1.040.000		0
89	72131601-011	Inodoro con sisterna alta según PNA 45014010	UNI	2,00	450.196	900.392	1.080.000	2.160.000		0
90	72102304-002	Conexión de agua corriente caño 1/2"	ml	6,00	32.621	195.726	41.600	249.600		0
91	72102304-002	Recolocación de bacha con sopapa	UNI	1,00	122.811	122.811	152.000	152.000		0
92	72102304-002	Desengrasador	UNI	1,00	93.231	93.231	224.000	224.000		0
		Carpinteria Metalica								
93	72131601-009	Abertura-ventana, marco y perfilería de aluminio anodizado de 3,60 mx0,85 m	UNI	2,00	1.339.536	2.679.072	1.500.000	3.000.000		0
94	72131601-007	Cubierta de techo de chapas de doblez estructural	M2	35,00	199.304	6.975.640	180.000	6.300.000		0
95	72131601-007	Techo de policarbonato colorido sobre estructura flotante de aluminio en unión de bloques	M2	35,00	344.683	12.063.905	520.000	18.200.000		0
96	72131601-007	Pilares de chapa plegada con tensores interiores tubulares anclado por tornillos con taruqo en la losa existente	UNI	6,00	734.261	4.405.566	190.000	1.140.000		0
		Desague Pluvial								
97	72102304-005	Canaleta de chapa galvanizada Nº 24 moldurada de 50cm de desarrollo	ml	13,00	101.377	1.317.901	80.000	1.040.000		0
98	72102304-005	Bajada de canaleta en chapa Gº	ml	12,00	101.377	1.216.524	78.400	940.800		0
		Instalación Eléctrica				-		0		-
99	72131601-001	Luces con sensor de movimiento	UNI	2,00	239.395	478.790	280.000	560.000		0
100	72131601-001	Luces con fotocelulas	UNI	4,00	526.438	2.105.752	120.000	480.000		0
101	72131601-001	Plafond metálico pintado de acosar con tubos fluorescentes de 2x40watt, con sistema electrónico de accionamiento	UNI	2,00	123.825	247.650	120.000	240.000		0
102	72131601-001	Tomas	UNI	32,00	73.981	2.367.392	85.000	2.720.000		0
103	72131601-001	Tomas antiexplosivas con puesta a tierra	UNI	8,00	121.059	968.472	125.000	1.000.000		0
104	72131601-001	Bocas de red	UNI	32,00	167.244	5.351.808	224.000	7.168.000		0
105	72131601-001	Mantenimiento de antena de TV- coloc. De bandeja de 20 cm para cables(36 ml) , cambio de tensores para antena h=36m	GL	1,00	4.647.133	4.647.133	18.000.000	18.000.000		0
106	72131601-001	Provision y colocación de fotocelulas para alumbrado público	UNI	35,00	54.671	1.913.485	146.000	5.180.000		0
107	72131601-001	Provisión y colocación de focos de 250 w de vapor de mercurio	UNI	40,00	61.333	2.453.320	158.400	6.336.000		0
108	72131601-001	Provisión y colocación de reactor c/ base de fotocélula para 250 w	UNI	33,00	258.512	8.530.896	309.600	10.216.800		0
109	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación pública	UNI	16,00	208.547	3.336.752	200.000	3.200.000		0
		Varios				-		-		-
110	72131601-009	Cambio de chapa galvanizada nº 24 en techo	M2	22,00	88.706	1.951.532	120.000	2.640.000		0
111	72102602-005	Colocación de brazo amortiguador hidraúlico en puertas	UNI	6,00	81.102	486.612	256.000	1.536.000		0
112	72102701-001	Refuerzo de estructura de madera para piso de parquet en auditorio	M2	76,00	87.221	6.628.796	16.000	1.216.000		0
113	72102701-001	Desmonte de piso parquet con reaprovechamiento	M2	76,00	22.810	1.733.560	48.000	3.648.000		0
114	72102701-001	Recolocación y pulida de piso parquet	M2	76,00	137.004	10.412.304	84.000	6.384.000		0
115	72131601-006	Aislación de losas y base de tanque con membrana elastomérica de 3 mm	M2	49,00	57.749	2.829.701	52.000	2.548.000		0
116	72101709-006	Reparación de muros en cercado y cambio de tejido de alambre y de postes rotos	M2	668,00	85.761	57.288.348	88.000	58.784.000		0
117	72102304-009	Embutido de caños de desagues y electrico en paredes con reposición de de ladrillejos	ml	8,00	83.245	665.960	96.000	768.000		0
118	72102004-001	Arreglo de goteras en sector de prensa y control preventivo	GL	1,00	424.713	424.713	960.000	960.000		0
119	72102602-005	Colocación de puerta plaza de cedro con marco de lapacho y contramarco	UNI	1,00	830.497	830.497	784.000	784.000		0
		Pintura								
120	72131601-012	al látex acrílicode paredes	UNI	420,00	18.676	7.843.920	15.000	6.300.000		0
121	72131601-012	Silicona de ladrillejos	M2	676,00	11.595	7.817.940	14.000	9.464.000		0
122	72131601-012	Textura de paredes	M2	462,00	37.649	17.393.838	54.400	25.132.800		0
123	72131601-012	de mochetas con textura	ml	154,00	11.295	1.739.430	30.000	4.620.000		0
124	72131601-012	Sintético de antena	M2	168,00	25.582	4.294.416	20.000	3.360.000		
		Limpieza final								
125	76111702-001	Limpieza Final	GL	1,00	3.878.094	3.878.094	1.748.240	1.748.240		
		TOTAL				**351.827.993**		**385.000.000**		
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES								
		Trabajos Varios								
126	72102602-007	Mamparas divisorias con perfilería de aluminio y placas acartonadas con separadores ciegas con puerta	M2	25,00	241.858	6.046.450	205.000	5.125.000		0
127	72101903-001	Reja metálica para cerramiento de sala de cerámica	M2	10,00	296.591	2.968.910	190.000	1.900.000		0
		Total				**9.015.360**		**7.025.000**		**0**
		TOTAL LOTE 1				**465.093.249**		**491.843.400**		

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
U.O.C.

LOTE 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASFALTADO DEL CAMPUS DE LA UNE											
Nº	Codigo de Catalogo	RUBROS	UNID	CANT	P.UNIT.	P.TOTAL	P.UNIT.	P.TOTAL	P.UNIT.	P.TOTAL
		REPARACION DE ASFALTADO Y LOMADA								
		Trabajos Preliminares								
1	72131701-008	Remoción y reposición de empedrado	M2	625,00	33.282	20.801.250	NO COTIZA		48.914	30.571.250
2	72131701-008	Remoción y reposición de cordones	ml	55,00	11.374	636.944			34.939	1.956.584
3	72131701-012	Riego de liga	M2	3.700,00	38.928	144.033.600		0	9.983	36.937.100
4	72131701-012	Carpeta asfáltica	M2	3.700,00	81.966	303.274.200		0	97.864	362.096.800
5	72131601-012	Pintura en Cartel de señalizadores de calles y lomadas	GL	1,00	1.149.033	1.149.033		0	4.192.650	4.192.650
6	72131601-012	Pintura de alto transito y pintura a la cal	GL	1,00	416.185	416.185		0	19.068.575	19.068.575
		Limpieza final								
7	76111702-001	Limpieza de obra	GL	1,00	1.576.850	1.576.850		0	1.397.550	1.397.550
		TOTAL LOTE 2				471.888.062		0		456.218.509
						936.981.311		491.843.400		456.218.509

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
U.O.C.

Susana Farina
Encargada U.O.C.
Rectorado U.N.E.