TESÁI HA TEKO PORÃVE ÑOTENONDEHA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Paiaguá Ñeondivoze Tapé Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIRECCION Sub UOC S6

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°01-2018

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONTACAMAS - PLURIANUAL"
CUADRO COMPARATIVO

Oferente	Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario Ofertado	Monto Total ofertado	%
	CONTRATO CERRADO									
	1	72154010-001	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL** Ascensor Marca Atlas N°: 38688, Código Patrimonial N°: 011.22.69.0202	Unidad	Evento	18	990.000	990.000	17.820.000	0%
	2	72154010-001	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL** Ascensor Marca Atlas N°: 38689, Código Patrimonial N°: 011.00.69.0203.	Unidad	Evento	18	990.000	990.000	17.820.000	0%
	3	72154010-001	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL** Montacamas Marca MP, N°: 101637. Código Patrimonial N°: 011.22.69.0199.	Unidad	Evento	18	990.000	990.000	17.820.000	0%
	4	72154010-001	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL** Montacamas Marca MP, 101638. Código Patrimonial N°: 011.22.69.0200.	Unidad	Evento	18	990.000	990.000	17.820.000	0%
	5	72154010-001	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL** Montacargas Marca MP, N°: 92406. Código Patrimonial N°: 011.22.111.0387.	Unidad	Evento	18	990.000	990.000	17.820.000	0%
	MONTO TOTAL CONTRATO CERRADO								**89.100.000**	
	CONTRATO ABIERTO									
	6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA ASCENSORES A DEMANDA - CONTRATO ABIERTO								
	Sub Ítem		**ASCENSORES MARCA ATLAS N°: 38.686 Y 38.689 (VALOR PATRIMONIAL DE CADA ASCENSOR GS. 170.000.000; 40% DEL BIEN Gs. 68.000.000)**	**Unidada de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Referencia**	**Precio Unitario Ofertado**	**MONTO TOTAL OFERTADO**	**%**
	1	72154010-001	Provisión y cambio de cabo de acero	Unidad	Evento	1	9.490.800	9.490.800	9.490.800	0%
	2	72154010-001	Provisión y cambio de cabo de regulador (paracaídas)	Unidad	Evento	1	5.357.275	5.357.275	5.357.275	0%
	3	72154010-001	Reparación de hoja de puerta	Unidad	Evento	1	1.786.686	1.786.686	1.786.686	0%
	4	72154010-001	Provisión y cambio de Botón grabado para llamada de cabina	Unidad	Evento	1	293.150	293.150	293.150	0%
	5	72154010-001	Provisión y cambio de Botón grabado para indicador de posición	Unidad	Evento	1	196.350	196.350	196.350	0%
	6	72154010-001	Provisión y cambio de Anillo negro para pulsador	Unidad	Evento	1	13.750	13.750	13.750	0%
	7	72154010-001	Provisión y cambio de Protección de llamada	Unidad	Evento	1	13.750	13.750	13.750	0%
	8	72154010-001	Provisión y cambio de Garfio para puerta de piso	Unidad	Evento	1	181.720	181.720	181.720	0%
	9	72154010-001	Provisión y cambio de Perfil de goma para para puerta de piso	Unidad	Evento	1	165.000	165.000	165.000	0%
	10	72154010-001	Provisión y cambio de carretilla de puerta	Unidad	Evento	1	718.647	718.647	718.647	0%
	11	72154010-001	Provisión y cambio de buje para brazo de puerta	Unidad	Evento	1	182.160	182.160	182.160	0%
	12	72154010-001	Rectificación de polea de regulador (paracaídas)	Unidad	Evento	1	983.917	983.917	983.917	0%
	13	72154010-001	Reparación de barra de protección mecanica	Unidad	Evento	1	762.163	762.163	762.163	0%
	14	72154010-001	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	Unidad	Evento	1	568.491	568.491	568.491	0%
	15	72154010-001	Provisión y cambio de buje especial para operador de puertas	Unidad	Evento	1	528.000	528.000	528.000	0%
	16	72154010-001	Provisión y cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	Unidad	Evento	1	349.140	349.140	349.140	0%
	17	72154010-001	Provisión y cambio de rulemanes de motor excitatriz	Unidad	Evento	1	1.047.420	1.047.420	1.047.420	0%
	18	72154010-001	Provisión y cambio de rulemanes de motor de máquina	Unidad	Evento	1	1.969.275	1.969.275	1.969.275	0%
	19	72154010-001	Rectificación de poleas de máquinas	Unidad	Evento	1	3.655.850	3.655.850	3.655.850	0%
	20	72154010-001	Rectificación de poleas de desvío	Unidad	Evento	1	2.922.150	2.922.150	2.922.150	0%
	21	72154010-001	Provisión y Cambio de carbones de regulador y excitatriz	Unidad	Evento	1	202.717	202.717	202.717	0%
	22	72154010-001	Provisión y cambio de carbones de motor de máquinas	Unidad	Evento	1	202.717	202.717	202.717	0%
	23	72154010-001	Provisión y cambio de los Contactos de cobre de los contactores	Unidad	Evento	1	328.213	328.213	328.213	0%
	24	72154010-001	Provisión y cambio de bobinas (DC3303G003) de tablero de comando y selector	Unidad	Evento	1	926.503	926.503	926.503	0%
	25	72154010-001	Provisión y cambio de relay de tablero de comando y selector	Unidad	Evento	1	1.530.650	1.530.650	1.530.650	0%
	26	72154010-001	Provisión y cambio de guiadores plásticos de cabina y contrapeso	Unidad	Evento	1	288.041	288.041	288.041	0%
	27	72154010-001	Reparación correctiva de la rampa móvil y cambio de rulemanes	Unidad	Evento	1	974.556	974.556	974.556	0%
	28	72154010-001	Rectificación de frenos electromecánicos	Unidad	Evento	1	2.436.390	2.436.390	2.436.390	0%
	29	72154010-001	Provisión y cambio de fibras de los frenos	Unidad	Evento	1	1.136.982	1.136.982	1.136.982	0%
	30	72154010-001	Provisión y cambio de corona y eje al reductor motor de puerta	Unidad	Evento	1	2.175.250	2.175.250	2.175.250	0%
	31	72154010-001	Provisión y cambio de tope de goma para operador de puertas	Unidad	Evento	1	121.000	121.000	121.000	0%
	32	72154010-001	Provisión y cambio de amortiguador de goma para cadena de motor de puertas	Unidad	Evento	1	40.986	40.986	40.986	0%
	33	72154010-001	Provisión y cambio de Correa para MG45	Unidad	Evento	1	225.170	225.170	225.170	0%
	34	72154010-001	Provisión y cambio de porta carbón para MG45	Unidad	Evento	1	1.263.229	1.263.229	1.263.229	0%
	35	72154010-001	Provisión y cambio de guía de plástico para cinta selectora	Unidad	Evento	1	52.245	52.245	52.245	0%

Abog. Diego Hermosa
Mat. N° 6519 Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6-H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

Abog. Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

	36	72154010-001	Provisión y cambio de resorte para pick up	Unidad	Evento	1	33.523	33.523	33.523	0%
	37	72154010-001	Provisión y cambio de buje para pick up	Unidad	Evento	1	59.202	59.202	59.202	0%
	38	72154010-001	Piolín de nylon para barra de reversión	Unidad	Evento	1	28.600	28.600	28.600	0%
	39	72154010-001	Provisión y cambio de cabito de acero de 3mm para cinta selectora	Unidad	Evento	1	442.750	442.750	442.750	0%
	40	72154010-001	Rebobinado de motor de puertas	Unidad	Evento	1	993.025	993.025	993.025	0%
	41	72154010-001	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	Unidad	Evento	1	3.630.550	3.630.550	3.630.550	0%
	42	72154010-001	Provisión y cambio de la resistencia de partida	Unidad	Evento	1	4.331.360	4.331.360	4.331.360	0%
	43	72154010-001	Provisión y cambio de resistencia tubular	Unidad	Evento	1	1.130.910	1.130.910	1.130.910	0%
	44	72154010-001	Provisión y cambio de fusible a cartucho de 10A a TM	Unidad	Evento	1	205.667	205.667	205.667	0%
	45	72154010-001	Provisión y cambio de tubo fluorescente, zócalo y acrílico cielorraso	Unidad	Evento	1	1.353.000	1.353.000	1.353.000	0%
	46	72154010-001	Provisión y cambio de Ventilador para cabina	Unidad	Evento	1	581.900	581.900	581.900	0%
	47	72154010-001	Provisión y cambio de Guía inferior para hoja de puerta	Unidad	Evento	1	16.066	16.066	16.066	0%
HOLLER INGENIERIA	48	72154010-001	Provisión y cambio de Microrruptor para LPA y LPF	Unidad	Evento	1	297.275	297.275	297.275	0%
	49	72154010-001	Provisión y cambio de bomba hidráulica para puerta de cabina	Unidad	Evento	1	4.660.893	4.660.893	4.660.893	0%
	50	72154010-001	Provisión e instalación de teléfono dentro de la cabina	Unidad	Evento	1	1.290.300	1.290.300	1.290.300	0%
	51	72154010-001	Provisión y cambio de lámpara tipo bayoneta 12V - 12W	Unidad	Evento	1	23.540	23.540	23.540	0%
	52	72154010-001	Provisión y cambio de chicharra para alarma de 230V	Unidad	Evento	1	480.700	480.700	480.700	0%
	53	72154010-001	Provisión y cambio de cable comando flexible de 8 y 9 hilos según medida	Unidad	Evento	1	1.611.500	1.611.500	1.611.500	0%
	54	72154010-001	Provisión y cambio de escoba de carbón para máquina	Unidad	Evento	1	202.730	202.730	202.730	0%
	55	72154010-001	Rectificación del colector del generador	Unidad	Evento	1	2.035.000	2.035.000	2.035.000	0%
	56	72154010-001	Limpieza de delgas de colector y espacios de mica de generador	Unidad	Evento	1	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0%
	57	72154010-001	Provisión y cambio de ruleman para motogenerador	Unidad	Evento	1	825.000	825.000	825.000	0%
	58	72154010-001	Provisión y Cambio de tubo fluorescente 40 watt para iluminación de cabina	Unidad	Evento	1	156.200	156.200	156.200	0%
	59	72154010-001	Provisión y cambio de lámparas incandescentes bayonetas 12V 2Watts para I.L.H.	Unidad	Evento	1	10.780	10.780	10.780	0%
	60	72154010-001	Provisión y cambio de reactancia para tubo fluorescente	Unidad	Evento	1	171.353	171.353	171.353	0%
	61	72154010-001	Provisión y cambio de circuito electrónico RP-1"A" código JV0007G001	Unidad	Evento	1	1.249.567	1.249.567	1.249.567	0%
	62	72154010-001	Reparación de portacarbón del generador	Unidad	Evento	1	614.460	614.460	614.460	0%
	63	72154010-001	Reparación de soporte de portacarbones	Unidad	Evento	1	1.787.500	1.787.500	1.787.500	0%
	64	72154010-001	Reparación de placa aislante de soporte de ejes portacarbones	Unidad	Evento	1	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0%
			MONTACAMAS MARCA MP ASCENSORES N°: 101.637 Y 101.638 (VALOR PATRIMONIAL DE CADA ASCENSOR GS. 199.266.375 ; 40% DEL BIEN GS. 79.706.550)							
	65	72154010-001	Provisión y cambio de cabo de acero	Unidad	Evento	1	9.086.000	9.086.000	9.086.000	0%
	66	72154010-001	Sensor magnético de posición	Unidad	Evento	1	905.300	905.300	905.300	0%
	67	72154010-001	Reparación de hoja de puerta	Unidad	Evento	1	1.786.686	1.786.686	1.786.686	0%
	68	72154010-001	Provisión y cambio de Botón grabado para llamada de cabina	Unidad	Evento	1	442.640	442.640	442.640	0%
	69	72154010-001	Provisión y cambio de Botón grabado para indicador de posición digital	Unidad	Evento	1	737.000	737.640	737.640	0%
	70	72154010-001	Provisión y cambio de microinterruptor	Unidad	Evento	1	537.900	537.900	537.900	0%
	71	72154010-001	Provisión y cambio de placa electrónica de renivelación	Unidad	Evento	1	9.746.000	9.746.000	9.746.000	0%
	72	72154010-001	Aceite hidráulico	Unidad	Evento	1	9.306.000	9.306.000	9.306.000	0%
	73	72154010-001	Provisión y cambio de suspensión de puerta	Unidad	Evento	1	493.460	493.460	493.460	0%
	74	72154010-001	Provisión y cambio de guiador inferior de puerta	Unidad	Evento	1	61.600	61.600	61.600	0%
	75	72154010-001	Provisión y cambio de kit de sellos para pistón hidráulico	Unidad	Evento	1	3.833.170	3.833.170	3.833.170	0%
	76	72154010-001	Rebobinado de motor de bomba hidráulica	Unidad	Evento	1	9.900.000	9.900.000	9.900.000	0%
	77	72154010-001	Rebobinado de motor de puertas	Unidad	Evento	1	1.083.500	1.083.500	1.083.500	0%
	78	72154010-001	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	Unidad	Evento	1	968.000	968.000	968.000	0%
	79	72154010-001	Provisión y cambio de contacto de puerta	Unidad	Evento	1	275.374	275.374	275.374	0%
	80	72154010-001	Provisión y cambio de pulsador de revisión	Unidad	Evento	1	218.680	218.680	218.680	0%
	81	72154010-001	Provisión y cambio de interruptor STOP de revisión	Unidad	Evento	1	451.660	451.660	451.660	0%
	82	72154010-001	Provisión y cambio de guiadores plásticos de cabina	Unidad	Evento	1	323.950	323.950	323.950	0%
	83	72154010-001	Provisión y Cambio de contactor	Unidad	Evento	1	926.500	926.500	926.500	0%
	84	72154010-001	Provisión y cambio de los cables flexibles multifilares	Unidad	Evento	1	1.611.500	1.611.500	1.611.500	0%
	85	72154010-001	Provisión y cambio de interruptor de límite final	Unidad	Evento	1	471.790	471.790	471.790	0%
	86	72154010-001	Provisión y cambio de bobina de válvula	Unidad	Evento	1	715.000	715.000	715.000	0%
	87	72154010-001	Provisión y cambio de válvula completa	Unidad	Evento	1	525.800	525.800	525.800	0%

ABOG. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abog. Hugo Hermosa
Mat. Nº 6619 - Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6-H.T.
D.G.C.C. MSP y BS

Abog. Diego Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
M.S.P. y B.S.

88	72154010-001	Provisión y cambio de flecha indicadora de dirección de viaje	Unidad	Evento	1	205.700	205.700	205.700	0%
		MONTACARGA MARCA MP ASCENSORES N°: 92.406 (VALOR PATRIMONIAL DEL ASCENSOR GS. 101.120.250 ; 40% DEL BIEN GS. 40.448.100)							
89		Provisión y cambio de cabo de acero	Unidad	Evento	1	8.118.000	8.118.000	8.118.000	0%
90		Sensor magnético de posición	Unidad	Evento	1	905.300	905.300	905.300	0%
91		Reparación de hoja de puerta	Unidad	Evento	1	1.786.686	1.786.686	1.786.686	0%
92		Provisión y cambio de Botón grabado para llamada de cabina	Unidad	Evento	1	442.640	442.640	442.640	0%
93		Provisión y cambio de Botón grabado para indicador de posición digital	Unidad	Evento	1	737.000	737.000	737.000	0%
94		Provisión y cambio de microinterruptor	Unidad	Evento	1	537.900	537.900	537.900	0%
95		Provisión y cambio de placa electrónica de renivelación	Unidad	Evento	1	9.746.000	9.756.000	9.756.000	0%
96		Provisión y cambio de aceite hidráulico	Unidad	Evento	1	4.774.000	4.774.000	4.774.000	0%
97		Provisión y cambio de suspensión de puerta	Unidad	Evento	1	493.460	493.460	493.460	0%
98		Provisión y cambio de guiador inferior de puerta	Unidad	Evento	1	61.600	61.600	61.600	0%
99		Provisión y cambio de kit de sellos para pistón hidráulico	Unidad	Evento	1	3.833.170	3.833.170	3.833.170	0%
100		Rebobinado de motor de puertas	Unidad	Evento	1	1.083.500	1.083.500	1.083.500	0%
101		Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	Unidad	Evento	1	968.000	968.000	968.000	0%
102		Provisión y cambio de contacto de puerta	Unidad	Evento	1	275.374	275.374	275.374	0%
102		Provisión y cambio de pulsador de revisión	Unidad	Evento	1	218.680	218.680	218.680	0%
104		Provisión y cambio de interruptor STOP de revisión	Unidad	Evento	1	451.660	451.660	451.660	0%
105		Provisión y cambio de guiadores plásticos de cabina	Unidad	Evento	1	323.950	323.950	323.950	0%
106		Provisión y Cambio de contactor	Unidad	Evento	1	929.500	929.500	929.500	0%
107		Provisión y cambio de los cables flexibles multifilares	Unidad	Evento	1	1.408.000	1.408.000	1.408.000	0%
108		Provisión y cambio de interruptor de límite final	Unidad	Evento	1	471.790	471.790	471.790	0%
109		Provisión y cambio de bobina de válvula	Unidad	Evento	1	715.000	715.000	715.000	0%
110		Provisión y cambio de válvula completa	Unidad	Evento	1	525.800	525.800	525.800	0%
111		Provisión y cambio de flecha indicadora de dirección de viaje	Unidad	Evento	1	205.700	205.700	205.700	0%

Monto Mínimo: Gs. 85.000.000
Monto Máximo: Gs. 170.000.000.-

ABOG. JORGE ESTIGARRIBIA
Representante
Dirección General de Asesoría Jurídica- MSPBS

ABOG. LUIS CARLOS BENITEZ
Representante
Dirección General de Asesoría Jurídica - MSPBS

ABOG. HUGO HERMOSA
Representante
Hospital de Trauma "Manuel Giagni" - Asesoría Jurídica

LIC. JUANA LEZCANO
Administradora
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Marcelo Manzur
TSA - M.P. 22
Jefe de Mantenimiento
Hospital de Trauma

LIC. CHARLES BURGOS
Jefe de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

LIC. RUTH GODOY DE DIAZ
Funcionaria DSUOC N°:6
Hospital de Trauma
"Manuel Giagni"