"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA FAP Nº 23/2023
ADQUISICION DE SERVICOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - AD REFERENDUM I.D. Nº 422.550

Ítems del llamado CD Nº 23/23 - Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire con ID: 422550

LOTE NRO: 1

LOTE Nº 1 - COMREGAER, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 2.500.000 Máximo: 5.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

			COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO					TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES		M&C BUSSINES DE MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO		INGENERIA D&A DE DERLIS OJEDA		SERNA SERVICE DE DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado Nº 2019**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000	180.000	180.000	200.000	200.000
1.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000	145.000	145.000	150.000	150.000
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000	50.000	50.000	40.000	40.000
1.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000	30.000	30.000	50.000	50.000
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		TOTAL					503.625		501.000		210.000		475.000		500.000
2	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado Nº 2020**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000	180.000	180.000	200.000	200.000
2.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000	145.000	145.000	150.000	150.000
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000	50.000	50.000	40.000	40.000
2.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000	30.000	30.000	50.000	50.000
2.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		TOTAL					503.625		501.000		210.000		475.000		500.000
3	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado Nº 2021**													
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000	180.000	180.000	200.000	200.000
3.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000	145.000	145.000	150.000	150.000
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000	50.000	50.000	40.000	40.000
3.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000	30.000	30.000	50.000	50.000
3.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		TOTAL					503.625		501.000		210.000		475.000		500.000
4	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado Nº 2067**													
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000	180.000	180.000	200.000	200.000
4.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000	145.000	145.000	150.000	150.000
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000	50.000	50.000	40.000	40.000
4.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000	30.000	30.000	50.000	50.000
4.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		TOTAL					503.625		501.000		210.000		475.000		500.000

5	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 2168**													
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	195.000	195.000	200.000	200.000
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	165.000	165.000	200.000	200.000
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
5.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	15.000	15.000	55.000	55.000	100.000	100.000
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	10.000	10.000	30.000	30.000	40.000	40.000
5.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	10.000	10.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000	70.000	70.000	30.000	30.000
5.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	45.000	45.000	10.000	10.000
		TOTAL					898.625		893.000		505.000		890.000		900.000
6	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 2169**													
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	195.000	195.000	200.000	200.000
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	165.000	165.000	200.000	200.000
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
5.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	15.000	15.000	55.000	55.000	100.000	100.000
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	10.000	10.000	30.000	30.000	40.000	40.000
5.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	10.000	10.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000	70.000	70.000	30.000	30.000
5.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	45.000	45.000	10.000	10.000
		TOTAL					898.625		893.000		505.000		890.000		900.000
		TOTAL LOTE N° 1					3.811.750		3.790.000		1.850.000		3.680.000		3.800.000

LOTE NRO: 2

LOTE N° 2 - IBA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 25.000.000 Máximo: 50.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO		TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES		M&C BUSSINES DE MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO		INGENERIA D&A DE DERLIS OJEDA		SERNA SERVICE DE DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN	
Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 9.000 BTU Rotulado N° 9989**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	10.000	10.000	180.000	180.000	200.000	200.000
1.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	10.000	10.000	145.000	145.000	150.000	150.000
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		TOTAL					444.375		443.000		40.000		425.000		440.000
2	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9990, ubicado en el GAT**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000	230.000	230.000	200.000	200.000
2.2		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	35.000	35.000	205.000	205.000	180.000	180.000
2.3		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	80.000	80.000	45.000	45.000	20.000	20.000
2.4		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	80.000	80.000	225.000	225.000	180.000	180.000
2.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	30.000	30.000	20.000	20.000
2.6		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	10.000	10.000	30.000	30.000	50.000	50.000
2.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		TOTAL					651.750		647.000		315.000		785.000		660.000
3	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9991, ubicado en el GAT**													

3.1		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	50.000	50.000	100.000	100.000	80.000	80.000
3.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000	30.000	30.000	20.000	20.000
3.3		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	80.000	80.000	200.000	200.000	150.000	150.000
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	20.000	20.000	60.000	60.000	50.000	50.000
3.5		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	15.000	15.000	205.000	205.000	180.000	180.000
3.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	10.000	10.000	45.000	45.000	20.000	20.000
		TOTAL					**493.750**		**490.000**		**210.000**		**640.000**		**500.000**
4	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9992, ubicado en el GAT**													
4.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	60.000	60.000	145.000	145.000	150.000	150.000
4.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
4.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	35.000	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	45.000	45.000	10.000	10.000
4.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	50.000	50.000	101.000	101.000	90.000	90.000
4.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	46.000	46.000	40.000	40.000
4.7		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	10.000	10.000	30.000	30.000	50.000	50.000
4.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		TOTAL					**483.875**		**479.000**		**245.000**		**517.000**		**470.000**
5	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca Tokyo tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9993, ubicado en el GAI**													
5.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	60.000	60.000	145.000	145.000	150.000	150.000
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
5.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	35.000	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	45.000	45.000	10.000	10.000
5.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	50.000	50.000	101.000	101.000	90.000	90.000
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	46.000	46.000	40.000	40.000
5.7		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	10.000	10.000	30.000	30.000	50.000	50.000
5.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		TOTAL					**483.875**		**479.000**		**245.000**		**517.000**		**470.000**
6	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9994, ubicado en el GAI**													
6.1		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78000	78.000	80.000	80.000	100.000	100.000	80.000	80.000
6.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19000	19.000	15.000	15.000	30.000	30.000	20.000	20.000
6.3		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148000	148.000	170.000	170.000	200.000	200.000	150.000	150.000
6.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49000	49.000	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
6.5		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177000	177.000	15.000	15.000	205.000	205.000	180.000	180.000
6.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19000	19.000	10.000	10.000	45.000	45.000	20.000	20.000
		TOTAL					**493.750**		**490.000**		**340.000**		**640.000**		**500.000**
7	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9995, ubicado en el GAI**													
7.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	60.000	60.000	145.000	145.000	150.000	150.000
7.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
7.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	35.000	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	45.000	45.000	20.000	20.000
7.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	50.000	50.000	101.000	101.000	90.000	90.000
7.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	46.000	46.000	40.000	40.000
7.7		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	10.000	10.000	30.000	30.000	50.000	50.000
7.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		TOTAL					**483.875**		**479.000**		**245.000**		**517.000**		**480.000**
8	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9996, ubicado en el GAI**													
8.1		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78000	78.000	80.000	80.000	100.000	100.000	80.000	80.000
8.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19000	19.000	15.000	15.000	30.000	30.000	20.000	20.000
8.3		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148000	148.000	170.000	170.000	200.000	200.000	150.000	150.000
8.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49000	49.000	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
8.5		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177000	177.000	15.000	15.000	205.000	205.000	180.000	180.000
8.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19000	19.000	10.000	10.000	45.000	45.000	20.000	20.000

		TOTAL					493.750		490.000		340.000		640.000		500.000
9	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9997, ubicado en el GATE**													
9.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	60.000	60.000	145.000	145.000	150.000	150.000
9.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
9.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	35.000	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	45.000	45.000	10.000	10.000
9.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	50.000	50.000	101.000	101.000	90.000	90.000
9.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	46.000	46.000	40.000	40.000
9.7		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	10.000	10.000	30.000	30.000	50.000	50.000
9.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		TOTAL					483.875		479.000		245.000		517.000		470.000
10	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9998, ubicado en el GATE**													
10.1		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	147.000	147.000	60.000	60.000	145.000	145.000	140.000	140.000
10.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	50.000	50.000	70.000	70.000	30.000	30.000
10.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	35.000	35.000	80.000	80.000	30.000	30.000
10.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	45.000	45.000	10.000	10.000
10.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	50.000	50.000	101.000	101.000	90.000	90.000
10.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	46.000	46.000	40.000	40.000
10.7		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	10.000	10.000	100.000	100.000	80.000	80.000
10.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	10.000	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		TOTAL					**503.500**		**497.000**		**245.000**		**617.000**		**430.000**
11	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9999, ubicado en el GATE**													
11.1		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	80.000	80.000	100.000	100.000	80.000	80.000
11.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	30.000	30.000	10.000	10.000
11.3		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	170.000	170.000	200.000	200.000	150.000	150.000
11.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
11.5		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	15.000	15.000	205.000	205.000	180.000	180.000
11.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	10.000	10.000	45.000	45.000	10.000	10.000
		TOTAL					493.750		490.000		340.000		640.000		480.000
12	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10000, ubicado en el G-4**													
12.1		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	110.000	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	45.000	45.000	10.000	10.000
12.3		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	170.000	170.000	250.000	250.000	200.000	200.000
12.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	70.000	70.000	50.000	50.000
12.5		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	180.000	180.000	350.000	350.000	300.000	300.000
12.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	70.000	70.000	50.000	50.000
		TOTAL					691.250		688.000		610.000		865.000		690.000
13	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10001, ubicado en el G-4**													
13.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	250.000	250.000	195.000	195.000	200.000	200.000
13.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000	165.000	165.000	200.000	200.000
13.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
13.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	65.000	65.000	55.000	55.000	100.000	100.000
13.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	35.000	35.000	30.000	30.000	40.000	40.000
13.7		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000	30.000	30.000	50.000	50.000
13.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		TOTAL					681.375		677.000		655.000		595.000		690.000
14	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10153, ubicado en el G-6**													
14.1		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	110.000	110.000	55.000	55.000	100.000	100.000
14.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	30.000	30.000	40.000	40.000
14.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	180.000	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000

14.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	50.000	50.000	70.000	70.000	30.000	30.000
14.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	200.000	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	45.000	45.000	10.000	10.000
14.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	150.000	150.000	101.000	101.000	90.000	90.000
14.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	46.000	46.000	40.000	40.000
		TOTAL					**543.125**		**538.000**		**840.000**		**577.000**		**540.000**
15	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10154, ubicado en el G-2**													
15.1		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	110.000	110.000	55.000	55.000	100.000	100.000
15.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	30.000	30.000	40.000	40.000
15.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	180.000	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	50.000	50.000	70.000	70.000	30.000	30.000
15.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	200.000	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	45.000	45.000	10.000	10.000
15.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	150.000	150.000	101.000	101.000	90.000	90.000
15.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	46.000	46.000	40.000	40.000
							543.125		**538.000**		**840.000**		**577.000**		**540.000**
16	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10155, ubicado en el G-1**													
16.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	165.000	165.000	200.000	200.000
16.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
16.3		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	80.000	80.000	55.000	55.000	100.000	100.000
16.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000
16.5		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000	70.000	70.000	30.000	30.000
		TOTAL					**553.000**		**550.000**		**375.000**		**520.000**		**560.000**
17	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10156, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**													
17.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	165.000	165.000	200.000	200.000
17.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
17.3		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	80.000	80.000	55.000	55.000	100.000	100.000
17.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000
17.5		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000	70.000	70.000	30.000	30.000
		TOTAL					**553.000**		**550.000**		**375.000**		**520.000**		**560.000**
18	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10157, ubicado en la AYUDANTIA COMIBA**													
18.1		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	110.000	110.000	55.000	55.000	100.000	100.000
18.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	30.000	30.000	40.000	40.000
18.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	180.000	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	50.000	50.000	70.000	70.000	30.000	30.000
18.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	200.000	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	45.000	45.000	10.000	10.000
18.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	150.000	150.000	101.000	101.000	90.000	90.000
18.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	46.000	46.000	40.000	40.000
		TOTAL					**543.125**		**538.000**		**840.000**		**577.000**		**540.000**
19	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10158, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**													
19.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	165.000	165.000	200.000	200.000
19.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
19.3		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	80.000	80.000	55.000	55.000	100.000	100.000
19.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000
19.5		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000	70.000	70.000	30.000	30.000
		TOTAL					**553.000**		**550.000**		**375.000**		**520.000**		**560.000**
20	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10159, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**													

20.1		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	200.000	200.000	205.000	205.000	200.000	200.000
20.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	20.000	20.000	45.000	45.000	20.000	20.000
20.3		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	150.000	150.000	350.000	350.000	300.000	300.000
20.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	70.000	70.000	50.000	50.000
		TOTAL					562.875		561.000		420.000		670.000		570.000
21	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10002, ubicado en el salon Auditorio de la Comandancia													
21.1		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	250.000	250.000	100.000	100.000	80.000	80.000
21.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	30.000	30.000	10.000	10.000
21.3		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	35.000	35.000	200.000	200.000	160.000	160.000
21.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	25.000	25.000	55.000	55.000	40.000	40.000
21.5		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625	345.000	345.000	450.000	450.000	450.000	450.000	350.000	350.000
21.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	70.000	70.000	50.000	50.000
		TOTAL					691.250		688.000		860.000		905.000		690.000
22	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10003, ubicado en el salon Auditorio de la Comandancia													
22.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	300.000	300.000	250.000	250.000	200.000	200.000
22.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000	240.000	240.000	200.000	200.000
22.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
22.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	135.000	135.000	120.000	120.000	10.000	10.000
22.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	25.000	25.000	60.000	60.000	40.000	40.000
22.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	110.000	110.000	180.000	180.000	150.000	150.000
22.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	100.000	100.000	50.000	50.000	30.000	30.000
22.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	150.000	150.000	100.000	100.000	80.000	80.000
22.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	40.000	40.000	100.000	100.000
		TOTAL					898.625		893.000		1.120.000		1.150.000		900.000
23	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10004, ubicado en el SALON AUDITORIO DE LA COMANDANCIA													
23.1		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	250.000	250.000	100.000	100.000	80.000	80.000
23.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	40.000	40.000	10.000	10.000
23.3		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	135.000	135.000	105.000	105.000	90.000	90.000
23.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
23.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	170.000	170.000	100.000	100.000	80.000	80.000
23.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	30.000	30.000	10.000	10.000
23.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	150.000	150.000	200.000	200.000	150.000	150.000
23.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
23.9		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000	240.000	240.000	200.000	200.000
23.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	40.000	40.000	20.000	20.000
23.11		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	350.000	350.000	225.000	225.000	180.000	180.000
		TOTAL					918.375		911.000		1.305.000		1.200.000		910.000
24	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10005, ubicado en el SALON VIP													
24.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	250.000	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
24.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	180.000	180.000	240.000	240.000	200.000	200.000
24.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
24.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	77.000	77.000	120.000	120.000	100.000	100.000
24.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
24.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	135.000	135.000	180.000	180.000	150.000	150.000
24.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	35.000	35.000	50.000	50.000	30.000	30.000
24.9		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	49.000	49.000	35.000	35.000	30.000	30.000	80.000	80.000
24.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	9.000	9.000	15.000	15.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		TOTAL					898.625		854.000		977.000		1.060.000		900.000
25	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10006, ubicado en el SALON VIP													

25.1		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	250.000	250.000	100.000	100.000	80.000	80.000
25.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	40.000	40.000	10.000	10.000
25.3		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	135.000	135.000	105.000	105.000	90.000	90.000
25.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
25.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	170.000	170.000	100.000	100.000	80.000	80.000
25.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	30.000	30.000	10.000	10.000
25.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	150.000	150.000	200.000	200.000	150.000	150.000
25.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
25.9		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000	240.000	240.000	200.000	200.000
25.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	40.000	40.000	20.000	20.000
25.11		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	350.000	350.000	225.000	225.000	180.000	180.000
		TOTAL					918.375		911.000		1.305.000		1.200.000		910.000
26	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10007, ubicado en la COMANDANCIA**													
26.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	250.000	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
26.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	180.000	180.000	240.000	240.000	200.000	200.000
26.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
26.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	77.000	77.000	120.000	120.000	100.000	100.000
26.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
26.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	135.000	135.000	180.000	180.000	150.000	150.000
26.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	35.000	35.000	50.000	50.000	30.000	30.000
26.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	35.000	35.000	100.000	100.000	80.000	80.000
26.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	40.000	40.000	10.000	10.000
		TOTAL					898.625		893.000		977.000		1.150.000		900.000
							15.957.875		15.803.000		14.684.000		18.541.000		15.860.000

LOTE NRO: 3

LOTE N° 3 - SETAM, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 6.000.000 Máximo: 12.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

			COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO					TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES		M&C BUSSINES DE MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO		INGENERIA D&A DE DERLIS OJEDA		SERNA SERVICE DE DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN	
Item	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.584, ubicado en la Ayudantia del GTA.**													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000	145.000	145.000	150.000	150.000
1.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	35.000	35.000	50.000	50.000	40.000	40.000
1.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	147.000	147.000	80.000	80.000	145.000	145.000	140.000	140.000
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	20.000	20.000	70.000	70.000	30.000	30.000
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	15.000	15.000	101.000	101.000	90.000	90.000
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	10.000	10.000	46.000	46.000	40.000	40.000
1.7		Cambio y provisi?n de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	135.000	135.000	200.000	200.000	150.000	150.000
1.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
		TOTAL					701.000		697.000		425.000		817.000		690.000
2	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 11.794, ubicado en la Oficina del Jefe del Escuadron SETAM.**													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000	145.000	145.000	150.000	150.000
2.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	35.000	35.000	50.000	50.000	40.000	40.000
2.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	147.000	147.000	80.000	80.000	145.000	145.000	140.000	140.000
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	20.000	20.000	70.000	70.000	30.000	30.000
2.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	15.000	15.000	101.000	101.000	90.000	90.000
2.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	10.000	10.000	46.000	46.000	40.000	40.000
2.7		Cambio y provisi?n de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	135.000	135.000	200.000	200.000	150.000	150.000
2.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000

		TOTAL					701.000		697.000		425.000		817.000		690.000
3	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 6046 , ubicado en la Sala de Tecnicos del GTA.													
3.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000	145.000	145.000	150.000	150.000
3.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	35.000	35.000	50.000	50.000	40.000	40.000
3.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	147.000	147.000	80.000	80.000	145.000	145.000	140.000	140.000
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	20.000	20.000	70.000	70.000	30.000	30.000
3.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	15.000	15.000	101.000	101.000	90.000	90.000
3.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	10.000	10.000	46.000	46.000	40.000	40.000
3.7		Cambio y provisi?n de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	135.000	135.000	200.000	200.000	150.000	150.000
3.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
		TOTAL					701.000		697.000		425.000		817.000		690.000
4	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9763 , ubicado en la oficina del Cmdte Escuadron Material del GTA.													
4.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000	145.000	145.000	150.000	150.000
4.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	35.000	35.000	50.000	50.000	40.000	40.000
4.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	147.000	147.000	80.000	80.000	145.000	145.000	140.000	140.000
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	20.000	20.000	70.000	70.000	30.000	30.000
4.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	15.000	15.000	101.000	101.000	90.000	90.000
4.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	10.000	10.000	46.000	46.000	40.000	40.000
4.7		Cambio y provisi?n de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	135.000	135.000	200.000	200.000	150.000	150.000
4.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
		TOTAL					701.000		697.000		425.000		817.000		690.000
5	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.305, ubicado en la Sala de Pilotos del GTA													
5.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000	145.000	145.000	150.000	150.000
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	35.000	35.000	50.000	50.000	40.000	40.000
5.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	147.000	147.000	135.000	135.000	145.000	145.000	140.000	140.000
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000	70.000	70.000	30.000	30.000
5.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	60.000	60.000	101.000	101.000	90.000	90.000
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	46.000	46.000	40.000	40.000
		TOTAL					503.500		500.000		340.000		557.000		490.000
6	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.671, ubicado en el Departamento Administrativo SETAM, Planta Alta													
6.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	165.000	165.000	200.000	200.000
6.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
6.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	180.000	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	50.000	50.000	70.000	70.000	30.000	30.000
6.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	200.000	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	45.000	45.000	10.000	10.000
6.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	150.000	150.000	101.000	101.000	90.000	90.000
6.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	46.000	46.000	40.000	40.000
		TOTAL					641.875		637.000		840.000		707.000		640.000
7	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 9986 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja													
7.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	165.000	165.000	200.000	200.000
7.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
7.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	180.000	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	50.000	50.000	70.000	70.000	30.000	30.000
7.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	200.000	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	45.000	45.000	10.000	10.000
7.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	150.000	150.000	101.000	101.000	90.000	90.000
7.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	46.000	46.000	40.000	40.000
7.9		Reparacion de Condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000	205.000	205.000	200.000	200.000
7.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	45.000	45.000	20.000	20.000
		TOTAL					859.125		853.000		890.000		957.000		860.000

8	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.672 , ubicado en la Sala de Espera de la Comandancia del GTA.**													
8.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000	165.000	165.000	200.000	200.000
8.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	35.000	35.000	50.000	50.000	40.000	40.000
8.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	135.000	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000	70.000	70.000	30.000	30.000
8.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	60.000	60.000	101.000	101.000	90.000	90.000
8.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	46.000	46.000	40.000	40.000
8.7		Reparacion de Condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000	205.000	205.000	200.000	200.000
8.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	45.000	45.000	20.000	20.000
		TOTAL					**760.375**		**756.000**		**460.000**		**832.000**		**770.000**
9	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10.308, ubicado en la Comandancia del GTA.**													
9.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	165.000	165.000	200.000	200.000
9.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
9.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	180.000	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	50.000	50.000	70.000	70.000	30.000	30.000
9.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	200.000	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	45.000	45.000	10.000	10.000
9.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	150.000	150.000	101.000	101.000	90.000	90.000
9.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	46.000	46.000	40.000	40.000
		TOTAL					**641.875**		**637.000**		**840.000**		**707.000**		**640.000**
10	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9981, ubicado en la Sala de espera de la Comandancia del GTA.**													
10.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	240.000	240.000	200.000	200.000
10.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
10.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	180.000	180.000	180.000	180.000	150.000	150.000
10.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
10.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	200.000	200.000	100.000	100.000	80.000	80.000
10.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	40.000	40.000	10.000	10.000
10.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	150.000	150.000	105.000	105.000	90.000	90.000
10.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
		TOTAL					**641.875**		**637.000**		**840.000**		**835.000**		**640.000**
11	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9983 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja**													
11.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	240.000	240.000	200.000	200.000
11.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
11.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	180.000	180.000	180.000	180.000	150.000	150.000
11.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
11.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	200.000	200.000	100.000	100.000	80.000	80.000
11.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	40.000	40.000	10.000	10.000
11.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	150.000	150.000	105.000	105.000	90.000	90.000
11.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
11.9		Reparacion de Condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000	240.000	240.000	200.000	200.000
11.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	40.000	40.000	20.000	20.000
		TOTAL					**859.125**		**853.000**		**890.000**		**1.115.000**		**860.000**
12	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9982 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja.**													
12.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	240.000	240.000	200.000	200.000
12.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
12.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	180.000	180.000	180.000	180.000	150.000	150.000
12.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
12.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	200.000	200.000	100.000	100.000	80.000	80.000
12.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	40.000	40.000	10.000	10.000
12.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	150.000	150.000	105.000	105.000	90.000	90.000
12.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
		TOTAL					**641.875**		**637.000**		**840.000**		**835.000**		**640.000**

13	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 11.163, ubicado en el auta del GTA.													
13.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	240.000	240.000	200.000	200.000
13.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
13.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	180.000	180.000	180.000	180.000	150.000	150.000
13.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
13.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	200.000	200.000	100.000	100.000	80.000	80.000
13.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	40.000	40.000	10.000	10.000
13.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	150.000	150.000	105.000	105.000	90.000	90.000
13.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
		TOTAL					641.875		637.000		840.000		835.000		640.000
		TOTAL LOTE N° 3					8.995.500		8.935.000		8.480.000		10.648.000		8.940.000

LOTE NRO: 4

LOTE N° 4 - BAT, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 6.000.000 Máximo: 12.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

							COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO		TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES		M&C BUSSINES DE MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO		INGENERIA D&A DE DERLIS OJEDA		SERNA SERVICE DE DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1356, ubicado en la Comandancia del Batallon ped.													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000			200.000	200.000
1.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000			50.000	50.000
1.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000			150.000	150.000
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000	NO COTIZA		40.000	40.000
1.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000			50.000	50.000
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	10.000	10.000			10.000	10.000
		TOTAL					503.625		501.000		210.000				500.000
2	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1352, ubicado en el G-1 de la BAT													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000			200.000	200.000
2.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000			50.000	50.000
2.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000			150.000	150.000
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000	NO COTIZA		40.000	40.000
2.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000			50.000	50.000
2.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	10.000	10.000			10.000	10.000
		TOTAL					503.625		501.000		210.000				500.000
3	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1353, ubicado en la Ayudantia de la Jefatura de Estado Mayor de la BAT													
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000			200.000	200.000
3.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000			50.000	50.000
3.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000			150.000	150.000
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000	NO COTIZA		40.000	40.000
3.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000			50.000	50.000
3.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	10.000	10.000			10.000	10.000
							503.625		501.000		210.000				500.000
4	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1355, ubicado en la Direccion Administradiva de la BAT													
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000			200.000	200.000
4.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000			50.000	50.000
4.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000			150.000	150.000
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000	NO COTIZA		40.000	40.000
4.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000			50.000	50.000

4.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	10.000	10.000			10.000	10.000
		TOTAL					503.625		501.000		210.000				500.000
5	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N°1813, ubicado en la Sala de Lactania de la BAT.**													
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	80.000	80.000			200.000	200.000
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
5.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	170.000	170.000			80.000	80.000
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	NO COTIZA		10.000	10.000
5.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000			50.000	50.000
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	10.000	10.000			10.000	10.000
		TOTAL					395.000		391.000		340.000				390.000
6	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1815, ubicado en la Ayudantia de la BAT.**													
6.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	80.000	80.000			200.000	200.000
6.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
6.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	170.000	170.000			80.000	80.000
6.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	NO COTIZA		10.000	10.000
6.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000			50.000	50.000
6.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	10.000	10.000			10.000	10.000
		TOTAL					395.000		391.000		340.000				390.000
7	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1816, ubicado en G-6 de la BAT.**													
7.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	80.000	80.000			200.000	200.000
7.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
7.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	170.000	170.000			80.000	80.000
7.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	NO COTIZA		10.000	10.000
7.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000			50.000	50.000
7.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	10.000	10.000			10.000	10.000
		TOTAL					395.000		391.000		340.000				390.000
8	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N°1371, ubicado en la Armeria del Batallon de Apoyo y Servicio**													
8.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	250.000	250.000			200.000	200.000
8.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
8.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
8.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
8.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000			100.000	100.000
8.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
8.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000			150.000	150.000
8.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000			30.000	30.000
8.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	150.000	150.000			80.000	80.000
8.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
8.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000			90.000	90.000
8.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	NO COTIZA		40.000	40.000
8.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	135.000	135.000			80.000	80.000
8.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000			10.000	10.000
8.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	170.000	170.000			150.000	150.000
8.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
8.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000			200.000	200.000
8.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000			20.000	20.000
8.19		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	180.000	180.000			200.000	200.000
8.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
8.21		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	150.000	150.000			300.000	300.000
8.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
		TOTAL					2.133.000		2.121.000		1.720.000				2.140.000
9	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU Rotulado N°1407, ubicado en el Salon Auditorio de la BAT**													
9.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	300.000	300.000			250.000	250.000
9.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000

9.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	150.000	150.000			250.000	250.000
9.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
9.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000			100.000	100.000
9.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000			10.000	10.000
9.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	118.500	118.500	118.000	118.000	35.000	35.000			120.000	120.000
9.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	NO COTIZA		40.000	40.000
9.9		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000			100.000	100.000
9.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000			10.000	10.000
9.11		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	15.000	15.000			160.000	160.000
9.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
9.13		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250	217.000	217.000	35.000	35.000			220.000	220.000
9.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000			50.000	50.000
		TOTAL					1.441.750		1.434.000		780.000				1.440.000
10	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU Rotulado N° 1868, unicado en la Primera Compañia del Batallon PCD N°1 de la BAT													
10.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625	345.000	345.000	400.000	400.000			350.000	350.000
10.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
10.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	200.000	200.000			300.000	300.000
10.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
10.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000			200.000	200.000
10.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
10.7		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000			150.000	150.000
10.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000			10.000	10.000
10.9		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	35.000	35.000	NO COTIZA		250.000	250.000
10.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000			50.000	50.000
10.11		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	15.000	15.000			300.000	300.000
10.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000			20.000	20.000
10.13		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000			100.000	100.000
10.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	15.000	15.000			10.000	10.000
10.15		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	276.500	276.500	276.000	276.000	35.000	35.000			280.000	280.000
10.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	10.000	10.000			50.000	50.000
		TOTAL					2.182.375		2.174.000		975.000				2.200.000
		TOTAL LOTE N° 4					8.956.625		8.906.000		5.335.000				8.950.000

LOTE NRO: 5

LOTE N° 5 - COMFAER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 7.500.000 Máximo: 15.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO			TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES		M&C BUSSINES DE MIRNA CELESTE CORONEL AGUAVO		INGENERIA D&A DE DERLIS OJEDA		SERNA SERVICE DE DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4701.													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000			200.000	200.000
1.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000			50.000	50.000
1.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000			150.000	150.000
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000	NO COTIZA		40.000	40.000
1.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	15.000	15.000			80.000	80.000
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	10.000	10.000			10.000	10.000
		TOTAL					543.125		540.000		210.000				530.000
2	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4702.													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000			200.000	200.000
2.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000			50.000	50.000
2.3		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	80.000	80.000			100.000	100.000

2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000	NO COTIZA	40.000	40.000
2.5		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	147.000	147.000	15.000	15.000		140.000	140.000
2.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	10.000	10.000		30.000	30.000
		TOTAL					562.750		559.000		210.000			560.000
3	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4703.**												
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000		200.000	200.000
3.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000		50.000	50.000
3.3		Limpieza completo del aparato. ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177 750	177.000	177.000	80.000	80.000		180.000	180.000
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19 750	19.000	19.000	20.000	20.000	NO COTIZA	20.000	20.000
3.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000		50.000	50.000
3.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	10.000	10.000		10.000	10.000
							503.625		500.000		210.000			510.000
4	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4704.**												
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000		200.000	200.000
4.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000		50.000	50.000
4.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000		150.000	150.000
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000	NO COTIZA	40.000	40.000
4.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	15.000	15.000		80.000	80.000
4.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	10.000	10.000		10.000	10.000
		TOTAL					543.125		540.000		210.000			530.000
5	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4705.**												
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000		200.000	200.000
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000		50.000	50.000
5.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000		150.000	150.000
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000	NO COTIZA	40.000	40.000
5.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	15.000	15.000		80.000	80.000
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	10.000	10.000		10.000	10.000
		TOTAL					543.125		540.000		210.000			530.000
6	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 5030.**												
6.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000		200.000	200.000
6.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000		50.000	50.000
6.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000		150.000	150.000
6.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000	NO COTIZA	40.000	40.000
6.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	15.000	15.000		80.000	80.000
6.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	10.000	10.000		10.000	10.000
		TOTAL					543.125		540.000		210.000			530.000
7	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 5031.**												
7.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000		200.000	200.000
7.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000		50.000	50.000
7.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000		150.000	150.000
7.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000	NO COTIZA	40.000	40.000
7.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	15.000	15.000		80.000	80.000
7.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	10.000	10.000		10.000	10.000
		TOTAL					543.125		540.000		210.000			530.000
8	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 5032.**												
8.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000		200.000	200.000
8.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000		50.000	50.000
8.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000		150.000	150.000
8.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000	NO COTIZA	40.000	40.000
8.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	15.000	15.000		80.000	80.000
8.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	10.000	10.000		10.000	10.000
		TOTAL					543.125		540.000		210.000			530.000

9	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM 18.000 BTU Rotulado N° 2553.**													
9.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	250.000	250.000			200.000	200.000
9.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
9.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
9.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
9.5		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	350.000	350.000			180.000	180.000
9.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	NO COTIZA		20.000	20.000
9.7		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000			50.000	50.000
9.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	10.000	10.000			10.000	10.000
9.9		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000			200.000	200.000
9.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000			50.000	50.000
		TOTAL					987.500		982.000		975.000				1.000.000
10	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4696.**													
10.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	250.000	250.000			200.000	200.000
10.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
10.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			20.000	20.000
10.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	NO COTIZA		40.000	40.000
10.5		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000			150.000	150.000
10.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000			30.000	30.000
		TOTAL					661.625		659.000		550.000				490.000
11	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4697.**													
11.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	250.000	250.000			200.000	200.000
11.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
11.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
11.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	NO COTIZA		40.000	40.000
11.5		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	35.000	35.000			150.000	150.000
11.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
		TOTAL					681.375		679.000		550.000				680.000
12	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4698.**													
12.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	250.000	250.000			200.000	200.000
12.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
12.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
12.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	NO COTIZA		40.000	40.000
12.5		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	35.000	35.000			150.000	150.000
12.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
		TOTAL					681.375		679.000		550.000				680.000
13	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4699.**													
13.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	200.000	200.000			200.000	200.000
13.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
13.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000			20.000	20.000
13.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
13.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	15.000	15.000	NO COTIZA		100.000	100.000
13.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	10.000	10.000			40.000	40.000
13.7		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	150.000	150.000			80.000	80.000
13.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
		TOTAL					720.875		716.000		635.000				540.000
14	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4700.**													
14.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	250.000	250.000			200.000	200.000
14.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
14.3		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	200.000	200.000	NO COTIZA		300.000	300.000
14.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
		TOTAL					592.500		591.000		550.000				600.000

15	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 5033.**													
15.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	200.000	200.000			200.000	200.000
15.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000			50.000	50.000
15.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	80.000	80.000			200.000	200.000
15.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000			40.000	40.000
15.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	15.000	15.000	NO COTIZA		90.000	90.000
15.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	10.000	10.000			40.000	40.000
15.7		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	35.000	35.000			80.000	80.000
15.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000			10.000	10.000
		TOTAL					711.000		706.000		410.000				710.000
16	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 5034.**													
16.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	200.000	200.000			200.000	200.000
16.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
16.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000			200.000	200.000
16.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
16.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	15.000	15.000	NO COTIZA		100.000	100.000
16.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	10.000	10.000			40.000	40.000
16.7		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	150.000	150.000			80.000	80.000
16.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
		TOTAL					720.875		716.000		635.000				720.000
17	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 3206.**													
17.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	180.000	180.000			200.000	200.000
17.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
17.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000			200.000	200.000
17.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
17.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	35.000	35.000	NO COTIZA		80.000	80.000
17.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000			10.000	10.000
17.7		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	110.000	110.000			80.000	80.000
17.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000			10.000	10.000
		TOTAL					681.375		676.000		585.000				670.000
18	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 3207.**													
18.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
18.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
18.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	80.000	80.000			200.000	200.000
18.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	20.000	20.000			40.000	40.000
18.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000	NO COTIZA		100.000	100.000
18.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
18.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	15.000	15.000			90.000	90.000
18.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	10.000	10.000			40.000	40.000
		TOTAL					750.500		746.000		375.000				760.000
19	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 328.**													
19.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	15.000	15.000			200.000	200.000
19.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
19.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	15.000	15.000	NO COTIZA		80.000	80.000
19.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
		TOTAL					345.625		343.000		130.000				340.000
20	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5200.**													
20.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	200.000	200.000			200.000	200.000
20.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
20.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000			200.000	200.000
20.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000

20.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	35.000	35.000		80.000	80.000
20.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	NO COTIZA	10.000	10.000
20.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000		90.000	90.000
20.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
20.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	250.000	250.000		180.000	180.000
20.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		20.000	20.000
		TOTAL					**908.500**		**902.000**		**810.000**			**910.000**
21	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5201.**												
21.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000		200.000	200.000
21.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
21.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000		200.000	200.000
21.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	40.000	40.000		40.000	40.000
21.5		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000	NO COTIZA	150.000	150.000
21.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000		50.000	50.000
21.7		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	15.000	15.000		200.000	200.000
21.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	10.000	10.000		20.000	20.000
		TOTAL					**898.625**		**895.000**		**425.000**			**910.000**
22	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5202.**												
22.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000		200.000	200.000
22.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
22.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000		200.000	200.000
22.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	60.000	60.000		40.000	40.000
22.5		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	15.000	15.000		150.000	150.000
22.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000	NO COTIZA	30.000	30.000
22.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000		90.000	90.000
22.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
22.9		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	60.000	60.000		80.000	80.000
22.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000		10.000	10.000
		TOTAL					**888.750**		**883.000**		**545.000**			**890.000**
23	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5203.**												
23.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	200.000	200.000		200.000	200.000
23.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
23.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000		200.000	200.000
23.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	60.000	60.000		40.000	40.000
23.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000		100.000	100.000
23.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	NO COTIZA	40.000	40.000
23.7		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	150.000	150.000		80.000	80.000
23.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	20.000	20.000		10.000	10.000
23.9		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	170.000	170.000		150.000	150.000
23.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
		TOTAL					**918.375**		**913.000**		**860.000**			**920.000**
24	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5204.**												
24.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000		200.000	200.000
24.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
24.3		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	110.000	110.000		100.000	100.000
24.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	60.000	60.000		40.000	40.000
24.5		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	15.000	15.000		150.000	150.000
24.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000		30.000	30.000
24.7		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	35.000	35.000	NO COTIZA	80.000	80.000
24.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000		10.000	10.000
24.9		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	60.000	60.000		90.000	90.000
24.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	35.000	35.000		40.000	40.000
24.11		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	80.000	80.000		80.000	80.000

24.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
		TOTAL					888.750		881.000		675.000				880.000
25	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RDC 24.000 BTU Rotulado N° 2830.													
25.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
25.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
25.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000			200.000	200.000
25.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	60.000	60.000			40.000	40.000
25.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	15.000	15.000			80.000	80.000
25.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	NO COTIZA		10.000	10.000
25.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000			90.000	90.000
25.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
25.9		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	60.000	60.000			80.000	80.000
25.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000			10.000	10.000
		TOTAL					809.750		803.000		545.000				800.000
26	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RDC 24.000 BTU Rotulado N° 2834.													
26.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	250.000	250.000			200.000	200.000
26.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
26.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
26.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	NO COTIZA		40.000	40.000
26.5		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	200.000	200.000			300.000	300.000
26.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
		TOTAL					829.500		827.000		750.000				840.000
27	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split JET 24.000 BTU Rotulado N°3195.													
27.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	200.000	200.000			200.000	200.000
27.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
27.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
27.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
27.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000			100.000	100.000
27.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	NO COTIZA		40.000	40.000
27.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000			150.000	150.000
27.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000			30.000	30.000
27.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	150.000	150.000			80.000	80.000
27.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
		TOTAL					898.625		893.000		750.000				900.000
28	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split JET 24.000 BTU Rotulado N°3205.													
28.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	250.000	250.000			200.000	200.000
28.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
28.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
28.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
28.5		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000	NO COTIZA		150.000	150.000
28.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000			30.000	30.000
28.7		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	200.000	200.000			80.000	80.000
28.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
		TOTAL					760.375		756.000		800.000				760.000
29	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 24.000 BTU Rotulado N° 5198.													
29.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	250.000	250.000			200.000	200.000
29.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
29.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
29.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
29.5		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000	NO COTIZA		200.000	200.000
29.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000			50.000	50.000

29.7		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	200.000	200.000			300.000	300.000
29.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
		TOTAL					1.076.375		1.073.000		800.000				1.090.000
30	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 24.000 BTU Rotulado N° 5199.**													
30.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
30.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
30.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000			200.000	200.000
30.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
30.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	150.000	150.000			80.000	80.000
30.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000	NO COTIZA		10.000	10.000
30.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	15.000	15.000			180.000	180.000
30.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			20.000	20.000
30.9		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000			200.000	200.000
30.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000			50.000	50.000
		TOTAL					1.027.000		1.021.000		585.000				1.030.000
31	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM 36.000 BTU Rotulado N° 5190.**													
31.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	400.000	400.000			250.000	250.000
31.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
31.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	200.000	200.000			250.000	250.000
31.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
31.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000			150.000	150.000
31.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
31.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000			200.000	200.000
31.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000			30.000	30.000
31.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000			100.000	100.000
31.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	NO COTIZA		10.000	10.000
31.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	118.500	118.500	118.000	118.000	15.000	15.000			120.000	120.000
31.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
31.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000			100.000	100.000
31.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000			10.000	10.000
31.15		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250	217.000	217.000	35.000	35.000			220.000	220.000
31.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	10.000	10.000			10.000	10.000
31.17		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000	395.000	395.000	15.000	15.000			400.000	400.000
31.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	5.000	5.000			100.000	100.000
		TOTAL					2.123.125		2.113.000		995.000				2.120.000
32	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM 36.000 BTU Rotulado N° 5191.**													
32.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	400.000	400.000			250.000	250.000
32.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
32.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	150.000	150.000			250.000	250.000
32.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
32.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000			100.000	100.000
32.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000			10.000	10.000
32.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250	217.000	217.000	250.000	250.000			220.000	220.000
32.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	NO COTIZA		10.000	10.000
32.9		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	35.000	35.000			160.000	160.000
32.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
32.11		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	444.375	444.375	444.000	444.000	150.000	150.000			450.000	450.000
32.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
32.13		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000	395.000	395.000	150.000	150.000			400.000	400.000
32.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	50.000	50.000			100.000	100.000
		TOTAL					2.123.125		2.116.000		1.450.000				2.130.000
33	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado JAM 60.000 BTU Rotulado N° 4694**													
33.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625	345.000	345.000	400.000	400.000			350.000	350.000

33.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
33.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	150.000	150.000			300.000	300.000
33.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
33.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000			150.000	150.000
33.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
33.7		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	250.000	250.000			150.000	150.000
33.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	NO COTIZA		10.000	10.000
33.9		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000			200.000	200.000
33.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
33.11		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	493.750	493.750	493.000	493.000	150.000	150.000			500.000	500.000
33.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
33.13		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	444.375	444.375	444.000	444.000	150.000	150.000			450.000	450.000
33.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	50.000	50.000			100.000	100.000
		TOTAL					2.409.500		2.403.000		1.450.000				2.430.000
34	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado JAM 60.000 BTU Rotulado N° 4695.													
34.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625	345.000	345.000	400.000	400.000			350.000	350.000
34.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
34.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	35.000	35.000			300.000	300.000
34.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	35.000	35.000			400.000	400.000
34.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	15.000	15.000			200.000	200.000
34.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	10.000	10.000			40.000	40.000
34.7		Limpieza completo del aparato. ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	200.000	200.000			250.000	250.000
34.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
34.9		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000	NO COTIZA		200.000	200.000
34.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
34.11		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	276.500	276.500	276.000	276.000	35.000	35.000			280.000	280.000
34.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000			50.000	50.000
34.13		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	444.375	444.375	444.000	444.000	150.000	150.000			450.000	450.000
34.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	50.000	50.000			100.000	100.000
		TOTAL					2.340.375		2.333.000		1.095.000				2.720.000
		TOTAL LOTE N° 5					30.760.500		30.604.000		20.160.000				30.770.000

LOTE NRO: 6

LOTE N° 6 - CUARTEL GENERAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 5.750.000 Máximo: 11.500.000 , Abastecimiento simultáneo: No

							COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO		TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES		M&C BUSSINES DE MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO		INGENERIA D&A DE DERLIS OJEDA		SERNA SERVICE DE DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total		Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 803.														
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500		197.000	197.000	80.000	80.000	180.000	180.000	200.000	200.000
1.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375		49.000	49.000	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000		158.000	158.000	80.000	80.000	145.000	145.000	160.000	160.000
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500		39.000	39.000	30.000	30.000	50.000	50.000	40.000	40.000
1.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750		98.000	98.000	35.000	35.000	55.000	55.000	100.000	100.000
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500		39.000	39.000	15.000	15.000	30.000	30.000	40.000	40.000
1.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000		147.000	147.000	35.000	35.000	145.000	145.000	140.000	140.000
1.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625		29.000	29.000	15.000	15.000	70.000	70.000	30.000	30.000
1.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000		78.000	78.000	150.000	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750		19.000	19.000	50.000	50.000	45.000	45.000	10.000	10.000
1.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875		88.000	88.000	35.000	35.000	101.000	101.000	90.000	90.000
1.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500		39.000	39.000	15.000	15.000	46.000	46.000	40.000	40.000
1.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000		78.000	78.000	80.000	80.000	100.000	100.000	80.000	80.000

1.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000	30.000	30.000	10.000	10.000
1.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	150.000	150.000	200.000	200.000	150.000	150.000
1.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
1.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	35.000	35.000	205.000	205.000	180.000	180.000
1.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	45.000	45.000	10.000	10.000
		TOTAL					1.481.125		1.470.000		920.000		1.637.000		1.460.000
2	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 804.**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	80.000	80.000	180.000	180.000	200.000	200.000
2.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000	145.000	145.000	160.000	160.000
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	30.000	30.000	50.000	50.000	40.000	40.000
2.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000	55.000	55.000	100.000	100.000
2.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	30.000	30.000	40.000	40.000
2.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	147.000	147.000	35.000	35.000	145.000	145.000	140.000	140.000
2.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000	70.000	70.000	30.000	30.000
2.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	150.000	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	45.000	45.000	10.000	10.000
2.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000	101.000	101.000	90.000	90.000
2.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	46.000	46.000	40.000	40.000
2.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	80.000	80.000	100.000	100.000	80.000	80.000
2.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000	30.000	30.000	10.000	10.000
2.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	150.000	150.000	200.000	200.000	150.000	150.000
2.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
2.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	35.000	35.000	205.000	205.000	180.000	180.000
2.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	45.000	45.000	10.000	10.000
		TOTAL					1.481.125		1.470.000		920.000		1.637.000		1.460.000
3	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 805.**													
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	80.000	80.000	180.000	180.000	200.000	200.000
3.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000	145.000	145.000	160.000	160.000
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	30.000	30.000	50.000	50.000	40.000	40.000
3.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000	55.000	55.000	100.000	100.000
3.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	30.000	30.000	40.000	40.000
3.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	147.000	147.000	35.000	35.000	145.000	145.000	140.000	140.000
3.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000	70.000	70.000	30.000	30.000
3.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	150.000	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	45.000	45.000	10.000	10.000
3.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000	101.000	101.000	90.000	90.000
3.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	46.000	46.000	40.000	40.000
3.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	80.000	80.000	100.000	100.000	80.000	80.000
3.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000	30.000	30.000	10.000	10.000
3.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	150.000	150.000	200.000	200.000	150.000	150.000
3.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
3.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	35.000	35.000	205.000	205.000	180.000	180.000
3.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	45.000	45.000	10.000	10.000
		TOTAL					1.481.125		1.470.000		920.000		1.637.000		1.460.000
4	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 806.**													
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	80.000	80.000	180.000	180.000	200.000	200.000
4.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	80.000	80.000	145.000	145.000	160.000	160.000
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	30.000	30.000	50.000	50.000	40.000	40.000
4.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000	55.000	55.000	100.000	100.000
4.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	30.000	30.000	40.000	40.000

4.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	147.000	147.000	35.000	35.000	145.000	145.000	140.000	140.000
4.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000	70.000	70.000	30.000	30.000
4.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	150.000	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	45.000	45.000	10.000	10.000
4.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000	101.000	101.000	90.000	90.000
4.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	46.000	46.000	40.000	40.000
4.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	80.000	80.000	100.000	100.000	80.000	80.000
4.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000	30.000	30.000	10.000	10.000
4.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	150.000	150.000	200.000	200.000	150.000	150.000
4.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
4.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	35.000	35.000	205.000	205.000	180.000	180.000
4.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	45.000	45.000	10.000	10.000
		TOTAL					1.481.125		1.470.000		920.000		1.637.000		1.460.000
5	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RDC 18.000 BTU Rotulado N° 2836.**													
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	200.000	200.000	195.000	195.000	200.000	200.000
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	165.000	165.000	200.000	200.000
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
5.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000	55.000	55.000	100.000	100.000
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	30.000	30.000	40.000	40.000
		TOTAL					622.125		619.000		460.000		545.000		630.000
6	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split Midas 18.000 BTU Rotulado N° 1805.**													
6.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	200.000	200.000	195.000	195.000	200.000	200.000
6.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	165.000	165.000	200.000	200.000
6.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
6.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	70.000	70.000	55.000	55.000	100.000	100.000
6.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	40.000
6.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000	101.000	101.000	90.000	90.000
6.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	46.000	46.000	40.000	40.000
6.9		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	80.000	80.000	100.000	100.000	80.000	80.000
6.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	20.000	20.000	30.000	30.000	10.000	10.000
6.11		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	15.000	15.000	205.000	205.000	200.000	200.000
6.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	10.000	10.000	45.000	45.000	20.000	20.000
		TOTAL					1.066.500		1.059.000		685.000		1.072.000		1.070.000
7	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 5158.**													
7.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000	195.000	195.000	200.000	200.000
7.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000	70.000	70.000	30.000	30.000
7.5		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	35.000	35.000	205.000	205.000	160.000	160.000
7.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		TOTAL					622.125		620.000		1.010.000		720.000		630.000
8	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 2328.**													
8.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000	195.000	195.000	200.000	200.000
8.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	100.000	100.000	165.000	165.000	200.000	200.000
8.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
8.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000	55.000	55.000	100.000	100.000
8.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	30.000	30.000	40.000	40.000
8.7		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	35.000	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	45.000	45.000	10.000	10.000
8.9		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	80.000	80.000	100.000	100.000	80.000	80.000

8.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	20.000	20.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		TOTAL					819.625		813.000		550.000		800.000		810.000
9	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split Midea 18000 BTU Rotulado N°1804.													
9.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	200.000	200.000	195.000	195.000	200.000	200.000
9.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	165.000	165.000	200.000	200.000
9.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
9.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000	55.000	55.000	100.000	100.000
9.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	30.000	30.000	40.000	40.000
9.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000	70.000	70.000	30.000	30.000
9.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	200.000	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	45.000	45.000	10.000	10.000
9.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000	101.000	101.000	90.000	90.000
9.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	46.000	46.000	40.000	40.000
		TOTAL					1.027.000		1.020.000		810.000		1.037.000		1.030.000
10	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 1806.													
10.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	200.000	200.000	195.000	195.000	200.000	200.000
10.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	165.000	165.000	200.000	200.000
10.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
10.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000	55.000	55.000	100.000	100.000
10.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	30.000	30.000	40.000	40.000
10.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000	70.000	70.000	30.000	30.000
10.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	200.000	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	45.000	45.000	10.000	10.000
10.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000	101.000	101.000	90.000	90.000
10.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	46.000	46.000	40.000	40.000
		TOTAL					1.027.000		1.020.000		810.000		1.037.000		1.030.000
11	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 1807.													-
11.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	200.000	200.000	195.000	195.000	200.000	200.000
11.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	165.000	165.000	200.000	200.000
11.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
11.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000	55.000	55.000	100.000	100.000
11.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	30.000	30.000	40.000	40.000
11.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000	70.000	70.000	30.000	30.000
11.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	200.000	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	45.000	45.000	10.000	10.000
11.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000	101.000	101.000	90.000	90.000
11.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	46.000	46.000	40.000	40.000
		TOTAL					1.027.000		1.020.000		810.000		1.037.000		1.030.000
12	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 24.000 BTU Rotulado N° 5159.													
12.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	200.000	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000
12.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	240.000	240.000	200.000	200.000
12.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
12.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000	120.000	120.000	100.000	100.000
12.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
12.7		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	150.000	150.000	100.000	100.000	80.000	80.000
12.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	40.000	40.000	10.000	10.000

12.9		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000	105.000	105.000	90.000	90.000
12.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	60.000	60.000	40.000	40.000
12.11		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	35.000	35.000	100.000	100.000	80.000	80.000
12.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		TOTAL					948.000		940.000		795.000		1.215.000		940.000
13	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 24.000 BTU Rotulado N° 1802.													
13.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	200.000	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000
13.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	100.000	100.000	240.000	240.000	200.000	200.000
13.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	80.000	80.000	60.000	60.000	40.000	40.000
13.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000	120.000	120.000	100.000	100.000
13.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	60.000	60.000	40.000	40.000
13.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000	180.000	180.000	150.000	150.000
13.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000	50.000	50.000	30.000	30.000
13.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	200.000	200.000	100.000	100.000	80.000	80.000
13.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	40.000	40.000	10.000	10.000
13.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000	105.000	105.000	90.000	90.000
13.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	60.000	60.000	40.000	40.000
13.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	15.000	15.000	100.000	100.000	80.000	80.000
13.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	10.000	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
13.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	170.000	170.000	200.000	200.000	150.000	150.000
13.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
		TOTAL					1.323.250		1.314.000		1.040.000		1.705.000		1.320.000
		TOTAL N° 6					14.407.125		14.305.000		10.650.000		15.716.000		14.330.000

LOTE NRO: 7

LOTE N° 7 - BRIGADA LOGISTICA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 7.500.000 Máximo: 15.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO		TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES		M&C BUSSINES DE MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO		INGENERIA D&A DE DERLIS OJEDA		SERNA SERVICE DE DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU ROT N° 3169 UBICADO EN LA DSS MARCA TOKYO													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
1.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
1.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	110.000	110.000			160.000	160.000
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
1.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000			100.000	100.000
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
1.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	147.000	147.000	35.000	35.000			140.000	140.000
1.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000			30.000	30.000
1.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	150.000	150.000			80.000	80.000
1.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
1.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000			90.000	90.000
1.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
1.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	80.000	80.000			80.000	80.000
1.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000			10.000	10.000
1.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	150.000	150.000			150.000	150.000
1.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	100.000	100.000	NO COTIZA		50.000	50.000
1.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	50.000	50.000			180.000	180.000
1.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
1.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	150.000	150.000			180.000	180.000

1.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		10.000	10.000
1.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000		50.000	50.000
1.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	15.000	15.000		10.000	10.000
1.23		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	35.000	35.000		150.000	150.000
1.24		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
1.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	150.000	150.000		300.000	300.000
1.26		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
1.27		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	35.000	35.000		180.000	180.000
1.28		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000		50.000	50.000
1.29		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	100.000	100.000		250.000	250.000
1.30		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
		TOTAL					2.804.375		2.787.000		1.875.000			2.780.000
2	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU ROT N° 2373 UBICADO EN LA AYUDANTIA MARCA MIDEA**												
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000		200.000	200.000
2.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
2.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	110.000	110.000		160.000	160.000
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000		40.000	40.000
2.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000		100.000	100.000
2.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
2.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	147.000	147.000	35.000	35.000		140.000	140.000
2.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000		30.000	30.000
2.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	150.000	150.000		80.000	80.000
2.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		10.000	10.000
2.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000		90.000	90.000
2.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
2.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	80.000	80.000		80.000	80.000
2.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000		10.000	10.000
2.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	150.000	150.000		150.000	150.000
2.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	100.000	100.000	NO COTIZA	50.000	50.000
2.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	50.000	50.000		180.000	180.000
2.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		10.000	10.000
2.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	150.000	150.000		180.000	180.000
2.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		10.000	10.000
2.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000		50.000	50.000
2.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	15.000	15.000		10.000	10.000
2.23		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	35.000	35.000		150.000	150.000
2.24		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
2.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	150.000	150.000		300.000	300.000
2.26		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
2.27		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	35.000	35.000		180.000	180.000
2.28		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000		50.000	50.000
2.29		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	100.000	100.000		250.000	250.000
2.30		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
		TOTAL					2.804.375		2.787.000		1.875.000			2.780.000
3	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU ROT N° 2972 MARCA TOKYO UBICADO EN EL G1**												
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000		200.000	200.000
3.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
3.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000		200.000	200.000
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000		40.000	40.000
3.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000		100.000	100.000
3.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
3.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000		150.000	150.000
3.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000		30.000	30.000
3.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	150.000	150.000		80.000	80.000

3.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
3.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000			90.000	90.000
3.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
3.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	80.000	80.000			80.000	80.000
3.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000			10.000	10.000
3.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	150.000	150.000			150.000	150.000
3.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	100.000	100.000	NO COTIZA		50.000	50.000
3.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000			200.000	200.000
3.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
3.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	150.000	150.000			180.000	180.000
3.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
3.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000			50.000	50.000
3.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	15.000	15.000			10.000	10.000
3.23		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	35.000	35.000			160.000	160.000
3.24		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
3.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625	345.000	345.000	150.000	150.000			350.000	350.000
3.26		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
3.27		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000			200.000	200.000
3.28		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000			50.000	50.000
3.29		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	100.000	100.000			300.000	300.000
3.30		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
		TOTAL					2.982.250		2.966.000		1.875.000				2.980.000
4	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU ROT Nº 3168 MARCA TOKYO UBICADO EN LA DSS**													
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
4.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
4.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000			200.000	200.000
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
4.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000			100.000	100.000
4.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
4.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000			150.000	150.000
4.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000			30.000	30.000
4.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	150.000	150.000			80.000	80.000
4.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
4.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000			90.000	90.000
4.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
4.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	80.000	80.000			80.000	80.000
4.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000			10.000	10.000
4.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	150.000	150.000			150.000	150.000
4.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	100.000	100.000	NO COTIZA		50.000	50.000
4.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000			200.000	200.000
4.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
4.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	150.000	150.000			180.000	180.000
4.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
4.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000			50.000	50.000
4.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	15.000	15.000			10.000	10.000
4.23		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	35.000	35.000			160.000	160.000
4.24		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
4.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625	345.000	345.000	150.000	150.000			350.000	350.000
4.26		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
4.27		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000			200.000	200.000
4.28		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000			50.000	50.000
4.29		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	100.000	100.000			300.000	300.000
4.30		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
		TOTAL					2.982.250		2.966.000		1.875.000				2.980.000
5	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU ROT Nº 3139 MARCA TOKYO UBICADO EN EL SEMAER**													

5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000		200.000	200.000
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
5.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000		200.000	200.000
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000		40.000	40.000
5.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000		100.000	100.000
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
5.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000		150.000	150.000
5.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000		30.000	30.000
5.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	150.000	150.000		80.000	80.000
5.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		10.000	10.000
5.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000		90.000	90.000
5.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
5.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	80.000	80.000		80.000	80.000
5.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000		10.000	10.000
5.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	150.000	150.000		150.000	150.000
5.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	100.000	100.000	NO COTIZA	50.000	50.000
5.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000		200.000	200.000
5.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		10.000	10.000
5.19		Limpieza completo del aparato. ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	150.000	150.000		180.000	180.000
5.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		10.000	10.000
5.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000		50.000	50.000
5.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	15.000	15.000		10.000	10.000
5.23		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	35.000	35.000		160.000	160.000
5.24		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
5.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625	345.000	345.000	150.000	150.000		350.000	350.000
5.26		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
5.27		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000		200.000	200.000
5.28		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000		50.000	50.000
5.29		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	100.000	100.000		300.000	300.000
5.30		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
		TOTAL					**2.982.250**		**2.966.000**		**1.875.000**			**2.980.000**
6	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU ROT N° 3284 MARCA JAM UBICADO EN EL G3**												
6.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000		200.000	200.000
6.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
6.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000		200.000	200.000
6.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000		40.000	40.000
6.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000		100.000	100.000
6.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
6.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000		150.000	150.000
6.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000		30.000	30.000
6.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	150.000	150.000		80.000	80.000
6.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		10.000	10.000
6.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875	88.000	88.000	35.000	35.000		90.000	90.000
6.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
6.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	80.000	80.000		80.000	80.000
6.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000		10.000	10.000
6.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	150.000	150.000		150.000	150.000
6.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	100.000	100.000	NO COTIZA	50.000	50.000
6.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000		200.000	200.000
6.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		10.000	10.000
6.19		Limpieza completo del aparato. ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	150.000	150.000		180.000	180.000
6.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		10.000	10.000
6.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000		50.000	50.000
6.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	15.000	15.000		10.000	10.000
6.23		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	35.000	35.000		160.000	160.000
6.24		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000

6.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625	345.000	345.000	150.000	150.000			350.000	350.000
6.26		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
6.27		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000			200.000	200.000
6.28		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000			50.000	50.000
6.29		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	100.000	100.000			300.000	300.000
6.30		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
		TOTAL					2.982.250		2.966.000		1.875.000				2.980.000
7	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU ROT N° 2412, MARCA MATSUI UBICADO EN LA DSI													
7.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	300.000	300.000			250.000	250.000
7.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
7.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	150.000	150.000			250.000	250.000
7.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
7.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000			150.000	150.000
7.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
7.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000			200.000	200.000
7.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000			30.000	30.000
7.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	150.000	150.000			100.000	100.000
7.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
7.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	118.500	118.500	118.000	118.000	35.000	35.000			120.000	120.000
7.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
7.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	80.000	80.000			100.000	100.000
7.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000			10.000	10.000
7.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
7.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	100.000	100.000	NO COTIZA		50.000	50.000
7.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	50.000	50.000			250.000	250.000
7.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
7.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250	217.000	217.000	150.000	150.000			220.000	220.000
7.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
7.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000			50.000	50.000
7.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	15.000	15.000			10.000	10.000
7.23		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	35.000	35.000			160.000	160.000
7.24		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
7.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	444.375	444.375	444.000	444.000	150.000	150.000			450.000	450.000
7.26		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
7.27		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250	217.000	217.000	35.000	35.000			220.000	220.000
7.28		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000			50.000	50.000
7.29		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000	395.000	395.000	100.000	100.000			400.000	400.000
7.30		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	50.000	50.000			100.000	100.000
		TOTAL					3.653.750		3.638.000		2.065.000				3.660.000
8	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU ROT N° 2252, MARCA MIDEA UBICADO EN LA DAF													
8.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	30.000	30.000			250.000	250.000
8.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
8.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	150.000	150.000			250.000	250.000
8.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
8.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000			150.000	150.000
8.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
8.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000			200.000	200.000
8.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000			30.000	30.000
8.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	150.000	150.000			100.000	100.000
8.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
8.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	118.500	118.500	118.000	118.000	35.000	35.000			120.000	120.000
8.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
8.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	80.000	80.000			100.000	100.000
8.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000			10.000	10.000
8.15		Cambio y reparación de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000

8.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	100.000	100.000	NO COTIZA	50.000	50.000
8.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	50.000	50.000		250.000	250.000
8.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		10.000	10.000
8.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250	217.000	217.000	150.000	150.000		220.000	220.000
8.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		10.000	10.000
8.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000		50.000	50.000
8.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	15.000	15.000		10.000	10.000
8.23		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	35.000	35.000		160.000	160.000
8.24		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
8.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	444.375	444.375	444.000	444.000	150.000	150.000		450.000	450.000
8.26		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
8.27		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250	217.000	217.000	35.000	35.000		220.000	220.000
8.28		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000		50.000	50.000
8.29		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000	395.000	395.000	100.000	100.000		400.000	400.000
8.30		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	50.000	50.000		100.000	100.000
		TOTAL					3.653.750		3.638.000		1.795.000			3.660.000
9	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU ROT Nº 2947, MARCA JET UBICADO EN LA DSI**												
9.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625	345.000	345.000	400.000	400.000		350.000	350.000
9.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
9.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	150.000	150.000		300.000	300.000
9.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000		40.000	40.000
9.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000		200.000	200.000
9.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
9.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	35.000	35.000		250.000	250.000
9.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000		30.000	30.000
9.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	150.000	150.000		150.000	150.000
9.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		10.000	10.000
9.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000		150.000	150.000
9.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
9.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	80.000	80.000		150.000	150.000
9.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	35.000	35.000		10.000	10.000
9.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	150.000	150.000		250.000	250.000
9.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	100.000	100.000	NO COTIZA	50.000	50.000
9.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	50.000	50.000		300.000	300.000
9.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		10.000	10.000
9.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	150.000	150.000		250.000	250.000
9.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		10.000	10.000
9.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000		100.000	100.000
9.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	15.000	15.000		10.000	10.000
9.23		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000		200.000	200.000
9.24		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
9.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	493.750	493.750	493.000	493.000	150.000	150.000		500.000	500.000
9.26		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
9.27		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	276.500	276.500	276.000	276.000	35.000	35.000		280.000	280.000
9.28		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	15.000	15.000		50.000	50.000
9.29		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	444.375	444.375	444.000	444.000	100.000	100.000		450.000	450.000
9.30		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	50.000	50.000		100.000	100.000
		TOTAL					4.404.250		4.388.000		2.165.000			4.420.000
		TOTAL LOTE Nº 7					29.249.500		29.102.000		17.275.000			29.220.000

LOTE NRO: 8

LOTE Nº 8 - CIAERE, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.000.000 Máximo: 20.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO	TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES	M&C BUSSINES DE MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO	INGENERIA D&A DE DERLIS OJEDA	SERNA SERVICE DE DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA TOKIO DE 12000 BTU CON CONTROL REMOTO. Rotulado N° 12005-04-84-2023**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	100.000	100.000			200.000	200.000
1.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
1.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	100.000	100.000			150.000	150.000
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	NO COTIZA		40.000	40.000
1.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000			100.000	100.000
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
		TOTAL					**582.625**		580.000		350.000				**580.000**
2	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA TOKIO DE 12000 BTU CON CONTROL REMOTO. Rotulado N° 12005-04-84-2024**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	100.000	100.000			200.000	200.000
2.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
2.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	100.000	100.000			150.000	150.000
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	NO COTIZA		40.000	40.000
2.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000			100.000	100.000
2.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
		TOTAL					**582.625**		580.000		350.000				**580.000**
3	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, F/C CON CONTROL REMOTO, MARCA JET.Rotulado N° 12005-04-84-1426**		1											
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
3.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	100.000	100.000			50.000	50.000
3.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	NO COTIZA		200.000	200.000
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
		TOTAL					**483.875**		482.000		410.000				**490.000**
4	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA MATSUI DE 18.000 BTU F/C. Rotulado 12005-04-84-2032**													
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
4.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	100.000	100.000			50.000	50.000
4.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	NO COTIZA		200.000	200.000
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
		TOTAL					**483.875**		482.000		410.000				**490.000**
5	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, F/C CON CONTROL REMOTO, MARCA JET. ROTULADO N° 12005-04-84-1425**													
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
5.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000			200.000	200.000
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	NO COTIZA		40.000	40.000
5.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000			100.000	100.000
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
		TOTAL					**622.125**		619.000		410.000				**630.000**
6	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA JET DE 18.000 BTU ROTULADO N° 12005-04-84-2938**													
6.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
6.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
6.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000			200.000	200.000
6.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	NO COTIZA		40.000	40.000
6.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000			100.000	100.000
6.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
		TOTAL					**622.125**		619.000		410.000				**630.000**
7	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA RDC DE 18.000 BTU ROTULADO N° 12005-04-84-1319**													
7.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
7.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000

7.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000			200.000	200.000
7.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	NO COTIZA		40.000	40.000
7.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000			100.000	100.000
7.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
		TOTAL					**622.125**		**619.000**		**410.000**				**630.000**
8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire TIPO SPLIT DE 18000 BTU, MARCA JET, ROTULADO N° 12005-04-84-2941**													
8.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
8.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
8.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000			200.000	200.000
8.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	NO COTIZA		40.000	40.000
8.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000			100.000	100.000
8.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
		TOTAL					**622.125**		**619.000**		**410.000**				**630.000**
9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU MARCA JET.ROTULADO N° 12005-04-84-2939**													
9.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
9.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
9.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000			200.000	200.000
9.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	NO COTIZA		40.000	40.000
9.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000			100.000	100.000
9.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
		TOTAL					**622.125**		**619.000**		**410.000**				**630.000**
10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE TECHO, DE 36.000 BTU, F/C, CON CONTROL REMOTO, MARCA JAM. ROTULADO N° 12005-04-84-1718**													
10.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	250.000	250.000			250.000	250.000
10.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
10.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	110.000	110.000			250.000	250.000
10.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
10.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000			150.000	150.000
10.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
10.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000			200.000	200.000
10.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000			30.000	30.000
10.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	150.000	150.000			100.000	100.000
10.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	NO COTIZA		10.000	10.000
10.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	118.500	118.500	118.000	118.000	35.000	35.000			120.000	120.000
10.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
10.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	110.000	110.000			100.000	100.000
10.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
10.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000			200.000	200.000
10.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
10.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	35.000	35.000			250.000	250.000
10.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000			10.000	10.000
		TOTAL					**1.905.875**		**1.895.000**		**1.220.000**				**1.900.000**
11	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionado TIPO SPLIT DE TECHO, MARCA TOKYO DE 48.000 BTU, F/C, CON CONTROL REMOTO. .ROTULADO N° 12005-04-84-1421**													
11.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	250.000	250.000			250.000	250.000
11.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000			50.000	50.000
11.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	110.000	110.000			250.000	250.000
11.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000			40.000	40.000
11.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000			150.000	150.000
11.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000			40.000	40.000
11.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000			20.000	20.000
11.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000			30.000	30.000
11.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	150.000	150.000			100.000	100.000
11.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000

11.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	118.500	118.500	118.000	118.000	35.000	35.000	NO COTIZA	120.000	120.000
11.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
11.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000		100.000	100.000
11.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000		10.000	10.000
11.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000		200.000	200.000
11.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
11.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	35.000	35.000		250.000	250.000
11.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000		10.000	10.000
11.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250	217.000	217.000	15.000	15.000		220.000	220.000
11.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	5.000	5.000		10.000	10.000
11.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	35.000	35.000		50.000	50.000
11.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875	9.000	9.000	15.000	15.000		10.000	10.000
		TOTAL					2.202.125		2.189.000		1.180.000			2.010.000
12	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tTIPO SPLIT DE TECHO, MARCA TOKYO DE 48.000 BTU, F/C, CON CONTROL REMOTO. .ROTULADO N° 12005-04-84-1422												
12.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	250.000	250.000		250.000	250.000
12.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
12.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	110.000	110.000		250.000	250.000
12.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000		40.000	40.000
12.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000		150.000	150.000
12.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
12.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000		200.000	200.000
12.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000		30.000	30.000
12.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	150.000	150.000		100.000	100.000
12.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		10.000	10.000
12.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	118.500	118.500	118.000	118.000	35.000	35.000		120.000	120.000
12.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000	NO COTIZA	40.000	40.000
12.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750	98.000	98.000	35.000	35.000		100.000	100.000
12.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000		10.000	10.000
12.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000		200.000	200.000
12.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
12.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	35.000	35.000		250.000	250.000
12.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000		10.000	10.000
12.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250	217.000	217.000	250.000	250.000		220.000	220.000
12.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		10.000	10.000
		TOTAL					2.142.875		2.131.000		1.410.000			2.130.000
13	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT - MARCA JAM DE 60000 BTU MODELO JC - 60 ZHRA.- ROTULADO N° 12005-04-84-2479												
13.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625	345.000	345.000	250.000	250.000		350.000	350.000
13.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
13.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	110.000	110.000		300.000	300.000
13.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000		40.000	40.000
13.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	35.000	35.000		200.000	200.000
13.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
13.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	35.000	35.000		250.000	250.000
13.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625	29.000	29.000	15.000	15.000		30.000	30.000
13.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	150.000	150.000		150.000	150.000
13.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000		10.000	10.000
13.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000	NO COTIZA	150.000	150.000
13.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	15.000	15.000		40.000	40.000
13.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125	148.000	148.000	35.000	35.000		150.000	150.000
13.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000		10.000	10.000
13.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	150.000	150.000		250.000	250.000
13.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000		50.000	50.000
13.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250	296.000	296.000	35.000	35.000		300.000	300.000
13.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000		10.000	10.000

13.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	250.000	250.000			250.000	250.000
13.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000			10.000	10.000
		TOTAL					2.646.500		2.636.000		1.410.000				2.640.000
		TOTAL LOTE Nº 8					14.141.000		14.070.000		8.790.000				13.970.000

LOTE NRO: 9

LOTE Nº 9 - PGA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 5.000.000 Máximo: 10.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

			COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO					TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES		M&C BUSSINES DE MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO		INGENERIA D&A DE DERLIS OJEDA		SERNA SERVICE DE DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. Nº 4577, ubicado en la Jefatura del CIVA.**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	100.000	100.000	180.000	180.000	200.000	200.000
1.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	100.000	100.000	145.000	145.000	150.000	150.000
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
1.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	35.000	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	45.000	45.000	10.000	10.000
1.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	150.000	150.000	225.000	225.000	180.000	180.000
1.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		TOTAL					740.625		736.000		550.000		805.000		720.000
2	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. Nº 4344, ubicado en la Oficina de Operaciones del CIVA**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	100.000	100.000	180.000	180.000	200.000	200.000
2.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	100.000	100.000	145.000	145.000	150.000	150.000
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
2.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	35.000	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	45.000	45.000	10.000	10.000
2.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	150.000	150.000	225.000	225.000	180.000	180.000
2.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		TOTAL					740.625		736.000		550.000		805.000		720.000
3	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU, Rot. Nº 4354, ubicado en la Ayudantia de la PGA.**													-
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	100.000	100.000	180.000	180.000	200.000	200.000
3.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	50.000	50.000	145.000	145.000	150.000	150.000
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
3.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	35.000	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	45.000	45.000	10.000	10.000
3.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	100.000	100.000	225.000	225.000	180.000	180.000
3.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		TOTAL					740.625		736.000		450.000		805.000		720.000
4	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. Nº 4342, ubicado en la Oficina de Planes.**													
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	100.000	100.000	180.000	180.000	200.000	200.000
4.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000	158.000	50.000	50.000	145.000	145.000	150.000	150.000
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
4.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	35.000	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	45.000	45.000	10.000	10.000
4.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	100.000	100.000	225.000	225.000	180.000	180.000

4.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		TOTAL					740.625		736.000		450.000		805.000		720.000
5	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, Rot. N° 4351, ubicado en la Oficina de la DAF													-
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	100.000	100.000	195.000	195.000	200.000	200.000
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	50.000	50.000	165.000	165.000	200.000	200.000
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
5.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	35.000	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	15.000	15.000	45.000	45.000	10.000	10.000
5.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	100.000	100.000	225.000	225.000	180.000	180.000
5.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		TOTAL					780.125		775.000		450.000		840.000		770.000
6	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1002, ubicado en el Dormitorio Masculino													
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000	250.000	250.000	200.000	200.000
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	240.000	240.000	200.000	200.000
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
5.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	40.000	40.000	10.000	10.000
5.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	150.000	150.000	225.000	225.000	180.000	180.000
5.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		TOTAL					780.125		775.000		710.000		995.000		770.000
7	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1003, ubicado en la Sala de Reuniones													
7.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000	250.000	250.000	200.000	200.000
7.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	240.000	240.000	200.000	200.000
7.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	40.000	40.000	60.000	60.000	40.000	40.000
7.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
7.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	40.000	40.000	10.000	10.000
		TOTAL					582.625		579.000		500.000		740.000		580.000
8	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1004, ubicado en la Sala de Reuniones													
8.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000	250.000	250.000	200.000	200.000
8.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	240.000	240.000	200.000	200.000
8.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
8.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
8.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	40.000	40.000	10.000	10.000
8.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	150.000	150.000	225.000	225.000	180.000	180.000
8.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		TOTAL					780.125		775.000		710.000		995.000		770.000
9	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1006, ubicado en la Sala de Reuniones													-
9.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	150.000	150.000	250.000	250.000	200.000	200.000
9.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500	197.000	197.000	110.000	110.000	240.000	240.000	200.000	200.000
9.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
9.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	78.000	78.000	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
9.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	40.000	40.000	10.000	10.000
9.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750	177.000	177.000	150.000	150.000	225.000	225.000	180.000	180.000
9.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		TOTAL					780.125		775.000		710.000		995.000		770.000
10	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU, Rot. N° 4362, Ubicado en la Sala de Informática													
10.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000

10.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875	246.000	246.000	110.000	110.000	240.000	240.000	250.000	250.000
10.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	39.000	39.000	50.000	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
10.5		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250	217.000	217.000	200.000	200.000	225.000	225.000	220.000	220.000
10.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750	19.000	19.000	50.000	50.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		TOTAL					819.625		816.000		760.000		855.000		820.000
		TOTAL LOTE Nº 9					7.485.250		7.439.000		6.840.000		8.640.000		7.360.000
TOTAL GENERAL							133.765.125		132.954.000		93.064.000		57.225.000		133.200.000

GUNTER ESTEBAN MACHICA CUELLAR
STTE AVL - MIEMBRO DE COMITÉ DE EVALUACION

VICTOR MARCELO SOSA ROA
STTE AVL - MIEMBRO DE COMITÉ DE EVALUACION

LISSANDRA SOLEDAD ZARATE LEDESMA
TTE AVL - MIEMBRO DE COMITÉ DE EVALUACION

MARIA LUISA PERAZA ALVARENGA
TTE 1º AVL - MIEMBRO DE COMITÉ DE EVALUACION

PABLO EMMANUEL VERA GALEANO
TTE 1º AVL - MIEMBRO DE COMITÉ DE EVALUACION

GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES
PRESIDENTE DE COMITÉ DE EVALUACION