JEM Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

ANEXO B-02-08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	COPYPRINTER				
		Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (P. unit. x cant.)
1	Impresoras HP modelos: 1546, 1660, Deskjet 2645, Deskjet 710, Deskjet 840, Laser Jet 3050, Laser Jet P2015, Multifunción Deskjet 2645 y Multifunción Laser Jet 3056					
1.1	Cambio de película de fusor	COPYPRINTER	NACIONAL	1	273.000	273.000
1.2	Cambio de rodillo de presión	COPYPRINTER	NACIONAL	1	105.000	105.000
1.3	Cambio de bujes	COPYPRINTER	NACIONAL	1	8.400	8.400
1.4	Cambio de Rodillo de recolección	COPYPRINTER	NACIONAL	1	8.400	8.400
1.5	Cambio de Almohadilla de recolección	COPYPRINTER	NACIONAL	1	8.400	8.400
1.6	Cambio de placa madre	COPYPRINTER	NACIONAL	1	126.000	126.000
1.7	Cambio de rodillo de limpieza	COPYPRINTER	NACIONAL	1	17.500	17.500
1.8	Cambio de Ruedas de arrastre	COPYPRINTER	NACIONAL	1	31.500	31.500
1.9	Cambio de tarjeta red	COPYPRINTER	NACIONAL	1	84.000	84.000
1.10	Cambio de fuente de alimentación 220 volts	COPYPRINTER	NACIONAL	1	105.000	105.000
1.11	Cambio de soporte by pass	COPYPRINTER	NACIONAL	1	7.000	7.000
1.12	Mantenimiento Preventivo: incluye limpieza, lubricación y ajuste de conjunto óptico, éscaner, óptico, coronas, rodillos, ruedas de arrastre, bandas de	COPYPRINTER	NACIONAL	1	56.000	56.000
2	Impresoras Lexmark x364 dn y Multifuncion Lexmark x264dn					
2.1	Cambio de Cilindro	COPYPRINTER	NACIONAL	1	210.700	210.700
2.2	Cambio de Cuchilla	COPYPRINTER	NACIONAL	1	35.000	35.000
2.3	Cambio de Revelador	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
2.4	Cambio de Bote de tóner residual	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700

Abog. Noelia M. Espinola
Directora
UOC - JEM

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C.
REPUBLICA DEL PARAGUAY

2.5	Cambio de Rodillo de carga dual	COPYPRINTER	NACIONAL	1	84.000	84.000
2.6	Cambio de Rodillo toma de papel	COPYPRINTER	NACIONAL	1	3.500	3.500
2.7	Cambio de Unidad de Transferencia	COPYPRINTER	NACIONAL	1	3.500	3.500
2.8	Cambio de Unidad completa de fusor	COPYPRINTER	NACIONAL	1	525.000	525.000
2.9	Cambio de Unidad fotoconductora Negra	COPYPRINTER	NACIONAL	1	105.000	105.000
2.10	Cambio de reveladores	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
2.11	Cambio de placa principal	COPYPRINTER	NACIONAL	1	175.000	175.000
2.12	Cambio de placa procesadora de imagen	COPYPRINTER	NACIONAL	1	3.500	3.500
2.13	Cambio de Uñas de separación	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
2.14	Cambio de Rodillo de teflón	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
2.15	Cambio de Rodillo de presión	COPYPRINTER	NACIONAL	1	105.000	105.000
2.16	Cambio de rodillo de Transferencia	COPYPRINTER	NACIONAL	1	17.500	17.500
2.17	Cambio de rodillo de calor	COPYPRINTER	NACIONAL	1	105.000	105.000
2.18	Cambio de rodillo de limpieza	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
2.19	Cambio de kit revelador	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
2.20	Cambio de engranaje revelador	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
2.21	Cambio de ruedas de By Pass	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
2.22	Cambio de cuchilla de limpieza	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
2.23	Cambio de Ruedas de Arrastre	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
2.24	Reparación de Tapa de Fotocopiadora	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
2.25	Reposición de vidrio para Fotocopiar	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
2.26	Mantenimiento Preventivo: incluye limpieza, lubricación y ajuste de conjunto óptico, éscaner, óptico, coronas, rodillos, ruedas de arrastre, bandas de			1	56.000	56.000

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C.
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Noelia M. Espinola
Directora
UOC - JEM

2.27	Cambio de película de fusor	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
2.28	Cambio de conjunto de bujes	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
2.29	Cambio de rodillo de recolección	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
2.30	Cambio de almohadilla de recolección	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
2.31	Cambio de ruedas de arrastre	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
2.32	Cambio de tarjeta de red	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
2.33	Cambio de fuente de alimentación by pass	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3	Impresoras Samsung modelos: ML 1665 y xpress M2880FW					
3.1	Cambio de Cilindro	COPYPRINTER	NACIONAL	1	245.000	245.000
3.2	Cambio de Cuchilla	COPYPRINTER	NACIONAL	1	105.000	105.000
3.3	Cambio de Revelador	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.4	Cambio de Bote de tóner residual	COPYPRINTER	NACIONAL	1	7.000	7.000
3.5	Cambio de Rodillo de carga dual	COPYPRINTER	NACIONAL	1	7.000	7.000
3.6	Cambio de Rodillo toma de papel	COPYPRINTER	NACIONAL	1	7.000	7.000
3.7	Cambio de Unidad de Transferencia	COPYPRINTER	NACIONAL	1	7.000	7.000
3.8	Cambio de Unidad completa de fusor	COPYPRINTER	NACIONAL	1	315.000	315.000
3.9	Cambio de Unidad fotoconductora Negra	COPYPRINTER	NACIONAL	1	1.400	1.400
3.10	Cambio de reveladores	COPYPRINTER	NACIONAL	1	1.400	1.400
3.11	Cambio de placa principal	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.12	Cambio de placa procesadora de imagen	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.13	Cambio de Uñas de separación	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.14	Cambio de Rodillo de teflón	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700

Abog. Noelia M. Espinola
Directora
UOC - JEM

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C.
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

3.15	Cambio de Rodillo de presión	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.16	Cambio de rodillo de Transferencia	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.17	Cambio de rodillo de calor	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.18	Cambio de rodillo de limpieza	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.19	Cambio de kit revelador	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.20	Cambio de engranaje revelador	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.21	Cambio de ruedas de By Pass	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.22	Cambio de cuchilla de limpieza	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.23	Cambio de Ruedas de Arrastre	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.24	Reparación de Tapa de fotocopiadora	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.25	Reposición de vidrio para Fotocopiar	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.26	Mantenimiento Preventivo: incluye limpieza, lubricación y ajuste de conjunto óptico, éscaner, óptico, coronas, rodillos, ruedas de arrastre, bandas de	COPYPRINTER	NACIONAL	1	35.000	35.000
3.27	Cambio de película de fusor	COPYPRINTER	NACIONAL	1	56.000	56.000
3.28	Cambio de conjunto de bujes	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.29	Cambio de rodillo de recolección	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.30	Cambio de almohadilla de recolección	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.31	Cambio de ruedas de arrastre	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.32	Cambio de tarjeta de red	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
3.33	Cambio de fuente de alimentación by pass	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
4	Impresoras Xerox modelos: Multifunción Workcentre 3045, Phaser 3040.					
4.1	Cambio de película de fusor	COPYPRINTER	NACIONAL	1	245.000	245.000
4.2	Cambio de rodillo de presión	COPYPRINTER	NACIONAL	1	210.700	210.700

Abog. Noelia M. Espinola
Directora
UOC - JEM

4.3	Cambio de bujes	COPYPRINTER	NACIONAL	1	10.500	10.500
4.4	Cambio de Rodillo de recolección	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
4.5	Cambio de Almohadilla de recolección	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
4.6	Cambio de placa madre	COPYPRINTER	NACIONAL	1	105.000	105.000
4.7	Cambio de rodillo de limpieza	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
4.8	Cambio de Ruedas de arrastre	COPYPRINTER	NACIONAL	1	42.000	42.000
4.9	Cambio de tarjeta red	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
4.10	Cambio de fuente de alimentación 220 volts	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
4.11	Cambio de soporte by pass	COPYPRINTER	NACIONAL	1	700	700
4.12	Mantenimiento Preventivo: incluye limpieza, lubricación y ajuste de conjunto óptico, éscaner, óptico, coronas, rodillos, ruedas de arrastre, bandas de	COPYPRINTER	NACIONAL	1	35.000	35.000
					PRECIO TOTAL	3.727.500

Noelia M. Espínola
Directora
UOC - JEM

PODER JUDICIAL
JUZGADO DE MAGISTRADOS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C.
REPUBLICA DEL PARAGUAY