Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

Viva Paraguay

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Direccion General de Relaciones Internacionales - DGRRII

Direccion de Prestamos Internacionales - DAPI

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Modalidad: CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2012 "ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA" - AACID.

Item	Codigo del Catalogo	DESCRIPCION	Precio referencial	PRESENTACION	CANTIDAD	Empresa 01: COPYPRINTER de Alberto Manuel Benitez Ramirez					Empresa 02: M&R INGENIERÍA de Sergio Alejandro Mendoza Benitez					Empresa 03: HÉCTOR FOT SERVICIO TÉCNICO de Héctor Santiago Garcia Cane				
						Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS				
						Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL
1	81141804-001	Servicio de Mantenimiento Fotocopiadora Canon Modelo IR2018. El Servicio de Mantenimiento debe incluir Servicio de Mantenimiento debe incluir Materiales y repuestos necesarios, verificación de las partes internas y externas, lubricación de las partes móviles para un funcionamiento optimo. Cambio de Cilindro Fotoconductor Cambio de la cuchilla limpiadora Mantenimiento Correctivo y Puesta en Funcionamiento Garantía de 6 meses de los repuestos.	1.650.000	Unidad	1	390.000	1	Copyprinter	Paraguay	390.000	1.650.000	1	MyR Ingeniería	Nacional	1.650.000	950.000	1	Héctor Fot Servicio Técnico	Nacional	950.000
2	81141804-001	Servicio de Mantenimiento Fotocopiadora KONICA MINOLTA. MODELO: BIZHUB 163. El Servicio de Mantenimiento debe incluir Materiales y repuestos necesarios, verificación de las partes internas y externas, lubricación de las partes móviles para un funcionamiento optimo. Cambio de Cilindro Fotoconductor Cambio de la cuchilla limpiadora Cambio de collares de Cilindro Mantenimiento Correctivo y Puesta en Funcionamiento Garantía de 6 meses de los repuestos.	1.730.000	Unidad	1	390.000	1	Copyprinter	Paraguay	390.000	1.350.000	1	MyR Ingeniería	Nacional	1.350.000	1.800.000	1	Héctor Fot Servicio Técnico	Nacional	1.800.000
TOTAL OFERTA						Total Oferta Empresa: COPYPRINTER de Alberto Manuel Benitez Ramirez				780.000	Total Oferta Empresa: M&R INGENIERÍA de Sergio Alejandro Mendoza Benitez				3.000.000	Total Oferta Empresa: HÉCTOR FOT SERVICIO TÉCNICO de Héctor Santiago García Cane				2.750.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESTAMOS INTERNACIONALES
DGRR II
Asunción - Paraguay

Alcira Molas Colarte
Jefa S.U.O.C.
DAPI / DGRRII

JORGE RAMOS
Dir. Nac. Estratégica de R.H.S
M.S.P. y B.S.

AACID /CCO_CD

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PARAGUAY TODOS

Direccion General de Relaciones Internacionales - DGRRII

Direccion de Prestamos Internacionales - DAPI

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Modalidad: CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2012 "ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA" - AACID.

Item	Codigo del Catalogo	DESCRIPCION	Precio referencial	PRESENTACION	CANTIDAD	Empresa 04: INSUSERV SOLUCIONES GENERALES de Fabiola Magdalena Ruiz Díaz					Empresa 05: INFOTEC S.A.					Empresa 06: S. PAZOS SERVICIO TÉCNICO de Daniel Francisco Pazos López				
						Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS				
						Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL
1	81141804-001	Servicio de Mantenimiento Fotocopiadora Canon Modelo IR2018. El Servicio de Mantenimiento debe incluir Servicio de Mantenimiento debe incluir Materiales y repuestos necesarios, verificación de las partes internas y externas, lubricación de las partes móviles para un funcionamiento optimo. Cambio de Cilindro Fotoconductor Cambio de la cuchilla limpiadora Mantenimiento Correctivo y Puesta en Funcionamiento Garantía de 6 meses de los repuestos.	1.650.000	Unidad	1	1.450.000	1	INSUSERV	NACIONAL	1.450.000	1.550.000	1	Canon	Asia	1.550.000	550.000	1	Canon	Japones	550.000
2	81141804-001	Servicio de Mantenimiento Fotocopiadora KONICA MINOLTA. MODELO: BIZHUB 163. El Servicio de Mantenimiento debe incluir Materiales y repuestos necesarios, verificación de las partes internas y externas, lubricación de las partes móviles para un funcionamiento optimo. Cambio de Cilindro Fotoconductor Cambio de la cuchilla limpiadora Cambio de collares de Cilindro Mantenimiento Correctivo y Puesta en Funcionamiento Garantía de 6 meses de los repuestos.	1.730.000	Unidad	1	1.850.000	1	INSUSERV	NACIONAL	1.850.000	1.680.000	1	Konica Minolta	Asia	1.680.000	660.000	1	Konica	Japones	660.000
TOTAL OFERTA						Total Oferta Empresa: INSUSERV SOLUCIONES GENERALES de Fabiola Magdalena Ruiz Díaz				3.300.000	Total Oferta Empresa: INFOTEC S.A.				3.230.000	Total Oferta Empresa: PAZOS SERVICIO TÉCNICO de Daniel Francisco Pazos López				1.210.000

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA · DGRR · II · Asunción - Paraguay

Alcira Molas Colarte
Jefa S.U.O.C.
DAPI / DGRRII

JORGE RAMOS
Dir. Nac. Estratégica de R.H.S
M.S.P. y B.S.