CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						AUTOMOTOR S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	78180101-014	Aceite 15 W - 40 PARA MOTOR - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000
2	78180101-014	Filtro de Aceite - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
3	78180101-014	Filtro de Aire -SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	142.000	142.000
4	78180101-014	Filtro de combustible - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
5	80111613-9999	Mano de Obra - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
6	78180101-006	Jgo. Pastillas Freno Del. -SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.060.000	1.060.000
7	78180101-006	Jgo. Pastillas Freno Tras. SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	725.000	725.000
8	78180101-006	Piston Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
9	78180101-006	Reten Mordaza/ CambioSERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
10	78180101-006	Guardapolvo Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
11	78180101-006	Reten Mordaza/ Cambio SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
12	78180101-006	Guardapolvo Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
13	78180101-006	Perno Mordaza/ Cambio -SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	71.000	71.000
14	78180101-006	Perno Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
15	78180101-006	Guardapolvo Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
16	78180101-006	Disco Freno Del. -SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.550.000	1.550.000
17	78180101-006	Disco Freno Tras. - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.390.000	1.390.000
18	78180101-006	Rectificación de Disco de Freno Del. - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
19	78180101-006	Rectificación de Disco de Freno Tras. -SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
20	78180101-006	Bomba Central Freno - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.215.000	2.215.000
21	78180101-006	Cabo Freno Mano -SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
22	78180101-006	Servo Freno - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	3.025.000	3.025.000
23	78180101-006	Fluido - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	32.000	32.000
24	78180101-006	Materiales auxiliares - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
25	78180101-006	Sensor ABS Del. LH - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	920.000	920.000
26	78180101-006	Sensor ABS Del. RH - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	920.000	920.000
27	78180101-006	Sensor ABS Tras. LH -SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	935.000	935.000
28	78180101-006	Sensor ABS Tras. RH - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	935.000	935.000
29	78180101-006	Modulo Hidraulico ABS - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	12.265.000	12.265.000
30	80111613-9999	Mano de Obra SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
31	78180101-009	Amortiguador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.145.000	1.145.000
32	78180101-009	Amortiguador Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	755.000	755.000
33	78180101-009	Parrilla Suspensión sup - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.530.000	1.530.000
34	78180101-009	Maza Rueda Del./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.420.000	1.420.000
35	78180101-009	Punta Eje LH - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.655.000	2.655.000
36	78180101-009	Punta Eje RH - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.655.000	2.655.000
37	78180101-009	Buje Estabilizador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
38	78180101-009	Barra Estabilizadora Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	970.000	970.000
39	78180101-009	Bieleta Estabilizador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	365.000	365.000
40	78180101-009	Taqueador Amortiguador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA · ESCUELA JUDICIAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

							AUTOMOTOR S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
41	78180101-009	Guardapolvo Amortiguador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
42	78180101-009	Torreta Amortiguador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
43	78180101-009	Rotula Suspensión - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
44	78180101-009	Taqueador Amortiguador Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
45	78180101-009	Espiral Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
46	78180101-009	Espiral Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	690.000	690.000
47	78180101-009	Buje Tras.- CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
48	78180101-009	Brazo Tras. -CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.175.000	1.175.000
49	78180101-009	Brazo Tensor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	785.000	785.000
50	78180101-009	Barra Trasera - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	730.000	730.000
51	78180101-009	Buje Estabilizador Tras./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
52	78180101-009	Bieleta Estabilizador Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	325.000	325.000
53	78180101-009	Buje de Parrilla/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
54	78180101-009	Buje de Parrilla/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
55	78180101-009	Llanta/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.680.000	1.680.000
56	78180101-009	Taza Rueda/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
57	78180101-009	Tuerca Rueda/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
58	78180101-009	Prisionero Rueda/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
59	78180101-009	Barra Estabilizadora Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
60	78180101-009	Porta Auxilio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
61	78180101-009	Materiales auxiliares - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
62	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
63	78180101-009	Motor Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	4.955.000	4.955.000
64	78180101-009	Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	4.795.000	4.795.000
65	78180101-009	Bateria/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.317.000	1.317.000
66	78180101-009	Bendix Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	775.000	775.000
67	78180101-009	Automático Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
68	78180101-009	Inducido Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.245.000	1.245.000
69	78180101-009	Porta Carbón - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
70	78180101-009	Campo Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
71	78180101-009	Reductora Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	265.000	265.000
72	78180101-009	Bugia Incandescente/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000
73	78180101-009	Rotor Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.465.000	1.465.000
74	78180101-009	Estator Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.461.000	1.461.000
75	78180101-009	Regulador Voltaje - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
76	78180101-009	Rectificador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.305.000	1.305.000
77	78180101-009	Bomba Vacio Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.793.000	1.793.000
78	78180101-009	Ruleman Alternador -CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
79	78180101-009	Ruleman Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
80	78180101-009	Faro Delantero/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	4.036.000	4.036.000

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						AUTOMOTOR S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
81	78180101-009	Faro Trasero/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
82	78180101-009	Faro de Busca Huella/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	855.000	855.000
83	78180101-009	Foco Alta / Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
84	78180101-009	Focos Baja/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
85	78180101-009	Foco de 1 Filamento/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
86	78180101-009	Foco de 2 Filamentos/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
87	78180101-009	Foco Luz Chica/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
88	78180101-009	Foco de Busca Huella/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
89	78180101-009	Faro Patente LH - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
90	78180101-009	Faro Patente RH - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
91	78180101-009	Fusibles 10A/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
92	78180101-009	Fusibles 15A/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
93	78180101-009	Fusibles 20A/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
94	78180101-009	Lámpara Interior/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	505.000	505.000
95	78180101-009	Interruptor Limpiaparabrisas - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
96	78180101-009	Bobina de Contacto - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.035.000	1.035.000
97	78180101-009	Interruptor de Luces - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
98	78180101-009	Bocina/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
99	78180101-009	Antena - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
100	78180101-009	Sensor Cigüeñal - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	515.000	515.000
101	78180101-009	Motor Limpiaparabrisas Del. - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.255.000	1.255.000
102	78180101-009	Motor Limpiaparabrisas Tras. - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.065.000	1.065.000
103	78180101-009	Válvula EGR - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.490.000	2.490.000
104	78180101-009	Bomba Vacio Motor - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.795.000	1.795.000
105	78180101-009	Válvula - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	791.000	791.000
106	78180101-009	Bulbo Marcha Atrás - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
107	78180101-009	Bulbo Neutro - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
108	78180101-009	Base Antena - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
109	78180101-009	Motor Lanza Agua/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
110	78180101-009	Bulbo Presión Aceite - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
111	78180101-009	Sensor Temperatura Agua - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
112	78180101-009	Unidad de Control - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	12.605.000	12.605.000
113	78180101-009	Materiales Auxiliares - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
114	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
115	78180101-014	Pistón STD 1&2/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	899.000	899.000
116	78180101-014	Pistón STD 3&4/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
117	78180101-014	Jgo. Aros STD/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	2.020.000	2.020.000
118	78180101-014	Casquillo Bancada/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
119	78180101-014	Casquillo Biela/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
120	78180101-014	Calce Lateral/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

							AUTOMOTOR S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
121	78180101-014	Ruleman Piloto/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	115.000	115.000
122	78180101-014	Buje Biela/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
123	78180101-014	Jgo. Juntas Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	1.920.000	1.920.000
124	78180101-014	Camisa Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
125	78180101-014	Cigüeñal/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	9.550.000	9.550.000
126	78180101-014	Polea Cigüeñal/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	925.000	925.000
127	78180101-014	Carter Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	1.315.000	1.315.000
128	78180101-014	Eje Leva LH/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	1.440.000	1.440.000
129	78180101-014	Eje Leva RH/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	1.195.000	1.195.000
130	78180101-014	Sensor Flujo Aire/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000
131	78180101-014	Martillito Leva Ad./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
132	78180101-014	Martillito Leva Esc./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
133	78180101-014	Botador Hidráulico/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
134	78180101-014	Reten Frente/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
135	78180101-014	Reten Bancada/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
136	78180101-014	Reten Frente/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
137	78180101-014	Reten Frente/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
138	78180101-014	Reten Leva/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
139	78180101-014	Tapa de Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	14.650.000	14.650.000
140	78180101-014	Junta Tapa Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
141	78180101-014	Tapa Balancín/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	1.755.000	1.755.000
142	78180101-014	Junta Tapa Balancín/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
143	78180101-014	Bomba Aceite/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	2.565.000	2.565.000
144	78180101-014	Carcasa Frente/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	1.325.000	1.325.000
145	78180101-014	Tapa Filtro Aire/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
146	78180101-014	Base Filtro Aire/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
147	78180101-014	Conducto Aire/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	410.000	410.000
148	78180101-014	Manguera Depurador Aire/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	705.000	705.000
149	78180101-014	Junta Liquida/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000
150	78180101-014	Soporte Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	1.030.000	1.030.000
151	78180101-014	Soporte Caja/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	875.000	875.000
152	78180101-014	Guía Válvula Ad./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
153	78180101-014	Guía Válvula Esc./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
154	78180101-014	Correa Dentada/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
155	78180101-014	Tensor Correa/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
156	78180101-014	Correa Dentada/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	305.000	305.000
157	78180101-014	Válvula Admisión/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
158	78180101-014	Válvula Escape/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
159	78180101-014	Correa Alternador/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
160	78180101-014	Correa D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

							AUTOMOTOR S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
161	78180101-014	Correa A/C/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000
162	78180101-014	Turbo cargador/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	14.975.000	14.975.000
163	78180101-014	Conjunto Refrigerador Aceite/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	2.470.000	2.470.000
164	78180101-014	Materiales Auxiliares/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
165	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
166	78180101-003	Extremo Dirección/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000
167	78180101-003	Guardapolvo Cremallera/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
168	78180101-003	Precap/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	265.000	265.000
169	78180101-003	Buje Cremallera/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
170	78180101-003	Buje/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
171	78180101-003	Buje/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
172	78180101-003	Bomba D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	3.190.000	3.190.000
173	78180101-003	Columna Dirección/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.795.000	2.795.000
174	78180101-003	Deposito Fluido D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000
175	78180101-003	Manguera D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
176	78180101-003	Manguera D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.450.000	1.450.000
177	78180101-003	Manguera D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	915.000	915.000
178	78180101-003	Cremallera D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	10.522.000	10.522.000
179	78180101-003	Súper ATF/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
180	78180101-003	Alineación y balanceo- CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
181	78180101-003	Materiales Auxiliares/ Según Necesidad - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
182	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
183	78180101-003	Espejo retrovisor interior - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ESPEJO VEHICULAR Y ACCESORIOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.644.000	2.644.000
184	78180101-003	Cepillos limpiaparabrisas - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ESPEJO VEHICULAR Y ACCESORIOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
185	80111613-9999	Mano de Obra - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ESPEJO VEHICULAR Y ACCESORIOS HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
186	78180101-015	Bomba Agua/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.310.000	1.310.000
187	78180101-015	Gas Refrigerante - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
188	78180101-015	Agua Refrigerante C/ Aditivo - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
189	78180101-015	Junta Bomba Agua/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
190	78180101-015	Ventilador/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
191	78180101-015	Embrague Ventilador/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.270.000	1.270.000
192	78180101-015	Radiador Agua/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.580.000	2.580.000
193	78180101-015	Manguera Superior/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
194	78180101-015	Manguera Inferior/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
195	78180101-015	Radiador Aceite/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.790.000	2.790.000
196	78180101-015	Polea Tensora/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
197	78180101-015	Polea/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000
198	78180101-015	Polea/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000
199	78180101-015	Depósito de Agua Radiador/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
200	78180101-015	Termostato/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						AUTOMOTOR S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
201	78180101-015	Condensador A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	4.505.000	4.505.000
202	78180101-015	Protector Ventilador/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	510.000	510.000
203	78180101-015	Conjunto Ventilador A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
204	78180101-015	Compresor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	9.690.000	9.690.000
205	78180101-015	Disco de Compresor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
206	78180101-015	Bobina Compresor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.130.000	1.130.000
207	78180101-015	Polea Compresor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000
208	78180101-015	Reten Compresos/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
209	78180101-015	Manguera A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.790.000	2.790.000
210	78180101-015	Manguera A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
211	78180101-015	Evaporador A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	3.110.000	3.110.000
212	78180101-015	Filtro A/C Habitáculo/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
213	78180101-015	Núcleo Evaporador A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000
214	78180101-015	Comando Interruptor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	5.190.000	5.190.000
215	78180101-015	Actuador/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
216	78180101-015	Valvula Expansora - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.015.000	1.015.000
217	78180101-015	Filtro Secador - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
218	78180101-015	Aceite para Compresor - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
219	78180101-015	Materiales Auxiliares/ Según Necesidad - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
220	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
221	78180101-002	Aceite para caja de Trasmisión/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	86.000	86.000
222	78180101-002	Eje Cuádruple/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
223	78180101-002	Eje Principal/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.912.000	1.912.000
224	78180101-002	Eje de Mando/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.815.000	1.815.000
225	78180101-002	3 Rulemanes/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
226	78180101-002	2 Rulemanes/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	485.000	485.000
227	78180101-002	2 Rulemanes/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	670.000	670.000
228	78180101-002	2 Rulemanes/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	505.000	505.000
229	78180101-002	2 Anillo Sincronizador/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.070.000	1.070.000
230	78180101-002	3 Anillo Sincronizador/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	295.000	295.000
231	78180101-002	4 Rodillos/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
232	78180101-002	2 Rodillos/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	115.000	115.000
233	78180101-002	2 Rodillos/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
234	78180101-002	2 Rodillos/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
235	78180101-002	Desplazable 1ra. y 2da./ Cambio S/Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.190.000	1.190.000
236	78180101-002	Desplazable 3ra. y 4ta./ Cambio S/Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	850.000	850.000
237	78180101-002	Desplazable 5ta. y Reversa/ Cambio S/Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	884.000	884.000
238	78180101-002	Engranaje 1ra./ Cambio Según Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	930.000	930.000
239	78180101-002	Engranaje 2da./ Cambio Según Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	825.000	825.000
240	78180101-002	Engranaje 3ra./ Cambio Según Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						AUTOMOTOR S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
241	78180101-002	Engranaje 5Ta./ Cambio Según Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	920.000	920.000
242	78180101-002	2 Engranaje Reversa/ Cambio S/Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	860.000	860.000
243	78180101-002	Engranaje 4ta./ Cambio Según Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	815.000	815.000
244	78180101-002	2 Retenes de Caja/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
245	78180101-002	2 Retenes de Caja/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
246	78180101-002	Cabo de Cambio/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	920.000	920.000
247	78180101-002	Engranaje Velocímetro/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
248	78180101-002	Conjunto Selector/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.660.000	1.660.000
249	78180101-002	Materiales Auxiliares/ Según Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
250	80111613-9999	Mano de Obra - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
251	78180101-002	Disco Embrague/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.035.000	1.035.000
252	78180101-002	Rectificación de Disco de Embrague - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
253	78180101-002	Plato Embrague/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.190.000	1.190.000
254	78180101-002	Cojinete Empuje/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
255	78180101-002	Horquilla Embrague/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
256	78180101-002	Guardapolvo/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
257	78180101-002	Bomba Auxiliar Embrague/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	325.000	325.000
258	78180101-002	Bomba Central Embrague/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	970.000	970.000
259	78180101-002	Volante Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	13.545.000	13.545.000
260	78180101-002	Corona Volante/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
261	78180101-002	Manguera/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
262	78180101-002	Materiales Auxiliares/ Según Necesidad - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
263	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
264	78180101-012	Reten Piñon Diferencial/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
265	78180101-012	Lts. De Aceite / Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
266	78180101-012	2 Reten Túnel/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
267	78180101-012	2 Reten Túnel/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
268	78180101-012	2 Seguro/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
269	78180101-012	Palier LH/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.380.000	2.380.000
270	78180101-012	Palier RH/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.380.000	2.380.000
271	78180101-012	Jgo. Engranajes Diferencial/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	3.345.000	3.345.000
272	78180101-012	Amortiguador Dif./ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	645.000	645.000
273	78180101-012	Diferencial Tras./ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	22.972.000	22.972.000
274	78180101-012	2 Ruleman / Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	810.000	810.000
275	78180101-012	Eje Cardan/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	7.100.000	7.100.000
276	78180101-012	2 Tuerca/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000
277	78180101-012	Ruleman / Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
278	78180101-012	Ruleman/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	237.000	237.000
279	78180101-012	Brida/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	620.000	620.000
280	78180101-012	Reten/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ANEXO B-02-08
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						AUTOMOTOR S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
281	78180101-012	Tuerca Piñón/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
282	78180101-012	2 Carcasa Ruleman/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	337.000	337.000
283	80111613-9999	Mano de Obra - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
284	78180101-9995	Tanque Combustible/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	3.520.000	3.520.000
285	78180101-9995	Limpieza de Tanque - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
286	78180101-9995	Bomba Combustible/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.525.000	1.525.000
287	78180101-9995	Flotador Combustible/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
288	78180101-9995	Pedal Acelerador / Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
289	78180101-9995	Filtro Combustible c/ Soporte/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.980.000	1.980.000
290	78180101-9995	Bomba Injectora/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	23.115.000	23.115.000
291	78180101-9995	Inyector de Combustible/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	9.085.000	9.085.000
292	78180101-9995	Materiales Auxiliares/ Según Necesidad - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
293	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
294	78180101-014	Aceite 15 W - 40 PARA MOTOR - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000
295	78180101-014	Filtro de Aceite - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
296	78180101-014	Filtro de Aire - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
297	78180101-014	Filtro de combustible - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
298	80111613-9999	Mano de Obra - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI TUCSON.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
299	78180101-006	Jgo. Pastillas Freno Del. - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.025.000	1.025.000
300	78180101-006	Jgo. Pastillas Freno Tras. - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	690.000	690.000
301	78180101-006	Piston Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
302	78180101-006	Reten Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
303	78180101-006	Guardapolvo Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
304	78180101-006	Reten Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
305	78180101-006	Guardapolvo Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
306	78180101-006	Perno Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
307	78180101-006	Perno Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
308	78180101-006	Guardapolvo Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
309	78180101-006	Disco Freno Del. - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
310	78180101-006	Disco Freno Tras. - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000
311	78180101-006	Rectificación de Disco de Freno Del. - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
312	78180101-006	Rectificación de Disco de Freno Tras. - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
313	78180101-006	Bomba Central Freno - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.430.000	2.430.000
314	78180101-006	Cabo Freno Mano - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	705.000	705.000
315	78180101-006	Servo Freno - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	3.590.000	3.590.000
316	78180101-006	Fluido - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	32.000	32.000
317	78180101-006	Materiales auxiliares - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
318	78180101-006	Sensor ABS Del. LH - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	755.000	755.000
319	78180101-006	Sensor ABS Del. RH - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	695.000	695.000
320	78180101-006	Sensor ABS Tras. LH - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	690.000	690.000

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

							AUTOMOTOR S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
321	78180101-006	Sensor ABS Tras. RH - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	690.000	690.000
322	78180101-006	Modulo Hidraulico ABS - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	14.396.000	14.396.000
323	80111613-9999	Mano de Obra - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
324	78180101-009	Amortiguador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.420.000	1.420.000
325	78180101-009	Amortiguador Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.180.000	1.180.000
326	78180101-009	Parrilla Suspensión sup - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.625.000	1.625.000
327	78180101-009	Maza Rueda Del./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.720.000	1.720.000
328	78180101-009	Punta Eje LH - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.975.000	1.975.000
329	78180101-009	Punta Eje RH - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.975.000	1.975.000
330	78180101-009	Buje Estabilizador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
331	78180101-009	Barra Estabilizadora Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.010.000	1.010.000
332	78180101-009	Bieleta Estabilizador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000
333	78180101-009	Taqueador Amortiguador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
334	78180101-009	Guardapolvo Amortiguador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
335	78180101-009	Torreta Amortiguador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
336	78180101-009	Rotula Suspensión - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000
337	78180101-009	Taqueador Amortiguador Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
338	78180101-009	Espiral Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	855.000	855.000
339	78180101-009	Espiral Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
340	78180101-009	Buje Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
341	78180101-009	Brazo Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
342	78180101-009	Brazo Tensor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.215.000	1.215.000
343	78180101-009	Barra Trasera - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	685.000	685.000
344	78180101-009	Buje Estabilizador Tras./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
345	78180101-009	Bieleta Estabilizador Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
346	78180101-009	Buje de Parrilla/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
347	78180101-009	Buje de Parrilla/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
348	78180101-009	Llanta/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	4.725.000	4.725.000
349	78180101-009	Taza Rueda/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	614.000	614.000
350	78180101-009	Tuerca Rueda/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
351	78180101-009	Prisionero Rueda/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
352	78180101-009	Barra Estabilizadora Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	685.000	685.000
353	78180101-009	Porta Auxilio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
354	78180101-009	Materiales auxiliares - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
355	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
356	78180101-009	Motor Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	5.520.000	5.520.000
357	78180101-009	Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	4.755.000	4.755.000
358	78180101-009	Bateria/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.317.000	1.317.000
359	78180101-009	Bendix Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
360	78180101-009	Automático Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	555.000	555.000

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

							AUTOMOTOR S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
361	78180101-009	Inducido Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.035.000	1.035.000
362	78180101-009	Porta Carbón - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
363	78180101-009	Campo Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
364	78180101-009	Reductora Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
365	78180101-009	Bujía Incandescente/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	465.000	465.000
366	78180101-009	Rotor Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.755.000	1.755.000
367	78180101-009	Estator Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
368	78180101-009	Regulador Voltaje - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.350.000	1.350.000
369	78180101-009	Rectificador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.030.000	1.030.000
370	78180101-009	Bomba Vacio Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
371	78180101-009	Ruleman Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
372	78180101-009	Ruleman Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
373	78180101-009	Válvula Solenoide - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.556.000	1.556.000
374	78180101-009	Faro Delantero/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	13.660.000	13.660.000
375	78180101-009	Faro Trasero/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	4.235.000	4.235.000
376	78180101-009	Faro de Busca Huella/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.880.000	2.880.000
377	78180101-009	Foco Alta / Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
378	78180101-009	Focos Baja/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
379	78180101-009	Foco de 1 Filamento/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
380	78180101-009	Foco de 2 Filamentos/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
381	78180101-009	Foco Luz Chica/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
382	78180101-009	Foco de Busca Huella/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
383	78180101-009	Faro Patente LH - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	535.000	535.000
384	78180101-009	Fusibles 10A/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
385	78180101-009	Fusibles 15A/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
386	78180101-009	Fusibles 20A/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
387	78180101-009	Lámpara Interior/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.180.000	2.180.000
388	78180101-009	Interruptor Limpiaparabrisas - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
389	78180101-009	Bobina de Contacto - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
390	78180101-009	Interruptor de Luces - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.655.000	1.655.000
391	78180101-009	Bocina/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
392	78180101-009	Antena - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
393	78180101-009	Sensor Cigüeñal - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	675.000	675.000
394	78180101-009	Motor Limpiaparabrisas Del. - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.485.000	1.485.000
395	78180101-009	Motor Limpiaparabrisas Tras. - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.920.000	1.920.000
396	78180101-009	Válvula EGR - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.815.000	2.815.000
397	78180101-009	Bomba Vacio Motor - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
398	78180101-009	Base Antena - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	510.000	510.000
399	78180101-009	Motor Lanza Agua/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
400	78180101-009	Bulbo Presión Aceite - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						AUTOMOTOR S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
401	78180101-009	Sensor Temperatura Agua - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
402	78180101-009	Unidad de Control - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	11.500.000	11.500.000
403	78180101-009	Materiales Auxiliares - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
404	80111613-9999	Mano de Obra- CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
405	78180101-014	Pistón STD 1&2/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	990.000	990.000
406	78180101-014	Pistón STD 3&4/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	990.000	990.000
407	78180101-014	Jgo. Aros STD/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.315.000	2.315.000
408	78180101-014	Casquillo Bancada/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
409	78180101-014	Casquillo Biela/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
410	78180101-014	Calce Lateral/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
411	78180101-014	Ruleman Piloto/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000
412	78180101-014	Buje Biela/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
413	78180101-014	Jgo. Juntas Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
414	78180101-014	Cigüeñal/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	7.980.000	7.980.000
415	78180101-014	Polea Cigüeñal/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.330.000	2.330.000
416	78180101-014	Carter Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.010.000	2.010.000
417	78180101-014	Eje Leva LH/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.620.000	2.620.000
418	78180101-014	Eje Leva RH/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.400.000	2.400.000
419	78180101-014	Sensor Flujo Aire/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.285.000	1.285.000
420	78180101-014	Martillito Leva Ad./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
421	78180101-014	Martillito Leva Esc./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
422	78180101-014	Botador Hidráulico/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
423	78180101-014	Reten Frente/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
424	78180101-014	Reten Bancada/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.310.000	1.310.000
425	78180101-014	Tapa de Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	16.110.000	16.110.000
426	78180101-014	Junta Tapa Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000
427	78180101-014	Tapa Balancín/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	3.285.000	3.285.000
428	78180101-014	Junta Tapa Balancín/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
429	78180101-014	Bomba Aceite/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	3.030.000	3.030.000
430	78180101-014	Carcasa Frente/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
431	78180101-014	Conducto Aire/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
432	78180101-014	Manguera Depurador Aire/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.240.000	1.240.000
433	78180101-014	Junta Liquida/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	390.000	390.000
434	78180101-014	Soporte Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.075.000	1.075.000
435	78180101-014	Soporte Caja/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.945.000	1.945.000
436	78180101-014	Guía Válvula Ad./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
437	78180101-014	Guía Válvula Esc./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
438	78180101-014	Válvula Admisión/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
439	78180101-014	Válvula Escape/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
440	78180101-014	Correa Alternador/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	610.000	610.000

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						AUTOMOTOR S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
441	78180101-014	Turbo cargador/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	19.980.000	19.980.000
442	78180101-014	Conjunto Refrigerador Aceite/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
443	78180101-014	Materiales Auxiliares/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
444	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
445	78180101-003	Extremo Dirección/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	645.000	645.000
446	78180101-003	Guardapolvo Cremallera/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
447	78180101-003	Precap/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	305.000	305.000
448	78180101-003	Buje Cremallera/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
449	78180101-003	Buje/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
450	78180101-003	Buje/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
451	78180101-003	Bomba D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.330.000	2.330.000
452	78180101-003	Columna Dirección/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	16.280.000	16.280.000
453	78180101-003	Deposito Fluido D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000
454	78180101-003	Manguera D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
455	78180101-003	Manguera D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
456	78180101-003	Manguera D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.060.000	2.060.000
457	78180101-003	Cremallera D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	6.700.000	6.700.000
458	78180101-003	Súper ATF/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
459	78180101-003	Alineación y balanceo - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
460	78180101-003	Materiales Auxiliares/ Según Necesidad - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
461	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
462	78180101-003	Espejo retrovisor interior - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ESPEJO VEHICULAR Y ACCESORIOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	8.740.000	8.740.000
463	78180101-003	Cepillos limpiaparabrisas - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ESPEJO VEHICULAR Y ACCESORIOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000
464	80111613-9999	Mano de Obra - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ESPEJO VEHICULAR Y ACCESORIOS HYUNDAI TUCSON.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
465	78180101-015	Bomba Agua/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
466	78180101-015	Gas Refrigerante - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
467	78180101-015	Agua Refrigerante C/ Aditivo - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
468	78180101-015	Ventilador/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000
469	78180101-015	Radiador Agua/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.910.000	2.910.000
470	78180101-015	Manguera Superior/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000
471	78180101-015	Manguera Inferior/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
472	78180101-015	Radiador Aceite/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.615.000	2.615.000
473	78180101-015	Polea Tensora/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	575.000	575.000
474	78180101-015	Polea/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
475	78180101-015	Polea/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
476	78180101-015	Depósito de Agua Radiador/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
477	78180101-015	Termostato/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
478	78180101-015	Condensador A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.640.000	2.640.000
479	78180101-015	Protector Ventilador/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
480	78180101-015	Conjunto Ventilador A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.775.000	2.775.000

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						AUTOMOTOR S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
481	78180101-015	Compresor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	10.996.000	10.996.000
482	78180101-015	Disco de Compresor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	810.000	810.000
483	78180101-015	Bobina Compresor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
484	78180101-015	Polea Compresor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	960.000	960.000
485	78180101-015	Manguera A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.750.000	2.750.000
486	78180101-015	Manguera A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	710.000	710.000
487	78180101-015	Evaporador A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.325.000	2.325.000
488	78180101-015	Filtro A/C Habitáculo/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
489	78180101-015	Núcleo Evaporador A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.385.000	1.385.000
490	78180101-015	Comando Interruptor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	4.375.000	4.375.000
491	78180101-015	Actuador/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	590.000	590.000
492	78180101-015	Valvula Expansora - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
493	78180101-015	Filtro Secador - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
494	78180101-015	Aceite para Compresor - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
495	78180101-015	Materiales Auxiliares/ Según Necesidad - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
496	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAi TUCSON.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
497	78180101-002	Reten Piñon Diferencial/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
498	78180101-002	Lts. De Aceite / Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
499	78180101-002	2 Reten Túnel/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
500	78180101-002	2 Reten Túnel/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
501	78180101-002	2 Seguro/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000
502	78180101-002	Palier LH/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.940.000	2.940.000
503	78180101-002	Palier RH/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.940.000	2.940.000
504	78180101-002	Jgo. Engranajes Diferencial/ Cambio -SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.389.000	1.389.000
505	78180101-002	Amortiguador Dif./ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	6.565.000	6.565.000
506	78180101-002	Diferencial Tras./ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	23.025.000	23.025.000
507	78180101-002	2 Ruleman / Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	850.000	850.000
508	78180101-002	Eje Cardan/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	7.235.000	7.235.000
509	78180101-002	3 Cruceta Cardan/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.256.000	1.256.000
510	78180101-002	2 Ruleman / Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
511	78180101-002	2 Tuerca/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	32.000	32.000
512	78180101-002	Ruleman / Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
513	78180101-002	Ruleman/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
514	78180101-002	Brida/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	616.000	616.000
515	78180101-002	Reten/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	71.000	71.000
516	78180101-002	Tuerca Piñón/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
517	80111613-9999	Mano de Obra - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
518	78180101-002	Tanque Combustible/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	3.940.000	3.940.000
519	78180101-002	Limpieza de Tanque - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
520	78180101-002	Bomba Combustible/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	3.150.000	3.150.000

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						AUTOMOTOR S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
521	78180101-002	Flotador Combustible/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	425.000	425.000
522	78180101-002	Pedal Acelerador / Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.268.000	1.268.000
523	78180101-002	Filtro Combustible c/ Soporte/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	387.000	387.000
524	78180101-002	Bomba Injectora/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	16.325.000	16.325.000
525	78180101-002	Inyector de Combustible/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	7.287.000	7.287.000
526	78180101-002	Materiales Auxiliares/ Según Necesidad - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
527	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
MONTO TOTAL							747.251.000

Lic. Cesáreo González

Lic. Alberto Caballero

Abg. Fátima Benitez