# PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE CIVIL
## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
## Servicio de Mantenimiento y Reparación de Blindex con ID: 384654

| | | | | | VALENTIN VILLALBA | | CQ INGENIERIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total (IVA incluído) |
| 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO Y ACCESORIOS | Unidad | Evento | 1 | | | | |
| 1.1 | Mantenimiento de puertas batientes templadas- por cada servicio o trabajo | Unidad | Evento | 1 | 187.500 | 187.500 | 240.000 | 240.000 |
| 1.2 | Regulación de freno hidráulico | Unidad | Evento | 1 | 162.000 | 162.000 | 240.000 | 240.000 |
| 1.3 | Desmonte y montaje de freno hidráulico | Unidad | Evento | 1 | 325.000 | 325.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1.4 | Desmonte y montaje de puerta templada | Unidad | Evento | 1 | 200.000 | 200.000 | 240.000 | 240.000 |
| 1.5 | Ajuste de herrajes | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1.6 | Remoción de película polarizada existente | Unidad | Evento | 1 | 65.000 | 65.000 | 64.000 | 64.000 |
| 2 | VIDRIOS TEMPLADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS:PARA SUSTITUCIONES SEGÚN NECESIDAD-INCLUYE MANO DE OBRA , COLOCACION, LIMPIEZA E INSUMOS NECESARIOS QUE YA DEBEN INCLUIRSE EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Unidad | Evento | 1 | | | | |
| 2.1 | Cambio de Cristal templado de 10mm.Color bronce o gris (para sustituciones en caso de rotura) por m2. Incluye perfileria si es necesario, incluye herrajes y cerradura | Metros cuadrados | Evento | 1 | 487.500 | 487.500 | 632.000 | 632.000 |
| 2.2 | Cambio de cristal templado incoloro (para sustituciones en caso de rotura) Incluye perfileria si es necesario, incluye herrajes y cerradura | Metros cuadrados | Evento | 1 | 462.500 | 462.500 | 592.000 | 592.000 |
| 2.3 | Cambio de freno hidráulico por unidad | Unidad | Evento | 1 | 500.000 | 500.000 | 632.000 | 632.000 |
| 2.4 | Cambio de zócalo superior por unidad | Unidad | Evento | 1 | 212.500 | 212.500 | 240.000 | 240.000 |
| 2.5 | Cambio de zócalo inferior por unidad | Unidad | Evento | 1 | 212.500 | 212.500 | 240.000 | 240.000 |
| 2.6 | Cambio de Buje por unidad | Unidad | Evento | 1 | 187.500 | 187.500 | 240.000 | 240.000 |
| 2.7 | Cambio de cerradura central por unidad | Unidad | Evento | 1 | 287.500 | 287.500 | 336.000 | 336.000 |
| 2.8 | Cambio de pasador por unidad | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 160.000 | 232.000 | 232.000 |
| 2.9 | Cambio de mantienes por unidad | Unidad | Evento | 1 | 162.500 | 162.500 | 232.000 | 232.000 |
| 2.10 | Cambio de freno hidráulico aéreo por unidad | Unidad | Evento | 1 | 387.500 | 387.500 | 472.000 | 472.000 |
| 2.11 | Cambio de contra cerradura para ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO SIMPLE | Unidad | Evento | 1 | 175.000 | 175.000 | 240.000 | 240.000 |
| 2.12 | Cambio de contra cerradura para ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO DOBLE HOJA | Unidad | Evento | 1 | 225.000 | 225.000 | 272.000 | 272.000 |

Graciela Pérez de Zunini
Directora de la U.O.C.
Presidencia de la República

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MANTNIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS-POR CADA SERVICIO O TRABAJO | Unidad | Evento | 1 | | | | |
| 3.1 | Desmontaje y montaje del templado | Unidad | Evento | 1 | 131.250 | 131.250 | 160.000 | 160.000 |
| 3.2 | Ajustes de rueditas | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3.3 | Ajustes de herrajes | Unidad | Evento | 1 | 137.500 | 137.500 | 176.000 | 176.000 |
| 3.4 | Ajustes de perfiles | Metro lineal | Evento | 1 | 125.000 | 125.000 | 176.000 | 176.000 |
| 4 | PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS TEMPLADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS-SEGÚN NECESIDAD-INCLUYE MANO DE OBRAS E INSUMOS NECESARIOS | Unidad | Evento | 1 | | | | |
| 4.1 | Provisión y colocación de Cristal de 10 mm. Color bronce o gris (para sustituciones en caso de rotura) por m2. Incluye perfiles si es necesario, incluye herrajes y cerradura | Metros cuadrados | Evento | 1 | 550.000 | 550.000 | 672.000 | 672.000 |
| 4.2 | Provisión y colocación de cristal templado de 10 mm. Para puerta corrediza incoloro ( para sustituciones en caso de rotura) incluye perfileria si es necesario | Metros cuadrados | Evento | 1 | 487.500 | 487.500 | 624.000 | 624.000 |
| 4.3 | Provisión y colocación de cristal templado de 10 mm incoloro ( para sustituciones en caso de rotura ) incluye perfileria si es necesario | Metros cuadrados | Evento | 1 | 487.500 | 487.500 | 624.000 | 624.000 |
| 4.4 | Provisión y colocación de terno hidráulico por unidad | Unidad | Evento | 1 | 562.500 | 562.500 | 672.000 | 672.000 |
| 4.5 | Provisión y colocación de zócalo superior por unidad | Unidad | Evento | 1 | 217.500 | 217.500 | 288.000 | 288.000 |
| 4.6 | Provisión y colocación de zócalo inferior por unidad | Unidad | Evento | 1 | 225.000 | 225.000 | 280.000 | 280.000 |
| 4.7 | Provisión y colocación de Buje por unidad | Unidad | Evento | 1 | 186.250 | 186.250 | 236.000 | 236.000 |
| 4.8 | Provisión y colocación de cerradura central por unidad | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 320.000 | 392.000 | 392.000 |
| 4.9 | Provisión y colocación de pasador por unidad | Unidad | Evento | 1 | 167.500 | 167.500 | 256.000 | 256.000 |
| 4.10 | Provisión y colocación maniiones por unidad | Unidad | Evento | 1 | 187.500 | 187.500 | 264.000 | 264.000 |
| 4.11 | Provisión y colocación de freno hidráulico aéreo por unidad | Unidad | Evento | 1 | 425.000 | 425.000 | 432.000 | 432.000 |
| 4.12 | Provisión y colocación de contra cerradura para ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO simple | Unidad | Evento | 1 | 175.000 | 175.000 | 240.000 | 240.000 |
| 4.13 | Provisión y colocación de contra cerradura para ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO de doble hoja | Unidad | Evento | 1 | 220.000 | 220.000 | 280.000 | 280.000 |
| 4.14 | Provisión y colocación de perfileria de aluminio metro lineal | Metro lineal | Evento | 1 | 85.000 | 85.000 | 104.000 | 104.000 |
| 5 | CAMBIO DE CRISTALES CRUDOS PARA SUSTITUCIONES SEGÚN NECESIDAD. LOS CRISTALES PODRAN SER UTILIZADOS EN :ABERTURA DE ALUMINIO, MADERAS O SOBRE MUEBLES, INCLUYE MANO DE OBRAS E INSUMOS NECESARIOS QUE YA DEBEN INCLUIRSE EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Unidad | Evento | 1 | | | | |
| 5.1 | Cambio de cristal de 10mm. Color bronce o gris por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 407.500 | 407.500 | 512.000 | 512.000 |
| 5.2 | Cambio de cristal de 10 mm. Incoloro por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 382.500 | 382.500 | 496.000 | 496.000 |
| 5.3 | Cambio de cristal de 8 mm. color por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 370.000 | 370.000 | 480.000 | 480.000 |

Graciela Pérez de Zunini
Directora de la U.O.C.
Presidencia de la República

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Cambio de cristal de 6 mm .color por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 330.000 | 330.000 | 400.000 | 400.000 |
| 5.5 | Cambio de cristal de 6 mm. Incoloro por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 312.500 | 312.500 | 392.000 | 392.000 |
| 5.6 | Cambio de Cristal de 5 mm. Incoloro por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 277.500 | 277.500 | 320.000 | 320.000 |
| 5.7 | Cambio de Cristal de 5 mm. Color por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 302.500 | 302.500 | 392.000 | 392.000 |
| 5.8 | Cambio de Cristal de 4 mm color por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 237.500 | 237.500 | 296.000 | 296.000 |
| 5.9 | Cambio de Cristal de 4 mm. incoloro por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 237.500 | 237.500 | 280.000 | 280.000 |
| 5.10 | Provisión y Colocación de polarizado tipo espejado | Metros cuadrados | Evento | 1 | 287.500 | 287.500 | 360.000 | 360.000 |
| 5.11 | Provisión y colocación de polarizados ATS | Metros cuadrados | Evento | 1 | 287.500 | 287.500 | 360.000 | 360.000 |
| 6 | PROVISION Y COLOCACION DE CRISTALES CRUDOS NUEVOS.PARA SUSTITUCIONES SEGÚN NECESIDAD. LOS CRISTALES PODRAN SER UTILIZADOS EN: ABERTURAS DE ALUMINIO, MADERA O SOBRE MUEBLES.INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS NECESARIOS QUE YA DEBEN INCLUIRSE EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. | Unidad | Evento | 1 | | | | |
| 6.1 | Cambio de Cristal de 10 mm. Color bronce o gris por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 482.500 | 482.500 | 592.000 | 592.000 |
| 6.2 | Cambio de Cristal de 10mm.Incoloro por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 450.000 | 450.000 | 584.000 | 584.000 |
| 6.3 | Cambio de Cristal 8 mm. Color por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 437.500 | 437.500 | 560.000 | 560.000 |
| 6.4 | Cambio de Cristal de 8 mm. Incoloro por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 410.000 | 410.000 | 560.000 | 560.000 |
| 6.5 | Cambio de Cristal de 6 mm, Color por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 397.500 | 397.500 | 488.000 | 488.000 |
| 6.6 | Cambio de Cristal de 6 mm .Incoloro por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 377.500 | 377.500 | 480.000 | 480.000 |
| 6.7 | Cambio de Cristal de 5 mm. Incoloro por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 337.500 | 337.500 | 440.000 | 440.000 |
| 6.8 | Cambio Cristal de 5 mm. Color por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 365.000 | 365.000 | 464.000 | 464.000 |
| 6.9 | Cambio de cristal de 4 mm. Color por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 307.500 | 307.500 | 424.000 | 424.000 |
| 6.10 | Cambio de cristal de 4 mm. Incoloro por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 280.000 | 280.000 | 400.000 | 400.000 |
| 7 | OTROS MATERIALES: VENTANAS PROYECTANTES PARA SUSTITUCIONES SEGÚN NECESIDAD | Unidad | Evento | 1 | | | | |
| 7.1 | Cambio de bisagras para ventanas proyectantes por unidad | Unidad | Evento | 1 | 217.500 | 217.500 | 320.000 | 320.000 |
| 7.2 | Cambio de manijas para ventanas por unidad | Unidad | Evento | 1 | 180.000 | 180.000 | 288.000 | 288.000 |

Gradela Pérez de Zunini
Directora de la U.O.C.
Presidencia de la República

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PROVISION Y COLOCACION DE POLARIZADOS PARA VEHICULOS INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS NECESRIOS QUE YA DEBEN INCLUIRSE EN EL SERVICIO | Unidad | Evento | 1 | | | | |
| 8.1 | Polarizado para vehículos: 62% como mínimo rechazo del calor solar. 99 % de transmisión de luz visible como mínimo AT5 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 287.500 | 287.500 | 352.000 | 352.000 |
| 8.2 | Polarizado para vehículos 62% como mínimo rechazo del calor solar, 99% de transmisión de luz visible como mínimo color metal | Metros cuadrados | Evento | 1 | 350.000 | 350.000 | 432.000 | 432.000 |
| 9 | DESMONTE DE ABERTURAS EXISTENTES, MADERA O METAL | Unidad | Evento | 1 | | | | |
| 9.1 | Desmonte de Abertura Madera por metro lineal | Metro lineal | Evento | 1 | 98.750 | 98.750 | 120.000 | 120.000 |
| 9.2 | Desmonte de Abertura Metal por metro lineal | Metro lineal | Evento | 1 | 113.750 | 113.750 | 136.000 | 136.000 |
| 9.3 | Trabajos de albañilería (revocado y macizado) por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 30.250 | 30.250 | 40.000 | 40.000 |
| 9.4 | Trabajos de pintura por m2 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 22.500 | 22.500 | 32.000 | 32.000 |
| | | | | | **Precio Total** | **17.967.250** | **Precio Total** | **22.820.000** |

*Graciela Pérez de Zunini*
Directora de la U.O.C.
Presidencia de la República