CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2015 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno					TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros					TALLER RC de Crispin Ruffinelli				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1.	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Caja o Transmisión**															
1.1	Cambio de juego de ruleman	SIA	Paraguaya	1	350.000	350.000	Integral	Paraguaya	1	160.000	160.000	RC	Paraguaya	1	220.000	220.000
1.2	Cambio de juego de reten	SIA	Paraguaya	1	120.000	120.000	Integral	Paraguaya	1	40.000	40.000	RC	Paraguaya	1	120.000	120.000
1.3	Cambio de juego de juntas	SIA	Paraguaya	1	450.000	450.000	Integral	Paraguaya	1	10.000	10.000	RC	Paraguaya	1	150.000	150.000
1.4	Cambio de Soporte de Caja	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	380.000	380.000	RC	Paraguaya	1	470.000	470.000
1.5	Cambio de crucetas, cardanes delanteros y traseros (completo)	SIA	Paraguaya	1	450.000	450.000	Integral	Paraguaya	1	420.000	420.000	RC	Paraguaya	1	310.000	310.000
1.6	Cambio de Aceite de Caja	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	260.000	260.000	RC	Paraguaya	1	45.000	45.000
1.7	Cambio de Aceite de Diferencial	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	220.000	220.000	RC	Paraguaya	1	45.000	45.000
1.8	Reparación general de Caja (mano de obra)	SIA	Paraguaya	1	990.000	990.000	Integral	Paraguaya	1	640.000	640.000	RC	Paraguaya	1	250.000	250.000
1.9	Cambio de Engranaje	SIA	Paraguaya	1	220.000	220.000	Integral	Paraguaya	1	210.000	210.000	RC	Paraguaya	1	200.000	200.000
1.10	Cambio de Sincronizador	SIA	Paraguaya	1	220.000	220.000	Integral	Paraguaya	1	180.000	180.000	RC	Paraguaya	1	180.000	180.000
1.11	Reparación de caja de cambios mecánica	SIA	Paraguaya	1	550.000	550.000	Integral	Paraguaya	1	640.000	640.000	RC	Paraguaya	1	250.000	250.000
1.12	Cambio de caja de cambios	SIA	Paraguaya	1	1.500.000	1.500.000	Integral	Paraguaya	1	1.200.000	1.200.000	RC	Paraguaya	1	700.000	700.000
1.13	Desmontaje y Montaje de caja	SIA	Paraguaya	1	330.000	330.000	Integral	Paraguaya	1	120.000	120.000	RC	Paraguaya	1	180.000	180.000
1.14	Cambiar Bieletas de Dirección izq./der.	SIA	Paraguaya	1	350.000	350.000	Integral	Paraguaya	1	180.000	180.000	RC	Paraguaya	1	220.000	220.000
1.15	Cambio de aceite 4x4	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	220.000	220.000	RC	Paraguaya	1	120.000	120.000
1.16	Cambio de Reten Piñón Diferencial	SIA	Paraguaya	1	80.000	80.000	Integral	Paraguaya	1	30.000	30.000	RC	Paraguaya	1	150.000	150.000
1.17	Cambiar Reten salida del cardan 4x4	SIA	Paraguaya	1	280.000	280.000	Integral	Paraguaya	1	120.000	120.000	RC	Paraguaya	1	170.000	170.000
1.18	Cambiar Bieletas del tren delantero A/L IZQ./DER.	SIA	Paraguaya	1	350.000	350.000	Integral	Paraguaya	1	360.000	360.000	RC	Paraguaya	1	110.000	110.000
Sub Total						**7.140.000**					**5.390.000**					**3.890.000**

Lic. Alberto Torrez S.
Jefe Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa N° 03/2015 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno					TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros					TALLER RC de Crispin Ruffinelli				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
2.	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Dirección**															
2.1	Cambio muñequin dirección - c/u	SIA	Paraguaya	1	220.000	220.000	Integral	Paraguaya	1	190.000	190.000	RC	Paraguaya	1	370.000	370.000
2.2	Cambio brazo zeta dirección	SIA	Paraguaya	1	220.000	220.000	Integral	Paraguaya	1	620.000	620.000	RC	Paraguaya	1	490.000	490.000
2.3	Cambio brazo pitman de dirección	SIA	Paraguaya	1	220.000	220.000	Integral	Paraguaya	1	610.000	610.000	RC	Paraguaya	1	650.000	650.000
2.4	Cambio brazo central de dirección	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	110.000	110.000	RC	Paraguaya	1	580.000	580.000
2.5	Engrase masa delantero ambos lados	SIA	Paraguaya	1	100.000	100.000	Integral	Paraguaya	1	20.000	20.000	RC	Paraguaya	1	50.000	50.000
2.6	Alineación y balanceo de ruedas	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	60.000	60.000	RC	Paraguaya	1	70.000	70.000
2.7	Cambio de juego de bujes de barra estabilizadora delantera	SIA	Paraguaya	1	280.000	280.000	Integral	Paraguaya	1	40.000	40.000	RC	Paraguaya	1	2.000	2.000
2.8	Cambio de ruleman punta eje	SIA	Paraguaya	1	300.000	300.000	Integral	Paraguaya	1	10.000	10.000	RC	Paraguaya	1	290.000	290.000
2.9	Cambio de reten punta eje	SIA	Paraguaya	1	120.000	120.000	Integral	Paraguaya	1	20.000	20.000	RC	Paraguaya	1	270.000	270.000
2.10	Cambio de rulemanes palieres traseros	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	70.000	70.000	RC	Paraguaya	1	385.000	385.000
2.11	Cambio de prisionero y tuerca de rueda	SIA	Paraguaya	1	50.000	50.000	Integral	Paraguaya	1	5.000	5.000	RC	Paraguaya	1	40.000	40.000
2.12	Cambio de sinfín de dirección (kit)	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	780.000	780.000	RC	Paraguaya	1	600.000	600.000
	Sub Total					**2.310.000**					**2.535.000**					**3.797.000**
3.	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Suspensión del Tren Delantero**															
3.1	Cambio de amortiguador delantero c/u	SIA	Paraguaya	1	850.000	850.000	Integral	Paraguaya	1	620.000	620.000	RC	Paraguaya	1	550.000	550.000
3.2	Cambio de amortiguador trasero c/u	SIA	Paraguaya	1	850.000	850.000	Integral	Paraguaya	1	410.000	410.000	RC	Paraguaya	1	550.000	550.000
3.3	Reparación y cambio de hojas de elásticos traseros	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	140.000	140.000	RC	Paraguaya	1	200.000	200.000

Lic. Alberto Torrez S.
Jefe Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2015 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno					TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros					TALLER RC de Crispin Ruffinelli				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
3.4	Cambio de buje elástico	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	160.000	160.000	RC	Paraguaya	1	200.000	200.000
3.5	Cambio buje parrilla superior	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	140.000	140.000	RC	Paraguaya	1	250.000	250.000
3.6	Cambio buje parrilla inferior	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	140.000	140.000	RC	Paraguaya	1	250.000	250.000
3.7	Cambio de buje barra estabilizadora trasera	SIA	Paraguaya	1	180.000	180.000	Integral	Paraguaya	1	40.000	40.000	RC	Paraguaya	1	200.000	200.000
3.8	Cambio de buje tensor de rueda	SIA	Paraguaya	1	130.000	130.000	Integral	Paraguaya	1	40.000	40.000	RC	Paraguaya	1	45.000	45.000
3.9	Cambio de buje amortiguador	SIA	Paraguaya	1	130.000	130.000	Integral	Paraguaya	1	1.000	1.000	RC	Paraguaya	1	35.000	35.000
3.10	Cambio de cubierta	SIA	Paraguaya	1	800.000	800.000	Integral	Paraguaya	1	10.000	10.000	RC	Paraguaya	1	800.000	800.000
3.11	Cambio de rotulas inferior	SIA	Paraguaya	1	200.000	200.000	Integral	Paraguaya	1	280.000	280.000	RC	Paraguaya	1	350.000	350.000
3.12	Cambio de rotulas superior	SIA	Paraguaya	1	200.000	200.000	Integral	Paraguaya	1	290.000	290.000	RC	Paraguaya	1	480.000	480.000
3.13	Cambio de bujes del tensor de dirección	SIA	Paraguaya	1	130.000	130.000	Integral	Paraguaya	1	40.000	40.000	RC	Paraguaya	1	60.000	60.000
3.14	Alineación y balanceo de ruedas	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	60.000	60.000	RC	Paraguaya	1	10.000	10.000
3.15	Reparación de llantas	SIA	Paraguaya	1	100.000	100.000	Integral	Paraguaya	1	10.000	10.000	RC	Paraguaya	1	50.000	50.000
3.16	Cambio de llantas	SIA	Paraguaya	1	350.000	350.000	Integral	Paraguaya	1	10.000	10.000	RC	Paraguaya	1	150.000	150.000
3.17	Cambio de Reten Palier Trasero con seguro	SIA	Paraguaya	1	120.000	120.000	Integral	Paraguaya	1	20.000	20.000	RC	Paraguaya	1	450.000	450.000
3.18	Desmontar Sinfín de Dirección para reparar perdida de fluido hidráulico	SIA	Paraguaya	1	30.000	30.000	Integral	Paraguaya	1	220.000	220.000	RC	Paraguaya	1	450.000	450.000
Sub Total						**4.920.000**					**2.631.000**					**5.080.000**
4.	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Embrague**															
4.1	Cambio de disco de embrague	SIA	Paraguaya	1	350.000	350.000	Integral	Paraguaya	1	440.000	440.000	RC	Paraguaya	1	900.000	900.000
4.2	Cambio de cojinete de empuje	SIA	Paraguaya	1	350.000	350.000	Integral	Paraguaya	1	230.000	230.000	RC	Paraguaya	1	750.000	750.000
4.3	Cambio de plato de presión	SIA	Paraguaya	1	400.000	400.000	Integral	Paraguaya	1	580.000	580.000	RC	Paraguaya	1	800.000	800.000

Lic. Alberto Torrez S.
Jefe Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa N° 03/2015 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno					TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros					TALLER RC de Crispin Ruffinelli				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
4.4	Cambio de ruleman piloto	SIA	Paraguaya	1	120.000	120.000	Integral	Paraguaya	1	160.000	160.000	RC	Paraguaya	1	250.000	250.000
4.5	Fluido de embrague (carga y fluido)	SIA	Paraguaya	1	50.000	50.000	Integral	Paraguaya	1	15.000	15.000	RC	Paraguaya	1	45.000	45.000
4.6	Regulación de embrague	SIA	Paraguaya	1	100.000	100.000	Integral	Paraguaya	1	1.000	1.000	RC	Paraguaya	1	10.000	10.000
4.7	Cambio de bombín de embrague	SIA	Paraguaya	1	360.000	360.000	Integral	Paraguaya	1	110.000	110.000	RC	Paraguaya	1	550.000	550.000
4.8	Reparación de bombín de embrague	SIA	Paraguaya	1	220.000	220.000	Integral	Paraguaya	1	40.000	40.000	RC	Paraguaya	1	50.000	50.000
	Sub Total					**1.950.000**					**1.576.000**					**3.355.000**
5.	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno**															
5.1	Cambiar pastillas de freno – ambos lados	SIA	Paraguaya	1	450.000	450.000	Integral	Paraguaya	1	610.000	610.000	RC	Paraguaya	1	600.000	600.000
5.2	Rectificar discos de freno – ambos lados	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	240.000	240.000	RC	Paraguaya	1	120.000	120.000
5.3	Cambiar fibras, mordazas freno – ambos lados	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	420.000	420.000	RC	Paraguaya	1	450.000	450.000
5.4	Cambiar juego reparación mordaza de freno delantero c/u	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	10.000	10.000	RC	Paraguaya	1	190.000	190.000
5.5	Rectificar tambor de freno trasero – ambos lados	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	240.000	240.000	RC	Paraguaya	1	120.000	120.000
5.6	Cambiar cilindro de freno trasero	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	10.000	10.000	RC	Paraguaya	1	180.000	180.000
5.7	Cambiar caño flexible de freno	SIA	Paraguaya	1	80.000	80.000	Integral	Paraguaya	1	10.000	10.000	RC	Paraguaya	1	70.000	70.000
5.8	Cambiar cabo de freno de mano	SIA	Paraguaya	1	90.000	90.000	Integral	Paraguaya	1	20.000	20.000	RC	Paraguaya	1	250.000	250.000
5.9	Cementado de zapatas de freno trasero	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	110.000	110.000	RC	Paraguaya	1	80.000	80.000
5.10	Regulación de freno	SIA	Paraguaya	1	100.000	100.000	Integral	Paraguaya	1	1.000	1.000	RC	Paraguaya	1	5.000	5.000
5.11	Cambio de cubeta de freno de ambos lados	SIA	Paraguaya	1	190.000	190.000	Integral	Paraguaya	1	2.000	2.000	RC	Paraguaya	1	50.000	50.000

Lic. Alberto Torrez S.
Jefe Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2015 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno					TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros					TALLER RC de Crispin Ruffinelli				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
5.12	Reparación de bomba central de freno	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	40.000	40.000	RC	Paraguaya	1	90.000	90.000
5.13	Reparación de mordaza de freno de ambos lados	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	10.000	10.000	RC	Paraguaya	1	80.000	80.000
5.14	Cambio de fibra de freno	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	120.000	120.000	RC	Paraguaya	1	5.000	5.000
5.15	Reparación de depresor de freno	SIA	Paraguaya	1	350.000	350.000	Integral	Paraguaya	1	10.000	10.000	RC	Paraguaya	1	950.000	950.000
5.16	Reparación de homocinética	SIA	Paraguaya	1	300.000	300.000	Integral	Paraguaya	1	280.000	280.000	RC	Paraguaya	1	150.000	150.000
5.17	Cambio de homocinética	SIA	Paraguaya	1	450.000	450.000	Integral	Paraguaya	1	320.000	320.000	RC	Paraguaya	1	450.000	450.000
5.18	Cambio de disco de frenos – ambos lados	SIA	Paraguaya	1	450.000	450.000	Integral	Paraguaya	1	620.000	620.000	RC	Paraguaya	1	350.000	350.000
5.19	Fluido de freno (carga y fluido)	SIA	Paraguaya	1	500.000	50.000	Integral	Paraguaya	1	15.000	15.000	RC	Paraguaya	1	40.000	40.000
5.20	Cambiar Masa completa de Ruedas con repuesto incluido ambos lados	SIA	Paraguaya	1	650.000	650.000	Integral	Paraguaya	1	880.000	880.000	RC	Paraguaya	1	800.000	800.000
5.21	Reparar Sistema Auto bloqueante de freno y sensor marcador	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	120.000	120.000	RC	Paraguaya	1	120.000	120.000
Sub Total						**5.560.000**					**4.088.000**					**5.150.000**
6.	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema Eléctrico**															
6.1	Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	SIA	Paraguaya	1	80.000	80.000	Integral	Paraguaya	1	140.000	140.000	RC	Paraguaya	1	50.000	50.000
6.2	Cambio de bocina	SIA	Paraguaya	1	100.000	100.000	Integral	Paraguaya	1	30.000	30.000	RC	Paraguaya	1	40.000	40.000
6.3	Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u	SIA	Paraguaya	1	200.000	200.000	Integral	Paraguaya	1	10.000	10.000	RC	Paraguaya	1	80.000	80.000
6.4	Reparación desempañador	SIA	Paraguaya	1	50.000	50.000	Integral	Paraguaya	1	10.000	10.000	RC	Paraguaya	1	100.000	100.000
6.5	Cambio de focos para faro delantero (luces de posición /	SIA	Paraguaya	1	10.000	10.000	Integral	Paraguaya	1	60.000	60.000	RC	Paraguaya	1	100.000	100.000
6.6	Cambio de focos para faro señalero delantero – c/u	SIA	Paraguaya	1	10.000	10.000	Integral	Paraguaya	1	1.000	1.000	RC	Paraguaya	1	40.000	40.000

Lic. Alberto Torrez S.
Jefe Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2015 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno					TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros					TALLER RC de Crispin Ruffinelli				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
6.7	Cambio de focos para faro trasero - c/u	SIA	Paraguaya	1	10.000	10.000	Integral	Paraguaya	1	1.000	1.000	RC	Paraguaya	1	40.000	40.000
6.8	Verificación de batería y recarga de agua destilada	SIA	Paraguaya	1	20.000	20.000	Integral	Paraguaya	1	1.000	1.000	RC	Paraguaya	1	10.000	10.000
6.9	Confeccionar llave de contacto	SIA	Paraguaya	1	100.000	100.000	Integral	Paraguaya	1	60.000	60.000	RC	Paraguaya	1	400.000	400.000
6.10	Recargar batería	SIA	Paraguaya	1	20.000	20.000	Integral	Paraguaya	1	1.000	1.000	RC	Paraguaya	1	10.000	10.000
6.11	Alineación de luces	SIA	Paraguaya	1	10.000	10.000	Integral	Paraguaya	1	1.000	1.000	RC	Paraguaya	1	1.000	1.000
6.12	Cambiar bulbo de aceite	SIA	Paraguaya	1	90.000	90.000	Integral	Paraguaya	1	40.000	40.000	RC	Paraguaya	1	80.000	80.000
6.13	Cambiar bulbo de temperatura	SIA	Paraguaya	1	90.000	90.000	Integral	Paraguaya	1	40.000	40.000	RC	Paraguaya	1	80.000	80.000
6.14	Reparar alternador	SIA	Paraguaya	1	450.000	450.000	Integral	Paraguaya	1	250.000	250.000	RC	Paraguaya	1	950.000	950.000
6.15	Reparación de motor de arranque	SIA	Paraguaya	1	450.000	450.000	Integral	Paraguaya	1	250.000	250.000	RC	Paraguaya	1	950.000	950.000
6.16	Reparación del motor del limpiaparabrisas	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	30.000	30.000	RC	Paraguaya	1	70.000	70.000
6.17	Cambio de batería	SIA	Paraguaya	1	650.000	650.000	Integral	Paraguaya	1	590.000	590.000	RC	Paraguaya	1	650.000	650.000
6.18	Reparación de luz de estacionamiento	SIA	Paraguaya	1	20.000	20.000	Integral	Paraguaya	1	1.000	1.000	RC	Paraguaya	1	40.000	40.000
6.19	Reparación de tablero	SIA	Paraguaya	1	100.000	100.000	Integral	Paraguaya	1	160.000	160.000	RC	Paraguaya	1	100.000	100.000
6.20	Cambio de antena para radio	SIA	Paraguaya	1	90.000	90.000	Integral	Paraguaya	1	130.000	130.000	RC	Paraguaya	1	60.000	60.000
6.21	Reparación de autoradio	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	10.000	10.000	RC	Paraguaya	1	50.000	50.000
6.22	Cambio de regulador de voltaje	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	110.000	110.000	RC	Paraguaya	1	75.000	75.000
6.23	Cambio de bulbo de ventilador	SIA	Paraguaya	1	90.000	90.000	Integral	Paraguaya	1	40.000	40.000	RC	Paraguaya	1	90.000	90.000
6.24	Cambio de Faro Delantero (original)	SIA	Paraguaya	1	220.000	220.000	Integral	Paraguaya	1	420.000	420.000	RC	Paraguaya	1	750.000	750.000
6.25	Cambio de Faro Trasero (Original)	SIA	Paraguaya	1	170.000	170.000	Integral	Paraguaya	1	160.000	160.000	RC	Paraguaya	1	550.000	550.000

Lic. Alberto Torrez S.
Jefe Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2015 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno					TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros					TALLER RC de Crispin Ruffinelli				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
6.26	Cambio de Expansores (busca huella Auxiliar)	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	380.000	380.000	RC	Paraguaya	1	250.000	250.000
6.27	Cambio de Foco para Expansores	SIA	Paraguaya	1	10.000	10.000	Integral	Paraguaya	1	30.000	30.000	RC	Paraguaya	1	80.000	80.000
6.28	Cambio de relay	SIA	Paraguaya	1	20.000	20.000	Integral	Paraguaya	1	40.000	40.000	RC	Paraguaya	1	80.000	80.000
6.29	Cambio de brazo de elevación de vidrio de puertas	SIA	Paraguaya	1	30.000	30.000	Integral	Paraguaya	1	110.000	110.000	RC	Paraguaya	1	220.000	220.000
6.30	Reparación de Retrovisores Eléctricos	SIA	Paraguaya	1	50.000	50.000	Integral	Paraguaya	1	20.000	20.000	RC	Paraguaya	1	50.000	50.000
6.31	Reparación Y/O cambio de Parabrisas delanteras	SIA	Paraguaya	1	550.000	550.000	Integral	Paraguaya	1	480.000	480.000	RC	Paraguaya	1	950.000	950.000
6.32	Reparación Y/O cambio de Parabrisas traseras	SIA	Paraguaya	1	330.000	330.000	Integral	Paraguaya	1	270.000	270.000	RC	Paraguaya	1	850.000	850.000
6.33	Pulida de Parabrisas delanteras	SIA	Paraguaya	1	50.000	50.000	Integral	Paraguaya	1	1.000	1.000	RC	Paraguaya	1	100.000	100.000
6.34	Pulida de Parabrisas traseras	SIA	Paraguaya	1	50.000	50.000	Integral	Paraguaya	1	1.000	1.000	RC	Paraguaya	1	100.000	100.000
6.35	Reparación Y/O cambio de Vidrios Laterales	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	190.000	190.000	RC	Paraguaya	1	550.000	550.000
	Sub Total					**4.970.000**					**4.068.000**					**8.596.000**
7.	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motor**															
7.1	Cambio de Aceite de Motor (especificar marca)	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	460.000	460.000	RC	Paraguaya	1	45.000	45.000
7.2	Cambio de Filtro de Aire (especificar marca)	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	180.000	180.000	RC	Paraguaya	1	220.000	220.000
7.3	Cambio de Filtro de Combustible (especificar marca)	SIA	Paraguaya	1	230.000	230.000	Integral	Paraguaya	1	190.000	190.000	RC	Paraguaya	1	180.000	180.000
7.4	Cambio de Filtro de Aceite (especificar marca)	SIA	Paraguaya	1	190.000	190.000	Integral	Paraguaya	1	260.000	260.000	RC	Paraguaya	1	150.000	150.000
7.5	Cambio manguera calefacción (original)	SIA	Paraguaya	1	80.000	80.000	Integral	Paraguaya	1	20.000	20.000	RC	Paraguaya	1	50.000	50.000
7.6	Cambio correa alternador (original)	SIA	Paraguaya	1	120.000	120.000	Integral	Paraguaya	1	180.000	180.000	RC	Paraguaya	1	150.000	150.000

Lic. Alberto Tellez S.
Jefe Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa N° 03/2015 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno					TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros					TALLER RC de Crispin Ruffinelli				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
7.7	Cambio de Cadenita	SIA	Paraguaya	1	190.000	190.000	Integral	Paraguaya	1	1.000	1.000	RC	Paraguaya	1	120.000	120.000
7.8	Control bomba de aceite	SIA	Paraguaya	1	20.000	20.000	Integral	Paraguaya	1	10.000	10.000	RC	Paraguaya	1	10.000	10.000
7.9	Cambio bomba de agua (original)	SIA	Paraguaya	1	450.000	450.000	Integral	Paraguaya	1	410.000	410.000	RC	Paraguaya	1	950.000	950.000
7.10	Limpieza y reparación de radiador	SIA	Paraguaya	1	180.000	180.000	Integral	Paraguaya	1	120.000	120.000	RC	Paraguaya	1	440.000	440.000
7.11	Reparación bomba inyectora	SIA	Paraguaya	1	200.000	200.000	Integral	Paraguaya	1	460.000	460.000	RC	Paraguaya	1	10.000	10.000
7.12	Limpieza y calibración de pico inyector	SIA	Paraguaya	1	120.000	120.000	Integral	Paraguaya	1	320.000	320.000	RC	Paraguaya	1	10.000	10.000
7.13	Cambio de pico inyector	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	410.000	410.000	RC	Paraguaya	1	1.300.000	1.300.000
7.14	Cambio reten frente motor	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	110.000	110.000	RC	Paraguaya	1	150.000	150.000
7.15	Cambio junta tapa balancín	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	120.000	120.000	RC	Paraguaya	1	170.000	170.000
7.16	Cambio junta tapa motor	SIA	Paraguaya	1	450.000	450.000	Integral	Paraguaya	1	260.000	260.000	RC	Paraguaya	1	220.000	220.000
7.17	Cambio termostato de agua	SIA	Paraguaya	1	90.000	90.000	Integral	Paraguaya	1	110.000	110.000	RC	Paraguaya	1	90.000	90.000
7.18	Cambio de Refrigerante para Radiador y recarga	SIA	Paraguaya	1	50.000	50.000	Integral	Paraguaya	1	20.000	20.000	RC	Paraguaya	1	30.000	30.000
7.19	Cambio de Fluido Hidráulico ATF (especificar marca)	SIA	Paraguaya	1	50.000	50.000	Integral	Paraguaya	1	150.000	150.000	RC	Paraguaya	1	45.000	45.000
7.20	Limpieza tanque de combustible	SIA	Paraguaya	1	100.000	100.000	Integral	Paraguaya	1	110.000	110.000	RC	Paraguaya	1	45.000	45.000
7.21	Cambio de pistón	SIA	Paraguaya	1	120.000	120.000	Integral	Paraguaya	1	290.000	290.000	RC	Paraguaya	1	90.000	90.000
7.22	Cambio de aros	SIA	Paraguaya	1	120.000	120.000	Integral	Paraguaya	1	480.000	480.000	RC	Paraguaya	1	350.000	350.000
7.23	Reparación de tapa motor completo (kit)	SIA	Paraguaya	1	450.000	450.000	Integral	Paraguaya	1	160.000	160.000	RC	Paraguaya	1	350.000	350.000
7.24	Encamisado de Cilindro	SIA	Paraguaya	1	220.000	220.000	Integral	Paraguaya	1	240.000	240.000	RC	Paraguaya	1	780.000	780.000
7.25	Rectificación de cilindro	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	180.000	180.000	RC	Paraguaya	1	150.000	150.000
7.26	Reparación de bomba de aceite	SIA	Paraguaya	1	350.000	350.000	Integral	Paraguaya	1	10.000	10.000	RC	Paraguaya	1	110.000	110.000
7.27	Reparación de bomba de agua	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	10.000	10.000	RC	Paraguaya	1	10.000	10.000

Lic. Alberto Tórrez S.
Jefe Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa N° 03/2015 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno					TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros					TALLER RC de Crispin Ruffinelli				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
7.28	Cambio de soporte de motor	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	360.000	360.000	RC	Paraguaya	1	380.000	380.000
7.29	Cambio de correa de dirección hidráulica	SIA	Paraguaya	1	120.000	120.000	Integral	Paraguaya	1	180.000	180.000	RC	Paraguaya	1	140.000	140.000
7.30	Cambio de placa de presión	SIA	Paraguaya	1	120.000	120.000	Integral	Paraguaya	1	230.000	230.000	RC	Paraguaya	1	50.000	50.000
7.31	Cambio de radiador	SIA	Paraguaya	1	450.000	450.000	Integral	Paraguaya	1	460.000	460.000	RC	Paraguaya	1	1.500.000	1.500.000
7.32	Cambiar Juego de Cañitos de retorno de combustible	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	10.000	10.000	RC	Paraguaya	1	130.000	130.000
	Sub Total					**6.120.000**					**6.511.000**					**8.425.000**
8.	**Servicio de Mantenimiento de Sistema de Aire Acondicionado**															
8.1	Carga de gas refrigerante R-134	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	420.000	420.000	RC	Paraguaya	1	300.000	300.000
8.2	Cambio de filtro A.A.	SIA	Paraguaya	1	120.000	120.000	Integral	Paraguaya	1	180.000	180.000	RC	Paraguaya	1	450.000	450.000
8.3	Carga de lubricante del compresor (ZXL100PG)	SIA	Paraguaya	1	100.000	100.000	Integral	Paraguaya	1	80.000	80.000	RC	Paraguaya	1	350.000	350.000
8.4	Mantenimiento general del Acondicionador de Aire	SIA	Paraguaya	1	250.000	250.000	Integral	Paraguaya	1	140.000	140.000	RC	Paraguaya	1	250.000	250.000
8.5	Reparación del compresor del AA	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	60.000	60.000	RC	Paraguaya	1	10.000	10.000
8.6	Reparación del Evaporador de AA	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	10.000	10.000	RC	Paraguaya	1	10.000	10.000
8.7	Cambio del compresor del AA	SIA	Paraguaya	1	300.000	300.000	Integral	Paraguaya	1	120.000	120.000	RC	Paraguaya	1	3.000.000	3.000.000
8.8	Reparación del Evaporador de AA	SIA	Paraguaya	1	150.000	150.000	Integral	Paraguaya	1	11.000	11.000	RC	Paraguaya	1	10.000	10.000
8.9	Reparación del sistema de aire acondicionado	SIA	Paraguaya	1	350.000	350.000	Integral	Paraguaya	1	120.000	120.000	RC	Paraguaya	1	10.000	10.000
	Sub Total					**1.820.000**					**1.141.000**					**4.390.000**
9.	**Servicio de Chapería y Pintura**															

Lic. Alberto Torrez S.
Jefe Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2015 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno					TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros					TALLER RC de Crispin Ruffinelli				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
9.1	Materiales a ser utilizados para el servicio de chapería y pintura (pintura, masilla, etc.)	SIA	Paraguaya	1	380.000	380.000	Integral	Paraguaya	1	230.000	230.000	RC	Paraguaya	1	1.250.000	1.250.000
9.2	Reparar y Pintar Paragolpes Delantero	SIA	Paraguaya	1	350.000	350.000	Integral	Paraguaya	1	380.000	380.000	RC	Paraguaya	1	550.000	550.000
9.3	Reparar y Pintar Paragolpes Trasero	SIA	Paraguaya	1	350.000	350.000	Integral	Paraguaya	1	380.000	380.000	RC	Paraguaya	1	550.000	550.000
Sub Total						**1.080.000**					**990.000**					**2.350.000**
		TOTAL				**35.870.000**	**TOTAL**				**28.930.000**	**TOTAL**				**45.033.000**

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la U.O.C.

C.P. Lourdes Ortiz
Asistente Técnico de la U.O.C.