Ministerio de JUSTICIA

Dirección General del REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MUEBLES DE OFICINAS REGISTRALES Y SEDE CENTRAL DE DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL ID° 402424

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	ON LINE PARAGUAY S.A.		JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO		ESTILO Y MADERA DE ADRIANA ESCAURIZA	
						Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102602-002	Remoción, cambio de tapizado de asiento en cuerina de igual color al existente de 4mm. de espesor.	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	95.667	95.667	85.000	85.000
2	72102602-002	Remoción y cambio de la estructura metálica, igual al existente.	Unidad	Evento	1	119.000	119.000	110.000	110.000	90.000	90.000
3	72102602-002	Reparación de estructura metálica, incluye soldadura y pintura.	Unidad	Evento	1	59.800	59.800	59.000	59.000	45.000	45.000
4	72102602-002	Remoción y cambio de Respaldero Plástico.	Unidad	Evento	1	107.500	107.500	107.000	107.000	81.000	81.000
5	72102602-002	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	41.750	41.750	32.000	32.000
6	72102602-002	Remoción, cambio de tapizado de asiento en cuerina de igual color al existente de 4mm. de espesor.	Unidad	Evento	1	106.700	106.700	98.800	98.800	80.000	80.000
7	72102602-002	Remoción y cambio de la Base metálica, igual al existente.	Unidad	Evento	1	309.000	309.000	300.000	300.000	250.000	250.000
8	72102602-002	Remoción y cambio de la Base metálica, igual al existente.	Unidad	Evento	1	185.600	185.600	185.000	185.000	150.000	150.000
9	72102602-002	Remoción y cambio de Apoya brazos de poliuretano de alta calidad, igual al existente.	Unidad	Evento	1	222.500	222.500	222.000	222.000	190.000	190.000
10	72102602-002	Remoción cambio de tubo de gas.	Unidad	Evento	1	222.500	222.500	220.000	220.000	200.000	200.000
11	72102602-002	Remoción y cambio de ruedas de doble rodamiento de nylon color negro y alma de acero.	Unidad	Evento	1	259.900	259.900	250.000	250.000	220.000	220.000
12	72102602-002	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	73.000	73.000	74.000	74.000	56.000	56.000
13	72102602-002	Remoción, cambio de tapizado de asiento en cuerina y/o tela de igual color al existente de 4mm. de espesor.	Unidad	Evento	1	98.000	98.000	90.400	90.400	70.000	70.000
14	72102602-002	Remoción y cambio de la Base metálica, igual al existente.	Unidad	Evento	1	282.600	282.600	282.000	282.000	250.000	250.000
15	72102602-002	Reparación de base metálica, incluye soldadura.	Unidad	Evento	1	169.600	169.600	169.000	169.000	145.000	145.000
16	72102602-002	Remoción y cambio de Apoya brazos de poliuretano de alta calidad, igual al existente.	Unidad	Evento	1	203.000	203.000	203.000	203.000	180.000	180.000
17	72102602-002	Remoción cambio de tubo de gas.	Unidad	Evento	1	203.000	203.000	203.000	203.000	180.000	180.000
18	72102602-002	Remoción y cambio de ruedas de doble rodamiento de nylon color negro y alma de acero.	Unidad	Evento	1	237.400	237.400	237.000	237.000	200.000	200.000
19	72102602-002	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	67.000	67.000	67.000	67.000	51.000	51.000
20	72102602-002	Remoción, cambio de Patas de acero cromado.	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	350.000	350.000	310.000	310.000
21	72102602-002	Remoción y cambio de Apoya brazos de acero cromado, igual al existente.	Unidad	Evento	1	254.000	254.000	235.000	235.000	195.000	195.000
22	72102602-002	Remoción y cambio de la asiento de lamina de acero cromado microperforado, igual al existente.	Unidad	Evento	1	291.000	291.000	291.000	291.000	260.000	260.000
23	72102602-002	Reparación de base de acero tubular, incluye soldadura.	Unidad	Evento	1	201.600	201.600	201.000	201.000	152.000	152.000

Lic. Ana Karina Yaluk
Directora de Adm. y Finanzas
D.G.R.E.C.

Lic. Cinthia Vargas
Coordinadora
Coordinación Administrativa
DGREC

José Rojas, Jefe
Departamento de Patrimonio - DGREC

24	72102602-002	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	78.000	78.000	78.500	78.500	59.000	59.000
25	72102602-002	Remoción, cambio de cerradura a inyección (para armarios) de primera calidad.	Unidad	Evento	1	57.500	57.500	57.000	57.000	44.000	44.000
26	72102602-002	Remoción, cambio de cerradura a inyección (para escritorios) de primera calidad.	Unidad	Evento	1	57.500	57.500	57.000	57.000	44.000	44.000
27	72102602-002	Remoción, cambio de cerradura a inyección (para cajoneras móviles) de primera calidad.	Unidad	Evento	1	57.500	57.500	57.000	57.000	44.000	44.000
28	72102602-002	Remoción, cambio de cerradura de bloqueo central (para ficheros metálicos) de primera calidad.	Unidad	Evento	1	242.100	242.100	240.000	240.000	195.000	195.000
29	72102602-002	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	69.000	69.000	69.000	69.000	52.000	52.000
30	72102602-002	Remoción, cambio de Tapa superior compuesta de dos laminas roladas en frio de 0.6mm de espesor, con 3 plegados de 90 grados, con ganchos de ensamble a la estructura lateral.	Unidad	Evento	1	239.100	239.100	239.000	239.000	200.000	200.000
31	72102602-002	Remoción, cambio de Estantes compuesto de 2 placas de acero rolado en frio de 0.8mm de espesor, con 3 plegados de 90 grados en las caras frontal y posterior, laterales con plegado a 90° y sistema de fijación a los pilares que permite regular la altura.	Unidad	Evento	1	261.500	261.500	261.000	261.000	210.000	210.000
32	72102602-002	Remoción, cambio de Placas laterales en tablero melamínico de 15 mm de espesor, con todos los cantos rectos y tapacantos de PVC.	Unidad	Evento	1	170.500	170.500	170.000	170.000	130.000	130.000
33	72102602-002	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	79.000	79.000	79.000	79.000	60.000	60.000
34	72102602-002	Remoción, cambio de bisagras golpete y encuadre de Puertas.	Unidad	Evento	1	58.600	58.600	58.000	58.000	44.000	44.000
35	72102602-002	Reparación de Puertas, estantes. Ajustes y cambio de tapacantos para melamina de 18mm. de espesor.	Unidad	Evento	1	41.000	41.000	41.000	41.000	31.000	31.000
36	72102602-002	Remoción, cambio de patitas regulables de la base del zócalo.	Unidad	Evento	1	17.500	17.500	17.500	17.500	14.000	14.000
37	72102602-002	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	52.500	52.500	50.000	50.000	40.000	40.000
38	72102602-002	Remoción, cambio de bisagras golpete y encuadre de Puertas.	Unidad	Evento	1	63.200	63.200	63.000	63.000	48.000	48.000
39	72102602-002	Reparación de Puertas, estantes. Ajustes y cambio de tapacantos para melamina de 18mm. de espesor.	Unidad	Evento	1	44.300	44.300	44.000	44.000	35.000	35.000
40	72102602-002	Remoción, cambio de patitas regulables de la base del zócalo.	Unidad	Evento	1	19.000	19.000	19.000	19.000	15.000	15.000
41	72102602-002	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	57.200	57.200	57.000	57.000	43.000	43.000
42	72102602-002	Remoción, cambio de Guías de proyección total (doble extensión) con sistema de rodamiento emballinado fabricadas en acero endurecido.	Unidad	Evento	1	415.800	415.800	400.000	400.000	380.000	380.000
43	72102602-002	Remoción, cambio de Tiradores embutido de PVC.	Unidad	Evento	1	158.500	158.500	158.000	158.000	119.000	119.000
44	72102602-002	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	118.000	118.000	118.000	118.000	90.000	90.000
45	72102602-002	Mantenimiento y ajustes de (encuadre).	Unidad	Evento	1	84.000	84.000	75.000	75.000	60.000	60.000
46	72102602-002	Ajustes y cambio de tapacantos para melamina de 18mm. de espesor.	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	60.000	60.000	48.000	48.000
47	72102602-002	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	63.000	63.000	57.000	57.000	45.000	45.000
48	72102602-002	Mantenimiento y ajustes de rodamiento a bolilla (conductoras y conducidas.	Unidad	Evento	1	1.090.000	1.090.000	900.000	900.000	900.000	900.000
49	72102602-002	Mantenimiento de la cadena dentada, montado sobre rodamiento a bolilla.	Unidad	Evento	1	1.350.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000
50	72102602-002	Tratamiento de desengrase de los módulos corredizos.	Unidad	Evento	1	654.000	654.000	550.000	550.000	500.000	500.000
51	72102602-002	Mantenimiento de los tensores y cabos de acero tensados regulables.	Unidad	Evento	1	505.000	505.000	460.000	460.000	430.000	430.000

Lic. Ana Karina Yaluk
Directora de Adm. y Finanzas
D.G.R.E.C.

Cinthia Vargas
Coordinadora
Coordinación Administrativa

José Rojas, Jefe
Departamento de Patrimonio - DGREC

52	72102602-002	Mantenimiento de los Ejes de acero trafilado macizo y rígido de 25mm.	Unidad	Evento	1	946.000	946.000	860.000	860.000	800.000	800.000
53	72102602-002	Mantenimiento del Plato, Disco y manija del volante.	Unidad	Evento	1	524.300	524.300	470.000	470.000	400.000	400.000
54	72102602-002	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	305.000	305.000	270.000	270.000	210.000	210.000
Precio Total							**12.126.300**		**11.326.617**		**9.912.000**

Lic. Ana Karina Yaluk
Directora de Adm. y Finanzas
D.G.R.E.C.

Ing. Cinthia Vargas
Coordinadora
Coordinación Administrativa
DGREC

José Rojas, Jefe
Departamento de Patrimonio - DGREC