# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LPN - SBE N° 90/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA SERCON. ID: 403224**

Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 750.000.000 Máximo: 1.500.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | | | | | SOLUMEDIC S.A. | | ALTAS TECNOLOGÍAS S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario Referencial | Precio unitario (IVA incluído) | % Variación | Precio unitario (IVA incluído) | % Variación |
| 1 | 73171602-001 | Mantenimiento PREVENTIVO segun protocolo del fabricante para Autoclave Capacidad 300 litros en Asuncion y Central Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 5.940.000 | 6.930.349 | 17 | 6.831.000 | 15 |
| 2 | 73171602-001 | Mantenimiento PREVENTIVO segun protocolo del fabricante para Autoclave Capacidad 300 litros en Interior del Pais Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 | 7.140.000 | 8.398.349 | 18 | 8.211.000 | 15 |
| 3 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo: Asistencia Tecnica a Demanda por evento en Asuncion y Central para Autoclave Capacidad 300 litros Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 | 2.376.000 | 2.681.550 | 13 | 2.732.400 | 15 |
| 4 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo: Asistencia Tecnica a Demanda por evento en el Interior del pais para Autoclave Capacidad 300 litros Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 | 4.860.000 | 5.662.350 | 17 | 5.589.000 | 15 |
| 5 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision de cambio de resistencia de 6000W | Unidad | EVENTO | 1 | 1.080.000 | 1.110.350 | 3 | 1.242.000 | 15 |
| 6 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de burlete siliconada de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 2.700.000 | 3.520.350 | 30 | 3.105.000 | 15 |
| 7 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de kit de reparo de valvula de media pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 1.620.000 | 1.774.350 | 10 | 1.863.000 | 15 |
| 8 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de kit de reparo para valvula de 1 pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 3.078.000 | 3.523.350 | 14 | 3.539.700 | 15 |
| 9 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de inyeccion de vapor tipo Y de media pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 3.780.000 | 4.360.350 | 15 | 4.347.000 | 15 |
| 10 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula de 1 pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 8.100.000 | 9.550.350 | 18 | 9.315.000 | 15 |
| 11 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula para vapor de media pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 2.592.000 | 2.940.350 | 13 | 2.980.800 | 15 |
| 12 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula para agua de un cuarto de pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 1.944.000 | 2.160.350 | 11 | 2.235.600 | 15 |
| 13 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula de un octavo de pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 1.728.000 | 1.903.350 | 10 | 1.987.200 | 15 |
| 14 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula antiretorno para vapor de media pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 1.620.000 | 1.774.350 | 10 | 1.863.000 | 15 |
| 15 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de seguridad de 45 PSI | Unidad | EVENTO | 1 | 2.808.000 | 3.199.350 | 14 | 3.229.200 | 15 |
| 16 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de seguridad de 50 PSI | Unidad | EVENTO | 1 | 2.808.000 | 3.199.350 | 14 | 3.229.200 | 15 |

Econ. Orlando P. Figueredo O., Jefe
Unidad de Operaciones Financieras
Dirección Financiera / M.S.P. y B.S.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Abg. Norma E. Pool

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LPN - SBE N° 90/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA SERCON. ID: 403224**

Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 750.000.000 Máximo: 1.500.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | | | | | SOLUMEDIC S.A. | | ALTAS TECNOLOGÍAS S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario Referencial | Precio unitario (IVA incluído) | % Variación | Precio unitario (IVA incluído) | % Variación |
| 17 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de filtro de entrada de aire tipo HEPA | Unidad | EVENTO | 1 | 7.020.000 | 8.254.350 | 18 | 8.073.000 | 15 |
| 18 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula antiretorno de un cuarto de pulgadas | Unidad | EVENTO | 1 | 1.728.000 | 1.903.350 | 10 | 1.987.200 | 15 |
| 19 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula neumatica 5 vias 2 posiciones | Unidad | EVENTO | 1 | 5.940.000 | 6.958.350 | 17 | 6.831.000 | 15 |
| 20 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de cinta de impresora | Unidad | EVENTO | 1 | 237.600 | 270.000 | 14 | 273.240 | 15 |
| 21 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Rollo de papel para paquetes de 10 Unidades | Unidad | EVENTO | 1 | 270.000 | 300.000 | 11 | 310.500 | 15 |
| 22 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de membrana de Osmosis inversa 100gpd | Unidad | EVENTO | 1 | 2.430.000 | 2.707.350 | 11 | 2.794.500 | 15 |
| 23 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de filtro para sedimentos de osmosis inversa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.188.000 | 1.255.350 | 6 | 1.366.200 | 15 |
| 24 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de filtro de carbon de osmosis inversa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.296.000 | 1.385.350 | 7 | 1.490.400 | 15 |
| 25 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de entrada de agua osmosis inversa | Unidad | EVENTO | 1 | 864.000 | 866.350 | 0 | 993.600 | 15 |
| 26 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | 2.268.000 | 2.551.350 | 12 | 2.608.200 | 15 |
| 27 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de BOMBA DE VACIO | Unidad | EVENTO | 1 | 25.920.000 | 31.100.000 | 20 | 29.808.000 | 15 |
| 28 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo REPARACION DE CALDERA | Unidad | EVENTO | 1 | 12.960.000 | 15.380.350 | 19 | 14.904.000 | 15 |
| 29 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Compresor de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 4.104.000 | 4.925.000 | 20 | 4.719.600 | 15 |
| 30 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Set de tubo neumatico de poliuretano para aire comprimido | Unidad | EVENTO | 1 | 1.620.000 | 1.774.350 | 10 | 1.863.000 | 15 |
| 31 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de conector rapido neumatico | Unidad | EVENTO | 1 | 324.000 | 360.000 | 11 | 372.600 | 15 |
| 32 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Controlador PLC | Unidad | EVENTO | 1 | 23.760.000 | 28.324.350 | 19 | 27.324.000 | 15 |
| 33 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Pantalla interfaz usuario HMI | Unidad | EVENTO | 1 | 5.400.000 | 6.310.350 | 17 | 6.210.000 | 15 |
| 34 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Filtros de bronce de media pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 1.080.000 | 1.126.350 | 4 | 1.242.000 | 15 |

Unidad de Operaciones Financieras
Dirección Financiera / M.S.P. y B.S.

*Ing. Gustavo Cuevas*
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Ingeniería Biomédica

*Abg. Norma E. Pool*

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LPN - SBE N° 90/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA SERCON. ID: 403224**

Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 750.000.000 Máximo: 1.500.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | | | | | SOLUMEDIC S.A. | | ALTAS TECNOLOGÍAS S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario Referencial | Precio unitario (IVA incluído) | % Variación | Precio unitario (IVA incluído) | % Variación |
| 35 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Filtros de bronce de un cuarto de pulgadas | Unidad | EVENTO | 1 | 864.000 | 866.350 | 0 | 993.600 | 15 |
| 36 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Filtros de bronce de 1 pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 1.404.000 | 1.514.350 | 8 | 1.614.600 | 15 |
| 37 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de mano vacuometro de camara interna | Unidad | EVENTO | 1 | 2.268.000 | 2.551.950 | 13 | 2.608.200 | 15 |
| 38 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de manometro de camara externa | Unidad | EVENTO | 1 | 2.268.000 | 2.551.950 | 13 | 2.608.200 | 15 |
| 39 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de manometro de red de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 2.268.000 | 2.551.950 | 13 | 2.608.200 | 15 |
| 40 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de manometro de empaque de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 2.268.000 | 2.551.950 | 13 | 2.608.200 | 15 |
| 41 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de boya metalica de sensor de nivel de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 864.000 | 866.350 | 0 | 993.600 | 15 |
| 42 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrodo de nivel de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.512.000 | 1.530.350 | 1 | 1.738.800 | 15 |
| 43 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de llave esferica de media pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 1.296.000 | 1.326.350 | 2 | 1.490.400 | 15 |
| 44 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de transmisor de presion de camara interna | Unidad | EVENTO | 1 | 4.320.000 | 4.930.350 | 14 | 4.968.000 | 15 |
| 45 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de transmisor de presion de camara externa | Unidad | EVENTO | 1 | 4.320.000 | 4.930.350 | 14 | 4.968.000 | 15 |
| 46 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Presostato de camara externa | Unidad | EVENTO | 1 | 3.024.000 | 3.454.350 | 14 | 3.477.600 | 15 |
| 47 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Presostato de empaque de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 3.024.000 | 3.454.350 | 14 | 3.477.600 | 15 |
| 48 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Presostato de red de aire comprimido | Unidad | EVENTO | 1 | 3.024.000 | 3.454.350 | 14 | 3.477.600 | 15 |
| 49 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Sensor de temperatura tipo PT100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.188.000 | 1.210.350 | 2 | 1.366.200 | 15 |
| 50 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Piston neumatico de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 4.104.000 | 4.869.802 | 19 | 4.719.600 | 15 |
| 51 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de sensor microswitch de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 918.000 | 920.350 | 0 | 1.055.700 | 15 |
| 52 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de sensor optico de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 3.024.000 | 3.600.000 | 19 | 3.477.600 | 15 |

Econ. Orlando R. Figueredo O., Jefe
Unidad de Operaciones Financieras
Dirección Financiera / M.S.P. y B.S.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Abg. Norma E. Pool

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LPN - SBE N° 90/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA SERCON. ID: 403224**

Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 750.000.000 Máximo: 1.500.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | | | | | SOLUMEDIC S.A. | | ALTAS TECNOLOGÍAS S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario Referencial | Precio unitario (IVA incluído) | % Variación | Precio unitario (IVA incluído) | % Variación |
| 53 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de pulsador de emergencia | Unidad | EVENTO | 1 | 864.000 | 750.350 | -13 | 993.600 | 15 |
| 54 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de luz piloto de encendido | Unidad | EVENTO | 1 | 216.000 | 230.000 | 6 | 248.400 | 15 |
| 55 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Impresora | Unidad | EVENTO | 1 | 8.100.000 | 9.700.000 | 20 | 9.315.000 | 15 |
| 56 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Fuente de IMPRESORA | Unidad | EVENTO | 1 | 3.780.000 | 4.400.000 | 16 | 4.347.000 | 15 |
| 57 | 73171602-001 | Mantenimiento PREVENTIVO segun protocolo del fabricante para Autoclave Capacidad 100 litros en Asuncion y Central Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 5.940.000 | 6.830.350 | 15 | 6.831.000 | 15 |
| 58 | 73171602-001 | Mantenimiento PREVENTIVO segun protocolo del fabricante para Autoclave Capacidad 100 litros en Interior del Pais Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 7.140.000 | 7.500.000 | 5 | 8.211.000 | 15 |
| 59 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo Asistencia Tecnica a Demanda por evento en Asuncion y Central para Autoclave Capacidad 100 litros Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 2.376.000 | 2.700.000 | 14 | 2.732.400 | 15 |
| 60 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo Asistencia Tecnica a Demanda por evento en el Interior del pais para Autoclave Capacidad 100 litros Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 4.860.000 | 5.700.000 | 17 | 5.589.000 | 15 |
| 61 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision de cambio de resistencia de 9000W | Unidad | EVENTO | 1 | 1.296.000 | 1.326.350 | 2 | 1.490.400 | 15 |
| 62 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de burlete siliconada de puerta 9 por 11mm | Unidad | EVENTO | 1 | 864.000 | 750.350 | -13 | 993.600 | 15 |
| 63 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de kit de reparo para valvula de media pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 1.620.000 | 1.750.350 | 8 | 1.863.000 | 15 |
| 64 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de inyeccion de vapor tipo Y de media pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 3.780.000 | 5.230.350 | 38 | 4.347.000 | 15 |
| 65 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula para vapor de media pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 2.592.000 | 2.930.350 | 13 | 2.980.800 | 15 |
| 66 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula para agua de un cuarto de pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 1.944.000 | 2.130.350 | 10 | 2.235.600 | 15 |
| 67 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula de un octavo de pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 1.728.000 | 1.870.350 | 8 | 1.987.200 | 15 |
| 68 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula antiretorno para vapor de media pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 1.620.000 | 1.770.350 | 9 | 1.863.000 | 15 |

Econ. Orlando R. Figueredo O., Jefe
Unidad de Operaciones Financieras
Dirección Financiera / M.S.P. y B.S.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Biomedica

Abg. Norma E. Pool

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LPN - SBE N° 90/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA SERCON. ID: 403224**

Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 750.000.000 Máximo: 1.500.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | | | | | SOLUMEDIC S.A. | | ALTAS TECNOLOGÍAS S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario Referencial | Precio unitario (IVA incluído) | % Variación | Precio unitario (IVA incluído) | % Variación |
| 69 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de seguridad de 45 PSI | Unidad | EVENTO | 1 | 2.808.000 | 3.130.350 | 11 | 3.229.200 | 15 |
| 70 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de seguridad de 50 PSI | Unidad | EVENTO | 1 | 2.808.000 | 3.180.350 | 13 | 3.229.200 | 15 |
| 71 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de filtro de entrada de aire tipo HEPA | Unidad | EVENTO | 1 | 7.020.000 | 8.230.350 | 17 | 8.073.000 | 15 |
| 72 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula antiretorno de un cuarto de pulgadas | Unidad | EVENTO | 1 | 1.728.000 | 2.830.350 | 64 | 1.987.200 | 15 |
| 73 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de cinta de impresora | Unidad | EVENTO | 1 | 237.600 | 250.000 | 5 | 273.240 | 15 |
| 74 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de membrana de Osmosis inversa 100gpd | Unidad | EVENTO | 1 | 2.430.000 | 2.710.350 | 12 | 2.794.500 | 15 |
| 75 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de filtro para sedimentos de osmosis inversa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.188.000 | 2.130.350 | 79 | 1.366.200 | 15 |
| 76 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de filtro de carbon de osmosis inversa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.296.000 | 1.380.350 | 7 | 1.490.400 | 15 |
| 77 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de entrada de agua osmosis inversa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.080.000 | 1.110.350 | 3 | 997.120 | -8 |
| 78 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 2.268.000 | 2.530.350 | 12 | 2.608.200 | 15 |
| 79 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de BOMBA DE VACIO | Unidad | EVENTO | 1 | 16.200.000 | 13.976.200 | -14 | 18.630.000 | 15 |
| 80 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo REPARACION DE CALDERA | Unidad | EVENTO | 1 | 8.640.000 | 10.350.000 | 20 | 9.936.000 | 15 |
| 81 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Compresor de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 4.104.000 | 4.900.000 | 19 | 4.719.600 | 15 |
| 82 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Set de tubo neumatico de poliuretano para aire comprimido | Unidad | EVENTO | 1 | 432.000 | 500.000 | 16 | 496.800 | 15 |
| 83 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucon de conector rapido neumatico | Unidad | EVENTO | 1 | 108.000 | 128.000 | 19 | 124.200 | 15 |
| 84 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Controlador PLC | Unidad | EVENTO | 1 | 19.440.000 | 23.300.000 | 20 | 22.356.000 | 15 |
| 85 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Pantalla interfaz usuario HMI | Unidad | EVENTO | 1 | 5.400.000 | 6.500.000 | 20 | 6.210.000 | 15 |
| 86 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Filtros de bronce de media pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 1.080.000 | 1.296.000 | 20 | 1.242.000 | 15 |

Econ. Orlando R. Figueredo O., Jefe
Unidad de Operaciones Financieras
Dirección Financiera / M.S.P. y B.S.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Dirección Biomedica

Abg. Norma E. Pool

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LPN - SBE N° 90/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA SERCON. ID: 403224**

Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 750.000.000 Máximo: 1.500.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | | | | | SOLUMEDIC S.A. | | ALTAS TECNOLOGÍAS S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario Referencial | Precio unitario (IVA incluído) | % Variación | Precio unitario (IVA incluído) | % Variación |
| 87 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Filtros de bronce de un cuarto de pulgadas | Unidad | EVENTO | 1 | 864.000 | 1.030.000 | 19 | 993.600 | 15 |
| 88 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de mano vacuometro de camara interna | Unidad | EVENTO | 1 | 2.268.000 | 2.700.000 | 19 | 2.608.200 | 15 |
| 89 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de manometro de camara externa | Unidad | EVENTO | 1 | 2.268.000 | 2.700.000 | 19 | 2.608.200 | 15 |
| 90 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de manometro de red de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 2.268.000 | 2.700.000 | 19 | 2.608.200 | 15 |
| 91 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de manonometro de empaque de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 2.268.000 | 2.700.000 | 19 | 2.608.200 | 15 |
| 92 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de boya metalica de sensor de nivel de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 864.000 | 1.030.000 | 19 | 993.600 | 15 |
| 93 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrodo de nivel de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.512.000 | 1.820.000 | 20 | 1.738.800 | 15 |
| 94 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de llave esferica de media pulgada | Unidad | EVENTO | 1 | 1.296.000 | 1.300.000 | 0 | 1.490.400 | 15 |
| 95 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de transmisor de presion de camara interna | Unidad | EVENTO | 1 | 4.320.000 | 5.180.000 | 20 | 4.968.000 | 15 |
| 96 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de transmisor de presion de camara externa | Unidad | EVENTO | 1 | 4.320.000 | 5.180.000 | 20 | 4.968.000 | 15 |
| 97 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Presostato de camara externa | Unidad | EVENTO | 1 | 3.024.000 | 3.600.000 | 19 | 3.477.600 | 15 |
| 98 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Presostato de empaque de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 3.024.000 | 1.600.000 | -47 | 3.477.600 | 15 |
| 99 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Presostato de red de aire comprimido | Unidad | EVENTO | 1 | 3.024.000 | 3.600.000 | 19 | 3.477.600 | 15 |
| 100 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Sensor de temperatura tipo PT100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.188.000 | 1.400.000 | 18 | 1.366.200 | 15 |
| 101 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de sensor microswitch de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 918.000 | 1.100.000 | 20 | 1.055.700 | 15 |
| 102 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de pulsador de emergencia | Unidad | EVENTO | 1 | 864.000 | 1.000.000 | 16 | 993.600 | 15 |
| 103 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de luz piloto de encendido | Unidad | EVENTO | 1 | 216.000 | 250.000 | 16 | 248.400 | 15 |
| 104 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de impresora | Unidad | EVENTO | 1 | 8.100.000 | 9.720.000 | 20 | 9.315.000 | 15 |

Econ. Orlando P. Figueredo O., Jefe
Unidad de Operaciones Financieras
Dirección Financiera / M.S.P. y B.S.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Abg. Norma E. Pool

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LPN - SBE N° 90/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA SERCON. ID: 403224**

Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 750.000.000 Máximo: 1.500.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | | | | | SOLUMEDIC S.A. | | ALTAS TECNOLOGÍAS S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario Referencial | Precio unitario (IVA incluído) | % Variación | Precio unitario (IVA incluído) | % Variación |
| 105 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Fuente de IMPRESORA | Unidad | EVENTO | 1 | 3.780.000 | 4.500.000 | 19 | 4.347.000 | 15 |
| 106 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de tuberias de cobre | Unidad | EVENTO | 1 | 540.000 | 640.000 | 19 | 621.000 | 15 |
| 107 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion barrera laterla de acero inoxidale | Unidad | EVENTO | 1 | 2.700.000 | 3.240.000 | 20 | 3.105.000 | 15 |
| 108 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion barrera frontal laterla de acero inoxidale | Unidad | EVENTO | 1 | 1.836.000 | 2.200.000 | 20 | 2.111.400 | 15 |
| 109 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion barrera frontal superior de acero inoxidale | Unidad | EVENTO | 1 | 1.080.000 | 1.290.000 | 19 | 1.242.000 | 15 |
| 110 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion barrera frontal inferior de acero inoxidale | Unidad | EVENTO | 1 | 1.620.000 | 1.940.000 | 20 | 1.863.000 | 15 |
| | | | | | | TOTAL OFERTADO | **432.000.000** | | **431.800.000** | |

Econ. Orlando R. Figueredo O., Jefe
Unidad de Operaciones Financieras
Dirección Financiera / M.S.P. y B.S.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Área Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Abg. Norma E. Pool