Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente
"Prof. Dr. Juan Max Boettner"
Asunción – Paraguay

Resolución Nº 32/2011

POR LA CUAL SE RECTIFICA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACION DIRECTA MANTENIMIENTO Y REPARECION DE EQUIPOS DE OFICINA: AMARILLA SERVICE

Asunción, 22 de setiembre de 2011

VISTA:
LA NECESIDAD DE **MANTENIMIENTO Y REPARECION DE EQUIPOS DE OFICINA.**

CONSIDERANDO:
El llamado de la **Contratación Directa Nº 27/11 - 31, MANTENIMIENTO Y REPARECION DE EQUIPOS DE OFICINA,** realizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente "Prof. Dr. Juan Max Boettner" cuyo expediente es el **N° 358813 en fecha 06 de setiembre de 2011.**

POR TANTO: en uso de sus atribuciones;

La Directora del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente " Prof. Dr. Juan Max Boettner "

RESUELVE:

Artículo 1º Rectificar la Adjudicación de la Contratación Directa de INERAM, de conformidad a la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario Nº 21909/03 a las siguientes Empresas:

AMARILLA SERVICE de Oscar Adolfo Amarilla Matto con C.I Nº 4.072.939, F.F. 10 Recursos del Tesoro, **Gs. 2.900.000.- (guaraníes dos millones novecientos mil)**, RUC: 4072939-7, Telf. 961-238, San Lorenzo – Paraguay.

		LOTE 3							
1	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire tipo Ventana de 18.000 BTU. Frio/calor, de 220V, marca TOKYO, modelo Toryeh. Código Patrimonial Nº 011-24-14-0040	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	80.000	80.000
2	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de Ventana Frio/calor Marca SPRINGER DE 12.000 BTU Código Patrimonial Nº 011-24-14-0083	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	80.000	80.000
3	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de ventana de 18.000 BTU Frio/calor marca MIDAS. Color blanco Código Patrimonial Nº 011-24-12-0029	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	80.000	80.000
4	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire tipo Ventana de la marca MIDAS. Frio/calor de 12.000 BTU color blanco código Patrimonial Nº 011-24-11-0025	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	80.000	80.000
5	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire tipo Ventana. Marca LG de 12.000 BTU de color blanco Código Patrimonial Nº 011-24-09-0030	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	80.000	80.000
6	72102305-001	Mantenimiento y Reparación Acondicionador de Aire. Tipo Ventana de 18.000 BTU. Frio/calor de 220 V color blanco marca TOKYO modelo Toryeh Código Patrimonial Nº 011-24-01-0037	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	80.000	80.000
7	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire. Tipo Ventana de 18.000 BTU. Frio/calor de 220 V color blanco Marca TOKYO modelo Toryeh Codigo Patrimonial Nº 011-24-128-0137	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	80.000	80.000
8	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire tipo Ventana de 18000 BTU. Frio/calor de 220V color blanco marca TOKYO modelo Toryeh Código Patrimonial Nº 011-24-127-0077	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	80.000	80.000
9	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de Ventana. Color blanco. Marca SPRINGER. Frio/calor de 12000 BTU Código Patrimonial Nº 011-24-127-0067	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	80.000	80.000
10	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de Ventana. Color blanco. Marca SPRINGER frio/calor de 12000 BTU Codigo Patrimonial Nº 011-24-127-0068	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	80.000	80.000
11	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de Ventana. Color blanco. Marca SPRINGER Frio/calor de 12000 BTU. Codigo Patrimonial Nº 011-24-127-0069	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	80.000	80.000
12	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de Ventana. Color blanco. Marca SPRINGER Frio/calor de 12000 BTU Código Patrimonial Nº 011-24-18-0010	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	80.000	80.000
13	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado marca SURREY de 12000 BTU. Frio/calor de color blanco. Código Patrimonial Nº 011-24-01-0026	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	80.000	80.000
14	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado tipo ventana. Marca RDC, modelo KCR-35 de 12000 BTU. Frio/calor de color blanco. Código Patrimonial Nº 011-24-17-0009	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	80.000	80.000
15	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire tipo Ventana. Marca GOODWEATHER de 18000 BTU. Frio/calor. Color blanco. Código Patrimonial Nº 011-24-30-0027	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	80.000	80.000
16	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 12000 BTU. Frio/calor. Color blanco. Código Patrimonial Nº 011-24-10-0040	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	100.000	100.000
17	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 12000 BTU. Marca TGM. Frio/calor color blanco Código Patrimonial Nº 011-24-13-0099	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	100.000	100.000
18	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 12000 BTU. Marca TGM. Frio/calor. De color blanco Código Patrimonial Nº 011-24-13-0002	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	100.000	100.000
19	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de la marca SPRINGER. Tipo Split de 12000 BTU Frio/calor. Código Patrimonial Nº 011-24-10-0171	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	100.000	100.000
20	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24000 BTU. Marca VCP. Modelo AS-H24H4/FP Código Patrimonial Nº 011-24-09-0062	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	100.000	100.000
21	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado tipo Split marca DAIKINI DE 24000 BTU Código Patrimonial Nº 011-24-49-0011	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	100.000	100.000
22	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado Tipo Split de 24000 BTU. Frio/calor de la marca TOKYO , código patrimonial Nº 011-24-02-0065	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	100.000	100.000
23	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Condensador de Aire Marca Midea de 36000 BTU. Código Patrimonial Nº 011-24-13-0131	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	250.000	250.000
24	72102305-001	Mantenimiento y Reparación del Condensador de Aire tipo Split marca Midea de 36000 BTU, Código patrimonial Nº 011-24-13-0130	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	250.000	250.000
25	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 36000 BTU, Código Patrimonial Nº 011-24-22-0021	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	250.000	250.000
26	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado Tipo Split de 36000 BTU, Código Patrimonial Nº 011-24-49-0114	Amarilla Service	Unidad	Evento	1	1	250.000	250.000

TOTAL ADJUDICADO: Gs. 2.900.000.- (guaraníes dos millones novecientos mil.) F.F. 10 Recursos del Tesoro.

Articulo 2º Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.

DRA. MARGARITA OJEDA DE SALINAS
Directora